

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุปผลการทดลอง

ในการใช้เครื่องเจาะแผ่น PCB ที่ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์โดยสั่งข้อมูลมาจากเครื่องพีซี มีความสะดวกสบายมากกว่าการเจาะด้วยมือ นอกจากนั้นยังสามารถซ่อมเพิ่มผลิตต่อของการเจาะแผ่น PCB ที่มีข้อมูลเดียวกันช้าๆ ได้ โดยสามารถแยกเป็นชุดได้ดังนี้

- ลดเวลาในการทำการเจาะแผ่น PCB
- ตำแหน่งรูเจาะที่ได้ก่อนข้างได้มาตรฐาน
- สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- ใช้งานง่าย เหมือนเครื่องพิมพ์ระบบพื้นที่ทั่วไป
- สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้

5.2 ปัญหาในการทำงานและแนวทางแก้ไข

- ปัญหาที่เกิดจากการร้อบสายสติง (Turn Table)

สาเหตุ: เมื่อจ้างจากโรงงานร้อบสายสติงที่ใช้ปืนวัสดุที่ทำขึ้นเอง ไม่ได้มาตรฐาน

ผล: เกิดข้อผิดพลาดขณะสั่งกำลังไปยังสายสติง

วิธีแก้ไข: เปลี่ยนงานร้อบสายสติงใหม่ที่ผลิตมาจากเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน

- ปัญหาที่ความคาดเคลื่อนของตำแหน่งรูเจาะ

สาเหตุ: เมื่อจ้างจากโรงงานจะมีการควบคุมในงานนี้เป็นการควบคุมแบบเวฟค่า

ต้องการเป็นจำนวนเต็ม

ผล: ตำแหน่งของรูเจาะเกิดผิดพลาดเล็กน้อย

วิธีแก้ไข ทำการซัดเซยสเต็ป

- ปัญหาที่เกิดจากตัวชับดอกสว่าน

สาเหตุ: ตัวชับดอกสว่านไม่ได้มาตรฐาน

ผล: ดอกสว่านตั้งได้ไม่ตรง ทำให้เกิดปัญหาการหักของดอกสว่าน

วิธีแก้ไข ทำการตัวชับดอกสว่านด้วยเครื่อง CNC แบบอัตโนมัติจะทำให้ได้มาตรฐาน

- ปัญหาของการเกิดการสั่นของตัวเครื่องเจาะ
- สาเหตุ: เนื่องจากตัวเครื่องเจาะทำมาจากวัสดุอุดมเนื้อ ที่มีลักษณะเบา เมื่อมีการทำงานของมอเตอร์จะเกิดการสั่น
- ผล: ทำให้แผ่น PCB เหลือน
- วิธีแก้ไข เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการทำฐานให้มีน้ำหนักมากพอที่จะด้านแรงสั่นสะเทือนได้ และบีดแผ่น PCB ไว้กับตัวเครื่องเจาะ

5.3 ข้อเสนอแนะ

- 5.3.1 ข้อเสนอแนะด้านตัวโครงสร้างของเครื่องเจาะ
 - 5.3.1.1 ควรทำมาจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน
 - 5.3.1.2 ควรออกแบบตัวโครงสร้างที่มีความกระหึ่มต่ำ
 - 5.3.1.3 แกนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ควรเปลี่ยนเป็นบอลสกรู (Ball Screw) ตำแหน่งที่แม่นยำมากขึ้น

5.4 แนวทางสำหรับการพัฒนา

- การทำระบบคิวของงานได้หลาย งานต่อเนื่อง
- การควบคุมแกนทั้ง 3 แกนให้เคลื่อนไปพร้อมๆ กัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกัดชิ้นงาน (milling) หรือ ทำเป็นเครื่องพลาสเตอร์ (plotter)
- การป้องกันความเสียหายของงานจากความผิดพลาดของ Hardware เช่น ไฟดับ ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง (Hang Up)