




บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 รายละเอียดการเขียนโปรแกรมด้วย Excel version.7





Subroutines DD and EE



3.2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

ถ้าดูรายละเอียดจาก Flowchart สามารถนำมาเขียนสมการลงใน Worksheet ได้ดังนี้
การเขียนโปรแกรมนั้น ประกอบด้วย 7 Worksheets ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 3.2.1 Input data. | ใช้ชื่อ sheets ว่า "Input" |
| 3.2.2 Calculate compression zone. | ใช้ชื่อ sheets ว่า "cal,com" |
| 3.2.3 Calculate tension zone. | ใช้ชื่อ sheets ว่า "cal,ten" |
| 3.2.4 Output of total. | ใช้ชื่อ sheets ว่า "Output" |
| 3.2.5 Graph of total. | ใช้ชื่อ sheets ว่า "Interaction" |

ส่วนแรกคือ "input" แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

- 1.) ข้อมูลที่ต้องใส่ค่าเพียงครั้งเดียวในการคิดโจทย์หนึ่งข้อ ประกอบด้วย

$f_c', f_y, b, h, \beta_1, A_{st}, A_{s1}, A_{s2}, A_{s3}, A_{s4}, d_1, d_2, d_i, l,$

- 2.) ข้อมูลที่ต้องใส่ค่าหลายครั้ง ประกอบด้วย P_{uc} กับ c

ในการใส่ข้อมูลจะกำหนดให้ใส่ค่าได้อย่างละ 10 ค่าในส่วนของ compression และ tension zone.

หมายเหตุ - การใส่ค่า c นั้นจะมีตัวควบคุมการใส่ค่า โดยมีค่าสูงสุดและต่ำสุดให้

- ที่หน้าจอภาพ Input นั้นจะมีค่าที่ขึ้น คือคำว่า TRUE, FALSE

โดยที่ TRUE หมายถึง ค่า $0.1f_c'Ag < P_{nb}$

FALSE หมายถึง ค่า $0.1f_c'Ag > P_{nb}$

ถ้าค่านั้นเป็น TRUE แสดงว่าค่า $0.1f_c'Ag$ เป็น "tension zone"

ถ้าค่านั้นเป็น FALSE แสดงว่าค่า $0.1f_c'Ag$ เป็น "compression zone"

ส่วนที่ 2 คือ "cal,com" มีขั้นตอนการทำงานดังนี้คือ

- 1.) Check % of steel ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเหล็กอยู่ในช่วง 1 - 8 % ของพื้นที่หน้าตัด

ทั้งหมด

มีสมการดังนี้ $=IF((A_{st}/bh) < 1\%, FALSE, A_{st}/bh)$

$=IF((A_{st}/bh) > 8\%, FALSE, A_{st}/bh)$

- 2.) เก็บค่าของ $(h/2-d_1)$, $(h/2-d_2)$, $(h/2-d_i)$ ในการเปลี่ยนค่า c มีทั้งหมด 10 ค่า

(ไม่รวม c_{bal})

- 3.) เก็บค่าของ check(d1), check(d2), check(d3), check(d4),

4310175
TA
647
๓๓๑๑๑
25๑๐๐.๑

$$\begin{aligned}
 \text{มีสมการดังนี้} &= \text{IF}((c_i-d_1)*(87000/c_i) < f_y, -f_y, (c_i-d_1)*(87000/c_i)) \\
 &= \text{IF}((c_i-d_2)*(87000/c_i) < f_y, -f_y, (c_i-d_2)*(87000/c_i)) \\
 &= \text{IF}((c_i-d_3)*(87000/c_i) < f_y, -f_y, (c_i-d_3)*(87000/c_i)) \\
 &= \text{IF}((c_i-d_4)*(87000/c_i) < f_y, -f_y, (c_i-d_4)*(87000/c_i))
 \end{aligned}$$

4.) เก็บค่าของ fs1, fs2, fs3, fs4, และ check ทั้ง 4 ค่าของ fs

$$\begin{aligned}
 \text{มีสมการดังนี้} &= (c_i-d_1)*(87000/c_i) \\
 &= (c_i-d_2)*(87000/c_i) \\
 &= (c_i-d_i)*(87000/c_i) \\
 &= \text{IF}(\text{check}(d_1) > f_y, f_y-0.85f_c', \text{check}(d_1)-0.85f_c') \\
 &= \text{IF}(\text{check}(d_2) > f_y, f_y-0.85f_c', \text{check}(d_2)) \\
 &= \text{IF}(\text{check}(d_3) > f_y, f_y-0.85f_c', \text{check}(d_3)) \\
 &= \text{IF}(\text{check}(d_4) > f_y, f_y-0.85f_c', \text{check}(d_4))
 \end{aligned}$$

5.) เก็บค่าของ sumfsiAi และ sumfsiAi/(h/2-di)

$$\begin{aligned}
 \text{มีสมการดังนี้} &= (A_s1f_s1 + A_s2f_s2 + A_s3f_s3 + A_s4f_s4) \\
 &= (A_s1f_s1(h/2-d_1) + A_s2f_s2(h/2-d_2) + A_s3f_s3(h/2-d_i) + \\
 &\quad A_s4f_s4(h/2-d_i))
 \end{aligned}$$

6.) เก็บค่าของ $0.1f_c'Ag < 0.7P_{nb}$

$$\begin{aligned}
 \text{มีสมการดังนี้} &= \text{IF}(0.1f_c'Ag < 0.7P_{nb}, 0.90 - (2.0P_u/f_c'Ag), 0.90 - \\
 &\quad (0.20P_u/0.7P_{nb}))
 \end{aligned}$$

7.) เก็บค่าของ ϕ

$$\text{มีสมการดังนี้} = \text{IF}(0.1f_c'Ag < 0.7, 0.7, 0.1f_c'Ag)$$

8.) เก็บค่าของ a

$$\text{มีสมการดังนี้} = \text{IF}(\beta_1 c_i > h, h, \beta_1 c_i)$$

ส่วนที่ 3 คือ "cal,ten" มีขั้นตอนการทำงานดังนี้คือ

1.) Check % of steel ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเหล็กอยู่ในช่วง 1 - 8 % ของพื้นที่หน้าตัดทั้งหมด

$$\begin{aligned}
 \text{มีสมการดังนี้} &= \text{IF}((A_{st}/bh) < 1\%, \text{FALSE}, A_{st}/bh) \\
 &= \text{IF}((A_{st}/bh) > 8\%, \text{FALSE}, A_{st}/bh)
 \end{aligned}$$

2.) เก็บค่าของ (h/2-d1), (h/2-d2), (h/2-di), ในการเปลี่ยนค่า c มีทั้งหมด 10 ค่า

(ไม่รวม c_{bal})

3.) เก็บค่าของ $check(d1)$, $check(d2)$, $check(d3)$, $check(d4)$,

$$\begin{aligned} \text{มีสมการดังนี้} &= IF((ci-d1)*(87000/ci) < -fy, -fy, (ci-d1)*(87000/ci)) \\ &= IF((ci-d2)*(87000/ci) < -fy, -fy, (ci-d2)*(87000/ci)) \\ &= IF((ci-d3)*(87000/ci) < -fy, -fy, (ci-d3)*(87000/ci)) \\ &= IF((ci-d4)*(87000/ci) < -fy, -fy, (ci-d4)*(87000/ci)) \end{aligned}$$

4.) เก็บค่าของ $fs1$, $fs2$, $fs3$, $fs4$, และ $check$ ทั้ง 4 ค่าของ fs

$$\begin{aligned} \text{มีสมการดังนี้} &= (ci-d1)*(87000/ci) \\ &= (ci-d2)*(87000/ci) \\ &= (ci-di)*(87000/ci) \\ &= IF(check(d1) > fy, fy-0.85fc', check(d1)-0.85fc') \\ &= IF(check(d2) > fy, fy-0.85fc', check(d2)) \\ &= IF(check(d3) > fy, fy-0.85fc', check(d3)) \\ &= IF(check(d4) > fy, fy-0.85fc', check(d4)) \end{aligned}$$

5.) เก็บค่าของ $\sum fs_i A_i$ และ $\sum fs_i A_i / (h/2 - d_i)$

$$\begin{aligned} \text{มีสมการดังนี้} &= (As1fs1 + As2fs2 + As3fs3 + As4fs4) \\ &= (As1fs1(h/2-d1) + As2fs2(h/2-d2) + As3fs3(h/2-d3) + \\ &\quad As4fs4(h/2-d4)) \end{aligned}$$

6.) เก็บค่าของ $0.1fc'Ag < 0.7Pnb$

$$\begin{aligned} \text{มีสมการดังนี้} &= IF(0.1fc'Ag < 0.7Pnb, 0.90 - (2.0Pu/fc'Ag), 0.90 - \\ &\quad (0.20Pu/0.7Pnb)) \end{aligned}$$

7.) เก็บค่าของ ϕ

$$\text{มีสมการดังนี้} = IF(0.1fc'Ag < 0.7, 0.7, 0.1fc'Ag)$$

8.) เก็บค่าของ a

$$\text{มีสมการดังนี้} = IF(\beta_1 ci > h, h, \beta_1 ci)$$

ส่วนที่4 คือ "Output" มีขั้นตอนการทำงานดังนี้คือ

เป็นส่วนของการแสดงค่า $P_u(lb)$, $M_u(in.-lb)$, และ e ทั้งในส่วนของการ compression และ tension zone มีทั้งหมด 20 ค่า(ไม่รวม c_{ps})

มีสมการดังนี้ =cal,com!Pui มี 10 ค่า

=cal,com!Mui มี 10 ค่า

=cal,ten!Pui มี 10 ค่า

=cal,ten!Mui มี 10 ค่า

=cal,com!Pui มี 1 ค่า (ที่ balance condition)


=cal,com!Mui มี 1 ค่า (ที่ balance condition)

ส่วนที่5 คือ "Interaction" มีขั้นตอนการทำงานดังนี้คือ

เป็นส่วนของการแสดงค่า $P_u(lb)$, $M_u(in.-lb)$, และ e ทั้งในส่วนของการ compression และ tension zone มีทั้งหมด 21 ค่า(รวม c_{ps}) จะแสดงออกมาในรูปของกราฟ โดยกำหนด แกน x คือ $M_u(in.-lb)$ และแกน y คือ $P_u(lb)$

INPUT

INTERACTION OF TIED COLUMN



Input Data

* fc' = 0.000 psi
 * fy = 0.000 psi
 * b = 0.000 in.
 * h = 0.000 in.
 * B1 = 0.000
 * Ast = 0.000 in.^2
 * As1 = 0.000 in.^2
 * As2 = 0.000 in.^2
 * As3 = 0.000 in.^2
 * As4 = 0.000 in.^2
 * d1 = 0.000 in.
 * d2 = 0.000 in.
 * di = 0.000 in.
 * l = 0.000 faces
 ***Puc = 0.000 lb.

#DIV/0!	com	tension	Pu (lb),com	Pu (lb),ten
control	#DIV/0!	0.0000	0.00	#DIV/0!
***c1=	0.0000	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!
***c2=	0.0000	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!
***c3=	0.0000	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!
***c4=	0.0000	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!
***c5=	0.0000	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!
***c6=	0.0000	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!
***c7=	0.0000	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!
***c8=	0.0000	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!
***c9=	0.0000	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!
***c10=	0.0000	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!
control	0.0000		#DIV/0!	0.00

Check % of steel

(Ast/bh)<1% #DIV/0! %
 (Ast/bh)>8% #DIV/0! %

		fs1=	check	fs2=	check	fs3=	check	fs4=	check
Cbal=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c5=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c6=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c7=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c8=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c9=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c10=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		sumfs1A	sumfs1A/(h/2-d)	0.1fcAg<0.7Pnb			o=	a=	
Cbal=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c1=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c2=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c3=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c4=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c5=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c6=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c7=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c8=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c9=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c10=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	

		(h/2-d1)	(h/2-d2)	(h/2-d)	check(d1)	check(d2)	check(d3)	check(d4)
Cbal=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c5=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c6=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c7=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c8=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c9=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c10=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

cal,ten

Check % of steel

(Ast/bh)<1% #DIV/0! %

(Ast/bh)>8% #DIV/0! %

		fs1=	check	fs2=	check	fs3=	check	fs4=	check
Cbal=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c5=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c6=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c7=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c8=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c9=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c10=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		sumfs1A	sumfs1A/(h/2-d1)	0.1fcAg<0.7Pnb		o=	a=		
Cbal=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c1=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c2=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c3=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c4=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c5=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c6=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c7=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c8=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c9=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	
c10=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0.0000	

Pu(0,1fc'Ag) = 0.00 lb.

		(h/2-d1)	(h/2-d2)	(h/2-d1)	check(d1)	check(d2)	check(d3)	check(d4)
Cbal=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c5=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c6=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c7=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c8=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c9=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c10=	0.0000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

OUTPUT

OUTPUT OF INTERACTION DIAGRAM

		Mu (in.-lb)	Pu (lb)	e
c0=	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
c1=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c5=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c6=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c7=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c8=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c9=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c10=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cbal=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c11=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c12=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c13=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c14=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c15=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c16=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c17=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c18=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c19=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c20=	0.0000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!