

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับให้ลด สามารถทำได้สองคล้องและง่ายกับความต้องการ ถ้าเกิดหนึ่งที่นิยมทำกันมากคือ ใช้สายพานขับระหว่างมอเตอร์กับใบหลด ซึ่งสายพานส่วนใหญ่จะมี 2 ชนิดคือ สายพานแบบแบน (Flat Belts) และสายพานลิม (V-Belts) การตั้งความตึงหรือ หย่อนของสายพานสามารถทำได้โดยการตึงหรือปรับมอเตอร์ อาจจะติดตั้งบนรางหรือฐานที่เลื่อน ได้ หากสายพานหย่อนเกินไปจะทำให้สายพานกับฟลูไลป์เกิดสลิป (Slip) หากตั้งสายพานตึงจน เกินไป อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเบริงสายพานเอง และเพลาของมอเตอร์ ส่วนข้อดีก็อย่าง หนึ่งของการส่งกำลังผ่านทางสายพาน คือ สามารถเลือกความเร็วของใบหลดได้โดยการเลือก ขนาดของฟลูไลป์ ตามอัตราส่วนเด่นผ่านศูนย์กลางวงล้อฟลูไลป์ตาม กับวงล้อมอเตอร์ฟลูไลป์ขับ จะ เท่ากับอัตราส่วนของความเร็วของล้อมอเตอร์ฟลูไลป์ และของวงล้อฟลูไลป์ตาม

2.1 มอเตอร์ (Motor)

มอเตอร์ (Motor) คือ เครื่องกลที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ออกมานเป็นพลังงานกล


2.1.1 ส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์

- ข้อแม่เหล็ก N และ S ซึ่งทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กในมอเตอร์ข้อแม่เหล็ก อาจเป็น แม่เหล็กถาวร หรืออาจทำจากแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้ ในมอเตอร์ เวiy กข้อแม่เหล็ก N และ S นี้ว่า สเตเตอร์ (Stator)


- ชุดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature) ซึ่งหมุนได้รอบตัว เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปใน ชุดลวดอาร์เมเจอร์ที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดแรงกระทำต่อชุดลวด แล้วเกิดโมเมนต์คู่ ควบ หมุนชุดลวดอาร์เมเจอร์

- วงแหวนผ่าซิก หรือ Commutates เป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่จะทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปใน ชุดลวดอาร์เมเจอร์ ในลิฟท์ที่ทำให้เกิดโมเมนต์คู่ควบ หมุนชุดลวดอาร์เมเจอร์ในลิฟท์ เดียวกันตลอดเวลา

- แปรงคาร์บอน ทำหน้าที่สัมผัสเบาๆ กับ Commutates โดยที่แปรงหั้งสองอยู่กับที่ และใช้สำหรับต่อ กับวงจรไฟฟ้า



รูปที่ 2.1 การทำงานของมอเตอร์
(ที่มา : วิภาณ์ พดุงเกียรติ พลิกษ์ราชมงคล)



รูปที่ 2.2 การทำงานของมอเตอร์
(ที่มา : วิภาณ์ พดุงเกียรติ พลิกษ์ราชมงคล)

2.1.2 ลักษณะของมอเตอร์

ลักษณะของมอเตอร์นั้นคล้ายด้านใน แต่มีส่วนที่สำคัญ คือ แหวนเครื่องซีก เพื่อทำหน้าที่บังคับให้กระสวิงอยู่ทางเดียว ถ้าไม่มีแหวนเครื่องซีกแล้ว ขาด漉ดจะพลิกกลับไปมา

เริ่มแรก 漉ดด้าน AB อยู่ติดกับแหวน E 漉ดด้าน CD อยู่ติดกับแหวน F ตามรูป กระแลเข้าตามทิศทาง EAB (เข้าไปข้างใน) และกระแสออกทางด้าน CDF (ออกมาข้างนอก) พอให้กระแสเข้าขาด漉ด เริ่มหมุนในทิศทางเข็มนาฬิกา สมมติ漉ดหมุนได้ครึ่งรอบ จะเห็นว่า漉ด CD มาแทน AB และ AB มาแทน CD จึงจะวน漉ด AB จะได้กระแสตามทิศ CDF 漉ด CD จะได้กระแสทิศ EAB ทำให้ขาด漉ดนี้ สามารถหมุนไปได้ทางเดียวเรื่อยๆ

ถ้าหากไม่มีแหวนเครื่องซีก คือ เป็นแหวน 2 วง กระแสไม่มีถูกตัดช่วง 漉ดแต่ละฝ่ายจะได้รับกระสวิงทางเดียวยตตลอด ทำให้ขาด漉ดพลิกกลับไปกลับมา


2.2 สูตรการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์

2.2.1 ทอร์ค (Torque)

ทอร์ค คือ ความพยายามของแรงที่จะทำให้เกิดการหมุน มีขนาดเท่ากับผลคูณของแรงกับระยะตั้งจาก จากจุดหมุนไปยังแนวแรง

ทอร์คเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยคำจำกัดความของทอร์ค (Torque) คือ ผลคูณเวกเตอร์ ระหว่าง เวกเตอร์ซึ่งตัวแทน (r) ของจุดที่ถูกแรงถูกกระทำ (พิจารณาจากจุดหมุนไปยังจุดตั้งกล่าว) และแรงที่กระทำ (F) ($\tau = r \times F$)

ตามคำจำกัดความของการครอบคลุมเวกเตอร์ ขนาดของทอร์คเท่ากับขนาดของ r คูณกับขนาดของ F คูณด้วยค่า $\sin(\phi)$ (ϕ) คือ มุมระหว่างเวกเตอร์ r กับ F ($\tau = r F \sin(\phi)$) ($r \sin(\phi)$) เท่ากับขนาดของระยะทาง d ซึ่งเป็นระยะระหว่างแกนหมุนกับแนวแรงกระทำ ($r \sin(\phi) = d$ (ตามรูป) ระยะทาง d นี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "แขนของแรง" ตอนนี้ทอร์คสามารถเขียนเป็นสูตรได้ว่า $\tau = F \times d$ (ทอร์คเท่ากับผลคูณระหว่างแรงกับแขนของแรง) ทอร์คสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "แรงบิด" เมื่อจากมันเป็นผลของการบิดหมุนของวัตถุเพราะแรงภายนอก



รูปที่ 2.3 การบิดหมุนของวัตถุ
(ที่มา : รัตภรณ์ ผดุงเกียรติ พลิกส์ราชมงคล)

สมการ

ทอร์ค

$$\tau = rF \sin \theta = FD$$

(2.1)

ทอร์คในรูปของเวกเตอร์

$$\tau = rF \sin \phi = rF_{\perp} = r_{\perp}F$$

(2.2)

เมื่อ

r คือทอร์คหน่วยเป็นนิวตัน - เมตร (N.m) เป็นปริมาณเวกเตอร์

F คือแรงหน่วยนิวตัน (N) เป็นปริมาณเวกเตอร์

r คือระยะจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงหน่วยเมตร (m) หรือแขนหมุนมีทิศจาก จุดหมุนยังแนวแรง เป็นปริมาณเวกเตอร์

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการคำนวนเราสามารถแยกองค์ประกอบของ F ให้ตั้งจากกับ r หรือแยกองค์ประกอบของ r ให้ตั้งจากกับ F ก็ได้

2.3 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

2.3.1 การควบคุมมอเตอร์สามารถทำได้ 2 วิธีดัง

2.3.1.1 แบบเลือกความเร็ว

แบบนี้เลือกได้ว่าให้มอเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็วต่ำหรือความเร็วสูงคือเลือกให้ค่อน


แทคเตอร์ K1 ทำงาน หรือ K2 ทำงานถ้ามอเตอร์หมุนที่ความเร็วต่ำก่อนสามารถเปลี่ยนไปที่ความเร็วสูงได้เลย แต่ถ้าหมุนด้วยความเร็วสูงต้องเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำจะต้องกดสวิตซ์ปุ่มกดหยุดการทำงานสียก่อนเพื่อรอความเร็ว แล้วจึงกดสวิตซ์ปุ่มกดให้ค่อนแทคเตอร์ของความเร็วต่ำทำงาน วงจรหมายกำหนดให้มอเตอร์

2.3.1.2 แบบควบคุมให้หมุนเรียงตามลำดับความเร็ว

แบบนี้มอเตอร์จะต้องหมุนที่ความเร็วต่ำก่อนเสมอแล้วจึงไปหมุนที่ความเร็วสูงได้โดยใช้รีเลย์ช่วง (K3A) ช่วยในการควบคุม การลดความเร็วจากสูงมาต่ำต้องหยุดก่อนแล้วจึงเริ่มใหม่ที่ความเร็วต่ำจะจนนี้หมายความกับการทำงานที่มีโหลดที่เพลากของมอเตอร์มาก


2.3.2 การควบคุมให้มอเตอร์หมุนเรียงตามลำดับความเร็ว (Selective speed control)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม




รูปที่ 2.4 สวิตซ์ปุ่มกดสีแดงปกติปิด 1 ตัว = S1 (Push Button switch N.C.)

(ที่มา : <http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara018.html>)




รูปที่ 2.5 สวิตซ์ปุ่มกดสีเขียวปกติเปิด 1 ตัว = S2 (Push Button switch N.O.)

(ที่มา : <http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara018.html>)




รูปที่ 2.6 สวิตช์ปุ่มกดสีเหลืองปกติเปิด 1 ตัว = S3 (Push Button switch N.O.)

(ที่มา : <http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara018.html>)




รูปที่ 2.7 คาร์ทริกฟิวส์ วงจรกำลัง 3 ตัว = F1 (Power Fuse)

(ที่มา : <http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara018.html>)




รูปที่ 2.8 คาร์ทริกฟิวส์ จรวจควบคุม 1 ตัว = F2 (Control Fuse)

(ที่มา : <http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara018.html>)




รูปที่ 2.9 โอเจอวิโนลเกรี่เลเย่ 2 ตัว=F3,F4

(ที่มา : <http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara018.html>)



รูปที่ 2.10 แมคเนติคคอมแทคเตอร์ 2 ตัว = K1,K2

(ที่มา : <http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara018.html>)




รูปที่ 2.11 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสัมบูรณ์ 3 เฟส

(ที่มา : www.hitachi-hitt.com/home/products_threephase)

ตารางที่ 2.1 ความหมายสัญลักษณ์อักษรกำกับวงจร

สัญลักษณ์	ความหมาย
S1	สวิตซ์ปุ่มกดหยุดเดินมอเตอร์ (Push Button Stop)
S2	สวิตซ์ปุ่มกดเดินมอเตอร์ความเร็วต่ำ (Push Button Low Speed)
S3	สวิตซ์ปุ่มกดเดินมอเตอร์ความเร็วสูง (Push Button Hinge Speed)
F1	พีวีฟลั่ป้องกันงจรกำลัง (Power Fuse)
F2	พีวีฟลั่ป้องกันงจควบคุม (Control Fuse)
F3	ส่วนป้องกันมอเตอร์ทำงานที่ความเร็วต่ำ (Overload Relay)
F4	ส่วนป้องกันมอเตอร์ทำงานที่ความเร็วสูง (Overload Relay)
K1	แมคเนติคคอนแทคเตอร์ต่อความเร็วต่ำ (Low Speed Contactor)
K2	แมคเนติคคอนแทคเตอร์ต่อความเร็วสูง (Hinge Speed Contactor)
K3A	รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay)
M1	มอเตอร์ 3 เฟสแบบสองความเร็ว (3 Phase Induction Motor 2 Speed)


2.3.3 วงจรควบคุมมอเตอร์หมุนเรียงลำดับความเร็ว (Selective speed control)



รูปที่ 2.12 วงจรกำลัง

(ที่มา : <http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara018.html>)

วงจรกำลัง Y นี้เป็นวงจรกำลังมอเตอร์ 2 ความเร็วแบบมีขดลวดสเตเตอร์ 2 ชุดแยกกัน ถ้า 1U, 1V, 1W ต่อเข้ากับสายเมนนมอเตอร์ มอเตอร์จะเป็นแบบ 8 ขั้วหมุน 750 รอบ/นาที และ ถ้า 2U, 2V, 1W ต่อเข้าสายเมนนมอเตอร์จะเป็นแบบ 2 ขั้วหมุน 300 รอบ/นาที ลักษณะการควบคุมคล้ายกลับการกลับทางหมุนนมอเตอร์คือให้ค่อนแทคเตอร์ K1 และ K2 สลับกันทำงาน ดังนั้นค่อนแทคเตอร์ทั้งสองต้องมีอินเตอร์ล็อก ค่อนแทค (Interlock contact) ซึ่งกันและกันด้วยลักษณะ ของขั้วจะไม่เป็นอัตราส่วน 2 : 1 เช่น 8/2P, 6/4P และ 6/2P เป็นต้น



รูปที่ 2.13 วงจรควบคุม

(ที่มา : <http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara018.html>)

2.3.4 ลำดับขั้นการทำงานการควบคุมให้มอเตอร์หมุนตามลำดับความเร็ว

- กดสวิตซ์ปุ่มกด S3 (ความเร็วสูง) ถ้ากดสวิตซ์ S3 เพื่อต้องการให้มอเตอร์หมุนที่ความเร็วสูงโดย ค่อนแทคเตอร์ K2 จะไม่ทำงานต้องรอให้วิ่งย่ำ K3A ทำงานก่อน
- การทำงานที่ความเร็วต่ำ กดสวิตซ์ปุ่มกด S2 มอเตอร์เริ่มหมุนที่ความเร็วต่ำ ค่อนแทคต่ำปกติปิดของ K1 ในแก๊ที่ 2 กำลังจะล็อกตัวเองและค่อนแทคเตอร์ช่วย ปิดตีปิดในแก๊ที่ 3 ตัววงจรค่อนแทคเตอร์ K2 ไม่ให้ทำงานและค่อนแทคช่วยปิดตีปิดของค่อนแทคเตอร์ K1 ในแก๊ที่ 5 จะต่อให้ K3A ทำงาน
 - ขณะความเร็วต่ำ หลังจากที่ค่อนแทคเตอร์ K1 ทำงานแล้วค่อนแทคเตอร์ช่วย K3A ในแก๊ที่ 3 จะต้องจราเพื่อเตรียมให้ค่อนแทคเตอร์ K2 ทำงาน
 - เปลี่ยนการทำงานไปที่ความเร็วสูง เมื่อกดสวิตซ์ปุ่มกด S3 ค่อนแทคเตอร์ K2 จะหยุดการทำงาน แต่ค่อนแทคเตอร์ K2 ทำงานแทนนมอเตอร์หมุนที่ความเร็วสูง


- ขณะทำงานที่ความเร็วสูง เมื่อคอนแทคเตอร์ K2 ทำงานคอนแทคเตอร์ K1 จะถูกอินเตอร์ล็อก (Interlock) ด้วยคอนแทคเตอร์ปิดของ K2 ใน霎ที่ 1 ตั้งนั้นถ้าหาก S2 อีกครั้งหนึ่ง คอนแทคเตอร์ K1 ไม่สามารถทำงานได้

2.4 การติดตั้งการต่อประกอบเครื่องจักรให้ลดโดยใช้สายพาน

2.4.1 สายพาน (Belts)


สายพานลักษณะส่งกำลังด้วยแรง

จะส่งถ่ายโน้มเนตด้วยความเสียดทาน (Friction) ระหว่างล้อสายพานและสายพาน ส่วนการทำให้สายพานตึงนั้นจะได้จากการ กำหนด ให้มีความยาวสายพานที่ถูกต้อง ด้วยการขยายระยะห่างระหว่างแกนเพลา เช่น ให้มอเตอร์ขับยึดอยู่ในวงเลื่อนได้หรือบนแท่นเอียงปรับขึ้นลงหรือใช้รู กลึงกดสายพานด้านหน่อน(ขณะส่งกำลัง)ให้อยู่ใกล้ด้านล้อพูลี่ (Pulley) ที่มีขนาดเล็กกว่า เพื่อให้มีการตอบของสายพานเพิ่มมากขึ้น (ดูรูปที่ 2.14 MC-BEL1) ยิ่งทำให้การส่งกำลังได้มากขึ้น



รูปที่ 2.14 MC-BEL1 การใช้คุปกรณ์ช่วยทำให้สายพานตึง
(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

แรงตามขอบล้อสายพานที่ส่งกำลังจะทำให้สายพานเกิดการยึดตัวแบบยึดหยุ่นที่มีผลให้สายพาน เกิดการลื่นในขณะส่งกำลังบนล้อสายพาน $= 2\%$ ของการส่งกำลังทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ สายพานที่มีลักษณะการส่งกำลังด้วยแรง จึงไม่เหมาะสมมาใช้งานในที่ต้องการอัตราทดที่เที่ยงตรง ระหว่างเพลาตัวเดียวแต่ 2 เพลาขึ้นไป โดยปกติจะต้องให้มุ่งโอบที่ล้อสายพานตัวเล็กให้มากเพียงพอที่ การส่งกำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องกำหนดอัตราทดสำหรับการส่งกำลังสายพาน แบบใหม่เกิน $I = \text{มากกว่า } 6 : 1$ และระยะห่างระหว่างแกนล้อสายพาน a มากกว่าหรือเท่ากับ $1,2(d_1 + d_2)$ ในกรณีที่อัตราทด $I = \text{มากกว่า } 6 : 1$ หรือในกรณีที่มุ่งโอบของสายพานด้านล้อสายพาน ตัวเล็กสุดน้อยกว่า 100 องศา ก็ให้ใช้ลูกกลิ้งกดสายพานที่มีขนาดเด่นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย ที่สุดเท่ากับขนาดเด่นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพานตัวเล็ก ดังรูปที่ 2.15 MC-BEL2



รูปที่ 2.15 MC-BEL2 แสดงมุ่งโอบ α_2 ที่ล้อพูเล่ย์เล็ก
(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

ผลของการใช้ลูกกลิ้งกดสายพาน



- ทำให้เกิดภาระดัดสูงขึ้น
- ทำให้เกิดเสียงดังมากขึ้น
- ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

การใช้ลูกกลิ้งกดภายนอกสายพาน

- ทำให้มุ่งโอบล้อสายพานน้อยลง
 - ถ้าเป็นไปได้ควรวางให้ใกล้กับล้อสายพานใหญ่ การใช้ลูกกลิ้งกดภายนอกสายพาน
 - ทำให้มุ่งโอบสายพานมากขึ้น ที่ถ้าเป็นไปได้ควรวางให้ใกล้กับล้อสายพานตัวเล็ก
 - เพื่อมิให้สายพารับภาระต่ำมาก ควรจะเลือกขนาดลูกกลิ้งให้ตื้นๆ
- การปรับหรือทำให้สายพานตึงเพื่อใช้งานนั้น จะมีผลให้รองเพลาต้องรับภาระสูง สายพานลักษณะส่งกำลังด้วยแรงแบ่งออกเป็น แบบสายพานแบน, สายพานลิม, และสายพานกลม

สายพานแบบ

จะผลิตจากหนัง, สิ่งทอ หรือทำจากชิ้นเด่าง ๆ ของหนังพลาสติก และเส้นใยหลาຍ ๆ ชิ้นสายพานแบบสามารถนำมาใช้งานในลักษณะ ไขว้หรือกึงไขว้ได้ แต่การสึกหรอของสายพานดังกล่าวจะเกิดขึ้นมากกว่าการใช้ของสายพานลักษณะเปิด ดูรูปที่ 2.16 MC-BEL3



รูปที่ 2.16 MC-BEL3 การส่งกำลังของสายพาน

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

- สายพานลักษณะไขว้

เป็นลักษณะการวงสายพานที่ทำให้มีมุนโอบมากกว่าลักษณะเปิด อัตราทดจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ล้อสายพานจะหมุนไปในทิศทาง ตรงกันข้ามกัน เนื่องจากสายพานไขว้สัมผัสนั้นจึงทำให้เกิด การสึกหรอค่อนข้างเร็ว

- สายพานลักษณะกึงไขว้

จะทำให้มีมุนโอบล้อสายพานมากกว่าแบบลักษณะเปิดล้อสายพาน ซึ่งจะวางในทิศทางตั้งฉากกันแต่เมื่อทิศทางการหมุนเหมือนกัน เพื่อให้การหมุนของสายพานบนล้อสายพานมั่นคง จะกำหนดให้ความกว้างของล้อสายพานขับต่อกว่าประมาณ 1/4 เท่าของล้อแบบลักษณะเปิด และให้ล้อสายพานต่อกว่าประมาณ 1/3 เท่าของล้อแบบลักษณะเปิด

สายพานสีงทอง

จะผลิตแบบไม่มีปลายจากเส้นใบของโพลิเอสเตอร์ สายพานแบบนี้เวลาใช้งานจะมีเสียงน้อยมากและไม่มีการสั่นสะเทือน จึงเหมาะสมให้ในงานขับเพลาสปินเดล(ภายใต้)ของเครื่องเจียระไนและความเร็วสูงสำหรับล้อสายพานขนาดเล็ก

สายพานแบบหลายชั้น


จะมีชั้นความฝืดที่เป็นพลาสติกยึดหยุ่นหรือหนัง ชั้นหินที่รับการดึงจะทำจากแบบโพลิเอโอมีดชั้นเดียวหรือหลายชั้น หรือทำจากเชือกเกลียวโพลิเอสเตอร์

ข้อดีของสายพานแบบหลายชั้น

- มีความสามารถในการดูดดึงได้ดี เพราะมีความเสียดทานสูง
- สามารถตัดง่ายได้มาก เพราะสายพานมีความหนานหอย
- สามารถส่งถ่ายกำลังงานได้ถึง 6000 kw
- ใช้งานที่มีความเร็วได้ถึง 100 m/s

ล้อสายพานแบบ

ตามแต่ประยุณ์การใช้งานจะมีการผลิตล้อสายพานแบบจากเหล็กกล่อง, เหล็กกล้า, โลหะเบา, พลาสติก หรือไม่ บันผิวล้อที่รองรับสายพานจะต้องลื่น มีฉนวนจะทำให้สายพานลึกหรือเร็วมาก (จากการลื่นเสียดสี) โดยให้มีผิวความหมายอยู่ระหว่าง 4 ถึง 10 um ล้อสายพานแบบ Z (รูปทรงกระบอก) ดังรูปที่ 2.17 MC-BEL4 (ก) และแบบ G (ผิวขูปิง) ดังรูปที่ MC-BEL4 (ข) ล้อสายพานแบบ G ที่มีผิวโค้งนี้จะช่วยประคองสายพานให้อยู่ต่ำลงกลางเตมอยู่ในขณะส่งกำลัง (ป้องกันมิให้ดินออกไปทางข้าง) ซึ่งก็หมายความว่าแรงดึงหรือแรงดึงของสายพานที่มากที่สุด จะอยู่ต่ำ กึ่งกลางความกว้างของล้อสายพาน จึงสามารถส่งกำลังด้วยความเร็วคงที่ถึง 20 m/s หากสำหรับนำมาใช้งานเป็นล้อตาม ล้อสายพานยังแบ่งตามลักษณะรูปร่างแบบโครงเป็นแผ่นกลมทึบหรือเจาะรู ดังรูปที่ 2.17 MC-BEL4 (ข) หรือแบบโครงเป็นชิ้นดูดออกเป็น 2 ชิ้นได้ ดังรูปที่ 2.17 MC-BEL4 (ค) ที่ช่วยให้กราดดูดประกอบระหว่างรองเพลาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งทำให้ลดภารต่อการขันสูงและขันถ่ายอีกด้วย




รูปที่ 2.17 MC-BEL4 รูปแบบของลักษณะสายพาน

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

ลักษณะส่วนใหญ่จะทำจากเหล็กหล่อเทา (GG - 15, GG - 20) สำหรับลักษณะที่ใช้งานรับภาระมาก ๆ จะทำจากเหล็กกล้าหล่อ (GS - 33, GS 45) หรือจากเหล็กกล้า (แผ่น), โดยเบาก็ได้จากการรีดขึ้นรูปหรือเยื่อมประสานลักษณะทุกชนิดจะต้องมีการถ่วงดูลน้ำหนักลักษณะสติ๊ก ่วนในกรณีที่ไม่ต้องการสั่นสะเทือนหรือใช้งานความเร็วสูง จะต้องถ่วง ดูลน้ำหนักลักษณะ พลวัต (Dynamic) โดยที่ความเร็วขอบ V มากกว่า 25 m/s จะต้องถ่วงดูลน้ำหนักหังลักษณะสติ๊ก และพลวัต

การส่งถ่ายกำลังด้วยสายพานลิม

สายพานลิมส่วนใหญ่จะผลิตแบบไม่มีปลาย เป็นสายพานทำจากยางมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูครึ่งหนึ่ง ด้านบนมีสันโพลีเอสเทอร์ ที่ผ่านการรัลเคลอในชั่วโมงแล้วแทรกอยู่ ทำให้ค่าความต้านแรงดึงเพิ่มสูงขึ้น สายพานลิมชนิดที่มีชันไส้จอกหุ้มอยู่รอบ ๆ จะช่วยป้องกันการสึกหรอได้อีกด้วยสายพานลิมจะไม่รับแรงตามแนวรัศมีโดยตรงเหมือนสายพานแบบ แต่จะรับแรงตามแนวตั้งจากกับด้านข้างของสายพานลิม ดังรูปที่ 2.18 MC-BEL5(แรงปกติ F_N) สายพานลิมที่มีความตึงและค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน μ เท่ากับสายพานแบบ จะสามารถส่งกำลังได้ดีกว่าสายพานแบบได้ถึง 3 เท่า ซึ่งข้อดีและข้อเสียของสายพานลิมเมื่อเทียบสายพานแบบมีดังนี้คือ



รูปที่ 2.18 MC-BEL5 โครงสร้างแข็งปฏิริยาและขนาดของสายพานลิม

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

ข้อดี

- ส่งกำลังได้ดีในขณะที่รองเพลารับภาระน้อยกว่า
- มีการลื่นไถลขณะส่งกำลังน้อยมาก (ที่ประดิทิกภาพ $\eta = 0.90$)
- มีมุมขอบน้อย แต่ให้อัตราทดได้มากถึง $i_{max} = 15 : 1$ โดยที่ไม่ต้องมีลูกกลิ้งกดสายพาน
- เปลืองที่น้อย, มีระยะห่างระหว่างแกนเพลาน้อยกว่า
- ส่งถ่ายกำลังงานได้สูงที่ขนาดล้อสายพานและเพลาเล็กกว่า
- สามารถให้หมุนย้อนทิศทางได้
- สามารถจัดเรียงสายพานลิมได้หลายเส้นทำให้ส่งถ่ายกำลังงานได้มาก


ข้อเสีย

- ตันทุนผลิตสูงกว่าสายพานแบน
- มีระยะห่างระหว่างแกนเพลาจำกัด
- ไม่สามารถจัดสายพานส่งกำลังให้เป็นลักษณะไขว้สลับได้ ตามมาตรฐาน DIN 2211 จะกำหนดให้มุมด้านข้างของร่องล้อสายพานอยู่ระหว่าง 32 องศา ถึง 38 องศา (ตามแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพาน) ส่วนมุมของสายพานลิมที่กำหนดตาม DIN 2218 จะอยู่ระหว่าง 35 องศา ถึง 39 องศา แต่เมื่อนำสายพานลิมมาประกอบให้ตึงเข้ากับล้อสายพานแล้ว จะเกิดการยืด และในขณะหมุนดัดແบسنิทรรобыти่องล้อสายพาน ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อสายพานเล็กและมีระยะห่างระหว่างแกนเพลา $a = d_a + (3/2).h$ ($d_a =$ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อสายพานโดยรวม, $h =$ ความสูงสายพาน จะไม่มีการสูญเสีย (ลื่น) ขณะส่งกำลัง เพื่อให้สัมพันธ์กับการใช้งานจะมีการแบ่งแยกสายพานลิมเป็นรูปพรรณเดิมต่อไปนี้

ตามมาตรฐาน DIN 2211 จะกำหนดให้มุมด้านข้างของร่องล้อสายพานอยู่ระหว่าง 32 องศา ถึง 38 องศา (ตามแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพาน) ส่วนมุมของสายพานลิมที่กำหนดตาม DIN 2218 จะอยู่ระหว่าง 35 องศา ถึง 39 องศา แต่เมื่อนำสายพานลิมมาประกอบให้ตึงเข้ากับล้อสายพานแล้ว จะเกิดการยืด และในขณะหมุนดัดແบسنิทรรобыти่องล้อสายพาน ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมของล้อสายพานเล็กและมีระยะห่างระหว่างแกนเพลา $a = d_a + (3/2).h$ ($d_a =$ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อสายพานโดยรวม, $h =$ ความสูงสายพาน จะไม่มีการสูญเสีย (ลื่น) ขณะส่งกำลัง เพื่อให้สัมพันธ์กับการใช้งานจะมีการแบ่งแยกสายพานลิมเป็นรูปพรรณเดิมต่อไปนี้

สายพานลิมปเกติ

เป็นสายพานที่กำลังจะถูกทดสอบด้วยการนำเสาสายพานลิมเลี้นบางที่มีประสิทธิ์กำลังงานต่ำกว่ามาใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล้อสายพานที่มีขนาดเล็กจะมีการนำสายพานลิมบางเบิดด้านข้างมาใช้งาน ดูรูปที่ 2.19 MC-BEL6



รูปที่ 2.19 MC-BEL6 สายพานลิมรูปพรรณ

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

สายพานลิมชนิดที่มีการวัดเคในชั้น และมีพลาสติกไอยแก้วสั้น ๆ เสริมด้านล่าง จะทำให้ด้านข้างของสายพานทันเร็ว แลกเปลี่ยนสายพานที่มีร่องฟันได้สายพานจะเหมาะสมสำหรับใช้งานกับล้อสายพานขนาดเล็กสายพานลิมเลี้นบางเบิดด้านข้างจะนิยมนำมาใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์หมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญ

สายพานลิมร่วม (ดูรูปที่ 2.19 MC-BEL6)

จะนำมาใช้งานในการส่งกำลังมาก ๆ เพราะสายพานลิมอยู่ข้างติดกันหลายเส้นด้านบนสายพานนี้ จะมีแผ่นปิดยางสังเคราะห์ จึงเหมาะสมกับงานที่มีการถ่ายเทไม่แนบที่หมุนแบบบิ่น สม่ำเสมอและที่มีระยะห่างระหว่างเกนเพลามาก ๆ

สายพานลิมแหลม (ดูรูปที่ 2.19 MC-BEL6)

จะกระจายแรงตามแนวรัศมีไปยังแผ่นปิดด้านบนสายพานอย่างสม่ำเสมอตัดหน้ากาว้างสายพาน จึงเหมาะสมในการใช้กับเกนเพลากับที่มีระยะห่างมาก ๆ และรับภาระสูง

สายพานลิมหน้ากาว้าง (ดูรูปที่ 2.19 MC-BEL6)

เป็นสายพานรูปร่างพิเศษสำหรับการส่งกำลังที่มีการปรับความเร็วตอบตามต้องการได้

สายพานลิ่มหลายรูปพรรณ (ดูรูปที่ 2.19 MC-BEL6)

จะมีผ้าขันบันที่เป็นพลาสติกหุ้มอยู่ โดยรอบทำหน้าที่เป็นขันผ้ารับแรงดึงส่วนเนื้อสายพาน ร่องลิ่มเป็นลิ่มสายพานที่เรียงต่อกันที่ส่วนสัมผัสผ้า ร่องล้อสายพานได้แบบชนิดพอดี จึงทำให้แรงตามแนวรัศมีถูกถ่ายเทไปยังด้านบนของสายพาน จึงเหมาะสมใช้กับงานที่มีอัตราทดสูงมาก ๆ และส่งกำลังงานได้ถึง 600 kW

ล้อสายพานลิ่ม

ตาม DIN 2217 ล้อสายพานลิ่มจะมีแบบร่องเดียวหรือหลายร่อง มุมร่องล้อสายพาน $\alpha = 30$ องศา, $34'$ และ 38 องศา โดยล้อสายพานที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่าจะมีมุมร่องล้อสายพานที่ต่ำกว่า ร่องล้อสายพานจะมีการผลิตให้สายพานที่ส่วนประกอบแล้วไม่เลยพ้นจากขอบร่องล้อและจะต้องไม่จมอยู่ในร่องล้อ มีฉะนั้นสายพาน จะถูกนำเสนอโดยวิธีการลงร่องขึ้น ดังรูปที่ 2.20 MC-BEL7



รูปที่ 2.20 MC-BEL7 ขนาดสายพานที่ถูกต้อง


(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

2.4.2 สายพานลักษณะส่งกำลังด้วยรูปร่าง

สายพานพื้นขับมาตรฐาน

ในการส่งถ่ายโมเมนต์หมุนจะเกิดจากการขับของสายพานเข้าไปในพื้นล้อเพื่อง ทำให้มีการลิ่นไอล์ในขณะส่งกำลังโดย อัตราทด จึงคงที่เสมอ สายพานพื้นขับนี้จะผลิตแบบไม่มีปลาย DIN 7721 ใช้พลาสติกยูเรเทนหรือยางคุณภาพสูงหล่อขึ้นรูปโดยเสริมด้วย เส้นลวด เกลียวเหล็ก กล้าที่ทำหน้าที่รับแรงดึงได้เนื่องจากสายพานพื้นขับ ใช้แรงในการตึงสายพานโดย จึงทำให้เพลาและรองเพลาจับภาระน้อย ไปด้วยวัสดุที่ใช้ทำสายพานมีคุณสมบัติยึดหยุ่นที่ทำให้สามารถดูดกลืน การกระแทกและสั่นสะเทือนได้ถึงระดับหนึ่งพื้นขับสามารถรับภาระได้ถึง 400 N/cm^2 จึงเหมาะสมใช้งานส่งกำลังน้อยไปจนถึงปานกลางด้วยความเร็วถึง 80 m/r ล้อสายพานพื้นขับจะผลิตให้มีแผ่น


ประดิษฐ์ด้านข้าง ดูรูปที่ 2.21 MC-BEL8 ทั้งหมดจะใช้เหล็กกล่องเทา, โลหะเบากล่องขึ้นรูปใน
กระบวนการพิมพ์ พื้นเพื่องส่วนมากจะผลิตให้มีค่าโมดูล = 6 หรือ 10 และความสูงของพื้น = 4 และ 4,
5 mm



รูปที่ 2.21 MC-BEL8โครงสร้างสายพานพื้นขับมาตรฐาน
(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

สายพานพื้นขับประสิทธิภาพสูง

จะมีพื้นขับในรูปมนต์จั่ง (ดูรูปที่ 2.22 MC-BEL9) ทำให้การขับของพันนิมนานและแนบกรอบขับ
มากกว่าพื้นขับมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงสามารถรับ ภาระได้สูงกว่า รวมทั้งมีการสึกหรอและเสียงดัง
น้อยกว่าอีกด้วย



รูปที่ 2.22 MC-BEL9โครงสร้างสายพานขับประสิทธิภาพสูง
(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

การอ่านสัญลักษณ์ชื่อของสายพานลิ้ม

Machine-Pr-1 ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ISO กับ DIN

ISO	A	B	C	D
DIN	13	17	22	32

หมายเหตุ จากร่างข้างบน ความกว้างสายพาน (mm)

2.4.3 ตรวจสอบล้อสายพานและเพลา ก่อนประกอบ

สำหรับกรณีความเที่ยงตรงสูง

การตรวจสอบความเที่ยงศูนย์ แนวศูนย์ร่วมระหว่างผิวรองล้อสายพาน และวู

- เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ :

ก) โต๊ะตรวจสอบ, เพลามาตรฐาน, นาฬิกาวัด

ข) แท่นระดับ, แท่งลูกกลิ้งวัด, เพลามาตรฐาน


ค) เมื่อนอนข้อ ข) และระดับน้ำ

- วิธีการวัดตรวจสอบ : (ดูรูปที่ 2.23 MC-BEL10 ประกอบ)

ก) ตรวจสอบว่าผิวล้อสายพานด้วยการหมุนแล้วน้ำพิกาวัด (รูป (ก))

ข) วัดตำแหน่งแตกต่างของเพลามาตรฐานเพื่อถูกความเที่ยงศูนย์ของผิววู (รูป (ข))

ค) ใช้ระดับน้ำวัดตำแหน่งสูงต่ำของร่องล้อสายพาน (รูป (ค))



รูปที่ 2.23 MC-BEL10

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

การตรวจสอบความจากระหว่างผิวด้านข้างของล้อกับเพลา และผิววู

- เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ :

ก) เพลามาตรฐาน, ชาเกตاي

ข) ชาเกตايเด็นฟ์


ค) แกนเพลาทดสอบผิวเรียบด้านข้าง

- วิธีการตรวจสอบ : (ดูรูปที่ 2.24 MC-BEL11 ประกอบ)

ก) ใช้ชาเกตายวัดจากระหว่างเพลามาตรฐานและผิวด้านข้างของล้อสายพาน (รูป (ก))

ข) ใช้ชาเกตายเด็นฟ์วัดความสูงของผิวด้านข้างของล้อสายพาน (รูป (ข))

ค) ใช้แกนเพลาทดสอบความเรียบผิวด้านข้างของล้อสายพานด้วยสีทิดสอบ (รูป (ค))



รูปที่ 2.24 MC-BEL11

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

การตรวจสอบความเที่ยงศูนย์ของร่องลิม


- เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ :

แท่นลูกกลิ้งวัด, บล็อกเกจ, นาฬิกาวัด

- วิธีการตรวจสอบ : (ดูรูปที่ 2.25 MC-BEL12 ประกอบ)

ก) สูบบล็อกเกจเข้าไปในเข้าไปในร่องลิม

ข) ใช้นาฬิกาวัด วัดดูค่าแตกต่างบนผิวนิวบล็อกเกจทั้งสอง



รูปที่ 2.25 MC-BEL12 การใช้นาฬิกาวัดความเที่ยงศูนย์ของร่องลิม

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)


2.4.4 การประกอบและการตึงสายพาน (Installing and Tensioning Belts)

การประกอบสายพาน

ก่อนทำการประกอบสายพานใด ๆ ก็ตามให้กระทำดังนี้

- 1) ตรวจสอบดูว่ามีคำเตือนเรื่องความปลดภัยที่ต้องปฏิบัติก่อนหรือไม่
- 2) คลายอุปกรณ์ที่ปรับตึงสายพานให้อยู่ในสภาพหย่อนเต็มที่
- 3) ทำความสะอาดผิวหรือร่องล้อสายพาน
- 4) ตรวจสอบแนวร่วมศูนย์ของล้อสายพานทั้งสองด้วยบรรทัดเหล็ก ดูรูปที่ 2.26MC-BEL13

BEL13




รูปที่ 2.26 MC-BEL13

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

การต่อสายพานเบน

- การตัดความยาวสายพาน : การวัดความยาวสายพานโดยรอบ (ดูรูปที่ 2.27MC-BEL14 ประกอบ)
- 1) เช็คดูสายพานว่าเป็นขนาดและชนิดที่ใช้กับล้อสายพาน (รูป (ก))
 - 2) ตัดปลายด้านหนึ่งให้ได้จาก (รูป (ข))
 - 3) การคลายสกรูปรับการตึงสายพานให้อยู่ในสภาพหย่อนตื้นที่ (รูป (ค))
 - 4) ใส่สายพานรอบล้อสายพานให้ด้านผิวนานบลัมผ์สล้อสายพาน
 - 5) จับปลายสายพานด้านที่ตัดได้จากเกยบนสายพานเล็กน้อย (รูป (ง))
 - 6) ใช้มือจับให้แน่นแล้วหมายที่ปลายสายพาน




รูปที่ 2.27 MC-BEL14

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

การยึดสายพานแบบเข้าด้วยกัน

ในการจะต่อสายพานเข้าบราจิกัน จะต้องใช้ตัวเกี่ยว yidสายพานเลี้ยงก่อน (ตามรูปที่ 2.28 MC-BEL15) และแสดงการใช้ตัวเกี่ยว yid เนี้ยว่า ปลายสายพาน ที่ถูกและผิดวิธี



รูปที่ 2.28 MC-BEL15 ตัวอย่างการยึดต่อสายพานแบบ

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

การใช้อุปกรณ์ช่วยปีบตัวเกี่ยวปลายสายพาน

1) เลือกขนาดตัวเกี่ยวปลายสายพานให้สมพันธ์กันกับขนาดความหนาของสายพาน

2) ตัดขนาดความยาวตัวเกี่ยวเท่ากับความกว้างของสายพานแบบ - นำไปในอุปกรณ์ให้อญ្ត

กิ่งกลาง ดังรูปที่ 2.29 MC-BEL16 (ก)

3) ยกตัวมืออุปกรณ์ให้กดตัวเกี่ยวขึ้นด้วยสายพานให้แน่นสนิท ดังรูปที่ 2.29 MC-BEL16 (ข)

และ (ก)

4) ในกรณีไม่มีอุปกรณ์ให้ใช้ค้อนตีอัดแทนได้

5) สำหรับอีกปลายด้านหนึ่งจะต้องตัดปลายสายพานออก เพราะมีระยะที่ผลลัพธ์ของตัว


เกี่ยว yidสายพานทั้งสองข้าง แล้วจึงตัวเกี่ยวเข้ากับปลายสายพาน ดังรูปที่ 2.29 MC-BEL16 (ง)

TJ
 230
 2285 พ
 2551

14426757 C.2



๑๖ ส.ร. ๒๕๕๒




รูปที่ 2.29 MC-BEL16

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

การประกอบสายพานลิม (Installing Vee Belt)

- 1) ตรวจสอบสายพานลิมที่มีขนาดความยาวถูกต้อง รวมทั้งมุนเนี้ยบ ดังรูปที่ 2.28MC-BEL17 (ก)
- 2) กรณีเป็นล็อกสายพานหลายร่อง ให้เริ่มประกอบใส่ร่องล็อกสายพานในสุดก่อน ดังรูปที่ 2.30MC-BEL17 (ข)



รูปที่ 2.30 MC-BEL17

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

การปรับความตึงของสายพาน

สายพานหากตึงมากเกินไปก็จะทำให้สายพาน รองเพลาสึกหรอเร็วขึ้น หากหย่อนมากก็จะเกิดการลื่นไถลส่งกำลังได้ไม่ดีเท่าที่ควร ด้วย

เหตุนี้จะต้องมีการปรับตึงสายพานตามที่ผู้ผลิตกำหนดมา โดยกระทำดังนี้

1) ดูค่าแรงดึงดัดและระยะดัดของสายพานจากคู่มือผู้ผลิต

2) ใช้เก็จวัดแรงดึงบริเวณกึ่งกลางความยาวของสายพาน ดังรูปที่ 2.31 MC-BEL18 (ก) -

วัดค่าที่ค่าระยะดัดสายพาน


3) ปรับความตึงตามค่าที่ผู้ผลิตกำหนดด้วยการปรับสกรูที่รั้งฐานมอเตอร์ ดังรูปที่ 2.31

MC-BEL18 (ข)

4) เช็คความตึงของสายพานด้วยเก็จสปริงวัดแรงและบรรหัดเหล็ก

5) ปรับความตึงจนได้ค่าถูกต้อง

6) ยืดเชือกฐานมอเตอร์และล็อกสกรูปรับให้แน่น



รูปที่ 2.31 MC-BEL18

(ที่มา : <http://www.gprecision.net/>)

2.4.5 การบำรุงรักษาสายพาน

สายพานแบบ : สายพานที่ทำจากหนังเมื่อใช้งานไปนาน ๆ ผิวสัมผัสรจะเกิดเป็นมัน ซึ่งอาจเกิดจากการตึงสายพานไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการลื่นไถลนั้น ห้ามน้ำมันทรายเด็ดขาด เพราะเรื่องทุกชนิดจะทำให้สายพานเสียหาย สายพานหนังที่มีผิวสัมผัสมัน จะนิยมใช้น้ำสบู่沖อุ่นและแปรงขัดออก (ห้ามใช้แปรงลวดที่แข็งแรง) หลังจากปล่อยให้แห้งแล้วนำมาทาด้วยน้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชหรือจาระบี - ปล่อยทิ้งไว้ให้มันเข้าไปในสายพาน (ทำให้สายพานอ่อนตัว) - หลังจาก 2 ชั่วโมง หากยังมีเศษน้ำมันหรือจาระบีที่สายพานไม่สามารถดูดซึมต่อไปแล้วให้ใช้ผ้าเช็ดออกให้แห้ง

สายพานลิม : จะห้ามมิให้นำมันหรือจาระบีส์มั่ส์สายพานลิมเด็ดขาด หากมิสามารถหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำมันหรือจาระบีได้แล้ว ก็ให้ใช้สายพานลิมพิเศษที่ทำจากยางเปื้อนูนนาน ในกรณีใช้แรชินก็จะทำให้เกิดการเสียหายแก่สายพาน เช่นกัน การใช้สายพานลิมที่อุณหภูมิเกินกว่า 70 องศา อย่างถาวร จะทำให้สายพานเสื่อมสภาพเร็วในการปรับตึงสายพานมากเกินไปจะมีผลให้ขาด เร็วๆ ก่อนกำหนด สำหรับกรณีที่สายพานในร่องล้อสายพานหลายเด็นนี้เสียหาย 1 เด่น ก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกเด่นทั้งชุดเสมอ

ก่อนที่จะติดตั้งมอเตอร์ลงกำลังโดยใช้สายพาน จะเป็นต้องเดือกสมบูรณ์ต่างๆ ของสายพาน ดังต่อไปนี้ ชนิดของสายพาน (สายพานแบบ, สายพานตัววี, สายพานกลม) ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำสายพาน (หนัง, ผ้า, ยาง) ขนาดเด่นผ่านศูนย์กลาง และความกว้างของฟู่เลย์ ทิศทางในการหมุนของมอเตอร์ ฯลฯ หลังจากที่ได้คำนึงถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตั้ง มอเตอร์ได้ตามวิธีต่อไปนี้

2.4.6 กรรมวิธีในการติดตั้งสายพานส่งกำลัง

ก. กรรมวิธีในการติดตั้ง (ดูรูปที่ 2.32)

ข. ขยายความกรรมวิธี (ดูรูปที่ 2.32)

(1) เมื่อต้องการเสียงเงียบในการส่งกำลัง และในขณะที่ระยะห่างระหว่างเพลาทั้งสองควรเลือกใช้สายพานตัววี


(5) (6) โดยสายพานรูปตัววี ทำจากยาง จนทนทานต่อสภาพอุณหภูมิ และน้ำมันต่างๆ ดังนั้นถ้าอุณหภูมิร้อนเครื่องจักรสูง หรือเป็นบริเวณที่มีน้ำมันมาก ไม่ควรเลือกใช้สายพานตัววี ในการส่งกำลัง

(3) ในกรณีสายพานรูปตัววี ตัวฟู่เลย์เป็นร่องตัววีเพื่อให้หนาล้มผัสส่งกำลังได้มากกว่า สายพานแบบ ซึ่งจะทำให้ค่าสลิพ (การลื่นไถล) ต่ำกว่าสายพานแบบ ดังนั้นถ้าต้องการค่าสลิพต่ำมาก ก็ต้องคำนึงใช้สายพานตัววี แต่อย่างไรก็ต้องมีสลิพอยู่บ้าง ถ้าต้องการให้มีสลิพโดยต้องใช้สายพานพอกพันเพื่อง หรือใช้ชับ

(7) การใช้สายพานตัววี

สายพานตัววีแยกออกตามขนาด โดยทั่วไปจะมีมาตรฐานรวมด้วย A , B , C และ D และขนาดสายพานแคบ เช่น 3V, 5V, 8V เป็นต้น

แผนภูมิรุ่นขั้นตอนการเลือกสายพาน



รูปที่ 2.32 ขั้นตอนการเลือกสายพานให้เหมาะสมต่อการนำมาใช้งาน

2.4.7 การหาค่าแรงดึงบนสายพานที่เหมาะสม
ค่าต่ำสุดของแรงดึงบนสายพาน (เรียกว่าค่าแรงดึงในขันตัน: T_s หน่วยเป็นกิโลกรัม) ที่ต้องการส่งกำลังบิดในสภาพปกติ คำนวนได้จากสมการข้างล่าง

$$T_s = 0.9 \left\{ \frac{37.5(2.5 - F) H_d}{F} + \frac{W \times v^2}{N \times v} \right\} \text{ (กก.)}$$

2.3

โดย

 F : แฟคเตอร์แก้ไขของมุมมองสัมผัส H_d : ค่าแรงม้าที่ออกแบบให้งาน = ค่าแรงม้าจริง \times กับค่าสัมประสิทธิ์ของการโอบอุ่นลด (แรงม้า) ค่าแรงม้าจริงคำนวนจาก 1 แรงม้า = 0.746 KW และค่าของสัมประสิทธิ์ของการโอบอุ่นลดใช้ประมาณ 1.3 N : จำนวนสายพาน (ชิ้น) V : ความเร็วของสายพาน (เมตร / วินาที) W : น้ำหนักของสายพานต่อหน่วยความยาว (กิโลกรัม/เมตร) G : ค่าอัตราเร่งจากแรงดึงดูดของโลก = 9.8 เมตร/วินาที²
ซึ่งแฟคเตอร์แก้ไขของมุมสัมผัส มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามมุมสัมผัสของฟู่เลียร์ตัวเล็กและค่าผลต่างของเดินผ่านศูนย์กลางพิชของฟู่เลียร์ตัวใหญ่ (D) กับเดินผ่านศูนย์กลางพิชของฟู่เลียร์ตัวเล็ก (d) หารด้วยระยะห่างระหว่างเพลา (C) ดังแสดงในตาราง 2.2ตาราง 2.2 แสดงแฟคเตอร์แก้ไขสำหรับมุมสัมผัส F

<u>D - d</u>	มุมสัมผัสของฟู่เลียร์ตัวเล็ก	แฟคเตอร์แก้ไข F
C		
0.0	180	1.00
0.1	174	0.99
0.2	169	0.97
0.3	163	0.96
0.4	157	0.94
0.5	151	0.93
0.6	145	0.91
0.7	140	0.89

นอกจากนี้น้ำหนักของสายพานต่อหน่วยความยาว (W) ยังเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดของสายพานและรูปร่าง ดังแสดงในตารางที่ 2.3

ตาราง 2.3 แสดงน้ำหนักต่อหน่วยความยาวของสายพาน W

ชนิดของสายพาน	รูปร่าง	W (กก./เมตร)
สายพานตัววีชนิดธรรมด้า	A	0.12
	B	0.20
	C	0.37
	D	0.67
	E	1.02
สายพานตัววีเคน	3V	0.08
	5V	0.20
	8V	0.50

2.4.8 การหาค่าแรงหย่อนโหลดของสายพาน

ภายหลังจากการหาค่าแรงตึงของสายพานในขั้นต้น T จะสามารถคำนวณหาแรงหย่อนโหลด T_d (กิโลกรัม) ของสายพานได้จากสมการ

$$T_d = \frac{G \times T_s + Y}{16} \quad (2.4)$$

เมื่อ

G : สัมประสิทธิ์แรงตึงของสายพาน

1.3 – 1.5 เมื่อใช้สายพานใหม่

1.0 – 1.3 เมื่อปรับสายพานใช้แล้วให้ตึง


Y : ค่าคงตัว (กิโลกรัม)

ตาราง 2.4 แสดง ค่าคงตัว Y

ชนิดของสายพาน	รูปร่าง	Y (กก.)
สายพานตัววีชนิดธรรมด้า	A	1.5
	B	2.0
	C	3.0
	D	6.0
	E	11.0
สายพานตัววีแคบ	3V	2.0
	5V	5.0
	8V	10.0

2.4.4 การหาค่าระยะทางหย่อนของสายพาน (δ) เดลต้า

สายพานควรรับแรงตึงขนาดพอเหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกิดการหย่อนของสายพาน (ระยะมิลลิเมตร) ตามที่กำหนดเมื่อใช้แรงหย่อนโหลด T_d กดลงบนกึ่งกลางสายพานระหว่างฟู่เลี้ยวหัน สองตามแนวตั้งจากกับสายพาน ซึ่งมีระยะห่างกัน t (มม.) ในการปรับค่าการหย่อน (δ) ปรับค่าระยะห่างระหว่างแกนเพลา C หรือพูเลเยอร์



$$\text{เมื่อ } d = 0.016 \times t \text{ (มม.)}$$

ซึ่งค่าจุดกึ่งกลาง t

$$\text{หาได้จาก } t = \sqrt{c^2 - \left[\frac{D - d}{2} \right]} \quad (\text{มม.}) \quad (2.5)$$