


อกินันทนาการ



การศึกษาและพัฒนาเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ ด้วยการเติมเนื้อวัสดุ

THE STUDY AND DEVELOPMENT OF  
FUSED FILAMENT FABRICATION 3D PRINTER

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันลงทะเบียน.....
เลขประจำบัตร.....
นามสกุลผู้ใช้.....

นายเชษฐพงศ์ รอดพ่าย รหัส 55360680

นายพิพัฒน์พล จิระรุ่งเสศียร รหัส 55360765

นางสาวมนิรัตน์ ดิษพัฒน์ รหัส 55360789

บี

๗๗๒  
๕๕๘

ปริญญาaniพนธน์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวกรรมเครื่องกล ภาควิชาชีวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีการศึกษา 2558



## ใบรับรองปริญญานิพนธ์

หัวข้อโครงการ : การศึกษาและพัฒนาเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ ด้วยการเติมเนื้อวัสดุ

THE STUDY AND DEVELOPMENT OF FUSED FILAMENT  
FABRICATION 3D PRINTER

ผู้ดำเนินโครงการ : นายเชษฐพงศ์ รอดพ่าย รหัส 55360680

นายพิพัฒน์พล จิระรุ่งเสถียร รหัส 55360765

นางสาวมนีรัตน์ ดิษพัฒน์ รหัส 55360789

ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. ศลิษา วีรพันธุ์

ที่ปรึกษาร่วมโครงการ : ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย

ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา : 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร อนุมัติให้โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  
การศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะกรรมการโครงการ

..... ที่ปรึกษาโครงการ

( ดร. ศลิษา วีรพันธุ์ )

..... ที่ปรึกษาร่วมโครงการ

( ดร. สุเมธ เหมะวัฒนะชัย )

..... กรรมการ

( พศ.ดร. ชวัญชัย ไกรทอง )

..... กรรมการ

( อาจารย์ ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ )

ชื่อหัวข้อโครงการ	การศึกษาและพัฒนาเครื่องขึ้นรูป 3 มิติ ด้วยการเติมเนื้อรั่สตุ		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายเชษฐ์พงศ์	รองพี่ย์	รหัส 55360680
	นายพิพัฒน์พล	จิรารุ่งเสถียร	รหัส 55360765
	นางสาวมนีรัตน์	ดิษพัฒน์	รหัส 55360789
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร. ศลิษา วีระพันธุ์		
ที่ปรึกษาร่วม	ดร. สุเมธ เหมะวัฒนะชัย		
สาขาวิชา	วิศวกรรมเครื่องกล		
ภาควิชา	วิศวกรรมเครื่องกล		
ปีการศึกษา	2558		

### บทคัดย่อ

โครงการฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดเส้นพลาสติกและเคลื่อนที่ตามแนวแกน X Y Z โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกศึกษาหลักการทำงานชั้นงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติดั้นแบบ (Prusa i3) และปัจจัยที่มีผลต่อ การขึ้นรูปและคุณภาพชั้นงาน โดยพิจารณา 5 ตัวแปร คือ อุณหภูมิหัวฉีด อุณหภูมิฐานความร้อน ความหนาแน่นการพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ชั้นงานและการทำงานพัฒนารายความร้อน ส่วนที่สองจะเป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ให้มีขั้นตอนการประกอบที่ง่ายขึ้น เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาอยู่ในระดับเดียวกัน และปรับปรุงชุดขั้นตอนการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนที่สามเป็น การทดสอบการขึ้นรูปชั้นงานและคุณภาพชั้นงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติรุ่น (Summer) เปรียบเทียบ กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติดั้นแบบ

จากการพัฒนาและทดสอบพบว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer มีขั้นตอนการประกอบที่ง่ายกว่า เครื่องพิมพ์ Prusa i3 โดยพิจารณาจากผลการทดสอบความผู้ทดสอบ ด้านราคาเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Summer มีราคาที่ถูกกว่าเครื่องพิมพ์ Prusa i3 19 % แต่ด้านคุณภาพชั้นงานเครื่องพิมพ์ Summer มีความละเอียดน้อยกว่า เครื่องพิมพ์ Prusa i3

<b>Project title</b>	THE STUDY AND DEVELOPMENT OF FUSED FILAMENT FABRICATION 3D PRINTER		
<b>Name</b>	Mr. Chatthapong	Rodpai	Code 55360680
	Mr. Pipatthpon	Jirarrungsatian	Code 55360765
	Miss. Maneates	Dispat	Code 55360789
<b>Project advisor</b>	Dr. Salisa Veerapun		
<b>Co-advisor</b>	Dr. Sumet Heamawatanachai		
<b>Major</b>	Mechanical Engineering		
<b>Department</b>	Mechanical Engineering		
<b>Academic year</b>	2015		

---

### Abstract

This Project is an experiment-driven development of a new FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer benchmarking with one of a well-known model, the Prusa i3, developed by RepRap organization. The project involves 3 stages. First, the parameters effected the operation of Prusa-i3 and printing quality are investigated. Those parameters include nozzle and hot-bed temperature, printing density, printing speed and heat removal set-up. Second, a new 3D-Printer called Summer is developed based on thorough investigation of the result obtained beforehand. Finally Summer is tested and, work pieces are compared with those printed by Prusa-i3.

The result shows that Summer has simpler process comparing to Prusa-i3 while costs down by 19 %. However, by visual inspection, the specimens obtained from Summer than those printed by Prusa-i3 have lower quality.

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิศวกรรมเครื่องกลฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางคณะผู้ดำเนินงาน ต้องขอขอบพระคุณ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่กรุณาให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการมาโดยตลอด ทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่

ขอขอบพระคุณ ดร.สุเมธ เหنمวัฒน์ชัย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ ที่ช่วยชี้แนะข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นและดูแลให้คำปรึกษาขณะดำเนินโครงการนี้เสมอ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่อบรมสั่งสอน และให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินงาน

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทดสอบโครงการ

ขอขอบพระคุณฝ่ายเลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ

สุดท้ายนี้ ผู้ดำเนินงานขอขอบคุณความดีที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ แด่ผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดจากโครงการนี้ ผู้ดำเนินงานต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย

คณะผู้ดำเนินโครงการ

## สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญนานิพนธ์	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
<b>สารบัญ</b>	<b>จ</b>
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูป	ณ
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	1
1.4 สถานที่ดำเนินโครงการ	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.7 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ	3
<b>บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี</b>	
2.1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ	7
2.2 กระบวนการเติมเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing : AM)	7
2.3 ขั้นตอนการขึ้นรูปด้วยกระบวนการ	10
2.4 การเคลื่อนที่ตามแนวแกน 3 มิติ	13
2.5 เครื่องพิมพ์ 3 มิติด้านแบบ ( Prusa i3 )	15
<b>บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ</b>	
3.1 แผนการดำเนินงาน	21
3.2 ขั้นตอนการใช้งานเครื่องพิมพ์	23
3.3 ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆจาก Software ควบคุม	25

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>บทที่ 4 การทดสอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Prusa i3)</b>	
4.1 ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติต้นแบบ (Prusa i3)	27
4.2 การออกแบบการทดสอบ	28
4.3 ขั้นตอนการทดสอบ	28
4.4 ผลการทดสอบเครื่องพิมพ์	33
4.4 วิเคราะห์ผลการทดสอบ	35
<b>บทที่ 5 การพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Summer)</b>	
5.1 ปัญหาที่พบในจากเครื่องพิมพ์ต้นแบบ	42
5.2 แนวคิดการพัฒนา	44
5.3 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Summer)	46
5.4 รายการสัดและจัดซื้อ	55
5.5 ขั้นตอนการประกอบเครื่อง Summer	63
5.6 ระบบอิเล็กทรอนิกส์	67
5.7 โปรแกรมควบคุม	69
<b>บทที่ 6 การทดสอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Summer)</b>	
6.1 การทดสอบเครื่องพิมพ์	74
6.2 ผลการทดสอบเครื่องพิมพ์	75
6.3 วิเคราะห์ผลการทดสอบ	79
<b>บทที่ 7 สรุปและข้อเสนอแนะ</b>	
7.1 สรุปผล	81
7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาและปรับปรุง	84

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บรรณานุกรม	85
ภาคผนวก ก	86
ภาคผนวก ข	94
ภาคผนวก ค	152
ภาคผนวก ง	171
ภาคผนวก จ	184
ภาคผนวก ฉ	187



## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.7 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ	3
2.1 หลักการทำงานของกระบวนการเดิมเนื้อวัสดุ	8
4.1 กำหนดตัวแปรการทดสอบ	29
4.2 ตารางเกณฑ์การประเมินและขนาด	32
4.3 ตารางสรุปผลการทดสอบและการไฟเดาร์	33
4.3.1 ทดสอบแปรผันค่าอุณหภูมิหัวฉีด	33
4.3.2 ทดสอบแปรผันค่าอุณหภูมิฐานความร้อน	34
4.3.3 ทดสอบแปรผันค่าความหนาแน่นชิ้นงาน	35
4.3.4 ทดสอบแปรผันค่าความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน	36
4.3.5 ทดสอบแปรผันค่าการทำงานพัดลมระบายความร้อน	38
5.3 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Summer)	
5.3.1 ชิ้นส่วนที่ต้องพิมพ์แบบ 3 มิติ	50
5.3.2 ชิ้นส่วนที่ต้องดัดแปลง	54
5.4 รายการวัสดุ	
5.4.1 รายการชิ้นส่วนที่ต้องพิมพ์ 3 มิติชิ้นมา	55
5.4.2 รายการวัสดุที่จัดซื้อ	59
6.1 กำหนดการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน	75
6.2 ตารางสรุปผลการทดสอบเครื่อง Summer	76
6.2.1 ทดสอบแปรผันค่าอุณหภูมิฐานความร้อน	76
6.2.2 ทดสอบแปรผันค่าความหนาแน่นชิ้นงาน	77
6.2.3 ทดสอบแปรผันค่าความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน	78
7.1 ชิ้นงานที่ดีที่สุดของเครื่อง Prusa i3 และ เครื่อง Summer	81
7.2 ชิ้นส่วนที่เสียหายได้ง่าย	83

## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 รูปทรง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	10
2.2 แปลงเป็นข้อมูลในรูป .STL	10
2.3 อธิบายถึงการเคลื่อนที่ ตำแหน่งและการวางแผนที่ถูกต้อง	11
2.4 การตั้งค่าข้อจำกัดของวัสดุ	11
<b>2.5 การขึ้นรูป</b>	<b>12</b>
2.6 ขั้นงานจากโปรแกรมและขั้นงานที่พิมพ์ขึ้นรูปสำเร็จ	12
2.7 แนวการเคลื่อนที่ของเครื่อง CNC	13
2.8 การเคลื่อนที่เขิงเส้น X, Y และ Z และการเคลื่อนที่เขิงมุม A, B และ C	14
2.9 ใช้สายพานและพูเล่ยในการขับเคลื่อน	15
2.10 ใช้แกนเกลี่ยวในการขับเคลื่อน	16
2.11 ฐานรองแบบร้อนด้านหลังและด้านหน้า	16
2.12 ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก	17
2.13 ตัวควบคุม สเต็ปมอเตอร์และลิมิตสวิทช์	18
2.14 ภาพออกแบบ 3 มิติ .STL	19
<b>3.1 ลำดับขั้นตอนดำเนินงาน</b>	<b>22</b>
3.2 ออกแบบขั้นงานในโปรแกรม CAD	23
3.3 บันทึกไฟล์เป็นสกุล .STL	23
3.4 ไฟล์ขั้นงานในโปรแกรม Cura	24
3.5 ไฟล์ขั้นงานในโปรแกรม Repetier	24
3.6 เครื่องพิมพ์เริ่มทำงาน	25
3.7 เปิดไฟล์ .STL ในโปรแกรม Cura	25
<b>3.8 ตั้งค่าการทำงาน</b>	<b>26</b>
4.1 ตำแหน่งอุปกรณ์สำคัญและด้านหน้าและข้างของเครื่อง Prusa i3	27

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.2 ท่อปิวและไอโซเมตริกของเครื่อง Prusa i3	28
4.3 ชิ้นงานต้นแบบ	32
5.1 โครงสร้างจากอะคริลิก	41
5.2 ตำแหน่งของสเตปมอเตอร์ ในแนวแกน x y z	42
5.3 ชุดขับเส้นพลาสติก	43
5.4 โครงสร้าง	44
5.5 ลดจำนวนสเตปมอเตอร์ในแนวแกน z เหลือเพียง 1 ตัว	45
5.6 ชุดขับเส้นพลาสติก	45
5.7 แบบ 3 มิติ	46
5.8 ภาพมุมมอง Isometric	47
5.9 ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่พิมพ์ขึ้นรูปจากพลาสติก	47
5.10 ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่พิมพ์ขึ้นรูปจากพลาสติก	48
5.11 ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่พิมพ์ขึ้นรูปจากพลาสติก (ชุด Platform)	48
5.12 ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่พิมพ์ขึ้นรูปจากพลาสติก (ชุดฉีดเส้นพลาสติก)	49
5.13 ชุดประกอบโครง	63
5.14 โครงเครื่องพิมพ์	63
5.15 ชุดประกอบการเคลื่อนที่แนวแกน Y	64
5.16 ชุดการเคลื่อนที่แนวแกน Y	64
5.17 ชุดการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z	65
5.18 ชุดฉีดเส้นพลาสติก	65
5.19 ประกอบชุด Platform Z	66
5.20 ชุดการเคลื่อนที่แนวแกน X	66
5.21 เครื่องพิมพ์ Summer หลังจากประกอบเรียบร้อย	67

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.22 แผงผังวงจร electronics	67
5.23 แผงวงจรตัวควบคุม	68
5.24 สเต็ปมอเตอร์และ ลิมิตสวิทช์	68
5.25 Thermistor และ Power supply	69
5.26 รูปการปรับตั้งค่าค่าสั่งในโปรแกรม Arduino	70
5.27 การปรับค่า	70
5.28 จำลองการขึ้นรูป	71
5.29 เลือกชนิด support	71
5.30 Printer settings	72
6.1 ตำแหน่งอุปกรณ์สำคัญและด้านหน้าและข้างของเครื่อง Summer	74
6.2 ห้องป่าวของเครื่อง Summer	75
7.1 กราฟแสดงความคลาดเคลื่อนของเครื่องพิมพ์ Prusa i3 และเครื่องพิมพ์ Summer	81
7.2 ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่เสียหายได้ง่าย	82

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการพิมพ์ชิ้นงานออกแบบในรูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถพิมพ์สิ่งของจากคอมพิวเตอร์ให้ออกมาในรูปทรง 3 มิติ เพื่อใช้ในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น งานทางด้านวิศวกรรม งานทางด้านสถาปัตยกรรม งานทางด้านการออกแบบ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบได้ในเวลาอันรวดเร็วและช่วยในการลดเวลาในการพัฒนาชิ้นงาน ในปัจจุบันเครื่องพิมพ์ 3 มิติยังคงเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงและมีการทำงานที่ซับซ้อน การเข้าถึงเทคโนโลยีนี้อยู่ในขอบเขตจำกัด

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ริเริ่มที่จะศึกษาและพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้ จึงได้มีการนำเอาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่น Prusa i3 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีราคาที่ย่อมเยาใช้งานง่าย เมื่อเปรียบเทียบราคากับเครื่องตัวอื่นในห้องทดลองมาทำการทดลอง ศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Summer) ที่ประกอบและใช้งานได้ง่าย มีราคาถูกลง

#### 1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างและการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่น Prusa i3
- 1.2.2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
- 1.2.3 ออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (รุ่น Summer)

#### 1.3 ขอบเขตของการศึกษา

- 1.3.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นรูป 3 มิติของเครื่องพิมพ์ต้นแบบ (Prusa i3) โดยพิจารณาจาก อุณหภูมิหัวฉีด, อุณหภูมิของฐานให้ความร้อน, การตั้งค่าความหนาแน่นการพิมพ์, ความเร็วในการ พิมพ์ชิ้นงานและการระบายความร้อนออกจากชิ้นงาน
- 1.3.2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จากเครื่องพิมพ์ต้นแบบพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการประกอบ

1.3.3 เปรียบเทียบการขึ้นรูป 3 มิติ ระหว่างเครื่องพิมพ์ 3 มิติตันแบบ (Prusa i3) และเครื่องพิมพ์ที่พัฒนาขึ้น

#### 1.4 สถานที่ดำเนินโครงการ

อาคารภาควิชาศึกษาครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

#### 1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.5.1 ศึกษาทฤษฎีและการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
- 1.5.2 ศึกษาและประกอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติตันแบบ (Prusa i3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
- 1.5.3 ออกแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ปรับปรุงจากเครื่องพิมพ์ตันแบบ
- 1.5.4 สร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ตัวใหม่ (Summer)
- 1.5.5 ทำการทดสอบและเปรียบเทียบระหว่างเครื่องพิมพ์ตันแบบกับเครื่องพิมพ์ที่ปรับปรุง
- 1.5.6 สรุปและจัดทำรายงาน

#### 1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบ FFF (Fused Filament Fabrication) และปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นรูป
- 1.6.2 พัฒนาและสร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

1.7 ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในกรอบที่ 1.1

ตัวราชวงศ์แต่ครองราช位ยาวนานที่สุดในไทย (ต่อ)

ตราสูงແສດງการດำນີມານຸ່ມອົກຈະນານ (ຕ່ວ)

ตราสารแสดงการดำเนินงานของโครงงาน (ต่อ)

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะเป็นหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยกล่าวถึง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ กระบวนการเติมเนื้อวัสดุ การเคลื่อนที่ตามแนวแกน 3 มิติ และการทำงานของระบบซอฟต์แวร์

#### 2.1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D printer คือเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการเติมเนื้อวัสดุ เพื่อทำให้วัสดุนั้นเกิดเป็นรูปร่างที่สามารถจับต้องได้ตามที่ต้องการ การเติมเนื้อวัสดุจะถูกดำเนินการโดย Additive Process ซึ่งการขึ้นรูปนั้นจะค่อยเป็นไปทีละชั้น ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการพิมพ์งานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หน้าที่หลักของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือ สร้างชิ้นงานจริงออกมาตามรูปร่างและขนาดที่ออกแบบไว้

#### 2.2 กระบวนการเติมเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing : AM)

กระบวนการเติมเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing : AM) เป็นการพัฒนาและการใช้กระบวนการในการผลิตแบบ Additive Manufacturing หรือก็คือการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการเติมเนื้อวัสดุเข้าไป ซึ่งต่างจากการผลิตแบบกัดเนื้อวัสดุออกหรือ Subtractive Manufacturing อย่างเช่นการกัด , เ减 , กัด , ไส , เเยะ ฯลฯ การพัฒนากระบวนการการเติมเนื้อวัสดุนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง กลไกขับเคลื่อนการพัฒนานี้มาจากการเทคโนโลยี วิธีการ และการนำไปประยุกต์ใช้งานที่ทันสมัยและแพร่หลายขึ้น กระบวนการเติมเนื้อวัสดุคือเทคโนโลยีด้านหนึ่งที่ใช้สำหรับขึ้นรูปชิ้นงานในลักษณะที่จับต้องได้ เป็นขั้นส่วนต้นแบบ หรือรวมไปถึงชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยการขึ้นรูปเป็นไปตามแบบ 3D CAD

เทคโนโลยีกระบวนการเติมเนื้อวัสดุสามารถใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้ กระบวนการเติมเนื้อวัสดุนั้นจึงมีการทำงานที่แม่นยำและใช้หลักการการเชื่อมต่อกันของวัสดุที่อยู่ในรูปแบบต่าง เช่น ในรูปแบบของเหลว ผง หรือแผ่นวัสดุบางๆ การทำงานของการขึ้นรูป ทำงานโดย

การเพิ่มวัสดุขึ้นมาทีละชิ้น โดยแต่ละชิ้นจะมีพื้นที่เป็นพื้นที่ตัดขวาง ที่ได้มาจากการข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ออกแบบ (CAD)

ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการเติมเนื้อวัสดุ แยกสถานะวัสดุที่ใช้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ของเหลว , เส้นใย , ผงและแผ่นแข็ง ซึ่งวัสดุแต่ละสถานะมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 หลักการทำงานของกระบวนการเติมเนื้อวัสดุ

สถานะ	กระบวนการ	การจัดเตรียมวัสดุ	เทคนิคการสร้างชิ้น	การเปลี่ยนสถานะ	ชนิดวัสดุ
ของเหลว	SLA	ถังเรซินเหลว	ยิงแสงเลเซอร์/ถ่ายแสง	ปฏิกิริยาโพลิเมอร์รีเซชัน	เรซิน,เซรามิกส์
	MJM	พอลิเมอร์เหลวในหัวฉีด	พ่นหมึก	ให้ความเย็น และปฏิกิริยาพอลิเมอร์รีเซชัน	อะคริลิค,พู๊ฟ
	RFP	ของเหลวในหัวฉีด	หยดของเหลว	แข็งตัวโดยการให้ความเย็น	น้ำ
เส้นใย	FFF	เส้นใยหลอมละลายในหัวฉีด	ฉีดขึ้นรูปอย่างต่อเนื่อง	แข็งตัวโดยการระบายความร้อน	เทอร์โมเซทเทอร์โมพลาสติก, Waxes
	Robo casting	ป้อนในหัวฉีด	ฉีดขึ้นรูปอย่างต่อเนื่อง	-	เซรามิกส์
	FEF	ป้อนในหัวฉีด	ฉีดขึ้นรูปอย่างต่อเนื่อง	แข็งตัวโดยการให้ความเย็น	เซรามิกส์

ตารางที่ 2.1 หลักการทำงานของกระบวนการติมเนื้อรั่สตุ (ต่อ)

สถานะ	กระบวนการ	การจัดเตรียมวัสดุ	เทคโนโลยีสร้างขึ้น	การเปลี่ยนสถานะ	ชนิดวัสดุ
พง	SLS	ผงวัสดุบุนธฐาน	เลเซอร์สแกน	หยอดละลายบางส่วน	โลหะ, พลาสติก, เซรามิกส์และแก้ว
	SLM	ผงวัสดุบุนธฐาน	เลเซอร์สแกน	หยอดละลายทั้งหมด	โลหะ
	EBM	ผงวัสดุบุนธฐาน	ลำแสงอิเล็กตรอนสแกน	หยอดละลายทั้งหมด	โลหะ
แผ่นแข็ง	LOM	ตัดด้วยเลเซอร์	ตัดชิ้นงานและติดเข้าด้วยกัน	-	กระดาษ, พลาสติก, โลหะ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ทำการศึกษาและพัฒนาขึ้นใช้เทคโนโลยีแบบ Fused Filament Fabrication (FFF) จึงมีขั้นตอนการขึ้นรูปดังนี้


### 2.3 ขั้นตอนการขึ้นรูปด้วยกระบวนการ

2.3.1 ออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมออกแบบ 3 มิติมาตรฐานทั่วไป เช่น Sketchup , Solidworks , Autocad 3D , Autodesk 3D max , Rhino ดังรูปที่ 2.1 กระบวนการขึ้นรูปจะเริ่มจากการออกแบบรูปทรง 3 มิติ จากโปรแกรม CAD ต่างๆ



รูปที่ 2.1 รูปทรง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


2.3.2 จัดเก็บไฟล์และส่งออกข้อมูล ในรูปแบบข้อมูล .STL



รูปที่ 2.2 แปลงเป็นข้อมูลในรูป .STL


2.3.3 นำเข้าไฟล์ .STL เพื่อจัดวางตำแหน่งบนแท่นพิมพ์จำลอง กำหนดคุณสมบัติของการพิมพ์ชิ้นงาน ความสูงต่อชั้น ความละเอียดของผิวชิ้นงาน ความหนาของชิ้นงาน ความหนาแน่นของชิ้นงาน ความเร็วในการพิมพ์ อุณหภูมิในการละลายเส้นพลาสติก ขนาดของเส้นพลาสติกที่ใช้ โดยโปรแกรมจะแปลงคำสั่งในการพิมพ์ออกเป็นชั้นๆ (layers) เรียกว่า G-

Code ส่งคำสั่งต่อไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งและการวางแนวที่ถูกต้อง ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 อธิบายถึงการเคลื่อนที่ ตำแหน่งและการวางแนวที่ถูกต้อง

2.3.4 นำเข้าไฟล์ G-Code กำหนดคุณสมบัติของหัวพิมพ์และแท่นพิมพ์ให้เหมาะสม ปรับแต่งระยะหัวพิมพ์กับแท่นพิมพ์ให้ได้ระดับ ดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 การตั้งค่าข้อจำกัดของวัสดุ

2.3.5 สั่งพิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงาน ขั้นตอนของการขึ้นรูปชิ้นงานจะเป็นกระบวนการอัตโนมัติของเครื่องจักร ดังรูปที่ 2.5 ในช่วงแรกของการพิมพ์อาจมีการตรวจสอบบ้างเพื่อให้แน่ใจว่าการฉีดวัสดุ ตัวจ่ายไฟ และโปรแกรมไม่มีปัญหา




รูปที่ 2.5 การขึ้นรูป

2.3.6 การนำชิ้นงานออก เมื่อเครื่องขึ้นรูปเสร็จสิ้น ในการนำชิ้นงานออกนั้น จะต้องสังหydการทำงานของเครื่องเพื่อความปลอดภัยและต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อุณหภูมิอยู่ในระดับต่ำพอหรือว่าเครื่องจักรได้หยุดทำงานแล้ว

2.3.7 หลังสิ้นสุดกระบวนการ เมื่อนำชิ้นงานที่ทำการขึ้นรูปออกมาแล้วนั้น ต้องทำความสะอาดก่อนการใช้งาน บางชิ้นส่วนที่มี Support ต้องนำเอา Support ออก ดังรูปที่ 2.6 ข. ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวัง



ก.ชิ้นงานจากการออกแบบโดยโปรแกรม (CAD)



ข.ชิ้นงานที่ทิ้งพื้นที่สำเร็จ


รูปที่ 2.6 ชิ้นงานจากโปรแกรมและชิ้นงานที่พิมพ์ขึ้นรูปสำเร็จ

## 2.4 การเคลื่อนที่ตามแนวแกน 3 มิติ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติมีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับการทำงานของเครื่อง CNC ซึ่งเป็นกระบวนการ กัดเนื้อวัสดุออก (Subtractive Process) แต่มีการปรับเปลี่ยนบางส่วน โดยเปลี่ยนจากหัวกัดแบบ ของเครื่อง CNC เป็นหัวฉีดวัสดุ ในด้านการทำงานจะต่างกัน โดยเครื่อง CNC ใช้หัวสว่านติดกับด้าว กัด ส่วนแบบต่างๆ ในกรณีตัด หรือเจาะ วัสดุให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามต้องการ มีระบบมอเตอร์ เคลื่อนที่ไปในทิศทาง 3 มิติ ( แกน X, Y และ Z ) ดังรูปที่ 2.7 ในขณะที่เครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้นใช้การ เคลื่อนที่ของมอเตอร์เหมือนกับเครื่อง CNC แต่สิ่งที่ต่างกันคือ มีหัวฉีดที่ใช้ฉีดพลาสติกเป็นชั้นๆ เรียง ตัวเข้าไป สร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ในแต่ละชั้นมีความละเอียดในระดับมิลลิเมตร

ดังนั้นเราจึงได้ศึกษาหลักการเคลื่อนที่ของเครื่อง CNC เพื่ออ้างอิงหลักการทำงานของ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครื่อง CNC เป็นเครื่องจักรกลที่พัฒนาระบบมาจากเครื่อง NC ( Numerical Control ) กล่าวคือ เป็นการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมการทำงานของเครื่อง หรือสั่งให้ เครื่องทำงานโดยอาศัย โปรแกรมหรือคำสั่งที่เขียนขึ้นมาผ่านชุดควบคุมการทำงานของเครื่องコンโคล เலอร์ เพื่อบังคับแนวแกนการเคลื่อนที่ของเครื่องให้เดินไปตามโปรแกรมที่เขียนไว้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการทำงาน

### แนวแกนการเคลื่อนที่ของเครื่องกัด CNC




รูปที่ 2.7 แนวการเคลื่อนที่ของเครื่อง CNC

เครื่องกัด CNC นั้น จะประกอบไปด้วย แนวแกน X เป็นแนวแกนที่ทำให้ตัวงาน นั้น เคลื่อนที่ ตัดขวางกับแนวแกนของหัวจับเครื่องมือตัด (Spindle) ส่วนแนวแกน Y เป็นแนวแกน ที่ทำให้ตัวงาน เคลื่อนที่เข้าออกในแนวตั้งจากหรือตัดขวางกับแนวแกน X และ แนวแกน Z ส่วนใหญ่จะเป็น แนวแกนการเคลื่อนที่ขึ้ลงของหัวจับเครื่องมือกัด

ส่วนใหญ่เครื่องจักรกล CNC นั้นจะมีการเคลื่อนที่แบบการเคลื่อนที่เส้น (Linear Motion) หรือตามแนวของแกน X, Y และ Z และการเคลื่อนที่แบบเชิงมุม (Angular Motion) หรือการ หมุนรอบตามแนวแกน X, Y และ Z ดังรูปที่ 2.7 ซึ่งจะใช้แทนในแนวแกน ดังนี้

- การหมุนรอบแกน X จะแทนแนวแกนหมุนด้วย A
- การหมุนรอบแกน Y จะแทนแนวแกนหมุนด้วย B
- การหมุนรอบแกน Z จะแทนแนวแกนหมุนด้วย C



รูปที่ 2.8 การเคลื่อนที่เส้น X, Y และ Z และการเคลื่อนที่เชิงมุม A, B และ C [2]

ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องพิมพ์ 3 มิติจะใช้หลักการคล้ายๆ กับการควบคุมการ เคลื่อนที่ของเครื่องกัด CNC แนวตั้ง แต่แค่เปลี่ยนจากหัวกัดที่กัดเนื้อวัสดุลงไปเป็นชิ้นๆ เป็น หัวฉีดที่ฉีดวัสดุขึ้นมาเป็นชิ้นๆแทน

## 2.5 เครื่องพิมพ์ 3 มิติต้นแบบ ( Prusa i3 )


เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Prusa i3 ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี 2010 ภายใต้ใบอนุญาต GPL. ผลิตขึ้นโดยองค์กร RepRap ซึ่งเป็นองค์กรผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในรูปแบบ Open Source วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Prusa i3 คือ เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีราคาถูกและมีขั้นตอนการประกอบง่าย ระบบการเคลื่อนย้าย ใช้ระบบการเคลื่อนที่ตามแนวแกน X Y Z ขึ้นรูปด้วยกระบวนการเติมเนื้อวัสดุ และขนาดขั้นงานที่เครื่องสามารถพิมพ์ได้สูงสุดคือที่ความกว้าง 200 มิลลิเมตร ยาว 200 มิลลิเมตร และหนา 200 มิลลิเมตร

### 2.5.1 โครงสร้าง

โครงสร้างของเครื่องพิมพ์ 3 มิติต้นแบบ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนของ การเคลื่อนที่ตามแนวแกน X Y Z และ ส่วนฐานของเครื่องพิมพ์


2.5.1.1 ส่วนของการเคลื่อนที่ตามแนวแกน X Y Z การเคลื่อนที่ของแท่นแนวนอนนั้น จะเป็นดังนี้คือ ในแนวแกน X จะเคลื่อนที่ไปมาซ้ายและขวา ในแนวแกน Y จะเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและข้างหลัง และในแนวแกน Z จะเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้นลง การเคลื่อนที่เชิงเส้น โดยทั่วไป สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วย 2 วิธี ที่แตกต่างกัน คือ

- การใช้สายพานและพูเลเยอร์ในการขับเคลื่อน พูเลเยอร์มีลักษณะที่มีฟันเป็นชีเพื่อขับสายพาน สามารถทำงานร่วมกับสายพานได้อย่างดี ตัวอย่างพูเลเยอร์ที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือ พูเลเยอร์รุ่น GT2 ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนไหว เชิงเส้นของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ การใช้สายพานและพูเลเยอร์ในการขับเคลื่อนจะมีความรวดเร็วและการเคลื่อนที่ ส่วนการเคลื่อนที่โดยใช้แกนเกลียวการเคลื่อนที่นั้นจะช้าและไม่แรงเท่า และมีสเกลการเคลื่อนที่ละเอียด




รูปที่ 2.9 ใช้สายพานและพูเลเยอร์ในการขับเคลื่อน

- การใช้แกนเกลี่ยในการขับเคลื่อน แนวการเคลื่อนที่ในแกนแกน Z จะใช้แกนเกลี่ยในการขับเคลื่อน ซึ่งต้องการการเคลื่อนที่ที่ละเอียดกว่าในแนวแกน X และ Y เพราะการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z จะต้องใช้ความละเอียดสูงและรับแรงมาก



รูปที่ 2.10 ใช้แกนเกลี่ยในการขับเคลื่อน

2.5.1.2 ส่วนฐานของเครื่องพิมพ์ จากรูปที่ 2.11 ฐานวางชิ้นงานแบบร้อน (Heat Bed) ทำจากกระเจรหรือวัสดุโลหะที่มีการถ่ายเทความร้อนได้ ความร้อนนี้มาจากการแผ่นขาดความร้อนที่ติดอยู่ด้านหลังของฐานวางชิ้นงาน มีอุณหภูมิอยู่ที่ 40 ถึง 110 องศาเซลเซียส มีตัวตรวจจับอุณหภูมิติดตั้งอยู่เพื่อวัดอุณหภูมิของฐานวางชิ้นงาน เมื่อเส้นพลาสติกฉีดลงมาถึงฐานวาง เส้นพลาสติกจะอุ่นและหลอมติดอยู่กับฐานวางชิ้นงานโดยไม่หลุดออกไป เครื่องพิมพ์ที่ใช้ฐานวางแบบนี้จะใช้งานได้กับเส้นพลาสติกทั้งแบบ ABS และ PLA




ด้านหน้า

ด้านหลัง

รูปที่ 2.11 ฐานรองแบบร้อนด้านหลังและด้านหน้า

### 2.5.2 ระบบฉีดพลาสติกแบบ Fused Filament Fabrication (FFF)

ระบบฉีดพลาสติกแบบ FFF นั้น จะใช้ความร้อนละลายเส้นใยพลาสติกและฉีดพลาสติกเข้าสู่ตำแหน่งที่กำหนด โดยฉีดขึ้นไปเป็นชั้นๆ จากขั้นล่างขึ้นสู่ชั้นบนตามการออกแบบ พลาสติกเหลวที่หล่อອกมาจากหัวฉีดจะเริ่มกลับไปแข็งตัวและเชื่อมกันเป็นชั้นๆ จนได้รูปตามต้องการ



รูปที่ 2.12 ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก [3]

จากรูปที่ 2.12 ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก หัวฉีดทำหน้าที่ฉีดเส้นพลาสติกออกมานา โดยหัวฉีด มีตัวทำความร้อนให้ถึงจุดที่เส้นพลาสติกละลายเป็นของเหลว เมื่อเส้นพลาสติกหลอมเหลวจะถูกฉีดผ่านหัวฉีดออกมานา โดยปกติหัวฉีดจะมีรูขนาด 0.4 มิลลิเมตร เครื่องจะมีมอเตอร์ทำการเคลื่อนหัวฉีด หรือฐานพิมพ์ให้เคลื่อนที่ และพิมพ์ไปทีละชั้น จนออกมามีเป็นงานขึ้นรูป


### 2.5.3 งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานอิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ตัวควบคุม สเต็ปมอเตอร์ และลิมิตสวิทซ์

2.5.3.1 ตัวควบคุม รูป ก. เป็นส่วนสำคัญของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งตัวควบคุมเกือบทุกด้วยชิ้นอยู่กับการทำงานของ Microcontroller เป็นหลัก

2.5.3.2 สเต็ปโมเตอร์ สเต็ปโมเตอร์เป็นชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นตัวควบคุมความแม่นยำการเคลื่อนที่ รูป ข. ส่วนใหญ่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จะใช้สเต็ปโมเตอร์ 4 – 5 ตัว ซึ่งนำไปใช้กับแนวแกน X Y Z จำนวน 3 – 4 ตัว (บางครั้งแกน Z ใช้สเต็ปโมเตอร์ควบคุมจำนวน 2 ตัว) และจะใช้สเต็ปโมเตอร์ 1 ตัวในการควบคุมชุดหัวฉีด

2.5.3.3 ลิมิตสวิทช์ รูป ค. คือ ตัวกำหนดที่ส่งคำสั่งให้สเต็ปโมเตอร์หยุดทำงานเมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่มาชน ซึ่งจะมีติดอยู่ที่ตัวเครื่องที่หมุนจำนวน 3 ตัว



รูปที่ 2.13 ตัวควบคุม สเต็ปโมเตอร์และลิมิตสวิทช์

#### 2.5.4 ซอฟต์แวร์


ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ Computer Aided Design (CAD) และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต Computer Aided Manufacturing (CAM)

2.5.4.1 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ Computer Aided Design (CAD) ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบนี้ จะเป็นตัวช่วยให้สามารถคำนวณและจำลองทางด้านเรขาคณิต เพื่อให้ได้รูปจำลอง รูปวาด รูปแบบงาน ของขึ้นส่วนที่ออกแบบไว้ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ มี 2 แบบ ได้แก่ ระบบช่วยออกแบบแบบฟรีแวร์ และระบบช่วยออกแบบเชิงพาณิชย์ ระบบช่วยออกแบบฟรีแวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ก็

จะมีข้อกำหนดในการใช้งานซอฟต์แวร์นั้น เช่น ซอฟต์แวร์นั้นไม่สามารถนำไปพัฒนาหรือแสวงหาผลประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้ ตัวอย่างระบบช่วยพิมพ์แบบฟรีแวร์ เช่น AUTODESK 123D DESIGN , TINKERCAD เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ได้ในระดับหนึ่ง ระบบช่วยออกแบบเชิงพาณิชย์ เป็นซอฟต์แวร์ที่จะต้องมีการจัดซื้อก่อนที่จะนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์นั้นมีฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนหลากหลาย ยกตัวอย่างระบบช่วยพิมพ์แบบเชิงพาณิชย์ เช่น Solidwork , AutoCAD , Autodesk , Sketchup

ไฟล์ Stereolithography (STL) ซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการขึ้นรูปวัสดุด้วยการเติมเนื้อวัสดุ ไฟล์ .STL เป็นไฟล์หนึ่งที่สามารถส่งข้อมูลออกในรูปแบบของ ไบนาเรีย หรือ ASCII ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ ส่วนใหญ่กระบวนการเติมเนื้อวัสดุ จะทำงานด้วยไฟล์ .STL ซึ่งไฟล์นี้จะแสดงการประมาณของพื้นผิว และข้อมูล เป็นจุด เส้นตรง หรือเส้นโค้ง ที่ใช้ในการสร้างพื้นผิวของวัสดุ ไฟล์ STL จะเก็บข้อมูลในรูปของ Surface หรือ Solid ในรูปของสามเหลี่ยมรูปเล็กๆ แล้วนำเอาสามเหลี่ยมเล็กๆ จำนวนมากมาประกอบกันจนเป็น 3 มิติ

ภายใน File แบบ .STL เป็นไฟล์อธิบายแต่ละรูปสามเหลี่ยม และจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นชิ้นบางๆ มากมายซ้อนกันอยู่ และจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติด้านแบบ และส่งต่อไปยังส่วนที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ



รูปที่ 2.14 ภาพออกแบบ 3 มิติ ไฟล์ .STL

2.5.4.2 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต Computer Aided Manufacturing (CAM) ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต เป็นเครื่องมือแปลงไฟล์ของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ จะเป็นตัวแปลงไฟล์ชิ้นงาน 3 มิติ ซึ่งเป็นไฟล์ .STL ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ G-code เพื่อนำไปควบคุม

เครื่องพิมพ์ 3 มิติให้สร้างชิ้นงานออกแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบได้ออกแบบไว้ตัวอย่างโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต

- MatterSlice
- Skeinforge
- Cura
- Slic3r
- Kisslicer
- RepSnapper
- RepRap Host Software
- X2sw
- SuperSkein
- SlicerCloud
- Simplify3D




## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินงาน

#### 3.1 แผนการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงานแบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้


1. ศึกษาทฤษฎีและระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติต้นแบบ โดยศึกษาการทำงานหลักของเครื่องพิมพ์ ดังนี้ ระบบการเคลื่อนที่ 3 เแนวแกน กระบวนการฉีดเนื้อวัสดุ และซอฟต์แวร์ควบคุม
2. ศึกษาและทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นรูป ได้แก่
  - อุณหภูมิหัวฉีด ( Heat extruder )
  - อุณหภูมิฐานความร้อน ( Heat bed )
  - ความหนาแน่นชิ้นงาน ( Density )
  - การทำงานพัดลมระบายความร้อน ( Fan output )
  - ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน ( Print speed )
3. วิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยใช้ตัวชี้วัดผลการทดสอบจาก
  - เวลาที่ใช้พิมพ์
  - ขนาดของชิ้นงาน
  - น้ำหนักชิ้นงาน
  - ระดับคุณภาพชิ้นงาน
4. กำหนดแนวทางการพัฒนา ออกแบบ และประกอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติตัวใหม่
5. ทดสอบเครื่องพิมพ์ (Summer)
6. วิเคราะห์ผลการทดสอบ
7. สรุป ในขั้นตอนที่ 7 จะแบ่งผลการสรุปออกเป็น 4 ส่วน โดยการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องพิมพ์ต้นแบบและเครื่องพิมพ์ (Summer) ดังนี้
  - ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นรูป
  - คุณภาพชิ้นงาน - ขั้นตอนการประกอบ และ ราคาเครื่อง




รูปที่ 3.1 ลำดับขั้นตอนดำเนินงาน

### 3.2 ขั้นตอนการใช้งานเครื่องพิมพ์

การใช้งานเครื่องพิมพ์นั้น จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้




1. ออกแบบรูปทรง 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการพิมพ์




รูปที่ 3.2 ออกแบบชิ้นงานในโปรแกรม CAD

2. หลังจากออกแบบชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว จักนันบันทึกไฟล์ชิ้นงานเป็นสกุล .STL




รูปที่ 3.3 บันทึกไฟล์เป็นสกุล .STL

- นำไฟล์สกุล .STL มาเปิดในโปรแกรม Cura เพื่อแปลงเป็นไฟล์ .gcode และปรับค่าต่างๆผ่านโปรแกรม Cura



รูปที่ 3.4 ไฟล์ชิ้นงานในโปรแกรม Cura

- นำไฟล์ gcode มาเปิดในโปรแกรม Repetier จากนั้นกด Run Job โปรแกรมจะทำงานอัตโนมัติ รวมถึงให้ความร้อนหัวฉีดและฐานความร้อน



รูปที่ 3.5 ไฟล์ชิ้นงานในโปรแกรม Repetier


1919 651X

ก. พ. ก. จ. จ.



สำนักหอสมุด

5. หลังจากที่กด Run Job เครื่องจะเริ่มทำงาน เส้นพลาสติกจะถูกหลอมเหลวตัวย ความร้อนและถูกอัดลงมาในตำแหน่งที่ตั้งไว้ โดยเริ่มจากฐานและฉีดขึ้นรูปไปทีละ ชั้นจนได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ




รูปที่ 3.6 เครื่องพิมพ์เริ่มทำงาน

6. เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ ควรปล่อยทิ้งไว้ให้ชิ้นงานมีอุณหภูมิที่เย็นตัวลงสักพัก จึง แกะชิ้นงานออกจากฐานได้ เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเสียรูป และเพื่อความปลอดภัย


### 3.3 ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆจาก Software ควบคุม

นำไฟล์สกุล .stl มาเปิดในโปรแกรม Cura สามารถตั้งค่า อุณหภูมิหัวฉีด , อุณหภูมิฐานความ ร้อน , ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงานและความหนาแน่นส่วนค่าการทำงานพัดลมระบายความร้อนและ Feed rate จะตั้งค่าโปรแกรม Repetier-Host ขั้นแรกปรับค่าทั้ง 4 ค่าตามต้องการในโปรแกรม Cura ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.7 เปิดไฟล์ .STL ในโปรแกรม Cura

เข้าไปโปรแกรม Repetier-Host ตั้งค่าการทำงานพัดลมระบายความร้อนได้ดังรูปส่วน Feed rate ต้องเข้าที่ Printer Settings ก่อน จากนั้นทำการตั้งค่าได้ ดังรูปที่ 3.7




รูปที่ 3.8 ตั้งค่าการทำงาน

## บทที่ 4

### เครื่องพิมพ์ 3 มิติต้นแบบ (Prusa i3)

#### 4.1 ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติต้นแบบ (Prusa i3)


มีอุปกรณ์สำคัญดังรูป



Front view

Side view

รูปที่ 4.1 ตำแหน่งอุปกรณ์สำคัญและด้านหน้าและข้างของเครื่อง Prusa i3



รูปที่ 4.2 ท่อปีวิและไอโซเมตริกของเครื่อง Prusa i3

#### 4.2 การออกแบบการทดสอบ

ทำการทดสอบเพื่อที่จะหาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อตัวชี้งานที่ระหว่างการพัฒนาขึ้นรูป การออกแบบการทดสอบจะทำการประเมินค่าทั้งหมด 5 ค่ากีคือตัวแปรควบคุมดังนี้

#### 4.2.1 ตัวแปรควบคุม

- 1) อุณหภูมิทัวร์พิด (Heat extruder temperature)
  - 2) อุณหภูมิฐานความร้อน (Heat bed temperature)
  - 3) ความหนาแน่น (Density)
  - 4) ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน (Print speed)
  - 5) การทำงานพัดลมโดยความร้อน (Fan output)

การทดสอบนี้จะทำการเปลี่ยนค่าเพียง 1 ค่า ส่วนอีก 4 ค่าที่เหลือจะทำให้มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยจะอ้างอิงตามค่ามาตรฐานที่ทำการกำหนดไว้สำหรับการทดสอบซึ่งมีค่าดังนี้


ตารางที่ 4.1 กำหนดตัวแปรการทดสอบ

ค่าคงที่	ค่าตัวแปรต้น	
	200	
1.อุณหภูมิหัวฉีด ( $^{\circ}\text{C}$ )	210	
	220	
	50	
2.อุณหภูมิฐานความร้อน ( $^{\circ}\text{C}$ )	60	
	70	
	20	
3.ความหนาแน่น (%)	40	
	60	
	80	
	100	
4.ความเร็วในการพิมพ์ขึ้นงาน (mm/s)	40	
	50	
	60	
	70	
5.การทำงานพัดลมระบบบายความร้อน (%)	0	
	20	
	40	
	60	
	80	
	100	

1.Feed rate = 100 mm/min

2.Layer height = 0.1 mm

#### 4.2.2 ชิ้นงานทดสอบ



Unit : millimeter

##### 4.2.2.1 รูปทรงเรขาคณิต

ฐานได้ออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีขนาด  $25 \times 25$  มิลลิเมตร และมีความสูง 1 มิลลิเมตร ส่วนด้านสะพานจะออกแบบให้คอกสะพานมีความยาว 2 มิลลิเมตรความกว้างของสะพานมีความยาว 17.5 มิลลิเมตร ความหนาของรัว Jab สะพานหั้งสองหั้งจะมีความหนา 3 มิลลิเมตรส่วนภายในพื้นสะพานจะมีความหนา 2 มิลลิเมตร ส่วนที่เป็นโค้งเว้าจะมีความยาวฐาน 5.25 มิลลิเมตร สูง 5 มิลลิเมตร

##### 4.2.2.2 ออกแบบชิ้นงานทดสอบ

โดยรูปทรงที่คล้ายกับสะพานออกแบบขึ้นมาเพื่อทดสอบผล การทำงานพัดลมระบายความร้อน , ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน เนื่องจากระหว่างที่นั่นรูปชิ้นงานตรงใต้สะพานนั้นจะมีการย้อยของเส้นพลาสติกเพราะไม่มีโครงถักที่ค่อยค้ำไว้ให้เส้นพลาสติกย้อย ส่วนรูปทรงโค้งมนไว้ทดสอบค่า ความหนาแน่น , อุณหภูมิหัวฉีด , การทำงานพัดลมระบายความร้อน และ ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน เพื่อให้เห็นถึงความละเอียดของชั้นต่างๆของชิ้นงาน

#### 4.2.3 ตัวแปรตาม จะทำการพิจารณาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ


- 1) ส่วนการทำงานของเครื่อง เวลาที่พิมพ์ชิ้นงาน การสีนเปลืองวัสดุที่ประเมินโดยโปรแกรม
- 2) ชิ้นงานโดยพิจารณาดังนี้
  - น้ำหนักจริงของชิ้นงาน
  - ขนาดของชิ้นงาน ความกว้าง x ความยาว x ความสูง
  - ระดับคุณภาพของชิ้นงาน A , B , C , D

#### 4.3 ขั้นตอนการทดสอบ

- 1.เขียนแบบชิ้นมาแล้วทำการ save as ไฟล์ให้เป็นสกุล .stl
- 2.นำไฟล์สกุล .stl มาเปิดในโปรแกรม Cura และทำการตั้งค่า อุณหภูมิหัวฉีด , อุณหภูมิฐานความร้อน , ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงานและความหนาแน่นตามที่ต้องการ
- 3.ตั้งค่าต่างๆเสร็จกด save จะได้เป็นไฟล์สกุล .gcode
- 4.นำไฟล์สกุล .gcode มาเปิดในโปรแกรม Repetier-Host และทำการเปิดเครื่องและให้ความร้อนหัวฉีดและฐานความร้อนจากนั้นกดปุ่ม Run Job เพื่อให้เครื่องเริ่มขึ้นรูป
- 5.เมื่อขึ้นชิ้นงานเสร็จแล้ว รอให้อุณหภูมิหัวฉีดและอุณหภูมิฐานความร้อนเย็นตัวลงแล้วนำชิ้นงานออกมานากระหว่างการแกะ support ออกจากชิ้นงาน และนำชิ้นงานที่ได้ไปทำการวัดซึ่งน้ำหนักด้วยเครื่องซึ่งสารเคมียี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 มีความละเอียด 0.0001 กรัม ส่วนการวัดความยาว ความกว้าง ความสูง ใช้เวอร์เนียร์คลิปเปอร์ Sonic มีความละเอียด 0.05 มิลลิเมตร

พิจารณาอย่างเชื่อมต่อระหว่างชิ้น โดยวิธีการประเมินผลด้วยสายตา ในการประเมินผลนี้ผู้จัดทำโครงการเป็นผู้ประเมินซึ่งมีจำนวน 3 คนโดยเปรียบเทียบกับชิ้นงานต้นแบบที่พิมพ์ด้วยค่าความหนาแน่น 100% ค่าอุณหภูมิหัวฉีดที่ 210 °C ค่าอุณหภูมิฐานความร้อนที่ 70 °C ความเร็วในการ

พิมพ์ชิ้นงาน 35 mm/s และค่าพัฒนาระบายความร้อน 0 % เป็นชิ้นงานตันแบบเพราเวรออยเชื่อมต่อในแต่ละชั้นของชิ้นงานนั้นมีความละเอียด และสมบูรณ์มากที่สุด ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 ชิ้นงานตันแบบ

ตารางที่ 4.2 ตารางเกณฑ์การประเมินและขนาด

เกณฑ์การประเมิน		ขนาดชิ้นงานที่ออกแบบ (mm)		
ระดับ	คะแนนเฉลี่ย	กว้าง	ยาว	สูง
A	3.5 - 4	25	25	6
B	2.5 - 3.49			
C	2 - 2.49			
D	1 - 1.99			

#### 4.4 ผลการทดสอบเครื่องพิมพ์

ทำการสร้างกราฟเรเดาท์และตั้งเกณฑ์ขึ้นมาโดยเลือกทั้งหมด 5 ค่าคือ เวลา น้ำหนัก ความกว้าง ความยาว ความสูง ซึ่งค่าเกณฑ์สูงสุดของแต่ละค่าคือ 5 เพื่อให้กราฟดูเข้าใจง่ายขึ้นซึ่งการคำนวณจะได้จากสูตรนี้คือ (ค่าชิ้นงานจริง\*5)/ค่าตันแบบ และค่าตันแบบมีดังนี้


	เวลา(min)	น้ำหนัก(g)	กว้าง(mm)	ยาว(mm)	สูง(mm)
ตันแบบ	25	2	25	25	6
ปรับค่า	5	5	5	5	5

ตารางที่ 4.3 ตารางสรุปผลการทดสอบและการ์ฟาร์

#### 4.3.1 ทดสอบแปรผันค่าอุณหภูมิหัวฉีด

ตัวแปรต้น								
1. อุณหภูมิหัวฉีด		200 / 210 / 220 °C						
2. อุณหภูมิฐานความร้อน		70 °C						
3. ความหนาแน่น		30%						
4. ความเร็วในการพิมพ์ขึ้นงาน		35 mm/s						
5. การทำงานพัดลมระบายน้ำความร้อน		100%						
อุณหภูมิหัวฉีด (°C)	น้ำหนักขึ้นงาน(g)	ขนาดขึ้นงาน (mm)					ร้อยละของงาน	ประเมินคุณภาพ
		โปรแกรม	น้ำหนักจริง	กว้าง	ยาว	สูง		
200	2.00	1.55	24.90	24.95	6.00		2.67	
210	2.00	1.66	25.00	25.00	6.00		3.00	
220	2.00	1.65	25.05	25.00	6.15		2.67	

	เวลา	น้ำหนัก	กว้าง	ยาว	สูง
ต้นแบบ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
200	5.00	3.88	4.98	4.99	5.00
210	5.00	4.15	5.00	5.00	5.00
220	5.00	4.13	5.01	5.00	5.13




—○— ต้นแบบ —●— 200 —○— 210 —●— 220

### 4.3.2 ทดสอบแปรผันค่าอุณหภูมิฐานความร้อน

ตัวแปรต้น							
1. อุณหภูมิทั่วไป		210°C					
2. อุณหภูมิฐานความร้อน		50 / 60 / 70°C					
3. ความ�าแน่น		30%					
4. ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน		35 mm/s					
5. การทำงานพัฒนาระบายความร้อน		100%					
อุณหภูมิฐานความร้อน (°C)	น้ำหนักชิ้นงาน(g)		ขนาดชิ้นงาน(mm)			รอยเชื่อมงาน	ประเมินคุณภาพ
	โปรแกรม	น้ำหนักจริง	กว้าง	ยาว	สูง		
50	2	0	0	0	0	-	1.00
60	2.00	1.51	25.05	25.00	6.30		2.67
70	2.00	1.63	25.00	25.00	6.30		3.00


	เวลา	น้ำหนัก	กว้าง	ยาว	สูง
ต้นแบบ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
50	0	0	0	0	0
60	5.00	3.78	5.01	5.00	5.25
70	5.00	4.08	5.00	5.00	5.25



### 4.3.3 ทดสอบแปรสัมค่าความหนาแน่นชิ้นงาน

ตัวแปรต้น							
1.อุณหภูมิหัวจีด		210°C					
2.อุณหภูมิฐานความร้อน		70°C					
3.ความหนาแน่น		20 / 40 / 60 / 80 / 100 %					
4.ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน		35 mm/s					
5.การทำงานพัดลมระบายความร้อน		100%					
ความ หนาแน่น (%)	น้ำหนักชิ้นงาน (g)		ขนาดชิ้นงาน (mm)			รอยเชื่อมงาน	ประเมิน คุณภาพ
	โปรแกรม	น้ำหนัก จริง	กว้าง	ยาว	สูง		
20	2.00	1.77	25.0	25.20	6.00		2.33
40	2.00	1.80	24.90	24.90	6.10		2.67
60	2.00	1.82	24.90	25.00	6.20		2.67
80	2.00	1.79	25.00	25.00	6.00		4.00
100	2.00	1.79	24.90	24.90	6.20		4.00

	เวลา	น้ำหนัก	กว้าง	ยาว	สูง
ตันแบบ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
20	5.00	4.43	5.00	5.04	5.00
40	5.00	4.50	4.98	4.98	5.08
60	5.00	4.55	4.98	5.00	5.17
80	5.00	4.48	5.00	5.00	5.00
100	5.00	4.48	4.98	4.98	5.17




#### 4.3.4 ทดสอบแปรผันค่าความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน

ตัวแปรต้น							
ความเร็วในการพิมพ์ (mm/s)	น้ำหนักชิ้นงาน (g)	ขนาดชิ้นงาน (mm)			รอยเข้มงาน	ประเมินคุณภาพ	
โปรแกรม	น้ำหนักจริง	กว้าง	ยาว	สูง			
40	2.00	1.76	25.00	24.95	6.15		3.33
50	2.00	1.76	25.10	25.00	6.25		2.67
60	2.00	1.78	25.00	25.00	6.15		2.67
70	2.00	1.73	25.05	25.00	6.10		2.33

แปรผันความเร็วในการพิมพ์

ต้นแบบ	เวลา	น้ำหนัก	กว้าง	ยาว	สูง
40	4.60	4.40	5.00	4.99	5.13
50	4.00	4.40	5.02	5.00	5.21
60	3.80	4.45	5.00	5.00	5.13
70	3.60	4.33	5.01	5.00	5.08




#### 4.3.5 ทดสอบแปรผันค่าการทำงานพัดลมระบายความร้อน

ตัวแปรต้น							
1.อุณหภูมิหัวจีด		210°C					
2.อุณหภูมิฐานความร้อน		70°C					
3.ความ�าแน่น		30%					
4.ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน		35 mm/s					
5.การทำงานพัดลมระบายความร้อน		0 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100%					
การทำงาน ของพัดลม (%)	น้ำหนักชิ้นงาน(g)		ขนาดชิ้นงาน(mm)			รอยเชื่อมงาน	ประเมิน คุณภาพ
	โปรแกรม	น้ำหนัก จริง	กว้าง	ยาว	สูง		
0	2.00	1.77	24.80	24.90	6.20		2.00
20	2.00	1.76	24.70	24.90	6.15		2.33
40	2.00	1.77	24.65	24.90	6.20		2.67
60	2.00	1.73	24.90	24.90	6.10		2.67
80	2.00	1.74	25.00	24.90	6.10		3.00
100	2.00	1.75	24.90	25.00	6.00		3.00

	เวลา	น้ำหนัก	กว้าง	ยาว	สูง
ต้นแบบ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
0	5.00	4.43	4.96	4.98	5.17
20	5.00	4.4	4.94	4.98	5.13
40	5.00	4.43	4.93	4.98	5.17
60	5.00	4.33	4.98	4.98	5.08
80	5.00	4.35	5.00	4.98	5.08
100	5.00	4.38	4.98	5.00	5.00

แปลรูปผลลัพธ์โดยความร้อน



#### 4.5 วิเคราะห์ผลการทดสอบ

จากผลการทดสอบเครื่องจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างไม่ตรงกับน้ำหนักในโปรแกรมตัววิเคราะห์ ส่วนขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง นั้นมีขนาดที่ใกล้เคียงกับตัวโปรแกรมและมีค่าความผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งเกิดจากระหว่างการขึ้นรูปชิ้นงาน การทดสอบปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ สรุปได้ว่าค่าแต่ละอย่างนั้นส่งผลต่อตัวชิ้นงานที่ต่างกันและการปรับค่าบางค่าก็ส่งผลต่อตัวชิ้นงานน้อยมากจนเหมือนกับไม่ส่งผลใดๆ ต่อตัวชิ้นงาน

ค่าความร้อนหัวฉีดที่อุณหภูมิ  $200^{\circ}\text{C}$ ,  $210^{\circ}\text{C}$  จะขึ้นชิ้นงานได้ปกติส่วนที่อุณหภูมิ  $220^{\circ}\text{C}$  ควรระวังเรื่องเส้นพลาสติกใหม่มีโม่ไม่ได้ฉีดแล้วอุ่นหัวฉีดทิ้งไว้อู่

ค่าอุณหภูมิฐานความร้อนที่ค่า  $50^{\circ}\text{C}$  เครื่อง Prusa i3 ทำการฉีดขึ้นรูปไม่สำเร็จซึ่งเกิดจากอุณหภูมิฐานความร้อนนั้นมีค่าต่ำทำให้เส้นพลาสติกได้รับความร้อนไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการหลอมตัวเพื่อที่จะยึดติดกับฐานให้ความร้อน จึงทำให้เส้นพลาสติกหลุดออกจากฐานให้ความร้อนหลังจากพิมพ์ชิ้นงานได้ไม่นานนัก ค่าอุณหภูมิฐานความร้อนที่  $60^{\circ}\text{C}$  และ  $70^{\circ}\text{C}$  ตัวเส้นพลาสติกจะยึดฐานให้ความร้อนได้ปกติ

ค่าความหนาแน่นจากที่ทำการทดสอบจะเห็นได้ว่าจะไม่ส่งผลต่อภายนอกของชิ้นงานแต่จะส่งผลภายในชิ้นงานคือส่วนของด้านความแข็งแรงซึ่งปรับค่าความหนาแน่นไปที่  $100\%$  จะเหมาะสมสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงทรงตัน ส่วนปรับค่าความหนาแน่นไปที่  $20\%$  จะเหมาะสมกับชิ้นงานที่ไม่ต้องความแข็งแรงคงทนมากนักหรือเป็นชิ้นงานที่โปรดีข้างในกลวง ซึ่งค่าความหนาแน่นนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อเวลาในการฉีดชิ้นงานขึ้นมา ยิ่งใช้ค่าความหนาแน่นที่เปอร์เซ็นต์สูงจะยิ่งใช้เวลาในการฉีดชิ้นงานมากขึ้น

ค่าการทำงานพัดลมระบายความร้อนจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าตอนฉีดขึ้นรูปชิ้นงานจะส่งผลต่อตัวชิ้นงานน้อยมาก ยกเว้นกรณีที่ชิ้นงานนี้ขนาดเล็กประมาณ  $3\text{ mm}$  หรือน้อยกว่านั้นแล้วตัวชิ้นงานมีความสูง ซึ่งกรณีนี้ค่าการทำงานพัดลมระบายความร้อนจะส่งผลต่อตัวชิ้นงานเล็กน้อย

ค่าความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงานจะส่งผลโดยตรงต่อชิ้นงานที่มีขนาดเล็กซึ่งถ้าปรับความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงานมากๆ จะทำให้พลาสติกเย็นตัวไม่ทัน แต่ในกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่การปรับค่าความเร็วใน

การพิมพ์ชิ้นงาน มากจะไม่ส่งผลต่อการเย็บตัวของพลาสติก ซึ่งการปรับค่าความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน นั้นก็ยังจะส่งผลถึงระยะเวลาในการขึ้นรูปชิ้นงานซึ่งยิ่งปรับมากๆ ก็จะยิ่งใช้เวลาในการขึ้นรูปชิ้นงาน น้อยลงซึ่งจะเห็นผลได้ชัดเจนในกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่แต่ชิ้นงานขนาดเล็กจะเห็นผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน มากนัก

สรุปจากการทดสอบค่าต่างๆ แล้วค่าที่เป็นมาตรฐานที่สุดสำหรับเครื่อง Prusa i3 มีดังนี้

อุณหภูมิหัวฉีด =  $210^{\circ}\text{C}$

อุณหภูมิฐานความร้อน =  $70^{\circ}\text{C}$

ความหนาแน่น =  $100\%$

ความเร็วในการพิมพ์ =  $40 \text{ mm/s}$

การทำงานพัดลมระบายความร้อน =  $0\%$

## บทที่ 5


### การพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Summer)

#### 5.1 ปัญหาที่พบในจากเครื่องพิมพ์ต้นแบบ

จากการศึกษาและทดสอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติต้นแบบ พบร่วมปัญหาที่พบในระยะแรก จนถึงกระบวนการทดสอบ มีดังนี้

##### 5.1.1 โครงสร้าง


โครงสร้างของเครื่องต้นแบบนั้น ทำมาจากแผ่นอะคริลิก ซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นอะคริลิกจำนวนหลายชิ้นส่วน หลายขนาด แต่ละส่วนจะมีรูเจาะและส่วนเว้าส่วนโค้งที่จำเพาะแตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง เช่นเครื่องตัดแบบเลเซอร์ ทำให้ขั้นตอนการประกอบโครงสร้างนั้นมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ด้วยว่าโครงสร้างที่ทำจาก แผ่นอะคริลิก ดังภาพที่ 5.1



รูปที่ 5.1 โครงสร้างจากอะคริลิก

### 5.1.2 การเคลื่อนที่ด้วยสเต็ปมอเตอร์


ในการเคลื่อนที่ตามแนวแกนของเครื่องพิมพ์ตันแบบนั้น ใช้สเต็ปมอเตอร์ในการขับเคลื่อนทั้งหมดจำนวน 4 ตัว ใน 4 ตัวนี้ ใช้ในการเคลื่อนที่ตามแนวแกน y จำนวน 1 ตัว ดังภาพ ก. แนวแกน x จำนวน 1 ตัว ดังภาพ ข. และในแนวแกน z จำนวน 2 ตัว ดังภาพ ค. ถ้าหากรวมสเต็ปมอเตอร์ที่ใช้ในระบบการฉีดเนื้อพลาสติกด้วยจะรวมเป็น ทั้งหมด 5 ตัว ซึ่งสเต็ปมอเตอร์ในแต่ละตัวนั้น มีราคาที่ค่อนข้างสูง



ภาพ ก.



ภาพ ข.




ภาพ ค.

รูปที่ 5.2 ตำแหน่งของสเต็ปมอเตอร์ ในแนวแกน x y z

### 5.1.3 ชุดขับเส้นพลาสติก

จากการทดลองใช้ชุดขับเส้นพลาสติกนี้ ปัญหาที่พบคือเมื่อหัวฉีดมีปัญหาและมีความต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นพลาสติก ในแต่ละครั้งจะต้องแกะชิ้นส่วนชุดขับเส้นพลาสติกนี้ออกในบางชิ้นซึ่งจะเปลี่ยนเส้นพลาสติกได้ ทำให้ต้องใช้เวลาในการแกะชิ้นส่วน และมีความยุ่งยาก ดังรูปที่ 5.3




รูปที่ 5.3 ชุดขับเส้นพลาสติก

## 5.2 แนวการพัฒนา Summer

### 5.2.1 โครงสร้าง


ตัวโครงสร้างได้เปลี่ยนมาใช้อะลูมิเนียมໂປຣໄຟລ්เป็นโครงสร้างหลัก ดังรูปที่ 5.4 ข้อดีของอะลูมิเนียมໂປຣໄຟල්คือมีน้ำหนักที่เบา ไม่เป็นสนิม และรองรับน้ำหนักได้สูง ช่วยลดความยุ่งยากในการประกอบได้มาก ซึ่งได้อะลูมิเนียมໂປຣໄຟල්ทำจากอะลูมิเนียม 6063-T5 ผ่านการชุบผิวแบบ Clear Anodize มีน้ำหนัก 0.9 กิโลกรัมต่อเมตร รับแรงเฉพาะจุดสูงสุด 38 กิโลกรัม และรับแรงกระเจาได้สูงสุด 77 กิโลกรัม



รูปที่ 5.4 โครงสร้าง

### 5.2.2 ลดจำนวนสเต็ปมอเตอร์


การเคลื่อนที่ด้วยสเต็ปมอเตอร์นั้น จากเดิมใช้มอเตอร์ในการเคลื่อนที่ 4 ตัว ซึ่งจากการทดสอบ ในการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z นั้น สามารถใช้สเต็ปมอเตอร์เพียง 1 ตัวได้ เมื่อการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z สามารถใช้สเต็ปมอเตอร์เพียง 1 ตัว เพื่อลดต้นทุน จึงเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเป็นลักษณะคานยืน และใช้ไกร์รอด 2 ตัว ช่วยควบคุมการเคลื่อนที่ ดังรูปที่ 5.5 จากเดิมเครื่องพิมพ์ Prusa i3 ใช้ลิเดสกru 2 ตัว และไกร์รอด 2 ตัว เปลี่ยนเป็นใช้ลิเดสกru 1 ตัว ไกร์รอด 2 ตัว



รูปที่ 5.5 ลดจำนวนสเตปมอเตอร์ในแนวแกน Z เหลือเพียง 1 ตัว


### 5.2.3 ชุดขับเส้นพลาสติก

ชุดขับเส้นพลาสติกนี้ มีการทำงานโดยใช้ไฟฟ้า 2 ตัว ในการขับดึงเส้นพลาสติก เมื่อหัวฉีดมีปัญหาหรือต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นพลาสติกสามารถดึงเส้นพลาสติกออก และใส่ลงกลับไปใหม่ได้เลย ไม่ต้องใช้เวลาในการแกะซึ่งส่วน ดังภาพที่ 5.6




รูปที่ 5.6 ชุดขับเส้นพลาสติก


### 5.3 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Summer)




รูปที่ 5.7 แบบ 3 มิติ




รูปที่ 5.8 ภาพมุมมอง Isometric




รูปที่ 5.9 ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่พิมพ์ขึ้นรูปจากพลาสติก



รูปที่ 5.10 ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่พิมพ์ขึ้นรูปจากพลาสติก



รูปที่ 5.11 ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่พิมพ์ขึ้นรูปจากพลาสติก (ชุด Platform)



รูปที่ 5.12 ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่พิมพ์ขึ้นรูปจากพลาสติก (ชุดฉีดเส้นพลาสติก)

ตารางที่ 5.3.1 ชิ้นส่วนที่ต้องพิมพ์แบบ 3 มิติ

ชิ้นที่	รูปชิ้นงานจาก CAD	ชิ้นที่	รูปชิ้นงานจาก CAD
1		2	
	Camp Limit Switch X		Return X
3		4	
	Camp Limit Switch Z		Cover Rod Y
5		6	
	Hold timing belt		Gap Front cover
7		8	
	Camp Limit Switch Y		Cover step motor and Rod Z





ชิ้นที่	รูปชิ้นงานจาก CAD	ชิ้นที่	รูปชิ้นงานจาก CAD
9		10	
	Platform 2		Cover Rod Z
11		12	
	Cover Rod Top		Cover Aluminium Profile Top
13		14	
	Clamp step motor and Rod 2		Gap back cover
15		16	
	Clamp step motor and Rod 1		Return Y

**MISSING**



ชิ้นที่	รูปชิ้นงานจาก CAD	ชิ้นที่	รูปชิ้นงานจาก CAD
25		26	
27		28	
29		30	
31		32	


ตารางที่ 5.3.2 ชิ้นส่วนที่ต้องดัดแปลง



ชิ้นที่	รูปชิ้นงาน	ชิ้นที่	รูปชิ้นงาน
1		2	
	Aluminium L Shape		Aluminium Hold Extruder Set
3		4	
	Angle Bar		Bolt Feeder


#### 5.4 รายการร์สตุ


ตารางที่ 5.4.1 รายการชิ้นส่วนที่ต้องพิมพ์ 3 มิติขึ้นมา

คำนวณราคากล่องงานที่พิมพ์ออกมา 1 กرم = 0.82 บาท

ลำดับ	ชื่อชิ้นงาน	น้ำหนัก (g)	จำนวน	ราคา (บาท)	รูปชิ้นงาน
1	Hold Fan	11	1	9.02	
2	Hold Heat sink	10	1	8.2	
3	Platform 3-2	23	1	18.86	
4	Platform 3-4	26	1	21.32	
5	Platform 3-2	36	1	29.52	
6	Platform 3-3	30	1	24.6	
7	Platform 1	94	1	77.08	
8	Platform 5-2	30	1	24.6	


ลำดับ	ชื่อชิ้นงาน	น้ำหนัก (g)	จำนวน	ราคา (บาท)	รูปชิ้นงาน
9	Platform 5-1	36	1	29.52	
10	Cover Rod Top	48	1	39.36	
11	Cover Aluminium Profile Top	41	1	33.62	
12	Return Y	20	1	16.4	
13	Return X	31	1	25.42	
14	Camp Limit Switch X	5	1	4.1	
15	Camp Limit Switch Y	8	1	6.56	
16	Camp Limit Switch Z	9	1	7.38	
17	Support Feed Filament	11	1	9.02	


ลำดับ	ชื่อชิ้นงาน	น้ำหนัก (g)	จำนวน	ราคา (บาท)	รูปชิ้นงาน
18	Follow Gear	14	1	11.48	
19	Drive Gear	16	1	13.12	
20	Cover Rod Z	45	1	36.9	
21	Hold timing belt	8	1	6.56	
22	Clamp step motor and Rod 1	30	1	24.6	
23	Cover step motor and Rod Z	95	1	77.9	
24	Platform X	53	1	43.46	
25	Clamp step motor and Rod 2	22	1	18.04	
26	Cover Rod Y	23	3	37.72	


ลำดับ	ชื่อชิ้นงาน	น้ำหนัก (กรัม)	จำนวน	ราคา (บาท)	รูปชิ้นงาน
27	Cover step motor and Rod Z	95	1	77.9	
28	Gap back cover	8	1	6.56	
29	Gap Front cover	13	1	10.6	
30	Support Extruder	2	2	3.28	
31	Guide Filament	2	1	1.64	
32	Summer	25	1	20.5	

น้ำหนักโดยรวมที่ใช้พลาสติกทั้งหมด 873 กรัม มูลค่าต่อกรัมเท่ากับ 0.82 บาท คิดเป็นมูลค่าที่ใช้พลาสติกในการพิมพ์ 3 มิติ 715.74 บาท

**ตารางที่ 5.4.2 รายการวัสดุที่จัดซื้อ**

ลำดับ	ชื่อชิ้นงาน	จำนวน	ราคา (บาท)	รวม	รูปอุปกรณ์
1	Motor Shaft Coupling	1	75	75	
2	Power Supply 12V 30A	1	700	700	
3	Heat bed MK3 ขนาด 200X200 mm	1	450	450	
4	2GT-6mm	1	50	50	
5	limit switch	3	50	150	
6	3D Printer J-head Hotend for 0.4mm/1.75mm	1	500	500	
7	Linear Ball Bearing Block 8mm	5	120	600	
8	Bearing 3-8	4	37	148	
9	Bearing 8-19	2	37	74	

ลำดับ	ชื่อชิ้นงาน	จำนวน	ราคา (บาท)	รวม	รูปอุปกรณ์
10	Gear Drive Step motor	2	50	100	
11	Feed Rod J4073 8 mm L 50 cm	6	140	840	
12	Lead Screw Dia 8mm Length 300mm T8-2-D8	1	390	390	
13	Step motor NEMA 17	4	450	687	
14	AL-3030-NUT	1 (2.5m)	687	1800	
15	MEGA 2560	1	440	687	
16	RAMP 1.4	1	250	250	
17	Drive Motor A4988	4	85	340	
18	Fan	1	45	45	

ลำดับ	ชื่อชิ้นงาน	จำนวน	ราคา (บาท)	รวม	รูปอุปกรณ์
19	LM8 UU	4	50	200	
20	extruder-hobbed-bolt-m8	1	100	100	
21	Spring 5mm	4	8	32	
22	Angle Bar	5	38	190	
23	Heat bed	1	300	300	
24	Switch	1	13	13	
25	ข้อ	1	10	10	
26	สายไฟ	1	28	28	
27	สายแพร เมีย-เมีย	1	55	55	

ลำดับ	ชื่อชิ้นงาน	จำนวน	ราคา (บาท)	รวม	รูปอุปกรณ์
28	สายแพร ผู้-ผู้	1	55	55	
29	แผ่นอะลูมิเนียม	1	180	180	
30	แผ่นอะคริลิก	1	100	100	
31	Nut-M3	14	2	28	
32	Bolt M3-10	4	2	8	
33	Bolt M3-12	8	2	16	
34	Bolt M3-15	16	2	32	
35	Bolt M3-20	4	2	8	
36	Bolt M3-35	4	2	8	
37	Bolt M3-40	6	2	8	
38	Wash M3	56	2	112	
39	Nut-M4	4	3	12	
40	Bolt M4-8	10	3	30	
41	Bolt M4-10	4	3	12	
42	Nut-M6	35	5	175	
43	Bolt M6-15	35	5	175	
44	Wash M8	45	3	135	

ราคารวม 10,218.3 บาท


## 5.5 ขั้นตอนการประกอบเครื่อง Summer

### 5.5.1 ประกอบโครง

การประกอบโครงสร้างเป็นขั้นตอนแรกในการประกอบเครื่องพิมพ์ โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องเครื่องสร้าง ดังรูปที่ 5.13 และได้โครงเครื่องพิมพ์ ดังรูปที่ 5.14




รูปที่ 5.13 ขั้นตอนการประกอบโครง



รูปที่ 5.14 โครงเครื่องพิมพ์


### 5.5.2 ประกอบชุดการเคลื่อนที่แนวแกน Y

ประกอบชุดการเคลื่อนที่แนวแกน Y โดยเป็นการนำชุดประกอบการเคลื่อนที่แนวแกน Y รูปที่ 5.15 มาประกอบเข้ากับโครงที่ประกอบไว้เรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 5.15 ชุดประกอบการเคลื่อนที่แนวแกน Y


จะได้ชุดประกอบการเคลื่อนที่แนวแกน Y ดังรูปที่ 5.16



รูปที่ 5.16 ชุดการเคลื่อนที่แนวแกน Y

### 5.5.3 ประกอบชุดการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z


ประกอบชุดการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z เป็นการใส่แท่งเหล็กและแกนเกลียวในการเคลื่อนที่ขึ้นลงพร้อมสเต็ปมอเตอร์ ดังรูปที่ 5.17 ก. และจะได้ชุดเคลื่อนที่ในแนวแกน Z ดังรูปที่ 5.17 ข.



รูปที่ 5.17 ชุดการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z

### 5.5.4 ประกอบชุดนีดเส้นพลาสติก

ประกอบชุดนีดเส้นพลาสติก ใช้อุปกรณ์ดังรูปที่ 5.18 ก3 และจะได้ชุดนีดเส้นพลาสติก ดังรูปที่ 5.18 ข.




รูปที่ 5.18 ชุดนีดเส้นพลาสติก

### 5.5.5 ประกอบชุด Platform Z และการเคลื่อนที่ในแนวแกน X


ประกอบชุด Platform Z ใช้อุปกรณ์ ดังรูปที่ 5.19 ก. และสเต็ปมอเตอร์ ดังรูปที่ 5.19 ข. จะได้ชุด Platform Z ดังรูปที่ 5.19 ค. จากนั้นนำชุด Platform Z ใส่เข้ากับชุดการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z



ประกอบชุดการเคลื่อนที่แนวแกน X รูปที่ 5.20 ก. เป็นการนำชุดการฉีดเส้นพลาสติกมาประกอบเข้ากับชุดการเคลื่อนที่ในแนวแกน X และนำไปรวมเข้ากับชุด Platform Z ดังรูปที่ 5.20 ข.




รูปที่ 5.20 ชุดการเคลื่อนที่แนวแกน X



รูปที่ 5.21 เครื่องพิมพ์ Summer หลังจากประกอบเรียบร้อย

## 5.6 ระบบ electronics



รูปที่ 5.22 แผงผังวงจร electronics

งานอิเล็กทรอนิกส์เครื่อง Summer แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนตัวควบคุม สเต็ปมอเตอร์ ลิมิตสวิตช์ ตัววัดอุณหภูมิ และแหล่งจ่ายไฟ(Power Supply)

**MISSING**



5.6.5 แหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟ (Power supply) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจาก 220 โวลต์ เป็น 3.3 โวลต์, 5 โวลต์ และ 12 โวลต์ ตามความต้องการของอุปกรณ์ ในเครื่อง Summer ใช้แหล่งจ่ายไฟแปลงไฟจาก 220 โวลต์ เป็น 12 โวลต์ เพื่อใช้เป็นไฟเลี้ยงแผลงวัจรและอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่อง



รูปที่ 5.25 Thermistor และ Power supply

## 5.7 โปรแกรมควบคุม

โปรแกรมควบคุมของ Summer นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ส่วนการเขียน โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่อง ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่ใช้ในการแปลงไฟล์ .STL จากโปรแกรม เขียนแบบเป็นไฟล์ g.code สำหรับการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ และส่วนที่สาม ทำหน้าที่คำสั่งการทำงาน ในรูปแบบ g.code ไฟล์แล้วทำการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ

5.7.1 โปรแกรม Arduino โปรแกรม Arduino เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนคำสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมและสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ เครื่อง Summer ได้มีการใช้โปรแกรม Arduino สำหรับเขียนโค้ดควบคุมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเป็นฟรีแวร์ของ Reprap โดยได้ทำการปรับ ตั้งค่าคำสั่งแล้วเขียนคำสั่งผ่านโปรแกรม Arduino ลง บอร์ดควบคุมหลัก

```

Marlin - Configuration Editor (Delta)
File Edit Sketch Tools Help
Configuration.h
Configurations
Delta CONFIGURATION_B
Delta CONFIGURATION_R

// This configuration file contains the basic settings.
// Advanced settings can be found in ConfigAdvanced.h
// BASIC SETTINGS: select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration

// This configuration file is for a Delta printer.
// To use this configuration file, place it in the example_configurations/delta directory.

// User-specified version info of this build to display in iFrontierface, etc) terminal window during
// startup. Implementation of an idea by Fred Bratke to inform user that any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STRING_VERSION_CONFIG_E "1.0" // build date and time
#define STRING_CONFIG_R_MACHINE "(none, default config)" // Who made the changes.

// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default pins.
// Serial port C is still used by the Ramps derivative regardless of this setting.
#define SERIAL_PORT C

// This determines the communication speed of the printer
// This determines the communication speed of the printer

```

รูปที่ 5.26 รูปการปรับตั้งค่าค่าสั่งในโปรแกรม Arduino


### 5.7.2 โปรแกรม Cura เครื่อง Summer จะใช้โปรแกรม Cura ใน การตั้งค่าต่างๆสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานรวมถึงการตั้งแนวการขึ้นรูปชิ้นงานได้อีกด้วยซึ่งจะปรับค่าหลักๆมีอยู่ 5 ค่าดังนี้

1. Heat extruder
2. Heat bed
3. Density
4. Print speed

Fill	
Bottom/Top thickness (mm)	<input type="text" value="1.2"/>
Fill Density (%)	<input type="text" value="30"/> <input type="button" value="..."/>
Speed and Temperature	
Print speed (mm/s)	<input type="text" value="35"/>
Printing temperature (C)	<input type="text" value="210"/>
Bed temperature (C)	<input type="text" value="70"/>


รูปที่ 5.27 การปรับค่า

ในโปรแกรม Cura ก็สามารถจำลองการขึ้นรูปแต่ละชั้นได้โดยการจำลองการขึ้นรูปสามารถทำได้ดังรูป




รูปที่ 5.28 จำลองการขึ้นรูป

การเลือกชนิด support สามารถทำได้ดังรูปโดยที่ชนิด support ที่ใช้เป็นแบบ Touching buildplate และตัวฐานใช้แบบ Raft



รูปที่ 5.29 เลือกชนิด support

5.7.3 โปรแกรม Repetier-Host โปรแกรมที่ใช้ควบคุมเครื่อง Summer คือโปรแกรม Repetier-Host โดยเริ่มแรกต้องทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อก่อนโดยเข้าไปที่ Printer settings แล้วทำการตั้งค่าตามดังรูป (สำหรับเครื่อง Summer)



รูปที่ 5.30 Printer settings

สามารถควบคุมเครื่องได้โดยไปที่เมนู Manual Control โดยภายในช่องนั้นจะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ได้ทั้ง 3 แกน การให้ความร้อนหัวฉีดและการให้ความร้อนกับฐานความร้อนทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องได้ว่าพร้อมทำงานหรือยัง เมื่อตรวจสอบเสร็จก็ทำการกด Run job เพื่อให้ทำงาน

**MISSING**




## ตารางที่ 6.2 ตารางสรุปผลการทดสอบเครื่อง Summer

### 6.2.1 ทดสอบแปรผันค่าอุณหภูมิฐานความร้อน

ตัวแปรต้น								
อุณหภูมิทั่วไป	210°C							
2.อุณหภูมิฐานความร้อน	50 / 60 / 70°C							
3.ความ�าเน่น	30%							
4.การทำงานพัดลมระบบความร้อน	100%							
5.ความเร็วในการพิมพ์ขึ้นงาน	35 mm/s							
อุณหภูมิฐานความร้อน (°C)	น้ำหนักขั้นงาน(g)	โปรแกรม	น้ำหนักจริง	กว้าง	ยาว	สูง	รอยเขื่อนงาน	ประเมินคุณภาพ
50	2.00	1.99	25.30	25.10	6.70		3.00	
60	2.00	2.06	25.20	24.90	6.40		2.33	
70	2.00	2.01	25.00	24.90	6.35		2.00	

	เวลา	น้ำหนัก	กว้าง	ยาว	สูง
ต้นแบบ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
50	5.00	4.98	5.06	5.02	5.58
60	5.00	5.15	5.04	4.98	5.33
70	5.00	5.03	5.00	4.98	5.29

แปรผันอุณหภูมิฐานความร้อน




### 6.2.2 ทดสอบแปรสัมค่าความหนาแน่นชิ้นงาน

ตัวแปรต้น						
ความ หนาแน่น (%)	น้ำหนักชิ้นงาน(g)		ขนาดชิ้นงาน(mm)			รอยเชื่อมงาน ประเมิน คุณภาพ
	โปรแกรม	น้ำหนัก จริง	กว้าง	ยาว	สูง	
	25	2.00	2.02	25.00	25.00	6.60
	50	2.00	2.03	25.00	24.90	6.50
	75	2.00	2.06	25.00	24.90	6.35
	100	2.00	2.04	25.10	24.90	6.50

	เวลา	น้ำหนัก	กว้าง	ยาว	สูง
ตัวแบบ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
25	5.00	5.05	5.00	5.00	5.50
50	5.00	5.08	5.00	4.98	5.42
75	5.00	5.15	5.00	4.98	5.29
100	5.00	5.10	5.02	4.98	5.42

แปรสัมค่าความหนาแน่น




### 6.2.3 ทดสอบแปรผันค่าความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน

ตัวแปรต้น							
ความเร็วในการพิมพ์ (mm/s)	น้ำหนักชิ้นงาน(g)		ขนาดชิ้นงาน(mm)			รอยเชื่อมงาน	ประเมินคุณภาพ
	โปรแกรม	น้ำหนักจริง	กว้าง	ยาว	สูง		
	40	2.00	2.04	25.00	24.90	6.40	
	60	2.00	2.01	25.00	24.85	6.40	

	เวลา	น้ำหนัก	กว้าง	ยาว	สูง
ต้นแบบ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
40	4.60	5.10	5.00	4.98	5.33
60	3.80	5.03	5.00	4.97	5.33

แปรผันความเร็วในการพิมพ์



### 6.3 วิเคราะห์ผลการทดสอบ

จากการซึ่งน้ำหนักและรัศมีขนาดของชิ้นงานที่ได้จากเครื่อง Summer มีค่าน้ำหนักน้อยกว่า 0.5% เมื่อเทียบกับโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ ส่วนค่าความเยา ความกว้าง ความสูงจะมีค่ามากกว่าในโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ทั้งหมด 1.2% , 0.4% , 11.67% ตามลำดับและจะมีค่าความผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นจากช่วงระหว่างการขึ้นรูปและยังส่งผลให้ต่อชิ้นงานที่ออกแบบนั้นมีเส้นพลาสติกที่ย้อยลงมาทำให้ชิ้นงานที่ได้มีความผิดพลาดเล็กน้อย

เมื่อทำการประเมินคุณภาพแล้วที่อุณหภูมิฐานความร้อน  $50^{\circ}\text{C}$  จะมีคุณภาพที่ดีที่สุดในส่วนที่ค่า  $60^{\circ}\text{C}$  และ  $70^{\circ}\text{C}$  จะมีคุณภาพรองลงมา

ความหนาแน่นนั้นทุกค่าจะมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันทุกค่าซึ่งการเลือกใช้ค่าความหนาแน่นนั้นเลือกใช้ที่ 50% สำหรับชิ้นงานไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและใช้ที่ 100% สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงมาก

ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงานที่ความเร็ว  $40 \text{ mm/s}$  จะมีคุณภาพที่ดีที่สุดส่วนที่ความเร็ว  $60 \text{ mm/s}$  จะมีค่ารองลงมาซึ่งตามหลักการแล้วยิ่งความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงานมีค่าน้อยยิ่งทำให้ชิ้นงานที่ได้มีคุณภาพที่ดี

สรุปได้ว่าเครื่อง Summer จะมีค่าการทำงานที่ดีที่สุดดังนี้

อุณหภูมิฐานความร้อน =  $50^{\circ}\text{C}$

ความหนาแน่น = 100 %

ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน =  $40 \text{ mm/s}$

#### 6.4 การวิเคราะห์คุณภาพของขึ้นงาน

จากการทดสอบได้มีการสังเกตเห็นว่าขึ้นงานของเครื่อง Prusa i3 กับเครื่อง Summer มีความแตกต่างกันที่ความเรียบเนียนของผิวขึ้นงานและความเจาของผิวขึ้นงานซึ่งขึ้นงานของเครื่อง Prusa i3 นั้นมีผิวที่เรียบเนียนกว่าและไม่เกิดความเจาบนผิวขึ้นงานส่วนเครื่อง Summer มีผิวขึ้นงานที่หยาบเล็กน้อย และมีความเจาบนผิวของขึ้นงานซึ่งวิเคราะห์ผลออกมาได้ว่าเกิดจากการแห้งตัวไวและข้าของตัวเส้นพลาสติกซึ่งการแห้งตัวช้าหรือไวนั่นเกิดได้จาก 3 ตัวแปรหลักคือ อุณหภูมิหัวฉีด , การทำงานของพัดลมระบายความร้อน และ อุณหภูมิฐานความร้อน ซึ่งอุณหภูมิหัวฉีด อุณหภูมิฐานความร้อนจะส่งผลโดยตรงกับการทำงานของพัดลมระบายความร้อนเมื่ออุณหภูมิสูงการระบายความร้อนก็ต้องต่ำลงเพื่อทำให้ขึ้นงานไม่แห้งไวจนเกินไป



## บทที่ 7

### สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

#### 7.1 สรุปผล


##### 7.1.1 คุณภาพของชิ้นงาน

จากการวัดค่าต่างๆแล้วเครื่อง Summer จะมีค่าน้ำหนักที่ใกล้เคียงมากที่สุดกับค่าในโปรแกรมที่ใช้คำนวณที่จงน้ำหนักในโปรแกรมมีค่า 2 กรัม น้ำหนักที่วัดได้จริงมีค่าเฉลี่ย 2.03 กรัม ส่วนเครื่อง Prusa i3 มีน้ำหนักห่างจากค่าในโปรแกรมเล็กน้อยซึ่งวัดแล้วมีค่าเฉลี่ย 1.72 กรัม ด้านขนาดชิ้นงานทั้งสองเครื่องมีขนาดใกล้เคียงกันที่ออกแบบไว้ทั้งหมดและในด้านความละเอียดชิ้นงานเครื่อง Summer จะมีความละเอียดน้อยกว่าเครื่อง Prusa i3

ตาราง 7.1 ชิ้นงานที่ดีที่สุดของเครื่อง Prusa i3 และ เครื่อง Summer

ตัวแปรควบคุม	Prusa i3	Summer
อุณหภูมิหัวฉีด	210 °C	210 °C
อุณหภูมิฐาน	70 °C	50 °C
ความหนาแน่น	100 %	100 %
การทำงานพัฒนาระบายความร้อน	100 %	100 %
ความเร็วในการพิมพ์	40 mm/s	40 mm/s

ความคลาดเคลื่อนเทียบกันทั้ง 2 เครื่อง



รูปที่ 7.1 กราฟแสดงความคลาดเคลื่อนของเครื่องพิมพ์ Prusa i3 และเครื่องพิมพ์ Summer

### 7.1.2 ราคารวมของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ราคารวมของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Summer) มีราคาที่ย่อมเยากว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Prusa i3) ดังนี้

ราคารวมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Prusa i3) เท่ากับ 15,000 บาท

ราคารวมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Summer) เท่ากับ 10,218.3 บาท


เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Summer) ราคาถูกกว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Prusa i3)

เป็นจำนวนเงิน 4,871.7 บาท

### 7.1.3 ขั้นตอนการประกอบ



ขั้นตอนการประกอบระหว่างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Prusa i3 และ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer นั้น จากผลการสอบถามความเข้าใจของผู้ศึกษา เรื่องประกอบพบว่าค่าเฉลี่ยในการประเมินนั้น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Prusa i3 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.8 และ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 15 จึงสรุปได้ว่า เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer มีขั้นตอนการประกอบที่น่าพึงพอใจมากกว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Prusa i3

ขั้นตอนที่ได้จากการพิมพ์ขึ้นรูปและนำมาใช้เป็นขั้นส่วนในการประกอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer บางชิ้นมีความแข็งแรงน้อยและเสียหายได้ง่าย ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer มีชิ้นส่วนที่มีเกิดความเสียหายได้ง่ายทั้งหมด 5 ชิ้นส่วน โดยแสดงตำแหน่งของชิ้นส่วนที่เสียหายได้ง่าย ดังรูปที่ 7.2 และอธิบายสาเหตุของการเกิดความเสียหายของชิ้นส่วนในตารางที่ 7.2



รูปที่ 7.2 ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่เสียหายได้ง่าย

ตารางที่ 7.2 ชิ้นส่วนที่เสียหายได้ง่าย

ลำดับ ที่	ชิ้นงาน	สาเหตุ
1		เนื่องจากลักษณะการทำงานของ Clamp Limit Switch นั้นมีการแรงกระแทกจากอุปกรณ์ขับเคลื่อนต่างๆ ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนเกิดความล้าและส่งผลให้เกิดความเสียหายได้หลังจากการใช้งานในระยะยาว
2		เนื่องจากลักษณะการทำงานของ Clamp Limit Switch นั้นมีการแรงกระแทกจากอุปกรณ์ขับเคลื่อนต่างๆ ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนเกิดความล้าและส่งผลให้เกิดความเสียหายได้หลังจากการใช้งานในระยะยาว
3		เนื่องจากลักษณะการทำงานของ Clamp Limit Switch นั้นมีการแรงกระแทกจากอุปกรณ์ขับเคลื่อนต่างๆ ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนเกิดความล้าและส่งผลให้เกิดความเสียหายได้หลังจากการใช้งานในระยะยาว
4		เนื่องจากลักษณะการรับแรงของ Return X นั้นมีการแรงดึงจากการดึงสายพานของมอเตอร์ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนเกิดความล้าและส่งผลให้เกิดความเสียหายได้หลังจากการใช้งานในระยะยาว
5		เนื่องจากลักษณะการรับแรงของ Return Y นั้นมีการแรงดึงจากการดึงสายพานของมอเตอร์ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนเกิดความล้าและส่งผลให้เกิดความเสียหายได้หลังจากการใช้งานในระยะยาว

## 7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาและปรับปรุง

- 7.2.1 การละลายมีผลต่อชิ้นงาน ในด้านคุณภาพของชิ้นงาน ความเรียบของพื้นผิวและการประสานกันระหว่างชิ้น
- 7.2.2 เครื่อง 3 มิติ ความมีกล่องตัวเครื่องพิมพ์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
- 7.2.3 เพิ่มระบบป้อนเส้นพลาสติก เพื่อป้องกันการหักของเส้นพลาสติกและง่ายต่อการถอดเส้นพลาสติก
- 7.2.4 เพิ่มการสั่งงานหรือการพิมพ์ด้วย SD การ์ด เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
- 7.2.5 ใส่กระจาดที่ฐานให้ความร้อน เพื่อให้ชิ้นงานมีการยึดติดกับฐานที่ดีขึ้น และเพิ่มความเรียบเนียน
- 7.2.6 ก่อนใช้งานเครื่องพิมพ์ ควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง

## บรรณานุกรม

- [1] Nannan GUO, Ming C. LEU (2013). Additive manufacturing: technology, applications and research needs , Review article.
- [2] หลักการเคลื่อนที่ 3 แกน สืบคันเมื่อ 25 มิถุนายน 2559 , จาก [www.teched.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/3-หน่วย-1-การควบคุมเครื่องจักรกล-CNC.pdf](http://www.teched.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/3-หน่วย-1-การควบคุมเครื่องจักรกล-CNC.pdf)
- [3] Fused Filament Fabrication (FFF). สืบคันเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559 , จาก <http://3dprintingforbeginners.com/3d-printing-technology/>
- [4] Stereolithography (STL). สืบคันเมื่อ 10 กรกฎาคม 2559 <http://www.designengineerlife.com/2015/10/what-is-stl-file/>







## การทดสอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Prusa i3 และ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer

ตาราง ก1 ผลการทดสอบขั้นงานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Prusa i3

ตาราง ก1.1 ทดสอบแปรผันค่าอุณหภูมิหัวฉีด

อุณหภูมิหัวฉีด (°C)	จำนวนครั้ง			ค่าเฉลี่ย (g)	ค่าจาก โปรแกรม (g)
	1	2	3		
200	1.5533	1.5532	1.532	1.5532	2
210	1.6627	1.6630	1.6632	1.663	2
220	1.6451	1.6450	1.6449	1.645	2

ตาราง ก1.2 ทดสอบแปรผันค่าอุณหภูมิฐานความร้อน

อุณหภูมิฐาน ความร้อน (°C)	จำนวนครั้ง			ค่าเฉลี่ย (g)	ค่าจาก โปรแกรม (g)
	1	2	3		
50	0	0	0	0	2
60	1.5073	1.5074	1.5075	1.5074	2
70	1.6266	1.6264	1.6261	1.6264	2

ตาราง ก1.3 ทดสอบแปรผันค่าความหนาแน่น

ความ หนาแน่น (%)	จำนวนครั้ง			ค่าเฉลี่ย (g)	ค่าจาก โปรแกรม (g)
	1	2	3		
20	1.7699	1.7699	1.7699	1.7699	2
40	1.8040	1.8040	1.8040	1.804	2
60	1.8181	1.8181	1.8181	1.8181	2
80	1.7866	1.7868	1.7868	1.7867	2
100	1.7782	1.7786	1.7785	1.7784	2

ตาราง ก1.4 ทดสอบแปรผันค่าการทำงานพัดลมระบายความร้อน

การทำงาน ของพัดลม (%)	จำนวนครั้ง			ค่าเฉลี่ย (g)	ค่าจาก โปรแกรม (g)
	1	2	3		
0	1.7671	1.7671	1.7672	1.7671	2
20	1.7553	1.7552	1.7552	1.7552	2
40	1.7729	1.7729	1.7730	1.7729	2
60	1.7285	1.7285	1.7282	1.7284	2
80	1.7401	1.7405	1.7400	1.7402	2
100	1.7476	1.7474	1.7475	1.7475	2

ตาราง ก1.5 ทดสอบแปรผันค่าความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน

ความเร็วใน การพิมพ์ (mm/s)	จำนวนครั้ง			ค่าเฉลี่ย (g)	ค่าจาก โปรแกรม (g)
	1	2	3		
40	1.7613	1.7609	1.7611	1.7611	2
50	1.7639	1.7640	1.7638	1.7639	2
60	1.7793	1.7792	1.7791	1.7792	2
70	1.7315	1.7316	1.7317	1.7316	2

ตาราง ก1.6 ประเมินผลการทดสอบขึ้นงาน โดยการพิจารณาอยเชื่อมของเครื่อง Prusa i3

แบบประเมินผลการทดสอบขึ้นงาน โดยการพิจารณาอยเชื่อม				ระดับความพึงพอใจ			
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นรูป				4	3	2	1
อุณหภูมิหัวฉีด	ชิ้นงาน	อุณหภูมิฐานคงที่					
	200	70			2	1	
	210	70			3		
	220	70			2	1	
อุณหภูมิฐาน	ชิ้นงาน	อุณหภูมิหัวฉีดคงที่					
	50	210					3
	60	210			2	1	
	70	210			3		
ความหนาแน่นชิ้นงาน	ชิ้นงาน (%)	อุณหภูมิฐานคงที่	อุณหภูมิหัวฉีดคงที่				
	20	70	210		1	2	
	40	70	210		2	1	
	60	70	210		2	1	
	80	70	210	3			
	100	70	210	3			
การทำงานพัดลมระบบายความร้อน	ชิ้นงาน (%)	อุณหภูมิฐานคงที่	อุณหภูมิหัวฉีดคงที่				
	0	70	210			3	
	20	70	210		1	2	
	40	70	210		2	1	

ตาราง ก1.6 ประเมินผลการทดสอบชิ้นงาน โดยการพิจารณารอยเขื่อมของเครื่อง Prusa i3 (ต่อ)

แบบประเมินผลการทดสอบชิ้นงาน โดยการพิจารณารอยเขื่อม				ระดับความพึงพอใจ			
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นรูป				4	3	2	1
การทำงานพัดลมระบบ ความร้อน	60	70	210		2	1	
	80	70	210	3			
	100	70	210	3			
การทำงานพัดลมระบบ ความร้อน	ชิ้นงาน (%)	อุณหภูมิฐาน คงที่	อุณหภูมิหัวฉีด คงที่				
	0	70	210			3	
	20	70	210		1	2	
	40	70	210		2	1	
	60	70	210		2	1	
	80	70	210		3		
	100	70	210		3		
ความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน	ชิ้นงาน (%)	อุณหภูมิฐาน คงที่	อุณหภูมิหัวฉีด คงที่				
	40	70	210	1	2		
	50	70	210		2	1	
	60	70	210		2	1	
	70	70	210		1	2	

**ตาราง ก2 ผลการทดสอบชิ้นงานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer**

**ตาราง ก2.1 ทดสอบแปรผันค่าอุณหภูมิฐานความร้อน**

อุณหภูมิฐาน ความร้อน(° C)	จำนวนครั้ง			ค่าเฉลี่ย	ค่าจาก โปรแกรม
	1	2	3		
50	1.9874	1.987	1.9877	1.9874	2
60	2.0557	2.0557	2.0555	2.0556	2
70	2.0117	2.0115	2.0116	2.0116	2

**ตาราง ก2.2 ทดสอบแปรผันค่าความหนาแน่น**

ความ หนาแน่น (%)	จำนวนครั้ง			ค่าเฉลี่ย	ค่าจาก โปรแกรม
	1	2	3		
25	2.0215	2.0214	2.0215	2.0215	2
50	2.0326	2.0328	2.0327	2.0327	2
75	2.0614	2.0615	2.0613	2.0614	2
100	2.0425	2.0426	2.0425	2.0425	2

**ตาราง ก2.3 ทดสอบแปรผันค่าความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน**

ความ หนาแน่น (%)	จำนวนครั้ง			ค่าเฉลี่ย	ค่าจาก โปรแกรม
	1	2	3		
40	2.0408	2.0409	2.0411	2.0409	2
60	2.0136	2.0140	2.0139	2.0138	2





ตาราง ก2.4 ประเมินผลการทดสอบชิ้นงานโดยการพิจารณาอยเชื่อมของเครื่อง Summer



แบบประเมินผลการทดสอบชิ้นงาน โดยการพิจารณาอยเชื่อม					ระดับความพึง พอใจ			
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นรูป					4	3	2	1
อุณหภูมิฐาน	ชิ้นงาน	อุณหภูมิหัวฉีด คงที่						
	50	210				3		
	60	210				1	2	
	70	210					3	
ความหนาแน่นชิ้นงาน	ชิ้นงาน (%)	อุณหภูมิฐานคงที่	อุณหภูมิหัวฉีด คงที่					
	25	70	210		1	2		
	50	70	210		1	2		
	75	70	210		1	2		
	100	70	210		1	2		
ความเร็วในการพิมพ์ ชิ้นงาน	ชิ้นงาน	อุณหภูมิฐานคงที่	อุณหภูมิหัวฉีด คงที่					
	40	70	210		2	1		
	60	70	210			3		








### รายการประกอบชิ้นส่วน


	Cover step motor and Rod Z 1 ชิ้น
	Cover Rod Z 1 ชิ้น
	Cover Rod Y 2 ชิ้น
	Clamp step motor and Rod 1 1 ชิ้น

	<p>Clamp step motor and Rod 2 1 ชิ้น</p>
	<p>Gap Front cover 1 ชิ้น</p>
	<p>Gap back cover 1 ชิ้น</p>
	<p>Cover Rod Top 1 ชิ้น</p>



	Cover Aluminum Profile Top 1 ชิ้น
	Return Y 1 ชิ้น
	Platform 2 1 ชิ้น
	Platform 3-1 1 ชิ้น



	Platform 3-2 1 ชิ้น
	Platform 3-3 1 ชิ้น
	Platform 3-4 1 ชิ้น
	Platform 5-1 1 ชิ้น

	Platform 5-2 1 ชิ้น
	Platform 1 1 ชิ้น
	Platform X 1 ชิ้น
	Support Feed Filament 1 ชิ้น



	Follow Gear 1 ชิ้น
	Drive Gear 1 ชิ้น
	Hold Heat sink 1 ชิ้น
	Hold Fan 1 ชิ้น



	Guide Filament 1 ชิ้น
	Clamp Limit Switch Y 1 ชิ้น
	Clamp Limit Switch Z 1 ชิ้น
	Clamp Limit Switch X 1 ชิ้น



	Hold timing belt 1 ชิ้น
	Return X 1 ชิ้น
	Axial bearing 4 ชิ้น
	Block bearing 5 ชิ้น


	Bolt Feeder 1 ชิ้น
	Heat sink 1 ชิ้น
	Nozzle 1 ชุด
	Gear Drive Step motor 2 ชิ้น

	Aluminum Plate 1 ชิ้น
	Heat Bed 1 ชิ้น
	Rod 8-50 2 แท่ง
	Rod 8-38 2 แท่ง

	Rod 8-20 1 ชิ้น
	Drive Screw 1 เผ่า
	Aluminum L Shape 4 ชิ้น
	Aluminium Hold Extruder Set 1 ชิ้น

	Angle Bar 5
	Aluminium Profile 30x30x300 2 แท่ง Aluminium Profile 30x30x360 2 แท่ง Aluminium Profile 30x30x400 1 แท่ง
	Lead Screw 1 ชิ้น
	Support Bearing 8-19 1 ชิ้น


	Bearing 8-19 2 ชิ้น
	Bearing 3-8 4 ชิ้น
	Coupler 5mm – 8mm 1 ชิ้น
	Spring 4mm 2 ชิ้น

	Spring 5mm 4 ชิ้น
	Nut M3 14 ตัว
	Washer M3 56 ตัว
	Bolt M3-40 6 ตัว Bolt M3-35 4 ตัว Bolt M3-20 4 ตัว Bolt M3-15 16 ตัว Bolt M3-12 8 ตัว Bolt M3-10 4 ตัว



Nut M4

4 ตัว




Bolt M4-10 4 ตัว

Bolt M4-8 10 ตัว









Bolt M6-15 35 ตัว








Washer M8



45 ตัว

	Nut M6 35 ตัว
	RAMP 1.4 1 บอร์ด
	Drive Motor A4988 4 ตัว
	MEGA 2560 1 บอร์ด

	<p>Power Supply 12V 30A 1 เครื่อง</p>
	<p>FAN 1 ชิ้น</p>
	<p>Switch 1 ชิ้น</p>
	<p>เต้าเสียง 1 ชิ้น</p>


	สายแพร เมี๊ย-เมี๊ย 1 ชุด
	สายแพร ผู้-ผู้ 1 ชุด
	สายไฟ 1 เส้น
	ท่อหด 6 ท่อ

	ที่เก็บสายไฟ 1 ม้วน
	Thermistor 100 ohm 1 ชุด
	Step motor 4 ตัว
	Limit Switch 4 ชิ้น



## ขั้นตอนการประกอบ


### การประกอบฐาน




นำ Bolt M6x15 ใส่เข้าไปใน อลูมิเนียมโปรดไฟล์ยว 37 เซนติเมตรแล้วนำ Angle Bar สามเข้ากับน็อตตัวผู้




จากนั้นนำบานน็อตตัวเมียให้แน่นด้วยประแจปากตายเบอร์ 10 จากนั้นทำอีกข้างเหมือนกันเสร็จแล้วพักส่วนนี้ไว้ก่อน




ต่อไปนำ Bolt M6x15 2 ตัวใส่เข้าไปใน อะลูมิเนียมโปรไฟล์ยาว 40 เซนติเมตร แล้วนำส่วนที่พักไว้มา  
สวมเข้ากับ Bolt สาม Nut เว้นระยะห่างจากปลายอะลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นระยะ 6 เซนติเมตรแล้วขัน  
Nut ให้แน่น




ก่อนอื่นให้นำ Nut ขนาด M6x15 ใส่เข้าไปในฐานยึดเกน Z ( Cover Rod Z)แล้วใส่เข้าฐานยึดเกน  
Z เข้าไปในอะลูมิเนียมโปรไฟล์



จากนั้นจัดระเบียบขอบของฐานยึดแกน Z ( Cover Rod Z ) ตรงกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ด้านขวาแล้วสวม Bolt และขันให้แน่น




ต่อไปนำ Bolt M6x15 จำนวน 2 ตัวใส่เข้าไปในอลูมิเนียมโปรไฟล์อีกด้านนึงแล้วนำฐานยึดแกน Z (Cover step motor and Rod Z) สามเข้ากับ Bolt ทั้ง 2 ตัว ปรับระยะของให้เท่ากับขอบฐานยึดแกน Z (Cover Rod Z) แล้วสวม Nut ใส่ Washer และขันให้แน่น






เริ่มจากใส่ Bolt M6x15 เข้าไปชุดตัวยึดฐานแกน Z โดยใส่เข้าไปในอุล米เนียมโปรด์ฟล์ด้านสันฝั่งของฐานยึดแกน Z ( Cover Rod Z ) และนำเข้ามุมมาสูมและยึดด้วยน็อตตัวเมียให้แน่น




**MISSING**




### การประกอบส่วนยึดแนวการเคลื่อนที่แกน Y




เริ่มด้วยการนำตัวยึด Rod แกน Y มาใส่ Nut M6 แล้วนำ step motor ยึดกับ Clamp step motor and Rod 2 และนำไปปิดกับ Clamp step motor and Rod 1




จากนั้นนำ Return Y มาประกอบโดยนำเบริ่งขนาด M3-8 จำนวน 2 ตัวใส่เข้าไปในช่องของ Return Y แล้วสวมน็อตตัวผู้ขนาด M3x15 และยึด Nut แล้วใส่ Cover Rod และ Return Y เข้าไปในอุปกรณ์ เมมโมร์ไฟล์โดยนำส่วนที่มี Stepmotor ไว้ด้านหลังและใส่ Return Y ไว้ด้านหน้าส่วน Bolt เข้า Cover Rod และขันให้แน่น




### การประกอบชุดการเคลื่อนที่แกน Y



ขั้นแรกนำ Rod ใส่เข้าไปในรูของ Cover Rod Y และส่วน Block bearing เข้ากับ Rod 2 ตัวด้านใน และ 1 ตัวด้านนอก จากนั้นนำ Hold timing belt นายีดกับแผ่นอลูมิเนียมฐาน Heat bed ด้วย Bolt M4x10 จำนวน 2 ตัว และยึด Nut ให้แน่น แล้วนำแผ่นอลูมิเนียมฐาน Heat bed ยึดกับ Block bearing ด้วย Bolt M4x10




ต่อไปใส่ชุดขับเคลื่อนแกน Y และฐานให้ความร้อน Heat bed




ขั้นแรกนำสาย Timing belt คล้องกับ bearing ของ Return Y และทบปลายของ timing belt แล้ว สอดเข้าไปในช่องรูปตัว U ของ Hold timing belt ด้านหนึ่ง จากนั้นนำปลายของ Timing belt อีก ด้านคล้องกับ Pulley ของ step motor แล้วทบปลายสายและสอดเข้าไปในช่องตัว U ของ Hold timing belt อีกด้าน


จากนั้นนำ Cable type มาติดปลาย Timing belt ที่เหลือให้แน่นทั้ง 2 ด้านและใส่ Belt Tension Spring ตึงสาย Timing belt




ต่อไปนำตัววัดอุณหภูมิ(Thermistor) มาติดที่ Heat bed ด้วยเทปกาวทนความร้อน(Teflon Tape) แล้วนำนํอตตัวผู้ขนาด M3x20 ใส่เข้ากับรูที่มุมทั้ง 4 ของ Heat bed แล้วรวมสปริงขนาด 8 mm ยาว 10 mm แล้ววางบนแผ่นอุปกรณ์ยึดฐาน Heat bed แล้วขัน Nut เพื่อยืดและปรับระดับให้ได้ระนาบ




การประกอบชุด Platfrom Z




เริ่มโดยการนำ Platform 5-1 มาต่อ กับ Platform 5-2




ต่อไปนำ Platform 3-(1-4) มาต่อ กัน




แล้วยึด Platform 5, Platform 3 และ Platform 2 เข้าด้วยกันด้วย Bolt M3x45 และยึด Nut ให้แน่น




ต่อไปใส่ Nut M3 เข้าไปในช่องใส่น็อตของ Platform 3 แล้วนำ Platform 3 มาสวมเข้ากับ Platform 1 จากนั้นนำ Bolt M3x15 ยึด Platform 3 และ Platform 1 เข้าด้วยกัน



### การประกอบชุดการเคลื่อนที่ในแกน Z



เริ่มด้วยการสrew Rod เข้ากับ Cover Rod Z 2 ด้านแล้วสrewล็อกสกรูเข้ากับ Coupler และสrew Coupler เข้ากับ Step motor แล้ววาง Step motor เข้ากับ Cover step motor and Rod Z




ต่อไปนำไดร์สกรู สrewเข้ากับชุด Platform แล้วยืดด้วย Bolt M3x10 และนำ Step motor แกน X สrewเข้ากับ Platform




จากนั้นนำ Axial Bearing สามเข้าชุด Platform ทั้งสองด้านด้านละ 2 ตัวบนและล่าง




ต่อไปนำลิมิตสวิทช์ใส่เข้าไปใน Clamp Limit Switch Z สาม Bolt M3x15 และ Nut ขันพอด่วน  
แล้วนำเข้าคลิมิตสวิทช์แกน Z สามเข้าไปใน Rod แกน Z ด้านในแล้วขันน็อตให้แน่น




แล้วนำ Platform สาม Rod และ ลีดสกรู จากนั้นนำ Cover Aluminum Profile Top สามเข้ากับ  
อลูมิเนียมໂປຣໄຟດ້ານບັນແລະ สาม Cover Rod Top เข้ากับ นำ Cover Aluminum Profile Top  
ลືດສຸກລະ Rod ทั้ง 2 ข້າງ




การประกอบชุดหัวฉีด




ขั้นแรกนำตัวระบายความร้อน (Heat sink) และหัวฉีด (Nozzle) มาต่อเข้าด้วยกันแล้วนำชุดหัวฉีดมาสวมเข้ากับ Hold Heat sink




ต่อไปนำพัดลมมาติดกับ Hold Fan ด้วย Nut M3x35 แล้วนำชุดพัดลมหัวฉีดไปต่อ กับ Hold Heat sink




จากนั้นนำ Rod ยาว 2 เซนติเมตร สวมเข้าไปใน Bearing 8-19 แล้วนำชุด Bearing ใส่เข้าไปใน Support Feed Filament ต่อไปนำ Nut M3 ใส่เข้าไปใน Guide Filament แล้วนำชุด Support Feed Filament สวมเข้ากับ Platform X ด้านข้างและยึดด้วย Nut และ Bolt M3x15







จากนั้นนำขุดยึดหัวฉีดมาต่อ กับ Platform X และยึดด้วย Bolt และ Nut M3x40




ต่อไปนำสเต็ปมอเตอร์มา yึด Platform X ด้วย Bolt M3x10




นำ Bearing 8-1 ให้เข้ากับ Support Bearing 8-19แล้วนำไปใส่เข้าไปในช่องใส่ Bearing ของ Platform X ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง




แล้ว Nut M3 ใส่เข้าไปในช่องของ Drive Gear และนำน็อตดึงเส้นใยพลาสติกใส่เข้าไปใน Follow Gear จากนั้นนำเพื่องหัวสวมเข้าไปใน Step motor และรู Bearing และนำ Bolt M3x10 ขันยึดที่ Drive Gear




ต่อไปนำ Washer M3 , Spring 4mm และ Washer M3 สามเข้ากับ Bolt M3x45 ตามลำดับ  
จำนวน 2 ชุด แล้วใส่เข้ากับรูบน Support Feed Filament ด้านเข้าไปให้สุดและ Bolt ให้แน่น



### การประกอบชุดขับเคลื่อนที่แกน X




ขั้นแรกนำ Block bearing 2 ตัวยึดเข้ากับ Aluminum Hold Extruder Set ด้วย Bolt M4x15 โดยใช้ Bolt 2 ตัวต่อ 1 Block bearing ขันแนวนะจะแยกและขันไม่ต้องแน่นมากเพื่อรองรับระยะขณะ สวม Rod




แล้วนำยึดไปกับด้านหลังของ Step motor ของ ชุด Platform X ด้วย Bolt M3x35 โดยสวม Washer ให้กับ Bolt 3 ตัว แล้วเหลือ 1 ตัวที่ไม่สวม Washer เป็นตัวที่อยู่มุ่งล่างฝั่งขวาเมื่อมอง จากด้านเดียว กับ Block bearing จากนั้นนำ Bolt M4x15 จำนวน 2 ตัวใส่เข้าในรู 2 รูระหว่าง



Block bearing 2 ตัวและยึดด้วย Nut M4 ให้แน่นไว้สำหรับการยึด Timing belt ในการเคลื่อนที่แกน X







จำนวนนํ้าสํา Rod ยาว 500 mm จำนวน 2 อันนํ้าเข้าไปในรูทั้ง 2 ช่อง Cover Rod Z ต่อไปนําลิมิตสวิทช์รวมเข้ากับ Clamp Limit Switch X แล้วนำตัวยึดลิมิตสวิทช์แกน X สามเข้ากับ Rod ที่อยู่ด้านล่าง




ต่อไปนำ Block bearing ของชุด Platform X สวมเข้ากับ Rod แกน X เสร็จแล้วขัน Block bearing ให้ลื่นมากที่สุดขณะเลื่อนซ้ายขวาแล้วขัน Bolt ที่ Block bearing ให้แน่น




แล้วนำ Bearing 3-8 จำนวน 2 ตัวใส่เข้าไปใน Return X แล้วยึด bearing ด้วยน็อตขนาด M3x15 โดยสวมเข้าที่รูด้านข้างของ Return X และขันน็อตให้แน่น




ต่อไปนำปลายของสาย Timing belt ด้านหนึ่ง สอดเข้าไปคล้อง bearing และนำ Return X สวม Rod แกน X ทั้ง 2 แล้ว นำปลายสายอีกด้านหนึ่งคล้องกับเพื่องของ Step motor แกน X




จากนั้นนำปลาย Timing belt ทั้งสองมาคล้องกับน็อตยึด Timing belt ที่อยู่ระหว่าง Blockbaering ทั้ง 2 ของชุด Platform X ดึงให้ตึงแล้วยึดด้วย Cable type และใส่ Belt Tension Spring จะทำให้ Timing belt ตึง






ต่อไปนำลิมิทสวิชใส่เข้าไปใน Clamp Limit Switch Y sworth Bolt m3x15 และ Nut ขันพอหลุม  
แล้วนำขด Clamp Limit Switch Y sworthเข้าไปที่ปลายด้านนอกของ Rod แกน Y ที่อยู่ริมขวาเมื่อเมื่อ<sup>เมื่อ</sup>  
มองจากด้านหน้าแล้วขันน็อตให้แน่น




## การประกอบชุดจ่ายไฟ



ขั้นแรกนำหัวหดสวมเข้าไปในสายไฟแบ่งตามเส้นต่อสายไฟสีดำเข้ากับขา N ต่อสายไฟสีแดงเข้ากับขา L ต่อสายไฟสีเหลืองเข้ากับสายกราว์ด ของเต้าเสียบปลั๊กสามตา แล้วเอาไฟลุนท่อหดให้เรียบร้อย




ต่อไปนำเต้าเสียบปลั๊กสามตาใส่ในกล่องอะคิลิคแล้วยืดด้วย Bolt M3x15 และนำสายไฟสีแดงมาต่อ กับขาล่างของสวิทช์เปิดปิด แล้วนำนำสายไฟสีแดงอีกสายมาต่อ กับขากลางของสวิทช์เปิดปิดลุนท่อหด แล้วใส่เข้าไปในช่องให้เรียบร้อย




การต่อชุด Power supply




ขั้นแรกนำสายไฟ下來 2 คู่มาต่อ กับขั้วต่อสายไฟต่อแบบสลับคำແ Deng เสร็จแล้วขันยึดให้แน่น




ต่อไปนำสายไฟมาต่อ กับ Power supply โดยสายสีดำต่อ กับ Port COM และสายสีแดงต่อ กับ Port +V




ต่อไป Bolt M6x10 สาม Washer 2ตัว และ สาม Nut ไว้หลุมๆ จำนวน 2 ชุดแล้วใส่น็อตทั้ง 2 ชุดเข้าไปในอลูมิเนียมໂປຣີແຮ່ງມາ Power supply วางแผนປະກວດວ່າ Bolt ທັງສອງອັນແລ້ວນໍາ Washer หนີບຂອບຂອງ Power supply ທັງດ້ານໜ້າແລະໜັງແລ້ວຫົັງຍືດໄທແນ່ນ





ຈາກນັ້ນນຳກ່ອງຈ່າຍໄພທີ່ປະກອບໄວ້ມາຍືດເຂົາກັນອລູມີເນີຍມໂປຣີດ້ວຍ Bolt M6x60 จำนวน 2 ตัว ໂດຍໃສ Bolt ເຂົາມາຈາກດ້ານໃນແລ້ວສົມ Nut ໄວແບບຫລຸມຈາກນັ້ນນຳຫົວຂອງ Bolt ໄສເຂົາໄປໃນໜ້າຂອງ ຂອງອລູມີເນີຍມໂປຣີແລ້ວຫົັງ Nut ຍືດແຄ່ພອດີມືອ




แล้วนำสายไฟ 3 เส้นจากกล่องจ่ายไฟมาต่อเข้ากับ Power supply โดยต่อสายไฟสีแดงเข้ากับ Port L ต่อสายไฟสีดำเข้ากับ Port N ต่อสายไฟสีเหลืองเข้ากับ Port Ground




จากนั้นเก็บสายไฟให้เรียบร้อย




### การประกอบชุดแพงค์ควบคุม




ขั้นแรกน า Bolt M3x15 ใส่เข้าไปในรูของแพงวงจร MEGA 2560 ตรง 4 รูแรกจากที่เสียบ Port ข้อมูลแล้วนำพลาสติกรองแพงวงจรสวมเข้าไปใน Bolt ทั้ง 4 ตัวแล้วใช้ Nut M3 ขันยึดโดยใช้ Nut 2 ตัวต่อ Bolt 1 ตัว เพื่อเพิ่มระยะห่างของแพงวงจรกับแผ่นอะคิลิกแล้วสวมแหวนรองนื้อต




แล้วยึดแพงวงจร MEGA 2560 เข้ากับแผ่นอะคิลิกสาม Washer และขันยึดด้วยนื้อตตัวเมีย




จากนั้นนำแรมจาร์ RAM 1.4 ต่อเข้ากับแรมจาร์ MEGA 2560




แล้วนำแรมจาร์ Driver Step motor ต่อ กับ แรมจาร์ RAM 1.4 โดย ต่อที่ช่อง E0 , X , Y และ Z




ต่อไปนำ Washer M8 สามเข้ากับ Bolt M6x15 ที่ได้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกโดยใช้ Washer 3 ตัวต่อ Bolt 1 ตัวแล้วนำชุดแรมจาร์สามเข้ากับ Bolt ที่ฐานและขัน Nut ยืดให้แน่นพอดีก็ได้




### การต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับแผงวงจร




จากนั้นนำพัดลมระบายความร้อนมาปิดกับฝาครอบแผงวงจรด้วย Bolt M3x10 เก็บสายไฟทั้งหมดเข้าทางช่องสายไฟแล้วครอบฝาครอบแผงวงจรแล้วเสียบตัวล็อกฝาครอบให้เรียบร้อย




แล้วนำสาย Power จาก Power supply มาต่อ กับชุด派遣วงจร




### การประกอบชุดวงเส้นไอล์ฟลัสดิก



ขั้นแรกนำ Angle Bar ยึดกับอลูมิเนียมໂປຣໄຟລ໌และนำໄປຢັດກັບສູນດ້ວຍ Bolt M6x15 โดยให้  
อลຸມີເນີຍມໂປຣໄຟລ໌ອ່າຍ່າມຮົມສຸດ




ต่อไปนำ Bolt M6x10 จำนวน 2 ชุด sworthเข้าไปในอลຸມີເນີຍມໂປຣໄຟລ໌ແນວຕັ້ງທີ່ສອງວັດຈາກປາຍດ້ານ  
ບໍນສຸດຄົງນາ 6 ເຊັນຕິມເຕຮັດ Nut ທັງ 2 ຂ້າງໃຫ້ແນ່ນ




แล้วนำแกนเส้นใยพลาสติกสาม Rod ขนาด M6 ยาว 9 เซนติเมตรจากนั้นนำ Rod ใส่เข้าไปในอุฐมิเนียมโปรดีเฟล์พิดบัน Bolt ที่ยึดไว้











แบบ 2 มีที่





















































## การทดลองปรับค่าโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ



```

// Marlin Configuration (Alfons3 X3)
FILE FILE Sketch Tools Help
Configuration.h
Marlin Configuration.h

// This configuration file contains the basic settings.
// Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
// BASIC SETTINGS select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration

//----- DUELA Printer -----
// For a Delta printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/delta directory.

// User-specified version info of this build to display in LCD interface, etc terminal window during
// startup. Implementation of an idea by kuff brains to inform user what any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STAMPE_VERSUCH_CUST19_E "...NAME..." "1.02" // build date and date
#define STAMPE_CUST19_R_ANTEOR "(name, default config)" // who made the changes.


// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
#define SERIAL_PORT 0

// This determines the communication speed of the printer
// (in determining the maximum speed of the printer)

```

รูปที่ ค.1 หน้าต่างโปรแกรม Arduino

เมื่อเปิดไฟล์ Marlin จากนั้นเปิด Configuration.h แล้วทำการตรวจสอบของการใช้งานของเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการและແພງງจรที่ใช้



```

//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup
// 10 = Gen7 custom (Alfons3 Version) "https://github.com/Alfons3/Generation\_7\_Electronics"
// 11 = Gen7 v1.1, v1.2 = 11
// 12 = Gen7 v1.3
// 13 = Gen7 v1.4
// 2 = Cheaptastic v1.0
// 20 = Sethi 3D_1
// 3 = MEGA/RAMPS up to 1.2 = 3
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)
// 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
// 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
// 36 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Fan, Extruder1)
// 4 = Duemilanove w/ ATmega328P pin assignment
// 5 = Gen6
// 51 = Gen6 deluxe
// 6 = Sanguinololu < 1.2
// 62 = Sanguinololu 1.2 and above
// 63 = Melzi
// 54 = SIB V1.1
// 65 = Azteeg X1
// 66 = Melzi with ATmega1284 (MaKr3d version)
// 67 = Azteeg X3
// 68 = Azteeg X3 Pro
// 7 = Ultimaker
// 71 = Ultimaker (Older electronics, Pre 1.5.4. This is rare)

```

ใส่โค้ดชนิดและอุปกรณ์ที่ใช้ ในของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer ใช้โค้ด 33 คือใช้  
แผงวงจร RAMP 1.4 และมี Extruder 1 ตัว Fan 1 ตัว และ Bed 1 อัน

```
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif

// Define this to set a custom name for your generic Mendel,
// #define CUSTOM_MENDEL_NAME "This Mendel"

// Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines)
// You can use an online service to generate a random UUID, (eg. http://www.uuidgenerator.net/version4)
// #define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"

// This defines the number of extruders
#define EXTRUDERS 1
```

รูปที่ ค.3 การใส่ค่าขุดคำสั่งตามแผงวงจรที่มี  
จุดเริ่มต้น (HOME) ของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer มีการตั้งค่า ดังนี้  
แกน X เคลื่อนที่ไปทางลบ(ทางซ้าย) จนกว่าจะชน Limit Switch แล้วเป็นจุด จุดเริ่มต้น แกน X  
แกน Y เคลื่อนที่ไปในทางบวก(ข้างหน้า) จนกว่าจะชน Limit Switch แล้วเป็นจุด จุดเริ่มต้น แกน Y  
แกน Z เคลื่อนที่ไปในทางลบ(เคลื่อนลง) จนกว่าจะชน Limit Switch แล้วเป็นจุด จุดเริ่มต้น แกน Z

```
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
```

รูปที่ ค.4 การตั้งค่าการเคลื่อนที่เข้าหาจุดเริ่มต้นของแต่ละแนวแกน

ตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าสู่จุดเริ่มต้น

ตั้งค่าให้ แกน X , Y , Z เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3000 mm/min

```
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {3000, 3000, 3000, 0} // set the homing speeds (mm/min)
```

รูปที่ ค.5 การตั้งค่าความเร็วของการเคลื่อนที่เข้าสู่จุดเริ่มต้นของแต่ละแนวแกน

## การทดลองปรับค่าโปรแกรม

```
// default settings

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80,400,650} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500,0.12, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,4,3000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves, E

#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts

// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
```

รูปที่ ค.6 การใส่ค่าควบคุมการเคลื่อนที่ต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

### ทดลองปรับค่าครั้งที่ 1

ค่า Step per unit	แกน X =80 แกน Y =80 แกน Z =400 แกน E =650 $mm/s$
ค่า Max Feed rate	แกน X =500 แกน Y =500 แกน Z =0.12 แกน E =25 $mm/s$
ค่า Max Acceleration	แกน X =1000 แกน Y =1000 แกน Z =4 แกน E =3000 $mm/s^2$
ค่า Acceleration	แกน X , Y , Z , E = 3000 $mm/s^2$
ค่า Retract Acceleration	แกน X , Y , Z , E = 3000 $mm/s^2$

### ตารางที่ ค.1 ผลการปรับค่าครั้งที่ 1

รูปชิ้นงานต้นแบบจากเครื่อง Prusa i3	รูปชิ้นงานการปรับค่า ครั้งที่ 1 จากเครื่อง Summer	อธิบาย
		จะเห็นว่าชิ้นงานพิมพ์ ออกมา นั้นมีการฉีดพลาสติกออกมาก เกินไปและเส้นพลาสติกยัง มีความท่างกันเนื่องจาก ความเร็วในการ พิมพ์ และ Step per unit ของ Extruder ที่มากเกินไป

### ทดลองปรับค่าครั้งที่ 2

ค่า Step per unit	แกน X =80 แกน Y =80 แกน Z =400 แกน E =650 $mm/s$
ค่า Max Feed rate	แกน X =500 แกน Y =500 แกน Z= 0.12 แกน E =25 $mm/s$
ค่า Max Acceleration	แกน X =1000 แกน Y =1000 แกน Z =4 แกน E =3000 $mm/s^2$
ค่า Acceleration	แกน X , Y , Z , E = 1000 $mm/s^2$
ค่า Retract Acceleration	แกน X , Y , Z , E = 1000 $mm/s^2$

### ตารางที่ ค.2 ผลการปรับค่าครั้งที่ 2

รูปชิ้นงานต้นแบบจากเครื่อง Prusa i3	รูปชิ้นงานการปรับค่า ครั้งที่ 2 จากเครื่อง Summer	อธิบาย
		เมื่อปรับ Acceleration ลดลง มาเหลือ 1000 ทำให้ชิ้นงานที่พิมพ์ ออกมากว่า ความเรียบเนียนขึ้นแต่พื้นผิวยัง มีเนื้อขั้นมาทับซ้อนกันเกิดจาก การพลาสติกนิดเส้นพลาสติก ออกมากเกินอยู่

### ทดลองปรับค่าครั้งที่ 3

ค่า Step per unit แกน X =80 แกน Y =80 แกน Z =400 แกน E =350 mm/s


ค่า Max Feedrate แกน X =500 แกน Y =500 แกน Z =1.2 แกน E =25 mm/s

ค่า Max Acceleration แกน X =1000 แกน Y =1000 แกน Z =100 แกน E =3000 mm/s<sup>2</sup>

ค่า Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000 mm/s<sup>2</sup>

ค่า Retract Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000 mm/s<sup>2</sup>

### ตารางที่ ค.3 ผลจากการทดลองที่ 3

รูปชิ้นงานต้นแบบจากเครื่อง Prusa i3	รูปชิ้นงานการปรับค่า ครั้งที่ 3 จากเครื่อง Summer	อธิบาย
		เมื่อปรับ Step per unit ของ Extruder ลดลงเหลือ 350 ทำให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมา มีความเรียบเนียนขึ้นแต่ยังมีการ หักซ้อนกันของเนื้อพลาสติกอยู่

### ทดลองปรับค่าครั้งที่ 4

ค่า Step per unit แกน X =80 แกน Y =80 แกน Z =400 แกน E =200  $mm/s$

ค่า Max Feedrate แกน X =500 แกน Y =500 แกน Z =1.2 แกน E =25  $mm/s$

ค่า Max Acceleration แกน X =1000 แกน Y =1000 แกน Z =100 แกน E =1000  $mm/s^2$

ค่า Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000  $mm/s^2$

ค่า Retract Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000  $mm/s^2$

ตารางที่ ค.4 ผลการปรับค่าครั้งที่ 4

รูปชิ้นงานต้นแบบจากเครื่อง Prusa i3	รูปชิ้นงานการปรับค่า ครั้งที่ 4 จากเครื่อง Summer	อธิบาย
		เมื่อปรับ Step per unit ของ Extruder ลดลงเหลือ 200 และลด Max Acceleration ของ Extruder เหลือ 1000 ทำให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมา มีความเรียบ滑ลื่นมากขึ้น
		Prusa i3 ในชิ้นที่มีขนาดใหญ่ แต่ในชิ้นส่วนขนาดเล็กมีการหันซึ่งของพลาสติกและเสียรูป เนื่องจากฉีดพลาสติกมากเกินไป

### ทดลองปรับค่าครั้งที่ 5

ค่า Step per unit แกน X =80 แกน Y =80 แกน Z =400 แกน E =180  $mm/s$

ค่า Max Feedrate แกน X =500 แกน Y =500 แกน Z =1.2 แกน E =25  $mm/s$

ค่า Max Acceleration แกน X =1000 แกน Y =1000 แกน Z =100 แกน E =1000  $mm/s^2$

ค่า Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000  $mm/s^2$

ค่า Retract Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000  $mm/s^2$

### ตารางที่ ค.5 ผลการปรับค่าครั้งที่ 5

รูปชิ้นงานต้นแบบจากเครื่อง Prusa i3	รูปชิ้นงานการปรับค่า ครั้งที่ 5 จากเครื่อง Summer	อธิบาย
		เมื่อปรับ Step per unit ของ Extruder ลดลงเหลือ ทำให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมามีความเรียบไกล์เคียงกับของ Prusa i3 ในชิ้นที่มีขนาดใหญ่ แต่ในชิ้นส่วนขนาดเล็กมีการหักห้ามของพลาสติก และมีการเสียรูปเล็กน้อยเนื่องจากมีเศษพลาสติกมากเกินไป

### ทดลองปรับค่าครั้งที่ 6

ค่า Step per unit แกน X =80 แกน Y =80 แกน Z =400 แกน E =150  $mm/s$

ค่า Max Feedrate แกน X =500 แกน Y =500 แกน Z =1.2 แกน E =25  $mm/s$

ค่า Max Acceleration แกน X =1000 แกน Y =1000 แกน Z =100 แกน E =1000  $mm/s^2$

ค่า Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000  $mm/s^2$

ค่า Retract Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000  $mm/s^2$

### ตารางที่ ค.6 ผลการปรับค่าครั้งที่ 6

รูปชิ้นงานต้นแบบจากเครื่อง Prusa i3	รูปชิ้นงานการปรับค่า ครั้งที่ 6 จากเครื่อง Summer	อธิบาย
		เมื่อปรับ Step per unit ของ Extruder ลดลงเหลือ 150 ทำให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมามีความเรียบไกล้วยๆ กับของ Prusa i3 ในชิ้นที่มีขนาดใหญ่ และในชิ้นส่วนขนาดเล็กแต่ยังมีความแต่ต่างกันที่พื้นผิวและความระเอียดของชิ้นงาน

### ทดลองปรับค่าครั้งที่ 7

ค่า Step per unit แกน X =80 แกน Y =80 แกน Z =400 แกน E =120  $mm/s$

ค่า Max Feedrate แกน X =500 แกน Y =500 แกน Z =1.2 แกน E =25  $mm/s$

ค่า Max Acceleration แกน X =1000 แกน Y =1000 แกน Z =100 แกน E =1000  $mm/s^2$

ค่า Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000  $mm/s^2$

ค่า Retract Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000  $mm/s^2$

### ตารางที่ ค.7 ผลการปรับค่าครั้งที่ 7

รูปชิ้นงานต้นแบบจากเครื่อง Prusa i3	รูปชิ้นงานการปรับค่า ครั้งที่ 7 จากเครื่อง Summer	อธิบาย
		เมื่อปรับ Step per unit ของ Extruder ลดลงเหลือ 150 ทำให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาเริ่มมีการขาดของเนื้อพลาสติกในชั้นต่างๆของชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่

### ทดลองปรับค่าครั้งที่ 8

ค่า Step per unit แกน X =80 แกน Y =80 แกน Z =400 แกน E =130 mm/s

ค่า Max Feedrate แกน X =500 แกน Y =500 แกน Z =1.2 แกน E =25 mm/s

ค่า Max Acceleration แกน X =1000 แกน Y =1000 แกน Z =100 แกน E =1000 mm/s<sup>2</sup>

ค่า Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000 mm/s<sup>2</sup>

ค่า Retract Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000 mm/s<sup>2</sup>

### ตารางที่ ค.8 ผลการปรับค่าครั้งที่ 8

รูปชิ้นงานต้นแบบจากเครื่อง Prusa i3	รูปชิ้นงานการปรับค่า ครั้งที่ 8 จากเครื่อง Summer	อธิบาย
		เมื่อปรับ Step per unit ของ Extruder ลดลงเหลือ 130 ทำให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาเริ่มมีการขาดของเนื้อพลาสติกในชั้นต่างๆของชิ้นงานอย่างเห็นได้ชัดในทั้งชิ้นงานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ตารางที่ ค.9 ตารางสรุปผลการทดลองปรับค่าการเคลื่อนที่ของเครื่อง Summer

ตารางสรุปผลการทดลองปรับค่าการเคลื่อนที่ของเครื่อง Summer					
ทดลอง ปรับค่า ครั้งที่	ชิ้นเล็ก		ชิ้นใหญ่		ผล
	Prusa i3	Summer	Prusa i3	Summer	
1				-	เสีย
2				-	เสีย
3				-	เสีย
4					พอใช้
5					พอใช้
6					ดี
7					พอใช้
8					พอใช้

จากการทดลองเลือกใช้โค้ดจากการปรับค่าโปรแกรมครั้งที่ 6

ค่า Step per unit แกน X =80 แกน Y =80 แกน Z =400 แกน E =150  $mm/s$


ค่า Max Feed rate แกน X =500 แกน Y =500 แกน Z =1.2 แกน E =25  $mm/s$

ค่า Max Acceleration แกน X =1000 แกน Y =1000 แกน Z =100 แกน E =1000  $mm/s^2$

ค่า Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000  $mm/s^2$

ค่า Retract Acceleration แกน X , Y , Z , E = 1000  $mm/s^2$

เนื่องจากชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาไม่มีความเรียบไกล์เดียงกับของ Prusa i3 ทึ้งในชิ้นที่มีขนาดใหญ่ และในชิ้นส่วนขนาดเล็กแต่ยังมีความแตกต่างกันที่พื้นผิวและความระเอียดของชิ้นงานบ้างเล็กน้อย



รูปที่ ก.7 ชิ้นงาน



### วิเคราะห์แบบสอบถาม

คุณภาพการประกอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่น Prusa i3 และ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่น Summer

คำชี้แจง ประเมินความเข้าใจหลังจากที่ได้ศึกษาคุณภาพการประกอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่น Summer

ตามความพึงพอใจ จำนวนผู้ทำแบบสอบถาม 5 คน (สมาชิกในห้อง PMET)

รายละเอียด	ความเข้าใจเครื่อง 3 มิติ รุ่น Prusa i3						ผลลัพธ์
	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	
1.วิธีการเขียนอ่านง่าย		3		2		2.8	ปรับปรุง
2.รูปภาพประกอบดูแล้วง่ายต่อการเข้าใจ			4	1		3.2	พอใช้
3.สามารถประกอบเครื่องตามคู่มือได้			4	1		3.2	พอใช้
4.ให้คะแนนความพึงพอใจคุณภาพการประกอบ			3	1	1	3.6	ดี

รายละเอียด	ความเข้าใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่น Summer						ผลลัพธ์
	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	
1.วิธีการเขียนอ่านง่าย			3	1	1	3.6	ดี
2.รูปภาพประกอบดูแล้วง่ายต่อการเข้าใจ		3		2		2.8	ปรับปรุง
3.สามารถประกอบเครื่องตามคู่มือได้				3	2	4.4	ดีมาก
4.ให้คะแนนความพึงพอใจคุณภาพการประกอบ				4	1	4.2	ดีมาก

ค่าเฉลี่ย	ตั้งแต่ 4.00	ดีมาก
	3.50 - 3.99	ดี
	3.00 - 3.49	พอใช้
	2.50 - 2.99	ควรปรับปรุง
	น้อยกว่า 2.50	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
รวมค่าเฉลี่ย	Prusa i3	= 12.8
	Summer	= 15

### สรุป

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer มีขั้นตอนการประกอบที่เข้าใจและผู้ประเมินแบบสอบถามมีความพึงพอใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Summer อุปกรณ์ที่ดีมาก





ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์		
คุณสมบัติ	Prusa-i3	Summer
โครงสร้าง	กรอบอะคริลิก	อลูมิเนียมโพร์ไไฟล์
หัวพิมพ์จำนวน	1	1
พิมพ์วัตถุขนาด	200*200*210 มิลลิเมตร	180*180*200 มิลลิเมตร
ความแม่นยำในการพิมพ์	0.1-0.4 มิลลิเมตร	0.1-0.4 มิลลิเมตร
มือแสดงผล	มี (4 แบบ)	ไม่มี
ความเร็ว(สูงสุด) แกน XY	3000 มิลลิเมตร/นาที	1000 มิลลิเมตร/นาที
ความเร็ว(สูงสุด) แกน Z	200 มิลลิเมตร/นาที	100 มิลลิเมตร/นาที
มิติขั้น	100 ไมครอน	100 ไมครอน
ความเร็วในการพิมพ์	120 มิลลิเมตร/วินาที	110 มิลลิเมตร/วินาที
เส้นผ่าศูนย์กลางหัวฉีด	0.2/0.3/0.4 มิลลิเมตร	0.4 มิลลิเมตร
อุณหภูมิหัวฉีด(สูงสุด)	260 องศาเซลเซียส	280 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิฐานให้ความร้อน(สูงสุด)	80 องศาเซลเซียส	100 องศาเซลเซียส
วัสดุฐานให้ความร้อน	แผ่นอลูมิเนียม	แผ่นอลูมิเนียม
แกนXYความถูกต้องตำแหน่ง	0.012 มิลลิเมตร	0.015 มิลลิเมตร
แกนZความถูกต้องตำแหน่ง	0.004 มิลลิเมตร	0.008 มิลลิเมตร
รองรับการพิมพ์วัสดุ	ABS,PLA,HIPS,WOOD,PVA	PLA
รองรับวัสดุเส้นผ่าศูนย์กลาง	1.75	1.75
วัสดุแนะนำการใช้งาน	PLA	PLA
ซอฟแวร์ควบคุมรองรับภาษา	13 ภาษา(อังกฤษ ไทย ฯลฯ)	13 ภาษา(อังกฤษ ไทย ฯลฯ)
รองรับข้อมูลออนไลน์	STL, OBJ, G-Codeฯลฯ	STL, G-code
ขนาดเครื่อง	510*400*415 มิลลิเมตร	550*600*420 มิลลิเมตร
น้ำหนักเครื่อง	8.5 กิโลกรัม	7.3 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายไฟ	220โวลต์/110โวลต์	220โวลต์/110โวลต์
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ	XP, WIN7, mac os	XP, WIN7, mac os
พิมพ์โดยสั่งของ	Repetier-Host	Repetier-Host
การเชื่อมต่อ	SD card และ USB	USB

## ประวัติผู้จัดทำโครงการ



ชื่อ-นามสกุล นายเชษฐพงศ์ รอดพ่าย  
วันเดือนปีเกิด วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ 1 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ  
จังหวัดพิษณุโลก 65170

### ประวัติการศึกษา


- พ.ศ. 2554 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
จังหวัดพิษณุโลก
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชารัฐธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



ชื่อ-นามสกุล นายพิพัฒน์พล จิระรุ่งเสศีร  
วันเดือนปีเกิด วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2536  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 19/231 ถนน วิสุทธิกษัตริย์  
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

### ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2554 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
จังหวัดพิษณุโลก
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชารัฐธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัรรัตน์ ดิษพัฒน์  
วันเดือนปีเกิด วันอังคาร 13 กรกฎาคม 2536  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 195 หมู่ 5 ตำบลป่าเช่า อำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

### ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2554 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพุ่งกะโลวิทยา  
จังหวัดอุตรดิตถ์
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชารัฐธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร