



การสร้างแบบจำลองไฟไนต์อิลเม้นต์เพื่อศึกษาคุณสมบัติ

ของขดลวดสวนหัวใจ

(Finite element models of cardiovascular stent) ๑๕๐๙๔๔/๐ e.2

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์	วันที่รับ..... - ๑๐.๘.๒๕๕๒.....
เลขทะเบียน..... ๕.๒.๐.๐.๘.๓.....	เลขเรียกหนังสือ..... ป.ร.....
นายนิวัฒน์ แสงวิมล	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าฯ ๖๖๗๓๗
นายปรานี mothy เจริญกิริมย์	

นางสาวนิภาวรรณ ไชยลังกา

๒๕๕๑.

ปริญญา妮พนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๑




ในรับรองโครงการ


หัวข้อโครงการ	: การสร้างแบบจำลองไฟฟ้าในตัวอเลิมอนต์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของขดลวดส่วนหัวใจ (Finite element models of cardiovascular stent)		
ผู้ดำเนินโครงการ	: นางสาวนิภาวรรณ ไชยลังกา	รหัส	48380102
	นายนิวัฒน์ แสงวิมล	รหัส	48380325
	นายปราวิษฐ์ เจริญกิริมย์	รหัส	48380327
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร. ศศิษยา วีรพันธุ์		
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	: ผศ.ดร. ถุลยา กนกจารุวิจิตร		
ภาควิชา	: วิศวกรรมเครื่องกล		
ปีการศึกษา	: 2551		

คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล


คณะกรรมการสอบโครงการ

 (ประธาน)

(ดร. ศศิษยา วีรพันธุ์)

 (กรรมการ)

(ผศ.ดร. ถุลยา กนกจารุวิจิตร)

 (กรรมการ)

(ดร. ภานุ พทชวงศ์)

 (กรรมการ)

(ดร. อนันตชัย ออย่างแก้ว)

หัวข้อโครงการ	: การสร้างแบบจำลองไฟไนต์อเลิมентаเพื่อศึกษาคุณสมบัติของ ชุด漉ดสวนหัวใจ (Finite element models of cardiovascular stent)		
ผู้ดำเนินโครงการ	: นางสาวนิภาวรรณ ไชยลังกา	รหัส	48380102
	นายนิวัฒน์ แสงวิมล	รหัส	48380325
	นายปราโมทย์ เจริญกิริมย์	รหัส	48380327
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร. ศศิญา วีรพันธุ์		
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	: ผศ.ดร. ถุลยา กนกจารวิจิตร		
ภาควิชา	: วิศวกรรมเครื่องกล		
ปีการศึกษา	: 2551		

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการในครั้งนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับชุด漉ดสวนหัวใจ ที่ใช้ในการขยายหลอดเลือดเพื่อรักษาอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โดยศึกษาขั้นตอนการทำอลูน และได้ทำการเขียนแบบของชุด漉ดสวนหัวใจ 3 แบบ ได้แก่ ชุด漉ดสวนหัวใจแบบตาข่าย สปริง และชุด漉ดสวนหัวใจแบบปีกนก บนโปรแกรม Mechanical Desktop และ SolidWorks เพื่อขึ้นรูปทางกลแบบ 3 มิติ พร้อมจัดทำคู่มือการเขียนแบบชุด漉ดสวนหัวใจทั้ง 3 แบบ ทั้งขณะพับตัวก่อนการทำอลูน และขณะขยายตัว เพื่อทำanolูนรวมถึงขั้นตอนการเตรียมวิเคราะห์ เมื่อได้แบบจึงทำการ นำเข้าแบบของชุด漉ดสวนหัวใจทั้ง 3 แบบ สู่โปรแกรม COMSOL ด้วยไฟล์ STEP ศักดิ์เยวกัน และ โปรแกรม COMSOL สามารถยอมรับได้ เพื่อให้แบบของชุด漉ดสวนหัวใจทั้ง 3 แบบ เข้าสู่ ขั้นตอนของการเตรียมวิเคราะห์ ด้วยระบบเปียบวิธีไฟไนต์อเลิมента ต่อไป

Project Title : Finite element models of cardiovascular stent
Name : Miss. Nipawan Chailungka Code 48380102
 Mr. Niwat Sangwimon Code 48380325
 Mr. Pramote Charoanpirom Code 48380327
Project Advisor : Dr. Salisa Veerapun
Project Advisor : Dr. Koonlaya Kanokjaruvigit
Department : Mechanical engineering
Academic year : 2551

Abstract

The objective of this project are to study and design cardiovascular stents for implementing the coronary angioplasty. Three - dimensional modeling programs such as Mechanical Desktop and Solidworks are used to draw stents in order to provide stent drawing manual. Three types of stents were draw here ; involute ,net and polished entire stent .then ,the stents were imported into a finite element method program called COMSOL for further analysis.

กิจกรรมประภาก

ปริญญาบัตรสำเร็จลงได้ด้วยดีเพาะได้รับการช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำในการทำโครงงานจาก อาจารย์คลิยา วีรพันธุ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงงาน และ อาจารย์กุลยา กนกานาจวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้คำปรึกษาแก่ผู้ดำเนินโครงงานตลอดมา และ อาจารย์เอกชัย คงชนะโก้ไกย ที่แนะนำการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 2004 ผู้ดำเนินโครงงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะวิศวกรรมเครื่องกลทุกท่านที่แนะนำแนวทางการทำโครงงานในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ผู้ดำเนินโครงงานขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เคยสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ผู้ดำเนินโครงงานอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

คณะผู้ดำเนินโครงงาน

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองโครงการ	ก
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 ตารางการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 วิธีการทำอลูминียมหลอดเลือดหัวใจ	3
2.1.1 การใส่คลาดสวนหัวใจ	3
2.1.2 รูปแบบของคลาดสวนหัวใจ	4
2.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์คลาดสวนหัวใจ	6
2.2.1 โปรแกรมชื่นรูป 3 มิติ (SolidWork 2008)	6
2.2.2 โปรแกรมชื่นรูป 3 มิติ (Mechanical Desktop 2004)	7
2.2.3 โปรแกรมวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเม้นต์ (COMSOL3.2)	7
บทที่ 3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของคลาดสวนหัวใจแบบตาข่าย	
3.1 flow chart สรุปคำสั่ง	8
3.2 ลักษณะของคลาดสวนหัวใจแบบตาข่าย	9
3.3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ในโปรแกรมชื่นรูป 3 มิติ (Mechanical Desktop2004) 10	10
3.3.1 การเรียกใช้โปรแกรมชื่นรูป 3 มิติ (Mechanical Desktop 2004) ชื่นมาใช้งาน	10
3.3.2 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของคลาดสวนหัวใจแบบตาข่าย (Net Stent) ในสถานะพับตัว	12
3.3.2.1 วิธีการเลือกรอบนาบในการเขียนแบบ	14
3.3.2.2 การสร้างโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนเส้นลวด 1 เส้น ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา	19

3.3.2.3 การสร้างเส้น漉ด 1 เส้นที่มนุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา	22
3.3.2.4 การ copy เส้น漉ดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ให้วางตัวในแนววงกลม	26
3.3.2.5 การสร้างโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนเส้น漉ด 1 เส้นในทิศทางตามเข็มนาฬิกา	28
3.3.2.6 สร้างเส้น漉ด 1 เส้นที่มนุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา	31
3.3.2.7 การ copy เส้น漉ดในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ให้วางตัวในแนววงกลม	34
3.3.3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของคลุดสวนหัวใจแบบตาข่าย (Net Stent) ในสภาพขยายตัว	36
3.4 การสร้างแบบจำลองแบบไฟไนต์เอลิเมนต์	40
3.4.1 การเรียกใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ (COMSOL3.2) ขึ้นมาใช้งาน	40
3.4.2 การนำข้อมูลสวนหัวใจแบบตาข่ายลงในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ (COMSOL3.2)	41
3.4.3 การแบ่งเอลิเมนต์ในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ (COMSOL3.2)	43
3.5 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข	44
บทที่ 4 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของคลุดสวนหัวใจแบบสปริง	
4.1 flow chart สรุปค่าตั้ง	45
4.2 ลักษณะของคลุดสวนหัวใจแบบสปริง	46
4.3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ในโปรแกรมชื่อรูป 3 มิติ (Mechanical Desktop2004)	47
4.3.1 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของคลุดสวนหัวใจแบบสปริง (Involute Stent) ในสภาพพับตัว	47
4.3.1.1 สร้างรูปนาบในการเขียนแบบ	48
4.3.1.2 การสร้างเส้น漉ดขึ้นมาเป็นวงกลม 2 เส้น ในลักษณะขนานกัน	54
4.3.1.3 การสร้างเส้น漉ดครึ่งวงกลมมาเชื่อมระหว่างเส้น漉ดวงแหวนเปิด 2 วง	61
4.3.1.4 การสร้างเส้น漉ดครึ่งวงกลมเชื่อมข้อมูลดวงเปิดกับข้อมูลดวงใหม่	67
4.3.1.5 การ copy ข้อมูลทั้งหมดเพื่อมาจัดวางต่อ กัน	74
4.3.2 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของคลุดสวนหัวใจแบบสปริง (Involute Stent) ในสภาพขยายตัว	77
4.4 การสร้างแบบจำลองแบบไฟไนต์เอลิเมนต์	90
4.4.1 การเรียกใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ (COMSOL3.2)	90
4.4.2 การนำข้อมูลสวนหัวใจแบบสปริงลงในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ (COMSOL3.2)	90

4.4.3 การแบ่งเอกสารในโปรแกรมไฟฟ้าในต่ออเลิมเนต์ (COMSOL3.2)	92
4.5 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข	93
บทที่ 5 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของชุด漉ดสวนหัวใจแบบปีกนก	
5.1 flow chart สรุปคำสั่ง	94
5.2 ลักษณะของชุด漉ดสวนหัวใจแบบสปริง	95
5.3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ในโปรแกรมขึ้นรูป 3 มิติ (Solid Works 2008)	96
5.3.1 การเรียกใช้โปรแกรมขึ้นรูป 3 มิติ (Solid Works 2008) ขึ้นมาใช้งาน	96
5.3.2 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของชุด漉ดสวนหัวใจแบบปีกนก (Polished Entire Stent) ในสภาวะพับตัว	98
5.3.3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของชุด漉ดสวนหัวใจแบบปีกนก (Polished Entire Stent) ในสภาวะขยายตัว	116
5.4 การสร้างแบบจำลองแบบไฟฟ้าในต่ออเลิมเนต์	134
5.4.1 การเรียกใช้โปรแกรมไฟฟ้าในต่ออเลิมเนต์ (COMSOL3.2)	134
5.4.2 การนำชุด漉ดสวนหัวใจแบบปีกนกลงในโปรแกรมไฟฟ้าในต่ออเลิมเนต์ (COMSOL3.2)	134
5.4.3 การแบ่งเอกสารในโปรแกรมไฟฟ้าในต่ออเลิมเนต์ (COMSOL3.2)	136
5.5 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข	137
บทที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ	138
เอกสารอ้างอิง	139

บทที่ 1


บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจมากและมีผู้เสียชีวิตในอัตราสูงกว่า 17.5 ล้านคน ต่อปี และในประเทศไทยกว่า 40,000 คนต่อปีทั่วประเทศ [1] โดยสถิติดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะ สูงขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เป็นเหตุทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ พอกับที่หัวใจต้องการ ซึ่งเกิดจากครรภ์ไขมัน ครรภ์หินปูนและพังผืด เกาะสะสมในเส้นเลือด ทำให้เกิดการหดรัดของเส้นเลือดจนแคบลง เป็นผลให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบ หรือในบางรายอาจมี อาการเฉียบพลัน เกิดหัวใจวาย และภาวะหัวใจล้มเหลว ในปัจจุบันมีวิธีรักษา เช่น การใช้ยา การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ และรักษาโดยการสวนหัวใจทำงานอลูนขยายเส้นเลือด การทำงานอลูนขยาย หลอดเลือดหัวใจ เพื่อรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน หรือที่เรียกว่า coronary angioplasty เป็นการ ขยายเส้นเลือดหัวใจ บริเวณที่มีการตีบตัน ให้ถ่างออก เพื่อให้เลือดไหลผ่านได้สะดวกขึ้น [3]

การเขียนแบบขอลวดลายหัวใจด้วยโปรแกรม Mechanical Desktop และโปรแกรม SolidWorks 2008 เป็นการสร้างแบบจำลองขึ้นเพื่อนำแบบลงในโปรแกรมทางไฟฟ้าในต่อไปนี้ที่อธิบายได้แก่ COMSOL ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงจากแรงที่กระทำกับขอลวดลายหัวใจ ในขณะที่ทำการขยายบอลูนทำให้สามารถคำนวณหาความเหมาะสมของขนาด และความดันในการขยาย บอลูนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ขอลวดลายหัวใจขณะใส่เข้าไปในเส้นเลือดได้

จากการกันคว้าข้อมูลผู้ที่สนใจจึงได้เลือกแบบของขอลวดหัวใจ 3 แบบ คือ

ขอลวดลายหัวใจ	เหตุผล
1. 	เนื่องจากเป็นแบบที่ง่ายที่สุด การขยายตัวน้อย มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หลังขยายตัวน้อย
2. 	เป็นแบบที่มีลักษณะการบิดตัวไม่ซับซ้อนมาก และเป็นแบบที่มีการใช้ อุปกรณ์เพียงหลา
3. 	เนื่องจากแบบปิกนกมีความโค้งเว้าของแต่ละเซลล์ทำให้ขยายได้ง่ายจึง ช่วยลดความดันที่ใช้ขยาย

รูปที่ 1.1 ตารางแสดงแบบจำลองขอลวดลายหัวใจที่น่าสนใจ

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 ใช้โปรแกรม 3 มิติ (Mechanical Desktop และ SolidWorks 2008) ในการเขียนรูปของขดลวดส่วนหัวใจแบบทั้ง 3 แบบ
 - 1.2.2 นำแบบจำลอง 3 มิติ ของขดลวดส่วนหัวใจ และนำเข้าไปในโปรแกรมทางไฟฟ์อินเตอร์เฟซเพื่อเตรียมพร้อมในการวิเคราะห์ทางโครงสร้างต่อไป

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

- ### 1.3.1 สร้างแบบจำลอง 3 มิติของคลวดสวนหัวใจ 3 รูปแบบได้แก่

- #### 1.3.1.1 แบบสปริง

- #### 1.3.1.2 แบบตัวเขียนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

- ### 1.3.1.3 แบบตัวเขียนรูปปีกนก

- 1.3.2 สร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของขดลวดสวนหัวใจทั้ง 3 แบบ โดยใช้โปรแกรม 3 มิติ (Mechanical Desktop 2004 และ Solid Works 2008) และนำเข้าโปรแกรมไฟนิตเอลิเม้นต์ (COMSOL3.2) พร้อมที่จะได้รับการวิเคราะห์ต่อไป

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- #### 1.4.1 แบบจำลอง 3 มิติ ของขดลวดส่วนหัวใจในโปรแกรม 3 มิติ

- #### 1.4.2 แบบจำลองของคดลูกสวนหัวใจ 3 มิติ ในโปรแกรมวิเคราะห์ทางไฟในต่ออุปกรณ์

- 1.4.3 คุณมีการเขียนรูปของคลื่นส่วนหัวใจทั้ง 3 แบบ และนำเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ไฟในต่อไปนี้


1.5 ตารางการดำเนินงาน

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 วิธีการทำอลกูนขยายหลอดเลือดหัวใจ


หลักการทำอลกูนแพทย์จะทำการเจาะเส้นเลือดใหญ่ที่ขาหนีบ เพื่อสอดสายยางเข้าไป จนถึงบริเวณที่เส้นเลือดมีการตีบ เพื่อถ่างให้เส้นเลือดส่วนนั้นขยาย ไปงอกด้วยวิธีการปืน ในอดีต การทำอลกูนแพทย์จะเจาะที่เส้นเลือดบริเวณแขน ซึ่งใกล้หัวใจกว่าที่ขาหนีบ แต่เนื่องจากเส้นเลือดที่ขาหนีบ มีขนาดใหญ่กว่าที่แขน และสามารถเจาะได้ง่ายกว่า ในปัจจุบันการทำอลกูน จึงเปลี่ยนมาเจาะที่บริเวณขาหนีบแทน[2]



รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการทำอลกูน [4]

2.1.1 การใส่คลamps ตรวจหัวใจ

เนื่องจากการทำอลกูนเพียงอย่างเดียวมี ผู้ป่วยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกรังสีมีการใส่ ขาด漉ตรวหัวใจเข้าไปพร้อมกับนอลกูนเพื่อช่วย ไม่ให้ ผู้ป่วยกลับมาเป็นอีกรังสีและการใส่ ขาด漉ตรวหัวใจนั้นทำได้โดย การเอาตาข่ายขาด漉ตรวหัวใจ ครอบบอลงูน แล้วสอดเข้าไปใน เส้นเลือดจากบริเวณขาหนีบ เช่นเดียวกับการทำอลกูน เมื่อถึงบริเวณเส้นเลือดที่ตีบ ก็ปืนให้ บอลงูนขยายตัว บอลงูนก็จะดันให้ขาด漉ตรวหัวใจขยายตัว ปั๊งอยู่ที่เส้นเลือด เพื่อไม่ให้เส้นเลือด แฟบตีบอีก [2]




รูปที่ 2.2 วิธีการใช้ชุดคลุมสวนหัวใจ [4]

2.1.2 รูปแบบของชุดคลุมสวนหัวใจ

ชุดคลุมสวนหัวใจมีอยู่หลายรูปแบบ และจากการวิจัยมีแบบที่นิยมและพนกรใช้โดย
ส่วนมากแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ดังนี้

2.1.2.1 แบบสปริง

ชุดคลุมสวนหัวใจแบบสปริงจะมีลักษณะคล้ายกระดูกงู ที่อยู่ที่สันหนังสือ ชุดคลุมสวน
หัวใจชนิดนี้ ผลิตจากสแตนเลส เบอร์ 314 โดยมีลักษณะขยายตัวอยู่แล้ว เมื่อใส่เข้าไปในร่างกาย
ของผู้ป่วย แพทย์จะทำให้ชุดคลุมหุบตัวลง โดยการบีบเข้าหากัน เมื่อใส่เข้าไปในเส้นเลือดแล้ว ใช้
แรงดัน ดันให้สปริงขยายตัวออก ซึ่งดีของชุดคลุมชนิดนี้ใช้แรงดันในการขยายน้ำอยู่ที่สุด
เนื่องจากว่าชุดคลุมแบบสปริงมีลักษณะปกติกายตัวอยู่แล้ว




รูปที่ 2.3 แบบสปริง [6]

2.1.2.2 แบบตาข่าย

ขดลวดส่วนหัวใจแบบตาข่ายนี้ จะมีลักษณะคล้ายตาข่ายที่หุ้มผลแอบเปิล ไม่มีรอยต่อ ขดพับตัวจะมีความยาวมากกว่าตอนขยาย นิยมใช้กัน มีทั้งหมด 4 แบบ

2.1.2.2 .1 แบบเซลล์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน


ขดลวดส่วนหัวใจแบบตาข่ายที่มีเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้ จะมีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากว่ามีราคาไม่แพงมาก



รูปที่ 2.4 แบบเซลล์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [7]

2.1.2.2 .2 แบบเซลล์รูปปีกนก


ขดลวดส่วนหัวใจแบบตาข่ายที่มีเซลล์เป็นรูปปีกนกนี้ จะใช้กับขดลวดส่วนหัวใจที่ใช้กับเดินเลือดใหญ่เป็นส่วนมาก



รูปที่ 2.5 แบบเซลล์รูปปีกนก [7]

2.1.2.2 .3 แบบเซลล์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมนูนเปิด


ขดลวดส่วนหัวใจแบบตาข่ายที่มีเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมนูนเปิด ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย มีข้อดีกว่าแบบแรกตรงที่มนูนของเซลล์ ด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม ทำให้มีความแข็งแรงมากกว่าเซลล์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบแรก



รูปที่ 2.6 แบบเซลล์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุมเปิด [8]

2.1.2.2.4 แบบเซลล์ที่มีลักษณะโค้งเว้าแบบปีกนก

ขาด漉ดสวนหัวใจแบบตาข่ายที่มีเซลล์ที่มีลักษณะโค้งเว้าแบบปีกนกได้มีการพัฒนาขึ้นมา เป็นแบบล่าสุด เพื่อเป็นการลดแรงดันที่ใช้ในการขยายชุด漉ดสวนหัวใจ เนื่องจากความโค้งเว้าของ แต่ละเซลล์ทำให้การขยายตัวเป็นไปอย่างง่ายกว่าเซลล์ที่มีมุมเป็นเหลี่ยม [8]



รูปที่ 2.7 แบบเซลล์ที่มีลักษณะโค้งเว้าแบบปีกนก [5]

2.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ชุด漉ดสวนหัวใจ

2.2.1 โปรแกรมเขียนรูป 3 มิติ (Solid Works 2008)

โปรแกรม SolidWorks เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบงานทาง วิศวกรรม เป็นโปรแกรมที่ได้นำข้อดีข้อได้เปรียบของการใช้งานของ โปรแกรมอื่นๆ มาทำการ พัฒนาให้ผู้ออกแบบใช้งานได้ง่าย ซึ่งตัว โปรแกรมพัฒนาขึ้นมาโดยเพิ่มเครื่องมือที่ช่วยในการ วิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล มีการควบคุมคำสั่งที่ใช้ในการเขียนรูปโดยการอ้างอิงกับค่า พารามิเตอร์ ทำให้การออกแบบชิ้นส่วนทางกลหรือผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดความคิดออกมากไม่เคลื่อนรูปแบบของ สามมิติ และสามารถนำรูปแบบสามมิติ และ สองมิติได้ ทั้งนี้สามารถจะถูกถึงงานออกแบบในลักษณะงานต่างที่มีความซับซ้อนมากๆ เช่น งาน

ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ งานออกแบบระบบงานท่อ การออกแบบทางโครงสร้าง และการวิเคราะห์งานทางด้านกลศาสตร์ของแข็ง โดยใช้หลักการทำงาน Finite Element ด้วยคำสั่ง COSMOSXpress analysis wizard นอกจากนี้การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล แล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมแขนงอื่นได้

2.2.2 โปรแกรมขั้นรูป 3 มิติ (Mechanical Desktop 2004)

Mechanical Desktop 2004 (MTD7) เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลแบบ 3 มิติ ซึ่งได้รับความนิยมมาก โปรแกรมนี้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small & Medium Enterprise) Mechanical Desktop มีเครื่องมือในการสร้างโมเดล ต้นแบบในลักษณะพารามิตริก โซลูชัน 3 มิติ และยังสามารถสร้างแบบแปลน 2 มิติแสดงภาพฉาย มุมมองต่างๆ จากชิ้นส่วนพารามิตริก 3 มิติ จุดเด่นที่สำคัญของ Mechanical Desktop ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ แบบพารามิตริกก็คือความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โมเดล 3 มิติ และแบบแปลน 2 มิติ เนื่องจากใช้ตัวเลขควบคุมขนาดของชิ้นงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 3 มิติ ก็จะทำการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน โดยอัตโนมัติ Mechanical Desktop 2004 เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาพร้อมกับ AutoCAD 2004 ซึ่งมีอินเตอร์เฟสที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมค้ายคลึงกัน จึงสามารถใช้งานได้่ายาก ผู้ใช้มีพื้นฐานทางด้าน การเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD


2.2.3 โปรแกรมวิเคราะห์ทางไฟฟ้าโนต์เอลิเมนต์ (COMSOL3.2)

COMSOL3.2 เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ทางไฟฟ้าโนต์เอลิเมนต์ ที่ใช้ได้หลากหลายแขนงวิชา การนำเข้าไฟล์ของคลวดstan文件 ใน COMSOL3.2 นี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การไหลผ่านคลวด ความเค้น เป็นต้น โดยที่โปรแกรม COMSOL3.2 สามารถรับไฟล์สกุล STEP ของการเขียนแบบได้

บทที่ 3


การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของขดลวดส่วนหัวใจแบบตาข่าย

3.1 flow chart สรุปคำสั่ง




ในบทนี้จะแสดงขั้นตอนการเขียนขดลวดสวนหัวใจแบบตาข่าย (Net stent) โดยใช้โปรแกรม 3 มิติ (Mechanical Desktop 2004) และนำแบบขดลวดสวนหัวใจแบบตาข่าย (Net stent) ลงในโปรแกรมไฟไนต์อเลิมเน็ต (COMSOL3.2) เนื้อหาของบทนี้จะเริ่มจากการเรียกใช้โปรแกรม 3 มิติ (Mechanical Desktop 2004) จากนั้นจะกล่าวถึงการเขียนแบบขดลวดสวนหัวใจแบบตาข่ายในสภาวะพับตัวและขยายตัว หลังจากได้แบบขดลวดสวนหัวใจแบบตาข่ายแล้วจะกล่าวถึงการเรียกใช้โปรแกรมไฟไนต์อเลิมเน็ต (COMSOL3.2) และ การนำแบบขดลวดสวนหัวใจแบบตาข่ายลงในโปรแกรมไฟไนต์อเลิมเน็ต (COMSOL3.2) ต่อไป

3.2 ลักษณะของขดลวดสวนหัวใจแบบตาข่าย



รูป 3.1 ลักษณะของขดลวดสวนหัวใจแบบตาข่าย




รูปที่ 3.2 ลักษณะการใส่ขดลวดสวนหัวใจแบบตาข่าย

3.3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ในโปรแกรมขึ้นรูป 3 มิติ (Mechanical Desktop 2004)

3.3.1 การเรียกใช้โปรแกรมขึ้นรูป 3 มิติ (Mechanical Desktop 2004) ขึ้นมาใช้งาน


สามารถเรียกใช้ได้ 2 วิธี

1. เริ่มจาก คลิกที่ Start Menu ดังนี้ Start → All Programs → Mechanical Desktop 2004 → Mechanical Desktop 2004 ดังรูปที่ 3.3 หรือ




รูปที่ 3.3 การเรียกใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 2004 แบบที่ 1

2. เริ่มจาก ดับเบิลคลิกที่ บริเวณหน้า Desk top หลังจากนั้นจะปรากฏ ดังรูปที่ 3.4




รูปที่ 3.4 การเรียกใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 2004 แบบที่ 2

3. คลิกที่ new | จะปรากฏ Dialog box ดังรูปที่ 3.5 หลังจากนั้นคลิกเลือกที่ iso_a4 แล้วคลิก open จะปรากฏหน้าจอพร้อมใช้งาน iso_a4 ดังรูปที่ 3.6




รูปที่ 3.5 Dialog box




รูปที่ 3.6 หน้าจอพร้อมใช้งาน

3.3.2 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของชุด漉ตสวนหัวใจแบบตาข่าย (Net Stent) ในสภาวะพับตัว

ในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของชุด漉ตสวนหัวใจแบบตาข่าย สามารถแบ่งขั้นตอนต่างๆ ดังนี้






โดยมีรายละเอียดดังนี้


3.3.2.1 วิธีการเลือกระบบในการเขียนแบบ

- พิมพ์ 4 ที่ command window เพื่อแสดงภาพพื้นที่และภาพสามมิติ กด Enter ที่หน้าจอจะปรากฏเป็น 4 ส่วน (view ports) ดังรูปที่ 3.7




รูปที่ 3.7 หน้าจอ 4 ส่วน (view ports)

- หากเราต้องการเขียนแบบที่ด้านใดให้เลื่อนมาสักคลิกที่ด้านที่ต้องการ 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ 1 ที่ command window จากนั้นกด Enter ในที่นี่เลือก view port ที่ Isometric view (ซ่องขวาล่าง) พิมพ์ 1 แล้วกด Enter จะปรากฏ ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 หน้าจอจากการเลือก view port

3. สร้างแกนอ้างอิง โดยใช้คำสั่ง Work axis ตามขั้นตอนดังนี้ Part → Work Feature → Work axis ดังรูปที่ 3.9




รูปที่ 3.9 หน้าจอแสดงการสร้างแกนอ้างอิง

4. ที่ command window ด้านล่างจะปรากฏ

Draw a two point line on the current sketch plane


Specify first point:

ให้คลิกที่จุดเริ่มต้นที่ได้ 1 ครั้ง จากนั้นกด F8 (Ortho on) เพื่อบังคับเส้นที่สร้างขึ้นให้อยู่ในแนวแกน XY ที่ Command window ด้านล่างจะปรากฏ Specify first point:
คลิกอีก 1 ครั้ง (ตามแนวแกน Y) จะได้เส้นตรงในแนวแกน Y ดังรูปที่ 3.10




รูปที่ 3.10 หน้าจอแสดงเส้นตรงในแนวแกน Y

5. เปลี่ยนนมุมมองเป็น 4 หน้าต่าง โดยพิมพ์ 4 ที่ Command window แล้วกด Enter จากนั้น พิมพ์ FF แล้วกด Enter ภาพทุก view port จะจัดเรียงกันอย่างสมดุลย์ ดังรูปที่ 3.11




รูปที่ 3.11 หน้าจอแสดงการเปลี่ยนมุมมองเป็น 4 หน้าต่าง

6. เลือกหน้าต่างสำหรับ Front view (ด้านซ้ายบน) โดยเลื่อน Curser ไปหน้าต่างด้านซ้ายบน แล้วคลิก 1 ครั้ง จากนั้นสามารถเขียนแบบในหน้าต่างนี้ได้ ดังรูปที่ 3.12




รูปที่ 3.12 หน้าจอแสดงการเลือก หน้าต่างสำหรับ Front view

7. กำหนดให้สามารถทำการเขียนแบบได้ โดยการเซตค่าแนว XY เพื่อให้ทำงานบนหน้าต่างนี้ได้ดังนี้ Assist → New UCS → View ดังรูปที่ 3.13




รูปที่ 3.13 หน้าจอแสดงการเซต View port

8. สร้างระบบอ้างอิง โดยใช้คำสั่ง Work plane ดังนี้ Part → Work Feature → Work plane ดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 หน้าจอแสดงการสร้างระบบอ้างอิง


9. จะปรากฏ dialog box work plane จากนั้นคลิก On UCS เพื่อเริ่มเขียนจากจุด 0,0 แล้วคลิกที่ OK ดังรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 หน้าจอแสดง dialog box work plane

10. จากนั้นคลิกขวา 1 ครั้ง โปรแกรมจะทำการสร้างระนาบอ้างอิงขึ้นมาให้เรา


11. เลือกหน้าต่างสำหรับ isometric (ด้านขวาล่าง) จากนั้นพิมพ์ 1 ลงใน Command window และกด Enter โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับ isometric ขึ้นมา ดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 หน้าจอแสดงหน้าต่างสำหรับ isometric

3.3.2.2 วิธีการสร้างโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนเส้นลวด 1 เส้นที่หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

- เริ่มต้นการเปลี่ยนแบบด้วยการกำหนดโครงร่างแกนของสปริงโดยใช้คำสั่ง 3D_helix_patch ดังนี้ Part → Sketch solving → 3d helix patch ดังรูปที่ 3.17




รูปที่ 3.17 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง 3D_helix_patch

- ที่ command window ค้างล่างจะปรากฏ

`amdt_3d_helix`

Select work axis, circular edge, or circular face for helical center:

ให้คลิกที่ Axis หลังจากนั้น dialog box Helix จะปรากฏ ดังรูปที่ 3.18




รูปที่ 3.18 หน้าจอแสดง dialog box Helix

โดยตั้งค่าต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1

Type	Orientation	Shape:	Profile Plane
Pitch and Revolution	Counter-Clockwise	Circle	None
Revolution = 0.5 mm	Start angle = 0	Diameter = 1	
Pitch = 15 mm		Taper Angle = 0	


หลังจากนั้น คลิกที่ Flip 1 ครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยน ทิศทางการขีณรูป แล้วคลิกที่ OK

3. หลังจากนี้เราจะได้โครงสร้างค้ำ腋สปริง ซึ่งขั้นตอนไม่เห็น เมื่อจากวัตถุดังกล่าวมีขนาดเล็ก ให้เราทำการซูมมาที่ point ที่เกิดขึ้นใหม่ ตามรูปที่ 3.19




รูปที่ 3.19 หน้าจอแสดงการขยายมาที่ point

4. หลังจากนี้เดี๋วจะนำที่ปลายของเส้นโครงสร้างของสปริง โดยคำสั่ง work plane ดังนี้
Part → Work Features → Work plane ดังรูปที่ 3.20



รูปที่ 3.20 หน้าจอแสดงการสร้างระนาบที่ปลายของเส้นโครงร่างสปริง

5. จะปรากฏ Dialog box Work plane ดังรูปที่ 3.21 ให้ทำการเลือก Normal to start จากนั้นคลิกที่ OK




รูปที่ 3.21 หน้าจอแสดง dialog box Work plane

6. ที่ Command window ค้านล่างจะปรากฏ

AMWORKPLN

Select patch or sketched work axis


ให้คลิกที่ Axis หลังจากนั้นจะปรากฏ ดังรูปที่ 3.22 ให้คลิกขวาเพื่อยืนยันแนวแกน



รูปที่ 3.22 หน้าจอแสดงแนวแกน

3.3.2.3 ขั้นตอนการสร้างเดือนดาว I เดือนที่หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

1. หลังจากนี้เราจะ ได้รับนาทีพร้อมจะเขียนแบบไว้ จากนั้นให้ป้อนวงกลม ขนาดเดือน ผ่านศูนย์กลาง 0.08 มม. โดยอาศัย (0,0) ป้าจุบันเป็นจุดศูนย์กลางตามขั้นต้น ดังนี้ Design → Circle → Center,Radius ดังรูปที่ 3.23




รูปที่ 3.23 หน้าจอแสดงระนาบที่พร้อมจะเขียนแบบ

2. ที่ Command Window ด้านล่างจะปรากฏ

_Circle specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:


ให้กด Shift ค้าง แล้วคลิกขวา แล้วคลิกเลือก End point ดังรูปที่ 3.24



รูปที่ 3.24 หน้าจอแสดงการเลือก End point

เลื่อน Curser ไปที่ point แล้วคลิก 1 ครั้ง จะได้จุดศูนย์กลางของวงกลม จากนั้นใส่ขนาดของวงกลม (Diameter) 0.08 แล้วกด Enter

3. ใช้คำสั่ง Profile เพื่อสร้างชิ้นงานขึ้นตอนส่วน ดังนี้ Part → Sketch solving → Profile ดังรูปที่ 3.25




รูปที่ 3.25 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง Profile

4. กดลิ้นที่เส้นวงกลมที่สร้างไว้ แล้วคลิกขวา 1 ครั้ง เราจะได้ Profile ที่พร้อมจะทำขึ้นงาน


5. ใช้คำสั่ง Sweep เพื่อสร้างเส้นลวด 1 เส้น ดังนี้ Part → Sketch Feature → Sweep

ดังรูปที่ 3.26




รูปที่ 3.26 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง Sweep

6. จะปรากฏ Dialog box ดังรูปที่ 3.27 แล้วคลิก OK




รูปที่ 3.27 Dialog box

7. หลังจากนั้นเราจะได้ส่วนของสปริง ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างส่วนต่างๆ ต่อไป จากนั้นใส่ shade color จะปรากฏ ดังรูปที่ 3.28 และคลิกที่ Toggle shading / Wire frame



รูปที่ 3.28 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง Toggle shading / Wire frame


8. ให้เลือกระนาบเดินโดยใช้คำสั่ง Part → New Sketch Plane ดังรูปที่ 3.29 จากนั้นให้คลิกขวาเพื่อปีนขัน



รูปที่ 3.29 หน้าจอแสดงการเลือกระนาบเดิน

3.3.2.4 วิธีการ copy เส้นลวดที่ทุมนในพิเศษทวนเข็มนาฬิกา ให้วางตัวในแนววงกลม

- ใช้คำสั่ง Polar pattern เพื่อสร้างชิ้นส่วนต่อไป ดังนี้ Part → Placed Features → Polar pattern ดังรูปที่ 3.30



รูปที่ 3.30 การใช้คำสั่ง Polar pattern

- ที่ Command Window ด้านล่างจะปรากฏ

_3DARRAY

Select features to pattern:


คลิกเลือกที่ Part หลักที่สร้างไว้

Select features to pattern or [list/remove] <Accept>:

คลิกขวา เพื่อตกลง


Select rotational center:

คลิกที่ Axis จะปรากฏ dialog box pattern ให้ใส่ค่าต่างๆ ดังรูปที่ 3.31 จากนั้นคลิก OK



รูปที่ 3.31 dialog box pattern

3. หลังจากนี้เราจะได้โครงสร้างคล้ายสปริง ทั้งหมด 10 เส้น วางแผนกันอยู่เมื่อถูกจะเป็นทรงกระบอก เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของวัตถุที่เราเขียนได้ตามใจชอบ ดังนี้ ที่ Desktop browser คลิกขวาที่ part_1 → property → color ดังรูปที่ 3.32




รูปที่ 3.32 หน้าจอแสดงโครงสร้างสปริง

หากนั้นจะปรากฏ Dialog box ให้เราเลือกสีตามใจชอบ และคลิก OK

3.3.2.5 การสร้างโครงสร้างเพื่อเขียนเส้นลวด 1 เส้นที่ทั้งหมดในพิเศษตามเข็มนาฬิกา

- ทำการสร้างโครงสร้างตาข่ายโดยใช้คำสั่งเดิม 3d_helix_patch ดังนี้ Part → Sketch solving → 3d helix patch ดังรูปที่ 3.33



รูปที่ 3.33 หน้าจอแสดงการสร้างโครงสร้างตาข่ายแนวว่าว


- ที่ Command Window ด้านล่างจะปรากฏ

amdt_3d_helix

Select work axis, circular edge, or circular face for helical center:

เป็นคำสั่งให้เลือกแกนทำงานของการเขียนแบบ

ให้กดที่ Axis หลังจากนั้น dialog box Helix จะปรากฏ ดังรูปที่ 3.34




รูปที่ 3.34 dialog box Helix

โดยตั้งค่าต่างๆ ดังตารางที่ 3.2

Type	Orientation	Shape:	Profile Plane
Pitch and Revolution	Clockwise	Circle	None
Revolution = 0.5 mm	Start angle = 0	Diameter = 1	
Pitch =15 mm		Taper Angle = 0	


หลังจากนั้น คลิกที่ Flip 1 ครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนพิสทางการขึ้นรูปให้ไปพิสทางเดียวกัน
แล้วคลิกที่ OK

3. หลังจากนั้นเลือกทำการสร้างรูบแบบที่ปลายของเส้นโครงร่างสปริงเพื่อเริ่มการเขียน
แบบ โดยใช้คำสั่ง work plane ดังนี้ Part → Work Features → Work plane ดังรูปที่ 3.35



รูปที่ 3.35 หน้าจอแสดงการสร้าง plane ที่ปลายของเส้นโครงร่างตามที่

4. Dialog box:Work plane จะปรากฏ ดังรูปที่ 3.36 ให้เลือก Normal to start จากนั้นคลิก
OK




รูปที่ 3.36 Dialog box Work plane

5. ที่ Command Window ด้านล่างจะปรากฏ

AMWORKPLN


Select patch or sketched work axis:

ให้คลิกที่ เส้นที่เราสร้างขึ้น ดังรูปที่ 3.37



รูปที่ 3.37 หน้าจอแสดงเส้นที่สร้างขึ้นใหม่


ให้คลิกขวาเพื่อยืนยันแนวแกน หลังจากนั้นจะปรากฏดังรูปที่ 3.38



รูปที่ 3.38 หน้าจอแสดงการเลือกรอบ

3.3.2.6 สร้างเส้นตรง 1 เส้นที่ทุบในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

1. หลังจากนี้เราจะ ได้รับ nabที่พร้อมจะเขียนแบบ ให้ต่อไปให้เขียนวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.08 น.m. โดยอาศัย (0,0) ปัจจุบันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังนี้ Design → Circle → Center, Radius ดังรูปที่ 3.39




รูปที่ 3.39 หน้าจอแสดงระบบที่พร้อมจะเขียน

2. ที่ Command Window ด้านล่างจะปรากฏ

_Circle specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

เป็นคำสั่งให้เลือกว่าเริ่มเขียนวงกลมจากแบบใด

ให้กด Shift ค้าง แล้วคลิกขวา แล้วคลิกเลือก End point ดังรูปที่ 3.40




รูปที่ 3.40 หน้าจอแสดงการเลือก End point

เลื่อน Curser ไปที่ point แล้วคลิก 1 ครั้ง จะได้จุดศูนย์กลางของวงกลม จากนั้นใส่บันดาของวงกลม 0.08 มม. แล้วกด Enter

3. ใช้คำสั่ง Profile เพื่อสร้างชิ้นส่วน ดังนี้ Part → Sketch solving → Profile ดังรูปที่ 3.41


3.41



รูปที่ 3.41 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง Profile


4. คลิกที่เส้นวงกลมที่สร้างไว้ 1 ครั้ง แล้วคลิกขวาเพื่อยืนยันอีก 1 ครั้ง เราจะได้ Profile ที่พร้อมจะทำเส้นลวดที่มนุนตามเข็มนาฬิกา

5. ใช้คำสั่ง Sweep เพื่อสร้างเส้นลวดที่มนุนตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ Part → Sketch Feature → Sweep ดังรูปที่ 3.42




รูปที่ 3.42 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง Sweep

6. จะปรากฏ Dialog box ดังรูปที่ 3.43 ที่ operation: เลือก join เพื่อเป็นการเชื่อมเส้นลวดเข้าด้วยกันแล้วคลิก OK



รูปที่ 3.43 Dialog box Sweep


7. ให้เลือกระนาบเก่าโดยใช้คำสั่ง Part → New Sketch Plane ดังรูปที่ 3.44 แล้วคลิกขวาเพื่อยืนยัน



รูปที่ 3.44 หน้าจอแสดงการเลือกระนาบ

3.3.2.7 การ copy เส้นลวดที่ทัมในทิศทางตามเข็มนาฬิกาให้วงศ์วันแนววงกลม

1. ใช้คำสั่ง Polar pattern เพื่อสร้างชิ้นส่วนของ Part ต่อไป ดังนี้ Part → Placed Features → Polar pattern ดังรูปที่ 3.45



รูปที่ 3.45 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง Polar pattern

ที่ Command Window ด้านล่างจะปรากฏ

_3DARRAY

Select features pattern:


คลิกเลือกที่ Part หลักที่สร้างไว้ เมื่อสักครู่

Select features pattern or [list/remove] <Accept>:

คลิกขวา เพื่อยอนรับ


Select rotational center

คลิกที่ Axis จะปรากฏ dialog box Pattern ให้ใส่ค่าต่างๆ ดังรูปที่ 3.46 จากนั้นคลิก OK



รูปที่ 3.46 dialog box Pattern


เราจะได้โครงสร้างรูปตาข่ายในสภาวะพับตัว ตามต้องการ ดังรูปที่ 3.47



รูปที่ 3.47 แบบขด漉ดสวนหัวใจแบบตาข่ายในสภาวะพับตัว
จากนั้นเราจึง Save as และตั้งชื่อ Net_stent


3.3.3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของคลวคสวนหัวใจแบบตาข่าย (*Net Stent*) ในสภาวะขยายตัวสำหรับการสร้างแบบคลวคสวนหัวใจแบบตาข่ายในสภาวะขยายตัวสามารถสร้างได้ 2 วิธี ก็คือ การสร้างตามลำดับขั้นตอนเดินและการสร้างโดยการแก้ไข data feature ซึ่งในที่นี้จะใช้วิธีการแก้ไข data feature โดยมีวิธีดังนี้

1. จาก File Net_stent ที่มีอยู่ให้พิจารณาที่ desktop browser ด้านซ้ายมือ ดังรูปที่ 3.48




รูปที่ 3.48 หน้าจอแสดงการพิจารณาที่ desktop browser

2. ให้คลิกขวาที่ 3DhelixPath1 (ชิ้นส่วนแรกที่เราสร้างขึ้น) จะปรากฏ bar ขึ้น ให้คลิกที่ edit ดังรูปที่ 3.49



รูปที่ 3.49 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง 3DhelixPath1

3. หลังจากนั้นจะปรากฏ dialog box Helix ขึ้นค้างรูปที่ 3.50



รูปที่ 3.50 dialog box Helix


โดยตั้งเปลี่ยนค่าต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาวะของยกตัว ดังตารางที่ 3.3

Type	Orientation	Shape:	Profile Plane
Pitch and Revolution	Counter-Clockwise	Circle	None
Revolution = 0.5 mm	Start angle = 0	Diameter = 1.6 mm	
Pitch = 10 mm		Taper Angle = 0	

เมื่อเปลี่ยนค่าต่างๆ เสร็จแล้ว ให้คลิก OK และคลิกขวา 1 ครั้งเพื่อออก command:


สังเกตว่าจะมีແບບສີເໜືອງ ບຣິວັນ 3DhelixPath1 ແລ້ວ

4. ทำการแก้ไขค่าโครงสร้างของตัวป้ายด้านตามเงื่อนไขการอีกครั้ง ด้วยคำสั่งเดิม ให้คลิกขวาที่ 3DhelixPath2 (ชื่นส่วนที่สองที่เราสร้างขึ้น) จะปรากฏ bar ขึ้น ให้คลิกที่ edit ดังรูปที่ 3.51



รูปที่ 3.51 การแก้ไขโครงสร้างของ탸บล์ด้านตามเงื่อนไขพิเศษ

5. หลังจากนั้นจะปรากฏ dialog box Helix ขึ้นดังรูปที่ 3.52




รูปที่ 3.52 dialog box Helix

โดยตั้งเปลี่ยนค่าต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพะขยายตัว ดังตารางที่ 3.4

Type	Orientation	Shape:	Profile Plane
Pitch and Revolution	Clockwise	Circle	None
Revolution = 0.5 mm	Start angle = 0	Diameter = 1.6 mm	
Pitch = 10 mm		Taper Angle = 0	


เมื่อเปลี่ยนค่าต่างๆ เสร็จแล้ว ให้กด OK และกดิกขวา 1 ครั้งเพื่อออก command:

สังเกตว่าจะมีแบบสีเหลือง บริเวณ 3DhelixPath2 ขึ้น ดังรูปที่ 3.53




รูปที่ 3.53 แบบสีเหลืองบริเวณ 3DhelixPath1 และ บริเวณ 3DhelixPath2

6. คลิกที่ เพื่อทำการ Update part ที่ทำการแก้ไข (Icon จะอยู่ด้านล่างของ Desktop browser) เมื่อคลิกแล้ว โปรแกรมจะ update part ให้ เสร็จแล้วข้าคของขดลวดจะขยายขึ้น และ แกนสีเหลืองจะหายไป ดังรูป 3.54




รูปที่ 3.54 หน้าจอแสดงการ Update part ที่ทำการแก้ไข

7. จากนั้นเราจะทำการนำไฟล์ออก ดังนี้ File → Export → STEP ดังรูปที่ 3.55



รูปที่ 3.55 หน้าจอแสดงการ Export file

จะปรากฏ dialog box ดังรูปที่ 3.56



រូបទី 3.56 dialog box


แล้วตั้งชื่อเป็น Net_Stent_1 เพียงเท่านี้ก็จะได้ ขดลวดส่วนหัวในแบบตาข่าย (Net Stent) ในสภาวะขยายตัว ตามต้องการ

3.4 การสร้างแบบจำลองแบบไฟฟ้าในต่ออิเล็กทรอนิกส์

3.4.1 การเรียกใช้โปรแกรมไฟฟ้าในต่ออิเล็กทรอนิกส์ (COMSOL 3.2) ขึ้นมาใช้งาน


สามารถเรียกใช้ได้ 2 วิธี

1. แบบที่ 1 ดังนี้ Start → All Program → COMSOL3.2 → COMSOL3.2 ดังรูปที่ 3.57



รูปที่ 3.57 การเรียกโปรแกรม COMSOL3.2


2. การเรียกโปรแกรม COMSOL3.2 แบบที่ 2 โดยดับเบิลคลิกที่  บริเวณหน้า Desktop หลังจากนั้นจะปรากฏ ดังรูปที่ 3.58



รูปที่ 3.58 การเรียกโปรแกรม COMSOL3.2


3.4.2 การนำข้อมูลส่วนหัวไปแบบตាមย่างใน โปรแกรมไฟฟ้าเน็ตเวิร์ค (COMSOL3.2)

1. คลิกที่ Space dimension และเปลี่ยนเป็น 3D แล้วกด OK ดังรูปที่ 3.59




รูปที่ 3.59 โปรแกรม COMSOL3.2

2. การนำข้อมูลสวนหัวใจแบบตาข่ายลงในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ (COMSOL3.2)
 ดังนี้ File → Import → CAD Data From File จากนั้น เปิด File Net_Stent_1 ดังรูปที่ 3.60



รูปที่ 3.60 การนำข้อมูลสวนหัวใจแบบตาข่ายไฟไนต์เอลิเมนต์ (COMSOL3.2)


3. ขดลวดสวนหัวใจแบบตาข่ายที่อยู่ในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ (COMSOL3.2) ให้ทำการ Save as ตั้งชื่อ Net_stent_2 ดังรูปที่ 3.61



รูปที่ 3.61 ขดลวดสวนหัวใจแบบตาข่ายที่อยู่ในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ (COMSOL3.2)


3.4.3 การแบ่งอลิเมนต์ในโปรแกรมไฟฟ้าในตัวอลิเมนต์ (COMSOL3.2)

1. การแบ่งอลิเมนต์สามเหลี่ยม ดังนี้ Mesh → Initialize Mesh ดังรูปที่ 3.62



รูปที่ 3.62 การแบ่งอลิเมนต์

2. จะได้ข้อความว่าใช้แบบตาข่ายในแบบอลิเมนต์สามเหลี่ยม ดังรูปที่ 3.63



รูปที่ 3.63 เอลิเมนต์สามเหลี่ยม

3.5 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข


สำหรับปัญหาที่พบในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของขดลวดส่วนหัวใจแบบตาข่ายนี้พบปัญหาดังนี้

1. การสร้างเส้นลวดคงที่ 2 ที่ใช้จุดศูนย์กลางเดียวกันกับวงที่ 1 ซึ่งจะมีปัญหาในสภาวะขยายตัว เส้นลวดคงที่ 2 จะไม่ขยายตามวงที่ 1
สำหรับแนวทางการแก้ไข ใช้คำ Join เพื่อให้เส้นลวดคงที่ 2 เชื่อมต่อกับวงที่ 1 และเมื่อในสภาวะขยายตัวเส้นลวดคงที่ 2 ก็จะขยายตามวงที่ 1

บทที่ 4

การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของชุดส่วนหัวใจแบบสปริง


4.1 flow chart สรุปคำสั่ง



4.2 ลักษณะของขดลวดสวนหัวใจแบบสปริง




รูป 4.1 ลักษณะของขดลวดสวนหัวใจแบบสปริง




รูป 4.2 ลักษณะของขดลวดสวนหัวใจแบบสปริง

4.3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ในโปรแกรมขีนรูป 3 มิติ (Mechanical Desktop 2004)

4.3.1 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติของชุด漉คส่วนหัวในแบบสปริง (Involute stent) ในสภาพะพับตัวสำหรับการสร้างแบบชุด漉คส่วนหัวในแบบสปริง (Involute stent) นั้นจะมีวิธีการสร้างที่ไม่เหมือนกันสำหรับการสร้าง Involute stent นั้นเป็นการสร้างโดยอาศัย Work plane และ Work axis เป็นส่วนใหญ่ สามารถแบ่งขั้นตอนการสร้างดังนี้






โดยมีรายละเอียดดังนี้


4.3.1.1 สร้างรูปแบบในการเขียนแบบ

1. พิมพ์ 4 กด Enter ที่หน้าจอจะปรากฏเป็น 4 view ports ดังรูปที่ 4.3




รูปที่ 4.3 หน้าจอ 4 หน้าต่าง

2. หากเราต้องการเปลี่ยนระนาบใด ให้เลื่อนมาส์ แล้วกดที่หน้าต่างที่ต้องการ 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ 1 แล้วกด Enter ในที่นี่ให้ทำการเลือกระนาบที่ Isometric view (ช่องขวาล่าง) พิมพ์ 1 แล้วกด Enter จะปรากฏดังรูปที่ 4.4 (การเลือกระนาบขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน)



รูปที่ 4.4 การเลือกระนาบ
ระนาบที่ใช้งานได้ตอนนี้อยู่ที่ XY

3. สร้างระนาบอ้างอิง 3 แกน (XYZ) โดยใช้คำสั่ง Basic 3D work plane ดังนี้ Part → Work featured → Basic 3D Work Plane ดังรูปที่ 4.5




รูปที่ 4.5 สร้างระนาบอ้างอิง 3 แกน

4. ที่ Command window ด้านล่างจะปรากฏ

_ambasicplanes


Pick origin: เลือกจุดเริ่มต้นการเขียนแบบ

ให้พิมพ์ 0,0 และกด Enter แล้วจะได้รูปแบบ XYZ ดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 รูปแบบ XYZ

5. สร้างแกนเพื่อใช้ในอนาคต ดังนี้ Part → Work features → Work axis ดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 การสร้างแกนทำงาน

6. ที่ Command Window คำนั้นถ่างจะปรากฏ

_amworkaxis


Select cylinder, cone, torus or [Sketch]:

ให้พิมพ์ S เพื่อต้องการเขียนองศาแล้วกด Enter

Draw a two point line on the current sketch plane .


Specify first point:

กด Shift และคลิกขวาเลือก End point ดังรูปที่ 4.8




รูปที่ 4.8 การเรียกใช้คำสั่ง End point

คลิกที่ชุด end point ดังรูปที่ 4.9




รูปที่ 4.9 คลิกที่ชุด end point

กด F8 (Ortho on) เพื่อให้เป็นสันตรงในแนว XY จากนั้นคลิกที่จุดใดก็ได้ตามแนวแกน Y จะได้ Axis ในแนวแกน Y ดังรูปที่ 4.10




รูปที่ 4.10 Axis ในแนวแกน Y

7. สร้างรูปแบบเพื่อเตรียมการสร้างแบบเส้นสปริงดังนี้ Part → Work feature → Work Plane ดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 การสร้างรูปแบบเพื่อเตรียมการสร้างแบบเส้นลวดสปริง

8. จะปรากฏ Dialog box ขึ้นให้ใส่ค่าต่างๆ ดังรูป 4.12 แล้วกด OK



รูปที่ 4.12 Dialog Box

9. ที่ Command window ค้างล่างจะปรากฏ

_amworkpln

Select work axis, straight edge or [worldX/worldY/worldZ]:


ให้คลิกเลือกแกนที่สร้างขึ้น จากนั้นจะปรากฏ

Select work plane, planner face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs]:

ให้คลิกเลือกที่ Plane ZY จากนั้นจะปรากฏหน้าบืนมา

ให้คลิกขวาเพื่อยื้นยัน 1 ครั้ง


จะปรากฏหน้าที่สร้างขึ้น ดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 รูปแบบที่สร้างขึ้น


4.3.1.2 การสร้างเส้นลวดซึ่นมาเป็นวงกลม 2 เส้น ในลักษณะขานกัน

1. สร้างเส้นห่างจากจุดเริ่มขึ้นไปในแนวแกน Y เป็นระยะ 0.5 มม. และในแนวแกน X เป็นระยะ 0.25 มม. ดังนี้ Design → Line ดังรูปที่ 4.14




รูปที่ 4.14 การใช้คำสั่ง Line

2. คลิกที่จุดเริ่มต้นสร้างเส้นห่างจากจุดเริ่มขึ้นไปในแนวแกน Y เป็นระยะ 0.5 มม. และในแนวแกน X เป็นระยะ 0.25 มม. ดังรูปที่ 4.15




รูปที่ 4.15 การสร้างเส้น

3. สร้างวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.08 มม. ขึ้น 1 วงห่างจากจุดเริ่มต้น 0.5 มม. และสร้างวงกลมอีก 1 วง ห่างจากวงแรกเป็นระยะ 0.25 มม. ดังนี้ Design → Circle → Center, Radius ดังรูปที่ 4.16 และรูปที่ 4.17




รูปที่ 4.16 การใช้คำสั่ง Circle



รูปที่ 4.17 การสร้างกลมขนาดเดือนผ่าศูนย์กลาง 0.08 มม.


4. ใช้คำสั่ง Profile เพื่อสร้างชิ้นงาน ดังนี้ Part → Sketch solving → Profile ดังรูปที่ 4.18



รูปที่ 4.18 การเลือกคำสั่ง profile


5. คลิกเลือกที่วงกลมวงแรกที่สร้างขึ้น 1 ครั้ง จากนั้นคลิกขวาเพื่อยื้นยัน 1 ครั้ง

6. ใช้คำสั่ง Revolve เพื่อสร้างชิ้นงานวงแหวนดังนี้ Part → Sketch Feature → Revolve
ดังรูปที่ 4.19




รูปที่ 4.19 การเดือยใช้คำสั่ง Revolve

7. คลิกที่วงกลมวงแรก 1 ครั้ง แล้วคลิกเดือยที่ axis จะปรากฏ dialog box ขึ้น ให้ใส่ค่า angle 320 แล้วคลิกที่ flip ตามรูปที่ 4.20 จากนั้น กด OK




รูปที่ 4.20 dialog box

8. จะได้โครงสร้าง ดังรูปที่ 4.21



รูปที่ 4.21 โครงสร้างวงแหวนเบ็ด


9. ใช้คำสั่ง Profile เพื่อสร้างชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่ง ดังนี้ Part → Sketch solving → Profile
ดังรูปที่ 4.22



รูปที่ 4.22 การเลือกใช้คำสั่ง Profile


10. คลิกเลือกที่วงกลมวงที่สอง แล้วคลิกขวาเพื่อยื้นยัน 1 ครั้ง

11. ใช้คำสั่ง Revolve เพื่อสร้างชิ้นงาน ดังนี้ Part → Sketch Feature → Revolve ดังรูปที่ 4.23




รูปที่ 4.23 การเลือกใช้คำสั่ง Revolve

12. คลิกที่วงกลมวงที่สอง 1 ครั้ง แล้วคลิกเลือกที่ axis จะปรากฏ dialog box ขึ้น ให้ใส่ค่า angle 320 ที่ operation เลือก joint แล้วคลิกที่ flip ตามรูปที่ 4.24 จากนั้นกด OK ตามภาพ จากนั้นจะปรากฏ ชิ้นงานเป็นวงแหวนเปิด 2 วง วางขนานกันอยู่ ดังรูปที่ 4.25




รูปที่ 4.24 dialog box ให้เลือกนูนที่กวาดออกไป



รูปที่ 4.25 วงแหวนเปิด 2 วง

13. สร้างแกนที่ปลายเปิด ของวงแหวน ดังนี้ Part → work feature → work axis ดังรูปที่

4.26



รูปที่ 4.26 การสร้างแกนที่ปลายเปิดของวงแหวน

4.3.1.3 การสร้างเส้นลวดครึ่งวงกลมมาชื่อมระหว่างเส้นลวดวงแหวนเบื้องต้น

1. ที่ command window ด้านล่างจะปรากฏ


_amworkaxis

Select cylinder ,cone, torus or [sketch]:

ให้พิมพ์ S เพื่อต้องการเลือกเจี้ยบแบบเบื้องต้นแล้วกด Enter

Specify first point:

ให้เลือก Center ของวงแหวนดังรูปที่ 4.27




รูปที่ 4.27 การเลือกจุดศูนย์กลางของวงแหวน

Specify second point:

ให้คลิกจุดใดก็ได้ในแนวแกน X


หลังจากนั้นจะได้แกนเพื่อทำการอ้างอิงการสร้างรูปแบบในลำดับต่อไป

2. สร้างรูปแบบเพื่อทำการเตรียมโครงสร้างส่วนโค้งต่อวงแหวน ดังนี้ Part → work feature
→ work plane ดังรูปที่ 4.28



รูปที่ 4.28 การสร้างรูปแบบเพื่อทำการเตรียมโครงสร้างส่วนโค้งต่อวงแหวน

3. จะปรากฏ dialog box ขึ้น ให้ใส่ค่าต่างๆ ดังรูปที่ 4.29 แล้วกด OK



รูปที่ 4.29 Dialog box

4. ที่ command window ด้านล่างจะปรากฏ

_amworkpln


Select work axis, straight edge or [worldX/worldY/worldZ]:

ให้คลิกเลือกแกนที่จะสร้างขึ้น จากนั้นจะปรากฏ

Select work plane, planar face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs]:


ให้คลิกเลือกที่ส่วนโค้งของวงแหวน คลิกขวาเพื่อยืนยันแกน 1 ครั้งและคลิกขวาอีก 1 ครั้ง

เพื่อยืนยันการสร้างรูปแบบ หลังจากนั้นจะปรากฏรูปแบบ ที่สร้างขึ้น ดังรูปที่ 4.30




รูปที่ 4.30 รูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้น

5. สร้างส่วนโถงเชื่อมปลายของวงแหวน โดยเป็นครึ่งวงกลม รัศมี เท่ากับ 0.125 ดังรูปที่ 4.31



รูปที่ 4.31 การสร้างส่วนโถงเชื่อมปลายของวงแหวน

6. สร้างโครงร่างโดยใช้คำสั่ง 2D Path ดังนี้ Part → Sketch Solving → 2D Path
ดังรูปที่ 4.32



รูปที่ 4.32 การสร้างโครงร่างโดยใช้คำสั่ง 2D Path

7. ที่ Command window ด้านล่างจะปรากฏ


_am2dpath

Select object:

ให้คลิกที่ครึ่งวงกลมที่สร้างขึ้น จากนั้นคลิกขวา 1 ครั้ง เพื่อยืนยัน

Select start point of the path:

ให้คลิกที่จุดปลายส่วนโถง ดังรูปที่ 4.33




รูปที่ 4.33 คลิกที่จุดปลายส่วนโถง

Create a profile plane perpendicular to the path? [Yes/No] <Yes>:

พิมพ์ Y แล้วกด Enter เพื่อยืนยันแกน


จากนั้นคลิกขวาเพื่อยืนยันอีก 1 ครั้งจากนั้นแกน XY พร้อมที่จะใช้งาน

8. ใช้คำสั่ง Profile ดังนี้ Part → Sketch solving → Profile คลิกที่วงกลม 1 ครั้ง จากนั้นคลิกขวาเพื่อยืนยัน ดังรูปที่ 4.34




รูปที่ 4.34 การใช้คำสั่ง Profile

9. ใช้คำสั่ง sweep เพื่อกวadmุน ดังนี้ Part → Sketch Feature → Sweep ดังรูปที่ 4.35




รูปที่ 4.35 การใช้คำสั่ง sweep

10. จะปรากฏ Dialog box ขึ้น ให้ใส่ค่าต่างๆดังรูปที่ 4.36 แล้วกด OK




รูปที่ 4.36 Dialog box



รูปที่ 4.37 วิธีแห่งการรีวิวกลม


11. การเลือกรูปแบบเดิมที่ใช้ โดยใช้คำสั่ง Part → New sketch plane ดังรูปที่ 4.38



รูปที่ 4.38 การเลือกรูปแบบเดิมโดยใช้คำสั่ง part
คลิกเลือก Plane จากนั้นคลิกขวา 1 ครั้งเพื่อปื้นยัน

4.3.1.4 การสร้างเส้นลวดครึ่งวงกลมซ้อนขดลวดเปิดกับขดลวดใหม่

1. สร้าง axis ที่ปลายของวงเหวน ดังนี้ Part → Work Feature → Work Axis ดังรูปที่ 4.39



รูปที่ 4.39 การสร้างแกนที่ปลายของวงเหวน


2. ที่ Command window ค้างล่างจะปรากฏ
_amworkaxis

Select cylinder, cone, torus or [sketch]:

ให้พิมพ์ S เพื่อเลือกว่าต้องการเขียนอง แล้วกด Enter


Specify first point

กด Shift คลิกขวาเลือกที่ Center ดังรูปที่ 4.40



รูปที่ 4.40 การเรียกใช้คำสั่ง Center

ให้เลือก Center ของวงแหวน ดังรูปที่ 4.41




รูปที่ 4.41 การเลือก Center ของวงแหวน

Specify second point:


ให้คลิกจุดใดก็ได้ ในแนวแกน X

หลังจากนั้นจะได้แกนเพื่อทำการอ้างอิงการสร้างรูปแบบในลำดับต่อไป

3. สร้างระบบเพื่อทำการเตรียมการสร้างส่วนโค้งต่อวงแหวน ดังนี้ Part → Work Feature → Work plane ดังรูปที่ 4.42



รูปที่ 4.42 การสร้างระบบเพื่อทำการเตรียมการสร้างส่วนโถงของวงแหวน



รูปที่ 4.43 Dialog box

4. ที่ Command window คำนล่างจะปรากฏ


_amworkpln

Select work axis, straight edge or [worldX/worldY/worldZ]:

ให้กดลิกเดือกที่แกนที่สร้างขึ้น จากนั้นจะปรากฏ


Select work plane, planar face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs]:

ให้กดลิกเดือกที่ ส่วนโถกของวงแหวน ให้กดลิกขวา เพื่อยืนยันแกน 1 ครั้ง และคลิกขวาอีก 1 ครั้ง เพื่อยืนยันการสร้างระนาบ หลังจากนั้น จะปรากฏระนาบที่สร้างขึ้น ดังรูปที่ 4.44




รูปที่ 4.44 ระนาบที่สร้างขึ้น

5. สร้างส่วนโถกเชื่อมปลายของวงแหวน โดยเป็นครึ่งวงกลม รัศมีเท่ากับ 0.125 มม.
ดังรูปที่ 4.45



รูปที่ 4.45 ส่วนโถกเชื่อมปลายของวงแหวน

6. สร้างโครงร่างโดยใช้คำสั่ง 2D ดังนี้ Path → Sketch solving → 2D Path ดังรูปที่ 4.46



รูปที่ 4.46 การใช้คำสั่ง 2D Path

7. ที่ Command window ด้านล่างจะปรากฏ


_am2dpath

Select object

ให้คลิกที่คริ่งวงกลมที่สร้างขึ้น จากนั้นคลิกขวา 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนบัน

Select start point of the path

ให้คลิกที่จุดปลายส่วนโค้ง ดังรูปที่ 4.47




รูปที่ 4.47 คลิกที่จุดปลายส่วนโค้ง

Create a profile plane perpendicular to the path? [Yes/No] <Yes>:

พิมพ์ Y แล้วกด Enter เพื่อยืนยันแกน


จากนั้นคลิกขวาเพื่อยืนยันอีก 1 ครั้ง จากนั้นแกน XY พร้อมที่จะใช้งาน

8. ใช้คำสั่ง Profile ดังนี้ Part → Sketch solving → Profile คลิกที่วงกลม 1 ครั้ง จากนั้นคลิกขวาเพื่อยืนยัน ดังรูปที่ 4.48




รูปที่ 4.48 การใช้คำสั่ง Profile

9. ใช้คำสั่ง Sweep เพื่อกำนัมดังนี้ Part → Sketched Feature → Sweep ดังรูปที่ 4.49




รูปที่ 4.49 การใช้คำสั่ง Sweep

10. จะปรากฏ Dialog box ขึ้นให้ใส่ค่าต่างๆ ดังรูปที่ 4.50 แล้วกด OK.



รูปที่ 4.50 Dialog box


11. จะได้ชิ้นงาน คั่งรูปที่ 4.51 ถึงขั้นตอนนี้เราจะได้ชิ้นงานที่ติดกัน ใน 1 pitch ในลำดับต่อไปเราจะใช้คำสั่ง array เพื่อเพิ่มจำนวนของชิ้นงาน ในแต่ละช่วง pitch



รูปที่ 4.51 ชิ้นงานที่ติดกันใน 1 pitch


4.3.1.5 การ copy ของข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาจัดวางต่อ กัน

1. เลือกระนาบเพื่อเตรียมการใช้คำสั่ง array ดังรูปที่ 4.52




รูปที่ 4.52 การเลือกระนาบเพื่อเตรียมการใช้คำสั่ง array

คลิกขวาที่ระนาบตามภาพ แล้วคลิกเลือก world Xy ดังรูปที่ 4.53



รูปที่ 4.53 การเลือกระนาบ worldXy

2. ใช้คำสั่ง Array ดังนี้ Part → Placed Feature → Rectangular Pattern ดังรูปที่ 4.54




รูปที่ 4.54 การใช้คำสั่ง Array

3. ที่ Command window ท่านถ่างจะปรากฏ

am_rectpattern


Select featured to pattern:

ให้คลิกที่ชิ้นงานทุกๆ ส่วน (ให้สังเกตที่เส้นประที่ถูกเลือก) จากนั้นคลิกขวา 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนจากนั้นจะปรากฏ Dialog box ขึ้น ให้ใส่ค่าต่างๆ ดังรูปที่ 4.55 แล้วกด OK




รูปที่ 4.55 Dialog box

4. ช่องระนาบและแกนต่างๆที่สร้างขึ้นมาจากข้างต้นโดยใช้คำสั่ง Part visibility ดังนี้
 Part → Part visibility ดังรูปที่ 4.56




รูปที่ 4.56 ช่องระนาบและแกน โดยใช้คำสั่ง Part visibility

5. จะปรากฏ Dialog box ขึ้นดังรูปที่ 4.57 ให้ใส่ค่าต่างๆแล้วกด OK



รูปที่ 4.57 Dialog box

6. เราจะได้ขดลวดส่วนหัวใจแบบสถาป์ริงพับตัว (Involute stent) ตามต้องการ ดังรูปที่ 4.58



รูปที่ 4.58 ขดลวดส่วนหัวใจแบบสถาป์ริงพับตัว


หลังจากนั้น Save as ตั้งชื่อ involute_stent ก็จะได้ ขดลวดส่วนหัวใจแบบสถาป์ริงพับตัว (Involute Stent)

4.3.2 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติของขดลวดส่วนหัวใจแบบสถาป์ริง (Involute stent) ในสภาวะขยายตัว

สำหรับการสร้างขดลวดส่วนหัวใจแบบสถาป์ริง ในสภาวะขยายตัว (Involute stent) นี้จำนำ file involute_stent ในสภาวะพับตัวมาทำการเปลี่ยนแปลง โดยการแก้ไของค์การหมุนของวงแหวนและค่ารัศมีของวงแหวน สามารถทำได้ดังนี้


1. เปิด file involute_stent ขึ้นมา

2. สังเกตที่ Desktop browser ค้างซ้ายมือ ให้คลิกที่เครื่องหมาย + ดังรูปที่ 4.59




รูปที่ 4.59 Desktop browser

3. จะปรากฏ sub icon ขึ้นตามลำดับที่เราสร้างขึ้นใน involute_stent ดังรูปที่ 4.60




รูปที่ 4.60 sub icon

4. ใช้คำสั่ง unhide all เพื่อแสดง work axis, work plane, Point, เพื่อการเตรียมเปลี่ยนค่าต่างๆ ดังนี้ Part → Part visibility ดังรูปที่ 4.61




รูปที่ 4.61 การใช้คำสั่ง unhide all

5. จะปรากฏ Dialog box ขึ้นว่า desktop visibility ขึ้น ให้ใส่ค่าตามรูปที่ 4.62 แล้วคลิก OK




รูปที่ 4.62 Dialog box

6. จากนั้นสังเกต จะปรากฏบนหน้าจอ แกน ขึ้น ให้เราพิมพ์ FF แล้วกด Enter ภาพจะมีขนาดพอดีพื้นที่การเรียน ดังรูปที่ 4.63




รูปที่ 4.63 เตรียมพร้อมสำหรับการขยาย

7. ที่ Desktop browser ให้เลื่อนมาสู่ไปที่ Revolutioangle1 แล้วคลิกขวา จะปรากฏเมนูขึ้น ให้คlikที่ edit sketch ดังรูปที่ 4.64




รูปที่ 4.64 Desktop browser

8. ตั้งเกตที่ Revolution 1 จะปรากฏແບສີເຫຼືອງ ຈາກນັ້ນໃຊ້ກຳສັ່ງ move ທີ່ ວກຄນ ໂດຍເລືອນ
ຂຶ້ນດ້ານນີ້ 0.3 ມມ. ดังຮູບທີ່ 4.65




ຮູບທີ່ 4.65 ການໃຊ້ກຳສັ່ງ Move

จากนั้นคลิกที่ Update part ดังรูปที่ 4.66



รูปที่ 4.66 Update part

9. ที่ Desktop browser ให้เลื่อนมาสู่ไปที่รุ่นงาน 4 แล้วคลิกขวา จะปรากฏเมนูขึ้น ให้คลิกที่ edit ดังรูปที่ 4.67



รูปที่ 4.67 Desktop browser

10. ที่ Command window ด้านล่างจะปรากฏ

AMEDITFEAT

Select object:


ให้คุณคลิกเลือกที่ Dimension 10.0

Enter new value for dimension <10.0000000>:

ให้ใส่ค่าของการขยายของศากของระนาบใหม่ คือ 20 องศา แล้วกด Enter


ตั้งเกตที่ Workplane4 จะปรากฏแบบสีเหลือง ให้คุณคลิกขวาเพื่อยืนยัน 1 ครั้ง

11. ที่ Desktop browser ให้เลื่อนมาสู่ไปที่ Revolutionangle1 ให้คุณคลิกขวาจะปรากฏเมนู คลิกเลือกที่ edit ตามรูปที่ 4.68




รูปที่ 4.68 Desktop browser

จะปรากฏ Dialog box ให้ใส่ค่าดังรูปที่ 4.69 แล้วคลิก OK แล้วคุณคลิกขวาเพื่อยืนยัน 1 ครั้ง



รูปที่ 4.69 Dialog box Revolutionangle1


12. ที่ Desktop browser ให้เลื่อนมาสู่ไปที่ Revolutionangle2 ให้คลิกขวาจะปรากฏเมนู คลิกเลือกที่ edit จะปรากฏ Dialog box ให้ใส่ค่าตามภาพ แล้วคลิก OK แล้วคลิกขวาเพื่อยืนยัน 1 ครั้ง ดังรูปที่ 4.70



รูปที่ 4.70 Dialog box Revolutionangle2


13. คลิกที่ Update part ด้านล่างของ Desktop browser สังเกตว่าແຄบสีเหลืองทั้งหมดจะหายไป

14. ที่ desktop browser ให้เลื่อนมาสู่ไปที่ Revolutionangle2 ให้คลิกขวาจะปรากฏเมนู คลิกเลือกที่ edit sketch งานนี้ให้ทำการ move ดังรูปที่ 4.71 ขึ้นไปจากเดิม 0.3 มม.




รูปที่ 4.71 การใช้คำสั่ง move

15. คลิกที่ Update part ด้านล่างของ desktop browser ต้องเกิดว่าແຄบສີເຫດືອງທັງໝາຍດະຫາຍໄປ ແລະ ປາກງູດຮູບ ດັ່ງຮູບທີ 4.72




ຮູບທີ 4.72 Update part

16. เมื่อถึงตรงนີ້ແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າເຮົາຕ້ອງການແກ້ໄຂອີກສອງສ່ວນ ຄືອສ່ວນໄດ້ກຳລັງດັ່ງຮູບທີ 4.73 ນັ້ນກີ່
ຕືອງການແກ້ໄຂ Axis 2 ແລະ 3 ນັ້ນເອງ




ຮູບທີ 4.73 ສ່ວນໄດ້ກຳລັງສ່ວນທີ່ບໍ່ໄມ່ໄດ້ແກ້ໄຂ

17. ที่ Desktop browser ให้เลื่อนมาส์ไปที่ Workaxis2 ให้คลิกขวาจะปรากฏเมนู คลิก เลือกที่ edit จะปรากฏดังรูปที่ 4.74




รูปที่ 4.74 Desktop browser

18. ทำการ Move Workaxis2 โดยเลื่อนเข้าไปเท่ากัน คือ 0.3 มม. ดังรูปที่ 4.75




รูปที่ 4.75 การใช้คำสั่ง Move

19. คลิกที่ Update part คำนล่างของ Desktop browser สังเกตว่าແຕບສີເຫດອງທີ່ໜຳຈະ
ໜາຍໄປ ແລະປາກວັດຈຸບັນ ດັງລູບທີ່ 4.76




ຮູບທີ່ 4.76 ການໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Update part

20. ທີ່ Desktop browser ໃຫ້ເດືອນແນສີເປີ່ມໆ Workaxis3 ໃຫ້ຄົກຂວາຈະປາກວັດແນນູ ຄົກ
ເລືອກທີ່ edit ຈະປາກວັດຈຸບັນທີ່ 4.77




ຮູບທີ່ 4.77 Desktop browser

21. ทำการ Move Workaxis2 ดังรูปที่ 4.78




รูปที่ 4.78 การใช้คำสั่ง Move

โดยเลื่อนลงตามแนวแกน Y เป็นระยะ 0.4 มม. ตามรูปที่ 4.79




รูปที่ 4.79 การ Move Workaxis2

22. คลิกที่ Update part ด้านล่างของ Desktop browser สังเกตว่าແບບສີແລດືອງທີ່ໜົນຄະຫຍາຍໄປ ແລະປາກວັດຈຸບັນ ດັ່ງຮູບທີ່ 4.80




ຮູບທີ່ 4.80 ການໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Update part

23. ໃໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Hide all ເພື່ອປິດ Work axis, work plane ,Point ເພື່ອປິດການໃຊ້ຈານແລະເຄີຍໝໍ່ໜ້າຂອດນີ້ Part → part visibility ດັ່ງຮູບທີ່ 4.81




ຮູບທີ່ 4.81 ການໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Hide all

24. จะปรากฏ Dialog box ขึ้นว่า Desktop visibility ปั้นให้ใส่ค่าต่างๆตามรูปที่ 4.82 แล้วคลิก OK




รูปที่ 4.82 Dialog box

25. หลังจากนั้นเราจะได้ Involute_stent ในสภาวะขยายตัว ให้ทำการ save ดังนี้ File → Export → STEP และ ตั้งชื่อ Involute_stent_1 ดังรูปที่ 4.83



รูปที่ 4.83 การ Save file

26. เราจะได้ Involute_stent_1 ในสภาวะขยายตัว ดังรูปที่ 4.84



รูปที่ 4.84 ชุดลวดแบบสปริงในสภาวะขยายตัว


4.4 การสร้างแบบจำลองแบบไฟฟ้าในตัวอิเล็กทรอนิกส์

4.4.1 การเรียกใช้โปรแกรมไฟฟ้าในตัวอิเล็กทรอนิกส์ (COMSOL3.2)

1. เปิดโปรแกรมโปรแกรมไฟฟ้าในตัวอิเล็กทรอนิกส์ (COMSOL3.2) ขึ้นมา


4.4.2 การนำชุดลวดส่วนหัวไปแบบสปริงลงใน โปรแกรมไฟฟ้าในตัวอิเล็กทรอนิกส์ (COMSOL3.2)

1. คลิกที่ Space dimension และเปลี่ยนเป็น 3D แล้วกด OK ดังรูปที่ 4.85




รูปที่ 4.85 โปรแกรม COMSOL 3.2

2. การนำข้อมูลสวนหัวใจแบบสปริง ดังนี้ File → Import → CAD Data From File
จากนั้น เปิด File STEP ที่ Export ออกมานะครับ ดังรูปที่ 4.86



รูปที่ 4.86 การนำข้อมูลสวนหัวใจแบบสปริง


3. ขดลวดส่วนหัวไขแบบสปริงที่อยู่ในโปรแกรม COMSOL3.2 ให้ทำการ Save as ตั้งชื่อ Involute_stent_2 ดังรูปที่ 4.87



รูปที่ 4.87 ขดลวดส่วนหัวไขแบบสปริงที่อยู่ในโปรแกรม COMSOL3.2


4.4.3 การแบ่งอเลิมเนต์ในโปรแกรมไฟฟ้าในต่ออเลิมเนต์ (COMSOL3.2)

1. การแบ่งอเลิมเนต์สามเหลี่ยม ดังนี้ Mesh → Initialize Mesh ดังรูปที่ 4.88



รูปที่ 4.88 การแบ่งอเลิมเนต์สามเหลี่ยม

2. จะได้ขดคลื่นหัวใจแบบสปริงในแบบอลิเมนต์สามเหลี่ยม ดังรูปที่ 4.89



รูปที่ 4.89 การแบ่งอลิเมนต์สามเหลี่ยม

4.5 ปัญหาที่พนและแนวทางการแก้ไข

สำหรับปัญหาที่พนในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของขดคลื่นหัวใจแบบตาข่ายนี้พนปัญหาดังนี้


1. การกำหนดระยะและตำแหน่งของวงแหวน

สำหรับแนวทางการแก้ไขใช้คำสั่ง Line สร้างเส้นจากจุด End point เป็นระยะที่ต้องการ และสร้างเส้นอีก 1 เส้นโดยใช้จุดปลายของเส้นที่ 1 เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นระยะห่างระหว่างวงแหวนทั้ง 2 วง


บทที่ 5

การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของขดลวดสวนหัวใจแบบปีกนก


5.1 flow chart สรุปคำสั่ง




5.2 ลักษณะของขดลวดสวนหัวใจแบบปีกนก



รูปที่ 5.1 ลักษณะของขดลวดสวนหัวใจแบบปีกนกในสภาวะพับตัว



รูปที่ 5.2 ลักษณะของขดลวดสวนหัวใจแบบปีกนกในสภาวะขยายตัว




รูปที่ 5.3 ลักษณะการใช้ของขดลวดสวนหัวใจแบบปีกนก

5.3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ในโปรแกรมชื่นรูป 3 มิติ (Solid Work 2008)

5.3.1 การเรียกใช้โปรแกรมชื่นรูป 3 มิติ (Solid Work 2008) ชั้นมาใช้งาน

สามารถเรียกใช้ได้ 2 วิธี

1. เริ่มจาก Start Menu ดังนี้ Start → All Programs → Solid Work 2008 → Solid Work 2008 ตั้งรูปที่ 5.4 หรือ




รูปที่ 5.4 การเรียกใช้โปรแกรม Solid Work 2008 แบบที่ 1

2. เริ่มจาก ดับเบิลคลิกที่ บริเวณหน้า Desk top หลังจากนั้นจะปรากฏ ตั้งรูปที่ 5.5




รูปที่ 5.5 หน้าจอพร้อมใช้งาน

3. คลิกที่ new | จะปรากฏ Dialog box ดังรูปที่ 5.6 หลังจากนั้นคลิกเลือกที่ Part แล้ว คลิก OK จะปรากฏหน้าจอพร้อมใช้งาน ดังรูปที่ 5.7




รูปที่ 5.6 Dialog box



รูปที่ 5.7 หน้าจอพร้อมใช้งาน


5.3.2 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของชุด漉คสวนหัวไขแบบปีกนก (*Polished Entire Stent*) ใน สภาวะพับตัว

1. สร้างรูปแบบอ้างอิง โดยใช้คำสั่ง Front Plane โดยกดกิฟฟ์ Desktop browser → Front Plane ดังรูปที่ 5.8




รูปที่ 5.8 หน้าจอรูปแบบอ้างอิง

2. เริ่มจากการสร้างวงกลม ดังนี้ Tools → Sketch Entities → Circle ดังรูปที่ 5.9




รูปที่ 5.9 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง Circle

3. หลังจากนั้นคลิกที่จุด End point และสร้างวงกลมขึ้นมา 1 วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม 1 ม.m. ดังรูปที่ 5.10




รูปที่ 5.10 การสร้างวงกลม 1 วง

4. หลังจากนั้นใช้คำสั่ง Extruded เพื่อสร้างทรงกระบอกขึ้นมา ดังนี้ Insert → Boss/Base
 → Extruded โดยให้มีขนาดความยาว 15 มม. แล้วกดติ๊ก OK ดังรูปที่ 5.11



รูปที่ 5.11 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง Extruded


5. หลังจากนั้นสร้างวงกลมอีก 1 วงโดยใช้ชุดคูณย์กลางเดิม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 มม. ดังนี้ Tools → Sketch Entities → Circle ดังรูปที่ 5.12



รูปที่ 5.12 วงกลมวงที่ 2

6. ใช้คำสั่ง Extruded Cut เพื่อเจาะทรงกระบอก ดังนี้ Insert → Cut → Extruded ดังรูปที่


5.13



รูปที่ 5.13 การใช้คำสั่ง Extruded Cut


7. สังเกตที่ Desktop browser แล้วคลิกที่ Right Plane จะได้รับนาบในการ Sketch ดังรูปที่

5.14




รูปที่ 5.14 รับนาบในการ Sketch

8. ใช้คำสั่ง Sketch บนทรงกระบอก ดังนี้ Tools → Sketch Entities → Line ดังรูปที่ 5.15




รูปที่ 5.15 การใช้คำสั่ง Line

9. หลังจากนั้น Sketch รูปปีกนก ดังรูปที่ 5.16




รูปที่ 5.16 รูป Sketch

10. ใช้คำสั่ง Extruded Cut ดังนี้ Insert → Cut → Extruded ดังรูปที่ 5.17 แล้วคลิก OK




รูปที่ 5.17 การใช้คำสั่ง Extruded Cut




รูปที่ 5.18 Extruded Cut

11. เมื่อได้รูปแล้ว Copy รูปที่ Sketch ดังนี้ Edit → Copy ดังรูปที่ 5.19




รูปที่ 5.19 การใช้คำสั่ง Copy

12. สร้างแกนอ้างอิง ดังนี้ View → Temporary Axes ดังรูปที่ 5.20




รูปที่ 5.20 การสร้างแกนอ้างอิง

13. จากนั้นสังเกตที่ Desktop browser แล้วคลิกที่ Right Plane และเลือกระบบในการ Sketch รูปที่ 2 ดังนี้ Insert → Reference Geometry → Plane ดังรูปที่ 5.21




ดังรูปที่ 5.21 การใช้คำสั่ง Plane

14. แล้วคลิกที่ Axis จากนั้นสังเกตที่ Desktop browser ใส่ค่า ดังรูปที่ 5.22 แล้วคลิก OK




รูปที่ 5.22 Desktop browser




รูปที่ 5.23 หน้าจอแสดงการเลือก Plane

15. งานนั้นใช้คำสั่ง Paste ดังนี้ Edit → Paste ดังรูปที่ 5.24




ดังรูปที่ 5.24 การใช้คำสั่ง Paste




รูปที่ 5.25 รูปปีกนกรูปที่ 2

16. ใช้คำสั่ง Extruded Cut ดังนี้ Insert → Cut → Extruded ดังรูปที่ 5.26




รูปที่ 5.26 การใช้คำสั่ง Extruded Cut

ใส่ค่าที่ Desktop browser ดังรูปที่ 5.27แล้วคลิก OK




รูปที่ 5.27 Desktop browser

17. ใช้คำสั่ง Fillet/Round กับปีกนกทั้ง 2 ดังนี้ Insert → Features → Fillet/Round ดังรูปที่ 5.28




รูปที่ 5.28 การใช้คำสั่ง Fillet/Round

ใส่ค่าที่ Desktop browser ดังรูปที่ 5.29 และคลิก OK




รูปที่ 5.269 Desktop browser

18. หลังจากนั้นใช้คำสั่ง Linear Pattern กับปีกนกชิ้นที่ 1 ดังนี้ Insert → Pattern/Mirror
→ Linear Pattern ดังรูปที่ 5.30




รูปที่ 5.30 การใช้คำสั่ง Linear Pattern

ใส่ค่าที่ Desktop browser ดังรูปที่ 5.31 แล้วคลิก OK




รูปที่ 5.31 Desktop browser




รูปที่ 5.32 Linear Pattern

19. หลังจากนั้นใช้คำสั่ง Linear Pattern กับปีกนกชิ้นที่ 2 ดังนี้ Insert → Pattern/Mirror
→ Linear Pattern ดังรูปที่ 5.33




รูปที่ 5.33 การใช้คำสั่ง Linear Pattern

ใส่ค่าที่ Desktop browser ดังรูปที่ 5.34 แล้วคลิก OK




รูปที่ 5.34 Desktop browser

20. ใช้คำสั่ง Circular Pattern กับปีกนกชิ้นที่ 1 ดังนี้ Insert → Pattern/Mirror → Circular Pattern ดังรูปที่ 5.35




รูปที่ 5.35 การใช้คำสั่ง Circular Pattern

ใส่ค่าที่ Desktop browser ดังรูปที่ 5.36




รูปที่ 5.36 Desktop browser

21. ใช้คำสั่ง Circular Pattern กับปีกนกชิ้นที่ 2 ดังนี้ Insert → Pattern/Mirror → Circular Pattern ดังรูปที่ 5.37




รูปที่ 5.37 การใช้คำสั่ง Circular Pattern

ใส่ค่าที่ Desktop browser ดังรูปที่ 5.38




รูปที่ 5.38 Desktop browser

22. ใช้คำสั่ง Fillet/Round ทั้ง 2 ด้านของคลื่นสวนหัวใจ ดังนี้ Insert → Features → Fillet/Round ดังรูปที่ 5.39




รูปที่ 5.39 การใช้คำสั่ง Fillet/Round


ใส่ค่าที่ Desktop browser ดังรูปที่ 5.40



รูปที่ 5.40 Desktop browser




รูปที่ 5.41 การ Fillet/Round



รูปที่ 5.42 ขดลวดส่วนหัวใจแบบปีกนกสภาวะพับตัว


5.3.3 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของชุด漉ดสวนหัวไวแบบปีกนก (*Polished Entire Stent*) ในสภาวะขยายตัว

1. สร้างฐานอ้างอิงโดยใช้คำสั่ง Front Plane โดยคลิกที่ Desktop browser → Front Plane ดังรูปที่ 5.43




รูปที่ 5.43 หน้าจอฐานอ้างอิง

2. เริ่มจากการสร้างวงกลม ดังนี้ Tools → Sketch Entities → Circle ดังรูปที่ 5.44




รูปที่ 5.44 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง Circle

3. หลังจากนั้นคลิกที่จุด End point และสร้างวงกลมขึ้นมา 1 วง ขนาดเดือนผ่านศูนย์กลางของวงกลม 1.6 มม. ดังรูปที่ 5.45




รูปที่ 5.45 การสร้างวงกลม 1 วง

4. หลังจากนั้นใช้คำสั่ง Extruded เพื่อสร้างทรงกระบอกขึ้นมา ดังนี้ Insert → Boss/Base
→ Extruded โดยให้มีขนาดความยาว 11.4 มม. แล้วคลิก OK ดังรูปที่ 5.46



รูปที่ 5.46 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่ง Extruded



รูปที่ 5.47 การ Extruded


5. หลังจากนั้นสร้างวงกลมอีก 1 วงโดยใช้จุดศูนย์กลางเดิม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม. ดังนี้ Tools → Sketch Entities → Circle ดังรูปที่ 5.48



รูปที่ 5.48 วงกลมวงที่ 2

6. ใช้คำสั่ง Extruded Cut เพื่อเจาะทรงกระบอก ดังนี้ Insert → Cut → Extruded ดังรูปที่


5.49



รูปที่ 5.49 การใช้คำสั่ง Extruded Cut


7. สังเกตที่ Desktop browser แล้วคลิกที่ Right Plane จะได้รับงานในการ Sketch ดังรูปที่

5.50




รูปที่ 5.50 รับงานในการ Sketch

8. ใช้คำสั่ง Sketch บนทรงกระบอก ดังนี้ Tools → Sketch Entities → Line ดังรูปที่ 5.51




รูปที่ 5.51 การใช้คำสั่ง Line

9. หลังจากนั้น Sketch รูปปีกนก ดังรูปที่ 5.52




รูปที่ 5.52 รูป Sketch

10. ใช้คำสั่ง Extruded Cut ดังนี้ Insert → Cut → Extruded ดังรูปที่ 5.53 แล้วคลิก OK




รูปที่ 5.53 การใช้คำสั่ง Extruded Cut




รูปที่ 5.54 Extruded Cut

11. เมื่อได้รูปแล้ว Copy รูปที่ Sketch ดังนี้ Edit → Copy ดังรูปที่ 5.55




รูปที่ 5.55 การใช้คำสั่ง Copy

12. สร้างแกนอ้างอิง ดังนี้ View → Temporary Axes ดังรูปที่ 5.56




รูปที่ 5.56 การสร้างแกนอ้างอิง

13. จากนั้นสังเกตที่ Desktop browser แล้วคลิกที่ Right Plane และเลือกระบบในการ Sketch รูปที่ 2 ดังนี้ Insert → Reference Geometry → Plane ดังรูปที่ 5.57




ดังรูปที่ 5.57 การใช้คำสั่ง Plane

14. แล้วคลิกที่ Axis จากนั้นสังเกตที่ Desktop browser ใส่ค่า ดังรูปที่ 5.58 แล้วคลิก OK




รูปที่ 5.58 Desktop browser

15. จากนั้นใช้คำสั่ง Paste ดังนี้ Edit → Paste ดังรูปที่ 5.59




ดังรูปที่ 5.59 การใช้คำสั่ง Paste




รูปที่ 5.60 รูปปีกนกรูปที่ 2

16. ใช้คำสั่ง Extruded Cut ดังนี้ Insert → Cut → Extruded ดังรูปที่ 5.61




รูปที่ 5.61 การใช้คำสั่ง Extruded Cut

ใส่ค่าที่ Desktop browser ดังรูปที่ 5.62 แล้วคลิก OK




รูปที่ 5.62 Desktop browser

17. ใช้คำสั่ง Fillet/Round กับปีกนกทั้ง 2 ดังนี้ Insert → Features → Fillet/Round ดังรูป
ที่ 5.63




รูปที่ 5.63 การใช้คำสั่ง Fillet/Round

ใช้คำสั่ง Fillet/Round ดังนี้ ขนาด 0.2 มม. ดังรูปที่ 5.64 และ 5.65




รูปที่ 5.64 คำสั่ง Fillet/Round ขั้นที่ 1




รูปที่ 5.65 คำสั่ง Fillet/Round ชิ้นที่ 1

ใช้คำสั่ง Fillet/Round ดังนี้ ขนาด 0.1 มม. ดังรูปที่ 5.66 และ 5.67




รูปที่ 5.66 คำสั่ง Fillet/Round ชิ้นที่ 1




รูปที่ 5.67 คำสั่ง Fillet/Round ชิ้นที่ 2

18. หลังจากนั้นใช้คำสั่ง Linear Pattern กับปีกนกชิ้นที่ 1 ดังนี้ Insert → Pattern/Mirror
→ Linear Pattern ดังรูปที่ 5.68




รูปที่ 5.68 การใช้คำสั่ง Linear Pattern




รูปที่ 5.69 Desktop browser

19. หลังจากนั้นใช้คำสั่ง Linear Pattern กับปีกนกชิ้นที่ 2 ดังนี้ Insert → Pattern/Mirror
→ Linear Pattern ดังรูปที่ 5.70




รูปที่ 5.70 การใช้คำสั่ง Linear Pattern

ใส่ค่าที่ Desktop browser ดังรูปที่ 5.71 แล้วคลิก OK




รูปที่ 5.71 Desktop browser

20. ใช้คำสั่ง Circular Pattern กับปีกนกชินที่ 1 ดังนี้ Insert → Pattern/Mirror → Circular Pattern ดังรูปที่ 5.72




รูปที่ 5.72 การใช้คำสั่ง Circular Pattern

ใส่ค่าที่ Desktop browser ดังรูปที่ 5.73 และคลิก OK




รูปที่ 5.73 Desktop browser

21. ใช้คำสั่ง Circular Pattern กับปีกนกชินที่ 2 ดังนี้ Insert → Pattern/Mirror → Circular Pattern ดังรูปที่ 5.74




รูปที่ 5.74 การใช้คำสั่ง Circular Pattern

22. ใช้คำสั่ง Fillet/Round ทั้ง 2 ด้านของขดลวดสวนหัวใจ ดังนี้ Insert → Features → Fillet/Round ตั้งรูปที่ 5.75




รูปที่ 5.75 การ Fillet/Round




รูปที่ 5.76 ขดลวดสวนหัวใจแบบปีกนกสภาวะขยายตัว

23. หลังจากนั้นเราจะได้ Polished Entire_stent ในสภาวะขยายตัว ให้ทำการ save as ดังนี้
 File → save as และ save เป็น File STEP และ ตั้งชื่อ Polished Entire_stent_1 ดังรูปที่ 5.77 และ
 รูปที่ 5.78



รูปที่ 5.77 การใช้คำสั่ง save as



รูปที่ 5.78 การ save as


5.4 การสร้างแบบจำลองแบบไฟฟ้าในตัวอิเล็กทรอนิกส์

5.4.1 การเรียกใช้โปรแกรมไฟฟ้าในตัวอิเล็กทรอนิกส์ (COMSOL3.2)

1. เปิดโปรแกรม COMSOL3.2 ขึ้นมา


5.4.2 การนำข้อมูลส่วนหัวไปแบบปีกนกลงใน โปรแกรมไฟฟ้าในตัวอิเล็กทรอนิกส์ (COMSOL3.2)

1. คลิกที่ Space dimension และเปลี่ยนเป็น 3D แล้วกด OK ดังรูปที่ 5.79




รูปที่ 5.79 โปรแกรม COMSOL3.2

2. การนำข้อมูลส่วนหัวไปแบบปีกนก ดังนี้ File → Import → CAD Data From File จากนั้น เปิด File STEP ที่ save as ดังรูปที่ 5.80



รูปที่ 5.80 การนำข้อมูลสวนหัวไว้แบบปีกนกลงในโปรแกรมไฟไนต์элемент (COMSOL3.2)


3. ขดลวดสวนหัวไว้แบบปีกนกที่อยู่ในโปรแกรมไฟไนต์эlement (COMSOL3.2)
ทำการ Save as ตั้งชื่อ Polished Entire_stent_2 ดังรูปที่ 5.81



รูปที่ 5.81 ขดลวดสวนหัวไว้แบบปีกนกที่อยู่ในโปรแกรมไฟไนต์эlement (COMSOL3.2)


5.4.3 การแบ่งอเดิมเนต์ในโปรแกรมไฟฟ้าในต่ออเดิมเนต์ (COMSOL3.2)

1. การแบ่งอเดิมเนต์สามเหลี่ยม ดังนี้ Mesh → Initialize Mesh ดังรูปที่ 5.82



รูปที่ 5.82 การแบ่งอเดิมเนต์สามเหลี่ยม

2. จะได้ข้อมูลส่วนหัวใจแบบปีกนกในแบบอเดิมเนต์สามเหลี่ยม ดังรูปที่ 5.83



รูปที่ 5.83 เอเดิมเนต์สามเหลี่ยม

5.5 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข

สำหรับปัญหาที่พบในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของชุดควบคุมหัวใจแบบปีกนกนี้พบปัญหาดังนี้

1. ปัญหาที่พบคือการขยายตัวของชุดควบคุมหัวใจไม่สามารถขยายได้ ในชิ้นงานเดียวกันอาจเป็นเพราะพื้นที่ด้านในและด้านนอกของทรงกระบอกไม่เท่ากัน

สำหรับการแก้ปัญหา สร้างชุดควบคุมหัวใจใหม่ โดยเพิ่มขนาดของทรงกระบอกและนำ้มของปีกนกให้มีขนาดเท่ากับขยาย

บทที่ 6

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

โครงการนี้เป็นการศึกษาและสร้างแบบจำลองของคลวตสวนหัวใจ (Stent) 3 แบบ ได้แก่ คลวตสวนหัวใจแบบตาข่าย (Net stent) คลวตสวนหัวใจแบบสปริง (Involute stent) และคลวตสวนหัวใจแบบปีกนก (Polished Entire stent) ทั้งในสภาพะพับตัวและขยายตัว และเมื่อได้แบบ คลวตสวนหัวใจทั้ง 3 แบบ แล้ว ได้ทำการนำแบบคลวตสวนหัวใจลงในโปรแกรมไฟฟ์ไฟล์ COMSOL3.2 ต่อไป โดยสรุปขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

1. คลวตสวนหัวใจแบบตาข่าย (Net stent) มีหลักการเขียนโดยเริ่มจากการสร้างแกน ข้างอิจ โดยใช้คำสั่ง Work axis จากนั้นสร้างโครงร่างแกน โดยใช้คำสั่ง 3D_helix_patch เมื่อได้แกน เส้นคลวตแล้ว ใช้คำสั่ง sweep ใน การสร้างเส้นคลวตในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จากนั้น copy เส้นคลวต สร้างเส้นคลวตในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเส้นคลวตจะขัดกันพอตี จะได้คลวตสวนหัวใจแบบตาข่าย (Net stent) จากนั้นนำลงในโปรแกรมไฟฟ์ไฟล์ COMSOL3.2)

2. คลวตสวนหัวใจแบบสปริง (Involute stent) เริ่มจากการสร้างรูปแบบ โดยใช้คำสั่ง Basic 3D work plane และสร้างแกน โดยใช้คำสั่ง Work axis จากนั้นสร้างวงแหวนขึ้นมา 2 วง ให้อยู่ ระนาบเดียวกัน และสร้างครึ่งวงกลมมาชื่อมวงแหวน 2 วง และ สร้างครึ่งวงกลมอีกวงเชื่อมที่วง แหวนวงที่ 2 แต่อีกปลายด้านหนึ่งไม่ติดจะ ทำการ copy ให้วางตัวเรียงกันจะได้คลวตสวนหัวใจแบบสปริง (Involute stent) จากนั้นนำลงในโปรแกรมไฟฟ์ไฟล์ COMSOL3.2)

3. คลวตสวนหัวใจแบบปีกนก (Polished Entire Stent) เริ่มจากการ Sketch รูปปีกนกด้วย คำสั่ง Line สร้าง axis และ plane จากนั้น copy และใช้คำสั่ง Linear Pattern ในแนวแกน axis และ ใช้คำสั่ง Circular Pattern รอบแกน axis ของทรงกระบอกจะได้คลวตสวนหัวใจแบบปีกนก (Polished Entire Stent) จากนั้นนำลงในโปรแกรมไฟฟ์ไฟล์ COMSOL3.2)

ข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไขขนาดของคลวตสวนหัวใจแบบตาข่ายและแบบสปริง เพื่อให้แบบของ คลวตสวนหัวใจขยายออกนั้น ควรแก้ไขขนาดขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กันก่อนการขยายเพื่อ จำลองการขยายของแบบทั่วทั้งคลวตสวนหัวใจในลักษณะของการขยายบลูนภายในได้ และแบบคลวตสวนหัวใจแบบปีกนก ควรลองเขียนรูปด้วยเทคนิคที่แตกต่าง เช่นการเขียนแบบที่ละเอียด แยกชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น เพราะการเขียนรูปแบบ 3 มิติสามารถทำได้หลายรูปแบบ หากเขียนรูปในแบบอื่นอาจจะสามารถขยายรูปด้วยการแก้ไขขนาดจากรูปเดิมได้ โดยไม่ต้องทำการเขียนรูปใหม่อีกรูปในลักษณะของคลวตสวนหัวใจแบบขยาย เพื่อลดขั้นตอนของการเขียนรูปอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

- [1] <http://news.mjob.in.th/technology/cat8/news1345/>
- [2] <http://www.yourhealthyguide.com/article/ah-balloon.html>
- [3] <http://www.thaiheartclinic.com/data6.asp>
- [4] <http://www.bangkokcity.com/2004/member/diary04/detail.php?boid=61882>
- [5] www.touchcardiology.com
- [6] rmpodcast.web.aplus.net
- [7] www.revolutionhealth.com
- [8] พิทักษ์ สินประเสริฐรัตน์.2550. คู่มือการเขียนแบบขอ漉ดส่วนหัวใจแบบตาข่ายและแบบสบปิง.
ปริญญาโทพนช์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- [9] รศ.ดร. เดช พุทธเจริญทอง.2548.การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- [10] ปราโมทย์ เดชะอ่ำไฟ.2542.ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- [11] ผศ.ดร. ธงชัย ฟองสมุทร.2549.วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- [12] เกียรติศักดิ์ สถาพันธุ์.2550.Solidworks.กรุงเทพฯ