


ภาคผนวก ก


แนะนำอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับชุด MTC 200

## 1. BTV 30




BTV 30 มีหน้าที่เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ชุด MTC 200 เปรียบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ภายในเครื่อง BTV 30 มีทั้ง harddisk ,cpu ram , floppy disk ฯลฯ เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป


### ขนาดของเครื่อง BTV 30




รูป ด้านหน้า




รูป ด้านล่าง




รูป ด้านข้าง(จุดต่อต่างๆ)




รูป ด้านข้าง



BTV30 2 Frontplate 4-7




## 2. BTM 16




BTM 16 เป็นแป้นควบคุมหน้าที่การทำงานต่างๆของมอเตอร์ที่ต้องการให้ทำงานอย่างไร ความเร็วเท่าไร และยังใช้เป็นแป้นควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆที่มาต่อพ่วง


### ขนาดของ BTM 16



รูป ด้านหน้า





รูป ด้านบน




รูป ด้านข้าง

### 3. RECO 12




อุปกรณ์ RECO 12 ทำหน้าที่  
ตั้งการทำงานของ Device อื่นๆที่จะมา  
เชื่อมต่อกับเครื่องต่างๆ







ขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน RECO 12



รูปและขนาดของ RMK 12.2-IBS-BKL




รูปและขนาดของ RME12.2-32-DC024




รูปและขนาดของ RMA 12.2-32-DC024-050

#### 4. ECODRIVE 03



รูปและขนาดของ DRIVE CONTROLLER \*\*3-040-7-FW


รูป แสดงจุดเชื่อมต่อต่างๆของ  
 DRIVE CONTROLLER \*\*3-040-7-FW








**ภาคผนวก ข**  
**การเชื่อมต่อสายของอุปกรณ์ต่างๆ**  
**สำหรับชุด MTC 200**

โมเดลการต่อวงจรและทำงานของมอเตอร์ที่นำไปประกอบกับเครื่องกลึง 1 เครื่อง





Plug-in interlock X3




Main power interlock to connector X3 (see illustration) and locked output board



ภาคผนวก ก

รูปแสดง Code Address ของ BTM16



ภาคผนวก ง

รูปแสดง สถานะของปุ่มกดบนโปรแกรม GUI

|                      |                   |                     |                   |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Mach.operation<br>F1 | Preparation<br>F2 | Display setup<br>F5 | Setup/confi<br>F7 |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|

|                        |                       |                         |                       |                      |                       |                        |         |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| Production:            |                       |                         |                       |                      |                       |                        |         |
| Diag. Display<br>F1    | Zoom IN/OUT<br>F2     | NC-Program<br>F3        | Tool Adminis.<br>F4   | Offset Data<br>F5    | NC-Data<br>F6         | List Overview<br>F7    | F8 ↵    |
| F10.11 F10.12          |                       | F10.14                  |                       | Level 1              |                       |                        |         |
| Editor act. Prog<br>F1 | act. Prog Index<br>F2 | Package Index<br>F3     | Program Select<br>F4  | active Program<br>F5 | NC-block Search<br>F6 | Special Function<br>F7 | F8 ↵    |
| F10.17 act.38          |                       | F10.17                  | F10.15                | F10.31               | Level 2               |                        | Level 3 |
| Program Adminis<br>F1  | NC-Options<br>F2      | NC-cycle Handling<br>F3 | Graphic NC-Plot<br>F4 | Virr. CNC ON<br>F5   | Real CNC ON<br>F6     | F7                     | F8 ↵    |
| F10.34                 |                       | F10.63                  | F10.61                | F10.65               | F10.67                | F10.77                 | Level 4 |
| Single Tool<br>F1      | Tool Overview<br>F2   | Tool-Measur.<br>F3      | F4                    | F5                   | Tool Handling<br>F6   | Tool Lists<br>F7       | F8 ↵    |
| F10.42                 |                       | F10.59                  | F10.66                | F10.68               | F10.30                | F10.57                 | Level 5 |
| Offset Table<br>F1     | Offset Lists<br>F2    | Offset-Measur.<br>F3    | F4                    | F5                   | F6                    | F7                     | F8 ↵    |
| F10.49                 |                       | F10.50                  |                       | Level 6              |                       |                        |         |
| Variable<br>F1         | Variable Lists<br>F2  | Events<br>F3            | NC-Event Lists<br>F4  | D-Correct<br>F5      | D-Corr. Lists<br>F6   | Stations Mode<br>F7    | F8 ↵    |
| F10.52                 |                       | F10.55                  | F10.47                | F10.49               | F10.51                | F10.49                 | Level 7 |

|                        |                       |                      |                       |                        |                        |                     |         |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------|
| <b>Preparation:</b>    |                       |                      |                       |                        |                        |                     |         |
| Program Adminis.<br>F1 | SPT<br>F2             | Variable<br>F3       | Events<br>F4          | Offset Data<br>F5      | D-Correct.<br>F6       | Tool Adminis.<br>F7 | F8 L    |
| Part.14                | Part.19               | Part.21              | Part.48               | Part.14                | Part.11                | Part.100            |         |
| <b>Settings:</b>       |                       |                      |                       |                        |                        |                     |         |
| Display Select<br>F1   | Position Matrix<br>F2 | Screen Setup<br>F3   | Station Setup<br>F4   | F5                     | F6                     | GNE-Setup<br>F7     | F8 L    |
| Part.14                | Part.27               | Part.31              | Part.4                |                        | Part.61                |                     |         |
| <b>Commissioning:</b>  |                       |                      |                       |                        |                        |                     |         |
| Service<br>F1          | SPS Adminis.<br>F2    | Custom Display<br>F3 | Machine paran.<br>F4  | Archive Adminis.<br>F5 | Declar. softkeys<br>F6 | MUI<br>F7           | F8 L    |
| Part.21                | Part.36               | Part.26              | Part.37               | Part.21                |                        |                     |         |
| Oscill. Function<br>F1 | CNC Versions<br>F2    | Global Diag.<br>F3   | Global Document<br>F4 | F5                     | F6                     | F7                  | F8 L    |
| Part.22                | Part.21               | Part.23              | Part.29               |                        |                        |                     | Part.23 |
| SPS-Keys<br>F1         | F-Keys<br>F2          | F3                   | F4                    | F5                     | F6                     | F7                  | F8 L    |
| Part.27                | Part.27               |                      |                       |                        |                        |                     |         |
| Diag. Display<br>F1    | SPS Adminis.<br>F2    | Custom Display<br>F3 | Machine paran.<br>F4  | Screen Setup<br>F5     | F6                     | MUI<br>F7           | F8      |
| Part.17                | Part.31               | Part.36              | Part.37               | Part.20                |                        |                     | Part.21 |
| F1                     | SPS Adminis.<br>F2    | Custom Display<br>F3 | Machine paran.<br>F4  | F6                     | Online<br>F6           | MUI<br>F7           | F8      |
| Part.21                | Part.36               | Part.26              | Part.40               | Part.21                |                        |                     | Part.21 |


**ภาคผนวก จ**

**ตัวอย่างโปรแกรม PLC และ G - Code**

# ตัวอย่างโปรแกรม PLC สำหรับการวิจัยครั้งนี้



รูปแบบโปรแกรมทั้งหมด



ตัวอย่างโปรแกรม PLC

**ตัวอย่างการเขียน G – Code ที่ใช้วิจัยครั้งนี้**

```
N0000      DP 1
N0001      SP 1 1
N0002      AP 1
N0003      G54 G90 G0 X1 0 Z1 0 S1 1000 M103
N0004      G1 X1 100 Z1 100 F 500
N0005      M105
N0006      WT 1
N0007      N30
;
N0008      END OF PROGRAM
```