

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุป

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรและข้อมูลยังไนจังหวัดลำปางและการดำเนินการพยากรณ์จำนวนชีวะในอนาคต เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มากำหนดปริมาณภารณฑ์และปรับปรุงกับการศึกษาข้อมูลการผลิตของโรงงานยารีไซเคิล วงศ์พาณิชย์ สาขาพิษณุโลก โดยทำการศึกษากระบวนการทำงาน การขนถ่ายวัสดุ รวมถึงข้อมูลจำนวนเครื่องจักรและคำแนะนำของผู้บริหารเพื่อนำมาปรับปรุงโรงงานยารีไซเคิล วงศ์พาณิชย์ สาขาลำปาง ซึ่งจะทำให้ได้ผังโรงงานที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับชีวะในจังหวัดลำปางได้และผังโรงงานที่ได้ต้องมีการขนถ่ายวัสดุที่สะดวก สภาพการทำงานที่ใช้คุณภาพ มีการจัดพื้นที่การใช้งานที่เหมาะสม ตามหลักการจัดวางผังโรงงาน 3 แบบ เพื่อที่จะทำให้การทำงานมีการพัฒนาทักษะ กำจัดปัญหาในการทำงานและมีความปลอดภัยทั้งบุคคลและอนาคต

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะประกอบกิจการโรงงานยารีไซเคิลในด้านต่างๆ ดังนี้

5.1.1 ส่วนของการวางแผนโรงงาน

5.1.1.1 คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างของโรงงาน เช่น

- โครงสร้างด้านข้างของโรงงานต้องเป็นวัสดุที่โปร่ง เพื่อการระบายอากาศ วัสดุที่ใช้ทำหลังคาต้องทนและป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้ดี
- โครงสร้างหรือวัสดุที่นำมาทำหลังคาด้องโปร่งแสง เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการทำงาน
- ติดให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมให้ทุกคนทราบ

5.1.1.2 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดวางแผนรับ-ส่ง เช่น

- ตำแหน่งของการเข้าออกของโรงงานควรจะเข้าช้านวยในการรับส่งของจากรถวัสดุ
- สถานที่เก็บวัสดุดีบคุณภาพต่อการขนย้ายหรือรับส่งจากรถบรรทุก
- การลงทุนเพื่อซื้อกีดติดซึ่งจะส่งผลดีต่อผังโรงงานและการในอนาคต

5.1.1.3 คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดสรรเครื่องจักรและคนงาน

- คำนวณเครื่องจักรที่เหมาะสมกับปริมาณภารณฑ์เพื่อลดเครื่องจักรที่ไม่จำเป็น
- แนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรคนงาน เช่น การแบ่งหน้าที่ของคนงาน ระยะเวลาในการทำงานของคนงานกับชนิดของเครื่องจักร

5.1.1.4 คำแนะนำเกี่ยวกับข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงาน

- พ.ร.บ. ด้านความความปลอดภัย
- พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม

5.1.2 การขันถ่ายวัสดุ

- 5.1.2.1 เม็ดพลาสติก :** แบบปัจจุบันใช้คณงานแบบ 1 กระสอบต่อเที่ยวต่อคน
 . แบบปรับปรุงให้รอดเข้มข้นถ่ายอย่างน้อย 3 กระสอบต่อเที่ยวต่อคน
 ดังนั้นประเพิลธิภาพการขันถ่ายจะลดลงเมื่อพลาสติก แบบปรับปรุงมากถึง 3 เท่าของผู้
 โรงงานปัจจุบัน
- 5.1.2.2 กระดาษ :** แบบปัจจุบันพอดเสริจก็จะใช้เครนยกไปเก็บยังที่เก็บ
 : แบบปรับปรุงให้กระบวนการจัดบริเวณที่เก็บกระดาษและใช้เครนยกขึ้นรถโดย
 ดังนั้นประเพิลธิภาพการทำางานการขันถ่ายจะลดลงประมาณ 2 เท่าเพราไม่ต้องใช้เครน
 ยก 2 รอบ
- 5.1.2.3 เหล็ก :** แบบปัจจุบันรับซื้อมาเสริจจำนวนมากไว้ชั่งจะใช้พื้นที่มาก
 : แบบปรับปรุงพร้อมรับซื้อสินค้ามาเสริจให้คณงานตัดแยกตามที่เก็บ
 ดังนั้นสามารถประยุคพื้นที่เก็บวัสดุ
- 5.1.2.4 อื่นๆ :** ปัจจุบันใช้คณงานและคัดแยกและขันถ่ายไปยังจุดเก็บต่างๆ
 : แบบปรับปรุง รวมรวมวัสดุใส่ถุงให้ถูกหรือกรงเหล็กแล้วให้รอกฟอร์คลิฟต์ขนถ่ายวัสดุ
 ดังนั้นประเพิลธิภาพการขันถ่ายวัสดุจะได้ปริมาณมากขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ผังโรงงานในปัจจุบันเป็นผังโรงงานที่เขือข่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังคงผลิตต่อจาก
 โรงงานต้นแบบและปริมาณการผลิตในปัจจุบันที่นำมาคำนวณฯในขั้นตอนที่ก่อนหน้านี้ ถ้าหากมีการ
 เปิดริบบ์เปล่งปริมาณการผลิตชนิดของผลิตภัณฑ์อาจต้องมีการปรับปรุงผังโรงงานใหม่อีกครั้ง
 เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
2. ในงานบางงานมีการจัดสร้างงานให้คณงานพึงคนเดียวทำ บีบมัดทำให้คณงานคนอื่นไม่
 สามารถทำงานแทนได้เพราเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญสูง
3. หลังจากมีการขยายโรงงานและวางแผนงานใหม่แล้วควรมีการทำกิจกรรม 5 ส.อย่าง
 ต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริหารกิจกรรม 5 ส.