

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานในบทที่ 3 ซึ่งเราได้ทำการออกแบบและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ความเสียหายของเพียง โดยอันดับต่อไปนี้ได้ทำการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ความเสียหายของเพียงโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 โดยมีดำเนินงานตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

4.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพียง

จากการศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายของเพียงฟันตรงและเพียงฟันเฉียงจากในหนังสือการออกแบบเครื่องจักรกล [1] พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเพียงสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ความเสียหายที่เกิดจากไมemenตัดหรือ Bending ซึ่งทำให้ฟันเพียงเกิดการโก่งงอและเสียรูปไปจากเดิม และความเสียหายที่เกิดบริเวณผิวฟันหรือ Pitting ทำให้ผิวฟันเกิดการสึกหรอเมื่อฟันเพียงชนกันจะทำให้เกิดเสียงดังทำให้เพียงไม่สามารถใช้งานต่อไปได้อีก และได้ทำการศึกษาในส่วนของวิธีการพัฒนาโปรแกรมโดยสามารถแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์และกำหนดตัวแปรในการคำนวณ การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม และการปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ [5] โดยหลักการพัฒนาโปรแกรมนี้สามารถนำไปช่วยในการสร้างโปรแกรมได้อย่างเป็นระบบ ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมวิเคราะห์ความเสียหายของเพียงขึ้นมานั้นจะใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเขียนโปรแกรม

4.2 ผลการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรม

จากการดำเนินงานตามขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ความเสียหายของเพียงสามารถแสดงผลการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาโปรแกรม 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

4.2.1 การวิเคราะห์สมการและกำหนดตัวแปรในการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ความเสียหายของเพียงฟันตรงและเพียงฟันเฉียงตามแบบการคำนวณของ AGMA ที่มีสมการสำหรับการวิเคราะห์ความเสียหาย 43 สมการ จึงได้ทำการกำหนดตัวแปรเพื่อมาใช้ในการเขียนโปรแกรมดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม สัญลักษณ์ที่ใช้ในการตามมาตรฐาน และคำนิยาม

| ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม | สัญลักษณ์ที่ใช้ในหนังสือ | คำนิยาม |
|-----------------------|---------------------------|---|
| a | a | ระยะแอดเดนดัมของฟันเพื่องานตามมาตรฐาน |
| acma | A(C_{ma}) | ตัวประกอบแฟกเตอร์การปรับตำแหน่ง |
| Akv | A(K_v) | ตัวประกอบไคนามิกแฟกเตอร์ |
| bcma | B(C_{ma}) | ตัวประกอบแฟกเตอร์การปรับตำแหน่ง |
| Bkv | B(K_v) | ตัวประกอบไคนามิกแฟกเตอร์ |
| BSG | (σ) _G | ความเก็บคักของเพียง |
| BSP | (σ) _P | ความเก็บคักของพีเนียน |
| ccma | C(C_{ma}) | ตัวประกอบแฟกเตอร์การปรับตำแหน่ง |
| ce | C _e | แฟกเตอร์เกี่ยวกับการปรับตำแหน่ง |
| cf | C _f | แฟกเตอร์สภาพพื้นผิวของฟันเพียง |
| ch | C _H | แฟกเตอร์อัตราส่วนความแข็งสำหรับ Pitting |
| cma | C _{ma} | แฟกเตอร์การปรับตำแหน่ง |
| cmc | C _{mc} | แฟกเตอร์เกี่ยวกับ荷重 |
| cp | C _p | สมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น, $\sqrt{\text{lb/in}^2} (\sqrt{\text{N/mm}^2})$ |
| cpm | C _{pm} | ตัวปรับแก้สัดส่วนของพีเนียน |
| CSG | (σ) _G | ความเก็บต้มผ้าของเพียง |
| CSP | (σ) _P | ความเก็บต้มผ้าของพีเนียน |
| ct | Ø | มุมคงด้น |
| dg | d _G | เส้นผ่านศูนย์กลางพิทซ์ของเพียง |
| dp | d _P | เส้นผ่านศูนย์กลางพิทซ์ของพีเนียน |
| F | F | ความกว้างหน้าฟัน |
| h | H | แรงม้า |
| hbg | H _{BG} | ค่าความแข็งของเพียง |
| hbp | H _{BP} | ค่าความแข็งพีเนียน |
| hl | Ψ | มุมเฉียงของฟันเพียง |
| ht | h _t | ความสูงของฟันเพียง |
| I | I | แฟกเตอร์รูปทรงเรขาคณิตสำหรับความต้านทานสัมผัส |

ตารางที่ 4.1 ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการตามทฤษฎี และคำนิยาม (ต่อ)

| ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม | สัญลักษณ์ที่ใช้ในหนังสือ | คำนิยาม |
|-----------------------|---------------------------------|--|
| jfg | - | ตัวคูณแฟกเตอร์รูปทรงเรขาคณิตของเพื่อง |
| jfp | - | ตัวคูณแฟกเตอร์รูปทรงเรขาคณิตของพีเนียน |
| jk | J _G | แฟกเตอร์รูปทรงเรขาคณิตสำหรับความต้านทานดัดของเพื่อง |
| jp | J _P | แฟกเตอร์รูปทรงเรขาคณิตสำหรับความต้านทานดัดของพีเนียน |
| jpg | J _G | แฟกเตอร์รูปทรงเรขาคณิตของเพื่อง |
| jpn | J _P | แฟกเตอร์รูปทรงเรขาคณิตของพีเนียน |
| kb | K _B | แฟกเตอร์ของความหนา |
| km | K _m | แฟกเตอร์การกระจายของ荷ลด |
| ko | K _o | แฟกเตอร์แก้荷ลดเกินกำลัง |
| kr | K _R | แฟกเตอร์ความน่าเชื่อถือ |
| ksg | (K _s) _G | แฟกเตอร์แก้ขนาดของเพื่อง |
| ksp | (K _s) _P | แฟกเตอร์แก้ขนาดของพีเนียน |
| kt | K _T | แฟกเตอร์แก้อุณหภูมิ |
| kv | K _v | ไคนามิกแฟกเตอร์ |
| mb | m _B | อัตราส่วนความหนาต่อกว้างของฟันเพื่อง |
| mg | m _G | อัตราส่วนความเร็ว (ไม่น้อยกว่า 1) |
| mn | m _N | ผลของอัตราส่วนช่วยกันรับ荷ลดของเพื่องฟันตรง |
| mnh | m _N | ผลของอัตราส่วนช่วยกันรับ荷ลดของเพื่องฟันเฉียง |
| ncp | N _P | วงรอบการใช้งานของพีเนียน |
| ncg | N _G | วงรอบการใช้งานของเพื่อง |
| ng | N _G | จำนวนฟันของเพื่อง |
| np | N _P | จำนวนฟันของพีเนียน |
| Pi | π | 3.141592654 |
| pd | P _d , P _n | จำนวนพิทซ์ของพีเนียน |
| pnb | P _N | ระยะพิชท์ฐาน |
| ps | n | ความเร็วในการหมุน |
| PSG | (S _H) _G | แฟกเตอร์ความปลดภัยจากการสัมผัสล้ำของเพื่อง |

ตารางที่ 4.1 ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการคำนวณถูกจัด และคำนิยาม (ต่อ)

| ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม | สัญลักษณ์ที่ใช้ในหนังสือ | คำนิยาม |
|-----------------------|--------------------------|--|
| PSP | $(S_H)_P$ | แฟกเตอร์ความปลดภัยจากการสัมผัสล้ำพื้นเมิน |
| pt | P_i | จำนวนพิชท์ในแนวสัมผัส |
| Qv | Q_v | ชุดหมายเลขแสดงระดับความเที่ยงตรงในการส่งกำลัง |
| rbg | r_{bg} | รัศมีวงกลมฐานของเพื่อง |
| rbp | r_{bp} | รัศมีวงกลมฐานของพื้นเมิน |
| rg | r_G | รัศมีพิทช์ของเพื่อง |
| rp | r_P | รัศมีพิทช์ของพื้นเมิน |
| scg | $(S_c)_G$ | ความต้านแรงที่ผิวสัมผัส ของเพื่อง |
| scp | $(S_c)_P$ | ความต้านแรงที่ผิวสัมผัส ของพื้นเมิน |
| SFG | $(S_F)_G$ | แฟกเตอร์ความปลดภัยจากการคัดล้าของเพื่อง |
| SFP | $(S_F)_P$ | แฟกเตอร์ความปลดภัยจากการคัดล้าของพื้นเมิน |
| stg | $(S_t)_G$ | ความต้านทานแรงตัดของเพื่อง |
| stp | $(S_t)_P$ | ความต้านทานแรงตัด ของพื้นเมิน |
| tr | t_R | ความหนาของเพื่องวัดจากไดไฟน์เพื่อง |
| V | V | ความเร็วในแนวพิทช์ |
| Wt | W_t | โหลดในแนวสัมผัสที่ส่งกำลัง |
| yg | Y_G | แฟกเตอร์รูปร่างของเพื่อง |
| yp | Y_P | แฟกเตอร์รูปร่างของพื้นเมิน |
| yng | $(Y_N)_G$ | แฟกเตอร์เก็บรับการรับความเห็นด้วยพื้นเมินของเพื่อง |
| ynp | $(Y_N)_P$ | แฟกเตอร์เก็บรับการรับความเห็นด้วยพื้นเมิน |
| z | - | $F / (10 * dp)$ |
| zng | $(Z_N)_G$ | แฟกเตอร์เก็บรับการรับความเห็นด้วยเพื่อง |
| znp | $(Z_N)_P$ | แฟกเตอร์เก็บรับการรับความเห็นด้วยพื้นเมิน |
| zz | Z | ความยาวของแนวการกระทำในระบบการสัมผัส |


4.2.2 การออกแบบโปรแกรม

ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมเป็นการออกแบบลำดับการทำงานของโปรแกรม หน้าตาของโปรแกรม รวมถึงชื่อของโปรแกรมคือ โดยชื่อของโปรแกรมตั้งชื่อว่า GeaRox (เกียร์รอกซ์)

4.2.2.1 แผนผังการทำงานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 แผนผังการทำงาน คือ แผนภาพการทำงานของโปรแกรมโดยรวม แผนผังการคำนวณความเค้น และแผนผังค่าแฟกเตอร์ความปลดภัย

- แผนภาพการทำงานของโปรแกรม


แผนผังขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ความเสียหายของเพียง ซึ่งเป็นลำดับขั้นตอนการทำงานทั้งหมด โดยรวมของโปรแกรมวิเคราะห์ความเสียหายของเพียง ดังรูปที่ 4.1




รูปที่ 4.1 แผนผังขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

- แผนผังการคำนวณความเรื้อน


แผนผังการคำนวณความเรื้อนเป็นแผนผังการหาค่าความเรื้อนด้วย (σ) และความเรื้อนเนื่องจากการสัมผัสล้ำ (σ) ซึ่งสามารถคำนวณได้ทั้งเพื่อฟันตรง (Spur Gear) และเพื่อฟันเฉียง (Helical Gear) ดังรูปที่ 4.2




รูปที่ 4.2 แผนผังการคำนวณความเรื้อน




รูปที่ 4.2 แผนผังการคำนวณความต้านทาน (ต่อ)



รูปที่ 4.2 แผนผังการคำนวณความเก็บ (ต่อ)




รูปที่ 4.2 แผนผังการคำนวณความเกิน (ต่อ)




รูปที่ 4.2 แผนผังการคำนวณความเคี้ยว (ต่อ)

- แผนผังค่าแฟกเตอร์ความปลดภัย


แผนผังค่าแฟกเตอร์ความปลดภัยเป็นแผนผังการหาค่าแฟกเตอร์ความปลดภัย S_p เพื่อป้องกันความเสียหายของเพียงเนื่องจากกรรมตัดล้า และหาค่าแฟกเตอร์ S_h เพื่อป้องกันความเสียหายของเพียงเนื่องจากกรรมสัมผัสล้าซึ่งสามารถคำนวณได้ทั้งเพียงฟันตรง (Spur Gear) และเพียงฟันเฉียง (Helical Gear) ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 แผนผังค่าแฟกเตอร์ความปลดภัยเกิน



รูปที่ 4.3 แผนผังค่าแฟกเตอร์ความปลดภัยเคี้น (ต่อ)



รูปที่ 4.3 แผนผังค่าแฟกเตอร์ความปลอดภัยเคี้น (ต่อ)

4.2.2.2 การออกแบบหน้าตาของโปรแกรม

จากการออกแบบหน้าตาของโปรแกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Basic

6.0 โดยคำนึงถึงการใช้งานที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน ซึ่งจะแสดงหน้าตาของโปรแกรมในหัวข้อ 4.3 ต่อไป

4.2.3 การเขียนโปรแกรม

เมื่อได้ทำการวิเคราะห์สมการและกำหนดตัวแปรที่จะใช้ในโปรแกรม พร้อมทั้งทำในส่วนของการออกแบบโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ด้วยมาในส่วนของการเขียนโปรแกรมนี้ได้เจียนคำสั่งการทำงานตามแผนผังขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ในข้างต้น ทำให้ได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ดังรูปที่ 4.4 และพร้อมสำหรับการทดสอบโปรแกรมในขั้นตอนต่อไป



รูปที่ 4.4 แสดงโปรแกรม GeaRox

4.2.4 การทดสอบโปรแกรม

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม GeaRox เพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมเพื่อตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง โดยจะตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีและโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาணสอดคล้องกับการวิเคราะห์ความเสียหายของเพื่องหรือไม่ นอกจากนี้จะตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีและโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างถูกและสมบูรณ์ โดยนำผลการคำนวณที่ได้จากโปรแกรมไปเปรียบเทียบกับผลการคำนวณของชุดข้อมูลทดสอบ 2 ชุดจากตัวอย่างที่เลือกมาในหนังสือการออกแบบเครื่องจักรกล [1]

ตัวอย่างของเพื่องพื้นตรง

พื้นผิวเพื่องพื้นตรง มีพื้น 17 ซี.มูนกัดดัน 20° หนุนด้วยความเร็ว 1800 รอบต่อนาที และส่งกำลัง 4 psi. ไปยังเพื่องที่มีพื้น 52 ซี.พื้นเหล่านี้มีจำนวนพื้น 10 ซี.ต่อนิ้ว ความกว้างหน้าพื้น 1.5 นิ้ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับ 6 เพื่อง ได้รับการติดตั้งระหว่างเบริง 2 ตัว โดยแบริงอยู่ติดกับเพื่องโดยตรง พื้นผิวเพื่องทำจากเหล็กกล้าเกรด 1 ชุบพิวฟื้นแข็งให้มีความแข็ง 240 Brinell และชุบแข็งตลอดแกนกลาง ส่วนเพื่องทำจากเหล็กกล้าเกรด 1 ชุบแข็งตลอดตัวเพื่อง และชุบพิวฟื้นและแกนกลางให้มีความแข็ง 200 Brinell กำหนดให้อัตราส่วนปาวเวอร์ชองเท่ากับ 0.30, $J_p=0.30, J_g=0.40$ และค่าโน้มถ่วงของ 30×10^6 psi. การรับ荷ดเป็นไปด้วยความราบเรียบ สมมติว่าพื้นผิวนี้มีวงรอบการใช้งาน 10^8 รอบภายในได้ความน่าเชื่อถือ 0.90 โปรแกรมของพื้นเพื่องไม่หนาแน่น โดย $Y_N = 1.3558N^{-0.0178}$ และ $Z_N = 1.4488N^{-0.023}$ เพื่อหาค่าแฟกเตอร์ความปลดภัยในการตัด แฟกเตอร์ความปลดภัยในการลึกหรือและวิเคราะห์ค่าความปลดภัยทั้ง 2 พร้อมทั้งบอกว่าเกิดภัยคุกคามต่อเพื่องแต่ละตัวแบบใดเมื่อเกิดการชนกัน

ตัวอย่างเพื่อพินเนียง

พีเนียนเพื่อพินเนียงมีพิน 17 ชิ้น มุนกดันในแนวตั้งจาก 20° และมีมุมเฉียงของพินเพื่อง 30° หมุนด้วยความเร็ว 1800 รอบต่อนาที และส่งกำลัง 4 hp ไปยังเพื่องที่มีพิน 52 ชิ้น เพื่องเหล่านี้มีจำนวนพิน ในแนวตั้งจาก 10 ชิ้นดื่นี้ ความกว้างหน้าพิน 1.5 นิ้ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับ 6 เพื่องได้รับ การติดตั้งอยู่ระหว่างเบริง 2 ตัว โดยเบริงอยู่ติดกับเพื่องโดยตรง พีเนียนทำจากเหล็กกล้าเกรด 1 ชุบผิว พินแข็งให้มีความแข็ง 240 Brinell และชุบแข็งตลอดแกนกลาง ส่วนเพื่องทำจากเหล็กกล้าเกรด 1 ชุบแข็งตลอดตัวเพื่อง และชุบผิวพินและแกนกลางให้มีความแข็ง 200 Brinell การหมุนเป็นไปด้วยความ ราบรื่น โดยต่อ กับมอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊ม สมมติว่าพีเนียนมีวงรอบการใช้งาน 10^8 รอบ ภายในได้ความ นำเข้าถือ 0.90 และให้ใช้กราฟเส้นในรูปที่ 2-14 และ 2-15 เพื่อหาค่าแฟกเตอร์ความปลดภัยในการคัด แฟกเตอร์ความปลดภัยในการสึกหรอ และวิเคราะห์ค่าความปลดภัยทั้ง 2 พร้อมทั้งบอกว่าเกิดภัย คุกคามต่อเพื่องแต่ละตัวแบบใดเมื่อเกิดการชนกัน

จากข้อมูลตัวอย่างของเพื่องพินตรงและเพื่องพินเฉียงด้านบน โดยนำผลการคำนวณจาก โปรแกรม GeaRox มาเปรียบเทียบกับผลการคำนวณมือ เพื่อหาร้อยละความคลาดเคลื่อน ดังตารางที่ 4.2 และ 4.3

ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบผลการคำนวณของเพื่องพินตรง

| ลำดับการ คำนวณ | รายการคำตอบ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่าที่ได้จาก โปรแกรม | ค่าที่ได้จาก การคำนวณ มือ | ร้อยละความ คลาดเคลื่อน |
|----------------|---|--------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | ความเร็วในแนวพิทช์ | V | ft/min | 801.1061 | 801.1061 | 0 |
| 2 | โหลดในแนวสัมผัสที่ส่ง กำลัง | W ^t | lbf | 164.7722 | 164.7722 | 0 |
| 3 | ความเก็บดักของพีเนียน | (σ) _p | psi | 6,417.8665 | 6,414.2319 | 0.06 |
| 4 | แฟกเตอร์ความปลดภัยจาก การคัดล้างของพีเนียน | (S _F) _p | | 5.6137 | 5.6161 | 0.04 |
| 5 | ความเก็บดักของเพื่อง | (σ) _G | psi | 4,853.1292 | 4,850.3362 | 0.06 |
| 6 | แฟกเตอร์ความปลดภัยจาก การคัดล้างของเพื่อง | (S _F) _G | | 6.8261 | 6.8299 | 0.06 |
| 7 | ความเก็บสัมผัสของพีเนียน | (σ _c) _p | psi | 68,867.7030 | 70,317.6355 | 2.11 |
| 8 | แฟกเตอร์ความปลดภัยจาก การสัมผัสล้างของพีเนียน | (S _H) _p | | 1.7236 | 1.6879 | 2.07 |
| 9 | ความเก็บสัมผัสของเพื่อง | (σ _c) _G | psi | 69,151.3325 | 70,603.9128 | 2.1 |
| 10 | แฟกเตอร์ความปลดภัยจาก การสัมผัสล้างของเพื่อง | (S _H) _G | | 1.5560 | 1.5237 | 2.08 |

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบผลการคำนวณของเพื่องฟันเฉียง

| ลำดับการคำนวณ | รายการคำตوبน | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่าที่ได้จากโปรแกรม | ค่าที่ได้จากการคำนวณมือ | ร้อยละความคลาดเคลื่อน |
|---------------|--|--|--------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | ความเร็วในแนวพิทช์ | V | ft/min | 925.0420 | 925.0420 | 0 |
| 2 | โหลดในแนวสัมผัสที่ส่งกำลัง | W ^t | lbf | 142.6962 | 142.6962 | 0 |
| 3 | ความเก็บดักของพีเนียน | (σ) _P | psi | 3,447.4085 | 3,445.3123 | 0.06 |
| 4 | แฟกเตอร์ความปลดภัยจาก การดัดล้าของพีเนียน | (S _P) _P | | 10.4508 | 10.4574 | 0.06 |
| 5 | ความเก็บดักของเพื่อง | (σ) _G | psi | 2,799.7890 | 2,778.7195 | 0.75 |
| 6 | แฟกเตอร์ความปลดภัยจาก การดัดล้าของเพื่อง | (S _G) _G | | 11.8322 | 11.9218 | 0.76 |
| 7 | ความเก็บสัมผัสของพีเนียน | (σ) _c _P | psi | 49,806.6838 | 48,225.4083 | 3.17 |
| 8 | แฟกเตอร์ความปลดภัยจาก การสัมผัสล้าของพีเนียน | (S _c) _P | | 2.3832 | 2.4599 | 3.22 |
| 9 | ความเก็บสัมผัสของเพื่อง | (σ) _c _G | psi | 50,204.6146 | 48,437.6403 | 3.52 |
| 10 | แฟกเตอร์ความปลดภัยจาก การสัมผัสล้าของเพื่อง | (S _c) _G | | 2.1431 | 2.2207 | 3.62 |

● ผลการทดสอบโปรแกรม

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งานของโปรแกรม GeaRox สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการวิเคราะห์ความสะอาดในการใช้งาน และส่วนของการวิเคราะห์ความถูกต้องของผลการคำนวณ โดยการทดสอบโปรแกรม GeaRox ในครั้งแรกพบว่าการใช้โปรแกรมนี้ช่วยให้การวิเคราะห์ความเสียหายของเพื่องมีความรวดเร็ว แต่ฟังก์ชันการใช้งานยังไม่ครบถ้วน ซึ่งได้พบปัญหาในการใช้งานและควรเพิ่มคำแนะนำต่างๆ ดังนี้

- กรณีรายละเอียดของข้อจำกัดโปรแกรม ขั้นตอนการใช้โปรแกรม และคู่มือการใช้งานอยู่ในตัวโปรแกรม
- ควรพัฒนาการกรอกค่าแฟกเตอร์รูปร่าง Y โดยไม่จำเป็นต้องคุณทาง
- ควรปรับปรุงการเลือกวัสดุที่ใช้ทำเพื่องและพีเนียนไม่ให้ผู้ใช้สับสน
- กรณีปุ่มที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละ tab โดยมีกล่องข้อความขึ้นมาแจ้งว่าข้อมูลที่กรอกนั้นมีความถูกต้องแล้ว จึงสามารถกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไปได้

- เมื่อกรอกข้อมูลผิดนอกจากจะมีข้อความแจ้งเตือนให้รู้ว่ากรอกข้อมูลผิด นอกจากนั้นควรจะมีข้อความที่บอกด้วยว่าผิดตรงไหน อย่างไร ในส่วนของการคำนวณ จากการเปรียบเทียบระหว่างค่าที่คำนวณได้จากโปรแกรม GeaRox กับค่าที่คำนวณได้จากการคำนวณมือของเพื่องฟันตรงและเพื่องฟันเฉียงจะเห็นได้ว่าคำนับขั้นตอนการคำนวณที่ 1 และ 2 มีร้อยละความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ ส่วนในคำนับขั้นตอนการคำนวณที่ 3-10 จะมีร้อยละความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กล่าวคือ ร้อยละ 0.06-2.08 สำหรับเพื่องฟันตรงและร้อยละ 0.06-3.62 สำหรับเพื่องฟันเฉียง เป็นเพราะาระสมของเลขทศนิยม แต่จะสังเกตเห็นได้ว่าคำนับขั้นตอนการคำนวณที่ 7-10 มีร้อยละความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดกีเพราะสูตรของคำนับขั้นตอนการคำนวณที่ 7 และ 9 มีการยกกำลังเกิดขึ้น และความผิดพลาดจากการอ่านกราฟค่า I และ J ทำให้มีการระสมเลขทศนิยมเพิ่มขึ้นอีก ส่วนความคลาดเคลื่อนของเพื่องฟันเฉียงมีมากกว่าความคลาดเคลื่อนของเพื่องฟันตรงกีเป็นเพราะในโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 มีระบบการคำนวณเป็นแบบเรเดียน (Radian) จึงต้องทำการเปลี่ยนมาเป็นระบบการคำนวณแบบดีกรี (Degree) เพื่อให้มีระบบการคำนวณตรงกับหนังสือการออกแบบเครื่องจักรกล (Mechanical Engineering Design) [1] แต่ในส่วนของการวิเคราะห์ต่างกุณลักษณะค่าความปลดปล่อยไว้แล้วทำให้ยอมรับผลการคำนวณได้

4.2.5 การปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์

จากผลการทดสอบโปรแกรม GeaRox จึงได้มีการปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานให้มีมากขึ้น กล่าวคือ

- ได้เพิ่มรายละเอียดของข้อจำกัดโปรแกรม ขั้นตอนการใช้โปรแกรม และคู่มือการใช้งานให้มีอธิบายในตัวโปรแกรม
- ได้พัฒนาให้มีการกรอกจำนวนฟันอย่างเดียวโดยไม่ต้องกรอกค่าแฟกเตอร์รูปร่าง Y
- ทำโปรแกรมให้สามารถเดือกวัสดุที่ใช้ทำเพื่องและพินเนียนได้อย่างถูกต้องตรงตามทฤษฎี
- เมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่สามารถกดปุ่มคำนวณได้
- มีข้อความตอบโต้ในกรณีที่ป้อนข้อมูลผิดพลาดหรือว่า ค่วยข้อจำกัดของโปรแกรมจะทำให้เกิดกล่องข้อความโต้ตอบ ข้อดีของการมีกล่องโต้ตอบเพื่อการวิเคราะห์เพื่องอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

ส่วนในตัวโปรแกรมนี้ได้มีการใส่คู่มือการใช้งานเข้าไปด้วย ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการใช้โปรแกรมมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานก็สามารถปีคู่มือขึ้นมาดูได้ทันที ซึ่งคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น และได้ปรับปรุงในส่วนของหน้าตาโปรแกรมให้มีความสวยงามและสะดวกต่อการ

ใช้งานจนได้โปรแกรมที่สมบูรณ์ ซึ่งแสดงในหัวข้อ 4.3 ด่อไป ได้แสดงถึงขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอน

4.2.6 การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม

จากการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความเสียหายของเพื่อง เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมไว้ที่ภาคผนวก ข ซึ่งจะแสดงถึงขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมโดยละเอียดพร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบในแต่ละขั้นตอนช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ความเสียหายของเพื่องฟันตรงและเพื่องฟันเฉียงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4.3 โปรแกรมเกียร์ร็อกซ์ (GeaRox)

จากการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมทำให้ได้โปรแกรมที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการใช้งาน และได้ตั้งชื่อโปรแกรมนี้ว่า "เกียร์ร็อกซ์" (GeaRox) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับคำนวณค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายของเพื่องฟันตรงและเพื่องฟันเฉียงคำนวณหลักทฤษฎีของ AGMA โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องคำนวณด้วยมือเอง เพราะจะเกิดความผิดพลาดและความยุ่งยากในการคำนวณ โปรแกรมนี้จึงมีประโยชน์มากในการคำนวณค่าต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายของเพื่อง ได้สะดวกและรวดเร็ว ขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณด้วยมืออีกด้วย โดยโปรแกรม GeaRox นี้มีขั้นตอนการใช้งานที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยมีขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมดังต่อไปนี้

4.3.1 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม มีดังด่อไปนี้

4.3.1.1 เมื่อเข้าสู่โปรแกรม GeaRox โปรแกรมจะแสดงหน้าเริ่มต้น ดังรูปที่ 4.5




รูปที่ 4.5 แสดงหน้าเริ่มต้นโปรแกรม

โดยมีคำสั่งในการทำงานของหน้าเริ่มดัน โปรแกรม ดังด่อไปนี้

- **Start** กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าแรกของ โปรแกรม
- **Exit** กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับออกจากตัว โปรแกรม

4.3.1.2 เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงดังรูปที่ 4.6




รูปที่ 4.6 แสดงหน้าแรกของโปรแกรม GeaRox

โดยมีคำสั่งในการทำงานของหน้าแรกของโปรแกรม ดังต่อไปนี้

- **ထုတေသနအားလုံး** กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับแนะนำวิธีใช้งาน โปรแกรม โดยโปรแกรมจะเข้าสู่หน้าของแนะนำวิธีการใช้งาน
- **ချိန်သီတေသန** กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับเริ่มการวิเคราะห์เพื่องโดย โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าเลือกชนิดเพื่อง
- **ချေကျင်ပရိဂရမ်** กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับออกจากตัว โปรแกรม

4.3.1.3 เมื่อเข้าสู่หน้าแนะนำวิธีใช้งาน โปรแกรมจะแสดงดังรูปที่ 4.7




รูปที่ 4.7 แสดงหน้าແນະນຳການໃຊ້ຈານໂປຣແກຣມ

ໂຄຍມີຄໍາສັ່ງການທຳງານຂອງໜ້າແນະນຳວິທີໃຊ້ຈານໂປຣແກຣມ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

- **ข้อจำกัดໂປຣແກຣມ** ຄື່ອ ປຸ່ມຄໍາສັ່ງທີ່ໃຊ້ສໍາຮັບຄູຮາຍລະເອີຍດອງ
ໜ້າຈຳກັດໂປຣແກຣມແລະຄວາມຕ້ອງການທາງຫາຮົກເວົ້ວຂອງໂປຣແກຣມ ທີ່
ຮາຍລະເອີຍດນີ້ຈະແສດງອອກມາທາງກລ່ອງໜ້າຄວາມທາງດ້ານຂວາມມືອງ
ຕົວໂປຣແກຣມ
- **ขั้นตอนการໃຊ້ໂປຣແກຣມ** ຄື່ອ ປຸ່ມຄໍາສັ່ງທີ່ໃຊ້ສໍາຮັບຄູບັນດາຕອນການໃຊ້ຈານ
ຂອງໂປຣແກຣມແບບຄ່າວ່າ ທີ່ໂປຣແກຣມຈະແສດງໜ້າຄູ່ມືອງການໃຊ້ຈານ
ໂປຣແກຣມເພື່ອນາມ
- **เกี่ยวกับຄູ່ຜູ້ຈັດທຳ** ຄື່ອ ປຸ່ມຄໍາສັ່ງທີ່ໃຊ້ສໍາຮັບຄູຮາຍລະເອີຍທີ່
ເກື່ອງກັບຜູ້ຈັດທຳ ທີ່ຈະແສດງພລອອກມາທາງກລ່ອງໜ້າຄວາມທາງດ້ານ
ຂວາມມືອງຕົວໂປຣແກຣມ
- **ดັບລັບໜ້າແຮກ** ຄື່ອ ປຸ່ມຄໍາສັ່ງທີ່ໃຊ້ສໍາຮັບລັບໜ້າແຮກຂອງ
ໂປຣແກຣມ ໂດຍໂປຣແກຣມຈະແສດງໜ້າແຮກຂອງໂປຣແກຣມ GeaRox
ແລະຈະປຶກໜ້າແນະນຳວິທີໃຊ້ຈານໂປຣແກຣມ
- **ອອກຈານໂປຣແກຣມ** ຄື່ອ ປຸ່ມຄໍາສັ່ງທີ່ໃຊ້ສໍາຮັບອອກຈາກຕົວໂປຣແກຣມ

4.3.1.5 ເມື່ອເຂົ້າສູ່ໜ້າເລືອກໜົດຂອງເພື່ອງ ໂປຣແກຣມຈະແສດງດັ່ງນີ້



รูปที่ 4.8 แสดงหน้าเลือกชนิดของเฟือง

ซึ่งเป็นขั้นตอนการเริ่มวิเคราะห์เฟืองขั้นตอนแรกที่จะให้ผู้ใช้ต้องเลือกชนิดของเฟืองเพื่อทำการกรอกข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไปโดยมีคำสั่งในการทำงานของหน้าเลือกชนิดของเฟืองดังต่อไปนี้

- ในการเลือกชนิดของเฟือง คำสั่งที่ใช้สำหรับการเลือกชนิดเฟืองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังต่อไปนี้
 - กือ ภาพที่แสดงมีลักษณะเป็นฟันตรง โดยโปรแกรมจะแสดงผลหน้าของ การกรอกข้อมูลเฟืองฟันตรง และจะปิดหน้าการเลือกชนิดเฟือง
 - กือ ภาพที่แสดงมีลักษณะเป็นฟันเฉียง โดยโปรแกรมจะแสดงผลหน้าของ การกรอกข้อมูลเฟืองฟันเฉียง และจะปิดหน้าการเลือกชนิดเฟือง
- คำสั่งที่ใช้สำหรับการแสดงรายละเอียดของเฟือง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังต่อไปนี้
 - **Spur Gear...** กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของเฟืองฟันตรง ซึ่งจะแสดงออกมาที่กล่องข้อความด้านล่างของหน้าเลือกชนิดของเฟือง


- **Helical Gear** ... คือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของเพียงฟันเดียว ซึ่งจะแสดงออกมาที่กล่องข้อความด้านล่างของหน้าเลือกชนิดของเพียง
- **ขั้นตอนการใช้งาน** คือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรมแบบคร่าวๆ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้าขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรมนี้มา ดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 แสดงขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม

- โดยมีคำสั่งการทำงานของหน้าขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม ดังต่อไปนี้
 - **ปิด** คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับปิดหน้า pop-up ของคู่มือ การใช้งาน โปรแกรม
 - **มาตรฐานแรก** คือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับกลับหน้าแรกของ โปรแกรม โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าแรกของ โปรแกรม GeaRox และจะปิดหน้าแนะนำวิธีใช้งาน โปรแกรม
 - **ออกจากโปรแกรม** คือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับออกจากตัว โปรแกรม

4.3.1.6 เมื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลของเพื่องที่จะทำการวิเคราะห์ โดยหน้านี้จะแบ่งการกรอกข้อมูลเป็น 10 ขั้นตอน ซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1-10 ตามลำดับ และถ้าต้องการทราบรายละเอียดของวิธีการกรอกข้อมูลส่วนนี้สามารถเรียกคุ้นได้จากปุ่มคำสั่งคู่มือการใช้งาน (ภาคผนวก ข) โดยขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่องนี้จะแบ่งการกรอกข้อมูลเพื่องเป็น 2 ชนิด คือ การกรอกข้อมูลเพื่องฟันตรง และการกรอกข้อมูลเพื่องฟันเฉียงซึ่งได้เลือกไว้ในขั้นตอนการเลือกชนิดเพื่อง โดยที่หน้าตาของการกรอกข้อมูลเพื่องทั้งสองชนิดจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้าตาของหน้ากรอกข้อมูลเพื่อง ดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 แสดงหน้ากรอกข้อมูลเพื่อง

โดยมีคำสั่งที่ใช้ในการทำงานของหน้ากรอกข้อมูลเพื่อง ดังต่อไปนี้

- **คำแนะนำ** คือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับคำนวณผลของค่าที่กรอกออกมานะ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้ารายงานผลการคำนวณออกมานะ ซึ่งการใช้งานปุ่มคำสั่งนี้จะใช้ได้กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วนเท่านั้นปุ่มคำสั่งจะสามารถกดใช้งานได้

- ชั้นการใช้งาน กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงคู่มือการใช้งานของโปรแกรมแบบละเอียด ซึ่งโปรแกรมจะแสดงไฟล์คู่มือการใช้งานขึ้นมา
- เลือกชนิดเพื่อใหม่ กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับเลือกชนิดของเพื่องใหม่ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าเลือกชนิดของเพื่องและจะปิดหน้ากรอกข้อมูลเพื่อง
- ล้างหน้า กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับลับหน้าแรกของโปรแกรม โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าแรกของโปรแกรม GeaRox และจะปิดหน้ากรอกข้อมูลเพื่อง
- ออกจากระบบ กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับออกจากตัวโปรแกรม โดยขึ้นตอนของการกรอกข้อมูลเพื่องนี้ ขึ้นมาคำสั่งย่อที่เป็นประโยชน์ด้วยการกรอกข้อมูลเพื่อง ดังด่อไปนี้
- กราฟแสดงค่า J กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงกราฟค่า J ดังรูปที่ 2.7 ซึ่งแสดงอยู่ในขั้นตอนที่ 9 ของการกรอกข้อมูลเพื่องของหน้ากรอกข้อมูลชนิดเพื่องพื้นตรงและเพื่องพื้นเฉียง
- กราฟแสดงค่า J' กือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงกราฟค่า J' ดังรูปที่ 2.8 และ 2.9 ตามลำดับ ซึ่งแสดงอยู่ในขั้นตอนที่ 9 ของการกรอกข้อมูลเฉพาะเพื่องพื้นเฉียง เท่านั้น

4.3.1.7 เมื่อเข้าสู่หน้าของผลการคำนวณ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของผลการคำนวณถึงค่าที่กรอกข้อมูลของเพื่องไปในขั้นตอนกรอกข้อมูลเพื่อง ในการแสดงผลนั้นทางด้านซ้ายมือของหน้าผลการคำนวณของโปรแกรมจะเป็นค่าที่ได้จากการกรอกข้อมูล และทางด้านขวามือของหน้าผลการคำนวณของโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมแบ่งผลการคำนวณออกเป็น 2 ชนิด กือ ผลการคำนวณของเพื่องหันตรงและผลการคำนวณของเพื่องพื้นเฉียง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดของเพื่อง โดยโปรแกรมจะแสดงผลดังรูปที่ 4.11

The screenshot shows the GeaRox software interface with the following sections:

- Properties of teeth:**
 - Number of teeth of gear: [] teeth
 - Number of teeth of pinion: [] teeth
 - Diametral pitch: [] teeth/in.
 - Net face width: [] in.
- Rim-thickness Factor:**
 - Gear-tooth whole depth: [] in.
 - Rim thickness below the tooth: [] in.
- Stress cycle:**
 - Number of stress cycles of pinion: [] rev.
 - Number of stress cycles of gear: [] rev.
- Material:**
 - Pinion Material: []
 - Gear Material: []
- Velocity and Power:**
 - Velocity, V: [] 0.0000 ft/min
 - Transmitted Load, Wt: [] 0.0000 lb
- Result:**
 - Bending stress pinion (BSP): 0.0000 psi
 - Bending stress gear (BSG): 0.0000 psi
 - Bending factor of safety pinion (SFP): 0.0000
 - Bending factor of safety gear (SGF): 0.0000
 - Contact stress of pinion (CSP): 0.0000 psi
 - Contact stress of gear (CSG): 0.0000 psi
 - Pitting factor of safety pinion (PSP): 0.0000
 - Pitting factor of safety gear (PSG): 0.0000
 - Thrust in the pinion: []
 - Thrust in the gear: []

Buttons at the bottom: บันทึกผลลัพธ์, รีเซ็ต, และ กู้คืนไฟล์

รูปที่ 4.11 แสดงหน้าตาของผลการคำนวณ

โดยคำสั่งที่ใช้ในการทำงานของหน้าผลการคำนวณ มีดังต่อไปนี้


- บันทึกและแสดงผล คือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่ได้จากการคำนวณและข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกลงในโปรแกรม โดยโปรแกรมจะบันทึกและแสดงเป็นไฟล์ *.txt ซึ่งไฟล์งานดังกล่าวถูกตั้งค่าให้บันทึกอยู่ที่ C:\Program Files\GeaRox*.txt โดยชื่อของไฟล์งานที่บันทึกจะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดของเพื่องและจะแสดงผลไฟล์งานที่ทำการบันทึกไว้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการบันทึกหรือสั่งพิมพ์ต่อไป
- กรอกข้อมูลใหม่ คือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับกลับไปป้อนต่อนการกรอกข้อมูล โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าของการกรอกข้อมูลและปิดหน้าของผลการคำนวณ
- ดัชน้ำแรก คือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับกลับหน้าแรกของโปรแกรม โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าแรกของโปรแกรม GeaRox และจะปิดหน้าผลการคำนวณ
- ออกจากระบบ คือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับออกจากตัวโปรแกรม

4.3.2 ข้อความตอบโต้เมื่อเกิดความผิดพลาด

ข้อความตอบโต้ในกรณีที่ป้อนข้อมูลผิดพลาดหรือว่า ด้วยข้อจำกัดของโปรแกรมจะทำให้เกิดกล่องข้อความตอบโต้ดังนี้ ข้อคิดของการนิยมกล่องโต้ตอบเพื่อการวิเคราะห์เพื่องอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งภายกล่องข้อความจะมีคำสั่งให้ปฏิบัติตามเพื่อความถูกต้องของโปรแกรม

4.3.2.1 ในกรณีที่พิมพ์ตัวหนังสือหรือปล่อยช่องว่างไว้ว่างเปล่า กล่อง


ข้อความได้กลับจะแสดง ดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 แสดงความผิดพลาดที่เกิดจากพิมพ์ผิด หรือผู้ใช้ลืมกรอกข้อมูลไว้

4.3.2.2 ในกรณีที่ไปกรอกไม่เป็นไปตามขั้นตอนไปกรอกค่า stress cycle

ก่อน ทำให้เกิดความผิดพลาดเนื่องจากค่าดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากค่า Ng และ Np ซึ่งยังไม่ได้กรอกจึงทำให้ค่าเกิดความผิดพลาด ดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 แสดงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกรอกค่าไม่เป็นไปตามข้อต่อที่กำหนดไว้