

สารบัญ

	หน้า
ในรับรองโครงงาน	ก
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิจกรรมประการ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูปภาพ	ฉ
บทที่ ๑ บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	3
1.3 ขอบข่ายของโครงงาน	3
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	3
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.6 รายการวัสดุและอุปกรณ์	4
บทที่ ๒ หลักการและทฤษฎี	
2.1 การตรวจสอบชิ้นงานโดยไม่ทำลาย	8
2.1.1 ความสำคัญของการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย	8
2.1.2 ข้อได้เปรียบของการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย	9
2.1.3 ข้อจำกัดของการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย	9
2.2 การตรวจสอบโดยไม่ทำลายในงานอุตสาหกรรม	10
2.2.1 การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Testing : VT)	10
2.2.2 การตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์แม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing : MT)	10
2.2.3 การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี (Radiographic Testing : RT)	11
2.2.4 การตรวจสอบโดยใช้กระแสไฟฟ้า (Eddy Current Testing : ET)	13
2.2.5 การตรวจสอบโดยใช้ของเหลวแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing : PT)	14
2.2.6 การตรวจสอบโดยใช้คลื่นอะคูสติก (Acoustic Emission Testing : AE)	15

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.2.7 การตรวจสอบโดยใช้อุลตร้าโซนิก (Ultrasonic Testing : UT)	16
2.3 หลักการทำงานของการตรวจสอบโดยไม่ทำลายโดยใช้คลื่นความถี่สูง	17
2.3.1 คำจำกัดความเกี่ยวกับอุลตร้าโซนิก	17
2.3.2 การกำเนิดคลื่นอุลตร้าโซนิก	18
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	
3.1 ขั้นตอนการตรวจทดสอบชิ้นงาน	20
3.2 การสอบเทียบเครื่อง PANAMETRICS EPOCH 4	20
3.2.1 ขั้นตอนในการสอบเทียบเครื่อง PANAMETRICS EPOCH 4	20
3.2.2 วิธีการตั้งความไวของสัญญาณ (Sensitivity)	22
3.3 การกัดเลือกชิ้นงาน	23
3.3.1 ชิ้นงานประเภท Beam	23
3.3.2 ชิ้นงานประเภท V-Bracing	25
3.3 การเตรียมผิวชิ้นงาน	27
3.4 การตรวจสอบแนวเชื่อม	28
3.5 การรายงานผลการตรวจสอบแนวเชื่อม	32
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์	
4.1 การประเมินข้อบกพร่อง	35
4.2 วิธีการใช้ตาราง	36
4.2.1 การแบ่งระดับของความบกพร่อง	39
4.3 ตัวอย่างการคำนวณ	40
4.3.1 ตัวอย่างของระดับความบกพร่องที่ยอมรับได้	41
4.3.2 ตัวอย่างของระดับความบกพร่องที่ยอมรับไม่ได้	41
4.4 ผลการตรวจสอบ	42
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผล	49
5.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลิต	49
บรรณานุกรม	50

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบรายงานผลการตรวจสอบและแบบรายงานผลการตรวจสอบ

หลังการซ้อม	51
ภาคผนวก ข คุณสมบัติและการรับรองบุคลากรด้าน NDT	138
ภาคผนวก ค ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่อง PANAMETRICS EPOCH 4	141
ภาคผนวก ง ชนิดของหัวตรวจสอบ	145
ภาคผนวก จ ตัวประสาน (Couplant)	149
ประวัติผู้จัดทำโครงการ	151



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	4
ตารางที่ 2.1 แสดงข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์แม่เหล็ก	11
ตารางที่ 2.2 แสดงข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี	12
ตารางที่ 2.3 แสดงข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบโดยใช้กระแทกไหหลวง	14
ตารางที่ 2.4 แสดงข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบโดยใช้ของเหลวแทรกซึม	14
ตารางที่ 2.5 แสดงข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบโดยใช้คลื่นอะคูสติก	16
ตารางที่ 2.6 แสดงข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบโดยใช้อุลตร้าโซนิก	17
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลในตารางในส่วนที่ถูกนำมาใช้ในการเปรียบเทียบ	36
ตารางที่ 4.2 แสดงความหนาชิ้นงานและตำแหน่งแนวเข็อมที่ทำการตรวจสอบ ของชิ้นงานชนิด V-Bracing	43
ตารางที่ 4.3 แสดงความหนาชิ้นงานและตำแหน่งแนวเข็อมที่ทำการตรวจสอบ ของชิ้นงานชนิด Beam	45
ตารางที่ 4.4 ตารางสรุปรายละเอียดการตรวจสอบแบบไม่ทำลายโดยใช้คลื่นความถี่สูง ของชิ้นงานชนิด V-Bracing	48
ตารางที่ 4.5 ตารางสรุปรายละเอียดการตรวจสอบแบบไม่ทำลายโดยใช้คลื่นความถี่สูง ของชิ้นงานชนิด Beam	48

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 1.1 แสดงแผนภาพขั้นตอนการผลิต	2
รูปที่ 1.2 แสดงแท่ง CALIBRATION BLOCK V 1	5
รูปที่ 1.3 แสดงเครื่อง PANAMETRICS EPOCH 4	5
รูปที่ 1.4 PANAMETRICS ABWS-8 70° STEEL	6
รูปที่ 1.5 แสดง JAPAN PROBE 5 C10*10A 70° AO 7542	6
รูปที่ 1.6 แสดง GE PANAMETRIC BCM -74-6	6
รูปที่ 1.7 แสดงภาพตัวประสาน (Couplant)	7
รูปที่ 2.1 แสดงหลักการเบื้องต้นของการตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี	12
รูปที่ 2.2 แสดงหลักการเบื้องต้นของการตรวจสอบโดยใช้กระแสไฟลุก	13
รูปที่ 2.3 แสดงวิธีการตรวจสอบโดยใช้คลื่นอะคูสติก	15
รูปที่ 2.4 แสดงหลักการเบื้องต้นของการตรวจสอบโดยใช้อุลตร้าโซนิก	16
รูปที่ 3.1 แสดงคำแนะนำการวางแผนหัวตรวจสอบบนแท่ง CALIBRATION BLOCK V 1	21
รูปที่ 3.2 แสดงคำแนะนำที่สัญญาณสูงสุด	21
รูปที่ 3.3 แสดงการวัดระยะทางจาก Probe Index ถึงสุดขอบแท่ง CALIBRATION BLOCK V 1	22
รูปที่ 3.4 แสดงแผ่นเหล็กที่จะนำมาวัดและตัดตามขนาด	23
รูปที่ 3.5 แสดงลักษณะการเชื่อมต่อความยาวของชิ้นงานให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ	24
รูปที่ 3.6 แสดง I-Beam ที่ประกอบจากเหล็กแผ่น	24
รูปที่ 3.7 แสดงรูป V-Bracing ที่มีลักษณะเป็น I-Beam	25
รูปที่ 3.8 แสดงการเชื่อมต่อของ I-Beam	26
รูปที่ 3.9 แสดงการกำจัดเนื้อดิบทะ	27
รูปที่ 3.10 แสดงผิวของแนวเชื่อมที่ผ่านการเจียรแต่งแล้ว	27
รูปที่ 3.11 แสดงภาพตัวประสาน	28
รูปที่ 3.12 แสดงการทาด้วยประสานบนผิวชิ้นงาน	28
รูปที่ 3.13 แสดงการเคลื่อนหัวตรวจสอบ	29
รูปที่ 3.14 แสดงการสแกนหาความบกพร่อง	29
รูปที่ 3.15 แสดงหน้าจอแสดงผลที่สัญญาณไม่เกิน 80 %	30
รูปที่ 3.16 แสดงการระบุที่ชิ้นงานว่าไม่พนความบกพร่อง	30

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.17 แสดงค่าสัญญาณบนจอแสดงผลเกิน 80 %	31
รูปที่ 3.18 แสดงการหาความขาวของความบกพร่อง	31
รูปที่ 3.19 แสดงขั้นงานที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบความบกพร่อง	32
รูปที่ 3.14 แสดงรายงานการตรวจสอบ	34
รูปที่ 4.1 แสดงระยะทางที่คลื่นเดินทางจากหัวตรวจสอบจนถึงข้อมูลบกพร่องในแนวเชื่อม	35
รูปที่ 4.2 แสดงความบกพร่องในแนวเชื่อม	37
รูปที่ 4.3 แสดงระยะความบกพร่องในแนวเชื่อม	38
รูปที่ 4.4 แสดงความบกพร่องในแนวเชื่อมรอบต่อชนกุ่งปาก	38
รูปที่ 4.5 แสดงแผนภาพขั้นตอนในการประเมินความบกพร่องของรอบเชื่อม	40