

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองโครงการ	๑
บทคัดย่อภาษาไทย	๒
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๓
กิจกรรมประการ	๔
สารบัญ	๕
สารบัญตาราง	๖
สารบัญแผนภูมิ	๗
สารบัญรูปภาพ	๘
สัญลักษณ์และตัวแปร	๙
 บทที่ ๑ บทนำ	
1.1 ที่มีและความสำคัญ	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	๑
1.3 ขอบเขต	๑
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
1.5 ขั้นตอนในการดำเนินงาน	๒
1.6 งบประมาณ	๓
 บทที่ ๒ สมมุตฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ระบบการวัด	๔
2.2 โพรเทนทิโอมิเตอร์(Potentiometer)	๘
2.3 หลักการของตัวคณูมอี้ยง	๑๑
2.4 ระบบแสดงผล	๑๒
2.5 การส่งข้อมูล	๑๕
2.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	๒๐
2.7 การวัดและความผิดพลาด	๒๕
2.8 เลขนัยสำคัญ	๒๗
 บทที่ ๓วิธีการดำเนินโครงการ	
3.1 การออกแบบเครื่องวัดองค์คณูมอี้ยง	๓๒

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

3.2 การสร้างเครื่องวัดองค์ความมุ่งเมี้ยง	38
3.3 การทดสอบเพื่อหาค่าความผิดพลาดของเครื่องวัดองค์ความมุ่งเมี้ยง	45
 บทที่ 4 ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล	
4.1 วิเคราะห์ความผิดพลาดจากข้อมูลการทดสอบ	47
4.2 วิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น	50
 บทที่ 5 บทสรุป	
5.1 สรุปผลการทดสอบ	51
5.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาเครื่องวัดองค์ความมุ่งเมี้ยง	52
 บรรณานุกรม	
ภาคผนวก ก การใช้งานเครื่องวัดองค์ความมุ่งเมี้ยง	55
ภาคผนวก ข ตารางการเปรียบเทียบจากการทดสอบ	57
ภาคผนวก ค แบบ	62
 ประวัติผู้จัดทำโครงการ	 69

สารบัญตาราง

	หน้า
ตาราง ข้อตอนดำนินงาน	3
ตาราง ข้อเปรียบเทียบระหว่างการส่งข้อมูลแบบบ้านและอนุกรณ์	18
ตาราง ๕.๑ สรุปรายละเอียดความสามารถของเครื่องวัดองค์ความมุ่นเอียงที่สร้างขึ้น	51
ตาราง ๖.๑ แสดงตารางค่าความด้านทาน	58
ตาราง ๖.๒ แสดงค่าอีสเตอร์ชีสและค่าความผิดพลาด	58
ตาราง ๖.๓ แสดงค่ามุ่นที่แสดงผลกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเมื่อมุ่นเอียงเปลี่ยนไป	59
ตาราง ๖.๔ แสดงค่าความเบี่ยงเบนจากการวัดแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด ๓ ครั้ง	60
ตาราง ๖.๕ แสดงเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากความเป็นจริงเดือนของแรงดันไฟฟ้า	60
ตาราง ๖.๖ แสดงความเบี่ยงเบนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่น ๕ องศา	61
ตาราง วัสดุ	68

สารบัญแผนภูมิ

	หน้า
แผนภูมิ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความด้านท่านเฉลี่ยของ โปรเกนทิโอมิเตอร์ต่อองค์ความอึดหึ่ง	47
แผนภูมิ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยของ โปรเกนทิโอมิเตอร์ต่อองค์ความอึดหึ่ง	48
แผนภูมิ 4.3 แสดงแรงดันขาออกในการทดสอบ 3 ครั้งเปรียบเทียบกัน	49
แผนภูมิ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบแรงดันขาออกเฉลี่ย กับกราฟเดือนตรง	49



สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 ระบบการวัด	4
รูปที่ 2.2 แสดงการเกิดอิสเตอร์รีเซส	7
รูปที่ 2.3 Potentiometer	9
รูปที่ 2.4 วงจร Potentiometer	9
รูปที่ 2.5 กราฟความสัมพันธ์ R กับ	10
รูปที่ 2.6 ในวัสดุนูนอึยง	11
รูปที่ 2.7 ลักษณะตัวกล้องวัสดุนูน	11
รูปที่ 2.8 ส่วนประกอบของตัวกล้องวัสดุนูน	12
รูปที่ 2.9 การแปลงอนดีอกเป็นดิจิตอล	14
รูปที่ 2.10 องค์ประกอบของการแปลงสัญญาณ	14
รูปที่ 2.11 การเปลี่ยนเทียบแรงดันไฟฟ้า	15
รูปที่ 2.12 การอินเตอร์เฟสคอมพิวเตอร์	16
รูปที่ 2.13 แสดงรูปแบบของข้อมูล	17
รูปที่ 2.14 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบอนุกรมไปเป็นแบบขนาด	19
รูปที่ 2.15 การแปลงข้อมูลจากแบบขนาดไปเป็นอนุกรม	19
รูปที่ 2.16 การส่งข้อมูลแบบขนาด	19
รูปที่ 2.17 การประมวลผลในคอมพิวเตอร์	22
รูปที่ 2.18 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	22
รูปที่ 2.19 เปรียบเทียบหน้าปัดของแอมมิเตอร์	28
รูปที่ 2.20 ความผิดพลาดเนื่องจากการอ่านค่า	29
 รูปที่ 3.1 แสดงขนาดของตัวกล้องที่ทำการออกแบบ	32
รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะการควบคุมการอ่านข้อมูลจากวงจรแปลงสัญญาณ	34
รูปที่ 3.3 แสดงการส่งข้อมูลด้วยพอร์ตพรินเตอร์(25pin)	35
รูปที่ 3.4 แสดงแผนผัง (Flow chart) การทำงานของโปรแกรม	37
รูปที่ 3.5 แสดงโปรแกรมทิโอนิเตอร์	38
รูปที่ 3.6 เหล็กถ่วงน้ำหนัก	38
รูปที่ 3.7 (ก) แสดงค้านหน้าของตัวกล่อง	39
รูปที่ 3.7 (ข) แสดงค้านหลังของตัวกล่อง	39
รูปที่ 3.8 แสดงวงจรรบกู้เดต	39

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.9 แสดงวงจรเรกูเลตที่สร้างขึ้น	40
รูปที่ 3.10(ก) แสดงการต่อวงจรแปลงสัญญาณ โดยใช้บอร์ด	40
รูปที่ 3.10(ข) แสดงวงจรแปลงสัญญาณ	41
รูปที่ 3.11 (ก) แสดงรูปแบบฟอร์มของโปรแกรม	42
รูปที่ 3.11(ข) แสดงโค้ดโปรแกรมที่ใช้รองรับการรับส่งข้อมูล	43
รูปที่ 3.11(ค) แสดงโค้ดโปรแกรมควบคุมรูปแบบฟอร์ม	43
รูปที่ 3.11(ง) แสดงหน้าต่างของโปรแกรมเมื่อทำการรัน(Run)โปรแกรม	44
รูปที่ 3.12 แสดงแผนผังการประกอบเครื่อง	44
รูปที่ 3.13 แสดงการประกอบเครื่อง	44
รูปที่ 3.14 แสดงการตั้งนิ่ม โดยใช้ระดับน้ำเทียบกับใบวัดนิ่มที่ 0 และ 90 องศา	45
รูปที่ 3.15 แสดงการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยօสซิโลสโคป	45
รูปที่ 3.16(ก) แสดงตัวทดสอบนิ่มอ่อน ที่ใช้ในการทดสอบ	46
รูปที่ 3.16(ข) แสดงการปรับนิ่มอ่อนเพื่อ ทดสอบการแสดงผล	46

สัญลักษณ์และตัวแปร

	หน่วย	
A/D	การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล	-
D/A	การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก	-
E_{in}	แรงดันไฟฟ้าอินพุต	(V)
E_o	แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต	(V)
E_p	แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตของไพรเทนทิโอมิเตอร์	(V)
i	กระแสไฟฟ้า	(A)
I/O	การรับส่งข้อมูล	-
K	ค่าคงที่	-
R_m	ค่าความต้านทานของ Load	(Ω)
R_t	ค่าความต้านทาน	(Ω)
R_i	ค่าความต้านเปลี่ยนแปลง	(Ω)
X_t	ค่าความยาวทั้งหมดของขดลวดต้านทาน	-
X_i	ค่าการกระจัดของตัว wiper	-
U_m	ค่าจริง	-
U_t	ค่าที่วัดได้จริง	-
TM	ค่าความผิดพลาด	-
Θ	มุมเอียง	(องศา)