


## บทที่ 2

### สมมุติฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ระบบการวัด

ระบบการวัดโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ใช้ในการตรวจจับและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังงาน ส่วนที่ใช้กำหนดเงื่อนไขของสัญญาณ และส่วนที่ใช้ในการนำเสนอหรือควบคุม



รูปที่ 2.1ระบบการวัด

#### 1. อุปกรณ์ตรวจจับและเปลี่ยนแปลงรูปของพลังงาน (Senser & Transducer)

จะมีหน้าที่ในการวัดคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งที่ต้องการวัดแล้วเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของพลังงานหรือสัญญาณแบบต่างๆ

#### 2. อุปกรณ์กำหนดเงื่อนไขของสัญญาณ (Signal Conditioner)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปรับแต่งสัญญาณที่ได้จากตัวตรวจจับ เพื่อที่จะนำสัญญาณที่ได้นี้ไปใช้กับระบบหรืออุปกรณ์อื่นๆ

#### 3. ส่วนของการนำเสนอ (Terminal Read Out)

ในส่วนของการนำเสนอ เป็นส่วนที่ทำให้การวัดบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เรากำลังต้องการซึ่งก็คือการวัดเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และการวัดเพื่อการควบคุม

##### 2.1.1 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (Senser & Tranducer)

เซนเซอร์ และ ทรานสดิวเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับหรือวัดค่าคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น ความร้อน แสง ติ เสียง ระยะทาง การเคลื่อนที่ ความดัน การไหล มุมเอียง เป็นต้นแล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญาณ หรือข้อมูลที่สอดคล้องและเหมาะสมกับส่วนของการกำหนดเงื่อนไขทางสัญญาณ คำว่าเซนเซอร์นั้น จะใช้กับอุปกรณ์ซึ่งสามารถสร้างสัญญาณที่มีความสัมพันธ์กับค่าหรือปริมาณของสิ่งที่ต้องการตรวจวัด โดยอาจเป็นสัญญาณชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกันก็ได้ ส่วนทรานสดิวเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานรูปแบบหนึ่งให้

กลายเป็นอีกแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตามในระบบการวัดอาจใช้ทรานสดิวเซอร์เพิ่มเข้าไปในเซนเซอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

### 2.1.2 การแบ่งชนิดของทรานสดิวเซอร์

ทรานสดิวเซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน แต่ทั้งนี้เราอาจอาศัยหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### 1. แบ่งตามความต้องการพลัง

- แอคทีฟทรานสดิวเซอร์ ( active transducer ) เป็นทรานสดิวเซอร์ที่สามารถปลดปล่อยพลังงานเองได้ เช่น เทอร์โมคัปเปิล เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจะสามารถปล่อยพลังงานไฟฟ้าได้เอง
- พาสซีฟทรานสดิวเซอร์ ( passive transducer ) เป็นทรานสดิวเซอร์ที่ไม่สามารถปลดปล่อยพลังงานเองได้ ต้องอาศัยแหล่งจ่ายพลังงานภายนอก

#### 2. แบ่งตามลักษณะและกลไกการทำงาน

- การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน ( variable resistance transducer )
- การเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำ ( variable inductance transducer )
- การเปลี่ยนแปลงค่าความจุ ( variable capacitance transducer )
- การเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้า ( variable voltage transducer )

#### 3. แบ่งตามชนิดของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

- ทรานสดิวเซอร์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
- ทรานสดิวเซอร์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล
- ทรานสดิวเซอร์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
- ทรานสดิวเซอร์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

#### 4. แบ่งตามการใช้งานว่าจะตรงส่วนใดของระบบ

- อินพุตทรานสดิวเซอร์ ( Input Transducer ) เป็นทรานสดิวเซอร์ที่เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งทางด้านอินพุตของระบบเครื่องมือ เช่น ไมโครโฟน ถือได้ว่าเป็นอินพุตทรานสดิวเซอร์ของเครื่องขยายเสียง เป็นต้น
- เอาต์พุตทรานสดิวเซอร์ ( Output Transducer ) เป็นทรานสดิวเซอร์ที่เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งทางด้านเอาต์พุตของระบบเครื่องมือ เช่น ลำโพง ถือได้ว่าเป็นเอาต์พุตทรานสดิวเซอร์ของระบบเครื่องขยายเสียง เป็นต้น

## 5. แบ่งตามชนิดของสัญญาณที่ใช้

- อนาล็อกทรานสดิวเซอร์ ( analog transducer ) ทรานสดิวเซอร์ส่วนใหญ่จะให้ เป็นแบบต่อเนื่องหรืออนาล็อก
- ไบนารีทรานสดิวเซอร์ ( binary transducer ) ทรานสดิวเซอร์จะให้สัญญาณ เป็นแบบ เปิด- ปิด ( on - off ) หรือทำงานกับไม่ทำงาน
- ดิจิตอลทรานสดิวเซอร์ ( digital transducer ) ทรานสดิวเซอร์ประเภทนี้จะให้ สัญญาณเอาต์พุตเป็นแบบดิจิตอล

## 6. แบ่งตามข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ในการวัด

ตัวอย่างเช่นทรานสดิวเซอร์ที่ใช้วัดมุม วัดอุณหภูมิ วัดความดัน วัดตำแหน่ง

### 2.1.3 ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และการวัด

ในการปฏิบัติงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทราบความหมายของศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้อง กับอุปกรณ์และการวัด ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถเลือกและนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้งาน ได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1. ย่านวัด ( Range ) เป็นการจำกัดค่าของอินพุต และเอาต์พุตของเซนเซอร์ หรือ ทรานสดิวเซอร์ในการใช้งาน

2. ความผิดพลาด ( Error ) เนื่องจากความจริงที่ว่า ขั้นตอนดำเนินการและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการวัดจะไม่สมบูรณ์แบบในทางปฏิบัติ ดังนั้นจะเกิดความแตกต่างขึ้นระหว่างผลที่ได้จาก การวัด และค่าจริงของปริมาณที่ถูกวัด ความแตกต่างนี้จะเรียกว่า ความผิดพลาด ในทางปฏิบัติเรา ไม่สามารถหาค่าผิดพลาดในการวัดได้อย่างแน่นอน ดังนั้นผลที่ได้จากการวัดจึงมีความไม่แน่นอน ร่วมอยู่ด้วยเสมอ


3. ความแม่นยำ ( Accuracy ) และความเที่ยงตรง ( Precision ) ในการวัดค่า ความ แม่นยำ และ ความเที่ยงตรง ถือว่า เป็นลักษณะจำเพาะของกระบวนการวัด ความแม่นยำ หมายถึง ค่าที่วัดได้เข้าใกล้ค่าจริงมากเพียงใด ในขณะที่ความเที่ยงตรง จะมีสองความหมาย ความหมายแรกหมายถึง สามารถวัดได้ละเอียด ( sharp definition ) อุปกรณ์วัดที่มีความละเอียดสูง หมายถึง มันมีสเกลที่แบ่งย่อยละเอียดมากทำให้สามารถอ่านได้ละเอียด ในอีกความหมายหนึ่งของ คำว่าเที่ยงตรงก็คือ ค่าที่วัดได้เข้าใกล้กันเพียงใด ในความหมายนี้จะหมายถึง ความคงเส้นคงวา ( consistency ) หรือความสามารถซ้ำค่าเดิม ( repeatability ) ของผลการวัด อุปกรณ์วัดที่มีความ เที่ยงตรงสูงหมายถึง ค่าที่วัดได้จากการวัดจะมีการกระจายน้อยกว่าอุปกรณ์วัดที่มีความเที่ยงตรงต่ำ

4. ความไว ( Sensitivity ) หมายถึง อัตราส่วนของสัญญาณเอาต์พุตหรือการตอบสนองของอุปกรณ์วัดต่อการเปลี่ยนแปลงของอินพุต หรือค่าที่ถูกวัด ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์วัดมุมเอียงตัวหนึ่งซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความต่างศักย์ทางไฟฟ้ามีความไวเป็น 0.5 mV/1 องศา

5. ความเป็นเชิงเส้น ( Linearity ) เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ของสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตโดยมีความสัมพันธ์เป็นแบบเส้นตรง

6. ความมีเสถียรภาพ ( Stability ) ความมีเสถียรภาพของอุปกรณ์วัด หมายถึงความสามารถในการให้สัญญาณเอาต์พุตเดิม เมื่อใช้วัดสัญญาณอินพุตที่คงที่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป

7. ฮิสเทอรีซิส ( Hysteresis ) การที่อุปกรณ์วัดให้ค่าสัญญาณเอาต์พุตที่แตกต่างกันไปจากค่าเดิม กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงอาจมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดจากเหตุการณ์นี้เรียกว่า ฮิสเทอรีซิส ซึ่งค่าที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นค่าความผิดพลาดดังรูปที่ 2



รูปที่ 2.2 แสดงการเกิดฮิสเทอรีซิส

#### 2.1.4 หลักการเลือก และออกแบบเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

ปัจจัยหลักที่สำคัญในการออกแบบและเลือกเซนเซอร์หรือทรานสดิวเซอร์ในการนำไปใช้งานนั้นมีหัวข้อที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

##### 1. ปัจจัยทางด้านสัญญาณ

- ความแม่นยำ ( Accuracy )
- ความไว ( Sensitivity )
- ความเป็นเชิงเส้น ( Linearity )
- สัญญาณด้านเอาต์พุต เช่น แบบอนาล็อก หรือ ไบนารี หรือ ดิจิตอล

## 2. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม

- **การรบกวนทางสัญญาณ** เช่น เซอร์หรือทรานสดิวเซอร์ที่ต้องถูกนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีการรบกวนมาก ย่อมต้องได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันการรบกวนนั้นได้
- **อุณหภูมิและความชื้น** เช่น เซอร์หรือทรานสดิวเซอร์ บางชนิดจะมีผลต่ออุณหภูมิ เช่น อุปกรณ์วัดความดัน และบางชนิดอาจมีผลต่อความชื้น เช่น ทรานสดิวเซอร์ชนิดเก็บประจุ ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันหรือกำหนดค่าในการใช้งาน
- **การรับภาระเกิน** ในการออกแบบเพื่อการใช้งานนั้นใน บางครั้งอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมต่างๆ หรือ เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวังอาจทำให้ เซอร์หรือทรานสดิวเซอร์ทำงานผิดปกติได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเผื่อย่าน ( Rang ) ที่ใช้งานให้มากกว่าปกติ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว
- **ความต้องการทางด้านความปลอดภัย** ตัวอย่าง เช่น สามารถป้องกันฝุ่น ละอองไอน้ำ หรือ น้ำ หรือ ป้องกันการสั้นสะท้อนหรือการกระแทกได้ เป็นต้น

## 3. ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์

ในการออกแบบและเลือก เซอร์ หรือ ทรานสดิวเซอร์ เพื่อนำไปใช้งานนั้น นอกจากปัจจัยที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อที่หน้าสนใจดังต่อไปนี้



- อายุการใช้งานและความคงทน
- ค่าใช้จ่ายในการทำ ติดตั้ง และบำรุงรักษา
- วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนำมาสร้างหรือประกอบหรือการจัดซื้อ ต้องสามารถหาหรือกระทำได้โดยง่าย

## 2.2 Potentiometer

Potentiometer คือ ตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งตัว Potentiometer จะประกอบไปด้วยสองส่วนสำคัญตามที่แสดงในรูป 2.3 คือ


1. ขดลวดต้านทานจะอยู่กับที่
2. ตัว wiper ซึ่งเป็นตัวที่เคลื่อนที่สัมผัสไปตามความยาวของขดลวดต้านทาน

การเคลื่อนที่สัมผัสไปตามความยาวของขดลวดต้านทานของขดลวดต้านทานนี้จะทำให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไป



รูปที่ 2.3 Potentiometer

จากคุณสมบัติของการเปลี่ยนค่าความต้านทานได้นี้ Potentiometer จึงถูกใช้เป็นตัว sensor สำหรับวัดตำแหน่งการกระจัดเชิงเส้นหรือเชิงมุม ซึ่งมีหลักการวัดดังต่อไปนี้  
 รูปวงจรโดยทั่วไปของ Potentiometer ได้แสดงไว้ตามรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 วงจร Potentiometer

จากรูปที่ 2.4

$X_t$  = ค่าความยาวทั้งหมดของขดลวดด้านทาน


$X_i$  = ค่าการกระจัดของตัว wiper

$R_m$  = ค่าความต้านทานของ Load ภายนอกในที่นี้คือ โวลต์มิเตอร์

$E_o$  = ค่าความต่างศักย์ Output

$E_{in}$  = ค่าความต่างศักย์ input

ถ้าค่าความต้านทานมีการกระจายสม่ำเสมอตลอดความยาวของขดลวดด้านทาน ค่าความต้านทานจะแปรผัน โดยตรงกับการกระจัดดังกราฟรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 กราฟความสัมพันธ์ R กับ X

จากกราฟรูปที่ 2.5 ค่า  $R_1$  คือค่าความต้านทานรวมของขดลวดตั้งนั้นจะได้

$$R_1 = (R_t/X_t)X_i \quad (2.1)$$

$$R_2 = R_t - R_1 = (R_t/X_t)(X_t - X_i) \quad (2.2)$$

จากรูปวงจรที่ 2.4 จะได้ค่าความต้านทานรวมเป็น

$$R = R_1 R_t / (R_1 + R_t) + R_2$$

เนื่องจาก

$$i = i_1 + i_2$$

ดังนั้น

$$E_o/R = E_o/R_1 + E_o/R_m$$

เมื่อแทนค่า  $R_1/R_2$  ซึ่งสัมพันธ์กับตำแหน่งการกระจัด  $X_i$  สุดท้ายจะได้

$$E_o/E_{in} = 1/(1/(X_i/X_t) + (R_t/R_m)(1 - X_i/X_t)) \quad (2.3)$$

จากสมการที่ 2.3 จะเป็นแบบ **nonlinear**

ถ้าค่าความต้านทานของ load ภายนอกที่ค่าสูงมาก  $R/R_m = 0$  ดังนั้นสมการที่ 2.3 จะเขียนใหม่ได้เป็น


$$E_o/E_m = X_l/X_t$$

เนื่องจาก  $E_m$  และ  $X_t$  เป็นค่าคงที่


$$E_o = KX_l \quad (2.4)$$

### 2.3 หลักการของตัววัดมุมเอียง

หลักการของตัววัดมุมที่จะสร้างขึ้นนี้จะเหมือนกับหลักการของใบวัดมุมตามที่แสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 ใบวัดมุมเอียง



รูปที่ 2.7 ลักษณะตัวกล่องวัดมุม


จากรูปที่ 2.7 ลูกตุ้มที่ติดตั้งนี้จะสามารถหมุนได้อย่างอิสระ ดังนั้น จะพบว่าที่มุมเอียง 0 องศาจะเห็นว่าลูกตุ้มกับระนาบอ้างอิงจะทำมุมกันที่ 0 องศา แต่เมื่อกกล่องเอียงทำมุม  $\theta_x$  จะเห็นว่าลูกตุ้มจะทำมุมกับเส้นระนาบอ้างอิงเท่ากับ  $\theta_y$  จากหลักการของแรงโน้มถ่วงของโลกจะได้ว่าเมื่อกกล่องเอียงทำมุม  $\theta$  ใดๆ ลูกตุ้มก็จะรักษาระดับอยู่ในแนวตั้งหรือแนวแกน y อยู่ตลอดเวลา จึงกล่าว



ได้ว่า เมื่อ  $\theta_x$  เปลี่ยนแปลงไปเท่าไรก็จะทำให้  $\theta_y$  เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น จึงสรุปได้ว่า  $\theta_x = \theta_y$  โดยหลักการนี้จะต้องไม่มีการสั้นสะเทือนมาเกี่ยวข้อง

โครงสร้างของตัววัดองศามุมเอียงแสดงในรูปที่ 2.8 โดยจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ

1. ตัวกลอง 2. potentiometer 3. แขนลูกตุ้ม โดยจะถูกติดตั้งบนเพลลาของ potentiometer ซึ่งสามารถหมุนได้อย่างอิสระ



รูปที่ 2.8 ส่วนประกอบของตัวกลองวัดมุม

จากรูปที่ 2.8 ตัวกลองวัดมุมเอียงจะเป็นลักษณะของกลองสี่เหลี่ยม ซึ่งการออกแบบนั้นจะเน้นความเสถียรที่สุด เพื่อการนำไปใช้งานทั่ว ๆ ไปได้ โดยเราจะนำค่าสัญญาณ voltage ของ potentiometer มาสอบเทียบเพื่อหาตำแหน่งขององศาเอียงได้ ตามคุณสมบัติของ potentiometer คังสมการ  $E_p = K\theta$

#### 2.4 ระบบแสดงผล

การแสดงผลของตัวเซนเซอร์ในโครงการนี้ เราจะใช้การแสดงผลแบบตัวเลข ซึ่งจะเน้นไปในลักษณะของสัญญาณดิจิทัล ข้อดีของสัญญาณแบบดิจิทัลก็คือ จะให้ค่าทางสัญญาณที่แน่นอนกว่าสัญญาณทางไฟฟ้าแบบอนาล็อก เพราะสัญญาณทางไฟฟ้าแบบอนาล็อก จะให้ค่าสัญญาณที่ไม่แน่นอน และเนื่องจากในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เน้นไปที่การสร้างตัวเซนเซอร์ ซึ่งไม่ได้เน้นถึงการออกแบบหรือสร้างระบบแสดงผล ดังนั้นเราจะกล่าวเพียงแก่คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของอุปกรณ์ในระบบแสดงผลเท่านั้น โดยจะไม่เน้นถึงหลักการทำงานของตัวอุปกรณ์

สัญญาณที่เราได้จากตัวเซนเซอร์จะอยู่ในรูปแบบของสัญญาณแรงดันทางไฟฟ้า (V) ซึ่งเป็นสัญญาณแบบอนาล็อก และก่อนที่เราจะนำสัญญาณนี้ไปใช้กับตัวอครหัส เพื่ออครหัสให้กับจอแสดงผลแสดงค่าเป็นตัวเลขนั้น จะต้องแปลงสัญญาณตัวนี้ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลก่อนทุกครั้ง

### 2.4.1 สัญญาณแบบดิจิทัล

รูปแบบของสัญญาณดิจิทัลนั้นจะอยู่ในรูปของ 0 กับ 1 (0 หรือ 1 นั้นจะแทนด้วยระดับของแรงดันไฟฟ้า) ค่า 0 กับ 1 นั้นจะไม่แสดงค่าแรงดันที่แท้จริง แต่จะแสดงสถานะของตัวแปรเป็นช่วงของแรงดันหรือที่เราเรียกว่า “ระดับลอจิก” (logic level) ดังนั้น แรงดันในวงจรดิจิทัลจะหมายถึงระดับลอจิก 0 หรือระดับลอจิก 1 ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับช่วงของแรงดัน และคิิตอลลอจิกในความหมายอื่นก็ใช้ได้เหมือน 0 กับ 1 เช่นกัน โดย 0 หรือ 1 และระดับลอจิกต่ำหรือระดับลอจิกสูง จะถูกนิยามใช้เป็นส่วนใหญ่

ลอจิก 0	ลอจิก 1
เท็จ (False)	จริง (True)
ปิด (off)	เปิด (on)
ต่ำ (Low)	สูง (High)
ไม่ใช่ (No)	ใช่ (Yes)

จำนวนระดับลอจิก 0 หรือ 1 นั้น เรียกว่าจำนวนบิต เช่น 0010 หมายถึงสัญญาณนี้ มีขนาดของสัญญาณแบบ 4 บิต ส่วน 00010101 นั้น จะเป็นแบบ 8 บิต ซึ่งบิตก็คือจำนวนของ 0 กับ 1 นั้นเอง

#### ระบบตัวเลข (Number systems)


- ระบบเลขฐานสอง (Binary number system) ประกอบด้วยเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1
- ระบบเลขฐานแปด (Octal number system) ประกอบด้วยเลข 8 ตัว คือ 0,1,2,3,4,5,6 และ 7
- ระบบเลขฐานสิบ (Decimal number system) ประกอบด้วยเลข 10 ตัว คือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9
- ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal number system) ประกอบด้วยเลข 16 ตัว คือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E และ F  
( เมื่อ A= 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15 )

### 2.4.2 การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล

#### 1. วงจร A/D แบบสัญญาณลาดเอียง


วงจรการแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล วงจรพื้นฐานแสดงในรูปที่ 2.9 นั่นคือค่านอินพุตของวงจรรับแรงดันอนาล็อก และวงจร A/D ทำหน้าที่แปลงแรงดันอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล

ขนาด 4 บิต ค่าแรงดันต่ำสุด 0 V จะให้รหัสดิจิทัลเอาต์พุต 4 บิต เท่ากับ 0000 และค่าแรงดันอินพุตสูงสุด (+3V) จะให้รหัสดิจิทัลเอาต์พุต 4 บิต เท่ากับ 1111



รูปที่ 2.9 การแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล


สำหรับแผนภาพกรอบของวงจร A/D โดยละเอียดจะประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 องค์ประกอบของการแปลงสัญญาณ

2. ตัวเปรียบเทียบแรงดัน ทำหน้าที่เปรียบเทียบอนาล็อกอินพุตที่จุด A กับแรงดันบ้อนกลับที่จุด B เพื่อส่งสัญญาณลอจิกไปควบคุมสัญญาณนาฬิกา การทำงานของตัวเปรียบเทียบแรงดันนั้นมีลักษณะของวงจรเป็นแบบมีอินพุตรับแรงดันอนาล็อก 2 อินพุต คือ A และ B เพื่อเปรียบเทียบ

แรงดันดังภาพในรูปที่ 2.11 คือ ถ้าแรงดันอินพุต  $A > B$  เอาต์พุต  $X = 1$  และถ้าอินพุต  $B > A$  เอาต์พุต  $X = 0$



รูปที่ 2.11 การเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า

3. เกตแอนด์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ เป็นสวิตช์เปิด - ปิด สัญญาณนาฬิกา เพื่อป้องกันวงจรนับ เกตแอนด์จะเปิดเมื่อได้สัญญาณลอจิก 1 จากวงจรเปรียบเทียบ และจะปิดเมื่อสัญญาณลอจิกเป็น 0

4. ตัวนับบีซีดี เป็นอุปกรณ์ที่จะแสดงผลการนับตามจำนวนพัลส์ที่เกิดแอนด์จ่ายออกมา และส่งสัญญาณดิจิตอลไปยังวงจร แปลงดิจิตอลเป็นอนาล็อก (D/A)

ลักษณะของวงจรนับส่วนใหญ่ที่ใช้กันนั้นจะนิยมใช้วงจรนับที่เป็นวงจรรวมที่อยู่ในรูปแบบของไอซี (IC) ที่สามารถนำมาใช้งานได้เลยโดยดูจากคุณสมบัติ และการนำไปใช้ตามคู่มือคุณสมบัติของวงจรนับก็คือ ทำการนับจำนวนพัลส์ตามสัญญาณนาฬิกาที่ได้รับ แล้วส่งสัญญาณเอาต์พุตออกมาเป็นแบบสัญญาณดิจิตอล

5. ตัวแปลงดิจิตอลเป็นอนาล็อก ทำหน้าที่แปลงรหัสดิจิตอลให้เป็นแรงดันอนาล็อก เพื่อป้อนกลับไปยังอินพุต B ซึ่งแรงดันนี้จะเป็นแรงดันของสัญญาณลาดเอียง ตัวอย่างการแปลงที่เข้าง่ายอาจออกแบบวงจรให้แปลงน้ำหนักของตัวเลขฐาน 2 ให้เป็นแรงดันในอัตราส่วน 1:1

6. วงจรรวมแบบ A/D และ D/A เป็นไอซีแบบสำเร็จรูปที่สามารถนำมาใช้งานได้เลยโดยศึกษาการใช้งานจากคู่มือของไอซีซึ่งมีข้อดี คือทำงานได้เร็ว มีค่า error ต่ำ เพราะไอซีพวกนี้ส่วนใหญ่จะนำมาใช้กับพวก microprocessor หรือ microcontroller เป็นส่วนใหญ่


## 2.5 การส่งอ่านข้อมูล

### 1. การอินเตอร์เฟซไมโครโปรเซสเซอร์

ดังที่ทราบมาแล้วว่าขบวนการทางคณิตศาสตร์และลอจิกของระบบคอมพิวเตอร์ เกิดขึ้นจาก การทำงานของหน่วยประมวลกลาง ซึ่งเป็นวงจร (Integrated Circuit: IC) หรือที่เรียกกันว่าชิพยูนิตนั่นเอง โดยไอซีตัวนี้จะติดตั้งอยู่บนแผ่นวงจรร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน่วยความจำ ROM ( Read Only Memory), RAM (Random Access Memory ) และอุปกรณ์อื่นๆ ดังนั้น การอินเตอร์

เฟสไมโครโปรเซสเซอร์ก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างซีพียู กับอุปกรณ์อื่นๆในการโอนย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆบนแผ่นวงจรนั่นเอง

นอกจาก ซีพียู จะต้องทำงานสอดคล้องกับ ROM, RAM แล้วยังต้องอินเตอร์เฟสเข้ากับอุปกรณ์ อินพุต ต่างๆอีกด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในขบวนการต่างๆ ของการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ เช่น ในการส่งข้อมูลจากซีพียู ไปยังอุปกรณ์อื่น เป็นต้น



รูป 2.12 การอินเตอร์เฟสคอมพิวเตอร์

ข้อมูลที่จะโอนย้ายทุกตัวจะต้องมีแหล่งส่งข้อมูล และแหล่งรับข้อมูลเสมอซึ่งในขบวนการต่างๆ จะมีหลักสำคัญว่า ข้อมูลนั้นเป็นแอดเดรส หรือค่าตัว จะส่งไปยังจุดไหน เช่น ส่งไปยังหน่วยความจำหรืออุปกรณ์ I/O และจะส่งเมื่อไร ขบวนการเหล่านี้ในขบวนการทุกๆไปจะต้องมีสัญญาณในการตรวจสอบความพร้อมเสมอเพื่อให้ข้อมูลมีการใช้งานอย่างเป็นระเบียบ เช่น ส่งจากซีพียูไปยังอุปกรณ์รอบข้าง เป็นต้น ซึ่งจุดรับส่งข้อมูลหนึ่งๆอาจจะเป็นระหว่างซีพียูด้วยกัน, ซีพียูกับหน่วยความจำ ซีพียูกับอุปกรณ์รอบข้าง ก็ได้ ระหว่างอุปกรณ์รอบข้างด้วยกัน หรือระหว่างหน่วยความจำกับอุปกรณ์รอบข้างด้วยกันก็ได้ โดยที่ข้อมูลที่โอนย้ายไปมานั้นจะอยู่ในลักษณะเลขฐานสอง เช่น 0011010 เลขแต่ละตัวแทนด้วย 1 บิต อาจจะเป็น 8 บิต หรือ 16 บิต ก็ได้แล้วแต่ระบบนั้นๆ

### 2.5.1 การส่งข้อมูลแบบอนุกรมและแบบขนาน

โดยทั่วไปหลักการส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หรือระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน จะมีลักษณะของการส่งข้อมูลได้สองแบบ คือการส่งข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรมดังกล่าวมาแล้วว่าคำสั่งหรือข้อมูลอยู่ในรูปบิต คือหลายๆบิตมารวมกันเป็นคำ หนึ่ง หรือ คำสั่งหนึ่งๆดังรูป 2.13 ได้

แสดงถึงกลุ่มบิตที่มีการใช้งานในไมโครคอมพิวเตอร์ โดยการกำหนดแอดเดรสของหน่วยความจำ หรือการเขียนคำสั่ง และขบวนการอื่นๆ ส่วนแต่แปลงให้อยู่ในรูปของเลขหนึ่งและเลขศูนย์เสมอ จึงทำให้ซีพียูรับรู้และปฏิบัติตามได้ จึงได้มีการกำหนดลักษณะมาตรฐานของข้อมูลดังนี้




“ถ้าข้อมูลหนึ่งตัวเมื่อแปลงให้อยู่ในเลขฐานสองแล้ว ประกอบด้วย 4 บิตเรียกว่า บิตไมโคร หรือ นิบบิล (Nybble) และถ้าข้อมูลประกอบไปด้วยกลุ่มของบิต 8 บิต เราเรียกว่าเป็น 1 ไบท์เป็น ต้น แต่ในระบบอื่นอาจจะมี 16 บิตหรือ 32 บิตเป็น 1 ไบท์ก็ได้

เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ขนาดของข้อมูลแล้วต่อไปเราก็มาดูถึงขนาดของ ข้อแตกต่างระหว่างการส่งข้อมูลในแบบขนาน และแบบอนุกรม

การส่งข้อมูลแบบอนุกรม : ข้อมูลแต่ละบิตจะถูกส่งเรียงกันออกไป เป็นลำดับต่อเนื่องกันทีละบิต

เช่นข้อมูลเป็น 1010 เลข 0 ทางขวามือสุดซึ่งเป็น LSB (Least Significant bit) ส่งออกไปก่อน ตามด้วยบิตที่สองคือเลข 1 และบิตที่ 3 คือ 0 และบิตสุดท้ายคือเลข 1 ซึ่งเป็นตามลำดับโดยสายส่งข้อมูลจะมีอยู่เพียงเส้นเดียวเท่านั้น

การส่งข้อมูลแบบขนาน : ข้อมูลทุกๆบิตจะถูกส่งไปพร้อมๆกันในครั้งเดียว เช่น ถ้าข้อมูลเป็น 1010 ทั้งสี่บิตนี้จะถูกส่งออกไปพร้อมกัน โดยผ่านสายส่งข้อมูลที่มีเส้น โดยแต่ละบิตจะส่งในสายคนละเส้น




รูปที่ 2.13 แสดงรูปแบบของข้อมูล

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการส่งข้อมูลแบบขนานและอนุกรม		
ข้อเปรียบเทียบ	แบบขนาน	แบบอนุกรม
1. ระยะทาง	ปกติจะน้อยกว่า 100 ฟุต	ส่งได้ตั้งแต่ระยะสั้นๆ จนถึงระยะทางเป็นไมล์
2. ความเร็ว	อัตราความเร็วสูงมากในระยะที่ไม่ไกล มากนักกำหนดได้เป็นจำนวนบิตต่อวินาที	อัตราเร็วข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 2 ล้านบิตต่อวินาที
3. ระดับของสัญญาณ	ในการอินเตอร์เฟสจะใช้ระดับสัญญาณที่ใช้กับอุปกรณ์ TTL คือสัญญาณลอจิก 1 และ 0 จะแทนด้วยระดับแรงดัน 5V และ 0 ตามลำดับ	ใช้มาตรฐานของ EIA-RS 232C คือมีสัญญาณไฟฟ้าขนาด 12 V คืออาจใช้มาตรฐาน 20mA current Loop หรืออาจจะใช้สัญญาณของ TTL ก็ได้
4. ความผิดพลาดของสัญญาณ	ถ้าส่งในระยะทางไกลๆ ความผิดพลาดของข้อมูลจะเกิดขึ้นได้ง่าย	การผิดพลาดของสัญญาณจะมีน้อยลง
5. ค่าใช้จ่าย	ถ้าส่งในระยะทางไกลๆ จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพราะต้องใช้สายส่งสัญญาณหลายเส้น	สิ้นเปลืองน้อยกว่าหลายเท่า ถึงแม้ว่าจะใช้อุปกรณ์เปลี่ยนสัญญาณของข้อมูลจากแบบขนาน ไปเป็นแบบอนุกรม แล้วส่งผ่านสายส่งใช้อุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณกลับมาเป็นขนานอีก ก็ยังลงทุนน้อยกว่า

ในระบบการสื่อสารข้อมูลนั้น ข้อมูลที่ส่งออกไปจะอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า ( เป็น - สัญญาณอนาล็อก) วิ่งผ่านไปตามสาย ซึ่งมักจะเกิดความเสียหายเรื่องความผิดพลาดของสัญญาณขึ้นมาซึ่งปัจจัยอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุก็คือ ระยะทางที่ส่งผ่านข้อมูล ถ้าระยะทางยิ่งไกลความผิดพลาดของข้อมูลก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ฉะนั้นในการแก้จุดบกพร่องนี้วิธีต่างๆที่ใช้แก้ปัญหานี้ก็คือ ส่งข้อมูลที่มีความแรงมากๆออกไป หรือมีการใช้วงจรขยายสัญญาณเป็นช่วงๆ เพื่อให้ความแรงของสัญญาณคงที่ตลอดเวลา เป็นต้น

2.5.2 การแปลงรูปแบบข้อมูลแบบขนานไปเป็นแบบอนุกรม

หลังการทำงานของการทำงานการแปลงรูปแบบข้อมูลนี้ก็คือโดยอาศัย ชิพที่รีจิสเตอร์โดยมีหลักการดังนี้คือข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะเป็นสัญญาณอนุกรม โดยส่งเข้ามาทีละบิตเมื่อเข้ามาถึงรีจิสเตอร์ บิตแต่ละบิตที่ทยอยกันเข้ามาจะถูกจัดเก็บเรียงกันอยู่ในรีจิสเตอร์จนกระทั่งครบจำนวนบิตที่ต้องการ รีจิสเตอร์ ก็จะส่งข้อมูลนี้ออกไปดังรูปที่ 2.14




รูปที่ 2.14 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบอนุกรมไปเป็นแบบขนาน และเมื่อแปลงข้อมูลกลับไปเป็นแบบอนุกรมอีกครั้ง ก็ทำตามขบวนการที่ตรงกันข้าม  
รูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 การแปลงข้อมูลจากแบบขนานไปเป็นอนุกรม

2.5.3 พอร์ต I/O แบบขนาน

การส่งข้อมูลแบบขนานมีหลักการง่ายกว่าแบบอนุกรม และยังเป็น การลดขั้นตอน เช่น ไม่ต้องการแปลงข้อมูลจากขนานไปเป็นแบบอนุกรม ในการส่งข้อมูลแบบขนานนั้น ข้อมูลทุกๆบิตจะถูกส่งออกไปพร้อมกัน เช่น ในกรณีข้อมูลของข้อมูล 8 บิต ก็จะมีสายส่งข้อมูลอยู่ 8 เส้น และจะมีสัญญาณแฮนด์เชคอีกเส้นหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้ ดังรูป 2.16



รูป 2.16 การส่งข้อมูลแบบขนาน



คำว่าแฮนด์เชคในทางสื่อสารข้อมูล เราอาจมีความหมายได้ว่าเป็นการซิงค์ไครโนซ์ระหว่างอุปกรณ์ทางด้านรับและด้านส่งนั่นเอง จากรูปที่ 2.16 สายสัญญาณ Ready จะเป็นตัวบอกให้อุปกรณ์ด้านรับทราบว่าถ้าสถานะทางไฟฟ้าของสัญญาณในสายเปลี่ยนจากลอจิก 0 ไปเป็นลอจิก 1 เมื่อใด แสดงว่าข้อมูลทั้ง 8 บิต (ในกรณีที่รับข้อมูล 8 บิต) ถูกส่งออกมาจากทางด้านส่งแล้ว

## 2.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำว่า คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องที่สามารถปฏิบัติตามเป็นชุดอัตโนมัติตามข้อมูลที่รับจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติตามคำสั่งอาจเป็นการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ หรือเป็นการควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์บางอย่างหรือทำทั้งสองอย่างผสมผสานกัน เมื่อพูดถึงคอมพิวเตอร์ในสมัยนี้ส่วนมากเราจะหมายถึง ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานกับข้อมูลที่เป็นเลขฐานสอง ทั้งนี้เพราะอนาล็อกคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำงานกับข้อมูลที่เป็นสัญญาณอนาล็อกนั้นถือได้ว่าหมดยุคไปแล้ว

### 2.6.1 ข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล

ข้อมูล คือสิ่งที่บ่งบอกสถานะทางกายภาพบางอย่างในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เช่น มีแสงสว่างหรือไม่ สวิตช์ปิดหรือเปิด อุณหภูมิห้องชาเซลเซียส จำนวนนักศึกษาที่คน ตำแหน่ง ชื่ออายุของนักศึกษาแต่ละคนเป็นต้นการที่จะให้คอมพิวเตอร์รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ไปทำการประมวลผล (Processing) ซึ่งหมายถึงทำการคำนวณ และตัดสินใจทางตรรกะนั้น จะต้องทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ สามารถรับรู้และนำไปทำกระบวนการต่อไปนี้ได้ คำว่า รูปแบบ ในที่นี้ต้องแยกพิจารณาเป็นสองเรื่องคือ รูปแบบทางกายภาพ (Physical Format) กับรูปแบบทางตรรกะ (Logical Format) แต่รูปแบบทั้งสองต้องสัมพันธ์สอดคล้องกัน

คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันใช้วงจรอิเล็คทรอนิกส์เป็นตัวการในการทำกระบวนการต่างๆ และสื่อที่ใช้ติดต่อกันระหว่างส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นวงจรอิเล็คทรอนิกส์นั้นคือ ระดับแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นรูปแบบกายภาพของข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็คือระดับแรงดันไฟฟ้านั่นเอง เนื่องจากวงจรทางอิเล็คทรอนิกส์แบบสองสถานะเป็นวงจรที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้กำหนดให้รูปแบบทางกายภาพของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้าสองระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะมีค่าโวลต์ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ที่จะวางให้เหมาะสมกับโครงสร้างของวงจรแต่ละชนิด ส่วนรูปแบบตรรกะของข้อมูลก็กำหนดให้สอดคล้องกันคือ เป็นระบบเลขฐานสอง เช่น อาจกำหนดให้แรงดันทางไฟฟ้าระดับต่ำกว่าแทนด้วย 0 และแรงดันไฟฟ้าระดับสูงกว่าแทนด้วยเลข 1 เป็นต้น รูปแบบตรรกะข้อมูล เป็นวิธีการเขียนข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อสื่อความหมายกับคนเท่านั้น แต่วงจรภายในวงจรคอมพิวเตอร์ทำงานโดยอาศัยข้อมูลในรูปแบบกายภาพซึ่งเป็นระดับแรงดันไฟฟ้า

หน่วยเล็กที่สุดของข้อมูลก็คือ เลขฐานสองหลักเดียว ซึ่งแทนสถานะที่แตกต่างกันได้เพียง 2 สถานะเท่านั้น เช่น มีแสงสว่างแทนด้วย 1 ไม่มีแสงสว่างแทนด้วย 0 เป็นต้น เราเรียกข้อมูลหลัก เดียวนี้ว่าเป็นข้อมูลขนาด 1 บิต สำหรับข้อมูลที่มีหลายสถานะ จะต้องแทนด้วยเลขฐานสองหลาย บิต เช่น ผลการโยนลูกเต๋าซึ่งมี 6 สถานะอาจแทนได้ด้วยเลขฐานสอง 3 บิต จึงเป็นข้อมูลขนาด 3 บิต เป็นต้น หลักทั่วไปคือ ถ้ามี N สถานะ จะต้องใช้ข้อมูลขนาด b บิต ตามสมการเรียกตามความยาว ของข้อมูล

$$2^b = N$$


ข้อมูลที่มีขนาดมากกว่า 1 บิตขึ้นไป มีชื่อดังนี้

ข้อมูลที่มีความยาว 4 Bit	เรียกว่า 1 Nibble
ข้อมูลที่มีความยาว 2 Nibble (8 bit)	เรียกว่า 1 Byte
ข้อมูลที่มีความยาว 2 Byte (16 bit)	เรียกว่า 1 Word
ข้อมูลที่มีความยาว 2 Word (32 bit)	เรียกว่า 1 Long word

### 2.6.2 การประมวลผลในคอมพิวเตอร์

จากหลักการที่กล่าวมาแล้วอาจสรุปได้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึงตัวเลขหรือบางอย่าง ที่จะให้คอมพิวเตอร์นำไปใช้ในการคำนวณหรือตัดสินใจ เพื่อสั่งงานควบคุมปกติจะอยู่ในรูปของ เลขฐานสองความยาว 8 bit หรือ 16 bit เครื่องคอมพิวเตอร์อาจรับข้อมูลเหล่านี้ เข้ามาจาก หน่วยความจำ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น จากเทอร์โมมิเตอร์ จากสายวัด (Probe) หรือ Transducer ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เหล่านี้เรียกว่า **อุปกรณ์อินพุต (Input Device)** ข้อมูลที่ได้รับเข้าจะต้องผ่านเข้าไปสู่ ส่วนกลางของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า **หน่วยประมวลผล (Data Processing Unit)** เพื่อทำการประมวลผลอื่นๆ ต่อไปตามขั้นตอนที่ได้โปรแกรมไว้ แล้วซึ่งเรียกว่า การประมวลผล หลังจากนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยแสดงผล ตัวอย่าง แสดงผลได้แก่ จอภาพแสดงผล หน่วยแสดงแบบตัวเลข 7 ส่วน (7-Segment Display) หรือผลลัพธ์ อาจถูกส่งไปยังรีเลย์เพื่อควบคุม การเปิด/เปิดวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลที่อยู่ในรูปของ สัญญาณดิจิทัลของคอมพิวเตอร์ออกไปแสดงผลหรือควบคุม เรียกว่า **อุปกรณ์เอาต์พุต (Output Device)**


อุปกรณ์อินพุต และอุปกรณ์เอาต์พุตนี้มีชื่อเรียกรวมกันว่า **อุปกรณ์บริวาร (Peripheral Device)** อุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ จะขาดเสียมิได้ ไม่ว่าจะ เป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ระดับก็ตาม และมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์บริวารให้เหมาะสมกับงานที่ ต้องการออกแบบ เพื่อให้สามารถทำงานนำได้ตามต้องการ



รูปที่ 2.17 การประมวลผลในคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้ระบบสามารถทำงานได้ตามความต้องการนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบไปด้วยส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บริหาร เป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องและมองเห็นได้โดยตรง
2. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นข้อมูลหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์มีลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องและมองเห็นได้โดยตรงประกอบไปด้วยโปรแกรมควบคุมระบบ และโปรแกรมใช้งาน



รูปที่ 2.18 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการทำงานของหน่วยต่างๆ จะประกอบไปด้วย

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU :Central Processing Unit) เป็นศูนย์กลางในระบบควบคุมการทำงาน และประมวลผลข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วยหน่วยย่อย 3 ส่วน คือ หน่วยควบคุม (Control Unit) หน่วยความจำภายใน (Internal control Unit) หน่วยคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (ALU: Ariltmatic and Logic Unit)

2. หน่วยความจำภายนอก (External Memory Unit) เป็นหน่วยที่ใช้เก็บโปรแกรม และข้อมูลต่างๆ ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หน่วยนี้จะป็นหน่วยที่ต่อเพิ่มเข้าไปในระบบ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมและเก็บข้อมูลได้มากขึ้นกว่าเดิมที่มีเพียงความจำภายใน เช่น คอมพิวเตอร์บางระบบอาจจะมีหน่วยความจำภายนอกเป็น จานแม่เหล็ก เทปแม่เหล็ก หรือ หน่วยความจำที่สร้างขึ้นมาจากสารกึ่งตัวนำ เป็นต้น

3. หน่วยเชื่อมโยง (Interfacing Unit) ทำหน้าที่ เชื่อมโยงให้หน่วยประมวลผลกลางสามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ บริวารต่างๆ ได้ เช่น หน่วยเชื่อมโยงเข้ากับแป้นพิมพ์ ในขณะที่หน่วยประมวลผลกลางต้องการจะติดต่อกับอุปกรณ์บริวารชุดใด ก็จะได้รับ/ส่ง สัญญาณผ่านทางหน่วยเชื่อมโยงนี้เสมอ

### 2.6.3 ชุดคำสั่งละโปรแกรม (Instruction Set and Program)

กระบวนการทำงานของระบบไมโครโปรเซสเซอร์แต่ละขั้นตอน เป็นกระบวนการเล็กๆ ตามที่รหัสคำสั่งเหล่านี้สั่งว่าให้ทำอะไร เช่น สั่งให้ทำการย้ายข้อมูลที่อยู่ในเรจิสเตอร์หนึ่งไปยังอีกเรจิสเตอร์หนึ่ง หรือ สั่งให้ทำการบวกค่าที่อยู่ในแอดเด็ควิวเลเตอร์กับค่าที่อยู่ในหน่วยความจำ ณ ตำแหน่งที่ระบุไว้ในคำสั่งนั้น เป็นต้น

ไมโครโปรเซสเซอร์แต่ละเบอร์จะมีชุดคำสั่ง เฉพาะ สำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ เบอร์นั้นๆ และคำสั่งเป็นรหัสที่ได้ทำการออกแบบไว้แล้วทำให้ไมโครโปรเซสเซอร์ทำอะไรซึ่งก็จะ เป็นการทำงานที่อยู่ภายในขอบเขตความสามารถของแต่ละรหัส โดยทั่วไปแล้วจะสามารถแยกประเภทของรหัสคำสั่ง ออกได้เป็นกลุ่มๆ ดังนี้

1. กลุ่มการเคลื่อนย้ายข้อมูล(Data Transfer: Load Exchange, etc.)
2. กลุ่มการคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรก(Arithmetic and - logic: Add, OR, etc)
3. กลุ่มการเลื่อนและหมุนข้อมูล(Shift and Rotate :Shift Left, Right, etc)
4. กลุ่มการกระทำข้อมูลในระดับบิต(Bit Manipulation : Bit set, Reset, etc)
5. กลุ่มการข้ามไปทำโปรแกรมอื่น(Branch : Jump, Call and Return, etc)
6. กลุ่มการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก(Input and Output)
7. กลุ่มการสั่งงานควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ทั่วไป(Basic CPU Control)

การทำงานของคำสั่งแต่ละคำสั่ง จะมีขีดความสามารถทำกระบวนการกับข้อมูลได้ไม่มากนัก เมื่อต้องการออกแบบระบบให้สามารถทำงานไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ก็จะต้องทำการเขียนรหัสคำสั่งต่างๆเรียงต่อกันเป็นกระบวนการที่จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการ

พร้อมกับเก็บรหัสคำสั่งเหล่านั้นเรียงลำดับไว้ในหน่วยความจำ เพื่อให้ซีพียูเรียกใช้รหัสคำสั่งเหล่านั้นเข้ามากระทำที่ละคำสั่งตามลำดับ เกิดเป็นกระบวนการทางข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ วิธีการทำงานตามคำสั่งที่เรียงต่อกันเป็นกระบวนการต่างๆ เรียกว่า การทำงานตามโปรแกรม รหัสคำสั่งที่เขียนเรียงต่อกันในหน่วยความจำก็เรียกว่า โปรแกรม

#### 2.6.4 ภาษาเขียนโปรแกรม (Programming Language)

โปรแกรมที่มีรูปแบบเป็นรหัสคำสั่งของไมโครโพรเซสเซอร์เขียนเรียงต่อกันนั้น เรียกว่า เป็นอะสSEMBลีโปรแกรม ภาษาเครื่อง(Machine Language) เพราะรหัสคำสั่งต่างๆเหล่านั้นเป็นรหัสที่สามารถรับรู้และนำไปปฏิบัติได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ไมโครโพรเซสเซอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละรุ่นและไมโครโพรเซสเซอร์แต่ละเบอร์ ก็จะมีภาษาเครื่องที่แตกต่างกันออกไป การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเครื่องจึงเป็นเรื่องที่ยาก เพราะผู้เขียนจะไม่สามารถจดจำรหัสคำสั่งได้หมด และการตรวจแก้ก็จะทำได้ยาก เพราะรหัสคำสั่งไม่สามารถสื่อความหมายกับผู้เขียนได้ จะสามารถรับรู้ และนำไปปฏิบัติได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ไมโครโพรเซสเซอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละรุ่น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเครื่องจึงเป็นเรื่องที่ยาก เพราะผู้เขียนจะไม่จดจำรหัสคำสั่งได้หมด และการตรวจแก้ก็จะทำได้ยาก เพราะรหัสคำสั่งไม่สามารถสื่อความหมายกับผู้เขียนได้ เพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรม จึงได้ผู้พัฒนาวิธีการใหม่ขึ้นมาแทน โดยใช้รหัสคำย่อในภาษาอังกฤษแทนรหัสคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่อง รหัสคำย่อเหล่านี้ เรียกว่า รหัสนิมิก (Mnemonic Code) เมื่อนำรหัสนิมิกมาเขียนเรียงต่อกันเป็นโปรแกรม ก็จะเรียกว่า โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนี้ไม่สามารถสั่งงานให้ไมโครโพรเซสเซอร์ทำงานได้โดยตรง จึงต้องทำการแปล ภาษาแอสเซมบลีให้เป็น รหัสแอสเซมบลีเสียก่อนเครื่องคอมพิวเตอร์จึงสามารถทำงานตามโปรแกรมที่เครื่องแปลออกมาได้เสียก่อน แต่การแปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่องนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ โดยอาศัยโปรแกรมแปลที่เรียกว่าแอสเซมเบลอร์ (Assembler) ซึ่งเขียนขึ้นเฉพาะสำหรับไมโครโพรเซสเซอร์เบอร์นั้นๆ

นอกจากภาษาแอสเซมบลี ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำ ก็ยังมีภาษาอื่นๆอีก เช่น ภาษาเบสิก (BASIC : Beginner All propose Symbolic Instruction Code) ภาษาปาสกาล (Pascal) และภาษาซี (C Language) ซึ่งเป็นภาษาระดับสูง ภาษาเหล่านี้ ออกแบบมาให้คล้ายคลึงกับภาษามนุษย์ เพื่อให้ผู้เขียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย แต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีเขียนที่กำหนดขึ้นเฉพาะวิธี แต่ในที่สุดการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือไมโครโพรเซสเซอร์ ก็ยังต้องทำงานตามรหัสโปรแกรมที่เป็นภาษาเครื่องอยู่นั่นเอง จึงต้องมีโปรแกรมพิเศษ มาทำหน้าที่แปลภาษาระดับสูงเหล่านี้ให้เป็นภาษาเครื่องโดยมีวิธีที่แตกต่างกันอยู่ 2 วิธีด้วยกัน วิธีแรกทำการแปล ทีละ



คำสั่งแล้วทำตามรหัสคำสั่งแล้วทำตามคำสั่งนั้นทันที โปรแกรมแปลแบบนี้เรียกว่า อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) เป็นวิธีการที่ภาษาเบสิกส่วนมากใช้ วิธีที่สอง ทำการแปลโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อนแล้วจึงนำโปรแกรมภาษาเครื่องนั้นไปใช้งาน โปรแกรมแบบนี้เรียกว่า คอมไพเลอร์ (Compiler) ภาษาปาสการและภาษาซีใช้แบบนี้

**2.7 การวัดและความผิดพลาด(Measurement and Error)**

เนื่องจากความจริงที่ว่า ขั้นตอนดำเนินการของเครื่องวัดที่ใช้ในการวัดจะไม่สมบูรณ์ในทางปฏิบัติดังนั้นจะเกิดความแตกต่างขึ้นระหว่างผลที่ได้จากการวัด และค่าจริงของปริมาณที่ถูกวัด ความแตกต่างนี้จะเรียกว่า ความผิดพลาด (Error) ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถหาความผิดพลาดในการวัดอย่างแน่นอนดังนั้นผลที่ได้จากการวัดจึงไม่แน่นอน ร่วมอยู่ด้วยเสมอ หรืออาจกล่าวได้ว่า มีความผิดพลาดอยู่ในทุกการวัด ถ้าหากความละเอียดของอุปกรณ์เพียงพอ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของมันเท่าไร เราจะค่าที่แตกต่างระหว่างค่าที่วัดสองค่าเสมอ

**2.7.1 นิยามของความผิดพลาด (Error)**

ในการวัดปริมาณหนึ่ง ถ้าหากค่าที่ได้จากการวัดคือ X (เรียกว่าค่าที่วัดได้) และค่าจริงของปริมาณนั้นคือ X<sub>i</sub> (เรียกว่าค่าจริง) เรานิยามความผิดพลาดของการวัด  $\Delta X$  ว่าเป็น ผลต่างค่าที่ได้จากค่าจริง หรือ

$$\Delta X = \text{ค่าที่วัดได้} - \text{ค่าจริง}$$

$$= X_m - X_i$$

ดังนั้นเราได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า

$$X_m \neq X_i$$

ซึ่งหมายถึงการวัดแต่ละครั้งค่าที่ได้จากการวัด X จะแตกต่างไปจากค่าจริง X เสมอ เนื่องจากความผิดพลาดของการวัดเป็นลักษณะจำเพาะหรือบอกถึงคุณภาพของการวัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ถึงแหล่งกำเนิดของความผิดพลาดและการวัด และความเป็นไปได้ของการลดความผิดพลาดดังกล่าวโดยการแยกชนิด ที่มาของความผิดพลาด และการแก้ไขหรือลดความผิดพลาดให้น้อยลงจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

ในการวัดเราจะพบกลุ่มของค่าที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับคำว่า ความผิดพลาด และเป็นค่าที่พบและใช้เสมอๆสำหรับงานด้านการวัด ซึ่งมีนิยามสั้นๆเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ดังนี้

- ความผิดพลาด (Error): Estimated Uncertainty
- ความเที่ยงตรง (Precision): Shape Definition, a Measure of Degree of Repeatability
- ความถูกต้อง (Accuracy): Closeness to Truth

### 1. ความผิดพลาด ค่าแก้ (Corrections) และความผิดพลาดตกค้าง (Residual Error)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัด  $X_m$  จะถูกต้องถ้าหากว่ามันเท่ากับพอดีกับค่าจริง  $X_t$  ของปริมาณที่ถูกวัดโดยปกติค่านี้จะไม่เท่ากัน ผลต่าง  $X_m - X_t$  จะเป็นความผิดพลาดในค่าที่อ่านได้ ดังนั้นค่าแก้จะเป็นลบของค่าความผิดพลาด และถูกกำหนดโดยการวัด โดยบริษัทผู้ผลิตหรือโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เราจะใส่ค่าแก้เข้าไปกับค่าที่อ่านได้ เพื่อชดเชยกับผลของค่าความผิดพลาด และค่าหลังจากการใส่ค่าแก้จะถือเป็นค่าจริงที่วัดได้

### 2. วิธีการวัด (Measurement Method) และกระบวนการวัด (Measurement Processes)

ผลของการวัดจะได้มาจากกระบวนการวัด ซึ่งก็คือ การทำวิธีการวัดที่กำหนดให้เป็นจริง ข้อกำหนดจำเพาะ ของวิธีการวัดจะกล่าวถึง

- ก) ชนิดของมาตรฐานของเครื่องวัด และอุปกรณ์อื่นๆที่สำคัญ
- ข) วิธีการต่อของอุปกรณ์เหล่านี้
- ค) เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่กำหนด
- ง) ขั้นตอนการปฏิบัติ

วิธีการวัดจะต้องกำหนดจำเพาะอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะได้ ค่าจริงจากการวัดที่มีความถูกต้องตามความต้องการ จะต้องมีการอธิบายอย่างละเอียดถึงวิธีการจัดการกับผลกระทบต่างๆ ความผิดพลาดจากการต่อ เงื่อนไขต่างๆ เมื่อมีการใช้เครื่องวัดมาตรฐานหรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเพาะภายใต้เงื่อนไขที่จำเพาะ โดยผู้ทำการที่จำเพาะ เพื่อให้ได้ผลจากการวัด กระบวนการวัดควรจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ

### 3. ความถูกต้อง (Accuracy) และความเที่ยงตรง (Precision)

ในการวัดค่า “ความเที่ยงตรง” และ “ความถูกต้อง” ถือว่าเป็นลักษณะจำเพาะของกระบวนการวัดความถูกต้อง หมายถึงค่าที่วัดได้เข้าใกล้ค่าจริงมากเพียงใด ในขณะที่ความเที่ยงตรงจะมีสองความหมาย ความหมายแรกหมายถึง Sharp Definition หรือสามารถวัดได้ละเอียด เครื่องวัดที่ความละเอียดสูงหมายถึง มันมีสเกลที่แบ่งย่อยละเอียดมากทำให้สามารถอ่านได้ละเอียด ในอีกความหมายหนึ่งคือ ความเที่ยงตรงหมายถึงค่าที่วัดเข้าใกล้กันเพียงใด ในความหมายหลังนี้จะหมายถึง ความคงเส้นคงวา หรือ ความสามารถซ้ำค่าเดิมของผลการวัด เครื่องวัดที่เที่ยงตรงสูง หมายถึง ค่าที่ได้จากการวัดจะมีการกระจายน้อยกว่าเครื่องวัดที่มีความเที่ยงตรงต่ำ ถ้าหากความเที่ยงตรง ที่เครื่องสามารถชี้ค่า ถูกกำหนดเป็น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ของค่าสูงสุดของสเกล การวัดปริมาณเดียวกันภายใต้สภาวะต่างๆ เหมือนกันหลายๆ ครั้งทุกครั้งจะให้อยู่ภายใน 60.5

ปกติผู้เริ่มต้นใช้เครื่องมือวัด จะยอมรับเชื่อถือค่าที่แสดงบนหน้าปัดเขาพยายามอ่านค่า หรือ บันทึกค่าโดยมิได้พิจารณาว่า ความถูกต้องจะสอดคล้องกับความเที่ยงตรงหรือไม่ เมื่อเราต้องการ หาค่าซึ่งมีความถูกต้องถึงระดับหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่เครื่องมือวัดที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงถึงระดับนั้น แต่ความเที่ยงตรงไม่ได้เป็นประกันความถูกต้อง

นอกจากนี้ ในการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับงานด้านการวัดและเครื่องมือวัด เราจะพบคำที่ เกี่ยวข้องกับความถูกต้องและความเที่ยงตรงอย่างใกล้ชิด คำเหล่านี้คือ

ก. การแยกชัด(Resolution or Discrimination) บอกถึงคุณภาพ ซึ่งแสดงลักษณะจำเพาะของ ความสามารถของเครื่องมือวัดในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเล็กๆ ของปริมาณที่ถูกวัด ปกติ จะสามารถเพิ่มความสามารถในการแยกชัดโดยการเพิ่มอัตราการขยายของภาคตรวจรู้ (Sensing) เช่น เราสามารถใช้วงจรขยายสัญญาณเพื่อทำให้สัญญาณที่ต้องการมีขนาดใหญ่ขึ้น บ่อยครั้งในการ แสดงค่าตัวเลขผู้แสดงจะนิยมแบบผิๆ ว่ามันมีความสำคัญในการซ้ค่าเดิม และความถูกต้อง การที่ มีการแยกชัดอย่างเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็น แต่เป็นเงื่อนไขที่ไม่พอเพียงสำหรับเครื่องมือวัดที่ต้องการ

ข. ความไว(Sensitivity) หมายถึงอัตราส่วนของสัญญาณเอาต์พุต (หรือการตอบสนอง) ของ เครื่องวัดต่อการเปลี่ยนแปลงของอินพุต หรือ ค่าวัดที่ถูกต้อง

ค. ความสามารถสอบย้อน(Traceability) ความถูกต้องของเครื่องมือวัดจะขึ้นอยู่กับความรู้ ว่าค่าที่สัมพันธ์อย่างไรกับค่ามาตรฐาน (Standard) ที่ตกลงยอมรับ กระบวนการที่เชื่อมต่อกความ ถูกต้องจากเครื่องมือวัดที่ใช้กับมาตรฐานชั้นต้น เรียกว่าความสามารถสอบย้อน ความถูกต้องเป็นสิ่งที่ ถูกกำหนดให้แก่เครื่องมือวัดโดยความตกลง ก็มันจะไม่ได้มาอย่างอัตโนมัติจากการออกแบบที่ดี แต่เพียงอย่างเดียว

ง. ความเป็นเชิงเส้น(Linearity) บ่อยครั้งที่คิดว่าความถูกต้องถูกนำมาปนกับคำว่า ความเป็น เชิงเส้น ความเป็นเชิงเส้นแสดงว่าค่าที่วัดได้วางตัวอย่างไรบนสเกลที่เป็นเชิงเส้น และ เป็นสัดส่วน สเกลอาจมีความเป็นเชิงเส้นอย่างมากหากมีการไบอัส (Bias) ในความชัน (Slope) หรือมี ออฟเซต (Offset) จากค่าที่ถูกกำหนดตั้งนั้นมันจึงไม่ถูกต้อง

จ. การปรับเทียบ(Calibration) ความถูกต้องจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้น เมื่อกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันหลายกลุ่มใช้หน่วยที่ตกลงใช้เหมือนกันในการแสดงและใช้ผล เขาเหล่านั้นจะไม่สามารถทำงาน ในลักษณะเดียวกัน นอกเสียจากว่า เครื่องมือวัดที่แต่ละคนใช้ถูกตั้งให้อ่านเป็นค่าเดียวกัน เมื่อป้อน ด้วยอินพุตค่าเดียวกัน

## 2.8 เลขนัยสำคัญ (Significant Figures)

ความเที่ยงตรงของการทำการวัดจะประกอบด้วยสองลักษณะจำเพาะ

ก) ความเข้ากันได้

ข) ตัวเลขของเลขนัยสำคัญ




ความเข้ากันได้จะสัมพันธ์กับความสามารถของเครื่องวัด ในการวัดถึงระดับความละเอียดสูงสุดที่ต้องการโดยหน่วยที่กำลังวัด การเข้ากันได้เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นแต่ยังไม่เพียงพอสำหรับการวัดที่ละเอียดเที่ยงตรง ในทางกลับกันเป็นความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า เมื่อใดที่ควรหลีกเลี่ยงการวัดที่มีเลขนัยสำคัญมากเกินไป เช่นเดียวกับน้อยเกินไป

เลขนัยสำคัญ คือ เลขที่บรรจุสาระเกี่ยวกับขนาดของปริมาณ และ จะต้องแตกต่างไปจากเลขทศนิยมธรรมดา ความผิดพลาดธรรมดาต้องกำหนดเป็นค่าตัวเลข โดยที่ตัวเลขที่นัยสำคัญน้อยที่สุด แม้จะเป็นเลขศูนย์ จะให้สาระเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการวัดหรืออาจบอกว่า ตัวเลขหลักสุดท้ายจะแทนด้วยขนาดของความไม่แน่นอน

ในการคำนวณตัวเลข การใช้เลขที่มีจำนวนหลักเกินกว่าส่วนที่มันบรรจุสาระมาคำนวณ จะเป็นการเสียเวลาและหนืดเหนียวเกินความจำเป็น และเป็นการเพิ่ม โอกาสให้คำนวณผิดพลาด

**1. การจำแนกชนิดของความผิดพลาด**

ความผิดพลาดจะปรากฏเสมอในทุกการวัด เนื่อง มาว่าจากเราไม่สามารถทำการวัดโดยไม่มี ความผิดพลาดดังนั้นในการกำหนดรายละเอียดของแต่และการวัด จะต้องรวมถึงความพยายามในการหาขนาดและแหล่งกำเนิดความผิดพลาดของมัน ด้วยเหตุนี้ การมีความเข้าใจและการจำแนกชนิดของความผิดพลาด จึงเป็นขั้นตอนแรกในความพยายามที่จะลดความผิดพลาด ถ้ามีการ ออกแบบและทำการทดลองอย่างดี จะสามารถลดความผิดพลาดสู่ระดับที่ผลกระทบของมันน้อยกว่าค่าที่กำหนดหรือยอมได้ เราสามารถจำแนกชนิดต่างๆของความผิดพลาดได้ดังนี้




รูปที่ 2.19 เปรียบเทียบหน้าปัดของแอมมิเตอร์

1. ความผิดพลาดเนื่องจากผู้ทำการวัด(Gross Errors)
2. ความผิดพลาดแบบเป็นระบบ (Systematic Errors) หรือ ไบอัส (Bias) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น
  - ความผิดพลาดเนื่องจากเครื่องวัด(Instrumental Errors)
  - ความผิดพลาดเนื่องจากสิ่งแวดล้อม(Environmental Errors)
3. ความผิดพลาดคก้าง (Residual Errors) หรือความผิดพลาดแบบแลนดอม (Random Errors)
4. ความผิดพลาดเนื่องจากผู้ทำการวัด

คำว่า Gross หมายถึง ความไม่ประณีต ความไม่มีสามัญสำนึก ความผิดพลาดในกรณีนี้จะมีหลายลักษณะ

- ก) เกิดจากการขาดระมัดระวังหรือ ไม่มีวินัยในการวัด ทำให้อ่านค่าไม่ถูกต้อง เหมาะสม บันทึกค่าที่ได้แตกต่างไปจากค่าที่อ่านได้ ปรับเครื่องไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากการคำนวณผิดพลาด
- ข) เกิดจากขาดความรู้ความเข้าใจในเครื่องวัด ทำให้เลือกเครื่องวัดที่ไม่เหมาะสมกับงาน หรือใช้งานเครื่องวัดเกิดขีดจำกัดของเครื่องวัด
- ค) ขาดความรู้ความเข้าใจในการวัด โดยปกติจะมีสองแนวทางในการปริมาณ นั่นคือ
  - ทำการวัดปริมาณ ในลักษณะที่ปริมาณที่ต้องการวัดนั้น ไม่เปลี่ยนแปลง โดยวิธีที่ใช้
  - ยอมรับความคิดที่ว่า ปริมาณเปลี่ยนแปลงไปโดยกระบวนการวัด แล้วทำการวัดปริมาณที่เปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงทำการแก้ผลเนื่องจากการรบกวน
- ง) ความผิดพลาดในการอ่านค่า(Observation Errors) ในการอ่านเครื่องวัดแบบเข็มชี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งปรากฏ ของเข็มชี้ เนื่องจากตำแหน่งตาของผู้อ่านค่าแตกต่างไป ความผิดพลาดนี้เรียกว่า ความผิดพลาด Parallax วิธีปกติในการกำจัดความผิดพลาดนี้ทำโดยการใช้กระจกติดอยู่ในแนวระนาบเดียวกับสเกลได้เข็มชี้ การอ่านค่าจะต้องพยายามให้เข็มชี้ทับกับภาพให้เข็มชี้จากสเกลของเครื่องวัด



รูปที่ 2.20 ความผิดพลาดเนื่องจากการอ่านค่า

นอกจากนั้นพบว่า จะสามารถลดความผิดพลาดจากการอ่านสเกล ให้น้อยที่สุดได้ เมื่อทั้ง ความกว้างของเข็มชี้ และความกว้างของขีดแบ่งช่อง มีค่าประมาณหนึ่งส่วนสิบของระยะห่าง ระหว่างขีดแบ่งช่อง อัตราส่วนนี้จะพบในเครื่องวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูงมาก สำหรับเครื่องวัดซึ่งสเกลได้ถูกออกแบบมาอย่างดี

### ความผิดพลาดแบบเป็นระบบ

ความผิดพลาดแบบเป็นระบบ คือความผิดพลาดซึ่งยังคงเหมือนเดิม ในการวัดค่าของปริมาณ เดียวกันซ้ำๆกัน

ก) ความผิดพลาดในเครื่องวัด ในส่วนนี้จะกล่าวถึง ต้นเหตุของความผิดพลาดในเครื่องวัด อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้กลไกเบี่ยงเบนเข็มชี้เป็นแสดงผลหรือชี้ค่าสมมูล แม้ว่าต้นเหตุของความ ผิดพลาดบางอย่างที่จะพูดถึงจะไม่มีในกรณีที่ใช้กลไกแสดงผลเป็นตัวเลข แต่ส่วนใหญ่จะคงยัง ปรากฏอยู่ เมื่อผู้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงต้นเหตุของความผิดพลาดของเครื่องวัด จะสามารถเข้าใจได้ว่า ความผิดพลาดของการอ่านค่าที่ได้จากเครื่องวัดจะเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ

ข) ความผิดพลาดเนื่องจากสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่การวัดดำเนินการอยู่ จะ มีอิทธิพลต่อค่าหรือผลการวัดที่ได้ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกระเทือนเทคโนโลยีชีวภาพ และค่าที่วัด รวมถึงอุณหภูมิ ความดัน ความชื้น การสั่นสะเทือน หรือการกระเพื่อมของ แรงดันไฟฟ้ากระแสเหนี่ยวนำของแรงดันไฟฟ้าบ้าน ตัวแปรเหล่านี้เรียกว่า ตัวแปรอิทธิพล (Influence Variable) เนื่องจากมันมี อิทธิพลต่อการวัดโดยตรง

### 1. ความผิดพลาดตกค้างหรือแบบแรนดอม(Random)

ความผิดพลาดแบบแลนดอม คือความผิดพลาดที่มีความแตกต่างกัน เมื่อทำการวัด ปริมาณเดียวกันซ้ำๆกันเกิด Drift, Cyclic หรือรูปแบบอื่นๆที่คาดการณได้ ระหว่างข้อมูลการ วัดที่ทำซ้ำๆกัน ค่าความผิดพลาดที่คงที่ในผลของการวัดที่ซ้ำๆ กัน จะไม่สามารถเห็นได้ จากการวัดข้อมูล เราจะยังไม่ทราบขนาดรวมทั้ง เครื่องหมายของค่าความผิดพลาดจนกว่า จะมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากกระบวนการวัดอื่น หรือวิธีอื่น ผู้ทำการวัดจะต้อง สามารถกำหนดขอบเขตของความผิดพลาดแบบเป็นระบบ เพื่อให้คนอื่นที่จำเป็นต้องใช้ผล การทดลอง (ข้อมูล) เหล่านี้ได้เข้าใจถึงความไม่แน่นอนของข้อมูล

## 2. การลดความผิดพลาดในการวัด

### 2.1 การลดความผิดพลาดเนื่องจากผู้ทำการวัด

ก) มีความรู้ความเข้าใจ สิ่งที่ผู้ทำการวัดทุกคนจะต้องมีคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะจำเพาะ (Characteristic) ขีดจำกัด (Limitation) และสมรรถนะตามปกติของอุปกรณ์วัดทุก

ชั้นที่ใช้จะต้องมีความ เข้าใจทฤษฎีพื้นฐานของการวัด เพื่อสามารถเข้าใจปัญหาด้านการวัดทั้งหมด ที่เผชิญอยู่ผู้ทำการวัดจะต้องมีความสามารถในการเลือกเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ผล กับทฤษฎี

ข) มีเทคนิค เช่น การแทนเครื่องมือที่มีปัญหาด้วยเครื่องมือที่คล้ายกัน การสลับที่กัน ระหว่างเครื่องมือ ที่คล้ายกัน การเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์เพื่อดูผลกระทบของพารามิเตอร์นั้นต่อระบบ การวัดโดยรวมใช้วิธีเป็นอิสระแตกต่างกัน ในการวัดปริมาณเดียวกันใช้การวัดซ้ำปริมาณเดียวกัน เป็นต้น

ค) มีวินัย มีการวางแผนขั้นตอนดำเนินการ มีความสุขรอบคอบในการวัดในการบันทึกค่า โดยตรงอย่างมีระเบียบตามลำดับขั้นที่รายละเอียดทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องในการจัดการวัดรวมถึง เงื่อนไขต่างๆ

## 2.2 การลดความผิดพลาดแบบเป็นระบบ

เนื่องจากลักษณะจำเพาะของความผิดพลาดแบบเป็นระบบคือ ความผิดพลาดชนิดนี้จะมีขนาดและเครื่องหมายที่เหมือนกัน สำหรับทุกๆการวัดที่ซ้ำกัน ถ้าหากเรารู้ขนาดและเครื่องหมาย เราสามารถใส่ค่าแก้ไขเข้าไป ทำให้สามารถกำจัดความผิดพลาดนี้ได้ อย่างไรก็ตามแม้ทำการวัดที่ซ้ำกัน เราจะทราบความหมายของความผิดพลาดเป็นอย่างไร ถ้าหากการวัดโดนรบกวนด้วยไบอัสเดียวกัน วิธีเดียวที่จะสามารถตรวจจับไบอัสนั้นก็คือ ทำการวัดค่าโดยใช้เครื่องวัดอื่นหรือใช้วิธีการอื่น

## 2.3 การลดความผิดพลาดแบบแรนดอม(Random)โดยวิธีการทางสถิติ

จะยังคงมีแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในค่าที่อ่านได้ ซึ่งไม่สามารถหาค่าโดยวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้กับความผิดพลาดแบบเป็นระบบก็คือ แหล่งกำเนิดนี้จะมีขนาดและเครื่องหมายที่แปรไป และเมื่อรวมความผิดพลาดเหล่านี้ผลของมันจะกระทบต่อเครื่องวัดในลักษณะแบบแลนดอม มันเป็นความผิดพลาดที่หลงเหลืออยู่หลังจากคิดความผิดพลาดแบบเป็นระบบแล้ว ในเครื่องวัดบางแบบเราจะไม่สังเกตเห็นความผิดพลาดแบบแลนดอม แต่เครื่องมือที่มีความละเอียดสูงเราจะพบเห็นความกระจายของค่าที่อ่านได้ เราจะสามารถนำวิธีการทางสถิติมาใช้หาค่าประมาณที่ดีที่สุดของขนาดจริงของค่าที่กระจาย