

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการงานการสร้างเครื่องวัดองศาสามมเอียง มีวิธีการดำเนินงานดังนี้

1. การออกแบบเครื่องวัดองศาสามมเอียง
2. การสร้างเครื่องวัดองศาสามมเอียง
3. การทดลองเพื่อหาค่าความผิดพลาดของเครื่องวัดองศาสามมเอียง


3.1 การออกแบบเครื่องวัดองศาสามมเอียง

การออกแบบเครื่องวัดองศาสามมเอียงจะแบ่งการออกแบบทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน หลักๆ ดังนี้

1. การออกแบบตัวกล่องของเครื่องวัดองศาสามมเอียง
2. การออกแบบวงจรของเครื่องวัดองศาสามมเอียง
3. การออกแบบวงจรแปลงสัญญาณ
4. การออกแบบระบบแสดงผล

3.1.1 การออกแบบตัวกล่องของเครื่องวัดองศาสามมเอียง

ตัวกล่องของเครื่องวัดองศาสามมเอียง จะออกแบบให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20 เซนติเมตร \times 20 เซนติเมตร โดยทำการติดตั้งโปเทนทิโอมิเตอร์ ไว้ที่มุมด้านบนของตัวกล่องดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แสดงขนาดของตัวกล่องที่ทำการออกแบบ

3.1.2 การออกแบบวงจรของเครื่องวัดความถี่

วงจรของเครื่องวัดความถี่ที่ทำการออกแบบจะใช้วงจร เรกยูเลต(Regulate) ซึ่งเป็นวงจรจ่ายแรงดันที่สามารถปรับแรงดันได้ตามช่วงของแรงดันที่เราต้องการได้ โดยจะออกแบบให้จ่ายแรงดันได้สองแรงดันในวงจรเดียว แรงดันแรกจ่ายให้กับวงจรแปลงสัญญาณที่แรงดันคงที่ 5 V แรงดันที่สองจ่ายให้กับอินพุตของโปรเทนทิโอมิเตอร์โดยเป็นแรงดันที่สามารถปรับค่าได้ เพื่อให้ได้ช่วงของสัญญาณเอาต์พุตจากตัวโปรเทนทิโอมิเตอร์ตามที่ต้องการ เพื่อส่งไปแปลงสัญญาณต่อไป โดยใช้สมการของโปรเทนทิโอมิเตอร์ในการคำนวณช่วงแรงดันเอาต์พุตที่ต้องการ เพื่อที่จะใช้ในการออกแบบแรงดันอินพุตที่ต้องจ่ายให้กับโปรเทนทิโอมิเตอร์โดยใช้สมการ 3.1

$$E_{in} = \frac{X_f}{X_i} \times E_{out} \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

โดยที่

E_{out} = ช่วงแรงดันเอาต์พุตของโปรเทนทิโอมิเตอร์

E_{in} = แรงดันอินพุตของโปรเทนทิโอมิเตอร์

X_i = ช่วงความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงของโปรเทนทิโอมิเตอร์

X_f = ความต้านทานรวมของโปรเทนทิโอมิเตอร์ = 1000 Ω

จากการวัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของโปรเทนทิโอมิเตอร์ ที่ 0 - 90 องศา จะได้ การเปลี่ยนแปลงความต้านทานอยู่ในช่วง 314 - 630 Ω ซึ่งสามารถนำมาหาช่วงแรงดันเอาต์พุตที่ต้องการได้ดังนี้

จากความละเอียดของตัวแปลงสัญญาณ A/D (อนาล็อกเป็นดิจิทัล) ซึ่งเท่ากับ 8 บิต

จะได้ $2^8 - 1 = 256 - 1 = 255$ สัญญาณ (รวมสัญญาณ 0 ด้วย)

เนื่องจากช่วงการอ่าน (input) อยู่ระหว่าง 0-5 V ดังนั้น

อินพุต $\frac{5}{255} = 0.0196$ V A/D อ่านได้ 1 องศา


ดังนั้นที่ 90 องศาโปรเทนทิโอมิเตอร์จะจ่ายแรงดันออกมา $0.0196 \times 90 = 1.76$ V

ดังนั้นจากสมการ 3.1 จะได้

$$E_{in} = \frac{1000}{630 - 314} \times 1.76 = 5.57 \text{ V}$$

3.1.3 การออกแบบวงจรแปลงสัญญาณ

เลือกใช้ไอซี A/D เบอร์ ADC 0820 (8 บิต) และไอซีแลคเคอร์ เบอร์ DM74LS374 และเบอร์ 74HC573N โดยส่งสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ตพริ้นเตอร์(25พิน) และเนื่องจากตัวพอร์ตพริ้นเตอร์ เป็นพอร์ตแบบขนานรับสัญญาณได้ครั้งละ 5 บิต แต่สัญญาณที่เราได้จากไอซี A/D คือ 8 บิต จึงต้องออกแบบให้ตัวพอร์ตรับสัญญาณสองครั้ง ครั้งละ 4 บิต ในหนึ่งรอบของการอ่านสัญญาณ โดยมีการส่งสัญญาณควบคุมการอ่านในแต่ละครั้งด้วยโปรแกรมในการอ่านสัญญาณแต่ละรอบ ดังที่แสดงในรูป 3.2



รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะการควบคุมการอ่านข้อมูลจากวงจรแปลงสัญญาณ


3.1.4 การออกแบบระบบแสดงผล

จะออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโปรแกรมวิซวลเบสิก 6 (Visual basic v. 6) ในการควบคุมการรับส่งข้อมูลจากวงจรแปลงสัญญาณ และทำการประมวลผลเพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการในการนำไปแสดงผลต่อไป เนื่องจากการรับส่งสัญญาณจะเป็นแบบเลขฐาน 2 แต่การเขียนโปรแกรมจะใช้เลขฐาน 10 ในการเขียนดังนั้น ในการออกแบบเราจะทำการออกแบบโดยใช้เลขฐาน 2 เป็นหลัก โดยการทำงานจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

1. การส่งข้อมูล
2. การรับข้อมูล
3. ประมวลผลและเก็บข้อมูล
4. ประมวลผลและแสดงผล

1. การส่งข้อมูล(Output data)

จะให้โปรแกรมทำการส่งข้อมูลเป็นลอจิกผ่านพอร์ตพริ้นเตอร์(25พิน) โดยใช้ พิน 2,3,4,5 และ 6 ส่งข้อมูลเป็นลอจิก 5 บิต ดังรูป 3.3



รูปที่ 3.3 แสดงการส่งข้อมูลด้วยพอร์ตพริ้นเตอร์(25พิน)

ในการส่งข้อมูล 1 ครั้งจะส่งออกไป 5 บิต โดย 1 รอบของการอ่านค่าจะมีการส่งข้อมูลทั้งหมด 3 ครั้งเป็นเลขฐาน 2 ตามลำดับดังนี้ โดยเลขในวงเล็บคือเลขฐาน 10

ส่วนแรก	ส่ง 11111(31)	ให้ADC 0820 อ่านและเก็บข้อมูลไว้	
	ส่ง 11110(30)	ให้ADC 0820 ส่งข้อมูลออกไป	
ส่วนที่สอง	ส่ง 11100(28)	ให้ 374 อ่านและเก็บข้อมูลไว้	} บิต 573
	ส่ง 11000(24)	ให้ 374 ส่งข้อมูลออกไป	
ส่วนที่สาม	ส่ง 10110(22)	ให้ 573 อ่านและเก็บข้อมูลไว้	} บิต 374
	ส่ง 00110(6)	ให้ 573 ส่งข้อมูลออกไป	

2. การรับข้อมูล(Input data)

การรับข้อมูลจะรับข้อมูล 2 ครั้ง ในหนึ่งรอบการอ่าน โดยรับครั้งละ 4 บิต จะรับข้อมูลจากตัวไอซี 374 ก่อนตามด้วย 573 ตามลำดับดังนี้

การส่งข้อมูล

- ส่วนแรก \Rightarrow ADC 0820 อ่านและส่งข้อมูลไปที่ 374 และ 573
- ส่วนที่สอง \Rightarrow คอมพิวเตอร์รับข้อมูลจาก 374
- ส่วนที่สาม \Rightarrow คอมพิวเตอร์รับข้อมูลจาก 573

3. ประมวลผลและเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการแปลงสัญญาณจะรับมา 2 ข้อมูล ข้อมูลละ 4 บิต โดยข้อมูลที่ได้จาก ไอซี 374 จะเป็นข้อมูลบิตต่ำ ส่วนข้อมูลไอซี 573 จะเป็นข้อมูลบิตสูง ในการอ่านข้อมูลแต่ละครั้งจากพอร์ตพรีนเตอร์(25พิน) ตัวคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลมาเป็น 8 บิต โดยที่ข้อมูลที่อ่านได้จาก ไอซี 374 และ 573 จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในบิตที่ 4 – 7 โดยบิตที่ 8 จะเป็น 0 ส่วน บิตที่ 1 – 3 จะเป็น 111 ดังนั้นเราจึงต้องมีการคำนวณเพื่อกำหนดให้ข้อมูลจากไอซี 374 เป็น 4 บิตแรก และข้อมูลจาก 573 เป็น 4 บิตหลัง ด้วยการคำนวณดังนี้


		ข้อมูล
		374 □□□□
		573 ○○○○
ไอซี	ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านได้	
374	□□□□ 111	
573	○○○○ 111	
การคำนวณ		
	$\square\square\square\square 111 - 111(7) = \square\square\square\square 000$	
	$\circ\circ\circ\circ 111 - 111(7) = \circ\circ\circ\circ 000$	
	$\square\square\square\square 000 / 1000(8) = \square\square\square\square = X$	
	$\circ\circ\circ\circ 000 / 1000(8) = \circ\circ\circ\circ$	
	$\circ\circ\circ\circ \times 10000(16) = \circ\circ\circ\circ 0000 = Y$	
	$\circ\circ\circ\circ 0000 (Y)$	} ได้ข้อมูล 8 บิต
	+	
	$0000\square\square\square\square (X)$	
	= $\circ\circ\circ\circ\square\square\square\square = Z$	

สุดท้ายเราจะได้ข้อมูลทั้งหมด 8 บิตที่อ่านได้จากตัว ADC 0820

4. ประมวลผลข้อมูลและแสดงผล

คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลที่เป็นเลขฐาน 2 แล้วแปลงเลขฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10 ในโปรแกรมวิซวลเบสิก 6 ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วง 0 – 255 โดยเราจะนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับมุมเอียง และทำการคำนวณเพื่อให้โปรแกรมแสดงผลออกมาเป็นองศาตามเอียงดังที่เราต้องการ ตัวเลขที่อ่านได้ที่ 0 องศา กับ 90 องศา ต้องมีความแตกต่างเท่ากับ 90 องศาพอดี จากนั้นนำตัวเลขที่อ่านได้ที่ 0 องศา มาหักลบออกไป ตัวเลขจะแสดงผลที่ 0 เมื่อมุมอยู่ที่ 0 องศา และ 90 เมื่อมุมอยู่ที่ 90 องศา

การเขียน โปรแกรมจะเป็นไปตามรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 แสดงแผนผัง (Flow chart)ที่จะใช้เขียน โปรแกรม

3.2 การสร้างเครื่องวัดคุณสมบัติของดิน


การสร้างเครื่องวัดคุณสมบัติของดินนั้นจะแบ่งการสร้างออกเป็น 4 ส่วน ตามที่ได้ออกแบบไว้ดังนี้

1. สร้างตัวกล่องของเครื่องวัดคุณสมบัติของดิน
2. สร้างวงจรเรกเกิลเตอร์ของเครื่องวัดคุณสมบัติของดิน
3. สร้างวงจรแปลงสัญญาณ
4. เขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยโปรแกรมวิซวลเบสิก 6
5. ประกอบเป็นตัวเครื่อง

3.2.1 สร้างตัวกล่องของเครื่องวัดคุณสมบัติของดิน


ทำการสร้างกล่องที่มีลักษณะดีให้เลี่ยมตามขนาดที่ออกแบบโดยมีอุปกรณ์หลักๆดังนี้

1. โปเทนทิโอมิเตอร์แบบหมุน 1 รอบความต้านทานสูงสุด 1 กิโลโอห์ม




รูปที่ 3.5 โปเทนทิโอมิเตอร์

2. เหล็กถ่วงน้ำหนักใช้เหล็กตันทรงกระบอกน้ำหนัก 700 กรัม ดังรูปที่ 3.6 โดยทำการเชื่อมที่ปลายเหล็กกับแขนถ่วงน้ำหนักที่ใช้ตัวสกรูมาทำโดยการนำมาตัดแล้วก็ใช้กาวต่อกัน




รูปที่ 3.6 เหล็กถ่วงน้ำหนัก

นำมาประกอบกัน โดยใช้กาวติดพวกพลาสติกและใช้น็อตเป็นตัวยึดตัวกล่องกับ โพรเทนท์-
โอมิเตอร์ และยึดระหว่างเพลลาของตัว โพรเทนท์โอมิเตอร์กับแกนถ่วงน้ำหนักดัง รูปที่ 3.7(ก) และ
รูปที่ 3.7 (ข)




3.7 (ก) แสดงด้านหน้าของตัวกล่อง




3.7 (ข) แสดงด้านหลังของตัวกล่อง

3.2.2 สร้างวงจรเรกูเลตของเครื่องวัดตองสามมอเอียง ออกแบบวงจรเรกูเลตดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 แสดงวงจรเรกูเลต


สร้างวงจรเรกเรตคังรูปที่ 3.9




รูปที่ 3.9 แสดงวงจรเรกเรตคังที่สร้างขึ้น

3.2.3 สร้างวงจรแปลงสัญญาณ

สร้างวงจรแปลงสัญญาณคังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10(ก) แสดงการต่อวงจรแปลงสัญญาณโดยใช้บอร์ด



รูปที่ 3.10(ข) แสดงวงจรแปลงสัญญาณ

3.2.4 เขียนโปรแกรมแสดงผล

ทำการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมวิซวลเบสิกเวอร์ชัน 6 (visual basic v. 6) โดยทำการเขียนโปรแกรมให้มีขั้นตอนการทำงานตามแผนผังที่ได้ออกแบบไว้ โปรแกรมที่เขียนขึ้นจะมีโค้ด (code) โปรแกรมอยู่ 2 โค้ด คือโค้ดโปรแกรมควบคุมรูปแบบฟอร์ม (Form) และโค้ดโปรแกรมที่ใช้รองรับการรับส่งข้อมูลสำหรับวิซวลเบสิก 6

1. โค้ดโปรแกรมควบคุมรูปแบบฟอร์ม

```
Private Sub Timer1_Timer()
    Dim i, x, y, z, u
    Out Val("&H378"), Val("31") ' read adc
    Out Val("&H378"), Val("30")
    Out Val("&H378"), Val("31") ' read adc
    Out Val("&H378"), Val("30")
    Out Val("&H378"), Val("28") ' select port 374
    Out Val("&H378"), Val("24") ' load data 374
    Out Val("&H378"), Val("28") ' select port 374
    Out Val("&H378"), Val("24") ' load data 374
```

```
i = Inp(Val("&H379")) ' read data 374x = (i - 7) / 8 ' data 374
```

```
Out Val("&H378"), Val("22") ' select port 573
```

```
Out Val("&H378"), Val("6") ' load data 573
```

```
Out Val("&H378"), Val("22") ' select port 573
```

```
Out Val("&H378"), Val("6") ' load data 573
```

```
i = Inp(Val("&H379")) ' read 573
```

```
y = (i - 7) / 8 ' data 573
```

```
z = y * 16 + x ' total 573 + 374
```

```
LED1.Number = z ' display led form adc
```

```
A = z - 92 ← ตั้งศูนย์ของระบบที่ 0 องศา
```

```
LED2.Number = A ' display led to show angle
```

```
End Sub
```

2. โค้ดโปรแกรมที่ใช้รองรับการรับส่งข้อมูล


```
Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" _
```

```
Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
```

```
Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" _
```

```
Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
```


เขียนโค้ดลงใน โปรแกรมวิซวลเบสิก 6 จะได้รูปแบบหน้าต่างของโปรแกรมดังรูป 3.11



แสดงตัวเลขที่อ่านจาก
วงจรแปลงสัญญาณ
(LED 1)

แสดงตัวเลขที่ออกมาเป็น
องศาหมุนเรียบร้อยแล้ว
(LED2)


รูปที่ 3.11(ก) แสดงรูปแบบฟอร์มของโปรแกรม



รูปที่ 3.11(ข) แสดงโค้ดโปรแกรมที่ใช้รองรับการรับส่งข้อมูล




รูปที่ 3.11(ค) แสดงโค้ดโปรแกรมควบคุมรูปแบบฟอร์ม



รูปที่ 3.11(ง) แสดงหน้าต่างของโปรแกรมเมื่อทำการรัน(Run) โปรแกรม

3.2.5 ประกอบเป็นตู้เครื่อง

นำแต่ละส่วนมาประกอบกันดังรูปที่ 3.12




รูปที่ 3.12 แสดงแผนผังการประกอบเครื่อง



รูปที่ 3.13 แสดงการประกอบเครื่องตามแผนผังรูปที่ 3.12


3.3 การทดลองเพื่อหาค่าความผิดพลาดของเครื่องวัดองศาหมุนเอียง

ทำการทดสอบโดยการวัดความต้านทานของโปรเทนทิโอมิเตอร์ที่ประกอบอยู่กับตัวกล่องของเครื่องวัดองศาหมุนเอียงเมื่อมุมเปลี่ยนไป โดยยังไม่ต่อกับวงจรใดๆ ด้วยการปรับมุมเป็นตัวทดสอบดังรูปที่ 3.14 แล้วใช้ระดับน้ำในการตั้งมุมที่ 0 องศา และ 90 องศา ทำการวัดโดยปรับมุมเอียงขึ้นทีละ 5 องศา ทดสอบ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะวัดทั้งขาไปคือ 0 – 90 องศา และขากลับคือ 90 – 0 องศาหาค่าเฉลี่ยออกมา



รูปที่ 3.14 แสดงการตั้งมุมโดยใช้ระดับน้ำเทียบกับใบวัดมุมที่ 0 และ 90 องศา

ทำการต่อวงจรจ่ายแรงดันให้กับ โปรเทนทิโอมิเตอร์แล้ววัดแรงดันขาออกของ โปรเทนทิโอมิเตอร์โดยใช้ ออสซิลอสโคป(Oscilloscope read out)เพื่อทดสอบสัญญาณรบกวนที่แรงดันขาออกของโปรเทนทิโอมิเตอร์ดังรูปที่ 3.15




รูปที่ 3.15 แสดงการวัดแรงดันด้วยออสซิลอสโคป


ทำการต่อวงจรแสดงผลจากนั้น ทำการวัดมุมทีละ 5 องศา เทียบการแสดงผลที่จอกอมพิวเตอร์พร้อมกันวัดแรงดันไฟฟ้าออกมาโดยใช้มัลติมิเตอร์เป็นตัววัด ทำการทดสอบโดย

เก็บข้อมูลซ้ำจำนวน 3 ครั้ง นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์เพื่อคุณสมบัติของเครื่องวัดองศาหมุนเอียงในประเด็นต่างๆ คือ

1. ฮิสเทอรีซิส(Hysteresis)ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของโปรเทนทิโอมิเตอร์
2. การเปลี่ยนแปลงแรงดันขาออกของโปรเทนทิโอมิเตอร์และความไว(sensitivity)
3. การเกาะกลุ่มและความซ้ำได้ (Repeatability) ของแรงดันขาออกของโปรเทนทิโอมิเตอร์
4. ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของแรงดันขาออกของโปรเทนทิโอมิเตอร์



รูปที่ 3.16(ก) แสดงตัวทดสอบมุมเอียงที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่ 3.16(ข) แสดงการปรับมุมเอียงเพื่อทดสอบการแสดงผล