

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ใบรับรองโครงการ	ก
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ญ
ลำดับสัญลักษณ์	ผ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน	1
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ	1
1.5 ขอบเขต	1
1.6 สถานที่ในการดำเนินการวิจัย	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	
2.1 บทนำ	3
2.2 การออกแบบเครื่องมือ	4
2.2.1 จุดประสงค์ของการออกแบบเครื่องมือ	4
2.2.2 การวางแผนสำหรับการออกแบบ	4
2.2.3 ขอบเขตการออกแบบเครื่องมือ	5
2.2.4 การออกแบบ	5

สารบัญ (ต่อ)

เนื้อหา	หน้า
2.2.5 การตรวจสอบ	5
2.2.6 การวิเคราะห์ก่อนการออกแบบ	5
2.3 การวางแผนการออกแบบจิกและฟิกซ์เจอร์	6
2.4 ชนิดและหน้าที่ของจิกและฟิกซ์เจอร์	6
2.4.1 จิกและฟิกซ์เจอร์	6
2.4.2 ชนิดของจิก	7
2.4.3 ชนิดของฟิกซ์เจอร์	14
2.4.4 ประเภทของฟิกซ์เจอร์	19
2.5 หลักการของการสร้างจิกและฟิกซ์เจอร์	19
2.5.1 โครงสร้างลำตัวของจิกและฟิกซ์เจอร์	19
2.5.2 อุปกรณ์สำหรับยึดงาน	19
2.6 วัสดุที่ใช้ทำจิกและฟิกซ์เจอร์	19
2.6.1 คุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุที่ใช้ทำจิกและฟิกซ์เจอร์	20
2.7 หลักการของการกำหนดตำแหน่งและการรองรับชิ้นงาน	20
2.7.1 การอ้างอิง	20
2.7.2 การกำหนดตำแหน่งและตัวกำหนดตำแหน่ง	20
2.7.3 ค่าผิดพลาดที่ยอมรับให้ใช้ได้	20
2.7.4 แนวการเคลื่อนที่	21
2.7.5 การจำกัดการเคลื่อนที่	22
2.7.6 การกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน	22
2.8 แบบครออิงของจิกและฟิกซ์เจอร์	23
2.8.1 ครออิงแบบประกอบรวม (Assembly)	23
2.8.2 ครออิงแบบแยกส่วน (Detail)	24
2.8.3 การใช้ข้อความบนครออิง	24
2.8.4 การกำหนดขนาดบนครออิง	25

สารบัญ (ต่อ)

เนื้อหา	หน้า
2.9 การแนะนำโปรแกรมเขียนแบบ	26
2.10 การออกแบบเครื่องจักรกล	28
2.10.1 การออกแบบสปริง	28
2.10.2 การออกแบบลิ้มและสลัก	33
2.10.3 การออกแบบเพลลา	39
2.10.4 การออกแบบเฟือง	42
บทที่ 3 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์	
3.1 ขั้นตอนดำเนินการ	46
3.2 ศึกษาข้อมูลและวิธีเกี่ยวกับการออกแบบ	46
3.3 ศึกษา Painting Color and Printing Color Test Method	46
3.4 ศึกษาโปรแกรมในการเขียนแบบ	47
3.5 ศึกษาขนาดชิ้นงานตัวอย่าง	47
3.6 ภาพสเก็ตของชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับกระบวนการทดสอบแผ่นตัวอย่างสี่	48
3.7 การคำนวณด้าน Machine Design	77
3.7.1 การเลือกขนาดสปริง	77
3.7.2 การเลือกขนาดลิ้ม	79
3.7.3 การเลือกขนาดเพลลา	80
3.7.4 การเลือกขนาดเฟือง	80
3.8 แบบของชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับกระบวนการทดสอบแผ่นตัวอย่างสี่	81
3.9 การวิเคราะห์ข้อมูล	109
3.10 เอกสารประกอบการใช้งานสำหรับอุปกรณ์	109

สารบัญ (ต่อ)

เนื้อหา	หน้า
บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
4.1 สรุปผลการดำเนินงาน	110
4.2 ปัญหาที่เกิดขึ้น	110
4.3 แนวทางในการแก้ปัญหา	110
4.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา	110
บรรณานุกรม	111
ภาคผนวก	112
ภาคผนวก ก Painting Color and Printing Color Test Method	113
ภาคผนวก ข มาตรฐานในการเรียก Screw ของญี่ปุ่น	119
ภาคผนวก ค รายละเอียดวัสดุ	122
ภาคผนวก ง คุณสมบัติทางกลของโลหะและอโลหะ	127
ประวัติผู้วิจัย	139

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน	2
ตารางที่ 3.1 Drawing and Operation List	81
ตารางที่ ข.1 มาตรฐานในการเรียก Screw ของญี่ปุ่น	119
ตารางที่ ค.1 แสดงรายละเอียดวัสดุชนิดแผ่นเรียบ	121
ตารางที่ ค.2 แสดงรายละเอียดวัสดุชนิดท่อตัน	122
ตารางที่ ค.3 แสดงรายละเอียดวัสดุสกรู	123
ตารางที่ ค.4 แสดงรายละเอียดวัสดุสกรู	124
ตารางที่ ค.5 แสดงรายละเอียดวัสดุสกรู	124
ตารางที่ ง.1 แสดงคุณสมบัติทางกลของลวดสปริง	126
ตารางที่ ง.2 แสดงค่าประมาณของความยาวอิสระและความยาวแข็งตัวของลวดสปริง	126
ตารางที่ ง.3 แสดงค่าความเค้นออกแบบสำหรับวัสดุสปริง	127
ตารางที่ ง.4 แสดงขนาดลิ้มมาตรฐานที่ใช้กับเพลานขนาดต่างๆ	127
ตารางที่ ง.5 แสดงขนาดระบุของเพลาดตามมาตรฐาน ISO/R775-1969	128
ตารางที่ ง.6 แสดงค่าตัวประกอบความล้า	128
ตารางที่ ง.7 แสดงขนาดเพื่องมาตรฐาน	129
ตารางที่ ง.8 แสดงมาตรฐานของพื้นเพื่อง	129
ตารางที่ ง.9 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อบางชนิด	130
ตารางที่ ง.10 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม	132
ตารางที่ ง.11 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าที่ชุบแข็งได้	134
ตารางที่ ง.12 แสดงตัวประกอบความหนาแน่นสำหรับร่องลิ้ม	136

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงจิกคว้านรู	7
รูปที่ 2.2 แสดงการทำงานต่างๆ โดยใช้จิกเจาะรู	7
รูปที่ 2.3 แสดงจิกแบบทิ่มเพลา	8
รูปที่ 2.4 แสดงจิกแบบแผ่น	9
รูปที่ 2.5 แสดงจิกแบบแซนวิช	9
รูปที่ 2.6 แสดงจิกแบบแผ่นมุมฉาก	10
รูปที่ 2.7 แสดงจิกแบบแผ่นปรับมุม	10
รูปที่ 2.8 แสดงจิกแบบกล่อง	11
รูปที่ 2.9 แสดงจิกแบบแซลเนล	11
รูปที่ 2.10 แสดงจิกแบบฝ่าปัด	12
รูปที่ 2.11 แสดงจิกแบบหัวแบ่ง	12
รูปที่ 2.12 แสดงจิกแบบแคร่	13
รูปที่ 2.13 แสดงจิกแบบหลายตำแหน่ง	14
รูปที่ 2.14 แสดงฟิกซ์เจอร์แบบแผ่น	15
รูปที่ 2.15 แสดงฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นตั้งฉาก	15
รูปที่ 2.16 แสดงฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นปรับมุม	16
รูปที่ 2.17 แสดงฟิกซ์เจอร์แบบปากกา	16
รูปที่ 2.18 แสดงฟิกซ์เจอร์แบบหัวแบ่ง	17
รูปที่ 2.19 แสดงชิ้นงานที่ถูกกระทำโดยฟิกซ์เจอร์แบบหัวแบ่ง	17
รูปที่ 2.20 แสดงฟิกซ์เจอร์แบบคูเพิล	18
รูปที่ 2.21 แสดงโปรไฟล์	18
รูปที่ 2.22 แสดงความสัมพันธ์กันของค่าที่ขอมอบได้ระหว่างชิ้นงานกับจิก	21
รูปที่ 2.23 แสดงแนวของการเคลื่อนที่	21
รูปที่ 2.24 แสดงสลัก 3 ตัวที่จำกัดการเคลื่อนที่ 5 ทิศทาง	22
รูปที่ 2.25 แสดงแบบครอจิงประกอบรวม	23
รูปที่ 2.26 แสดงแบบครอจิงแบบแยกส่วน	24

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.27 แสดงการใช้ข้อความกำหนดขนาด	24
รูปที่ 2.28 แสดงการกำหนดขนาดแบบขนาดจำกัด	25
รูปที่ 2.29 แสดงการกำหนดขนาดแบบอิงขนาดหลัก	26
รูปที่ 2.30 แสดงแผนผังขั้นตอนการออกแบบ	27
รูปที่ 2.31 แสดงสปริงชด	30
รูปที่ 2.32 แสดงค่าตัวประกอบความหนาแน่นสำหรับ สปริงชดรับแรงดึงและรับแรงกด	31
รูปที่ 2.33 ปลายสปริงชดรับแรงกด	32
รูปที่ 2.34 ระบุขนาดตัวของสปริงชด	33
รูปที่ 2.35 ลิ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้าและลิ่มสี่เหลี่ยมจัตุรัส	33
รูปที่ 2.36 ลิ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้าและลิ่มสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเรียวก	34
รูปที่ 2.37 ลิ่มแบน	34
รูปที่ 2.38 แซดเคิลลีย์	35
รูปที่ 2.39 ลิ่มวงเคื่อน	35
รูปที่ 2.40 แทนเงินเชือกลีย์	36
รูปที่ 2.41 สปลาสน์	36
รูปที่ 2.42 ลิ่มกลมหรือสลัก	37
รูปที่ 2.43 แรงบนรอยต่อด้วยลิ่ม	38
รูปที่ 2.44 แสดงเพลาอยู่ภายใต้แรงต่างๆ	40
รูปที่ 2.45 แสดงการเรียกชื่อส่วนของฟันเฟือง	43
รูปที่ 3.1 แสดงขนาดชิ้นงานตัวอย่าง	47
รูปที่ 3.2 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-025	49
รูปที่ 3.3 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-024	50
รูปที่ 3.4 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-023	51
รูปที่ 3.5 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-001	52
รูปที่ 3.6 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-002	53

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 3.7 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-003	54
รูปที่ 3.8 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-004	55
รูปที่ 3.9 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-005	57
รูปที่ 3.10 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-006	58
รูปที่ 3.11 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-007	59
รูปที่ 3.12 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-008	60
รูปที่ 3.13 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-009	61
รูปที่ 3.14 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-010	62
รูปที่ 3.15 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-011	63
รูปที่ 3.16 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-012	64
รูปที่ 3.17 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-013	65
รูปที่ 3.18 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-014	66
รูปที่ 3.19 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-015	68
รูปที่ 3.20 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-016	69
รูปที่ 3.21 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-017	70
รูปที่ 3.22 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-018	71
รูปที่ 3.23 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-019	72
รูปที่ 3.24 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-020	73
รูปที่ 3.25 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-021	74
รูปที่ 3.26 แสดงภาพสเก็ท Part No.PUY-022	75
รูปที่ 3.27 แสดง Part No.PUY-026	83
รูปที่ 3.28 แสดง Part No.PUY-025	84
รูปที่ 3.29 แสดง Part No.PUY-024	85
รูปที่ 3.30 แสดง Part No.PUY-023	86
รูปที่ 3.31 แสดง Part No.PUY-022	87
รูปที่ 3.32 แสดง Part No.PUY-021	88

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 3.33 แสดง Part No.PUY-020	89
รูปที่ 3.34 แสดง Part No.PUY-019	90
รูปที่ 3.35 แสดง Part No.PUY-018	91
รูปที่ 3.36 แสดง Part No.PUY-017	92
รูปที่ 3.37 แสดง Part No.PUY-016	93
รูปที่ 3.38 แสดง Part No.PUY-015	94
รูปที่ 3.39 แสดง Part No.PUY-014	95
รูปที่ 3.40 แสดง Part No.PUY-013	96
รูปที่ 3.41 แสดง Part No.PUY-012	97
รูปที่ 3.42 แสดง Part No.PUY-011	98
รูปที่ 3.43 แสดง Part No.PUY-010	99
รูปที่ 3.44 แสดง Part No.PUY-009	100
รูปที่ 3.45 แสดง Part No.PUY-008	101
รูปที่ 3.46 แสดง Part No.PUY-007	102
รูปที่ 3.47 แสดง Part No.PUY-006	103
รูปที่ 3.48 แสดง Part No.PUY-005	104
รูปที่ 3.49 แสดง Part No.PUY-004	105
รูปที่ 3.50 แสดง Part No.PUY-003	106
รูปที่ 3.51 แสดง Part No.PUY-002	107
รูปที่ 3.52 แสดง Part No.PUY-001	108
รูปที่ ก.1 แสดงรูปการทดสอบการหลุดลอก (Peeling test)	114
รูปที่ ก.2 แสดงรูปการทดสอบ Cross-Cut peeling test	115
รูปที่ ก.3 แสดงรูปตัวอย่างการเหลาดินสอที่ใช้ในการทดสอบ Pencil Hardness	115
รูปที่ ก.4 แสดงรูปการทดสอบ Pencil Hardness	116
รูปที่ ก.5 แสดงรูปการทดสอบ Sand Rubber Eraser Abrasion Test	116

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ ค.1 แสดงรูปขนาดวัสดุแผ่นเรียบ	121
รูปที่ ค.2 แสดงขนาดวัสดุชนิดท่อตัน	122
รูปที่ ง.1 แสดงตัวประกอบของผิวสำเร็จสำหรับเหล็กกล้า	136
รูปที่ ง.2 แสดงแผนภูมิความไวของรอยเจาะสำหรับเหล็กกล้า และอลูมิเนียมผสมเหนียวที่อยู่ภายใต้การตัดกลับไป กลับมาหรือการดึงกดสลับกันในแนวนอน ในกรณีที่ รัศมีรอยเจาะโตกว่าในรูป ให้หาค่า q ที่รัศมี $r=4$ mm	137
รูปที่ ง.3 แสดงแผนภูมิความไวของรอยเจาะชิ้นงานที่อยู่ภายใต้ การบิดกลับไปกลับมา ในกรณีที่รัศมีรอยเจาะโตกว่าในรูป ให้หาค่า q ที่รัศมี $r=4$ mm	137
รูปที่ ง.4 แสดงเพลลาที่มีรูเจาะในแนวรัศมี	138

ลำดับสัญลักษณ์

σ_u	คือ ความต้านแรงดึงต่ำสุด	หน่วย kN/mm^2
τ_n	คือ ความต้านแรงเฉือนทนทาน	หน่วย kN/mm^2
d	คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	หน่วย mm
E	คือ โมดูลัสความยืดหยุ่น	หน่วย kN/mm^2
G	คือ โมดูลัสเฉือนของวัสดุ	หน่วย kN/mm^2
D_o	คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของขดสปริง	หน่วย mm
D_i	คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของขดสปริง	หน่วย mm
\bar{D}_o	คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงขดหลังขยายตัว	หน่วย mm
T	คือ โมเมนต์บิดบนเพลลา	หน่วย N-mm
F	คือ แรงที่กระทำกับลิม	หน่วย N
d	คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา	หน่วย mm
b	คือ ความกว้างของลิม	หน่วย mm
l	คือ ความยาวของลิม	หน่วย mm
r	คือ ความเค้นเฉือนบนลิม	หน่วย kN/mm^2
h	คือ ความสูงของลิม	หน่วย mm
σ_c	คือ ความเค้นอัดบนลิมหรือเพลลาหรือคูล้อ	หน่วย kN/mm^2
C_m	คือ ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการตัด	
C_s	คือ ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการบิด	