





ตั้งแต่ 6-12 V ตัวเก็บประจุ  $C_1$  มีหน้าที่ป้องกันการเกิดออสซิลเลตที่ความถี่สูงจากแหล่งจ่าย ตัวเก็บประจุ  $C_2$  มีหน้าที่ปรับแรงดันเอาต์พุตขนาด 5 V ที่ออกมาจากไอซีเรกกูเลเตอร์ให้เรียบยิ่งขึ้น แรงดันเอาต์พุตนี้จะถูกจ่ายให้กับขาที่ 4 (RA5) และขาที่ 14 ( $V_{DD}$ ) ของ PIC ซึ่งขาที่ 4 (RA5) จะทำหน้าที่เป็นขาเรซีตหลัก และขาที่ 14 ( $V_{DD}$ ) จะทำหน้าที่เป็นขาไฟเลี้ยงให้กับ PIC ส่วนแหล่งจ่ายที่สอง  $BT_2$  จะเป็นแหล่งจ่ายสำหรับ DC motor ทั้ง 2 ตัว ( $B_1, B_2$ ) แอลอีดี  $D_1$  มีหน้าที่แสดงผลว่าไฟเลี้ยงจากแหล่งจ่ายหรือแบตเตอรี่  $BT_1$  ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ตัวต้านทาน  $R_1$  มีหน้าที่จำกัดกระแสที่จะไหลผ่านแอลอีดี  $D_1$  ตัวต้านทาน  $R_2$  มีหน้าที่เป็นตัวต้านทานพูลอัพ (Pull-up resistor) เพื่อรักษาระดับแรงดัน 5 V ให้กับขาที่ 4 (RA5) ของ PIC ตัวเก็บประจุ  $C_3$  และ  $C_4$  มีหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุในวงจรออสซิลเลเตอร์ร่วมกับคริสตอล เพื่อสร้างสัญญาณนาฬิกาให้กับ PIC ผ่านขาที่ 15 (RA6) และขาที่ 16 (RA7) ตัวต้านทาน  $R_3$  มีหน้าที่จำกัดกระแสให้กับขาเบส (Base) ของทรานซิสเตอร์  $Q_1$  ตัวต้านทาน  $R_4$  มีหน้าที่จำกัดกระแสให้กับขาเบสของทรานซิสเตอร์  $Q_2$  ทรานซิสเตอร์  $Q_1$  มีหน้าที่เป็นเหมือนสวิตช์ที่จะทำให้มอเตอร์  $B_1$  ทำงานและหยุดทำงานได้ นั่นคือเมื่อมีกระแสไหลผ่านเข้ามาที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์  $Q_1$  ก็จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านขาคอลเลกเตอร์ (Collector) ไปยังขาอิมิตเตอร์ (Emitter) ตามสมการดังนี้

$$I_C = \beta I_B \quad (3.1)$$

เมื่อ  $I_C$  คือ กระแสที่ไหลผ่านขาคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์


$I_B$  คือ กระแสที่ไหลผ่านขาเบสของทรานซิสเตอร์

$\beta$  คือ ค่าบีตาของทรานซิสเตอร์ เป็นค่าคงที่ที่ขึ้นอยู่กับชนิดและเบอร์ของทรานซิสเตอร์

เมื่อมีกระแสไหลผ่านขาคอลเลกเตอร์ไปยังขาอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์  $Q_1$  แล้ว ก็จะทำให้วงจรของมอเตอร์  $B_1$  ครบวงจร เกิดแรงดันขนาด 12 V ตกคร่อมที่ขั้วของมอเตอร์  $B_1$  ดังนั้นจึงทำให้มอเตอร์  $B_1$  ทำงาน และเมื่อไม่มีกระแสไหลผ่านขาเบสของทรานซิสเตอร์ หรือ  $I_B$  มีค่าเป็นศูนย์ ก็จะทำให้ไม่มีกระแสไหลผ่านขาคอลเลกเตอร์ไปยังขาอิมิตเตอร์เช่นเดียวกัน หรือ  $I_C$  จะมีค่าเป็นศูนย์ ตามสมการที่ 3.1 ส่งผลให้ไม่มีแรงดันตกคร่อมที่ขั้วของมอเตอร์  $B_1$  ดังนั้นจึงทำให้มอเตอร์  $B_1$  หยุดทำงาน และสำหรับวงจรในส่วนของตัวต้านทาน  $R_4$  ทรานซิสเตอร์  $Q_2$  และมอเตอร์  $B_2$  ก็จะมีหน้าที่และหลักการทำงานในทำนองเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้จากวงจรเราจะกำหนดให้ขาที่ 6 (RB0) และขาที่ 7 (RB1) ของ PIC ทำหน้าที่เป็นขาเอาต์พุตเพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์  $B_1$  และ  $B_2$  ตามลำดับ ส่วนการทำงานของวงจรในส่วนของตัวต้านทาน  $R_3$  ตัวเก็บประจุ  $C_5$  และเทอร์มิสเตอร์  $RT_1$  จะมีหลักการทำงานเหมือนกับวงจรการเก็บประจุและวงจรการคายประจุของตัวเก็บประจุ ดังรูปที่ 2.22 และ 2.23 ตามลำดับ ซึ่งจะได้อธิบายอย่างละเอียดอีกครั้งในลำดับถัดไป

### 3.2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

อันดับแรกจะอธิบายถึงการทำงานของวงจร โดยภาพรวม พิจารณาโฟลว์ชาร์ตการทำงานอย่างง่ายของวงจรดังรูปที่ 3.3




รูปที่ 3.3 โฟลว์ชาร์ตการทำงานอย่างง่ายของวงจร


จากโฟลว์ชาร์ตการทำงานอย่างง่ายของวงจร จะเห็นได้ว่าการทำงานจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขอยู่เพียง 2 กรณี ที่จะควบคุมให้มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวทำงานหรือหยุดทำงาน นั่นคือ ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิ  $T_2$  มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวก็就会被ควบคุมให้ทำงาน และถ้าอุณหภูมิแวดล้อมมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิ  $T_1$  มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวก็就会被ควบคุมให้หยุดทำงาน เมื่อ  $T_2$  มีค่ามากกว่า  $T_1$  แต่ในการทำงานจริงๆของโปรแกรมนั้น จะไม่ได้มีการตรวจจับอุณหภูมิโดยตรงว่ามีค่าสูงหรือต่ำเพียงใดในการทำงานจริงๆนั้นจะมีการตรวจจับอุณหภูมิโดยมีการนับค่าเก็บไว้ที่ตัวแปรหนึ่งภายในโปรแกรม ซึ่งการนับค่าดังกล่าวจะมีการเริ่มนับทันทีที่ตัวเก็บประจุ ( $C_1$ ) ทำการคายประจุ เมื่อทำการคายประจุจนหมด ค่าที่นับได้จะถูกเก็บไว้ที่ตัวแปรนั้นๆ ซึ่งจะได้ว่า ถ้าเวลาที่ใช้ในการเก็บประจุมีค่ามาก ตัวแปรดังกล่าวก็จะมีค่ามาก และถ้าเวลาที่ใช้ในการเก็บประจุมีค่าน้อย ตัวแปรดังกล่าวก็จะมีค่าน้อยเช่นเดียวกัน นั่นคือจะได้รับความสัมพันธ์ใหม่ดังนี้

ค่าตัวแปร  $\propto$  เวลาที่ใช้ในการคายประจุ  $\propto$  ค่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์  $\propto 1/\text{อุณหภูมิ}$

ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะใช้อธิบายในส่วนของวงจรการคายประจุของตัวเก็บประจุเหมือนดังรูปที่ 2.23 โดยที่ตัวต้าน  $R_2$  จะกำหนดให้เป็นเทอร์มิสเตอร์ ดังนั้น จากความสัมพันธ์จะได้โพลีชาร์ตการทำงานอย่างง่ายของวงจรอีกรูปแบบหนึ่ง ดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 โพลีชาร์ตการทำงานอย่างง่ายของวงจรในรูปแบบการใช้ตัวแปรในการนับค่า



รูปที่ 3.5 รูปแบบกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรที่นับได้กับอุณหภูมิ

จากโพลีชาร์ตการทำงานอย่างง่ายของวงจรดังรูปที่ 3.4 จะอธิบายได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรที่นับได้กับอุณหภูมิดังรูปที่ 3.5 ซึ่งไม่ได้เป็นกราฟที่สามารถใช้อธิบายได้อย่างละเอียด แต่จะสามารถอธิบายได้ว่า ณ อุณหภูมิ 2 ค่าที่แตกต่างกัน จะทำให้ตัวแปรที่นับค่าได้มีค่าต่างกันด้วย นั่นคือ จากความสัมพันธ์ที่ว่า ค่าตัวแปรจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ จะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ค่านี้เป็นฟังก์ชันลด ดังนั้นจะสรุปได้ว่า ในกรณีที่ทำให้มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวทำงานนั้น อุณหภูมิจะต้องมีค่ามากกว่า  $T_2$  ซึ่งจากกราฟดังรูปที่ 3.5 จะพบว่า ในช่วงอุณหภูมิที่มากกว่า  $T_2$  ค่าตัวแปรจะอยู่ในช่วงที่มีค่าน้อยกว่า  $n_1$  และในกรณีที่ทำให้มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวหยุดทำงานนั้น อุณหภูมิจะต้องมีค่าน้อยกว่า  $T_1$  ซึ่งจากกราฟดังรูปที่ 3.5 จะพบว่า ในช่วงอุณหภูมิที่น้อยกว่า  $T_1$  ค่าตัวแปรจะอยู่ในช่วงที่มีค่ามากกว่า  $n_2$  ดังนั้นการทำงานของวงจรจึงอธิบายได้ตามโพลีชาร์ตการทำงานอย่างง่ายของวงจรดังรูปที่ 3.4


สำหรับโค้ดโปรแกรมภาษาซีสำหรับการทำงานของ PIC จะมีอยู่ทั้งหมด 33 บรรทัดดังต่อไปนี้

```


1   int D_Time(void);           19   int D_Time(void)
2   void main()                 20   {
3   {                             21   int i;
4   CMCON=0x07;                22   i=0;
5   TRISB=0x00;                23   TRISA=0xF0;
6   PORTB=0x00;                24   PORTA.F1=1;
7   while(1)                    25   Delay_ms(10);
8   {                             26   TRISA=0xF2;
9   if(D_Time()<40)             27   while(PORTA.F1==1)
10  {                             28   {
11  PORTB=0x03;                 29   i++;
12  }                             30  }
13  if(D_Time()>45)             31  i=i/10;
14  {                             32  return i;
15  PORTB=0x00;                 33  }
16  }
17  }
18  }

```

จากโปรแกรมภาษาซี จะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยฟังก์ชันหลักและฟังก์ชันย่อย ฟังก์ชันหลักนั้นคือ void main() ซึ่งจะอยู่ในช่วงบรรทัดที่ 2-18 ส่วนฟังก์ชันย่อยนั้นคือ int D\_Time(void) ซึ่งจะอยู่ในช่วงบรรทัดที่ 19-33 และบรรทัดที่ 1 นั้นจะเป็นการอ้างถึงฟังก์ชันย่อยก่อนเท่านั้น ฟังก์ชันย่อยจะมีการคืนค่าให้กับภายในฟังก์ชันหลักในรูปของจำนวนเต็ม โดยที่ฟังก์ชันย่อยจะไม่มี การรับค่าใดๆจากโปรแกรม สำหรับโฟลว์ชาร์ตการทำงานของฟังก์ชันหลักและฟังก์ชันย่อยจะแสดง ดังรูปที่ 3.6 และ 3.7 ตามลำดับ



รูปที่ 3.6 โฟลว์ชาร์ตการทำงานของโปรแกรมในส่วนของฟังก์ชันหลัก



รูปที่ 3.7 โฟลว์ชาร์ตการทำงานของโปรแกรมในส่วนของฟังก์ชันย่อย

จากโค้ดโปรแกรมภาษาซี จะอธิบายการทำงานได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1 เป็นการอ้างหรือประกาศว่ามีการใช้ฟังก์ชันย่อย `int D_Time(void)` ในฟังก์ชันหลัก `void main()`

บรรทัดที่ 2 เป็นการประกาศฟังก์ชันหลัก `void main()`

บรรทัดที่ 3 เริ่มต้นการทำงานของฟังก์ชันหลัก

บรรทัดที่ 4 กำหนดค่าให้กับบรีจิสเตอร์ `CMCON` ในหน่วยความจำข้อมูลแบบ RAM เพื่อให้ `PORTA` ทำงานได้กับสัญญาณดิจิทัลเท่านั้น ไม่ทำงานกับสัญญาณอนาลอก

บรรทัดที่ 5 กำหนดค่าให้กับบรีจิสเตอร์ `TRISB` ในหน่วยความจำข้อมูลแบบ RAM เพื่อให้ขาที่ 6 (`RB0`) และขาที่ 7 (`RB1`) ของ `PORTB` ทำหน้าที่เป็นขาส่งสัญญาณเอาต์พุต

บรรทัดที่ 6 กำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ PORTB ในหน่วยความจำข้อมูลแบบ RAM เพื่อทำการส่งสัญญาณแรงดันขนาด 0 V หรือลอจิก “0” ให้ออกไปที่ขาที่ 6 (RB0) และขาที่ 7 (RB1) ของ PORTB หรือเป็นการทำให้แน่ใจว่าไม่มีสัญญาณเอาต์พุตออกไปที่ขาที่ 6 (RB0) และขาที่ 7 (RB1)

บรรทัดที่ 7 ใช้คำสั่ง while ในการทำงานแบบวนรอบ โดยที่จะกำหนดเงื่อนไข “1” นั่นคือ while(1) หมายความว่าโปรแกรมจะทำงานภายในลูป while นี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุด เนื่องจากเงื่อนไขของคำสั่ง while จะเป็นจริงอยู่เสมอตลอดเวลา

บรรทัดที่ 8 เริ่มต้นการทำงานของลูป while

บรรทัดที่ 9 ใช้คำสั่ง if ในการทำงานแบบวนรอบ โดยที่จะกำหนดเงื่อนไขว่า ค่า D\_Time ที่มีการส่งค่ามาจากฟังก์ชันย่อยมีค่าน้อยกว่า 40

บรรทัดที่ 10 เริ่มต้นการทำงานของลูป if

บรรทัดที่ 11 ถ้าเงื่อนไขของคำสั่ง if จากบรรทัดที่ 9 เป็นจริง โปรแกรมก็จะทำคำสั่งในบรรทัดนี้ นั่นคือ ทำการกำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ PORTB เพื่อทำการส่งสัญญาณแรงดันขนาด 5 V หรือลอจิก “1” ให้ออกไปที่ขาที่ 6 (RB0) และขาที่ 7 (RB1) ส่งผลให้มอเตอร์ B<sub>1</sub> และ B<sub>2</sub> ทำงาน เนื่องจากการทำงานของทรานซิสเตอร์ Q<sub>1</sub> และ Q<sub>2</sub> ตามลำดับ หรือถ้าเงื่อนไขดังกล่าวไม่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ โปรแกรมก็จะออกจากการทำงานภายในลูป if จากบรรทัดที่ 9 ทันที

บรรทัดที่ 12 สิ้นสุดการทำงานของลูป if จากบรรทัดที่ 9

บรรทัดที่ 13 ใช้คำสั่ง if ในการทำงานแบบวนรอบ โดยที่จะกำหนดเงื่อนไขว่า ค่า D\_Time ที่มีการส่งค่ามาจากฟังก์ชันย่อยมีค่ามากกว่า 45

บรรทัดที่ 14 เริ่มต้นการทำงานของลูป if

บรรทัดที่ 15 ถ้าเงื่อนไขของคำสั่ง if จากบรรทัดที่ 13 เป็นจริง โปรแกรมก็จะทำคำสั่งในบรรทัดนี้ นั่นคือ ทำการกำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ PORTB เพื่อทำการส่งสัญญาณแรงดันขนาด 0 V หรือลอจิก “0” ให้ออกไปที่ขาที่ 6 (RB0) และขาที่ 7 (RB1) ส่งผลให้มอเตอร์ B<sub>1</sub> และ B<sub>2</sub> หยุดทำงาน เนื่องจากการทำงานของทรานซิสเตอร์ Q<sub>1</sub> และ Q<sub>2</sub> ตามลำดับ หรือถ้าเงื่อนไขดังกล่าวไม่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ โปรแกรมก็จะออกจากการทำงานภายในลูป if จากบรรทัดที่ 13 ทันที

บรรทัดที่ 16 สิ้นสุดการทำงานของลูป if จากบรรทัดที่ 13

บรรทัดที่ 17 สิ้นสุดการทำงานของลูป while จากบรรทัดที่ 7

บรรทัดที่ 18 สิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชันหลักจากบรรทัดที่ 2

บรรทัดที่ 19 เป็นการประกาศฟังก์ชันย่อย int D\_Time(void)

บรรทัดที่ 20 เริ่มต้นการทำงานของฟังก์ชันย่อย

บรรทัดที่ 21 กำหนดตัวแปร i ให้เป็นตัวแปรชนิด int หรือจำนวนเต็ม

บรรทัดที่ 22 กำหนดให้ตัวแปร i มีค่าเป็น 1

บรรทัดที่ 23 กำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ TRISA ในหน่วยความจำข้อมูลแบบ RAM เพื่อให้

ขาที่ 18 (RA1) ของ PORTA ทำหน้าที่เป็นขาส่งสัญญาณเอาต์พุต

บรรทัดที่ 24 กำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ PORTA ในหน่วยความจำข้อมูลแบบ RAM เพื่อทำการส่งสัญญาณแรงดันขนาด 5 V หรือลอจิก “1” ให้ออกไปที่ขาที่ 18 (RA1) ของ PORTA

บรรทัดที่ 25 ใช้คำสั่งในการหน่วงเวลาการทำงาน เป็นเวลา 10 ms

บรรทัดที่ 26 กำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ TRISA เพื่อให้ขาที่ 18 (RA1) ทำหน้าที่เป็นขารับสัญญาณอินพุต

บรรทัดที่ 27 ใช้คำสั่ง while ในการทำงานแบบวนรอบ โดยที่จะกำหนดเงื่อนไขว่า ค่าที่อ่านได้ในบิต RA1 ของ PORTA มีค่าเป็นลอจิก “1”

บรรทัดที่ 28 เริ่มต้นการทำงานของลูป while

บรรทัดที่ 29 ถ้าเงื่อนไขของคำสั่ง while จากบรรทัดที่ 27 เป็นจริง โปรแกรมก็จะทำคำสั่งในบรรทัดนี้ นั่นคือ ทำการเพิ่มค่าหรือนับค่าตัวแปร i ที่ละ 1 หรือถ้าเงื่อนไขดังกล่าวไม่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ โปรแกรมก็จะออกจากการทำงานภายในลูป while จากบรรทัดที่ 27 ทันที

บรรทัดที่ 30 สิ้นสุดการทำงานของลูป while จากบรรทัดที่ 27

บรรทัดที่ 31 หาค่าตัวแปร i ด้วย 10 แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร i ตัวเดิม

บรรทัดที่ 32 คืนค่าให้กับฟังก์ชันย่อยด้วยค่าของตัวแปร i

บรรทัดที่ 33 สิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชันย่อยจากบรรทัดที่ 19

จากคำสั่งในบรรทัดที่ 9 และ 13 จะเห็นได้ว่า  $n_1$  และ  $n_2$  เรากำหนดให้มีค่าเป็น 40 และ 45 ตามลำดับ ซึ่งจากการทดลองการทำงานของแผงวงจรควบคุม ได้มีการเขียนโปรแกรมเปลี่ยนค่าตัวแปร  $n_1$  และ  $n_2$  ดังกล่าวอยู่หลายครั้งด้วยกัน สุดท้ายก็จะได้ค่าที่เหมาะสมคือ 40 และ 45 โดยจะวิเคราะห์จากระดับอุณหภูมิที่ทำให้มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวทำงานและหยุดทำงาน เนื่องจากเมื่อทำการทดสอบให้ค่า  $n_1$  เป็น 40 แล้วทำการตรวจวัดอุณหภูมิ  $T_2$  จะมีค่าประมาณ  $40^\circ\text{C}$  ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูลจะพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมภายในตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์จะต้องไม่ควรเกิน  $40^\circ\text{C}$  และเมื่อทำการทดสอบให้ค่า  $n_2$  เป็น 45 แล้วทำการตรวจวัดอุณหภูมิ  $T_1$  จะมีค่าประมาณ  $35^\circ\text{C}$  แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะควบคุมให้มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวทำงานในระดับอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำกว่านี้ได้โดยการเปลี่ยนค่า  $n_1$  และ  $n_2$  ในโปรแกรมภาษาซี นั่นคือ ถ้าต้องการให้มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวเริ่มทำงานในระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ก็ให้ลดค่าตัวแปร  $n_1$  หรือถ้าต้องการให้มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวเริ่มทำงานในระดับอุณหภูมิที่ต่ำลง ก็ให้เพิ่มค่าตัวแปร  $n_1$  และถ้าต้องการให้มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวหยุดทำงานในระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ก็ให้ลดค่าตัวแปร  $n_2$  หรือถ้าต้องการให้มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวหยุดทำงานในระดับอุณหภูมิที่ต่ำลง ก็ให้เพิ่มค่าตัวแปร  $n_2$  ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้จะอธิบายได้ตามกราฟดังรูปที่ 3.5