



ระบบค่าตัวเอกสารวิชั้นสำหรับ บริษัทแพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด

Data Acquisition System For Pan Asia Industrial Co.,Ltd.

นาย ก้องเกียรติ กรีฑาเวทย์ รหัส 44370054  
นาย นัฐเนตร เนียมจันทร์ รหัส 44370211

15078568 e.a

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... 28 ส.ค. 2549
เลขทะเบียน..... 4900045
เลขเรียกหนังสือ..... ป.ร.
มหาวิทยาลัยนเรศวร ป.ธ.บ.ร.

๒๖๗๔

ปริญญาในพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชางานไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีการศึกษา 2548



## ใบรับรองโครงการนวัตกรรม

หัวขอโครงการ	ระบบค่าตัวแยกค่าวิชั่นสำหรับ บริษัทแพนเอเชียลลูตสาหกรรม จำกัด
ผู้เสนอโครงการ	นาย ก้องเกียรติ กรีฑาเวทย์ รหัส 44370054
อาจารย์ที่ปรึกษา	นาย นัฐเมตร เนียมจันทร์ รหัส 44370211
สาขาวิชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ภาควิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
	2548

คณะกรรมการคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้โครงการนักบัณฑี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะกรรมการสอบโครงการนวัตกรรม

.....ประชานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น)

.....กรรมการ  
(อาจารย์ ดร.พนนขวัญ ริยะมงคล)

.....กรรมการ  
(อาจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล)

<b>หัวข้อโครงการ</b>	ระบบค่าดำเนินการวิชั้นสำหรับ บริษัทแพนเอชบีอุตสาหกรรม จำกัด		
<b>ผู้ดำเนินโครงการ</b>	นาย ก้องเกียรติ กรีฑาเวทย์	รหัส 44370054	
	นาย นัฐเมตร เนียมจันทร์	รหัส 44370211	
<b>อาจารย์ที่ปรึกษา</b>	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น		
<b>สาขาวิชา</b>	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์		
<b>ภาควิชา</b>	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
<b>ปีการศึกษา</b>	2548		

### บทคัดย่อ

เนื่องด้วย บริษัท แพนเอชบีอุตสาหกรรม จำกัด ได้พิพากษาเกี่ยวกับการปรับตัวจ่ายความร้อนในกระบวนการผลิต ทำให้อุณหภูมิร้อนเกินมีผลทำให้แผ่นอะคริลิกเกิดความเสียหายระหว่างการผลิตอยู่บ่อยๆ ดังนั้นคณะผู้ทำโครงการจึงได้สร้างระบบการจัดการอุณหภูมิเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น

ผลที่ได้รับจากการติดตั้ง ระบบการจัดการอุณหภูมิตู้อบและบ่อต้ม พ布ว่า บริษัท แพนเอชบีอุตสาหกรรม จำกัด สามารถควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถลดปัญหาแผ่นอะคริลิกเสียหายในกระบวนการผลิตลงได้เป็นอย่างดี

<b>Project Title</b>	Data Acgnisition System For Pan Asia Industrial Co.,Ltd.
<b>Name</b>	Mr. Kongkiat Kreethawate ID.44370054
	Mr. Nattanet Niamjun ID.44370211
<b>Project Advisor</b>	Assitant Proferssor Suchart yammen, Ph.D
<b>Major</b>	Computer Engineering
<b>Department</b>	Electrical and Computer Engineering
<b>Academic Year</b>	2005

### **Abstract**

Since the Pan Asia Industrial Co.,Ltd. have many problems about the heat distributor, they often make high temperature of the Acrylic sheet be broken during production process. Therefore, this project is to construct a temperature management system for solving the previous problems.

According to the results obtained from the temperature management system for Boiler and Pond, it has been found that the Pan Asia Industrial Co.,Ltd. can control the temperature in the process correctly, and reduce the problems concerning with the broken Acrylic sheet in the line process.

## กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำโครงการในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอรบกวน คุณพ่อคุณแม่ สำหรับการให้การสนับสนุน และความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้ความคุ้มครองมาโดยตลอด ให้คำแนะนำในการทำงานเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสอบทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า ครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ให้ตลอดมา ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกคนที่ได้ให้กำลังใจในการทำโครงการนี้

นายก้องเกียรติ กรีฑาเวทย์  
นายนัฐเนตร เนียมจันทร์



# สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่ออังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ .....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	น
สารบัญรูป.....	ช

## บทที่1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ .....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ .....	1
1.3 ขอบข่ายของโครงการ .....	1
1.4 ขั้นตอนของการดำเนินงาน .....	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ .....	2
1.6 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน .....	2

## บทที่2 ทฤษฎีและหลักการ ที่เกี่ยวกับโครงการ

2.1 การใช้งานในโทรศัพท์วิชวลเบสิก รุ่น 6.0.....	3
2.2 การใช้งานในโทรศัพท์เอสคิวแอลเชิร์ฟเวอร์ 2000.....	7
2.3 อุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล .....	11

## บทที่3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 ออกแบบในการวางแผนจุดที่จะวัดอุณหภูมิในบ่อตื้นและตื้อขึ้น .....	22
3.2 ออกแบบในส่วนของโปรแกรมในโทรศัพท์วิชวลเบสิก รุ่น 6.0.....	26
3.2.1 ออกแบบการติดต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องบันทึกข้อมูล .....	26
3.2.2 ออกแบบการแสดงค่าอุณหภูมิของบ่อตื้นออกทางหน้าจอแสดงผล .....	27
3.2.3 ออกแบบการแสดงค่าอุณหภูมิของตื้อบนออกทางหน้าจอแสดงผล.....	28
3.2.4 ออกแบบการแสดงกราฟทางหน้าจอแสดงผล .....	29
3.2.5 ออกแบบการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลแสดงในโปรแกรมเอกซ์เซล .....	30

# สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.3 ออกแบบในส่วนของโปรแกรมใหม่ซอฟท์แอดเคนซ์ฟเวอร์ 2000 ..... 32

## บทที่4 การใช้โปรแกรม

4.1 ส่วนประกอบของตัวโปรแกรม .....	35
4.2 รูปแบบของโปรแกรมและวิธีการใช้งาน .....	35

## บทที่5 สรุปผล

5.1 สรุปผลจากโครงการ .....	52
5.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ โครงการ .....	52
5.3 แนวทางแก้ไขปัญหา .....	52
 เอกสารอ้างอิง .....	 53
ภาคผนวก .....	54
ประวัติผู้เขียน โครงการ .....	56

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ไฟล์ประเพณีต่างๆ ที่มีในໂປຣເຈັກຕີໄມໂໂຄຣອົບທົວລະບົບສຶກ ຮຸນ 6.0.....	4
2.2 ແສດງຕັວດຳເນີນການ ທີ່ໃຊ້ໃນ WHERE clause .....	10
2.3 ແສດງຮ້າສແລະຍໍານກາວວັດຂອງສັນພາບແຕ່ລະຫັດ .....	15
2.4 ສຽງຄຳສັ່ງໃນເກື່ອງບັນທຶກຂໍ້ອມູນແລະຕັວອຍ່າງ.....	20
3.1 ແສດງກາວອອກແບບຈູານຂໍ້ອມູນ .....	32



# สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 เครื่องบันทึกข้อมูลด้านบน .....	11
2.2 เครื่องบันทึกข้อมูลด้านข้าง .....	11
2.3 การต่อสายเครื่องบันทึกข้อมูล.....	12
2.4 การตั้งค่าอัตราการรับส่งข้อมูลและหมายเลขอร่อง .....	13
2.5 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ .....	14
2.6 การเชื่อมต่อแบบหลายเครื่อง .....	14
3.1 แสดงการวางแผนอุณหภูมิของบ่อต้ม .....	22
3.2 แสดงการวางแผนอุณหภูมิของตู้อบ A .....	23
3.3 แสดงการวางแผนอุณหภูมิของตู้อบ B .....	24
3.4 แสดงการวางแผนอุณหภูมิของตู้อบ C .....	24
3.5 แสดงขนาดของตะเกลง ขนาด 2 X 4 .....	25
3.6 แสดงขนาดของตะเกลง ขนาด 4 X 6 .....	25
3.7 แสดงขนาดของตะเกลง ขนาด 4 X 8 .....	25
3.8 แผนภาพแสดงการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องบันทึกข้อมูล .....	26
3.9 แผนภาพการแสดงค่าอุณหภูมิของบ่อต้มของการหันน้ำออกแสดงผล .....	27
3.10 แผนภาพการแสดงค่าอุณหภูมิของตู้อบของการหันน้ำออกแสดงผล.....	28
3.11 แผนภาพการแสดงกราฟทางหัวน้ำออกแสดงผล.....	29
3.12 แผนภาพแสดงการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลแสดงในโปรแกรมอีกเซล .....	30
3.13 แสดงการออกแบบฐานข้อมูล ในโปรแกรมไฟล์อีกเซลชีร์ฟเวอร์ 2000.....	33
3.14 ลักษณะของฐานข้อมูล .....	34
4.1 หน้าต่างหลักของโปรแกรม Config Automatic .....	35
4.2 หน้าต่างหลักของโปรแกรม Config Manual .....	36
4.3 หน้าต่างหลักของโปรแกรมในส่วนผู้ใช้งาน .....	37
4.4 เป็นการเดือกดูอุณหภูมิของบ่อต้ม .....	38
4.5 เป็นการแสดงค่าอุณหภูมิตามจุดต่างๆของบ่อต้ม .....	39
4.6 เป็นการแสดงกราฟของบ่อต้มแบบเวลาจริง .....	40
4.7 เป็นการแสดงกราฟของบ่อต้มแบบข้อนหลัง .....	41

## สารบัญ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.8 เป็นการเลือกอุณหภูมิของตู้อบ .....	42
4.9 เป็นการแสดงค่าอุณหภูมิตามชุดต่างๆของตู้อบ .....	43
4.10 เป็นการแสดงกราฟของตู้อบแบบตามเวลาจริง .....	44
4.11 เป็นการแสดงกราฟของตู้อบแบบข้อมูลหลัง .....	45
4.12 เป็นรูปกราฟแบบขยายของตู้อบ .....	46
4.13 เป็นการเลือกที่จะ Export ข้อมูลออกทางโปรแกรมอีกเซล .....	46
4.14 เป็นหน้าต่างการ Export File แบบดูทุกส่วน .....	47
4.15 เป็นหน้าต่างการ Export File แบบดูเป็นส่วนๆ .....	48
4.16 เป็นหน้าต่างถามเราว่าจะโหลดข้อมูลหรือไม่ .....	49
4.17 เป็นการเลือก Export File ออกทางโปรแกรมอีกเซล .....	50
4.18 เป็นการแสดงข้อมูลออกทางโปรแกรมอีกเซล .....	51



## บทที่ 1

### บทนำ

#### **1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ**

ในปัจจุบันนี้ บริษัทแพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด ได้เพิ่มอัตราการผลิตแห่งน้ำคริสติกขึ้น ทำให้การเกิดความเสียหายของแผ่นอะคริลิกตามมา ทางบริษัทจึงได้วิเคราะห์หาสาเหตุ ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับแผ่นอะคริลิก และพบว่าอุณหภูมิเป็นตัวแปรที่สำคัญมากที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับแผ่นอะคริลิก

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อ คุ้มครอง ตรวจสอบ วิเคราะห์ อุณหภูมิตามช่วงเวลาที่เราต้องการ ได้ เพื่อที่จะปรับปรุง แก้ไข ให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตแห่งน้ำคริสติก และช่วยลดปัญหาการเกิดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตได้

#### **1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.2.1 ศึกษาวิธีการจัดเก็บตรวจสอบข้อมูลของอุณหภูมิลงในระบบฐานข้อมูล
- 1.2.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมรับข้อมูลอุณหภูมิจากเครื่องบันทึกข้อมูล (Datalogger) เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลบนจอonitor ได้

#### **1.3 ขอบเขตโครงการ**

ในการเขียนโปรแกรมสำหรับโครงการนี้จะใช้ไมโครซอฟท์วิชวลเบสิกรุ่น 6.0 (Microsoft Visual Basic 6.0) และโปรแกรมไมโครซอฟท์อีสกิวเอลเซิร์ฟเวอร์ 2000 (Microsoft SQL Server 2000) ซึ่งสามารถแสดงค่าของข้อมูลอุณหภูมิแบบตามช่วงเวลาจริง (Real Time) บนจอคอมพิวเตอร์ ได้

## 1.4 ขั้นตอนการดำเนินการ

กิจกรรม	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล	↔			
2. ศึกษาทฤษฎีที่ใช้ในโครงการ	↔			
3. ออกรูปแบบและทำโครงงาน		↔	→	
4. ทดสอบและตรวจสอบข้อผิดพลาด			↔	
5. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์		↔	↔	
6. จัดทำรายงาน			↔	↔

## 1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 แสดงค่าของข้อมูลอุณหภูมิแบบตามช่วงเวลาจริงได้
- 1.5.2 แสดงค่าของข้อมูลอุณหภูมิได้ทุกเครื่องภายในบริษัท
- 1.5.3 แสดงค่าของข้อมูลอุณหภูมิที่ผ่านมาแล้ว ตามวัน เวลา ที่ต้องการได้
- 1.5.4 นำค่าของอุณหภูมิที่อ่านได้ไปปรับตัวจ่ายความร้อนเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการได้
- 1.5.5 นำข้อมูลที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายในกระบวนการผลิตได้ทุกช่วงเวลา
- 1.5.6 ช่วยลดปัญหาการเกิดความเสียหายของแผ่นอะคริลิกในกระบวนการผลิตลงได้

## 1.6 งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน

1.6.1 ค่าถ่ายเอกสาร	1,000 บาท
1.6.2 ค่าอุปกรณ์อื่นๆ	1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน )

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักการ

#### 2.1 การใช้งานในໂຄຣໝອີ່ວິຈະລເບສີກ ຮູນ 6.0

ໃນປັຈຸບັນເທິໂນໄລຍືທາງດ້ານຄວາມພິວເຕອີ່ໄດ້ກໍາວໜ້າຍ່າງຮວດເຮົວ ຈາກອົດທີ່ຜ່ານມາທີ່  
ດ້ານຫາັດແວ່ງ (Hardware) ແລະ ຂອີຟ່ວີແວ່ງ (Software) ໂດຍຫາັດແວ່ງນີ້ເປັນອຸປະກອນທີ່ປະກອບບັນຫຼີ  
ເປັນຄວາມພິວເຕອີ່ເຊັ່ນ ຫາັດຄືສົກ (hard disk) ແຮມ (ram) ເປັນຕົ້ນ ສ່ວນຂອີຟ່ວີແວ່ງນີ້ເປັນຫຼຸດຄຳສັ່ງທີ່  
ທໍາໃຫ້ຄວາມພິວເຕອີ່ທ່ານໄດ້ ທີ່ມີການເປົ່າຍືນແປລົງຍ່າງຮວດເຮົວເວົາມາດແລະໃນປັຈຸບັນມີເຄື່ອງມືອຳຕ່າງ ທີ່  
ທີ່ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມຍ່າງນາກນາຍ ທີ່ມີເຄື່ອງມືອູ້ອໍານໍາທີ່ມີການໃຊ້ຈາກກັນຍ່າງແພວ  
ຫລາຍເຮີຍກວ່າ ໃນໂຄຣໝອີ່ວິຈະລເບສີກ ຮູນ 6.0 ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາຫາັດແວ່ງຕ່າງ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຍ່າງ  
ຮວດເຮົວ ຮວນທີ່ສາມາດພັດທະນາຫາັດແວ່ງໄດ້ຫລາຍຍ່າງດ້ວຍກັນ ຕັ້ງແຕ່ໂປຣແກຣມທີ່ຈໍາກັດໄປ  
ໂປຣແກຣມເກີຍວັກຽນຂໍ້ມູນ ຢ້ອໂປຣແກຣມທາງອິນເຕັອຣ໌ເນື້ອເປັນຕົ້ນ

ສໍາຫັບໃນໂຄຣໝອີ່ວິຈະລເບສີກ ຮູນ 6.0 ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງໂປຣແກຣມ ບນ  
ຮະບນປົງປັນຕິການວິນໂດວສີ (Windows) ທີ່ໃຊ້ຈານຈ່າຍ ໂດຍການສ້າງໂປຣແກຣມໃນໃນໂຄຣໝອີ່ວິຈະລ  
ເບສີກ ຮູນ 6.0 ນີ້ ຈະເປັນການເລືອກເຄື່ອງມືອຳຕ່າງ ທີ່ມາອົກແບນໜ້າຂອງໂປຣແກຣມທີ່ເຮົາຈະສ້າງ  
ທີ່ເຮົາເຮີຍການເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມລັກມະນີວ່າວິຈະລໂປຣແກຣມນິ່ງ (Visual Programming) ການເຂົ້າໃນ  
ໂປຣແກຣມແບນນີ້ ເຮົາຈະໄໝເປັນຕົ້ນເຂົ້າໃນຄໍາສັ່ງຕ່າງ ທີ່ນັກນັກ ກີ່ສາມາດສ້າງໂປຣແກຣມໄດ້ຍ່າງ  
ຮວດເຮົວ ສໍາຫັບເຄື່ອງຄວາມພິວເຕອີ່ທີ່ໃຊ້ຈານໃນໂຄຣໝອີ່ວິຈະລເບສີກ ຮູນ 6.0 ຈະຕັ້ງເປັນເຄື່ອງ  
ຄວາມພິວເຕອີ່ທີ່ມີຮາຍລະເອີຍດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

- ຕັ້ງມີຮະບນປົງປັນຕິການ ວິນ ໂດວສີ 95 ຢ້ອສູງກວ່າ ຢ້ອຮະບນປົງປັນຕິການ ວິນ ໂດວສີເອັນທີ່ 4.0  
ຢ້ອສູງກວ່າ
  - ໜ່າຍປະນະລັດຕາງຮູນ ເພີ່ມເຖິງ 90 ເມັກກະເຊີ່ງໜີ ຢ້ອສູງກວ່າ
  - ພຶ້ນທີ່ໃນຫາັດຄືສົກຍ່າງນ້ອຍ 50 ເມັກກະໄບຕີ
  - ກາຣັດຈອວິຈີເອ (VGA) 640 X 480 ຢ້ອສູງກວ່າທີ່ວິນ ໂດວສີ ສັນບສຸນ
  - ແຮມໄນ້ນ້ອຍກວ່າ 24 ເມັກກະໄບຕີສໍາຫັບວິນ ໂດວສີ 95 ແລະ 32 ເມັກກະໄບຕີສໍາຫັບ  
ວິນ ໂດວສີເອັນທີ່ 4.0

ไฟล์ประเภทต่าง ๆ ที่มีในโปรเจกต์ของไมโครซอฟท์วิชวลเบสิก รุ่น 6.0 เป็นไฟล์ใช้เก็บฟอร์ม และ ไมคูลต่าง ๆ เช่น คลาสไมคูล ไมคูลของแอ็คทีฟอีกคอนโทรล (ActiveX Controls) ซึ่งในโปรเจกต์ หนึ่งจะมีไฟล์ไมคูลต่าง ๆ อยู่ได้หลายไฟล์ โดยโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาจะมีไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ซึ่งแสดงในตารางที่ 2.1

**ตารางที่ 2.1** แสดงไฟล์ประเภทต่างๆ ที่มีในโปรเจกต์ของไมโครซอฟท์วิชูลเบสิก 6.0

ไฟล์กลุ่มโปรเจกต์	คำอธิบาย	ส่วนขยายไฟล์
ไฟล์กลุ่มโปรเจกต์	เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บว่ามีโปรเจกต์อะไรเก็บอยู่บ้าง (ต้องมากกว่า 1 โปรเจกต์ขึ้นไป)	.vbg
ไฟล์โปรเจกต์	เป็นไฟล์หลักของโปรเจกต์ต่างๆ ของแอพพลิเคชัน	.vbp
ไฟล์ของฟอร์ม	เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ม เช่น คอนโทรลต่าง ๆ และคำสั่งขัดการอีเวนต์สำหรับฟอร์มนั้น ๆ เป็นต้น	.frm
ไฟล์ใบนำร่องฟอร์ม	ส่วนใหญ่จะใช้เก็บค่าคงที่ ตัวแปร โปรแกรมย่อข้อที่ให้ไมคูลอื่น ๆ สามารถเรียกใช้งาน	.frx
ไฟล์ไมคูลมาตรฐาน	ส่วนใหญ่จะใช้เก็บค่าคงที่ ตัวแปร โปรแกรมย่อข้อที่ให้ไมคูลอื่น ๆ สามารถเรียกใช้งาน	.bas
ไฟล์คลาสไมคูล	ใช้ในการสร้างของบอเจกต์ที่มีลักษณะต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ弄ได้	.cls
ไฟล์แอ็คทีฟอีกคอนโทรล	จะเป็นไฟล์ของคอนโทรลแอ็คทีฟอีกซึ่งเป็นคอนโทรลที่สร้างขึ้นมาเองได้ และสามารถนำไปใช้ในแอพพลิเคชันทั่วไปที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้	.ctl
ไฟล์แอ็คทีฟอีกตีอกคิวเมนต์	จะเป็นไฟล์ของแอพพลิเคชัน ที่สามารถนำไปแสดงในโปรแกรม เว็บบราวเซอร์ได้	.dob
ไฟล์พรีอพเพอร์เพจ (Property Page)	จะเป็นไฟล์ของพรีอพเพอร์เพจที่ใช้แสดงคุณสมบัติของคอนโทรลของเรา	.pag

## ค่อนโถรลที่มีความสำคัญในโกรงงาน

ในโกรซอฟท์ซีไอเอ็มเอ็มค่อนโกรล (Microsoft Comm Control) ค่อนโถรล เอ็มเอสซีไอเอ็มเอ็ม (MSComm) เป็นค่อนโถรลตัวหนึ่งที่ช่วยในการติดต่อกับพอร์ทอนุกรม (serial port) ซึ่งสามารถทำการส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ทอนุกรมได้ด้วยค่อนโถรลนี้ เช่น การติดต่อโดยตรงกับบอร์ด อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งค่อนโถรล เอ็มเอสซีไอเอ็มเอ็ม ที่มากับ วิชาลเเบบสิก จะเป็นค่อนโถรลที่ทำงานโดยมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบ อีเวนต์ไ/driven นั่นก็คือค่อนโถรลจะทำหน้าที่ตรวจสอบการเกิดขึ้นหรือการร้องขอให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กับพอร์ทอนุกรมโดยอัตโนมัติ และจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบทาง พอร์ซีเยอร์เหตุการณ์ เช่นเดียวกับค่อนโถรลทั่วไปของ วิชาลเเบบสิก นั่นเอง ดังนั้น ในการเขียนโค้ดจึงไม่จำเป็นต้องสร้าง พอร์ซีเยอร์ที่ทำหน้าที่ค่อยตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ของพอร์ทอนุกรม ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก การเพิ่มค่อนโถรล ในโกรซอฟท์ซีไอเอ็มเอ็มค่อนโกรล ทำได้โดยเรียกหน้าต่างคอมโ-poແນແแล้วเลือกที่ ในโกรซอฟท์ซีไอเอ็มเอ็มค่อนโกรล 6.0 ค่อนโถรล เอ็มเอสซีไอเอ็มเอ็ม จะมีหน้าที่มาตรฐานหลัก ๆ สำหรับการสื่อสารผ่านพอร์ทอนุกรม 3 ประการ ดังต่อไปนี้

- หนุนหมายเลขติดต่อกับโถรคัพท์ปลายทางที่กำหนด
- ตรวจสอบการเข้ามาของข้อมูลยังพอร์ทอนุกรมโดยอัตโนมัติ
- ส่งข้อมูลตามที่กำหนดจากโปรแกรมไปยังพอร์ทอนุกรม

ในความเป็นจริงค่อนโถรลเอ็มเอสซีไอเอ็มเอ็ม ไม่ได้ทำหน้าที่ติดต่อกับพอร์ทอนุกรมโดยตรง แต่มันจะทำหน้าที่เรียกใช้ฟังก์ชันวนิวโคสต์อีพีไอ (API) ซึ่งวนิวโคสต์จะทำการส่งหรือรับข้อมูลผ่านทางพอร์ทอนุกรมโดยอาศัยไ/drเวอร์ ซีไอเอ็มเอ็มคือทดีอาวี (Comm.drv) อีกทอดหนึ่ง ดังนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าทุกครั้งที่มีการเรียกใช้ค่อนโถรลเอ็มเอสซีไอเอ็มเอ็ม หมายถึงเรียกใช้ฟังก์ชันวนิวโคสต์อีพีไอ ซึ่งจะถูกตีความอีกทอดหนึ่งโดยไ/drเวอร์ ซีไอเอ็มเอ็มคือทดีอาวีจากนั้นก็จะส่งผ่านข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบตามมาตรฐานการสื่อสาร (ทั้งนี้ก็ขึ้นกับอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับพอร์ทอนุกรม) ให้กับดีไวซ์ไ/drเวอร์อีกทอดหนึ่งนั่นเอง

คุณสมบัติที่สำคัญ คือ ซีไอเอ็มเอ็มพอร์ท (CommPort) เป็นรายงานหรือกำหนดหมายเลขของพอร์ทอนุกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดต่อ สำหรับหมายเลขของพอร์ทอนุกรมสามารถมีค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 (ค่าปกติจะเท่ากับ 1) ซึ่งก่อนที่จะเปิดพอร์ทด้วยคุณสมบัติ เปิดพอร์ท ต้องกำหนดหมายเลขของพอร์ทอนุกรมให้กับคุณสมบัติ ซีไอเอ็มเอ็มพอร์ท เสียก่อนแล้วจึงทำการเปิดพอร์ทอนุกรมอีกรั้งด้วยคุณสมบัติเปิดพอร์ท

พอร์ตโอลเปน (PortOpen) คือการกำหนดสถานะการเปิดหรือการปิดของพอร์ตอนุกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์รูปแบบการใช้งานคือ Object.PortOpen[=boolean]

- Boolean หมายถึง ข้อมูลชนิดบูลิน ที่กำหนดสถานะของพอร์ตอนุกรม ตั้งต่อไปนี้
- True หมายถึง พอร์ตอนุกรมถูกเปิด
- False หมายถึง พอร์ตอนุกรมถูกปิด

พอร์ตอนุกรมถูกปิดอัตโนมัติโดยคอมไทร์ เอ็มเอสซีไอเอ็มเอ็ม เมื่อแอปพลิเคชันสิ้นสุดการทำงาน โดยถ้าหากหมายเลขของพอร์ตอนุกรมที่กำหนดให้เปิดไม่มีการติดตั้งอยู่จริง ก็จะเกิดข้อผิดพลาด ทันที

อินพุต (Input) เป็นการอ่านข้อมูลจากบันไฟฟอร์ พร้อมทั้งลบข้อมูลในบันไฟฟอร์ด้านรับเข้าทึ้ง ซึ่งสามารถอ่านค่าได้เฉพาะในขณะทำงานเท่านั้น รูปแบบการใช้งานคือ Object.Input ทุกครั้งที่มีการใช้คุณสมบัติอินพุต ในการอ่านข้อมูลจากบันไฟฟอร์ด้านรับเข้าทั้งนี้ จำนวนของตัวอักษรที่อ่านได้จะถูกกำหนดลงในคุณสมบัติอินพุตเลน (InputLen) ทันทีซึ่งถ้าหากกำหนดให้คุณสมบัติอินพุตเลน มีค่าเท่ากับ 0 ก็จะหมายถึงการกำหนดให้คุณสมบัติอินพุตอ่านข้อมูลทั้งหมดจากบันไฟฟอร์ด้านรับเข้าทั้งหมด ซึ่งชนิดของข้อมูลที่อ่านโดยคุณสมบัติอินพุตจะเป็นข้อมูลแบบข้อความหรือไบนารีขึ้นกับการกำหนดค่าของคุณสมบัติอินพุตโดย

เอาท์พุต (Output) คือการส่งข้อมูลไปยังบันไฟฟอร์ด้านส่งออก ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้เฉพาะในขณะทำงานเท่านั้น รูปแบบการใช้งานคือ Object.Output [=value]

สำหรับชนิดของข้อมูลที่ถูกส่งโดยคุณสมบัติ เอาท์พุต จะเป็นข้อมูลแบบข้อความหรือไนนารีขึ้นกับการกำหนดค่าของคุณสมบัติเอาท์พุตโดย

เอดีไอดีซี (ADODC) เป็นตัวคอนไทร์ที่ได้รับการออกแบบให้สนับสนุนเทคโนโลยี เอดีไอดีซี เป็นเทคโนโลยีใหม่ในไมโครซอฟท์ชีวแล็บสิก รุ่น 6.0

เทคโนโลยีการรวมข้อมูล หมายถึง เมื่อมีการวางแผนตัวคอนไทร์ลงบนฟอร์มแล้ว และรวมตัวคอนไทร์บางส่วนหรือทั้งหมดเข้ากับตัวคอนไทร์อีกด้วย เช่น ดำเนินการตัวคอนไทร์ ซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ดำเนินการตัวคอนไทร์ให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนไปยัง rekord ต่างๆ ในฐานข้อมูล เมื่อมีการ rekord ใหม่ ค่าของฟิลด์จะปรากฏ เมื่อมีการปรับค่าในตัวคอนไทร์ การเปลี่ยนค่าจะส่งไปที่ฐานข้อมูล

การนำตัวเอดีไอดีซีมาใช้ต้องเพิ่มตัวคอนไทร์ เข้ามาด้วยวิธีการดังนี้

1. ที่เมนูโปรเจก เลือก คอมโพเนนต์ (Project -> Components) หรือคลิกขวาบนทูลบ็อกแล้วเลือก คอมโพเนนต์ ป็อบอัพ
2. เมื่อได้เลือกน็อกซ์ คอมโพเนนต์ ปรากฏขึ้นให้เลื่อนรายการไปที่ Microsoft ADO data control 6.0 (OLE DB) ให้คลิกที่ เลือกน็อก ด้านหน้า แล้วคลิกปุ่ม OK
3. เอดีไอดีซี จะได้รับการแทรกที่ทูลบ็อก

## 2.2 การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์อีสกิวแอลเซอร์ฟเวอร์ 2000

อีสกิวแอลเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลคิกคัน โดย นักวิทยาศาสตร์ของไอโอบีเอ็ม ในทศวรรษ 1970 ในปัจจุบัน เอเอ็นเอสไอ (ANSI) ได้ประกาศให้อีสกิวแอลเป็นภาษามาตรฐาน สำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คำสั่งของอีสกิวแอลทำงานในฐานข้อมูล เช่น การปรับปรุงข้อมูล การดึงข้อมูลเพื่อแสดงผลที่ต้องการ

ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นแบบระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น "ไมโครซอฟท์อีสกิวแอลเซอร์" "ไมโครซอฟท์แอสเซส" เป็นต้น ถึงแม้ว่า ฐานข้อมูลแบบระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทุกรอบ จะสามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของอีสกิวแอลเหมือนกัน แต่ทุกรอบอาจจะมีคำสั่งพิเศษของตัวเองที่ระบบอื่นอาจจะใช้ไม่ได้

อีสกิวแอลเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งเอเอ็นเอสไอได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ดังนั้นผู้ที่ทำงานกับฐานข้อมูลในปัจจุบันจำเป็นต้องรู้ เมื่อจากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นระบบฐานข้อมูลแบบระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อีสกิวแอลสามารถแบ่งคำสั่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

### 2.2.1 คำสั่งจัดการข้อมูล ได้แก่ INSERT, UPDATE, DELETE, ROLLBACK, COMMIT

#### 2.2.1.1 การป้อนข้อมูล

การป้อนข้อมูลใช้ในการป้อนหรือเพิ่มแถวข้อมูลเข้า Table

```
INSERT INTO tablename
(column1,column2,...)
VALUES(value1,value2,...);
```

tablename : ระบุชื่อตาราง

column : ระบุคอลัมน์ที่ต้องการเพิ่มค่า

value : ค่าที่ต้องการป้อน

### 2.2.1.2 การปรับปรุงข้อมูล

การปรับปรุงข้อมูลใช้ในการปรับค่าหรือเปลี่ยนข้อมูลตามเกณฑ์ที่

**UPDATE tablename**

SET columnname1 = newvalue1 [, " columnname2" = "newvalue2" ...]

WHERE column1 OPERATOR value [AND|OR column2 OPERATOR value];

[ ] ตัวเลือก

tablename : ระบุชื่อตาราง

columnname : ระบุชื่อคอลัมน์ที่ต้องการแก้ไขค่า

newvalue : ค่าใหม่ที่ต้องการแก้ไข

columnname : ชื่อคอลัมน์ที่กำหนดเงื่อนไข

value : ค่าของเงื่อนไข

### 2.2.1.3 การลบข้อมูล

การลบข้อมูลเป็นคำสั่งที่ใช้การลบข้อมูล

**DELETE FROM tablename**

WHERE column OPERATOR value [AND|OR column OPERATOR value];

[ ] ตัวเลือก

tablename : ระบุชื่อตาราง

columnname : ชื่อคอลัมน์ที่กำหนดเงื่อนไข

value : ค่าของเงื่อนไข

## 2.2.2 คำสั่งจัดการกับไฟล์ในฐานข้อมูล ได้แก่ CREATE, ALTER, DROP

### 2.2.2.1 การสร้างตารางใช้ในการสร้างตารางขึ้นมาใหม่

รูปแบบการสร้างตารางอย่างง่าย

**CREATE TABLE tablename**

(column1 datatype , column2 datatype , column3 datatype , ...);

## รูปแบบการสร้างตาราง ที่มีข้อกำหนด

```
CREATE TABLE tablename
(column1 datatype [constraint] , column2 datatype [constraint] , column3 datatype
[constraint],...);
[ ] ตัวเลือก
```

tablename : ระบุชื่อตาราง  
 column : ระบุคอลัมน์ที่ต้องการ  
 datatype : กำหนดประเภทข้อมูลของคอลัมน์

### 2.2.2.2 การแก้ไขตาราง

การแก้ไขตารางใช้ในการปรับปรุงคอลัมน์ในตาราง ที่สร้างเสร็จแล้ว การปรับปรุงคอลัมน์

```
ALTER TABLE tablename
ADD (column1 datatype [ constraint ] [ , column2 datatype [ constraint ] , column3
datatype [constraint ] ,... ] );
[ ] ตัวเลือก
```

tablename : ระบุชื่อตาราง  
 column : ระบุคอลัมน์ที่ต้องการ  
 datatype : กำหนดประเภทข้อมูลของคอลัมน์

### 2.2.3 คำสั่งการเรียกดูข้อมูล คือ SELECT

#### 2.2.3.1 การเลือกข้อมูล

การเลือกข้อมูล ใช้ในการสร้างคิวรี่ หรือการสอบถามกับฐานข้อมูล และเลือกคึ่งข้อมูลที่ตรงกับเงื่อน件ที่กำหนด

```
SELECT column1 [ , column2 . . . ]
FROM tablename
[WHERE condition];
[ ] ตัวเลือก
```

column	: เป็นคอลัมน์ที่ต้องการให้แสดงผล ถ้าต้องการเลือกทุกคอลัมน์ในตาราง ให้ใช้ * SELECT*FROM weather;
tablename	: เป็นการระบุตาราง ที่ต้องการดึงข้อมูล
WHERE	: WHERE clause เป็นตัวเลือกซึ่งจะมีหรือไม่ก็ได้ใช้กำหนด หรือเงื่อนไข ในการเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องทราบ


ตัวดำเนินการที่ใช้ใน WHERE clause มีหลายตัวดำเนินการดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แสดงตัวดำเนินการที่ใช้ใน WHERE clause


=	เท่ากับ
>	มากกว่า
<	น้อยกว่า
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ
<>	ไม่เท่ากับ

### 2.3 อุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล

รูปแบบและขนาดของเครื่องบันทึกข้อมูลทางด้านบน และทางด้านข้างดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.1 และ รูปที่ 2.2




รูปที่ 2.1 เครื่องบันทึกข้อมูลด้านบน




รูปที่ 2.2 เครื่องบันทึกข้อมูล ด้านข้าง

รูปแบบการต่อสายจ่ายไฟฟ้าสายวัดอุณหภูมิเข้าเครื่องบันทึกข้อมูลการปรับเปลี่ยนระหว่าง  
มาสเตอร์ สล่าฟ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.3



ในเครื่องบันทึกข้อมูลสามารถที่จะตั้งค่าอัตราการรับส่งข้อมูล (Baud Rate) และหมายเลขเครื่อง เครื่อง (Station Number) ได้ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.4




รูปที่ 2.4 การตั้งค่าอัตราการรับส่งข้อมูลและหมายเลขเครื่อง

### 2.3.1 สัญญาณการสื่อสาร ตามมาตรฐาน RS232/RS485


การเชื่อมต่อเครื่องบันทึกข้อมูล สามารถเชื่อมต่อได้สองมาตรฐานคือมาตรฐาน RS-232 และ RS-485 โดยมาตรฐาน RS-232 จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องบันทึกข้อมูล กับคอมพิวเตอร์หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น ส่วนมาตรฐาน RS-485 จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ครั้งละหลายเครื่อง โดยสามารถเชื่อมต่อเครื่องบันทึกข้อมูล ได้ทั้งหมด 32 เครื่องพร้อมกันรวมกับคอมพิวเตอร์ อีก 1 เครื่อง โดยภายในตัวเครื่องบันทึกข้อมูล นั้นจะมีตัวแปลง RS-232 ไป RS-485 อยู่ภายในทำให้ การเชื่อมต่อ RS-485 กับคอมพิวเตอร์ง่ายและสะดวก โดยการ เช็คจัมฟ์เปอร์บนตัวเครื่องบันทึก ข้อมูล ตัวที่ต้องเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น มาสเตอร์ (Master) และตัวที่เหลือทั้งหมดเป็นสลาฟ (Slave) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.5 และรูปที่ 2.6

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์



รูปที่ 2.5 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อแบบหลายเครื่อง



รูปที่ 2.6 การเชื่อมต่อแบบหลายเครื่อง

### 2.3.2 ชนิดของสัญญาณที่ใช้ในการรับค่า

ภายในเครื่องบันทึกข้อมูล 1 เครื่องจะมีช่องสำหรับรับค่าอินพุตทั้งหมด 8 ช่องสัญญาณ แต่ละช่องสามารถเลือกชนิดสัญญาณได้ 13 ชนิด ดังได้แสดงชนิดของสัญญาณทั้ง 13 ชนิดในตารางที่ 2.3

**ตารางที่ 2.3** แสดงรหัสและย่านการวัดของสัญญาณแต่ละชนิด

Code	Input Type		Measuring Range	Resolution	Accuracy (%FS)
00	Not Use		-	-	-
01	Thermocouple	R	0 - 1700°C	1°C	±0.2%(3.4°C)
02		S	0 - 1700°C	1°C	±0.2%(3.4°C)
03		K	(-)250.0 - 1300.0°C	0.1°C	±0.2%(2.6°C)
04		E	0.0 - 1000.0°C	0.1°C	±0.2%(2.0°C)
05		J	(-)200.0 - 700.0°C	0.1°C	±0.2%(1.4°C)
06		T	(-)250.0 - 400.0°C	0.1°C	±0.2%(0.8°C)
07		B	0 - 1800°C	1°C	±0.2%(3.6°C)
08	R.T.D. Pt100		(-)200.0 - 800.0°C	0.1°C	±0.2%(1.6°C)
09	Voltage(mV) 0 - 100		0.00 - 100.00 mV	0.01 mV	±0.02%(0.02mV)
10	Voltage (V)	0 - 5	0.000 - 5.000 V	0.001 V	±0.04%(0.002V)
11		0 - 10	0.000 - 10.000 V	0.001 V	±0.02%(0.002V)
12	Current (mA)	0 - 20	0.00 - 20.00 mA	0.01mA	±0.1%(0.02mA)
13		0 - 40	0.00 - 40.00 mA	0.01mA	±0.05%(0.02mA)

### 2.3.3 ข้อกำหนดในการติดต่อสื่อสาร (Communication Protocol)

ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อกับเครื่องบันทึกอุณหภูมิ จะเป็นรหัสแอสก์ทั้งหมดและการส่งคำสั่งหนึ่งครั้งจะประกอบไปด้วย

1 ใบต์	2 ใบต์	n ใบต์	1 ใบต์
ใบต์เริ่มต้น	หมายເລກປະຈຳເຄື່ອງ	คำສັ່ງ	ใบຕົບຈົບ

ใบต์เริ่มต้น คือใบต์แรกที่บอกว่ากำลังเริ่มต้นชุดคำสั่ง โดยจะใช้เครื่องหมาย # (23H) เป็นตัวเริ่มต้นหมายเลขประจำเครื่อง คือ หมายเลขที่ใช้อ้างถึงตัวเครื่องบันทึกอุณหภูมิ มีค่าตั้งแต่ 0-255 (00H-FFH) ซึ่งในสายบัสเดียวกันห้ามกำหนดหมายเลขเครื่องซ้ำกันโดยสามารถกำหนดได้จากการส่งคำสั่งผ่านการสื่อสาร

\* หมายเหตุ ตัวอักษรใช้ได้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก (มีค่าเท่ากัน)

\* หมายเหตุ หนึ่งช่อง () = 1 บิบต์

รายละเอียดแต่ละตัวอย่างของคำสั่งทั้ง 13 คำสั่ง

- คำสั่งที่ใช้อ่านค่าอนุญาติ

ขึ้นต้นด้วย อาเอไอ (RAI) ตามด้วยหมายเลขอื่นที่จะอ่าน และจบด้วย ซีอา เช่น อ่านค่า อาเอล็อก ช่องที่ 1, 2, 4, 5, 6 และ 8 จาก AI210 ตัวที่ 11

#	0	B	R	A	I	1	2	4	5	6	8	CR
23H	30H	42H	52H	41H	49H	31H	32H	34H	35H	36H	38H	0DH

\* หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องการอ่านครั้งละ 8 ช่องให้ใช้คำสั่ง

#	0	B	R	A	I	CR
---	---	---	---	---	---	----

การตอบกลับจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ จะขึ้นต้นด้วย AI > ตามด้วยค่าอนาล็อก ที่อ่านได้ในเลขฐาน 16 เป็นข้อมูลชนิดตัวเลข แบบมีเครื่องหมายจำนวน 2 ไบต์ต่อ 1 ช่อง และคั่นด้วย ”, “ (Comma) แล้วตามด้วยค่าอนาล็อก ช่องต่อไป เรียงลำดับช่องตามที่ส่งคำสั่งไป แล้วจบด้วยเชือก

A I > 0 F D 1 . 0 0 0 A , .. . , 0 F A 5 CR

- คำสั่งที่ใช้อ่านค่าอนнал็อกอินพุต (Floating Point)

เหมือนคำสั่งข้างบนแต่จะเป็นต้นด้วย อาเอ ไอเอฟ (RAIF) แล้วตามด้วยหมายเลขช่องที่จะอ่าน และจบด้วยซีอ่า เช่น อ่านค่าอนาล็อก ช่องที่ 1, 2 และ 8 จากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตัวที่ 100

#	6	4	R	A	I	F	1	2	8	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

การตอบกลับจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ จะขึ้นต้นด้วย AI > ตามด้วยค่าอ่านลีดอคที่อ่านได้แบบทศนิยมและจำนวนไปต่อจะขึ้นอยู่กับค่าวัดที่อ่านได้และคั่นด้วย ”, “ (Comma) และตามด้วยค่าอ่านลีดอคซึ่งต่อไปเรียงลำดับซึ่งตามที่ส่งคำสั่งไปแล้วจบด้วยชีอ่า

A	I	>	1	2	.	1	,	2	3	4	.	5	,	1	0	0	1	.	5	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

#### - คำสั่งที่ใช้อ่านค่า Digital Input

ขึ้นต้นด้วย RDI (Read Digital Input) และตามด้วยหมายเลขช่องที่จะอ่าน และจบด้วยชีอ่า เช่น อ่านค่าดิจิตอลอินพุต ช่องที่ 1, 4 จากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตัวที่ 20

#	1	4	R	D	I	1	4	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	----

\* หมายเหตุ ในการถือที่ต้องการอ่านครั้งละ 4 ช่องให้ใช้คำสั่งแทนได้

#	1	4	D	I	CR
---	---	---	---	---	----

การตอบกลับจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ จะขึ้นต้นด้วย DI > แล้วตามด้วยค่า ดิจิตอลอินพุต (0 = OFF, 1 = ON) เรียงลำดับซึ่งตามที่ส่งคำสั่งไปแล้วจบด้วยชีอ่า

D	I	>	1	0	CR
---	---	---	---	---	----

\* หมายเหตุ ค่าดิจิตอล ที่ตอบกลับ 0 = OFF, 1 = ON

#### - คำสั่งที่ใช้อ่านค่าดิจิตอลเอาท์พุต

เหมือนกันกับการอ่าน ดิจิตอลอินพุต แต่จะขึ้นต้นด้วย RDO (Read Digital Output) ตามด้วยหมายเลขช่องที่จะอ่านและจบด้วยชีอ่า เช่น อ่านค่าดิจิตอลเอาท์พุตทั้ง 4 ช่อง จากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตัวที่ 0

#	0	0	R	D	O	CR
---	---	---	---	---	---	----

การตอบกลับเช่นเดียวกับการตอบดิจิตอลอินพุต แต่จะขึ้นต้นด้วย DO > แล้วตามด้วยค่า ดิจิตอลเอาท์พุต เรียงลำดับซึ่งตามที่ส่งคำสั่งไปแล้วจบด้วยชีอ่า

D	O	>	0	1	1	0	CR
---	---	---	---	---	---	---	----

- คำสั่งที่ใช้อ่านค่า ดิจิตอลอินพุต และ เอาท์พุต ในคำสั่งเดียว

ขึ้นต้นด้วย อาดีไอโอ (RDIO) แล้วจบด้วย ซีอ่า คำสั่งนี้จะอ่านค่า ดิจิตอลอินพุตและ เอาท์พุตทั้งหมด ไม่สามารถเลือกช่องได้ เช่น

#	1	7	R	D	I	O	CR
---	---	---	---	---	---	---	----

การตอบกลับจะเป็นขึ้นต้นด้วย DIO > แล้วตามด้วยข้อมูลดิจิตอลอินพุต ช่องที่ 1, 2, 3 และ 4 แล้วตามด้วยค่าดิจิตอลเอาท์พุต ช่องที่ 1, 2, 3, 4 ติดกันไป

D	I	O	>	1	1	1	1	0	0	0	0	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- คำสั่งที่ใช้อ่านค่าความต้านทานภายนอก

คล้ายคำสั่ง อาร์เอไอโอ แต่จะขึ้นต้นด้วย อาร์อาร์ไอ (RRI) แล้วตามด้วยหมายเลขช่องที่จะ อ่านแล้วจบด้วยซีอ่า เช่น อ่านค่าความต้านทานภายนอก ช่องที่ 2 และ 6 จากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตัวที่ 200

#	C	8	R	R	I	2	6	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	----

การตอบกลับจะเป็นขึ้นต้นด้วย RIN > แล้วตามด้วยค่าความต้านทานตัวแรกแล้วกันด้วย “,” (Comma) แล้วตามด้วยค่าความต้านทานของช่องต่อไปจนครบตามจำนวนแล้วจบด้วยซีอ่า

R	I	N	>	1	8	0	.	0	0	,	2	5	0	.	1	2	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- คำสั่งที่ใช้อ่านค่าชนิดของอนามัยอินพุต

ขึ้นต้นด้วย อาทีวาย (RTY) ตามด้วยหมายเลขช่องที่จะอ่านแล้วจบด้วยซีอ่า เช่น อ่านค่า ชนิดดิจิตอลอินพุต ทุกช่องจากตัวเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตัวที่ 0

#	0	0	R	T	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

หรือ

#	0	0	R	T	Y	CR
---	---	---	---	---	---	----

การตอบกลับจะเป็นขึ้นต้นด้วย TYPE > แล้วตามด้วยค่าชนิดแต่ละช่องกันด้วย “,” แล้วจบด้วย ซีอ่า

T	Y	P	E	>	1	,	3	,	3	,	7	,	5	,	6	,	1	2	,	1	1	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- คำสั่งที่ใช้กำหนดค่าของ ดิจิตอลเอาท์พุต

ขึ้นต้นด้วย ดับเบลยูดีโอ (WDO) ตามด้วยหมายเลขช่องของ ดิจิตอลเอาท์พุตแล้วกันด้วย “,” (Comma) แล้วตามด้วยค่า ดิจิตอล ที่จะเปียนเรียงลำดับตามหมายเลขช่อง เช่น เซตค่า ดิจิตอล เอาท์พุตช่องที่ 1 ON, ช่องที่ 2 ON, ช่องที่ 3 OFF และ ช่องที่ 4 OFF ให้เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตัวที่ 1

#	0	1	W	D	O	1	2	3	4	,	1	1	0	0	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

การตอบกลับจะขึ้นต้นด้วย DO > แล้วตามด้วย OK และจบด้วยซีอ่า

D	O	>	O	K	CR
---	---	---	---	---	----

- คำสั่งที่ใช้สำหรับเปียนค่าความต้านทาน

ขึ้นต้นด้วย WRI แล้วตามด้วยหมายเลขช่องและเครื่องหมายเท่ากับ แล้วตามด้วยค่าความต้านทานแบบทศนิยมเช่นเปียนค่าความต้านทาน 200.4 Ω ให้ ช่องที่ 4 ของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตัวที่ 15

#	0	F	W	R	I	4	=	2	0	0	.	4	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

การตอบกลับจะขึ้นต้นด้วย RIN แล้วตามด้วยหมายเลขช่องในวงเล็บ แล้วตามด้วย > OK CR

R	I	N	(	4	)	>	O	K	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- คำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนหรือเซตค่าชนิด (Input Type) ของอนาล็อกอินพุต

ขึ้นต้นด้วย ดับเบลยูทิวาย (WTY) ตามด้วยหมายเลขช่องและเครื่องหมายเท่ากับ แล้วตามด้วยค่าชนิดของอนาล็อกอินพุต กันด้วย “,” (Comma) แล้วตามด้วยช่องต่อไปเรื่อยๆ แล้วจบด้วย ซี อา เช่น เซตค่าชนิดช่องที่หนึ่งเป็น 1 ช่องที่สองเป็น 12 ช่องที่ 3 เป็น 10 ของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตัวที่ 10

#	0	A	W	T	Y	1	=	1	,	2	=	1	2	,	3	=	1	0	CR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

การตอบกลับจะขึ้นต้นด้วย TYPE > แล้วตามด้วย OK CR

T	Y	P	E	>	O	K	CR
---	---	---	---	---	---	---	----

จากตัวอย่างคำสั่งรหัสเอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร จึงสามารถสรุปคำสั่งต่างๆ ดังแสดงไว้ในตาราง ที่ 2.4

**ตารางที่ 2.4 สรุปคำสั่งในเครื่องบันทึกข้อมูล และตัวอย่าง**

		PC	
RAI	= Read Analog Input	#11 RAI1367 CR	AI>0011,0256,0FBC,0216 CR
RAIF	= Read Analog Input	#1D RAIF 12 CR	AI>12.45,5.126 CR
RDI	= Read Digital Input	#00 RDI CR	DI>1010 CR
RDO	= Read Digital Output	#12 RDO1432 CR	DO>0101 CR
RDIO	= Read Digital In/Out	# FA RDIO CR	DIO> 10100101 CR
REE	= Read EEPROM	#16 REE 0 0200 0100 CR	EE>AABBCCDDEEFF... CHKSUM CR
RRI	= Read R Input (R Shunt)	#AA RRI 135CR	RIN>182.35,248.52,123.45 CR
RTY	= Read Type	#BA RTY CR	TYPE>11,10,8,5,6,4,1,2 CR
WAD	= Write Address	#13 WAD 22	ADDR>OK CR
WDO	= Write Digital Output	#31 WDO12, 11 CR	DO>OK CR
WEE	= Write EEPROM	#03 WEE 0 0134 01 34 CHKSUM	EE>OK CR
WRI	= Write R Input	#0A WRI 1=245.95 CR	RIN (1)>OK CR
WTY	= Write Type	#1B WTY 1=8,2=9,3=11 CR	TYPE>OK CR

## ความหมายของรหัสผิดพลาดในการตอบกลับจากเครื่องบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่การส่งคำสั่งไปให้เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ไม่ถูกต้องจะมีการรายงานความผิดพลาด กลับมาเป็นรหัสต่างๆ โดยจะนำหน้าด้วยตัวอักษร ERR = แล้วตามด้วยรหัส 1 - 6 ดังนี้

- 1 (illegal function) หมายถึง คำสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีคำสั่งนี้ในเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
- 2 (illegal data address) หมายถึง ค่าตำแหน่ง (เริ่มต้น) เกินช่วงตำแหน่งที่กำหนดไว้
- 3 (illegal data value) หมายถึง ค่าของข้อมูลต่างๆ ไม่ถูกต้อง เช่น จำนวนไบต์ที่จะอ่านจาก EEPROM เกินกว่าที่กำหนด ค่าของคิจิตอลเอาท์พุตไม่ถูกต้อง ฯลฯ
- 4 (invalid data frame) หมายถึง รูปแบบของคำสั่งไม่ตรงตามข้อกำหนด เช่น กรณี Write Digital Output ไม่มี “,” (Comma) คั่นระหว่าง หมายเลขซึ่งกับค่า Digital ที่จะเซต
- 5 (check sum error) หมายถึง ค่า check sum ไม่ถูกต้อง (อาจเกิดจากข้อมูลมีความผิดพลาด)
- 6 (invalid number of byte) หมายถึง จำนวนข้อมูลที่รับมาไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งไว้

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเครื่องบันทึกอุณหภูมิ จะใช้ CHECK SUM ใน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยจะมีการตรวจสอบเฉพาะการอ่านเขียนข้อมูลกับ EEPROM เท่านั้น การคิด CHECK SUM นั้นจะใช้การบวกข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน(บวกเฉพาะ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น) บวกกันครั้งละ 1 ไบต์โดยค่าที่เกิน 1 ไบต์ นั้นเราจะตัดทิ้ง จนนั้น นำ ค่าที่ได้ 1 ไบต์นั้นมาทำ 1's complement และ 2's complement เป็นอันเรียบร้อย ตามตัวอย่างเช่น

#1A WEE 0 0000 05 11 22 33 44 55 FC CR (0 ตัวแรกไม่ต้องนำมายิด)

	HEXADECIMAL	BINARY
ไบต์เริ่มต้น	00H	00000000
	00H	00000000
	05H	00000101
	11H	00010001
	22H +	00100010 +
	33H	00110011
	44H	01000100
ไบต์สุดท้าย	<u>55H</u>	<u>01010101</u>
ผลลัพธ์	104H	100000100
คิดเฉพาะ 1 ไบต์ (8บิต)	04H	00000100
ทำ 1's complement (invert)	FBH	11111011
ทำ 2's complement	FBH + 1 = FCH	11111011+1=11111100
ค่า check sum ที่ได้	FCH	11111100

## บทที่ 3


### ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินการในการทดลอง เพื่อให้สามารถแสดงค่าของอุณหภูมิตามจุดต่างๆ ที่เราต้องการ โดยใช้โปรแกรมในโครงขอฟ์วิชวลเบสิก รุ่น 6.0 ในกระบวนการคุมเครื่องบันทึกอุณหภูมิ และใช้โปรแกรมในโครงขอฟ์เอกสารเซิร์ฟเวอร์ 2000 ในการเก็บข้อมูล

#### 3.1 ออกแบบในการวางแผนจุดที่จะวัดอุณหภูมิในบ่อตื้นและตื้อขึ้น

จากปัญหาเด่าของโรงงานคือ โรงงานได้วางจุดที่ใช้วัดอุณหภูมิ ของบ่อตื้น และตื้อขึ้นแบบไม่คละเอียง เช่น ในบ่อตื้นวางเพียงจุดเดียว ตื้อขึ้นวางจุดวัดอุณหภูมิเพียงด้านบนสุดของตื้อขึ้น ทำให้ไม่สามารถรู้อุณหภูมิทั้งหมดของตื้อขึ้นและบ่อตื้นได้ ทางเราจึงได้ออกแบบการวางแผนจุดวัดอุณหภูมิของ บ่อตื้น และ ตื้อขึ้นให้ทางโรงงานใหม่ โดยเราจะวัดจุดวัดอุณหภูมิแบบละเอียดครอบคลุมเกือบทุกส่วน


การออกแบบการวางแผนจุดวัดอุณหภูมิของบ่อตื้นโดยได้วางจุดวัดอุณหภูมิ 2 จุดต่อ 1 บ่อตื้น จุดที่ 1 ได้วางไว้ใกล้กับห้อน้ำที่ปล่อยน้ำร้อนเข้าบ่อตื้น และจุดที่ 2 ได้วางไว้ใกล้กับห้อน้ำที่คูลน้ำออกจากบ่อตื้น ซึ่งจะทำให้ทราบ อุณหภูมิของห้อน้ำทั้ง 2 ข้าง ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.1




รูปที่ 3.1 แสดงการวางแผนจุดวัดอุณหภูมิของบ่อตื้น

การออกแบบการวางจุดวัดอุณหภูมิ ของตู้อบ โดยได้ออกแบบให้วางจุดวัดอุณหภูมิ ตรงกลางของท่อที่ปล่อยไออกความร้อนเข้าตู้อบ, ตรงกลางของท่อที่ดูดความร้อนออกจากตู้อบ และแบ่งจุดวัดอุณหภูมิเป็นส่วนๆ คือ บน, กลาง, ล่าง ส่วนบนที่วัดอุณหภูมิจะตรงกับแผ่นอะคริลิกแผ่นบนสุดที่อยู่ในตะแกรงขณะเข้าตู้อบ ส่วนกลางจะตรงกับแผ่นอะคริลิกแผ่นกลางที่อยู่ในตะแกรงขณะเข้าตู้อบ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.2 – 3.4 โดยรูปที่ 3.2 เป็นของตู้ A 3.3 เป็นของตู้ B 3.4 เป็นของตู้ C


จากการออกแบบจุดวัดอุณหภูมิแบบนี้จะทำให้ทราบอุณหภูมิตามจุดต่างๆ ของตู้อบโดยละเอียด



รูปที่ 3.2 แสดงการวางจุดวัดอุณหภูมิของตู้อบ A




รูปที่ 3.3 แสดงการวางแผนจุดอุณหภูมิของตู้อบ B




รูปที่ 3.4 แสดงการวางแผนจุดอุณหภูมิของตู้อบ C


ตะแกรงที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะมีหลายขนาดตามสถานที่ใช้งาน โดยตะแกรง  $2 \times 4$  ใช้กับตู้อบ A ตะแกรง  $4 \times 6$  ใช้กับตู้อบ C ตะแกรง  $4 \times 8$  ใช้กับตู้อบ B ดังแสดงในรูปที่ 3.5 – 3.7



รูปที่ 3.5 แสดงขนาดของตะแกรง ขนาด  $2 \times 4$



รูปที่ 3.6 แสดงขนาดของตะแกรง ขนาด  $4 \times 6$



รูปที่ 3.7 แสดงขนาดของตะแกรง ขนาด  $4 \times 8$

\*หมายเหตุ หน่วยที่ใช้วัดเป็นเซนติเมตร (cm)

### 3.2 ออกแบบในส่วนของโปรแกรมไมโครซอฟท์วิชาความรู้ รุ่น 6.0

#### 3.2.1 ออกแบบการติดต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรมที่ใช้ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับเครื่องบันทึกข้อมูล คือ คอมพิวเตอร์จะสั่งให้เปิดพอร์ทที่ไว้สำหรับติดต่อ กับ เครื่องบันทึกข้อมูล แล้วส่งคำสั่งซึ่งเป็นรหัสแอสเต็ปไปให้เครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกข้อมูลรับคำสั่งมาแล้วทำการคำสั่งนั้น แล้วส่งค่าที่ได้กลับมาที่คอมพิวเตอร์ แต่ค่าที่ได้รับจากเครื่องบันทึกข้อมูลนั้นจะเป็นเลขฐานสิบหก เราจะต้องทำการแปลงค่าดังกล่าวก่อนจึงจะได้ค่าอุณหภูมิที่แท้จริงออกมา จากนั้นจึงเก็บค่าอุณหภูมิที่ได้ลงฐานข้อมูล ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 แผนภาพแสดงการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องบันทึกข้อมูล

### 3.2.2 ออกแบบการแสดงค่าอุณหภูมิของบ่อต้มอุ่นทางหน้าจอแสดงผล

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่ใช้แสดงค่าอุณหภูมิของบ่อต้มอุ่นทางหน้าจอแสดงผล กือ ขั้นแรกให้กำหนดความถี่ในการอ่านค่าอุณหภูมิ จากนั้นให้เปิดฐานข้อมูล และดึงข้อมูลในส่วนที่เป็นของบ่อต้มอุ่นมาแสดงผล ทางหน้าจอแสดงผล ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 แผนภาพการแสดงค่าอุณหภูมิของบ่อต้มอุ่นทางหน้าจอแสดงผล

### 3.2.3 ออกแบบการแสดงค่าอุณหภูมิของตู้อบออกทางหน้าจอแสดงผล


ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่ใช้แสดงค่าอุณหภูมิของตู้อบออกทางหน้าจอแสดงผล คือ ขั้นแรกให้กำหนดความถี่ในการอ่านค่าอุณหภูมิ จากนั้นให้เปิดฐานข้อมูล และดึงข้อมูลในส่วนที่เป็นของตู้อบออกมาแสดงผล ทางหน้าจอแสดงผล ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.10



รูป 3.10 แผนภาพการแสดงค่าอุณหภูมิของตู้อบออกทางหน้าจอแสดงผล

### 3.2.4 ออกแบบการแสดงกราฟทางหน้าจอแสดงผล


ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่ใช้แสดงกราฟออกทางหน้าจอแสดงผล คือ ให้เรา กำหนดค่าสูงสุดและ ค่าต่ำสุดของกราฟนั้นก่อน จากนั้นตรวจสอบว่ามีการใช้งานแบบตามเวลา จริงหรือไม่ ถ้ามีการใช้งานแบบตามเวลาจริง ก็ให้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล แล้วแสดงเป็นกราฟแบบ ตามเวลาจริงแต่ถ้าไม่มีการใช้งานแบบตามเวลาจริง ก็ให้ กำหนด ความถี่, วัน, เวลา ในการเรียกคุ กราฟแบบย้อนหลัง จากนั้นก็ดึงข้อมูลตามรายละเอียดที่เรากำหนดจากฐานข้อมูล แล้วแสดงเป็น กราฟออกทางหน้าจอแสดงผล ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.11




รูป 3.11 แผนภาพการแสดงกราฟทางหน้าจอแสดงผล

### 3.2.5 ออกแบบการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลแสดงในโปรแกรมไมโครซอฟท์อีกเซล

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่แสดงการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลแสดงในโปรแกรมไมโครซอฟท์อีกเซล คือ ขั้นแรกให้เปิดฐานข้อมูล กำหนดความถี่ในการเรียกคุ้มข้อมูลอุณหภูมิ กำหนดวัน-เวลา เริ่มต้นและสิ้นสุดที่จะคุ้มข้อมูลอุณหภูมิ ตรวจสอบว่ามีการเดือดคุ้มอุณหภูมิ เป็นส่วนๆ หรือไม่ ถ้ามีการเดือดคุ้มข้อมูลเป็นส่วนๆ ที่ต้องการ เช่น คุ้มอุณหภูมิ เป็นต้น ถ้าไม่มีก็ แสดงข้อมูลทั้งหมดทุกส่วน จากนั้น ให้กำหนดว่าจะคุ้มข้อมูลอะไรบ้าง เช่น คุ้มอุณหภูมิที่ 1, 5, 7, 8 เป็นต้น ต่อไปก็แสดงข้อมูลที่เรากำหนดทั้งหมดลงເລີ່ມເອສແພລິກິດ เราจะเห็นข้อมูลทั้งหมด จากนั้นก็สั่งให้เปิดโปรแกรมไมโครซอฟท์อีกเซล นำข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในເລີ່ມເອສແພລິກິດ ออกໄປแสดงในโปรแกรมไมโครซอฟท์อีกเซล เสร็จแล้วโปรแกรมไมโครซอฟท์อีกเซล ก็จะมีข้อมูลทั้งหมดตามที่เราต้องการ ดังแสดงໄວ້ในรูปที่ 3.12





**รูป 3.12** แผนภาพแสดงการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลแสดงในโปรแกรมไมโครซอฟท์อีกเซล

### 3.3 ออกแบบในส่วนของโปรแกรมไมโครซอฟท์อีสกิวเอลเซิร์ฟเวอร์ 2000

ออกแบบตารางเพื่อกำหนดข้อมูลโดยมี 14 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ Name , Station , Num , Ck\_Datetime , Ck\_Date , Ck\_Time , A1\_Input , A2\_Input , A3\_Input , A4\_Input , A5\_Input , A6\_Input , A7\_Input , A8\_Input ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงการออกแบบฐานข้อมูล

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ข้อมูลชนิด	ขนาด	หน้าที่
1	Name	nvarchar	50	ใช้เก็บข้อมูลรายชื่อเครื่องที่ส่งข้อมูลมา
2	Station	int	4	ใช้เก็บข้อมูลหมายเลขเครื่องที่ส่งข้อมูลมา
3	Num	float	8	ใช้เก็บข้อมูลจำนวนรอบในการทำงาน
4	Ck_Datetime	datetime	8	ใช้เก็บข้อมูลวันที่และเวลา
5	Ck_Date	datetime	8	ใช้เก็บข้อมูลวันที่
6	Ck_Time	datetime	8	ใช้เก็บข้อมูลเวลา
7	A1_Input	float	8	ใช้เก็บข้อมูลอุณหภูมิอินพุตชาที่ 1
8	A2_Input	float	8	ใช้เก็บข้อมูลอุณหภูมิอินพุตชาที่ 2
9	A3_Input	float	8	ใช้เก็บข้อมูลอุณหภูมิอินพุตชาที่ 3
10	A4_Input	float	8	ใช้เก็บข้อมูลอุณหภูมิอินพุตชาที่ 4
11	A5_Input	float	8	ใช้เก็บข้อมูลอุณหภูมิอินพุตชาที่ 5
12	A6_Input	float	8	ใช้เก็บข้อมูลอุณหภูมิอินพุตชาที่ 6
13	A7_Input	float	8	ใช้เก็บข้อมูลอุณหภูมิอินพุตชาที่ 7
14	A8_Input	float	8	ใช้เก็บข้อมูลอุณหภูมิอินพุตชาที่ 8

ใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์อีสกิวแอลเซอร์ฟเวอร์ 2000 ในการออกแบบตารางเพื่อกำกับข้อมูลที่จะทำการบันทึกลงฐานข้อมูล ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.13

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
ID	int	4	✓
Station	bit	8	✓
Num	bit	8	✓
CK_Datetime	datetime	8	✓
CK_Date	datetime	8	✓
CK_Time	datetime	8	✓
A1_Input	float	8	✓
A2_Input	float	8	✓
A3_Input	float	8	✓
A4_Input	float	8	✓
A5_Input	float	8	✓
A6_Input	float	8	✓
A7_Input	float	8	✓
A8_Input	float	8	✓

รูปที่ 3.13 แสดงการออกแบบฐานข้อมูล ในโปรแกรม ไมโครซอฟท์อีสกิวแอลเซอร์ฟเวอร์ 2000

**เมื่อทำการออกแบบตารางในโปรแกรมนี้ โครงสร้างที่เอกสารนี้จัดทำขึ้นจะได้รูปแบบ  
ฐานข้อมูลที่ใช้งานดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.14**

Name	Column	Num	Cl. Database	Cl. Data	Clk-Tms	A1_InsA	A2_InsA	A3_InsA	M_InsA	A5_InsA
บันทึก C,D,E,F17/2 9	1	1	17/2/2549 15:08:0	17/2/2549	15:08:01	62.4	128.4	116.9	129.9	118.
บันทึก C,D,E,F17/2 9	26	17/2/2549 15:18:1	17/2/2549	15:18:11	61.3	62.9	63.3	63.7	64.2	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	79	17/2/2549 15:29:2	17/2/2549	15:29:29	128.6	124	122.5	131.2	115.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	137	17/2/2549 15:45:0	17/2/2549	15:45:07	128.5	118	99.8	98.2	119.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	200	17/2/2549 16:01:5	17/2/2549	16:01:50	133.5	138.7	121.1	115	130.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	257	17/2/2549 16:17:0	17/2/2549	16:17:03	140.7	131.7	129.8	122.1	130.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	317	17/2/2549 16:33:1	17/2/2549	16:33:19	135.4	131.6	123.4	91.9	114.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	369	17/2/2549 16:47:2	17/2/2549	16:47:28	133	117	129.4	134.1	98.5	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	423	17/2/2549 17:02:0	17/2/2549	17:02:09	62.1	63.2	62.9	63	64.8	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	490	17/2/2549 17:17:2	17/2/2549	17:17:22	133.6	108.5	128.1	133.7	94.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	535	17/2/2549 17:32:0	17/2/2549	17:32:05	115	119.2	121.3	98.4	100.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	568	17/2/2549 17:45:0	17/2/2549	17:45:03	122.8	124.7	124.6	104.8	105.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	642	17/2/2549 18:00:0	17/2/2549	18:00:09	130.6	129.4	123.7	125.1	117.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	4	17/2/2549 15:09:4	17/2/2549	15:09:44	138.8	138.7	113.7	114.1	128.	
บันทึก A,B,G17/2 10	5	17/2/2549 15:09:5	17/2/2549	15:09:59	62.3	61.5	61.9	63.1	61.1	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	5	17/2/2549 15:10:0	17/2/2549	15:10:00	131.1	139.7	116.7	116.4	129.	
บันทึก A,B,G17/2 10	6	17/2/2549 15:10:1	17/2/2549	15:10:15	62.1	61.7	63	63.4	60.8	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	7	17/2/2549 15:10:2	17/2/2549	15:10:26	133.7	113.1	118.7	129.9	113.	
บันทึก A,B,G17/2 10	8	17/2/2549 15:10:4	17/2/2549	15:10:45	61.4	62.5	63.7	63.6	64.3	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	11	17/2/2549 15:11:3	17/2/2549	15:11:37	132.8	147.2	122.1	119.1	129.	
บันทึก A,B,G17/2 10	12	17/2/2549 15:11:5	17/2/2549	15:11:51	62.1	61.6	63.1	63	61.1	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	13	17/2/2549 15:12:0	17/2/2549	15:12:06	61.5	62.2	63.8	63.8	64.4	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	14	17/2/2549 15:12:1	17/2/2549	15:12:18	119.7	127.5	126.7	105.3	88.4	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	17	17/2/2549 15:13:0	17/2/2549	15:13:09	61.5	62.4	63.5	63.5	64.4	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	21	17/2/2549 15:14:0	17/2/2549	15:14:09	133.3	113.3	119.2	129.7	114.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	21	17/2/2549 15:14:1	17/2/2549	15:14:15	135.2	144.3	121.4	120.5	132.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	22	17/2/2549 15:14:2	17/2/2549	15:14:25	133.4	113.2	113	130.1	114.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	23	17/2/2549 15:14:4	17/2/2549	15:14:43	126.6	149.8	124.6	120.7	131.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	25	17/2/2549 15:15:1	17/2/2549	15:15:10	129.7	136	128.7	130.3	109.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	26	17/2/2549 15:15:2	17/2/2549	15:15:20	105.1	124.4	126	105	74.3	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	28	17/2/2549 15:15:5	17/2/2549	15:15:59	133.4	114.6	128.8	131.7	119.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	30	17/2/2549 15:16:0	17/2/2549	15:16:30	130.3	144	105.3	105.5	121.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	31	17/2/2549 15:16:5	17/2/2549	15:16:56	137.3	132.8	93.7	97.4	121.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	32	17/2/2549 15:17:0	17/2/2549	15:17:06	103.8	124.5	125.5	104.2	74.6	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	33	17/2/2549 15:17:2	17/2/2549	15:17:23	107.8	116.6	114.5	100.4	91.7	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	34	17/2/2549 15:17:3	17/2/2549	15:17:30	123.6	124.8	118.5	129.5	119.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	133	17/2/2549 15:43:5	17/2/2549	15:43:50	130.5	126.8	126.2	133.8	117.	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	133	17/2/2549 15:43:5	17/2/2549	15:43:58	107.8	110.1	108	97.5	87.6	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	135	17/2/2549 15:44:2	17/2/2549	15:44:21	127.1	129.7	121.6	133.4	124	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	135	17/2/2549 15:44:2	17/2/2549	15:44:28	114.6	126.8	125.5	103.9	81.1	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	135	17/2/2549 15:44:3	17/2/2549	15:44:31	61.6	63	62.9	63.6	63.4	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	136	17/2/2549 15:44:4	17/2/2549	15:44:44	114.7	126.7	125.9	104.5	81.7	
บันทึก C,D,E,F17/2 9	136	17/2/2549 15:44:4	17/2/2549	15:44:47	61.7	62.9	63	63.4	63.4	

**รูปที่ 3.14 ลักษณะของฐานข้อมูล**

มหาวิทยาลัยนเรศวร

## บทที่ 4

### การใช้โปรแกรม


#### 4.1 ส่วนประกอบของหัวโปรแกรม

โปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิ จะใช้อ่านค่าอุณหภูมิสถานที่ในกระบวนการผลิตแผ่นอะคริลิก 2 สถานที่ คือ

1. บ่อต้มแผ่นอะคริลิก จะมีทั้งหมด 7 บ่อ คือ บ่อ A , B , C , D , E , F , G
2. ตู้อบแผ่นอะคริลิก จะมีทั้งหมด 3 ตู้ คือ ตู้ A , B , C


#### 4.2 รูปแบบของโปรแกรมและวิธีการใช้งาน

หน้าต่างหลักของโปรแกรม หน้าต่างนี้มีไว้สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จะสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในการใช้งานให้คลิกหน้าคำว่า Config Automatic ก็จะสามารถเรียกคุ้มข้อมูลได้โดยให้โปรแกรมกำหนดค่าต่างๆ แบบอัตโนมัติ ในหน้าต่างนี้เราสามารถกำหนดค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดในการแจ้งเตือนของบ่อต้ม, ตู้อบและเรยังกำหนดได้อีกว่าจะสั่งให้เครื่องบันทึกข้อมูลทำการบันทึกข้อมูลทุกๆ วินาที ดังแสดงไว้ในรูป ที่ 4.1




รูปที่ 4.1 หน้าต่างหลักของโปรแกรม Config Automatic

หน้าต่างหลักของโปรแกรม หน้าต่างนี้มีไว้สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จะสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในการใช้งานให้คลิกหน้าคำว่า Config Manual ในการเรียกดูข้อมูลโดย การกำหนดให้โปรแกรมทำงานตามค่าที่เรากำหนด หน้าต่างนี้ใช้กำหนด ชื่อเครื่อง, หมายเลขเครื่อง สามารถปรับอุณหภูมิ ถ้าเครื่องที่ใช้อ่านค่าอุณหภูมิมากกว่า หรือ น้อยกว่ามาตรฐาน ตั้งแสดงไว้ใน รูปที่ 4.2




รูปที่ 4.2 หน้าต่างหลักของโปรแกรม Config Manual

หน้าต่างนี้ใช้กำหนด สูงสุดและค่าต่ำสุดในการตีอน และความถี่ในการเลือกตุ๊กข้อมูล เป็น การใช้งานในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.3




รูปที่ 4.3 หน้าต่างหลักของโปรแกรมในส่วนผู้ใช้งาน

หน้าต่างนี้เป็นการแสดง การเลือกคุณภาพนิของบ่อต้ม ให้คลิกเมนู Show Data แล้วเลือกที่ Show Data Pond ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.4




รูปที่ 4.4 เป็นการเลือกคุณภาพนิของบ่อต้ม

จากรูปที่ 4.4 เมื่อคลิกเลือกที่คำว่า Show Data Pond ก็จะแสดงค่าอุณหภูมิของบ่อต้มออกทางหน้าจอคอมอนิเตอร์ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.5




รูปที่ 4.5 เป็นการแสดงค่าอุณหภูมิตามจุดต่างๆ ของบ่อต้ม

จากรูปที่ 4.5 ถ้ากดคลิกที่รูปกราฟก็จะทำให้เข้ามาสู่หน้ากราฟ ดังรูปที่ 4.6 หลักการทำงานของหน้าต่างนี้คือ ให้กำหนดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของกราฟ และกำหนดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของเส้นที่จะแสดงกราฟ เพื่อที่จะสามารถถูกใจว่ากราฟที่ออกแบบอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เรากำหนดหรือไม่ ถ้ากราฟเกินช่วงอุณหภูมิที่กำหนด กราฟจะขึ้นไปอยู่เหนือเส้นที่กำหนด แต่ถ้ากราฟต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิที่กำหนด กราฟจะตกไปอยู่ใต้เส้นที่กำหนด จากนั้นให้กดคลิกเช็คบ็อกหน้าคำว่า Real Time ให้เป็นเครื่องหมายถูก แล้วกด RUN โปรแกรมก็จะเริ่มทำงาน




รูปที่ 4.6 เป็นการแสดงกราฟของบ่อต้มแบบตามเวลาจริง

จากรูปที่ 4.5 ถ้ากดคลิกที่รูปกราฟก็จะทำให้เข้ามาสู่หน้ากราฟ ดังรูปที่ 4.7 หลักการทำงานของหน้าต่างนี้คือ ให้กำหนดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของกราฟ และกำหนดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของเส้นที่จะแสดงกราฟ เพื่อที่จะสามารถรู้ได้ว่ากราฟที่ออกแบบอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดหรือไม่ ถ้ากราฟเกินช่วงอุณหภูมิที่กำหนด กราฟจะขึ้นไปอยู่เหนือเส้นที่กำหนด แต่ถ้ากราฟต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิที่กำหนด กราฟจะตกไปอยู่ใต้เส้นที่กำหนด จากนั้นให้กดคลิกเช็คบ็อกหน้าคำว่า Real Time เพื่อเอาเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Real Time ออก จากนั้นให้กำหนด ความถี่ในการเรียกคุ้น มูล ว่าจะเอาความถี่เท่าใดในหน่วยวินาที ต่อมาให้กำหนดว่าจะคุ้นมูลกราฟข้อมูลลงในวันใดเวลาใด แล้วก็ RUN ก็จะทำให้ได้กราฟข้อมูลข้อนหลังตามที่ปรากฏในรูปที่ 4.7




รูปที่ 4.7 เป็นการแสดงกราฟของบ่อต้มแบบข้อมูลหลัง

หน้าต่างนี้เป็นการแสดง การเลือกค่าอุณหภูมิของตู้อบ ให้คลิกเมนู Show Data แล้วเลือกที่ Show Boiler ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.8




รูปที่ 4.8 เป็นการเลือกค่าอุณหภูมิของตู้อบ

จากรูปที่ 4.8 เมื่อคลิกเลือกที่คำว่า Show Data Boiler ก็จะแสดงค่าอุณหภูมิของตู้อบออกทางหน้าจออนิเตอร์ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.9




รูปที่ 4.9 เป็นการแสดงค่าอุณหภูมิตามจุดต่างๆ ของตู้อบ

จากรูปที่ 4.9 ถ้ากดคลิกที่รูปกราฟก็จะทำให้เข้ามาสู่หน้ากราฟ ดังรูปที่ 4.10 หลักการทำงานของหน้าต่างนี้คือ ให้กำหนดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของกราฟ และกำหนดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของเส้นที่จะแสดงกราฟ เพื่อที่จะสามารถดูได้ว่ากราฟที่ออกแบบอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดหรือไม่ ถ้ากราฟเกินช่วงอุณหภูมิที่กำหนด กราฟก็จะขึ้นไปอยู่เหนือเส้นที่กำหนด แต่ถ้ากราฟต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิที่กำหนด กราฟก็จะตกไปอยู่ใต้เส้นที่กำหนด จากนั้นให้กดคลิกเช็คบ็อกหน้าคำว่า Real Time ให้เป็นเครื่องหมายถูก แล้วกด RUN โปรแกรมก็จะเริ่มทำงาน




รูปที่ 4.10 เป็นการแสดงกราฟของตู้อบแบบตามเวลาจริง

จากรูปที่ 4.9 ถ้ากดคลิกที่รูปกราฟก็จะทำให้เข้ามาสู่หน้ากราฟ ดังรูปที่ 4.11 หลักการทำงานของหน้าต่างนี้คือ ให้กำหนดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของกราฟ และกำหนดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของเส้นที่จะวาดลงกราฟ เพื่อที่จะสามารถดูได้ว่ากราฟที่ออกแบบอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดหรือไม่ ถ้ากราฟเกินช่วงอุณหภูมิที่กำหนด กราฟก็จะขึ้นไปอยู่เหนือเส้นที่กำหนด แต่ถ้ากราฟต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิที่กำหนด กราฟก็จะตกไปอยู่ใต้เส้นที่กำหนด จากนั้นให้กดคลิกเครื่องมือ กดหน้าคำว่า Real Time เพื่อเอาเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Real Time ออก จากนั้นให้กำหนด ความถี่ในการเรียกคุณสมบัติ ว่าจะเอาความถี่เท่าใด ในหน่วยวินาที ต่อมาให้กำหนดว่าจะดูข้อมูลกราฟข้อนหลังในวันใด เวลาใด และว่า RUN ก็จะทำให้ได้กราฟข้อมูลข้อนหลังตามที่ปรากฏในรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 เป็นการแสดงกราฟของตู้อบแบบข้อนหลัง

จากรูปที่ 4.11 รูปกราฟที่แสดงผลค่าอนามัยจะมีขนาดเล็กแต่ถ้าคลิกที่รูปกราฟก็จะสามารถดูรูปกราฟรูปนั้นแบบขยายใหญ่ขึ้น ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.12




รูปที่ 4.12 เป็นรูปกราฟแบบขยายของชั้นบ

หน้าต่างนี้เป็นการเลือก Export File ให้คลิกเมนู File และเลือกที่ Export File ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.13




รูปที่ 4.13 เป็นการเลือกที่จะ Export File ออกทางโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล

หน้าต่างนี้ให้กำหนดความถี่ที่จะเรียกคุณูปนูด กำหนดวันที่ - เวลา ที่จะเริ่มต้นคุณูปนูด ถึงวันที่ - เวลา สุดท้ายที่จะคุณูปนูด จากนั้นให้คลิกปุ่ม Select Data ก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดของมาทางด้านล่างของหน้าต่างยังสามารถกำหนดได้ว่าจะเอาข้อมูล อะไรบ้าง เช่น ข้อมูล Station, Num, วันที่, เวลา ถ้ากดคลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อมูลไหน เวลาแสดงผลออกมาก็จะแสดงข้อมูลนั้นออกมานั่น ถ้าข้อมูลไหนไม่มีเครื่องหมายถูกหน้าข้อมูลเวลาแสดงผลออกมาก็จะไม่มีข้อมูลนั้น ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.14




รูปที่ 4.14 เป็นหน้าต่างการ Export File แบบคุทุกส่วน

หน้าต่างนี้ให้กำหนดความถี่ที่จะเรียกคุชื่อ拿出 กำหนดวันที่ - เวลา ที่จะเริ่มต้นคุชื่อ拿出 ถึงวันที่ - เวลา สุดท้ายที่จะคุชื่อ拿出 จากนั้นให้กดคลิกเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Name และเลือกส่วนที่ต้องการจะคุชื่อ拿出 โดยการเลือกในคอมโนเบ็อก แล้วคลิกปุ่ม Select Data ก็จะแสดงข้อมูลส่วนที่เลือกออกมานะ ทางด้านล่างของหน้าต่างยังสามารถกำหนดได้ว่า จะเอาข้อมูลอะไรบ้าง เช่น ข้อมูล Station, Num, วันที่, เวลา ถ้ากดคลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อมูลใหม่ เวลาแสดงผลออกมาก็จะแสดงข้อมูลนั้นออกมานะ ถ้าข้อมูลใหม่ไม่มีเครื่องหมายถูกหน้าข้อมูลเวลาแสดงผลออกมาก็จะไม่มีข้อมูลนั้น ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.15 เป็นหน้าต่างการ Export File แบบคุณเป็นส่วนๆ

หน้าต่างนี้ก็จะทำการถอนอีกรังว่าจะทำการ โหลดข้อมูลที่เลือกไว้หรือไม่ ถ้าตอน OK โปรแกรมก็จะทำการ โหลดข้อมูล แต่ถ้าตอน Cancel โปรแกรมก็จะทำการยกเลิกการ โหลดข้อมูล ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 เป็นหน้าต่างตามเราว่าว่าจะ โหลดข้อมูลหรือไม่

หน้าต่างการแสดงผลข้อมูลทั้งหมดตามที่ได้กำหนดไว้ ถ้าคลิกที่คำว่า EXPORT FILE โปรแกรมก็จะทำการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด ไปไว้ในโปรแกรมไมโครซอฟท์อีกเซล ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.17

D2B-K EVOLUTION CO.,LTD. EXPORT EXCEL										
Select Data	15	Sec.	17/2/2549	16:30:00	To	17/2/2549	17:00:00	<input checked="" type="checkbox"/> Name	B1 Top	<input type="button" value="Select Data"/>
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	390	17/2/2549 16:53:07	17/2/2549 16:53:07	101.3	111.7	103.6	117.3		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	391	17/2/2549 16:53:23	17/2/2549 16:53:23	101.6	112.1	103.1	117.7		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	392	17/2/2549 16:53:39	17/2/2549 16:53:39	102.3	112.4	103.1	117.7		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	393	17/2/2549 16:53:55	17/2/2549 16:53:55	101.9	112.7	103.8	117.1		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	394	17/2/2549 16:54:11	17/2/2549 16:54:11	102.7	113.2	103.8	117.7		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	395	17/2/2549 16:54:28	17/2/2549 16:54:28	103.2	113.3	104.4	118		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	396	17/2/2549 16:54:44	17/2/2549 16:54:44	103	113.3	103.8	118.5		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	397	17/2/2549 16:55:00	17/2/2549 16:55:00	104	114.2	104.3	118.5		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	398	17/2/2549 16:55:16	17/2/2549 16:55:16	104.4	114.1	104.4	118.6		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	399	17/2/2549 16:55:32	17/2/2549 16:55:32	104.8	114.4	104.5	119.1		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	400	17/2/2549 16:55:48	17/2/2549 16:55:48	104.7	114.2	104.7	118.7		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	401	17/2/2549 16:56:05	17/2/2549 16:56:05	105.4	114.6	104.7	118.8		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	402	17/2/2549 16:56:21	17/2/2549 16:56:21	105.8	114.6	104.4	118.8		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	403	17/2/2549 16:56:37	17/2/2549 16:56:37	106	114.9	104.8	118.8		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	404	17/2/2549 16:56:53	17/2/2549 16:56:53	106.2	115.1	105.4	119.3		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	405	17/2/2549 16:57:09	17/2/2549 16:57:09	106.1	115.2	105.3	119.2		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	406	17/2/2549 16:57:25	17/2/2549 16:57:25	106.8	115.8	105.4	118.9		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	407	17/2/2549 16:57:41	17/2/2549 16:57:41	106.9	115.2	106.1	118.9		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	408	17/2/2549 16:57:57	17/2/2549 16:57:57	107.2	115.6	106.2	119.4		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	409	17/2/2549 16:58:13	17/2/2549 16:58:13	107.4	115.9	106.9	119.5		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	410	17/2/2549 16:58:29	17/2/2549 16:58:29	107	116.2	107.2	119.3		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	411	17/2/2549 16:58:45	17/2/2549 16:58:45	107.6	116.3	106.5	119.4		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	412	17/2/2549 16:59:01	17/2/2549 16:59:01	107.7	116.3	106.8	119.6		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	413	17/2/2549 16:59:17	17/2/2549 16:59:17	107.6	116.1	106.4	119.5		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	414	17/2/2549 16:59:33	17/2/2549 16:59:33	108.1	116.4	106.6	119.4		
ชุด B1 บน 17/2/2549	0	415	17/2/2549 16:59:50	17/2/2549 16:59:50	108.6	116.4	107.2	119.2		

รูปที่ 4.17 เป็นการเลือก Export File ออกจากโปรแกรมไมโครซอฟท์อีกเซล

หน้าต่างนี้ก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมด  
ของไฟล์ Excel ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.19

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1		Name	Time	A1_Input	A2_Input	A3_Input	A4_Input	A5_Input	A6_Input	A7_Input	A8_Input					
2		ส B1 บบ17	16:30:03	110.3	121.5	122.6	118.2	99.3	103.9	106.6	102.4					
3		ส B1 บบ17	16:30:19	115.6	123.6	123.7	115.2	110.1	110.5	112.2	108.2					
4		ส B1 บบ17	16:30:36	118.6	125.4	125.2	115.5	115.8	117.5	117.4	115.6					
5		ส B1 บบ17	16:30:52	121.2	126.7	126.5	116.3	119.1	120.8	119.7	118.3					
6		ส B1 บบ17	16:31:09	122.4	127.7	126.8	117.3	120.9	122.1	120.7	119.1					
7		ส B1 บบ17	16:31:25	123.5	128.5	127.3	117.9	121.8	122.9	121.3	119.3					
8		ส B1 บบ17	16:31:42	124.1	129	127.8	118.1	123	124	121.9	120.2					
9		ส B1 บบ17	16:31:58	124.7	129.4	128.2	117.3	123.4	123.4	122.3	119.6					
10		ส B1 บบ17	16:32:15	125.2	129.8	127.9	116.9	123.8	124.2	123	120.3					
11		ส B1 บบ17	16:32:31	125.7	130.1	128.1	117.6	123.6	124.5	122.1	120.2					
12		ส B1 บบ17	16:32:48	117.9	127.5	126.5	114.2	116.2	115.8	114.3	104					
13		ส B1 บบ17	16:33:05	109.6	126.1	125.7	111.3	113.5	109.2	111.7	102.1					
14		ส B1 บบ17	16:33:21	109.9	125.2	124.9	112	113.5	109.2	110.9	100.9					
15		ส B1 บบ17	16:33:37	107.3	124.3	124.8	111.8	111.8	108.2	110.8	100					
16		ส B1 บบ17	16:33:54	109.7	123.1	121.5	113.8	107.1	105.3	106.4	97.6					
17		ส B1 บบ17	16:34:10	115.3	124.1	120	117.6	113	108.8	109.7	87.5					
18		ส B1 บบ17	16:34:27	118.6	125.6	120.9	119.4	117.9	115.6	114.3	87					
19		ส B1 บบ17	16:34:43	121.5	126.5	122.3	119.5	121	119.6	116	91.8					
20		ส B1 บบ17	16:35:00	122.9	127	123.1	119.6	121.7	120.9	115.8	93.3					
21		ส B1 บบ17	16:35:16	123.7	127.6	123.3	119.8	122.5	121.2	116.9	92.9					
22		ส B1 บบ17	16:35:32	124.3	128.3	123.3	120	123.5	120.6	117.7	96					
23		ส B1 บบ17	16:35:49	124.8	128.5	123.5	120.1	123.5	121.6	117.2	95					
24		ส B1 บบ17	16:36:05	125.1	129	123.6	119.5	124.1	121.9	117.8	96					
25		ส B1 บบ17	16:36:22	125.7	129.1	123.7	120	124.2	121.7	118.5	95.3					
26		ส B1 บบ17	16:36:38	125.7	129.2	123.9	120.5	124.9	123.1	118.4	96.1					
27		ส B1 บบ17	16:36:55	126	129.7	123.9	120	125.3	122.6	119.8	99.4					
28		ส B1 บบ17	16:37:11	123.8	127.9	120.7	120									
29																
30																
31																
32																
33																

รูปที่ 4.18 เป็นการแสดงข้อมูลอุปทานโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล

## บทที่ 5

### สรุปผล

#### 5.1 สรุปผลจากโครงการ

ผลที่ได้จากการทำโครงการนี้ คือ ระบบการจัดการอุณหภูมิตู้อบและบ่อต้มของบริษัทฯ ทำให้บริษัททราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ทั้งนี้ยังมีการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิโดยรวมของแต่ละตู้อบและบ่อต้มนั้นๆ ทำให้บริษัทฯ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์หาข้อมูลในรูปแบบกราฟทำให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลข้อนหลัง และสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมานในรูปแบบของโปรแกรมเอ็กเซล

ผลที่ได้รับอีกอย่างหนึ่งคือสามารถนำค่าอุณหภูมิที่ได้ไปปรับตัวจ่ายความร้อนในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถช่วยลดปัญหาแพ่นอะคริลิกเสียหายในกระบวนการผลิตลงได้

#### 5.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ

เมื่อนำเครื่องบันทึกข้อมูลไปติดตั้งในส่วนของการผลิต ระยะห่างระหว่างเครื่องบันทึกข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก และการเดินสายที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องบันทึกข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ร่วมกับสายไฟทำให้สายที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลถูกสัมภាយ รบกวน และข้อมูลที่ได้รับอาจมีความผิดพลาดได้

#### 5.3 แนวทางแก้ไขปัญหา



หาระยะทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างเครื่องบันทึกข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสายที่ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลควรเป็นสายที่สามารถป้องกันสัมภាយรบกวนได้

## เอกสารอ้างอิง


- [1] กิตติ ภักดีวัฒนะ, จำลอง ครูอุตสาหะ .**Visual Basic 6 ฉบับโปรแกรมเมอร์.** พิมพ์ครั้งที่ 3.  
กรุงเทพฯ: หจก.ไทยเจริญการพิมพ์. 2542
- [2] ลักษณ์พีชผล, พิชิต สันติกุลานนท์. **คู่มือเรียน Visual Basic 6.** กรุงเทพฯ:บริษัทโปรดิวชัน. 2542.
- [3] ศุภชัย สมพานิช. **สร้างระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual Basic ฉบับโปรแกรมเมอร์.** กรุงเทพฯ:อินไฟเพรส,2544.




**ภาคผนวก**  
**รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้**



รูปบอร์ดแม่บ้านอะคริลิก



รูปถ้วยแพ่นอะคริลิก



รูปตะแกรงที่ใช้ในการผลิตแพ่นอะคริลิก

## ประวัติผู้เขียนโครงการ



ชื่อ ก้องเกียรติ กรีฑาเวทย์  
 ภูมิลำเนา 45 หมู่ 6 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170


### ประวัติการศึกษา

- จบระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนภาณุพัฒนกรีฑาเวทย์
- จบระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนครสวรรค์
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail : My\_name\_is\_Kong@hotmail.com

Tel : 01-6748595



ชื่อ นายนัฐเนตร เนียมจันทร์  
 ภูมิลำเนา 195 หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150

### ประวัติการศึกษา

- จบระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนสวรรค์โลกประชาสรรค์
- จบระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail : nattanet@hotmail.com

Tel : 09-1945811