

การจัดทำมาตรฐานและแผนงานการผลิตของผู้รับเหมา ในขั้นส่วนอะไหล่  
เครื่องเกี่ยวข้าว

CONTACTOR'S PRODUCTION STANDARDIZATION AND PLANNING  
IN COMBINE HARVESTER MACHINE PARTS



นายโกโชค พิมพิลา รหัส 51380361  
นายณัฐพงศ์ สีเสียดงาม รหัส 51381832

ที่ออกแบบ	บ้านเลขที่ ๑๐๘ ถนนสุขุมวิท
วันที่รับ.....	๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
เลขทะเบียน.....	15966908
เลขเรียงกันนั้งตัว.....	๙๙๒๙ ๗
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๗๙๒๙ ๗	
๒๕๕๔	

ปริญญาบินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาช่างสำรวจ ภาควิชาช่างสำรวจ อุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔



## ใบรับรองปริญญาบัณฑิต

ชื่อหัวข้อโครงการ	การจัดทำมาตรฐานและแผนงานการผลิต ของไหล่เครื่องเกี่ยววดข้าวโดยผู้รับเหมา
ผู้ดำเนินโครงการ	กรณีศึกษา : บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด นายโภคโชค พิมพิลา รหัส 51380361
ที่ปรึกษาโครงการ	นายณัฐพงศ์ สีเสี้ยดงาม รหัส 51381832
สาขาวิชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษณุ สมารักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา	2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

.....ที่ปรึกษาโครงการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษณุ สมารักษ์)

.....กรรมการ  
(อาจารย์วิสาข์ เจ้าสกุล)

.....กรรมการ  
(ดร.ภานุ บูรณจากรุก)

<b>ชื่อหัวข้อโครงการ</b>	การจัดทำมาตรฐานและแผนงานการผลิตของผู้รับเหมา ในชั้นส่วนอazole เครื่องเกี่ยวนวดข้าว	
<b>ผู้ดำเนินโครงการ</b>	นายโกโซค พิมพิลา รหัส 51380361	
	นายณัฐพงศ์ สีเสียดงาม รหัส 51381832	
<b>ที่ปรึกษาโครงการ</b>	<b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษญา สิมารักษ์</b>	
<b>สาขาวิชา</b>	วิศวกรรมอุตสาหการ	
<b>ภาควิชา</b>	วิศวกรรมอุตสาหการ	
<b>ปีการศึกษา</b>	2554	

### บทคัดย่อ

บริษัทนันพน์นี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเกี่ยว  
นวดข้าว เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องวัสดุขึ้นส่วนไม่เพียงพอต่อการประกอบย่อย และ  
การจัดทำเวลาตามมาตรฐานในการแปรรูป ในการศึกษารังนี้ได้ดำเนินการวิเคราะห์ว่าเวลาในการแปรรูป  
และการส่งผลิตแต่ละครั้งใช้เวลาเท่าไร ซึ่งจะใช้ Operation Process Chart มาวิเคราะห์ดูเวลาใน  
การแปรรูปของแต่ละขั้นตอน ใช้แผนภูมิแกนต์ในการวิเคราะห์รอบเวลาการการแปรรูป ใช้ Reorder  
Point (ROP) และ Safety Stock ในการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งแปรรูปใหม่ เพื่อนำมาจัดทำเวลา  
มาตรฐานการแปรรูปของแต่ละรายการ และกำหนดรอบเวลาในการแปรรูปและส่งผลิตแต่ละครั้ง  
เพื่อให้การผลิตมีความต่อเนื่องไม่เกิดการรองานหรือมีวัสดุที่ไม่เพียงพอ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  
ผลิตโดยเกี่ยวนวดข้าว เป็นต้น ดังนั้นจากการทำโครงการเราจะได้เวลาตามมาตรฐานการแปรรูปของแต่  
ละรายการ และได้รอบเวลาการสั่งแปรรูป และรอบเวลาการส่งให้ผู้รับเหมาแต่ละครั้ง ซึ่งจะนำไปเป็น  
แนวทางในการกำหนดรอบการทำงานในโรงงาน ซึ่งทางโรงงานยังไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจน

## กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำปริญนานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากการได้รับความกรุณาของผู้มีพระคุณที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม ข้อเสนอแนะน่าต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำจึงขอโอกาสนี้แสดงความขอบคุณบุคคลผู้มีพระคุณ ดังต่อไปนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษภा สิมารักษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ปรึกษาโครงการวิจัยนี้ได้ให้ความรู้และแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการทำปริญนานิพนธ์ ที่ดูแลเอาใจใส่และตรวจสอบการดำเนินงานเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณ คุณ ชัยวัฒน์ นิลศิริ และคุณ พิมพ์พันธุ์ เรืองโชค ที่เคยให้ความร่วมมือในการข้อมูลและคอยช่วยเหลือในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณ คุณ รวีชชัย เชียงทอง ที่เคยช่วยเหลือเรื่องการติดต่อสอบถามและคอยให้ข้อมูลช่วยให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณ คุณ สิทธิชัย นฤมิตรเลิศ เจ้าของโรงงานเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ที่ช่วยเอื้อเฟื้อสถานที่ในการทำโครงการนี้

ขอขอบพระคุณบิการมารดาที่ให้อุปการะห้องด้านการเงิน และห้องด้านการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา และขอขอบคุณบุคคลซึ่งไม่อาจกล่าวนามในนี้ได้ทั้งหมด ที่ได้มามาให้กำลังใจและแรงใจในการดำเนินงานครั้นนี้ตลอดมา

ประโยชน์และคุณค่าที่เพิ่งมีของปริญนานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีคุณแด่บุพการี บุพการี และผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี่

ผู้ดำเนินโครงการ

โภเชค พิมพิลา

ณัฐพงศ์ สีเสี้ยดงาม

พฤษภาคม 2555

# สารบัญ

หน้า

ใบรับรองปริญานินพนธ์ .....	ก
บทคัมภีรภาษาไทย .....	ข
กิตติกรรมประกาศ .....	ค
สารบัญ .....	ง
สารบัญตาราง .....	จ
สารบัญรูป .....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ .....	1
1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ .....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ .....	2
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output) .....	2
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome) .....	2
1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ .....	2
1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ .....	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ .....	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ .....	3
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น .....	4
2.1 ตารางรายการวัสดุ (Bill of Material) .....	4
2.2 การศึกษาเวลาโดยการจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study) .....	5
2.3 การจำลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling) .....	8
2.4 จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) .....	12
2.5 คงคลังสำรอง (Safety stock) .....	14
2.6 แผนภูมิกระบวนการการทำงาน (Operation Process Charts) .....	14
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	15

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงการ .....	16
3.1 ศึกษาและรวบรวมเก็บข้อมูลพัรยอมทั้งหมดเข้าหมายในการศึกษาโครงการ .....	16
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัญหาและสาเหตุ .....	16
3.3 หาแนวทางการแก้ไขปัญหา .....	17
3.4 ทดลองแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงตามความเหมาะสม .....	17
3.5 ประเมินผลการแก้ไข .....	18
3.6 สรุปผลโครงการ .....	18
บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ .....	20
4.1 ศึกษาและรวบรวมเก็บข้อมูล .....	20
4.1.1 เก็บข้อมูลจำนวนของขาด .....	20
4.1.2 เก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการส่งผลิต .....	22
4.1.3 เก็บข้อมูลรายละเอียดชิ้นส่วน .....	26
4.1.4 เก็บข้อมูลขั้นตอนการแปรรูปชิ้นส่วนและเวลาที่ใช้ในการแปรรูป .....	28
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัญหาและสาเหตุ .....	31
4.2.1 วิเคราะห์จำนวนข้อมูลจำนวนของขาด .....	31
4.2.2 วิเคราะห์ปริมาณสั่งผลิตที่เหมาะสมโดยใช้ ROP และ Safety stock .....	32
4.2.3 วิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการรับ-ส่งจากผู้รับเหมา .....	43
4.2.4 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน และเวลาการทำงาน โดยใช้ OPC .....	43
4.2.5 วิเคราะห์จำนวนชิ้นส่วนของรายการวัสดุและโครงสร้างของรายการวัสดุ .....	44
4.2.6 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน และเวลาการทำงาน โดยใช้ Gantt chart .....	48
4.3 หาแนวทางการแก้ไขปัญหา .....	67
4.3.1 จัดทำเวลามาตรฐานการแปรรูปและรายการวัสดุแต่ละรายการ .....	51
4.3.2 จัดทำแผนกำหนดการใช้วัสดุและทำแผนรอบเวลาการทำงาน .....	55
4.3.3 จัดทำแผนงานเพื่อกำหนดรอบเวลาในการส่งผลิต .....	61
4.4 ทดลองแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง .....	67
4.4.1 นำไปปฏิบัติและเก็บข้อเสนอแนะ .....	67
4.4.2 แบบประเมินผลการทำโครงการ .....	71

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 บทสรุป.....	72
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ .....	72
5.2 ปัญหาในการดำเนินโครงการ .....	73
5.3 ข้อเสนอแนะ .....	73
 เอกสารอ้างอิง .....	 74
ภาคผนวก ก ข้อมูลตารางกำหนดแสดงรหัสของวัสดุแต่ละชนิด .....	75
ภาคผนวก ข ข้อมูลเวลารวมที่ใช้ในการประรูปชิ้นงานจำนวน 1 ชิ้น .....	80
ภาคผนวก ค ภาพ Drawing ของรายการที่ส่งให้ผู้รับเหมาทำการผลิต .....	98
ภาคผนวก ง OPC พิจารณาขั้นตอนการทำงาน เวลาการแปรรูปโดยใช้เครื่องตัดเครื่องเล็ก.....	117
ภาคผนวก จ OPC พิจารณาขั้นตอนการทำงาน เวลาการแปรรูปโดยใช้เครื่องตัดเครื่องใหญ่.....	140
ภาคผนวก ฉ BOM แสดงชื่อและจำนวนของวัตถุคุณิตที่นำมาประกอบของแต่ละรายการ .....	164
ภาคผนวก ช วิเคราะห์เบอร์ເຊີນຕ່ອງขาด .....	167
ภาคผนวก ซ BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของแต่ละรายการ .....	178
ภาคผนวก ฌ เวลามาตรฐานการแปรรูปชิ้นงาน.....	189
ภาคผนวก ญ จำนวนชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ใน Stock.....	194
ภาคผนวก ݂ แบบประเมินผลการทำโครงการ.....	222
ประวัติผู้ดำเนินโครงการ.....	224

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ .....	3
4.1 แบบบันทึกจำนวนของขาดในส่วนแปรรูปก่อนส่งให้ผู้รับเหมา .....	21
4.2 แบบบันทึกจำนวนของขาดในส่วนที่รับจากผู้รับเหมา ก่อนที่จะประกอบย่ออย .....	22
4.3 แสดงช่วงเวลาในการทำงานของผู้รับเหมา (เร็วสุด-ช้าสุด) แบบเดิม .....	23
4.4 ตัวอย่างตารางแสดงข้อมูลเวลาการรวมที่ใช้ในการแปรรูประยะวัสดุจำนวน 1 ชิ้น .....	29
4.5 ตารางวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์จำนวนของขาดในส่วนแปรรูป .....	31
4.6 แสดงรายการที่ส่งให้ผู้รับเหมาผลิตออกมาเป็นรถจำนวน 5, 10, 20 และ 40 คัน .....	34
4.7 แสดงช่วงเวลาในการทำงานของผู้รับเหมา (เร็วสุด-ช้าสุด) แบบปรับปรุงใหม่ .....	36
4.8 ตัวอย่างตารางแสดงข้อมูลเวลาตามมาตรฐานต่อจำนวนชิ้นงานของการส่งผลิตครั้งละ 10 คัน ...	47
4.9 ตารางตัวอย่างรายการวัสดุเฉพาะส่วนแปรรูปของ การส่งผลิตครั้งละ 10 คัน .....	52
4.10 ตารางกำหนดครอบเวลาในการแปรรูปของแต่ละรายการของแต่ละครั้ง .....	59
4.11 แสดงจำนวนรายการที่เหลืออยู่ใน Stock ที่ส่งผลิตครั้งละ 10 คัน .....	67
4.12 แสดงจำนวนรายการที่เหลืออยู่ใน Stock ที่ส่งผลิตครั้งละ 20 คัน .....	68
4.13 แสดงจำนวนรายการที่เหลืออยู่ใน Stock ที่ส่งผลิตครั้งละ 40 คัน .....	69
4.14 แสดงจำนวนรายการที่เหลืออยู่ใน Stock ที่ส่งผลิตครั้งละ 40 คัน (ไม่มีการแปรรูป) .....	70
4.15 แสดงจำนวนรายการที่เหลืออยู่ใน Stock ที่ส่งผลิตครั้งละ 5 คัน .....	70
5.1 ตารางแสดงรหัสของแต่ละรายการที่ส่งผลิต .....	76
5.2 ตารางแสดงรหัสของวัสดุแต่ละชนิด .....	77
5.3 ตารางแสดงข้อมูลเวลาการรวมที่ใช้ในการแปรรูปชิ้นงานจำนวน 1 ชิ้น .....	81
5.4 ตารางวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์จำนวนของขาดในส่วนแปรรูปรวม .....	179
5.5 แบบบันทึกจำนวนของขาดในส่วนที่รับจากผู้รับเหมา ก่อนที่จะประกอบย่ออยรวม .....	180
5.6 ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของ การส่งผลิตครั้ง 10 คัน .....	182
5.7 ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของ การส่งผลิตครั้ง 20 คัน .....	183
5.8 ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของ การส่งผลิตครั้ง 40 คัน .....	186
5.9 ตารางแสดงเวลาตามมาตรฐานการแปรรูปชิ้นงานของการส่งผลิตครั้งละ 10 คัน .....	190
5.10 ตารางแสดงเวลาตามมาตรฐานการแปรรูปชิ้นงานของการส่งผลิตครั้งละ 20 คัน .....	193
5.11 ตารางแสดงเวลาตามมาตรฐานการแปรรูปชิ้นงานของการส่งผลิตครั้งละ 40 คัน .....	198
5.12 แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 10 คัน .....	203
5.13 แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 20 คัน .....	206
5.14 แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 40 คัน .....	209

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
5.15 แสดงจำนวนขึ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 40 คัน (ไม่มีการแปรรูป) .....	198
5.16 แสดงจำนวนขึ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 5 คัน .....	203



# สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่จัดตามระดับต่ำสุดของวัสดุ .....	4
2.2 โครงสร้างผลิตภัณฑ์รายการนี้ทั้งหมดในวงลีบ .....	5
2.3 คะแนนขององค์ประกอบต่างๆในการประเมินอัตราความเร็วตามวิธีของ Westing House .....	7
2.4 แสดงปัจจัยที่จำเป็นสำหรับ MRP .....	9
2.5 แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของงานสู่เครื่องจักรที่วางแผนกัน .....	10
2.6 แสดงตารางของการจัดลำดับงานแบบ SPT .....	11
2.7 แสดงตารางของการจัดลำดับงานแบบ LPT .....	11
2.8 แสดงการจัดงาน ก ชนิดผ่านเครื่องจักร ก เครื่องที่วางเรียงกัน .....	12
2.9 แสดงการจัดตารางของงาน 6 ชนิดสำหรับเครื่อง 3 เครื่อง .....	12
2.10 แสดงจุด ROP และเส้น Safety Stock .....	13
2.11 รูปแสดงตัวอย่างการทำ Operation Process Chart .....	14
2.12 ขั้นตอนการทำงานแล้วได้เกณฑ์ชี้วัดผลงานออกมานะ .....	19
2.13 ขั้นตอนการทำงานหลังจากได้เกณฑ์ชี้วัดผลงานจนได้เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ .....	19
4.1 รูปภาพแสดงขั้นตอนการให้ผลของงานส่วนส่งผลิต .....	20
4.2 เกลียวกระพ้อหน้า รุ่น 22 .....	26
4.3 คานเค้กหน้า รุ่น 22 .....	26
4.4 ขารับแบตเตอรี่ 22 (100 A) .....	27
4.5 ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ .....	27
4.6 ก้านพัดลมอีกเสร็จ .....	28
4.7 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของขาดของเดือนธุคุมถึงเดือนเชิงวาม 2554 .....	32
4.8 แสดงการเปรียบเทียบ Lead time แบบเก่าและแบบใหม่ .....	39
4.9 ROP ของการส่งผลิตครั้งละ 5 คัน .....	40
4.10 ROP ของการส่งผลิตครั้งละ 10 คัน .....	41
4.11 ROP ของการส่งผลิตครั้งละ 20 คัน .....	42
4.12 ROP ของการส่งผลิตครั้งละ 40 คัน .....	42
4.13 OPC ของชุดแยกหัวเรียวตัวใน (รุ่นชุบเปอร์ลีน) .....	44
4.14 OPC ของตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดแป๊ป .....	44
4.15 OPC ของชุดแยกหัวเรียวตัวนอก (รุ่นชุบเปอร์ลีน) .....	45
4.16 OPC ของโซ่ล่าเลียงจ้าวซ้างໄวไฟ .....	45
4.17 BOM ของชุดแยกหัวเรียวตัวนอก (รุ่นชุบเปอร์ลีน) .....	46

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.18 BOM ของชุดแยกหัวเรียวตัวนอก (รุ่นชุบเปอร์ลีน).....	46
<del>4.19 แสดงลำดับการแปรรูปของแต่ละวัสดุคิบของการสั่งครั้งละ 10 คันจำนวน 7 รายการ .....</del>	<del>48</del>
4.20 แสดงลำดับการแปรรูปของแต่ละวัสดุคิบของการสั่งครั้งละ 20 คันจำนวน 13 รายการ .....	49
4.21 แสดงลำดับการแปรรูปของแต่ละวัสดุคิบของการสั่งครั้งละ 40 คันจำนวน 20 รายการ .....	50
4.22 แผนงานแสดงการจัดลำดับการแปรรูปของวัสดุคิบในการสั่งครั้งละ 10 คัน.....	56
4.23 แผนงานแสดงการจัดลำดับการแปรรูปของวัสดุคิบในการสั่งครั้งละ 20 คัน.....	57
4.24 แผนงานแสดงการจัดลำดับการแปรรูปของวัสดุคิบในการสั่งครั้งละ 40 คัน.....	58
4.25 แสดงรอบเวลาการส่งให้ผู้รับเหมาแต่ละครั้งจำนวน 10 คันจำนวน 7 รายการ .....	61
4.26 แสดงรอบเวลาการส่งให้ผู้รับเหมาแต่ละครั้งจำนวน 20 คันจำนวน 13 รายการ .....	62
4.27 แสดงรอบเวลาการส่งให้ผู้รับเหมาแต่ละครั้งจำนวน 40 คันจำนวน 20 รายการ .....	62
4.28 แสดงรอบเวลาการรวมของการแปรรูปทั้ง 10 คัน, 20 คันและ 40 คัน .....	64
4.29 แสดงรอบเวลาการปรับปรุงการแปรรูปทั้ง 10 คัน, 20 คันและ 40 คัน .....	66
4.30 ชุดแยกหัวเรียวตัวใน (รุ่นชุบเปอร์ลีน) .....	99
4.31 ชุดแยกหัวเรียวตัวนอก (รุ่นชุบเปอร์ลีน) .....	99
4.32 ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดแป๊ป .....	100
4.33 โซ่สำลีเสียงจ้าวซ้างไไว รุ่นใหม่ ตู้ยักษู .....	100
4.34 เกลี่ยวภาคพ้อหน้า รุ่น22 .....	101
4.35 เกลี่ยวรางในตู้ รุ่น22 .....	101
4.36 เกลี่ยวรางในถังท่อปรับระดับ .....	102
4.37 เกลี่ยวรางในถังรุ่นท่อสวิง-ติดมอเตอร์ .....	102
4.38 เกลี่ยวท่อเม็ด 2 เพลา 1" .....	103
4.39 เกลี่ยวท่อเม็ด 2 เพลา 1¼" .....	103
4.40 เกลี่ยวท่อเม็ด 3 รุ่น22 .....	104
4.41 เกลี่ยวหัววงเหล็กท่อสวิง .....	104
4.42 เกลี่ยวท่อส่งข้าวเม็ดยาว 4.5 (ท่อสวิง) .....	105
4.43 กระดูกฟ้าปิดกระโปรงตุนกด .....	105
4.44 ก้านพัดลมอ็อกเสร็จ .....	106
4.45 สะพานข้างถังเก็บตัวสั้น .....	106
4.46 สะพานข้างถังเก็บตัวยาว .....	107
4.47 ขารับถังไทรอลิคปั๊มยกแบบสวิง .....	107

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.48 ขารับถังโซล่า รุ่น22 .....	108
<del>4.49 ขารับแบตเตอรี่ 22 (100 A)</del>	<del>108</del>
4.50 กันกระแทกแบบเตอร์.....	109
4.51 ขารับรอกตุดห่อสีบ .....	109
4.52 ขารับรอกหัวห่อสีบตัวยาว .....	110
4.53 ขารับรอกห่อสีบตัวสั้น .....	110
4.54 ขารับรอกห่อเม็ด 1 .....	111
4.55 ขารับรอกห่อเม็ด 2 .....	111
4.56 คานเค็งหน้ารุ่น 22 .....	112
4.57 คานเค็งหลังรุ่น 22 .....	112
4.58 ตัว A ขารับໂຣຄເລອ່ວ໌ ตัวสั้น 8½” .....	113
4.59 ตัว A ขารับໂຣຄເລອ່ວ໌ตัวยาว 9½” .....	113
4.60 เหล็กตามหัวเฟรมประกอบเรื่จ .....	114
4.61 เพลาต่อเกลี่ยว 1¼”×8” ห่อส่งข้าว .....	114
4.62 เพลาต่อเกลี่ยว 1¼”×10” ห่อส่งข้าว .....	115
4.63 ตัวลือคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1 .....	115
4.64 ตัวลือคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2 .....	116
4.65 OPC ชุดແກກหัวເຮົາຕ້ວນໃນ (รุ່ນຫຼຸປ່ເປ່ອຮິນ) .....	118
4.66 OPC ชຸດແກກຫັງເຮົາຕ້ວນອອກ (รุ່ນຫຼຸປ່ເປ່ອຮິນ) .....	118
4.67 OPC ຕ້ວນືອກຫັງດັກກຸງເຂື້ອມຕິດແປັບ .....	119
4.68 OPC ໂູສຳເລີຍຈ້າງຊ້າງໄວ່ໄພ รຸນໃໝ່ ຫຼູຍກສູງ .....	119
4.69 OPC ແກລືວກະພ້ອໜ້າ รຸນ22 .....	120
4.70 OPC ແກລືວຮາງໃນຕູ້ รຸນ22 .....	120
4.71 OPC ແກລືວຮາງໃນດັກທ່ອປັບຮະດັບ .....	121
4.72 OPC ແກລືວຮາງໃນດັກຮຸນທ່ອສົງ-ຕິດມອເຕອ່ວ .....	121
4.73 OPC ແກລືວທ່ອເມັດ 2 ເພລາ 1” .....	122
4.74 OPC ແກລືວທ່ອເມັດ 2 ເພລາ 1¼” .....	122
4.75 OPC ແກລືວທ່ອເມັດ 3 ຮຸນ22 .....	123
4.76 OPC ແກລືວຫັງກະໄຫລກທ່ອສົງ .....	123
4.77 OPC ແກລືວທ່ອສ່ງຂ້າວເມັດຍາ 4.5 (ທ່ອສົງ) .....	124

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.78 OPC กระดูกฝาปิดกระโปรงตู้นวด.....	124
<u>4.79 OPC ก้านพัดลมอีคอมเสริจ</u>	<u>125</u>
4.80 OPC สะพานข้างถังเก็บตัวสั้น .....	125
4.81 OPC สะพานข้างถังเก็บตัวยาว .....	126
4.82 OPC ขารับถังไอล์ดรอลิกปืนยกแบบสวิง .....	126
4.83 OPC ขารับถังโซล่า รุ่น22 .....	127
4.84 OPC ขารับแบตเตอรี่ 22 (100 A).....	127
4.85 OPC กันกระแทกแบตเตอรี่.....	128
4.86 OPC ขาปรับระดับห้องลีบ .....	128
4.87 OPC ขาปรับหัวห้องลีบตัวยาว .....	129
4.88 OPC ขาปรับหัวห้องลีบตัวสั้น.....	129
4.89 OPC ขาปรับหัวห้องลีบเม็ด 1 .....	130
4.90 OPC ขาปรับหัวห้องลีบเม็ด 2 .....	130
4.91 OPC คานโคงหน้ารุ่น 22 .....	131
4.92 OPC คานโคงหลังรุ่น 22 .....	131
4.93 OPC ตัว A ขาปรับไฮดรอลิก ตัวสั้น 8½” .....	132
4.94 OPC ตัว A ขาปรับไฮดรอลิก ตัวยาว 9½” .....	132
4.95 OPC เหล็กคานหัวเพร์มประกลบเสริจ .....	132
4.96 OPC ใบแทรกแม็คโคร เจ้อมติดปลา .....	133
4.97 OPC ใบแทรก (48ช้อ).....	133
4.98 OPC บังโคลนตัวเดิน 12HT แผงเก่า+ใหม่ .....	133
4.99 OPC ถังไอล์ดรอลิกปืนยกรุ่น22.....	134
4.100 OPC ถังไอล์ดรอลิกปืนยกรุ่น22 ติดมอเตอร์ .....	135
4.101 OPC ถังโซล่า รุ่น22 .....	136
4.102 OPC แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาว ห่อธรรมชาติ .....	137
4.103 OPC แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาว ห่อสวิง .....	137
4.104 OPC แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวห่อสวิง-หนามีกวาง .....	138
4.105 OPC เพลาต์อ่อกเลี้ยว 1¼ x8 ห่อส่งข้าว .....	138
4.106 OPC เพลาต์อ่อกเลี้ยว 1¼ x10 ห่อส่งข้าว .....	138
4.107 OPC ตัวล็อกหนวดกุ้งเจ้อมติดเหล็กบน 1 .....	139

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.108 OPC ตัวล็อกหนวดกุ้งเขื่อมติดเหล็กแบบ 2.....	139
<u>4.109 OPC ชุดแยกหัวเรียบทัวใน (รุ่นซุปเปอร์ลีน)</u>	<u>141</u>
4.110 OPC ชุดแยกหัวเรียบทัวนอก (รุ่นซุปเปอร์ลีน).....	141
4.111 OPC ตัวล็อกหนวดกุ้งเขื่อมติดแป๊ป.....	142
4.112 OPC โซ่ลามะเลียงจ้างข้างไวไฟ รุ่นใหม่ ตู้ยิกสูง .....	142
4.113 OPC เกลียววงพ้อหน้า รุ่น22 .....	143
4.114 OPC เกลียววงในตู้ รุ่น22.....	143
4.115 OPC เกลียววงในถังท่อปรับระดับ .....	144
4.116 OPC เกลียววงในถังรุนท่อสวิง–ติดมอเตอร์ .....	144
4.117 OPC เกลียวท่อเม็ด 2 เพลา 1" .....	145
4.118 OPC เกลียวท่อเม็ด 2 เพลา 1¼" .....	145
4.119 OPC เกลียวท่อเม็ด 3 รุ่น22 .....	146
4.120 OPC เกลียวหัวกะโนหลักท่อสวิง .....	146
4.121 OPC เกลียวท่อส่งข้ามเนื้อยา 4.5 (ท่อสวิง) .....	147
4.122 OPC กระถูกฝ่าปิดกระปองตุนวด .....	147
4.123 OPC ก้านพัดลมอึ๊กเสร็จ.....	148
4.124 OPC สะพานข้างถังเก็บตัวสั้น .....	148
4.125 OPC สะพานข้างถังเก็บตัวยาว.....	149
4.126 OPC ขารับถังไอลรอลิคปั๊มยกแบบสวิง .....	149
4.127 OPC ขารับถังไอลร่า รุ่น22 .....	150
4.128 OPC ขารับแบตเตอรี่ 22 (100 A).....	150
4.129 OPC กันกระแทกแบบเตอร์.....	151
4.130 OPC ขารับรอกตุดท่อลีบ .....	151
4.131 OPC ขารับรอกหัวท่อลีบตัวยาว.....	152
4.132 OPC ขารับรอกห่อลีบตัวสั้น.....	152
4.133 OPC ขารับรอกห่อเม็ด 1 .....	153
4.134 OPC ขารับรอกห่อเม็ด 2 .....	153
4.135 OPC คานโถงหน้ารุน 22.....	154
4.136 OPC คานโถงหลังรุน 22.....	154
4.137 OPC ตัว A ขารับໂຣලເຕ່ອ້ມ ຕัวສັນ 8½" .....	155

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.138 OPC ตัว A ขารับโรลเลอร์ตัวยาว 9½” .....	155
<b>4.139 OPC เหล็กดามหัวเฟรนประกอบเสร็จ .....</b>	<b>155</b>
4.140 OPC ใบแทรกแม่คิคร เขื่อมติดปลาย .....	156
4.141 OPC ใบแทรก (48ช้อ) .....	156
4.142 OPC บังโคลนตัวเดิน 12HT แผงเก่า+ใหม่ .....	157
4.143 OPC ถังไอล์ดี้กีมเป็นเดิน รุ่น22 .....	158
4.144 OPC ถังไอล์ดี้กีมยกรุ่นท่อสวิง ติดมอเตอร์ .....	159
4.145 OPC ถังโซล่า รุ่น22 .....	160
4.146 OPC แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาว ท่อธรรมชาติ .....	161
4.147 OPC แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาว ท่อสวิง .....	161
4.148 OPC แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวท่อสวิง-หน้ามีกาว .....	162
4.149 OPC เพลาต่อเกลียว 1¼ x8 ท่อส่งข้าว .....	162
4.150 OPC เพลาต่อเกลียว 1¼ x10 ท่อส่งข้าว .....	163
4.151 OPC ตัวล็อกหนวดกุ้งเขื่อมติดเหล็กแบบ 1 .....	163
4.152 OPC ตัวล็อกหนวดกุ้งเขื่อมติดเหล็กแบบ 2 .....	163
4.153 BOM ชุดแยกหัวเรียวตัวใน (รุ่นซูปเปอร์ลีน) .....	165
4.154 BOM ชุดแยกหัวเรียวตัวนอก (รุ่นซูปเปอร์ลีน) .....	165
4.155 BOM ตัวล็อกหนวดกุ้งเขื่อมติดแป๊ป .....	165
4.156 BOM โซ่ล้มเลียงจ้าวห้างໄไฟ รุ่นใหม่ ตู้ยึกสูง .....	166
4.157 BOM เกลียวภายนอกหัว รุ่น22 .....	166
4.158 BOM เกลียวรางในตู้ รุ่น22 .....	166
4.159 BOM เกลียวรางในถังท่อปรับระดับ .....	166
4.160 BOM เกลียวรางในถังรุ่นท่อสวิง-ติดมอเตอร์ .....	167
4.161 BOM เกลียวท่อเม็ด 2 เพลา 1” .....	167
4.162 BOM เกลียวท่อเม็ด 2 เพลา 1¼” .....	167
4.163 BOM เกลียวท่อเม็ด 3 รุ่น22 .....	167
4.164 BOM เกลียวหัวกะโหลกท่อสวิง .....	168
4.165 BOM เกลียวท่อส่งข้าวเม็ดยาว 4.5 (ท่อสวิง) .....	168
4.166 BOM กระดูกฝาปิดกระปรงตู้นวด .....	168
4.167 BOM ก้านพัดลมอ็อกเสร็จ .....	168

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.168 BOM สะพานข้างถังเก็บตัวสัน .....	169
4.169 BOM สะพานข้างล่างเก็บตัวยาว .....	169
4.170 BOM ชาร์บถังไอลด์คลิปมียกแบบสวิง .....	169
4.171 BOM ชาร์บถังโซล่า รุ่น22 .....	169
4.172 BOM ชาร์บแบตเตอรี่ 22 (100 A).....	170
4.173 BOM กันกระแทกแบบเตอรี่.....	170
4.174 BOM ชาร์บรองคุณท่อสีบีทัวยา .....	170
4.175 BOM ชาร์บรองหัวห่อสีบีทัวยา .....	170
4.176 BOM ชาร์บรองห่อสีบีทัวสัน .....	171
4.177 BOM ชาร์บรองห่อเม็ด 1 .....	171
4.178 BOM ชาร์บรองห่อเม็ด 2 .....	171
4.179 BOM คานโถงหน้ารุ่น 22.....	171
4.180 BOM คานโถงหลังรุ่น 22 .....	172
4.181 BOM ตัว A ชาร์บโรลเลอร์ ตัวสัน 8½” .....	172
4.182 BOM ตัว A ชาร์บโรลเลอร์ตัวยาว 9½” .....	172
4.183 BOM เหล็กตามหัวเพรมประกอบเสริจ.....	172
4.184 BOM ใบแทรกแม็คโคร์ เชื่อมติดпла .....	173
4.185 BOM ใบแทรก (48ช้อ).....	173
4.186 BOM บังโคลนตัวเดิน 12HT แผงเก่า+ใหม่ .....	173
4.187 BOM ถังไอลด์คลิปมีเดิน รุ่น22 .....	174
4.188 BOM ถังไอลด์คลิปมียกรุ่นห่อสวิง ติดมอเตอร์ .....	174
4.189 BOM ถังโซล่า รุ่น22 .....	175
4.190 BOM แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวย ห่อธรรมชาติ .....	175
4.191 BOM แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวย ห่อสวิง.....	176
4.192 BOM แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวยห่อสวิง-หนามีกาวง .....	176
4.193 BOM เพลาต่อเกลียว 1¼ x8 ห่อส่งข้าว.....	176
4.194 BOM เพลาต่อเกลียว 1¼ x10 ห่อส่งข้าว .....	177
4.195 BOM ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1 .....	177
4.196 BOM ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2 .....	177
4.197 กราฟแสดงเบอร์เซ็นต์ของชาดในส่วนแปรรูป.....	179

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่

หน้า

4.198 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของขาดในส่วนที่รับจากผู้รับเหมาก่อนจะประกอบอยู่ ..... 180



## บทที่ 1

### บทนำ


#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

บริษัทได้ทำการศึกษาเป็นบริษัทที่ผลิตรถเกี่ยวนวดข้าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใช้ช่วยเหลือเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งกระบวนการผลิตหลักของบริษัทประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1.1.1 ส่วนของผลิตเอง (แปรรูป) โดยเริ่มจากการรับวัตถุคิบมาแปรรูปแล้วส่งเข้าคลังเก็บสินค้า (Storage) เพื่อรอนำไปทำการประกอบย่อย ประกอบหลักและส่งผลิต

1.1.2 ส่วนของการส่งผลิต โดยจะนำชิ้นส่วนที่ได้จากการกระบวนการแปรรูป แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ส่งต่อให้กับผู้รับเหมาภายนอกทำการผลิต แล้วนำมาเก็บในคลังเก็บสินค้า (Storage) เพื่อรอกการประกอบย่อย.

1.1.3 ส่วนของการสั่งผลิต ทางบริษัทจะทำการสั่งซื้อวัสดุที่สำเร็จรูป แล้วนำมาเก็บในคลังเก็บสินค้า (Storage) เพื่อรอกการประกอบย่อยซึ่งสามารถเขียนระบบการผลิตได้ดังนี้



รูปที่ 1.1 ระบบการผลิตหลักของบริษัท

ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางบริษัทได้ทำการผลิตรถเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งเกิดปัญหาคือวัสดุบางชิ้นไม่เพียงพอต่อการผลิตในส่วนของการประกอบย่อย ซึ่งในส่วนที่ศึกษานี้เป็นส่วนของส่งผลิตซึ่งมีวัสดุที่ส่งผลิตทั้งหมด 44 รายการคิดเป็นร้อยละ 33 ของกระบวนการผลิตทั้งหมดเมื่อเกิดปัญหาวัสดุไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดการรองานหรือหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อรอวัสดุในการประกอบย่อยซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง แต่กลับเพิ่มค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้นกว่าเดิมซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้มียอด

การผลิตอยู่ที่ 1.5 คันต่อวัน ถ้ามีการควบคุมวางแผนการใช้วัสดุที่ดีจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็น 2 คันต่อวันได้ ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดการใช้วัสดุชิ้นส่วนผลิตให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะทำให้บริษัท สามารถควบคุมการใช้วัสดุที่มีอยู่ในคลังเก็บสินค้า (Storage) ให้มีปริมาณที่เพียงพอก่อนที่จะส่งให้ผู้รับเหมาภายนอกผลิตและคลังเก็บสินค้า (Storage) ของชิ้นส่วนที่ได้รับจากผู้รับเหมาให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการประกอบย่อยเพื่อให้การผลิตสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 จัดทำเวลามาตรฐานของการแปรรูปแต่ละชิ้นและการส่งผลิตแต่ละชิ้น
- 1.2.2 วิเคราะห์และกำหนดปริมาณการผลิต, รอบเวลาของการแปรรูป (ตัด, กลึง, กัด, ม้วน) และการส่งผลิตแต่ละชิ้น

## 1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output)

- 1.3.1 ได้เวลามาตรฐานการแปรรูปและการส่งผลิตแต่ละชิ้น
- 1.3.2 ได้แผนงานช่วงเวลาการการส่งผลิตและแผนงานการกำหนดปริมาณการผลิตของการแปรรูปและการส่งผลิตแต่ละชิ้น

## 1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome)

- 1.4.1 เวลามาตรฐานในการผลิตเป็นที่ยอมรับของกรรมการสอบ
- 1.4.2 แผนงานการส่งผลิตและกำหนดปริมาณการผลิต และการส่งผลิตแต่ละชิ้นถูกต้องตามหลักการ

## 1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ

ศึกษาเฉพาะวัสดุที่อยู่ในส่วนของส่งผลิตให้ผู้รับเหมาตั้งแต่ชิ้นตอนการแปรรูปจนถึงการเก็บในคลังสินค้า (Storage) ก่อนจะประกอบย่อย ของรถเกี่ยวนาดข้าวของบริษัทเท่านั้น

## 1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

บริษัท ผลิตรถเกี่ยวนาดข้าว

## 1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

กรกฎาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ์ 2555

## 1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการ	ช่วงเวลา							
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1.8.1 ศึกษาและรวบรวมเก็บข้อมูลพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในการศึกษาโครงการ			↔					
1.8.2 นำข้อมูลมาวิเคราะห์			↔					
1.8.3 หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา				↔				
1.8.4 ทดสอบแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงตามความเหมาะสม						↔		
1.8.5 ประเมินการแก้ไข						↔		
1.8.6 สรุปผลการทำงาน						↔		

## บทที่ 2


### หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการดำเนินการวิจัยเรื่องการการควบคุมวัสดุในส่วนส่งผลิตภัณฑ์  
เกี่ยวนวดข้าวรุ่นเจ้าช้างไวไฟกรณีศึกษาบริษัทfactoryห้พนนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดพิษณุโลกซึ่ง  
ใช้หลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการควบคุมวัสดุส่งผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวนวดข้าวรุ่นเจ้าช้างไวไฟดังนี้

#### 2.1 ตารางรายการวัสดุ (Bill of Material)

##### 2.1.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์แบบระดับเดียว

เป็นโครงสร้างที่นำวัสดุมาใช้ในการประกอบกันเป็นสินค้าสำเร็จรูป และโครงสร้างแบบนี้จะมีหมายเลขแสดงระดับของโครงสร้าง (Level Codes) เพียงสองระดับคือ ระดับสูงสุดจะมีหมายเลขแสดงระดับเป็น 0 และหมายเลขต่างๆที่นำมาประกอบกันเป็นสินค้าสำเร็จรูป จะมีหมายเลขแสดงระดับเป็น 1




รูปที่ 2.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่จัดตามระดับสำหรับของวัสดุ

ที่มา : วิชัย ไชยมี.การบริหารการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังโดยใช้ ERP (Enterprise Resources Planning).กรุงเทพฯ: ชีเอ็ดดูเคชั่น, 2547

### 2.1.2 โครงสร้างแบบหลายระดับ (Multi Levels)

เป็นการรวมกันของโครงสร้างระดับเดียว และโครงสร้างระดับเดียวแต่ละระดับจะแสดงวัสดุในการใช้การประกอบ เพื่อนำมาไปใช้ประกอบหรือผลิตเป็นวัสดุแม่ (Parente)



**รูปที่ 2.2** แสดงตัวอย่างโครงสร้างผลิตภัณฑ์รายการหนึ่งตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจำนวนที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์หลัก 1 หลัก

ที่มา : วิชัย ไชยมี.การบริหารการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังโดยใช้ ERP (Enterprise Resources Planning).กรุงเทพฯ: ชีเอ็ดดูเคชั่น, 2547

## 2.2 การศึกษาเวลาโดยการจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study)

การจับเวลาโดยตรงโดยใช้นาฬิกาจับเวลาเป็นเทคนิคง่ายๆ และงานแพร่หลายในการกำหนดเวลามาตรฐานในการทำงาน

### 2.2.1 ขั้นตอนการจับเวลาโดยตรง

#### 2.2.1.1 ทำความเข้าใจกับคนงาน หัวหน้าคนงาน

การศึกษาเวลาโดยอาศัยการจับเวลาจะมีผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานอาจทำให้เวลาที่ได้มาไม่เป็นตามการทำงานจริง อาจเร็วหรือช้าไปจากการทำงานจริงโดยจะคำนึง

- ก. วิธีที่ใช้อยู่เป็นวิธีที่ดีที่สุด
- ข. เครื่องมือเครื่องจักรงานอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม
- ค. สภาพการทำงานดีไม่มีปัญหาความปลอดภัย
- ง. คุณภาพของชิ้นงานเป็นไปตามที่ต้องการ
- จ. คนงานมีความชำนาญ หรือมีประสบการณ์พอสมควร
- ฉ. วัตถุที่ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการ
- ช. ความเร็วของเครื่องจักรเป็นไปตามกำหนดที่ตั้งไว้

### 2.2.1.2 แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นงานย่อย (Element) และเขียนบรรยายงานให้ละเอียด

งานย่อย (Element) หมายถึง หน่วยย่อยของงานซึ่งเห็นได้ชัดเจน สามารถอธิบาย สามารถอธิบายและจับเวลาได้ โดยกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดให้แน่นอนหลักการแบ่งงานย่อยสามารถแบ่งได้ดังนี้

ก. งานย่อยควรจะมีระยะเวลาประมาณ 2.4-20 วินาทีสามารถวัดได้โดยง่ายและเที่ยงตรง

ข. งานย่อยที่มีควรทำด้วยคน และเครื่องจักร และควรแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน

ค. งานย่อยคงที่ (Constant Element) ควรจะแยกออกจากงานย่อยค่าแปร (Variable Element) ระยะเวลาในการทำงานเปลี่ยนแปลงไปตามคุณสมบัติของชิ้นงาน เช่น ขนาด น้ำหนัก ความยาว รูปทรง รวมถึงวิธีการการทำงาน

#### 2.2.2.3 สังเกตและบันทึกการทำงานของคนงาน

โดยจะดูจาก การบันทึกเวลาแบบย้อนกลับ (Repetitive Timing หรือ Snapback Timing) เป็นการจับเวลาของแต่ละงานย่อยโดยเริ่มที่ 0 จนสิ้นสุดการทำงานในงานย่อยนั้นๆ ดังนั้นเวลาที่ได้เป็นเวลาจริงของแต่ละงานย่อย

#### 2.2.2.4 คำนวณเที่ยวที่เหมาะสมในการจับเวลา

จะต้องกำหนดระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) และความคลาดเคลื่อน (Precision) ซึ่งจำนวนครั้งจะหาได้จากการสถิติคือ

$$N = \left[ \frac{\frac{k}{s} \sqrt{n' \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}{\sum x_i} \right]^2 \quad (2.1)$$

โดยที่  $n'$  = จำนวนครั้งในการจับจำนวนตัวอย่าง

$k$  = จำนวนครั้งที่ต้องจับเวลาเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นและความคลาดเคลื่อน

$s$  = ความคลาดเคลื่อน

$k$  = ตัวประกอบความเชื่อมั่นส่วนใหญ่คิดที่ 95.5%

$x$  = ข้อมูลที่จับเวลามาเบื้องต้น

### 2.2.2.5 กำหนดอัตราความเร็วแก่การทำงานของคนงาน

การประเมินค่าอัตราความเร็ว (Rating) จะเป็นการเปรียบเทียบอัตราความเร็วของผู้ทำงาน กับอัตราการทำงานปกติ โดยใช้ความรู้สึกวิเคราะห์ โดยจะไม่มีเรื่องค่าแรงจุ่งใจ แรงกระตุ้นมาเกี่ยวข้องโดยความเร็วการทำงานต้องอยู่ระหว่างดับความเร็วปกติ

Skill		Condition		Skill	
+	-	A1	A2	B1	B2
+0.15		Superskill		+0.13	A1
+0.13			A2	+0.12	A2
+0.11		Excellent		+0.10	B1
+0.08			B2	+0.08	B2
+0.06		Good		+0.05	C1
+0.03			C2	+0.02	C2
0.00		Average		0.00	D
-0.05		Fair		-0.04	E1
-0.10			E2	-0.08	E2
-0.16		Poor		-0.12	F1
-0.22			F2	-0.17	F2
Condition		Condition		Condition	
+0.06		Ideal		+0.04	A
+0.04		Excellent		+0.03	B
+0.02		Good		+0.01	C
0.00		Average		0.00	D
-0.03		Fair		-0.02	E
-0.07		Poor		-0.04	F

รูปที่ 2.3 แสดงคงแหนนขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการประเมินอัตราความเร็วตามวิธีของ

Westing House

ที่มา : [www.ind.cru.in.th/niwetc/.../บทที่\\_16%20](http://www.ind.cru.in.th/niwetc/.../บทที่_16%20)

### 2.2.2.6 ตรวจสอบว่าจันเวลาตามรอบที่กำหนดหรือไม่

เป็นการตรวจสอบเพื่อดูการจับเวลาว่าเราทำการจับเวลาเหมาะสมกับลักษณะของงานที่เราทำหรือไม่เพื่อกำหนดค่าความເພື່ອຕ້ອໄປ

#### 2.2.2.7 การกำหนดค่าເພື່ອ (Allowances)

ก. เวลาເພື່ອສໍາຮັບບຸຄຄລ ເປັນເວລາເພື່ອໃຫ້ຄົນຈານທຳກິຈສ່ວນຕ້ວ ເຊັ່ນເກົ່າ  
ທົ່ວນ້ຳ ດີມ້ຳ ເປັນຕົ້ນປົກຕິດທີ່ຮ້ອຍລະ 5 ຕ່ອການທຳງານ 8 ຊົ່ວໂມງທີ່ 24 ນາທີຕ່ອວັນ (ສໍາຮັບງານ  
ເບາ) ໂດຍຈະໃຫ້ຄ່າເວລາເພື່ອກັບສັກພແວດລ້ອມໄດ້ດັ່ງນີ້

ກ.1 ທີ່ສັກວະທີ່ສະດວກສບາຍໄວ້ໃຫ້ 23 ນາທີຕ່ອວັນ

ກ.2 ທີ່ສັກວະທີ່ອຸ່ນໄວ້ໃຫ້ 30 ນາທີຕ່ອວັນ

ກ.3 ທີ່ສັກວະທີ່ຮອນ, ສກປຣກ, ເສີຍັດໄວ້ໃຫ້ 50 ນາທີຕ່ອວັນ

ຂ. ເວລາເພື່ອສໍາຮັບຄວາມເຄີຍດ ເປັນເວລາເພື່ອສໍາຮັບຄວາມເຫັນຍັດເນື່ອງຈາກ  
ການທຳງານໂດຍທີ່ໄປຈະກຳນົດເວລາໄວ້ທີ່ 5-15 ນາທີໃນຊ່ວງຄົງການທຳງານເຂົ້າ ແລະຄົງການທຳງານປາຍ

ค. เวลาเพื่อสำหรับความล่าช้าโดยการพิจารณาจะมี 2 แบบคือ

ค.1 แบบหลักเลี่ยงได้ มักจะเกิดจากการทำงานเข้าการเปลี่ยนเครื่องมือ ทำความสะอาด เป็นต้น ซึ่งจะไม่นำมาคิดในการคำนวณเวลามาตรฐาน

ค.2 แบบหลักเลี่ยงไม่ได้ อาจเกิดได้ทุกเวลาของการทำงาน เช่นเครื่องจักรเสีย เป็นต้นซึ่งเวลาเพื่อนี้จะนำมาคิดในการคำนวณเวลามาตรฐานด้วย

#### 2.2.2.8 คำนวณเวลามาตรฐานการทำงาน (Standard Time)

การหาเวลามาตรฐานหาได้จากสูตร


$$\text{Standard Time} = \text{Normal Time} + \text{Allowances} \quad (2.2)$$

### 2.3 การจำลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling)

Sequencing เป็นการจัดลำดับการทำงาน ว่างานไหนควรทำก่อนและงานไหนควรทำทีหลังเพื่อให้ความสำคัญของงานแต่ละขั้นตอนส่วน Scheduling คือ การจัดสรรทรัพยากร เวลา เพื่อผลิตงานเหล่านั้นเมื่อนำมา Scheduling = Sequencing + Time และจะเกิดการทำงานที่ไม่มีสิ้นสุด เพราะซึ่งรอยต่อระหว่างการทำงาน เราสามารถแทรกเวลาว่างเข้าไปได้หลายแบบ เช่น เครื่องจักรทำงานเร็วๆ แล้วพัก 30 นาที แล้วทำงานต่อ หรือ เปลี่ยนพักเป็น 15 นาทีแล้วค่อยทำงานต่อ อีกว่าเป็นอีก 1 ตารางการทำงาน ทำให้ตารางการทำงานมีเยื่อมากขึ้นอยู่กับการกำหนดช่วงเวลา เพราะฉะนั้นการทำการ Scheduling สามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้น แต่การที่มีสมมุติฐาน曳อย่าง ก็ทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปมาก

#### 2.3.1 การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement planning)

การวางแผนความต้องการวัสดุ เป็นกระบวนการการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแปลงความต้องการผลิตภัณฑ์หรือวัสดุขั้นสุดท้ายของโรงงาน ที่กำหนดในตารางการผลิตหลักไปสู่ความต้องการ ชิ้นส่วนประกอบ ชิ้นส่วนประกอบย่อย ชิ้นส่วนและ วัตถุดิบ ทั้งชนิดและจำนวนให้เพียงพอ และทันเวลา กับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ตลอดระยะเวลาของการวางแผนซึ่งปัจจัยหลักของระบบ MRP จะประกอบไปด้วยตารางการผลิตหลัก (Master Production Schedule), บันทึกการคงคลัง (Inventory Structure Records) และบันทึกโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (Production Structure Records) ถ้าปราศจากปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวจะนี้แล้วระบบ MRP จะไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในตารางการผลิตหลักและแสดงถึงแผนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในขณะที่บันทึกวัสดุคงคลังจะบอกถึงรายละเอียดทั้งหมดของวัสดุ ส่วนประกอบ หรือส่วนประกอบย่อยที่ต้องการของแต่ละผลิตภัณฑ์สุดท้าย นอกจากนั้นบันทึกการคงคลังจะบอกสถานการณ์ของรายการ การคงคลังทั้งที่มีอยู่บันทึก



รูปที่ 2.4 แสดงปัจจัยที่จำเป็นสำหรับ MRP

ที่มา : ชุมพล ศุติงค์ศิริ.การวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพฯ: ชีเอ็ดดูเคชั่น,

2552

### 2.3.2 แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)

เป็นเทคนิคการจัดทำตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรมต่าง ๆ และระยะเวลาที่ใช้ใน กิจกรรม ใช้เป็นเครื่องมือช่วยวางแผนและกำหนดเวลาในการทำงานของโครงการ ช่วยตรวจสอบ ความก้าวหน้าของงาน และง่ายต่อการจัดทำข้อจำกัดคือ แผนภูมิแกนต์ไม่สามารถประเมินผลการ ทำงานหรือประเมินความล่าช้าหรือกิจกรรมที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดสามารถแบ่งการประยุกต์ได้ เป็น 3 แบบ ดังนี้

#### 2.3.2.1 การจัดงาน ก ชนิด ให้เครื่องจักร 1 เครื่องคุณสมบัติของการจัดงาน ก ชนิด ให้เครื่องจักร 1 เครื่อง มีดังนี้

ก. เวลาในการทำงาน และเวลาส่งงาน (Due Date) ของแต่ละงานกำหนดไว้ ล่วงหน้าก่อนแล้ว

ข. การตัดสินใจเลือกงานใดๆเข้า ทำกับลำดับที่ 1, 2 และ 3 จะขึ้นอยู่กับการ การจัดลำดับงาน (Sequence) ซึ่งจะมีผลกระทบต่องานที่ต้องการจะทำให้เสร็จ

ค. เวลาที่ใช้ทำงานทั้ง ก ชนิดให้เสร็จ จะมีค่าคงที่ไม่ว่าจะจัดลำดับงานอย่างไร

สูตรที่ใช้การวัดประสิทธิภาพในการจัดตารางการผลิต ก งานคือ

$$\frac{\text{เวลาทำงานของแต่ละงาน}}{\text{(Flow Time of each Task)}} : F_i = C_i \quad (2.3)$$

$$\frac{\text{ค่าเฉลี่ยเวลาทำงานที่อยู่ในระบบ}}{\text{(Mean Flow Time)}} : \bar{F} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_i \quad (2.4)$$

$$\frac{\text{ค่าเฉลี่ยเวลาที่ทำงานช้ากว่ากำหนด}}{\text{(Mean Tardiness)}} : \bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i \quad (2.5)$$

$F_i$  = เวลางาน  $i$  ที่อยู่ในระบบ (Flow time) โดยเริ่มต้นจากจุดที่มีงานอยู่แล้ว


$T_i$  = ระยะเวลา  $i$  ที่ช้ากว่ากำหนดจะเป็น (+) ถ้าเสร็จก่อนกำหนดจะเป็น (-) ถ้า

ทำงานเสร็จทันเวลาไม่ค่าเป็นศูนย์

$n$  = งานในระดับที่  $n$


### 2.3.2.2 การจัดงาน $n$ ชนิด ให้กับเครื่องจักร $m$ เครื่องที่วางแผนงานกัน

การที่จะยอมให้งานได้ตามเข้าไปสู่เครื่องจักรได้เพียงเครื่องเดียวไม่สามารถไปเครื่องอื่นได้ โดยมีจุดประสงค์ค่า Minimized Mean Flow time น้อยสุดและเวลาเสร็จงานรวม (Make Span) น้อยที่สุดการจัดงาน  $n$  ชนิดให้กับเครื่องจักร  $m$  เครื่องที่วางแผนงานกัน มีวิธีการทำ 2 วิธีคือ แบบ SPT เป็นการใช้เวลาในการทำงานที่สั้นที่สุดเป็นหลักและแบบ LPT เป็นการใช้เวลาในการทำงานที่ยาวที่สุดเป็นหลัก



รูปที่ 2.5 แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของงานสู่เครื่องจักรที่วางแผนงานกัน


ที่มา : ชุมพล ศฤงค์การศิริ.การวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพฯ: จีเอ็ดดูเคชั่น,



รูปที่ 2.6 แสดงตารางของการจัดลำดับงานแบบ SPT

ที่มา : ชุมพล ศุภุณารศิริ.การวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพฯ: ชีเอ็ดยูเคชั่น,

2552



รูปที่ 2.7 แสดงตารางของการจัดลำดับงานแบบ LPT

ที่มา : ชุมพล ศุภุณารศิริ.การวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพฯ: ชีเอ็ดยูเคชั่น,

2552

### 2.3.2.3 การจัดงาน ก ชนิด กับเครื่องจักร m เครื่องที่วางแผนเรียงกัน


โดยมีวัตถุประสงค์ลดเวลาในการทำงานรวม (Make Span) ของงาน ก ชนิดให้น้อยลงคือ ลดเวลางานที่อยู่ในระบบและลดเวลาเสร็จงานที่ช้ากว่ากำหนด (Tardiness)



รูปที่ 2.8 แสดงการจัดงาน ก ชนิดผ่านเครื่องจักร m เครื่องที่วางแผนเรียงกัน

ที่มา : ชุมพล ศฤงค์ศิริ.การวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพฯ: ชีเอ็ดดูเคชั่น,

2552



รูปที่ 2.9 แสดงการจัดตารางของงาน 6 ชนิดสำหรับเครื่อง 3 เครื่อง

ที่มา : ชุมพล ศฤงค์ศิริ.การวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพฯ: ชีเอ็ดดูเคชั่น,

2552

### 2.4 จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point)

ในการจัดซื้อสินค้าคงคลัง เวลาเก็บเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งตัวหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระบบการควบคุมสินค้าคงคลังของกิจการเป็นแบบต่อเนื่อง จะสามารถกำหนดเวลาที่จะสั่งซื้อใหม่ได้เมื่อพบร่วมกับสินค้าคงคลังลดเหลือระดับหนึ่งก็จะสั่งซื้อของมาใหม่ในปริมาณคงที่ เพื่อปริมาณการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า Fixed Order Quantity System จุดสั่งซื้อใหม่นั้นมีความสัมพันธ์ประมาณตัวแปร 2 ตัว คือ อัตราความต้องการใช้สินค้าคงคลัง และเวลาอคตอย (Lead Time) ภายใต้สภาวะการณ์ดังต่อไปนี้

#### 2.4.1 จุดสั่งซื้อใหม่

ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และเวลาการอคอมอยคงที่ เป็นสภาวะที่ไม่เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นขาดมือเลย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอน

$$\text{จุดสั่งซื้อใหม่} = (\bar{d} \times LT) + \text{Safety Stock} \quad (2.6)$$

โดยที่  $\bar{d}$  = อัตราความต้องการสินค้าคงคลัง


$LT$  = เวลาการอคอม

#### 2.4.2 ประเภทของระบบจุดสั่งใหม่ (Type of Re-order Point System)

พิจารณาถึง ระดับต่ำสุด (Minimum Level) และระดับสูงสุด (Maximum Level) ของคงคลัง แต่ละรายการ ปัญหาของคงคลังพื้นฐานที่ต้องพิจารณาคือจะสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเมื่อไรจะสั่งซื้อหรือสั่งผลิตครั้งละเท่าไรโดยข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาคือ อัตราการใช้เวลาดำเนิน (Lead Time) ของคงคลังสำรอง (Safety Stock)

#### 2.4.3 ประเภทของจุดสั่งซื้อสินค้า

ระบบปริมาณสั่งซื้อคงที่ (Fixed Order Size System) การสั่งซื้อในแต่ละครั้งจะมีปริมาณเท่ากัน ซึ่งจะเท่ากับจำนวนที่คาดว่าจะมีการใช้ในแต่ละรอบของการสั่ง



รูปที่ 2.10 แสดงจุด ROP และเส้น Safety Stock

ที่มา : รศ. พิภพ ลลิตาภรณ์.การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROP (Material Requirements Planning & Reorderpoint).กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),

## 2.5 คงคลังสำรอง (Safety Stock)

คงคลังสำรอง (Safety Stock) เป็นสินค้าขั้นต่ำที่กิจการต้องเก็บไว้เพื่อใช้ป้องกันไม่ให้มีสินค้าขาดแคลน โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์จากอดีตโดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ

2.5.1 การ Delayed Order คือการที่ดูความล่าช้าของใบสั่งซึ่อว่ามีความล่าช้าของใบสั่งซื้อนานเท่าไรแล้วกำหนดคาดการรองาน (Lead Time)

2.5.2 Carrying Cost & Shortage Cost คือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และค่าใช้จ่ายเมื่อสิ่งของขาดแคลนว่ามีการใช้ไปเท่าไร นาน้อยเพียงใด

สูตรที่ใช้ในการหา Safety Stock คือ

$$\text{Safety Stock} = (\text{จำนวนที่ใช้ต่อวัน} \times \text{ช่วงเวลาคำนวณ}) + [(\text{ช่วงเวลาคำนวณ} - \text{ช่วงเวลาคำนวณ}) \times \text{จำนวนที่ใช้ต่อวัน}] \quad (2.7)$$

## 2.6 แผนภูมิกระบวนการการทำงาน (Operation Process Charts)


เป็นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการผลิตตั้งแต่วัตถุคุณภาพลีก่อนเข้าสู่สายการผลิตจนเสร็จสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ โดยบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ต้องดำเนินการบนวัตถุคุณภาพนั้น เช่น การขนส่ง การตรวจสอบ การทำงานบนเครื่องจักร การประกอบชิ้นส่วน จัดระหั่งสำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นชิ้นส่วนประกอบ อาจเป็นการบันทึกขั้นตอนการผลิตของสินค้านิดเดียวภายในแผนกหนึ่ง หรือของสินค้าหลายๆ ชนิดภายในแผนกต่างๆ พร้อมๆ กันก็ได้ การแสดงรายละเอียดอาจเป็นในรูปแบบของ Flow Chart ที่แสดงโดยกล่องที่ระบุคำบรรยายภายในกล่องหรือ แสดงเป็นแผนภาพก็ได้ ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

2.6.1 ศึกษาระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ และกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการให้ชัดเจน

2.6.2 ระบุกระบวนการทำงานหลักที่ต้องทำโดยเรียงตามลำดับขั้นตอนของการทำงาน

2.6.3 ระบุจุดที่มีการนำชิ้นส่วนมาประกอบ

2.6.4 ระบุชื่อผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่ได้ ณ จุดสิ้นสุดของกระบวนการ



รูปที่ 2.11 รูปแสดงตัวอย่างการทำ Operation Process Chart

## 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนารักษ์ บุตรชา และ นางสาวนิตินา ศรีมุกต์.การจัดทำขั้นส่วนมาตรฐานเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรในการผลิต กรณีศึกษา โรงงานเกษตรบ้านกร่าง จ.พิษณุโลก.วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2545 เป็นงานวิจัยเพื่อจัดทำเวลา มาตรฐานชั้นส่วน มาตรฐานเวลาในการผลิตและวางแผนการใช้คนในการผลิตผลิตภัณฑ์ ว่ามีขั้นตอน ในการทำอย่างไร เวลามาตรฐานจะช่วยให้ทราบมาตรฐานการทำงาน ต้นทุน และการวางแผนการผลิต แล้วนอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้วางแผนอื่นๆ เช่น การจ่ายค่าแรง การสอนงาน เป็นต้น

นายเบญจพงษ์ อุทธโยธा และนายโชคชัย วิสานุล.การวางแผนทรัพยากรองค์กร ในกรณีศึกษา อุตสาหกรรมพลาสติก บริษัท เทเชะแอนด์ซัน จำกัด.วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2551 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่พุดถึงว่าความมีการวางแผนในการผลิตอย่างไรโดยดูจากการจัดลำดับการผลิตโดยใช้ แผนภูมิแกนต์ และการควบคุมสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิต

นายชวิน เกตุTHONG และนางสาวนงลักษณ์ จอมสังข์.การวางแผนทรัพยากรองค์กร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมนม โรงงานนมจังหวัดสุโขทัย.วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2550 งานวิจัยนี้ได้นำหลักการของการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนและการคัดสรรคแหล่งวัสดุดีบที่มีราคาถูกที่สุด

นางสาวศิลปพร ก้อนคง, นางสาวพรพรรณ พิรัญสุข และนางสาวไอร์ ปิยเรียสวัสดี.การวางแผนทรัพยากรองค์กร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตร (บริษัท ทวีทรัพย์ จำกัด).วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2551 งานวิจัยนี้ได้นำหลักการวางแผนทรัพยากร มาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและได้จัดทำรายการ วัสดุโดยใช้ bill of material เพื่อจัดทำโครงสร้างของวัสดุแต่ละชิ้นว่าประกอบด้วยวัสดุดีบอะไรบ้าง

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินโครงการ

#### 3.1 ศึกษาและรวบรวมเก็บข้อมูล

3.1.1 เก็บข้อมูลจำนวนของขาดก่อนที่จะส่งผลิต จากการสอบถามจากพนักงานที่ส่งวัตถุคิบให้กับผู้รับเหมาภายนอกและในรายการสั่งผลิตแต่ละครั้ง และเก็บข้อมูลจำนวนของขาดก่อนที่จะประกอบย่อຍจากการสอบถามจากพนักงานที่ประกอบย่อຍ

3.1.2 เก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการส่งผลิตของแต่ละชิ้นส่วน จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายและจากบันทึกการรับ-ส่ง

3.1.3 วัดดูเก็บข้อมูลการเตรียมชิ้นส่วนหรือขั้นตอนการแปรรูปชิ้นส่วนที่จะส่งผลิตให้ผู้รับเหมาจากภายนอก รวมถึงจำนวนชิ้นส่วนที่จะใช้โดยการสอบถาม สังเกต และ VDO และเวลาในการแปรรูปของแต่ละชิ้นตอนโดยการจับเวลาโดยตรง

3.1.4 เก็บข้อมูลรายละเอียดชิ้นส่วน รายการชิ้นส่วนจากรูป AutoCAD และจากหน้าสถานีงานโดยตรงเพื่อเก็บข้อมูลทางด้านลักษณะ รูปร่างและขนาดของชิ้นส่วนรถเกี่ยวนวดข้าวโดยการสอบถามจากพนักงานหรือผู้ที่มีความรู้ในส่วนนี้

#### 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัญหาและสาเหตุ

3.2.1 วิเคราะห์จำนวนข้อมูลจำนวนของขาดเพื่อกำหนดเป็นเบอร์เชิ่นต์โดยใช้หลักการการคำนวณทางคณิตศาสตร์และกราฟแท่งเพื่อเปรียบเทียบเบอร์เชิ่นต์ของชิ้นส่วนที่ขาด

3.2.2 วิเคราะห์ปริมาณสั่งผลิตที่เหมาะสมโดยใช้ Reorder point (ROP) และ Safety stock

3.2.3 วิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการรับ-ส่งจากผู้รับเหมาในส่วนของการส่งผลิตโดยพิจารณาจากบันทึกการรับ-ส่ง วัสดุ โดยจะดูเรื่องการรองาน (Lead Time) และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการส่งผลิตแต่ละชิ้นวิเคราะห์ปริมาณสั่งผลิตที่เหมาะสมโดยใช้ Reorder point (ROP) และ Safety Stock

3.2.4 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน (ตัด, กลึง, กัด, ม้วน) และเวลาการทำงาน เวลาการรอคอยงาน (Lead Time) โดยใช้หลักการของ Operation Process Chart เพื่อศูนย์ขั้นตอนและเวลาการทำงานในการปรับรูปของแต่ละชิ้นส่วน

3.2.5 วิเคราะห์จำนวนชิ้นส่วนของรายการวัสดุและโครงสร้างของรายการวัสดุที่ส่งผลิตโดยใช้ Bill of material (BOM)

3.2.6 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน (ตัด, กลึง, กัด, ม้วน) และเวลาการทำงาน เวลาการรอคอยงาน (Lead Time) และเวลามาตรฐานการทำงาน โดยใช้แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) เพื่อจัดลำดับการผลิต

### 3.3 วางแผนทางการแก้ไขปัญหา

3.3.1 จัดทำเวลามาตรฐานการปรับรูปแต่ละรายการ เพื่อกำหนดรอบเวลาการทำงานในส่วนการปรับรูป (ตัด, กลึง, กัด, ม้วน) ก่อนที่จะส่งผลิตโดยใช้หลักการของ Direct Time Study และจัดทำรายการวัสดุและโครงสร้างของวัสดุที่ปรับรูปก่อนส่งผลิตโดยใช้ Bill of Material (BOM)

3.3.2 จัดทำแผนกำหนดการใช้วัสดุและทำแผนรอบเวลาการทำงานในส่วนการปรับรูป (ตัด, กลึง, กัด, ม้วน) ก่อนที่จะส่งผลิตและจัดลำดับความสำคัญในการทำงานโดยใช้หลักการของ Sequencing and Scheduling

3.3.3 จัดทำแผนงานเพื่อกำหนดรอบเวลาในการส่งผลิตโดยใช้ Reorder Point (ROP) และ Safety Stock

### 3.4 ทดลองแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.4.1 ปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงและขอความร่วมมือจากพนักงานในการจัดทำโครงการ

3.4.2 นำไปปฏิบัติ และเก็บข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

3.4.3 นำข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้นำมาทำการปรับปรุงพร้อมปรึกษาผู้ประกอบการ

### 3.5 ประเมินผลการแก้ไข


จัดทำแบบประเมินขั้นตอนการสั่งการผลิต และการติดตามงานแก่พนักงาน และผู้รับเหมา

### 3.6 สรุปผลโครงการ


ในการสรุปผลโครงการจะคำนวณคูบอร์เด้นท์ของการขาดของวัสดุที่มีค่าลดลงหรือเท่ากับ 0 แสดงว่าวัสดุมีปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิต



## แผนภาพวิธีการดำเนินโครงการ



รูปที่ 2.12 ขั้นตอนการทำงานแล้วได้เกณฑ์ชี้วัดผลงานอุปกรณ์



รูปที่ 2.13 ขั้นตอนการทำงานหลังจากได้เกณฑ์ชี้วัดผลงานจนได้เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ

## บทที่ 4


### ผลการทดลองและการวิเคราะห์

#### 4.1 ศึกษาและรวบรวมเก็บข้อมูล

เป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดขึ้นส่วน และอะไหล่เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโดยผู้รับเหมา โดยจะเก็บข้อมูลขนาดของวัตถุคิดที่ใช้ และขั้นตอนต่างๆในการแปรรูปก่อนจะได้ออกมาเป็นชิ้นส่วนก่อนที่จะประกอบย่อย รวมถึงเวลาที่ใช้ในการแปรรูป และเวลาที่ใช้ในการส่งให้ผู้รับเหมาแปรรูป โดยในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะเก็บข้อมูลเฉพาะในส่วนส่งให้ผู้รับเหมาเท่านั้นซึ่งมีจำนวนชิ้นส่วนทั้งหมด 44 รายการ และมีข้อมูลการเก็บดังนี้

##### 4.1.1 เก็บข้อมูลจำนวนของขาดก่อนที่จะส่งและเก็บข้อมูลจำนวนของขาดก่อนที่จะประกอบย่อย

การเก็บข้อมูลของขาดนี้เราจะนำข้อมูลมาเพื่อทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการผลิตเพื่อให้วัตถุคิดมีปริมาณที่เพียงพออยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานไม่เกิดเวลาการรอคอยงาน หรือการหยุดงานซึ่งการเก็บข้อมูลของขาดในส่วนแปรรูปเราจะเก็บจากแบบบันทึกในการสั่งแปรรูปแต่ละครั้งแล้วจำนวนสินค้าคงคลังที่ยังคงเหลือมีปริมาณเท่าไร ส่วนการเก็บข้อมูลของขาดในส่วนส่งผลิตก็จะดูจากแบบบันทึกในการส่งผลิตแต่ละครั้ง โดยจะให้พนักงานที่รับผิดชอบในหน่วยงานแปรรูปที่ทำหน้าที่เป็นคนสั่งแปรรูปและสั่งให้ผู้รับเหมาภายนอกแปรรูปเป็นคนเก็บข้อมูลให้ โดยจะให้เก็บข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนแปรรูปเองในโรงงาน ส่วนที่ 2 ส่วนที่นำมายัง Stock และส่วนที่ 3 ส่วนที่รับมาจากผู้รับเหมาที่แปรรูปเสร็จแล้วพร้อมที่จะประกอบย่อย ซึ่งจะแสดงอธิบายแต่ละส่วนดังที่แสดงในรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 รูปภาพแสดงขั้นตอนการให้ผลของงานส่วนส่งผลิต

โดยระยะในการเก็บข้อมูลจะเริ่มเก็บตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2554 ถึง 26 ธันวาคม 2554  
 หลังจากการเก็บข้อมูลสามารถสรุปข้อมูลของขาดในแต่ละส่วนโดยมีรายละเอียดที่ทำการเก็บดังนี้  
 -วันเดือนปีที่วัสดุขาด  
 -ชื่อชิ้นส่วนที่ขาด  
 -จำนวนที่สั่งเพิ่มหรือแปรรูปเพิ่ม

4.1.1.1 ส่วนที่ 1 ส่วนแปรรูปองในโรงงานมีรายการชิ้นส่วนที่ขาดซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 4.1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 แบบบันทึกจำนวนของขาดในส่วนแปรรูปก่อนส่งให้ผู้รับเหมา

วันเดือนปี	ชื่อชิ้นส่วน	จำนวนที่สั่ง แปรรูปเพิ่ม
26 ต.ค. 54	-ฉากโซ่สำลียง ( $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 28\frac{1}{4}''$ )	50 ชิ้น
	-เหลาต่อเกลียว $1'' \times 9''$	100 ชิ้น
1 พ.ย. 54	-หน้าแปลนแยกหัวเรียวตัววนอก	50 ชิ้น
12 พ.ย. 54	-แป๊บดำรู $1'' \times 77''$ เกลียวท่อสีบ	60 ชิ้น
	-แป๊บดำรู $1'' \times 68\frac{1}{2}''$ เกลียวท่อสีบ	40 ชิ้น
	-แป๊บดำรู $1'' \times 80''$ เกลียววางในตู้	40 ชิ้น
	-แป๊บดำรู $1'' \times 68''$ เกลียวท่อเม็ด 1 ยกสูง	40 ชิ้น
12 ธ.ค. 54	-ฉากโซ่สำลียง ( $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 28\frac{1}{4}''$ )	1,320 ชิ้น
13 ธ.ค. 54	-เหลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4}'' \times 8''$	75 ชิ้น
14 ธ.ค. 54	-แบบ $3\frac{1}{2}'' \times 3/8'' \times 6\frac{1}{2}''$	76 ชิ้น
21 ธ.ค. 54	-แป๊บดำรู $1\frac{1}{4}'' \times 3.25'' \times 43''$	60 ชิ้น
	-แบบ $1\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}'' \times 11\frac{3}{8}''$	80 ชิ้น
	-แบบ $1'' \times 3/16'' \times 16''$	80 ชิ้น
	-ราง $5'' \times 5''$	60 ชิ้น
	-ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$ (ตัวยาว)	60 ชิ้น
	-ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$ (ตัวสั้น)	60 ชิ้น
	-ราง $2'' \times 13''$	60 ชิ้น
	-แบบ $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 7\frac{1}{2}''$	60 ชิ้น
	-แบบ $2'' \times \frac{1}{4}'' \times 16''$	60 ชิ้น
	-ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 20''$	60 ชิ้น

4.1.1.2 ส่วนที่ 2 ส่วนที่นำมาจากสโตร์ ในส่วนนี้ชิ้นส่วนที่เก็บไว้ในสโตร์ไม่มีรายการใดที่ขาด

4.1.1.3 ส่วนที่ 3 ส่วนที่รับมาจากผู้รับเหมา ก่อนที่ส่งจะประกอบอย่อย มีรายการขึ้นส่วนที่ ชาดซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.2 ต่อไปนี้

ตารางที่ 4.2 แบบบันทึกจำนวนของข้าดในส่วนที่รับจากผู้รับเหมาก่อนที่จะประกอบอย่อย

วันเดือนปี	ชื่อชิ้นส่วน	จำนวนที่สั่งเพิ่ม
26 ต.ค. 54	-ใบแทรก (48 ข้อ=1 เส้น) พร้อมเชื่อมต่อปลาย	8 เส้น
1 พ.ย. 54	-ใบแทรก (48 ข้อ=1 เส้น) พร้อมเชื่อมต่อปลาย	16 เส้น
7 พ.ย. 54	-คานเค็งหลัง	34 ชุด
22 พ.ย. 54	-ใบแทรก (48 ข้อ=1 เส้น) พร้อมเชื่อมต่อปลาย	10 เส้น

#### 4.1.2 เก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการส่งผลิตของแต่ละชิ้นส่วน

ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลจากแบบบันทึกการรับ-ส่ง ชิ้นส่วนของผู้รับเหมาแต่ละคน โดยจะ แสดงในตาราง 4.3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- รายการชิ้นส่วนจำนวน 44 รายการ
- จำนวนชิ้นส่วนที่ส่งให้ผู้รับเหมา
- แสดงรหัสของผู้รับเหมาซึ่งมีจำนวน 13 คน

ตราสารที่ 4.3 แสดงร่องรอยในการทำางานของรัฐบาล (เรื่องสืบสาน) เป็นตัว

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงช่วงเวลาในการกำกับงานของผู้รับเหมา (เรืองศด-ข้าสุด) แบบเติม

รายการวัสดุ	จำนวนที่ ส่ง (คัน)	ช่วงเวลาการส่งงานของผู้รับเหมา (วัน)										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
18.ชาบูปังไชเดรย์คีป์มายกแบบสปริง	60				4-7			7-10				4-7
19.ชาบูปังโซล่า รุ่น22	60				7-10			4-7				7-10
20.ชาบูแบบติดตั้งรุ่น22 (100A)	60				4-7			7-10				4-7
21.กันกรแหกแบบติดตัวรี	60				7-10			4-7				7-10
22.ชาบูพรอพต์ห้องสิน	60				4-7			4-7				7-10
23.ชาบูพรอพหัวหอยสีขาว	60				4-7			4-7				4-7
24.ชาบูพรอพห้องสีฟ้าตัวสั้น	60				4-7			4-7				7-10
25.ชาบูพรอพห้องเม็ด 1	60				7-10			4-7				7-10
26.ชาบูพรอพห้องเม็ด 2	60				4-7			7-10				7-10
27.คนตักหินรุ่น22	10							4-7				7-10
28.คนตักหินรุ่น22	10											4-7
29.ตัว A ชาบูโปรดิลอร์ “ตัวสั้น 8½”	40				4-7			4-7				4-7
30.ตัว A ชาบูโปรดิลอร์ “ตัวยาว 9½”	40				4-7			4-7				4-7
31.หลักตามห้องพระกอบสรีจ	40							4-7				4-8
32.เปลกราเม็คโคร์ เชือกต่อปลายนิ้ว	5							4-7				4-7

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงช่วงเวลาในการทำงานของรูปแบบ (รีวิว-ฐาน-ฐาน) แบบเต็ม

รายการวัสดุ	จำนวนที่ ส่ง (คืม)	ช่วงเวลาการสร้างงานของรูปแบบ (วัน)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
33.ใบแรก (48ชื้อ = 1สัม)	5												4-7
34.บังโคลนตัวเดิน 12H-T แผ่นกว้าง+หนา	40												4-7
35.กาวไสดรอติกปูมเติม รุ่น22	10												4-7
36.กาวไสดรอติกปูมยกรุ่นห้องรีวิว ติดมอเตอร์	10												4-7
37.ถังน้ำ รุ่น22	10												4-7
38.แมลงรับท่อสังขารแม่ดယา หอยธรรมชาติ	60												7-10
39.แมลงรับท่อสังขารแม่ดယา หอยสวิง	60												4-7
40.แมลงรับท่อสังขารแม่ดယาหอยสวิงหนานี่	30												4-7
41.พลาตต์ออกเล็บ 1 1/4" x 8" หอยสวิง	60												4-7
42.พลาตต์ออกเล็บ 1 1/4" x 10" หอยสวิงซ้าว	60												4-7
43.ตัวร้อนคานหมุดกุ๊งสีขาวติดเทลลิกแบบ 1	40	4-7											4-7
44.ตัวร้อนคานหมุดกุ๊งสีขาวติดเทลลิกแบบ 2	40	4-7											4-7

15906908


2/5.

1/9291


2554

#### 4.1.3 เก็บข้อมูลรายละเอียดขึ้นส่วน รายการขึ้นส่วนจากรูป AutoCAD


เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาดูของขึ้นส่วนที่ใช้ จำนวนของขึ้นส่วน ว่ามีปริมาณเท่าไร และ สักษณะของขึ้นส่วนมีลักษณะอย่างไรเพื่อนำข้อมูลมาประกอบในการวิเคราะห์ต่อไปซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 35 รูป โดยจะยกตัวอย่างรูป Drawing มาจำนวน 5 รูปดังแสดงในรูปที่ 4.2-4.6 ต่อไปนี้




รูปที่ 4.2 เกลียวกระพ้อหน้า รุ่น 22



รูปที่ 4.3 คานโครงหน้า รุ่น 22

รายการประกอบเครื่องจักร									
ชื่อวัสดุ กําลังแม่เหล็ก (70 A)		หมายเหตุที่สำคัญ ดูข้างล่าง							
รายการประกอบเครื่องจักร									
									
หมายเลข	รหัส.	รายละเอียด	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ				
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary				
1		เหล็กกล่อง	11 1/4" x 14" x 10 1/2"	2					
2		เหล็กกล่อง	33/16" x 1 1/4" x 14"	2					
3		เหล็กกล่อง	11 1/4" x 14" x 11 1/2"	1					
4		เหล็กกล่อง	1 1/2" x 1/2" x 11 1/2"	2	ร่างที่ 932				
5		เหล็กกล่อง	2 1/2" x 1/4" x 12 1/2"	2					

รูปที่ 4.4 ขารับแบตเตอรี่ 22 (100 A)

รายการประกอบเครื่องจักร									
ชื่อวัสดุ กําลังแม่เหล็ก E2		หมายเหตุที่สำคัญ ดูข้างล่าง							
รายการประกอบเครื่องจักร									
									
หมายเลข	รหัส.	รายละเอียด	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ				
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary				
1		เหล็กกล่องบาง	3.27" x 2.75" x 0.06"	1					
2		เหล็กกล่อง	2.47" x 0.75" x 0.06"	2					
3		เหล็กกล่องตัวต่ำ - ตัวสูง	0.65" x 4"	1					
4		เหล็กกล่องตัวต่ำ	0.65" x 4"	27					
5		เหล็กกล่องตัวต่ำ - ตัวสูง	3.25" x 0.75" x 0.06"	1					
6		เหล็กกล่องตัวต่ำ - ตัวสูง	0.65" x 2"	1					
7		เหล็กกล่องบาง	3.27" x 2.75" x 0.06"	1					

รูปที่ 4.5 ตัวล็อกคันหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ

รายการประทับบล็อกชิ้นส่วน					
ชื่อชิ้นส่วน ก้านพัดลมอ้ากเสรีๆ	รายการติดตั้ง ผู้นำร				
การประกอบหุ่นยนต์ในรูป					
รายการติดตั้ง					
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary
1	SA-19-063	ใบก้าวพัดลม	2" x 3 3/16" x 3"	5 ชิ้น	เหล็กชุบ
2	SA-47-019	บุรุษพัดลม	5 2" x 2 1/2" ฟุ x 1 1/4"	1 ชิ้น	

รูปที่ 4.6 ก้านพัดลมอ้ากเสรีๆ

**หมายเหตุ** มีข้อมูลทั้งหมด 35 รูปขนาดไป 9 รูปจากทั้งหมด 44 รูปซึ่งรายการที่ขาดประกอบไปด้วย ในแทรกแม็คโคร เชื่อมติดปลาย, ใส่ใบแทรก (48 ชิ้น), บังโคลนตัวเดิน 12HT, ถังไฮดรอลิกปั๊มเดิน รุ่น 22, ถังไฮดรอลิกปั๊มยกรุ่นท่อสวิง ติดมอเตอร์, ถังโซล่า รุ่น 22, แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวย ท่อธรรมชาติ, แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวย ท่อสวิง และ แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวยท่อสวิง

4.1.4 เก็บข้อมูลการเตรียมชิ้นส่วนหรือขั้นตอนการแปรรูปชิ้นส่วนและเวลาที่ใช้ในการแปรรูปในส่วนส่งให้ผู้รับเหมาโดยจะแสดงในตาราง 4.4 มีทั้งหมดจำนวน 44 รายการโดยจะยกตัวอย่างมา 5 รายการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- รายการที่จะส่งให้ผู้รับเหมา
- รายชื่อวัสดุดิบที่แปรรูปของชิ้นส่วนแต่ละรายการ
- ขั้นตอนการแปรรูปของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น
- จำนวนวัสดุดิบที่ใช้ในการแปรรูปของแต่ละชิ้นส่วน
- เวลารวมในการแปรรูป (หน่วย :  $\frac{1}{100}$  นาที)

ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างการนำเสนอผลการวิเคราะห์ในกระบวนการประยุกต์ประยุกต์การวิเคราะห์ตาม 1 ชีบ

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) ตัวอย่างรายการแสดงข้อมูลงานเครื่องสำอางค์ในการแม่สร้างห้องงานjoiner 1 ชั้น

วัสดุ (จำนวน)	จำนวน พื้นที่ (ตรม.)	ระยะที่ใช้ในการประรูปแต่ละชั้นของตัวเรือน (นาที)									
		การตัด (ต)	การตัด (บ)	ตัดไฟ เบอร์	ตัด แผ่น	ตัด แม็กซ์	ตัด เกลี่ย	ม้วน ผ้า	ม้วน ถัง	เชือม จอก	กึง
4. ก๊อกไส้เลี้ยงชาร์จน้ำไฟ	1	2.87	1.21								
โถ 2080 14.67 F	2	0.89	0.39								
ฉาก 1½" x ¼" x 28½"	22										
เพลาก 7 มม.x8"	22										
5. เกลี่ยวงัสหัวม้า รุ่น22	1	12.47	5.85								
ใบเกลี่ยวง 6" ขาว	16.5	12.47	5.85								
เพลากต่อเกลี่ยวง 1¼" x 11"	1			0.33							11.62
เพลากต่อเกลี่ยวง 1¼" x 5½"	1	2.95	1.45								0.15
แป๊ปติการ 1" x 3.2C x 68½"	1	5.60	2.72								
แบบ 1½" x ¼" x 4"	1			2.08							
เพลากขาว 3/8" x 2"	1										
เคลือตีรอยในใบเกลี่ยวง 6" x 7.5m.	1										

หมายเหตุ เวลาที่ระบุในช่องการประรูปทุกอย่างเป็นเวลาในการแม่สร้างห้องงาน โดยซึ่งที่ไม่มีการต่อว่าแลงส่งงานไว้ในส่วนนี้ไม่มีการประรูปจริงเมื่อเวลาที่ใช้สำหรับการรับกิจกรรม  
มีการประรูปเพียงชั้นเดียวเดียวติดต่อจัดให้ตามความต้องการของผู้ออกแบบโดยจะติดต่อผู้จัดการห้องทำงานที่อยู่ทางด้านด้วย

## 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัญหาและสาเหตุ


### 4.2.1 วิเคราะห์จำนวนข้อมูลจำนวนของขาด

ในการวิเคราะห์จำนวนของขาดเราจะทำการคำนวณอุกมาเป็นเปอร์เซ็นต์โดยจะเทียบกับขึ้นส่วนทั้งหมดในส่วนของส่งผลิตซึ่งมีจำนวน 44 รายการแล้วคิดคำนวณอุกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในของแต่ละเดือนว่าเป็นเท่าใดแล้วสรุปอุกมาอยู่ในรูปของตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.7 เพื่อสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตร

$$\text{เปอร์เซ็นต์} = \frac{\text{จำนวนรายการที่ขาด}}{\text{จำนวนรายการที่ส่งในแต่ละเดือน}} \times 100$$

ตารางที่ 4.5 ตารางวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์จำนวนของขาดในส่วนแปรรูป

เดือนปี 54	ชื่อขึ้นส่วนที่ขาด	จำนวน (ชิ้น)	รวม (ชิ้น)	จำนวนรายการ ที่ส่งในแต่ละ เดือน	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
ตุลาคม	-โซล่าเดียงจ้าวซังไวนิฟ	1	2	16	12.50
	-เกลี่ยวรางในถังรุ่นห่อสวิง	1			
พฤษจิกายน	-ชุดแยกหัวเรียวตัวนอก	1	5	51	9.80
	-เกลี่ยวหัวพ้อหน้า รุ่น22	1			
	-เกลี่ยวรางในตู้ รุ่น22	1			
	-เกลี่ยวรางในถังรุ่นห่อสวิง	1			
	-เกลี่ยวห่อส่งข้าวเม็ดยาว 4.5	1			
ธันวาคม	-โซล่าเดียงจ้าวซังไวนิฟ	1	12	22	54.54
	-เกลี่ยวรางในถังห่อประดับ	1			
	-ขารับถังโซล่า รุ่น22	1			
	-แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวห่อสวิง	1			
	-ขารับแบตเตอรี่ รุ่น22 (100A)	1			
	-กันกระแทกแบตเตอรี่	1			
	-ขารับรองตุ๊ดห่อลีบ	1			
	-ขารับรองหัวห่อลีบตัวยาว	1			
	-ขารับรองหัวห่อสีบตัวสั้น	1			
	-ขารับรองหัวห่อเม็ด 1	1			
	-ขารับรองหัวห่อเม็ด 2	1			
	-ขารับถังไฮดรอลิกปั๊มยกแบบสวิง	1			



รูปที่ 4.7 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของขาดของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2554

จากรูปจะเห็นว่าเดือนตุลาคมมีของขาดจำนวน 2 รายการซึ่งในเดือนนั้นทำการส่งผลิตทั้งหมด 16 รายการคิดเป็นของขาด 12.50 เปอร์เซ็นต์ส่วนเดือนพฤษจิกายนมีของขาดจำนวน 5 รายการซึ่งในเดือนนั้นทำการส่งผลิตทั้งหมด 51 รายการคิดเป็นของขาด 9.80 เปอร์เซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีของขาดจำนวน 12 รายการซึ่งในเดือนนั้นทำการส่งผลิตทั้งหมด 22 รายการคิดเป็นของขาด 54.54 เปอร์เซ็นต์

#### 4.2.2 วิเคราะห์ปริมาณสั่งผลิตที่เหมาะสมโดยใช้ Reorder Point (ROP) และ Safety Stock

การวิเคราะห์โดยใช้ Reorder point (ROP) และ Safety stock เพื่อนำไปกำหนดรอบเวลาในการสั่งผลิตเพื่อลดเวลาการรองานให้มีรัสดุที่เพียงพอต่อการประกอบอย่างซึ่งในการสั่งแบบเดิมของทางบริษัทมีการสั่งที่ไม่คงที่ ตั้งที่แสดงไว้ในตาราง 4.3 จะเห็นว่าเมื่อมีปริมาณการสั่งที่ไม่เท่ากันซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่า

- มีปริมาณการสั่งครั้งละ 5 คันจำนวน 2 รายการ
- มีปริมาณการสั่งครั้งละ 8 คันจำนวน 1 รายการ
- มีปริมาณการสั่งครั้งละ 10 คันจำนวน 6 รายการ
- มีปริมาณการสั่งครั้งละ 20 คันจำนวน 12 รายการ
- มีปริมาณการสั่งครั้งละ 25 คันจำนวน 1 รายการ
- มีปริมาณการสั่งครั้งละ 30 คันจำนวน 1 รายการ
- มีปริมาณการสั่งครั้งละ 40 คันจำนวน 6 รายการ
- มีปริมาณการสั่งครั้งละ 60 คันจำนวน 15 รายการ

จากการเก็บข้อมูลความสามารถกำหนดออกมาได้ 4 รูปแบบคือ

-แบบที่ 1 ส่งผลิตครั้งละ 5 คันซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่า 2 รายการที่ผู้รับเหมา\_rับไปนั้น เป็นขั้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นผู้รับเหมาจึงสามารถรับไปได้แต่ 5 คันเท่านั้น

-แบบที่ 2 ส่งผลิตครั้งละ 10 คันก็จะแบ่งตามปริมาณที่ผู้รับเหมาสามารถรับไปได้ในแต่ละ ครั้งและก็จะจัดการส่งผลิตครั้งละ 8 คันเข้าอยู่กับกลุ่ม 10 คันนี้ด้วยเมื่อพิจารณาเวลาที่ผู้รับเหมาใช้ พบร่วม ช่วงเวลาของการส่งผลิตครั้งละ 8 คันเท่ากับเวลาการส่งผลิตครั้งละ 10 คันดังนั้นจึงได้มีการติ ต่อ กับหัวหน้างาน และผู้รับเหมา กรณีถ้าจะปรับปริมาณการส่ง จาก 8 คันเป็น 10 คับพบว่า ผู้รับเหมาสามารถนำมาส่งในช่วงเวลาที่กำหนดได้ดังนั้นจึงจัดอยู่กลุ่มเดียวกัน

-แบบที่ 3 ส่งผลิตครั้งละ 20 คันซึ่งจะดูปริมาณของการส่ง 20 คันเป็นหลักโดยรวม ปริมาณการส่งครั้งละ 25 คันเข้ามาอยู่กับกลุ่มนี้ด้วยจะเห็นว่าถ้าปรับปริมาณการส่งจาก 25 คันมาเป็น 20 คันสามารถปรับได้โดยสามารถใช้เวลา Lead Time เท่าเดิม

-แบบที่ 4 การส่งผลิตครั้งละ 40 คันจะทำการปรับปริมาณจาก 60 คันให้ลดลงมาเหลือ 40 คันและปรับปริมาณการส่งครั้งละ 30 คันเป็นส่งครั้งละ 40 คันเพราหลายรายการที่ส่ง 30 คันนี้มี ลักษณะการบรรจุภัณฑ์ ขนาด ขั้นตอนการทำงานคล้ายกับรายการที่ส่งครั้งละ 60 คันบางรายการ เนื่องจากในการส่งให้ผู้รับเหมาครั้งละ 60 คันบางคนใช้เวลา Lead Time ไม่เท่ากันดังนั้นจึงปรับ ปริมาณการส่งผลิต จากการพิจารณาดูจากผู้รับเหมาที่ทำงานช้าที่สุดเป็นตัวกำหนด ซึ่งพบว่า ผู้รับเหมาใช้เวลา 7-10 วัน ในการทำงานดังนั้นจึงต้องการทำการลดเวลา Lead Time ให้ลดลงจาก เดิม 7-10 วันเป็น 4-7 วันพบว่าผู้รับเหมาที่ทำงานช้าที่สุด สามารถทำงานได้เพียง 40 คันเท่านั้น ดังนั้น จึงนำมีการปรับรับจาก การส่งครั้งละ 60 คันเป็นส่งครั้งละ 40 คันและนีเวลา Lead Time อยู่ที่ 4-7 วันและอีกเหตุผลหนึ่งที่ปรับจาก 60 คันให้เหลือ 40 คัน เพื่อลดจำนวน Stock ภายในโรงงานให้ มีปริมาณที่ลดลง หรือไม่酵ะจะเกินไป เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน ให้มากขึ้นกว่าเดิม

จากการกำหนดรูปแบบของออกเป็น 4 รูปแบบ ข้างต้นสามารถกำหนดรายการวัสดุให้อยู่ใน รูปแบบที่ได้กำหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.6 ต่อไปนี้

ตารางที่ 4.6 แสดงรายการที่ส่งให้ผู้รับเหมาผลิตอุปกรณ์จำนวน 5, 10, 20 และ 40 คัน

จำนวน (คัน)	รายการ	สถานีงานที่ประกอบ ย่อยแต่ละครั้ง	ลำดับการ แปรรูป
5	-ใบแทรกแม็คโครเขื่อมต่อปลาย -ใบแทรก (48 ข้อ=1 เส้น)	7 7	- -
10	-ใช้คำเลียงจ้างช่างไวไฟ รุ่นใหม่ ตู้ยักษ์สูง -กระดูกฝ้าปิดกระโปรงตู้น้ำด - canon โค้งหน้า รุ่น 22 - canon โค้งหลัง รุ่น 22 -ถังไฮดรอลิกปั๊มเดิม รุ่น 22 -ถังไฮดรอลิกปั๊มยกรุ่นท่อสวิง ติดมอเตอร์ -ถังโซล่า รุ่น 22	7 4 6 6 5 5 5	7 1 5 6 2 3 4
20	-ชุดแยกหัวเรียวตัวใน (รุ่นซุปเปอร์ลีน) -เกลียววงพ้อหน้า รุ่น 22 -เกลียววงในตู้ รุ่น 22 -เกลียววงในถังท่อปรับระดับ -เกลียววงในถังรุ่นท่อสวิง ติดมอเตอร์ -เกลียวท่อเม็ด 2 เพลา 1" -เกลียวท่อเม็ด 2 เพลา 1¼" -เกลียวท่อเม็ด 3 รุ่น 22 -เกลียวหัวกะโหลกท่อสวิง -เกลียวท่อส่งข้าวเม็ดยาว 4.5 (ท่อสวิง) -ก้านพัดลมอีกเสรีจ -สะพานข้างถังเก็บตัวสัน -สะพานข้างถังเก็บตัวยาว	8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4	13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) แสดงรายการที่ส่งให้ผู้รับเหมาผลิตอุปกรณ์เป็นรูปจำนวน 5,10, 20 และ 40 คัน

จำนวน (คัน)	รายการ	สถานีงานที่ประกอบ ย่อยแต่ละครั้ง	ลำดับการ แปรรูป
40	-ชุดแข็งหัวเรียวตัวนอก (รุ่นชุบเปอร์ลีน) -ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดแป๊ป ติดเพลาหัว	8 8	17 18
	-ขารับถังไถครอลิคปั๊มยกแบบสวิง -ขารับถังโซล่า รุ่น22 -ขารับแบตเตอรี่ รุ่น22 (100A) -กันกระแทกแบตเตอรี่ -ขารับรอกตุดห่อเล็บ -ขารับรอกหัวห่อเล็บตัวยาว	5 5 5 5 5 5	3 4 5 6 7 8
	-ขารับรอกห้อสีบตัวสั้น -ขารับรอกห้อเม็ด 1 -ขารับรอกห้อเม็ด 2 -เหล็กตามหัวเฟรมประกลบเสริจ -บังโคลนตัวเดิน 12HT -แขนรับห่อส่งข้าวเนื้อดယา ห่อธรรมชาติ -แขนรับห่อส่งข้าวเนื้อดယา ห่อสวิง -แขนรับห่อส่งข้าวเนื้อดယาห่อสวิง-หน้ามีกาวang -เพลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4}'' \times 8''$ ห่อส่งข้าว -เพลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4}'' \times 10''$ ห่อส่งข้าว -ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1 -ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2 -ตัว A ขารับໂຮລເລອ່ວตัวสั้น $8\frac{1}{2}''$ -ตัว A ขารับໂຮລເລອ່ວตัวยาว $9\frac{1}{2}''$	5 5 5 5 6 5 5 5 5 3 3 8 8 4 4	9 10 11 12 16 13 14 15 1 2 19 20 - -

ตารางที่ 4.7 ผลต่อส่วนเบี่ยงเบนในการทำางานของผู้รับเหมา (เรื่องสัด-ซึ่งเดด) และปรับปรุงใหม่

ตารางที่ 4.7 (ต่อ) แสดงช่วงเวลาในการทำงานของผู้รับเหมา (เรือหด-ซ้ำสุด) แบบปรับปรุงใหม่

รายการวัสดุ	จำนวนหนี้	ช่วงระยะเวลาการติดงานของผู้รับเหมา (วัน)												
		ส.ง (คัน)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
18. ขารับังไสตรอลิคปั๊มยักษ์แบบสูบ	40						4-7			4-7			4-7	
19. ขารับังไส้โล่ล่า รุ่น22	40						4-7			4-7			4-7	
20. ขารับแบบเต็มรุ่น รุ่น22 (100A)	40						4-7			4-7			4-7	
21. กันกระแทกแบบเต็มรุ่น	40						4-7			4-7			4-7	
22. ขารับรองกุญแจสีบี	40						4-7			4-7			4-7	
23. ขารับรองกุญแจท่อสีบัพท์วายา	40						4-7			4-7			4-7	
24. ขารับรองกุญแจสีบัพท์วายา	40						4-7			4-7			4-7	
25. ขารับรองกุญแจ 1	40						4-7			4-7			4-7	
26. ขารับรองกุญแจ 2	40						4-7			4-7			4-7	
27. คาดหน้า รุ่น22	10									4-6			4-6	
28. คาดหน้า รุ่น22	10										4-6		4-6	
29. ตัว A ขารับโปรดักเลอร์ ตัวสั้น 8½"	40							4-7			4-7		4-7	
30. ตัว A ขารับโปรดักเลอร์ตัวยาว 9½"	40							4-7			4-7		4-7	
31. เหล็กตามหัวฟรมประภากอบสีรัจ	40									4-7			4-7	
32. ใบเหล็กโคร เสี่ยงต่อปลายน	5									4-6			4-6	

ตารางที่ 4.7 (ต่อ) แสดงร่องรอยในการทำางานของผู้รับเหมา (เรวัสดุ-ช่างสุด) และปรับปรุงใหม่

จากการปรับปริมาณการสั่งแบบใหม่ดังที่แสดงในตาราง 4.7 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับปริมาณการสั่งแบบเดิมในตารางที่ 4.3 พบว่า

-แบบการสั่งครั้งละ 5 คันจำนวน 2 รายการซึ่งเป็นการสั่งแบบเดิม 2 รายการ ผู้รับเหมาใช้เวลา Lead Time 4-7 วันซึ่งเมื่อพิจารณา กับกำลังการผลิตซึ่งอยู่ที่ 1.5 คันต่อวันซึ่งใน 7 วันก็สามารถผลิตได้ 10.5 ซึ่งแปลว่าต้องทำการส่งให้ผู้รับเหมาจำนวน 3 คนเพราะถ้าสั่งจำนวน 2 คน วัตถุดิบจะมาแค่ 10 คันซึ่งไม่พอ กับกำลังการผลิตใน 7 วันดังนั้นจึงได้มีการกำหนดเวลา Lead Time ใหม่เป็น 4-6 วันซึ่งก็สามารถลดจำนวนผู้รับเหมาได้ ซึ่งการกำหนดเวลาเมื่อได้นำไปกำหนดให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาสามารถทำงานตามที่ช่วงเวลาที่เรากำหนดได้

-แบบการสั่งครั้งละ 10 คันจำนวน 7 รายการซึ่งเป็นการสั่งแบบเดิม 6 รายการ จากเดิมมีการใช้เวลา Lead Time 4-7 วันซึ่งทำให้ไม่เพียงพอต่อการผลิตดังนั้นจึงได้กำหนดช่วงเวลาใหม่เป็น 4-6 วัน เมื่อนอกจาก การสั่งครั้งละ 5 คันและจำนวนที่ทำการสั่งแบบเดิมก็จะนำรายการที่สั่งครั้งละ 8 คันเข้ามาอยู่ในกลุ่ม การสั่งครั้งละ 10 คันด้วยซึ่งทางผู้รับเหมาสามารถทำการผลิตให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดได้

-แบบการสั่งครั้งละ 20 คันจำนวน 13 รายการซึ่งเป็นการสั่งแบบเดิม 12 รายการ จากการสั่งแบบเดิมผู้รับเหมาใช้เวลา Lead time 4-7 วันถ้าเราจะกำหนดให้ผู้รับเหมาใช้เวลาที่ลดลง ผู้รับเหมาบางคนไม่สามารถทำได้ดังนั้นจึงไม่ปรับเวลา Lead Time แล้วจะนำรายการที่สั่งครั้งละ 25 คันเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

-แบบการสั่งครั้งละ 40 คันจำนวน 22 รายการซึ่งเป็นการสั่งแบบเดิม 40 คัน 6 รายการ 30 คัน 1 รายการ และ 60 คัน 15 รายการซึ่งจะเห็นว่าเป็นการสั่งแบบ 60 คันมากกว่าแต่เราจะกำหนดการสั่งเพียงแค่ 40 คันเท่านั้น เพราะ Lead Time ของผู้รับเหมาที่สั่งครั้งละ 60 คัน มีช่วงเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นจึงกำหนด Lead Time ของผู้รับเหมาคนที่มากที่สุดว่าถ้ากำหนด Lead Time จากเดิม 7-10 วันให้ลดลงเป็น 4-7 วันปรากฏว่าผู้รับเหมาสามารถผลิตได้เพียงแค่ 40 คันตั้งนั้นและอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ปรับจาก 40 คันเป็น 60 คันก็เพื่อจัดลดจำนวนของ Stock ในคลังซึ่งจะแสดงรูปภาพด้วยการเปรียบเทียบเวลาสั่งของผู้รับเหมาและปริมาณตั้งรูปภาพที่ 4.8 ดังต่อไปนี้

รายการสั่ง	ช่วงเวลาการสั่งงานของผู้รับเหมา (วัน)												
	จำนวนที่สั่ง (ตัน)	การสั่งแบบเก่า						จำนวนที่สั่ง (ตัน)	การสั่งผ่านกำหนดเวลา				
		E	F	J	K	L	M		E	F	J	K	L
18.รับซีเรียลชิ้นอะไหล่	60	4-7	7-10		4-7			40	4-7	4-7		4-7	
19.รับซีเรียลค่า รุ่น22	60	7-10	4-7		7-10			40	4-7	4-7		4-7	
20.รับแบบเซตซีรุ่น22 (100A)	60	4-7	7-10		4-7			40	4-7	4-7		4-7	
21.รับอะไหล่เปลี่ยนชิ้น	60	7-10	4-7		7-10			40	4-7	4-7		4-7	
22.รับอะไหล่ชิ้น	60	4-7					7-10	40	4-7				4-7
23.รับอะไหล่ฟลีตเตอร์ชิ้น	60	4-7					4-7	40	4-7				4-7
24.รับอะไหล่สับตัวร่อง	60	4-7					7-10	40	4-7				4-7
25.รับอะไหล่ชิ้น 1	60	7-10					7-10	40	4-7				4-7
26.รับอะไหล่ชิ้น 2	60	4-7		7-10		7-10	4-7	40	4-7		4-7		4-7

รูปที่ 4.8 แสดงการเปรียบเทียบ Lead Time แบบเก่าและแบบใหม่

วิเคราะห์จุดสั่งแบปรูปและ Safety Stock ของแต่ละรายการซึ่งการวิเคราะห์กำหนด Safety Stock โดยในแต่ละวันมีอัตราการผลิต ( $\bar{d}$ ) อยู่ที่ 1.5 คันต่อวัน สูตรที่ใช้ในการหาคือ

$Safety Stock = (\text{อัตราการผลิตต่อวัน} \times \text{ช่วงเวลานำเข้า} + [(\text{ช่วงเวลานำเข้า} - \text{ช่วงเวลานำเข้า} \times \text{กำหนด}) \times \text{อัตราการผลิตต่อวัน}]$

$$\text{จุดที่ต้องส่งผลิต} = (\bar{d} \times LT) + \text{Safety Stock}$$

โดยที่  $\bar{d}$  = อัตราความการผลิต, LT = เวลารอคิว


-แบบการส่งผลิตครั้งละ 5 คันจะกำหนดเวลาทำงานภายใน 4-6 วันแสดงว่า ช่วงเวลานำเข้าเท่ากับ 4 วันช่วงเวลานำเข้าที่ซ้ำที่สุดเท่ากับ 6 วันซึ่งมีอัตราการผลิตอยู่ที่ 1.5 คันต่อวัน ดังนั้นจะได้

$$\begin{aligned} \text{Safety Stock} &= (1.5 \times 4) + [(6-4) \times 1.5] \\ &= 9 \text{ คัน} \end{aligned}$$

-แบบการส่งผลิตครั้งละ 10 คันจะกำหนดเวลาทำงานภายใน 4-6 วันแสดงว่า ช่วงเวลานำเข้าเท่ากับ 4 วันช่วงเวลานำเข้าที่ซ้ำที่สุดเท่ากับ 6 วันซึ่งมีอัตราการผลิตอยู่ที่ 1.5 คันต่อวัน ดังนั้นจะได้

$$\begin{aligned} \text{จุดที่ต้องส่งผลิต} &= (1.5 \times 6) + 9 \\ &= 18 \text{ คัน} \end{aligned}$$

ซึ่งจะแสดงไว้ในรูปภาพที่ 4.9 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.9 ROP ของการส่งผลิตครั้งละ 5 คัน

หมายเหตุ ในกรณีการส่งให้ผู้รับเหมาผลิตครั้งละ 5 คันเราจะทำการส่งให้ผู้รับเหมาจำนวน 2 คนพร้อมๆ กัน


-แบบการส่งผลิตครั้งละ 10 คันจะกำหนดเวลาการงานภายใน 4-6 วันแสดงว่า ช่วงเวลานำเท่ากับ 4 วันช่วงเวลานำที่ซ้ำที่สุดเท่ากับ 6 วันซึ่งมีอัตราการผลิตอยู่ที่ 1.5 คันต่อวัน ดังนั้นจะได้

$$\begin{aligned}\text{Safety Stock} &= (1.5 \times 4) + [(6-4) \times 1.5] \\ &= 9 \text{ คัน}\end{aligned}$$

พิจารณาการกำหนดจุดที่ต้องส่งผลิต จะกำหนดค่า LT ที่ 6 วันดังนี้จะได้

$$\begin{aligned}\text{จุดที่ต้องส่งผลิต} &= (1.5 \times 6) + 9 \\ &= 18 \text{ คัน}\end{aligned}$$

ซึ่งจะแสดงไว้ในรูปภาพที่ 4.10 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.10 ROP ของการส่งผลิตครั้งละ 10 คัน


-แบบการส่งผลิตครั้งละ 20 คันจะกำหนดเวลาการงานภายใน 4-7 วันแสดงว่า ช่วงเวลานำเท่ากับ 4 วันช่วงเวลานำที่ซ้ำที่สุดเท่ากับ 7 วันซึ่งมีอัตราการผลิตอยู่ที่ 1.5 คันต่อวัน ดังนั้นจะได้

$$\begin{aligned}\text{Safety Stock} &= (1.5 \times 4) + [(7-4) \times 1.5] \\ &= 10.5 \text{ คัน}\end{aligned}$$

พิจารณาการกำหนดจุดที่ต้องส่งผลิต จะกำหนดค่า LT ที่ 7 วันดังนี้จะได้

$$\begin{aligned}\text{จุดที่ต้องส่งผลิตครั้งแรก} &= (1.5 \times 7) + 10.5 \\ &= 21 \text{ คัน}\end{aligned}$$

ซึ่งจะแสดงไว้ในรูปภาพที่ 4.11 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.11 ROP ของการส่งผลิตครั้งละ 20 คัน


-แบบการส่งผลิตครั้งละ 40 คันจะกำหนดเวลาของงานภายใน 4-7 วันแสดงว่า ช่วงเวลาสำหรับการส่งผลิตครั้งละ 40 คันจะกำหนดเวลาของงานภายใน 4-7 วันและต้องมีจุดที่ต้องส่งผลิต 7 วันซึ่งมีอัตราการผลิตอยู่ที่ 1.5 คันต่อวัน ดังนั้นจะได้

$$\begin{aligned} \text{Safety Stock} &= (1.5 \times 4) + [(7-4) \times 1.5] \\ &= 10.5 \text{ คัน} \end{aligned}$$

พิจารณาการกำหนดจุดที่ต้องส่งผลิต จะกำหนดค่า LT ที่ 7 วันดังนี้จะได้

$$\begin{aligned} \text{จุดที่ต้องส่งผลิตครั้งแรก} &= (1.5 \times 7) + 10.5 \\ &= 21 \text{ คัน} \end{aligned}$$

ซึ่งจะแสดงไว้ในรูปภาพที่ 4.12 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.12 ROP ของการส่งผลิตครั้งละ 40 คัน


#### 4.2.3 วิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการรับ-ส่งจากผู้รับเหมาในส่วนของการส่งผลิตโดยพิจารณาจากบันทึกการรับ-ส่ง วัสดุ โดยจะดูเรื่องการรองาน (Lead Time)

จากการเก็บข้อมูลเวลาการรองานหรือเวลาการทำงานของผู้รับเหมาแต่ละคนพบว่างานบางชิ้นอาจส่งให้ผู้รับเหมาเพียงคนเดียวหรือมากกว่า ซึ่งผู้รับเหมางานคนกี่ใช้เวลาในการทำที่แตกต่างกันซึ่งทางบริษัทจะกำหนดไว้ที่ 4-7 วันหรือซ้ำที่สุด 10 วันถ้าเกินเวลา 10 วันทางหัวหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ก็จะตามงานจากผู้รับเหมาให้นำมาส่ง แต่มี 9 รายการที่ต้องกำหนดเวลาไว้ที่ 4-6 วันคือ โโซ่สำลียง jawsangไฟฟ้า, กระถุงฝ้าปิดกระปรงตู้น้ำด, คานเค็งหน้ารุ่น22, คานเค็งหลังรุ่น22, ถังไอกรองลิกปั๊มเดิมรุ่น22, ถังไอกรองลิกปั๊มยกรุ่นท่อสวิง ติดมอเตอร์, ถังโซล่ารุ่น22, ใบแทรกแม่คิครีซิมต่อปลาย และใบแทรก (48ช่อง=1เส้น) สาเหตุที่ทำให้เกิดการล่าช้าก็มีสาเหตุมาจากการผู้รับเหมามีไม่สามารถสบายน้ำดี หรือผู้รับเหมางานรับงานหลายที่ทำให้ทำงานไม่ทันกำหนดเวลา แต่ทางบริษัทก็ไม่ได้เข้มงวดมากเกินไปเนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้น ยังมีอยู่ใน storage อยู่หรือผู้รับเหมารับผิดชอบโดยการนำชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วมาส่งก่อนแล้วส่วนที่เหลือค่อยทำส่งตามมาทีหลังเพื่อให้สามารถประกอบย่อยได้ก่อน


#### 4.2.4 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน และเวลาการทำงาน เวลาการรอค雍งาน โดยใช้หลักการของ Operation Process Chart

ขั้นตอนการทำงานของพนักงานมีลักษณะการทำงานที่ไม่ค่อยเป็นลำดับขั้นตอน เนื่องจากยังไม่มีรูปแบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานทำให้พนักงาน ทำงานตามความต้องการของตัวส่งผลทำให้วัตถุดิบมีปริมาณที่ไม่เพียงพอในการส่งออกให้ผู้รับเหมา และการทำงานในส่วนของการตัดแปรรูปยังไม่มีการวางแผนการตัดที่ชัดเจนคือจะตัดตามการสั่งว่าตัดเหล็กชนิดไหน และก็ทำการตัดไว้ที่ลงมากๆ ส่งผลทำให้ตัดเหล็กชิ้นอื่นไม่ทัน และเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อลักษณะการทำงานของพนักงานแปรรูปก็คือสภาพอากาศในโรงงานมี สภาพอากาศที่ร้อนส่งผลให้พนักงานทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพงานที่ออกมากได้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการจะส่งให้ผู้รับเหมา และพนักงานในส่วนแปรรูปการตัด มีปริมาณที่น้อยหรือคนไม่พอเมื่อคนใดคนหนึ่งลงงาน ก็ทำให้งานในส่วนการตัดเกิดการล่าช้า ส่วนเวลาการรอค雍เนื่องจากมีผู้รับเหมาหลายคนและใช้เวลาต่างกันดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดช่วงเวลาแยกของแต่ละคน


การวิเคราะห์เวลาขั้นตอนการทำงาน โดยจะใช้ Operation Process Chart เพื่อดูว่าแต่ละชิ้นส่วนมีขั้นตอนการแปรรูปอย่างไรโดยวัสดุที่ใช้ประกอบของแต่ละรายการจะกำหนดรหัสของแต่ละชิ้นไว้ในภาคผนวก ก หน้า 75 ซึ่งจำทำวิเคราะห์จำนวน 44 รายการโดยจะยกตัวอย่างการวิเคราะห์มา 4 รายการโดย OPC นี้เป็นของเครื่องตัดเครื่องเล็ก ซึ่งได้แสดงดังรูปภาพที่ 4.13-4.16




รูปที่ 4.13 OPC ของชุดแดกหัวเรียวตัวใน (รุ่นซุปเปอร์สีน)



รูปที่ 4.14 OPC ของตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดแป๊ป




รูปที่ 4.15 OPC ของชุดแยกหัวเรียวตัววนอก (รุ่นซุปเปอร์ลีน)




รูปที่ 4.16 OPC ของโซ่ลำเลียงจ้าวซังไไฟ

4.2.5 วิเคราะห์จำนวนชิ้นส่วนของรายการวัสดุและโครงสร้างของรายการวัสดุที่ส่งผลิตว่าแต่ละรายการใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง และจำนวนเท่าไร จากปริมาณการสั่งแบบเดิมจะเห็นว่ามีปริมาณการสั่ง หรือการส่งที่ไม่แน่นอน ถ้าเรากำหนดปริมาณการสั่งจำนวนเยื้องก็จะทำให้วัตถุดิบทองแต่ละรายการ เยอะด้วย ดังนั้นในการวิเคราะห์นี้จะวิเคราะห์จำนวนชิ้นส่วนตามปริมาณการส่งผลิตแบบใหม่ ซึ่งจะแยกตามระดับชั้นของแต่ละรายการ ซึ่งได้แยกวิเคราะห์ทั้งหมด 44 รายการไว้ที่ภาคผนวก ๗ โดยจะยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่างดังรูปภาพที่ 4.17-4.18 ที่แสดงต่อไปนี้



รูปที่ 4.17 BOM ของชุดแยกหัวเรียวตัววนอก (รุ่นชุปเปอร์ลีน)



รูปที่ 4.18 BOM ของชุดแยกหัวเรียวตัววนอก (รุ่นชุปเปอร์ลีน)

วิเคราะห์รายการวัสดุและโครงสร้างของวัสดุเฉพาะที่แปรรูปในโรงงานก่อนส่งผลิตให้ผู้รับเหมา โดยจะพิจารณาแต่ละรายการประกอบด้วยวัตถุติดazole จำนวนเท่าไร เพื่อนำข้อมูลนี้ไปกำหนดบริมาณการแปรรูปแต่ละครั้ง โดยในการกำหนดตารางแสดงรายการวัสดุเราจะพิจารณาเฉพาะรายการที่มีการแปรรูปภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในตารางที่ 4.8 ซึ่งจะแยกออกเป็น 3 ตารางคือ

-ของรดส่งผลิตครั้งละ 10 คัน

-ของรดส่งผลิตครั้งละ 20 คัน

-ของรดส่งผลิตครั้งละ 40 คัน

ซึ่งจะจัดเรียงตามลำดับการแปรรูป และจะกำหนดรหัสโดยใช้ตัวอักษรที่ต่อไปนี้

**ตารางที่ 4.8 ตัวอย่างตารางแสดงข้อมูลเวลาตามมาตรฐานต่อจำนวนชิ้นงานของการส่งผลิตครั้งละ 10 คัน**

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ใช้(ชิ้น)	รหัส
1	กระดูกฝาปิดกระโปรงตู้น้ำด แบบ 1"x3/16"x14"	80	A14
	แบบ 1"x3/16"x21"	80	R03
	แบบ 1"x3/16"x3½"	80	R07
2	ถังไฮดรอลิกปั๊มเดินรุ่น22 (ต่อ)	10	A35
	แผ่นถังปั๊มเดิน 2.0x70	10	R65
	ฝาข้างถังปั๊มเดิน1/8x14½x14	10	R60
	แผ่นกลางถัง 1/8"x10"x14"	10	R59
	แบบ 2"x3/8"x4"	10	R24
	แป๊บถังปั๊มเดินเชื่อมติดหน้า	10	R90
	แป๊บถังปั๊มเดินเชื่อมติดหน้า	10	R180
3	ถังไฮดรอลิกปั๊มยกสwing	10	A36
	แผ่นถังปั๊มยกสwing	10	R64
	แผ่นข้างถังเก็บ 1/8"x13"x11"	10	R58
	แบบยึดเกร็งตัวระดับน้ำมัน	10	R24
	แป๊บคอถังน้ำมัน 4xHx6"	10	R88
	แป๊บถังปั๊มยกเชื่อมติดหน้าแปลน	10	R90
	แป๊บถังปั๊มยกเชื่อมติดหน้าแปลน	10	R180

4.2.6 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน และเวลาการทำงาน เวลาการรอคอยงาน และเวลามาตรฐานการทำงาน ซึ่งในการวิเคราะห์ส่วนนี้จะมีรายการที่ทำการแปรรูป โดยจะแบ่งตามปริมาณการสั่งแปรรูปแต่ละครั้ง โดยการวิเคราะห์จัดลำดับการแปรรูปเรاجดูจากลำดับของแต่ละสถานีว่าสถานีไหนทำ การประกอบย่อยก่อน ก็จะทำการแปรรูปรายการนั้นก่อนซึ่งสถานีงานประกอบย่อยในโรงงานมี ทั้งหมด 9 สถานีคือ สถานีงานที่ 1,2 เป็นการประกอบโครงตู้น้ำด สถานีงานที่ 3 เป็นประกอบห่อ ก geleiyawatang สถานีงานที่ 4 เป็นการประกอบสะพานข้างถังเก็บ ก้านพัดลมเป็นต้น สถานีงานที่ 5 เป็น การประกอบขารับต่างๆ แขนรับต่างๆ สถานีงานที่ 6 เป็นการประกอบช่วงล่าง สถานีงานที่ 7 เป็น การประกอบเครื่องยนต์ในส่วนนี้จะมีการประกอบการใส่โซ่ สถานีงานที่ 8 เป็นการประกอบพวงหัว เกียร์ คอกเกียร์ สถานีงานที่ 9 เป็นการพ่นสี ดังนั้นในการแปรรูปแต่ละครั้งเราจะจัดลำดับการแปรรูปใน ตารางที่ 4.6 หน้า 33 ซึ่งแต่ละรายการก็จะมีส่วนย่อยมาประกอบกันซึ่งจะแสดงว่าแต่ละรายการ ประกอบด้วยวัตถุคิดอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร ใช้เวลาเท่าไรในการแปรรูปแต่ละขั้นตอนแสดงไว้ใน ภาคผนวก ๑ และรหัสเต็มที่ใช้ในการแสดงของแต่ละวัตถุคิดไว้ในภาคผนวก ๑

-แบบการสั่งแปรรูปครั้งละ 10 คันซึ่งมีรายการทั้งหมดจำนวน 7 รายการซึ่งสามารถ เรียงลำดับการแปรรูปของแต่ละรายการได้โดยควรแปรรูป กระดูกฝาปิดกระโปรงตู้น้ำด, ถังไฮดรอลิก ปั๊มเดิม รุ่น22, ถังไฮดรอลิกปั๊มยกรุ่นท่อสวิง ติดมอเตอร์, ถังโซล่า รุ่น22, คานโค้งหน้า รุ่น22, คาน โค้งหลัง รุ่น22 และโซล่าเลี้ยงจ้างข้างໄวไฟ ซึ่งก็ได้วิเคราะห์การจัดลำดับการแปรรูปของแต่ละวัตถุคิด และได้กำหนดรหัสคोดดังแสดงไว้ในรูปภาพที่ 4.19 ต่อไปนี้

ญ 1	R03	R07	R32	R32	R35				
ญ 2	R01	R26	R33	R26	R54				
ค 1	R24	R30	R30						
ค 2	R24	R31	R31						
ไมเบอร์	R180	R90	R180	R90	R90	R39			
ศักเก่น	R65	R60	R59	R64	R53	R66	R63	R61	
หัวนกเขียว									
ศักเก็ส									
ขนดี้าย	R180	R65	R180	R65	R64	R92	R91	R66	R35
หัวนกต่า					R64			R66	
เอเยปืน เกเลา แบบ แห่นกินโคลน						R92	R91		R35
เชื่อม									
กล้อง					R180				
เมตะ						R180			
เจาะ									

รูปที่ 4.19 แสดงลำดับการแปรรูปของแต่ละวัตถุคิดของการสั่งครั้งละ 10 คันจำนวน 7 รายการ

-แบบการสั่งแปรรูปครั้งละ 20 คันซึ่งมีรายการหั้งหมุดจำนวน 13 รายการซึ่งสามารถเรียงลำดับการแปรรูปของแต่ละรายการได้โดยครัวแปรรูป เกลี่ยวงหัวหน้า รุ่น22, เกลี่ยวรางในตู้รุ่น22, เกลี่ยวรางในถังท่อปรับระดับ, เกลี่ยวรางในถังรุ่นท่อสวิง ติดมอเตอร์, เกลี่ยวท่อเม็ด 2 เพลา 1", เกลี่ยวท่อเม็ด 2 เพลา 1¼", เกลี่ยวท่อเม็ด 3 รุ่น22, เกลี่ยวหัวกะโหลกท่อสวิง, เกลี่ยวท่อส่งข้าว เม็ดยาว 4.5 (ท่อสวิง), ก้านพัดลมอีกเสร็จ, สะพานข้างถังเก็บตัวสัน, สะพานข้างถังเก็บตัวยาว และชุดแยกหัวเรียวตัวใน (รุ่นชุปเบอร์ลีน) ซึ่งก็ได้วิเคราะห์การจัดลำดับการแปรรูปของแต่ละวัสดุดิบและได้กำหนดรหัสโค๊ดดังแสดงดังไว้ในรูปภาพที่ 4.20 ต่อไปนี้

ญ 1	R45	R43	R29	R42	R45	R47	R184	R10	R10	
ญ 2	R39	R39	R27	R41	R48	R29	R183	R12		
ก 1	R17	R36	R41	R38	R37	R02	R08	R06		
ก 2	R36	R19	R40	R46	R02	R09	R06			
ไนเนอร์	R75	R76	R77	R77	R73	R73	R74	R78	R70	R68 R71 R69
ติดเปลี่ยน										
ม้วนเกลี่ยว	R97	R98	R99	R99	R101	R101	R102	R100	R103	
ติดเกลี่ย										
ขาเข้าขย	R45	R43	R48	R48	R94	R47	R183	R184	R96	
ม้วนถัง										
ขอบเป็น เเพลา แบบ แท่นดัน โภคลน										
เชื่อม	R48	R48	R94		R183	R184				
กึง			R48	R48			R183	R184	R96	
ไขควง	R45	R43		R48	R48	R94	R47		R42	
ไขควง				R48	R48	R94				

รูปที่ 4.20 แสดงลำดับการแปรรูปของแต่ละวัสดุดิบของการสั่งครั้งละ 20 คันจำนวน 13 รายการ

-แบบการสั่งแปรรูปครั้งละ 40 คันซึ่งมีรายการหั้งหมุดจำนวน 20 รายการซึ่งสามารถเรียงลำดับการแปรรูปของแต่ละรายการได้โดยครัวแปรรูป เพลาต่อเกลี่ยว 1¼"×8" ท่อส่งข้าว, เพลาต่อเกลี่ยว 1¼"×10" ท่อส่งข้าว, ขารับถังไอยดรอติกบ้มยกแบบสวิง, ขารับถังโซล่า รุ่น22, ขารับแบบเตอร์รี่ รุ่น22 (100A), กันกระแทกแบบเตอร์รี่, ขารับออกตู้ดห่อสีบ, ขารับรองหัวห่อสีบตัวยาว, รับรองห่อสีบตัวสั้น, ขารับรองห่อเม็ด 1, ขารับรองห่อเม็ด 2, เหล็กดามหัวเฟรมประกอบเสร็จ, แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาว ห่อธรรมชาติ, แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาว ห่อสวิง, แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวห่อสวิง-หน้ามีกรวย, บังโภคลนตัวเดิน 12HT, ตัวล้อคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1, ตัวล้อคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2, ตัวล้อคหนวดกุ้งเชื่อมติดแป๊ป ติดเพลาหัว และชุดแยกหัวเรียวตัวนอก (รุ่นชุปเบอร์ลีน) ซึ่งก็ได้วิเคราะห์การจัดลำดับการแปรรูปของแต่ละวัสดุดิบและได้กำหนดรหัสโค๊ดดังแสดงดังไว้ในรูปภาพที่ 4.21 ต่อไปนี้

አሪዎችትዌደር የገንዘብና ትርጓሜ	የ&gt; 211	የ&gt; 212	የ&gt; 213	የ&gt; 214	የ&gt; 215	የ&gt; 216	የ&gt; 217	የ&gt; 218	የ&gt; 219	የ&gt; 219	የ&gt; 220	የ&gt; 221	የ&gt; 222	የ&gt; 223	የ&gt; 224	የ&gt; 225	የ&gt; 226	የ&gt; 227	የ&gt; 228	የ&gt; 229	የ&gt; 230	የ&gt; 231	የ&gt; 232	የ&gt; 233	የ&gt; 234	የ&gt; 235	የ&gt; 236	የ&gt; 237	የ&gt; 238	የ&gt; 239	የ&gt; 240																			
አሪዎችትዌደር ገናዣንድ ዕረሰን ፈቃድ አመራር	የ&gt; 244	የ&gt; 244	የ&gt; 245	የ&gt; 245	የ&gt; 246	የ&gt; 246	የ&gt; 247	የ&gt; 247	የ&gt; 248	የ&gt; 248	የ&gt; 249	የ&gt; 249	የ&gt; 250	የ&gt; 251	የ&gt; 251	የ&gt; 252	የ&gt; 252	የ&gt; 253	የ&gt; 253	የ&gt; 254	የ&gt; 254	የ&gt; 255	የ&gt; 255	የ&gt; 256	የ&gt; 256	የ&gt; 257	የ&gt; 257	የ&gt; 258	የ&gt; 258	የ&gt; 259																				
አሪዎችትዌደር ሌሎች መሆኑን መፈጸም	የ&gt; 245	የ&gt; 246	የ&gt; 247	የ&gt; 248	የ&gt; 249	የ&gt; 250	የ&gt; 251	የ&gt; 252	የ&gt; 253	የ&gt; 254	የ&gt; 255	የ&gt; 256	የ&gt; 257	የ&gt; 258	የ&gt; 259	የ&gt; 250	የ&gt; 251	የ&gt; 252	የ&gt; 253	የ&gt; 254	የ&gt; 255	የ&gt; 256	የ&gt; 257	የ&gt; 258	የ&gt; 259	የ&gt; 260	የ&gt; 261	የ&gt; 262	የ&gt; 263	የ&gt; 264	የ&gt; 265																			
አሪዎችትዌደር ሌሎች መፈጸም	የ&gt; 265	የ&gt; 266	የ&gt; 267	የ&gt; 268	የ&gt; 269	የ&gt; 270	የ&gt; 271	የ&gt; 272	የ&gt; 273	የ&gt; 274	የ&gt; 275	የ&gt; 276	የ&gt; 277	የ&gt; 278	የ&gt; 279	የ&gt; 280	የ&gt; 281	የ&gt; 282	የ&gt; 283	የ&gt; 284	የ&gt; 285	የ&gt; 286	የ&gt; 287	የ&gt; 288	የ&gt; 289	የ&gt; 290	የ&gt; 291	የ&gt; 292	የ&gt; 293	የ&gt; 294	የ&gt; 295	የ&gt; 296	የ&gt; 297	የ&gt; 298	የ&gt; 299	የ&gt; 299														
አሪዎችትዌደር ሌሎች መፈጸም	የ&gt; 299	የ&gt; 300	የ&gt; 301	የ&gt; 302	የ&gt; 303	የ&gt; 304	የ&gt; 305	የ&gt; 306	የ&gt; 307	የ&gt; 308	የ&gt; 309	የ&gt; 310	የ&gt; 311	የ&gt; 312	የ&gt; 313	የ&gt; 314	የ&gt; 315	የ&gt; 316	የ&gt; 317	የ&gt; 318	የ&gt; 319	የ&gt; 319	የ&gt; 320	የ&gt; 321	የ&gt; 322	የ&gt; 323	የ&gt; 324	የ&gt; 325	የ&gt; 326	የ&gt; 327	የ&gt; 328	የ&gt; 329	የ&gt; 329	የ&gt; 330	የ&gt; 331	የ&gt; 332	የ&gt; 333	የ&gt; 334	የ&gt; 335	የ&gt; 336	የ&gt; 337	የ&gt; 338	የ&gt; 339	የ&gt; 340						
አኔታል እና ማረከት ዘዴ	የ&gt; 339	የ&gt; 340	የ&gt; 341	የ&gt; 342	የ&gt; 343	የ&gt; 344	የ&gt; 345	የ&gt; 346	የ&gt; 347	የ&gt; 348	የ&gt; 349	የ&gt; 350	የ&gt; 351	የ&gt; 352	የ&gt; 353	የ&gt; 354	የ&gt; 355	የ&gt; 356	የ&gt; 357	የ&gt; 358	የ&gt; 359	የ&gt; 360	የ&gt; 361	የ&gt; 362	የ&gt; 363	የ&gt; 364	የ&gt; 365	የ&gt; 366	የ&gt; 367	የ&gt; 368	የ&gt; 369	የ&gt; 370	የ&gt; 371	የ&gt; 372	የ&gt; 373	የ&gt; 374	የ&gt; 375	የ&gt; 376	የ&gt; 377	የ&gt; 378	የ&gt; 379	የ&gt; 379	የ&gt; 380							
አኔታል እና ማረከት ዘዴ	የ&gt; 380	የ&gt; 381	የ&gt; 382	የ&gt; 383	የ&gt; 384	የ&gt; 385	የ&gt; 386	የ&gt; 387	የ&gt; 388	የ&gt; 389	የ&gt; 390	የ&gt; 391	የ&gt; 392	የ&gt; 393	የ&gt; 394	የ&gt; 395	የ&gt; 396	የ&gt; 397	የ&gt; 398	የ&gt; 399																														

**ຮูป 4.21 ፍልዳንስ ትርጉም ጥርቃኝነት ዝርዝር ዕረሰን መፈጸም መለያ መፈጸም ሌሎች መፈጸም**

### 4.3 หาแนวทางการแก้ไขปัญหา

4.3.1 จัดทำเวลาตามมาตรฐานการแปรรูปแต่ละรายการและจัดทำรายการวัสดุและโครงสร้างของรายการส่งผลิตแต่ละรายการ

---

จากการเก็บตัวอย่างเวลาในการแปรรูปของวัตถุคงเหลือแต่ละรายการ แสดงไว้ในภาคผนวกฯ ซึ่งในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลการแปรรูปต่อชิ้น เมื่อเรานำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาจัดทำเวลาตามมาตรฐานแต่ละชิ้นตอนของการแปรรูป เราจะคิดเวลาตามจำนวนปริมาณของวัตถุคงเหลือที่ทำการสั่งแต่ละครั้ง โดยจะคิดค่าความเมื้องที่ร้อยละ 15 โดย

ตัวอย่าง การคำนวณเวลาตามมาตรฐาน

$$\text{เวลาตามมาตรฐาน} = \text{เวลาที่ใช้ในการแปรรูป} + \text{Allowances}$$

$$\text{ค่า Allowance} = \text{เวลาที่ใช้ในการแปรรูป} \times \text{ร้อยละ 15}$$

---

เช่น รายการกระถูกฝาปิดกระปรงตู้น้ำ ซึ่งประกอบไปด้วย

- แผ่น 1"x3/16"x14" จำนวน 80 ชิ้น ใช้เวลาแปรรูป 1.38 นาทีต่อชิ้น

- แผ่น 1"x3/16"x21" จำนวน 80 ชิ้น ใช้เวลาแปรรูป 1.38 นาทีต่อชิ้น

- แผ่น 1"x3/16"x3½" จำนวน 80 ชิ้น ใช้เวลาแปรรูป 1.38 นาทีต่อชิ้น

จะได้

$$((1.38 \times 0.15) + 1.38) \times 80 = 126.96 \text{ นาที}$$

ดังนั้นเมื่อทำการหาค่ามาตรฐานของแต่ละวัตถุคงเหลือก็จะแสดงตัวอย่างของเวลาตามมาตรฐานของการสั่งแปรรูปครั้งละ 10 คันจำนวน 7 รายการซึ่งจะแสดงไว้ในตารางที่ 4.9 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.9 ตารางหัวอย่างและขนาดการวัดตัวเพื่อพัฒนาแบบรูปของกราฟิกชั้น 10 ศัลยกรรม 7 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน ชิ้นที่ใช้	รหัส	สีที่ใช้	เวลาระบบประมวลผลร่องรอยศักยภาพ 10 ศัลยกรรม			
					แม่ตัว	แม่ตัว 1	แม่ตัว 2	แม่ตัว 3
1	กรอบกระดาษทึบสีขาว	80	A14					
	แบบ 1" x 3/16" x 14"	80	R03		126.96			
	แบบ 1" x 3/16" x 21"	80	R07		126.96			
	แบบ 1" x 3/16" x 3 1/2"	80	R01		126.96			
2	ถังเชือกห้องน้ำเดิน รุ่น 22	10	A35					
	แม่น้ำสีเข้มเดิน 2.0 x 70 ซม. x 52"	10	R65					
	ฝาชักดิ่งสีเข้มเดิน 1/8" x 14 1/2" x 14 1/2"	20	R60					
	แม่น้ำสีเข้ม 1/8" x 10" x 14"	10	R59					
	แบบ 2" x 3/8" x 4"	10	R24					
	แบบ 2" x 3/8" x 4"	10	R90					
	แบบ 2" x 3/8" x 4"	10	R180					
					143.98	12.07	12.07	0.92

ตารางที่ 4.9 (ต่อ) ตารางตัวอย่างแสดงรายการวัสดุเฉพาะส่วนประปางานการสร้างผลิตัชชาร์ร์ 10 คันจำนวน 7 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน ชิ้นที่ใช้	รหัส	สีทึบ	เวลาที่ใช้และต้องใช้ร่องรอย 10 คัน(นาที)			
					แมสต์	ผู้ดูแล	ไฟเบอร์	ม่านฟ้า
3	รังสีเครื่องดัดปืนยกรุ่นพื้นฐาน	10	A36					
	แม่น้ำปืนยกรุ่น 2.0×23"×44"	10	R64			41.97		0.92
	แม่น้ำปืนยกรุ่น 1/8"×13"×11"	10	R58			33.35		
	แม่น้ำปืนยกรุ่น 2"×3/8"×4"	10	R24		86.59			
	แม่ปืนยกรุ่น 4×H×6"	10	R88				14.37	
	แม่ปืนยกรุ่น 4×M×6"	10	R90				12.07	
	แม่ปืนยกรุ่น 4×M×6"	10	R180				12.07	0.92
4	รังสีเครื่องดัดปืน R22	10	A37					143.98
	แม่น้ำปืนยกรุ่น 2.0×29"×66"	10	R66			37.14		0.92
	แม่น้ำปืนยกรุ่น 1/8"×13"×23"	20	R63			61.87		
	แม่น้ำปืนยกรุ่น 1/8"×14"×14½"	20	R61			56.25		
	แม่ปืนยกรุ่น 4"×H×9"	10	R89				14.37	
	แม่ปืนยกรุ่น 3/8"×27½"	10	R92				0.92	17.59
	แม่ปืนยกรุ่น 3/8"×7"	10	R91				0.92	17.59

ตารางที่ 4.9 (ต่อ) ตารางตัวอย่างแสดงรายการรังสีของรัศมีที่ต้องการสำหรับรังสีของรัศมีที่ต้องการ 10 คันจำนวน 7 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน ชิ้นที่ใช้	รหัส	สีที่ใช้	เวลาที่ใช้ประมวลต่อรายต่อห้องตั้งแต่ห้องแรก 10 ห้อง(นาที)				
					แมสต์	ตัด ใหญ่1	ตัด ใหญ่2	ตัด เล็ก1	ตัด เล็ก2
5	คานปิดหน้า รุ่น22	10	A27						
	แบบ 4½" x 3/8" x 5 7/8"	20	R30						
	แบบ 4½" x 3/8" x 9½"	20	R31						383.41
	แบบ 4½" x 3/8" x 10 5/8"	20	R32						
	แบบ 2½" x ½" x 26½"	10	R26						
6	คานปิดหน้า รุ่น22	10	A28						
	แบบ 4½" x 3/8" x 5 7/8"	20	R30						
	แบบ 4½" x 3/8" x 9½"	20	R31						
	แบบ 4½" x 3/8" x 10 5/8"	20	R32						383.41
	แบบ 6" x 3/8" x 7½"	20	R33						
	แบบ 2½" x ½" x 26½"	10	R26						
7	โครงสร้างหลังคาทรงจั่วไวไฟ รุ่นใหม่ ตู้ยกฐาน	10	A4						
	椽ก 1½" x ¼" x 28¼"	220	R54						306.13
	เพลท 7มม.x8"	220	R35						85.80
									18.97
									220.11

หมายเหตุ แมสต์ \_\_\_\_\_ แสดงว่าไม่มีการแรบรูปในโรงงานเพียงชั้นเดียว แต่ต้องเตียบตัวอันเดียวกันและปรับปรุงรายการตัด ส่วนบนของหน้าจอก็จะเป็นส่วนที่ไม่มีการแรบรูปทั้งหมด ซึ่งต้องโน้มใน逆向

4.3.2 จัดทำแผนกำหนดการใช้สุดและทำแผนรอบเวลาการทำงานในส่วนการแปรรูป (ตัด, กึง, กัด, ม้วน) ก่อนที่จะส่งผลิตและจัดลำดับความสำคัญโดยจะกำหนดว่าควรสั่งแปรรูปจำนวนเท่าไร แต่ละรายการใช้รอบเวลาการแปรรูปเท่าไร และกำหนดรอบเวลาการแปรรูปครั้งต่อไปอีกกี่วันจึงสามารถทำให้ไม่เกิดปัญหารายการขึ้นส่วนไม่เพียงพอต่อการประกอบย่อย

#### จากตารางการวิเคราะห์รายการวัตถุคิบและโครงสร้างตารางที่ 4.9 ตารางแสดงเวลา

มาตรฐานการแปรรูปของวัตถุคิบแต่ละรายการ เราจะนำข้อมูลนี้มาทำแผนการจัดลำดับการแปรรูป เพื่อกำหนดรอบเวลาในการแปรรูป ซึ่งในการจัดทำเราจะจัดลำดับความสำคัญในการแปรรูปก่อน ซึ่งได้ วิเคราะห์และจัดลำดับการแปรรูปของการส่งผลิตครั้งละ 10 คันไว้ในรูปที่ 4.19 การส่งผลิตครั้งละ 20 คันไว้ในรูปที่ 4.20 และการส่งผลิตครั้งละ 40 คันไว้ในรูปที่ 4.21 และจะอธิบายเวลาตามมาตรฐานที่ใช้ในการแปรรูปวัตถุคิบของแต่ละขั้นตอน รหัสก็ได้ที่ใช้ และสัญลักษณ์ที่ใช้ ซึ่งจะอ้างอิงข้อมูลจากภาคผนวก ซ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดหารอบเวลาการแปรรูปของการสั่งแปรรูปแต่ละครั้ง

-พิจารณาการสั่งแปรรูปครั้งละ 10 คันซึ่งมีทั้งหมด 7 รายการได้แสดงไว้ในตาราง 5.6 ว่า แต่ละรายการประกอบด้วยวัตถุคิบอะไรบ้าง และแสดงแบบสีของแต่ละตัวไว้ ซึ่งมีรอบการแปรรูปอยู่ที่ 925.18 นาทีหรือประมาณ 2 วันซึ่งเวลาที่ใช้ในการแปรรูปของแต่ละรายการ หรือแต่ละวัตถุคิบใช้เวลาในการแปรรูป ของแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าไรซึ่งจะแสดงไว้ในภาคผนวก ฯ โดยลำดับการแปรรูปจะ อ้างอิงจากรูป 4.19 สำหรับการกำหนดรอบเวลาการแปรรูปนี้ในการแสดงบน Gantt chart จะแสดงสีต่างๆไว้ ดังแสดงในรูปที่ 4.22

-พิจารณาการสั่งแปรรูปครั้งละ 20 คันซึ่งมีทั้งหมด 13 รายการได้แสดงไว้ในตาราง 5.7 ว่าแต่ละรายการประกอบด้วยวัตถุคิบอะไรบ้าง และแสดงแบบสีของแต่ละตัวไว้ ซึ่งมีรอบการแปรรูปอยู่ที่ 2,568.91 นาทีหรือประมาณ 5.5 วันซึ่งเวลาที่ใช้ในการแปรรูปของแต่ละรายการ หรือแต่ละวัตถุคิบใช้เวลาในการแปรรูป ของแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าไรซึ่งจะแสดงไว้ในภาคผนวก ฯ โดยลำดับการแปรรูปจะ อ้างอิงจากรูป 4.20 สำหรับการกำหนดรอบเวลาการแปรรูปนี้ในการแสดงบน Gantt chart จะแสดงสีต่างๆไว้ ดังแสดงในรูปที่ 4.23

-พิจารณาการสั่งแปรรูปครั้งละ 40 คันซึ่งมีทั้งหมด 20 รายการได้แสดงไว้ในตาราง 5.8 ว่าแต่ละรายการประกอบด้วยวัตถุคิบอะไรบ้าง และแสดงแบบสีของแต่ละตัวไว้ ซึ่งมีรอบการแปรรูปอยู่ที่ 3,163.88 นาทีหรือประมาณ 7 วันซึ่งเวลาที่ใช้ในการแปรรูปของแต่ละรายการ หรือแต่ละวัตถุคิบใช้เวลาในการแปรรูป ของแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าไรซึ่งจะแสดงไว้ในภาคผนวก ฯ โดยลำดับการแปรรูปจะ อ้างอิงจากรูป 4.21 สำหรับการกำหนดรอบเวลาการแปรรูปนี้ในการแสดงบน Gantt chart จะแสดงสีต่างๆไว้ ดังแสดงในรูปที่ 4.24

	100	200	300	400	500	700	900
ก่อสร้างตัวต่อห้องน้ำและห้องน้ำ	125.35 R03	125.36 R07	173.15 R32	173.15 R32	173.15 R32	173.15 R32	173.15 R32
เครื่องดูดซึ่งห้องน้ำและห้องน้ำ	116.96 R01	65.35 R26	225.55 R33	65.35 R26	225.55 R33	65.35 R26	225.55 R33
เครื่องดูดซึ่งห้องน้ำและห้องน้ำ	86.52 R24	363.41 R30	363.41 R30	363.41 R30	363.41 R30	363.41 R30	363.41 R30
เครื่องดูดซึ่งห้องน้ำและห้องน้ำ	86.52 R24	363.41 R31	363.41 R31	363.41 R31	363.41 R31	363.41 R31	363.41 R31
ก่อสร้างบ่อ	37.95 R50	122.25 R52	31.95 R55	41.67 R55	33.35 R55	37.12 R55	61.67 R55
ก่อสร้าง	12.37 R50	12.37 R58	14.37 R50	14.37 R59	14.37 R59	14.37 R59	14.37 R59
ก่อสร้าง	1 62.90	1 62.90	1 50.37	1 71.54	1 50.37	1 71.54	1 50.37
ม่านบาน	0.52 ห้องน้ำ	0.52 ห้องน้ำ	17.55 R55	17.55 R55	17.55 R55	17.55 R55	17.55 R55
ก่อสร้าง	143.96 R22	143.96 R22	143.96 R22	143.96 R22	143.96 R22	143.96 R22	143.96 R22
รวม	100	200	300	400	500	700	900
รวมทั้งหมด	925.16 นาที	925.16 นาที	925.16 นาที	925.16 นาที	925.16 นาที	925.16 นาที	925.16 นาที

รูปที่ 4.22 เมนูแนะนำการจัดลำดับการดำเนินการตามที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินการประรูปแบบ 2 ห้องน้ำชั้นใน

หมายเหตุ แบบสี [ ] แสดงว่ามีการประเมินรูปแบบนี้มีผลโดยไม่ต้องพิจารณา คือการตัด ส่วนสีที่อยู่บนของขาแบบสีจะเป็นการประรูปแบบ 2 ห้องน้ำชั้นใน

เครื่องจักรเครื่องตัดกระดาษคราฟท์ทราย 1	133.55	134.55	21.80	R75	34.55	235.83	134.55	134.55	R10	31.74	31.74
เครื่องจักรเครื่องตัดกระดาษคราฟท์ทราย 2	134.55	134.55	57.17	R39	134.55	223.63	R29	134.55	R12	447.12	
เครื่องจักรเครื่องตัดกระดาษคราฟท์ทราย 3	R39	R39	R39	R39	R41		R29				
เครื่องจักรเครื่องตัดกระดาษคราฟท์ทราย 1	57.85	126.82	265.81	R17	R36	133.41	133.45	294.32	66.31	56.31	รวมเงินเดือนของทุกคน = 2,566.57 บาท
เครื่องจักรเครื่องตัดกระดาษคราฟท์ทราย 2	125.80	67.85	266.81	R36	R40	266.81	R46	R02	R06/R06		
เครื่องจักรเครื่องตัดกระดาษคราฟท์ทราย 3	R36	R18	R40	R40	R46		R46	R02	R06/R06		
ต้นท่อน้ำประปา			7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	5.29	5.29	
ตันเน่น			R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81	R82	
ม่านผ้ามีด้าม			7.55	7.55	7.55	7.55	19.55	21.16	21.16		
ติดผ้าม่าน			52.21	52.21	24.15	16.10					
ลอนผ้าม่าน			52.21	52.21	24.15	16.10					
ผ้าม่านติดตั้ง	3.45		11.60	11.60	6.74	R164		6.90	10.50		
อุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม			253.51	103.51	123.74	125.65	125.70				
ผ้าม่าน											
กันดึก											
ผ้าม่าน											
0			200		200		200		200		2500

รูปที่ 4.23 แผนงานแสดงการจัดลำดับภาระประจำเดือนต่อไปในการสร้างครัวระดับ 20 คิว

หมายเหตุ แบบสี \_\_\_\_\_ แสดงว่าไม่ทราบเบรุปัจจุบันของเดือนที่แล้ว ศื้อการตัด ส่วนสีที่เหลือหนึ่งเดือนจะเป็นการแบ่งครุภารต์ 2 ชั้นตอนที่นี้ไป

จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 1	255.10	207.30	110.40	207.30	63.45	109.40	65.32	206.30	206.30	
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 2	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 2	255.10	207.30	55.20	109.4	110.4	110.4	110.4	203.20	202.20	205.00
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 1	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 2	1,376.24							254.36	106.80	206.56
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 1	R16							R26	R15	R15
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 2	257.50	257.60	505.36	129.66	129.34	106.60			661.72	R15
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 1	R16	R22	R03							R12
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 2	345.00	345.00	160.2	R67	R62					
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 1	R19	R79	R79	R87	R85	R79	R72			
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 2	202.40	R95						R57	R55	
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 1	1	1	1	1	1	1	1			
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 2	478.40	157.30	157.72	131.10	207.92	106.66	166.56	200.46	200.10	166.96
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 1	R52	R53	R54	R55	R56	R57	R58	R59	R60	R61
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 2	359.12							359.12		
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 1	386.40									
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 2	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71
จำนวนตัวตั้งค่าเบี้ยครองชีวิตที่ 1	390.00	390.00	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	350.00

รูปที่ 4.24 แผนงานและตารางจัดทำตัวบัญชีเบี้ยครองชีวิตในการสร้างตัวบัญชีเบี้ยครองชีวิต 40 ปี

หมายเหตุ แบบรี \_\_\_\_\_ แสดงว่าไม่มีการแปรรูปซึ่งก่อนหน้าที่หักภาษี หัก 30% แล้วสิ่งที่นักเรียนอาจได้รับเป็นการแปรรูปซึ่งมี 2 ขั้นตอนดังนี้ไป

จากแผนการกำหนดรอบเวลาการแปรรูปเราสามารถนำมาคำนวณการแปรรูปของแต่ละรายการได้คือจะกำหนดว่าควรแปรรูปจำนวนกี่ชิ้น ซึ่งแต่ละรายการจะใช้รอบเวลาจาก Gantt Chart และจะกำหนดว่าเมื่อทำการแปรรูปวันนี้แล้ว อีกวันเราจะทำการสั่งแปรรูปอีกครั้งซึ่งได้แสดงดังตารางที่ 4.10 ต่อไปนี้

ตารางที่ 4.10 ตารางกำหนดรอบเวลาในการแปรรูปของแต่ละรายการของแต่ละครั้ง


ลำดับ	รายการ	ผลิตต่อ ได้ (คัน)	รอบเวลา การแปร รูป (นาที)	แปรรูป (วัน)
1	กระดูกฝ้าปิดกระโปรงตู้น้ำดื่ม	10	925.18	2
2	ถังไอลอคลิกบีมเดิม รุ่น22			
3	ถังไอลอคลิกบีมยกรุนห้อสวิง ติดมอเตอร์			
4	ถังโซล่า รุ่น22			
5	ความต้องห้าม รุ่น22			
6	ความโค้งหลัง รุ่น22			
7	โซล่าเลี่ยงจ้างห้างไวไฟ รุ่นใหม่ ตู้ยกสูง			
8	เกลียว Kashapho หัวน้ำ รุ่น22	20	2,568.91	5.5
9	เกลียวรางในตู้ รุ่น22			
10	เกลียวรางในถังห้อบาร์บาร์ดับ			
11	เกลียวรางในถังรุนห้อสวิง-ติดมอเตอร์			
12	เกลียวหัวเม็ด 2 เพลา 1"			
13	เกลียวหัวเม็ด 2 เพลา 1¼"			
14	เกลียวหัวเม็ด 3 รุ่น22			
15	เกลียวหัวกากะเหล็กห้อสวิง			
16	เกลียวหัวเม็ดส่องข้าวเม็ดยา 4.5 (ห้อสวิง)			
17	ก้านพัดลมอีกเสร็จ			
18	สะพานข้างถังเก็บตัวสัน			
19	สะพานข้างถังเก็บตัวยา			
20	ชุดแยกหัวเรียวยกตัวใน (รุ่นชุบเบอร์ลีน)			

ตารางที่ 4.10 (ต่อ) ตารางกำหนดรอบเวลาในการแปรรูปของแต่ละรายการของแต่ละครั้ง

ลำดับ	รายการ	ผลิตภณฑ์ (คัน)	รอบเวลา การแปรรูป (นาที)	แปรรูป (วัน)
21	เพลาต่อเกลี้ยง 1¼"×8" ห่อส่งข้าว	40	3,163.88	7
22	เพลาต่อเกลี้ยง 1¼"×10" ห่อส่งข้าว			
23	เหล็กตามหัวเฟรมประกอบเสร็จ			
24	บังโคลนตัวเดิน 12HT			
25	แขนรับห่อส่งข้าวมีดယา ห่อธรรมชาติ			
26	แขนรับห่อส่งข้าวมีดယา ห่อสวิง			
27	แขนรับห่อส่งข้าวมีดယาห่อสวิง-หน้ามีกาว้าง			
28	ขารับแข็งไฮดรอลิกบ้มยกแบบสวิง			
29	ขารับถังโซล่า รุ่น22			
30	ขารับแบนตเตอรี่ 22 (100 A)			
31	กันกระแทกแบบเทอรี่			
32	ขาปรอกรูกท่อลีบ			
33	ขาปรอกรหัวห่อลีบตัวยา			
34	ขาปรอกรห้อลีบตัวสั้น			
35	ขาปรอกรห้อเม็ด 1			
36	ขาปรอกรห้อเม็ด 2			
37	ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1			
38	ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2			
39	ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดแป๊ป ติดเพลาหัว			
40	ชุดแยกหัวเรียวตัววนอก (รุ่นซูปเปอร์ลีน)			


4.3.3 จัดทำแผนงานเพื่อกำหนดรอบเวลาในการส่งผลิตโดยใช้ Reorder Point (ROP) และ Safety Stock แผนกำหนดรอบเวลาการส่งผลิตจะกำหนดออกมา 3 รูปแบบคือสั่งครั้งละ 10 คัน 20 คันและ 40 คัน

กรณีสำหรับรายการที่ส่งผลิตครั้งละ 10 คัน เราจะทำการกำหนดเวลาในการแปรรูปเพื่อเตรียมวัตถุดิบจำนวน 2 วันและใช้เวลา Lead Time 4-6 วันโดยจะมีรอบเวลาการแปรรูปอีกครั้งอยู่ที่ 6.67 วันเช่นเมื่อทำการสั่งแปรรูปในวันที่ 4 เพื่อส่งให้ผู้รับเหมาในวันที่ 6 ดังนั้นเราจะมีรอบเวลาการสั่งแปรรูปอีกครั้งคือวันที่ 11 เพื่อส่งให้ผู้รับเหมาในวันที่ 13 สำหรับกรณี Safety Stock เราจะทำการสำรวจรายการไว้จำนวน 9 คันซึ่งจุดส่งผลิต (ROP) เราจะกำหนดไว้ที่ 18 คัน ดังแสดงในรูปที่ 4.25 ดังต่อไปนี้




รูปที่ 4.25 แสดงรอบเวลาการส่งให้ผู้รับเหมาแต่ละครั้งจำนวน 10 คันจำนวน 7 รายการ

กรณีสำหรับรายการที่ส่งผลิตครั้งละ 20 คัน เราจะทำการกำหนดเวลาในการแปรรูปเพื่อเตรียมวัตถุดิบจำนวน 5.5 วันและใช้เวลา Lead Time 4-7 วันโดยจะมีรอบเวลาการแปรรูปอีกครั้งอยู่ที่ประมาณ 13.33 วันเช่นเมื่อทำการสั่งแปรรูปในวันที่ 7 เพื่อส่งให้ผู้รับเหมาในวันที่ 13 ดังนั้นเราจะมีรอบเวลาการสั่งแปรรูปอีกครั้งคือวันที่ 21 และเตรียมส่งให้ผู้รับเหมาวันที่ 27 สำหรับกรณี Safety Stock เราจะทำการสำรวจรายการไว้จำนวน 10.5 คันซึ่งจุดส่งผลิต (ROP) เราจะกำหนดไว้ที่ 21 คัน ดังแสดงในรูปที่ 4.26 ดังต่อไปนี้



กรณีสำหรับรายการที่ส่งผลิตครั้งละ 40 คัน เราจะทำการกำหนดเวลาในการแปรรูปเพื่อเตรียมวัตถุดิบจำนวน 7 วันและใช้เวลา Lead Time 4-7 วันโดยจะมีรอบเวลาการแปรรูปอีกครั้งอยู่ที่ประมาณ 26.67 วัน เช่นเมื่อทำการส่งแปรรูปในวันที่ 20 เพื่อส่งให้ผู้รับเหมาในวันที่ 26 ดังนั้นเราจะมีรอบเวลาการส่งแปรรูปอีกครั้งคือวันที่ 46 และเตรียมส่งให้ผู้รับเหมาวันที่ 53 สำหรับกรณี Safety Stock เราจะทำการสำรวจรายการไว้จำนวน 10.5 คันซึ่งจุดส่งผลิต (ROP) เราจะกำหนดไว้ที่ 21 คัน ดังแสดงในรูปที่ 4.27 ดังต่อไปนี้



เมื่อพิจารณากราฟทั้งสามรูปคือ รูปที่ 4.24 รูปที่ 4.25 และรูปที่ 4.26 มาเปรียบเทียบกันพบว่าจะมีรอบเวลาของรูปแบบของหั้ง 3 แบบจะมีบางช่วงที่สั่งทำการแปรรูปตรงกันและมีช่วงเวลาบางช่วงไม่มีการทำงาน หรือว่างงาน จะเห็นว่าในการส่งผลิต 40 คันจำนวน 1 ครั้งต้องทำการส่งผลิต 20 คันจำนวน 2 ครั้งและส่งผลิต 10 คันจำนวน 4 ครั้งถึงจะครบ 1 รอบซึ่งสามารถประกอบรถได้จำนวน 40 คัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาช่วงเวลาการแปรรูปแล้วพบว่ามีอยู่จำนวน 6 จุดที่มีการแปรรูปพร้อมกันหรือมีช่วงเวลาในการแปรรูปทั้ง 3 คือ

จุดที่ 1 จะมีช่วงเวลาของการแปรรูปของรายการที่ส่งผลิตครั้งละ 20 คันกับส่งผลิตครั้งละ 10 คัน มีการแปรรูปพร้อมกัน โดยการแปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 10 คันจะเริ่มทำการแปรรูปในวันที่ 11 เสร็จในวันที่ 13 ส่วนการแปรรูปของการส่งผลิตครั้งละ 20 คันเริ่มแปรรูปเมื่อวันที่ 6 เสร็จในวันที่ 12 ดังนั้นรอบเวลาการแปรรูปของการส่งผลิตมีรอบเวลาการแปรรูปพร้อมกัน


จุดที่ 2 จะมีช่วงเวลาของการแปรรูปของรายการที่ส่งผลิตครั้งละ 40 คันกับส่งผลิตครั้งละ 10 คัน มีการแปรรูปพร้อมกัน โดยการแปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 40 คันจะเริ่มทำการแปรรูปในวันที่ 18 เศรีฯ ในวันที่ 25 สำนักการแปรรูปของการส่งผลิตครั้งละ 10 คันเริ่มแปรรูปเมื่อวันที่ 18 เศรีฯ ในวันที่ 20 ดังนั้นรอบเวลาการแปรรูปของการส่งผลิตมีรอบเวลาการแปรรูปพร้อมกัน

จุดที่ 3 จะมีช่วงเวลาของการแปรรูปของรายการที่ส่งผลิตครั้งละ 40 คันกับส่งผลิตครั้งละ 20 คันและส่งแปรรูปครั้งละ 10 คัน มีการแปรรูปพร้อมกัน โดยการแปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 40 คัน จะเริ่มทำการแปรรูปในวันที่ 18 เสร็จในวันที่ 25 ส่วนการแปรรูปของการส่งผลิตครั้งละ 20 คันเริ่ม แปรรูปเมื่อวันที่ 20 เสร็จในวันที่ 25 และวนการแปรรูปของการส่งผลิตครั้งละ 10 คันเริ่มแปรรูปเมื่อ วันที่ 24 เสร็จในวันที่ 26 ดังนั้นร้อนเวลาการแปรรูปของการส่งผลิตมีรอบเวลาการแปรรูปพร้อมกัน

จุดที่ 4 จะมีช่วงเวลาของการแปรรูปของรายการที่ส่งผลิตครั้งละ 20 คันกับส่งผลิตครั้งละ 10 คัน มีการแปรรูปพร้อมกัน โดยการแปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 10 คันจะเริ่มทำการแปรรูปในวันที่ 38 เสาร์ในวันที่ 40 ส่วนการแปรรูปของการส่งผลิตครั้งละ 20 คันเริ่มแปรรูปเมื่อวันที่ 33 เสาร์ในวันที่ 39 ดังนั้นรอบเวลาการแปรรูปของการส่งผลิตมีรอบเวลาการแปรรูปพร้อมกัน

จุดที่ 5 จะมีช่วงเวลาของการแปรรูปของรายการที่ส่งผลิตครั้งละ 40 คันกับส่งผลิตครั้งละ 10 คัน มีการแปรรูปพร้อมกัน โดยการแปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 40 คันจะเริ่มทำการแปรรูปในวันที่ 45 เศรีจในวันที่ 52 ส่วนการแปรรูปของการส่งผลิตครั้งละ 10 คันเริ่มแปรรูปเมื่อวันที่ 44 เศรีจในวันที่ 46 ดังนั้นรอบเวลาการแปรรูปของการส่งผลิตมีรอบเวลาการแปรรูปพร้อมกัน

จุดที่ 6 จะมีช่วงเวลาของการแปรรูปของรายการที่ส่งผลิตครั้งละ 40 คันกับส่งผลิตครั้งละ 20 คันและส่งแปรรูปครั้งละ 10 คัน มีการแปรรูปพร้อมกัน โดยการแปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 40 คัน จะเริ่มทำการแปรรูปในวันที่ 45 เสร็จในวันที่ 52 ส่วนการแปรรูปของการส่งผลิตครั้งละ 20 คันเริ่มแปรรูปเมื่อวันที่ 46 เสร็จในวันที่ 52 และส่วนการแปรรูปของการส่งผลิตครั้งละ 10 คันเริ่มแปรรูปเมื่อวันที่ 51 เสร็จในวันที่ 53 ดังนั้นรอเวลาการแปรรูปของการส่งผลิตเมื่อรอเวลาการแปรรูปพร้อมกัน ซึ่งจะแสดงໄວ่ในรูปภาพที่ 4.27 ดังต่อไปนี้




រូប 4.27 ផលចងរបបគារវឌ្ឍន់នៃការវប្បធម៌ 10 គ្រួង, 20 គ្រួង, 40 គ្រួង

จากรูปที่ 4.27 จะเห็นว่าการฟาร์ส่งผลิตครั้งละ 10 คัน 20 คันและ 40 คันมีรอบเวลา แปรรูปพร้อมกันดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงหรือกำหนดจุดที่ทำการส่งแบบรูปใหม่ แต่จุดการส่งให้ผู้รับเหมาผลิตจะไม่มีขยับ จะใช้รอบเวลาเดิมในการส่งแต่ละครั้ง การขยับจุดที่ส่งแบบรูปที่มีการปรับปรุงพร้อมกันโดยจะกำหนดจากช้ายไปขวา จะกำหนดให้จุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดอ้างอิงซึ่งในส่วนนี้ จะกำหนดให้รอบเวลาการแปรรูปของ การส่งผลิตครั้งละ 10 คันในครั้งที่ 4 และครั้งที่ 8 เป็นจุดอ้างอิง เพราะเป็นขั้นตอนการแปรรูปขั้นตอนสุดท้ายในการแปรรูปใน 1 รอบซึ่งสามารถประมาณได้จำนวน 40 คัน ดังนั้นช่วงเวลาที่ชาที่สุดที่จะส่งผลิตใน 1 รอบ (40 คันแรก) คือวันที่ 26 จากนั้นเมื่อกำหนดจุดสุดท้ายแล้วก็เริ่มทำการขับรอบเวลาการแปรรูปจากช้ายไปขวาซึ่งจะพบว่า

การแปรรูปรอบที่ 1 (40 คันแรก) จะเริ่มแปรรูปรายการส่งผลิตครั้งละ 10 คันครั้งที่ 1 ในวันนี้ซึ่งเมื่อทำการแปรรูปก็จะเสร็จในวันที่ 2 จากนั้นก็ทำการแปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 20 คันครั้งที่ 1 โดยจะทำการแปรรูปต่อจากการแปรรูป 10 คันเสร็จ ซึ่งใช้เวลาการแปรรูป 5.5 วันจะแปรรูปเสร็จในวันที่ 7.5 จากนั้นก็แปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 10 คันครั้งที่ 2 ซึ่งใช้เวลาแปรรูป 2 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 7.5 เสร็จในวันที่ 9.5 จากนั้นก็แปรรูปรายการ 20 คันครั้งที่ 2 ซึ่งใช้เวลาแปรรูปจำนวน 5.5 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 9.5 เสร็จวันที่ 15 จากนั้นก็แปรรูปส่งผลิตครั้งละ 10 คันครั้งที่ 3 ใช้เวลาแปรรูป 2 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 15 เสร็จวันที่ 17 จากนั้นก็แปรรูปรายการส่งผลิตครั้งละ 40 คันครั้งที่ 1 ซึ่งใช้เวลาแปรรูป 7 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 17 เสร็จวันที่ 24 จากนั้นก็แปรรูปส่งผลิตครั้งละ 10 คันครั้งที่ 4 ใช้เวลาแปรรูป 2 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 24 เสร็จวันที่ 26 เมื่อแปรรูปเสร็จก็จะครบ 1 รอบเวลาการแปรรูปการส่งผลิตทั้ง 3 แบบ ซึ่งจะเห็นว่าเวลาที่ใช้ในการแปรรูปรอบที่ 1 จะใช้เวลาชาที่สุด เท่ากับจุดอ้างอิงที่กำหนดไว้ที่ 26 วัน

การแปรรูปรอบที่ 2 จะกำหนดจุดอ้างอิงไว้ที่การแปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 10 คันครั้งที่ 8 ไว้ที่ 53 วัน ดังนั้นเมื่อเริ่มการแปรรูปจะได้ว่าเริ่มแปรรูปรายการส่งผลิตครั้งละ 10 คันครั้งที่ 5 ใช้เวลาแปรรูป 2 วันเริ่มแปรรูปในวันที่ 27 เสร็จวันที่ 29 จากนั้นก็ทำการแปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 20 คันครั้งที่ 3 ซึ่งใช้เวลาการแปรรูป 5.5 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 29 เสร็จในวันที่ 34.5 จากนั้นก็แปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 10 คันครั้งที่ 6 ซึ่งใช้เวลาแปรรูป 2 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 34.5 เสร็จในวันที่ 36.5 จากนั้นก็แปรรูปรายการ 20 คันครั้งที่ 4 ซึ่งใช้เวลาแปรรูปจำนวน 5.5 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 36.5 เสร็จวันที่ 42 จากนั้นก็แปรรูปส่งผลิตครั้งละ 10 คันครั้งที่ 7 ใช้เวลาแปรรูป 2 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 42 เสร็จวันที่ 44 จากนั้นก็แปรรูปรายการส่งผลิตครั้งละ 40 คันครั้งที่ 2 ซึ่งใช้เวลาแปรรูป 7 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 44 เสร็จวันที่ 51 จากนั้นก็แปรรูปส่งผลิตครั้งละ 10 คันครั้งที่ 8 ใช้เวลาแปรรูป 2 วันเริ่มแปรรูปวันที่ 51 เสร็จวันที่ 53 เมื่อแปรรูปเสร็จก็จะครบ 1 รอบเวลาการแปรรูปการส่งผลิตทั้ง 3 แบบ ซึ่งจะเห็นว่าเวลาที่ใช้ในการแปรรูปรอบที่ 2 จะใช้เวลาชาที่สุด เท่ากับจุดอ้างอิงที่กำหนดไว้ที่ 53 วัน

เหตุผลที่ทำการแปรรูปรายการส่งผลิตครั้งละ 20 ก่อนแปรรูปส่งผลิตครั้งละ 40 เพราะถ้าทำการแปรรูปรายการ 40 คันก่อนก็จะทำให้มีปริมาณของ Stock มากกว่าการแปรรูปการส่งผลิตครั้งละ 20 คัน ซึ่งก็ได้แสดงช่วงเวลาที่ทำการปรับปรุงใหม่ ไว้ที่รูปภาพ 4.28 ซึ่งจะแสดงดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.28 แสดงกรอบเวลาการปรับปรุงการผลิตของบริษัทเพื่อรับเหมาสถานะพร้อมกัน

#### 4.4 ทดลองแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงตามความเหมาะสม

##### 4.4.1 นำไปปฏิบัติ และเก็บข้อมูลจากพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

จากแผนการแปรรูปและการส่งผลิต ทางบริษัทสามารถนำไปใช้ได้จริงก็ต่อเมื่อ จำนวนชิ้นส่วนแต่ละรายการมีปริมาณดังนี้ โดยจะกำหนดจากเวลาของการแปรรูปแต่ละรายการบวกกับ Lead time ของแต่ละรายการและคุณกับกำลังผลิตต่อวันของบริษัท คือ 1.5 คันต่อวัน

สำหรับรายการที่ส่งผลิตรถ 10 คัน เมื่อคำนวณจำนวนรถที่จะเหลืออยู่ใน Stock โดย คิด จาก เวลาการแปรรูป 2 วัน บวกกับเวลา Lead Time 6 วัน เพลากับ 8 วัน แล้วคุณกับ กำลังการผลิต ต่อวันของบริษัท 1.5 คันต่อวัน จำได้จำนวนรถที่เหลืออยู่ใน Stock เพลากับ 12 คัน ดังแสดงในตาราง ที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 แสดงจำนวนรายการที่เหลืออยู่ใน Stock ที่ส่งผลิตครั้งละ 10 คัน ใช้เวลาในการแปรรูป 2 วัน Lead Time 6 วัน

รายการ	จำนวนคันที่เหลือใน Stock
โซล่าเดียงจังชั่งไวไฟ รุ่นใหม่ ตู้ยกสูง	12
กระถุงฝาปิดกระป๋องตู้น้ำด	12
canon เค้กหน้า รุ่น22	12
canon เค้กหลัง รุ่น22	12
ถังไยครอลิกปั๊มน้ำ รุ่น22	12
ถังไยครอลิกปั๊มน้ำรุ่นท่อสวิง ติดมอเตอร์	12
ถังโซล่า รุ่น22	12

สำหรับรายการที่ส่งผลิตรถ 20 คัน เมื่อคำนวณจำนวนวนรถที่จะเหลืออยู่ใน Stock โดย คิดจาก เวลาการแปรรูป 5 วัน บวกกับเวลา Lead Time 7 วัน เพิ่加กับ 12 วัน แล้วคูณกับ กำลังการผลิตต่อวันของบริษัท 1.5 คันต่อวัน จำได้จำนวนรถที่เหลืออยู่ใน Stock เพิ่加กับ 18 คัน ดังแสดงในตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 แสดงจำนวนรายการที่เหลืออยู่ใน Stock ที่ส่งผลิตครั้งละ 20 คัน ใช้เวลาในการแปรรูป 5 วัน Lead Time 7 วัน

รายการ	จำนวนคันที่เหลือใน Stock
ชุดแยกหัวเรียวตัวใบ (รุ่นชุปเบอร์ลีน)	19.5
เกลียว กะพ้อหน้า รุ่น22	19.5
เกลียว รางในตู้ รุ่น22	19.5
เกลียว รางในถังท่อสวิง ติดมอเตอร์	19.5
เกลียว หัวเม็ด 2 เพลา 1"	19.5
เกลียว หัวเม็ด 2 เพลา 1¼"	19.5
เกลียว หัวเม็ด 3 รุ่น22	19.5
เกลียวหัวกะโหลกท่อสวิง	19.5
เกลียวหัวส่งข้าวเม็ดยา 4.5 (ท่อสวิง)	19.5
ก้านพัดลมอุกสเร็จ	19.5
เศษพานข้างถังเก็บตัวสัน	19.5
เศษพานข้างถังเก็บตัวยา	19.5

สำหรับรายการที่ส่งผลิตรถ 40 คัน เมื่อคำนวณจำนวนรถที่จะเหลืออยู่ใน Stock โดย คิดจาก เวลาการแปรรูป 6 วัน บวกกับเวลา Lead Time 7 วัน เพิ่加กับ 13 วัน แล้วคูณกับ กำลังการผลิตต่อวันของบริษัท 1.5 คันต่อวัน จำได้จำนวนรถที่เหลืออยู่ใน Stock เพิ่加กับ 19.5 คัน ดังแสดงในตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 แสดงจำนวนรายการที่เหลืออยู่ใน stock ที่ส่งผลิตครั้งละ 40 คัน ใช้เวลาในการแปรรูป 6 วัน Lead time 7 วัน

รายการ	จำนวนคันที่เหลือใน Stock
ชุดแยกหัวเรียวตัวนอก (รุ่นซูเปอร์ลีน)	21
ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดแป๊ป ติดเพลาหัว	21
ขารับถังไฮดรอลิกปั๊มยกแบบสวิง	21
ขารับถังโซล่า รุ่น22	21
ขารับแบตเตอรี่ รุ่น22 (100A)	21
กันกระแทกแบบเตอรี่	21
ขารับรองตุดห่อลีบ	21
ขารับรองหัวห่อลีบตัวยาว	21
ขารับรองห่อลีบตัวสั้น	21
ขารับรองห่อเม็ด 1	21
ขารับรองห่อเม็ด 2	21
เหล็กตามหัวเฟรมประกอบเสรีจ	21
บังโคลนตัวเดิน 12HT	21
แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาว ห่อธรรมชาติ	21
แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาว ห่อสวิง	21
แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวห่อสวิง-หน้ามีกรวย	21
เพลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4}'' \times 8''$ ห่อส่งข้าว	21
เพลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4}'' \times 10''$ ห่อส่งข้าว	21
ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1	21
ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2	21

สำหรับรายการที่ส่งผลิตรถ 40 คันที่ไม่มีขั้นตอนในการแปรรูป เมื่อคำนวณจำนวนรถที่จะเหลืออยู่ใน Stock โดย คิดจาก เวลาการการเตรียมชิ้นส่วน 1 วัน บวกกับเวลา Lead Time 7 วัน เท่ากับ 8 วัน แล้วคูณกับ กำลังการผลิตต่อวันของบริษัท 1.5 คันต่อวัน จำได้จำนวนรถที่เหลืออยู่ใน Stock เท่ากับ 12 คัน ดังแสดงในตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 แสดงจำนวนรายการที่เหลืออยู่ใน Stock ที่ส่งผลิตครั้งละ 40 คัน (ไม่มีการแปรรูป) ใช้เวลาในการเตรียมชิ้นส่วนเพื่อรอส่งให้ผู้รับเหมา 1 วัน Lead Time 7 วัน

รายการ	จำนวนคันที่เหลือใน Stock
ตัว A ขารับโรลเลอร์ ตัวสั้น 8½"	12
ตัว A ขารับโรลเลอร์ตัวยาว 9½"	12

สำหรับรายการที่ส่งผลิตรถ 5 คันที่ไม่มีขั้นตอนในการแปรรูป เมื่อคำนวณจำนวนรถที่จะเหลืออยู่ใน Stock โดย คิดจาก เวลาการการแปรรูป 1 วัน บวกกับเวลา Lead Time 3 วัน เท่ากับ 4 วัน แล้วคูณกับ กำลังการผลิตต่อวันของบริษัท 1.5 คันต่อวัน จำได้จำนวนรถที่เหลืออยู่ใน Stock เท่ากับ 6 คัน ดังแสดงในตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 แสดงจำนวนรายการที่เหลืออยู่ใน stock ที่ส่งผลิตครั้งละ 5 คัน ใช้เวลาในการเตรียมชิ้นส่วนเพื่อรอส่งให้ผู้รับเหมา 1 วัน Lead Time 3 วัน

รายการ	จำนวนคันที่เหลือใน Stock
ใบแทรกแม็คโคร เชื่อมต่อปลาย	6
ใบแทรก (48 ข้อ=1 เส้น)	6

หมายเหตุ : รายละเอียดย่อยจำนวนชิ้นส่วนของแต่ละรายการจะแสดงไว้ในภาคผนวก ญ

#### **4.4.2 แบบประเมินผลการทำโครงการ**

##### **4.4.2.1 ด้านการแปรรูปในโรงงาน**

ทางด้านการแปรรูปภายในโรงงานอาจมีปัญหาเกิดขึ้นนิดหน่อย พนักงานอาจไม่สามารถผลิตหรือแปรรูปได้ตามแผนงานหรือเวลาที่ได้วางไว้ อาจจะช้ากว่าหรือเร็วกว่าที่วางไว้ เนื่องจากทางด้านการแปรรูปไม่ได้แค่แปรรูปในส่วนของส่งผลิตอย่างเดียว แต่เป็นการแปรรูปรวมทั้งหมดทั้งที่ส่งผลิต และประกอบภายในโรงงานอีกด้วย ดังนั้นในการแปรรูปแต่ละวันจะต้องตัดตามลำดับว่ารายการไหนสิ่งงานมาก่อน กีการทำแปรรูประยะการนั้นก่อน แล้วค่อยแปรรูประยะการต่อไปตามลำดับ แต่สามารถนำรอบเวลาการแปรรูปของแต่ละรายการใช้กำหนดวันที่จะแปรรูปได้

##### **4.4.2.2 ด้านการรับงานของผู้รับเหมา**

ทางด้านกำหนดรอบเวลาของผู้รับเหมาในส่วนนี้ไม่มีปัญหา เราสามารถกำหนดให้มาภายใน 4-6 วันของการที่ส่งผลิตครั้งละ 10 คันและ 4-7 วันของการที่ส่งผลิตครั้งละ 20,40 คันถ้าของขาดหรือต้องการใช้ของด่วนเรายังสามารถกำหนดให้ผู้รับเหมาทยอยส่งมาภายหลังได้

##### **4.4.2.3 ด้านสโตร์**

ในด้านของสโตร์จะเป็นการสั่งของจากซัพพลายเออร์อีกที ของจะมาตามกำหนดในเวลาที่เรากำหนดแต่จะมีบางกรณีที่ของไม่ทัน เพราะเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่นเกิดเหตุการณ์จากทางธรรมชาติ เป็นต้น

##### **4.4.2.4 ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ**

สำหรับโครงการที่นิสิตได้เสนอมาทางบริษัทสามารถนำแผนที่ทางนิสิตได้เสนอมา นำมาปรับปรุงกำหนดรอบเวลาการแปรรูปและรอบเวลาการส่งผลิตได้ และจะนำเอาแผนที่ได้เสนออนี้ไปปรับปรุงและแก้ไขอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นกว่าเดิม และพยายามลดจำนวนของคงคลังให้เหลือน้อยที่สุด

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

##### 5.1.1 เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนเพื่อให้ง่ายขึ้น

5.1.1.1 ด้านการวิเคราะห์ ขั้นตอนการทำงาน (ตัด, กลึง, กัด, ม้วน) และเวลาการทำงาน จะใช้หลักการของ Operation Process Chart และใช้ แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)

5.1.1.2 ด้านการวิเคราะห์ จำนวนข้อมูลจำนวนของขาดเพื่อกำหนดเป็นเบอร์เชิ่นต์ โดยใช้หลักการการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการฟังฟุ่งเพื่อเปรียบเทียบเบอร์เชิ่นต์ของชิ้นส่วนที่ขาด

5.1.1.3 ด้านการวิเคราะห์ จำนวนชิ้นส่วนของรายการวัสดุและโครงสร้างของรายการวัสดุที่ส่งผลิตโดยใช้ Bill of Material

5.1.1.4 ด้านการวิเคราะห์ เวลาที่ใช้ในการรับ-ส่งจากผู้รับเหมาในส่วนของการส่งผลิต โดยพิจารณาจาก บันทึกการรับ-ส่ง วัสดุ

5.1.1.5 ด้านการวิเคราะห์ ปริมาณสั่งผลิตที่เหมาะสมโดยใช้ Reorder Point (ROP) และ Safety Stock

##### 5.1.2 ปัญหาที่พบในแต่ละด้าน

5.1.2.1 ด้านการวิเคราะห์ ขั้นตอนการทำงาน (ตัด, กลึง, กัด, ม้วน) และเวลาการทำงานเนื่องจากสภาพอากาศในโรงงานมีอากาศที่ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้พนักงานมีการทำงานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพจึงทำให้เวลาการทำงานต้องใช้เวลามาก

5.1.2.2 ด้านการวิเคราะห์ จำนวนข้อมูลจำนวนของขาดซึ่งปัญหาของขาดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในส่วนของการตัดเนื่องจากในแผนกการการตัดมีพนักงานน้อย และเครื่องตัดก็น้อยทำให้มีการแปรรูปด้วยการตัดไม่ทัน และอีกประการหนึ่งก็คือในส่วนของการตัดจะไม่ได้แปรรูปการตัดเฉพาะส่วนของส่งผลิตอย่างเดียวแต่จะแปรรูปทั้งหมดคือ ทั้งในส่วนของการประกอบในโรงงานด้วย

5.1.2.3 ด้านการวิเคราะห์ จำนวนชิ้นส่วนของรายการวัสดุและโครงสร้างของรายการวัสดุซึ่งในส่วนนี้มีข้อมูล Drawing บางชิ้นส่วนไม่มี หรือมีการปรับเปลี่ยนขนาดเล็กทำให้ต้องเก็บข้อมูลขนาดจากการวัดขนาดของชิ้นส่วนจริง

5.1.2.4 ด้านการวิเคราะห์ เวลาที่ใช้ในการรับ-ส่งจากผู้รับเหมาเนื่องจากแบบเดิมมีการส่งในจำนวนที่ไม่แน่นอนทำให้เวลาที่ใช้ในการทำงานไม่เท่ากัน เช่นครั้งแรกส่งไป 40 ชิ้นใช้เวลา 7

วันของมา แต่ครั้งที่สองส่งไป 30 ชิ้นใช้เวลา 5 วันของมาทำให้เอกสารองานไม่แน่นอนดังนั้นจึงมีการกำหนดในปริมาณการสั่งที่เป็นมาตรฐาน

5.1.2.5 ด้านการวิเคราะห์ ปริมาณสั่งผลิตที่เหมาะสมเนื่องจากในการสั่งแบบเดิมของทางโรงงานเป็นการสั่งผลิตที่ไม่แน่นอนทำให้เกิดปัญหาของไม่พร้อมที่จะส่งให้ผู้รับเหมา เช่นทางหัวหน้าฝ่ายสั่งผลิตสั่งแปรรูปเหล็กจำนวน 60 ชิ้นแต่ทางฝ่ายแปรรูปอาจจะแปรรูปมาแค่ 50 ชิ้นซึ่งก็ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาได้ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดปริมาณการสั่งผลิตที่แน่นอน

### 5.1.3 ผลการปรับปรุง

5.1.3.1 ได้เวลามาตรฐานของการแปรรูปชิ้นส่วนแต่ละรายการคือ มีเวลามาตรฐานในการแปรรูปของชิ้นส่วนในแต่ละรายการซัดเจนและรู้ว่าในขั้นตอนการแปรรูปแต่ละรายการใช้เวลาเท่าไหร่

5.1.3.2 ได้แผนงานช่วงเวลาการสั่งผลิตและแผนงานการกำหนดปริมาณการแปรรูปของ การแปรรูปและการสั่งผลิตแต่ละครั้งคือ นี้แผนงานและลำดับขั้นตอนการแปรรูปของชิ้นส่วนในปริมาณ ที่ได้มีการกำหนดไว้ของแต่ละรายการ และมีแผนการสั่งผลิตให้ผู้รับเหมาโดยเป็นแบบแผนมากขึ้น และรู้รอบเวลาในการแปรรูปและสั่งผลิตของรายการชิ้นส่วนซัดเจนขึ้น และมีการกำหนด Safety Stock ของแต่ละรายการเพื่อที่จะเอาไว้ในการณ์ฉุกเฉินคือ ในกรณีแปรรูปไม่ทันหรือพนักงานขาดหรือ ผู้รับเหมามาส่งของไม่ทัน ทางบริษัทก็จะได้อาชิ้นส่วนที่ Safety Stock มาใช้ประกอบอยู่ได้

## 5.2 ปัญหาในการดำเนินโครงการ

5.2.1 ข้อมูลบางข้อมูลไม่ได้มีการบันทึกไว้ ดังนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรในการเก็บข้อมูลเช่น ข้อมูลการจับเวลาของการแปรรูปของแต่ละรายการ เป็นต้น

5.2.2 เนื่องจากสภาพการทำงานในโรงงานมีอากาศที่ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้พนักงานทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการแปรรูปแต่ละขั้นตอน

## 5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 แผนการปรับปรุงการกำหนดรอบเวลาการแปรรูป และกำหนดรอบเวลาการสั่งให้ ผู้รับเหมาควรพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามสภาพวิธีที่จะเป็นไปในอนาคต เช่น การขยายกำลังการผลิต, สภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น

5.3.2 การศึกษานี้อาจเป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้น ที่นำมากำหนดรอบเวลาการแปรรูป และส่งให้ผู้รับเหมา ซึ่งยังสามารถใช้วิธีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการแก้ไขและปรับปรุงวางแผนการผลิตได้อีกด้วย

## เอกสารอ้างอิง

ชุมพล ศฤงค์ศรี.การวางแผนและการควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่.กรุงเทพฯ:  
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, 2545

ชุมพล ศฤงค์ศรี.การวางแผนและการควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพฯ: ชีเอ็ด  
ยูเคชั่น , 2552

พิกพ ลิตาภรณ์.การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROP (Material Requirements Planning & Reorderpoint).กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น), 2543

วิชัย ไชยมี.การบริหารการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังโดยใช้ ERP (Enterprise Resources Planning).กรุงเทพฯ: ชีเอ็ดยูเคชั่น, 2547

อิสรา จีรวัฒน์สกุล.การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา.ภาควิชากรรมอุตสาหการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542





ภาคผนวก ก.

ข้อมูลตารางกำหนดแสดงรหัสของรายการส่งผลิตและวัตถุดิบแต่ละชนิด

**ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงรหัสของแต่ละรายการที่ส่งผลต่อ**

รหัส	ชื่อรายการ	รหัส	ชื่อรายการ
A1	ชุดแฉกหัวเรียวตัวใน	A23	ขารับรองหัวห่อสีบัวยาว
A2	ชุดแฉกหัวเรียวตัวนอก	A24	ขารับรองห่อสีบัวสั้น
A3	ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแป๊ป	A25	ขารับรองห่อเม็ด 1
A4	ไข่ล่าเดียงเจ้าข้างໄวไฟ รุ่นใหม่ ตู้ยิกสูง	A26	ขารับรองห่อเม็ด 2
A5	เกลียววงพ้อหน้า รุ่น 22	A27	คานโค้งหน้ารุ่น 22
A6	เกลียววงตื้น รุ่น 22	A28	คานโค้งหลังรุ่น 22
A7	เกลียววงในถังห่อปรับระดับ	A29	A ขารับໂຮລເລອ່ງ ตัวสั้น $8\frac{1}{2}$ "
A8	เกลียววงในถังรุ่นห่อสวิง ติดมอเตอร์	A30	A ขารับໂຮລເລອ່ງหัวยาว $9\frac{1}{2}$ "
A9	เกลียวห่อเม็ด 2 เพลา 1"	A31	เหล็กตามหัวเฟรมประกลบเสริจ
A10	เกลียวห่อเม็ด 2 เพลา $1\frac{1}{4}$ "	A32	ใบแมทริกแมคโคร์ เชื่อมติดปลาย
A11	เกลียวห่อเม็ด 3 รุ่น 22	A33	ใบแทรก (48ข้อ)
A12	เกลียวหัวกะโหลกห่อสวิง	A34	บังโคลนตัวเดิน 12HT แผงเก่า+ใหม่
A13	เกลียวห่อส่งข้าวเม็ดยาว 4.5	A35	ถังไฮดรอลิกปั๊มเดินรุ่น 22
A14	กระดูกฝาปิดกระปิงตุนวด	A36	ถังไฮดรอลิกปั๊มยกรุ่นห่อสวิง ติด มอเตอร์
A15	ก้านพัดลมอ้อกเสริจ	A37	ถังไข่ล่า รุ่น 22
A16	สะพานข้างถังเก็บตัวสั้น	A38	แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาว ห่อธรรมชาติ
A17	สะพานข้างถังเก็บตัวยาว	A39	แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาว ห่อสวิง
A18	ขารับถังไฮดรอลิกปั๊มยกแบบสวิง	A40	แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวห่อสวิง
A19	ขารับถังไข่ล่า รุ่น 22	A41	เพลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4} \times 8$ ห่อส่งข้าว
A20	ขารับแบตเตอรี่ 22	A42	เพลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4} \times 10$ ห่อส่งข้าว
A21	กันกระแทกแบบเตอรี่	A43	ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1
A22	ขารับรองหูดห่อสีบ	A44	ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2

ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงรหัสของวัสดุแต่ละชนิด

รหัส	รายการชิ้นส่วน	ลี	รหัส	รายการชิ้นส่วน	ลี
R01	แบน 1"×3/16"×3½"		R31	แบน 4½"×3/8"×9½"	
R02	แบน 1"×3/16"×5"		R32	แบน 4½"×3/8"×10 5/8"	
R03	แบน 1"×3/16"×14"		R33	แบน 6"×3/8"×7½"	
R04	แบน 1"×3/16"×16"		R34	แบนราวนวดกุ้ง	
R05	แบน 1"×3/16"×18¼"		R35	เพลา 7 มม.×8"	
R06	แบน 1"×3/16"×19"		R36	เพลาข้าว 3/8"×2"	
R07	แบน 1"×3/16"×21"		R37	เพลาต่อเกลียว 1"×6"	
R08	แบน 1"×3/16"×21¼"		R38	เพลาต่อเกลียว 1"×18"	
R09	แบน 1"×3/16"×22¾"		R39	เพลาต่อเกลียว 1¼"×5½"	
R10	แบน 1"×3/16"×24"		R40	เพลาต่อเกลียว 1¼"×8"	
R11	แบน 1"×3/8"×30½"		R41	เพลาต่อเกลียว 1¼"×8½"	
R12	แบน 1¼"×3/16"×3½"		R42	เพลาต่อเกลียว 1¼"×9"	
R13	แบน 1¼"×¼"×2¾"		R43	เพลาต่อเกลียว 1¼"×9½"	
R14	แบน 1¼"×¼"×3 1/8"		R44	เพลา 1¼"×10"	
R15	แบน 1¼"×¼"×11 3/8"		R45	เพลาต่อเกลียว 1¼"×11"	
R16	แบน 1¼"×3/8"×28"		R46	เพลาต่อเกลียว 1¼"×18"	
R17	แบน 1½"×¼"×4"		R47	เพลาข้าว 1¼"×34"	
R18	แบน 1½"×¼"×5"		R48	เพลาต่อหัวท่อเม็ด 2	
R19	แบน 1½"×¼"×7½"		R49	ฉาก 1½"×¼"×1½"	
R20	แบน 2"×¼"×11"		R50	ฉาก 1½"×¼"×14"	
R21	แบน 2"×¼"×16"		R51	ฉาก 1½"×¼"×16"	
R22	แบน 2"×¼"×21"		R52	ฉาก 1½"×¼"×18"	
R23	แบน 2"×¼"×26"		R53	ฉาก 1½"×¼"×20"	
R24	แบน 2"×3/8"×4"		R54	ฉาก 1½"×¼"×28¼"	
R25	แบน 2½"×¼"×10"		R55	ร่าง 2"×¼"×2"	
R26	แบน 2½"×½"×26½"		R56	ร่าง 2"×13"	
R27	แบน 3"×3/8"×6"		R57	ร่าง 5"×5"	
R28	แบน 3"×3/8"×15"		R58	แผ่นข้างถังเก็บ 1/8"×13" × 11"	
R29	แบน 3½"×3/8"×6½"		R59	แผ่นกลาง 1/8"×10"×14"	
R30	แบน 4½"×3/8"×5 7/8"		R60	ฝาถัง 1/8"×14½"×14½"	

ตารางที่ 5.2 (ต่อ) ตารางแสดงรหัสของวัสดุแต่ละชนิด

รหัส	รายการชิ้นส่วน	สี	รหัส	รายการชิ้นส่วน	สี
R61	แผ่นกลาง $1/8" \times 14" \times 14\frac{1}{4}"$		R91	แป๊ปเบรก $3/8" \times 7"$	
R62	แผ่น $1/8" \times 5" \times 15"$		R92	แป๊ปเบรก $3/8" \times 27\frac{1}{2}"$	
R63	ฝ้าจั่งโซล่า $1/8" \times 13" \times 23"$		R93	หน้าแปลนแยกหัวเรียว	
R64	แผ่นถังปั๊ม $2.0 \times 23" \times 44"$		R94	บู๊ส $2" \times 2\frac{3}{4}"$ รูใน $32.5$ มม.	
R65	แผ่นถัง $2.0 \times 70\text{ซม.} \times 52"$		R95	ขารอก $3\frac{3}{4}$	
R66	แผ่น $2.0 \times 29" \times 66"$		R96	บู๊สพัดลมรู $1\frac{1}{4"} \times 2" \times 2\frac{1}{2}"$	
R67	แผ่นดันโคลนช่วงล่าง#1		R97	เลสเคียนใบเกลียว $6" \times 7.5\text{m}$	
R68	แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}" \times 3.2\text{ศ} \times 6\frac{1}{4}"$		R98	เลสเคียนใบเกลียว $6" \times 8.8\text{m}$	
R69	แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}" \times 3.2\text{ศ} \times 7\frac{1}{4}"$		R99	เลสเคียนใบเกลียว $6" \times 9.8\text{m}$	
R70	แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}" \times 3.2\text{ศ} \times 67\frac{1}{2}"$		R100	เลสเคียนใบเกลียว $8" \times 1.5\text{m}$	
R71	แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}" \times 3.2\text{ศ} \times 76"$		R101	เลสเคียนใบเกลียว $8" \times 3.5\text{m}$	
R72	แป๊ปดำรู $\frac{3}{4}" \times 3.2\text{ศ} \times 54"$		R102	เลสเคียนใบเกลียว $8" \times 4.9\text{m}$	
R73	แป๊ปดำรู $1" \times 3.2\text{ศ} \times 32"$		R103	เลสเคียนใบเกลียว $8" \times 13.1\text{m}$	
R74	แป๊ปดำรู $1" \times 3.2\text{ศ} \times 53"$		R104	หน้าแปลนแยกหัวเรียว 4 รู	
R75	แป๊ปดำรู $1" \times 3.2\text{ศ} \times 68\frac{1}{2}"$		R105	เหล็กแยกหัวเรียวรู	
R76	แป๊ปดำรู $1" \times 3.2\text{ศ} \times 80"$		R106	แผ่นเสริมแยกหัวเรียว	
R77	แป๊ปดำรู $1" \times 3.2\text{ศ} \times 87"$		R107	หวานรัดห่อ 10"	
R78	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{2}" \times 4.5\text{ศ} \times 174\frac{1}{2}"$		R108	ตัวล็อคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ	
R79	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4}" \times 3.2\text{ศ} \times 16"$		R109	สลักหัวเรียวตัววนอก 75¢	
R80	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4}" \times 3.2\text{ศ} \times 26"$		R110	สลักหัวเรียวตัววนอก 81¢	
R81	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4}" \times 3.2\text{ศ} \times 28"$		R111	สลักหัวเรียวตัวกลาง	
R82	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4}" \times 3.2\text{ศ} \times 31\frac{1}{2}"$		R112	ใช้ 2080 14.67 F(43ฝ่า)	
R83	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4}" \times 3.2\text{ศ} \times 33\frac{1}{2}"$		R113	ใบเกลียว $6"$ ขวา	
R84	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4}" \times 3.2\text{ศ} \times 38"$		R114	ใบเกลียว $6"$ ซ้าย	
R85	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4}" \times 3.2\text{ศ} \times 40"$		R115	ใบเกลียว $8"$ ซ้าย	
R86	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4}" \times 3.2\text{ศ} \times 43"$		R116	ใบเกลียว $8"$ ขวา	
R87	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4}" \times 3.2\text{ศ} \times 47"$		R117	หวานเชื่อมติดเพลา $\frac{1}{2} \times 53 \times 7.6$ รูใน 32	
R88	แป๊ปคอถังน้ำมัน $4 \times H \times 6"$		R118	ใบก้านพัดลม $2" \times 3/16" \times 3"$	
R89	แป๊ปดำรู $4" \times H \times 9"$		R119	ขารับรอกห่อลีบตัวยาว	
R90	แป๊ปถังปั๊มเดินเชื่อมติดหน้าแปลน 1		R120	น้อตขาว $\frac{1}{2}" \times 4"$	

**ตารางที่ 5.2 (ต่อ) ตารางแสดงรหัสของวัสดุแต่ละชนิด**

รหัส	รายการชิ้นส่วน	สี	รหัส	รายการชิ้นส่วน	สี
R121	ขารับอกท่อสีบตัวสั้น		R153	ไส้กรองแข็งรู 1¼"	
R122	นือตขาว ½"x4"+หัว		R154	ประเก็นฝาเติมน้ำมันแบบกลม	
R123	ขารอก 2½"		R155	เทปพันเกลียว	
R124	แผ่นเฉียงสั้น		R156	ข้อต่อประปา ¾" สามทาง	
R125	แบบขารับอกท่อเม็ด		R157	ข้อต่อหางหมู 1"(16-20MB)	
R126	แผ่นคานโถงหน้า		R158	หน้าแปลนฝาถังแบบกลมหนา	
R127	แผ่นปิดคานโถงบน		R159	หน้าแปลนฝาถังแบบกลมบาง	
R128	แผ่นปิดคานโถงล่าง (ตัวหลัง)		R160	หน้าแปลนคอลังแบบเหลี่ยมหนา	
R129	แผ่นคานโถงหลัง		R161	หน้าแปลนคอลังแบบเหลี่ยมบาง	
R130	ขาแคร์เรียร์ ¼"x5½"x8½"		R162	ฝาถังไทรอลิค	
R131	แผ่นรับขาแคร์เรียร์ 8 มม.x5"x8¼"		R163	ไส้กรองแข็ง 1"	
R132	ขารับแคร์เรียร์ ¼"x5½"x9½"		R164	ประเก็นฝาถังแบบกลม	
R133	แผ่นรับขาแคร์เรียร์ 8 มม.x5"x9¼"		R165	ประเก็นฝาถังแบบเหลี่ยม	
R134	แผ่นปิดหัวเฟรม		R166	หัวนือตตัวคำ M12x1.5 (เบอร์19)	
R135	เหล็กแบบเสริมหัวเฟรม		R167	นือตสกรูโซล่า	
R136	ใบแทรกแม็คโครใหม่		R168	ห่วงต่อโซล่า	
R137	ใบต่อแทรก 3"x4" ตัวบน		R169	หวานทองแดง 12 มม.	
R138	โซ่แทรก 48 ข้อ		R170	ไส้กรองในถังน้ำมันโซล่า	
R139	ใบแทรก		R171	เข็มขัด ¼"	
R140	นือตแทรก M12		R172	สายไยแก้ว 3/8"x15"	
R141	หวานสปริง M12		R173	ฝาปิดประปา 3"	
R142	นือตคำ 5/16"x¾"		R174	ประเก็นฝาถังโซล่า	
R143	นือตคำ ¼"x¾"+หัว		R175	หน้าแปลนคอลังโซล่า สีเหลี่ยมหนา	
R144	นือตคำ ½"x1"+หัว		R176	หน้าแปลนคอลังโซล่า สีเหลี่ยมบาง	
R145	หวานทองแดง 13M		R177	แผ่นยึดแขนรับห่อส่งข้าว	
R146	ข้องประปา ¾" งอ 90		R178	หน้าแปลนเพลาต่อเกลียวห่อส่งข้าว	
R147	ข้อต่อ GPM-20-20		R179	ตัวลีคหนวดกุ้ง	
R148	บลลภาล ¼"		R180	แป๊บถังป้มเดินเชื่อมติดหน้าแปลน2	
R149	หน้าแปลนฝายไตรอลิคกลมหนา		R181	แบบ 2"x¼"x21" (เจาะ)	
R150	หน้าแปลนฝายไตรอลิคกลมบาง		R182	แผ่นดันโคลนช่วงล่าง#2	
R151	เกย์วัตระดับน้ำมัน		R183	เพลาต่อเกลียว 1¼"x8"	
R152	ฝาเติมน้ำมัน		R184	เพลาต่อเกลียว 1¼"x9"	



၁၈၅၃ မြန်မာတော်လုပ် ၁၂၁

ตามตารางที่ 5.3 (ต่อ) ตารางแสดงงบประมาณการดำเนินการและปรับปรุงระบบงานชั้น 1 ดัง



ตารางที่ 5.3 (ต่อ) ตารางแสดงงบประมาณการเบรคชั่นงานจำหนาน 1 ชิ้น

ลำดับ	วัสดุ (จำนวน)	จำนวนที่ใช้(กม.)	เวลาที่ใช้ในการเบรคชั่นงานทั้งหมด (นาที)							
			การตัด(ก)	การตัด(ก)	ตัด(ก)	ตัด(ก)	ม้วน	ม้วน	กิตติ์	เวลา
8	เกลี้ยวงานไม้ร่องหอยดึง	1								
	ใบเกลี้ยง 6"	22 ใบ								
	เพลาต์เกลี้ยง 1 ¼" x 9"	1	12.47	5.85						
	เพลาต์เกลี้ยง 1 ¼" x 8½"	1	12.47	5.85						
	แป๊ปตาร์ 1" x 3.25 x 87"	1			0.33					
	ใบพัดซ้ำ(แบบ 3"x3/8"x6")	2	2.95	1.45						
	เลสตีบะโนบเกลี้ยง 6" ยาว 9.8m.	1					2.52			
9	เกลี้ยวงานเม็ด 2 เหลา 1"	1								
	ใบเกลี้ยง 8" ซ้าย	5.5 ใบ								
	เพลาต์เกลี้ยง 1" x 18"	1	5.67	2.90						
	แป๊ปตาร์ 1" x 3.25 x 32"	1			0.33					
	เพลาต์หัวหอกเม็ด 2	1	20.25	9.60						
	เลสตีบะโนบเกลี้ยง 8" x 3.5m.	1			1.05					
10	เกลี้ยวงานเม็ด 2 เหลา 1¼"	1						4.37	11.6	7.75
	ใบเกลี้ยง 8" ซ้าย	5.5 ใบ								3.62
	เพลาต์หัวหอกเม็ด 1 ¼" x 18"	1	12.47	5.85						0.58
	แป๊ปตาร์ 1" x 3.25 x 32"	1			0.33					
	เพลาต์หัวหอกเม็ด 2	1	20.25	9.60				4.37	11.6	7.75
	เลสตีบะโนบเกลี้ยง 8" x 3.5m.	1			1.05					3.62

គរាល់ខ្លួនមានរបៀបពេទ្យចុងករណីខ្លួនទៅខ្លួន (បញ្ជី)									
លំ ដែប	វេត្ត (ជាន់រំរឹង)	ជាន់រំរឹង	ការ ការ តិច(ស)	ការ ការ តិច(ស)	តិច	តិច	ម្នាវ	ម្នាវ	កតិថិក ទូទៅ
11	លាសីអាម៉ូម៉ី ៣ រំនែ២	1							
	បូកតិយាង 8" ក្នុង	7.5"ប							
	ផែាត់ធម៌តិយាង 1" x 6"	1	5.67	2.90					
	ឃ្លាំងតិយាង 1" x 3.25 x 53"	1		0.33					
	បូត 2" x 2 3/4" វិន 32.5 ម្នាវ.	1							
	តិសតិយាងបូកតិយាង 8" x 4.9m.	1			1.35				
12	លាសីអាម៉ូម៉ីអាម៉ូរិវិក	1							
	បូកតិយាង 8" ក្នុង	3.5"ប							
	តិសតិយាងបូកតិយាង 8" x 1.5m.	1			0.70				
	ផែាត់ធម៌តិយាង 1 1/4" x 34"	1	12.47	5.85					
	ឃ្លាំង 3 1/2" x 3/8" x 6 1/2"	1	7.85	3.72					
13	លាសីអាម៉ូម៉ីអាម៉ូរិវិក 4.5	1							
	បូកតិយាង 8" ក្នុង	21.5"ប							
	ផែាត់ធម៌តិយាង 1 1/4" x 9"	1	12.47	5.85					
	ឃ្លាំងតិយាង 1 1/2" x 4.5" x 17 1/2"	1	12.47	5.85					
	តិសតិយាងបូកតិយាង 8" x 13.1m.	1			0.85				
	ឈរវាទីទូទៅមិត្តគោលចំណែក 53x7.65 ឮ	4			3.20				

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) ตารางแสดงข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการบัญชีงานจำนวน 1 ชิ้น

ลำ ดับ	วัสดุ (จำนวน)	จำนวนที่ ใช้(ซึ่ง)	เวลาที่ใช้ในการประปัต์และตัดต่อตามต้องห้าม (นาที)								ปูน ปั้น
			การ ตัด(ต)	การ ตัด(ย)	ตัดไฟ	ตัด	ม้วน	ม้วน	เชื่อม	เจาะ	
14	กระดาษอลูมิเนียม	1									
	แบบ 1'x3/16"x14"	1	2.97	1.38							
	แบบ 1"x3/16"x21"	1	2.97	1.38							
	แบบ 1'x3/16"x3½"	1	2.97	1.38							
15	ก้านพัดลมอะลูมิเนียม	1									
	ใบพัดลม 2"x3/16"x3"	5									
	บุสพัดลม 1 ¼ "x2"x2½"	1									
16	อะไหล่ของเครื่องปั่นไฟ	1									
	เปล็คต์ริก ½ "x3.25x67½"	1									
	เปล็คต์ริก ½ "x3.25x61¼"	4									
	แบบ 1"x3/16"x5"	3	2.97	1.38							
	แบบ 1"x3/16"x21¼"	1	2.97	1.38							
	แบบ 1"x3/16"x19"	1	2.97	1.38							
	แบบ 1"x3/16"x24"	1	2.97	1.38							

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) ตารางแสดงของวัสดุและวิธีในการประรูปชิ้นงานจำบวน 1 ชิ้น

ลำดับ	วัสดุ (จำนวน)	จำนวนที่ใช้(ชิ้น)	เวลาที่ใช้ในการประรูปตัวชิ้นงานตอนต่อซึ่ง (นาที)							
			การตัด(ส)	การตัด(ญ)	ตัด	ม้วน	ม้วน	เชือม	กัด	เจาะ
17	อะพานช์สแตนเลสตัวยาว	1								
	แป๊บตัวร ½"×3.25×76"	1								
	แป๊บตัวร ½"×3.25×7½"	4								
	แป๊บ 1"×3/16"×5"	3	2.97	1.38						
	แป๊บ 1"×3/16"×22¾"	1	2.97	1.38						
	แป๊บ 1"×3/16"×19"	1	2.97	1.38						
	แป๊บ 1"×3/16"×24"	1	2.97	1.38						
18	ชาร์บส์ตอร์อะลูมิเนียมแบบวง	1								
	ฉาก 1½"×¼"×18"	2	2.87	1.20						
	แป๊บ 2"×¼"×16"	2	5.53	2.25						
	แป๊บ 2"×¼"×21"	2	5.53	2.25						
	แป๊บ 2"×¼"×21"	2	5.53	2.25						
19	ชาร์บส์ตอร์ ริน22	1								
	ฉาก 1½"×¼"×20"	1	2.87	1.20						
	แป๊บ 2"×¼"×26"	2	5.53	2.25						
	แป๊บ 2"×¼"×11"	2	5.53	2.25						
	แป๊บ 3"×3/8"×15"	1	5.53	2.25						

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) ตารางแสดงของมูลค่ารวมที่ใช้ในการแบนรูปชิ้นงานจำนวน 1 ชิ้น

ลำดับ	วัสดุ (จำนวน)	จำนวนที่ใช้(กิโลกรัม)	เวลาที่ใช้ในการแบนรูปชิ้นงานชนิดต่อชิ้น (นาที)								
			การตัด(ก)	การเบอร์(ก)	ตัดไฟฟ้า	ตัด	ม้วน	ม้วน	เชื่อม	เจาะ	กัด
20	ชาร์บแพทเตอร์ 22 (100A)	1									
	แบบ $1\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}'' \times 11\frac{3}{8}''$	1	2.80	1.22							
	แบบ $2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 10''$	2	7.52	5.23							
	ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 16''$	2	2.87	1.20							
	ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 14''$	2	2.87	1.20							
	ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	2	2.87	1.20							
21	กันกระแทกแม่บทต่อรี	1									
	แบบ $1'' \times 3/16'' \times 14''$	1	2.97	1.38							
	แบบ $1'' \times 3/16'' \times 16''$	4	2.97	1.38							
	แบบ $1'' \times 3/16'' \times 18\frac{1}{4}''$	1	2.97	1.38							
22	ชาร์บเรย์กอนท์อัลส์บี	1									
	ร่าง $5'' \times 5''$	1	6.23	2.80							
	ขากรอก $3\frac{3}{4}''$	1			4.40						
23	ชาร์บเรย์กันหัวต่อสีบัตรายา	1									
	ชาร์บเรย์กันหัวสีบัตรายา	1									
	ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	2	2.87	1.20							
	เน็ตซ์กร $\frac{1}{2}'' \times 4''$	1									



ตารางที่ 5.3 (ต่อ) ตารางแสดงขนาดอ้อมกุลเอกสารที่ใช้ในการประชุมเชิงงานจำนวน 1 ชั่วโมง

ลำดับ	วัสดุ (จำนวน)	จำนวนที่	เวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละชั่วโมงตามต่อไปนี้ (นาที)								
			ห้องเรียน	การ์ด ติด(ถู)	กระดาษ แขวน	ผ้า	เชือม	เข็ม	ก้าน	เจาะ	ป้าย
27	คาน้ำเข้าร่อง 22	1									
	แผ่นเบาะไม้โครงหน้า	2									
	แผ่นบีตคอนเน็คชั่นบัน	1									
	แผ่นบีตคอนเน็คชั่นส่าง (หัวหลัง)	1									
	แบบ 4½" x 3/8" x 5 7/8"	2	16.67	7.53							
	แบบ 4½" x 3/8" x 9½"	2	16.67	7.53							
	แบบ 4½" x 3/8" x 10 5/8"	2	16.67	7.53							
	แบบ 2½" x ½" x 26½"	1	8.22	5.77							
28	คาน้ำเข้าร่อง 22	1									
	แผ่นเบาะไม้โครงหน้า รุ่น 22	2									
	แผ่นบีตคอนเน็คชั่นบัน	1									
	แผ่นบีตคอนเน็คชั่นส่าง	1									
	แบบ 4½" x 3/8" x 5 7/8"	2	16.67	7.53							
	แบบ 4½" x 3/8" x 9½"	2	16.67	7.53							
	แบบ 4½" x 3/8" x 10 5/8"	2	16.67	7.53							
	แบบ 6" x 3/8" x 7½"	2	21.25	9.85							
	แบบ 2½" x ½" x 26½"	1	8.22	5.77							



ក្នុងរបៀបសម្រាប់បង្ហាញពីរបាយទិន្នន័យ 53 (ទី២) ភាគទី១ និងភាគទី២ នៃការបង្ហាញពីរបាយទិន្នន័យ 1 ត្រូវបាន

ເວລາທີ່ນໍາການປຽບປະຕິສະຫຼອນຕ່ອງຮັມ (ນາທີ)								
ລຶ່ມ ຕົບ	ວິສະດູ (ຈຳນວນ)	ຄຳນວນຫີ ໃຊ້(ບົນ)	ການປຽບປະຕິ					
			ກາຣ ຕົດ(ຕ)	ກາຣ ຕົດ(ບ)	ຕົດໄຟ ບ່ອຮ	ຕົດ	ມ້າວ ແກ້ໄຂ	ມ້າວ ດັກ
34	ບັນໂຄຕົມຕ້າວເຕີມ 12HT	1						
	ແຜ່ນຕົ້ນໂຄຕົມຫົ່ວ່າງຕ່າງ #1	1				3.75		
	ແຜ່ນຕົ້ນໂຄຕົມຫົ່ວ່າງຕ່າງ #2	1				3.75		
	ແຜ່ນ 1/8" x 5" x 15"	1				2.85		
	ແບບ 1 1/4" x 1/4" x 2 3/4"	1				2.80	1.22	1.80
	ແບບ 1 1/4" x 1/4" x 3 1/8"	1				2.80	1.22	1.80
35	ຮັບເອົາຮວຍຕົ້ນປິມເຕີມຮັນ22	1						
	ແຜ່ນຕົ້ນປິມເຕີນ 2.0x70 ໜຸນ.x52"	1				3.30		
	ຝາຫຼາກັນປິມເຕີນ 1/8x14 1/2x14 1/2"	2				5.23		
	ແຜ່ນກາງຄົງ 1/8" x 10" x 14"	1				2.73		
	ນອດຕໍາ 5/16" x 3/4"	6						
	ນອດຕໍາ 1/4" x 3/4" +ຫົວ	6						
	ນອດຕໍາ 1/2" x 1" +ຫົວ	1						
	ແກງນຫອງແຈ້ງ 13M	1						
	ຫຼູ້ອປປະປາ 3/4" ອອ 90	1						
	ຫຼູ້ຕ່ອງ GPM-20-20	1						
	ປອລວາລ້າ 1 1/4"	1						
	ຫຼູ້ນໍາແບຄນໄກຖື່ກໍອອກສົກລົມໜາ	1						
	ຫຼູ້ນໍາແບຄນໄກຖື່ໄຄຕອຮົດສິກສົມປາງ	1						

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) ตารางแสดงอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการประปั้นงานจำนวน 1 ชิ้น







ตารางที่ 5.3 (ต่อ) ตารางแสดงช่องว่างในโครงสร้างของปรับปรุงงานชั้นนำ 1 ศูนย์







ภาควิชานวัตกรรม


ภาพ Drawing ของรายการที่ส่งให้ผู้รับเหมาทำการผลิต

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน ชุดแยกหัวเรียวตัวใน			รายการอีดี้ชิ้น หัวเรียว					
ภาพประกอบรายการข้างต่อไป								
								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
								
รายการวัสดุคืน								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Description	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		หัวแม่ปืนแยกหัวเรียวตัว 4 จังหวะ		1 อัน				
2		เกล็ดแยกหัวเรียว		6 อัน				
3		แผ่นเสริมแยกหัวเรียว		6 อัน				
4		แบบ	1 1/8" x 3/16" x 3 1/2"	6 อัน				


รูปที่ 4.30 ชุดแยกหัวเรียวตัวใน (รุ่นชุบเปอร์ลีน)

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน ชุดแยกหัวเรียวตัวนอก			รายการอีดี้ชิ้น หัวเรียว					
ภาพประกอบรายการข้างต่อไป								
								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
								
รายการวัสดุคืน								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Description	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		หัวแม่ปืนแยกหัวเรียวตัว		1 อัน				
2		- หวานตัวป้อม	10"	1 อัน				
3		- แบบ	1" x 3/8" x 30 1/2"	1 อัน				
4		เกล็ดแยกหัวเรียว		6 อัน				
5		แผ่นเสริมแยกหัวเรียว		6 อัน				
6		แบบ	1 1/8" x 3/16" x 3 1/2"	6 อัน				

รูปที่ 4.31 ชุดแยกหัวเรียวตัวนอก (รุ่นชุบเปอร์ลีน)



รูปที่ 4.32 ตัวเลือกหนวดกุ้งเขื่อนติดแป๊ป




รูปที่ 4.33 โถสำหรับห้องน้ำในหลังคา

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน เกลี่ยวงท่อหัว รุ่น 16 - 22			รายการติดตั้ง ผู้ผลิต					
การประกอบรายการอ้างอิง								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Description	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ไมเกลิ่ง	6' ยาว	16.5 ใบ				
2		เหลาดูดเกลี่ย Ø 1 1/4" x 11"		1 อัน	เหลา 3/8" x 2"			
3		เหลาดูดเกลี่ย Ø 1 1/4" x 5 1/2"		1 อัน				
4		แมปเปิลส์	Ø 1" x 3.2 x 65 1/2"	1 อัน				
5		ใบปั๊มพื้น	แบบ 1 1/2" x 1 1/4" x 4"	1 อัน				
6		เหลาบานง	3/8" x 2"	1 อัน				
7		เหลาเดินขากล้องหัวง	6'	7.50 เมตร				


รูปที่ 4.34 เกลี่ยวงท่อหัว รุ่น 22

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน เกลี่ยวงท่อหัว รุ่น 22			รายการติดตั้ง ผู้ผลิต					
การประกอบรายการอ้างอิง								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ไมเกลิ่ง	6" ยาว	19.14 ใบ				
2		เหลาดูดเกลี่ย	14" x 9 1/2"	1 อัน				
3		เหลาดูดเกลี่ย	14" x 5 1/2"	1 อัน				
4		แมปเปิลส์	1" x 3.2 x 60"	1 อัน				
5		เหล็กแบบ	1 1/2" x 14" x 5"	1 อัน				
6		เหลาบานง	3/8" x 2"	1 อัน				
7		เหลาเดินขากล้องหัวง		5.50 เมตร				


รูปที่ 4.35 เกลี่ยวงท่อหัว รุ่น 22

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชื่อชิ้นส่วน เกลี่ยร่างถังเก็บ (ห่อปั๊บระลับ)			รายการติดตั้ง อุปกรณ์					
การประกอบรายการที่แน่น								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ใบเกลี่ย	6' น้ำ	22 ใบ				
2		เหลาตอมเกลี่ย	1 1/4" x 6 1/2"	1				
3		เหลาขอยเกลี่ย	2 1/4" x 6"	1				
4		แป้นล่ารู	1" x 3.2 x 87"	1				
5		ใบปักม้า	แบบ 3 1/2" x 3/8" x 6 1/2"	2				
6		เหล็กดิบเกลี่ย	6' น้ำ	9.50 เมตร				


รูปที่ 4.36 เกลี่ยร่างในถังห่อปั๊บระลับ

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชื่อชิ้นส่วน เกลี่ยร่างถังเก็บ (ห่อปั๊บระลับ-หวัง)			รายการติดตั้ง อุปกรณ์					
การประกอบรายการที่แน่น								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ใบเกลี่ย	6' น้ำ	22 ใบ				
2		เหลาตอมเกลี่ย	1 1/4" x 9"	1				
3		เหลาขอยเกลี่ย	2 1/4" x 6 1/2"	1				
4		แป้นล่ารู	1" x 3.2 x 87"	1				
5		ใบปักม้า	แบบ 3" x 3/8" x 6"	2				
6		เหล็กดิบเกลี่ย	6' น้ำ	9.50 เมตร				

รูปที่ 4.37 เกลี่ยร่างในถังรุ่นห่อสวิง ติดมอเตอร์

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน เกลี่ยวนอเมียร์ 2 เพลา 1"			รายการติดตั้ง ดูน้ำ					
การประกอบรายการข้างใน								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ไบเกลี่ว์	5' ช้าม	5.5 ใบ				
2		เหลาชุดเกลี่ย	1" x 16"	1 อัน				
3		เหลาตัวอ่วนอเมียร์ 2 ( กลึงปลาสเตตน )	1 อัน					
4		แม็บเพอร์	1" x 3.2 x 32"	1 อัน				
5		เลสเดินนเกลี่ว์	5' ช้าม	3.5 เมตร				

รูปที่ 4.38 เกลี่ยวนอเมียร์ 2 เพลา 1"

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน เกลี่ยวนอเมียร์ 2 เพลา 1 ¼"			รายการติดตั้ง ดูน้ำ					
การประกอบรายการข้างใน								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ไบเกลี่ว์	5' ช้าม	5.5 ใบ				
2		เหลาชุดเกลี่ย	1" x 18"	1 อัน				
3		เหลาตัวอ่วนอเมียร์ 2 ( กลึงปลาสเตตน )	1 อัน					
4		แม็บเพอร์	1" x 3.2 x 32"	1 อัน				
5		เลสเดินนเกลี่ว์	5' ช้าม	3.5 เมตร				

รูปที่ 4.39 เกลี่ยวนอเมียร์ 2 เพลา 1 ¼"

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชื่อชิ้นส่วน เกลี่ยวน้ำกวนท่อเม็ด 3 รุ่น 15' - 22'			รายการติดตั้ง ดูหน้า					
ภาพประกอบรายการของชิ้นส่วน								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ใบเกลี่ยวน้ำ	8' น้ำยา	7.5 ใบ				
2		เหลาอย่างเกลี่ยว	1' x 6'	1 อัน				
3		ท่อ	2' x 2 3/4	1 อัน	ยาว 32.5 มิล			
4		ผึ้งล่าง	1' x 3.2 x 53"	1 อัน				
5		เลสเดินเกลี่ยว	8' น้ำยา	4.50 เมตร				

รูปที่ 4.40 เกลี่ยวน้ำกวนท่อเม็ด 3 รุ่น 22

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชื่อชิ้นส่วน เกลี่ยวน้ำหัวกวนท่อสวิง			รายการติดตั้ง ดูหน้า					
ภาพประกอบรายการของชิ้นส่วน								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ใบเกลี่ยวน้ำ	8' น้ำยา	3.5 ใบ				
2		เหลาหัว	1 1/4" x 34"	1 อัน				
3		ใบปีกหัว	3 1/2" x 3/8" x 6 1/2"	1 อัน				
4		เลสเดินเกลี่ยว	8' น้ำยา	1.5 เมตร				

รูปที่ 4.41 เกลี่ยวน้ำหัวกวนท่อสวิง

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน เกลียวท่อส่งน้ำหนา 4.50, 4.50 (หัวสวิง), 4.50 (หัวน้ำ)			รายการติดตั้ง ถูกน้ำ					
ภายนอกและภายใน								
รายการวัสดุคืน								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
เกลียวท่อส่งน้ำหนา 4.50 เมตร (หัวสวิง)								
1		ใบเกลียว	6' น้ำ	21.5 ใบ				
2		เหลาข้อเกลียว	1 1/4" x 5"	1 ชิ้น	กลึงไส้เดือน			
3		เหลาข้อเกลียว	1 1/4" x 5"	1 ชิ้น	กลึงไส้เดือน			
4		บีบหัวรู	1 1/2" x 4.5 x 174 1/2"	1 ชิ้น				
5		นาวน		4 ชิ้น	เชือกมือเหลา			
6		เส้นเค้นเกลียว	6'	13.10 เมตร				

รูปที่ 4.42 เกลียวท่อส่งน้ำเผ็จยา 4.5 (หัวสวิง)

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน กระดูกฝ้าปิดกระป้องตู้น้ำด			รายการติดตั้ง ถูกน้ำ					
ภายนอกและภายใน								
รายการวัสดุคืน								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1	SA-15-425	แผ่นโครงกระปองบัน 1	1" x 3/16" x 14"	1				
2	SA-15-426	แผ่นโครงกระปองบัน 2	1" x 3/16" x 21"	1				
3	SA-15-424	แผ่นโครงกระปองบัน 3	1" x 3/16" x 3 1/2"	1				


รูปที่ 4.43 กระดูกฝ้าปิดกระป้องตู้น้ำด

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชื่อชิ้นส่วน ก้านพัดลมอ็อกเสรจ			รายการติดตั้ง ดูข้าง					
การประกอบตามการอ้างในสี								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1	SA-15-063	ใบการหั่นลม	2' x 3/16' x 3'	5 ใบ	เหล็กปืน			
2	SA-40-019	ผู้สั่นหั่นลม	Ø 2' x 2 1/2' ถึง 1 1/4'	1 อัน				


รูปที่ 4.44 ก้านพัดลมอ็อกเสรจ

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชื่อชิ้นส่วน สะพานข้างถังเก็บตัวลับ			รายการติดตั้ง ดูข้าง					
การประกอบตามการอ้างในสี								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		แผ่นสำลี	71" x 3.25" x 67/16"	1				
2		แผ่นสำลี	1/2" x 3.25" x 6 1/2"	4				
3		เหล็กแบน	1" x 3/16" x 5"	3				
4		เหล็กแบน	1" x 3/16" x 19"	1				
5		เหล็กแบน	1" x 3/16" x 21 1/2"	1				
6		เหล็กแบน	1" x 3/16" x 24"	1				


รูปที่ 4.45 สะพานข้างถังเก็บตัวลับ

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชื่อชิ้นส่วน สถานที่ใช้งานดังเดิมตัวนำ			รายการอีดี้ชิ้นส่วน					
การประกอบรายการขอให้								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ไม้บานถ่า	$1\frac{1}{2}'' \times 3.2\text{ c} \times 76''$	1				
2		สนบานถ่า	$1\frac{1}{2}'' \times 3.2\text{ c} \times 7\frac{1}{2}''$	4				
3		เหล็กแน่น	$1'' \times 3/16'' \times 5''$	3				
4		เหล็กแน่น	$1'' \times 3/16'' \times 19''$	1				
5		เหล็กแน่น	$1'' \times 3/16'' \times 22\frac{1}{4}''$	1				
6		เหล็กแน่น	$1'' \times 3/16'' \times 24''$	1				


รูปที่ 4.46 สะพานข้างถังเก็บตัวยา

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน หมายเลขชุด			รายการอีดี้ชิ้นส่วน ผู้นำ					
การประกอบรายการขอให้								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		เหล็กแน่น	$2'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 21''$	2	เส้น $9/32''$ ห้องหัว			
2		เหล็กแน่น	$2'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 21''$	2				
3		เหล็กแน่น	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 18''$	2				
4		เหล็กแน่น	$2'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 16''$	2				


รูปที่ 4.47 ขารับถังไฮดรอลิกปั๊มยกแบบสวิง

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน ส่วน ขาลับถังโซ่ล่า 22'			รายการอีกต่อไป					
ภาระประกอบรายการของขาล่า								
								
รายการวัสดุอื่น								
รายการเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		เหล็กบาน	2" x 1/4" x 26"	2	มาตรฐาน 9/32 ทั่วไป			
2		เหล็กบาน	2" x 1/4" x 11"	2				
3		เหล็กตาก	1 1/2" x 1/4" x 20"	1				
4		เหล็กบาน	3" x 3/8" x 15"	1				


รูปที่ 4.48 ขาลับถังโซ่ล่า รุ่น 22

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน ส่วน ขาลับแบบเตอร์ (100 A)			รายการอีกต่อไป					
ภาระประกอบรายการของขาล่า								
								
รายการวัสดุอื่น								
รายการเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		เหล็กตาก	1 1/4" x 1/4" x 10 1/2"	2				
2		เหล็กตาก	3 3/16" x 1/4" x 14"	2				
3		เหล็กบาน	1 1/4" x 1/4" x 11 1/2"	1				
4		เหล็กตาก	1 1/2" x 1/2" x 1 1/2"	2	มาตรฐาน 9/32			
5		เหล็กบาน	2 1/2" x 1/4" x 12 1/2"	2				

รูปที่ 4.49 ขาลับแบบเตอร์ 22 (100 A)

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน ส่วน กองกงกระเบากแต่ละชิ้น			รายการอีสต์ ดูบลลค					
การประกอบรายการอ่อนไหว								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ขาล็อกแบบ	1' x 3/16" x 14"	1				
2		ขาล็อกแบบ	1' x 3/16" x 16"	4				
3		ขาล็อกแบบ	1' x 3/16" x 18 1/4"	1	เจาะรู 9/32 ร่องลึก			

รูปที่ 4.50 กันกระแทกแบบเต่อรี่

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน ขาเข็นรองดูดอนเคลื่อน			รายการอีสต์ ดูบลลค					
การประกอบรายการอ่อนไหว								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ขา	5" x 5"	1 อัน				
2		ขาอ่อน	3 3/4"	1 อัน				

รูปที่ 4.51 ขาปรับระดับท่อเล็บ

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชื่อชิ้นส่วน ชาร์บรองกระเบื้องหัวท่อ ยาว			รายการติดตั้ง ดูหมายเหตุ					
ภาพประกอบรายการประกอบ								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Description	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ชาร์บรองกระเบื้องหัวท่อ ยาว		1 ชิ้น				
2		จากร	1 ½" x ¼" x 1 ½"	2 ชิ้น				
3		ผึ้งหัว	½" x 4"	1 ชิ้น				

รูปที่ 4.52 ชาร์บรองหัวท่อลีบตัวยาว

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชื่อชิ้นส่วน ชาร์บรองกระเบื้องหัวท่อ ตัวสั้น			รายการติดตั้ง ดูหมายเหตุ					
ภาพประกอบรายการประกอบ								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Description	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		ชาร์บรองกระเบื้องหัวท่อ ตัวสั้น		1 ชิ้น				
2		จากร	1 ½" x ¼" x 1 ¼"	2 ชิ้น				
3		ผึ้งหัว	½" x 4"	1 ชิ้น				

รูปที่ 4.53 ชาร์บรองหัวท่อลีบตัวสั้น


รายการประกอบบันทึก								
ข้อมูลส่วน ขาวรับรองภายนอกที่ 1			รายการติดตั้ง ดูดาว					
ภาพประกอบรายการของไม้								
รายการอ้างอิง	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		梁	2" x 13"	1 ลัง				
2		柱子	2 ½"	1 ลัง				
3		木条		1 ลัง				

รูปที่ 4.54 ขาวรับรองท่อเม็ด 1

รายการประกอบบันทึก								
ข้อมูลส่วน ขาวรับรองภายนอกที่ 2			รายการติดตั้ง ดูดาว					
ภาพประกอบรายการของไม้								
รายการอ้างอิง	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		木条		1 ลัง				
2		木板	1 ½" x 1 ¼" x 7 ½"	1 ลัง				
3		梁	2" x 1 ¼" x 2"	1 ลัง				
4		木条	½" x 4"	1 ลัง				

รูปที่ 4.55 ขาวรับรองท่อเม็ด 2

**แบบร่างประกอบชิ้นงาน**


ชื่อชิ้นงาน ทราบได้: (พื้นที่)	รายละเอียด: ลักษณะ				
ตารางแสดงรายการวัสดุในชิ้นงาน					
					
ตารางรายการวัสดุ					
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
Item No.	Code No.	Description	Dimensions	Quantity	Commentary
1		แผ่นปูกระเบื้องดิน (แผ่นเดียว)		1	
2		แผ่นกระเบื้อง (แผ่นเดียว)		1	
3		แผ่นปูกระเบื้องสอง (แผ่นเดียว)		1	
4		เหล็กบน	$2\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}' \times 10\frac{5}{8}''$	2	
5		เหล็กบน	$3\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}' \times 9\frac{1}{2}''$	2	
6		เหล็กบน	$4\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}' \times 5\frac{7}{8}''$	2	
7		เหล็กบน	$5\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}' \times 26\frac{1}{2}''$	1	

รูปที่ 4.56 คานโค้งหน้ารุ่น 22



**แบบร่างประกอบชิ้นงาน**

ชื่อชิ้นงาน ทราบได้: (พื้นที่)	รายละเอียด: ลักษณะ				
ตารางแสดงรายการวัสดุในชิ้นงาน					
					
ตารางรายการวัสดุ					
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
Item No.	Code No.	Description	Dimensions	Quantity	Commentary
1		แผ่นปูกระเบื้องดิน (แผ่นเดียว)		1	
2		แผ่นกระเบื้อง (แผ่นเดียว)		1	
3		แผ่นปูกระเบื้องสอง (แผ่นเดียว)		1	
4		เหล็กบน	$3/8' \times 6' \times 7\frac{1}{2}'$	2	
5		เหล็กบน	$3/8' \times 6' \times 10\frac{5}{8}''$	2	
6		เหล็กบน	$3/8' \times 6' \times 9\frac{1}{2}''$	2	
7		เหล็กบน	$3/8' \times 6' \times 5\frac{7}{8}''$	2	
8		เหล็กบน	$3/8 \times 6 \times 25\frac{1}{2}$	1	


รูปที่ 4.57 คานโค้งหลังรุ่น 22

รายการประกอบชิ้นส่วน					
ชิ้นส่วน แผ่นเรือน Roller 8 ½"			รายการติดตั้ง ช่วงล่าง		
ภาพประกอบรายการอ้างอิง					
					
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary
1		ขาแคเร็บบ์	¼" x 5 ½" x 8 ½"	1 ชิ้น	
2		แผ่นขาบแนร์แคเร็บบ์	8มม. x 5" x 8 ¼"	1 ชิ้น	


รูปที่ 4.58 ตัว A ขาบแนร์โรลเลอร์ ตัวสั้น 8½"

รายการประกอบชิ้นส่วน					
ชิ้นส่วน แผ่นเรือน Roller 9 ½"			รายการติดตั้ง ช่วงล่าง		
ภาพประกอบรายการอ้างอิง					
					
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary
1		ขาแคเร็บบ์	¼" x 5 ½" x 9 ½"	1 ชิ้น	
2		แผ่นขาบแนร์แคเร็บบ์	8มม. x 5" x 9 ¼"	1 ชิ้น	


รูปที่ 4.59 ตัว A ขาบแนร์โรลเลอร์ตัวยาว 9½"

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน หน้ากว้างหนา			รายการอีกชั้ง ช่วงล่าง					
ภาระประกอบรายการด้านหลัง								
								
รายการวัสดุคืน								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		บานพื้นที่กว้าง (อิฐ)		1 ชิ้น				
2		เหล็กแบบเสริมไว้ในร่อง		1 ชิ้น				
3		บาน	1 1/2" x 3/8" x 26"	2 ชิ้น				


รูปที่ 4.60 เหล็กตามหัวเพรมประกอบเสร็จ

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วนล่าง เหล็กตามหัวเพรมกว้าง 6"			รายการอีกชั้ง ด้านล่าง					
ภาระประกอบรายการด้านหลัง								
								
รายการวัสดุคืน								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		เหล็ก	1 1/2" x 6"	1 ชิ้น				
2		ฟลีนปลอกเหล็กต่อเกลียว		2 ชิ้น				


รูปที่ 4.61 เพลาต่อเกลียว 1 1/4" x 8" ท่อส่งข้าว

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน เหล็กดิบเทาบานหอยเพลิง 10 ชิ้ว			รายการติดต่อ เกลี้ยง					
การประกอบรายการข้างต้น								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		เหล็ก	1 ¼" × 10"	1 ชิ้น				
2		หัวแปลงเหล็กกล่องเกลี้ยง		2 ชิ้น				

รูปที่ 4.62 เพลาต่อเกลี้ยง 1 ¼" × 10" ท่อส่งข้าว

รายการประกอบชิ้นส่วน								
ชิ้นส่วน ตัวลือคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1			รายการติดต่อ หัวเข็ม					
การประกอบรายการข้างต้น								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Descriptions	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		แบบรากหนวดกุ้ง		1				
2		ตัวลือคหนวดกุ้ง		13				

รูปที่ 4.63 ตัวลือคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1


รายการประกอบชิ้นงาน								
ชิ้นซึ่งส่วน อิฐอ้อคหনดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2			รายการอุปกรณ์ วัวอ้อ					
รายการประกอบรายการอี๊ดจั๊บ								
								
หมายเลข	รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ			
Item No.	Code No.	Description	Dimensions	Quantity	Commentary			
1		แบบหัวหนวดกุ้ง		1				
2		อิฐอ้อคหนดกุ้ง		14				

รูปที่ 4.64 ตัวลือคหนดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2


ภาคผนวก ง.

OPC พิจารณาขั้นตอนการทำงาน เวลาการแปรรูปโดยใช้เครื่องตัดเครื่องเล็ก







ຮູບທີ 4.65 OPC ຊຸດແດກຫ້າເຮືອທຳໃນ (ຮຸນໜູປ່ເປົອຮືນ)




ຮູບທີ 4.66 OPC ຊຸດແດກຫ້າເຮືອທຳວນອກ (ຮຸນໜູປ່ເປົອຮືນ)




รูปที่ 4.67 OPC ตัวลือกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแป๊ป ติดเพลาหัว




รูปที่ 4.68 OPC ใช่ลำเลียงเจ้าซังไวน์ รุ่นใหม่ ตู้ยักษ์สูง




รูปที่ 4.69 OPC เกลี่ยรวมพื้อหน้า รุ่น22




รูปที่ 4.70 OPC เกลี่ยรวมตู้ใน รุ่น22




รูปที่ 4.71 OPC เกลี่ยร่างในถังท่อปรับระดับ




รูปที่ 4.72 OPC เกลี่ยร่างในถังรุนท่อสิ่ง ติดมอเตอร์




รูปที่ 4.73 OPC เกลียวท่อเม็ด 2 เพลา 1"




รูปที่ 4.74 OPC เกลียวท่อเม็ด 2 เพลา 1¼"




ຮູບທີ 4.75 OPC ແກ້ໄວທ່ອເມັດ 3 ຮຸນ22




ຮູບທີ 4.76 OPC ແກ້ໄວຫິວກະໂລກທ່ອສົງ




รูปที่ 4.77 OPC เกลี่ยวท่อส่งข้าวเม็ดยา 4.5 (ห่อสวิง)




รูปที่ 4.78 OPC กระตุกฝาปิดกระปองดูน้ำ




รูปที่ 4.79 OPC ก้านพัดลมอ้อกเสริจ




รูปที่ 4.80 OPC สะพานข้างถังเก็บตัวสั่น




รูปที่ 4.81 OPC สะพานข้างถังเก็บตัวยา




รูปที่ 4.82 OPC ขารับถังไฮดรอลิกปีมยกแบบสวิง




รูปที่ 4.83 OPC ขารับถังโซล่า รุ่น22




รูปที่ 4.84 OPC ขารับแบตเตอรี่ รุ่น22 (100A)



ຮູບທີ 4.85 OPC ກັນຮະແກບແບຕເຕອໄຮ




ຮູບທີ 4.86 OPC ຂາຮັບຮອກຕຸດທ່ອງເຮືບ




รูปที่ 4.87 OPC ชาร์บろกหัวท่อเล็บตัวยา




รูปที่ 4.88 OPC ชาร์บろกห่อเล็บตัวสีน้ำ




รูปที่ 4.89 OPC ขาเข้ารอกท่อเม็ด 1




รูปที่ 4.90 OPC ขาเข้ารอกท่อเม็ด 2




รูปที่ 4.91 OPC คานโค้งหน้า รุ่น 22



รูปที่ 4.92 OPC คานโค้งหลัง รุ่น 22




ຮູບທີ 4.93 OPC ຕ້າ A ຂາຮັບໂຮລເລອർຕ້າສັ້ນ 8½"




ຮູບທີ 4.94 OPC ຕ້າ A ຂາຮັບໂຮລເລອർຕ້າຍາ 9½"




ຮູບທີ 4.95 OPC ເຫຼືກດາມຫຼັງເພິ່ມປະກອບເສົ້ຈ




รูปที่ 4.96 OPC ไบแแทรกแม็คโคร เชื่อมติดปลาย




รูปที่ 4.97 OPC ไบแแทรก (48ช่อง)




รูปที่ 4.98 OPC บังโคลนตัวเดิน 12HT แผงเก่า+ใหม่




រูปទี่ 4.99 OPC តែងតាំងទូទឹកប៉ាមិន រៀន 22




รูปที่ 4.100 OPC წარສະນັກມີກຸ່ນທ່ວ່າລົງ ຕິດມອເທິຣ




รูปที่ 4.101 OPC ลังโฉล่า รุ่น22




รูปที่ 4.102 OPC แผนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาฯ ท่อธรรมด้า




รูปที่ 4.103 OPC แผนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาฯ ท่อสวิง




รูปที่ 4.104 OPC แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวท่อสวิง หน้ากว้าง




รูปที่ 4.105 OPC เพลาต์อ่อกลีเย 1 1/4x8 ห่อส่งข้าว



รูปที่ 4.106 OPC เพลาต์อ่อกลีเย 1 1/4x10 ห่อส่งข้าว



รูปที่ 4.107 OPC ตัวลือคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1




รูปที่ 4.108 OPC ตัวลือคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2


ภาคผนวก จ.

OPC พิจารณาขั้นตอนการทำงาน เวลาการแปรรูปโดยใช้เครื่องตัดเครื่องไทย







รูปที่ 4.109 OPC ชุดแยกหัวเรียวทั่วไป (รุ่นซูปเปอร์ลีน)




รูปที่ 4.110 OPC ชุดแยกหัวเรียวทั่วไป (รุ่นซูปเปอร์ลีน)




รูปที่ 4.111 OPC ตัวลือกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแป๊ป ติดเพลาหัว




รูปที่ 4.112 OPC ใช้ล้ำเลียงเจ้าช้างໄวไฟ รุ่นใหม่ ตู้ยกสูง




รูปที่ 4.113 OPC เกลี่ยวงพ้อหน้า รุ่น22




รูปที่ 4.114 OPC เกลี่ยวงตู้ใน รุ่น22




ຮູບທີ 4.115 OPC ແກ້ວມະນຸງໃນລັງທ່ອບຮັບຮະດັບ




ຮູບທີ 4.116 OPC ແກ້ວມະນຸງໃນລັງຮຸ່ນທ່ອສົງ ຕິດມອເຕຼົງ




รูปที่ 4.117 OPC เกลียวท่อเม็ด 2 เพลา 1"




รูปที่ 4.118 OPC เกลียวท่อเม็ด 2 เพลา 1¼"




รูปที่ 4.119 OPC เกลี่ย瓦ทอเม็ด 3 รุ่น22




รูปที่ 4.120 OPC เกลี่ยหัวกะโหลกท่อสวิง




รูปที่ 4.121 OPC เกลี่ยวน้ำส่งข้าวเม็ดยาว 4.5 (ท่อสวิง)




รูปที่ 4.122 OPC กระดูกฝาปิดกระปองตู้นวด




ຮູບທີ 4.123 OPC ກ້ານພັດລມອົກເສົ່າຈ




ຮູບທີ 4.124 OPC ສະພານຫ້າງຄັ້ງເກີບຕົວສັ້ນ




รูปที่ 4.125 OPC สะพานข้างถังเก็บตัวยา




รูปที่ 4.126 OPC หารับถังไอล์ฟอลิคบีนยแบบสวิง




ຮູບທີ 4.127 OPC ຂາຮັບຄັ້ງໂຫລຳ ຮຸນ22




ຮູບທີ 4.128 OPC ຂາຮັບແນຕກອົງ ຮຸນ22 (100A)




รูปที่ 4.129 OPC กันกระแทกแบบเตอร์




รูปที่ 4.130 OPC ขารับออกตู้ค่าอิรีบ




รูปที่ 4.131 OPC ขารับออกหัวท่อสีบตัวยาว




รูปที่ 4.132 ขารับออกหัวสีบตัวสั้น




ຮູບທີ 4.133 OPC ຂາຮັບຮອກທົມນີ້ດ 1




ຮູບທີ 4.134 OPC ຂາຮັບຮອກທົມນີ້ດ 2



รูปที่ 4.135 OPC คำสั่งให้เปิดประตู รุ่น22




รูปที่ 4.136 OPC คำสั่งให้เปิดหลัง รุ่น22




รูปที่ 4.137 OPC ตัว A ขารับโอลเลอร์ตัวสั้น 8½"




รูปที่ 4.138 OPC ตัว A ขารับโอลเลอร์ตัวกว้าง 9½"




รูปที่ 4.139 OPC เหล็กตามหัวเพริมประกอบเสร็จ




รูปที่ 4.140 OPC ใบแทรกแม็คโคร เชื่อมติดปลาย




รูปที่ 4.141 OPC ใบแทรก (48ชื่อ)




รูปที่ 4.142 OPC บังโคลนตัวเดิน 12HT แผงเก่า+ใหม่




รูปที่ 4.143 OPC ลังไคตรอลลิกปั๊มเดิน รุ่น 22




รูปที่ 4.144 OPC ถังไอ์ดรอลิกปั๊มยกรุ่นท่อสวิง ติดมอเตอร์




รูปที่ 4.145 OPC ถังโซล่า รุ่น22




รูปที่ 4.146 OPC แผนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาว ท่อธรรมด้า




รูปที่ 4.147 OPC แผนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาว ท่อสวิง




รูปที่ 4.158 OPC แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวท่อสวิง หน้ามีกาวง




รูปที่ 4.149 OPC เพลาต่อเกลี้ยง 1 1/4x8 ท่อส่งข้าว



รูปที่ 4.150 OPC เพลาต่อเกลียว  $1\frac{1}{4} \times 10$  ท่อส่งเข้า



รูปที่ 4.151 OPC ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 1




รูปที่ 4.152 OPC ตัวล็อกหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ 2

---




ภาคผนวก ฉ.


BOM แสดงชื่อและจำนวนของวัตถุดิบที่ใช้มาประกอบของแต่ละรายการ




รูปที่ 4.153 BOM ชุดแยกหัวเรียวตัวใน (รุ่นชูปเปอร์ลีน)




รูปที่ 4.154 BOM ชุดแยกหัวเรียวตัวนอก (รุ่นชูปเปอร์ลีน)




รูปที่ 4.155 BOM ตัวล็อกหนาดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแป๊ป ติดเพลาหัว




รูปที่ 4.156 BOM ใช่ล้ำเลี้ยงเจ้าซังไวไฟ รุ่นใหม่ ตู้ยกสูง




รูปที่ 4.157 BOM เกลียวหกเหลี่ยม รุ่น 22




รูปที่ 4.158 BOM เกลียวหกเหลี่ยม รุ่น 22




รูปที่ 4.159 BOM เกลียวหกเหลี่ยม รุ่น 22




รูปที่ 4.160 BOM เกลี่ยร่างในสิ่งรุ่นห่วงต่อสวิง ติดมอเตอร์




รูปที่ 4.161 BOM เกลี่ยท่อเม็ด 2 เพลา 1"




รูปที่ 4.162 BOM เกลี่ยท่อเม็ด 2 เพลา 1¼"




รูปที่ 4.163 BOM เกลี่ยท่อเม็ด 3 รุ่น 22




ຮູບທີ 4.164 BOM ແກລີຍາຫວັກໂຫລກທ່ອສົງ




ຮູບທີ 4.165 BOM ແກລີຍາທ່ອສ່າງຂ້າມເມື່ອຍາ 4.5 (ທ່ອສົງ)




ຮູບທີ 4.166 BOM ກະຈຸກຸາປ່າປົກຮະໂປງຕຸ້ນວັດ



ຮູບທີ 4.167 BOM ກ້ານພັດລມອັກເສົ່າຈ




รูปที่ 4.168 BOM สำหรับชิ้นส่วนตัวสั้น




รูปที่ 4.169 BOM สำหรับชิ้นส่วนตัวยาว




รูปที่ 4.170 BOM ขารับถังไอลดรอลิกปืนยิงแบบสวิง



รูปที่ 4.171 BOM ขารับถังโซล่า รุ่น22




รูปที่ 4.172 BOM ขารับแบบตเตอรี่ รุ่น 22 (100A)




รูปที่ 4.173 BOM กันกระแทกแบบตเตอรี่




รูปที่ 4.174 BOM ขารับรองตุดห่อสีบ




รูปที่ 4.175 BOM ขารับรองหัวห่อสีบด้วยยาว




รูปที่ 4.176 BOM ขารับรอกห่อสีบัวลัน




รูปที่ 4.177 BOM ขารับรอกห่อเม็ด 1




รูปที่ 4.178 BOM ขารับรอกห่อเม็ด 2



รูปที่ 4.179 BOM คานโถ้งหน้า รุ่น 22




รูปที่ 4.180 BOM คานโถงหลัง รุ่น 22




รูปที่ 4.181 BOM ตัว A ขารับโรลเลอร์ตัวสั้น 8 ½"




รูปที่ 4.182 BOM ตัว A ขารับโรลเลอร์ตัวยาว 9 ½"




รูปที่ 4.183 BOM เหล็กตามหัวเพริมประกอบเสร็จ




รูปที่ 4.184 BOM ใบแทรกแม่ค็อก เชื่อมติดปลาย




รูปที่ 4.185 BOM ใบแทรก (48ชิ้น)




รูปที่ 4.186 BOM บังโคลนตัวเดิน 12HT แผงเก่า+ใหม่







รูปที่ 4.190 BOM ถังน้ำร้อน ห้องส่างห้องเย็นต yayra ห้องน้ำ




รูปที่ 4.191 BOM แผ่นรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวยา ท่อสวิง




รูปที่ 4.192 BOM แผ่นรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวยาท่อสวิง หน้ามีกาว




รูปที่ 4.193 BOM เพลาต่อเกลี่ยว 1 1/4x8 ท่อส่งข้าว



รูปที่ 4.194 BOM เพลตต่อเกลียว 1 1/4x10' ท่อส่งข้าว



รูปที่ 4.195 BOM ตัวล็อกหนาดกุงเชื่อมติดเหล็กแบบ 1




รูปที่ 4.196 BOM ตัวล็อกหนาดกุงเชื่อมติดเหล็กแบบ 2



-วิเคราะห์จำนวนข้อมูลจำนวนของขาดในส่วนของแปรรูปพบว่า

ตารางที่ 5.4 ตารางวิเคราะห์เบอร์เช่นต์จำนวนของขาดในส่วนแปรรูปรวม

เดือน	ชื่อชิ้นส่วนที่ขาด	จำนวน (ชิ้น)	รวม (ชิ้น)	จำนวนรายการ ที่สั่งในแต่ละ เดือน	คิดเป็น เบอร์เช่นต์
ตุลาคม 54	-โซล่าเลี้ยงจ้าวซังไวไฟ	1	2	16	12.50
	-เกลียวรางในสังรุ่นท่อสวิง	1			
พฤษภาคม 54	-ชุดแยกหัวเรียวยตัวนอก	1	5	51	9.80
	-เกลียวจะพ้อหน้า รุ่น22	1			
	-เกลียวรางในตู้ รุ่น22	1			
	-เกลียวรางในสังรุ่นท่อสวิง	1			
	-เกลียวท่อส่งข้าวเม็ดยาว 4.5	1			
ธันวาคม 54	-โซล่าเลี้ยงจ้าวซังไวไฟ	1	12	22	54.54
	-เกลียวรางในสังท่อปรับระดับ	1			
	-ชารับถังโซล่า รุ่น22	1			
	-แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวท่อสวิง	1			
	-ชารับแบตเตอรี่ รุ่น22 (100A)	1			
	-กันกระแทกแบบเทอร์	1			
	-ชารับรองกุดห่อลีบ	1			
	-ชารับรองหัวห่อลีบตัวยาว	1			
	-ชารับรองหัวห่อลีบทัวสั้น	1			
	-ชารับรองห่อเม็ด 1	1			
	-ชารับรองห่อเม็ด 2	1			
	-ชารับถังไฮดรอลิกบีมยกแบบสวิง	1			




รูปที่ 4.197 กราฟแสดงเบอร์เช่นต์ของขาดในส่วนแปรรูป

- วิเคราะห์จำนวนข้อมูลจำนวนของขาดในส่วนของสโตร์พบว่าไม่มีปัญหาของขาด
- วิเคราะห์จำนวนข้อมูลจำนวนของขาดในส่วนของส่งผลิตพบว่า

ตารางที่ 5.5 แบบบันทึกจำนวนของขาดในส่วนที่รับจากผู้รับเหมา ก่อนที่จะประกอบย่อยรวม

เดือน	ชื่อชิ้นส่วนที่ขาด	จำนวน (ชิ้น)	รวม (ชิ้น)	จำนวนรายการ ที่สั่งในแต่ละ เดือน	เปอร์เซ็นต์
ตุลาคม 54	-ใบแทรก (48 ชิ้น=1 เส้น) พร้อมเชื่อมต่อ ปลาย	1	1	16	6.25
พฤษจิกายน 54	-ใบแทรก (48 ชิ้น=1 เส้น) พร้อม เชื่อมต่อปลาย	1	3	51	5.88
	-คานโค้งหลัง	1			
	-ใบแทรก (48 ชิ้น=1 เส้น) พร้อมเชื่อมต่อ ปลาย	1			
ธันวาคม 54	-ถังโซล่า รุ่น 22	1	2	22	9.09
	-เหล็กตามหัวเพรมประกอบเสร็จ	1			



รูปที่ 4.198 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของขาดในส่วนที่รับจากผู้รับเหมา ก่อนจะประกอบย่อย



ตารางที่ 5.6 ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของการส่งผลิตครั้ง 10 คัน

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ใช้(ชิ้น)	รหัส
1	กรรดูกฝาปิดกระโปรงตู้น้ำดื่ม	80	A14
	แบบ 1"x3/16"x14"	80	R03
	แบบ 1"x3/16"x21"	80	R07
	แบบ 1"x3/16"x3½"	80	R01
2	ถังไอกอลิกปีมเดิมรุ่น22 (ต่อ)	10	A35
	แผ่นถังปีมเดิน 2.0x70 ซม.x52"	10	R65
	ฝาข้างถังปีมเดิน 1/8x14½x14	10	R60
	แผ่นกลางถัง 1/8"x10"x14"	10	R59
	แบบ 2"x3/8"x4"	10	R24
	แป๊ปถังปีมเดินเชื่อมติดหน้า	10	R90
	แป๊ปถังปีมเดินเชื่อมติดหน้า	10	R180
	ถังไอกอลิกปีมยกกรุ่นท่อสวิง	10	A36
	แผ่นถังปีมยกสวิง 2.0x23"x44"	10	R64
	แผ่นข้างถังเก็บ 1/8"x13"x11"	10	R58
	แบบ 2"x3/8"x4"	10	R24
	แป๊ปคอกถังน้ำมัน 4xHx6"	10	R88
	แป๊ปถังปีมยกเชื่อมติดหน้าแปลน	10	R90
	แป๊ปถังปีมยกเชื่อมติดหน้าแปลน	10	R180
4	ถังโซล่า รุ่น22	10	A37
	แผ่นถังโซล่า 2.0x29"x66"	10	R66
	ฝาข้างถังโซล่า 1/8"x13"x23"	20	R63
	แผ่นกลางถัง 1/8"x14"x14 ¼"	20	R61
	แป๊ปดำรู 4"xHx9"	10	R89
	แป๊ปเบรก 3/8"x27½"	10	R92
	แป๊ปเบรก 3/8"x7"	10	R91
	canon เค้กหน้ารุ่น 22	10	A27
5	แบบ 4½"x3/8"x5 7/8"	20	R30
	แบบ 4½"x3/8"x9½"	20	R31
	แบบ 4½"x3/8"x10 5/8"	20	R32
	แบบ 2½"x½"x26½"	10	R26

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของการส่งผลิต晶ครั้ง 10 คัน

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ใช้(ชิ้น)	รหัส
6	คานโครงหลังรุ่น 22	10	A28
	แบบ $4\frac{1}{2}'' \times 3/8'' \times 5\frac{7}{8}''$	20	R30
	แบบ $4\frac{1}{2}'' \times 3/8'' \times 9\frac{1}{2}''$	20	R31
	แบบ $4\frac{1}{2}'' \times 3/8'' \times 10\frac{5}{8}''$	20	R31
	แบบ $6'' \times 3/8'' \times 7\frac{1}{2}''$	20	R33
	แบบ $2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}'' \times 26\frac{1}{2}''$	10	R26
7	โพลี่เอลิเมจ้าวซ้ำไวไฟ	10	A4
	จาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 28\frac{1}{4}''$	220	R54
	เพลา 7 มม. x 8"	220	R35

ตารางที่ 5.7 ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของการส่งผลิต晶ครั้ง 20 คัน

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ใช้(ชิ้น)	รหัส
1	เกลี่ยวงพ้อหน้า รุ่น22	20	A5
	เพลาต่อเกลี่ยว $1\frac{1}{4}'' \times 11''$	20	R45
	เพลาต่อเกลี่ยว $1\frac{1}{4}'' \times 5\frac{1}{2}''$	20	R39
	แป๊ปดำรู 1" x 3.2C x 68½"	20	R75
	ใบฟัดข้าว (แบบ $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 4''$ )	20	R17
	เพลาขาว 3/8" x 2"	20	R36
	เลสเคียนใบเกลี่ยวม้วน 6" x 7.5m	20	R97
2	เกลี่ยรางในตู้ รุ่น22	20	A6
	เพลาต่อเกลี่ยว $1\frac{1}{4}'' \times 9\frac{1}{2}''$	20	R43
	เพลาต่อเกลี่ยว $1\frac{1}{4}'' \times 5\frac{1}{2}''$	20	R39
	แป๊ปดำรู 1" x 3.2C x 80"	20	R76
	ใบฟัดข้าว (แบบ $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 5''$ )	20	R18
	เพลาขาว 3/8" x 2" (1 อัน)	20	R36
	เลสเคียนใบเกลี่ยว 6" ซ้าย 8.8m.	20	R98

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของการส่งผลิต晶ครั้ง 20 คัน

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ใช้(ชิ้น)	รหัส
3	เกลี่ยร่างในถังท่อปรับระดับ	20	A7
	เพลาต่อเกลี่ยว $1\frac{1}{4}'' \times 8\frac{1}{2}''$	20	R41
	เพลาต่อเกลี่ยว $1\frac{1}{4}'' \times 8''$	20	R40
	แป๊ปดำรู $1'' \times 3.2\text{C} \times 87''$	20	R77
	ใบฟัดข้าว (แบบ $3\frac{1}{2}'' \times 3/8'' \times 6\frac{1}{2}''$ )	40	R29
	เลสเคียนใบเกลี่ยว $6''$ ยาว 9.8m	20	R99
4	เกลี่ยร่างในถังรุนท่อสวิง	20	A8
	เพลาต่อเกลี่ยว $1\frac{1}{4}'' \times 9''$	20	R42
	เพลาต่อเกลี่ยว $1\frac{1}{4}'' \times 8\frac{1}{2}''$	20	R41
	แป๊ปดำรู $1'' \times 3.2\text{C} \times 87''$	20	R77
	ใบฟัดข้าว(แบบ $3'' \times 3/8'' \times 6''$ )	40	R27
	เลสเคียนใบเกลี่ยว $6''$ ยาว 9.8m.	20	R99
5	เกลี่ยวท่อเม็ด 2 เพลา $1''$	20	A9
	เพลาต่อเกลี่ยว $1'' \times 18''$	20	R38
	แป๊ปดำรู $1'' \times 3.2\text{C} \times 32''$	20	R73
	เพลาต่อหัวท่อเม็ด 2	20	R48
	เลสเคียนใบเกลี่ยว $8'' \times 3.5\text{m}$ .	20	R101
6	เกลี่ยวท่อเม็ด 2 เพลา $1\frac{1}{4}''$	20	A10
	เพลาต่อเกลี่ยว $1\frac{1}{4}'' \times 18''$	20	R46
	แป๊ปดำรู $1'' \times 3.2\text{C} \times 32''$	20	R73
	เพลาต่อหัวท่อเม็ด 2	20	R48
	เลสเคียนใบเกลี่ยว $8'' \times 3.5\text{m}$ .	20	R101
7	เกลี่ยวท่อเม็ด 3 รุน22	20	A11
	เพลาต่อเกลี่ยว $1'' \times 6''$	20	R37
	แป๊ปดำรู $1'' \times 3.2\text{C} \times 53''$	20	R74
	บู่ส 2'' $\times 2\frac{3}{4}''$ รูใน 32.5 มม.	20	R94
	เลสเคียนใบเกลี่ยว $8'' \times 4.9\text{m}$ .	20	R102
8	เกลี่ยวหัวกษัตริกหอกท่อสวิง	20	A12
	เลสเคียนใบเกลี่ยว $8'' \times 1.5\text{m}$ .	20	R100
	เพลาขาว $1\frac{1}{4}'' \times 34''$	20	R47
	แบบ $3\frac{1}{2}'' \times 3/8'' \times 6\frac{1}{2}''$	20	R29

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของการส่งผลิตครั้ง 20 คัน

ลำดับ	วัสดุ (จำนวน)	จำนวนที่ใช้(ชิ้น)	รหัส
9	เกลียวหัวส่องข้ามเม็ดยาวย 4.5	20	A13
	เพลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4}'' \times 9''$	20	R184
	เพลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4}'' \times 8''$	20	R183
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{2}'' \times 4.5\text{C} \times 174\frac{1}{2}''$	20	R78
	เหล็กเย็บในเกลียวม้วน $8'' \times 13.1\text{m.}$	20	R103
10	ก้านพัดลมอ็อกเสร็จ	120	A15
	บู้สพัดลมรู $1\frac{1}{4}'' \times 2'' \times 2\frac{1}{2}''$	120	R96
11	สะพานข้างถังเก็บตัวสีน	20	A16
	แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}'' \times 3.2\text{C} \times 67\frac{1}{2}''$	20	R70
	แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}'' \times 3.2\text{C} \times 6\frac{1}{4}''$	80	R68
	แบน $1'' \times 3/16'' \times 5''$	120	R02
	แบน $1'' \times 3/16'' \times 21\frac{1}{4}''$	20	R08
	แบน $1'' \times 3/16'' \times 19''$	20	R06
	แบน $1'' \times 3/16'' \times 24''$	20	R10
12	สะพานข้างถังเก็บตัวยาว	20	A17
	แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}'' \times 3.2\text{C} \times 76''$	20	R71
	แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}'' \times 3.2\text{C} \times 7\frac{1}{4}''$	80	R69
	แบน $1'' \times 3/16'' \times 5''$	120	R02
	แบน $1'' \times 3/16'' \times 22\frac{3}{4}''$	20	R09
	แบน $1'' \times 3/16'' \times 19''$	20	R06
	แบน $1'' \times 3/16'' \times 24''$	20	R10
13	ชุดแยกหัวเรียบทัวใน	60	A1
	แบน $1\frac{1}{4}'' \times 3/16'' \times 3\frac{1}{2}''$	360	R12

ตารางที่ 5.8 ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของการส่งผลิต晶ครั้ง 40 คัน

ลำดับ	วัสดุ (จำนวน)	จำนวนที่ใช้(ชิ้น)	รหัส
1	เพลาต่อเกลี่ย $1\frac{1}{4} \times 8"$ ห้อส่งข้าว	40	A41
	เพลา $1\frac{1}{4} \times 8"$	40	R40
2	เพลาต่อเกลี่ย $1\frac{1}{4} \times 10"$ ห้อส่งข้าว	40	A42
	เพลา $1\frac{1}{4} \times 10"$	40	R44
3	เหล็กตามหัวเพริม	160	A31
	แบน $1\frac{1}{4} \times 3/8 \times 28"$	320	R16
4	บังโคลนตัวเดิน 12HT	80	A34
	แผ่นด้านโคลนซ่างค่าง #1	80	R67
	แผ่นด้านโคลนซ่างค่าง #2	80	R182
	แผ่น $1/8 \times 5 \times 15"$	80	R62
	แบน $1\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times 2\frac{3}{4}"$	80	R13
	แบน $1\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times 3\frac{1}{8}"$	80	R14
5	แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวยห่อธรรมชาติ	40	A38
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 33\frac{1}{2}"$	40	R83
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 31\frac{1}{2}"$	40	R82
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 28"$	40	R81
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 16"$	40	R79
6	แขนรับห่อส่งข้าวเม็ดยาวยห่อสวิง	40	A39
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 43"$	40	R86
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 38"$	40	R84
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 26"$	40	R80
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 16"$	40	R79
7	แขนรับห่อส่งข้าวห่อเม็ดยาวน้ำมัน	40	A40
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 47"$	40	R87
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 40"$	40	R85
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 26"$	40	R80
	แป๊ปดำรู $1\frac{1}{4} \times 3.2\frac{1}{2} \times 16"$	40	R79
8	ขารับถังไอล์ฟลิคปั๊มยกแบบสวิง	40	A18
	ฉาก $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times 18"$	80	R52
	แบน $2 \times \frac{1}{4} \times 16"$	80	R21
	แบน $2 \times \frac{1}{4} \times 21"$	80	R181
	แบน $2 \times \frac{1}{4} \times 21"$	80	R22

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของการส่งผลิตครั้ง 40 คัน

ลำดับ	วัสดุ (จำนวน)	จำนวนที่ใช้(ชิ้น)	รหัส
9	ขารับถังโซล่า รุ่น22	40	A19
	จาก 1½"×¼"×20"	40	R53
	แบบ 2"×¼"×26"	80	R23
	แบบ 2"×¼"×11"	80	R20
	แบบ 3"×3/8"×15"	40	R28
10	ขารับแบตเตอรี่ 22 (100A)	40	A20
	แบบ 1¼"×¼"×11 3/8"	40	R15
	แบบ 2½"×¼"×10"	80	R25
	จาก 1½"×¼"×16"	80	R51
	จาก 1½"×¼"×14"	80	R50
	จาก 1½"×¼"×1½"	80	R49
11	กันกระแทกแบบเตอรี่	40	A21
	แบบ 1"×3/16"×14"	40	R03
	แบบ 1"×3/16"×16"	160	R04
	แบบ 1"×3/16"×18¼"	40	R05
12	ขารับรองตุดห่อสีบ	40	A22
	ร่าง 5"×5"	40	R57
	ขารอก 3¾"	40	R95
13	ขารับรองหัวห่อสีบตัวยาว	40	A23
	จาก 1½"×¼"×1½"	80	R49
14	ขารับรองห่อสีบทัวสั้น	40	A24
	จาก 1½"×¼"×1½"	80	R49
15	ขารับรองห่อเม็ด 1	40	A25
	ร่าง 2"× ¼"×2"	40	R56
16	ขารับรองห่อเม็ด 2	40	A26
	แบบ 1½"×¼"×7½"	40	R19
	จาก 2"×13"	40	R55
17	ตัวสีอคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ	240	A43
	แบบราวนวดกุ้ง	240	R34
18	ตัวสีอคหนวดกุ้งเชื่อมติดเหล็กแบบ	240	A44
	แบบราวนวดกุ้ง	240	R34

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) ตารางแสดง BOM ของวัสดุที่มีการแปรรูปของการส่งผลิต晶ครั้ง 40 คัน

ลำดับ	วัสดุ (จำนวน)	จำนวนที่ใช้(ชิ้น)	รหัส
19	ตัวล็อกหนาตัวก้างเชื่อมติดแป๊ป	480	A3
	แป๊ปดำร ¾" x 3.2C x 54"	960	R72
20	ชุดแยกหัวเรียวยัววนอก	40	A2
	- แบบ 1" x 3/8" x 30½"	40	R11
	แบบ 1¼" x 3/16" x 3½"	240	R12





ตารางที่ 5.9 ตารางแสดงความต้องการของวัสดุที่ต้องการสำหรับราก 10 ศักดิ์จำนวน 7 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน ชิ้น/เข็ม	รหัส	สีที่ใช้	เวลาที่ใช้ประมวลผลต่อราก 10 ศักดิ์(นาที)								
					แมลง	ตัด ใหญ่	ตัด ใหญ่2	ตัด เล็ก1	ตัด เล็ก2	ไฟเบอร์	ชน้ำยา	ม้วนฟัน	ก๊าซ
1	กรงดักผ้าปีกกรวยประดับน้ำเงิน	80	A14										
	แบบ 1"X3/16"X14"	80	R03										
	แบบ 1"X3/16"X21"	80	R07										
	แบบ 1"X3/16"X3½"	80	R01										
2	ถังน้ำดื่มน้ำแข็ง ริน22	10	A35										
	แผ่นบีบีเมเดน 2.0X70ซม.X52"	10	R65										
	ฝาขี้น้ำ汽บีบีเมเดน 1/8"X14½"X14½"	10	R60										
	แผ่นกลิตาเร่ง 1/8"X10"X14"	10	R59										
	แบบ 2"X3/8"X4"	10	R24										
	แบบบีบีเมเดนเชือกมิติดหัวแม่ปลอก1	10	R90										
	แบบบีบีเมเดนเชือกมิติดหัวแม่ปลอก2	10	R180										
										12.07	0.92	143.98	

ตารางที่ 5.9 (ต่อ) ตารางแสดงเวลามาตรฐานการประปั้นงานของวิชาช่างรังษี 10 ศัลยงาน 7 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน ชิ้นต่อชุด	รหัส	สีทึบ แสงดง	เวลาที่ใช้ประมวลผลต่อชิ้น			รวมสังกะสีต่อชิ้น 10 ศัลย	ก็อ
					ตัด เสิร์ก	ตัดแม่	ไฟเบอร์		
3	ตั้งเตตระหัติคัมภีร์กุรุพ่อสวิง	10	A36						
	แบบรูปไข่ยาวกว้าง 2.0×23"×44"	10	R64			41.97		0.92	43.80
	แผ่นซีลางร่องเก็บ 1/8"×13"×11"	10	R58			33.35			
	แบบ 2"×3/8"×4"	10	R24			86.59			
	แบบหอยสัมภាយ 4×H×6"	10	R88					14.37	
	แบบรูปไข่ร่องร่อง 4ชั้น	10	R90					12.07	
	แบบรูปไข่ร่องร่องติดหน้าแปลง 1	10	R180					12.07	0.92
4	ตั้งเตต่า รุ่น22	10	A37						143.98
	แบบรูปไข่ร่องร่อง 2.0×29"×66"	10	R66			37.14		0.92	71.64
	แผ่นผ้าซักฟอกร่องร่อง 1/8"×13"×23"	20	R63			61.87			
	แบบกอล์ฟ 1/8"×14"×14 1/4"	20	R61			56.25			
	แบบตัวรูป 4"×H×9"	10	R89				14.37		
	แบบราก 3/8"×27 1/2"	10	R92					0.92	17.59
	แบบเบรก 3/8"×7"	10	R91					0.92	17.59

ตารางที่ 5.9 (ต่อ) ตารางแสดงขนาดมาตรฐานและการประบูรป์ของการส่องสวัสดิ์ครั้งที่ 10 คันเดียวในงาน 7 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน ชิ้นที่ใช้	รหัส	สีที่ใช้ แมสต์	ผลิตภัณฑ์และปริมาณต่อห้องส่องสวัสดิ์ครั้งที่ 10 คัน(หน้าที่)		
					แมสต์	ตัด ใหญ่	ตัด ใหญ่
5	คานโครงหนา รุน22	10	A27	1			
	แบบ 4½" x 3/8" x 5 7/8"	20	R30				383.41
	แบบ 4½" x 3/8" x 9½"	20	R31				383.41
	แบบ 4½" x 3/8" x 10 5/8"	20	R32				383.41
	แบบ 2½" x ½" x 26½"	10	R26				66.35
6	คานโครงหลัง รุน22	10	A28				
	แบบ 4½" x 3/8" x 5 7/8"	20	R30				383.41
	แบบ 4½" x 3/8" x 9½"	20	R31				383.41
	แบบ 4½" x 3/8" x 10 5/8"	20	R32				383.41
	แบบ 6" x 3/8" x 7½"	20	R33				226.55
	แบบ 2½" x ½" x 26½"	10	R26				66.35
7	โครงเตียงรักษาไว้ รุนใหม่ ซุยสูง	10	A4				
	ยก 1½" x ¼" x 28¼"	220	R54				306.13
	เพลว 7ม.1.x8"	220	R35	85.80			18.97
							220.11

หมายเหตุ แบบที่                  แสดงว่ามีการประบูรป์ในโครงงานพื้นฐานเดิมๆ ตามที่ผู้ออกแบบระบุโดยการตัด ส่วนนอกหนึ่งของแบบเป็นรูปคล้ายๆ ซึ่งตอนไม่ใช้งาน

ตารางที่ 5.10 ตารางแสดงความต้องการเบร์ชั่นงานของห้องการสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 20 คนจำนวน 13 รายการ

ตารางที่ 5.10 (ต่อ) ตารางแสดงจำนวนของงานประรูปซึ่งทางการบัญชีและผู้รับผิดชอบ 20 คืนสำหรับ 13 รายการ

ตารางที่ 5.10 (ต่อ) ตารางแสดงเวลาในการรักษาการและปรับปรุงงานของกระบวนการส่งผลต่อตัวชี้วัด 2 ค่านำเสนอ 13 รายการ

ตารางที่ 5.10 (ต่อ) ตารางแสดงความาตราชูนกการประปาซึ่งงานของรัฐบาลทั้งหมด 20 คันสำนวน 13 รายการ

ลำดับ	รายการ	รหัส	สีทึบ	เวลาที่ใช้ประมวลมหอรถรัฐบาล 20 คัน(นาที)							
				ผลิต	ญี่ปุ่น	ตัด ญี่ปุ่น	ตัด ญี่ปุ่น	ไฟเบอร์	เชือม	เช้า	กึ่ง
9	เกลี้ยงหัวเม็ดยาง 4.5 (พื้นสีเงิน)	A13									
	เพลาก่อเกรียง 1 ¼ "x9"	R184		286.81				10.58		103.70	267.26
	เพลาก่อเกรียง 1 ¼ "x8"	R183						286.81			123.74
	แป๊ปตัวรู 1 ½ "x4.5Cx17 ¼ "	R78						6.90		129.95	123.74
	เคลือบเงาไม้เกลี้ยงวัสดุ 8" (13.1 เมตร)	R103						19.55			
10	สะพานขึ้นลงชั้นเป็นสองชั้น	A16								64.0	
	แป๊ปตัวรู ½ "x3.2Cx6 ½ "	R70									
	แป๊ปตัวรู ½ "x3.2Cx6 ¼ "	R68						5.29			
	แป๊ป 1 "x3/16"x5"	R02						21.16			
	แป๊ป 1 "x3/16"x21 ¼ "	R08						204.93			
	แป๊ป 1 "x3/16"x19"	R06							68.31		
	แป๊ป 1 "x3/16"x24"	R10						31.74		68.31	

ตารางที่ 5.10 (ต่อ) ตารางแสดงผลิตภัณฑ์งานการประรูปซึ่งงานของร่างกายที่ต้องการส่งเสริม 20 คันสำนวน 13 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน ชิ้นที่ใช้	รหัส	สีที่ใช้	เวลาที่ใช้ประรูปรวมต่อร่างกายครั้งละ 20 คัน(นาที)			
					แสดง	ตัด ใหญ่ 1	ตัด เล็ก 1	ไฟเบอร์
11	สะพานขั้นบันไดตัวยา	20	A17					
	แป๊ปต่อรู ½" x 3.25 x 76"	20	R71					5.29
	แป๊ปต่อรู ½" x 3.25 x 7¼"	80	R69					21.16
	แปบบ 1" x 3/16" x 5"	120	R02					204.93
	แปบบ 1" x 3/16" x 22¾"	20	R09					68.31
	แปบบ 1" x 3/16" x 19"	20	R06					68.31
	แปบบ 1" x 3/16" x 24"	20	R10					31.74
12	ก้านพัตตัลลังกุลอาหรูจ	120	A15					
	บุสพัตตัลลังกุล 1¼" C2" x 2½"	120	R96					13.80 1,183.95
13	ชุดแมกหัวเรียวตัวกain (รุ่นชุดเปลือกส้ม)	60	A1					
	แปบบ 1¼" x 3/16" x 3½"	360	R12					447.12

หมายเหตุ แปลว่า ■ แสดงว่ามีการประรูปในโรงงานเพียงครั้งเดียวคือประรูปโดยการตัด ส่วนนอกเทาซึ่งจะนำไปประกอบต่อ ■ แสดงว่ามีการประรูปหลายครั้ง ซึ่งต้องนำไปรังสรรค์

ตารางที่ 5.11 ตารางแสดงเวลาในการประปุรปชั่วขณะของการต่อสังผิดตัวร่องละ 40 คันจำนวน 20 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน ชิ้นต่อชุด	รหัส	สีที่ใช้	เวลาที่ใช้ประปุรปชั่วขณะของรายการต่อสังผิดตัวร่องละ 40 คัน(นาที)					
					แม่เหล็ก	แม่เหล็ก	แม่เหล็ก	แม่เหล็ก	แม่เหล็ก	แม่เหล็ก
1	เหล็กตัวเรียบ 1 1/4" x 8" หัวสัมผัชชา	40	A41							
	เหล็ก 1 1/4" x 8"	40	R40							
2	เหล็กตัวเรียบ 1 1/4" x 10" หัวสัมผัชชา	40	A42							
	เหล็ก 1 1/4" x 10"	40	R44							
3	เหล็กตัวเรียบหัวสัมผัชนาปรับก่อนสัมผัชนา	160	A31							
	แม่น 1 1/4" x 3/8" x 28"	320	R16							
4	บังโคลนตัวเดิน 12HT แม่นก้าวไก่แม่น	80	A34							
	แม่นตัวบังโคลนตัวเดิน #1	80	R67							
	แม่นตัวบังโคลนตัวเดิน #2	80	R182							
	แม่น 1/8" x 5" x 15"	80	R62							
	แม่น 1 1/4" x 1/4" x 2 3/4"	80	R13							
	แม่น 1 1/4" x 1/4" x 3 1/8"	80	R14							
5	แม่นรับหัวสัมผัชนาเม็ดยาหัวต่อรวมมา	40	A38							
	แม่นปั๊ก 1 1/4" x 3.2C x 33 1/2"	40	R83							
	แม่นปั๊ก 1 1/4" x 3.2C x 31 1/2"	40	R82							
	แม่นปั๊ก 1 1/4" x 3.2C x 28"	40	R81							
	แม่นปั๊ก 1 1/4" x 3.2C x 16"	40	R79							

ตารางที่ 5.11 (ต่อ) ตารางแสดงผลของการทดสอบทางสถิติของแบบรับรู้ที่มาจากการประเมินของผู้ต้องรับรู้ 40 คู่มีจำนวน 20 รายการ

ລົດຕັບ	ຮາຍການ	ຈຳນວນ	ຮັບສ້າງ	ສືບຕິຫຼັກ	ເລາກທີ່ໃຊ້ປຽບປະລຸງການ				ເຈັກ
					ຕັດ ຂູ່1	ຕັດ ລູກ2	ຕັດ ລົດ2	ໄຟ	
6	ແພັນຮັບທີ່ຄ່ອງຫຼັງການເຕີດຍາວ ທ່ອລົງ	40	A39						
	ແປປັດກູງ 1¼" x 3.2C x 43"	40	R86					33.12	2.01
	ແປປັດກູງ 1¼" x 3.2C x 38"	40	R84					33.12	2.01
	ແປປັດກູງ 1¼" x 3.2C x 26"	40	R80					33.12	2.01
7	ແພັນຮັບທີ່ຄ່ອງຫຼັງການເຕີດຍາວທ່ອລົງ ໜັ້ນສົມງວາງ	40	A40					33.12	2.01
	ແປປັດກູງ 1¼" x 3.2C x 47"	40	R87					33.12	2.01
	ແປປັດກູງ 1¼" x 3.2C x 40"	40	R85					33.12	2.01
	ແປປັດກູງ 1¼" x 3.2C x 26"	40	R80					33.12	2.01
8	ຫຼາຍກັນໄຕດຣອລິປໍ່ມົມຍາກແບບລົງ	40	A18					33.12	2.01
	ຫຼາຍກັນ 1½" x ¼" x 18"	80	R52					110.40	
	ແບນ 2" x ¼" x 16"	80	R21				207.00		
	ແບນ 2" x ¼" x 21" (ເຈາະ)	80	R181		207.00			11.04	214.36
	ແບນ 2" x ¼" x 21"	80	R22					508.36	

ตารางที่ 5.11 (ต่อ) ตารางแสดงเวลา มาตรฐานในการแบ่งช่วงการส่องสวัสดิ์ครึ่งชั่วโมง การส่องสวัสดิ์ครึ่งชั่วโมง 40 ศั้น สำหรับงาน 20 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน ชิ้นที่ใช้	รหัส	สีที่ใช้	เวลาที่ใช้แบ่งช่วงการส่องสวัสดิ์ครึ่งชั่วโมง 40 ศั้น(นาที)						
					แมสต์	ตัด ญี่ปุ่น	ตัด ญี่ปุ่น	ตัด ตัด 2	ตัด แกะ	ญี่ปุ่น	เจาะ
9	ชาร์บล็อกอลูมิเนียม รุ่น22	40	A19								
	ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 20''$	40	R53				55.20				
	แม่น 2'' $\times \frac{1}{4}'' \times 26''$	80	R23				207.00				
	แม่น 2'' $\times \frac{1}{4}'' \times 11''$	80	R20			207.00				11.04	214.36
	แม่น 3'' $\times 3/8'' \times 15''$	40	R28								
10	ชาร์บล็อกอลูมิเนียม รุ่น22 (100A)	40	A20					254.38			
	แม่น $1\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}'' \times 11 3/8''$	40	R15					128.80			
	แม่น $2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 10''$	80	R25			481.16					
	ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 16''$	80	R51				110.40				
	ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 14''$	80	R50				110.40				
	ฉาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 11\frac{1}{2}''$	80	R49				110.40				
11	กันกระแทกแม่เหล็ก	40	A21								
	แม่น 1'' $\times 3/16'' \times 14''$	40	R03					129.88			
	แม่น 1'' $\times 3/16'' \times 16''$	160	R04				253.92				
	แม่น 1'' $\times 3/16'' \times 18\frac{1}{4}''$	40	R05					129.88			5.52
12	ชาร์บล็อกอลูมิเนียม	40	A22								
	ร่าง 5'' $\times 5''$	40	R57					286.58			13.34
	ชาร์บล็อก 3 $\frac{3}{4}$ "	40	R95							202.40	113.62

ตารางที่ 5.11 (ต่อ) ตารางแสดงวัสดุมาตรฐานการประปูซึ่มนงานช่องการส่งน้ำดิบติดรั้วจะ 40 คันสำนวน 20 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน ชิ้นที่ใช้	รหัสสินค้า	รหัสสินค้า	เวลาที่ใช้ประปูซึ่มนต่อห้องสีผิวเคลือบ 40 คัน(นาที)							
					แมสติก	ตัด ปฏิ 1	ตัด ปฏิ 2	ตัด ตี 1	ตัด ตี 2	ไฟเบอร์	ขันเข็ม	ม้วน
13	ชาร์บรอยพาร์ฟอสต์พัฒนา 3	40	A23									
	ชาก 1½"×¼"×1½"	80	R49							264.04		11.04
14	ชาร์บรอยพาร์ฟอสต์พัฒนา	40	A24									
	ชาก 1½"×¼"×1½"	80	R49								11.04	
15	ชาร์บรอยพาร์ฟอสต์ 1	40	A25									
	ชาก 2"×13"	40	R56							72.22		
16	ชาร์บรอยพาร์ฟอสต์ 2	40	A26									
	แบบ 1½"×¼"×7½"	40	R19							135.70		
	ชาก 2"×¼"×2"	80	R55							65.32		
17	ตัวล็อกหัวน้ำรูปตัวเมล็ดในแบบ 1	240	43								13.34	107.63
	แบบร่างหัวน้ำตัวรูป	240	R34									214.82
18	ตัวล็อกหัวน้ำรูปตัวเมล็ดในแบบ 2	240	A44									
	แบบร่างหัวน้ำตัวรูป	240	R34								13.34	
19	ตัวล็อกหัวน้ำรูปตัวเมล็ดในแบบ	480	A3									
	แบบ ¾"×3.2C×54"	960	R72								474.72	
20	หุคเคนพาร์เรียร์หัวตันออก	40	A2									
	- แบบ 1"×3/8"×30½"	40	R11							108.8		
	แบบ 1¼"×3/16"×3½"	240	R12							681.72		

หมายเหตุ แบบที่ 1 \_\_\_\_\_ เส้นตรง วิธีการแบบรูปไข่จะต้องมีการประปูโดยการแบ่งเป็นเส้นตรงๆ ตามขนาดของงาน จึงสามารถใช้การประปูโดยการแบ่งเป็นเส้นตรงๆ ตามขนาดของงาน



ตารางที่ 5.12 แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 10 คัน ใช้เวลาแปรรูป 2 วัน Lead Time 6 วัน

รายการ	จำนวนคันที่ เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อย ที่เหลือใน Stock
<b>1.กรอบฝาปิดกระปุกตุ้นวัด</b>	<b>12</b>	
แบบ 1"x3/16"x14"		12
แบบ 1"x3/16"x21"		12
แบบ 1"x3/16"x3½"		12
<b>2.ถังไชดรอลิกปั๊มเดิน รุ่น22</b>	<b>12</b>	
แผ่นถังปั๊มเดิน 2.0x70ซม.x52"		12
ฝาข้างถังปั๊มเดิน 1/8"x14½"x14½"		24
แผ่นกลางถัง 1/8"x10"x14"		12
น็อตดำ 5/16"x¾"		72
น็อตดำ ¼"x¾"+หัว		72
น็อตดำ ½"x1"+หัว		12
หวานทองแดง 13M		12
ข้องอประปา ¾" งอ 90		12
ข้อต่อ GPM-20-20		12
บลลาร์ว 1¼"		12
หน้าแปลนฝาถังไชดรอลิกกลมหนา		12
หน้าแปลนฝาถังไชดรอลิกกลมบาง		12
แบบ 2"x3/8"x4"		12
แป๊ปถังปั๊มเดินเชื่อมติดหน้าแปลน		12
แป๊ปถังปั๊มเดินเชื่อมติดหน้าแปลน		12
เกรว์ดระดับน้ำมัน		12
ฝาเติมน้ำมัน		12
ไส้กรองแข็งรู 1¼"		12
ประเทินฝาเติมน้ำมันแบบกลม		12
เทปพันเกลียว (1/2ม้วน)		6

ตารางที่ 5.12 (ต่อ) แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 10 คัน ใช้เวลาแปรรูป 2 วัน Lead Time 6 วัน

รายการ	จำนวนคันที่ เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อย ที่เหลือใน Stock
3.ถังไอลอคปั๊มยกกรุนห่อสิวิ่ง ติดมอเตอร์	12	
แผ่นถังปั๊มยกสิวิ่ง 2.0×23"×44"		12
แผ่นข้างถังเก็บ 1/8"×13"×11"		12
น็อตดำ 1/4"×3/4"+หัว		12
น็อตดำ 5/16"×3/4" (ฝาบน)		72
น็อตดำ 5/16"×3/4" (ฝาล่าง)		96
น็อตดำ 1/4"×1"+หัว		12
แหวนทองแดง 13 มม.		12
ข้องอประปา ¾"งอ90		12
ข้อต่อประปา ¾"สามทาง		12
บอลาล้า 1¼"		12
ข้อต่อหางหมู 1"(16-20MB)		12
หน้าแปลนฝาถังแบบกลมหนา		12
หน้าแปลนฝาถังแบบกลมบาง		12
หน้าแปลนคอถังแบบเหลี่ยมหนา		12
หน้าแปลนคอถังแบบเหลี่ยมบาง		12
แบบยีดเกร็วตระดับน้ำมัน 2"×3/8"×4"		12
แป๊ปคอถังน้ำมัน 4xHx6"		12
แป๊ปถังปั๊มยกเชื่อมติดหน้าแปลน		12
แป๊ปถังปั๊มยกเชื่อมติดหน้าแปลน		12
ฝาถังไอลอค		12
ไส้กรองแข็งรู 1"		12
เกร็วตระดับน้ำมัน		12
ประเก็นฝาถัง แบบกลม		12
ประเก็นฝาถัง แบบเหลี่ยม		12
เทปพันเกลียว (1/2นิ้ว)		6

ตารางที่ 5.12 (ต่อ) แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 10 คัน ใช้เวลาแพร่รูป 2 วัน Lead Time 6 วัน

รายการ	จำนวนคันที่ เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อยที่ เหลือใน Stock
<b>4.ถังโซล่า รุ่น22</b>	<b>12</b>	
แผ่นถังโซล่า 2.0×29"×66"		12
แผ่นฝ้าข้างถังโซล่า 1/8"×13"×23"		24
แผ่นกลางถัง 1/8"×14"×14½"		24
หัวน็อตดำ M12×1.5 (เบอร์ 19)		12
นี๊กตสกรู โซล่า		24
ห่วงต่อโซล่า		24
ແວນທອງແಡັງ 12 มม.		48
นี๊กตดำ 5/16"×¾"		96
นี๊กตดำ ½"×1+หัว		12
ແວນທອງແດັງ 12ມມ.		12
ໄສ້ກຮອງໃນຄົ້ນນໍາມັນໂຊລ່າ		12
ເຈີມຂັດ ½"		24
ສາຍໄຍແກ້ວ 3/8"×15"		12
ແປປຳຕົງ 4"×H×9"		12
ຝາປິດປະປາ 3"		12
ປະເກີນຝາດັ່ງໂຊລ່າ		12
ໜ້າແປລັນຄອດັ່ງໂຊລ່າ ສື່ເຫຼີ່ມໜາ		12
ໜ້າແປລັນຄອດັ່ງໂຊລ່າ ສື່ເຫຼີ່ມບາງ		12
ແປປິບເບຣກ 3/8"×27½"		12
ແປປິບເບຣກ 3/8"×7"		12
<b>5.ຄານໂດ້ງໜ້າ รุ่น22</b>	<b>12</b>	
ແຜ່ນຄານໂດ້ງໜ້າ		24
ແຜ່ນປິດຄານໂດ້ງບນ		12
ແຜ່ນປິດຄານໂດ້ງລ່າງ (ຕ້າວຫັ້ງ)		12
ແບນ 4½"×3/8"×5 7/8"		24
ແບນ 4½"×3/8"×9½"		24
ແບນ 4½"×3/8"×10 5/8"		24
ແບນ 2½"×½"×26½"		12

ตารางที่ 5.12 (ต่อ) แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 10 คัน ใช้เวลาแปรรูป 2 วัน Lead Time 6 วัน

รายการ	จำนวนคันที่ เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อยที่ เหลือใน Stock
6. คานโค้งหลัง รุ่น22	12	
แผ่นคานโค้งหลัง รุ่น22		24
แผ่นปิดคานโค้งบน		12
แผ่นปิดคานโค้งล่าง		12
แบบ $4\frac{1}{2}'' \times 3/8'' \times 5\frac{7}{8}''$		24
แบบ $4\frac{1}{2}'' \times 3/8'' \times 9\frac{1}{2}''$		24
แบบ $4\frac{1}{2}'' \times 3/8'' \times 10\frac{5}{8}''$		24
แบบ $6'' \times 3/8'' \times 7\frac{1}{2}''$		24
แบบ $2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}'' \times 26\frac{1}{2}''$		12
7. เข็มสำลียงจ้างช่างไวไฟ รุ่นใหม่ ตู้ยกสูง	12	
โซ่ 2080 14.67 F (43ผ้า) (2 เส้น)		24
ชา ก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 28\frac{1}{4}''$		264
เพลา 7ม.m.x8"		264

ตารางที่ 5.13 แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 20 คัน ใช้เวลาแปรรูป 6 วัน Lead Time 7 วัน

รายการ	จำนวนคันที่ เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อย ที่เหลือใน Stock
1. เกลี่ยจากพ้อหน้า รุ่น22	19.5	
ใบเกลี่ย 6" ขาว (16.5 ใบ)		322
เพลาต่อเกลี่ย $1\frac{1}{4}'' \times 11''$		19.5
เพลาต่อเกลี่ย $1\frac{1}{4}'' \times 5\frac{1}{2}''$		19.5
แป๊ปดำรู 1" $\times 3.25 \times 68\frac{1}{2}''$		19.5
ใบฟัดข้าว (แบบ $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 4''$ )		19.5
เพลากาขาว $3/8'' \times 2''$		19.5
เลสเคียนใบเกลี่ย ม้วน 6" ขาว (7.5เมตร)		19.8

ตารางที่ 5.13 (ต่อ) แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 20 คัน ใช้เวลาแปรรูป 6 วัน Lead Time 7 วัน

รายการ	จำนวนคันที่ เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อย ที่เหลือใน Stock
<b>2.เกลียวรางในตัว รุ่น22</b>	<b>19.5</b>	
ใบเกลียว 6" ซ้าย (19½ ใบ)		381
เพลาต่อเกลียว 1¼"×9½"		19.5
เพลาต่อเกลียว 1¼"×5½"		19.5
แป๊ปดำรู 1"×3.2¢×80"		19.5
ใบฟัดข้าว (แบบ 1½"×¼"×5")		19.5
เพลาข้าว 3/8"×2"		19.5
เลสเคียนใบเกลียว ม้วน 6" ซ้าย (8.8เมตร)		19.5
<b>3.เกลียวรางในถังห่อปรับระดับ</b>	<b>19.5</b>	
ใบเกลียว 6" ขวา (22ใบ)		429
เพลาต่อเกลียว 1¼"×8½"		19.5
เพลาต่อเกลียว 1¼"×8"		19.5
แป๊ปดำรู 1"×3.2¢×87"		19.5
ใบฟัดข้าว(แบบ 3½"×3/8"×6½")		19.5
เลสเคียนใบเกลียว 6" ขวา (9.8เมตร)		19.5
<b>4.เกลียวรางในถังรุนห่อสวิง ติดมอเตอร์</b>	<b>19.5</b>	
ใบเกลียว 6" ขวา (22ใบ)		429
เพลาต่อเกลียว 1¼"×9"		19.5
เพลาต่อเกลียว 1¼"×8½"		19.5
แป๊ปดำรู 1"×3.2¢×87"		19.5
ใบฟัดข้าว (แบบ 3"×3/8"×6")		19.5
เลสเคียนใบเกลียว 6" ขวา (9.8เมตร)		19.5
<b>5.เกลียวห่อเม็ด 2 เพลา 1"</b>	<b>19.5</b>	
ใบเกลียว 8" ซ้าย (5½ใบ)		108
เพลาต่อเกลียว 1"×18"		19.5
แป๊ปดำรู 1"×3.2¢×32"		19.5
เพลาต่อหัวห่อเม็ด 2		19.5
เลสเคียนใบเกลียว 8" ซ้าย (3.5เมตร)		19.5
<b>6.เกลียวห่อเม็ด 2 เพลา 1¼"</b>	<b>19.5</b>	
ใบเกลียว 8" ซ้าย (5½ใบ)		108
เพลาต่อเกลียว 1¼"×18"		19.5
แป๊ปดำรู 1"×3.2¢×32"		19.5
เพลาต่อหัวห่อเม็ด 2		19.5
เลสเคียนใบเกลียว 8" ซ้าย (3.5เมตร)		19.5

ตารางที่ 5.13 (ต่อ) แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 20 คัน ใช้เวลาแปรรูป 6 วัน Lead Time 7 วัน

รายการ	จำนวนคันที่ เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อย ที่เหลือใน Stock
<b>8.เกลียวหัวกอล์ฟอกห่อสวิง</b>	<b>19.5</b>	
ใบเกลียว 8" ช้าย ( $3\frac{1}{2}$ ใบ)		69
เลสเคียนใบเกลียว 8" ช้าย (1.5เมตร)		19.5
เพลาขาว $1\frac{1}{4}'' \times 34''$		19.5
แบน $3\frac{1}{2}'' \times 3/8'' \times 6\frac{1}{2}''$		19.5
<b>9.เกลียวห่อส่งท้าวเม็ดยะยา 4.5 (ห้อสวิง)</b>	<b>19.5</b>	
ใบเกลียว 8" ขา ( $21\frac{1}{2}$ ใบ)		420
เพลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4}'' \times 9''$		19.5
เพลาต่อเกลียว $1\frac{1}{4}'' \times 8''$		19.5
แป๊ปดำรู $1\frac{1}{2}'' \times 4.5\text{C} \times 174\frac{1}{2}''$		19.5
เลสเคียนใบเกลียวม้วน 8" (13.1เมตร)		19.5
หวานเชื่อมติดเพลา $53 \times 7.6$ รุ่น32		19.5
<b>10.สะพานข้างถังเก็บตัวสั้น</b>	<b>19.5</b>	
แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}'' \times 3.2\text{C} \times 67\frac{1}{2}''$		19.5
แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}'' \times 3.2\text{C} \times 6\frac{1}{4}''$		78
แบน $1'' \times 3/16'' \times 5''$		58.5
แบน $1'' \times 3/16'' \times 21\frac{1}{4}''$		19.5
แบน $1'' \times 3/16'' \times 19''$		19.5
แบน $1'' \times 3/16'' \times 24''$		19.5
<b>11.สะพานข้างถังเก็บตัวยาว</b>	<b>19.5</b>	
แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}'' \times 3.2\text{C} \times 76''$		19.5
แป๊ปดำรู $\frac{1}{2}'' \times 3.2\text{C} \times 7\frac{1}{4}''$		78
แบน $1'' \times 3/16'' \times 5''$		58.5
แบน $1'' \times 3/16'' \times 22\frac{3}{4}''$		19.5
แบน $1'' \times 3/16'' \times 19''$		19.5
แบน $1'' \times 3/16'' \times 24''$		19.5
<b>12.ก้านพัดลมอ็อกเสริจ</b>	<b>19.5</b>	
ใบก้านพัดลม $2'' \times 3/16'' \times 3''$		97.5
บุสพัดลมรู $1\frac{1}{4}'' \text{C} 2'' \times 2\frac{1}{2}''$		19.5
<b>13.ชุดแยกหัวเรียบทวิน (รุ่นชุบเบอร์ลอน)</b>	<b>19.5</b>	
หน้าแปลนแยกหัวเรีย 4 รู		19.5
เหล็กแยกหัวเรียรู		117
แผ่นเสริมแยกหัวเรีย		117
แบน $1\frac{1}{4}'' \times 3/16'' \times 3\frac{1}{2}''$		117

ตารางที่ 5.14 แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 40 คัน ใช้เวลาแปรรูป 7 วัน Lead Time 7 วัน

รายการ	จำนวนคันที่ เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อย ที่เหลือใน Stock
1.เพลาต่อเกลียว 1¼"×8" ท่อส่งข้าว	21	
เพลา 1¼"×8"		21
หน้าแปลนเพลาต่อเกลียวท่อส่งข้าว		42
2.เพลาต่อเกลียว 1¼"×10" ท่อส่งข้าว	21	
เพลา 1¼"×10"		21
หน้าแปลนเพลาต่อเกลียวท่อส่งข้าว		42
3.เหล็กตามหัวเฟรมประกอบเสริจ	21	
แผ่นปิดหัวเฟรม (อีตี้)		21
เหล็กแบบเสริมหัวเฟรม		21
แบบ 1¼"×3/8"×28"		42
4.บังโคลนตัวเดิน 12HT แผงเท่า+ไม้	21	
แผ่นตันโคลนช่วงล่าง #1		21
แผ่นตันโคลนช่วงล่าง #2		21
แผ่น 1/8"×5"×15"		21
แบบ 1¼"×¼"×2¾"		21
แบบ 1¼"×¼"×3 1/8"		21
5.แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวย ท่อธรรมชาติ	21	
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×33½"		21
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×31½"		21
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×28"		21
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×16"		21
แผ่นยึดแขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวย		21
6.แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวย ท่อสูง	21	
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×43"		21
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×38"		21
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×26"		21
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×16"		21
แผ่นยึดแขนรับท่อส่งข้าว		21
7.แขนรับท่อส่งข้าวเม็ดยาวยท่อสวิง หน้ามีกรวย	21	
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×47"		21
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×40"		21
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×26"		21
แป๊ปดำรู 1¼"×3.2¢×16"		21
แผ่นยึดแขนรับท่อส่งข้าว		21

ตารางที่ 5.14 (ต่อ) แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 40 คัน ใช้เวลาแปรรูป 7 วัน Lead Time 7 วัน

รายการ	จำนวนคันที่เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อยที่เหลือใน Stock
<b>8. ขารับผังไชครอสคลิปปิมยกแบบสวิง</b>	<b>21</b>	
จาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 18''$		42
แบบ $2'' \times \frac{1}{4}'' \times 16''$		42
แบบ $2'' \times \frac{1}{4}'' \times 21''$		42
แบบ $2'' \times \frac{1}{4}'' \times 21''$		42
<b>9. ขารับผังโซล่า รุ่น 22</b>	<b>21</b>	
จาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 20''$		21
แบบ $2'' \times \frac{1}{4}'' \times 26''$		42
แบบ $2'' \times \frac{1}{4}'' \times 11''$		42
แบบ $3'' \times 3/8'' \times 15''$		21
<b>10. ขารับแบบเตอร์ รุ่น 22 (100A)</b>	<b>21</b>	
แบบ $1\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}'' \times 11\frac{3}{8}''$		21
แบบ $2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 10''$		42
จาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 16''$		42
จาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 14''$		42
จาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$		42
<b>11. กันกระแทกแบบเตอร์</b>	<b>21</b>	
แบบ $1'' \times 3/16'' \times 14''$		21
แบบ $1'' \times 3/16'' \times 16''$		84
แบบ $1'' \times 3/16'' \times 18\frac{1}{4}''$		21
<b>12. ขารับรองตุดท่อสีบีบ</b>	<b>21</b>	
ร่าง $5'' \times 5''$		21
ขารอก $3\frac{3}{4}''$		21
<b>13. ขารับรองหัวห่อสีบตัวยาว</b>	<b>21</b>	
ขารับรองห่อสีบตัวยาว		21
จาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$		42
น็อตขา $\frac{1}{2}'' \times 4''$		4
<b>14. ขารับรองห่อสีบตัวสั้น</b>	<b>21</b>	
ขารับรองห่อสีบตัวสั้น		21
จาก $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$		42
น็อตขา $\frac{1}{2}'' \times 4'' + \text{หัว}$		21

ตารางที่ 5.14 (ต่อ) แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 40 คัน ใช้เวลาแปรรูป 7 วัน Lead Time 7 วัน

รายการ	จำนวนคันที่เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อยที่เหลือใน Stock
<b>15. ขารับรองท่อเม็ด 1</b>	<b>21</b>	
ราง 2" x13"		21
ขารอก 2½"		21
แผ่นเนียมสัน		21
<b>16. ขารับรองท่อเม็ด 2</b>	<b>21</b>	
แบบขารับรองท่อเม็ด		21
แบบ 1½" x ¼" x 7½"		21
จาก 2" x ¼" x 2"		21
น็อตขาว ½" x 4"		21
<b>17. ตัวล็อกหนาดกุ้ง เชื่อมติดเหล็กแบบ 1</b>	<b>21</b>	
แบบรวมหนาดกุ้ง		21
ตัวล็อกหนาดกุ้ง		273
<b>18. ตัวล็อกหนาดกุ้ง เชื่อมติดเหล็กแบบ 2</b>	<b>21</b>	
แบบรวมหนาดกุ้ง		21
ตัวล็อกหนาดกุ้ง		294
<b>19. ตัวล็อกหนาดกุ้ง เชื่อมติดแป๊ป ติดเพลาหัว</b>	<b>21</b>	
ตัวล็อกหนาดกุ้ง เชื่อมติดเหล็กแบบ		42
สลักหัวเรียวตัววนอก 75¢		21
สลักหัวเรียวตัววนอก 81¢		21
สลักหัวเรียวตัวกลาง		21
แป๊ปดำรูป ¾" x 3.2¢ x 54"		42
<b>20. ชุดแดกหัวเรียวตัววนอก (รุ่นซุปเปอร์ลีน)</b>	<b>21</b>	
หน้าแปลนแดกหัวเรียวตัววนอก		21
- หวานรัดท่อ 10"		21
- แบบ 1" x 3/8" x 30½"		21
เหล็กแดกหัวเรียว		126
แผ่นเสริมแดกหัวเรียว		126
แบบ 1¼" x 3/16" x 3½"		126

ตารางที่ 5.15 แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 40 คัน (ไม่มีการแปรรูป) ใช้เวลาเตรียมวัตถุดิบ 1 วัน Lead Time 7 วัน

รายการ	จำนวนคันที่เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อยที่เหลือใน Stock
1.ตัว A ขารับໂຮລເລອ່ງ ตัวสั้น $8\frac{1}{2}$ "	12	
ขาแคเรียร์ $\frac{1}{4}" \times 5\frac{1}{2}" \times 8\frac{1}{2}"$		12
แผ่นขารับแคเรียร์ 8 มม. $\times 5" \times 8\frac{1}{4}"$		12
2.ตัว A ขารับໂຮລເລອ່ງตัวยาว $9\frac{1}{2}$ "	12	
ขารับแคเรียร์ $\frac{1}{4}" \times 5\frac{1}{2}" \times 9\frac{1}{2}"$		12
แผ่นขารับแคเรียร์ 8 มม. $\times 5" \times 9\frac{1}{4}"$		12

ตารางที่ 5.16 แสดงจำนวนชิ้นส่วนรายการที่เหลือใน Stock ที่ส่งครั้งละ 5 คัน ใช้เวลาเตรียมวัตถุดิบ 1 วัน Lead Time 3 วัน

รายการ	จำนวนคันที่เหลือใน Stock	จำนวนชิ้นส่วนย่อยที่เหลือใน Stock
1.แทรกรแม็คโคร์ เห้อมต่อปลาย	6	
ใบแทรกรแม็คโคร์ใหม่ PC60-600D20		6
ใบต่อแทรกร $3" \times 4"$ (ตัวบน)		12
2.ใบแทรกร (48 ข้อ=1เส้น)	6	
โซ่แทรกร 48 ข้อ		6
ใบแทรกร		282
นื้อตแทรกร M12		1,128
แหวนสปริง M12		1,128

## ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นายโกโซค พิมพิลา  
ภูมิลำเนา 100 หมู่ 4 ต. ป่าภาค อ.ชาติธรรมการ  
จ.พิษณุโลก

### ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชาติการวิทยา  
จ.พิษณุโลก
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: go\_engineering@hotmail.com



ชื่อ นายณัฐพงศ์ สีเสียดงาม  
ภูมิลำเนา 13 หมู่ 4 เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.เมือง  
จ.พะเยา

### ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพะเยาประสานวิทย์  
จ.พะเยา
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: Benz-phayao.engineering@hotmail.co.th