

การปรับปรุงโรงงานหลังน้ำท่วมโดยกิจกรรม 5S

กรณีศึกษา : โรงงานหอพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

THE IMPROVEMENT OF FACTORY AFTER FLOODING

BY 5S ACTIVITY

CASE STUDY : BUDDHA STATUE FACTORY

IN PHITSANULOK PROVINCE

นายพงษ์ศักดิ์ เกษมุตติ รหัส 52370835

นางสาวพิจitra เพ็งไพบูลย์ รหัส 52370897

ห้องศูนย์กลางฯ วันที่ได้รับการตรวจตรา	- 5 ส.ค. 2556
เลขที่บัญชี	16324174
เลขประจำตัวประชาชน	๘๔
จำนวนหน้าที่	๑๖๔

2556

ปริญญาในพนธน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2555



ใบรับรองปริญญาบัตร

ชื่อหัวข้อโครงการ	การปรับปรุงงานหลังน้ำท่วมโดยกิจกรรม 5ส กรณีศึกษา : โรงกล่อพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายพงษ์ศักดิ์ เกษมุติ	รหัส 52370835	
	นางสาวพิจิตร เพ็งไฟบุลย์	รหัส 52370897	
ที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์วิสาข์ เจ้าสกุล		
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ปีการศึกษา	2555		

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ที่ปรึกษาโครงการ

(อาจารย์วิสาข์ เจ้าสกุล)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษย์สุวรรณ สิมาวงศ์)

กรรมการ

(ดร.ชัยธรรม พงษ์พัฒนศิริ)

ชื่อหัวข้อโครงการ	การปรับปรุงงานหลังน้ำท่วมโดยกิจกรรม 5ส กรณีศึกษา : โรงหล่อพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	
ผู้ดำเนินโครงการ	นายพงษ์ศักดิ์ เกษมุตติ รหัส 52370835	
	นางสาวพิจิตรา เพ็งไฟบุญ รหัส 52370897	
ที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์วิสาข์ เจ้าสกุล	
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ปีการศึกษา	2555	

บทคัดย่อ

ปริญญาในฉบับนี้ได้ทำการปรับปรุงงานหลังน้ำท่วมโดยกิจกรรม 5ส กรณีศึกษา : โรงหล่อพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูโรงงานหลังจากประสบอุทกภัยให้มีระเบียบเรียบร้อย และเสริมสร้างลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยใช้กิจกรรม 5ส เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินโครงการ

จากขั้นตอนการเก็บข้อมูลกระบวนการปฏิบัติทั้ง 9 แผนก สามารถวิเคราะห์แยกสิ่งของที่จำเป็นในการใช้งานของแต่ละพื้นที่ออกมานะ จากนั้นจะวิเคราะห์หาปัญหาจากการทำงานของสิ่งของนั้นๆ แล้ววิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง และเสนอแนวทางการแก้ไขออกมายังลักษณะของ 3 มิติ (3 dimension) โดยใช้โปรแกรม Sketchup ในการจำลองพื้นที่การทำงานที่ได้เสนอให้ปรับปรุง และแสดงเหตุผลประกอบแนวทางการแก้ไขดังกล่าว

ทางผู้จัดทำได้เพียงเสนอแบบจำลองให้ปรับปรุง ซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงบนพื้นที่การปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อจำกัดในหลายด้าน จึงไม่สามารถแสดงผลประมุนหังการปรับปรุงได้ แต่ได้เปรียบเทียบ เป็นภาพก่อนการปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งปริญญาในฉบับนี้จะเป็น แนวทางในการพื้นฟูโรงงานหลังน้ำท่วม และการปรับปรุงโรงงานในมีความพร้อมในการปฏิบัติงานมากขึ้น ทำให้โรงงานมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาของผู้มีพระคุณที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ข้อเสนอแนะและข้อแนะนำต่างๆ ในการจัดทำปริญญา นิพนธ์ ข้าพเจ้าจึงได้อีกโอกาสแสดงความขอบคุณบุคคลที่มีพระคุณ ดังต่อไปนี้

อาจารย์วิสาช์ เจ้าสกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ของ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส ภายในโรงงาน ทำให้เนื้อหาสาระของปริญญา นิพนธ์นี้เป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบการโรงงานหล่อพระ หรือโรงงานอื่นๆ ที่ประสบอุทกภัย หรือต้องการให้โรงงานเกิดการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

คุณพัชราภรณ์ วัฒนกุลชัย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หัวหน้างาน และพนักงานของโรงงานหล่อ พระทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม ในการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการจัดทำปริญญา นิพนธ์นี้ เพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งกับนิสิต พนักงาน และผู้ประกอบการ

คุณค่าหรือประโยชน์ใดๆ อันพึงเกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คณะผู้ดำเนินงานขอขอบและ ถวายแด่ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน

คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ เกษมติ

นางสาวพิจิตรา เพ็งไพบูลย์

เมษายน 2556

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ.....	ก
สารบัญตาราง.....	ก
สารบัญรูป.....	ก
 บทที่ 1 บทนำ.....	 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน.....	1
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ.....	1
1.5 ขอบเขตการดำเนินโครงการ.....	1
1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ.....	1
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ.....	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ.....	2
 บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี.....	 3
2.1 กิจกรรม 5S.....	3
2.2 ขั้นตอนการหล่อพะพุทธรูปและการตกแต่งพระประภากลางๆ.....	8
2.3 วัจารเดมเมือง.....	10
2.4 Visual Control ในกิจกรรม 5S.....	13
2.5 Visual Management.....	17
2.6 หลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว.....	18
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	28
 บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ.....	 29
3.1 ศึกษาทฤษฎี 5S และขั้นตอนการหล่อพะพุทธรูป.....	30

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.2 วัดผลประเมินก่อนการปรับปรุง.....	30
3.3 สacheางสิ่งของในแต่ละพื้นที่.....	30
3.4 จัดสภาพในแต่ละพื้นที่.....	30
3.5 วัดผลการประเมินหลังการปรับปรุง.....	31
3.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบการวัดผลก่อนการปรับปรุง และหลังปรับปรุง.....	31
3.7 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงาน.....	32
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงการ.....	33
4.1 ผลการศึกษาทฤษฎี 5s และขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูป.....	33
4.2 ผลประเมินก่อนการปรับปรุง.....	34
4.3 การวิเคราะห์การสacheางและจัดสภาพสิ่งของในแต่ละพื้นที่.....	40
4.4 ผลประเมินหลังการปรับปรุง.....	128
4.5 เปรียบเทียบพื้นที่การทำงานก่อนปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุง.....	128
4.6 13 ขั้นตอนในการสร้างกิจกรรม 5s.....	135
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ.....	136
5.1 สรุปผลการดำเนินการวิจัย.....	136
5.2 ปัญหาที่พบในการดำเนินการวิจัย.....	137
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	137
เอกสารอ้างอิง.....	138
ภาคผนวก	

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ.....	2
4.1 ตารางวิเคราะห์แผนกบันทุ่นด้านแบบ.....	42
4.2 ตารางวิเคราะห์ชั้นวางพิมพ์พระเล็ก.....	51
4.3 ตารางวิเคราะห์ชั้นวางพิมพ์พระใหญ่.....	59
4.4 ตารางวิเคราะห์แผนกรอกแต่งทุ่นชี้ผึ้ง ส่วนกรอกชี้ผึ้ง.....	66
4.5 ตารางวิเคราะห์แผนกรอกแต่งทุ่นชี้ผึ้ง ส่วนตกแต่งทุ่นชี้ผึ้ง.....	75
4.6 ตารางวิเคราะห์แผนกเข้าปูน/เคียนลวด.....	84
4.7 ตารางวิเคราะห์แผนกสุมทุ่น/เททอง.....	93
4.8 ตารางวิเคราะห์แผนกขัดแต่งผิวทองเหลือง.....	100
4.9 ตารางวิเคราะห์แผนกราจสอ卜คุณภาพ.....	109
4.10 ตารางวิเคราะห์แผนกตีแปลง.....	115
4.11 ตารางวิเคราะห์แผนกทาสีและตกแต่ง.....	121
4.12 เปรียบเทียบพื้นที่การทำงานก่อนปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุง.....	129
5.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย.....	135

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 โครงสร้างของจระเข้มีง.....	11
2.2 แสดงพื้นที่การทำงานปกติและพื้นที่การทำงานสูงสุดของชายหาด.....	20
2.3 แสดงพื้นที่การทำงานปกติและพื้นที่การทำงานสูงสุดในสามมิติ.....	20
2.4 การจัดอุปกรณ์ในสถานีงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ทำงานของแขนและมือ.....	21
2.5 กล่องจ่ายวัสดุโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก.....	21
2.6 การเก็บขึ้นงานโดยปล่อยลงในร่าง.....	22
2.7 ใต้ะและเก้าอี้นั่งที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน.....	23
2.8 การทำงานโดยการใช้เท้าช่วยในการควบคุมเครื่องมือ.....	24
2.9 การรวมเครื่องมือเข้าด้วยกันระหว่างไขควงและปากหนีบ.....	24
2.10 การทำงานโดยใช้เท้าช่วยในการควบคุมเครื่องมือ.....	25
2.11 แบบฟอร์มบันทึกสภาพการทำงานทั่วไปของกระบวนการผลิต.....	26
2.12 แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงานและการเตรียมเครื่องจักร.....	27
3.1 แผนผังแสดงวิธีการดำเนินโครงการ.....	29
4.1 Flow Chart ขั้นตอนการผลิตพระพุทธรูป.....	33
4.2 แผนกบันทุนต้นแบบ (ก่อนปรับปรุง).....	34
4.3 ชิ้นวางพิมพ์พระเล็ก (ก่อนปรับปรุง).....	35
4.4 ชิ้นวางพิมพ์พระใหญ่ (ก่อนปรับปรุง).....	35
4.5 แผนกรอกแต่งหุ่นชี้ผึ้ง ส่วนกรอกชี้ผึ้ง (ก่อนปรับปรุง).....	36
4.6 แผนกรอกแต่งหุ่นชี้ผึ้ง ส่วนตกแต่งหุ่นชี้ผึ้ง (ก่อนปรับปรุง).....	36
4.7 แผนกเข้าปูน/เคียนลวด (ก่อนปรับปรุง).....	37
4.8 แผนกสูมหุ่น/เททอง (ก่อนปรับปรุง).....	37
4.9 แผนกชัดแต่งผิวทองเหลือง (ก่อนปรับปรุง).....	38
4.10 แผนกตรวจสอบคุณภาพ (ก่อนปรับปรุง).....	38
4.11 แผนกตีแปลง (ก่อนปรับปรุง).....	39
4.12 แผนกทาสีและตกแต่ง (ก่อนปรับปรุง)	39

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
4.13 แผนกปั้นทุ่นตันแบบ.....	47
4.14 ชั้นวางพิมพ์พระเล็ก.....	55
4.15 ชั้นวางพิมพ์พระใหญ่.....	62
4.16 แผนกรอกแต่งหุ่นขี้ผึ้ง ส่วนกรอกขี้ผึ้ง.....	72
4.17 แผนกรอกแต่งหุ่นขี้ผึ้ง ส่วนตกแต่งหุ่นขี้ผึ้ง.....	81
4.18 แผนกเข้าปูน/เคียงลวด.....	90
4.19 แผนกสุมทุน/เททอง.....	97
4.20 แผนกชุดแต่งผ้าห้องเหลือฯ.....	106
4.21 แผนกตรวจสอบคุณภาพ.....	112
4.22 แผนกตีเปลง.....	118
4.23 แผนกทำสีและตกแต่ง.....	126

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

เนื่องจากในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมาได้เกิดมหาอุทกภัยขึ้นในประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล และทรัพย์สินของประชาชน เป็นอย่างมาก โดยโรงงานหล่อพะที่เป็นกรณีศึกษานี้ ก็เป็นโรงงานหนึ่งที่ได้รับความเสียหายต่อ ทรัพย์สินเป็นอย่างมากเช่นกัน จึงได้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยโรงงานให้กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ มีระเบียบเรียบร้อย และเสริมสร้างลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงงานและเสริมสร้างลักษณะที่ดีในการทำงาน ของพนักงานโดยให้กิจกรรม 5S เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินโครงการ

1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output)

ได้พื้นที่การทำงานที่ดีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น และพนักงานสามารถทำงานได้สะอาด ใช้เวลาในการค้นหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น

1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome)

พนักงานสามารถค้นหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานได้เร็วกว่าปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ

ใช้เฉพาะหลักการ 5S สะอาด สวยงาม และ 5S สะอาด มาเป็นเครื่องมือหลัก ในการเสริมสร้างความสะอาด และรวดเร็วของการค้นหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน

1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

โรงงานหล่อพะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

2.1 กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนี้กิจกรรม 5ส จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ เช่นมาใช้ในอนาคตต่อไป

2.1.1 กิจกรรม 5ส ประกอบด้วย

2.1.1.1 สะ爽 (SERI) คือ การกำหนดหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างชัดเจนของงาน สิ่งของ และสถานที่ เมื่อกำหนดให้เท็จชัดเจนถึงรายการสิ่งของที่จำเป็นกับงานและสถานที่ได้แล้ว ก็เริ่มสะ爽ด้วยการแยกสิ่งของที่จำเป็นตามรายการอุปกรณ์ให้ได้เสียก่อน สิ่งของที่เหลือให้นำออกไปจากสถานที่

2.1.1.2 สะดาว (SEITON) คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้อยู่ตรงตามตำแหน่งที่เหมาะสม

2.1.1.3 สะอาด (SEISO) คือ การรักษาให้เกิดความสะอาด และดูแลให้เป็นปกติโดยตลอดเวลา

2.1.1.4 สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่แน่นชัด เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง การมีมาตรฐานในปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน ที่จะทำให้ได้งานออกมากอย่างถูกต้องตรงความต้องการที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานได้เสมอ ไม่ว่าคราวจะเป็นผู้ปฏิบัติก็ตาม จุดมุ่งหมายของ ส ที่สี่ จะอยู่ที่การรักษาผลการทำงาน 3ส แรกให้อยู่ในสภาพเดิมหรือให้ดียิ่งขึ้นด้วยการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ

2.1.1.5 สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และเคร่งครัด

2.1.2 กิจกรรม สะสาง

2.1.2.1 เทศผลที่จำเป็นต้องทำการสะสาง

ก. มีของไม่จำเป็นอยู่ในที่ทำงาน โดยทั่วไปเมื่อปฏิบัติงานผ่านไประยะหนึ่งอาจมีสิ่งของไม่จำเป็นสะสมในบริเวณพื้นที่ทำงาน เช่น เอกสารไม่ใช้แล้ว เศษกระดาษ กล่องกระดาษ เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้ว ก็ควรจะสะสางสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข. สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ ถ้าไม่สะสางสิ่งของที่ไม่จำเป็นในการทำงานออกไปทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดเก็บจัดวาง เมื่อมีสิ่งของเหล่านี้วางกองอยู่มาก ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จะทำให้พนักงานไม่สามารถใช้พื้นที่ของสำนักงานหรือพื้นที่ทำงานเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสูญเสียเรื่องการจัดเก็บสิ่งของ

ค. ของหายอยู่ หายไม่เจอ เสียเวลาในการค้นหา บางครั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน อาจหาของหรือเอกสารบางอย่างไม่พบ เนื่องจากขาดระบบการจัดเก็บที่ดีและไม่มีการสะสางเอกสารและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ทำงาน ยิ่งถ้าเป็นสิ่งของหรือเอกสารสำคัญที่มีความจำเป็นต้องหาให้เจอทำให้เสียเวลาในการค้นหาันทำการสูญเสียด้านเวลาเกิดขึ้น

ง. สถานที่ทำงานคับแคบ หน่วยงานหรือองค์กรบางแห่งมักกล่าวว่าพื้นที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองคับแคบ ความคับแคบที่ว่านี้เกิดจากการมีสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นในการทำงานวางอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทำให้พื้นที่สำหรับการทำงานจริงๆ คับแคบไม่สะทวักต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย ด้วยเหตุผลนี้การทำกิจกรรม 5S จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำสะสางถือเป็นสิ่งที่สำคัญและบุคลากรทุกคนในทุกพื้นที่ต้องร่วมกับสะสางสิ่งของและเอกสารที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ออกนอกพื้นที่ทำงานของตนเอง

2.1.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ สะสาง

ก. ของจำเป็นในการทำงาน คือสิ่งของ เอกสาร อุปกรณ์ เครื่องมือ ซึ่งมีส่วนต่อผลสำเร็จของงานที่บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ และจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่เป็นประจำ จึงควรจัดเก็บจัดวางของเหล่านี้ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่ที่ง่ายต่อการหยิบใช้ โดยต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการ คือ รายการปริมาณ และสถานที่ โดยรายการ คือ สิ่งของที่จำเป็นนั้นมีอะไรบ้าง และแต่ละรายการจำเป็นต้องมีในปริมาณมากน้อย เพียงใด สามารถกำหนดจำนวนเป็นมาตรฐานได้ และสถานที่ในการวางหรือจัดเก็บควรอยู่ ณ ตำแหน่งใด

ช. ของไม่จำเป็นในการทำงาน คือ สิ่งของที่ไม่มีความจำเป็นในการทำงานและสามารถละเลยได้ทันที เช่น เศษกระดาษ เอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน เป็นต้น ในการสะสมสิ่งของ ต่างๆ เหล่านี้ สามารถแบ่งวิธีการในการดำเนินการ

ช.1 ของไม่จำเป็นในการทำงาน แต่อาจใช้ได้ในภายหลัง คือ ปัจจุบันไม่จำเป็นแต่อนาคตอาจมีประโยชน์ สิ่งของประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องทิ้ง แต่ควรหาพื้นที่จัดเก็บเพื่อจะได้เก็บไว้ใช้ในอนาคต

ช.2 ของไม่จำเป็นในการทำงาน ไม่สามารถใช้ในอนาคต จำเป็นจะต้องสะสมออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานและหน่วยงาน ถ้าเป็นสิ่งของไม่มีค่า ก็ควรสะสมทิ้ง แต่ถ้าสิ่งของนั้นยังพอเมื่อยังคงใช้ได้ หรือสิ่งของบางอย่างอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นเราสามารถนำไปบริจาคได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วอาจนำไปบริจาคได้

ก. ของที่ต้องรอการตัดสินใจ

อาจเป็นสิ่งของ เอกสาร อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป หรือเครื่องมือที่เสียแล้ว แต่สิ่งของดังกล่าวเดิมเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสูง บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือใช้งานจึงไม่มีอำนาจในการตัดสินใจสะสมสิ่งของนั้นฯ ได้ จำเป็นต้องให้ผู้บริหาร ระดับกลางหรือผู้บริหาร ระดับสูงเป็นผู้ตัดสินใจในการสะสม รวมถึงเอกสารสำคัญบางประเภทซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้งานแล้ว จำเป็นต้องให้ผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติทำลาย

ก. เครื่องมือที่ช่วยในการทำ ส สะสม Survey Form กรณีที่ต้องการสะสม สิ่งของใดในพื้นที่ปฏิบัติงาน แต่ยังไม่สามารถสะสมได้ทันทีในเวลานั้น หรือต้องการช่วยเหลือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เขียนเรื่องต่างๆ ลงในแบบฟอร์มการสำรวจ (Survey Form) และทำการแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป

ก. จุดที่ควรให้ความสนใจในการทำ ส สะสม

ก.1 ตู้เก็บเอกสาร ควรตรวจสอบว่ามีสิ่งของอื่นๆ วางปะปนอยู่กับเครื่องมือ หรือไม่

ก.2 ลิ้นชักเก็บของ ลิ้นชักโดยทั่วไป อาจมีสิ่งของ ไม่จำเป็นในการทำงานวางปะปนอยู่

ก.3 ตู้เก็บของ ชั้นวางของ ในตู้เก็บของมีสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานสะสมอยู่หรือไม่

ก.4 ห้องเก็บของ สโตร์ คลังพัสดุ พื้นที่นี้มักมีสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ มาจัดเก็บเป็นจำนวนมาก สิ่งของชนิดใดไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ควรสะสมออกไป

จ.5 เอกสารตามตู้ต่างๆ

จ.6 พื้น มุมอับของห้อง มุมอับต่างๆ มักเป็นจุดสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นซึ่ง

ควรให้การใส่ใจเป็นพิเศษ

จ.7 ภายในและภายนอกตัวอาคาร นอกจากภายในอาคารแล้วภายนอกบริเวณรอบๆ อาคารควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของกิจกรรม 5S

2.1.3 กิจกรรม สะดาวก

2.1.3.1 การปฏิบัติภาพหมายถึง ส สะดาวก

ต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

ก. ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติ ส สะดาวก โดยการ ประยุกต์ใช้ป้ายบ่งชี้การ ทำสันแฝ้มเอกสาร การใช้สัญลักษณ์สี การจัดสิ่งของเป็นระบบหมวดหมู่ ผู้ปฏิบัติกิจกรรม 5S ต้อง คำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพ ความเหมาะสมในการใช้งานสิ่งของนั้น ทำป้ายบ่งชี้เพื่อให้สะดาวกในการ ค้นหา การจัดเรียงเครื่องมือตามลำดับขั้นตอนในการใช้งาน

ข. คุณภาพ หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของ โดยคำนึงถึงหลักคุณภาพของสิ่งของนั้น การจัดเก็บจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักคุณภาพ นอกจากนั้นการนำไปใช้งานต้องคำนึงถึงหลักการ FIFO : First In First Out คือ สิ่งของใดซึ่งมาถูกจัดเก็บเข้าไปในคลังสินค้าก่อน ต้องนำสิ่งของนั้นไปใช้ก่อน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน

ค. ความปลอดภัย หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของ โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย ทั้งในเรื่องมาตรฐานการจัดวาง ความปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงความปลอดภัยของผู้จัดเก็บ สิ่งของเหล่านั้น

2.1.3.2 หลักการทำ ส สะดาวก ในบริเวณพื้นที่สำนักงาน

ก. บริเวณพื้นที่สำนักงานมีการจัดวาง โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดาวกในการทำงานและมีจำนวนที่เหมาะสม โดยการจัดวางผังสำนักงาน (Layout) ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน

ข. ในสำนักงานมีผังแสดงพื้นที่การทำงาน รวมถึงป้ายแสดงห้อง หน่วยงานซึ่ง ตำแหน่งของผู้ทำงาน จุดที่บุคคลภายนอกต้องติดต่อ

ค. ตู้เอกสารมีการจัดเก็บเอกสาร โดยแบ่งหมวดหมู่เอกสาร โดยหน้าตู้เอกสารมี การทำป้ายด้านนี้แสดงว่าในตู้เก็บเอกสารใดอยู่บ้าง แฟ้มเอกสารมีการจัดทำป้ายบ่งชี้สันแฟ้มแสดงชนิด ของเอกสารและมีหมายเลขลำดับของแฟ้มในตู้ รวมถึงอาจมีสัญลักษณ์สี แบ่งประเภทแฟ้มได้ด้วย

๑. แบบฟอร์ม มีการจัดทำป้ายชื่อ ชนิดของแบบฟอร์ม ติดอยู่ที่หน้าช่องเก็บแบบฟอร์ม

จ. เอกสารสำคัญของสำนักงาน ความมีการจัดเก็บในบริเวณพิเศษที่เหมาะสม
นอกจากนั้นเอกสารทางบัญชีมีความจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นเวลานาน ความมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
โดยการจัดเก็บลงในกล่องและที่กล่องมีป้ายติดแสดงรายละเอียด เช่น ชนิดของเอกสาร ปีที่จัดเก็บ
ผู้รับผิดชอบ

ฉ. ถุงแจกรือวัสดุต่างๆ ความมีหมายเลข หรือเลขรหัสกำกับ และหากจัดวางที่
เหมาะสม เช่น อาจอยู่บนแผง หรือกล่อง โดยมีป้าย บอกเลขลำดับ หรือเลขรหัสติดไว้

ช. บอร์ดประกาศ ควรปรับปรุงข้อมูล บนบอร์ดในสำนักงาน หน่วยงาน ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ข้อมูลใดที่ไม่ต้องการแล้วควรจะออกไปจากบอร์ดประกาศ นอกจากนั้นควรจัด
บอร์ดประกาศให้สวยงามน่าอ่าน

ฉ. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ถังดับเพลิง ตู้เก็บสายดับเพลิง ความมีการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ถังดับเพลิงต้องตรวจสอบความดัน
ในถังว่าอยู่ในระดับใช้งาน

ฉ. อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานได้รับการเข้าทำความสะอาดและตรวจสอบ
อย่างสม่ำเสมอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย เอกสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์

ญ. ควรดำเนินการ ส สะอาด และ ส สะอาด ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
สะอาดข้อมูลไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นแล้ว นอกจากนั้นควรจัดเก็บไฟล์คอมพิวเตอร์เป็น Folder
เพื่อที่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะได้เป็นระบบเรียบง่ายและใช้งานสะดวก

2.1.3.3 หลักการทำ ส สะอาด ในบริเวณพื้นที่อาคาร

ก. วางแผนการจัดเก็บเครื่องมือให้เป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดเครื่องมือโสตฯ
หมวดอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น

ข. กำหนดตำแหน่งของที่จัดเก็บเครื่องมือ และมีการใช้สัน สี ป้ายบ่งชี้ แสดง
พื้นที่วางเครื่องมือ

ค. จัดเก็บเครื่องมือ

ง. มีป้ายชื่อของผู้ที่หยับไปใช้และวันที่ผู้หยับยึมไปใช้

จ. กำหนดมาตรฐานให้ผู้ใช้เครื่องมือเก็บเครื่องมือเข้าที่เมื่อใช้งานเสร็จ

ฉ. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องมือ

ช. ไม่วางสิ่งของอย่างอื่นในที่เก็บเครื่องมือ

2.1.3.4 พัสดุคงคลัง

- ก. มีป้ายแสดงตำแหน่งการวางของ
- ข. มีป้ายชี้บ่งพัสดุ
- ค. กำหนดระดับ ต่ำสุด สูงสุด ของการจัดเก็บให้เห็นได้่ายและชัดเจน
- ง. การจัดเก็บและหยิบใช้ต้องคำนึงถึงหลักการ FIFO

2.2 ขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูปและการตกแต่งพระประภากต่างๆ

ขั้นตอนการหล่อพระ และการตกแต่งพระประภากต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 แบบหล่อพระพุทธรูป

2.2.1.1 การหล่อแบบพิมพ์ทราย (Sand Casting)

- ก. แบบหล่อทรายซีน (Green Sand Mold)
- ข. แบบหล่อทรายแห้ง (Dry Sand Mold)
- ค. แบบหล่อชนิดผสมผสาน

2.2.1.2 การหล่อแบบสำรอกซีฟิง (Lost Wax)

เป็นชนิดของการหล่อที่ใช้หล่องานด้านศิลปะ เพราะด้วยคุณสมบัติที่สามารถหล่อ ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ดี โดยมิจำเป็นที่จะต้องตัดทอนชิ้นงานมากนัก เพาะะฉะนั้นจะมีขั้นตอนที่มากขึ้นและทุกขั้นตอนจะต้องให้ความสำคัญ และจะต้องมีความสัมพันธ์กันทุกขั้นตอน โดยพอยจะสรุปชั้นตอนต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ก. การเตรียมดินหรือการนวดดิน เป็นขั้นตอนสำคัญอันดับแรก เพราะดินเป็นวัสดุที่สำคัญในการปั้นโดยการใช้ดินเหนียวกับทรายผสมกัน ทรายต้องร่อนละเอียด ดินเหนียวต้องเป็นดินลีกจากพื้นดินที่เรายืนอยู่ประมาณ 3 นิ้ว ดินที่ดีที่สุดจะมีสีเหลือง

ข. การปั้น หรือการขึ้นหุ่นพระ วางแผนดินช้อนเรียงกันตามความสูงของฐาน และองค์พระที่กำหนดไว้โดยใช้อิฐ ไม้ หรือโครงเหล็ก เป็นแกนภายใน เพื่อยืดดินและปริมาณการใช้ดิน จากนั้นอัดดินให้แน่นตกแต่งให้เป็นหุ่นพระ ค่อยใส่ลวดเพื่อปั้นข้อมือ เศียรพระ ส่วนต่างๆ ซ่างกันจะต่อเติมหากแต่งหุ่นพระให้ได้ตามขนาดที่ต้องการอย่างแน่นอน เรียกว่า การเหลา

ค. การเป็นเนื้อขี้ผึ้งหรือเข้าขี้ผึ้ง (Wax Patten) เมื่องค์หุ่นแห้งสนิทแล้วก็นำมาหุ้มขี้ผึ้ง การหุ้มขี้ผึ้ง คือ การเคลือบองค์พระการเข้าขี้ผึ้งเริ่มต้นจากการเตรียมขี้ผึ้ง

ก. การทำพิมพ์ยาง (Flexible Mold) หรือการพิมพ์ป่าสเตอร์ (Plaster Mold) ซึ่งจะถอดพิมพ์จากชิ้นงานต้นแบบ (Original Model) หลังจากที่ได้ชิ้นงานเป็นขี้ผึ้งแล้ว

จ. การกรอกและแต่งหุนขี้ผึ้ง คือ การนำแม่พิมพ์พระที่ถอดเสร็จ มาหาด้วยขี้ผึ้ง และกรอกขี้ผึ้งให้มีความหนาตามขนาดที่ต้องการ และแกะแม่พิมพ์ยางออก ก็จะได้หุนพระที่เป็นขี้ผึ้ง

ฉ. การทำแกนในหรือที่ช่างเรียกว่า การเข้าเดินในแกนใน (Core) จะทำจากป่าสเตอร์ผสมกับทรายน้ำ ดินทนไฟหรืออิฐทนไฟก็ได้ เมื่อผสมได้ที่แล้วเทลงในชิ้นงานต้นแบบที่เป็นขี้ผึ้ง

ช. การหุ้มดินนอกหรือการเข้าเดินนอก (Investment) การตอกหอยหรือการตอกตะปู คือ การนำเหล็กตัดสันขนาดต่างๆ ตอกยึดโครงดินในกับดินนอกให้มีให้คลอน โดยการหุ้มจะมี 2-3 ชั้นเพื่อความเหมาะสมและชิ้นงานจะได้มีคุณภาพสูง การหุ้มในชั้นแรกจะต้องคำนึงถึงทรายที่หุ้นอุณหภูมิสูงและเม็ดทรายจะมีความละเอียดเพราะฉนั้นทรายแม่น้ำอาจจะให้ได้ไม่ดีพอ

ฉ. การอบเผา การสุ่มหุน และการเทหอง (Baking) ขั้นตอนการเผาพิมพ์เพื่อลดลายขี้ผึ้ง (Lost Wax) และเผาอบพิมพ์ให้ความชื้นที่มีในพิมพ์ออกให้หมด ลักษณะของเตาเผา (Kiln) ที่สามารถเก็บความร้อนได้ดี และชนิดของความร้อน เช่น พิน ถ่าน แก๊ส และน้ำมัน ซึ่งมีความแตกต่างในคุณสมบัติเฉพาะตัว

ฌ. การเทโลหะ (Pouring the Metal) เมื่อหลอมโลหะจนได้อุณหภูมิที่เป็นจุดเทเล็กซ์ คือ จะมีสีทองจัดและจะมีเปลวสีเขียวโดยจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ทำการเท มิใช่นั้นโลหะจะแข็งตัวก่อนที่จะหมดน้ำ

ญ. การขัดตกแต่งหองเหลือง (การเชื่อมส่วนประกอบ) ช่างที่ทำหน้าที่ตกแต่งจะทำการเคาะดินแต่งทำความสะอาดองค์พระ โดยจะไบตะเบื้อนที่เป็นรอยครีบ (ฉะลาม) และอุดรอยร้าวที่เป็นรูตัดตะปูที่เรียกว่าตอกหอยและอุดแผลต่างๆ (ใช้หองไข่ปลาอุด) ขัดแต่งจนเกลี้ยงโลหะ แต่ในปัจจุบันใช้เครื่องมือช่วยผ่อนแรงใช้เครื่องเจียรตัดขัดมอเตอร์

ฎ. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) เป็นการตรวจสอบคุณภาพของพระหรือส่วนประกอบต่างๆ ว่าประกอบชิ้นส่วนได้ถูกต้องและเหมาะสม และเก็บรายละเอียดที่ลวดลายรวมทั้งผ้าที่ขัดเนื้อตึงดีหรือไม่ ปรับฐานพระให้ได้ระดับ

ฎ.1 พระกาไภล่อง จะต้องเป็นพระที่ผิวตึงที่สุด ไม่มีตามดหรือรอยใบเจียร (ขันแมว) และจะต้องไม่มีตะกั่วติดเลย

ฎ.2 พระปัดมัน จะต้องเป็นพระที่มีผิวตึงปานกลางแต่ค่อนข้างดี

ภู.3 พระปิดทอง จะเป็นพระที่เหลือจากการคัดผิวจากพระแก่ให้หมด และพระปิดมัน เพราะเราสามารถนำไปบูรณะได้ และที่สำคัญถ้านำพระไปปิดทองจะทำให้ผิวองค์พระเนียนและดีมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถเก็บคลื่นลอยผิวเจียร และรูตามดได้

ภู. การทาสี ติดตาพรช ประดับกระจก ติดคริสตัล และบรรจุหินห่อ

2.2.2 การตกแต่งพระประภطةต่างๆ

2.2.2.1 การทำพระปิดทอง

ก่อนนำพระไปปิดทองจะต้องทำการปีผิวพระให้ตึงและเรียบเนียน เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยการนำสีเป็นมาทาที่ผิวให้ทั่ว หลังการนั่้นนำไปตกแต่งให้แห้ง และเก็บผิวที่เป็นตามด โดยจะทำการอุดให้เต็ม และลงบนผิวเจียรที่เป็นคลื่น (การลงคลื่นผิวหินเจียร จากในเจียร) ส่วนการปิดทอง โดยในสมัยก่อนจะใช้วิธีการลงรักปิดทอง ซึ่งใช้ยางรักในการทาเพื่อปิดทองทับลงไป แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนใช้สีน้ำมันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการทาสีน้ำมันไปท่องค์พระและทิ้งไว้ให้หมวดเกือบแห้ง หลังจากนั้นใช้ทองเปลว ปิดทับลงท่องค์พระจนทั่ว

2.2.2.2 การทำพระปิดมัน

เป็นการนำองค์พระปิดด้วยเครื่องตีแปรงขนาดใหญ่ แล้วกดด้วยยางแดง ยาสูกศร ล้างน้ำมันก้าด และอบด้วยปูนพลาสเตอร์

2.2.2.3 การทำพระกาหลอทอง

เป็นขบวนการที่สมัยใหม่เชิงใช้น้ำยาเคมีเป็นตัวขับเคลื่อนผิวทอง โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวเหนี่ยวนำ และใช้ขับทองที่เรียกว่า “เกลือทอง”

2.3 วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)

วงจรเดมมิ่ง หรือ วงจร PDCA ก็คือ วงจรที่พัฒนามาจากการที่คิดค้นโดย วอล์ท เชอร์ท (Walter Shewhart) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอด华德 เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ประธานารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือ สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของหนังงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อ

ว่า “วงจรเดэмมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้งาน PDCA นั้นสามารถนำมาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก PDCA เป็นอักษรนำของศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 คำ

P : Plan	=	วางแผน
D : DO	=	ปฏิบัติตามแผน
C : Check	=	ตรวจสอบและประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะห์
A : Action	=	ปรับปรุงดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน



รูปที่ 2.1 โครงสร้างของวงจรเดэмมิ่ง

ที่มา : <https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/tuktang/xngkhkar-wichachiph/pdca>

2.3.1 การวางแผน (Plan : P)

เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความสำคัญ เนื่องจากการวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของงาน และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานในส่วนอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเด้มมิ่งเป็นการทำองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดมความคิด การหาสาเหตุของปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหาการจัดทำตารางการปฏิบัติงาน การกำหนดวิธีดำเนินการ การกำหนดวิธีการตรวจสอบ และประเมินผล ในขั้นตอนนี้ มีการดำเนินการดังนี้

2.3.1.1 ตระหนักและกำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยสมาชิกแต่ละคนร่วมมือและประสานกันอย่างใกล้ชิด ในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้น ในการดำเนินงาน เพื่อที่จะร่วมกันทำการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป

2.3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินงาน หรือหาสาเหตุของปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะวางแผนและดำเนินการ

เก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน เช่น ทำตารางตรวจสอบแผนภูมิ แผนภาพ หรือแบบสอบถาม เป็นต้น

2.3.1.3 อธิบายปัญหาและกำหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหา เพื่อใช้กำหนดสาเหตุของความบกพร่อง ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนิยมใช้วิธีการเขียนและวิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนภาพ เช่น แผนภูมิกังปลา แผนภูมิพาร์โต และแผนภูมิการควบคุม เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมงานคุยกัน ก้าวไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหา โดยสร้างทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา เพื่อมาทำการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาดำเนินงาน

2.3.1.4 เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการดำเนินงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์ และวิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ผ่านการระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินงาน ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะต้องทำวิจัยและหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือกำหนดทางเลือกใหม่ที่มีความน่าจะเป็นในการแก้ไขปัญหาได้มากกว่าเดิม

2.3.2 การปฏิบัติตามแผน (Do : D)

เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในตารางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มจะต้องมีความเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนนั้นๆ ความสำเร็จของการนำแผนมาปฏิบัติ ต้องอาศัยการทำงานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนนี้จะมีปัจจัยที่ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่ และเมื่อแผนนั้นใช้งานได้ก็นำไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป

2.3.3 การตรวจสอบ (Check : C)

หมายถึง การตรวจสอบดูว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน หรือการแก้ไขปัญหางานตามแผนแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเป้าหมายที่กู้มตั้งไว้หรือไม่ การไม่ประสบผลสำเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่นไม่ปฏิบัติตามแผนความไม่เหมาะสมของแผน การเลือกใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

2.3.4 การดำเนินการให้เหมาะสม (Action : A)

เป็นการกระทำภายหลังที่กระบวนการ 3 ขั้นตอน ตามวงจรได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการนำเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ มาดำเนินการให้เหมาะสมต่อไป

2.3.5 ประโยชน์ของ PDCA

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2552 : 4) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ PDCA ไว้ดังนี้

2.3.5.1 เพื่อป้องกัน

ก. การนำวงจร PDCA ไปใช้ทำให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผนซึ่งการวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดีลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ

ข. การทำงานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ทำให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะลุก浪

ค. การตรวจสอบที่นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ำ หรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการนำความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2.3.5.2 เพื่อแก้ไขปัญหา

ก. ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สอดคล้อง มีประสิทธิภาพ ไม่ประยุต เรายังแก้ปัญหา

ข. การใช้ PDCA เพื่อการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็นำวางแผนเพื่อดำเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป

2.3.5.3 เพื่อปรับปรุง

PDCA เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราจะต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็ให้ใช้วงจร PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง ข้อสำคัญ ต้องเริ่ม PDCA ที่ตัวเองก่อนมุ่งไปที่คนอื่น

2.4 Visual Control

Visual Control คุณจะเป็นที่พูดถึงกันมาก แต่เท่าที่พบเห็นในการปฏิบัติจริงนั้น ยังมีบางส่วนที่ยังคงยึดติดกับรูปแบบมากกว่าวัตถุประสงค์ นั่นอาจเป็นเพราะว่า การนำมาใช้ไม่ได้เกิดจากความ

ต้องการของผู้ปฏิบัติงานเอง แต่เกิดมาจากการมองหาอย่างให้ทำของผู้บังคับบัญชา หรือ เห็นเข้าทำกัน ก็ไม่ก่อภาระที่ทำบ้าง สิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นการทำโดยยึดรูปแบบมากกว่าใช้วัตถุประสงค์ ก็คือ การมีคำรามจากผู้ปฏิบัติงานว่า “จะทำ Visual Control ไปทำไม” เพราะโดยส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็น Visual Indicator มากกว่าเป็น Visual Control เพราะทำให้ทราบแต่เพียงสถานะของสิ่งนั้นว่ามีอยู่มากน้อย เพียงใด แต่ยังไม่สามารถทำให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของหน้าที่การทำงานว่ายังคงทำงานเป็นปกติ หรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และไม่สามารถทำให้ทราบถึงว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับคืนสู่ สภาพปกติได้อย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง Visual Indicator กับ Visual Control ที่พอจะขยายความให้เข้าใจได้ก็คือ Visual Indicator คือ การแสดงด้วยการมองให้เห็นถึงสิ่งที่ทำหน้าที่หรือแนะนำสิ่งที่ควบคุมดูแล แต่ Visual Control คือ การควบคุมดูแลด้วยการมองที่ทำให้เห็นถึงความผิดปกติ (Abnormal) ในการทำงานหน้าที่ (Function) ซึ่งควรจะทำของสิ่งที่ต้องการควบคุมดูแล

2.4.1 การกำจัดปัญหาโดย Visual Control

ถ้าดำเนินการโดยยึดติดกับวัตถุประสงค์แล้วนั้น Visual Control มักจะเกิดขึ้นภายหลัง จากที่ผ่านการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำหน้างาน แล้วได้ค้นพบสาเหตุแห่งปัญหาว่าเกิดจากความผิดปกติ ที่จุดใดทำให้มีความต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นซ้ำขึ้นมาอีก จึงจัดทำเป็นมาตรการควบคุม ให้จุดที่เป็นสาเหตุนั้น เป็นปกติอยู่เสมอ เมื่อจุดที่เป็นสาเหตุนั้นเป็นปกติอยู่เสมอแล้ว ปัญหาก็จะไม่มี ร่องเกิดขึ้นจากสาเหตุนั้นได้อีกต่อไป โดยมีเงื่อนไขอยู่ 3 ประการ

2.4.1.1 ต้องเป็นการบำรุงรักษาสภาพที่ปกติโดยที่ไม่มีความชำรุด

2.4.1.2 ต้องเป็นระบบที่มองเห็นแล้วทราบ และสามารถแจ้งเตือนการเกิดความผิดปกติ ได้ทันที

2.4.1.3 ต้องมีความสามารถในการดำเนินการแก้ไขความผิดปกติได้อย่างสมบูรณ์

2.4.2 Visual Control กับลักษณะเฉพาะของมนุษย์

Visual Control นั้น หากกล่าวถึงความจำเป็นโดยการพิจารณาจากมุมมองที่สร้างขึ้น มนุษย์ หรือจิตวิทยาในการรับรู้ของมนุษย์แล้ว จะพบว่ามนุษย์มีลักษณะเฉพาะ 10 ประการคือ

2.4.2.1 กระทำแบบย่นย่อและตัดบท

2.4.2.2 กระทำแบบตอบโต้

2.4.2.3 ควบคุมและเปลี่ยนไปตามสภาพจิต

2.4.2.4 ไม่สามารถมัตระวังสิ่ง 2 สิ่งพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

2.4.2.5 ลืมทันที

2.4.2.6 ถ้าถูกรบกวนก็จะเสียสมาธิ

2.4.2.7 ศักยภาพในการมัตระวังไม่คงที่และมักจะลดต่ำลง

2.4.2.8 คาดเดาและคิดไปเอง

2.4.2.9 คุณผิด

2.4.2.10 ควบคุมด้วยสภาพร่างกาย

2.4.3 ความจำเป็นที่ต้องทำ Visual Control

นั่นคือ ถ้าหากจะมีความจำเป็นต้องทำ Visual Control ก็คงเป็น เพราะ

2.4.3.1 คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มักทำผิดพลาด

รู้ก็ไม่ใช่การไม่ระมัดระวังและการกระทำในระดับที่ต้องอาศัยความรู้

2.4.3.2 ความผิดพลาดของคนเป็นผลผลิตของกิจกรรมของเซลล์สมอง

รู้ความสามารถในการตัดสินใจจะด้อยที่สุด

2.4.3.3 ความผิดพลาดของคนถูกควบคุมด้วยการทำงานของสายตา

ขึ้นอยู่กับขอบเขตของสายตาและข้อมูลที่ได้จากสายตา

2.4.4 ระดับของการทำ Visual Control

โดยวัตถุประสงค์แล้ว Visual Control น่าจะแบ่งระดับของการทำได้ดังนี้

2.4.4.1 ระดับที่ 1 Visual Indicator มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแสดงสถานะความมืออยู่ของสิ่งนั้นว่าอยู่ในระดับที่เป็นปกติหรือผิดปกติ แต่ยังไม่ทำให้ทราบว่าสิ่งนั้นทำงานเป็นปกติหรือไม่

2.4.4.2 ระดับที่ 2 Visual Control มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นได้ถึงการทำงานที่เป็นปกติหรือผิดปกติของสิ่งนั้นด้วย

2.4.4.3 ระดับที่ 3 Visual Management นั้น ก็จะมุ่งวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นการจัดการว่าอยู่เป็นปกติ หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น

2.4.4.4 ระดับที่ 4 Visual Factory มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสถานะของกระบวนการในโรงงานโดยรวมว่ายังคงความเป็นปกติอยู่ หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วที่จุดใดบ้าง

2.4.5 Visual Control สำหรับคุณภาพและควบคุมคุณภาพเชิงป้องกัน

Visual Control ควรดำเนินการเฉพาะในจุดที่เป็น Critical ของเครื่องจักร อุปกรณ์หรือกระบวนการที่ต้องการควบคุมให้การทำงานเป็นปกติอยู่เสมอเท่านั้น หรือ ควรเป็นจุดที่ความผิดปกติของสิ่งนั้นเป็นสาเหตุรากเหง้าของปัญหา แต่การแก้ไขปรับปรุงยังไม่สามารถกำจัดสาเหตุดังกล่าวให้หมดไปได้อย่างแท้จริง จึงยังคงทำได้เพียงควบคุมการทำงานให้เป็นปกติเท่านั้น เพราะว่า ถ้าหากสามารถกำจัดสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้ ได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบความผิดปกติใดๆ อีก ซึ่งการกำจัดสาเหตุรากเหง้านี้ ควรกำหนดให้เป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกระบวนการแก้ไขปรับปรุง

2.4.6 มาตรการในการดำเนิน Visual Control

Visual Control จึงเป็นระบบที่ลิ่งที่ควบคุมคุณภาพนั้น จะเป็นผู้ตัดสินความผิดปกติเองและลิ่งที่มีความผิดปกตินี้จะแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลได้รับทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น และให้ผู้รับผิดชอบได้รับเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลาตามการในการดำเนินการ ดังนี้

2.4.6.1 แสงไฟวิธีทำให้ดูง่าย ทำให้มองเห็นได้ ทำให้เห็น ทำให้ໂຄດອກมา ไม่ต้องยุ่งยาก

2.4.6.2 แสงไฟวิธีที่ทำให้ทราบได้ง่าย กำหนดปริมาณความผิดปกติและปกติ ทำให้ทราบ ใช้สี และทำให้ตัดสินได้ด้วยจินตนาการ

2.4.6.3 แสงไฟวิธีแจ้งเตือนให้ทราบโดยทันที ระบบที่สะคุตตา ตกใจหรือผิดวิสัยปกติ

2.4.7 สรุป

ถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้ว Visual Control ก็คือ

2.4.7.1 แก่นแท้ที่ใช้ของการมองด้วยตา เป็นการแสดงความสะทวកให้กับมนุษย์

2.4.7.2 เนื่องในที่สำคัญ 3 ประการ คือ

ก. ไม่กำกับ

ข. เป็นระบบที่ทำให้มองเห็น ได้ทราบ และแจ้งเตือนให้รู้เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไข โดยเร็ว

ค. มีความสามารถในการปฏิบัติการแก้ไขให้กลับคืนเป็นปกติได้

Visual Control ไม่ควรดำเนินการหมดทุกจุด เพราะบางจุดไม่เคยเกิดปัญหา หรือ ความผิดปกติของสิ่งนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุของปัญหา ผลของการควบคุมที่จุดนั้นจึงไม่ช่วยป้องกันปัญหา อีก

ทั้งการดำเนินการแต่ละจุดมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเสมอ จึงต้องมีการพิจารณาทบทวนถึงวัตถุประสงค์และความคุ้มค่าของการลงทุน เพื่อดำเนินการในแต่ละจุดด้วยเสมอ

2.5 Visual Management

Visual Management คือ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การจัดการ และกระบวนการต่างๆ โดยใช้หลักการที่ว่า การมองเห็นเป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลที่รวดเร็วและมากที่สุดของมนุษย์ ดังนั้น การมองเห็นด้วยสายตา จึงสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงได้ฯ และตอบสนองเพื่อการจัดการต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพภาวะปกติได้เร็วที่สุด และนำไปสู่การปรับปรุงที่สูงขึ้นถึงการจัดการระดับอัตโนมัติ ซึ่งในประเทศไทยปัจุบัน มีการประยุกต์ใช้ Visual Management อีกเช่น แฟร์มลาย และมีวิธีการต่างๆ ที่สร้างสรรค์มากมาย เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม หากใช้ในงานอุตสาหกรรมจะใช้สนับสนุนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งโรงงานโดยครอบคลุมถึงปัจจัยต่างๆ ดังเช่น ความปลอดภัย คุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา การสร้างผลกำไร และการสร้างขวัญกำลังใจ (Employee Moral) โดยมุ่งแสดงด้วยสัญญาณ แบบสี และสัญลักษณ์ต่างๆ ในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจสารสนเทศต่างๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลีน (Lean) สำหรับการดำเนินการบริหารโรงงานด้วยหลักการมองเห็นจะเริ่มด้วยการจัดทำกิจกรรม 5S เพื่อจำแนกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานและใช้เป็นสารสนเทศสำหรับป้องกันความสูญเสีย

หลักการ Visual Management จึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารด้วยการแสดงสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดของงานสภาพพื้นที่การทำงาน ประเภทเครื่องจักร และวัสดุที่ใช้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการผลิตไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความปลอดภัยในขณะทำงาน

2.5.1 หลักการ Visual Management สามารถจำแนกได้ดังนี้

2.5.1.1 Visual Display เป็นการแสดงสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานในฝ่ายงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีการนำเสนอในรูปของแผนภูมิและกราฟ ดังเช่น การใช้กราฟแผนภูมิ เพื่อแสดงยอดขายรายเดือน (Monthly Revenues) การแสดงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

2.5.1.2 Visual Control คือ การควบคุมด้วยการมองเห็น เป็นวิธีควบคุมการบริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและควบคุมให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

จากระบบการจัดการของการควบคุมด้วยการมองเห็นยังช่วยให้พนักงานสามารถประเมินปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมักถูกใช้ประยุกต์กับการให้ผลของงานหรือการบริหารพื้นที่ทำงานประจำวันเพื่อเป็นแนวทางสำหรับควบคุมด้วยตนเอง (Self-Controlling) และเป็นองค์ประกอบหลักของการดำเนินตามแนวทางของลีนที่มุ่งชัดความผันแปรที่เกิดขึ้นจากปัจจัยของกระบวนการนั้นคือ เครื่องจักร (Machine) วัสดุ (Material) วิธีการ (Method) แรงงาน (Manpower) รวมทั้งความผันแปรของผลิตผลที่ประกอบด้วย คุณภาพ การส่งมอบ และต้นทุน (Quality Delivery Cost) การควบคุมด้วยการมองเห็นจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในพื้นที่ทำงานจะต้องได้รับการสนับสนุนด้วยระบบการบริหารด้วยการมองเห็น ซึ่งเป็นวิธีการบริหารด้วยการใช้สารสนเทศในสถานที่ทำงานอย่างชัดเจนจนมองเห็นได้ง่ายสำหรับผู้รับผิดชอบเพื่อจำแนกความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ทันที

2.6 หลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว (Principles of Motion Economy)

หลักการของการประหยัดการเคลื่อนไหว คือหลักการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของคนงานและเวลาในการทำงาน แบ่งได้ 3 กลุ่ม

2.6.1 หลักการประหยัดการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

หลักการประหยัดการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Use of the Human Body) มีดังนี้

2.6.1.1 มือทั้งสองข้างควรจะเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานพร้อมกัน

2.6.1.2 มือทั้งสองข้างไม่ควรร่วงงานพร้อมกัน ยกเว้นเวลาพัก

2.6.1.3 การเคลื่อนไหวของแขนหั้งสองข้างควรอยู่ในลักษณะสมมาตร แต่ในทิศทางตรงข้ามกันและต้องเคลื่อนไหวพร้อมกัน

2.6.1.4 การเคลื่อนไหวของมือและแขนควรมีให้น้อยที่สุด ซึ่งการเคลื่อนไหวของมือแบ่งออกเป็น

ก. การเคลื่อนไหวของนิ้วนิ้วมือ

ข. การเคลื่อนไหวของนิ้วนิ้วมือและข้อมือ

ค. การเคลื่อนไหวของนิ้วนิ้วมือ ข้อมือ และข้อศอก

ง. การเคลื่อนไหวของนิ้วนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก และทันแขน

จ. การเคลื่อนไหวของนิ่วมือ ข้อมือ ข้อศอก ต้นแขน และไหล่

2.6.1.5 ใช้แรงโน้ม-men ตั้งช่วยในการทำงาน ถ้าต้องออกแรงต้านโน้ม-men ก็พยายามลดโน้ม-men ลงให้น้อยที่สุด โดยการลดน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ได้แก่ น้ำหนักของวัสดุที่ถูกเคลื่อนที่ น้ำหนักของเครื่องมือที่ใช้ น้ำหนักส่วนของร่างกายที่เคลื่อนที่ไป

2.6.1.6 การเคลื่อนไหวแบบโครงต่อเนื่องของมือดีกว่าการเคลื่อนไหวที่เป็นเส้นตรงแต่มีการหักเปลี่ยนทิศกระทันหัน

2.6.1.7 การเคลื่อนไหวแบบ “Ballistic” เร็วกว่าและแม่นยำกว่าการเคลื่อนไหวแบบ “Fixation”

ก. Ballistic Movement คือการเคลื่อนไหวแบบอิสระตามธรรมชาติ เช่น การตีกอล์ฟ

ข. Fixation Movement คือการเคลื่อนไหวแบบบังคับหรือฝืน เช่น การใช้นิ้วจับปากกาเขียนหนังสือหรือการตอกตะปุของช่างที่ไม่ชำนาญ

2.6.1.8 จัดงานให้อยู่ในลักษณะที่จะทำงานได้ง่ายและเกิดจังหวะตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ความคิดมากนัก เช่น ติดดวงตราไปรษณียกรบนชองจดหมาย

2.6.1.9 จัดงานเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของठานูอยู่ที่สุด

2.6.2 หลักการประยัดการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่ทำงาน

หลักการประยัดการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่ทำงาน (Arrangement of Work Place) มีดังนี้

2.6.2.1 เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุ ต้องมีที่เก็บหรือที่วางแน่นอน เพื่อให้คนงานสะดวกในการหยิบใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาคิด


2.6.2.2 เครื่องมือ และวัสดุขึ้นส่วนต่างๆ ควรวางไว้ให้ใกล้กับตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึง Normal Working Area

ก. Normal Working Area ได้จากการเอาเมื่อขาวและเมื่อซ้ายกดเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ มีจุดหมุนอยู่ที่ข้อศอก พื้นที่ที่ครึ่งวงกลมทั้งสองทันกันจะเป็นพื้นที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกที่สุด


ข. Maximum Working Area คล้าย Normal Working Area แต่เป็นการเอื้อมมือไปจนสุดและมีจุดหมุนที่หัวไหล่



รูปที่ 2.2 แสดงพื้นที่การทำงานปกติและพื้นที่การทำงานสูงสุดของชายและหญิง
ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์




รูปที่ 2.3 แสดงพื้นที่ทำงานปกติและพื้นที่ทำงานสูงสุดในสามมิติ
ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



รูปที่ 2.4 การจัดอุปกรณ์ในสถานีงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ทำงานของแข้งและมือ

ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.6.2.3 ใช้ถังหรือกล่องกันເอີຍໃນການບຣຈັ້ນສ່ວນເພື່ອໃຫ້ຈິ້ນສ່ວນໄທລດົງມາເອງຕາມແຮງ
ດຶງດູດຂອງໂລກ ເໜາະສໍາຮັບງານທີ່ມີຈິ້ນສ່ວນນາດເລີກຈຳນວນນາກ ເຊັ່ນ ການປະກອບວິທຸຍ໌ ຂາດຂອງ
ກລ່ອງຫຼືອັດຄວາມມືນາດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ບຣຈັ້ນສ່ວນສໍາຮັບການທຳງານນີ້ນ້ອຍກວ່າ 4 ຊົ່ວໂມງ




รูปที่ 2.5 ກລ່ອງຈ່າຍວັສດຸໂດຍອາศີຢແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ

ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.6.2.4 ໃຊ້ການສັງຂອງໂດຍກາປລ່ອຍ (Drop Deliveries) ເຊັ່ນ ຕິດທ່ອສັງຈິນສ່ວນໂດຍທີ່ໄໝ
ປາກທ່ອອູ່ໄກລ້ບຣິເວນປະກອບ

2.6.2.5 ຈັດວາງວັສດຸແລະເຄື່ອງມືອຕາມລຳດັບກ່ອນຫລັງເພື່ອໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວເປັນໄປອ່າງ
ຮາບຮົ່ນ



รูปที่ 2.6 การเก็บชิ้นงานโดยการปล่อยลงในร่าง

ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2.6.2.6 จัดแสงสว่างให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเข้มของแสงสว่าง

ชนิดของแสง การสะท้อนแสง และทิศทางการส่องสว่าง

2.6.2.7 ความสูงของเก้าอี้ควรจัดให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

2.6.2.8 จัดเก้าอี้ให้เหมาะสมแก่พนักงานทุกคน เช่น ปรับระดับความสูงได้ โครงสร้าง

แข็งแรง เป็นต้น



รูปที่ 2.7 โต๊ะและเก้าอี้นั่งที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน

ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.6.3 หลักการประยุกต์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือ

หลักการประยุกต์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือ (Design of Tools and Equipment) มีดังนี้


2.6.3.1 ควรใช้ Jig, Fixture หรือ Foot Pedal ช่วยในการจับชิ้นงาน

2.6.3.2 ใช้เครื่องมือที่สามารถทำงานได้ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป เช่น ดินสอกับยางลบในแท่งเดียวกัน ประแจสองปลาย เป็นต้น


2.6.3.3 เครื่องมือควรจะอยู่ในลักษณะเตรียมวางแผนเข้าที่พร้อมใช้งาน

2.6.3.4 การใช้นิ้วมือทำงานต้องคำนึงถึงความสามารถของนิ้วมือแต่ละนิ้ว เช่น การออกแบบเครื่องพิมพ์ดีด


2.6.3.5 คาน ชะแลง พวงมาลัย ควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม



รูปที่ 2.8 การทำงานโดยการใช้แท่นช่วยในการควบคุมเครื่องมือ
ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



รูปที่ 2.9 การรวมเครื่องมือเข้าด้วยกันระหว่างไขควงและปากหนีบ
ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



รูปที่ 2.10 การทำงานโดยใช้เท้าช่วยในการควบคุมเครื่องมือ
ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.6.4 การทำเป็นมาตรฐาน (Standardization)

ภายหลังการศึกษางานจนได้วิธีการทำงานที่ดีที่สุดแล้ว จะต้องทำการบันทึกผลการศึกษาลงในแบบฟอร์มมาตรฐาน เพื่อให้พนักงานได้ทำงานหรือใช้ฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดยชนิดของแบบฟอร์มมาตรฐาน มีดังนี้

2.6.4.1 ใบสั่งงาน (Instruction Sheet)

2.6.4.2 รายละเอียดงานทั่วไป (General Job Condition)

2.6.4.3 มาตรฐานการทำงาน (Standard Job Condition)

2.6.4.4 มาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Practice)


2.6.4.5 มาตรฐานการปฏิบัติและเตรียมเครื่อง/งาน (Standard Practice and Job Setup)

GENERAL JOB CONDITIONS					
DATE OF ISSUE	BASE RATE NO.	27112	CODE NO.		
BLDG. 148A	DEPT. No. 17	DIVISION Eastern	OBSERVER Davis, W.T.		
TYPE OF OPERATION Fill and Pack Bottles of Liquid					
<p>LAYOUT OF OPERATION OR LOCALITY</p> <p>The layout diagram shows a production line in Building 148A. It starts with a 'Bottle Stock Room & Supplies' area on the left. An arrow points from this area to a 'Bottle-Washing Machine' (circled). From the washing machine, an arrow points to a 'Packing Supplies' area. From there, arrows point to four work stations: 'D 4 Stitch Cases', 'D 3 Pack In Cases', 'D 2 Pack In Cartons', and 'D 1 Label Bottles'. An arrow from the labeling station points to a 'Shipping Room' on the far left. Above the packing stations, an arrow points to a 'Bottle-Filling Apparatus'. A separate arrow from the filling apparatus points to a 'Solution Mixed on Floor Above, Bottles Filled by Gravity Flow'. An 'Entrance E' is located on the right side of the layout.</p> <p>First Floor Building 148 A</p>					
RANGE OF APPLICATION Unit designed for handling bottles of liquid product from 4-oz. to 32-oz. size.					
DESCRIPTION OF STANDARD EQUIPMENT Balanced production line from supply room through to finished product in shipping room. Equipment consists of: bottle-washing machine No. 3712-A, bottle-filling apparatus No. 2192-O, battery of work places on long bench for labeling, packaging, and packing, and stitching machine No. 3127-C. Bottles handled in wooden trays to prevent accidents due to broken glass.					
DESCRIPTION OF WORKING CONDITIONS Regular working hours 8-12, 1-5. Jobs performed in large airy room under daylight conditions. Artificial light available if necessary. Bottle washer wears rubber apron and gloves. Filling operator wears goggles, rubber apron and gloves, and cloth sleeves.					
FLOW OF MATERIAL OR SUPPLIES Bottles supplied to washing machine from stock room. Washed bottles then moved to filling apparatus. Moved by truck from filling apparatus to labeling work place. Labeled bottles are then packed in cartons, cartons are packed in cases. Finished case is stitched on stitching machine, and then flows to shipping room. Packing supplies and labels are sent from supply room to position on work place.					
8117					

รูปที่ 2.11 แบบฟอร์มบันทึกสภาพการทำงานทั่วไปของกระบวนการผลิต

ที่มา : ภาควิชาช่างกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The Warner & Swasey Co.



ITEM NO. HB-443	NAME Hex. Bolt	MATERIAL SAE-X-1315	QUANTITY AVERAGE	SIZE IN. DIA.	REFERENCE COST PER DOZ.	2,3 HRS. PER PC.	20,8 PC., Pcs.	48 MIN., Hrs.
MANUFACTURER Preston Machine Co.	REFERENCE		ROUGH	.012	200			
ITEM NO. 5-M-1740	SPEC'D 20% 100 % STD.	MOTOR 1/2 HP 1800 RPM	FINISH	.007	400			
GRADE Sample	SET-UP	1	SHOCKING 1 OR 1	FORM OR TREATED		40	BY LDL Zath	DATE H.R.G.

PRODUCTION								MACHINE EQUIPMENT AND TOOLING PRICE DETAIL									
ITEM NO.	PART NO.	NAME	SERIAL NO.	SPEED INCHES PER MIN.	HIPS. PER MIN.	LENGTH OF STOCK	TIME MIN. HRS.	TIME		TOOL NAME OR NUMBER	NO. OF HEAVY EQUIPMENT TOOLS	PNEUMATIC EQUIP. TOOLS	DURABLE EQUIPMENT	SUBTOTAL	SPECIAL TABLE PRICES		
								DATA	HRS.								
		LOAD & STOP					.20	Revolving Stock Stop									
2	1 1/2"	215	548	.012	.15	2 3/8"	.35	.12		Multiple Cutter Turner with 2 Carbide Cutters							
3	3 1/8"	52	274	H/	—	3 1/8"	.15	.12		End Face & Form Tool with 1 High Speed Steel Cutter							
4	1 1/2"	215	548	.007	.26	3 1/8"	.10	.12		Special Block & 2 Carbide Cutters							
5	3 1/8"	40	198	16 P	—	3 1/8"	.05	.12		Die Head with High Speed Steel Chasers to Cut 3/8". 6 Threads							
6	1 1/2"	75	198	0045	1.10	3 1/8"	.85	.12		High Speed Steel Cutoff Cutter							
		UNLOAD															
		TOTALS						1.50	.80								
FLAT TIME MINUTES PER PIECE								2.30		SUB-TOTALS							
NOTES:								REMARKS:									
								(/) CHECKED ITEMS PRICED ON PREVIOUS SET-UP.									

รูปที่ 2.12 แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงานและเตรียมเครื่องจักร

ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปันดดา สรรพรัชัยพงษ์ (2547) ได้จัดทำคู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงพยาบาลบ้านหมู่ จ.ลพบุรี จากแนวคิดที่ว่ากิจกรรม 5ส คือ การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน อัน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต ทำให้ได้รับบรรลุผลสำเร็จในกิจกรรม 5ส นอกจากจะทำให้ สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าทำงานแล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรใน องค์กร อันเป็นการรองรับการพัฒนา หรือรับรองคุณภาพต่างๆ ในอนาคตต่อไป

พิมพ์ สุภาวรรณ และสุศิริดา เนตรทิพย์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงโรงสีข้าว ชุมชนให้ได้มาตรฐาน GMP โดยกิจกรรม 5ส กรณีศึกษา : โรงสีข้าวชุมชน อ.สาม江 จ.พิจิตร มี จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโรงสีข้าวชุมชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และตรงตามข้อกำหนด GMP ทั้ง 6 หมวด พึงอ้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานในโรงสีข้าวชุมชนให้รู้จักรอบแบบ และปฏิบัติการของ GMP และกิจกรรม 5ส รวมถึงจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ และจัดทำข้อกำหนดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน จากการตรวจ ประเมินการขอรับรองระบบ GMP จากกระทรวงสาธารณสุข คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ 76.42 ทำให้ โรงสีข้าวชุมชนได้รับมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

สุริยา ราชกรม (2552) วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนางานบริหารทั่วไปโดยใช้ กิจกรรม 5ส กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านโนนกุง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สกลนคร เขต 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงปัญหาการจัดทำแผนงานธุรการ ซึ่งไม่มีการ จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ เกิดการประปันของเอกสาร จึงเห็นว่าการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา กิจกรรม 5ส จะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่องานบริหารทั่วไปของโรงเรียน จึงได้จัดทำวิจัยและ หลังจากทำวิจัยพบว่า กิจกรรม 5ส ทำให้สภาพแวดล้อมของผู้ยบริหารทั่วไปน่าอยู่ น่าทำงาน ปลอดภัย สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทำให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้กำหนดขั้นตอน และวิธีวิจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ดังแผนผังที่แสดงในรูปที่ 3.1



- หมายเหตุ :
- หมายถึง จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
 - หมายถึง ส่วนที่เป็นกระบวนการดำเนินโครงการ
 - หมายถึง ทิศทางในการดำเนินงาน

รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงวิธีการดำเนินโครงการ

3.1 ศึกษาทฤษฎี 5ส และขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูป

ศึกษาทฤษฎีการดำเนินงานกิจกรรม 5ส โดยศึกษาจากบทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 5ส ส่วนขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูปได้ศึกษาจากบทความกระบวนการหล่อพระพุทธรูปและกระบวนการปฏิบัติงานจริงของทางโรงงาน

3.2 วัดผลประเมินก่อนการปรับปรุง

สำหรับการวัดผลก่อนการปรับปรุง ทำโดยการเก็บภาพถ่ายลักษณะพื้นที่การทำงานก่อนการปรับปรุง และเวลาในการค้นหาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานจำนวน 3 สิ่ง เช่น แบบพิมพ์พระขนาดต่างๆ โดยจับเวลาควบคู่ไปกับการทำงานหาวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ ด้วย เพื่อจะนำไปใช้เป็นเวลาในการหาสิ่งของก่อนดำเนินโครงการ

3.3 สะสางสิ่งของในแต่ละพื้นที่

การสะสางสิ่งของในแต่ละพื้นที่ จะเริ่มจากการกำหนดว่าแต่ละพื้นที่จะต้องมีสิ่งใดบ้าง และจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาจากลักษณะของงาน สภาพพื้นที่ในการทำงาน สิ่งของต่างๆ ในสถานที่การทำงาน และจำนวนพนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น เพื่อจะนำมาแยกว่าของสิ่งใดเป็นของจำเป็นในการทำงาน และของที่ไม่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งเมื่อแยกประเภทได้แล้วก็จะนำสิ่งของที่จำเป็นในการทำงานคงไว้ในพื้นที่ รอการจัดสะทวក ส่วนของที่ไม่จำเป็นในการทำงาน ก็จะนำมาพิจารณาว่าเป็นของที่ใช้ในภายหลังได้หรือไม่ หากใช้ได้ก็เก็บไว้ที่อนาคต 5ส เพื่อให้ท้าพได้ง่ายเมื่อต้องการใช้งาน แต่หากใช้ไม่ได้ก็นำไปทิ้ง ขาย หรือบริจาค ต่อไป

3.4 จัดสะทวកในแต่ละพื้นที่

เมื่อได้ดำเนินการ สะสาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พื้นที่ปฏิบัติงานจะเหลือแต่ของที่จำเป็นในการทำงานเท่านั้น จากนั้นจะทำการจัดสะทวกแต่ละพื้นที่การปฏิบัติงาน ซึ่งจะดำเนินถึง 3 ปัจจัยหลักได้แก่

~~3.4.1 การค้นหาวัสดุและอุปกรณ์ได้อย่างเร็ว~~

โดยใช้หลักการของ ส สะสาง และ ส สะดาว และหลักการ Visual Control มากำหนดตำแหน่งที่วางของ จัดทำป้ายบ่งชี้ และผังแสดงตำแหน่งการจัดวางสิ่งของภายในพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น

~~3.4.2 การหยิบใช้สะดาว~~

โดยใช้หลัก Motion Economy ในกระบวนการกำหนดตำแหน่งที่อยู่ของสิ่งของให้ง่ายต่อการหยิบใช้งาน และการนำมายืนที่เดิม

~~3.4.3 ความปลอดภัย~~

นอกจากจะให้เกิดการค้นหาที่รวดเร็วและสะดวกแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการค้นหา การหยิบใช้งาน และการนำมายืนที่เดิมด้วย

จากนั้นจะนำทั้ง 3 ปัจจัยมาวางแผน เพื่อกำหนดตำแหน่งการวางของให้ชัดเจน โดยจัดเป็นหมวดหมู่สิ่งของให้เป็นระบบ แล้วประยุกต์ใช้สัญลักษณ์สีแกะป้ายบ่งชี้ และทาสีตีเส้น เพื่อกำหนดตำแหน่งที่วางของ อีกทั้งจะมีผังแสดงตำแหน่งการจัดวางสิ่งของภายในพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น

3.5 วัดผลประเมินหลังการปรับปรุง

โดยการทดลองให้พนักงาน หัววัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสิงเดียวกันกับตอนตรวจประเมินเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดก่อนการปรับปรุงอีกรอบ แล้วทำการจับเวลาในการหาสิ่งของนั้นๆ จากนั้นบันทึกเวลาไว้เป็นดัชนีชี้วัดหลังการปรับปรุง เพื่อนำไปวิเคราะห์หาความแตกต่าง เป็นการประเมินและตรวจสอบถูกว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาระบบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

3.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบการวัดผลก่อนการปรับปรุง และหลังการปรับปรุง

วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดก่อนปรับปรุง และหลังการปรับปรุง โดยนำเวลาการค้นหาวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มาเปรียบเทียบกันว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เพื่อจะนำส่วนที่ยังบกพร่องอยู่กลับไปสู่การวางแผนและพัฒนาใหม่อีกรอบ ตามหลักการของวงจรเดมมิ่ง

3.7 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงาน

สรุปผลการดำเนินโครงการ เสนอต่อผู้บริหารโรงงานให้รับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และจัดทำรูปเล่มรายงานเป็นปริญญาในพิณของหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




บทที่ 4

ผลการดำเนินโครงการ

4.1 ผลการศึกษาทฤษฎี 5ส และขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูป

จากการศึกษาทฤษฎี 5S ทำให้ทราบว่าทฤษฎี 5S เป็นการจัดระเบียบและปรับปัจจุบัน ประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยใช้วิธี สะอาด สวยงาม สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย และจากการศึกษา ขั้นตอนการหล่อพลาสติกสามารถสรุปได้เป็น Flow Chart แสดงขั้นตอนการผลิต ดังนี้



รูปที่ 4.1 Flow Chart ขั้นตอนการผลิตพระพุทธรูป

4.2 ผลประเมินก่อนการปรับปรุง


จากการเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุงสามารถแสดงได้เป็น ภาพลักษณะพื้นที่การทำงาน และเวลา ในการค้นหาสิ่งของ 3 สิ่ง ได้ดังนี้

4.2.1 ภาพพื้นที่การทำงาน

ภาพลักษณะพื้นที่การทำงาน (ก่อนการปรับปรุง) สามารถแยกเป็นแผนกตาม กระบวนการผลิตได้ดังนี้



รูปที่ 4.2 แผนกปั้นหุ่นต้นแบบ (ก่อนปรับปรุง)




รูปที่ 4.3 ขั้นวางแผนพิมพ์พระเล็ก (ก่อนปรับปุ่ง)



รูปที่ 4.4 ขั้นวางแผนพิมพ์พระใหญ่ (ก่อนปรับปุ่ง)



รูปที่ 4.5 แผนกรอกแต่งหุ่นขี้ผึ้ง ส่วนกรอกขี้ผึ้ง (ก่อนปรับปรุง)



รูปที่ 4.6 แผนกรอกแต่งหุ่นขี้ผึ้ง ส่วนตกแต่งหุ่นขี้ผึ้ง (ก่อนปรับปรุง)



รูปที่ 4.7 แผนกเข้าปูน/เคียน漉ด (ก่อนปรับปรุง)



รูปที่ 4.8 แผนกสุนทุน/เททอง (ก่อนปรับปรุง)




รูปที่ 4.9 แผนกขัดแต่งผิวทองเหลือง (ก่อนปรับปรุง)



รูปที่ 4.10 แผนกตรวจสอบคุณภาพ (ก่อนปรับปรุง)



รูปที่ 4.11 แผนกตีแพลง (ก่อนปรับปรุง)



รูปที่ 4.12 แผนกทำสีและตกแต่ง (ก่อนปรับปรุง)

4.2.2 เวลาในการคันหาสิ่งของ *

จากการจับเวลาในการคันหาสิ่งของทั้ง 3 สิ่ง ได้แก่ แบบพิมพะพุทธชินราช ขนาด 29 นิ้ว แบบพิมพะสยามเทวาธิราช สูง 175 เซนติเมตร และแบบพิมพ์นเรศวร 2 นิ้วซึ่งได้เวลาในการคันหา ดังนี้

๑๗๗

4.2.2.1 แบบพิมพ์พระพุทธชินราช ขนาด 29 นิ้ว ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที (1 องค์มีจำนวน 4 ชิ้น)

4.2.2.2 แบบพิมพ์พระสยามเทวาธิราช สูง 175 เซนติเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที (1 องค์มีจำนวน 4 ชิ้น)

4.2.2.3 แบบพิมพ์พิมพ์เนตร 2 นิ้ว ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที (1 องค์มีจำนวน 2 ชิ้น)

4.3 การวิเคราะห์การสะสางและจัดสะดวกสิ่งของในแต่ละพื้นที่


สำหรับการสะสาง เริ่มจากการวิเคราะห์แยกสิ่งของที่จำเป็นออกจากสิ่งของที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ โดยพิจารณาลักษณะของงานที่ต้องทำ หน้าที่ใช้สอยของอุปกรณ์ ปริมาณที่ต้องการใช้งานต่อช่วงเวลา จากนั้นจะนำเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นในการใช้งานมาจัดสะดวก โดยการจัดสิ่งของซึ่งวางแผนจะจัดกระจายอยู่รอบตัวให้เป็นระเบียบ มีการติดป้ายบ่งชี้เพื่อลดเวลาในการค้นหา และทำสีตีเส้นแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน โดยพื้นที่การทำงานจะถูกแบ่งเป็นแผนกตามกระบวนการผลิต ทั้งหมด 9 แผนก คือ

1. แผนกปั้นหุ่นตันแบบ
2. ชั้นวางพิมพ์พระ
3. แผนกรอกแต่งหุ่นขี้ผึ้ง
4. แผนกเข้าปูน เคียง乩ัด
5. แผนกสุมหุ่น เททอง
6. แผนกชุดแต่งผิวทองเหลือง
7. แผนกตรวจสอบคุณภาพ
8. แผนกตีแปลง
9. แผนกทำสีและบรรจุภัณฑ์

4.3.1 แผนกปั้นหุ่นต้นแบบ

แผนกปั้นหุ่นต้นแบบจะมีหน้าที่ในการปั้นหุ่นต้นแบบใหม่ หรือปรับเปลี่ยนแบบพระตามที่ลูกค้าต้องการ โดยปกติแผนกนี้จะมีพนักงานที่เป็นช่างปั้นหุ่นต้นแบบอยู่เพียง 1 คน แต่หากมีงานเข้ามามากหรืองานที่ซ่างไม่สามารถทำเองได้ ก็อาจต้องจ้างช่างจากภายนอกให้เป็นผู้ผลิตหุ่นต้นแบบให้โดยสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน แนวทางการจัดสัดส่วน และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงพื้นที่การทำงานของแผนกหุ่นต้นแบบ ดังตารางที่ 4.1





ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ตารางนิยามาตรฐานกับชุดน้ำหนึ่งแบบ

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ประเมินค่าความเสี่ยงในการทำงาน					
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัจจัยทางการปรับปรุง
1	แบ่งแยก	ใช้ขยายให้หน้างานต่อ เฉพาะของทุกที่เป็น	1 อัน	ใช้กับห้องที่มีชนิดเดียว หรือรายละเอียดเดียว เท่านั้น	- ไม่มีการกำหนดตำแหน่ง งานที่ชัดเจน - กำหนดตำแหน่งงาน โดยควรอยู่ใน Normal Working Area แต่ยังอยู่ใน Maximum Working Area
2	ไม้อาก	ใช้รดบุบมาต่างๆ ของ ทุก	1 อัน	ใช้ในการบันทุณตัวตน แบบพิเศษเฉพาะ	- เป็นอุปกรณ์ที่ซึ่งเปลี่ยน แต่อยู่ในบริเวณ Normal Working Area ใน Maximum Working Area

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ตารางนิรภัยระหว่างหัวเม่นดันกับแบบบูรณาการ

วิธีการเข้าใช้ชีวิตประจำวัน		วิธีการเข้าใช้ชีวิตประจำวัน		แนวทางการปรับปรุง	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ
3	กล่องเครื่องเสียงและทุ่น	ใช้เป็นอุปกรณ์ในการปั๊บ ทุน	1 กล่อง	รายได้จากการจดทะเบียน ไปตัวเครื่องเสียงและทุ่น ที่ใช้ในการปั๊บทุน	- กล่องโทรศัพท์มือถือเก่า เป็นส่วนใหญ่ของซื้อมา บันล่างอิสระ ซึ่งเมื่อจะใช้ อุปกรณ์ซึ่งล่าง จำเป็น ต้องยกซึ่งบันลอกก่อน
4	ไม้ประปัด	ใช้ปัดเศษผังต่างๆ ที่ตก หล่นบนที่นอนและปั๊บ	1 อัน	มีซ่างในนิการบันทุณต้น แบบพี่ยงคนเดียว	- ไม่มีที่เก็บที่เหมาะสม ในการจัดเก็บ
5	ระดับบ่อ	ใช้รดพื้นฐานของหุ่นให้ เทียบตรงไม่เรียง	1 อัน	ระดับนำข้อมูลจากแม่ทั้ง แนวตั้ง แนวนอน และ แนวตั้งคร่าวๆ 1 ชั้น	- เป็นอุปกรณ์ที่ซ่อมบำรุง แต่ยังคงอยู่ในพื้นที่ Normal Working Area แต่จุดอยู่ ใน Maximum Working Area

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์เนื้องบั้นทุนแบบ

วิเคราะห์เนื้องบั้นทุน		วิเคราะห์เนื้องบั้นทุน		แนวทางการปรับปรุง	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ
6	หน่วย	ใช้คลายซึ่งกันเพื่อต่อส่วนต่างๆ ของหัวใจเข้ากัน	1 อัน	มีช่องในการปันผ่านหัวตันที่ไม่สามารถจัดวางที่พร้อม แบบพิเศษคงเดิม	- ไม่มีการจัดวางที่พร้อม ต่อการใช้งาน - ให้อยู่ในตำแหน่งที่หัวใจ นำไปต่อส่วนตัวเข้ากัน
7	รูปภาพของต้นแบบที่ต้องการ	ใช้เป็นต้นแบบเพื่อทดสอบหัวใจที่ต้องการครับ ผู้ที่หัวใจไม่ได้ตามที่ต้องการ	1 เลิศ	ภายในโครงสร้างของรูป มีสีแบบที่ต้องการครับ ทุกส่วนที่ต้องการปันน้ำด้วย งานหั่นเชิง	- รูปภาพมีสีที่ดังของรูป จะไม่สามารถซึ่งกันทำให้ รูปภาพเกิดความเสียหาย หรือสูญหายได้ - เมื่อใช้เสร็จต้องเก็บบ้ำ ลืมซึ่งกันเองตัว
8	มาตรฐาน	ใช้กำหนดรูปให้เข้ากัน กับหน้าที่ทำให้สามารถรับ รู้ข้อมูลและตรวจสอบได้	1 ชุด	มาตรฐานไฟฟ้าที่ไม่ ถูกต้อง - นำรีบาร์มาทดสอบ ความต้องการ โดยไม่อยู่กันชี้ช่อง	- กำหนดทำใหม่ทั้งหมด - กำกับต้องรับ ความต้องการ โดยไม่อยู่กันชี้ช่อง

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนกปั้นดินหนังยาง

ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	แนวทางปรับปรุง	
					ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
9	ลูกดิน	ใช้ผู้สมัครที่ผ่านได้สัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกมารอยโดย 1 ถึง 3 ตามมาตรฐานของแต่ละปีได้ดี	1 ถึง 3	ใช้ผู้สมัครที่ผ่านได้สัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกมารอยโดย 1 ถึง 3 ตามมาตรฐานของแต่ละปีได้ดี	- ไม่มีภาระน้ำหนักมาก - ไม่มีภาระน้ำหนักมาก - ไม่มีภาระน้ำหนักมาก	- ใส่ในภาชนะเม็ดเป็นที่ - ใส่ในภาชนะเม็ดเป็นที่
10	ลูกดิน	ใช้ผู้สมัครที่ผ่านได้สัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกมารอยโดย 1 ถึง 3 ตามมาตรฐานของแต่ละปีได้ดี	5 กก.	บริษัทที่จะใช้ชื่อนี้อยู่กับบานได้จะแบบที่ต้องการ ปั้นได้ไม่เกินอัตราคงที่	- ลักษณะของดินจะไม่ไปใบ - ให้ผู้มาปฏิบัติงานใหม่	- เผิ่มผู้มาปฏิบัติงานใหม่

4.3.1.1 ข้อเสนอแนะ

ก. ควรเพิ่มฐานรองพระ จำนวน 1 ชั้น เพื่อทำให้ระหว่างการปั้นเศษวอกขึ้น เนื่องจากหุ่นจะหมุนไปมาได้ และทำให้การเคลื่อนย้ายหุ่นทำได้สะดวกขึ้น โดยฐานรองพระควรมี ขนาดใหญ่กว่าหุ่นขนาดใหญ่ที่สุดที่ปั้นบนโต๊ะได้คือ 12 นิ้ว ส่วนบริเวณที่ควรจัดวางฐานรองพระคือ Normal Working Area และตรงหน้าพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

ข. ควรมีลูกดึงจำนวน 1 ลูก เพื่อใช้ในการแบ่งความเที่ยงตรงเส้นผ่าศูนย์กลาง ขององค์พระ โดยให้จัดวางไว้ในลิ้นชักของโต๊ะทำงาน เนื่องจากลูกดึงจะใช้งานน้อยครั้งมาก และเป็น การประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงาน

4.3.1.2 แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงอ กมา ในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 แผนกปั้นหุ่นต้นแบบ

ก. จะตีกรอบรอบพื้นที่ที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้สีเขียวและสีเหลือง เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนขึ้น

ข. ให้ทำงานจะใช้เป็นแบบมีลิ้นชัก เพื่อให้สามารถเก็บแบบพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้น้อยครั้งไว้ในลิ้นชักเมื่อใช้งานเสร็จ เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการทำงานอีกทางหนึ่ง และไม่ทำให้ต้องทำงานมือของมากเกินจำเป็น

ค. เก้าอี้จะใช้แบบมีพนักพิง เพื่อให้พนักงานนั่งทำงานได้อย่างสบาย แม้ต้องนั่งทำงานนานๆ ติดต่อกัน

ง. แวนขยาย จะเก็บไว้ในลิ้นชัก เมื่อจากแวนขยายจะใช้งานเฉพาะการปั้นพระขนาดเล็กมากๆ (1-2 นิ้ว) เท่านั้น ทำให้นำมาใช้งานนานๆ ครั้ง และเล่นส่วนเป็นกระจก ทั้งยังมีราคาสูง สามารถแตกได้ง่าย จึงควรเก็บไว้ในลิ้นชักเมื่อใช้งานเสร็จ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทำให้แวนขยายเสียหายได้

จ. ไม่จาก ระหว่างไว้บนโต๊ะภายใน Maximum Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องจะเอื้อมไปได้จนสุดเป็นรูปครึ่งวงกลม โดยตัวตั้งตรง) ทางด้านขวา เนื่องจากเป็นฝั่งที่พนักงานถนัด และไม่ได้หยิบมาใช้งานบ่อยๆ โดยจะใช้เฉพาะช่วงของการตรวจสอบว่าทุนพระที่ปั้นเสร็จได้จากตามต้องการหรือไม่เท่านั้น

ฉ. กล่องเครื่องมือแกะทุน จะใช้แบบสองชั้น แต่เป็นแบบเชื่อมระหว่างชั้นทั้งสอง ไม่สามารถแยกทั้งสองชั้นออกจากกันได้ เพื่อให้สามารถหยิบอุปกรณ์จากชั้นล่างได้อย่างสะดวก ไม่ต้องยกชั้นบนออกก่อน ส่วนตำแหน่งในการวาง จะวางไว้บนโต๊ะภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องขนาดเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแบบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวา เนื่องจากเป็นด้านที่พนักงานถนัด ทำให้หยิบอุปกรณ์และนำมามาใช้งานได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนมือในการจับ

ช. ประปัด จะอยู่บนโต๊ะภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องขนาดเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแบบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวา เนื่องจากเป็นด้านที่พนักงานถนัด อีกทั้งประปัดต้องใช้งานบ่อยๆ ทำให้สามารถหยิบมาใช้งานได้เลย

ซ. ระดับน้ำ จะวางไว้บนโต๊ะภายใน Maximum Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องจะเอื้อมไปได้จนสุดเป็นรูปครึ่งวงกลม โดยตัวตั้งตรง) ทางด้านขวา เนื่องจากเป็นฝั่งที่พนักงาน

ถ้าดีไม่ได้หอยบมาใช้งานบอยๆ จะใช้เฉพาะช่วงที่ต้องการตรวจสอบความเที่ยงตรงของหุ่นพระตามตำแหน่งต่างๆ เท่านั้น

ณ. หัวแร้ง จะวางอยู่ภายในภายนะสำหรับหัวหัวแร้ง เนื่องจากจะทำให้ลักษณะการวางอยู่ในตำแหน่ง Preposition แก่การหอยบใช้งาน และลดความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายจากหัวแร้ง ส่วนตำแหน่งในการวาง จะวางไว้บนโต๊ะภายใน Maximum Working Area (พื้นที่ที่มือหั้งสองจะเอื้อมไปได้จนสุดเป็นรูปครึ่งวงกลม โดยตั้งตรง) ทางด้านขวา เนื่องจากเป็นฝั่งที่พนักงานถัง และทำให้สามารถหอยบมาใช้งานได้อย่างสะดวก

ญ. รูปภาพของต้นแบบที่ต้องการ จะอยู่ในแฟ้มที่มีลักษณะเป็นแฟ้มสอง แต่ไม่สามารถดึงໄส์แฟ้มออกมากได้ ทำให้มือรูปภาพหายไปจะสามารถรู้ได้ทันที ไม่ต้องตรวจสอบใหม่ และลดความเสี่ยงที่รูปภาพจะเกิดการชำรุดเสียหาย โดยในขณะปฏิบัติงานรูปภาพจะวางอยู่บนโต๊ะภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มือหั้งสองถ่องความเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านซ้ายติดกับฐานรองหุ่นที่จะปั้น เพื่อให้รูปภาพและหุ่นที่จะปั้นอยู่ในขอบเขตการมองของสายตา และทำให้ตำแหน่งในการเพ่งวัดหุ้ง 2 จิ้นไม่ห่างกัน เป็นการลดความล้าในการเคลื่อนที่ของสายตาลง ทำให้พนักงานสามารถทำงานติดต่อกันได้นานขึ้น และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะต้องนำไปไว้ในลิ้นชัก เพื่อลดโอกาสการสูญหายและการเสียหายของรูปภาพ

ฎ. ชุดคอมไฟ และชี้ผึ้ง จะวางอยู่บนโต๊ะภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มือหั้งสองถ่องความเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านซ้ายคู่กัน เนื่องจากจะใช้ความร้อนจากหลอดไฟทำให้ชี้ผึ้งละลาย และที่ให้วางทั้งคู่ไว้ด้านซ้ายเพื่อจะสามารถใช้มือซ้ายหอยบชี้ผึ้งมาใช้งานคู่กับอุปกรณ์จากมือขวาได้อย่างสะดวก

ธ. สีผุ้น จะถูกใส่อยู่ในภายนะที่มีฝาปิด และมีช้อนสำหรับตักอยู่ภายในภายนะเพื่อลดโอกาสที่สีผุ้นจะเกิดการเสียหาย และเป็นการจำกัดปริมาณการตักสีผุ้นมาใช้ได้ ส่วนตำแหน่งในการวางจะให้วางไว้ในลิ้นชัก เนื่องจากมีการหอยบมาใช้งานน้อยครั้งมากๆ โดยจะใช้เมื่อชี้ผึ้งเก่าหมดและต้องผสมชี้ผึ้งขึ้นมาใช้ใหม่เท่านั้น

4.3.2 ชั้นวางแบบพิมพ์พระ

ชั้นวางแบบพิมพ์พระ จะมีพื้นที่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นห้องแบบพิมพ์พระเล็ก และชั้นวางพิมพ์พระใหญ่ โดยจะแยกกันตามขนาดของพระ เพื่อให้สะดวกในการเก็บรักษา และการนำเอาไปใช้งาน

4.3.2.1 ชั้นวางแบบพิมพ์พระเล็ก

ชั้นวางพิมพ์พระเล็ก จะอยู่ภายใต้ห้องวางพิมพ์พระเล็ก ซึ่งจะใช้วางพิมพ์พระที่มีขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว โดยแบบพิมพ์พระเล็ก 1 องค์ จะประกอบด้วย 3 ชิ้น คือ ส่วนหน้า และส่วนหลัง และซุ้มเรือนแก้ว



ภาพแสดงชนิดของการทำงาน

ตารางที่ 4.2 ตารางวิเคราะห์ชั้นวางพื้นที่พระศักดิ์

พิมพ์พะรະ	พิมพ์ชินราช ขนาด 1, 1.5 และ 2 นิ้ว	พิมพ์พะรະพุกชินราช ขนาด 3, 4, 5, 5.9 และ 7 นิ้ว	พิมพ์พะรະพุกดูชินราช ขนาด 9, 9.9 และ 12 นิ้ว
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
พิมพ์เมรศวร 2, 3, 5, 7 และ 9 นิ้ว	พิมพ์พะรະอ่อน		

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์ขั้นว่างพิมพ์ระยะสั้น

ลำดับ		รายการ		หน้าที่		จำนวน		เหตุผล		ปัญหาที่พบ		แนวทางการปรับปรุง													
กิจกรรมที่ชุมชนเข้มแข็งดำเนินการ																									
1. รับไปส่งงาน																									
2. ჩยิบแบบพิมพ์ระหว่างดำเนินการ																									
1	พิมพ์พระพุทธชินราช	ใช้เป็นแบบพิมพ์ในการ งานด 1, 1.5 และ 2 นิ้ว	ใช้เป็นแบบพิมพ์ในงาน หล่อพระพุทธรูป	12 พิมพ์ จะมีลักษณะเป็นวงค์	พิมพ์พระขนาดเล็กมาก จะมีลักษณะเป็นวงค์	12 พิมพ์ ต่อ 1 กัน โดย 1 พิมพ์ จะมี 5-8 องค์	พิมพ์เกิดความเสียหายซึ่ง จากการจัดตั้งเป็นพิมพ์ ไม่ได้ตามที่ต้องการ ไม่ได้มาตรฐาน พิมพ์ไม่คงทน	พิมพ์พระขนาดเล็กมาก จะมีลักษณะเป็นวงค์	- มีกีกิตความเสียหายซึ่ง จากการจัดตั้งเป็นพิมพ์ ต่อ 1 กัน โดย 1 พิมพ์ จะมี 5-8 องค์	- นำพิมพ์ใส่กล่อง โดยตามมาตรฐาน และดูแลด้วยความระมัดระวัง อย่างดี	- จัดทำแบบพิมพ์ให้คงทน และดูแลด้วยความระมัดระวัง อย่างดี	- จัดทำแบบพิมพ์ให้คงทน และดูแลด้วยความระมัดระวัง อย่างดี													

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์ขั้นตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
2	พิมพ์พระพุทธชินราช	ใช้เป็นแม่พิมพ์ในการ ขึ้นมาด 3, 4, 5, 5.9 และ 7 นิ้ว	8 พิมพ์	พิมพ์ตั้งแต่ 3 นิ้ว ขึ้นไป พิมพ์จะถูกแยกเป็นองค์ แบ่งเป็นส่วนหน้า และ ส่วนหลัง	- พิมพ์ประปันกัน ทำให้ คันหัวได้ยາ แหล้งๆต่อ กัน การสูญเสีย	- แยกตัวแยกชุดของพระ ตามชนิดและขนาดของพระ ^{โดยให้ 1 ชุด ต่อ 1 ชนิด และ 1 ขนาดพระ}
3	พิมพ์พระพุทธชินราช	ขนาด 9, 9.9 และ 12 นิ้ว	6 พิมพ์	จะใช้พิมพ์ตัวอักษร กัน หรือเมื่อพิมพ์หุมตัวภาพ จะใช้รูปพื้นที่รอง ออกมานี้ลงกัน		
4	พิมพ์พระราร 2, 3, 5, 7 และ 9 นิ้ว		3 พิมพ์	พิมพ์เนื่องควรจะไม่ได้ใช้ งานบ่อยมากทำให้พิมพ์ชิน ราช จึงมีเพียง 3 พิมพ์ใช้ งานลับกัน		

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์คุณภาพชีวมีพัฒนาลักษณะ

วิเคราะห์คุณภาพชีวมีพัฒนาลักษณะ		วิเคราะห์คุณภาพชีวมีพัฒนาลักษณะ			
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ
5	พิมพ์หรืออื่นๆ	ใช้เป็นแบบพิมพ์ในการ หล่อพารามเพทธรูป	1 พิมพ์	พิมพ์หรืออื่นๆ จะใช้งาน น้อยมากๆ หรือบางพิมพ์ ก็เป็นพิมพ์เฉพาะซึ่งสั่ง ซื้อมาเฉพาะงานท่านนั้น	- พิมพ์ปะปนกัน ทำให้ ค้นหาได้ยาก และง่ายต่อ ^{การสูญหาย} - จัดทำและนำรากษา โดยไม่ ตามประเพณี และบานาดของ พระ และติดป้ายบ่ำ

ก. ข้อเสนอแนะ


ก.1 ห้องเก็บพิมพ์ต้นแบบ หรือห้องที่ใช้วางแบบพิมพ์พระเล็กควรจะจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บแบบพิมพ์เพียงอย่างเดียว ไม่ควรมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ มาวางร่วมในชั้นด้วย หรือหากจะให้มีการร่วมชั้น ก็ควรแบ่งแยกให้ชัดเจน เพื่อทำให้การค้นหาง่ายขึ้น

ก.2 ก่อนการนำแบบพิมพ์พระมาเก็บในห้องควรมีการทำความสะอาดแบบพิมพ์ และมัดรวมกันเป็นองค์ (ประับกับชนวนและหลัง) ให้เหมือนตอนจะกรอกชี้ฟัง เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้ง่าย และลดโอกาสการสูญหายของแบบพิมพ์

ก.3 ห้องเก็บแบบพิมพ์เป็นห้องที่มีความสำคัญมาก จึงควรมีการกำหนดพนักงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเป็นห้องที่ต้องมีการล็อคกุญแจ เพื่อลดโอกาสการสูญหายของแบบพิมพ์อีกทาง และเป็นการจัดระบบการทำงานที่ดี

ข. แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงออกมานี้ในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 ชั้นวางแบบพิมพ์พระเล็ก

ข.1 ตีกรอบชั้นวางแบบพิมพ์ โดยใช้สีเขียวกรอบสีเหลือง เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่วางชั้นที่ชัดเจน

ข.2 ภายในห้องจะมีเฉพาะแบบพิมพ์พระขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว เท่านั้น และจะติดป้ายบ่งชื่อกองนิดและขนาดพิมพ์นั้นๆ เพื่อลดเวลาในการค้นหาพิมพ์ลง

ข.3 ก่อนนำพิมพ์เก็บเข้าชั้น จะต้องทำความสะอาดแบบพิมพ์ และมัดรวมกันเป็นองค์ (ประกอบชั้นหน้าและหลัง) เพื่อลดการปะปนของพิมพ์ ทำให้การค้นหาพิมพ์ได้ครบทองค์เสมอ และสะดวกยิ่งขึ้น

ข.4 การจัดวางพิมพ์พระจะใช้ชั้นวางหั้งหมวด 4 ตัว โดยจะใช้วางเฉพาะแบบพิมพ์ชิ้นราชจำนวน 2 ตัว (ชั้นวาง A และ B), วางเฉพาะแบบพิมพ์นเรศวร 1 ตัว (ชั้นวาง C) และวางแบบพิมพ์ชิ้นราช และพิมพ์เฉพาะอื่นๆ 1 ตัว (ชั้นวาง D) เนื่องจาก แบบพิมพ์ชิ้นราชเป็นแบบพิมพ์ที่ต้องใช้งานบ่อยที่สุด (10-12 ครั้ง/ปี) จึงวางไว้ใกล้ประตูทางเข้าออก เพื่อจะสามารถหยิบแบบพิมพ์ไปใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่วนชั้นวางพิมพ์นเรศวรจะอยู่ทางด้านในสุดของห้อง เนื่องจากนำมาใช้งานไม่บ่อยเท่าพิมพ์ชิ้นราช (5-7 ครั้ง/ปี) แต่ก็ต้องจัดให้มีชั้นสำหรับพิมพ์นเรศวรโดยเฉพาะ เพราะ พิมพ์นเรศวรมีหลายขนาด จะได้ไม่เกิดการสับสนและเสียเวลาในการค้นหากثมาก และชั้นวาง D จะใช้วางหั้งพิมพ์ชิ้นราช และพิมพ์เฉพาะอื่นๆ เมื่อจากพิมพ์ชิ้นราชที่ใช้งานในชั้นนี้จะเป็นพิมพ์ขนาดเล็ก (1-2 นิ้ว) ซึ่งเป็นพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย (4-6 ครั้ง/ปี) จึงสามารถนำไปวางไว้ใกล้จากประตูทางเข้าออกได้ และพิมพ์เฉพาะอื่นๆ ก็เป็นพิมพ์ที่ได้ใช้งานน้อยครั้ง ซึ่งบางพิมพ์ใช้งานเพียงครั้งเดียว จึงจัดให้อยู่ด้านในร่วมชั้นกับพิมพ์ชิ้นราชขนาดเล็ก

ข.5 พิมพ์ชิ้นราชขนาด 1-3 นิ้ว จะจัดให้อยู่ชั้นวาง D บนชั้นที่ 1 และ 2 (นับจากด้านบนสุดเป็นชั้นที่ 1) โดยจะให้ใส่แบบพิมพ์ชิ้นราชขนาด 1, 1.5 และ 2 นิ้ว ไว้ในกล่องเนื่องจากแบบพิมพ์นี้เป็นแบบพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นองค์ๆ เรียงต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า จึงสามารถบรรจุลงกล่องได้ อีกทั้งการใส่กล่องจะเป็นการจำกัดพื้นที่ไม่ให้พิมพ์กระจายไปรวมกับพิมพ์อื่น ส่วนแบบพิมพ์ชิ้นราชขนาด 3 นิ้ว จะเป็นพิมพ์แบบเป็นองค์แยก 1 พิมพ์ ต่อ 1 องค์ จึงสามารถวางเรียงกันบนชั้นได้เลย สำหรับการวางจะเริ่มจากการแบ่งครึ่งชั้นออกเป็น 2 ฝั่ง แล้ววางกล่องใส่พิมพ์พระขนาด 1 นิ้ว ไว้ทางด้านซ้ายชั้นที่ 1 ส่วนฝั่งขวาจะวางกล่องใส่พิมพ์พระขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นที่ 2 ฝั่งซ้าย จะวางกล่องใส่พิมพ์พระขนาด 2 นิ้ว และฝั่งขวาจะวางพิมพ์พระขนาด 3 นิ้ว จะทำให้การเข้ามาค้นหาพิมพ์พระเข้าใจการวางได้ง่าย และใช้เวลาในการค้นหาพิมพ์น้อยลง

ข.6 พิมพ์ชนิด 4-7 นิ้ว จะจัดให้อยู่บนชั้นวาง B โดยจะวางเป็นองค์ๆ ต่อ กันในลักษณะหน้าตักชนหน้าตัก เพื่อให้หินบอกรถใช้ได้ง่าย สำหรับการวางจะวางเรียงขนาดจาก บนลงล่าง โดยไม่วางชั้นบนสุด เนื่องจากแบบพิมพ์ทุกขนาดที่อยู่บนชั้นล้วนเป็นแบบพิมพ์ที่ต้อง นำไปใช้บ่อยมาก (10-12 ครั้ง/ปี) การไว้ชั้นบนสุดจะทำให้หินบอกรถใช้ได้ยาก ดังนั้น ชั้นที่ 2 จะวาง พิมพ์พระขนาด 4 นิ้ว เริ่มวางองค์แรกจากมุมบนซ้ายสุด และถัดมาทางขวาจนครบ ชั้นที่ 3 วางพิมพ์ พระขนาด 5 นิ้ว ชั้นที่ 4 วางพิมพ์พระขนาด 5.9 นิ้ว และชั้นที่ 5 วางพิมพ์พระขนาด 7 นิ้ว ใน ลักษณะการวางเดียวกันกับชั้นที่ 2

ข.7 พิมพ์ชนิด 9-12 นิ้ว จะจัดให้อยู่บนชั้นวาง A ซึ่งจะเป็นชั้นวางที่ อยู่ใกล้กับทางเข้าออกของประตูที่สุด เนื่องจากพิมพ์มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับพิมพ์พระชนิดอื่นๆ ภายในห้อง การวางไว้บนชั้นใกล้ประตูจะทำให้การยกพิมพ์เข้าออกห้องทำได้สะดวกและลดภาระการ ยกได้มากขึ้น ส่วนการจัดเรียงบนชั้นจะเริ่มวางองค์แรกจากมุมบนซ้ายสุด และถัดมาทางขวาจนครบ ในลักษณะเดียวกันทุกชั้น ลักษณะของการวางแบบพิมพ์ แบบพิมพ์พระขนาด 9 นิ้วจะยังสามารถตั้ง องค์ในลักษณะหน้าตักชนหน้าตักได้ แต่ขนาด 9.9 และ 12 นิ้ว จะต้องวางโดยให้องค์อยู่ในลักษณะ นอนราบกับพื้นและหันด้านศีริไปทางซ้ายเรียงต่อ กัน เนื่องจากการวางในแนวตั้งหน้าตักชนหน้าตัก จะทำให้ความสูงของแบบพิมพ์สูงเลยความสูงของชั้นวาง ดังนั้น พิมพ์พระขนาด 9.9 และ 12 นิ้วจึง ต้องใช้ชั้นวางถึง 2 ชั้น ด้านการจัดเรียงจะวางโดยชั้นบนสุด (ชั้นที่ 1) จะวางพิมพ์พระขนาด 9 นิ้ว ชั้น ที่ 2 และ 3 วางพิมพ์พระขนาด 9.9 นิ้ว ชั้นที่ 4 และ 5 วางพิมพ์พระขนาด 12 นิ้ว ซึ่งการเรียงใน ลักษณะนี้จะทำให้ง่ายต่อการค้นหา และทำให้ภาระน้ำหนักมากอยู่ด้านล่างของชั้น เป็นการยืดอายุ การใช้งานของชั้นได้ออกทางหนึ่ง เพราะแบบพิมพ์ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็จะมีน้ำหนักมาก

ข.8 พิมพ์เรศworทุกขนาด จะจัดให้อยู่บนชั้นวาง C ซึ่งเป็นชั้นที่วางอยู่ด้านใน ของห้อง โดยจะวางเป็นองค์ๆ ต่อ กันในลักษณะหน้าตักชนหน้าตัก เพื่อให้หินบอกรถใช้ได้ง่าย สำหรับการวางจะวางเรียงขนาดจากบนลงล่าง คือ ชั้นที่ 1 จะวางพิมพ์พระขนาด 2 นิ้ว ชั้นที่ 2 จะวาง พิมพ์พระขนาด 3 นิ้ว ชั้นที่ 3 จะวางพิมพ์พระขนาด 5 นิ้ว ชั้นที่ 4 จะวางพิมพ์พระขนาด 7 นิ้ว และ ชั้นที่ 5 จะวางพิมพ์พระขนาด 9 นิ้ว โดยเริ่มวางองค์แรกจากมุมบนซ้ายสุด ถัดมาทางขวาจนครบ และวางเหมือนกันทุกชั้น

ข.9 พิมพ์พระอื่นๆ ซึ่งจะเป็นพิมพ์ที่ทำขึ้นมาเฉพาะงาน หรือเป็นพิมพ์พระที่ นอกเหนือจากพิมพ์ชนราช และพิมพ์เรศwor ทำให้มีจำนวนชั้นของพิมพ์ในแต่ละชั้นไม่มาก

ประมาณ 1-2 พิมพ์เท่านั้น โดยการวางแผนในชั้นวาง D ร่วมกับพิมพ์ชินราชขนาด 1-3 นิ้ว บนชั้นที่ 3-5 (นับจากชั้นบนสุดเป็นชั้นที่ 1) เรียงตามชนิดและขนาดของพิมพ์ จากขนาดพิมพ์เล็กสุด ไปจนถึง พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เริ่มวางแผนจากมุมทางด้านซ้ายสุดไปยังด้านขวา การวางแผนลักษณะนี้จะทำให้ คันหาพิมพ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

4.3.2.2 ชั้นวางแบบพิมพ์พระใหญ่

เป็นชั้นที่ใช้วางพิมพ์พระที่มีขนาด 12 นิ้ว ขึ้นไป โดยทั่วไปแบบพิมพ์พระเล็ก 1 องค์ จะประกอบด้วย 3 ชิ้น คือ ส่วนหน้า และส่วนหลัง และซุ้มเรือนแก้ว แต่หากพิมพ์มีขนาดใหญ่ มากๆ ก็จะต้องมีการแยกส่วนเพิ่มเติม เช่น ส่วนศีรษะ ส่วนแขน ส่วนหน้าตัก เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อ การจัดเก็บและขนย้าย โดยชั้นพิมพ์นี้ยังไม่มีพนักงานคนใด ที่มีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อย



ตารางที่ 4.3 ตารางวิเคราะห์นิเวศพัฒนาพืชในพื้นที่ไทย



ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์ทั้งทางพิมพ์และไทย

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ		วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแล			
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	แนวทางการปรับปรุง
1	พิมพ์พระอุทธรัตนาราช ชนิด 16, 19, 25, และ 29 นิ้ว	ใช้เป็นแม่พิมพ์ในการ หล่อพระอุทธรัฐรูป	3 พิมพ์	พิมพ์พระชนวน 16-29 นิ้ว จะมีจำนวน 2 พิมพ์ เพื่อสนับสนุนกันในช่วงงาน การสูญเสีย	- พิมพ์จะบาน กัน ทำให้ - คั้นหายได้ยาก และง่ายต่อ การทำประนภ แหล่งชุมชน ของพระ แต่ติดป้ายไปด้วย
2	พิมพ์พระอุทธรัตนาราช ชนิด 32, 39, 49, 59, 69, 79 และ 99 นิ้ว		2 พิมพ์	พิมพ์พระชนวน 32 นิ้ว ซึ่งไม่ใช่พิมพ์หละ 1 นิ้ว เพราะไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ	
3	พิมพ์พระพราหม 29 นิ้ว		1 พิมพ์	ไม่ได้ใช้งานบ่อย เนื่อง จากจำนวนมีรายการ	
4	พิมพ์พระอินทร 29 นิ้ว		1 พิมพ์	ส่วนมากจะมีรายการ การสั่งซื้อโดยครั้งละ 1 องค์	

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ตารางงบประมาณทุนความพิเศษประจำไตรมาส

รายรับรายจ่ายของกิจการ		จำนวนเงินที่ได้รับ		จำนวนเงินที่จ่าย出去	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	แนวทางการรับบุญ
5	พระสหามเทพอาธิราช สูง 175 เซนติเมตร	ใช้เป็นแบบพิมพ์ในการผลิตพุทธรูป	1 พิมพ์	ไม่ได้ใช้งานบ่อย เนื่องจากส่วนมากจะมีรายการรับทำให้ต้องนำไปใช้บ่อยๆ	- พิมพ์ประจำบ้าน กันทำให้ติดตัวไปเมื่อกราฟฟิก ทำให้ติดตัวไปเมื่อกราฟฟิก แมลงชนิดหนึ่งพะระ แมลงติดเป็นร่อง
6	พิมพ์พระเนื้อรัตน์ 25 นิ้ว		1 พิมพ์	การส่องซื้อเพียงครั้งเดียว	แมลงตามบ้าน
7	พิมพ์นาคปรก 19 นิ้ว		1 พิมพ์	การสูญหาย	บุญของพระ
8	พิมพ์ท้าวเวสสุวรรณ สูง 190 เซนติเมตร		1 พิมพ์		
9	พิมพ์โมศค์ถลางพระสารีบุตร สูง 1, 1.2, 1.5, 1.8 และ 2.43 เมตร		1 พิมพ์		

ก. ข้อเสนอแนะ

ก.1 ชั้นวางแบบพิมพ์พระไถ่ มีความสูงมากเกินไป ทำให้การหยิบพิมพ์ชั้นบนๆ มาใช้งาน ต้องใช้การปีนบันไดซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างปีนได้


ก.2 บริเวณด้านหน้าชั้นวางพิมพ์ไม่ควรมีลิ้งของอื่นๆ วางอยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการย้ายพิมพ์เข้าออกจากรack

ก.3 ก่อนการนำแบบพิมพ์มาเก็บเข้าชั้น จะต้องนำพิมพ์ไปทำความสะอาด ก่อน และมัดรวมเป็นชุด หรือใส่ถุงขนาดใหญ่รวมกันเป็นชุด เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาในครั้งต่อไป

ก.4 ควรมีการกำหนดพนักงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อลดโอกาสการสูญหายของแบบพิมพ์อีกทาง และเป็นการจัดระบบการทำงานที่ดี

ข. แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุง ออกแบบในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.15 ชั้นวางพิมพ์พระไถ่

ข.1 ตีกรอบชั้นวางแบบพิมพ์ โดยใช้สีเขียวกรอบสีเหลือง เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่วางชั้นที่ชัดเจน

ข.2 บนชั้นวางแบบพิมพ์พระใหญ่จะประกอบด้วยแบบพิมพ์พระขนาดเกินกว่า 12 นิ้ว และจะติดป้ายบ่งชี้บอกชนิดและขนาดพิมพ์นั้นๆ เพื่อลดเวลาในการค้นหาพิมพ์ลง

ข.3 ก่อนนำพิมพ์เก็บเข้าชั้น จะต้องทำความสะอาดแบบพิมพ์ และมัดรวมกันเป็นชุด หรือรวมกันอยู่ในถุงพลาสติกใส่ขนาดใหญ่ เพื่อลดการปะปนของพิมพ์ ทำให้การค้นหาพิมพ์ได้ครบองค์สมอและสะดวกยิ่งขึ้น

ข.4 ชั้นวางแบบพิมพ์พระใหญ่จะใช้จำนวน 3 ตัว โดยจะมี 2 ตัวที่วางเรียงกันในแนวยาว ใช้วางพิมพ์чинราชเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากแบบพิมพ์чинราชเป็นแบบพิมพ์ที่ใช้งานบ่อยมากๆ (6-8 ครั้ง/ปี) อีกทั้งยังมีพื้นที่ด้านหน้าชั้นวางมาก ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย และสะดวกในการค้นหา ส่วนชั้นบนๆ ของชั้นวางจะวางด้วยพิมพ์นาคbrook, พิมพ์พระแม่ธรณี, พิมพ์พระพรหม และพิมพ์พระอินทร์ เนื่องจากเป็นพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก และไม่ได้ใช้งานบ่อย (0-1 ครั้ง/ปี) ส่วนชั้นวางอีก 1 ตัว จะวางในแนวตั้งหากกัน เนื่องจากพื้นที่จำกัด โดยใช้วางแบบพิมพ์พระที่เหลือ คือ พระโนมคัลลาสารีบุตร, พระสยามเทวาธิราช และห้าวเวสสุวรรณ และการวางจะวางพระโนมคัลลาสารีบุตรขนาดต่างๆ ไว้ในพื้นที่ใกล้ๆ กัน ส่วนพระสยามเทวาธิราช และห้าวเวสสุวรรณ จะวางไว้ด้านล่างของชั้น

ข.5 พิมพ์чинราชทุกขนาดเป็นพิมพ์พระที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุด (6-8 ครั้ง/ปี) จึงให้วางอยู่ในชั้น A และ B ซึ่งเป็นชั้นวางที่วางเรียงต่อกันในแนวยาว โดยชั้นวางแต่ละอักษรจะถูกแบ่งออกไป 2 ฝั่ง วัดจากกึ่งกลาง คือ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ในการวางบนชั้นวางจะวางเรียงตามขนาดของพระ ตั้งแต่ชั้นที่ 3-5 (นับจากชั้นบนสุดเป็นชั้นที่ 1) เนื่องจากแบบพิมพ์чинราชจะถูกนำมาใช้งานบ่อย จึงไม่เริ่มวางจากชั้นที่ 1 เพราะอยู่สูงจะทำให้หยอดใช้ได้ยาก ดังนั้นจะเริ่มวางจากชั้น A ชั้นที่ 3 ฝั่งซ้าย จะวางแบบพิมพ์ขนาด 16 นิ้ว ฝั่งขวา จะวางแบบพิมพ์ขนาด 19 นิ้ว ชั้น B ชั้นที่ 3 ฝั่งซ้าย จะวางแบบพิมพ์ขนาด 25 นิ้ว ฝั่งขวา จะวางแบบพิมพ์ขนาด 29 นิ้ว และเริ่มวางชั้นถัดลงมา (ชั้นที่ 4) เมื่อถูกกับชั้นที่ 3 ดังนั้น ชั้นที่ 4 จะวางพิมพ์чинราชขนาด 32, 39, 49 และ 59 และชั้นที่ 5 จะวางชั้นพิมพ์чинราชขนาด 69, 79, 89 และ 99 นิ้ว ซึ่งการวางแบบพิมพ์ในลักษณะนี้จะทำให้น้ำหนักส่วนมากที่ชั้นวางได้รับอยู่ที่ชั้นล่างๆ เป็นการยืดอายุการใช้งานของชั้นวางให้ยาวนานขึ้น

ข.6 พิมพ์นาคปргกขนาด 19 นิ้ว และพิมพ์พระแม่ธรณีขนาด 25 นิ้ว จะวางอยู่บนชั้น A ชั้นที่ 2 (นับจากชั้นบนสุดเป็นชั้นที่ 1) เนื่องจากเป็น 2 พิมพ์ ที่มีขนาดเล็กที่สุดจากแบบพิมพ์พระอื่นๆ ที่อยู่บนชั้นวางพิมพ์พระใหญ่ (นอกจากแบบพิมพ์ชินราช) และไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ (1-2 ครั้ง/ปี) โดยจะวางพิมพ์นาคปргกไว้บนชั้นวาง A ชั้นที่ 2 ฝั่งซ้าย และวางพิมพ์พระแม่ธรณีไว้บนชั้นเดียวกันทางฝั่งขวา

ข.7 พิมพ์พระพรหมขนาด 29 นิ้ว และพิมพ์พระอินทร์ขนาด 29 นิ้ว จะวางอยู่บนชั้น B ชั้นที่ 2 (นับจากชั้นบนสุดเป็นชั้นที่ 1) เนื่องจากเป็น 2 พิมพ์ ที่มีขนาดเล็กถัดมาจากการแบบพิมพ์นาคปргและแบบพิมพ์พระแม่ธรณี และไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ (0-1 ครั้ง/ปี) โดยจะวางพิมพ์พระพรหมไว้บนชั้นวาง B ชั้นที่ 2 ฝั่งซ้าย และวางพิมพ์พระอินทร์ไว้บนชั้นเดียวกันทางฝั่งขวา

ข.8 พิมพ์โมคคลาพระสารีบุตรสูง 1-2.43 เมตร จะวางอยู่บนชั้น C ชั้นที่ 2-4 (นับจากชั้นบนสุดเป็นชั้นที่ 1) เนื่องจากเป็นแบบพิมพ์ที่มีหularyขนาด จึงควรวางแต่ละขนาดไว้ใกล้ๆ กัน เพื่อทำให้ง่ายต่อการค้นหา โดยจะแบ่งชั้นออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เริ่มวางจากชั้นที่ 2 ฝั่งซ้าย จะวางพิมพ์โมคคลาพระสารีบุตรสูง 1 เมตร ส่วนฝั่งขวาจะวางขนาดถัดมา คือ พิมพ์โมคคลาพระสารีบุตรสูง 1.2 เมตร และเริ่มใหม่ในชั้นถัดไป คือ ชั้นที่ 3 ฝั่งซ้ายจะวางขนาด 1.5 เมตร ฝั่งขวาจะวางขนาด 1.8 เมตร และในชั้นที่ 4 จะวางไว้ตรงกลางของชั้น ด้วยพิมพ์โมคคลาพระสารีบุตรสูง 2.43 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดการประปนกับแบบพิมพ์อื่นๆ

ข.9 พิมพ์พระสยามเทวาธิราชสูง 175 เซนติเมตร และพิมพ์ท้าวเวสสุวรรณสูง 190 เซนติเมตร จะวางอยู่บนชั้น C ชั้นที่ 5 (นับจากชั้นบนสุดเป็นชั้นที่ 1) เนื่องจากเป็นพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย (0-1 ครั้ง/ปี) โดยจะแบ่งชั้นออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา และวางฝั่งซ้ายด้วยพิมพ์พระสยามเทวาธิราชสูง 175 เซนติเมตร และฝั่งขวาด้วยพิมพ์ท้าวเวสสุวรรณสูง 190 เซนติเมตร

4.3.3 แผนกรอกแต่งหุ่นชี้ผึ้ง

สำหรับแผนกนี้จะใช้แบบพิมพ์ที่ถอดพิมพ์มาจากหุ่นต้นแบบ โดยใช้พนักงานทั้งหมด 2 คน 2 กระบวนการ คือ ใช้ถอดพิมพ์ยางชิลิโคน 1 คน แต่งหุ่นชี้ผึ้ง และติดส่วนต่างๆ ให้กับหุ่น 1 คน

4.3.3.1 ถอดพิมพ์ยางชิลิโคน

เมื่อมีรายการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว จะมีรายการสั่งงานมาที่แผนกรอกแต่งหุ่นชี้ผึ้ง จากนั้นส่วนของกระบวนการถอดพิมพ์ยางชิลิโคน จะไปเอาแบบพิมพ์จากสถานที่เก็บมาใช้ และทำการถอดพิมพ์ตามจำนวนของการสั่งงาน



ตารางที่ 4.4 ตารางวิเคราะห์แผนภารกิจและหัวข้อ สำนักการกรอกข้อมูล



ตารางที่ 4.4 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนการออกแต่งท่านขึ้น สวยงามกราบขอปีชง

<p>1. เศรษฐีผู้ดี โดยเป็นปีที่ 1 ให้เป็นผู้ดีแห่งเหล่า แสวงร้อน เป็นปีที่ 2 ให้ตั้งให้อ่อน ไว้ พ่อให้อุ่น และเป็นปีที่ 3 ให้เป็นผู้ดีเยี่ยม ไม่ต้องตั้งไฟ</p> <p>2. นำพิมพ์พระ 2 ชิ้น มาประยุกต์โดยใช้ย่างรักพิมพ์พระไว้</p> <p>3. นำชี้ผู้ที่เหลวและร้อนมาทางส่วนตัวๆ ของแม่พิมพ์ที่ซึบช้อน เช่น ฐานพระและเศษศิริพระ</p> <p>4. นำชี้ผู้ดีปีที่ 2 มาใส่ปีที่ 3 เพื่อเรียกผู้ดีปีที่ 3 อ่อนตัว ทำให้ผู้ดีติดกับบานพิมพ์พระได้ดีขึ้น</p> <p>4. นำชี้ผู้ดีปีที่ 3 มาเทลงพื้นพะระในไฟต้ม จนก้นคawanพะระในไฟดีไปคลอกออก ประมาณ 2 นาที</p> <p>5. นำพิมพ์ที่หงษ์ลงสร้างแล้วนำไปเผาประมาณ 10 นาที แล้วยกขึ้นมาจากน้ำ ก็จะไว้ต่อไปได้</p> <p>6. จางน้ำและถูอนออกจากพิมพ์ แล้วนำไปปลาน้ำอีกครั้ง รอกราบทักแต่ทุ่มต่อไป</p>
--

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนกรอกแบบทั่งทั่งชี้สี ส่วนการกรอกขึ้นไป

ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
1	แบบพิมพ์พร้อมต้องการผลิต	ใช้เป็นต้นแบบบบพระที่	4 พิมพ์	กรณีตัวอย่างเป็นพระพุทธชินราชขนาด 7 นิ้ว จะใช้พิมพ์สลับกัน คือ ชิ้นหนังรอกผู้เสื้ง ส่วนอีกส่วนซึ่งบะเชือกปูนน้ำ ขอผู้เสื้งยื่นตัว	ไม่พบปัญหา	ไม่มี
2	ยางรัด	ใช้รัดพิมพ์องค์พระไม่ให้แยกออกจากกัน เมื่อกรอกผู้เสื้ง	12 เส้น	การรัดพิมพ์พระ 1 พิมพ์ จะใช้ยางรัด 3 เส้น จากกรณีตัวอย่างใช้แบบพิมพ์ทั้งหมด 4 พิมพ์ ทำให้ต้องเสียเวลาเลือกหักก่อนนำไปใช้งาน	- ไม่มีการแยกจากกันตามที่ต้องการ - สับยາໄในกระบวนการจัดตั้งรัด ทำให้ต้องเสียเวลาเลือกหักก่อนนำไปใช้งาน	- จัดหากากาณะสำหรับการเก็บเมื่อใช้งานเสร็จ โดยต้องแบ่งเป็น 3 ภาค เพื่อรองรับภาระตั้ง 3 ภาค

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนการออกผลทางชั้นเริ่ม สำนักการกรอกข้อมูล

วิเคราะห์แผนการออกผล		วิเคราะห์แผนการออกผล		วิเคราะห์แผนการออกผล	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	แนวทางการปรับปรุง
3	กระบวนการตัดผ้า	ใช้ตัดผ้าไปส่งพิมพ์พระ ทำให้ตัดผ้าผิดจากอิฐปูไม่สอดคล้อง และอาจหาได้ผ้ากางเกงไม่ดี	1 อัน	ใช้พั้นกลางคนเดียว	- กระบวนการตัดเย็บใหญ่ - ตัดกระบวนการใหญ่ให้มีชนิดตามมาตรฐานที่เหมาะสมไม่เปลี่ยนกระบวนการไป - การตัดแต่ละกรงซึ่งมีอัตราการปักเป็น เนื่องจากตัดกับปักเป็น เนื่องจากตัดตามมาตรฐานของระบบ ของการตัดทำให้กระบวนการบดบังไม่เสียเวลา

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนภารกิจแต่ละชั้น สำหรับการรอเข้ารับ

ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
4	อ่างรำ	ใช้เป็นกราชนาไปส์สำน้ำ เพื่อ ลดอุณหภูมิของพิมพ์องค์ พระ	1 อ่าง	ใช้อ่างใหญ่ใบเดียวทั้ง ต่อการใช้งาน ซึ่งจะ พังลง	- ไม่มีที่กันเพื่อยกส่วนที่ แข็งพังหล่นลงมาซึ่ง ขี้รั่ว ทำให้ต้องมาซ่อมกัน ใหม่ทุกครั้ง - ไม่มีที่วางที่กันให้พิมพ์พระ ตองเด็ดร้าว	- ทำที่กันแยกส่วนที่แข็ง พังพะระกับหุบหุบขึ้น เพิ่มเตะเกราะรองวางพ้าได้ บนที่กันแยกส่วนของอ่าง เพื่อเป็นที่วางพักพิมพ์พระ ให้ติดต่อไม่ถูกอนุมานไปตก หุบหุบของกากพิมพ์
5	เบียง	ใช้ชุดพนโดยเปลือไม้ไผ่ ซึ่งมีติดหนานเก็บนำไป ทำความสะอาดตากแดด	1 อัน	ไม่ได้ใช้แบบป้อมจากนัก ปัจจุบัน	- ไม่มีสำหรับนักการราชาที่ เพื่อไว้เมืองเรียบ	- จัดทำตัวอย่างให้เข้าใจโดย ทั่วไป
6	มีดเล็ก	ใช้ปาดขี้รั่วที่ทางในขอ พิมพ์	1 เล่ม	ใช้พันกันคนเดียว	- ไม่มีสำหรับนักการราชาที่ พูด	- กำหนดตำแหน่งการจัด วางมีด โดยให้จัดวางไว้ใน Normal Working Area เนื้อของกัตต้องหางบ่อย

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนกรอกแบบทุ่นชื้น ส่วนการกรอกข้อมูล

วิธีกรอกแบบทุ่นชื้น		วิธีกรอกแบบทุ่นชื้น		วิธีกรอกแบบทุ่นชื้น	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ
7	ชั้นผัง	ใช้เคลือบพิมพ์พร้อมไฟต์ชั้นผัง หุ่นชี้สีของค่าระตามแบบ	3 ปีบ	ต้องใช้ชุดผัง 2 แบบ คือ แบบร้อน กับแบบเย็น ส่วน 1 ปีบ จะต้องไฟไว้ให้อุบลอด เพื่อร้อนใช้งาน	- ไม่มีการกำหนดตำแหน่ง - การวางที่ตัดเจน ส่วนที่ซัดเจน
8	ไม้คนชี้ผัง	ใช้คนชี้ผังไม้ให้เกิด ผลกระทบที่กันปีบ	1 ตัวม	จะใช้คนเมล็ดพะซึ่งร้อน เพียงปีบเดียว	- สามารถที่ได้ภายเมื่อต้องคนชี้ผังที่ร้อนรุ่งตัว
9	ประจุชี้ผัง	ใช้จุนชี้ผังเพื่อคำนวณหาที่แบบพิมพ์	1 อัน	ใช้จุนชี้ผังร้อมเพียงอย่างเดียว	- บรรจุน้ำตกต้องไปในปีบ ในระบบห่วงการปฏิบัติงาน ประจำเมื่อใช้งานเสร็จ

ก. ข้อเสนอแนะ

ก.1 เก้าอี้ควรใช้แบบมีพนักพิงด้านหลัง เพื่อให้พนักงานนั่งทำงานได้สบายขึ้น

ก.2 โต๊ะทำงานมีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้พนักงานต้องหมุนตัวมากขึ้น

ก.3 อ่างน้ำ ควรวางในแนวตั้งจากกันโต๊ะทำงาน เพื่อจะสามารถใช้งานทั้งสอง

ฝั่งได้สะดวก

ก.4 เป็นที่สาม ควรวางอยู่ด้วยกัน เพื่อพนักงานจะไม่ต้องลุกไปมาระหว่าง

การทำงาน

ข. แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุง

ออกแบบในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 แผนกรอกแต่งหุ่นชีฟ์ ส่วนการกรอกชีฟ์

ข.1 ท้าสีตีเส้นรอบพื้นที่การทำงานด้วยสีเขียวกรอบสีเหลือง และมีเขตพื้นที่สี

แดง ในบริเวณเป็บชีฟ์ เนื่องจากเป็นเขตที่มีความร้อน ต้องระมัดระวัง

ข.2 โต๊ะทำงาน จะถูกลดขนาดลงให้เหลือความกว้าง 1 เมตร สูงประมาณ 1

เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การทำงานรอบตัวพนักงานให้มีมากขึ้น เนื่องจากแผนกนี้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ

ใช้งานจำนวนมาก และแต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่ การใช้ตัวแบบเดินที่มีความยาวถึง 2 เมตร จะทำให้พื้นที่รอบตัวของพนักงานลดลง ทำให้พนักงานต้องอยู่ตัวในระหว่างปฏิบัติงานมาก ทำให้เกิดความล้าจากการปฏิบัติงานได้เร็ว

ข.3 เก้าอี้ จะเป็นแบบมีพนักพิงด้านหลังเล็กน้อย และเป็นเก้าอี้แบบหมุนได้ 360 องศา มีความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่งประมาณ 30 นิ้ว เนื่องจากเป็นความสูงที่เหมาะสมกับการนั่ง สลับกับการยืนทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างสะดวก และหมุนตัวไปมาได้คล่อง แคล้วชี้น

ข.4 ยางรัด (หมายเหตุ 2) จะถูกวางไว้บนโต๊ะใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอิฐสองชั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านซ้ายมือของพนักงาน โดยใส่ไว้ในตะกร้า 3 ตะกร้า 3 สี ได้แก่ สีเหลือง สีชมพู และสีเขียว วางเรียงกันตามขนาดความยาวจากน้อยไปมากของยางรัด คือ ตะกร้าสีเหลืองใส่ยางรัดขนาดความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร สีชมพูใส่ยางรัดขนาดความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และสีเขียวใส่ยางรัดขนาดความยาวประมาณ 45 เซนติเมตร เพื่อลึกเลี่ยงการหยุดเลือกและก้นหายางรัดขนาดที่ต้องการ ในระหว่างการปฏิบัติงานโดยที่ยางรัดจะวางไว้ด้านซ้ายมือ

ข.5 กระบวนการตักขี้ผึ้ง (หมายเหตุ 3) จะถูกตัดด้านจากความยาวปักติลง ให้เหลือด้านยาวประมาณ 20 เซนติเมตร (จาก 30 เซนติเมตร) เนื่องจากกระบวนการใช้ตักขี้ผึ้งจากปีบขี้ผึ้ง อุ่นนำมาใส่ในปีบขี้ผึ้งเย็นเท่านั้น มือที่ใช้จับด้านจับกระบวนการจึงไม่ได้รับรังสีความร้อนมากนัก และด้านกระบวนการที่มีขนาดสั้นลงจะทำให้ลดการยกหัวไหล์ในระหว่างตักขี้ผึ้งได้ เป็นการลดความล้าจากการทำงานได้อีกทางหนึ่ง แต่เมื่อต้องจับกระบวนการสั้นลงอาจทำให้กระบวนการจมลงไปในปีบได้ จึงต้องทำที่แขนกระบวนการไว้ที่ด้านซ้ายปีบมือใช้งานเสร็จ

ข.6 อ่างน้ำ (หมายเหตุ 4) จะมีที่ก้นเพื่อแยกน้ำออกเป็นสองฝั่ง เพื่อไม่ให้เกิดการลอดมาร่วมกันของพิมพ์ที่กรอกขี้ผึ้งแล้ว กับหุ่นพระ และจะมีตะแกรงวางพาดตรงระหว่างน้ำทั้งสองฝั่ง เพื่อจะใช้พักพิมพ์ที่เย็นตัวแล้วให้สะเด็ดน้ำ ก่อนจะนำไปแกะหุ่นขี้ผึ้งออกจากพิมพ์ ส่วนการวางอ่างน้ำจะวางตั้งๆกับโต๊ะทำงาน โดยให้ฝั่งที่แข็งแบบพิมพ์ไว้ข้างตัวพนักงาน และให้ฝั่งที่แข็งหุ่นขี้ผึ้ง อยู่ข้างโต๊ะทำงาน เพื่อขณะปฏิบัติงานจะได้หยิบแบบพิมพ์ที่กรอกขี้ผึ้ง และแขวนน้ำเย็นตัวแล้ว มาพักไว้บนตะแกรง รอสะเด็ดน้ำ แล้วแกะหุ่นออกจากแบบพิมพ์ จากนั้นจึงนำหุ่นไปใส่ในอ่างที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานได้เลย

ข.5 เกรียง (หมายเลย 8) จะถูกแขนไว้ โดยด้านนอกของเกียงไปทันลงพื้น และด้านของเกรียงจะแขนไว้กับตะปู ซึ่งตอกไว้กับขาตี๊ะ ห่างจากพื้นโต๊ะลงมา 1-2 นิ้ว ทางด้านขวา ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้มือขวาหยิบมาใช้งานได้อย่างสะดวก

ข.6 มีด (หมายเลย 5) จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีมือทั้งสอง�始เป็นรูปครึ่งกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) เนื่องจากใช้งานบ่อยมาก (ใช้เก็บขอบพิมพ์พระทุกองค์) การวางจะอยู่ในลักษณะที่ให้ปลายแหลมหัน ออกจากตัวผู้ปฏิบัติงาน

ข.7 ปืนไส้ผึ้ง (หมายเลย 7) จะถูกนำมาวางด้วยกันในลักษณะของ สามเหลี่ยม และวางไว้บนขาเตาที่จะมีขนาดใหญ่กว่าปืน เพื่อลดโอกาสการสัมผัสกับปืนที่มีความร้อน โดยตรง โดยการจัดวางจะให้ปืนไส้ผึ้งร้อนและเย็น อยู่ด้านในติดกับผู้ปฏิบัติงาน และให้ปืนไส้ผึ้งอุ่นอยู่ ด้านนอก เนื่องจากปืนไส้ผึ้งร้อนและเย็น จะใช้งานบ่อยกว่าปืนไส้ผึ้งอุ่น และในระหว่างใช้งานจะต้องตัก ชี้ผึ้งจากปืนอุ่นมาใส่ในปืนไส้ผึ้งเย็น ซึ่งการวางในลักษณะนี้จะเป็นการวางที่สามารถทำให้ระหว่างการ ปฏิบัติงานชี้ผึ้งหากเลอะพื้นน้อยที่สุด และลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายชี้ผึ้งระหว่างปืนลงได้

ข.9 ไม้คันชี้ผึ้ง (หมายเลย 8) จะวางอยู่ในปืนไส้ผึ้งร้อน เพื่อใช้คันชี้ผึ้งไม้ให้เกิด ตกอนที่กันปืน โดยจะใช้วัสดุที่ทำด้วยเหล็กยาวประมาณ 40 เซนติเมตร และหุ้นสนวนกันความร้อน เป็นด้านจับ เพื่อทำให้ไม้คันชี้ผึ้งมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ

ข.10 แปรงจุ่นชี้ผึ้ง (หมายเลย 9) จะใช้แปรงขนาด 2 นิ้ว วางไว้บนขอบปืน ชี้ผึ้งร้อน ในลักษณะที่ให้ปลายแปรงหันลงในปืน และที่ด้านจับแปรงจะมีตะขอสำหรับแขวนแปรงไว้ กับขอบปืนเมื่อใช้งานเสร็จ เพื่อแปรงจะไม่ร่วงลงไปในปืนขณะใช้งาน

4.3.3.2 แต่งหุ้นชี้ผึ้ง

เมื่อถอดพิมพ์ยางชิลิโคนเรียบร้อยแล้ว จะทำการตอกแต่งหุ้นให้ผิวเรียบ พร้อมทั้ง ใส่ส่วนต่างๆ แก่หุ้น เช่น ปลายเตียร ขน เป็นต้น และจะตอกตะปูปีดหุ้นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ กระบวนการต่อไป



ตารางที่ 4.5 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนการออกผลทางบุคคล ส่วนตกลงทางบุคคล

วิเคราะห์ผลทางบุคคล					
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เงาผล	แนวทางการปรับปรุง
1	บุบเพ	เพื่อสำนักงานติดต่อประสานฯ กอบต่างๆ ของพระใน ครอบป้องกัน	30 องค์ (พระ ชนิด 5 น้ำ)	1 วันพื้นงานทำได้ 30 องค์	- ไม่มีการยกเว้นทุน ซึ่งจะต้องมีล้า กับบุญที่ ยังไม่ได้เต็ง ^๔ ผู้จัดการควรแต่ง แปล ผู้วางทุนที่ผ่านการ ยกแต่งสืบ

- นำข้อมูลสำหรับการออกผลทางบุคคล โดยใช้เป็นค่ารายเดือนแม้แต่
- นำเหล็กแย่นที่อยู่ในบ้านร้อนแล้ว มาจัดบ้านซึ่งเป็นส่วนที่จะติดเตียง แบบ และส่วนอื่นๆ ที่ต้องการ เพื่อให้ผู้บุคคลสามารถ
- ติดเตียง แบบ และส่วนอื่นๆ เช้าบ้านซึ่ง ปรับไปหัดตรงตำแหน่ง
- เก็บประวัติผู้เดินทางที่เดินทาง โดยใช้ชุดทราบ
- ตรวจสอบบุคคลที่บุนชึ้น เพื่อใช้ยศโภคธรรมรัฐทุ่นให้เหมาะสม รองนำไปเข้าบุน เศียรตลาดตัวเอง

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) ตารางแสดงรายละเอียดของมาตรฐานส่วนตัวที่ห้องน้ำ

วิเคราะห์ข้อบกพร่อง		รายการ		จำนวน		เหตุผล		ปัญหาที่พบ		แนวทางการรับประทาน	
ลำดับ	ชื่อ	หน้าที่	ตัวทุน	เติมส่วนที่ขาดหายของ	2 กก.	เพียงพอต่อการใช้งาน 1 สัปดาห์	- มีผู้ใช้ในบ้านอยู่อย่างเดียว	- แบ่งผู้ใช้งอกไห้เหลือไม่	ความจำเป็น ทำให้เกิดอ่อน	หรือประมาน 2 กก. ซึ่ง	เป็นจำนวนที่ต้องการใช้งาน
2	น้ำเสีย	เติมส่วนที่ขาดหายของ	2 กก.	เพียงพอต่อการใช้งาน 1 สัปดาห์	- มีผู้ใช้ในบ้านอยู่อย่างเดียว	- แบ่งผู้ใช้งอกไห้เหลือไม่	หรือใช้หินยิบใช้ได้สัปดาห์	หรือประมาน 2 กก. ซึ่ง	นำไปใช้ได้แต่ละคราว	เป็นจำนวนที่ต้องการใช้งาน	ใน 1 สัปดาห์
3	น้ำเสียที่เป็นส่วนต่างๆ ของหุบ เช่น เศียร แซน	ใช้สำน้ำประภากอบบุนให้	30 ชุด	โดยเฉลี่ย 1 วัน 4 น้ำก.	- ผู้ใช้งานอยู่บ้านตัวเดียว	- จัดหางานบ้านสำหรับใช้	ให้หินยิบมาใช้ได้มากและ	โดยแยกออกส่วนๆ เช่น	อาจเกิดการรบปนกันของ	เศษยาร แตะแมลง กับเบร์เบ่น	ส่วนต่างๆ
4	น้ำมีคุณภาพแย่ม	เอาไว้บำบี้สูงส่วนเกิน	1 เลิม	ใช้พนักงานเพียง 1 คัน	- ไปเมือง ไม่มีตัวมันทำให้	- เปลี่ยนเป็นน้ำมีคุณ	จะห่วงการปฏิบัติงาน	เฉพาะในเมือง เพื่อจดหมาย	อาจเกิดอันตรายเข้ามื้อ	เรียงจารอัมนตรายที่อาจ	เกิดขึ้นได้
		ออกจากหัวทุน		และใช้ครึ่งตัง 1 เลิม							

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนกรือแม่ทั้งหมด ส่วนตัวและทุกชั้น

ลำดับ	รายการ	หน้าที่	ใช้สิ่ง	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
5	กับดินมัน		ใช้สิ่ง	1 ใบ	พื้นงาน 1 คน จะใช้ - เก็บไป ทำให้ต้องใช้ผ้า เพียงใบเดียว	- กับดินมีชนิดใหญ่ เก็บไป ทำให้ต้องใช้ผ้า เย็บปักใช้ได้ติดตาก ส่างผลให้กับลักษณะใช้ผ้า น้ำหนักมาก ทำให้การยก ผ้าดูดูดึง ต้องใช้แรงในการยก	- ใช้กับดินที่เล็กกว่าเพื่อ ประยุตใช้ แต่ติด การแพร่ในภาระ
6	ตับปู		ใช้ตอกเพื่อทำให้ปูมีด ติดปูทุนได้ถูกชั้น	200 ตัว	เพียงพอต่อการใช้งาน สำหรับทุน 30 องค์ที่ทำ ใน 1 วัน	- ตับปูถูกใส่ตุ่นไว้ ทำให้ ระบบการเคลื่อนที่ของ หัวใจดูดขาด และเสียเวลา อย่างมาก แต่ต้องย้าย ให้ตับดูแลรักษา	- จัดหาตัวซึ่งไม่ต้องปู เพื่อให้สามารถรักษา หัวใจดูดขาด และเสียเวลา อย่างน้อย แต่ต้องย้าย ให้ตับดูแลรักษา

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนการรักษาพยาบาลชั้นผู้ป่วย ส่วนตัวแต่งตั้งชั้นผู้ป่วย

ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการรับปรุง
					ใช้ยกตะบูปูให้ติดกับผู้ป่วย	ไม่มีพื้นที่ซัดเจนในการเก็บ หลังจากใช้สูงงานเสร็จแล้ว ไว้ตากัน
7	ศ้อนลึก	ใช้ยกตะบูปูให้ติดกับผู้ป่วย	1 เต้า	ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ	- ไม่มีพื้นที่ซัดเจนในการเก็บ หลังจากใช้สูงงานเสร็จแล้ว ไว้ตากัน	- ทำห้องติดตามห้องร่างกาย
8	เหล็กแผ่นยางประมาณ 50 ซม.	ใช้รีดผึ้งให้คละลาย เพื่อจะทำการต่อส่วนต่างๆ ของผู้ป่วย	3 แผ่น	เหลือใช้สักบักน โดยแผ่นหนึ่งใช้งาน อีกสองแผ่นจะซึ่งไฟร้อน	- เหล็กแผ่นที่ใช้มีความยาน้ำกันไม่ดี ทำให้ไฟร้อนได้เมื่อส่องตาก แม้จะมีมีดวนหุ้มกันความร้อน ดันวนหุ้มกันความร้อน ขยะใช้งาน	- ใช้เหล็กแผ่นที่มีความยาน้ำกันดี ทำให้ไฟร้อนได้เมื่อส่องตาก แม้จะมีมีดวนหุ้มกันความร้อน การรับประทาน พอไม่ได้เกิดการสับเปลี่ยนการหยอดไปมา
9	เหล่าน	หมายผ่านเหล็กให้ร้อน	1 เต้า	พยายามอุ่นการใช้สูงงาน	- ไม่มีการกำหนดพื้นที่ในห้องร่างกาย	- ต้องรอบบลังดูพื้นที่สีแดง เพื่อเป็นการกำหนดควรเป็นพื้นที่อุ่นร้าย

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์ผลการออกแบบชุดนี้แล้ว ส่วนงานทุกแห่งที่นี่ยัง


ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	แนวทางการปรับปรุง	
					ปัจจุบัน	เป้าหมาย
10	พื้นที่	ใช้สูตรให้พื้นผิวนิ่วเรียบ	1 อัน	เพียงพอต่อพื้นที่ทาง	- ไม่มีพื้นที่ซักเจในรายการ	- กำหนดตำแหน่งการวาง
					เก็บ หลังจากใช้งานเสร็จ	อุปกรณ์เมื่อใช้งานเสร็จ และไว้ตัวอย่าง

ก. ข้อเสนอแนะ

ตำแหน่งการนั่งทำงานของพนักงาน ควรอยู่ที่กลางโต๊ะ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่บนโต๊ะทำงานได้อย่างเต็มพื้นที่

ข. แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.17



รูปที่ 4.17 แผนกรอกแต่งทุนชี้ปั้ง ส่วนตกแต่งทุนชี้ปั้ง

ข.1 ท่าสีตีเส้นกรอบรอบพื้นที่การทำงาน โดยใช้พื้นสีเขียวกรอบสีเหลือง และมีพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความร้อน

ข.2 โต๊ะทำงานจะต้องมีขนาดเล็กลง เป็นโต๊ะขนาด 150x50 เซนติเมตร สูงประมาณ 80 เซนติเมตร เนื่องจากโต๊ะเดิมมีขนาดใหญ่ไป ทำให้เปลืองเนื้อที่ในการทำงานของแผนกอื่นๆ และโต๊ะขนาดใหม่ก็เป็นโต๊ะขนาดที่เหมาะสมสำหรับการนั่งทำงาน

ข.3 เก้าอี้ที่ใช้นั่งทำงาน จะเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิง และมีความสูงประมาณ 20 นิ้ว (วัดจากพื้นถึงที่นั่ง) เพื่อให้เหมาะสมกับโต๊ะ และเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับการนั่งทำงาน

ข.4 กระมังใส่ชี้ผึ้ง (หมายเหตุ 2) จะวางอยู่ภายนอก Normal Working Area (พื้นที่ที่มือหั้งสองกาวเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล่และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวา เนื่องจากต้องใช้ชี้ผึ้งบ่อย และพนักงานถนัดด้านขวา จะทำให้สามารถหยิบชี้ผึ้งขึ้นมาใช้งานได้อย่างสะดวก ส่วนกระมังที่ใช้ใส่ชี้ผึ้ง จะลดขนาดลงครึ่งหนึ่งของเดิม ให้ใช้ชี้ผึ้ง 2 กิโลกรัมได้พอดี เป็นการลดแรงในการยกชี้ผึ้งไปอุ่นไฟลง ทำให้ลดความล้าจากการทำงานลง

ข.5 ชี้ผึ้งที่เป็นส่วนต่างๆ ของหุ่น (หมายเหตุ 3) เช่น ปลายเสียรและแขน จะวางไว้ภายนอก Normal Working Area (พื้นที่ที่มือหั้งสองกาวเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล่และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านซ้าย ในภาชนะแบบเปิด ขอบโคงเว้า 1 ชนิดต่อ 1 ภาชนะเนื่องจากในการใช้งานจะใช้มือซ้ายในการหยิบชี้ผึ้งส่วนต่างๆ ขึ้นมา และใช้มือขวาในการจับลายชี้ผึ้ง เพื่อนำชี้ผึ้งส่วนต่างๆ ไปติดเข้ากับหุ่น การจัดวางลักษณะนี้จะทำให้การหยิบชี้ผึ้งส่วนต่างๆ ขึ้นมาใช้งานทำได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเลือกชนิดชี้ผึ้ง เพราะได้แยกชนิดใส่ในภาชนะแล้ว

ข.6 ในมีดปลายแหลม (หมายเหตุ 4) จะวางอยู่ภายนอก Normal Working Area (พื้นที่ที่มือหั้งสองกาวเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล่และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาของพนักงาน ข้างหุ่นพระที่จะตกแต่ง โดยจะเปลี่ยนมาใช้เป็นมีดปลายแหลมแทน การใช้ปลายแหลม เนื่องจากมีดปลายแหลมจะมีด้ามจับที่สามารถจับได้กระชับมือกว่า และลดความเสี่ยงจากการถูกมีดบาด

ข.7 ตะปู (หมายเหตุ 6) จะวางอยู่ภายนอก Maximum Working Area (พื้นที่ที่มือหั้งสองจะเอื่อนไปได้จนสุดเป็นรูปครึ่งวงกลม โดยตัวตั้งตรง) ทางด้านซ้ายถัดจากภาชนะวางส่วนต่างๆ ของหุ่น เนื่องจากตะปูจะเป็นกระบวนการการสุดท้ายของการตกแต่งหุ่น และสามารถหยิบได้ครั้งละหลายๆ ตัว โดยตะปูจะถูกวางไว้บนภาชนะแบบเปิด ขอบโคงขึ้นเล็กน้อย แทนการใส่ไว้ในถุง เพื่อหากต้องมีการเคลื่อนย้ายจะสามารถยกไปทั้งภาชนะได้อย่างสะดวก และทำให้การหยิบตะปูออกมากใช้งานทำได้ง่ายขึ้น

ข.8 ค้อนเล็ก (หมายเหตุ 7) จะวางอยู่ภายนอก Normal Working Area (พื้นที่ที่มือหั้งสองกาวเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล่และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาของพนักงาน ข้างหุ่นพระที่จะตกแต่ง โดยจะวางให้หัวค้อนด้านที่ตอกหันออกจากหุ่นพระ และให้ปลายด้ามค้อนหันเข้าด้วยพนักงาน เพื่อในระหว่างการหยิบตะปูจากทางด้านซ้าย และหยิบค้อนจากด้านขวาขึ้นมาใช้งานคู่กันได้อย่างสะดวก ไม่ต้องหมุนมือให้พร้อมต่อการใช้งานอีกครั้ง

ข.9 เหล็กแผ่น (หมายเลย 8) จะตัดให้เหลือความยาวประมาณ 40 เซนติเมตร วางอยู่ในเตาถ่านเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน โดยแผ่นเหล็กที่ใช้จะมีส่วนที่เป็นแผ่นเหล็กปกติใช้สำหรับร้อนอยู่ 25 เซนติเมตร และต้องมีส่วนที่เป็นอนวนหุ้นอยู่ประมาณ 15 เซนติเมตร ซึ่งอนวนจะมีสีสันที่ต่างกัน เพื่อให้แผ่นเหล็กมีขนาดที่เหมาะสมแก่การใช้งาน คือ ไม่สั้นจนพนักงานไม่ต้องก้มตัวลงไปหยิบ และไม่ยาวจนนำไปจี้หุ้นได้ไม่ดันด้าด ส่วนอนวนที่หุ้นจะสามารถเป็นด้ามจับกัน ความร้อนที่จะเข้าถึงมือพนักงานและสีสันจะทำให้ไม่ให้เกิดการสับสนระหว่างทำงาน ว่าเหล็กแผ่นขึ้น ไหนใช้งานก่อน แผ่นไหนใช้งานที่หลัง

ข.10 เตาถ่าน จะวางไว้ข้างตัวพนักงาน ทางด้านขวา ห่างจากขาเก้าอี้ที่พนักงานใช้นั่งประมาณ 30 เซนติเมตร โดยจะวางให้ทางด้านหน้าช่องเชียถ่าน อยู่ในด้านที่ห้ามุนประมาณ 60 องศา กับตัวพนักงาน เพื่อไม่ให้รังสีความร้อนแผ่กระจายมาถึงขาของพนักงานให้เกิดความร้อน แต่ง่ายต่อการเดินถ่านและเชียขี้เจ้า สำหรับการทำสีตีเส้นจะทราบด้วยที่พื้นที่เตาถ่านเป็นสีเหลี่ยม พื้นสีแดงกรอบสีเหลือง เพื่อทำให้ทราบได้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ที่มีความร้อน มีอันตราย ไม่ควรเข้าใกล้

ข.11 ที่ชูดพระ (หมายเลย 10) จะวางอยู่ภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอุปกรณ์ที่สองความเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล่และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาของพนักงาน ข้างหุ้นพระที่จะตอกแต่ง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานกับหุ้นทุกองค์ที่ผ่านเข้ามาในกระบวนการ โดยการวางจะวางให้ฝั่งคอมที่ใช้ชูด ที่มีลงบนพื้นโต๊ะ และให้ปลายด้ามจับหันเข้าตัวพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และทำให้การหยิบนำไปใช้งานทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

4.3.4 แผนกเข้าปูน/เคียนลด

แผนกนี้ใช้พนักงานเพียง 1 คน สำหรับหน้าที่ทั้งการใส่อนวนขี้ผึ้ง เข้าปูน และเคียนลด

ตารางที่ 4.6 ตารางกิจกรรมที่สอนเข้าบุญ/เคียงบุญ

ภาระและหน้าที่การทำงาน



1

2

3

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนภูมิเชิงลึก

1. ติดตามน้ำเสีย ตามชานชาลและหุบแม่น้ำ รอให้ดี
2. ผสานบุคลาสเดอร์ ทรัพย์ และน้ำไว้ รอใช้งาน
3. วางแผนที่ดินที่จะทำการตัดและลากไวน้ำดันด้วยปั๊บติดงาน บ่มให้ดีก่อนงาน
4. ทำการซ่อมปืนได้การรั่วทุกที่ที่มีความชำรุดบ่อยๆ ให้มีความทนทาน 2 ปี ไม่แตก
5. รอให้น้ำเพลิงไหม้ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
6. หลาอยู่ที่น้ำ จากน้ำทิ้ง ก้าวเดินในแม่น้ำส่วนฐานที่เหลือ
7. รอปูนแห้งสนิทยกครั้ง 2-3 ชั่วโมง (ส่วนที่หักมีงานจะต้องไว้ทิ้งไว้ รอวันถัดไป จึงจะทำภาระบานงานได้)
8. ทำการซ่อมติดตั้งการรั่วทุกที่ที่มีความชำรุดร้าว หรือแตกหัก สำหรับห้องน้ำที่จะต้องซ่อมแซมทุกห้อง
9. นำมาเช้าบ้านยกครั้ง เพื่อเก็บเศษไม้ครองครองที่รั่วทุกที่ไว้ เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของห้องน้ำให้ได้ด้วยตัวเอง
10. นำหุบที่เข้าบ้าน และเติมลงในห้อง เช้า แยกตามห้อง รองน้ำในบ้านทุกห้องต่อไป

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนผู้บุนเดิมงาน

ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	แนวทางปรับปรุง	
					ปัจจุบัน	เป้าหมาย
1	ความตื้นสั้น	เป็นทางให้เข้าทางหนีดอ 1 เส้น เป็นสีน้ำเงิน	15 เส้น	ถนน 1 เส้น จะมา ประมาณ 1 เมตรและ 1 วัน จะใช้ปะรرمารย 15 เส้น	- ไม่มีการแยกช่องวิ่งแบบ สีน้ำเงินระบบฯ ทำให้ ต้องเสียกระยะห่าง ปฏิบัติงาน	- ใช้ถนนที่มีการแยก เป็น 2 ส่วน โน้มเนินเดียวกัน
2	ลวด	ใช้ยึดโครงสร้างของบูน ให้อยู่ทรง	1 ชุด	ลวดใหม่จะใช้งานไม่ บอยนัก เนื่องจาก ส่วนมากจะชำรุดเก่าที่ ยังใช้งานได้ก็ปูใบไม้ ใหม่	- ไม่มีการติดตั้งมาตรฐาน ก่อนการใช้งาน ทำให้ ระหว่างการปฏิบัติงานต้อง เสียเวลาในการตัดตัวลง เพิ่มขึ้น และทำให้การ ปฏิบัติงานยากลำบากมาก	- ก่อนเริ่มกระบวนการ ต้องติดตั้งมาตรฐานให้ พร้อม ยกเว้น

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนกเข้าบุนเดียบันดาล

วิทยาลัยและสาขาวิชานาม		รายการ		หน่วย		จำนวน		เหตุผล		ปัญหาพื้นที่		แนวทางปรับปรุง	
ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด
3	บุคลาสเซอร์	เป็นมีครรังสร้างทุ่นทุ่นเพื่อ นำไปทดลองเหลือง	เป็นมีครรังสร้างทุ่นทุ่นเพื่อ นำไปทดลองเหลือง	6	1 สี่ปี คราฟ จ.เชียงใหม่	1 สี่ปี คราฟ จ.เชียงใหม่	- บริเวณพื้นที่การบินปีบดี	งานไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ในกรอบ บูนไวน์ตั้งแต่ต้องการสั่งซื้อ	งานไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ในกรอบ บูนไวน์ตั้งแต่ต้องการสั่งซื้อ	- ลดขนาดการสั่งซื้อลง จากครั้งละ 30 กรอบส่วน ให้เหลือ 6 กรอบส่วน แทน มาสั่งซื้อทุกสัปดาห์	- ให้เหลือ 6 กรอบส่วน แทน มาสั่งซื้อทุกสัปดาห์	- หารือจัดพื้นที่สำหรับการ วางแผนการส่องปูนบล๊อก ทางกรุงศรีส่องปูนบล๊อก หากไม่สามารถดำเนินการ ได้ให้จัดทำแบบแปลน	- ลดขนาดการสั่งซื้อลง จากครั้งละ 30 กรอบส่วน ให้เหลือ 6 กรอบส่วน แทน มาสั่งซื้อทุกสัปดาห์
4	ถังน้ำเก็บ	ใช้เติมน้ำเพื่อเตรียมปูน เพื่อ ใช้ในการเข้าบ้าน	ใช้เติมน้ำเพื่อเตรียมปูน เพื่อ ใช้ในการเข้าบ้าน	1 ถัง	ใช้ถังใหญ่ เพื่อให้ พนักงานสามารถใช้ถัง เมื่อต้อง	ใช้ถังใหญ่ เพื่อให้ พนักงานสามารถใช้ถัง เมื่อต้อง	- ตั้งน้ำทางอยู่ไกลจาก พื้นที่ทำการทั่วไป	- จัดให้มีจุดวางร่องน้ำอีกจุด โดยขนาดอาจไม่ต้องใหญ่ เท่าเดิม	- ตั้งน้ำทางอยู่ใกล้ๆ กับจุด พื้นที่ทำการทั่วไป	- จัดให้มีจุดวางร่องน้ำอีกจุด โดยขนาดอาจไม่ต้องใหญ่ เท่าเดิม	- ตั้งน้ำทางอยู่ใกล้ๆ กับจุด พื้นที่ทำการทั่วไป	- จัดให้มีจุดวางร่องน้ำอีกจุด โดยขนาดอาจไม่ต้องใหญ่ เท่าเดิม	

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนงานเข้าไป/เดินทาง

ลำดับ		รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัจจัยพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง
5	หาราย	ส่วนสนับสนุนที่ซึ่งมี การซื้อขาย	3 คิว	1 เดือน จะใช้หรา ประมาณ 3 คิว ทำให้มี ต้องส่งซื้อขาย	- รายมีจำนวนมากทำให้ เปลืองพื้นที่ในการปฏิบัติ งาน	- ลดขนาดการสั่งซื้อให้ น้อยลง ให้เหลืออย่างเดือน ละ 2 คิว ไม่ต้องส่งซื้อ	
6	ก่ออิเล็ก	ใช้หุบคลอดให้เป็นปูร่อง ตามที่น้ำท่วม	1 ตู้	ใช้พั้น 공간คนเดียว	- คุณลักษณะของวัวร้อน พัน ทำให้เก็บไปได้ยาก และ จะพนักงานคนอื่นอ่อนอาจ เดินมาสั่งดูทำให้เกิด อุบัติเหตุ	- เปลี่ยนจากการทำงาน บนพื้นมาวางบนตีบะหมี่ เพื่อให้พนักงานทำงานได้ สะดวก ไม่ต้องก้มชุดขณะ ทำงาน	

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) ตารางกิจกรรมทั่วไป/ดีไซน์ผลิต

วิธีการและเครื่องมือที่ใช้		รายละเอียด		วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้		ขั้นตอนการดำเนินการ		ผู้ทดสอบ		มาตรฐาน	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	แหล่ง	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง	ผู้ทดสอบ	จำนวน	แหล่ง	เหตุผล
7	มีดใบใหญ่	ใช้ในการกระ┃ทางแต่งบาน ปลาสแตอร์ส่วนเกินที่ทำ ให้เด็กเล่นคลาดได้ยังไง	1 เล่ม	ใช้พนักงานเพียงคนเดียว	- ไม่ได้บันทึก ไม่ได้บันทึก ไม่ได้บันทึก	- ไม่ได้บันทึก และอาจทำให้ เกิดอุบัติเหตุในระหว่าง การปฏิบัติงานได้ร้าย	- ใช้มีดแบบมีหัวเดียว	จิตวิญญาณ	1 อัน	ใช้พนักงานเพียงคนเดียว	- ไม่มีพื้นที่การวางที่ ซึ่ดจะบันทึก โดยให้เวลาไว้สำหรับ อุปกรณ์ซึ่งชั้นอ่อนๆ
8	คีมปากนกแม็ก	ใช้ตัดเศษ แตะบีบลดคาด เข็มเขากัน	1 อัน	ใช้พนักงานเพียงคนเดียว	- ไม่มีพื้นที่การวางที่ ซึ่ดจะบันทึก โดยให้เวลาไว้สำหรับ อุปกรณ์ซึ่งชั้นอ่อนๆ	- ไม่มีพื้นที่การวางที่ ซึ่ดจะบันทึก โดยให้เวลาไว้สำหรับ อุปกรณ์ซึ่งชั้นอ่อนๆ	- กำหนดพื้นที่ในการจัดเวลา โดยให้เวลาไว้สำหรับ อุปกรณ์ซึ่งชั้นอ่อนๆ	จิตวิญญาณ	1 อัน	ใช้พนักงานเพียงคนเดียว	- ไม่มีพื้นที่การวางที่ ซึ่ดจะบันทึก โดยให้เวลาไว้สำหรับ อุปกรณ์ซึ่งชั้นอ่อนๆ
9	ถ่าน	ใช้เป็นพลาราเซอร์	1 ถัง	ใช้พนักงานเพียงคนเดียว	- ไม่มีการกำหนดพื้นที่ที่ ซึ่ดจะบันทึก	- ไม่มีการกำหนดพื้นที่ที่ ซึ่ดจะบันทึก	- กำหนดพื้นที่ในการจัดเวลา โดยให้เวลาไว้สำหรับ อุปกรณ์ซึ่งชั้นอ่อนๆ	จิตวิญญาณ	1 ถัง	ใช้พนักงานเพียงคนเดียว	- ไม่มีการกำหนดพื้นที่ที่ ซึ่ดจะบันทึก

4.3.4.1 ข้อเสนอแนะ

- ก. เปลี่ยนลักษณะการทำงานของพนักงานจากบนหน้าตักและบนพื้นให้มารаботาบนเตียง เพื่อลดความเมื่อยล้าขณะปฏิบัติงาน และทำให้สามารถหยิบจับวัสดุและอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น
- ข. สำหรับแผนกนี้ควรให้พนักงานใส่ถุงมือขณะทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

4.3.4.2 แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงอุปกรณ์ในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.18



รูปที่ 4.18 แผนกเข้าปูน/เคลื่อนลวด

ก. ทาสีตีเส้นกรอบรอบพื้นที่การทำงาน โดยใช้สีเขียวกรอบสีเหลือง เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่การทำงานที่ชัดเจนขึ้น

ข. เปลี่ยนลักษณะการทำงานจากบนหน้าตักและบนพื้นมาใช้โต๊ะทำงาน ขนาด 120×50 เซนติเมตรสูงจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อในขณะทำงานจะไม่ต้องก้มมาตักปูน ปลาสเตอร์และหยิบจับวัสดุและอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น

ค. เก้าอี้ที่ใช้จะมีขนาดเหมาะสมกับโต๊ะ คือ จะให้เก้าอี้สูงจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อจะให้มีความเหมาะสมกับโต๊ะ และยังสามารถเอื้อมมาตักปูนปลาสเตอร์ได้สะดวก โดยไม่ทำให้พนักงานเกิดความล้ามากจนเกินไป

ง. จำนวนชีฟิ้ง (หมายโดย 1) ก่อนเริ่มทำงาน ให้พนักงานตัดถนนชีฟิ้งไว้ เป็น 2 ขนาด คือ ขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร และขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วใส่ภาชนะไว้ โดยภาชนะควรใช้แบบฐานกลม มีขอบเว้าขึ้น เพื่อการวางชีฟิ้งชิ้นยาวจะได้วางให้โค้งตามฐานภาชนะ พัร้อมต่อการนำมาใช้งาน ไม่ต้องจับมากอ吟ม่ และจะทำให้หินบิชีฟิ้งชิ้นสันออกมายใช้ได้สะดวกขึ้น ส่วนตำแหน่งการวางจะวางอยู่ภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องความเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหลและข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาของพนักงาน ซึ่งเป็นด้านที่พนักงานถนัด ทำให้สามารถหินบิมายใช้ได้อย่างสะดวก

จ. ลวด (หมายโดย 2) จะต้องถูกตัดไว้แล้วก่อนเริ่มทำงานในปริมาณที่เพียงพอ ต่อการใช้งาน 1 วัน เพื่อจะได้เสียเวลาในระหว่างทำงานมาตัดลวดหลายๆ ครั้ง โดยจะต้องแยกลวดที่ผ่านการใช้งานแล้ว กับลวดใหม่ออกจากกัน เพื่อจะได้ใช้ลวดที่ผ่านการใช้งานแล้วก่อน และหากไม่พอ จึงใช้ลวดใหม่ เป็นการประยัดวัสดุสิ้นเปลืองในการทำงานลงได้อีกทางหนึ่ง ตำแหน่งในการวางลวด ทั้ง 2 แบบ คือ จะวางไว้ในภาชนะคู่กัน ภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องความเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหลและข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านซ้ายของพนักงาน เนื่องจากในระหว่างทำงานจะใช้มือซ้ายในการหินบิลวดและจับแนบกับหุ่นที่ผ่านการเข้าปูนแล้ว เพื่อจะใช้มือขวาออกแบบกุดลวดให้แนบกับหุ่นตามโครงสร้างให้ได้มากที่สุด

ฉ. ปูนปลาสเตอร์ (หมายโดย 3) อาจลดขนาดการสั่งชื่อลง แต่จะสั่งให้ถึง จำกเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 24 กระสอบ) เป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 6 กระสอบ) เนื่องจากการสั่งในปริมาณมากจะทำให้เนื้อที่ในการผลิตลดลง แต่หากไม่สามารถเปลี่ยนขนาดการสั่งชื่อได้ ก็ควรจัดพื้นที่ใกล้ๆ แผนกสำหรับจัดวางกระสอบปูนปลาสเตอร์ แล้วให้พนักงานไปหินบิมายใช้ครั้งละ 1 กระสอบ เพื่อลดเลี้ยงการเปลือยเนื้อที่การทำงานโดยเปล่าประโยชน์

ช. ถังน้ำใหญ่ จะเป็นลักษณะถังพลาสติกความจุประมาณ 100 ลิตร วางไว้ในอกพื้นที่การทำงาน แต่ติดกับกรอบรอบพื้นที่การทำงาน จะได้ไม่ต้องเดินไกลเมื่อจะใช้น้ำ เพราะ การผสมปูนไม่ต้องทำบ่อยๆ 1 วัน จะผสมประมาณ 4 ครั้งเท่านั้น การวางไว้ในลักษณะนี้จะเป็นการประหยัดพื้นที่ในการทำงาน

ช. กองทราย จะลดขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งลง ให้เหลือครั้งละ 2 คิว และจะมีการห้ามรอบพื้นที่วางทราย เนื่องจากขนาดดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ประมาณ 1 เดือน และการทำกรอบเป็นการกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน และไม่ทำให้ทรายเกิดการกระจายตัวเป็นพื้นที่กว้างไปกินพื้นที่อื่นๆ ส่วนตำแหน่งการวางกองทรายจะวางไว้คู่กับถังน้ำ คือ วางไว้ในกรอบพื้นที่การทำงานเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่การทำงาน และแยกส่วนพื้นที่ได้ชัดเจน

ฉ. ค้อนเล็ก (หมายเหยย 7) จะวางอยู่ภายใต้ Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอั้งห้องความกว้างเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาของพนักงาน ติดกับหุ่นที่จะเคียนลวด โดยจะหันด้านจับเข้าหาตัวพนักงาน และหันด้านหัวค้อนที่ใช้ทุบออกจากหุ่นพระ เพื่อระหว่างทำงานจะสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้อย่างทันที ไม่ต้องหมุนซ้อมีมากจนเกินไป

ญ. มีดใหญ่ (หมายเหยย 6) จะใช้แบบมือปั้งตอ มีดามจับกระซับมือ ขนาด 9 นิ้ว เพื่อลดความเสี่ยงจากการอันตรายระหว่างทำงาน และทำให้พนักงานใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยตำแหน่งการวางจะให้อยู่ภายใต้ Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอั้งห้องความกว้างเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาของพนักงาน ติดกับหุ่นที่จะเคียนลวด โดยจะหันด้านจับเข้าหาตัวพนักงาน และหันด้านคมมีดออกหุ่นพระ

ฎ. คีมปากนกแก้ว (หมายเหยย 8) วางจะให้อยู่ภายใต้ Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอั้งห้องความกว้างเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาของพนักงาน ติดกับหุ่นที่จะเคียนลวด

ภ. ถังใส่ปูนพลาสเตอร์ (หมายเหยย 9) จะใช้ถังสีขนาด 15 ลิตร แบบมีหูหิ้ว วางไว้ข้างตัวพนักงานในด้านขวา เพื่อพนักงานจะสามารถตักปูนขึ้นมาท่าที่หุ่นพระได้อย่างสะดวก ไม่ต้องก้มมาก และเมื่อปูนหมดก็ยกหูหิ้วของถังไปผสมปูนพลาสเตอร์กับทรายและน้ำใหม่ได้อย่างสะดวก

4.3.5 แผนกสูญหุ่น/เทหง

ขั้นตอนนี้จะเป็นการเผาอบหุ่นที่ผ่านการเข้าปูน เคียนลวดเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ขึ้นฟังลาย และໄล์ความชื้นในพิมพ์ออกให้หมด จากนั้นจะนำพิมพ์ไปเหด้ายน้ำโลหะ โดยจะมีพนักงานประจำแผนกรwm 8 คน



ภาพและชื่อส่วนประกอบของตราครุฑ์/เทพหงษ์

ภาพและชื่อส่วนประกอบของตราครุฑ์/เทพหงษ์

ตารางที่ 4.7 (ก่อ) ตารางวิเคราะห์แผนกรสุมทุน/ทุน

รายการ		รายการ	หน่วย	จำนวน	เป้าหมาย	แนวทางการปรับเปลี่ยน
1	จำนวนพร้อมหักภาษี คือยอดเดือนแล้วว่างแผนลงทุน	จำนวนหน่วย	หน่วย	จำนวน	เป้าหมาย	อัปเดตรายรับ - ติดตอรับรองแผนพัฒนาฯ
2	จำนวนเงินทุน ทำการสูงทุนตัวเลขควรร้อยละของ 500-800 ยกยา บาน บัญชี 5-8 ชั้น ฐาน ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน	จำนวนหน่วย	หน่วย	จำนวน	เป้าหมาย	จัดทำรายงานติดตาม - ติดตอรับรองแผนพัฒนาฯ
3	เงื่อนไขของสถาบันฯ นำออกจากตราสารของกองท่อง	จำนวนหน่วย	หน่วย	จำนวน	เป้าหมาย	จัดทำรายงานติดตาม

1. จำนวนพร้อมหักภาษี คือยอดเดือนแล้วว่างแผนลงทุน

2. จำนวนเงินทุน ทำการสูงทุนตัวเลขควรร้อยละของ 500-800 ยกยา บาน บัญชี 5-8 ชั้น ฐาน ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

3. เงื่อนไขของสถาบันฯ นำออกจากตราสารของกองท่อง

ตารางที่ 4.7 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของ

ลำดับ	รายการ	ข้อความที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ			แนวทางการปรับปรุง
		หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	
4	กระบวนการติดตามน้ำหนัก	ใช้ตัวสั่งเพื่อบนออกจากผู้ว่ามาของเหลว	2 อัน	ใช้พนักงาน 2 คน ผลิต กันตัวสั่งเพื่อป้อนออกจากน้ำให้จะ	- ไม่มีการกำกับหนดตำแหน่ง ที่ตั้งเด่นในภาระ กองบัญชีอยู่งานเสร็จ
5	เบ้าห้องนอน	ใช้เป็นภาระของในบ้าน หลอมห้องน้ำหรือห้องน้ำ	4 เบ้า	ใช้งาน 2 เบ้า และมีเบ้าหลอมใหม่ 2 เบ้า เก็บไว้เพื่อบาทที่ใช้เกิดการชำรุดเสียหาย	- ไม่มีการกำกับหนดตำแหน่ง ที่ตั้งเด่นในภาระ กองบัญชี ไม่ยังไม่ได้ใช้งาน กับที่กำลังใช้งาน
6	กระบวนการติดตามน้ำหนัก	ใช้ตัวน้ำใบอนุญาตจากเบ้าห้องน้ำที่พื้นพาร์คระ	7 อัน	ใช้จราณ 5 อัน และอีก 2 อันจะมีเม็ดไวนิล หากประปาที่ใช้อยู่เกิดการซึ่งกัดกร่อน	- ไม่มีการกำกับหนดตำแหน่ง ที่ตั้งเด่นในภาระ กองบัญชีอยู่ในงานเสร็จ กระบวนการเบ้าห้องน้ำ

ตารางที่ 4.7 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนการสุ่มทุบ/หาดูง


วิเคราะห์แผนการสุ่มทุบ/หาดูง		วิเคราะห์แบบแผนการสุ่มทุบ/หาดูง				แนวทางการปรับปรุง	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ		
7	เครื่องบ่ำกี๊ส	ใช้เป้าเก็บเสียงเพื่อตั้งค่าความร้อนให้มากขึ้นในการทดลองของเหลว	1 เครื่อง	เพียงพอต่อการใช้งาน เตาหออม 1 เตา	- ไม่มีการกำหนดตัวแปรหนึ่ง แต่ระบุไว้สองตัว	- ประสิทธิภาพรับเรื่องไม่ได้ดี เนื่องจากตัวอย่างไม่ต่อเนื่อง	- ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ต้องใช้เวลาและแรงงาน
8	ห้อง恒温箱	เป็นรัศมีห้องที่นำมาทดลองเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นของค์พระ	100 กก.	ในกรรสมุ่นทุน 1 ครั้ง จะใช้ประมาณ 10 กก. และสุ่มประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์	- ไม่มีการกำหนดตัวแปรหนึ่ง วางที่ชั้ตเต่น	- กำหนดตัวแปรหนึ่งในการจัดทำตัวอย่าง โดยให้อยู่ติดกับหนัง เพื่อไม่เป็นการเปลือยเมื่อถูกห้อง恒温箱	- จัดทำตัวอย่างโดยให้อยู่ติดกับหนัง เพื่อไม่เป็นการเปลือยเมื่อถูกห้อง恒温箱

4.3.5.1 ข้อเสนอแนะ

- ก. ควรจัดพื้นที่ในการวางเบ้าหลอมที่เหมาะสมกับอายุการใช้งานให้ชัดเจน
- ข. ควรมีแผนการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา เตาสูมหุ่น และระบบกำจัด เช่น ที่ชัดเจน
- ค. ควรมีการติดป้ายเตือนว่าเป็นพื้นที่อันตราย ไม่ควรให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือพนักงานที่แต่งกายไม่มีดีดเข้าไปในแผนก
- ง. ควรมีประตูไกล์ๆ ที่สามารถออกໄປเปลี่ยนถังแก๊สที่อยู่ด้านนอกอาคารได้สะดวก ไม่ต้องเดินอ้อมໄປกล

4.3.5.2 แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงออกมานอกจากนี้ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 แผนกสูมหุ่น/เททอง

ก. ทาสีตีเส้นเทาส้มทุ่น แห่นส้มทุ่น เตาหลอมโลหะ และเครื่องเป่าแก๊ส ด้วยสี แดง กรอบสีเหลือง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่อันตรายต้องใช้ความระมัดระวัง ส่วนพื้นที่การทำงาน และพื้นที่จัดเก็บสิ่งของจะทาด้วยสีเขียว กรอบสีเหลือง

ข. เตาสูมทุ่น และแห่นสูมทุ่น (หมายโดย 2) จะวางอยู่คู่กัน บริเวณมุมของห้อง เพื่อไม่ให้ขวางทางเข้าออกของวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โดยแห่นสูมทุ่นจะวางอยู่ด้านหน้าเตาบนrangเลื่อน เพื่อให้พร้อมต่อการจดเรียงทุ่นบนแห่น แล้วเลื่อนเข้าเตาสูม การทาสีตีเส้น จะทราบพื้นที่ด้วยพื้นสี แดง กรอบสีเหลือง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใช้ความร้อน ต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าใกล้

ค. ชุดเตาหลอมโลหะและเครื่องเป่าแก๊ส (หมายโดย 7) จะวางอยู่คู่กัน โดยเครื่อง เป่าแก๊สจะต้องมีด้านกันความร้อนที่เครื่อง เพราะหากไปสัมผัสจะไม่ทำให้เกิดอันตราย ตำแหน่งใน การวางจะวางไว้บริเวณกลางห้อง เนื่องจากการเททองจะได้ต้องเทให้ใกล้กับเตาสูมทุ่นที่สุด เพื่อลด ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายทุ่นพระจากแห่นสูมทุ่นลงมาทำการเททอง การทาสีตีเส้น จะทราบพื้นที่ ด้วยพื้นสีแดง กรอบสีเหลือง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใช้ความร้อน ต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าใกล้

ง. กระเบวยตักผิวน้ำน้ำโลหะ (หมายโดย 4) จะวางอยู่ในเบ้าหลอมเก่าที่ชำรุด จนไม่สามารถใช้หลอมทองเหลืองได้แล้ว มาเป็นภายนอกในการวางกระเบวยตักผิวน้ำน้ำโลหะ โดยจะ วางไว้ซึ่งเตาหลอมโลหะ ฝั่งตรงกันข้ามกับด้านที่พนักงานใช้ตักน้ำโลหะออกจากเบ้าหลอม เพื่อใน ระหว่างการทำงานพนักงานที่ทำหน้าที่ตักสิ่งเงื่อนปูนออกจากผิวน้ำน้ำโลหะ จะได้อยุ่ตงข้ามกับ พนักงานที่ตักน้ำโลหะออกจากเบ้าหลอม ทำให้ไม่เกิดการชนกัน เป็นการลดความเสี่ยงจากอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำงานได้

จ. เบ้าหลอม (หมายโดย 5) จะถูกวางไว้ชั้นเหล็กสำหรับวางเบ้าหลอม โดยใหมี 2 ชั้น ขนาดประมาณ 80×30 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร (วัดจากพื้นถึงปลายชั้น) เพื่อแยกชั้นวาง เบ้าหลอมที่กำลังใช้งาน กับเบ้าหลอมใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน โดยให้เบ้าหลอมที่กำลังใช้งานอยู่ชั้น บน เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้ครั้งต่อไป และให้เบ้าหลอมใหม่อยู่ชั้นล่าง เพื่อจะนำมาใช้งานได้ ทันทีเมื่อเบ้าหลอมเก่าเกิดการชำรุดเสียหาย ส่วนตำแหน่งในการวางชั้นเบ้าหลอมจะอยู่ติดกับพนัง ห้อง ใกล้กับเตาหลอมโลหะ เพื่อให้สามารถหยิบใช้งานได้ง่ายและเป็นการเพิ่มพื้นที่การทำงานให้มี มากขึ้นด้วย

ฉ. กระเบวยตักน้ำโลหะ (หมายโดย 6) จะทำแท่นเหล็กยึดติดกับผนังห้อง ยาว 120 เซนติเมตร มีตัวข้อตัว C ที่ใช้ยึดตัวกระเบวยให้ติดกับผนังจำนวน 7 อัน ตำแหน่งที่จะทำแท่น

แนวกรอบวาย จะอยู่ผิวซ้ายของชั้นวางเบ้าหลอมโลหะ ข้างประตูทางออกที่ใช้เปลี่ยนถังแก๊ส และจะสูงจากพื้นประมาณ 120 เซนติเมตร ห่างจากประตู 30 เซนติเมตร โดยการวางกรอบวายเข้ากับแท่นจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกรอบวายที่กำลังใช้งานอยู่ จะอยู่ด้านซ้ายสุด และวางเรียงกันมาจนครบ 5 อัน และอีกส่วนจะเป็นกรอบวายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งาน เริ่มวางจากด้านขวาสุด จนครบ 2 อัน ก็จะทำให้กรอบวายแขวนเต็มแท่นวางพอดี การวางในลักษณะนี้จะทำให้ทราบได้ทันที เมื่อกรอบวายหายไป อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ดูเรียบร้อยขึ้น และเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ช. ทองเหลือง (หมายโดย 8) จะให้อยู่ในตรวจสอบ ตรวจสอบละประมาณ 20 กิโลกรัม โดยตรวจสอบใส่ทองเหลืองจะวางเรียงกันในลักษณะของพีระมิด สูงไม่เกิน 3 ชั้น (จำนวน 6 ตรวจสอบ รวม 120 กิโลกรัม, 1 สปดาห์ต้องใช้ประมาณ 100 กิโลกรัม) เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน และลดโอกาสที่ทองเหลืองจะร่วงลงมาทับเท้าของพนักงาน ส่วนตำแหน่งในการจัดวาง จะวางไว้ข้างชั้นวางเบ้าหลอม เพื่อให้พื้นที่ทำงานดูมีระเบียบร้อย เป็นสัดส่วน และลดระยะเวลาเคลื่อนที่จากตำแหน่งเก็บทองเหลือง กับเบาหลอมโลหะลงด้วย

4.3.6 แผนกขัดแต่งผิวทองเหลือง

แผนกขัดจะใช้พนักงานหั่นหมด 8 คน โดยทุกคนจะทำงานขัดเหมือนกัน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการกระเทาะบูนดินออกจากองค์พระ ขัดทราย ขัดละเอียด และตอกเส้นรายละเอียดต่างๆ เช่น นิ้วมือ ริมฝีปาก เป็นต้น ซึ่งตารางที่ 4.8 จะแสดงสิ่งของที่จำเป็นสำหรับแผนกขัดแต่งผิวทองเหลือง สำหรับพนักงาน 1 คน

ตารางที่ 4.8 ตารางวิเคราะห์แบบญี่ปุ่นที่วิทยาลัยเรศวร



ตารางที่ 4.8 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนภูมิแสดงสิ่งของเหลือง

การจัดทำแผนภูมิแสดงสิ่งของเหลือง						
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
1	เครื่องเจียร (หัวเจียรเหล็ก)	เจียรหยาบ หรือเจียร พื้นที่ทาง	1 เครื่อง คัน	1 เครื่อง ต่อพื้นที่งาน 1 คัน	- ไม่มีการวางแผนที่พร้อมต่อ ¹ การใหญ่มาใช้งานได้ สอดคล้อง	- วางแผนให้ครอบคลุมทั้งหมด ในลักษณะที่ พร้อมต่อการใช้งาน

ตารางที่ 4.8 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนภูมิและวัฒนธรรมหลัง

วิเคราะห์และวัฒนธรรม		วิเคราะห์และวัฒนธรรม		วิเคราะห์และวัฒนธรรม	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	แนวทางการปรับปรุง
2	งานรองพระบรมราชโองการ	ใช้เป็นจิตรกรรมให้ขึ้น สະชาກชິນ	6 รูป	ธีนารองพระบรมราชโองการ แต่ต่างกันตามชนิด พระ ตั้งแต่ 5-12 นิ้ว หลาຍชนิด	- ต้องใช้รูปงานรอง ขนาดของพระที่ต้องการ ขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะใช้เวลา ทำให้ต้องมีฐานรอง ให้สามารถหามุ่นได้ทุก ทิศทางและไม่ต้องเปลี่ยน ฐานรองพระบ่อยๆ
3	เครื่องถ่าย (หัวจรวด)	ใช้จีบผ้าใบพื้นที่เล็กๆ	1 เครื่อง	1 เครื่อง ต่อพั้นกาง 1 คน	- ไม่มีการวางแผนที่พร้อมต่อ การหายบมมาใช้งานได้ พร้อมต่อการใช้งาน
4	เครื่องถ่าย (หัวเจียร หาราย)	ใช้จีบผ้าใบเบี่ยดขึ้นใน พื้นที่ใหญ่ๆ	1 เครื่อง	1 เครื่อง ต่อพั้นกาง 1 คน	สบตา
5	สว่าน (หัวกรະดา หาราย)	ใช้ขัดผ้าพะให้เรียบ ลับอีกด้านลงค์	1 เครื่อง	1 เครื่อง ต่อพั้นกาง 1 คน	

ตารางที่ 4.8 (ต่อ) ตารางนิยาม化的แผนภูมิแบบตั้งนิยามของแหล่งเรียน

ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
6	ก่อจ่องหรือเมื่อจัดประชุม	ประมวลองค์ความรู้ในการสอน เฉพาะชุดของช่างชุด	1 กล่อง	ภายในกล่องจะมีเครื่องมือและงานชุด พระครูบังสุวนอยู่แล้ว	- ใช้กล่องแบบมาตราสากล ทำให้เกิดการซ้ำๆ ได้ ต้องเปลี่ยนบ่อย	- เปลี่ยนมามาใช้เป็นกล่องแบบมาตรฐาน เพื่อให้นำไปใช้ระหว่างชั้น เพื่อให้สะดวก
7	ใบเจียร	ใช้เจียรผิวพลาสติก หมายเลข	2 ใบ	จะใช้งาน 1 ใบ และน้ำ สำรองไว้ 1 ใบ	- ไม่มีมาตรฐานในการ จัดเก็บ	- ใส่ใบในกล่องเดียวกันกับ กระดาษรายละเอียดของยก ส่วนใหญ่จะเด้ง

ตารางที่ 4.8 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนกชุดเดียวของแหล่ง

ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
8	กรรมการฯราย	ใช้จ่ายพิเศษแบบ ละเอียดมาก	1 น้ำวน 2 สับดาห์ ไม่ต้องเบิก ให้เพื่อจะได้เสียงลา วัสดุอย่าง	1 น้ำวน จะใช้ได้ประมาณ 2 สับดาห์ ไม่ต้องเบิก ให้เพื่อจะได้เสียงลา	- ควรมีการตัดสินใจล่วงไว พร้อมใจกันในส่วนราชการ ครั้งละประมาณ 100 แผ่น เมื่อใกล้หมดก็ค่อยตัดเพิ่ม ใหม่	- ตัดกรอบตามราคารายใช้ กล่องไว้ให้สามารถใช้งาน ครั้งละประมาณ 100 แผ่น
9	ค้อน	ใช้หอกตัดชนวนต่างๆ	1 เต้า	เพียงพอต่อพนักงาน 1 คน	- เนื่องจากพื้นที่ของมาก จึงทำให้หาค้อนจะได้ยาก	- เมื่อหอกงานเสร็จแล้วให้ส่ง ไว้ในกล่องเดิมรีบซื้อมา ป้องกันการสูญหาย และ นำกล่องเดิมมือไปร้าน ซ่อมที่เก็บของส่วนตัว

ตารางที่ 4.8 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนภูมิแสดงจังหวัดท่องเที่ยว


วิบัติภัยทางด้านเศรษฐกิจ		วิบัติภัยทางด้านสุขภาพ		วิบัติภัยทางด้านความปลอดภัย		
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
11	ธรรมชาติ	ใช้ชั้นทั่วไปหรือเจียรเพื่อเปลี่ยนทั่วใหม่	2 อัน	ใช้ประแจ 2 เบอร์	- ต้องค้นนาเมื่อต้องซื้องาน - เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ใส่ไว้ในกล่องเคลื่อนเมื่อไปร้านพิมพ์เก็บของส่วนตัว	- เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ใส่ไว้ในกล่องเคลื่อนเมื่อไปร้านพิมพ์เก็บของส่วนตัว

4.3.6.1 ข้อเสนอแนะ

- ก. สถานที่ทำงาน ต้องได้รับการทำความสะอาดทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคให้คัน手下สิ่งของได้มาก และทำให้เป็นพื้นที่ที่ไม่น่าทำงาน
- ข. ควรมีโต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ระหว่างการใช้งานที่ดี
- ค. พื้นที่เก็บสิ่งของส่วนตัวของพนักงาน ควรมีการจำกัดขนาด และมีลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคน

4.3.6.2 แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงอุกมาในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.20



รูปที่ 4.20 แผนกขัดแต่งผิวทองเหลือง

- ก. ตีกรอบรอบพื้นที่ที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้พื้นสีเขียว กรอบสีเหลือง เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนขึ้น
- ข. จัดให้มีโต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ในระหว่างการทำงานไว้ทั้งด้านซ้ายและขวาของผู้ปฏิบัติงาน โดยโต๊ะทางด้านซ้ายจะมีขนาด 120×40 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร ใช้วางส่วน และเครื่องจ่ายต่างๆ และโต๊ะทางด้านขวาของพนักงานจะมีขนาด 50×40 เซนติเมตร สูง 50

เซนติเมตร จวاجอุปกรณ์ที่เหลืออีก เช่น กล่องเครื่องมือ ประแจ เป็นต้น เพื่อทำให้สถานที่ทำงานดู มีระเบียบเรียบร้อย และดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ค. เครื่องเจียรหัวเหล็ก, เครื่องเจียรหัวทราย, เครื่องเจียรหัวจรวด และสว่านหัวกระดาษทราย (หมายเหตุ 5) จวاجไว้บนโต๊ะทางด้านขวาของพนักงาน โดยจะวางในแนวตั้งๆ กับตัวผู้ปฏิบัติงาน และให้ด้านหัวเครื่องหันเข้าหาองค์พระ เพื่อทำให้หยิบมาใช้งานได้สะดวก และจะทำให้ปลายสายของเครื่องอยู่ฝั่งด้านนอกของโต๊ะ (ดัดจากที่นั่งของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน) และมีเข็มขัดรัดสายเครื่องที่ยาวเกินความจำเป็นไว้ เพื่อรห่วงทำงาน พนักงานจะไม่ต้องหยิบสายของเครื่อง ซึ่งจะลดอันตรายจากการปฏิบัติงานได้

ง. ฐานรองพระ เปเลี่ยนมาใช้เป็นลักษณะของจี้กแบบที่ใช้ได้กับพระทุกขนาด เพื่อจะไม่ต้องมีฐานรองหล้ายขึ้น และไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆ เป็นการเพิ่มพื้นที่การทำงาน และลดเวลาในการหยิบอุปกรณ์ลง โดยตำแหน่งในการวางจี้จะอยู่ด้านหน้าของพนักงาน ในตำแหน่ง Work Position (จุดตัดที่มือหั้งสองข้างสามารถทำงานร่วมกันได้) เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างสะดวก และลดความล้าจากการทำงานลง

จ. กล่องเครื่องมือขัดพระ (หมายเหตุ 6) จวاجอยู่บนโต๊ะทำงาน ทางด้านซ้ายมือ ของพนักงาน โดยกล่องเครื่องมือจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบกล่องเหล็ก มีสองชั้นแบบเป็นแขนเชื่อม ระหว่างชั้น ไม่สามารถแยกชั้นออกจากกันได้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของกล่อง และทำให้การค้นหา และหยิบอุปกรณ์ในกล่องออกมาใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ฉ. ใบเจียรเหล็ก, หัวเจียรทราย, หัวเจียรจรวด และกระดาษทราย จะถูกเบิกออกมานอกจากลักษณะเป็นหัวอยู่แล้ว ยกเว้น กระดาษทราย จะเบิกออกมานอกจากลักษณะเป็นม้วนใหญ่ ดังนั้นก่อนการเริ่มทำงานจึงควรตัดกระดาษทรายออกเป็นแผ่นเล็กๆ พร้อมใช้งานให้เพียงพอใน 1 วันก่อน จากนั้นจะวางทั้งหมดไว้ในกล่องพลาสติกที่ภายในมีการแยกออกเป็นช่องๆ อีกที เพื่อจะจัดวางใบเจียรเหล็ก, หัวเจียรทราย, หัวเจียรจรวด และกระดาษทราย ไว้แยกกัน ซึ่งจะส่งผลให้การหยิบมาใช้งานทำได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา ส่วนตำแหน่งในการวางกล่อง จวاجไว้ได้โดยที่ทำงานทางด้านซ้าย เมื่อจากนี้ได้ใช้งานบ่อยนัก


ช. ค้อน (หมายเหตุ 9) จะอยู่บนโต๊ะทำงาน ทางด้านซ้าย ในลักษณะที่ให้คัมจับหันเข้าหาตัวพนักงาน และให้หัวค้อนฝั่งที่ใช้ตอกหันออกนอกโต๊ะทำงาน เนื่องจากค้อนจะใช้งานคู่กับ

อุปกรณ์ภายในกล่องเครื่องมือขัดแต่งพระ ทำให้สามารถใช้มือช้ายหิบอุปกรณ์ในกล่องออกมา และใช้มือช่วยหิบค้อนมาใช้งานได้เลย

ซ. ประจำ (หมายเหตุ 11) จะอยู่บนโต๊ะทำงาน ทางด้านซ้าย เนื่องจากไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ จะใช้มือต้องเปลี่ยนหัวเจียรใหม่ เมื่อหัวเก่าเกิดการชำรุด หรือหมดอายุการใช้งานเท่านั้น และไม่ต้องการให้โต๊ะด้านขวามีอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากเครื่องเจียรและส่วนต้องใช้งานบ่อยมากฯ เพื่อไม่ให้เกิดการต้องมองหาในระหว่างทำงาน เป็นการลดเวลาการทำงานลงได้

4.3.7 แผนกตรวจสอบคุณภาพ

แผนกนี้ใช้พนักงานเพียง 1 คน สำหรับคัดแยกเกรดของพระ และการตรวจสอบคุณภาพ หรือส่วนประกอบต่างๆ ว่าประกอบขึ้นส่วนได้ถูกต้องและเหมาะสม เก็บรายละเอียดที่ลวดลายรวมทั้งผิวที่ขัดได้ดีหรือไม่ จากนั้นพนักงานจะตอบเบอร์โค้ดของรองงาน และเลขลำดับที่องค์พระทุกองค์ ดังนั้นแผนกนี้จะต้องใช้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก



ตารางที่ 4.9 (ต่อ) ตารางครรภ์แม่นกรุงศรีอยุธยา

วิธีการรับประคบรักษาตัวชั่วคราว					
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	แนวทางการปรับปรุง
1	ค้อนเล็ก	ใช้ตอกหมุนดอกใบเบอร์	1 เต้า	ใช้พับงาน 1 คน	- ไม่มีการกำหนดตำแหน่ง วางแผนที่ชัดเจนทั้งจากไซ เอนวิชชาทิราและประตูฯ งามเร็วๆ
2	บอร์ตอกพระ	ใช้ตอกแบบรีท่องค์พระ	10 เบอร์	จำนวนต้องติดเชล 0-9 อย่าง ละ 1 ตื๊บ	- ทิวังหมุนเดิมมากหมุน ไม่อุ่น ทำให้หมุนล้มได้ง่าย ความสูงของทิวังเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ทำให้หมุนล้มได้ง่าย

ตารางที่ 4.9 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนภูมิตรวจสอบคุณภาพ


เกณฑ์มาตรฐานที่ต้องประเมิน		วิเคราะห์ผู้รับผลิตภัณฑ์				ผลลัพธ์ที่ได้	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง	
3	สมุดบัญชีธรรม	ใช้จดบัญชีรับเข้า แลบ ส่งออกพร้อมที่ทางเข้ารับ ไปจัด	1 เล่ม	เพื่อไม่ให้เกิดการลับสน	- ไม่มีการจัดวางหลังไว้ ในการจดบันทึก	- เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ นำสมุดไว้ในตันซักก็ต้อง ทำความสะอาดกุญแจให้ เรียบร้อย	
4	แบบบัญชีราย 3 นิ้ว	ใช้บันทึกผู้มือออกจาก องค์พระ และกราดเศษ ผงบนเตียง	1 อัน	ใช้พนักงาน 1 คน	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	
5	เครื่องคิดเลข	ใช้คิดจำนวนเงินเข้ามาลงทะเบียน ส่งออกพร้อมที่กับบ่าห์เจด	1 เครื่อง	ใช้พนักงาน 1 คน	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	
6	ปากกา	ใช้เขียนบันทึกบัญชีพระ	1 ตัว	ใช้พนักงาน 1 คน	- ไม่ปักกากบนต้องทำงาน มากเกินจำเป็น	- กำหนดให้ปักกากบน โต๊ะทำงานไม่เกิน 2 ตัว เพื่อไม่ให้เกิดการเสียก แมลงไม้เบ็ดองเนื้อที่ในการ ทำงาน	

4.3.7.1 ข้อเสนอแนะ

- ก. มีการทาสีตีเส้น แสดงพื้นที่การทำงานอย่างชัดเจน
- ข. จัดให้มีที่ตักผงไว้ใต้โต๊ะทำงาน เนื่องจากต้องใช้งานบ่อย แต่ต้องเดินออกไปเอาก็ตักผงของส่วนกลาง ทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานไปโดยเปล่าประโยชน์
- ค. เมื่อใช้งานสมุดบัญชี และเครื่องคิดเลขเสร็จแล้ว ควรนำใส่ลิ้นชัก และล็อกกุญแจให้เรียบร้อย เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญ ไม่ควรให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมซ้องเกี่ยว กับเอกสาร

4.3.7.2 แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงออกมานา
ในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.21



รูปที่ 4.21 แผนกตรวจสอบคุณภาพ

ก. ตีกรอบรอบพื้นที่ที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้สีเขียวกรอบสีเหลือง เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนขึ้น

ข. ค้อนเล็ก (หมายเลย 1) จะวางอยู่ภายใต้โต๊ะทำงาน ภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอ
ห้องสองกดเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล่และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทาง
ด้านขวาของพนักงาน ติดกับทุ่นที่จะเคียงลวด โดยจะหันด้านจับเข้าหาตัวพนักงาน และหันด้านหัว

ค้อนที่ใช้ทุบออกจากหุ่นพระ เพื่อระหว่างทำงานจะสามารถหยับขึ้นมาใช้ได้อย่างทันที ไม่ต้องหมุนข้อมือมากจนเกินไป

ก. เบอร์ตอกพระ (หมายเลย 2) จะทำແທ່ນວາງໃໝ່ ให้เบอร์ตอกพระลຶກໄປมากขึ้น (แบบใหม่ลຶກ 3 ເຊັນຕິເມຕຣ) ເພຣະຂາດເດີມມີຄວາມລຶກນ້ອຍໄປ (ປະມານ 1.5 ເຊັນຕິເມຕຣ) ທໍາให้เบอร์ตอกพระລັມໄດ້ຈ່າຍ ກາຣວາງເບອ່ຣຕອກຈະວາງເໜືອນເດີມ ຄື່ອ ຈະວາງຈາກແຄວທາມຮູ ເປັນສາມແຄວແຄວແຮກ (ແຄວບນຸດ) ຈະວາງດ້ວຍເລຂ 1-3 ຈະວາງເຮັງກັນ ໂດຍເຮັມຈາກຫ້າຍສຸດຜົດມາທາງດ້ານຂວາ ແລ້ວທີ່ສອງ ຈະວາງດ້ວຍເລຂ 4-6 ແລ້ວທີ່ 3 ຈະວາງດ້ວຍເລຂ 7-9 ໃນລັກໝະນະເດີຍກັນກັບແຄວແຮກ ແລ້ວແຄວສຸດທ້າຍ (ແຄວທີ່ 4) ຈະວາງເພີ່ງເລຂ 0 ໄວຕຽງລາງ (ດ້ານລ່າງເລຂ 8) ເພີ່ງເລຂເດີຍ ໂດຍແທ່ນວາງໝຸດ ແບບໃໝ່ຈະໃຫ້ສຸດທີ່ເປັນໄຟ້ ເນື່ອຈາກມີມາຄາຖຸກ ພລິຕເປັນແທ່ນໄດ້ຈ່າຍ ແລ້ວທ້າຍໄດ້ຈ່າຍ ສ່ວນຕໍມແໜ່ງໃນກາຣວາງຈະອູ່ກາຍໃນ Normal Working Area (ພື້ນທີ່ມີອ້ທັງສອງກວາດເປັນຮູປຄຣິງວົງກລມໃນແນວຮາບໂດຍທີ່ຫົວໄລ່ແລະຂ້ອສອກແນບລໍາຕ້ວ ຕັ້ງທຽງ) ທາງດ້ານຫ້າຍ ເພຣະເບອ່ຣຕອກພຣະຈະໃຫ້ຄູ່ກັນຄົ້ນເລີກທໍາໄທໃນຮ່າງວ່າງທ່ານ ຈະສາມາດໃຫ້ມີຫ້າຍຫຍົບໝຸດ ແລ້ວມີຂວາດືອຄົ້ນເລີກ ພຣັມໃຫ້ຕອກລົງທີ່ອົງປຣະໄດ້ເລີຍ ໄມຕ້ອງເສີຍເວລາໃນກາຣກັນຫາ ທໍາໄທສາມາດທຳໄດ້ສະດວກຢື່ງເຂົ້າ ແລ້ວລົດເວລາໃນກາຣທ່ານ ລັດໄດ້

ຈ. ສມຸດບັງປີພຣະ ປາກກາ ແລ້ວເຄື່ອງຄິດເລຂ ຈະວາງໄວ້ດ້ວຍກັນເສນອ ເນື່ອຈາກຕ້ອງໃຊ້ງານຮົມກັນ ແຕ່ກື່ນໄດ້ໃຫ້ບ່ອຍໆ ຈະໃຫ້ເມື່ອສຽບການນຳເຂົ້າ ແລ້ວຈ່າຍອອກຂອງອົງປຣະເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໃຫ້ວາອູ່ກາຍໃນ Maximum Working Area (ພື້ນທີ່ມີອ້ທັງສອງຈະເວັ້ມໄປໄດ້ຈົນສຸດເປັນຮູປຄຣິງວົງກລມ ໂດຍຕັ້ງທຽງ) ທາງດ້ານຂວາ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນກາຣຫຍົບມາໃຊ້ງານ

ຊ. ແປຣັງປັດ (หมายເລຍ 4) ຈະອູ່ບຸນໂຕະກາຍໃນ Normal Working Area (ພື້ນທີ່ມີອ້ທັງສອງກວາດເປັນຮູປຄຣິງວົງກລມໃນແນວຮາບ ໂດຍທີ່ຫົວໄລ່ແລະຂ້ອສອກແນບລໍາຕ້ວ ຕັ້ງທຽງ) ທາງດ້ານຂວາ ຫ້າງອົງປຣະທີ່ຕ່າງສອນ ເນື່ອຈາກເປັນດ້ານທີ່ພັນກັງຈານດັນດັດ ອີກທັ້ງແປຣັງປັດຕ້ອງໃຊ້ງານບ່ອຍໆ ທໍາໄທສາມາດຫຍົບມາໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ


ອ. ເພີ່ມໃຫ້ມີທີ່ຕັກຝົງແບບດ້ານສັນໄວ້ໄດ້ໄຕະທ່ານທາງດ້ານຂວາ ເພື່ອໃຫ້ພັນກັງຈານສາມາດຫຍົບໃຫ້ໄດ້ອ່າງສະດວກໄມ່ຕ້ອງເດີນໄປຫຍົບຂອງສ່ວນກລາງນາໃຫ້ ເນື່ອຈາກແພນກນີ້ຕ້ອງກວາດເສຍບູນແລະເຄຫຍາກທີ່ເລື່ອງອອກຈາກບົນໂຕະທ່ານບ່ອຍຄັ້ງ ກາຣນີ້ທີ່ຕັກຝົງສ່ວນຕົວຈະທໍາໄທສາມາດທ່ານໄດ້ສະດວກຢື່ງເຂົ້າ ລົດເວລາໃນກາຣທ່ານລົງ

4.3.8 แผนกตีแเปลง

แผนกตีแเปลงใช้พนักงาน 2 คน ทำหน้าที่ในการขัดพระให้มันเงาเหมือนกัน



ภาพที่ 4.10 ตราครุฑ์แห่งประเทศไทย



ตารางที่ 4.10 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนภูมิแบบ

วิเคราะห์แผนภูมิแบบ					
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	แนวทางการปรับปรุง
1	ก้อนยาน้ำ	ใช้หากันบูกาเชือกช่วยให้ลดเวลาในการขัดมัมพระลง	10 ก้อน	ต้องเบิกเป็นกล่องๆ ละ 10 ก้อน จะใช้จางได้ประมาณ 1 สัปดาห์	- ไม่มีการจัดวางเป็นชั้นชั้นกัน - ระบบเบียบเรียบร้อย ทำให้สามารถรับจำนวนนี้ได้
2	น้ำยาซักผ้า	แซบๆ เชือกไม่ให้เชือกแข็งตัว	2 ถัง	ใช้เม็ดซักอบ 2 ถุง ต้องแบ่งหั่น 4 ถุง	ไม่พบปัญหา
3	ถุงเชือก	ใช้หากับยาน้ำด้วยกับอองค์พระให้มั่นคง	5 ถุง	ต้องใช้งานวันเวียน 1 ถุงใช้งาน อีก 4 ถุงจะชั่นนำไว้เพื่อรีเซ็งงาน	ไม่มี

ตารางที่ 4.10 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนกเบสิก

วิบัติและตัวชี้วัดคุณภาพ		วิบัติและตัวชี้วัดคุณภาพ		แนวทางการปรับปรุง	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ
4	เครื่องตัดปั๊ง	ใช้มอเตอร์หมุนให้ลูก เสือกงานหมุน เพื่อตัดเวลาในการปั๊มน้ำประ	1 เครื่อง	ต้องพั้นงาน 1 คน ความร้อนจะจากเครื่องตัดปั๊ง	- ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน - เพิ่มการต่อรองกันเครื่องตัดปั๊งให้สามารถทำงานได้
5	ถุงมือ	ใช้ป้องกันอันตรายจาก ยาขัดที่จะกัดเมือ	1 คู่	ต้องพั้นงาน 1 คน ยอมเปลี่ยน	- มักใช้ถุงมือที่ชำรุด ไม่ สามารถดูดซับสารเคมี งานของถุงมือ หรือเมือ ชำรุดให้น้ำมาเปลี่ยนได้ ทันที
6	ผ้าหันฟ้า	ใช้ป้องกันอันตรายจาก ยาขัดไม่ให้เข้าตา	1 อัน	ต้องพั้นงาน 1 คน	ไม่พบปัญหา ไม่มี

4.3.8.1 ข้อเสนอแนะ

ก. ควรให้พนักงานนั่งบนเก้าอี้แบบมีพนักพิง เพื่อให้ทำงานได้สะดวก ไม่ต้องก้ม
ระหว่างปฏิบัติงาน

ข. ควรใช้หน้ากากแบบปิดทั้งหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับอันตรายจาก
น้ำยาชัด

ค. แบ่งพื้นที่การวางพะรอออกเป็นสองส่วนตามแนวยาวโดยให้ด้านหนึ่งของพะรอที่
ยังไม่ผ่านกระบวนการขัด และอีกด้านหนึ่งเป็นพะรอที่ผ่านกระบวนการขัดแล้ว รองการตรวจสอบ

4.3.8.2 แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงอุปกรณ์
ในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.22



รูปที่ 4.22 แผนกตีแปลง

ก. ตีกรอบรอบพื้นที่ที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้สีเขียวกรอบสีเหลือง เพื่อเป็นการ
กำหนดพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนขึ้น

ข. เปลี่ยนมาใช้เก้าอี้ในการนั่งแบบมีพนักพิงด้านหลัง สูง 50 เซนติเมตร แทน
การนั่งบนโต๊ะยาว และจะวางตั้งฉากกับเครื่องตีแปลง ในตำแหน่งที่อยู่ตรงกับคอมพิวเตอร์ลูกเชือก ห่าง

จากแนวเครื่องประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อลดการก้มขณะปฏิบัติงาน เป็นการลดความล้าเนื่องจากการทำงาน ทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้สัช��ขึ้น

ค. โต๊ะที่ใช้วางพระ กำหนดให้มีขนาดโต๊ะที่เล็กลง เหลือ 100x70 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร (วัดจากพื้นถึงพื้นโต๊ะ) เพื่อไม่ทำให้พื้นที่ทำงานเกินไปจากแนวเดิมที่วางไว้ ซึ่งอาจเกินไปกินพื้นที่ของแผนกอื่นๆ โดยตำแหน่งที่วางจะอยู่ข้างเก้าอี้ ทางด้านซ้ายของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทำให้ระหว่างทำงาน พนักงานสามารถยืนของพระมาขัดได้อย่างสะดวก ไม่ต้องลุกออกจากเก้าอี้ ในระหว่างปฏิบัติงาน จะแยกพระที่วางบนโต๊ะออกเป็น 2 แผ่น โดยแต่ละด้านซ้ายเป็นองค์พระที่ยังไม่ผ่านการตีแบ่ง และแต่ละด้านขวาเป็นองค์พระที่ผ่านการตีแบ่งเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนในการยิบไปใช้

จ. ก้อนยาขัด (หมายเหยย 1) มีลักษณะเป็นแท่งกลมยาว 15 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร ในการวางจะวางไว้บนโต๊ะข้างตัวพนักงานทางด้านขวา โดยการวางจะวางเรียงช้อนกันเป็นลักษณะของพีระมิด จำนวน 4 ชั้น โดยชั้นล่างสุดจะวางไว้ 4 ก้อน จึงจะทำให้วางได้ทั้งหมด 10 ก้อน และใช้ได้นานประมาณ 1 สัปดาห์ โดยการวางในลักษณะนี้จะทำให้ขณะปฏิบัติงานพนักงานสามารถหยັບก้อนยาขัดมาถูกกับลูกเชือกได้อย่างสะดวก และปริมาณก้อนยาขัดก็ไม่มีมากเกินไปจนทำให้เบล้องเนื้อที่ในการทำงาน

ฉ. ถังแข็งลูกเชือกและลูกเชือก (หมายเหยย 3) สำหรับถังแข็งลูกเชือกจะใช้เป็นถังสีเก่า ขนาด 15 ลิตร วางเรียงกันทั้ง 2 ถัง ในแนวเดียวกับตัวพนักงาน ถัดจากโต๊ะวางก้อนยาขัด โดยขณะปฏิบัติงานพนักงานจะแข็งลูกเชือกไว้ในถัง ถังละ 2 ลูก และยึดติดกับหัวเครื่องตีแบ่งไว้ 1 ลูก เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน เพราะลูกเชือกจะต้องมีความชื้นอยู่ตลอด จึงจะทำให้ก้อนยาขัดที่ถูกงาไปคล้ายติดกับตัวลูกเชือก

ฉ. เครื่องตีแบ่ง (หมายเหยย 4) จะเพิ่มความยาวของการตีป้องกันเครื่อง จากเดิมครอบคลุมเพียงแค่ใบพัดของเครื่องตีแบ่ง ให้มีความยาวมากถึงกึ่งกลางเครื่อง เพื่อลดโอกาสที่ร่างกายของพนักงานจะสัมผัสมอเตอร์ขณะมอเตอร์ร้อน ลักษณะการวางจะวางอยู่หน้าพนักงาน โดยจะห่างจากตัวพนักงานประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อให้มีพื้นที่ในการเดินเข้าออก โดยตำแหน่งในการวางเครื่องตีแบ่งจะให้ขาด้านขวาของพนักงานอยู่ตรงหัวลูกเชือกพอดี เพื่อจะหยັບก้อนยาขัดมาถูกกับหัวเชือกได้สะดวก และไม่ทำให้น้ำยาจากก้อนยาขัดกระเด็นถูกตัวพนักงานโดยตรง

ช. ถุงมือและแวนกันผู้น (หมายเลย 5) ในระหว่างปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องใส่หั้งถุงมือ และแวนกันผู้นตลอด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากก้อนยาขัด และหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว จะต้องแขวนไว้ซึ่งการดป้องกันความร้อนของเครื่องตีแบลน เพื่อไม่เกิดการสูญหาย และพบเห็นได้ง่าย เป็นการช่วยยืดเตือนในให้มีสิ่งก่อการทำงานครั้งต่อไป และถุงมือจะต้องเปลี่ยนทุกสัปดาห์ แม้จะชำรุดหรือไม่ก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ถุงมือที่ชำรุด เพราะจะทำให้ก้อนยาขัดกัดมือ ทำให้เกิดอาการแพ้สารเคมีได้

4.3.9 สิ่งของที่จำเป็นสำหรับแผนกทาสี และตกแต่ง

แผนกทาสี จะเป็นแผนกสุดท้ายก่อนการนำไปบรรจุลงกล่อง และส่งให้ลูกค้า โดยจะใช้พนักงาน เพียง 1 คน ในการทาสีที่ฐานขององค์พระ ให้มีความสวยงาม และตกแต่งองค์พระด้วย พลอย และกระเจกสีต่างๆ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ



ตารางที่ 4.11 ตารางวิเคราะห์เนนกานาส แหล่งทุนต่าง



ตารางที่ 4.11 (ต่อ) ตารางวินิจฉัยที่เผยแพร่มาแล้ว แสดงตามดัง

วินิจฉัยที่ได้รับการเผยแพร่มาแล้ว						
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
1	พูน	ใช้เป็นอุปกรณ์ในการ ทำสื่อองค์พระ	2 อัน	ใช้ทุกน า 2 ชุด ต่อ 1 คน	- มีมากเกินไป ต่อ 1 โครงการ	- จำกัดให้มีไม่เกิน 2 อัน
2	สีน้ำเงิน	ใช้ทาท้องพระ เพื่อทำ ให้สวยงามยิ่งขึ้น	3	ใช้สีน้ำมัน 3 สี ต่อ 1 คน ต้องสำลัก สีแดง และสีเขียว ให้ดูงามยิ่งขึ้น	- ไม่มีพื้นที่กราฟที่ สำลัก สีแดง และสีเขียว ให้ดูงาม เมื่อใช้งานเสร็จ	- จัดพื้นที่ไว้ให้เพียงพอ

ตารางที่ 4.11 (ต่อ) ตารางวินิจฉัยประเมินภาระ แหล่งทุนดัง

วินิจฉัยภาระที่ต้องจ่าย		วินิจฉัยภาระที่ต้องจ่าย		แนวทางการปรับปรุง	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ปัญหาที่พบ
3	ฐานรองพระ	ใช้รองพระให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถทำสี หรือปิดทองได้สวยงามยิ่งขึ้น	1 อัน	เป็นกานประทายเดี่ยวนี้อีก แมลงพี翘พอตอกราชใช้งานของพม่าราก 1 คน	- ฐานรองพระไม่สามารถบูรณะได้ตามที่ต้อง ขอyle เปสียนแห่นร่อง ฐานรองพระในสูงค่าตาม บูรณะ
4	นำมันสาม	ใส่ผ้ามสเมืองสีชนิด เกินไปจะทำให้หายเสียตัว	1 ชุด	ใช้บริษัทต่อครั้งเพียง เล็กน้อย	- จัดให้วางไว้ต้องทำงาน และต้องปิดฝ้าให้สนิททุกครั้ง หลังการรื้อซ่อม
5	กระดาษชำระ	ใช้เช็ดสีส่วนที่เก็บมาจาก ทำความสะอาดที่ต้องการ	1 กล่อง	แผ่นสำลามาร์ตี้ 1 แผ่น หลาวยครั้ง เสียได้	- ไม่มีการซึมสำลาร์ไป กระดาษทำให้เกิดความ เหือดหืดยับ升降ทาง
6	กระดาษเช็ดต่างๆ	ใช้ประดับ ตกแต่งองค์พระให้สวยงามยิ่งขึ้น	100 แผ่น	ตัดมาจากกระดาษฝ้าย ใหญ่ เพียงพอต่อการใช้งาน 1 วัน	- ตัดแบบง่าย แต่น้ำมันใช้ งานครั้งละน้อยฯ ไม่ต้อง วางลงบนโต๊ะทำงาน

ตารางที่ 4.11 (ต่อ) ตารางวินิจฉัยพัฒนาการ แมลงสาบต่างๆ

ลำดับ	รายการ	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	ข้อเสนอแนะในการดูแลรักษา		แนวทางการปรับปรุง
					ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง	
7	ผลอยสีต่างๆ	ใช้ประดับตกแต่งองค์พระให้สวยงามยิ่งขึ้น	1 ตัวบ	เบิกอ่องมาเป็นตัวบ เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย แต่บ ลดวงกัม	- พนักงานนักศึกษาติดตาม ให้ความสนใจบ ตัวบ	- กำหนดมาตรฐานว่าต้องบ ปิดฝาตัวบ เมื่อใช้งานเสร็จ	
8	ล้อ	ใช้หุ่ยบกรอบจอก หรือ พลอยสีชันเล็กๆ	1 อัน	พนักงาน 1 คน ใช้ 1 อัน	- ใช้หุ่ยบกรอบหานเกินไป ทำให้หุ่ยบกระเจาเละ พลอยได้ไม่สะดวก และ อาจทำให้กรอบหานหัก พร้อมเสียหาย	- ใช้หุ่ยบหานที่บ หุ่ยบ ทำให้หุ่ยบกระเจาเละ กรณักรหัสหัวหรือผลอยไจ้วย กว่า แหลมทำให้หุ่ยบหานหัก พร้อมเสียหายได้	
9	บานกาก	ใช้เชือมให้กรอบจอกตี และ พลอยติดกับบอร์ดพระ	1 อัน	ใช้กาวครึ่งตัน น้อย เนื่องจากติดร่องบอร์ดพระ	- ไม่มีภาระน้ำหนักมาก ทำให้หุ่ยบหานหัก พร้อมเสียหาย	- เพิ่มภาระน้ำหนักปีก - แนะนำให้ร่องรับกาวที่บานกากต้องมาระหว่างกาก หัก	

ตารางที่ 4.11 (ต่อ) ตารางวิเคราะห์แผนภาระ และตกแต่ง

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ		รายละเอียด		จำนวน		เหตุผล		ปัญหาที่พบ		แนวทางการปรับปรุง	
ลำดับ	รายการ	หน้าที่	หน้าที่	จำนวน	เหตุผล	เหตุผล	เหตุผล	ปัญหาที่พบ	ปัญหาที่พบ	แนวทางการปรับปรุง	แนวทางการปรับปรุง
10	ประเมิน	ใช้บุคลากรผู้ทรงค่าฯ ที่ติด อยู่บุคคลพระ	พนักงาน 1 คน ใหญ่ 1 อัตรา	1 อัตรา	พนักงาน 1 คน ใหญ่ 1 เมื่อใช้งานเสร็จ แล้วไม่รีเซ็ตทำงาน ผู้ฯ จะขาดอัตราบุคคล	- ไม่มีผู้ดูแลท่านที่ติดตาม เมื่อใช้งานเสร็จ แม้ว่าได้รีเซ็ตทำงาน ผู้ฯ	- หลังจากใช้งานเสร็จ ให้ แม่น้ำรีเซ็ตทำงาน ผู้ฯ	- หลังจากใช้งานเสร็จ ให้ แม่น้ำรีเซ็ตทำงาน ผู้ฯ	- หลังจากใช้งานเสร็จ ให้ แม่น้ำรีเซ็ตทำงาน ผู้ฯ	แนะนำให้รีเซ็ตการทำงาน	แนะนำให้รีเซ็ตการทำงาน

4.3.9.1 แนวทางการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ตั้งตารางข้างต้น จะสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุง
ออกแบบในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) ดังแสดงในรูปที่ 4.23



รูปที่ 4.23 แผนกทาสี และตกแต่ง

ก. ต้องรอบรองพื้นที่ที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้สีเขียวและสีเหลือง เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนขึ้น

ข. โต๊ะสำหรับปฏิบัติงาน จะเป็นโต๊ะไม้ ไม่มีลิ้นชัก และเป็นโต๊ะขนาด 120×50 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร เพื่อให้จัดวางสิ่งของสำหรับงานได้พอดี และเก้าอี้จะใช้แบบมีพนักพิง เพื่อทำให้ขณะนั่งทำงานพนักงานจะได้ยืนตัวตรง เป็นการลดความล้าที่เกิดขึ้นจากการทำงานนานๆ ติดต่อกัน

ค. พู่กัน (หมายโดย 1) จะกำหนดให้มีเพียง 2 อัน เพื่อพนักงานจะไม่ต้องเลือกมาก ทำให้เสียเวลาในการทำงาน โดยจะวางอยู่ภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องกดเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไนล์และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาในลักษณะที่ให้ด้านจับหันเข้าตัวพนักงาน เพื่อจะทำให้สามารถหยิบขึ้นมาใช้งานได้อย่างสะดวก

ก. สีน้ำมัน (หมายเหตุ 2) จะใช้ห้องหมวด 3 สี คือ สีแดง น้ำเงิน และสีดำ โดยจะใช้แบบกระปองเล็ก (ขนาด 60 มิลลิลิตร) (อาจแบ่งมาจากการบ่องใหญ่ ซึ่งจะมีราคาถูกกว่า) เพื่อไม่ให้เปลี่ยงเนื้อบินได้ทำงาน เพราะ การใช้จากกระปองใหญ่จะทำให้สีในกระปองแห้งหนีดเร็ว ทำให้เปลี่ยนน้ำมันสนที่ต้องนำมาผสม ส่วนตำแหน่งในการวางสีน้ำมันจะอยู่ภายใต้ Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องความเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านซ้ายมือของพนักงานติดกับองค์พระ โดยวางเรียงกันห้าง 3 สี

จ. ฐานรองพระ (หมายเหตุ 3) จะใช้ฐานรองแบบที่แบบที่สามารถหมุนได้ 360 องศา และระหว่างหมุนจะเป็นการปรับความสูงไปโดยอัตโนมัติ ขนาดของฐานรองพระที่ใช้จะต้องสามารถรองพระได้ถึงขนาด 12 นิ้ว (ถ้าหากใหญ่กว่า 12 นิ้วจะมีน้ำหนักมาก ทำให้ไม่สามารถวางบนโต๊ะได้) ตำแหน่งในการวาง จะวางไว้บริเวณ Work Position (จุดตัดที่มีอหังส่องซ้างสามารถทำงานร่วมกันได้) เนื่องจากเป็นพื้นที่ในการทำงานที่สะดวกที่สุด

ฉ. น้ำมันสน (หมายเหตุ 4) จะอยู่ในชุดโดยจะวางขวดน้ำมันสนไว้ใต้โต๊ะทำงาน ในด้านขวา เพื่อเมื่อต้องการใช้งานจะใช้มือขวาหยิบขวดขึ้นมา แล้วใช้มือซ้ายดึงฝาที่ปิดออก จากนั้นก็เทน้ำมันสนใส่กระปุกสีได้เลย การวางในลักษณะนี้เนื่องจากน้ำมันสนไม่ได้ใช้งานบ่อยนัก และเป็นการประหยัดเนื้อที่ทำงานบนโต๊ะทำงาน โดยจะต้องปิดฝาให้แน่นก่อนวาง

ช. กระดาษชำระ (หมายเหตุ 5) จะใช้แบบเป็นกล่อง เพื่อจะหยิบออกมาก็ลีบ แผ่น ทำให้ลดการหยิบใช้เกินความจำเป็น โดยกล่องกระดาษชำระจะวางอยู่ภายใต้ Maximum Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องจะเอื่อมไปได้จนสุดเป็นรูปครึ่งวงกลม โดยตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ได้หยิบมาใช้งานบ่อย แต่เมื่อต้องการใช้งานก็สามารถหยิบได้ โดยไม่ต้องเอื้ยวตัวให้เกิดความล้ามากขึ้น

ช. กระ菊สี และพลองสีต่างๆ จะถูกใส่ไว้ในตลับแบ่งตามประเภท ลักษณะ และสี ในปริมาณที่เพียงพอแก่การใช้งานใน 1 วัน คือ กระ菊สีประมาณ 100 แผ่น และพลองสี 1 ตลับ ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้นอกพื้นที่การทำงาน เพื่อไม่ทำให้เปลี่ยงพื้นที่บินโดยตำแหน่งในการวางจะวางไว้ภายใต้ Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องความเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล์และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านซ้ายมือของพนักงาน ข้างกระปุกสีต่าง เพื่อจะหยิบคิมจากขามีอแล้วนำไปหยิบกระจากหรือพลองสีขึ้นมาใช้งานได้เลย

ณ. ปีนกาว (หมายเหย 9) จะวางอยู่บนขาตั้งของมันเอง เพื่อเป็นการ Preposition ไว้ โดยจะวางไว้ภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องความเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล่และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นด้านที่พนักงานถนัด ทำให้หยิบไปใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ญ. คีมและแปรงปัດ จะวางอยู่บนโต๊ะภายใน Normal Working Area (พื้นที่ที่มีอหังส่องความเป็นรูปครึ่งวงกลมในแนวราบ โดยที่หัวไหล่และข้อศอกแนบลำตัว ตัวตั้งตรง) ทางด้านขวาของผู้ปฏิบัติงาน ข้างฐานวางพระ เนื่องจากเป็นด้านที่พนักงานถนัด อีกทั้งคีมและแปรงปัດ ต้องใช้งานบ่อยๆ ทำให้สามารถหยิบมาใช้งานได้เลย

4.4 ผลกระทบหลังการปรับปรุง

เนื่องจากของชำร่วยในหลายด้านของทางโรงงาน จึงไม่สามารถจะปรับปรุงกับสถานที่จริงได้ ทำให้ไม่มีภาพเปรียบเทียบที่จะหลังการปรับปรุง และไม่มีการวัดผลการปรับปรุงออกมาเป็นเชิงตัวเลขได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำแนวทางปรับปรุงไว้ในลักษณะการร่างแบบ ด้วยโปรแกรม Sketchup เพื่อเป็นแนวทางให้ทางโรงงานนำไปปรับปรุงตามโอกาสอันสมควรต่อไป

4.5 เปรียบเทียบพื้นที่การทำงานก่อนปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุง

เปรียบเทียบพื้นที่ก่อนและแนวทางการปรับปรุง เพื่อทำให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังแสดงในตาราง 4.12

ตารางที่ 4.12 ตารางบัญชีแบบที่ใช้หน้าที่การคำนวณปั๊บปั๊ง และแนวทางการปรับปรุง

		แนวทางการปรับปรุง
แผนก		ก่อนปรับปรุง
1. แผนกปั๊บคุณต้นแบบ		
2. ซึ่งรวมพื้นที่ระดับ		
		
		

ตารางที่ 4.12 (ต่อ) ตารางเปรียบเทียบพื้นที่การอ่านที่มีประสิทธิภาพและการปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย

แผนก	ก่อนปรับปรุง	แม่แบบการปรับปรุง
3. ศูนย์วิทยุและโทรทัศน์		
4. แผนกราชการและทุนศึกษา ส่วนการครอบครัว		



ตารางที่ 4.12 (ต่อ) ตารางบันเรียนที่บันทึกการพัฒนาภาระงานก่อนปรับปรุง และแบบงานการปรับปรุง

แผนก	ก่อนปรับปรุง	แนวทางการปรับปรุง
5. แผนกรักษาและพัฒนาชุมชน ส่วน ตากเต่าทุ่นดีสัง		
6. แผนกเข้าบุนเดินลงวด		

ตารางที่ 4.12 (ต่อ) ตารางบันทึกเพื่อประเมินภาระงานก่อนปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุง

แผนก	ก่อนปรับปรุง	แมาวาจาการปรับปรุง
7. แผนกธุรการ/ทางด้าน		
8. แผนกนักดูแลผู้ใช้ทางคอมพิวเตอร์		

ตารางที่ 4.12 (ต่อ) โครงการเรียนที่ยั่งยืนที่การพัฒนาองค์กรปรับปรุง แม้จะแนวทางการปรับปรุง

		แมวหาการปรับปรุง
	ก่อนปรับปรุง	
แผนก		
9. แผนกตรวจสอบคุณภาพ		
10. แผนกติดตาม		

ตารางที่ 4.12 (ต่อ) ตารางบันเรียนให้บุพพ์ที่การพำนก่อนปั๊บปั๊ง แລะแนวทางการปรับปรุง

แผนก	ก่อหนี้บันเรือง	แนวทางการปรับปรุง
11. แผนกทางสื่อและเทคโนโลยี		

4.6 13 ขั้นตอนในการสร้างกิจกรรม 5ส

13 ขั้นตอนในการสร้างกิจกรรม 5ส เป็นขั้นตอนในการทำกิจกรรม 5ส ที่สำคัญมาก เพื่อให้ โรงงานมีความได้มีกิจกรรม 5ส ที่ยั่งยืน และเป็นพื้นฐานกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

4.6.1 ตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริหารกำหนดนโยบายให้มีกิจกรรม 5ส

4.6.2 ผู้บริหารองค์กรจัดหาประธานกิจกรรม 5ส

4.6.3 ประธานบริหารกิจกรรม 5ส จัดหาทีมงาน ขออนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส และประกาศนโยบาย 5ส

4.6.4 คณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส จัดหาที่ปรึกษา ทำการปฐมนิเทศอบรมความรู้ กิจกรรม 5ส ให้แก่ทีมงานและสมาชิกทุกคนในองค์กร พร้อมจัดแบ่งพื้นที่และจัดตั้งคณะกรรมการประจำ พื้นที่ ประกาศให้ทราบ

4.6.5 ตรวจพื้นที่ครั้งที่ 1 เดินสำรวจพร้อมเจ้าของพื้นที่และถ่ายภาพสภาพก่อนทำ

4.6.6 ประชุมเจ้าของพื้นที่ในการเขียนแผนสะสาง สะดาวก สะอาท

4.6.7 สมาชิกในกลุ่มประจำพื้นที่ประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อรับรุ่งพื้นที่และแผนสะสาง

4.6.8 จัดทำกิจกรรมวัน Big Cleaning Day 3 ส สะสาง สะดาวก สะอาท

4.6.9 ตรวจพื้นที่ครั้งที่ 2 ทันทีหลังวัน Big Cleaning Day

4.6.10 ให้ความรู้กิจกรรม 5ส และแต่ละพื้นที่ประชุมปรับปรุงหากแต่งพื้นที่ ติดป้ายบ่งชี้ต่างๆ

4.6.11 ตรวจพื้นที่ครั้งที่ 3 สรุปคะแนนประเมินผลการตรวจพื้นที่

4.6.12 จัดงาน 5ส ในที (5s Night) สรุปผลการทำงาน 5ส ทั้งปีและมอบรางวัล

4.6.13 บำรุงรักษา จัดสรรงบประมาณมาให้โครงการ 5ส ทุกปี อย่างต่อเนื่องจนได้ ส ที่ 5

ซึ่งทางคณะกรรมการได้จัดทำจริงถึงขั้นตอนที่ 10 และไปสามารถทำต่อได้ เนื่องจากข้อจำกัด ต่างๆ ของทางโรงงาน ดังแสดงในปัญหาในการวิจัย และภาพการปฏิบัติกิจกรรมที่ผ่านมาได้แสดงรูปภาพ ในภาคผนวก

บทที่ 5

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การดำเนินการวิจัยในโรงหล่อพระ มีสาเหตุมาจากอุทกภัยในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงงานที่เป็นกรณีศึกษาได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จึงมีโครงงานนี้เพื่อช่วยให้โรงงานกลับมาทำงานได้ตามปกติ มีระเบียบเรียบร้อย และเสริมสร้างลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป โดยใช้กิจกรรม 5S เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินโครงการ

5.1 สรุปผลการดำเนินการวิจัย

จากการดำเนินการวิจัยมีขั้นตอนการดำเนินการ คือเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนก แล้วนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง โดยใช้หลักการกิจกรรม 5S (ใช้ 2S หลัก คือ สะ爽 และสะอาด), หลักการ Visual Control, หลักการ Visual Manage และหลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล	ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล	ขั้นตอนการหาแนวทางการปรับปรุง
เก็บข้อมูลขั้นตอนการทำงานในแต่ละแผนก โดยการสังเกตและสอบถามจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน	- วิเคราะห์หาสิ่งของที่จำเป็น - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่	- การสะ爽สิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปจากพื้นที่การปฏิบัติงาน- - การกำหนดตำแหน่งการวางที่ชัดเจน - การจัดวางสิ่งของให้สามารถหยิบใช้ได้สะดวก

หลังจากการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขแล้ว ได้เสนอแนวทางการแก้ไขข้อกมาในลักษณะของ 3 มิติ (3 Dimension) โดยใช้โปรแกรม Sketchup ในการจำลองพื้นที่การทำงานที่ได้เสนอให้ปรับปรุง และแสดงเหตุผลประกอบแนวทางการแก้ไขดังกล่าว

5.2 ปัญหาที่พบในการดำเนินการวิจัย

5.2.1 การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกันพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เนื่องจากโรงงานมีข้อจำกัดหลายด้าน ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขกับสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้

5.2.2 พนักงานมักเปลี่ยนตำแหน่งการปฏิบัติงานบ่อย ทำให้เกิดการสับสนในการเก็บข้อมูล

5.2.3 พนักงานรายวันจะหยุดงานวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันที่นิสิตสามารถเข้าไปดำเนินโครงการได้อย่างสะดวก ทำให้การเก็บข้อมูลล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

5.2.4 พนักงานที่เป็นช่างรับเหมางาน จะรับทำงานมากกว่าปกติ จึงทำให้การเก็บข้อมูล และการประสานงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก

5.2.5 เนื่องจากหลังน้ำท่วมโรงงานได้รับความเสียหายด้านโครงสร้างอาคารหลายจุด ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากในการปรับปรุง ทำให้บางพื้นที่ต้องเลื่อนการปรับปรุงไปก่อน สถานที่ทำงานปัจจุบันจึงเป็นสถานที่ที่ใช้ทำงานชั่วคราว

5.3 ข้อเสนอแนะ

โรงงานที่เป็นกรณีศึกษา เป็นโรงงานที่สามารถดำเนินการปรับปรุงในด้านอื่นๆ ได้อีกมาก จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ปัญหาของทางโรงงานยังมีอีกหลายจุดที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เช่น การเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยทำงาน (Jig & Fixture) (เช่น ฐานรองพระในแผนกขัดแต่งผิวทองเหลือง) และการจัดตำแหน่งอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการนำไปใช้งาน (Preposition) (เช่น การเพิ่มอุปกรณ์สำหรับงานเครื่องเจียรของหัวเจียรแบบต่างๆ) ซึ่งจากการดำเนินโครงการเป็นเพียงการแก้ไขในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น แต่โดยรวมแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้ทั้งหมด ดังนั้นทางโรงงานหรือนิสิตที่มีความสนใจในการปรับปรุงโรงงานโดยใช้กิจกรรม 5S สามารถนำข้อมูลแนวทางการแก้ไขที่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างสมบูรณ์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทางโรงงานในการจัดการให้เกิดระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโรงงานได้ เพื่อที่จะได้หาแนวทางการแก้ไข หรือป้องกันต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- ชนินาด หวังอี้ยดและคณะ. (2554). Visual Management. สืบคันเมื่อ 22 สิงหาคม 2555, จาก http://www.ie.psu.ac.th/student_performance/visual%20control/visual%20management.html.
- ปนัดดา สรรพรัชัยพงษ์. (2547). ศูมีการดำเนินงานกิจกรรม 5ส โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี. ปทุมธานี : หจก.โปรดิวแนนท์ พรีเพรส.
- พิมพ์ สุภาวรรณ และสุตอิตา เนตรทิพย์. (2553). การปรับปรุงโรงสีข้าวชุมชนให้ได้มาตรฐาน GMP โดยกิจกรรม 5ส. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร.
- วิชิต สุรพานนท์ชัย. (2546). 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ : ไอเดียล อินโนเวชั่น.
- ศรีกานดา ศรีวิลัย. (2542). 5ส มุ่งสู่การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ. นนทบุรี : สถาบันการจัดการ ทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต.
- ศุภานิช เรืองทอง. (29 พฤษภาคม 2555). Visual control ใน 5ส. สืบคันเมื่อ 22 สิงหาคม 2555, จาก <http://www.tpa.or.th>.



1. ตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริหารกำหนดนโยบายให้มีกิจกรรม 5 ส

บัญชีรายรับ ๕ ส. โรงหล่ออ่อนดุรักษ์ไทย


๑. ภาระที่ได้รับตามสัมภาระและภาระที่ได้รับโดยทางบุรุษกษิไทย ทุกคน
ทุกรายเดือน ที่จะต้องนำไปใช้ในทางปฏิบัติ และได้รับการเป็น “ภาระของชาติ”
๒. ภาระที่ได้รับตาม ๕ ส. บุคลากรทุกคนจะต้องห้ามซื้อสิ่งของใดๆ ไม่ว่าเป็นของเสื่อม
ธรรมะ ภัยมงคลทางภูมิคุ้มกัน ไปให้หรือห้ามนำเข้าประเทศบุรุษกษิไทยโดยเด็ดขาด
๓. ภาระที่ได้รับตาม ๕ ส. เพื่อให้บรรดานักเรียนและบ้านเมือง บริษัทและผู้ประกอบการที่ดำเนินการให้เกิด
ดุรักษ์ให้เกิดขึ้น บุคลากรทุกคน ทุกรายเดือน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นเดิม ควรพยายามห้ามสั่ง
ภัยด้วย สองสิ่งดังนี้ ปืนยิงจากบ้านในภาคปัตตานี ภาคปัตตานีฯ

รูปที่ ก.1 นโยบาย 5ส โรงหล่อพระ

2. ผู้บริหารองค์กรจัดทำประธานกิจกรรม 5ส
 3. ประธานบริหารกิจกรรม 5ส จัดทำทีมงาน ขออนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส และประกาศนโยบาย 5

รูปที่ ก.2 แบบบอร์ด 5ส โรงหล่อพระ

4. คณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส จัดทำที่ปรึกษา ทำการปฐมนิเทศอบรมความรู้กิจกรรม 5ส ให้แก่ทีมงานและสมาชิกทุกคนในองค์กร พร้อมจัดแบ่งพื้นที่และจัดตั้งคณะกรรมการประจำพื้นที่ ประกาศให้ทราบ




รูปที่ ก.3 คณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส โรงหล่อพระ

5. ตรวจพื้นที่ครั้งที่ 1 เดินสำรวจพร้อมเจ้าของพื้นที่และถ่ายภาพสภาพก่อนทำ



รูปที่ ก.4 ตรวจพื้นที่ครั้งที่ 1

6. ประชุมเจ้าของพื้นที่ในการเขียนแผนสะสม สะดาก สะอด




รูปที่ ก.5 ประชุมการเขียนแผนสะสม

7. สมาชิกในกลุ่มประจำพื้นที่ประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อปรับปรุงพื้นที่และแผนสะสม



รูปที่ ก.6 ประชุมกลุ่มพื้นที่

8. จัดทำกิจกรรมวัน Big Cleaning Day 3 ส สะสาง สะดาวก สะօด



รูปที่ ก.7 ถ่ายรูปหน่วย (กิจกรรม Big Cleaning Day)



รูปที่ ก.8 รวมภาพก่อนเริ่มกิจกรรม (กิจกรรม Big Cleaning Day)



รูปที่ ก.9 ทำความสะอาด (กิจกรรม Big Cleaning Day)

9. ตรวจพื้นที่ครั้งที่ 2 ทันทีหลังวัน Big Cleaning Day



รูปที่ ก.10 ตรวจพื้นที่ครั้งที่ 2

10. ให้ความรู้กิจกรรม 5 ส และแต่ละพื้นที่ประชุมปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ ติดป้ายป่างชี้ต่างๆ



รูปที่ ก.11 อบรมให้ความรู้กิจกรรม 5ส