

บทที่ 3

รายละเอียด ลักษณะทั่วไปของอาคารและระบบปรับอากาศ

3.1 สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร

อาคารวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่บนพื้นที่ในเขตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยกลุ่มอาคารในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสิ้น 8 อาคาร คือ อาคารวิศวกรรมโยธา, อาคารวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม, อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, อาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการอีก 4 อาคาร

อาคารที่ได้นำมาใช้เป็น อาคารกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้คือ อาคารวิศวกรรมเครื่องกล ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น วางตัวอาคารแนวยาวตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพแวดล้อมของอาคารทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นลานคอนกรีต ถัดไปด้านฝั่งตรงข้ามเป็นอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับอาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรมโดยมีบันไดทางเดินเป็นตัวคั่นระหว่างกลาง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีหลังคาคลุมสูงประมาณ 8 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับอาคารวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นอาคารสูง 7 ชั้น


3.2 ลักษณะการปรับอากาศของอาคารวิศวกรรมเครื่องกล

อาคารวิศวกรรมเครื่องกลใช้ระบบปรับอากาศเป็นแบบ น้ำทั้งหมด ซึ่งเป็นระบบที่จ่ายน้ำเย็นจากเครื่องส่วนกลางไปยังห้องปรับอากาศ โดยใช้แฟนคอยล์ยูนิทเป็นอุปกรณ์ปลายทางที่จะทำให้อากาศในห้องเย็น


ระบบส่วนกลางเป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศของ TRANE ขนาด 70 ตันความเย็น จำนวน 2 เครื่อง มีเครื่องสูบน้ำแบบเซนตริฟูกอลของ SPP ขนาดใบพัด 264 mm. ขนาดมอเตอร์ 7.5 kW จำนวน 2 เครื่อง สูบน้ำเข้าเครื่องทำน้ำเย็นซึ่งติดตั้งแบบขนาน ท่อน้ำเป็นท่อเหล็กกล้าหุ้มด้วยฉนวนโฟม โพลียูรีเทน ลักษณะของฉนวนมีรอยฉีกขาดหลายจุด ส่วนผิวท่อที่ฉนวนฉีกขาดจะมีหยดน้ำเกาะอยู่และมีสนิม

ชั้น บางแห่งหุ้มฉนวนไม่ดี ทำให้รอยต่อของฉนวนเปิดออกมีหยดน้ำและสนิมจับเช่นกัน อุปกรณ์
ปลายทางในแต่ละห้องปรับอากาศใช้แฟนคอยล์ยูนิตของ TRANE


สภาพภายในห้องปรับอากาศด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือบางห้อง มีช่องเปิดขนาดใหญ่เนื่อง
จากผนังไม่ชิดกัน ลักษณะของช่องเปิดมีทั้งแบบเปิดตู้ห้องด้านข้างและเปิดตู้ด้านนอกห้องที่เป็นทาง
เดิน ด้านบนฝ้าเพดานบางห้องมีลักษณะเปิดถึงกัน โดยไม่มีผนังปิดกั้นบนฝ้าเพดานระหว่างห้องที่อยู่
ติดกัน ลมกลับจะถูกดูดเข้าแฟนคอยล์ยูนิตผ่านช่องทางลมกลับ โดยไม่มีกล่องเพื่อทำให้ลมเย็นจากช่อง
ลมกลับเข้าสู่แฟนคอยล์ยูนิตได้โดยตรง (Casing)




รูปที่ 3.1 ลักษณะอาคารด้าน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ




รูปที่ 3.2 ลักษณะอาคารด้าน ทิศตะวันออกเฉียงใต้




รูปที่ 3.3 ลักษณะอาคารด้าน ทิศตะวันตกเฉียงใต้




รูปที่ 3.4 ลักษณะอาคารด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ



รูปที่ 3.5 ลักษณะของหลังคาอาคาร



รูปที่ 3.6 เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 70 ตันความเย็น



รูปที่ 3.7 ชุดเครื่องสูบน้ำเย็นเข้าสู่อาคาร


ป
TH
๗๖๘๗
๗๕๗๔
๒๕๔๕




สำนักหอสมุด

๒๖ พ.ย. ๒๕๔๖


๔๗๔๐๐๑๑



รูปที่ 3.8 ตัวอย่างรอยฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นที่ขาด



รูปที่ 3.9 ลักษณะของแฟนคอยล์ยูนิตที่ไม่มี



รูปที่ 3.10 ลักษณะของช่องเปิดภายในห้องปรับอากาศ