



การสร้างพิกซ์เจอร์เพื่อลดเวลาการผลิตโครงรถเกี่ยวนวดข้าว  
กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถเกี่ยวนวดข้าว

FIXTURE OF COMBINE HARVESTER BODY PART FOR REDUCING  
PRODUCTION TIME : A CASE STUDY IN COMBINE HARVESTER  
FACTORY

นายวุฒิพงศ์ สาแ闪  
นางสาวจารุมาศ อินคำ

รหัส 54362081  
รหัส 54365655

ปริญญาอนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีการศึกษา 2557



## ใบรับรองปริญญาบัตร

ชื่อหัวข้อโครงการ การสร้างพิกซ์เจอร์เพื่อลดเวลาการผลิตโครงรถเกี่ยวนวดข้าว  
กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถเกี่ยวนวดข้าว

ผู้ดำเนินโครงการ นายวุฒิพงษ์ สาเสน รหัส 54362081  
นางสาวจารุมาศ อินคำ รหัส 54365655

ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษณุ เสิมารักษ์  
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ  
ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ  
ปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญาบัตรฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

.....ที่ปรึกษาโครงการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษณุ เสิมารักษ์)

.....กรรมการ  
(ดร.โพธิ์งาม สมกุล)

.....กรรมการ  
(อาจารย์สาวลักษณ์ ทองกลิ่น)

<b>ชื่อหัวข้อโครงการ</b>	การสร้างฟิกซ์เจอร์เพื่อลดเวลาการผลิตโครงรถเกี่ยวนวดข้าว
<b>ผู้ดำเนินโครงการ</b>	กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถเกี่ยวนวดข้าว
<b>ที่ปรึกษาโครงการ</b>	นายอุตติพงษ์ สาแสน รหัส 54362081
<b>สาขาวิชา</b>	นางสาวจารุมาศ อินคำ รหัส 54365655
<b>ภาควิชา</b>	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฐา สินารักษ์
<b>ปีการศึกษา</b>	วิศวกรรมอุตสาหการ
	วิศวกรรมอุตสาหการ
	2557

---

### บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ และสร้างฟิกซ์เจอร์สำหรับโครงรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้่ายมากรขึ้น และรวดเร็วมากขึ้น จากการทำงานเดิม พนักงานต้องใช้มือในการประคองชิ้นงาน และขีดเส้นกำหนดตำแหน่งการวางชิ้นงาน ทำให้พนักงานเสียเวลาไปกับการปรับระยะให้ได้ตามขนาดที่โรงงานกำหนด หลังจากนั้นได้ทำการออกแบบ และสร้างฟิกซ์เจอร์การประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าว โดยคำนึงการใช้งาน ค่าความคลาดเคลื่อน การกำหนดตำแหน่ง การจับยึดชิ้นงาน และทำการทดลองใช้ฟิกซ์เจอร์มาช่วยในการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าว

การนำฟิกซ์เจอร์มาใช้ในการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าวจะใช้เวลาปกติในการประกอบลดลงเท่ากับ 38.8 นาที หรือร้อยละ 56 และค่าความคลาดเคลื่อนหลังจากใช้งานฟิกซ์เจอร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โรงงานกำหนด ฟิกซ์เจอร์ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถช่วยลดเวลาการทำงานได้จริง และมีคุณภาพตามที่โรงงานกำหนด อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนในการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าวแบบเดิมได้

<b>Project title</b>	Fixture of combine harvester body part for reducing production time : a case study in combine harvester factory	
<b>Name</b>	Mr. Wuttipong Sasan	ID 54362081
	Miss Jarumas Inkham	ID 54365655
<b>Project advisor</b>	Asst.Prof. Sisda Simarak	
<b>Major</b>	Industrial Engineering	
<b>Department</b>	Industrial Engineering	
<b>Academic year</b>	2014	

### Abstract

This project aimed to study, design and build the fixture of combine harvester to allow employees to work more easily and quickly. The study old method employees must use your handle to workpiece and underlines the position for place the workpiece, allowing employees to spend time periodic adjustment to the size of the factory standard. After that design and build combine harvester fixture by taking into operation working, tolerances, placements clamping and trial use fixture for assistant combine harvester.

Implementing fixtures used to assemble the combine harvester it takes to operating time average reduction of 38.8 minutes or 56 percent, and the error after used the fixture to still satisfactorily at the factory standard. So the fixture is constructed, it can reduce the time to actually work and the quality of the factory. It also reduces the operation steps for original combine harvester.

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการสร้างพิกซ์เลอร์เพื่อช่วยลดเวลาในการผลิตโครงรถเกี่ยวนวดข้าว ที่จัดทำขึ้นนี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้นี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษย์ภา สิมารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่คอยติดตาม ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำทุกๆ เรื่องในการจัดทำโครงการนี้ และขอขอบคุณทางโรงงานที่ อนุญาตให้ทางคณะผู้ดำเนินโครงการได้เข้ามาทำโครงการนี้

นอกจากนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการทุกท่านที่ ค่อยให้คำแนะนำ ตักเตือน จนสำเร็จลุล่วงมาเป็นปริญญานิพนธ์ฉบับนี้

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่ได้สนับสนุน และให้กำลังใจในการทำงาน จนทำให้ คณะผู้ดำเนินโครงการประสบความสำเร็จในการศึกษานี้

คณะผู้ดำเนินโครงการ  
นายวุฒิพงษ์ สารเสน  
นางสาวจารุมาศ อินคำ  
เมษายน 2558



# สารบัญ

หน้า

ใบรับรองปริญญานิพนธ์ .....	ก
บทคัดย่อ .....	ข
บทคัดย่อ (Abstract).....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ .....	จ
สารบัญตาราง .....	ฉ
สารบัญรูป .....	ญ

บทที่ 1 บทนำ .....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน .....	1
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน .....	1
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ.....	1
1.5 ขอบเขตการดำเนินโครงงาน .....	1
1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงงาน.....	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน .....	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงงาน .....	2
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น .....	3
2.1 การศึกษาเวลาทางตรี.....	3
2.1.1 การทำความเข้าใจกับงานที่จะศึกษา.....	3
2.1.2 การจับเวลาในแต่ละงานย่อย .....	3
2.1.3 การคำนวณหารอบในการจับเวลา.....	4
2.1.4 การให้อัตราเร็วของพนักงาน.....	5
2.1.5 การคำนวณหาเวลาปกติ (Normal Time).....	7
2.1.6 การกำหนดเวลาเพื่อ .....	7
2.1.7 การหาเวลามาตรฐาน.....	7
2.2 การพัฒนาขั้นเริ่มแรกของการออกแบบจีกและฟิกซ์เจอร์ .....	8
2.2.1 การวิเคราะห์ก่อนการออกแบบ.....	8
2.2.2 ขนาดฐานปร่างหั้งหมุดของชิ้นส่วน.....	8

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2.3 ชนิดของเครื่องจักรในการทำงาน .....	9
2.2.4 ระดับความต้องการความละเอียดถูกต้อง.....	10
2.2.5 จำนวนชิ้นงานที่จะทำ .....	10
2.2.6 ผิวน้ำของการกำหนดตำแหน่งและการจับยึด .....	11
2.3 การออกแบบเกี่ยวข้องกับมนุษย์ .....	11
2.3.1 ความสามารถของมนุษย์ .....	11
2.3.2 การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย .....	12
2.4 การทำงานที่เตรียมการมาก่อน .....	12
2.5 การพัฒนาและเลือกใช้การทำเครื่องมือ .....	12
2.6 หลักการวางแผนงาน .....	12
2.6.1 หลักการวางแผนแบบ 6 จุด.....	12
2.6.2 การวางแผนแบบ 6 จุด.....	13
2.6.3 หลักการวางแผนแบบขั้นบันได.....	14
2.6.4 หลักการใช้อุปกรณ์วางแผนงาน.....	14
2.7 ข้อผิดพลาดในการวางแผนงาน.....	15
2.8 หลักการของการยึดจับชิ้นงาน .....	16
2.8.1 ตัวจับยึดชิ้นงาน .....	16
2.8.2 กฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของการจับยึด.....	16
2.9 ชนิดของตัวยึดจับชิ้นงาน.....	16
2.9.1 ตัวยึดแบบแผ่น.....	17
2.9.2 ตัวยึดแบบใช้สกรู.....	17
2.9.3 ตัวยึดแบบสวิง.....	18
2.9.4 ตัวยึดจับชิ้นงานแบบใช้ลูกเบี้ยว.....	18
2.9.5 ตัวยึดจับชิ้นงานแบบลิม .....	20
2.9.6 ตัวยึดจับชิ้นงานแบบใช้กำลัง.....	21
2.9.7 การยึดจับงานครั้งละหลายชิ้น.....	22
บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงการ.....	23
3.1 ศึกษาขั้นตอนในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว .....	24
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบ .....	24

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3 ออกแบบพิกซ์เจอร์.....	24
3.3.1 ขนาดทั้งหมดของชิ้นส่วน .....	24
3.3.2 เครื่องมือที่มีส่วนเกี่ยวข้อง.....	24
3.3.3 ระดับความต้องการความละเอียดที่ถูกต้องในการออกแบบ .....	24
3.3.4 ออกแบบตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน.....	24
3.3.5 ออกแบบตัวยึดจับชิ้นงาน.....	24
3.4 สร้างพิกซ์เจอร์ทดลองใช้ .....	25
3.5 ปรับปรุงแก้ไขพิกซ์เจอร์ .....	25
3.6 วัดผลงาน .....	25
3.7 สรุปผลและจัดทำรูปเล่มโครงงาน .....	25
 บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน.....	 26
4.1 ศึกษาขั้นตอนในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว .....	26
4.1.1 ขั้นตอนในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว .....	26
4.1.2 เวลาในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว.....	32
4.1.3 แผนภูมิการปฏิบัติงาน.....	36
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบ .....	37
4.2.1 ขั้นตอนการทำงานเดิมที่ส่งผลให้เกิดความล้าช้า .....	37
4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์ก่อนการออกแบบ .....	38
4.3 การออกแบบพิกซ์เจอร์ .....	39
4.3.1 ขนาดทั้งหมดของชิ้นส่วน .....	40
4.3.2 เครื่องมือที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ .....	42
4.3.3 ระดับความต้องการความละเอียดที่ถูกต้องในการออกแบบ .....	42
4.3.4 ออกแบบตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน.....	43
4.3.5 ออกแบบตัวยึดจับ .....	44
4.4 สร้างพิกซ์เจอร์และทดลองใช้.....	46
4.4.1 สร้างฐานของพิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว หรือตัวกำหนดตำแหน่ง .....	46
4.4.2 สร้างตัวกำหนดตำแหน่งการวางของชิ้นงาน.....	48
4.4.3 นำตัวจับยึดชิ้นงานไปติดกับฐานพิกซ์เจอร์ หรือตัวกำหนดตำแหน่ง.....	50
4.4.4 เชื่อมแผ่นเหล็กตามป้องกันการเคลื่อนของตัวจับยึดชิ้นงาน.....	52

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.4.5 เชื่อมแคลมป์นก (Toggle Clamp) ติดกับฐานของพิกซ์เจอร์ หรือตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน .....	54
4.4.6 ทำการพ่นสีพิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว .....	55
4.4.7 พิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว .....	56
4.4.8 ทดลองใช้พิกซ์เจอร์ในการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าว .....	56
4.5 ปรับปรุงแก้ไขพิกซ์เจอร์ .....	67
4.5.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่สร้างพิกซ์เจอร์ .....	67
4.5.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองใช้พิกซ์เจอร์ .....	72
4.6 วัดผลการใช้งานพิกซ์เจอร์ .....	73
4.6.1 ประสิทธิภาพการทำงานหลังใช้พิกซ์เจอร์ .....	74
4.6.2 เเวลาปกติหลังใช้พิกซ์เจอร์ .....	74
4.6.3 คุณภาพของตัวพิกซ์เจอร์และการใช้งาน .....	76
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ .....	78
5.1 บทสรุป .....	78
5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา .....	80
เอกสารอ้างอิง .....	82
ประวัติคณะผู้จัดทำโครงงาน .....	83

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ.....	2
2.1 แสดงค่าตัวประกอบของความเชื่อมั่นที่นิยมใช้ .....	5
2.2 แสดงการให้อัตราความเร็วของระบบ Westinghouse System of Rating .....	6
4.1 เวลาในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว .....	32
4.2 วัดเวลาการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าวที่ฟิกซ์เจอร์ช่วยในการประกอบ .....	73
4.3 ขั้นตอนที่ลดลงจากขั้นตอนการประกอบเดิม .....	75
4.4 ค่าความคลาดเคลื่อนของขั้นงาน .....	77
5.1 เวลาในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าวก่อน และหลังใช้ฟิกซ์เจอร์.....	78



## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 การแจกแจงปกติ .....	4
2.2 ตัวอย่างชิ้นงาน .....	9
2.3 เครื่องที่ใช้ได้ทั้งการเจาะและกัด .....	9
2.4 ตัวอย่างระดับความถูกต้องของชิ้นงาน .....	10
2.5 ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ 12 ทิศทาง .....	13
2.6 การวางแผนชิ้นงาน .....	13
2.7 การวางแผนชิ้นงานบนตัวรองแบบขั้นบันได .....	14
2.8 แสดงการวางแผนชิ้นงานในแนวรัศมี .....	14
2.9 เสื่อนชิ้นงานไม่เที่ยงตรง .....	15
2.10 ลักษณะการวางแผนงานที่มุมไม่ได้จาก .....	15
2.11 การทำงานของการยืดชิ้นงานระบบคานจั๊ด .....	17
2.12 การใช้เกลียวจั๊บชิ้นงานทางอ้อม .....	17
2.13 ตัวยึดจับแบบสวิง (Swinging Arm) .....	18
2.14 การทำงานของลูกเบี้ยวแบบส่งแรงโดยตรง .....	19
2.15 ลูกเบี้ยวแบบแผ่นเยื่องศูนย์ .....	19
2.16 ลูกเบี้ยวแบบแผ่นสไปรล .....	20
2.17 ลิมแบบยึดตัวเอง .....	20
2.18 ลิมแบบรูปกรวย .....	21
2.19 ตัวจับยึดแบบใช้กำลัง .....	22
4.1 โครงรถเกี่ยวนวดข้าว .....	26
4.2 วงฐานบนรางเลื่อน .....	27
4.3 ติดตั้งแผงซ้ายบนฐาน .....	27
4.4 ทำการจับจากตั้งศูนย์ เชื่อมแผงข้างซ้ายติดกับฐาน และเชื่อมเหล็กตามไว้ .....	28
4.5 ติดตั้งแผงด้านขวา .....	28
4.6 ทำการจับจากตั้งศูนย์ เชื่อมแผงข้างขวาติดกับฐาน และเชื่อมเหล็กตามไว้ .....	29
4.7 กำหนดตำแหน่งโดยใช้เหล็กจาก .....	29
4.8 ติดฐานลงคาน และคานบนแผงข้างทั้งสอง .....	30
4.9 วัดระยะ และปรับระยะระหว่างแผงทั้งสองข้าง .....	30

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.10 นำขึ้นส่วนที่ไม่ใช้ออก .....	31
4.11 แผนภูมิแสดงเวลาการทำงาน .....	36
4.12 การกำหนดตำแหน่งชิ้นงานของพนักงาน .....	37
4.13 ขั้นตอนการจับฉากของพนักงาน.....	38
4.14 ชิ้นงานแพลงข้างทั้งสองของโครงรถเกี่ยว .....	39
4.15 ขนาดของชิ้นส่วนทั้งหมด.....	40
4.16 ขนาดของฐาน.....	40
4.17 แบบแพลงข้างซ้าย .....	41
4.18 แบบแพลงข้างขวา.....	41
4.19 คีมล็อก .....	42
4.20 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการออกแบบฟิกซ์เจอร์ (หน่วยมิลลิเมตร).....	43
4.21 ตัวกำหนดตำแหน่งกันความคลาดเคลื่อน .....	43
4.22 ตัวจับยึดชิ้นงาน (หน่วยมิลลิเมตร) .....	44
4.23 ตัวจับยึดชิ้นงาน .....	45
4.24 แคลมป์นก (Toggle Clamp).....	45
4.25 แคลมป์นกช่วยจับให้ฟิกซ์เจอร์ตั้งฉากกับฐานของฟิกซ์เจอร์.....	46
4.26 การประกอบฐานฟิกซ์เจอร์.....	46
4.27 ทำการสร้างฐานของฟิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยว念佛ข้าว .....	47
4.28 ฐานของฟิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยว念佛ข้าว .....	47
4.29 การประกอบตัวจับยึดชิ้นงาน .....	48
4.30 สร้างตัวกำหนดตำแหน่งการวางของชิ้นงาน .....	49
4.31 ทำการเชื่อมเป็นระยะๆ .....	49
4.32 แบบวัดทำการเชื่อมเป็นระยะๆ .....	50
4.33 ประกอบตัวจับยึดติดกับฐานฟิกซ์เจอร์ .....	51
4.34 เชื่อมบูทดิดกับฐานของฟิกเซอร์.....	51
4.35 แบบวัดเชื่อมบูทดิดกับฐานของฟิกเซอร์.....	52
4.36 เชื่อมเหล็กแผ่นตามตัวจับยึดชิ้นงาน.....	52

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.37 แบบวัดเชื่อมเหล็กแผ่นตามตัวจับยึดชิ้นงาน.....	53
4.38 เชื่อมเหล็กแผ่นตัดมุมหัวท้าย datum ตัวจับยึดชิ้นงาน .....	53
4.39 แบบวัดเชื่อมเหล็กแผ่นตัดมุมหัวท้าย datum ตัวจับยึดชิ้นงาน .....	54
4.40 เชื่อมแคลมป์นกติดกับฐานฟิกซ์เจอร์ หรือตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน .....	54
4.41 แบบวัดเชื่อมแคลมป์นกติดกับฐานฟิกซ์เจอร์.....	55
4.42 ทำการพ่นสีฟิกซ์เจอร์ .....	55
4.43 ฟิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว.....	56
4.44 ยกฐานชิ้นงานวางบนฐานฟิกซ์เจอร์.....	57
4.45 แบบวัดยกฐานชิ้นงานวางบนฐานฟิกซ์เจอร์.....	57
4.46 ประกอบแพงข้างซ้าย .....	58
4.47 แบบวัดประกอบแพงข้างซ้าย .....	58
4.48 ประกอบแพงข้างขวา .....	59
4.49 แบบวัดประกอบแพงข้างขวา .....	59
4.50 แต้มมุมในเสาร่องแพงข้างติดกับฐานชิ้นงาน.....	60
4.51 แบบวัดแต้มมุมในเสาร่องแพงข้างติดกับฐานชิ้นงาน (ปิดสีแดง) .....	60
4.52 ใช้คิมล็อคเหล็กจารองงานติดกับแพงข้าง.....	61
4.53 แบบวัดใช้คิมล็อคเหล็กจารองงานติดกับแพงข้าง .....	61
4.54 เชื่อมงานยึดระหว่างแพงข้างทั้งสอง .....	62
4.55 แบบวัดเชื่อมงานยึดระหว่างแพงข้างทั้งสอง .....	62
4.56 นำเหล็กรองงานออก.....	63
4.57 แบบวัดนำเหล็กรองงานออก.....	63
4.58 ปลดล็อคฟิกซ์เจอร์ออก .....	64
4.59 แบบวัดปลดล็อคฟิกซ์เจอร์ออก .....	64
4.60 เชื่อมเสาร่องแพงข้างอีกรอบ .....	65
4.61 แบบวัดเชื่อมเสาร่องแพงข้างอีกรอบ .....	65
4.62 ยกชิ้นงานไปยังสถานีถัดไป .....	66
4.63 แบบวัดยกชิ้นงานไปยังสถานีถัดไป .....	66
4.64 เหล็กเกิดการโก่งตัวหลังการเชื่อม.....	67
4.65 เชื่อมเป็นแนว และใช้คิมล็อคชิ้นงานกับเหล็กจากไว .....	68
4.66 ชิ้นงานหลังปรับปรุง .....	68

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.67 บุทแบบกลึงตายตัว.....	69
4.68 บุทแบบร้อยเพลา .....	69
4.69 เหล็กแผ่นมีความกว้าง และบาง.....	70
4.70 ปรับปรุงแก้ไขโดยใช้เหล็กจากหนา 6 มิลลิเมตร .....	70
4.71 ฐานของพิกซ์เจอร์ก่อนการปรับปรุง .....	71
4.72 ฐานของพิกซ์เจอร์หลังการปรับปรุง.....	71
4.73 พนักงานต้องแรงมากๆ ในการเคลื่อนย้าย.....	72
4.74 ระยะห่างของตัวจับยึดชิ้นงาน .....	77
5.1 ความบางของตัวจับยึดชิ้นงาน .....	80
5.2 ตัวจับยึดชิ้นงานกีดขวางทางเดิน.....	81



## บทที่ 1 บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

โรงพยาบาลภูมิภาคชั้นต้นการผลิตข้อมูลจากสถานีงานอย่างรวดเร็วสำหรับการตัดสินใจ ซึ่งสถานีงานที่ 1 คือ การเขียนแบบขั้นตอนของโครงการเพื่อติดกับฐานรถมีความยากลำบากในการทำงาน ขาดอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงานทำให้ใช้เวลาในการทำงานของกระบวนการนี้นานกว่าที่ควร ดังนั้น หากมีการทำให้ขั้นตอนการทำงานมีความง่ายขึ้นโดยออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึด และกำหนดตำแหน่งชิ้นงานเข้ามาช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตลงได้

จีก (อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน) พิกซ์เจอร์ (อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน) เป็นเครื่องมือสำหรับงานในอุตสาหกรรม ซึ่งถูกนำมาใช้ช่วยเพิ่มผลผลิต และช่วยให้ชิ้นงานมีความเที่ยงตรง เมื่อกันทุกๆ ชิ้น ความแม่นยำและตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่างจีกและพิกซ์เจอร์กับชิ้นงาน ช่วยให้การทำงานมีความง่ายมากยิ่งขึ้น จีกและพิกซ์เจอร์ถูกออกแบบมาเพื่อทำการจับยึด รองรับ และกำหนดตำแหน่งชิ้นงานทุกๆ ชิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการประกอบ ตกแต่ง หรือเจาะรูจะได้ตามรายละเอียดที่กำหนดมาทุกประการ

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สร้างพิกซ์เจอร์โครงการภูมิภาคชั้นต้นเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผลิต

### 1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output)

พิกซ์เจอร์โครงการภูมิภาคชั้นต้น

### 1.4 เกณฑ์วัดผลสำเร็จ (Outcome)

สามารถลดเวลา ชั้นต่อน และได้คุณภาพตามมาตรฐานในการประกอบโครงการภูมิภาคชั้นต้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5

### 1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ

ทำการศึกษาสภาพปัจจุบันในงานประกอบรถภูมิภาคชั้นต้น และจัดทำพิกซ์เจอร์ช่วยการประกอบรถภูมิภาคชั้นต้น

## 1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

โรงพยาบาลเกียรตินาดข้าว จ. พิษณุโลก

### 1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

## 1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

#### ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

## บทที่2

### หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

#### 2.1 การศึกษาเวลาทางตรง (Direct Time Study)

การศึกษาเวลาทางตรงหมายถึง การหาค่าเวลาที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน โดยการเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการทำงานจริง และประยุกต์ใช้หลักสถิติ เพื่อทำให้แน่ใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะมีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องแม่นยำ โดยการศึกษาเวลาทางตรง มีขั้นตอน ดังนี้

##### 2.1.1 การทำความเข้าใจกับงานที่จะศึกษา

ในส่วนของเนื้องานที่จะศึกษา ผู้ศึกษาเวลาควรจะแน่ใจว่าการศึกษาเวลานี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน และได้เตรียมการให้สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานอยู่ในสภาพดี เป็นไปตามสภาพการทำงานที่ผู้ปฏิบัติงานพึงได้รับโดยปกติก่อนที่จะการศึกษาเวลาทางตรง ควรทำการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน โดยคำนึงถึงขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้

2.1.1.1 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานที่จะทำการศึกษา และรายละเอียดของผู้ที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้น

2.1.1.2 แบ่งงานที่จะศึกษาออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ หรืองานย่อย

2.1.1.3 ให้คำจำกัดความของงานย่อยนั้นๆ อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดจุดเริ่ม และจุดสิ้นสุดของงาน

##### 2.1.2 การจับเวลาในแต่ละงานย่อย

เมื่อแบ่งเป็นงานย่อยได้แล้ว ก็เริ่มจับเวลาของแต่ละงานย่อย การจับเวลาที่นิยมใช้มี 2 แบบ ดังนี้


2.1.2.1 การจับเวลาการทำงานแบบต่อเนื่อง (Continuous Timing) เป็นการปล่อยให้นาฬิกาเดินไปเรื่อยๆ แล้ว อ่านค่าเมื่อสิ้นสุดงานย่อยของแต่ละงาน เวลาที่บันทึกนี้จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ เป็นเวลาสะสม เวลาแต่ละงานย่อยหาได้จากนำเวลาสะสมมาลบกัน

2.1.2.2 การจับเวลาแบบเข้มดีดกลับ (Repetitive Timing) เป็นการจับเวลาของแต่ละงานย่อย เมื่อสิ้นสุด และอ่านค่างานย่อยเสร็จ ก็เริ่มเข้มนาฬิกาให้ไปตั้งต้นใหม่ที่ 0 ทำให้ได้ค่าเวลาที่ใช้จริงของแต่ละงานย่อยเลย โดยไม่ต้องทำการหักลบภายหลัง

### 2.1.3 การคำนวณหารอบในการจับเวลา

การบันทึกเวลาถือได้ว่าเป็นกระบวนการเก็บตัวอย่างทางสถิติ ยิ่งจำนวนครั้งที่จับเวลามากขึ้นเท่าไร ยิ่งมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ถ้าเวลางานย่อยมีความผันแปรมากก็ยิ่งต้องจับเวลาหลายๆ ครั้ง เพื่อที่จะได้ผลที่แม่นยำ ปัญหาจึงมีอยู่ถ้าต้องการระดับความน่าเชื่อถือได้ หรือความแม่นยำที่ต้องการ ควรจะจับเวลาทั้งหมดกี่ครั้ง

ในการทำงานแต่ละงานย่อยของคนงาน จะใช้เวลาไม่เท่ากันทุกครั้ง ในการทำงานมากครั้ง ถือว่าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ ถ้าเวลาในการทำงานมีค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 การแจกแจงปกติ

ที่มา : [www.sajeesirikrai.com/images/.../9\\_Direct%20Time%20Study\\_2012.pdf](http://www.sajeesirikrai.com/images/.../9_Direct%20Time%20Study_2012.pdf)  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557)

สูตรสำหรับใช้ในการคำนวณหาจำนวนครั้งในการจับเวลา ดังสมการที่ 2.1

$$n = \left[ \frac{\frac{k}{s} \sqrt{n' \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}{\sum x_i} \right]^2 \quad (2.1)$$

- เมื่อ  $n'$  คือ จำนวนครั้งในการจับเวลาตัวอย่าง
- $n$  คือ จำนวนครั้งที่ต้องจับเวลา
- $s$  คือ ความคลาดเคลื่อน
- $x_i$  คือ ค่าที่ได้จากการจับเวลาในแต่ละครั้ง
- $k$  คือ ตัวประกอบของระดับความเชื่อมั่น

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าตัวประกอบของความเชื่อมั่นที่นิยมใช้

ระดับความเชื่อมั่น (ร้อยละ)	ค่า k
68.3	1
95.5	2
99.5	3

ที่มา : [www.sajeesirikrai.com/images/.../9\\_Direct%20Time%20Study\\_2012.pdf](http://www.sajeesirikrai.com/images/.../9_Direct%20Time%20Study_2012.pdf). (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557)

#### 2.1.4 การให้อัตราเร็วของพนักงาน

การให้อัตราเร็วของพนักงาน เป็นการเปรียบเทียบอัตราเร็วของผู้ถูกจับเวลา กับอัตราความเร็วของการทำงานในระดับปกติ โดยใช้ความรู้สึก ของผู้ทำการประเมิน ระบบการให้อัตราความเร็วที่นิยมใช้ คือ Westinghouse system of rating ซึ่งใช้ปัจจัย 4 อย่างในการพิจารณา ดังนี้

2.1.4.1 ความชำนาญ (Skill) = ความสามารถในการปฏิบัติตามวิธีที่ให้อย่างคล่องแคล่ว

2.1.4.2 ความพยายาม (Effort) = การแสดงความปรารถนาที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.4.3 ความสม่ำเสมอ (Consistency) = การปฏิบัติงานด้วยอัตราคงที่ของงาน

2.1.4.3 เงื่อนไข (Condition) = สิ่งที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้ไม่ได้ปฏิบัติงาน เช่น วัสดุเครื่องจักร สภาพแวดล้อม

แต่ละปัจจัยในการให้อัตราความเร็วแบ่งย่อย แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แสดงการให้อัตราความเร็วของระบบ Westinghouse system of rating

ความชำนาญ (Skill)			ความพยายาม (Effort)		
+0.15	A1	Super skill	+0.13	A1	Excessive
+0.13	A2		+0.12	A2	
+0.11	B1	Excellent	+0.10	B1	Excellent
+0.08	B2		+0.08	B2	
+0.06	C1	Good	+0.05	C1	Good
+0.03	C2		+0.02	C2	
0.00	D	Average	0.00	D	Average
-0.05	E1	Fair	-0.04	E1	Fair
-0.10	E2		-0.08	E2	
-0.16	F1	Poor	-0.12	F1	Poor
-0.22	F2		-0.17	F2	
เงื่อนไข (Condition)			ความสม่ำเสมอ (Consistency)		
+0.06	A	Ideal	+0.04	A	Perfect
+0.04	B	Excellent	+0.03	B	Excellent
+0.02	C	Good	+0.01	C	Good
0.00	D	Average	0.00	D	Average
-0.03	E	Fair	-0.02	E	Fair
-0.07	F	Poor	-0.04	F	Poor

ตัวอย่างการให้ค่าอัตราความเร็ว (Rating) วิธี Westinghouse system

ความชำนาญ : B2 = +0.08

ความพยายาม : C1 = +0.05

เงื่อนไข : C = +0.02

ความสม่ำเสมอ : D = 0.00

รวม = +0.15

นำค่า  $\pm 0.15$  ไปรวมกับ 1 จะได้อัตราความเร็ว = 1.15 หรือร้อยละ 115

### 2.1.5 การคำนวณเวลาปกติ (Normal Time)

การคำนวณหาค่าเวลาปกติของแต่ละงานย่อย สามารถคำนวณหาเวลาปกติ ดังสมการที่

2.2

$$NT = \text{Selected Time} \times \text{Rating Factor} \quad (2.2)$$

เมื่อ  $NT = \text{เวลาปกติ}$

$\text{Selected Time} = \text{เวลาเฉลี่ยของงานย่อย}$

$\text{Rating Factor} = \text{ค่าอัตราความสามารถการทำงานของพนักงาน}$

ที่มา : <http://ir.rmuti.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/260/7>.

(สืบคันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557)

### 2.1.6 การกำหนดเวลาเพื่อ

การคำนวณเวลาปกติจากการใช้เวลาเลือก เมื่อปรับด้วยค่าองค์ประกอบการประเมิน จะยังถือเป็นเวลามาตรฐานไม่ได้ “เวลาเพื่อ” จึงเป็นเวลาที่เพิ่มให้จากเวลาปกติของคนงานที่เหมาะสมเพื่อ

2.1.6.1 เวลาเพื่อกิจส่วนตัว (Personal Allowance) เช่น เข้าห้องน้ำ ล้างมือ ดื่มน้ำ ฯลฯ จะถูกกำหนดให้มาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะความหนักเบาของงาน ระยะเวลาการทำงาน เนื่องจากการทำงาน ฯลฯ เวลาเพื่อกิจส่วนตัวอาจจะสูงกว่าร้อยละ 5 ของเวลาปกติ

2.1.6.2 เวลาเพื่อความเมื่อยล้า (Fatigue Allowance) เวลาเพื่อกิจส่วนตัวความเมื่อยล้า จำเป็นสำหรับงานที่มีเงื่อนไขการทำงานที่จะสร้างความเมื่อยล้าในทำงานได้มาก เช่น งานหนัก สภาพแวดล้อมการทำงานไม่ดี มีความเครียดในการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน ฯลฯ คนจำเป็นต้องพักเมื่อรู้สึกว่า ทำงานเกิดความเมื่อยล้า ปัญหาคือ ควรให้เวลาสำหรับการพักผ่อนเป็นเวลานานอย่างไร ซึ่งเวลาพักผ่อนนี้จะแปรผันไปตามสุขภาพ เพศ และวัยของคนงานรวมทั้งลักษณะของงานที่ทำ ปัจจุบันไม่มีเกณฑ์ใดๆ ในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อน แต่โดยทั่วไปที่นิยมใช้กันคือ ให้พักได้ 10 ถึง 15 นาที ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายของการทำงาน

### 2.1.7 การหาเวลามาตรฐาน

เมื่อมีการจับเวลาบันทึกข้อมูลเวลาตามจำนวนวันวันวัน ให้ได้ระดับความเรื่องนั้น และระดับความผิดพลาดที่ต้องการแล้ว เราสามารถหาเวลาเลือก ซึ่งจะใช้ค่าเฉลี่ยหรือค่าฐานนิยมของข้อมูลเวลา จากนั้นจะปรับค่าองค์ประกอบการประเมิน ทำให้ได้ค่าเวลาปกติ เมื่อปรับค่าเวลาเพื่อจะได้เป็นเวลามาตรฐาน การกำหนดเวลามาตรฐานจากค่าเวลาปกติปรับค่าเวลาเพื่อ ดังสมการที่ 2.3 และ 2.4

$$\text{เวลามาตรฐาน} = \text{เวลาปกติ} + (\text{เวลาปกติ} \times \text{ร้อยละเวลาเพิ่ม}) \quad (2.3)$$

$$\text{เวลามาตรฐาน} = \text{เวลาปกติ} \times \frac{100}{100 - \text{ร้อยละเวลาเพิ่ม}} \quad (2.4)$$

ที่มา : [http://ir.rmuti.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/260/7.  
\(สีบคันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557\)](http://ir.rmuti.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/260/7.(สีบคันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557))

## 2.2 การพัฒนาขั้นเริ่มแรกของการออกแบบจีกและฟิกซ์เจอร์

จีกเป็นเครื่องมือพิเศษที่สร้างขึ้นมา เพื่อช่วยในการกำหนดตำแหน่งจับยึดชิ้นงาน และยังเป็นตัวนำทางของเครื่องตัด (Cutting Tools) โดยปกติแล้วจะมีปลองานนำทาง ซึ่งอัดติดแน่นอยู่เสมอ ปลองานนำทางนี้จะทำด้วยเหล็กพิเศษที่ผ่านการขูบแข็งตัวมาแล้ว และจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับนำทางในการเจาะรูของดอกสว่าน หรือนำทางเครื่องตัดอื่นๆ


ฟิกซ์เจอร์เป็นเครื่องมือสำหรับการผลิตที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่ง ยึดจับ และรองรับชิ้นงานให้อยู่คงที่ในขณะเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ ฟิกซ์เจอร์จะถูกออกแบบให้จับยึดชิ้นงานได้แปรเปลี่ยนไปตามการทำงานแบบต่างๆ

### 2.2.1 การวิเคราะห์ก่อนการออกแบบ

ความคิดของการออกแบบจีกและฟิกซ์เจอร์ทั้งหมด จะเริ่มต้นมาจากจินตนาการของนักออกแบบจีกและฟิกซ์เจอร์กระบวนการวางแผนงาน และการค้นคว้าวิจัยก็จะได้มาจากการเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปปั่งต่อไป ขั้นตอนของการออกแบบจีกและฟิกซ์เจอร์ คือ การพิจารณาข้อมูลความสัมพันธ์เกี่ยวกับกับทั้งหมด

### 2.2.2 ขนาดรูปปั่งทั้งหมดของชิ้นส่วน

นักออกแบบจีกและฟิกซ์เจอร์ จะต้องพิจารณาขนาดและรูปปั่งของชิ้นงานว่าเป็นอย่างไร และจะทำจีกและฟิกซ์เจอร์ให้มีสัมพันธ์เหมาะสมสมกับชิ้นงานอย่างไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงดังรูปที่ 2.2 รูปปั่งของชิ้นงานระหว่างลำตัว และแผ่นประกอบ ซึ่งมีรูตรงกันต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกัน จีกที่จะต้องใช้สำหรับแผ่นประกอบซึ่งมีรูใหญ่กว่าจีกที่จะต้องใช้สำหรับลำตัว ( เพราะที่ลำตัวจะต้องทำ Gleisly ) จีกที่ใช้ฝาประกอบก็ คือ จีกแบบเหมเพลท ส่วนที่ใช้กับลำตัว คือ จีกแบบตั้งตีะ




รูปที่ 2.2 ตัวอย่างชิ้นงาน

ที่มา : การออกแบบจิกและพิกซ์เจอร์ (วชิระ มีทอง, 2553)

### 2.2.3 ชนิดของเครื่องจักรในการทำงาน

เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานจะเป็นตัวกำหนดว่าควรจะทำจิกและพิกซ์เจอร์ขึ้นมาในลักษณะใด จิกและพิกซ์เจอร์สามารถที่จะถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้กับการทำงานหลายๆ อย่างได้ เช่น จิกเจาะรู และพิกซ์เจอร์เครื่องกัด เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 2.3 ซึ่งสามารถใช้กับเครื่องเจาะ และเครื่องกัดได้ทั้งสองอย่าง แต่ตามปกติแล้วจิกและพิกซ์เจอร์ที่ใช้ในการผลิตที่มีอัตราการผลิตสูงมากๆ จะถูกทำขึ้นมาให้ใช้ได้กับการทำงานเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น การทำงานของเครื่องจักรก็เช่นเดียวกัน คือ จะต้องพิจารณาด้วยว่าจะต้องสร้างจิกและพิกซ์เจอร์ให้แข็งแรงอย่างไร ตัวอย่างเช่น พิกซ์เจอร์เครื่องกัดจะต้องถูกสร้างให้แข็งแรงมากกว่าจิกเจาะรูที่เจาะรูขนาดใหญ่ต้องสร้างให้แข็งแรงมากกว่าจิกเจาะรูที่เจาะรูขนาดเล็ก เป็นต้น ถ้าเพิ่มแรงในการตัดให้มากขึ้นก็จะต้องสร้างจิกและพิกซ์เจอร์ให้มีความแข็งแรง และมั่นคงเพิ่มขึ้นด้วย



รูปที่ 2.3 เครื่องที่ใช้ได้ทั้งการเจาะและกัด

ที่มา : การออกแบบจิกและพิกซ์เจอร์ (วชิระ มีทอง, 2553)

#### 2.2.4 ระดับความต้องการความละเอียดถูกต้อง

ความละเอียดถูกต้องมีผลกระทบต่อการออกแบบ คือ ปกติที่มีผลต่อความเที่ยงตรงของจิ๊กและพิกซ์เจอร์ คือ ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (Tool Tolerance) ตามกฎทั่วๆ ไปความผิดพลาดที่ยอมรับได้ของเครื่องมือจะเท่ากับ ร้อยละ 20 ถึง 50 ของความผิดพลาดที่ยอมรับได้ของชิ้นงาน ระดับความต้องการความละเอียดถูกต้องก็พิจารณาความผิดพลาดที่ยอมรับได้ แสดงดังรูปที่ 2.4 ในตำแหน่ง A แสดงชิ้นงานที่ต้องการทำร่อง (Slot) ให้มีค่าผิดพลาด  $\pm 0.02$  มิลลิเมตร ของขนาดร่วม  $10 \pm 0.02$  มิลลิเมตร คือ มีความผิดพลาดที่ยอมรับได้มากกว่าชิ้นงานที่ แสดงดังรูปที่ 2.4 ในตำแหน่ง B ซึ่งมีค่าความผิดพลาดถึง  $\pm 0.1$  มิลลิเมตร ดังนั้น ในการทำจิ๊กและพิกซ์เจอร์สำหรับชิ้นงานชิ้นแรกจะต้องมีความละเอียดมากกว่า สำหรับชิ้นงานที่สองอย่างมาก



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างระดับความถูกต้องของชิ้นงาน  
ที่มา : การออกแบบจิ๊กและพิกซ์เจอร์ (วชิระ มีทอง, 2553)

#### 2.2.5 จำนวนชิ้นงานที่จะทำ

จำนวนชิ้นงานที่จะทำขึ้นมานั้นจะเป็นตัวกำหนดโดยตรงว่าจะสร้างจิ๊กและพิกซ์เจอร์ให้ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ต้องการผลิตชิ้นงาน 1,500 ชิ้น โดยใช้จิ๊ก ดังนั้น จิ๊กที่ถูกสร้างขึ้นมาจะต้องมีราคากันไม่สูงมากเกินไปกว่าราคาต้นทุนที่จะผลิตชิ้นงานโดยทำให้เป็นแบบง่ายๆ มีราคาถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ถ้าการผลิตนั้นต้องผลิตชิ้นงานถึง 150,000 ชิ้น โดยใช้จิ๊กแบบเดียวกัน จิ๊กที่จะใช้สำหรับการผลิตนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำสูงขึ้น เพราะจะต้องถูกสร้างให้มีความทนทานสูง และความละเอียดถูกต้องเป็นพิเศษ เพราะจะต้องผลิตชิ้นงานถึง 150,000 ชิ้น อีกทั้งบางชิ้นจะต้องถูกออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อเกิดการสึกหรอในระหว่างการใช้งาน เช่น ปลอกน้ำทาง (Bushing) ตัวจับยึด (Clamp) และตัวกำหนดตำแหน่ง (Locators) เป็นต้น

### 2.2.6 ผิวน้าของการกำหนดตำแหน่งและการจับยึด

แบบวาดเส้น (Drawing) ของชิ้นงานต้องถูกศึกษาอย่างดี เพื่อที่จะหาส่วนผิวน้าที่ดีที่สุด ที่จะทำการกำหนดตำแหน่ง และยึดจับชิ้นงาน ซึ่งจะพิจารณาเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

#### 2.2.6.1 รูของชิ้นงาน

2.2.6.2 ผิวน้าสองด้านที่ผ่านการตกแต่งมาแล้ว และทำมุนตั้งจากกัน

2.2.6.3 ผิวน้าหนึ่งด้านที่ผ่านการตกแต่งมาแล้วกับผิวน้าอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ตกแต่ง และทำมุนตั้งจากกัน

2.2.6.4 ผิวน้าสองด้านที่ยังไม่ได้ตกแต่ง และทำมุนจากกัน ความต้องการของผิวน้า สำหรับการกำหนดตำแหน่ง คือ จะต้องสามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงไม่ว่าจะเปลี่ยนชิ้นงานไปมากขึ้นแล้วก็ตาม

สำหรับผิวน้าที่ถูกจับยึดจะต้องมีความแข็งแรงมั่นคง สามารถรับแรงยึดจับได้ โดยไม่เกิด การบิดโค้ง และถ้าการยึดจับนี้สามารถที่ทำให้ชิ้นงานเกิดการแอบน์เค้งได้ควรจะมีการวางตัวรองรับไว้ ด้วยเพื่อป้องกันการบิดเค้งไม่ให้เกิดขึ้น

### 2.3 การออกแบบเกี่ยวกับมนุษย์

ก่อนที่จะคิดทำการออกแบบในขั้นตอนสุดท้าย นักออกแบบจึงและฟิกซ์เจอร์จะต้องพิจารณาถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน ซึ่งจะสัมพันธ์กับการทำงานของจีกและฟิกซ์เจอร์นั้นๆ ผู้คุมเครื่องตั้งเครื่อง และตรวจสอบจีกและฟิกซ์เจอร์ ทั้งหมดนี้ จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการทำงานของจีก และฟิกซ์เจอร์รายละเอียด ดังนี้

#### 2.3.1 ความสามารถของมนุษย์

ความสามารถของคนเรานั้นมักจะไม่มีขีดจำกัดเป็นส่วนมาก แต่อย่างไรก็ตามนักออกแบบ จีกและฟิกซ์เจอร์ ก็ต้องคำนึงถึงขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์อยู่เสมอ ในการออกแบบจีกและ ฟิกซ์เจอร์ ตามรายการต่อไปนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องจำไว้เสมอ เมื่อจะทำการออกแบบจีกและฟิกซ์เจอร์

2.3.1.1 การทำงานของจีกและฟิกซ์เจอร์เป็นแบบราบเรียบ และเป็นจังหวะใช้หรือไม่

2.3.1.2 มือทั้งสองสามารถถูกใช้งานในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

2.3.1.3 มือทั้งสองสามารถเริ่ม และหยุดพร้อมกันใช้หรือไม่

2.3.1.4 มีความจำเป็นเพียงเล็กน้อยในการเคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดความเมื่อยล้าน้อยที่สุด ใช้หรือไม่

2.3.1.5 สามารถใช้เท้าแทนมือ หรือแขนที่เกิดการเมื่อยล้าได้หรือไม่

2.3.1.6 การควบคุมทั้งหมด และการยึดจับจะติดตั้งอยู่ในที่ที่ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ ควบคุมหรือไม่

2.3.1.7 การควบคุมทั้งหมด และการยึดจับให้ความสะดวกต่อผู้ควบคุมในการใช้หรือไม่

### 2.3.2 การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ในการออกแบบจิ๊กและพิกซ์เจอร์ เมื่อไรก็ตามสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณา ก่อนเสมอ คือ เรื่องของความปลอดภัยจะไม่มีประโยชน์เลยสำหรับการทำงานอย่างรวดเร็ว หรือประหยัดเงิน ได้มาก ถ้าการทำงานไม่มีความปลอดภัย ความปลอดภัยในการทำงานจะต้องถูกวางแผนไว้ในทุกๆ จุด ของการออกแบบ สำหรับรายละเอียดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในระหว่างๆ ขั้นตอนของการออกแบบ เพื่อเป็นการประกันว่า จิ๊กและพิกซ์เจอร์มีความปลอดภัยในการทำงานอย่างสมบูรณ์

## 2.4 การทำงานที่เตรียมการมาก่อน

สำหรับหัวข้อนี้จะกล่าวถึงกับนักออกแบบ ลำดับขั้นการทำงาน (Sequence of Operation) นักออกแบบจิ๊กและพิกซ์เจอร์ จะต้องรู้ว่าการทำงานอะไรจะต้องทำเป็นลำดับก่อนหลัง ในระหว่าง การออกแบบ ในที่นี้ตัวกำหนดตำแหน่งและตัวยึดจับ สามารถที่จะถูกกำหนดว่าอยู่ตำแหน่งใดทำให้ เป็นผลดีต่อการที่จะทำการตอกแต่งผิวน้ำให้ถูกต้อง ซึ่งสิ่งนี้ มีความสำคัญเมื่อมีผู้ร่วมรายการ ออกแบบหลายคนทำการออกแบบสำหรับชิ้นงานขึ้นเดียวกัน

## 2.5 การพัฒนาและเลือกใช้การทำเครื่องมือ


ปัญหาทุกอย่างของการออกแบบจิ๊กและพิกซ์เจอร์ ส่วนมากมักจะไม่มีข้อจำกัดว่า จะสามารถ แก้ไขให้สำเร็จลุล่วงไปได้ นักออกแบบจิ๊กและพิกซ์เจอร์ จะต้องหาวิธีการได้วิธีการนี้ซึ่งเร็วที่สุด ประหยัดที่สุด และมีความถูกต้องเที่ยงตรงที่สุด เมื่อมีการพัฒนาปรับปรุง และเลือกใช้วิธีการทำ เครื่องมือนักออกแบบจิ๊กและพิกซ์เจอร์ ก็ยังคงต้องคิดถึงความเร็ว ความเที่ยงตรงและความประหยัด อยู่ตลอดเวลา มีบ่อยครั้งที่ในการออกแบบจะเลือกใช้การทำงานที่รวมความคิดเข้าด้วยกัน ซึ่งจะให้ ผลดีมากกว่าที่จะกำหนดให้มีการทำงานมีเพียงวิธีการเดียวเท่านั้น

## 2.6 หลักการวางแผนงาน

ในการออกแบบอุปกรณ์นำเจ้า และจับชิ้นงาน การวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญวิธีที่จะวางแผนให้งานอยู่ในสภาพพร้อมทำงานอย่างเที่ยงตรงมีหลักการอยู่หลายวิธี ซึ่งทำให้งานไม่เคลื่อนที่ หนี หมุน หรือกระดก ขณะเครื่องมือทำงานกับชิ้นงานแต่ละวิธีจะอาศัยแนวแกนทั้ง 3 คือ แกน X แกน Y และแกน Z ไม่ให้เคลื่อนที่ ดังนี้

### 2.6.1 หลักการวางแผนแบบ 6 จุด

วัตถุที่ไม่ถูกบังคับการเคลื่อนที่ จะมีอิสระในการเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งต่างๆ โดยสรุปวัตถุ นั้นจะมีการเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด 12 ทิศทางใน 3 แนวแกน คือ แกน X แกน Y และแกน Z แสดงดังรูป ที่ 2.5




รูปที่ 2.5 ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ 12 ทิศทาง

ที่มา : [search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำทางและจับยึด?recommended](http://search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำทางและจับยึด?recommended) (สืบคันเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557)

### 2.6.2 การวางแผนลักษณะกำหนดตำแหน่ง

การวางแผนลักษณะกำหนดตำแหน่งเป็นแบบ 3-2-1 หรือการกำหนดตำแหน่ง 6 จุด เป็นการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงดังรูปที่ 2.6




รูปที่ 2.6 การวางแผนชิ้นงาน

ที่มา : [search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำทางและจับยึด?recommended](http://search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำทางและจับยึด?recommended) (สืบคันเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557)

### 2.6.3 หลักการวางแผนแบบขั้นบันได


เนื่องจากการปัดผิวมีแรงตัด แรงป้อนมักกระทำที่ชิ้นงานในเวลาเดียวกัน โดยมีทิศทางที่กระทำต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีแรงกดยึดชิ้นงาน ในการออกแบบควรหลีกเลี่ยงการบังคับชิ้นงาน หลายๆ ด้านที่เกินความจำเป็น เพราะจะทำให้ชิ้นงานวางแผนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องตามที่ต้องการ เนื่องจากชิ้นงานแต่ละชิ้นมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน และขนาดที่ไม่เท่ากัน แสดงดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 การวางแผนและกดชิ้นงานบนตัวรองแบบขั้นบันได  
ที่มา : [search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับยึด?recommended](http://search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับยึด?recommended) (สืบคันเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557)

### 2.6.4 หลักการใช้อุปกรณ์วางแผนตำแหน่งงาน


ชิ้นงานที่มีรู 2 รู การวางแผนตำแหน่งงานจะใช้อุปกรณ์วางแผนตำแหน่งในแนวรัศมี (Radial Locator) มีสลักที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับขนาดของรู เพื่อให้ совมกับรูที่ชิ้นงานได้พอดี แสดงดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 แสดงการวางแผนตำแหน่งในแนวรัศมี  
ที่มา : [search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับยึด?recommended](http://search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับยึด?recommended) (สืบคันเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557)

## 2.7 ข้อผิดพลาดในการวางแผนตำแหน่งงาน

ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น เนื่องจากรูปทรงเรขาคณิต เช่น โค้งมน (Convex) เว้า (Concave) บิด (Twist) และงานไม่ได้ฉาก (Angular) การกำหนดตำแหน่งในการวางแผนชิ้นงานทำได้ยาก ถ้าไม่มีตัวรองรับที่เหมาะสม หรือการกดจับชิ้นงานไม่แน่น ชิ้นงานอาจบิดงอ หรือดีดตัวทำให้การตัด แสดงดังรูปที่ 2.9




รูปที่ 2.9 เสื่อนชิ้นงานไม่เที่ยงตรง

ที่มา : [search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ](http://search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ)

และจับยึด?suggested (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557)

การวางแผนตำแหน่งงานผู้ไม่เรียบ ชิ้นงานผลิตที่เสื่อนกัดมากก่อนที่จะวางแผนเป็นมุมไม่ได้ฉาก การวางแผนตำแหน่งงานเมื่อถูกแรงกดดัน หรือบังคับจะทำให้ชิ้นงานผลิตถูกวางแผนตำแหน่งไม่ถูกลักษณะที่ต้องการไป แสดงดังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 ลักษณะการวางแผนที่มุมไม่ได้ฉาก

ที่มา : [search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ](http://search.4shared-china.com/q/CCAD/1/ออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ)

และจับยึด?suggested (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557)

## 2.8 หลักการของการยึดจับชิ้นงาน

### 2.8.1 ตัวจับยึดชิ้นงาน

ตัวจับยึดชิ้นงานนี้ จะถูกนำมาใช้สำหรับอิบยาตึงส่วนของจีกและพิกซ์เจอร์ ที่ทำหน้าที่ในการยึดจับชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นยึด ตัวจับ และแบบหนีบยึดจับชิ้นงานให้ติดแน่นอยู่กับจีก และพิกซ์เจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเที่ยงตรง และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถต่อต้านแรงที่เกิดจาก การตัดของเครื่องมือตัดที่กระทำต่อชิ้นงานได้ ตัวจับยึดชิ้นงานจะคล้ายกันกับตัวกำหนดตำแหน่ง คือ จะต้องทำให้การใส่ชิ้นงานเข้า หรืออดชิ้นงานออกจากจีกและพิกซ์เจอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว

### 2.8.2 กฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของการจับยึด

การทำงานของปากกา หรือตัวจับชิ้นงานในการที่จะยึดชิ้นงานให้ติดแน่นกับจีก และพิกซ์เจอร์ ในระหว่างที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง เพื่อให้ได้ผลงานออกมาอย่างดีและถูกต้อง ดังนี้

2.8.2.1 ตำแหน่งของปากกา หรือตัวจับยึดชิ้นงาน ตัวจับยึดชิ้นงานต้องสัมผัสกับชิ้นงาน ตรงจุดที่ชิ้นงานมีความแข็งแกร่งที่สุดเสมอไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แรงที่เกิดจากการจับยึดนั้นไปทำให้ชิ้นงานเกิดการแอล้อโค้ง หรือทำให้ชิ้นงานเสียหายชิ้นงานจะต้องถูกองรับไว้ด้วย

2.8.2.2 แรงจากเครื่องมือตัด แรงแบบนี้เป็นแรงที่เกิดจากการตัดชิ้นงานของเครื่องตัด แรงในการตัดสามารถจะเป็นแบบทิศทางกดลง และถูกต้านโดยฐานของจีกและพิกซ์เจอร์ นอกจากแรงบิดที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ชิ้นงานที่ถูกตัด หรือถูกเจาะหมุนรอบแกนของดอกสว่านได้ การออกแบบให้ได้ผลดีจะต้องสามารถใช้แรงที่เกิดจากการตัดมาเป็นประโยชน์ด้วย


2.8.2.3 แรงในการจับยึดชิ้นงาน แรงในการจับยึดชิ้นงานนี้ เป็นแรงที่จำเป็นต้องมี เพื่อสำหรับยึดจับชิ้นงานให้อยู่นิ่งตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ในระหว่างที่เครื่องจักรกำลังทำงาน และแรงนี้จะถูกต่อต้านโดยตัวกำหนดตำแหน่ง (Locators) การยึดจับชิ้นงานจะช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม หรือถูกดึงออกจากจีกและพิกซ์เจอร์ในระหว่างที่ชิ้นงานถูกกระทำอยู่

## 2.9 ชนิดของตัวยึดจับชิ้นงาน

วิธีการจับยึดชิ้นงานในจีกและพิกซ์เจอร์ มีอยู่หลายวิธีการด้วยกัน นักออกแบบเครื่องมือจะเลือกใช้ตัวยึดจับชิ้นงานชนิดนั้นก็จะต้องพิจารณาดูจากปัจจัย และขนาดของชิ้นงาน เลือกตัวจับยึดชิ้นงานที่มีลักษณะธรรมชาติสุด ใช้งานได้ง่ายที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไปนี้เป็นตัวจับยึดชิ้นงานแบบต่างๆ

### 2.9.1 ตัวยึดแบบแผ่น


ตัวยึดแบบแผ่น เป็นตัวจับยึดชิ้นงานที่รرمดาที่สุดที่ใช้กับจีกและพิกซ์เจอร์ หลักการทำงานเบื้องต้นของตัวยึดจับชิ้นงานเป็นแบบเดียวกับระบบคานจัด ตัวยึดแบบแผ่นสามารถที่จะถูกนำมาใช้งานโดยการใช้แรงคน หรือใช้สิ่งประดิษฐ์อย่างอื่นช่วยส่งกำลัง ในการยึดจับชิ้นงานของตัวยึดแบบแผ่น จะถูกพิจารณาจากขนาดของเกลียวที่ใช้กับตัวยึดแบบแผ่น แสดงดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 การทำงานของการยึดชิ้นงานระบบคานจัด  
ที่มา : การออกแบบจีกและพิกซ์เจอร์ (วชิระ มีทอง, 2553)

### 2.9.2 ตัวยึดจับแบบใช้สกรู


ตัวยึดจับแบบใช้สกรู เป็นตัวจับชิ้นงานซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง นักออกแบบจีกและพิกซ์เจอร์สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างมากโดยลดความยุ่งยากในการออกแบบค่าใช้จ่าย และใช้ได้หลายกรณี แต่ตัวยึดแบบใช้สกรูนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่ง คือ ในการใช้งานด้วยตัวยึดแบบใช้สกรูจะทำงานได้ช้ากว่าตัวยึดจับแบบอื่นๆ สำหรับพื้นฐานของตัวยึดจับแบบนี้ จะใช้แรงจากเกลียวในการยึดจับชิ้นงานให้อยู่ตามตำแหน่งของมัน ซึ่งอาจจะกระทำโดยตรง หรือกระทำคู่กับตัวยึดจับชิ้นงานแบบอื่น แสดงดังรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 การใช้เกลียวยึดจับชิ้นงานทางอ้อม  
ที่มา : การออกแบบจีกและพิกซ์เจอร์ (วชิระ มีทอง, 2553)

### 2.9.3 ตัวยึดจับแบบสวิง

เป็นตัวยึดจับชิ้นงานแบบที่ใช้การทำงานร่วมกัน ระหว่างตัวยึดจับชิ้นงานแบบสกรูกับแขนสำหรับหมุน (Swinging Arm) ซึ่งหมุนอยู่บนเดือย (Stud) โดยแรงที่ยึดติดชิ้นงานจะกระทำโดยสกรู และมีการกระทำในที่ต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วได้ การใช้แขนหมุน แสดงดังรูปที่ 2.13




รูปที่ 2.13 ตัวยึดจับแบบสวิง

ที่มา : การออกแบบจิกและพิกซ์เจอร์ (วชิระ มีทอง, 2553)


### 2.9.4 ตัวยึดจับชิ้นงานแบบใช้ลูกเบี้ยว

ตัวยึดจับชิ้นงานแบบลูกเบี้ยว จะถูกนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยึดจับชิ้นงานแบบบรรยายดาฯ แสดงดังรูปที่ 2.14 จะแสดงโครงสร้าง และหลักการทำงานของลูกเบี้ยวที่ยึดจับชิ้นงาน และการใช้งานของลูกเบี้ยวจะถูกจำกัดให้ใช้ได้กับงานบางอย่าง เท่านั้น ตัวจับยึดแบบลูกเบี้ยวซึ่งส่งแรงกดโดยตรงไปยังชิ้นงาน จะไม่ถูกนำไปใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนอย่างมาก เพราะการสั่นสะเทือนอย่างแรงอาจจะทำให้ตัวจับชิ้นงานเลื่อนหลุดไปได้ ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมาก นอกจากนี้จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะใช้ตัวยึดจับชิ้นงานแบบลูกเบี้ยวที่กัดลงโดยตรงกับชิ้นงาน เนื่องจากอาจจะทำให้ชิ้นงานเลื่อน หรือเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมได้ การทำงานของลูกเบี้ยวในการจับยึดชิ้นงานของจิกและพิกซ์เจอร์นี้ จะมีการใช้ลูกเบี้ยวอยู่ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้




รูปที่ 2.14 การทำงานของลูกเบี้ยวแบบส่งแรงโดยตรง  
ที่มา : การออกแบบจิ๊กและพิกซ์เจอร์ (วชิระ มีทอง, 2553)

2.9.4.1 ลูกเบี้ยวแบบเยื่องศูนย์ เป็นลูกเบี้ยวแบบที่ทำได้ง่ายที่สุด และสามารถที่จะทำงานได้หลายทิศทางจากจุดศูนย์กลางของลูกเบี้ยวและการทำงานของลูกเบี้ยวแบบนี้ คือ ลูกเบี้ยว จะทำการถือค หรือทำการยึดชิ้นงานให้แน่น การใช้งานของลูกเบี้ยวแบบเยื่องศูนย์นี้ก็มีข้อจำกัด คือ จะทำให้การยึดชิ้นงานให้แน่นเต็มที่นั้น มีช่วงการยึดแน่นน้อยมาก ถ้าลูกเบี้ยวเคลื่อนที่ไม่ถึง จุดสูงสุดแล้ว อาจจะเลื่อนหลุดได้ แสดงดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 ลูกเบี้ยวแบบแผ่นเยื่องศูนย์  
ที่มา : การออกแบบจิ๊กและพิกซ์เจอร์ (วชิระ มีทอง, 2553)

2.9.4.2 ลูกเบี้ยวแบบแผ่นสไปรล เป็นลูกเบี้ยวแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดในจี๊กและพิกซ์เจอร์ ซึ่งในท้องตลาดก็มีการทำลูกเบี้ยวแบบสไปรลออกมากขยາกกว่าแบบเยื่องศูนย์เนื่องจากว่าลูกเบี้ยวแบบสไปรลนี้ จะมีสมบัติยึดจับชิ้นงานได้ดีกว่า และมีพื้นที่หรือช่องในการยึดจับชิ้นงานได้มากกว่านี้ แสดงดังรูปที่ 2.16




รูปที่ 2.16 ลูกเบี้ยวแบบแผ่นสีปรอต

## ที่มา : การออกแบบจีกและพิกซ์เจอร์ (วชิรย์ มีทอง. 2553)

### 2.9.5 ตัวยึดจับชิ้นงานแรก

การใช้ตัวยีดจับชิ้นงานแบบลิ่ม เป็นการนำหลักการมาจากการใช้ผ้าเอียงยีดชิ้นงานให้แน่นคล้ายๆ กับการใช้ลูกเบี้ยว สำหรับตัวยีดจับชิ้นงานแบบไขลิ่มที่พบอยู่ทั่วๆ ไปนี้ จะมีอยู่ 2 แบบคือ แบบลิ่มแผ่นเรียบ (Flat Wedge) และแบบลิ่มรูปกรวย (Conical Wedge) ดังนี้


2.9.5.1 ลิ่มแบบแผ่นเรียบ ลิ่มแบบแผ่นเรียบนี้จะยึดชิ้นงานให้ติดแน่น โดยการใช้การกระทำที่เกี่ยวข้องระหว่างลิ่มนี้ ส่วนหนึ่งของจิ๊กและพิกซ์เจอร์ ลิ่มที่ใช้จะมีมุนอีียงเล็กน้อยประมาณ 1-4 องศา ปกติแล้วลิ่มแบบนี้จะทำการยึดจับชิ้นงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องสร้างอะไรเพิ่มเติม แต่สำหรับลิ่มที่มีมุนขนาดใหญ่ หรือลิ่มที่ยึดชิ้นงานไม่ได้ด้วยตัวเองจะถูกนำไปใช้งาน เมื่อมีการเคลื่อนที่ในระยะทางที่มากกว่า และเนื่องจากลิ่มแบบนี้ ไม่สามารถจะยึดงานด้วยตัวของมันเองได้ดังนั้น จึงต้องใช้คุกเบี้ยฯ หรือสกรูช่วยยึดด้วย แสดงดังรูปที่ 2.17



รูปที่ 2.17 ลิ้มแบบยึดด้วยตัวเอง

ที่มา : การออกแบบจีกและพิกซ์เจอร์ (วชิรยะ มีทอง. 2553)


2.9.5.2 ลิมรูปกรวย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แมนเดล (Mandrel) ลิมแบบรูปกรวย จะถูกนำมาใช้กับชิ้นงานที่มีรูปเพื่อท่อ หรือใส่แมนเดลเข้าไป แมนเดลจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่ขยายขนาดได้ และแบบที่มีขนาดแน่นอน สำหรับแมนเดลที่มีขนาดแน่นอนนั้นจะใช้ได้กับชิ้นงานเพียงขนาดเดียวเท่านั้น ส่วนแมนเดลที่ขยายได้นั้นจะใช้ได้กับชิ้นงานที่มีขนาดอยู่ในที่กำหนดช่วงหนึ่งๆ ที่มีความพิเศษเดียวกัน แสดงดังรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.18 ลิมแบบรูปกรวย  
ที่มา : การออกแบบจั๊บและพิกซ์เจอร์ (วชิระ มีทอง, 2553)

### 2.9.6 ตัวยึดจับชิ้นงานแบบไข้กำลัง

ตัวยึดจับชิ้นงานแบบนี้ ได้ถูกดัดแปลงมาจากตัวยึดจับชิ้นงานแบบที่ใช้การทำงานจากลม โดยเปลี่ยนมาใช้การทำงานด้วยกำลังอย่างอื่นแทน เช่น ใช้ไฮดรอลิก (Hydraulic Power) กำลังลม (Pneumatic Power) หรือตัวเพิ่มกำลังโดยใช้อากาศ และไฮดรอลิก (Air to Hydraulic Booster) เป็นต้น ระบบที่ใช้เหล่านี้จะถูกพิจารณาโดยชนิดของกำลังที่สามารถให้ประโยชน์ได้ดี สำหรับระบบที่ใช้ตัวเพิ่มกำลังโดยใช้อากาศ และไฮดรอลิกจะถูกนำมาใช้งานมากที่สุด แบบต่างๆ ของตัวยึดจับชิ้นงาน โดยใช้กำลังจะแสดงให้เห็น สำหรับการใช้ตัวยึดจับชิ้นงานแบบไข้กำลังมีข้อดี คือ ทำให้สามารถควบคุมแรงในการยึดจับชิ้นงานได้ดี และมีการสึกหรอของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ของตัวยึดจับชิ้นงานน้อยมาก และในการทำงานเป็นไซเคิล (Cycles) จะทำได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้อเสีย คือ ราคากลางสูงมาก แต่ก็คุ้มค่ากับการใช้เพิ่มงาน เพราะจะมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งประสิทธิภาพก็สูงขึ้นด้วย แสดงดังรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.19 ตัวจับยีดแบบใช้กำลัง

ที่มา : การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (วชิระ มีทอง, 2553)


### 2.9.7 การยึดจับงานครั้งละหลายๆ ชิ้น

มีการทำงานหลายอย่างที่มีความจำเป็น จะต้องกระทำต่อชิ้นงานในขณะเดียวกันมากกว่า 1 ชิ้นขึ้นไป ดังนั้น นักออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ จึงจำเป็นจะต้องรู้วิธีการออกแบบตัวยึดจับชิ้นงานที่สามารถยึดจับชิ้นงานได้หลายๆ ชิ้นในครั้งเดียว ใน การออกแบบตัวยึดจับชิ้นงานที่ต้องยึดจับชิ้นงานมากกว่า 1 ชิ้น ในคราวเดียวกัน จำเป็นต้องอาศัยจินตนาการพอสมควร ก่อนอื่นก็ต้องใช้ความคิด และกฎเบื้องต้นของการยึดจับชิ้นงานเพียงชิ้นเดียว นักออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์สามารถที่จะออกแบบตัวยึดจับชิ้นงานที่สามารถยึดจับชิ้นงานในจำนวนเท่าใดก็ได้ จุดสำคัญที่นักออกแบบจะต้อง จำไว้ คือ ตรงที่จับยึดชิ้นงานที่กระทำต่อชิ้นงาน จะต้องกระทำต่อชิ้นงานด้วยแรงที่เท่ากันทุกๆ ชิ้น และตัวจับยึดชิ้นงานจะต้องมีการทำงานเพียงหนึ่งครั้ง หรือทำการล็อกเพียงครั้งเดียว ตัวจับยึดชิ้นงาน ที่ไม่สามารถกระทำให้มีแรงกระทำต่อชิ้นงานทุกชิ้นเท่าๆ กัน จะทำให้ชิ้นงานเกิดการเสียหายในระหว่างการทำงาน และจะเป็นอันตรายอย่างมาก ถ้าชิ้นงานหลุดออกจากตัวจับยึดชิ้นงานในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการทำงานที่เครื่องจักรกำลังดำเนินเครื่องอยู่

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินโครงการ

ในการดำเนินโครงการ การสร้างพิกซ์เจอร์ เพื่อลดเวลาการผลิตโครงรถเกี่ยวน้ำด้วยน้ำ สามารถแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ แสดงดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ผังงานแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ

### 3.1 ศึกษาขั้นตอนในการเขียนโครงสร้างเกี่ยวนวดข้าว

ทำการศึกษาขั้นตอนการผลิตโดยการจับเวลาโดยตรง โดยดูจากการปฏิบัติงานของพนักงาน และการถ่าย VDO เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงขั้นตอนการผลิต และวิธีการทำงานของอุปกรณ์จับขึ้นงาน เพื่อหาเวลามาตรฐานของการทำงาน วิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานมากที่สุด และมีความยากลำบากอย่างไร

### 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบ

วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบพิกซ์เจอร์ให้มีความสัมพันธ์กับลำดับขั้นตอนการทำงาน และความยากง่ายในการประกอบเข้า-ถอดออกจากพิกซ์เจอร์

### 3.3 ออกแบบพิกซ์เจอร์

ทำการออกแบบพิกซ์เจอร์ในขั้นตอนนี้จะทำการออกแบบพิกซ์เจอร์ของโครงสร้างเกี่ยว เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นต่อการประกอบ โดยการออกแบบชิ้นงานจะทำตามลำดับ ดังนี้

#### 3.3.1 ขนาดทั้งหมดของชิ้นส่วน

ศึกษาชิ้นส่วนทั้งหมดในกระบวนการ เพื่อทราบถึงขนาดของชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ขนาดของพิกซ์เจอร์ให้สัมพันธ์กับชิ้นงาน

#### 3.3.2 เครื่องมือที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ศึกษาขีดจำกัดของเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ เพื่อเป็นตัวกำหนดลักษณะการวางแผน แผนผัง และการใช้งานของพิกซ์เจอร์

#### 3.3.3 ระดับความต้องการความละเอียดที่ถูกต้องในการออกแบบ

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของพิกซ์เจอร์จะเท่ากับร้อยละ 20 ถึง 50 ของความคลาดเคลื่อนที่ยอมได้ของชิ้นงาน

#### 3.3.4 ออกแบบตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน

เพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่ง และตัวกำหนดตำแหน่งระยะชิ้นงานให้เป็นไปตามแบบของชิ้นงาน

#### 3.3.5 ออกแบบตัวยึดจับชิ้นงาน

เมื่อชิ้นงานถูกวางในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ก็จะต้องทำการออกแบบการจับยึดชิ้นงาน เพื่อไม่ให้ชิ้นงานนั้นเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งที่ต้องการ

### 3.4 สร้างพิกซ์เจอร์และทดลองใช้

ทำการสร้างพิกซ์เจอร์ ให้เป็นไปตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้แล้วในข้อ 3.2 และทำการทดลองใช้พิกซ์เจอร์ที่สร้างเสร็จแล้ว นำมาให้พนักงานทดลองใช้กับชิ้นงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้งานพิกซ์เจอร์การนำพิกซ์เจอร์เข้ามาช่วยในการทำงานนั้นสามารถช่วยลดเวลาการทำงาน และปฏิบัติงานง่ายขึ้น

### 3.5 ปรับปรุงแก้ไขพิกซ์เจอร์

สอบถามข้อเสนอแนะจากพนักงานผู้ใช้และวิเคราะห์จากการทำงาน เพื่อที่จะทำการปรับปรุง จุดบกพร่องของพิกซ์เจอร์

### 3.6 ทำการวัดผลงาน

ทำการวัดผลงานโดยการเปรียบเทียบเวลา มาตรฐานของการทำงานหลังการนำพิกซ์เจอร์มาร่วมช่วยในการทำงาน ว่าสามารถลดเวลาในการทำงาน และสามารถทำงานได้มากกว่า ก่อนที่จะนำพิกซ์เจอร์มาช่วยในการทำงาน

### 3.7 สรุปผลการดำเนินโครงการ



## บทที่ 4

### ผลการการดำเนินโครงการ

#### 4.1 ศึกษาขั้นตอนในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว

ในขั้นตอนของการขึ้นโครงรถเกี่ยวน้ำนี้ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจับเวลาโดยตรง และการถ่าย VDO เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว ดังนี้


##### 4.1.1 ขั้นตอนในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว

ขั้นตอนการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าวก่อนจะมีการนำฟิกซ์เจอร์มาใช้งาน พนักงานต้องใช้มือและกำหนดชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบให้ได้ตามผลิตภัณฑ์ แสดงดังรูปที่ 4.1




รูปที่ 4.1 โครงรถเกี่ยวนวดข้าว

4.1.1.1 ยกฐานขึ้นวางบนรางเลื่อน ตั้งให้ไดระดับน้ำ และวัดระบุตำแหน่ง จากนั้นเชื่อม เหล็กตามติดกับฐานและรางเลื่อน ทำการเจียรฐานบริเวณที่เป็นรอยเชื่อมใหเรียบ แสดงดังรูปที่ 4.2




รูปที่ 4.2 วางฐานบนรางเลื่อน

4.1.1.2 เชื่อมแผ่นเหล็กตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมไว้ทั้งสี่มุมภายในของแผงข้างขวา และติดตั้ง แผงข้างซ้าย แสดงดังรูปที่ 4.3




รูปที่ 4.3 ติดตั้งแผงซ้ายบนฐาน

4.1.1.3 ทำการจับจากตั้งศูนย์ (หมายเลข 1) เชื่อมแผงข้างขวาติดฐาน และเชื่อมเหล็กตามไว้ (หมายเลข 2) โดยใช้เหล็กจากในการวัด แสดงดังรูปที่ 4.4




รูปที่ 4.4 ทำการจับจากตั้งศูนย์ เชื่อมแผงข้างซ้ายติดกับฐาน และเชื่อมเหล็กตามไว้

4.1.1.4 เชื่อมแผ่นเพลทตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมไว้ทั้งสี่มุมภายในของแผงข้างซ้าย และติดตั้งแผงข้างขวา แสดงดังรูปที่ 4.5




รูปที่ 4.5 ติดตั้งแผงด้านขวา

4.1.1.5 ทำการจับจากตั้งศูนย์ (หมายเลข 1) เชื่อมแผงข้างซ้ายติดฐาน และเชื่อมเหล็กตามไว้ (หมายเลข 2) โดยใช้เหล็กจากในการวัด แสดงดังรูปที่ 4.6




รูปที่ 4.6 ทำการจับจากตั้งศูนย์ เชื่อมแผงข้างขวาติดกับฐาน และเชื่อมเหล็กตามไว้

4.1.1.6 วัดระยะของแผงข้างทึ้งสองเพื่อระบุตำแหน่งในการกราวชิ้นส่วนถัดไป แสดงดังรูปที่ 4.7




รูปที่ 4.7 กำหนดตำแหน่งโดยใช้เหล็กจาก

4.1.1.7 ใช้คีมล็อกเหล็กจับกรองคนติดไว้กับแผงข้างทั้งสองข้างจากนั้นทำการติดตั้งและเชื่อมคน (หมายเลข 2, 3 และ 4) ติดไว้กับแผงข้างซ้าย แสดงดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 ติดฐานรองคน และคนบนแผงข้างทั้งสอง


4.1.1.8 ทำการเชื่อมคน (หมายเลข 5) ติดด้านบนของแผงข้างซ้าย และใช้คีมล็อกคน (หมายเลข 4) ติดกับแผงข้างขวา จากนั้นทำการวัดระยะ และปรับระยะห่างระหว่างแผงข้างทั้งสองข้าง โดยใช้สเตย์ปรับระยะ แสดงดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 วัดระยะและปรับระยะระหว่างแผงทั้งสองข้าง

\*สเตย์ คือ อุปกรณ์ถูกดัดแปลงขึ้นมาเพื่อนำมาช่วยในการปรับระยะของการขึ้นโครงรถ เพื่อให้โครงรถมีความสมดุล และได้ระยะตามที่กำหนดไว้

4.1.1.9 นำเหล็กจากที่ล็อกไว้ในขั้นตอนที่ 4.1.1.7 (หมายเลข 1) สเตย์และคาน (หมายเลข 5) ในขั้นตอนที่ 4.1.1.8 ออกก่อนที่จะส่งต่อไปยังสถานีที่ 2 แสดงดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 นำชิ้นส่วนที่ไม่ใช้ออก

จากการเก็บข้อมูลขั้นตอนการประกอบดังกล่าว พบว่า พนักงานต้องมีการวัด และยึดจับชิ้นงานในสภาพที่ยกลำบาก ทำให้การทำงานล่าช้า ขาดอุปกรณ์ในการช่วยจับยึดชิ้นงานจึงต้องมีการปรับระยะต่างๆ อยู่เสมอ

#### 4.1.2 เวลาในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว

การจับเวลาโดยตรง เป็นการเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละชิ้นก่อนที่จะมีการนำฟิกซ์เจอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ความละเอียดในการจับเวลาเท่ากับ 1 ส่วน 100 แสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 เวลาในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว

ลำดับที่	รายละเอียด	เวลา(นาที)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	เฉลี่ย
1	ยกฐานขึ้นวางบนรางเลื่อน ตั้งให้ได้ระดับน้ำ และวัด ระบุตำแหน่ง จากนั้นเชื่อม เหล็กตามติดกับฐานและ รางเลื่อน ทำการเจียรฐาน บริเวณที่เป็นรอยเชื่อมให้ เรียบ	6.87	7.42	7.13	7.70	7.84	7.54	7.72	6.96	7.39
2	เชื่อมแผ่นเพลทที่ตัดเป็นรูป สามเหลี่ยมนูนจากไว้ทั้งสี่ มุมภายในของแผงข้างขวา และติดตั้งแผงข้างขวา	5.12	4.81	4.55	4.46	4.98	5.23	5.18	5.06	4.92
3	ทำการจับฉากตั้งศูนย์เชื่อม แผงข้างขวาติดกับฐาน และเชื่อมเหล็กตามไว้	3.45	5.17	5.87	6.15	3.85	3.98	5.98	6.72	5.58
4	เชื่อมแผ่นเพลทที่ตัดเป็นรูป สามเหลี่ยมนูนจากไว้ทั้งสี่ มุมภายในของแผงข้างซ้าย และติดตั้งแผงข้างซ้าย	4.35	5.00	4.76	4.40	4.19	5.53	4.65	5.95	5.06

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) เวลาในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เวลา(นาที)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	เฉลี่ย
5	ทำการจับจากตั้งศูนย์เชื่อม แขงข้างซ้ายติดกับฐาน และ เชื่อมเหล็กตามไว้	6.23	6.98	6.12	6.18	5.71	6.55	5.96	6.84	6.32
6	วัดระยะของแขงข้างทั้งสอง เพื่อระบุตำแหน่งในการการ วางชิ้นส่วนถัดไป	2.18	2.37	2.22	2.16	2.45	2.57	2.11	2.40	2.31
7	ใช้คีมล็อกเหล็กจับของงาน ติดไว้กับแขงข้างทั้งสองข้าง จากนั้นนำความยาวบนเหล็ก ออก และเชื่อมติดไว้กับแขง ซ้าย	4.01	3.42	3.61	3.90	3.58	3.84	4.17	3.66	3.78
8	วัดระยะและปรับระยะ ระหว่างแขงทั้งสองข้างโดย ใช้สเทร และเชื่อมคานที่ใส่ไว้ ในขันตอนที่ 7 กับแขงข้างขวา เพื่อยืดระยะห่างที่ปรับ ระหว่างแขงข้างทั้งสอง	22.85	24.58	23.17	20.32	23.46	23.14	22.83	23.27	22.95
	รวม	57.42	60.7	57.83	55.27	58.56	59.83	58.60	59.53	58.46

4.1.2.1 จำนวนครั้งในการจับเวลาเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น และค่าความคลาดเคลื่อนในการจับเวลาเพื่อให้ได้เวลาเป็นมาตรฐาน สามารถคำนวณดังสมการที่ 2.1

จากการจับเพิ่มอีก 8 ครั้ง หาจำนวนครั้งที่ต้องจับเวลาจะได้

กำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.5 ( $k = 2$ )

ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ( $s = 0.05$ )

จากการจับเวลาเบื้องต้น 8 ครั้ง ( $k' = 8$ ) ดังตารางที่ 4.1

$$n = \left[ \frac{\frac{k}{s} \sqrt{n' \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}{\sum x} \right]^2$$

	$n'$	k	s	$\sum x$	$(\sum x_i)^2$	$\sum x_i^2$	n
Element 1	8	2	0.05	59.18	3502.2724	438.7374	3.48
Element 2	8	2	0.05	39.39	1551.5721	194.5339	4.85
Element 3	8	2	0.05	46.94	2203.3636	276.4926	6.23
Element 4	8	2	0.05	39.21	1537.4241	193.1025	7.68
Element 5	8	2	0.05	50.57	2557.3249	320.9939	6.65
Element 6	8	2	0.05	18.46	340.7716	42.7828	6.99
Element 7	8	2	0.05	30.19	911.4361	114.3651	6.12
Element 8	8	2	0.05	183.62	33716.3044	4224.5832	3.81

เมื่อแทนค่าในสมการที่ 4.1 จะได้  $n = 7.68$  หรือประมาณ 8 ในงานย่ออยที่ 4 แสดงว่าจำนวนครั้งที่จับเวลา mann เพียงพอแล้ว

4.1.2.2 หาประสิทธิภาพในการทำงาน (Rating Factor) คือ การให้อัตราเร็วของพนักงาน เป็นการเปรียบเทียบอัตราเร็วของผู้ถูกจับเวลา และอัตราความเร็วของการทำงานในระดับปกติ โดยใช้ ความรู้สึกของผู้ทำการประเมิน

จากการประเมินของวิศวกรจะได้ค่าดังนี้

ความชำนาญ : C2 = +0.03

ความพยายาม : B2 = +0.08

ความสม่ำเสมอ : C = +0.01

เงื่อนไข : E = -0.03

รวม = +0.09

นำค่าที่ได้ไปรวมกับ 1 จะได้ประสิทธิภาพในการทำงาน = 1.09 หรือร้อยละ

109

พนักงานใช้เวลาในการทำงานเฉลี่ย 58.46 นาที

4.1.2.3 การคำนวนหาค่าเวลาปกติของแต่ละงานย่ออย สามารถคำนวนหาเวลาปกติได้ จากสมการที่ 2.2

$$NT = \text{Selected Time} \times \text{Rating Factor}$$

$$= 58.46 \times 1.09$$

$$= 63.73 \text{ นาที}$$

4.1.2.4 การกำหนดค่าเพื่อ คือ เวลาปกติซึ่งคนงานที่ทำงานอยู่ด้วยความเร็วปกติ แต่การทำงานทุกอย่างต้องมีการพักผ่อน หรือเกิดเหตุล่าช้า ดังนั้น จึงต้องมีเวลาเพื่อไว้

เวลาเพื่อสำหรับบุคคล โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่างร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 6.5 แต่ในอุตสาหกรรมทั่วไปกำหนดไว้ที่ร้อยละ 5 ของเวลาทำงานทั้งหมด

ประชุมก่อนเข้างาน 15 นาที/วัน

$$\text{เวลาการทำงานจริง} = (15/480) \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 3$$

4.1.2.5 การคำนวณเวลามาตรฐาน คือ การนำเวลาปกติของการทำงานมารวมกับค่าเพื่อของการทำงานคำนวณเวลามาตรฐานได้ดังสมการที่ 2.3

$$\text{เวลามาตรฐาน} = \text{เวลาปกติ} + (\text{เวลาปกติ} \times \text{ร้อยละเวลาเพื่อ})$$


$$= 63.73 + (63.73 \times ((5+3)/100))$$

$$= 68.83 \text{ นาที}$$



### 4.1.3 แผนภูมิการปฏิบัติงาน

แผนภูมิการปฏิบัติงานแสดงให้เห็นถึงเวลาการทำงานโดยรวม และขั้นตอนการทำงานที่ใช้เวลามากที่สุดที่ควรปรับปรุง แสดงดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 แผนภูมิแสดงเวลาการทำงาน

จากแผนภูมิการปฏิบัติงาน พบร้า การปรับระยะต่างๆ ในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าว เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการทำงานมาก เพราะพนักงานต้องกำหนดระยะเวลาวางแผนชิ้นงานต่างๆ ด้วยตัวเอง ทำให้ระยะต่างๆ คลาดเคลื่อนไปจากที่กำหนดจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น

## 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบ

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบนี้จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงาน โดยที่จะสามารถหาแนวทางการออกแบบพิกซ์เจอร์ เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำงานที่ล่าช้า หรือขั้นตอนในการทำงานที่ควรปรับปรุงให้เร็วขึ้น ดังนี้


### 4.2.1 ขั้นตอนการทำงานเดิมที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า

4.2.1.1 ขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน ในการประกอบของพนักงานใน ขั้นตอนที่ 1 ต้องใช้ตลับเมตรวัดประมาณ 8 จุด ใช้ไม้บรรทัดจากขีดเส้นประมาณ 6 จุด และใน ขั้นตอนที่ 6 ใช้ไม้บรรทัดจากขีดเส้นประมาณ 4 จุด เพื่อกำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน เนื่องจากตัว ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ ส่งผลให้พนักงานเสียเวลาไปกับการเดินไปขีดเส้นตามจุดต่างๆ และในการวัดอาจ ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ส่งผลทำให้งานมีความล่าช้า และส่งผลไปยังขั้นตอนที่ 8 คือ ขั้นตอนในการประยะระหว่างແงห้างหั้งสอง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการประกอบมากที่สุด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีพิกซ์เจอร์เข้ามาช่วยในการกำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน เพื่อลดขั้นตอนในการ วัด และขีดเส้นกำหนดตำแหน่งของพนักงาน แสดงดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 การกำหนดตำแหน่งชิ้นงานของพนักงาน

4.2.1.2 ขั้นตอนการจับจากในขั้นตอนที่ 3 ต้องทำการจับจาก 2 จุด และในขั้นตอนที่ 5 ต้องทำการจับจาก 2 จุด โดยที่พนักงานจะใช้มือข้างหนึ่งจับແ榜ข้าง และมืออีกข้างหนึ่งจับไม้บรรทัด ขากวัดແ榜ข้างให้ตั้งฉากกับฐานของชิ้นงาน ส่งผลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อพนักงานทำการ เชื่อมແ榜ข้างของโครงรถเกี่ยวติดกับฐาน เพราะมือที่ใช้จับແ榜ข้างอาจจะเกิดการเคลื่อนที่ไปมา และขาดอุปกรณ์ช่วยจับยึดແ榜ข้างให้ตั้งฉากกับฐาน ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่ 8 คือ ขั้นตอนการ ปรับระเบะແ榜ข้างทั้งสองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด โดยจะใช้เวลาในการปรับระเบะของ ແ榜ข้างนานขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีพิกซ์เจอร์ช่วยจับยึดແ榜ข้างทั้งสองให้ตั้งฉากกับฐานของ ชิ้นงาน เพื่อลดขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 5 แสดงดังรูปที่ 4.13




รูปที่ 4.13 ขั้นตอนการจับจากของพนักงาน

#### 4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์ก่อนการออกแบบ

จากวิเคราะห์ขั้นตอนก่อนการออกแบบดังกล่าวมานี้ หากมีพิกซ์เจอร์ช่วยจับยึดชิ้นงาน กำหนดคงศักดิ์จากของແ榜ข้างกับฐาน และกำหนดตำแหน่งการวางของชิ้นงาน ก็จะสามารถลดเวลา การปรับระเบะของແ榜ข้างทั้งสองลงได้ จุดที่ควรมีการจับยึดบริเวณฐาน และเสาของແ榜ข้างทั้งสองใน ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 ที่ควรมีการจับยึดตรงนี้ เพราะบริเวณฐานและແ榜ข้างทั้งสอง เมื่อประกอบแล้ว มีการเอียงไม่เป็นมุ่งมาภ และใช้เวลาในการปรับระเบะระหว่างແ榜ข้างทั้งสองนาน

### 4.3 การออกแบบพิกซ์เจอร์


จากหัวข้อ 4.2 ที่ต้องมีการวัดระยะที่ฐานของชิ้นงานและแผงข้าง (หมายเลข 1 และ 2) และมีการจับฉากบริเวณเสาของแผงข้างและฐาน 4 จุด (หมายเลข 3) เนื่องจากตัวของโครงรถเกี่ยวมีแผงข้างที่เท่ากันทั้งสองด้าน จึงสามารถออกแบบพิกซ์เจอร์ช่วยจับยึดได้ทั้ง 2 ข้าง แสดงดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 ชิ้นงานแผงข้างทั้งสองของโครงรถเกี่ยว


### 4.3.1 ขนาดทั้งหมดของชิ้นส่วน

ศึกษาชิ้นส่วนทั้งหมดในกระบวนการจัดโครงสร้างเกี่ยว เพื่อให้ทราบถึงขนาดของชิ้นส่วนต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ข้างของพิกซ์เจอร์ แสดงดังรูปที่ 4.15




รูปที่ 4.15 ขนาดของชิ้นส่วนทั้งหมด

4.3.1.1 ศึกษาแบบฐานโครงสร้างเกี่ยวตัวฐานของโครงสร้างเกี่ยวเป็นส่วนสำคัญที่ต้องทราบถึงขนาด และตำแหน่งในการวางแผงข้างทั้งสอง เพื่อที่จะสามารถนำมาออกแบบพิกซ์เจอร์ กำหนดตำแหน่งตัวจับยึด และตำแหน่งการวางชิ้นส่วนของโครงสร้างเกี่ยว แสดงดังรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 ขนาดของฐาน

4.3.1.2 ศึกษาแบบแพงข้างซ้าย เพื่อทราบขนาดของเสาของแพงข้างซ้าย เพื่อช่วยในการออกแบบพิกซ์เจอร์ และตัวกำหนดตำแหน่งของในการวางของแพงข้างซ้ายให้ได้มุมจาก และระยะห่างระหว่างแพงข้างทั้งสอง แสดงดังรูปที่ 4.17



รูปที่ 4.17 แบบแพงข้างซ้าย


4.3.1.3 ศึกษาแบบแพงข้างขวา เพื่อทราบขนาดของเสาของแพงข้างขวา เพื่อช่วยในการออกแบบพิกซ์เจอร์ และตัวกำหนดตำแหน่งของในการวางของแพงข้างขวาให้ได้มุมจาก และระยะห่างระหว่างแพงข้างทั้งสอง แสดงดังรูปที่ 4.18



รูปที่ 4.18 แบบแพงข้างขวา

#### 4.3.2 เครื่องมือที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ


เครื่องมือที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าว คือ คีมล็อก จะใช้ล็อกบริเวณเสากองแหงข้าง และล็อกเหล็กฉากของคนติดกับเสากองแหงข้าง เพื่อจับยึดชิ้นงานระหว่างชิ้นงานและฟิกซ์เจอร์ ซึ่งคีมล็อกที่ใช้งานนี้เป็นคีมล็อกปากตรง มีขนาด 10 นิ้ว และใช้สำหรับจับน็อต หรือโลหะเพื่อป้องกันการหมุน โดยปากปรับขยายให้กว้างได้ และล็อกให้แน่น แสดงดังรูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 คีมล็อก

#### 4.3.3 ระดับความต้องการความละเอียดที่ถูกต้องในการออกแบบ


ระดับความต้องการความละเอียดที่ยอมรับได้ในการออกแบบฟิกซ์เจอร์ ต้องลดลงมาจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของฟิกซ์เจอร์ร้อยละ 20 ถึง 50 หมายความว่า ทางโรงงานยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนของระยะห่างตัวจับยึดชิ้นงานได้  $1,860 \pm 2$  มิลลิเมตร และเส้นทแยงมุมของตัวจับยึดชิ้นงาน  $2,162 \pm 2$  มิลลิเมตร ทำให้ในขั้นตอนการสร้างฟิกซ์เจอร์ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะห่างตัวจับยึดชิ้นงาน เมื่อตัวฟิกซ์เจอร์เสร็จสมบูรณ์จะต้องอยู่ในช่วง  $1,860 \pm 1.6$  มิลลิเมตร หรือเท่ากับ  $1,858.4$  ถึง  $1,861.6$  มิลลิเมตร และเส้นทแยงมุมจะต้องอยู่ในช่วง  $2,162 \pm 1.6$  มิลลิเมตร หรือเท่ากับ  $2,160.4$  ถึง  $2,163.6$  มิลลิเมตร ในกรณีที่ลดลงมาอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 20 จากค่าความคลาดเคลื่อนเดิม  $\pm 2$  มิลลิเมตร ดังรูปที่ 4.20



รูปที่ 4.20 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการออกแบบฟิกซ์เจอร์ (หน่วยมิลลิเมตร)

#### 4.3.4 ออกแบบตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน


เนื่องจากการวางแผนโครงสร้างเกี่ยวกับฟิกซ์เจอร์นั้นต้องมีตัวล็อก (Stopper) เพื่อกำหนดตำแหน่งกันความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งชิ้นงานต่างๆ ที่จะนำมาประกอบในขั้นตอนถัดไป ซึ่งถ้าการวางแผนโครงสร้างเกิดความคลาดเคลื่อนบนตำแหน่งของฟิกซ์เจอร์ ส่งผลให้การวางแผนข้างทั้งสองไม่ตรงตามตำแหน่งที่โรงงานกำหนด แสดงดังรูปที่ 4.21



รูปที่ 4.21 ตัวกำหนดตำแหน่งกันความคลาดเคลื่อน


### 4.3.5 ออกแบบตัวจับยึดชิ้นงาน

4.3.5.1 ตัวจับยึดแผงข้างให้ตั้งฉากกับฐาน จะใช้เหล็กแบบ หน้ากว้าง 65 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร และหนา 6 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับเหล็กแบบ หน้ากว้าง 65 มิลลิเมตร ยาว 900 มิลลิเมตร และหนา 6 มิลลิเมตร ให้เป็นมุมฉาก โดยตัวจับยึดชิ้นงานจะตั้งฉากอยู่กับฐานเมื่อนำชิ้นงานมาประกอบแล้วใช้คีมล็อกคีดชิ้นงานเข้ากับตัวจับยึดด้านเหล็กยาว 600 มิลลิเมตรที่จุดที่ 1 และจุดที่ 2 จะทำให้แผงข้างตั้งฉากอยู่กับฐานโดยไม่ต้องทำการจับคลาก และช่วยกำหนดตำแหน่งการวางชิ้นงาน ดังนั้นจะช่วยลดขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 5 แสดงดังรูปที่ 4.22




รูปที่ 4.22 ตัวจับยึดชิ้นงาน (มิลลิเมตร)

4.3.5.2 ตัวจับยึดชิ้นงานจะเชื่อมติดอยู่กับบุท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 มิลลิเมตร ยาว 65 มิลลิเมตร ร้อยด้วยเพลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร ยาว 165 มิลลิเมตร โดยมีบุท 2 ตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร ประกอบอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง ที่เชื่อมติดตามตัวอยู่กับฐานพิกซ์เจอร์เพื่อที่จะให้ตัวจับยึดชิ้นงานสามารถพับลงมาได้ เพราะเมื่อเสร็จกระบวนการ การพับตัวจับยึดชิ้นงานลงมาจะทำให้ไม่ต้องยกโครงรถเกี่ยววดข้าวขึ้นมาสูง เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายขึ้นลงเลื่อน ช่วยลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้าย แสดงดังรูปที่ 4.23




รูปที่ 4.23 ตัวจับยึดชิ้นงาน

4.3.5.3 ตัวจับยึดชิ้นงานเมื่อพับขึ้นมาจะไม่สามารถทรงตัวอยู่ในมุมตั้งจากเองได้ จึงต้องมีตัวช่วยจับยึดที่แข็งแรงให้ตัวจับยึดชิ้นงานตั้งฉากกับตัวฐาน จึงใช้แคลมป์ปืนกเข้ามาช่วยจับยึดให้ตัวจับยึดชิ้นงานตั้งฉากกับฐานก่อนนำชิ้นงานเข้ามาประกอบ ซึ่งแคลมป์ปืนกมีความแข็งแรง และมีความรวดเร็วในการใช้งาน แสดงดังรูปที่ 4.24 และ 4.25



รูปที่ 4.24 แคลมป์ปืนก (Toggle Clamp)




รูปที่ 4.25 แคลมป์นกช่วยจับให้พิกซ์เจอร์ตั้งจากกับฐานของพิกซ์เจอร์

#### 4.4 สร้างพิกซ์เจอร์และทดลองใช้

เมื่อทำการออกแบบ และเขียนแบบระบุขนาดชิ้นส่วนต่างๆ ของพิกซ์เจอร์แล้ว ทำการสร้างชิ้นส่วนของพิกซ์เจอร์ให้ได้ขนาดตามที่กำหนดครบถ้วนทุกชิ้นส่วนก่อนจะนำชิ้นส่วนพิกซ์เจอร์มาประกอบบนโครงรถเกี่ยวนวดข้าวที่ผ่านการปรับระยะต่างๆ ที่ได้ขนาดมาตรฐานตามที่โรงงานกำหนด แล้วทำการทดสอบใช้งาน

##### 4.4.1 สร้างฐานของพิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว หรือตัวกำหนดตำแหน่ง

สร้างฐานของพิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว หรือตัวกำหนดตำแหน่งให้เหมือนกับฐานของชิ้นงานทุกประการ เพียงแต่เพิ่มตัวกำหนดตำแหน่ง (Stopper) เพื่อกำหนดตำแหน่งของฐานชิ้นงาน ดังรูปที่ 4.26, 4.27 และ 4.28



รูปที่ 4.26 การประกอบฐานพิกซ์เจอร์




รูปที่ 4.27 ทำการสร้างฐานพิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว



รูปที่ 4.28 ฐานของพิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว

#### 4.4.2 สร้างตัวกำหนดตำแหน่งการวางของชิ้นงาน

สร้างตัวกำหนดตำแหน่งการวางของชิ้นงานทั้งหมด 4 ตัว โดยการใช้เหล็กแบน (หมายเลข 1) เจียรปลายแล้วเชื่อมติดกับบูท (หมายเลข 3) หรือตัวจับยึดชิ้นงาน จากนั้นนำมาประกอบกับเหล็กแบน (หมายเลข 2) ให้เป็นมุมฉาก แล้วเชื่อมเป็นระยะๆ เพื่อให้เหล็กไม่โถ่ตัว แสดงดังรูปที่ 4.29, 4.30, 4.31 และ 4.32




รูปที่ 4.29 การประกอบตัวจับยึดชิ้นงาน



รูปที่ 4.30 สร้างตัวกำหนดตำแหน่งการวางของชิ้นงาน



รูปที่ 4.31 ทำการเชื่อมเป็นระยะๆ



รูปที่ 4.32 แบบวิเคราะห์การเชื่อมเป็นระยะๆ

#### 4.4.3 นำตัวจับยึดชิ้นงานไปเชื่อมติดกับฐานฟิกซ์เจอร์หรือตัวกำหนดตำแหน่ง


ติดตั้งตัวจับยึดชิ้นงานเข้ากับฐานฟิกซ์เจอร์ด้วยบูท โดยสร้างชิ้นงานจริงขึ้นบนฐานฟิกซ์เจอร์ก่อน เพื่อกำหนดตำแหน่งการติดตั้งตัวจับยึด จากนั้นเชื่อมบูท 2 ตัว ที่ประกอบกับบูทที่เชื่อมติดกับตัวจับยึดชิ้นงาน ในขั้นตอนนี้เพื่อลดการเคลื่อนตัวของตัวจับยึดชิ้นงานบูท และเพลาจะต้องสวมกันแบบอัดแน่น และหน้าสัมผัสบูทที่ติดกันจะต้องเรียบสนิท ก่อนทำการเชื่อมบูท 2 ตัว ที่ประกอบด้านข้างบูทของตัวจับยึดชิ้นงานจะต้องบีบบูททั้ง 3 ตัว ใส่สนิทกันมากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดระยะห่างระหว่างบูททั้ง 3 ตัว ไม่เช่นนั้นจะทำให้ตัวจับยึดชิ้นงานและเพลาเคลื่อนตัวได้ แสดงดังรูปที่ 4.33, 4.34 และ 4.35



รูปที่ 4.33 ประกอบตัวจับยึดติดกับฐานไฟเกอร์เจอร์



รูปที่ 4.34 เชื่อมบูหุทธิ์ติดกับฐานของไฟเกอร์เจอร์




รูปที่ 4.35 แบบวาดเขียนบูทติดกับฐานของพิกซ์เจอร์

#### 4.4.4 เชื่อมแผ่นเหล็กตามป้องกันการเคลื่อนของตัวจับยึดชิ้นงาน


เชื่อมแผ่นเหล็ก (หมายเลขอ 1) ตามด้านบนสุด และด้านล่างของตัวจับยึดชิ้นงานจากนั้น นำเหล็กแผ่นตัดปลาย 45 องศา (หมายเลขอ 2) ตามอีกรอบ เพื่อไม่ให้ตัวจับยึดชิ้นงานเป็นอิสระต่อกัน และป้องกันการเคลื่อนที่ไปมาของตัวจับยึดชิ้นงาน แสดงตั้งรูปที่ 4.36, 4.37, 4.38 และ 4.39




รูปที่ 4.36 เชื่อมเหล็กแผ่นตามตัวจับยึดชิ้นงาน



รูปที่ 4.37 แบบวัดเชื่อมเหล็กแผ่นตามตัวลับยึดชิ้นงาน



รูปที่ 4.38 เชื่อมเหล็กแผ่นตัดมุมหัวท้ายตามตัวลับยึดชิ้นงาน




รูปที่ 4.39 แบบวิเคราะห์เชื่อมเหล็กแผ่นตัดมุมหัวท้ายตามตัวจับยึดชิ้นงาน

#### 4.4.5 เชื่อมแคลมป์บีนก (Toggle Clamp) ติดกับฐานของพิกซ์เจอร์ หรือตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน

เชื่อมแคลมป์บีนกติดกับฐานของพิกซ์เจอร์ หรือตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงานทั้ง 4 ตัว ที่มีการติดตั้งตัวจับยึดชิ้นงาน เพื่อล็อกตัวจับยึดชิ้นงานให้ตั้งฉากกับฐานของพิกซ์เจอร์ หรือตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงานทุกด้าน แสดงตั้งรูปที่ 4.40 และ 4.41



รูปที่ 4.40 เชื่อมแคลมป์บีนกติดกับฐานพิกซ์เจอร์ หรือตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน



รูปที่ 4.41 แบบวาดเชื่อมแคลมป์นกติดกับฐานพิกซ์เจอร์

#### 4.4.6 ทำการพ่นสีพิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว

ทำการพ่นสีพิกซ์เจอร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชิ้นงาน และพิกซ์เจอร์ ในขณะทำการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าว แสดงดังรูปที่ 4.42



รูปที่ 4.42 ทำการพ่นสีพิกซ์เจอร์

#### 4.4.7 พิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว

พิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าวเป็นพิกซ์เจอร์ช่วยจับยึดในการขึ้นโครงของรถเกี่ยวนวดข้าว และยังช่วยจับยึดให้แขงข้างทั้งสองตั้งๆ กัน ทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิม อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าวอีกด้วย แสดงดังรูปที่ 4.43



รูปที่ 4.43 พิกซ์เจอร์โครงรถเกี่ยวนวดข้าว

#### 4.4.8 ทดลองใช้พิกซ์เจอร์ในการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าว


ทดลองใช้พิกซ์เจอร์ที่สร้างเสร็จแล้วนำมาให้พนักงานทดลองใช้กับชิ้นงานตามขั้นตอนเดิม เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้พิกซ์เจอร์ และพิกซ์เจอร์ที่สร้างเสร็จแล้วนี้สามารถช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานง่ายขึ้น ได้ระยະตามที่กำหนด และเวลาการทำงานลดลง ตามขั้นตอนดังนี้

4.4.8.1 ยกฐานชิ้นงานวางบนฐานพิกซ์เจอร์โดยใช้รอกยกฐานของชิ้นงาน แสดงดังรูปที่

4.44 และ 4.45



รูปที่ 4.44 ยกฐานชิ้นงานวางบนฐานพิกซ์เจอร์




รูปที่ 4.45 แบบวิถียกฐานชิ้นงานวางบนฐานพิกซ์เจอร์

4.4.8.2 ประกอบแผงข้างซ้ายและแผงข้างขวา โดยใช้รอกในการยกแผงข้างมาวางบนพิกซ์เจอร์ และใช้คีมล็อกจับยึดระหว่างแผงข้างทั้งสองกับพิกซ์เจอร์ แสดงดังรูปที่ 4.46, 4.47, 4.48 และ 4.49




รูปที่ 4.46 ประกอบแผงข้างซ้าย



รูปที่ 4.47 แบบวิวประกอบแผงข้างซ้าย




รูปที่ 4.48 ประกอบແຜ່ຂ້າງຂວາ




รูปที่ 4.49 ແບບວາດประກອນແຜ່ຂ້າງຂວາ

4.4.8.3 แต้มมุมเส้าของแผงข้างทั้งสองติดกับฐานชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 4.50 และ 4.51



รูปที่ 4.50 แต้มมุมในเส้าของแผงข้างติดกับฐานชิ้นงาน




รูปที่ 4.51 แบบวัดแต้มมุมในเส้าของแผงข้างติดกับฐานชิ้นงาน (ขีดสีแดง)

4.4.8.4 ใช้คิมล็อกเหล็กจ้ากรองงาน (หมายเลข 1) ติดกับแผงข้างทั้งสอง จากนั้นเชื่อมงานยึดระหว่างแผงข้างทั้งสอง แสดงดังรูปที่ 4.52, 4.53, 4.54 และ 4.55



รูปที่ 4.52 ใช้คิมล็อกเหล็กจ้ากรองงานติดกับแผงข้าง



รูปที่ 4.53 แบบวิเคราะห์คิมล็อกเหล็กจ้ากรองงานติดกับแผงข้าง



รูปที่ 4.54 เชื่อมความยึดระหว่างแผงข้างทั้งสอง




รูปที่ 4.55 แบบวัดเชื่อมความยึดระหว่างแผงข้างทั้งสอง

4.4.8.5 นำเหล็กจากการคงาน (จุดที่ลูกศรชี้) และปลดล็อคพิกซ์เจอร์ออก จากนั้นเชื่อมเสากองแขงข้างทั้งสองอีกรอบ แสดงดังรูปที่ 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60 และ 4.61




รูปที่ 4.56 นำเหล็กทองงานอก



รูปที่ 4.57 แบบวิธีนำเหล็กทองงานอก




รูปที่ 4.58 ปลดล็อกพิกซ์เจอร์ออก



รูปที่ 4.59 แบบวิเคราะห์การประกอบ



รูปที่ 4.60 เชื่อมเสาของแพงข้างอีกรอบ




รูปที่ 4.61 แบบวัดเชื่อมเสาของแพงข้างอีกรอบ

4.4.8.6 ยกชิ้นงานออกจากพิกซ์เจอร์ไปยังสถานีตัดไป แสดงดังรูปที่ 4.62 และ 4.63



รูปที่ 4.62 ยกชิ้นงานไปยังสถานีตัดไป



รูปที่ 4.63 แบบวิเคราะห์ยกชิ้นงานไปยังสถานีตัดไป


จากการทดลองใช้พิกซ์เจอร์ดังกล่าว พนักงานปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนที่ 1 ในส่วนของการวัดระดับน้ำ การวัดระยะในการกำหนดตำแหน่ง ลดขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 และขั้นตอนที่ 8 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหลังจากที่ทดลองใช้พิกซ์เจอร์ เพ่ากับ 25.77 นาที ซึ่งลดเวลาจากการทำงานที่ยังไม่มีพิกซ์เจอร์มาใช้งานมาร้อยละ 56 ซึ่งเปรียบเทียบจากเวลาทำงานเฉลี่ย

## 4.5 ปรับปรุงแก้ไขพิกซ์เจอร์

ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่สร้างพิกซ์เจอร์ และการทดลองใช้เพื่อตรวจสอบว่าก่อนที่จะประกอบเป็นพิกซ์เจอร์ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีปัญหาหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการสร้างพิกซ์เจอร์ และส่งผลต่อการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าว โดยสอบถามข้อเสนอแนะจากพนักงานผู้ใช้ หัวหน้าช่าง และวิศวกร

### 4.5.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่สร้างพิกซ์เจอร์

4.5.1.1 เหล็กที่ใช้ประกอบตัวกำหนดตำแหน่งการวางชิ้นงานเกิดการโก่งตัว และไม่ได้มุ่งจาก ทำการปรับปรุงแก้ไขโดยเปลี่ยนแนวการเชื่อมจากเดิมที่เชื่อมเป็นแนวยาวเปลี่ยนเป็นเชื่อมเป็นระยะประมาณ 1 นิ้ว เพื่อลดการโก่งตัวของเหล็ก และคีมล็อกตัวกำหนดตำแหน่งการวางกับเหล็กที่เป็นมุ่งจาก แสดงดังรูปที่ 4.64, 4.65 และ 4.66



รูปที่ 4.64 เหล็กเกิดการโก่งตัวหลังการเชื่อม

4.5.1.2 บูทหรือยีดจับชิ้นงานเป็นแบบกลึงตายตัว เมื่อกลึงแล้วเกิดคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน ส่งผลให้เกิดการคลอน ยีดจับไม่แน่นส่งผลให้ตัวกำหนดตำแหน่งการวางโยก ทางหัวหน้าช่างจึงแนะนำให้ใช้เป็นบูทแบบร้อยเพลาใส่บูท เพราะบูทแบบนี้ยีดจับแน่นกว่าแบบแรก แสดงดังรูปที่ 4.67 และ 4.68



รูปที่ 4.67 บูทแบบกลึงตายตัว



รูปที่ 4.68 บูทแบบร้อยเพลา

4.5.1.3 เหล็กแผ่นตามตัวกำหนดตำแหน่งการวางมีการโก่งตัว เมื่อความแล้วไปแข็งแรง ส่งผลให้ไม่รับน้ำหนังตัวกำหนดตำแหน่งการวาง และเกิดการโยก ทำการปรับปรุงแก้ไขโดยเปลี่ยน เหล็กแบบที่ใช้ตามด้านบนเป็นเหล็กจากหนา 6 มิลลิเมตร เพื่อรับน้ำหนักของตัวกำหนดตำแหน่ง การวาง แสดงดังรูปที่ 4.69 และ 4.70




รูปที่ 4.69 เหล็กแผ่นมีความโก่ง และบาง




รูปที่ 4.70 ปรับปรุงแก้ไขโดยใช้เหล็กจากหนา 6 มิลลิเมตร

4.5.3.4 ตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงานก่อนการปรับปรุงทำให้ขั้นตอนการวางแผนรรถเกี่ยว นวดข้าวลงบนพิกซ์เจอร์ และขั้นตอนของการยกออกเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลังการ วางแผนของรรถเกี่ยวลงบนพิกซ์เจอร์แล้วทำให้เกิดการสูบแบบอัดแน่นมากต่อการยกออกจึงทำการ เปลี่ยนจุดติดตั้งตัวกำหนดตำแหน่งชิ้นงานใหม่ทั้งหมด แสดงดังรูป 4.71 และ 4.72




รูปที่ 4.71 ฐานของพิกซ์เจอร์ก่อนการปรับปรุง



รูปที่ 4.72 ฐานของพิกซ์เจอร์หลังการปรับปรุง

#### 4.5.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองใช้ฟิกซ์เจอร์

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดลอง คือ ชิ้นงานบางส่วนที่นำมาประกอบบันน์ มีการโกร่งตัว มีขนาดใหญ่ และหนัก ส่งผลให้ใช้เวลาในการจับยึดชิ้นงานกับฟิกซ์เจอร์นาน และใช้เวลาเคลื่อนที่นาน เพราะรอกที่ใช้ในการยกชิ้นงานมายังฟิกซ์เจอร์นั้นบริเวณร่างของรอกมีความผิด แสดงดังรูปที่ 4.73



รูปที่ 4.73 พนักงานต้องใช้แรงมากๆ ในการเคลื่อนย้าย

#### 4.6 วัดผลการใช้งานพิกซ์เจอร์

ทำการวัดผลหลังจากการปรับปรุงแก้ไขพิกซ์เจอร์ โดยนำเวลาหลังจากนำพิกซ์เจอร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาการทำงานเดิม ซึ่งการเปรียบเทียบนี้ทำให้ทราบว่าพิกซ์เจอร์ที่ได้ออกแบบ และทำการสร้างขึ้นมาแล้ว สามารถที่จะช่วยลดเวลาการทำงาน และลดขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ แสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 เวลาการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าวหลังพิกซ์เจอร์ช่วยในการประกอบ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เวลา (นาที)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	เฉลี่ย
1	ยกฐานชิ้นงานวางบนฐานพิกซ์เจอร์โดยใช้รอกยกฐานของชิ้นงาน	3.44	5.41	3.51	4.23	5.12	4.67	4.35	5.02	4.47
2	ประกอบแผงข้างซ้ายและแผงข้างขวาโดยใช้รอกในการยกแผงข้างมารางบนพิกซ์เจอร์ และใช้คีมล็อคลับยึดระหว่างแผงข้างทั้งสองกับพิกซ์เจอร์	8.41	9.46	9.57	8.89	8.62	9.13	8.56	9.25	8.98
3	แต้มมูมเส้าของแผงข้างทั้งสองติดกับฐานชิ้นงาน	1.29	1.32	1.35	1.28	1.30	1.27	1.38	1.33	1.30
4	ใช้คีมล็อคล๊อกเหล็กจากรองคานติดกับแผงข้างทั้งสอง จากนั้นเชื่อมคานยึดระหว่างแผงข้างทั้งสอง	5.40	5.10	4.59	5.26	4.81	5.12	4.93	5.08	5.03

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) เวลาการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าวหลังฟิกซ์เจอร์ช่วยในการประกอบ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เวลา (นาที)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	เฉลี่ย
5	นำเหล็กชารองงาน และปลดล็อคฟิกซ์ เจอร์ออกจากนั้น เชื่อมเสากองแหง ข้างทั้งสองอีกรอบ	2.53	2.10	2.15	2.34	2.22	2.41	2.18	2.27	2.23
6	ยกชิ้นงานออกจาก ฟิกซ์เจอร์ไปยังสถานี ถัดไป	4.35	3.50	3.82	4.23	4.17	3.96	4.32	3.97	4.04
	รวม	25.4	26.9	25.00	26.30	26.20	26.6	25.7	26.9	26.12

#### 4.6.1 ประสิทธิภาพในการทำงานหลังใช้ฟิกซ์เจอร์

หาประสิทธิภาพในการทำงาน (Rating Factor) คือ การให้อัตราเร็วของพนักงานเป็นการ  
เบรี่ยบเทียบอัตราเร็วของผู้ถูกจับเวลา กับ อัตราความเร็วของการทำงานในระดับปกติ โดยใช้ความรู้สึก  
ของผู้ทำการประเมิน

จากการประเมินของวิศวกรจะได้ค่าดังนี้

ความชำนาญ : B1 = 0.08

ความพยายาม : C1 = 0.05

ความสม่ำเสมอ : C = 0.01

เงื่อนไข : D = 0.00

รวม = +0.15

นำค่าที่ได้ไปรวมกับ 1 จะได้ประสิทธิภาพในการทำงาน = 1.15 หรือร้อยละ 115

พนักงานใช้เวลาในการทำงานเฉลี่ย 26.12 นาที

#### 4.6.2 เวลาปกติหลังใช้ฟิกซ์เจอร์

การคำนวณหาค่าเวลาปกติของแต่ละงานย่อย สามารถคำนวณหาเวลาปกติได้จาก  
สมการที่ 2.2

$$NT = \text{Selected Time} \times \text{Rating Factor}$$

$$= 26.12 \times 1.15$$

$$= 30.03 \text{ นาที}$$

จากการทดลอง พบว่า เมื่อนำฟิกซ์เจอร์เข้ามาช่วยในการประกอบโครงสร้างเกี่ยวนวดข้าวนี้ ส่งผลให้ใช้เวลาในการประกอบลดลงจากเดิม และยังช่วยลดขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 8 และรวมขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนเดียวกัน จากขั้นตอนการประกอบแบบเดิมโดยที่ไม่ได้ใช้ฟิกซ์เจอร์ แสดงดังตารางที่ 4.3 และขั้นงานยังได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อนำเวลาการประกอบขั้นงานก่อนใช้ฟิกซ์เจอร์เบรียบเทียบกับเวลาการประกอบหลังใช้ฟิกซ์เจอร์ พบว่าหลังจากนำฟิกซ์เจอร์มาใช้ในการประกอบโครงสร้างเกี่ยวนวดข้าวใช้เวลาในการประกอบเฉลี่ยลดลงเท่ากับ 32.62 นาที หรือร้อยละ 55 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเวลาปกติก่อนใช้ฟิกซ์เจอร์ และเวลาปกติหลังใช้ฟิกซ์เจอร์เวลาลดลงเท่ากับ 38.8 นาที หรือร้อยละ 56 ใน การประกอบประกอบโครงสร้างเกี่ยวนวดข้าวต้องใช้รอกในการยกชิ้นส่วนต่างไปประกอบบนฟิกซ์เจอร์ แต่รอกมีความผิด ต้องใช้แรงในการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนต่างๆ ที่นำมาประกอบโครงสร้าง เกี่ยวจึงทำให้เวลาในแต่ละครั้งแตกต่างกัน แต่ก็ยังสามารถลดเวลาในการประกอบโครงสร้างเกี่ยวนวดข้าวลดลง

ตารางที่ 4.3 ขั้นตอนที่ลดลงจากขั้นตอนการประกอบเดิม

ลำดับที่	รายละเอียด	
	ก่อนใช้ฟิกซ์เจอร์	หลังใช้ฟิกซ์เจอร์
1	ยกฐานขึ้นวางบนรางเลื่อนตั้งให้ได้ระดับน้ำ และวัดระบุตำแหน่ง จากนั้นเชื่อมเหล็กตามติดกับฐานและร่างเลื่อนทำการเจียรฐานบริเวณที่เป็นรอยเชื่อมให้เรียบ	ลดการตั้งระดับน้ำและการวัดระบุตำแหน่ง เพราะมีฟิกซ์เจอร์กำหนดตำแหน่ง
2	เชื่อมแผ่นเพลทที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมจากไว้ทั้งสี่มุมภายในของแผงข้างขวา และติดตั้งแผงข้างขวา	รวมขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนเดียวกัน
3	ทำการจับฉากตั้งศูนย์เชื่อมแผงข้างขวา ติดกับฐาน และเชื่อมเหล็กตามไว้	ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ เพราะมีฟิกซ์เจอร์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน และกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน
4	เชื่อมแผ่นเพลทที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมจากไว้ทั้งสี่มุมภายในของแผงข้างซ้าย และติดตั้งแผงข้างซ้าย	รวมขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนเดียวกัน
5	ทำการจับฉากตั้งศูนย์เชื่อมแผงข้างซ้าย ติดกับฐาน และเชื่อมเหล็กตามไว้	ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ เพราะมีฟิกซ์เจอร์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน และกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน


**ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ขั้นตอนที่ลดลงจากขั้นตอนการประกอบเดิม**

ลำดับที่	รายละเอียด	
	ก่อนใช้ฟิกซ์เจอร์	หลังใช้ฟิกซ์เจอร์
5	ทำการจับจากตั้งศูนย์เชื่อมแผงข้างซ้ายติดกับฐาน และเชื่อมเหล็กตามไร้	ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ เพราะมีฟิกซ์เจอร์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน และกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน
6	วัดระยะของแผงข้างทึ้งสองเพื่อระบุตำแหน่งในการการวางชิ้นส่วนถัดไป	ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ เพราะมีฟิกซ์เจอร์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน และกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน
7	ใช้คิมล็อกเหล็กฉากรติดไว้กับแผงข้างทึ้งสองข้างจากนั้นนำความยาวบนเหล็กฉาก และเชื่อมติดไว้กับแผงข้าย	
8	วัดระยะและปรับระยะระหว่างแผงทึ้งสองข้างโดยใช้สเตย์ และเชื่อมคานที่ใส่ไว้ในขั้นตอนที่ 7 กับแผงข้างขวาเพื่อยึดระยะห่างที่ปรับระหว่างแผงข้างทึ้งสอง	ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ เพราะมีฟิกซ์เจอร์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน และกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน
รวม	58.46	26.12

**หมายเหตุ** เวลาในตารางเป็นเวลารวมเฉลี่ย (Average Time) ในการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าว

#### 4.6.3 คุณภาพของตัวฟิกซ์เจอร์และการใช้งาน

หลังจากขั้นตอนการสร้างฟิกซ์เจอร์จะทำการวัดระยะห่างของของตัวจับยึดชิ้นงาน และเส้นที่แนบมุนของตัวจับยึดชิ้นงานเพื่อหาค่าความคลื่อนที่ยอมรับได้ในการออกแบบซึ่งค่าที่ได้ของระยะห่างตัวจับยึดชิ้นงานจะต้องอยู่ในช่วง 1,858.4 ถึง 1,861.6 มิลลิเมตร และเส้นที่แนบมุนของตัวจับยึดชิ้นงานจะต้องอยู่ในช่วง 2,160.4 ถึง 2,163.6 มิลลิเมตร ถึงจะยอมรับการสร้างฟิกซ์เจอร์ตัวนี้ ซึ่งค่าที่ได้หลังจากวัดระยะห่างของแผงข้างด้านหน้าเท่ากับ 1,860.8 มิลลิเมตร ด้านหลังเท่ากับ 1,860.5 มิลลิเมตร เส้นที่แนบมุน A เท่ากับ 2,162 มิลลิเมตร เส้นที่แนบมุน B เท่ากับ 2,162.5 มิลลิเมตร อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แสดงดังรูปที่ 4.74



รูปที่ 4.74 ระยะห่างของตัวจับยึดขั้นงาน

หลังใช้งานพิกซ์เจอร์จะทำการวัดระยะของแผงทั้งสองข้าง และแนวทแยงเพื่อเก็บข้อมูลค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานโดยค่ามาตรฐานโรงงานยอมให้ระยะห่างแผงข้างทั้งสองคลาดเคลื่อนได้เท่ากับ  $1,860 \pm 2$  มิลลิเมตร และเส้นทแยงมุมเท่ากับ  $2,162 \pm 2$  มิลลิเมตร ซึ่งหลักจากการใช้งานพิกซ์เจอร์ค่าที่วัดได้ของระยะห่างแผงข้างต้องอยู่ในช่วง  $1,858$  ถึง  $1,862$  มิลลิเมตร และเส้นทแยงมุมจะต้องอยู่ในช่วง  $2,160$  ถึง  $2,164$  มิลลิเมตร ถึงจะยอมรับคุณภาพในการใช้งานพิกซ์เจอร์ เมื่อเปรียบเทียบค่าที่ทำการวัดพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของระยะห่างแผงข้างด้านหน้าเท่ากับ  $1,860.5$  มิลลิเมตร ด้านหลังเท่ากับ  $1,860.5$  มิลลิเมตร ทแยงมุม A เท่ากับ  $2,162.1$  มิลลิเมตร ทแยงมุม B เท่ากับ  $2,161.9$  มิลลิเมตร อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด แสดงดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน

ตำแหน่ง	ลำดับรถ						
	1	2	3	4	5	6	เฉลี่ย
ด้านหน้า	1,861.0	1,860.5	1,860.0	1,861.0	1,859.0	1,861.5	1,860.5
ด้านหลัง	1,859.0	1,861.0	1,861.0	1,861.5	1,860.5	1,860.0	1,860.5
ทแยงมุม A	2,160.8	2,162.5	2,162.0	2,163.0	2,163.0	2,161.0	2,162.1
ทแยงมุม B	2,161.0	2,161.5	2,162.5	2,162.5	2,163.5	2,160.5	2,161.9

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 บทสรุป

จากการศึกษาการประกอบชิ้นงานก่อนนำพิกซ์เจอร์มาใช้งาน และการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบ แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนที่ 3 และ 5 พนักงานต้องจับจากทั้งหมด 4 จุด ซึ่งพนักงานมีความยากลำบากในการประกอบชิ้นงาน เพราะมือหนึ่งของพนักงานต้องจับแผงข้างอกมือหนึ่งจับไม่บรรทัดจากวัดให้แผงข้างตั้งจากกับฐานซึ่งอาจทำให้แผงข้างทั้งสองไม่ได้ระยะ และในขั้นตอนที่ 1 และ 6 พนักงานต้องวัดระยะขีดเส้นกำหนดตำแหน่งทั้งหมด 10 จุด ทำให้ใช้เวลานาน และอาจทำให้การกำหนดตำแหน่งเกิดความคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ขั้นตอนที่ 8 ใช้เวลาในการปรับระยะระหว่างแผงข้างทั้งสองนาน ดังนั้นจึงทำการออกแบบพิกซ์เจอร์ช่วยประกอบชิ้นงาน โดยทำการออกแบบตัวกำหนดตำแหน่ง และตัวยึดจับของพิกซ์เจอร์ จากนั้นทำการสร้างพิกซ์เจอร์ตามที่ออกแบบ และทดลองใช้งาน ปรากฏว่า หลังจากใช้พิกซ์เจอร์เข้ามาช่วยในการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าวแล้วนั้น สามารถลดเวลาการทำงาน ลดขั้นตอนการจับจากของขั้นตอนที่ 3 และ 5 และลดขั้นตอนการวัดระยะขีดเส้นกำหนดตำแหน่งของขั้นตอนที่ 1 และ 6 ลงได้ทั้งหมด แต่การใช้พิกซ์เจอร์นี้ก็มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา คือ ขั้นตอนการใช้คิมล็อคจับยึดระหว่างชิ้นงานและพิกซ์เจอร์แสดงในในขั้นตอนที่ 2 และเพิ่มขั้นตอนการยกชิ้นงานที่ประกอบเสร็จแล้ว ไปยังสถานีถัดไป แสดงดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 เวลาในการขั้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าวก่อน และหลังใช้พิกซ์เจอร์

ลำดับที่	ระยะเวลาเฉียด	
	ก่อนใช้พิกซ์เจอร์	หลังใช้พิกซ์เจอร์
1	ยกฐานขึ้นวางบนรางเลื่อน ตั้งให้ได้ระดับน้ำ และวัดระดับตำแหน่ง จากนั้นเชื่อมเหล็กตามติดกับฐานและรางเลื่อน ทำการเจียรฐานบริเวณที่เป็นรอยเชื่อมให้เรียบ	ยกฐานขึ้นงานวางบนฐานพิกซ์เจอร์โดยใช้รอกยกรถของชิ้นงาน
2	เชื่อมแผ่นเพลทที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมจากไว้ทั้งสี่มุมภายในของแผงข้างขวา และติดตั้งแผงข้างขวา	ประกอบแผงข้างซ้ายและแผงข้างขวาโดยใช้รอกในการยกแผงข้างมาวางบนพิกซ์เจอร์ และใช้คิมล็อคจับยึดระหว่างแผงข้างทั้งสองกับพิกซ์เจอร์
3	ทำการจับจากตั้งศูนย์เชื่อมแผงข้างขวาติดกับฐาน และเชื่อมเหล็กตามไว้	

**ตารางที่ 5.1 (ต่อ) เวลาในการขึ้นโครงรถเกี่ยวนวดข้าวก่อน และหลังใช้ฟิกซ์เจอร์**

ลำดับที่	รายละเอียด	
	ก่อนใช้ฟิกซ์เจอร์	หลังใช้ฟิกซ์เจอร์
4		แต้มมุ่เสาของแผงข้างทั้งสองติดกับฐานชั้นงาน
5	เชื่อมแผ่นเหล็กที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม มุ่จากไว้ทั้งสี่มุ่ภายในของแผงข้างซ้าย และติดตั้งแผงข้างขวา	
6	ทำการจับจاتตั้งศูนย์เชื่อมแผงข้างซ้าย ติดกับฐาน และเชื่อมเหล็กตามໄว	
7	วัดระยะของแผงข้างทั้งสองเพื่อรับ ตำแหน่งในการการวางชิ้นส่วนต่อไป	
8	ใช้คิมล็อกเหล็กจากติดไว้กับแผงข้างทั้งสองข้างจากนั้นนำความยาวบนเหล็กจาก และเชื่อมติดไว้กับแผงซ้าย	ใช้คิมล็อกเหล็กจากรองคาน ติดกับแผงข้างทั้งสอง จากนั้นเชื่อมความยึดระหว่างแผงข้างทั้งสอง
9	วัดระยะและปรับระยะระหว่างแผงทั้งสองข้างโดยใช้สเตย์ และเชื่อมคานที่ใส่ไว้ในชั้นตอนที่ 7 กับแผงข้างขวาเพื่อยืดระยะห่างที่ปรับระหว่างแผงข้างทั้งสอง	
10		นำเหล็กจากรองคาน และปลดล็อกฟิกซ์เจอร์ออก จากนั้นเชื่อมเสากองของแผงข้างทั้งสองอีกรอบ
11		ยกชิ้นงานออกจากฟิกซ์เจอร์ไปยังสถานีตัดไป
เวลารวม	58.46	26.12

**หมายเหตุ เวลาในการ คือ เวลาเฉลี่ยในการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าว**

เมื่อนำเวลาการประกอบชิ้นงานก่อนใช้ฟิกซ์เจอร์เปรียบเทียบกับเวลาการประกอบหลังใช้ฟิกซ์เจอร์ พบร่วมกันน้ำฟิกซ์เจอร์มาใช้ในการประกอบโครงรถเกี่ยวนวดข้าวใช้เวลาในการประกอบลดลงเหลือกับ 32.62 นาที หรือร้อยละ 55 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเวลาปกติก่อนใช้ฟิกซ์เจอร์ และเวลาปกติหลังใช้ฟิกซ์เจอร์เวลาลดลงเหลือกับ 38.8 นาที หรือร้อยละ 56 จากการตั้งจุดประสงค์ของการไว้ คือ การลดเวลาการทำงานของพนักงานอย่างน้อยร้อยละ 5 ของการทำงานปกติ และเมื่อทำการเปรียบเทียบเวลาการทำงาน ก่อน-หลัง การใช้ฟิกซ์เจอร์นั้น

แสดงให้เห็นว่า พิกซ์เจอร์ ที่สร้างขึ้นมาบ้าน สามารถลดเวลาการทำงานของพนักงานลงได้ร้อยละ 56 ของการทำงานปกติตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

ค่าความคลาดเคลื่อนหลังการใช้งานจะเป็นตัวแปรคุณภาพของตัวพิกซ์เจอร์ทำให้จะต้องมีความละเอียดในขั้นตอนการสร้างพิกซ์เจอร์ และพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนหลังใช้งานพิกซ์เจอร์ที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทำให้ทราบว่าพิกซ์เจอร์ตัวนี้มีคุณภาพในการทำงานตามที่กำหนด


## 5.2 ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา

5.2.1 ควรตรวจเช็คพิกซ์เจอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีการบิดเบี้ยวไปจากระยะเดิม หรือไม่ เพราะพิกซ์เจอร์อาจจะเกิดการเสื่อมสภาพจากความร้อนของการเชื่อมเมื่อใช้ไปเป็นเวลานาน

5.2.2 เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของการใช้งานพิกซ์เจอร์ ควรมีการสร้างพิกซ์เจอร์เข้ามาเพิ่มตามสถานีงานต่างๆ ที่พนักงานยังขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือการทำงาน หรือสถานีงานที่เป็นขอขาด

5.2.3 เนื่องจากรุ่นของรถเกี่ยวนวดข้าวบ้านมีหลายรุ่น จึงมีขนาดของตัวฐานและระยะแหงข้างที่ไม่เท่ากัน ผู้จัดทำโครงการได้เลือกทำพิกซ์เจอร์ที่สามารถงานได้คร่าวๆ ที่มีการผลิตสูงสุด ทางโรงงาน ควรมีการปรับปรุงพิกซ์เจอร์ให้สามารถใช้งานได้กับทุกรุ่นของโครงรถเกี่ยวนอนาคต

5.2.4 เนื่องจากขนาดเหล็กของตัวจับยึดชิ้นงานมีความบางเพียง 6 มิลลิเมตร ยังขาด ความแข็งแรงอาจจะเกิดความเสียหายได้ในอนาคตควรมีการเชื่อมเหล็กเสริมความแข็งแรงด้านหลัง ตัวจับยึดชิ้นงาน แสดงดังรูป 5.1



รูปที่ 5.1 ความบางของตัวจับยึดชิ้นงาน

5.2.5 ควรตรวจบุทย่างสม่ำเสมอว่ามีการเคลื่อนตัวของบุทที่ทำการเชื่อมติดกับฐานไว้หรือไม่ เพราะการเคลื่อนตัวของบุทจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตัวจับยึดชิ้นงาน

5.2.6 ความสูงของขาพิกซ์เจอร์ยังต่ำเกินไปทำให้พนักงานยังต้องก้มทำงานในบางขั้นตอน ควรเพิ่มความสูงของขาพิกซ์เจอร์ขึ้นอีกในระดับหนึ่ง

5.2.7 การพับตัวจับยึดชิ้นงานลงมาส่างผลให้เกิดขวางทางเดินของพนักงาน ควรเพิ่มพื้นที่การทำงาน หรือลดความสูงของตัวจับยึดชิ้นงาน แสดงดังรูป 5.2



รูปที่ 5.2 ตัวจับยึดชิ้นงานกีดขวางทางเดิน

5.2.8 ฐานของพิกซ์เจอร์สร้างตามแบบของฐานรัถเกี่ยวนวดข้าวทำให้มีน้ำหนักมากเกินไปในอนาคตการสร้างพิกซ์เจอร์ตัวใหม่อาจปรับขนาดเหล็กของฐานลงมาเพื่อให้มีน้ำหนักเบาลง จ่ายต่อการเคลื่อนย้าย หรือ ปรับปรุงแก้ไขพิกซ์เจอร์

## เอกสารอ้างอิง

- ณัชพงษ์ กุลโน้ต นักศึกษา TID3R. หลักการจับยืดขึ้นงาน. สืบคันเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 จาก  
<https://sites.google.com/site/nuttapong125890/1/bth-thi>.
- วชิระ มีทอง. (2553). การพัฒนาขั้นเริ่มแรกของการออกแบบ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ส.  
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- วชิระ มีทอง. (2553). หลักของการจับยืดขึ้นงาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ส. สมาคมส่งเสริม  
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- วันชัย ริจิรวนิช (2548 : 376-378). การศึกษาเวลา. สืบคันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 จาก  
<http://ir.rmuti.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/260/7>.
- ศจี ศิริกrai. การศึกษาเวลาทางตรง. สืบคันเมื่อ 18 ตุลาคม 2557, จาก  
[www.sajeesirikrai.com/images/.../9\\_Direct%20Time%20Study\\_2012.pdf](http://www.sajeesirikrai.com/images/.../9_Direct%20Time%20Study_2012.pdf).



## ประวัติคณะนิสิตผู้จัดทำโครงการ



ชื่อ นายวุฒิพงษ์ สาเสน  
ภูมิลำเนา 1/34 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว  
จ.นครสวรรค์ 60110

### ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมจากโรงเรียนหนองบัว  
จ.นครสวรรค์
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: hasmeyou\_nuy@hotmail.com



ชื่อ นางสาวจารุมาศ อินคำ  
ภูมิลำเนา 236 หมู่ 3 ต.ทุ่งผาสุก อ.เชียงคำ จ.พะเยา  
56110

### ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเชียงคำ  
วิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: yinglovely\_za@windowslive.com