



การตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษา อาคารภาควิชาวิศวกรรม

ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ และอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา

BUILDING INSPECTION FOR SAFETY

A CASE STUDY OF ELECTRICAL ENGINEERING

AND CIVIL ENGINEERING

นายเกียรติศักดิ์ มนูกา

รหัส 53360965


นายศิริกุณานนท์ ยุทธวัฒน์สกุล

รหัส 53361580

ปริญญาบัตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2556	
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์	
วันที่รับ.....	20.09.2558
เลขที่ทะเบียน.....	16899459
เทปชีบกันน้ำสีอ.	215
มหาวิทยาลัยนเรศวร	

๙๘๖๕๙ ๒๕๕๖



ใบรับรองปริญญาบัณฑิต

ชื่อหัวข้อโครงการ

การตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษา อาคารภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ และอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา
BUILDING INSPECTION FOR SAFETY : A CASE STUDY OF
ELECTRICAL ENGINEERING AND CIVIL ENGINEERING

ผู้ดำเนินโครงการ

นายเกียรติศักดิ์ มานุกาน รหัส 53360965

ที่ปรึกษาโครงการ

นายศิวกรฤทธนากร ยุทธวนนสกุล รหัส 53361580

สาขาวิชา

ดร.ภาณุ บูรณจารุกร

ภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

ปีการศึกษา

วิศวกรรมอุตสาหการ

2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตบันนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ที่ปรึกษาโครงการ

(ดร.ภาณุ บูรณจารุกร)

กรรมการ

(ดร.ชัยธรรม พงศ์พัฒนศิริ)

กรรมการ

(อาจารย์วิสาข์ เจ้าสกุล)

ชื่อหัวข้อโครงการ	การตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย		
กรณีศึกษา	อาคารภาควิชาศิลปกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ และอาคาร ภาควิชาศิลปกรรมโยธา		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายเกียรติศักดิ์ มะนูกา	รหัสนิสิต 53360965	
	นายศิริกฤชธนากร ยุทธวัฒน์สกุล	รหัสนิสิต 53361580	
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร.ภานุ บูรณจารุกร		
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ปีการศึกษา	2556		

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อสำรวจปัญหา และจุดบกพร่องที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และขัดทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยภายในอาคาร เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายความปลอดภัยภายในอาคารที่กำหนดไว้

- ขั้นตอนในการดำเนินโครงการเป็นดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- 2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจอาคาร 3. จัดทำแบบฟอร์มประเมินอาคาร และบันทึกข้อมูลที่ได้ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาจุดชำรุด 4. นำปัญหาที่พบมาวิเคราะห์ และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5. จัดอันดับความสำคัญของปัญหาที่พบ โดยใช้เครื่องมือ RPN ใน FMEA
- 6. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 7. สรุปผลในการดำเนินงานที่ต้องการแก้ไข รวมทั้งค่าใช้จ่ายในจุดที่ได้รับการปรับปรุง 8. รวบรวมสรุปและทำรูปเล่ม

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ ปัญหาที่สำคัญเกิดจาก แผ่นหินแกรนิตปูนังอาคาร หลุดร่วงควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด เพราะมีระดับคะแนนความรุนแรงในระดับ 3 ซึ่งมีความรุนแรงของปัญหาอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต อันดับต่อมาคือ ฝ้าเพดานผุพัง และปูนฉาบเพดานหลุดร่วง ซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงที่ระดับ 2 ซึ่งระดับของความรุนแรงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบាកเด็บ

งบประมาณในการซ่อมแซม อาคารภาควิชาศิลปกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 1,927,011.70 บาท และงบประมาณในการซ่อมแซม อาคารภาควิชาศิลปกรรมโยธา เป็นเงิน 1,929,836.70 บาท

Project Title	Building inspection for safety A case study of electrical engineering and civil engineering			
Name	Mr. Kiattisak Manupha	Code	53360965	
	Mr. Siwagrittanagon Yuttawatsakul	Code	53361580	
Project Advisor	Dr. Panu Buranajarukork			
Major	Industrial Engineering			
Department	Industrial Engineering			
Academic Year	2013			

Abstract

The purpose of this project student to explore the issue and defective that make dangerous for the building within the Faculty of Engineering. And reporting verifies the safety of the building. Accordance with the safety regulations set out in the building.

Step in the implementation of the project is as follows. 1. Research and theory related to the project. 2. Analyzed data survey building. 3. Evaluation form building. And record the detailed investigation to determine the point of order. 4. To analyze the issues and seek advice from experts. 5. Rank the importance of issues. Using the RPN in FMEA. 6. Analyze the cost of the improvements. 7. Results of operations to edited and including the cost that have been updated. 8. Collected and summarized for a book.

The results of the study were as follows. Caused major problems. Granite wall coverings fall off the building should be improved the most. Because the level of severity level 3, which is the severity of the problems it can cause fatal accidents. Subsequently ranks is decaying ceiling and the ceiling plaster fall in the severity level 2, level of injury can cause severe accidents.

The budget for repairs building department of Electrical Engineering-Computer are 1,927,011.70 baht. The budget for repairs building Civil Engineering Department are 1,929,836.70 baht.

กิตติกรรมประกาศ

ในการดำเนินโครงการนี้ ผู้ดำเนินโครงการขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และข้อคิดต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ จนสำเร็จลุล่วงอย่างเป็นปริญญา ni พิพิธบัณฑ์

ขอขอบพระคุณภาควิชาศึกษาอุตสาหการ บิดา มารดา และญาติพี่น้อง ผู้ที่มีพระคุณยิ่งที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านการศึกษา และเพื่อนร่วมรุ่น ที่ได้ให้ความรัก ให้การสนับสนุน เป็นกำลังใจที่ดี และเคยเดียงซ้างเสมอมา ทำให้ผู้ดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จในการจัดทำปริญญา ni พิพิธบัณฑ์

ผู้ดำเนินโครงการ
นายเกียรติศักดิ์ มนูกา^ร
นายศิวะกุลธนากร ยุทธวัฒน์สกุล
ธันวาคม 2556



สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญญา尼พนธ์	ก
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน	1
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ	1
1.5 ขอบเขตการดำเนินโครงการ	2
1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ	2
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	3
2.1 หลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร	3
2.1.1 ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร	3
2.1.2 รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร	4
2.1.3 ลักษณะการตรวจสอบ	5
2.1.4 บทบาทของผู้ตรวจสอบ	6
2.2 การประมาณราคาเบื้องต้น	6
2.2.1 การประยุกต์ใช้การประมาณราคาเบื้องต้น	6
2.2.2 การประมาณราคา	7
2.3 องค์ประกอบของราคา ก่อสร้าง	8
2.3.1 ค่าวัสดุ ก่อสร้าง	9
2.3.2 ค่าแรงงาน	9
2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภาษี และกำไร	10
2.3.4 การคิดงานฝ่าແಡານ	11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3.5 การคิดงานหนัง และฝ่า	12
2.3.6 ปูนฉาบ	13
2.3.7 การคิดงานแตกต่างผิวพื้น และผิวนั่ง	13
2.3.8 การประมาณงานราคากำไรฝ่า	14
2.3.9 การคิดงานหาสี	15
2.4 Failure Modes Effects Analysis (FMEA)	15
2.4.1 รูปแบบของการทำ FMEA	15
2.4.2 ขั้นตอนการทำ FMEA	16
2.4.3 การกำหนดค่า RPN	16
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18
2.5.1 เรื่อง การศึกษาปัญหา และการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมศาสตร์	18
2.5.2 เรื่อง การสำรวจและประมาณราคา การซ่อมแซมอาคารภาควิชาชีวกรรมโยธา และการภาควิชาชีวกรรมอุตสาหการ	18
2.5.3 เรื่อง ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบอาคาร	19
บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ	20
3.1 ศึกษาข้อมูล และทดลองที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	21
3.2 สำรวจอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ และอาคารวิศวกรรมโยธา และเก็บข้อมูล	21
3.3 ทำแบบฟอร์มประเมินอาคาร และบันทึกข้อมูลที่ได้	36
3.4 ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาจุดชำรุด	37
3.5 วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือ RPN	37
3.6 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	37
3.7 สรุปผลในการดำเนินงานที่ต้องการแก้ไข รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และส่วนของ จุดที่ได้รับการปรับปรุง	37
3.8 นำเสนอผลงาน และจัดทำรูปเล่น	38
บทที่ 4 ผลการตรวจสอบ และการวิเคราะห์	39
4.1 ผลการสำรวจ	39
4.1.1 อาคารวิศวกรรมโยธา	39
4.1.2 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์	42

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2 การจัดอันกับความสัมพันธ์ของปัญหาที่พบ	47
4.3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง.....	53
4.3.1 ผลการประมาณราคาอาคารวิศวกรรมโยธา	53
4.3.2 ผลการประมาณราคาอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์	61
4.4 ผลการสำรวจอาคารที่ได้ เทียบ Check List ตามข้อกำหนดของแบบฟอร์มการ สำรวจอาคาร จากกรมวิศวกรรมสถาน	71
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	74
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ	74
5.1.1 รายงานความเสี่ยง	74
5.1.2 สรุปผลการประมาณค่าซ่อมแซมอาคาร	74
5.2 ปัญหาอุปสรรค	74
5.3 ข้อเสนอแนะ	75
เอกสารอ้างอิง	87

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ	2
2.1 ปริมาณปูนก่อ.....	12
2.2 เกณฑ์การประมาณงานผนังก่อปูน	12
2.3 ประมาณปูนฉาบ	13
2.4 เกณฑ์การประมาณวัสดุของฝ้าแผ่นสำเร็จรูป	13
2.5 .เกณฑ์การประมาณวัสดุของปูนทรายรองพื้น	14
2.6 ปูนผสม 1 : 3	14
2.7 การทำ FMEA (Failure Mode Effects Analysis) ของเครื่องปั่นเลือด	17
3.1 ข้อมูลอาคารคณวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์	36
3.2 ข้อมูลอาคารคณวิศวกรรมโยธา	37
4.1 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 1	39
4.2 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 2	40
4.3 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 3	40
4.4 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 4	41
4.5 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 5	41
4.6 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 6	41
4.7 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 7	42
4.8 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 1	42
4.9 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 2	43
4.10 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 3	44
4.11 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 4	45
4.12 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 5	45
4.13 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 6	46
4.14 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 7	46
4.15 ตารางแสดงระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น	47
4.16 ตารางการทำ FMEA (Failure Mode Effects Analysis) ของอาคาร	48
4.16 ตารางการทำ FMEA (Failure Mode Effects Analysis) ของอาคาร (ต่อ)	49
4.17 ตารางแสดงแผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)	51
4.18 ตารางระดับความเสี่ยง และระดับความสำคัญ ของปัญหา	51
4.19 จัดเรียงระดับความสำคัญของปัญหาที่เกิด RPN	52
4.20 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 1	53

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.21 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 2	54
4.22 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 3	55
4.23 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 4	56
4.24 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 5	57
4.25 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 6	58
4.26 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 7	59
4.27 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา โดยใช้ผังนังบุกรนิต	60
4.28 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 1	61
4.29 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 2	62
4.30 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 3	63
4.31 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 4	64
4.32 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 5	65
4.33 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 6	66
4.34 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 7	67
4.35 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ โดยใช้ผังนังบุกรนิต	68
4.36 ตารางสรุปผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา	69
4.37 ตารางสรุปผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์	70
4.38 Check List อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธา	71
5.1 ตารางรายงานความเสียหาย และระดับความสำคัญของปัญหาที่เกิด	74

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ	20
3.2 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ชั้น 1	22
3.3 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ชั้น 2	23
3.4 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ชั้น 3	24
3.5 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ชั้น 4	25
3.6 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ชั้น 5	26
3.7 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ชั้น 6	27
3.8 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ชั้น 7	28
3.9 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาโยธาชั้น 1	29
3.10 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาโยธาชั้น 2	30
3.11 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาโยธาชั้น 3	31
3.12 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาโยธาชั้น 4	32
3.13 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาโยธาชั้น 5	33
3.14 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาโยธาชั้น 6	34
3.15 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารภาควิชาโยธาชั้น 7	35
4.1 ผลการสำรวจอาคารที่ได้ เทียบ Check List ตามข้อกำหนดของแบบฟอร์ม การสำรวจอาคาร จากกรมวิชาการรัฐบาล.....	73

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันโลกได้มีการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตที่สูง จึงทำให้เกิดงานในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องวิศวกรรมทุกสาขาที่ดูแล ซึ่งได้มีกฎหมายในการควบคุมอาคารในเรื่องการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้อาคาร

เนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันมีนิสิต และบุคลากรได้ใช้ตึก และอาคารปฏิบัติงานเป็นเวลา_rwm 20 ปี ทำให้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของตึก และอาคารปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดความชำรุด และเสียหายภายในตึกอาคาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนิสิต และบุคลากรรวมถึงผู้ใช้งานอื่นๆ ได้

จากปัญหาด้านๆ ของระบบความปลอดภัยที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องให้เห็นถึงการจัดการระบบความปลอดภัย ดังนั้นจึงได้จัดมาตรการที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาภายในอาคาร ส่งผลทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อสำรวจปัญหา และจุดบกพร่องที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.2.2 เพื่อทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยภายในอาคาร ให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย ความปลอดภัยภายในอาคารที่กำหนดไว้

1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output)

รายงานข้อเสนอแนะรายการปรับปรุงในอาคารวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความปลอดภัย พร้อม ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcomes)

1.4.1 ผลการจัดอันดับความสำคัญของปัญหาที่พบ โดยเครื่องมือ RPN ใน FMEA

1.4.2 รายงานประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และแนวทางในการปรับปรุง

1.4.3 รายงานนี้เป็นไปตามข้อกำหนด และเป็นที่ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการ

1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ

ทำการตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยที่อาจเกิด ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศึกษาเฉพาะ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ และอาคารวิศวกรรมโยธา)

1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

อาคารภาควิชาศึกษาปฐมพัฒนา-คอมพิวเตอร์ และศึกษาธิรรมโยธา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

การตรวจสอบอาคารนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับความปลอดภัยที่เป็นสาธารณูปการ หากสามารถพัฒนาไปในแนวทางตามเป้าหมายก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากความหลากหลายของผู้ใช้งาน ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเริ่มต้นของการปฏิบัติตามกฎหมาย ก็พบว่าในปัจจุบันเจ้าของอาคาร สถาปนิก และวิศวกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความตื่นตัว และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาคารเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในการออกแบบอาคารลดลง เพราะทราบว่าจะมีการตรวจสอบอาคารในอนาคตอีก ทั้งนี้จึงควรให้ความสำคัญในการมองเห็นถึงปัจจุบัน ด้านความปลอดภัย

2.1 หลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบสภาพอาคารให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และทรัพย์สินตามกฎหมาย ที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบอาคาร หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และ การเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์ การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 และ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ซึ่งออกตามความมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ทางกรมโยธาธิการ และผังเมือง จึงได้ออกคู่มือสำหรับการตรวจสอบอาคาร เพื่อใช้เป็นแนวทาง และมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อนึ่งเกณฑ์ และหลักการตรวจสอบของ วิศวกรรมสถานฯ ฉบับนี้ได้มีการดัดแปลงจากต้นฉบับ และเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ง่าย และเหมาะสมขึ้น โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายเข่นเดิม

2.1.1 ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร

ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทดสอบ ตั้งเกต และรายงาน สภาพความ ปลอดภัยของอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบประกลบอาคารต่างๆ ของอาคาร เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร และพนักงานดับเพลิง และภัยจะทำหน้าที่แนะนำ และแจ้งเจ้าของอาคาร เพื่อรายงานผลการตรวจสอบอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ และตามมาตรฐานที่ยอมรับทั้งใน และ ต่างประเทศ และตามกฎหมายตรวจสอบคุณอาคาร ณ วัน เวลา สถานที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุใน รายงานพร้อมการติดตามการตรวจสอบระหว่างปีภายในห้องการตรวจสอบใหญ่ ตามช่วงเวลาความถี่ที่ กำหนดในแผนการตรวจสอบอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด

2.1.1.1 การตรวจสอบใหญ่ และการตรวจสอบประจำปี ผู้ตรวจสอบอาคารต้องจัดให้มี

ก. การตรวจสอบสภาพ ให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคาร และระบบประกอบอาคาร ตามรายละเอียดการตรวจสอบ

ข. การตรวจสอบสมรรถนะ ให้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะระบบ และอุปกรณ์ เพื่อพิสูจน์ใช้อาคาร ได้แก่ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ป้ายเครื่องหมายทางหนีไฟ รวมทั้งบันไดหนีไฟ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ และอุปกรณ์นั้นพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ง. การตรวจสอบแบบ และเอกสาร ให้ดำเนินการตรวจสอบแบบอาคาร และเอกสารในการบริหารอาคาร เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัย ของอาคารได้แก่ การดูแล และซ่อมบำรุงอาคาร และระบบประกอบอาคาร การวางแผนฉุกเฉินต่างๆ และประวัติการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนด รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยอดีตที่ผ่านมา เป็นต้น

จ. เขียนรายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบอาคาร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าของอาคาร แก้ไขปรับปรุงอาคารให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร และพนักงานดับเพลิง และภัยคุกคาม

2.1.1.2 การตรวจสอบใหญ่ ผู้ตรวจสอบอาคารควรจะต้องจัดให้มี รายละเอียดเพิ่มเติม นอกเหนือจากการตรวจสอบประจำปี

ก. แผนการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารอุปกรณ์ประกอบอาคาร รวมทั้งคู่มือปฏิบัติการตามแผนการให้แก่เจ้าของอาคาร เพื่อเป็นแนวทางบำรุงรักษา และการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร

ข. แผนการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารประจำปี รวมทั้ง แนวทางการตรวจสอบอาคารตามแผนให้แก่เจ้าของอาคาร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์อาคารประจำปี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบอาคารตามแผนให้แก่เจ้าของอาคาร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์อาคารประจำปี

2.1.2 รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบ และทำรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

2.1.2.1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

ก. การต่อเติม และตัดเปลี่ยนปรับปรุงตัวอาคาร

ข. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

ค. การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคาร

ง. การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุตกแต่งอาคาร

จ. การชำรุดเสียหายของอาคาร

ฉ. การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

ช. การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

2.1.2.2 การตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร

ก. ระบบการอำนวยความสะดวก

ก.1 ระบบลิฟท์

ก.2 ระบบไฟฟ้า

ข. ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

ข.1 บันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ

ข.2 เครื่องหมาย และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

ข.3 ไฟสำรองฉุกเฉิน

ข.4 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ข.5 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

ข.6 ระบบป้องกันพ้าฝ่า

2.1.2.3 การตรวจสอบสมรรถนะของระบบต่างๆ ของอาคาร เพื่อพยุงผู้ใช้อาคาร

ก. สมรรถนะบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ

ข. สมรรถนะเครื่องหมาย และป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ค. สรรงนาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

2.1.3 ลักษณะการตรวจสอบ

กำหนดให้ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบอาคาร และระบบประกอบอาคาร ด้วยสายตา และประสาทสัมผัสอื่นๆ หรือตรวจสอบด้วยเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปที่ มีไว้เครื่องมือพิเศษเฉพาะ เพื่อ ความปลอดภัยภายในการใช้งาน และให้จัดทำรายงานการตรวจสอบพร้อมทั้งบันทึกภาพ ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่ตรวจสอบ พร้อมทำการประเมิน และสรุปผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อเสนอแนะ และข้อควรปรับปรุงในเรื่อง ของความปลอดภัยในอาคาร เพื่อให้เจ้าของอาคารรับทราบ และ ดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการ และวางแผนทางการเงิน เพื่อบรับปูรณาภรณ์ความปลอดภัย อาคารตามแผนที่กำหนดโดยกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงไว้อย่างชัดเจน

2.1.4 บทบาทของผู้ตรวจสอบ

ดังที่มีการกล่าวไว้ว่า ผู้ตรวจสอบเบรียบเสมือน “ผู้นำพากลามปลดภัย” ไม่อย่างให้ วิศวกร หรือสถาปนิกมุ่งเน้นไปแค่การทำรายงานการตรวจสอบอาคาร เพื่อมีส่วนให้ครบตามกฎหมาย เท่านั้นกระบวนการก่ออุบัติเหตุที่จะได้เป็นรายงานมีความสำคัญกว่ามาก กล่าวคือ การตรวจสอบ และแนะนำความปลอดภัย รวมทั้งการทดสอบสมรรถนะระบบอุปกรณ์ในอาคาร จนกว่าจะเกิดความมั่นใจ ว่ามีสภาพความปลอดภัยในการใช้งาน แนะนำว่าอาคารจำนานมากยังมีปัญหาอยู่ทั้งปัญหาใหญ่ และ ปัญหาเล็กๆ ดังนั้นผู้ตรวจสอบ ต้องมีความมั่นคง ยึดมั่นต่อความถูกต้อง และซื่อสัตย์ต่อประชาชนที่ เข้ามาใช้บริการในอาคารนั้น โดยใช้หลักจรรยาบรรณวิศวกร หรือสถาปนิก โดยการเจรจาให้เจ้าของ อาคารแก้ไขปรับปรุงระบบความปลอดภัย ของอาคารให้ถูกต้องดีขึ้น จริงอยู่ที่ว่าค่าบริการในการ ตรวจสอบที่ได้รับมาจากเจ้าของอาคาร นั้นย่อมมีการขัดใจกันบ้าง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ กับมโนธรรมของ เจ้าของบริษัทด้วยว่าจะให้ความร่วมมือ และยอมลงทุนแก้ไขปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง จึงขอให้ผู้ตรวจสอบ อาคารเข้าใจบทบาทของตัวเอง และปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ต่อตนเอง และประชาชนอย่างดีที่สุด เพราะประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในอาคารหลังนั้น มีความเชื่อโดยปริศนาว่าอาคารมีความปลอดภัยดี โดยมีวิศวกร และสถาปนิกทั้งที่เป็นผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจสอบอาคารนั้นได้ทำงานอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลักจรรยาบรรณวิศวกร และสถาปนิกโดยลงนามรับรองงานที่ตนเองได้ ปฏิบัติงานไว้ และนี้ก็คือเกียรติและศักดิ์ศรีของวิศวกร และสถาปนิกที่นั่นเอง

2.2 การประมาณราคาเบื้องต้น

การประมาณราคาเบื้องต้น เป็นการประมาณราคาก่อนที่จะดำเนินการ ใช้เมื่อต้องการความรวดเร็ว และ ไม่ต้องการความแม่นยำมากนัก การประมาณราคาเบื้องต้นสามารถให้ผลได้ถูกต้องใกล้เคียง กับความ จริงภายในขอบเขต ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีประมาณที่เหมาะสม ความ พิรุณ ของสถิติ และข้อมูลในอดีต ตลอดจนประสบการณ์ และความชำนาญ ของผู้ประมาณการ

2.2.1 การประยุกต์ใช้การประมาณราคาเบื้องต้น

การประมาณราคาเบื้องต้น เหมาะสำหรับที่จะนำไปใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผน งานตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

2.1.1.1 ขั้นเริ่มโครงการ

ใช้เมื่อเจ้าของโครงการต้องการทราบต้นทุนอย่างคร่าวๆ ของโครงการที่คิดจะ ริเริ่มการประมาณเบื้องต้นจะช่วยให้ทราบขนาด ของโครงการนั้นว่าอยู่ในระดับใด จะต้องใช้เงินลงทุน เท่าใด อันเป็นการกำหนดวงเงิน หรืองบประมาณอย่างคร่าวๆ สำหรับโครงการ

2.1.1.2 ขั้นศึกษาโครงการ

เมื่อมีแนวโน้มว่าโครงการก่อสร้างจะสามารถทำได้ หรือถ้าหากเป็นโครงการที่เกี่ยวพันกับงบลงทุนค่อนข้างสูง ก็มักจะมีการศึกษาหาความเป็นไปได้ หรือความเหมาะสม ของโครงการ ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยการประมาณเบื้องต้นที่มีความแม่นยำสูงขึ้น เพื่อประมาณราคา ของโครงการ และวิเคราะห์การเงินขั้นต้น

2.1.1.3 ขั้นการออกแบบ

เมื่อเจ้าของโครงการตัดสินใจทำโครงการ คงจะผู้ออกแบบอันประกอบด้วย สถาปนิก และวิศวกรจะใช้การประมาณเบื้องต้นโดยอาศัยสถิติ และข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับราคาค่า ก่อสร้าง เพื่อเลือกรูปแบบ และขนาดของโครงการให้ราคาค่าก่อสร้างอยู่ภายใต้กำหนด

2.2.2 การประมาณราคา

การประมาณราคาเบื้องต้นจะทำได้หลายแบบ ในแต่ละแบบอาศัยหลักการว่าสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ มีตัวแปรหลักที่สำคัญในการกำหนดราคาค่าก่อสร้างเพียงหนึ่งตัว และตัวแปรนี้เป็นสัดส่วน โดยตรง กับราคาค่าก่อสร้าง ตัวแปรหลักของการก่อสร้างได้แก่ พื้นที่ใช้สอย ของอาคารปริมาตร ของอาคาร และจำนวนหน่วยการใช้สอย ฉะนั้นหากทราบปริมาณของสิ่งที่จะทำการก่อสร้างก็สามารถ คาดคะเนราคาค่าก่อสร้างนั้นได้ รายละเอียด ของการประมาณราคาเบื้องต้น

2.2.2.1 การประมาณโดยอาศัยพื้นที่ใช้สอย

การประมาณแบบนี้อาศัยหลักการที่ว่าต้นทุน ของสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายกัน จะมีความสัมพันธ์อย่างมาก กับพื้นที่ใช้สอย ของสิ่งก่อสร้างนั้น การประมาณโดยอาศัยพื้นที่ใช้สอย ทำ ได้โดยการหาพื้นที่ใช้สอย ของอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างซึ่งคำนวนจาก พื้นที่ที่อยู่ในเส้นรอบรูปของบานอก ของอาคารโดยไม่หักช่องบันได ช่องลิฟต์ บ่องเปิดอื่นๆ ในอาคาร และคูณด้วยต้นทุนต่อหน่วยพื้นที่ใช้ สอย ของอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งๆ

ตัวอย่างที่ 2.1 ตึกแคา 2 ชั้น ขนาด 3 คูหาคูหาละ 3x10 ตร.ม.

ตั้งนั้นพื้นที่ใช้สอยห้องหนด = $2 \times 3 \times 3 \times 10 = 180$ ตร.ม

ถ้าต้นทุนต่อ ตร.ม. ของตึกแคา = 5000 บาท

จะได้ต้นทุนค่าก่อสร้างตึกแคา = $5000 \times 180 =$ บาท

ราคาต่อ ตร.ม. ของสิ่งก่อสร้าง

ตึกที่พักอาศัย	ตร.ม.ละ 7,000 – 9,000 บาท
ตึกแคา	ตร.ม.ละ 4,000 – 5,000 บาท
ตึกที่ทำการทั่วไป	ตร.ม.ละ 6,000 – 8,000 บาท
อพาร์ทเม้นต์ โครงสร้าง ก.ส.ล	ตร.ม.ละ 6,500 – 8,500 บาท
โรงงาน โครงสร้าง ก.ส.ล.โครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.ละ 3,000 – 4,000 บาท
โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ	ตร.ม.ละ 10,000 – 13,000 บาท

2.2.2.2 การประมาณ โดยอาศัยปริมาตร ของสิ่งก่อสร้าง

การประมาณแบบนี้มีหลักการคล้ายกับการประมาณ โดยอาศัยพื้นที่ใช้สอย แต่เปลี่ยนใช้ปริมาตร ของสิ่งสร้างเป็นตัวแปรหลัก โดยถือว่าต้นทุน ของสิ่งก่อสร้างแปรตามปริมาตร ของสิ่งก่อสร้างนั้น

การประมาณ โดยอาศัยปริมาตรทำได้ โดยการหาปริมาตร ของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งคำนวณจาก ปริมาตรที่ถูกล้อมรอบด้วยผนัง หลังคา และพื้นชั้นล่าง ของอาคาร แล้วคูณ ด้วยต้นทุนต่อหน่วยปริมาตร ของสิ่งก่อสร้างประเภทนั้นๆ

จากหลักการ ของการประมาณแบบนี้จะเห็นว่า สิ่งก่อสร้างประเภทเดียวกันพื้นที่ใช้สอยเท่ากัน แต่หากมีความสูงต่างกันต้นทุนย่อมต่างกัน นับว่าเหมาะสมสำหรับอาคารที่ภายในโล่ง แต่ อาจคาดเคลื่อนสำหรับอาคารที่มีประเภทกันมาก

2.2.2.3 การประมาณโดยอาศัยจำนวนหน่วยการใช้สอย

การประมาณแบบนี้อาศัยหลักการที่ว่าต้นทุน ของสิ่งก่อสร้างแปรตามจำนวนหน่วยการใช้สอย เช่น จำนวนเตียง ของโรงพยาบาล จำนวนห้องพักรหัสแม่นต์ เป็นต้น

การประมาณโดยอาศัยจำนวนหน่วยการใช้สอย ทำได้โดย การคูณจำนวนหน่วย ของตัวแปรหลักด้วยต้นทุนต่อหน่วย ของตัวแปรหลักนั้น

ตัวอย่างที่ 2.2 โรงพยาบาล ขนาด 100 เตียง

ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงพยาบาลต่อหนึ่งเตียง	= 750,000 บาท
จะได้ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงพยาบาล	= $750,000 \times 100$ บาท
	= 75 ล้านบาท

การประมาณแบบนี้ต้องอาศัยความพร้อม ของสกิดิ และข้อมูลในอดีต เพื่อนำมา เป็นฐานในการหาต้นทุนค่าก่อสร้าง การประมาณจะให้ผลที่มีความแม่นยำสูงขึ้น เมื่อสิ่งก่อสร้างมี ลักษณะคล้ายกัน

2.3 องค์ประกอบของราคาก่อสร้าง

หากมองเพิ่มๆ ราคาก่อสร้างสำหรับ โครงสร้างหนึ่งจะประกอบด้วยค่า วัสดุ ค่าแรงงาน ค่าโสหุย ค่าภาษี และกำไร ซึ่งดูเหมือนว่าการประมาณราคาก่อสร้างไม่ยากนัก เพราะจากแบบก่อสร้างที่ได้ก็ คำนวณหาปริมาณงาน และวัสดุ กำหนดราคาวัสดุรวมทั้งราคาค่าแรงงานก็จะเป็นราคាកันทุนของวัสดุ และแรงงาน เมื่อเอามาบวกกับค่าโสหุย ค่าภาษี และกำไร ก็เป็นราคาก่อสร้างทั้งหมด แต่ความจริงแล้ว การใส่ราคาวัสดุเท่าไร หรือค่าแรงงานเป็นเท่าไหร่นั้นต้องใช้ประสบการณ์มากจึงจะกำหนด หรือประมาณได้ใกล้เคียง ต้องเคยติดตามงานก่อสร้างมาอย่างใกล้ชิด จึงจะรู้ว่าควรกำหนดเท่าไร เพื่อเสียหายเท่าไร ยิ่งกว่านั้นสภาพ ของสถานที่ที่จะทำการก่อสร้าง ลักษณะ ของอาคาร และมาตรฐาน ของงานที่ต้องการ การจัดหาวัสดุ การขนส่ง หรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประมาณราคาก่อสร้าง

2.3.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุก่อสร้างเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ ของราคาค่าก่อสร้าง สำหรับอาคารธรรมชาติ อาจมีมูลค่าประมาณ ร้อยละ 60 ถึง ร้อยละ 70 ของราคาก่อสร้างทั้งหมด การประมาณราคาก่อสร้างจะต้องคำนึงถึงภัยหลังจาก ได้แยกงาน และวัสดุก่อสร้างแล้ว ซึ่งจะทราบว่าต้องใช้วัสดุชนิดใด อะไรมาก แล้วจำนวนเท่าไร การกำหนด หรือประมาณราคาก่าวัสดุต่อหน่วยอาทัยการสอบทานราคางานบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายวัสดุนั้นๆ หรืออาทัยรายงานราคาวัสดุก่อสร้างที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นเป็นประจำเดือน เช่น จากรัฐสหกรณ์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อได้ราคาวัสดุ ก่อสร้างต่อหน่วย ก็นำไปคูณ กับจำนวน ของวัสดุที่ต้องใช้จะเป็นราคาก่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุก่อสร้าง จะถูก หรือเพิ่งขึ้นอยู่ กับการจัดหาวัสดุนั้น และการเปลี่ยนแปลง ของตลาดกล่าวคือ วัสดุบางอย่างอาจต้องสั่งทำ เป็นพิเศษ หรือสั่งจากต่างประเทศ หรือขาดแคลน หรือหายาก และไม่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง กับที่ก่อสร้าง ต้องขนส่งมาไกล หรือราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น เพราะราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประมาณการต้องใช้วิจารณญาณในการคาดคะเนราคาก่าวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างที่มีระยะเวลาของการก่อสร้างยาวนานเกิน 1 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงวัสดุบางอย่างที่อาจนำไปใช้ได้หลายครั้ง เช่น ไม้แบบ เป็นต้น

2.3.2 ค่าแรงงาน

ค่าแรงงานหมายถึง ค่าที่ทดแทนกำลัง ของบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานนั้น อัตราค่าจ้างแรงงานในหนึ่งวัน (คิด 8 ชั่วโมง ตามกฎหมายแรงงาน) ของช่างก่อสร้างตามประเภท ของงานต่างๆ เช่นคนชุดดิน ช่างตอกเข็ม ช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก ฯลฯ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าครองชีพประถมทิวภาพ และความชำนาญการ ของช่าง ความยากง่าย ของงาน และปริมาณงานที่จะทำ แต่ความชำนาญการ ของช่าง เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดค่าแรงงาน ผู้ที่เริ่มฝึกหัด หรือที่เรียกว่าช่างลูกน้อง ซึ่งทำงานโดยใช้เพียงแรงงานเพียงอย่างเดียวจะได้รับค่าแรงงานต่ำ ส่วนช่างผู้ช่วย และช่างฝีมือ (หัวหน้าช่าง) ที่มีความชำนาญการมากขึ้นตามลำดับจะได้รับค่าแรงงานสูงขึ้นตามลำดับ

ช่าง และคนงานในงานก่อสร้างที่มี ประกอบด้วย ช่างควบคุมงาน ช่างไม้ ช่างปูน และคนงาน ในงานที่ไม่ใหญ่นักก็จะมีช่างควบคุมงาน ของผู้รับเหมาอยู่ประจำหน่วยงาน อย่างน้อย 1 คน ส่วนช่างไม้ และช่างปูนอาจเป็นช่างชุดเดียวกัน หรืออาจเป็นคนละชุด จำนวน ของช่างต้องพิจารณา จากการที่จะทำ อย่างน้อยคราวมี 3 คน โดยช่างที่สามารถทำการก่อสร้างได้โดยลำพัง และอ่านแบบได้ 1 คน นอกจากนี้เป็นช่างผู้ช่วย ส่วนคนงานควรมีอย่างน้อย 4-5 คน ใช้สำหรับงานทางหญ้า งานชุดดิน งานถนน ช่วยยก และย้ายวัสดุ ช่วยขนหิน ทราย และปูนซีเมนต์ เข้าไม่ผสม ช่วยขน และเทคอนกรีต ช่วยตัดเหล็กตัดเหล็ก เป็นต้น ส่วนงานเฉพาะอย่าง เช่น งานประปา งานไฟฟ้า งานท่าสี กี ความมีช่างเฉพาะเรื่อง เพื่อจะได้งานดี และรวดเร็ว

การคิดอัตราค่าจ้างแรงงานว่างานประเภทใดเป็นเงินเท่าใด ขึ้นอยู่ กับขีดความสามารถ หรือสมรรถนะ ของการทำงาน ของช่าง โดยต้องรู้ว่าช่างคนหนึ่ง หรือกลุ่มนึงทำงานใน 1 วัน (8 ชั่วโมง)

ได้ปริมาณงานเท่าใด เช่น ช่างปูน 1 คน และคนงานไรฝ้ายอีก 3 คน ช่วยกันเทพื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ได้วันละ 20 ตร.ม. ดังนั้นค่ากำหนดค่าแรง ของช่างปูนเท่ากับ 225 บาท/วัน/คน และคนงานไรฝ้ายอีก 3 คนเท่ากับ 135 บาท/วัน/คน ก็จะคิดว่าค่าแรงงานเทพื้นคอนกรีตเป็น $(225+3(135)/20 \times 0.10)$ ซึ่งเท่ากับ 135 บาทต่อสูตรบาทศักดิ์เมตรคอนกรีต เป็นต้น จะนับในการประมาณราคาก่อสร้างงาน ผู้ประมาณการต้องเป็นผู้รับรู้เกี่ยวกับสถิติแรงงานทุกประเภท ซึ่งอาจจะช่วยให้การประมาณการไม่ผิดพลาด เพราะการประมาณการราคาก่อสร้าง ก็คือการประมาณการค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามราคาก่อสร้างที่คนงานหายากซื้อฝ้ายอีกท่องถินก็ไม่มี ต้องจ้างคนมาจ้างถินที่ใกล้ต้องเสียค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พัก หรือค่าครองชีพในท่องถินสูงต้องว่าจ้างในอัตราแพง หรืองานบางอย่างต้องใช้ช่างจากบริษัทเป็นผู้ทำการเท่านั้น เช่น งานติดตั้งลิฟท์ เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ต้องอาศัยประสบการณ์ และศีลปะ ของผู้ประมาณราคางานจะประมาณได้ใกล้เคียง

2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภาษี และกำไร

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือที่เรียกว่า ค่าโสหุยดำเนินงาน ภาษี และกำไรเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการเตรียมงานก่อสร้าง หรือในการดำเนินการก่อสร้าง ของผู้รับเหมา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะ ของงานก่อสร้าง อาจแบ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานออกเป็น

2.3.3.1 ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ของสัญญาก่อสร้าง ได้แก่ ค่าซื้อแบบก่อสร้าง และเอกสารประกอบ ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือค้ำประกันต่างๆ หรือเงินสดค้ำประกัน ค่าเครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษอื่นๆ ตามที่กำหนด ในวิธีการก่อสร้าง ค่าตอบเบี้ยในการถูกเงินมาลงทุนก่อสร้างก่อนกำหนดการจ่ายเงินจริง หักค่าปรับหากทำงานล่าช้ากว่ากำหนด

2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานก่อสร้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายแก่พนักงานในสำนักงาน ค่าอภิแบบสำหรับวิศวกร และสถาปนิก ค่าตรวจสอบ ค่าควบคุมงาน ค่า أيامเฝ้าสถานที่กันของหาย ค่าทดสอบคุณภาพของวัสดุ และการขออนุมัติใช้วัสดุ ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค ค่าพาหนะขนส่ง ค่าน้ำมัน หรือแก๊สสำหรับรถใช้งาน และเครื่องจักรกล ค่าติดต่อขออนุมัติต่างๆ และการอำนวยความสะดวก ค่าตอบเบี้ยของเงินที่สั่งซื้อวัสดุ ไว้ล่วงหน้าก่อนระยะใช้งาน และค่าเก็บรักษา เฟื้อวัสดุขึ้นราคาก่อสร้าง ค่าประกันภัยเดียหาย ค่าบริการพิเศษ ต่างๆ ค่าฤทธิ์ภัย ค่าอุปสรรค ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อนมอของงาน ค่าภาษีอากรต่างๆ ที่ต้องเสีย และกำไรในการดำเนินการ

2.3.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานในสถานที่ก่อสร้าง ได้แก่ ค่าที่พักคนงาน ค่าสำนักงาน ชั่วคราว ค่าสถานที่เก็บรักษาวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคในที่ก่อสร้าง ค่าน้ำร้อนสำหรับการปฏิบัติงาน ภายในออกโครงอาคาร ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องจัดซื้อ หรือเช่า จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการประมาณ และเสนอราคาค่าก่อสร้าง มี

รายละเอียดต่างๆ มากมาย ดังนี้ในการประมาณการหากไม่มีประสบการณ์ขานญามากพอ แล้วคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นตัวเลขจำนวนรวมทั้งหมด เช่น ร้อยละ 15-20 ของราคางานทุนเป็นหลัก จะทำผิดพลาดมาก เพราะงานบางลักษณะค่าวัสดุ และแรงงานอาจสูงต่ำกว่ากันมาก แต่ดำเนินงานอาจไม่สูงต่ำกว่ากันนัก จะมีเพียงค่าภาษีก่อสร้างเท่านั้นที่มากน้อยตามจำนวนราคาก่อสร้างทั้งหมด ฉะนั้น หากแยกหัวข้อใหญ่ๆ ออกเป็นค่าโสหุย์ดำเนินการเท่าไร (ประมาณ ร้อยละ 4-10 โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ของสัญญา หรือรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และ ค่าของงาน) โดยอาจเฉลี่ยเป็นร้อยละ ลงในแต่ละหน่วยของวัสดุ ภาษีอากรที่ต้องเสียเท่าไร (ภาษีการค้า ร้อยละ 2 ของยอดรายรับ ภาษีเทศบาล ร้อยละ 2 ของยอดรายรับ อากรติดสัญญา ร้อยละ 0.1 ของค่างานภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าสมบทกองทุนเงินทดแทน ถ้ามีอีก ร้อยละ 0.7 ของยอดรายรับ) และกำไรที่ควรได้เป็นเท่าไร (ประมาณ ร้อยละ 6.5-18.5 ขึ้นอยู่กับค่าของงาน) จะช่วยให้ความผิดพลาดน้อยลงอย่างไรก็ตาม ในบางครั้งผู้รับเหมา ก่อสร้างที่มีความต้องการอย่างได้ดี ให้ทำงานทำ เพื่อความอยู่รอดของบริษัทอันมีสาเหตุจาก ภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ ก็อาจคิดค่าใช้จ่ายในหมวดนี้เพียงค่าภาษีอากรเท่านั้น ทำให้ราคาก่อสร้างต่ำไปจากราคากลางที่ได้ประมาณไว้

2.3.4 การคิดงานฝ้าเพดาน

การคิดฝ้าเพดาน อาจทำอย่างละเอียด โดยหาวัสดุแผ่นฝ้าเพดานแยกอกรากตามชนิด ขนาด และความหนา โดยคิดเป็นแผ่นรวมทั้งส่วนที่ต้องเพื่ออันเหลือเชิงใช้งานไม่ได้หรือชำรุด ปริมาณวัสดุ (ไม้, อลูมิเนียม) ที่ใช้ทำคร่าวฝ้าเพดานแล้วตัวยึด หรือทับขอบฝ้า เช่นไม้เนื้อแข็ง หรือไม้ยางอัดน้ำยา ก็คิดหน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต โดยแยกอกรากตามขนาด และระยะห่างจากการตีหรือเป็นตะแกรง สำหรับค่าแรงตั้งคร่าว ตีแผ่นฝ้า และไม้ทับขอบฝ้าคิดจากพื้นที่ของแผ่นฝ้าเพดาน หารายเป็น ตร.ม. ในบางครั้งการหาปริมาณวัสดุก็คิดจากพื้นที่ของฝ้าเพดาน หน่วยเป็น ตร.ม. แล้วคูณด้วยปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ต่อ ตร.ม. ตามสถิติข้อมูลที่มีในอดีตหรืออาจคูณด้วยราคาของวัสดุต่อ ตร.ม. ก็จะได้ราคาวัสดุของงานนั้น

ตัวอย่างที่ 2.3 สมมุติใช้กระเบื้องแผ่นเรียบขนาด 1.20×2.40 เมตร ทำเพดานห้องขนาด 5.00×6.00 เมตร ใช้มัคค่าคร่าวขนาด $\frac{1}{2} " \times 3 "$ ตีแผ่นกับห้องคงไม้ เป็นตะแกรงห่างกัน 60 ซม. (สองทาง) ไม่มีไม้ยึดคร่าว

$$\text{ไม้มัคค่า } \frac{1}{2} " \times 3 " \times 5.00 \text{ ม.} = \frac{600}{60} + 1 = 11 \text{ ห้อง} = 5 \times 11 \times 0.10263 = 5.645 \text{ ฟุต}^3$$

$$\frac{1}{2} " \times 3 " \times 6.00 \text{ ม.} = \frac{500}{60} + 1 = 10 \text{ ห้อง} = 6 \times 10 \times 0.10263 = 6.158 \text{ ฟุต}^3$$

$$\text{รวม} = 11.803 \text{ ฟุต}^3$$

2.3.5 การคิดงานผนังและฝา

ปริมาณวัสดุที่ต้องใช้สำหรับงานผนังและฝา คิดหน่วยเป็น ตร.ม. โดยต้องแยกวัสดุตามชนิดและขนาด เช่น อิฐมอญ ซีเมนต์ล็อก ไม้อัดยาง เป็นต้น โดยคิดหน่วยเป็นก้อน หรือแผ่นใน 1 ตร.ม. รวมทั้งเพื่อการเสียหายด้วย แล้วหาปริมาณวัสดุสำหรับก่อเป็นผนัง หรือประกอบเป็นฝาใน 1 ตร.ม. ซึ่งต้องเพื่อเสียหายเช่นกัน ส่วนค่าแรงคิดจากปริมาณงานผนัง หรือประกอบเป็นฝาใน 1 ตร.ม. ซึ่งต้องเพื่อเสียหายเช่นกัน ส่วนค่าแรงคิดจากปริมาณงานผนังหรือฝา ตาม ตร.ม.ของงานที่ต้องทำ

ตารางที่ 2.1 ปริมาณปูนก่อ¹
ต่อ 1 ตร.ม. (เพื่อเสียหายแล้ว)

ส่วนผสมโดย ปริมาณ	ปูนซีเมนต์ผสม, กก.	ปูนขาว, m ³	ทรายหยาบ, m ³	หมายเหตุ
1 : 1 : 3	308	0.31	0.95	
1 : 1 : 4	325	0.27	1.06	
1 : 1 : 8	175	0.29	1.18	
1 : 4	320		1.05	ใช้น้ำยาเคมีแทนปูน ขาว

หมาย : หนังสือการวิบัติของอาคาร สาเหตุ และการแก้ไข, อรุณ ชัยเสรี

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประมาณงานผนังก่อปูน
ปูนก่อ 1 : 1 : 4 หนาไม่เกิน 1.5 ซม. ใน 1 ตร.ม. (เพื่อเสียหายแล้ว)

ผนัง	จำนวนอิฐ, แผ่น	ปูนซีเมนต์ผสม, กก	ปูนขาว, ถุง	ทรายหยาบ, m ³
อิฐมอญ ครึ่งแผ่น	138	10	0.54	0.032
อิฐเคลบูรี ครึ่งแผ่น	140	10	0.54	0.032
อิฐ บปก, ครึ่งแผ่น	54	10.4	0.58	0.034
บล็อก 7x19x39ซม	13	4	0.22	0.013
บล็อก 9x19x39ซม	13	5	0.27	0.016
อิฐมอญ เพิ่มแผ่น	275	23	1.26	0.075
อิฐกลวง หนา 8 ซม	31	5	0.27	0.016

*หมายเหตุ ปูนขาว 1 ถุง หนัก 8.25 กก. ปริมาตร 0.015 ลบ.มตร

หมาย : หนังสือการวิบัติของอาคาร สาเหตุ และการแก้ไข, อรุณ ชัยเสรี

ตารางที่ 2.3 ประมาณปูนฉาบ
ต่อ 1 ตร.ม. (เพื่อเสียหายแล้ว)

ส่วนผสมโดย ปริมาณ	ปูนซีเมนต์ผสม, กก.	ปูนขาว, m^3	ทรายหยาบ, m^3	หมายเหตุ
1 : 1 : 5	290	0.25	0.95	ทรายละเอียด
1 : 1 : 6	250	0.22	1.06	ทรายละเอียด
1 : 4	320	ใช้น้ำยาเคมี	1.18	ทรายกลาง
1 : 6	230	ใช้น้ำยาเคมี	1.05	ทรายละเอียด

ที่มา : หนังสือการวิบัติของอาคาร สาเหตุ และการแก้ไข, อรุณ ชัยเสรี

ตารางที่ 2.4 เกณฑ์การประมาณวัสดุของฝ้าแผ่นสำเร็จรูป

ไม้คร่าวฝ้า ขนาด $1\frac{1}{2}'' \times 3'' @ 0.40 \times 0.60 \#$ ในเนื้อที่ 1 ตร.ม. (เพื่อเสียหายแล้ว)

งานฝ้า	วัสดุแผ่นสำเร็จรูป, m^3	ไม้คร่าวฝ้า, m^3	ตะปู, กก
บุด้านเดียว	1.10	0.52	0.30
บุสองด้าน	1.10	0.52	0.40

ที่มา : หนังสือการวิบัติของอาคาร สาเหตุ และการแก้ไข, อรุณ ชัยเสรี

2.3.6 ปูนฉาบ

ปกติสถาบันไม่เกิน 2 ชม ในเนื้อที่ผนัง 1 ตร.ม. สำหรับปูนฉาบ 1 : 1 : 5 สมมุติใช้ปูนซีเมนต์ 6 กก ปูนขาว 0.35 ถุง (ปูนขาว 1 ถุง หนัก 8.25 กก. มีปริมาณ 0.015 m^3) และทรายละเอียด 0.025 ลูกบาศก์เมตร (รวมเพื่อเสียหายแล้ว)

ค่าสมมุติ ราคาปูนซีเมนต์ผสม กก. ละ 2.00 บาท ค่าปูนซีเมนต์ = 12.00 บาท

ราคาปูนขาว ถุงละ 10 บาท ค่าปูนขาว = 3.50 บาท

2.3.7 การคิดงานตกแต่งผิวพื้น หรือผนัง

งานตกแต่งผิวพื้นหรือผนังทินชัด งานผิวพื้นหรือผนังทินชัด งานผิวพื้นหรือผนังปูกระเบื้องเซรามิก งานผิวปูกระเบื้องยาง งานผิวพื้นปูปาร์เก้ การหับริมามวัสดุจะต้องแยกออกเป็น ประเภทของงาน ตามชนิดและขนาดของวัสดุ โดยคิดหน่วยเป็น ตร.ม. โดยเพื่อเสียหายไว้ด้วย และต้องหาปริมาณวัสดุที่ใช้ประกอบด้วย เช่น ปูนทรายรองพื้นหรือผนัง ปูนทรายสำหรับยึดแผ่นกระเบื้อง เส้นทองเหลืองที่ใช้แบ่งพื้น วัสดุกาวดีด เป็นต้น ส่วนค่าแรงในการทำความสะอาดเตรียมผิวพื้น และตกแต่งพื้นให้เรียบร้อย ก็คิดตาม ตร.ม. ของงาน

ตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประมาณวัสดุของปูนทรายรองพื้น

ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร (เพื่อเสียหายแล้ว)

ส่วนผสมโดยปริมาณ	ปูนซีเมนต์ผสม, กก	ทรายหยาบ, m^3
1 : 3	400	0.95
1 : 4	320	1.05

ที่มา : หนังสือการวิบัติของอาคาร สาเหตุ และการแก้ไข, อรุณ ชัยเสรี

ตารางที่ 2.6 ปูนผสม 1 : 3

เนื้อที่ 1 ตร.ม. (เพื่อเสียหายแล้ว)

งานปูนทรายรองพื้น	ปูนซีเมนต์ผสม, กก.	ทรายหยาบ, m^3
หนา 2 ซม ผิวน้ำ ผิวพื้นซีเมนต์ขัดมันและขัดหยาบ	8	0.02
หนา 3 ซม ผิวน้ำ บัวสุดแผ่น ผิวน้ำทินล้าง กรวดล้าง	12	0.03
หนา 5 ซม ผิวพื้นทรายล้าง กรวดล้าง ทินขัด	20	0.05

หมายเหตุ วัสดุแผ่นสำเร็จรูปสำหรับปูพื้นหรือบุผัง ให้หาจำนวนแผ่นที่ต้องใช้จริงใน $1m^2$ แล้วเพื่อ

เสียหาย ร้อยละ 5

ที่มา : หนังสือการวิบัติของอาคาร สาเหตุ และการแก้ไข, อรุณ ชัยเสรี

2.3.8 การประมาณงานราคากำไรฟ้า

ในการประมาณราคากำไรฟ้าของชั้นต่างๆ ทำความเข้าใจ กับ สัญลักษณ์ของแบบ หานิดและตำแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้า วิธีการเดินสายไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แล้วจึงแยกหาปริมาณวัสดุที่ต้องใช้งานการไฟฟ้า เช่น ดวงโคม สายไฟฟ้า สวิตช์ และปลั๊ก แมงสวิตช์ควบคุม หม้อแปลง ท่อร้อยสายไฟ เข็มขัดรัดสาย ฯลฯ ส่วนค่าแรงในการเดินสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ คิดหน่วยเป็นจุด (ขึ้นอยู่กับเดินสายลอยหรือท่อ) ค่าแรงทั่วไปประมาณ ร้อยละ 10-15 ของค่าของ อาย่างไรก็ตามงานนี้อาจจะแยกให้การไฟฟ้านครหลวงหรือผู้รับเหมาอยู่ นำไปคิด และรับผิดชอบไปเลย

เดินสายไฟ ติดสวิตช์ และติดตั้งโคมไฟหนึ่งดวงพร้อมอุปกรณ์(ไม่คำนึงถึงจำนวนของ หลอดไฟฟ้าในโคมเท่านั้น) คิดเป็น 1 จุด หากติดตั้งโคมไฟหลายดวง แต่ใช้สวิตช์เดียวกัน โคมไฟดวงแรก คิดเป็น 1 จุด โคมไฟดวงถัดไปคิดค่าแรง ร้อยละ 60 ของ 1 จุด

เดินสายไฟ ติดสวิตช์ และติดตั้งพัดลมส่วนที่เป็นใบ คิดเป็น 1 จุด หากติดตั้งเต้าเสียบหดหยดตัวแต่ใช้สายไฟร่วมกัน เต้าเสียบตัวแรกคิดเป็น 1 จุด เต้าเสียบตัวต่อไปคิดค่าแรง ร้อยละ 20 ของ 1 จุด

เดินสายไฟ ติดตั้งเต้าเสียบคิดเป็น 1 จุด หากติดตั้งเต้าเสียบหดหยดตัวแต่ใช้สายไฟร่วมกัน เต้าเสียบตัวแรกคิดเป็น 1 จุด เต้าเสียบตัวต่อไปคิดค่าแรง ร้อยละ 20 ของ 1 จุด

2.3.9 การคิดงานทาสี

หากปริมาณวัสดุที่ต้องใช้งานทาสีโดยแยกตามประเภทต่างๆ ของงาน เช่น งานทาสีพลาสติกภายนอก – ภายในอาคาร งานทาสีน้ำมันชนิดไม้ งานทาสีน้ำมันชนิดเหล็กงานทาเรคเกอร์ งานทาแซลแล็ค ฯลฯ โดยคิดหน่วยเป็นแกลลอนหรือถัง ตามปริมาณงานที่ต้องทำ (สีน้ำมัน หรือสีพลาสติก 1 แกลลอน หาได้ 40-50 ตร.ม.ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ทาว่า เป็นอะไร เพราะจะดูสีมากน้อยไม่เท่ากัน) รวมทั้งน้ำรันสำหรับทาสี ส่วนค่าแรงทาสี คิดหน่วยเป็น ตร.ม. โดยไม่หักซองประดุจหน้าต่าง

ปกติมีผู้รับเหมาไปทำ โดยคิดเหมากันเป็น ตร.ม. (รวมที่ตั้งนั่งร้าน) ห้างค่าของ และค่าแรง หรือเฉพาะค่าแรงอย่างเดียว ราคากันขึ้นอยู่กับยี่ห้อ หรือตราของสีที่จะใช้ตลอดจนความสูงของอาคาร

2.4 การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA)

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ หรือ FMEA นั้นเป็นวิธีการในการกำหนด แนวโน้มที่จะเกิดสภาพความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น กับผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ เป็นการประเมินความเสี่ยง ร่วม กับความล้มเหลวแบบต่างๆ, ลำดับความสำคัญของสภาพการล้มเหลวขึ้นอยู่ กับความเร่งด่วน หรือสภาพ ของความล้มเหลวนั้น และในการป้องกันก็เช่นกันจะดำเนินการก่อนหลังตามความรุนแรง ของผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ FMEA คือ ตาราง FMEA ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงจุดประะบงของ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่อาจเกิดความล้มเหลวได้ นอกจากนี้ตารางนี้ยังแสดงให้เห็นถึง ระดับ ความเสี่ยงของความล้มเหลวแต่ละส่วน, ความจำเป็นในการแก้ไข (หรือทั้งในส่วนที่แก้ไปแล้วด้วย) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการมีความสมบูรณ์มากขึ้น ตาราง FMEA นี้แบ่งออกเป็น 16-17 ช่อง โดยในแต่ละช่องจะสอดคล้องกับข้อมูลที่ FMEA ต้องการ

FMEA เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงรุก ช่วยให้วิศวกรได้ดำเนินการป้องกันก่อนที่จะเกิดความล้มเหลวนั้นขึ้น หรือก่อนที่จะมีการปล่อยผลิตภัณฑ์ หรือเริ่มกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังช่วย วิศวกรป้องกันผลกระทบด้านลบจากความล้มเหลวที่จะไปถึงมือลูกค้า เป้าหมายหลักคือการกำจัด สาเหตุ ของความล้มเหลว และเพิ่มโอกาสในการตรวจสอบก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ผลกระทบที่ได้รับ จากการการทำ FMEA ที่ดีจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดี คุณภาพดี มีเสถียรภาพ และแน่นอนว่าสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

2.4.1 FMEA นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน แต่ที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง น่าจะเป็น

2.4.1.1 System FMEA แบบนี้มีใช้กันทั่วโลกเลย

2.4.1.2 Design or Product FMEA ใช้สำหรับส่วนประกอบ หรือส่วนย่อย ของระบบ

2.4.1.3 Process FMEA ใช้สำหรับกระบวนการผลิต หรือกระบวนการประกอบ

2.4.1.4 Service FMEA ใช้สำหรับงานบริการ

2.4.1.5 Software FMEA ใช้สำหรับงานโปรแกรมสำเร็จรูป

2.4.2 ในส่วนของอุตสาหกรรม Semi-Conductor มีการใช้ Design หรือ Product FMEA และ Process FMEA เป็นส่วนใหญ่

แม้ว่าในปัจจุบันมี FMEA อยู่หลายรูปแบบ แต่โครงสร้างพื้นฐาน และวิธีการสำหรับจัดทำนั้นยังคงเหมือนเดิม กระบวนการ FMEA แต่ละแบบต้องมีขั้นตอน และรายละเอียดต่างที่กำหนดในตาราง FMEA

2.4.2.1 จัดตั้งทีม

2.4.2.2 ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เกี่ยวพันกับ FMEA

2.4.2.3 แยกผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วนๆ หรือแยกกระบวนการออกเป็นชั้นๆ

2.4.2.4 แยกแยะ และทำการประเมินทุกรายการดังนี้ หน้าที่ (Function), แนวโน้มการเกิดความล้มเหลว, ผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลว, สาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลว และการควบคุมการตรวจจับความล้มเหลว รวมไปถึงการป้องกันความล้มเหลวด้วย

2.4.2.5 ประเมินความเสี่ยงของความล้มเหลว และจัดลำดับก่อนหลังตามความสำคัญ

2.4.2.6 เริ่มทำการแก้ไขความล้มเหลวที่สำคัญ ก่อน เพื่อลดการเกิดล้มเหลว

2.4.2.7 ประเมินผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการซ้ำอีกหนึ่งรอบ โดยเริ่มทำ FMEA ช้า หลังจากที่มีการดำเนินการแก้ไข และป้องกันเสร็จลิ้นไปแล้ว

2.4.2.8 ปรับปรุง ตาราง FMEA อย่างสม่ำเสมอ

โดยแนวทางการทำ FMEA โดยละเอียดนั้นสามารถติดตามได้ใน FMEA Procedure Guide ซึ่งเป็นแบบแผนที่มีการใช้โดยทั่วไป

ข้อมูลที่สำคัญเป็นจุดวิกฤตในตาราง FMEA คือ Risk Priority Number (R.P.N) หรือตัวเลขลำดับความสำคัญ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้แบ่งแยกระดับความเสี่ยงของความล้มเหลว และแสดงให้เห็นความเร่งรีบในการจัดการกับความล้มเหลวนั้น

2.4.3 ค่า RPN เป็นผลมาจากการส่วนประกอบ 3 ตัวคือ

2.4.3.1 Severity (S) เป็นความรุนแรง ของผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลว

2.4.3.2 Occurrence (O) เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุนั้นว่าปอยเพียงใด

2.4.3.3 Detection (D) เป็นความสามารถในการตรวจจับ และป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวขึ้นได้เพียงใด ดังนั้นค่า RPN เป็นดังนี้

* $RPN = S \times O \times D$ ซึ่งค่า S, O และ D จะถูกบันทึกอยู่ในตารางของ FMEA ด้วย

ตารางที่ 2.7 การทำ FMEA (Failure Mode Effects Analysis) ของเครื่องปั่นเลือด

ขั้นส่วน-อะไหล่ที่ชำรุด	สภาพการขัดข้องที่เป็นไปได้	ผลกระทบที่เป็นไปได้	S	สาเหตุขัดข้องที่เป็นไปได้	O	สถานะป้องกัน		D	RPN
						การป้องกัน	การตรวจสอบ		
แปรถ่าน	มอเตอร์ไม่ทำงาน หรือทำงานไม่สม่ำเสมอ	มอเตอร์ทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง	3	แปรถ่านสีหรอ	3	สำรองแปรถ่าน	ตรวจสอบตามระยะเวลาทุก 6 เดือน	2	18
ลูกปืน	มอเตอร์มีเสียงดัง มอเตอร์อืด	ความเร็วลดลง เคลื่อนสั่นขณะทำงาน	2	ลูกปืนสีก ใส่หลอดไม่BALANCE	2	หล่อเลี้น	ตรวจสอบตามระยะเวลาทุก 1 ปี	3	12
วาลีแอค (VARY-AC)	ปรับความเร็วไม่ได้ หมุนไม่สม่ำเสมอ	ควบคุมความเร็วไม่ได้ ตามที่ต้องการ	2	วาลีแอค SHORT หรือใหม่เป็นบางจุด	2	เปลี่ยน ทำความสะอาด	ตรวจสอบตามระยะเวลาทุก 1 ปี	3	12

ที่มา : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

(Severity) S คือ ความรุนแรงของข้อขัดข้อง (ค่า 1 – 4 น้อย - มาก)

คะแนน 1 ไม่มีผลกระทบต่อระบบ

คะแนน 2 หน่วยรองสูญเสียหน้าที่การทำงาน ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญน้อยมาก

คะแนน 3 ระบบ หรือหน่วยหลักสูญเสียหน้าที่การทำงานหลัก

คะแนน 4 มีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ ขั้นวิกฤต มีผลกระทบต่อระบบอื่นๆ

(Occurrence) O คือ ความเสี่ยงของปัญหา (ค่า 1-4 น้อย - มาก)

คะแนน 1 ไม่มีความเสี่ยงเลย

คะแนน 2 มีความเสี่ยงน้อย หน่วยรองอาจจะสูญเสียหน้าที่การทำงาน

คะแนน 3 มีความเสี่ยงปานกลาง อาจทำให้ระบบหรือหน่วยหลักสูญเสียหน้าที่การทำงานหลัก

คะแนน 4 มีความเสี่ยงมาก ถึงขั้นวิกฤต มีผลกระทบต่อระบบอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ (Detection) D คือ ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา (ค่า 1-4 ง่าย - ยาก)

คะแนน 1 สามารถแก้ไขได้ง่าย ไม่ต้องใช้อะไหล่

คะแนน 2 สามารถแก้ไขได้เอง อาจต้องการใช้อะไหล่ที่สามารถจัดหา หรือรื้อตัว

คะแนน 3 สามารถแก้ไขได้เอง แต่ต้องใช้อะไหล่เฉพาะทาง หรืออะไหล่ราคาแพง

คะแนน 4 ไม่สามารถแก้ไขได้เลย ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน หรือต้องส่งซ่อมบริษัท

ค่า RPN = S x O x D เรียงลำดับค่า RPN จากนั้นวิเคราะห์ เลือกทำตาม RPN จำนวนมากไปน้อย

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.5.1 เรื่อง การศึกษาปัญหา และการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมศาสตร์

นางสาวศรีนวล เดชรุ่งพิทักษ์ และ นางสาวสุพรรชา คำชัย
ได้สรุปไว้ว่า

จากการดำเนินการศึกษาปัญหาในสถานที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 5 ต้าน ที่กล่าวไว้ข้างต้นพบว่าด้านแสงสว่าง ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้น 2 จุด คือจุดปฏิบัติงานเจาะที่ค่าแสงสว่างข้ามเกินไป และจุดปฏิบัติงานเชื่อมมีค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ ด้านเสียง ความร้อน และฝุ่นละอองพบว่ามีค่าฝุ่นเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ด้านน้ำทึบพบว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ สำหรับด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้มีการเสนอแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งแนวทางที่ได้เสนอขึ้นนั้นเป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เนื่องจากด้านแสงสว่างได้ผ่านการทดลองว่าสามารถนำมาใช้งานได้จริง ส่วนด้านน้ำทึบแนวทางที่นำเสนอมาได้มาจากแหล่งอ้างอิงที่มีความเชื่อถือได้จากการควบคุมผลิต

2.5.2 เรื่อง การสำรวจ และประมาณราคา การซ่อมแซมอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา และอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นายจักรพันธ์ คำพวง นายเจษฎา อินทะจันทร์ และ นายเอกวิทย์ สุวรรณรอ
ได้สรุปไว้ว่า

จากการสำรวจพบว่าความเสียหายส่วนใหญ่ คือฝ้าเพดานพัง เนื่องจากการรั่วซึม ของน้ำจากหลังคา และการแตกร้าวที่ผนังปูนสถาปัต จากการประมาณราคากำลังซ่อมแซมสรุปได้ดังนี้ อาคารวิศวกรรมโยธา 6,384,655.29 บาท และอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ 7,722,016.97 บาท รวมค่าซ่อมแซมทั้ง 4 อาคารในพื้นที่ศึกษาเป็นเงิน 14,106,672.26 บาท

2.5.3 เรื่อง ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบอาคาร

นายสมบัติ อวิยศรี

ได้สรุปไว้ว่า

ในด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบอาคาร ตามความเข้าใจ ของผู้รับการตรวจสอบอาคาร พบร่วมปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดได้แก่ การตรวจสอบอาคารใช้ผู้ตรวจสอบเพียง 1 คน และมีความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้รับการตรวจสอบพิจารณา


ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบอาคารหลังการตรวจสอบพบว่า ราคานอกจากอาคารไม่มีหลักในการคิดราคาที่เป็นมาตรฐาน และรูปแบบในการตรวจสอบอาคารมีความเป็นมาตรฐาน และผู้ดูแลอาคารมีความเข้าใจระบบต่างๆ ในอาคารเป็นอย่างดี



บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

ในบทนี้แสดงถึงวิธีการในการดำเนินโครงการว่ามีวิธีดำเนินการอย่างไร ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ


3.1 ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

- 3.1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร
- 3.1.2 ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร
- 3.1.3 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของอาคาร
- 3.1.4 ศึกษาการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง ของอาคาร
- 3.1.5 ศึกษาเทคนิคการตรวจสอบระบบการบริการ และอำนวยความสะดวกด้วยความสะดวก
- 3.1.6 ศึกษาเทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย
- 3.1.7 ศึกษาเทคนิคการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย


3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจอาคารบันทึกและถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูล

- 3.2.1 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของอาคารจากสถานที่จริง
- 3.2.2 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากการดูแบบแปลนของอาคาร







รูปที่ 3.2 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 1
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




รูปที่ 3.3 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 2
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




รูปที่ 3.4 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




รูปที่ 3.5 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




รูปที่ 3.6 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 5
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




รูปที่ 3.7 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิชากรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 6
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




รูปที่ 3.8 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 7
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




รูปที่ 3.9 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 1
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




รูปที่ 3.10 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 2
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




รูปที่ 3.11 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 3
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร




รูปที่ 3.12 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 4
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



รูปที่ 3.13 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 5
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



รูปที่ 3.14 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 6
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



รูปที่ 3.15 แบบแปลนแผนผังแสดงรายละเอียดอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 7
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3.3 ทำแบบฟอร์มประเมินอาคารและบันทึกข้อมูลที่ได้

จัดทำแบบตรวจสอบอาคารเพื่อบันทึกข้อมูล และรายละเอียดของตัวอาคาร โดยอ้างอิงถึงกฎหมายในการตรวจสอบอาคาร จากแบบการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร 9 ประเภท

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลอาคารคณะวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์

รายการ	๑ ๒๗๘	๒ ๙๔๕	๓ ๙๗๖	๔ ๙๗๗	๕ ๙๗๘	๖ ๙๗๙	๗ ๙๗๐
ห้องเรียน/ห้องอาจารย์/ห้องว่าง	4	33	23	25	15	18	6
ห้องเก็บของ	4	-	-	4	-	-	-
ห้องน้ำ (ชาย/หญิง)	4	4	4	4	4	4	4
ห้อง slope	-	-	-	-	-	-	2
ห้องเครื่อง	2	-	-	-	-	-	-
ห้องไฟ	2	-	-	-	-	-	-
บันไดหนีไฟ	2	2	2	2	2	2	2
บันไดกลาง	1	1	1	1	1	1	2
สิฟท์	2	2	2	2	2	2	2
ประตูทางเข้าอาคาร	5	2	-	-	-	-	-

ตารางที่ 3.2 ข้อมูลอาคารคณะวิศวกรรมโยธา

รายการ	๑ งบก.	๒ งบก.	๓ งบก.	๔ งบก.	๕ งบก.	๖ งบก.	๗ งบก.
ห้องเรียน/ห้องอาจารย์/ห้องว่าง	4	33	23	25	15	18	6
ห้องเก็บของ	4	-	-	4	-	-	-
ห้องน้ำ (ชาย/หญิง)	4	4	4	4	4	4	4
ห้อง slope	-	-	-	-	-	-	2
ห้องเครื่อง	2	-	-	-	-	-	-
ห้องไฟ	2	-	-	-	-	-	-
บันไดหนีไฟ	2	2	2	2	2	2	2
บันไดกลาง	1	1	1	1	1	1	2
ลิฟท์	2	2	2	2	2	2	2
ประตูทางเข้าอาคาร	5	2	-	-	-	-	-

3.4 ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาจุดชำรุด

ทำการสำรวจตรวจสอบอาคาร เพื่อหาจุดที่ชำรุด และบันทึกข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจ และสอบถามข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

3.5 วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือ RPN

ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของปัญหาที่พบแล้วจัดตารางความสัมพันธ์ ของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหากความสำคัญ ของปัญหาที่เกิด และจัดอันดับความเสี่ยง

3.6 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย จากการประเมินอาคารในจุดที่ชำรุด โดยสอบถามค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง จากร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ในการดำเนินการปรับปรุง

3.7 สรุปผลในการดำเนินงานที่ต้องการแก้ไข รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วน ของจุดที่ได้รับการปรับปรุง

นำข้อมูลจุดที่ต้องแก้ไขพร้อม ทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงของแต่ละจุดมาสรุปผล โดยการจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผลการตรวจสอบทั้งหมด

3.8 นำเสนอผลงานและจัดทำรูปเล่ม

นำรายงานแนวทางการปรับปรุงที่ได้มานำเสนอโครงงาน และจัดทำรูปเล่ม เพื่อให้อาคา
วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธา เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยรายงาน
สามารถนำไปใช้งานได้จริง



บทที่ 4

ผลการตรวจสอบและการวิเคราะห์

จากการสำรวจ และทำการตรวจสอบอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ และอาคารวิศวกรรมโยธา นำมาสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

4.1 ผลการสำรวจ

4.1.1 อาคารวิศวกรรมโยธา

ตารางที่ 4.1 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 1

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องน้ำชายฝั่ง ทิศตะวันออก	ฝ้าเพดานผุพัง	เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.1)
ภายนอกอาคาร วิศวกรรมโยธา ชั้น 1	แผ่นพินกรานิตปูนแม่น้ำอาคาร หลุดร่วง	เปลี่ยนแผ่นพินกรานิต ปูนแม่น้ำ	ภาคผนวก (ผ.1.2)
ทางเดินอาคาร วิศวกรรมโยธา	สายไฟฟ้าพังกันไม่เป็น ระเบียบ	ทำการเดินสายไฟใหม่	ภาคผนวก (ผ.3.1)
ทางออกหนีไฟ ชั้น 1 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)

ตารางที่ 4.2 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 2

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องน้ำชายฝั่ง พื้นดินร่อง ทิศตะวันออก	ฝ้าเพดานผุพัง	เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.1)
ทางออกหนีไฟ ชั้น 2 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้งาน ไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ทางออกหนีไฟ ชั้น 2 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)

ตารางที่ 4.3 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 3

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ทางขึ้นบันไดชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมโยธา	บุนจานหลุดร่อน	ทำการจับปูนใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.3)
ทางออกหนีไฟ ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้งาน ไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ทางออกหนีไฟ ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)

ตารางที่ 4.4 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 4

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ทางออกหนีไฟ ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้งาน ไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ทางออกหนีไฟ ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)

ตารางที่ 4.5 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 5

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ทางออกหนีไฟ ชั้น 5 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้งาน ไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ทางออกหนีไฟ ชั้น 5 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)

ตารางที่ 4.6 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 6

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ทางออกหนีไฟ ชั้น 6 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้งาน ไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ทางออกหนีไฟ ชั้น 6 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)

ตารางที่ 4.7 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 7

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ทางออกหนีไฟ ชั้น 7 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้งาน ไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ทางออกหนีไฟ ชั้น 7 อาคาร วิศวกรรมโยธา	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)

4.1.2 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์

ตารางที่ 4.8 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 1

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้างห้องน้ำ อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ฝ้าเพดานผุพัง	เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.1)
ภายนอกอาคาร ชั้น 1 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	แผ่นหินแกรนิตหลุดร่อน	เปลี่ยนแผ่นหินแกรนิต ปูผนังใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.2)
ทางออกหนีไฟชั้น 1 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)
ชั้น 1 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	กระจกประตูตู้ตับเพลิงแตก	ทำการเปลี่ยนกระจก ใหม่	ภาคผนวก (ผ.2.2)

ตารางที่ 4.9 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 2

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ทางออกห้องน้ำ อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ฝ้าเพดานผุพัง	เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.1)
ทางออกหนีไฟชั้น 2 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ทางออกหนีไฟชั้น 2 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)

ตารางที่ 4.10 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 3

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ฝ้าเพดานหลุดร่อง	เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.1)
ทางออกหนีไฟชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้ งานไม่ได้	ทำการซื้อเบตเตอร์มา ^{เปลี่ยน}	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ทางออกหนีไฟชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อเบตเตอร์มา ^{เปลี่ยน}	ภาคผนวก (ผ.3.2)
ภายนอกอาคาร ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	แผ่นหินแกรนิตหลุดร่อง	เปลี่ยนแผ่นหินแกรนิต บูรณะใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.2)

ตารางที่ 4.11 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 4

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ป้ายสัญญาณทางหน้าไฟใช้ งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)
ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ประตูตู้ดับเพลิงชำรุดเสียหาย	ทำการซ่อมแซมประตู ที่ชำรุด	ภาคผนวก (ผ.2.2)
ภายนอกอาคาร ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	แผ่นหินแกรนิตหลุดร่อน	เปลี่ยนแผ่นหินแกรนิต ปูผังใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.2)

ตารางที่ 4.12 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 5

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้น 5 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ป้ายสัญญาณทางหน้าไฟใช้ งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ชั้น 5 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อแบตเตอรี่มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)

ตารางที่ 4.13 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 6

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้น 6 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ฝ้าเพดานผุพัง	เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.1)
ทางออกหนีไฟชั้น 6 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้ งานไม่ได้	ทำการซื้อเบตเตอร์มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ทางออกหนีไฟชั้น 6 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อเบตเตอร์มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)

ตารางที่ 4.14 ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ชั้น 7

บริเวณ	ความเสียหาย	แนวทางแก้ไข	รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้น 7 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ฝ้าเพดานผุพัง	เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่	ภาคผนวก (ผ.1.1)
ทางออกหนีไฟชั้น 7 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้ งานไม่ได้	ทำการซื้อเบตเตอร์มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.2.1)
ทางออกหนีไฟชั้น 7 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	ทำการซื้อเบตเตอร์มา เปลี่ยน	ภาคผนวก (ผ.3.2)
ชั้น 7 อาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า- คอมพิวเตอร์	กระจกประตูตู้ดับเพลิงแตก	ทำการเปลี่ยนกระจก ใหม่	ภาคผนวก (ผ.2.2)

4.2 การจัดอันดับความสัมพันธ์ของปัญหาที่พบ

ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของปัญหาที่พบแล้วจัดตารางความสัมพันธ์ ของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาความสำคัญ ของปัญหาที่เกิด และจัดอันดับความเสี่ยง

ตารางที่ 4.15 ตารางแสดงระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ปัญหาที่พบ	ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
1.แผ่นพื้นแกรนิตปูผนังอาคารหลุดออกจากผนังตีกี	ระดับที่ 3 มีความรุนแรง ทำให้เกิดอุบัติเหตุถังขันเสียชีวิต
2.แผ่นฟ้าเดคนชำรุดเสียหาย	ระดับที่ 2 มีความรุนแรง ทำให้เกิดอุบัติเหตุขันบาดเจ็บ เกิดขึ้น
3.ปูนสถาปัตย์หลุด	ระดับที่ 2 มีความรุนแรง ทำให้เกิดอุบัติเหตุขันบาดเจ็บ เกิดขึ้น
4.ตู้ไฟลูกเคนใช้งานไม่ได้	ระดับที่ 1 มีความรุนแรงในระดับมีความเสี่ยงและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้
5.ตู้ดับเพลิงชำรุดเสียหาย	ระดับที่ 1 มีความรุนแรงในระดับมีความเสี่ยงและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้
6.สัญญาณไฟทางออกลูกเคนใช้งานไม่ได้	ระดับที่ 1 มีความรุนแรง ในระดับมีความเสี่ยงและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้
7.สายไฟฟ้าพันกันไม่เป็นระเบียบ	ระดับที่ 1 มีความรุนแรง ในระดับมีความเสี่ยงและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้

หมายเหตุ

ระดับที่ 3 มีความรุนแรงมากทำให้เกิดอุบัติเหตุถังขันเสียชีวิต (19-27)

คะแนน

ระดับที่ 2 มีความรุนแรงปานกลางทำให้เกิดอุบัติเหตุขันบาดเจ็บเกิดขึ้น (10-18)

คะแนน

ระดับที่ 1 มีความรุนแรงน้อยในระดับมีความเสี่ยงและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้ (1-9) คะแนน

ตารางที่ 4.16 ตารางการทำ FMEA (Failure Mode Effects Analysis) ของอาคาร

ประเภทของปัญหาที่พบ	ความรุนแรงของปัญหา	S	สาเหตุของปัญหา	O	สถานการณ์แก้ไข	D	RPN
					แนวการแก้ไข		
1.ด้านโยธา							
1.1 แผ่นหินแกรนิตปูนผนังอาคาร	แผ่นหินแกรนิตหลุดล่วง	3	เกิดจากการติดแผ่นหินแกรนิตไม่ได้ทำการติดพูกสำหรับยึดแผ่นหินแกรนิต	3	เพื่อความปลอดภัยของบุคคลในการเข้าใช้ห้องน้ำให้ทำการรื้อถอนแผ่นหินแกรนิตออกแล้วทำการติดพูกเพื่อยึดแผ่นหินแกรนิตเมื่อเกิดการหลุดตัวพุกจะทำการยึดไม่ให้ตกลงมา	3	27
1.2 แผ่นฝ้าเพดานชำรุดเสียหาย	แผ่นฝ้าเพดานชำรุดเสียหาย	2	เกิดจากสาเหตุการรั่วซึมของห้องน้ำด้านบนฝ้าเพดานที่ซึมลงมาทางรอยร้าวของคอนกรีต	3	รื้อฝ้าเพดานสำรวจรอยรั่วของงานระบบทำการซ่อมแซมและเช้าเรื่อง	3	18
1.3 ปูนฉาบเพดาน	ปูนฉาบเพดานหลุดร่อน	2	เกิดจากช่างอาจฉาบปูนหักที่ผนังอิฐแห้งเกินไปผนังเปียกชื้นเกินไปจนปูนฉาบไม่ติด	2	ทำการติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญมาทำการซ่อมแซม	3	12

ตารางที่ 4.16 ตารางการทำ FMEA (Failure Mode Effects Analysis) ของอาคาร (ต่อ)

ประเภทของปัญหาที่พบ	ความรุนแรงของปัญหา	S	สาเหตุของปัญหา	O	สถานการณ์แก้ไข	D	RPN
					แนวทางแก้ไข		
2.ด้านระบบการป้องกันอัคคีภัย							
2.1 ตู้ไฟฉุกเฉิน	ตู้ไฟฉุกเฉินไม่ใช้งานไม่ได้	2	เกิดจากแบตเตอรี่สัญญาณทางหน้าไฟเสื่อมสภาพ	2	ทำการซื้อแบตเตอรี่ใหม่	1	4
2.2 สัญญาณไฟทางออกฉุกเฉิน	สัญญาณไฟทางออกฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	2	เกิดจากแบตเตอรี่สัญญาณทางหน้าไฟเสื่อมสภาพ	2	ทำการซื้อแบตเตอรี่ใหม่	1	4
2.3 ตู้ดับเพลิง	ตู้ดับเพลิงชำรุดเสียหาย	2	กระเจจแตก ตู้ดับเพลิงนิรภัยไม่มีประตู เปิด-ปิดตู้นิรภัยไม่มีกระเจจ	2	ทำการซื้อกระจกใหม่แล้วติดตั้ง ทำการซื้อประตูใหม่แล้วติดตั้ง ทำการซื้อประตูใหม่แล้วทำการติดตั้ง	2	8
3.ด้านระบบการเดินสายไฟฟ้า							
3.1 สายไฟฟ้า	สายไฟฟ้าพังกันไม่เป็นระเบียบ	1	เกิดจากการติดตั้งสายไฟฟ้าไม่ดี	2	ทำการล็อกสายไฟฟ้าใหม่แล้วทำการติดตั้ง	1	2

หมายเหตุ จากตาราง 4.16

(Severity) S คือ ความรุนแรงของต่อผู้ใช้งานภายในอาคาร (ค่า 1 – 3, น้อย - มาก)

คะแนน 1 มีความรุนแรง ในระดับมีความเสี่ยงและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้

คะแนน 2 มีความรุนแรง ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นhardt เจ็บเกิดขึ้น

คะแนน 3 มีความรุนแรง ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

(Occurrence) O คือ โอกาสเกิดความเสี่ยงของปัญหา (ค่า 1-3, น้อย - มาก)

คะแนน 1 มีความเสี่ยงน้อย มีผลผลกระทบต่อผู้ใช้งานภายในอาคารเกิดความไม่ปลอดภัยได้

คะแนน 2 มีความเสี่ยงปานกลาง มีผลผลกระทบต่อผู้ใช้งานภายในอาคารถึงขั้นhardt เจ็บ

คะแนน 3 มีความเสี่ยงมาก ถึงขั้นวิกฤต มีผลผลกระทบต่อผู้ใช้งานภายในอาคารถึงขั้นเสียชีวิต

(Detection) D คือ ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา (ค่า 1-3, ง่าย - ยาก)

คะแนน 1 สามารถแก้ไขได้ง่าย อาจต้องการใช้วัสดุที่สามารถจัดหาหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซม

คะแนน 2 สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมและวัสดุเฉพาะทาง

คะแนน 3 สามารถแก้ไขได้ยาก ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มาซ่อมแซม หรืออะไหล่ราคาแพง

ค่า RPN = S x O x D เรียงลำดับค่า RPN จากนั้นวิเคราะห์ เลือกทำตาม RPN จากมากไปน้อย

ตารางที่ 4.17 ตารางแสดงแผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

			โอกาสในการเกิดของปัญหา		
			มีโอกาสเกิดน้อย ระดับที่ 1	มีโอกาสเกิดปานกลาง ระดับที่ 2	มีโอกาสเกิดมาก ระดับที่ 3
ผู้รับผลกระทบ	มีความ รุนแรงมาก ระดับ ที่ 3				19-27
	มีความ รุนแรงปาน กลาง	ที่ 2		10-18	
	มีความ รุนแรงน้อย ระดับ ที่ 1	ที่ 1	1-9		
			ระดับของความเสี่ยง		

ตารางที่ 4.18 ตารางระดับความเสี่ยง และระดับความสำคัญ ของปัญหา

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แทนด้วยแบบสี	ความหมาย
มีความเสี่ยงน้อย	1-9	เขียว (เข้ม)	ระดับที่ยอมรับได้โดย เกิดความเสี่ยงน้อย มาก
มีความเสี่ยงปานกลาง	10-18	สีเหลือง	ระดับที่พอรับได้แต่ ต้องควบคุมความเสี่ยง
มีความเสี่ยงมาก	19-27	สีแดง	ระดับที่ไม่สามารถ ยอมรับได้จำเป็นต้อง เร่งจัดการความเสี่ยง

ตารางที่ 4.19 จัดเรียงระดับความสำคัญของปัญหาที่เกิด RPN

ปัญหาที่พบ	คะแนนความสำคัญของปัญหา
1.แผ่นพื้นแกรนิตปูผนังอาคารหลุดออกจากผนังศึก	27 คะแนน
2.แผ่นฝ้าเพดานชำรุดเสียหาย	18 คะแนน
3.ปูนฉาบเพดานหลุด	12 คะแนน
4.ตู้ไฟลูกເฉบินใช้งานไม่ได้	4 คะแนน
5.สัญญาณไฟทางออกลูกເฉบินใช้งานไม่ได้	4 คะแนน
6.ตู้ดับเพลิงชำรุดเสียหาย	8 คะแนน
7.สายไฟฟ้าพันกันไม่เป็นระเบียบ	2 คะแนน



4.3 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

4.3.1 ผลการประมาณราคาอาคารวิศวกรรมโยธา

ตารางที่ 4.20 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 1

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	รือฝ้าเพดาน (เฉพาะแผ่นฝ้า)	1	ตร.ม.	-	20.00	20.00
	ยิปซัมทันชิ้นแผ่นเรียบ 9 มม. (120x120)	1	ตร.ม.	194.00	123.00	317.00
	สีน้ำพลาสติก	1	ตร.ม.	40.00	25.00	65.00
2	เดินสายไฟใหม่	8	เมตร	-	20.00	160.00
3	เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRRA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>12,252.90</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>12,259.90</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						613.90
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ฯลฯ) ร้อยละ 8						980.20
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						1,225.90
กำไร ร้อยละ 10						1,225.90
ยอดรวมค่างาน						<u>16,305.80</u>

ตารางที่ 4.21 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 2

ตารางที่ 4.22 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ขั้น 3

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	สกัดปูนฉาบแล้วฉาบปูนใหม่	1	ตร.ม.	66.00	70.00	136.00
	ทาสีน้ำพลาสติก	1	ตร.ม.	40.00	25.00	65.00
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ป้ายหน้าไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>20,144.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>20,144.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						1,007.20
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,611.50
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						2,014.40
กำไร ร้อยละ 10						2,014.40
ยอดรวมค่างาน						<u>26,791.80</u>

ตารางที่ 4.23 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 4

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อ หน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ป้ายหนีไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>19,943.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>19,943.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						997.20
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,595.50
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						1,994.30
กำไร ร้อยละ 10						1,994.30
ยอดรวมค่างาน						<u>26,524.60</u>

ตารางที่ 4.24 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 5

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ป้ายหนีไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>19,943.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>19,943.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						997.20
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,595.50
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						1,994.30
กำไร ร้อยละ 10						1,994.30
ยอดรวมค่างาน						<u>26,524.60</u>

ตารางที่ 4.25 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 6

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ป้ายหนีไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>19,943.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>19,943.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						997.20
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,595.50
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						1,994.30
กำไร ร้อยละ 10						1,994.30
ยอดรวมค่างาน						<u>26,524.60</u>

ตารางที่ 4.26 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 7

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ป้ายหน้าไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>19,943.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>19,943.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						997.20
ค่าใช้หุ้ย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,595.50
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						1,994.30
กำไร ร้อยละ 10						1,994.30
ยอดรวมค่างาน						<u>26,524.60</u>

ตารางที่ 4.27 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา โดยใช้ผนังบุแกรนิต

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	สกัดผิวน้ำทึบขัด	1,398	ตร.ม.	-	120.00	167,760.00
2	ผนังบุแผ่นหินแกรนิต ขนาด 0.30 ม. x 0.60 ม.	1,398	ตร.ม.	570.00	200.00	1,076,460.00
3	ค่าแรงชุดล้างสีผนังเดิม	3,197	ตร.ม.	-	10.00	31,965.00
4	สีน้ำพลาสติก	3,197	ตร.ม.	40.00	25.00	207,772.50
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>1,316,365.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>1,316,365.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						65,818.30
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ฯลฯ) ร้อยละ 8						105,309.20
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						131,636.50
กำไร ร้อยละ 10						131,636.50
ยอดรวมค่างาน						<u>1,750,765.80</u>

4.3.2 ผลการประมาณราคาอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์

ตารางที่ 4.28 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
ชั้น 1

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1.	ร้อฟ้าเพดาน (เฉพาะแผ่นฝ้า)	1	ตร.ม.	-	20.00	20.00
	ปั๊บชั่นทึบขั้นแผ่นเรียบ 9 มม. (120x120)	1	ตร.ม.	194.00	123.00	317.00
	สีน้ำพลาสติก	1	ตร.ม.	40.00	25.00	65.00
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
3	เปลี่ยนกระจุกตู้ดับเพลิง	7.53	ตร.ฟ.	50.00	15.00	489.50
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>12,582.40</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานหักหุ้มด						<u>12,582.40</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						629.10
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,006.60
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						1,258.20
กำไร ร้อยละ 10						1,258.20
ยอดรวมค่างาน						<u>16,734.50</u>

ตารางที่ 4.29 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
ชั้น 2

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	รือฝ้าเพดาน (เฉพาะแผ่นฝ้า)	1	ตร.ม.	-	20.00	20.00
	อิปซั่มทันชั้นแผ่นเรียบ 9 มม. (120x120)	1	ตร.ม.	194.00	123.00	317.00
	สีน้ำยาสติก	1	ตร.ม.	40.00	25.00	65.00
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ป้ายหน้าไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>20,345.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานหักหงุด						<u>20,345.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						1,017.30
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,627.60
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						2,034.50
กำไร ร้อยละ 10						2,034.50
ยอดรวมค่างาน						<u>27,059.20</u>

ตารางที่ 4.30 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
ชั้น 3

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	รีอฟ้าเพดาน (เฉพาะแผ่นผ้า)	1	ตร.ม.	-	20.00	20.00
	บิชั่มนหนชั้นแผ่นเรียบ 9 มม. (120x120)	1	ตร.ม.	194.00	123.00	317.00
	สีน้ำพลาสติก	1	ตร.ม.	40.00	25.00	65.00
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVR LA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ป้ายหนึ่งไฟ 12V-7.5H (AGMVR LA BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>20,345.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>20,345.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						1,017.30
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,627.60
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						2,034.50
กำไร ร้อยละ 10						2,034.50
ยอดรวมค่างาน						<u>27,059.20</u>

ตารางที่ 4.31 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
ขั้น 4

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	ซ่อมแซมประตูดับเพลิง	-	-	-	300.00	300.00
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ป้ายหน้าไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>20,243.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>20,243.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						1,012.20
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,619.50
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						2,024.30
กำไร ร้อยละ 10						2,024.30
ยอดรวมค่างาน						<u>26,923.60</u>

ตารางที่ 4.32 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
ชั้น 5

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRЛА BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่บ่ายหน้าไฟ 12V-7.5H (AGMVRЛА BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>19,943.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>19,943.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						997.20
ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,595.50
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						1,994.30
กำไร ร้อยละ 10						1,994.30
ยอดรวมค่างาน						<u>26,524.60</u>

ตารางที่ 4.33 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
ชั้น 6

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	รีอฟ้าเพดาน (เฉพาะแผ่นฝ้า)	1	ตร.ม.	-	20.00	20.00
	ยิบซัมทันชั้นแผ่นเรียบ 9 มม. (120x120)	1	ตร.ม.	194.00	123.00	317.00
	สีน้ำพลาสติก	1	ตร.ม.	40.00	20.00	65.00
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ป้ายหนึ่งไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>20,345.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>20,345.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						1,017.30
ค่าโสหุ้ย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,627.60
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						2,034.50
กำไร ร้อยละ 10						2,034.50
ยอดรวมค่างาน						<u>27,059.20</u>

ตารางที่ 4.34 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
ชั้น 7

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อ หน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	รีอี้ฝ้าเพดาน (เกพะแผ่นฝ้า)	1	ตร.ม.	-	20.00	20.00
	ยิปซัมทันชิ้นแผ่นเรียบ 9 น.m. (120x120)	1	ตร.ม.	194.00	123.00	317.00
	สีน้ำพลาสติก	1	ตร.ม.	40.00	25.00	65.00
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	17	ลูก	529.00	158.70	11,690.90
3	เปลี่ยนแบตเตอรี่ป้ายหน้าไฟ 12V-7.5H (AGMVRLA BATTERY)	12	ลูก	529.00	158.70	8,252.40
4	เปลี่ยนกระจุกตู้ดับเพลิง	7.53	ตร.ฟ	50.00	15.00	489.50
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>20,834.80</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>20,834.80</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						1,041.70
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ) ร้อยละ 8						1,666.80
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						2,083.50
กำไร ร้อยละ 10						2,083.50
ยอดรวมค่างาน						<u>27710.30</u>

ตารางที่ 4.35 ตารางผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ โดยใช้ผนังบุแกรนิต

ที่	รายการ	ประมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
1	สกัดผิวพื้นหินขัด	1,398	ตร.ม.	-	120.00	167,760.00
2	ผนังบุแผ่นหินแกรนิต ขนาด 0.30 ม. x 0.60 ม.	1,398	ตร.ม.	570.00	200.00	1,076,460.00
3	ค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิม	3,197	ตร.ม.	-	-	31,965.00
4	สีน้ำพลาสติก	3,197	ตร.ม.	-	-	207,772.50
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						<u>1,316,365.30</u>
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด						<u>1,316,365.30</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5						65,818.30
ค่าเสื่อม (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ฯลฯ) ร้อยละ 8						105,309.20
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10						131,636.50
กำไร ร้อยละ 10						131,636.50
ยอดรวมค่างาน						<u>1,750,765.80</u>

ตารางที่ 4.36 ตารางสรุปผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมโยธา

ชั้น	ค่าใช้จ่าย (บาท)
ชั้น 1	12,252.90
ชั้น 2	20,345.30
ชั้น 3	20,144.30
ชั้น 4	19,943.30
ชั้น 5	19,943.30
ชั้น 6	19,943.30
ชั้น 7	19,943.30
ภายนอกอาคาร	1,316,365.30
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด	<u>1,448,881.00</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5	72,444.05
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ฯลฯ) ร้อยละ 8	115,910.40
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10	144,888.10
กำไร ร้อยละ 10	144,888.10
ยอดรวมค่างาน	<u>1,927,011.70</u>

ตารางที่ 4.37 ตารางสรุปผลการประมาณราคาในการซ่อมแซมอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-
คอมพิวเตอร์

ขั้น	ค่าใช้จ่าย (บาท)
ขั้น 1	12,582.40
ขั้น 2	20,345.30
ขั้น 3	20,345.30
ขั้น 4	20,243.30
ขั้น 5	19,943.30
ขั้น 6	20,345.30
ขั้น 7	20,834.80
ภายนอกอาคาร	1,316,365.30
รวมค่าวัสดุ และแรงงานทั้งหมด	<u>1,451,005.00</u>
ค่าดำเนินงาน ร้อยละ 5	72,550.30
ค่าโสหุย (ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ) ร้อยละ 8	116,080.40
ค่าภาษี (VAT = ร้อยละ 7 +ภาษีอื่นๆ ร้อยละ 3) = ร้อยละ 10	145,100.50
กำไร ร้อยละ 10	145,100.50
ยอดรวมค่างาน	<u>1,929,836.70</u>

4.4 ผลการสำรวจอาคารที่ได้ เทียบ Check List ตามข้อกำหนดของแบบฟอร์มการสำรวจอาคาร จากกรมวิศวกรรมสถาน

4.1 Check List การตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย

ตารางที่ 4.38 Check List อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธา

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารสูง ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป	ผล / X	รายละเอียด
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร		
1. การต่อเติมตัดเปล่งปรับปรุงตัวอาคาร	/	
2. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร	/	
3. การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร	/	
4. การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร	X	
5. การชำรุดเสียหายของอาคาร	X	
6. การวินิจฉัยโครงสร้างของอาคาร	/	
7. การทรุดตัวของฐานรากอาคาร	/	
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย		
1. มีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุด หรือดาดฟ้าสูงที่สุด อย่างน้อย 2 บันได	/	
2. ทำด้วยวัสดุทนไฟและมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง	/	
3. ทางออกสุดท้ายของบันไดหนีไฟ ต้องออกแบบให้สามารถผ่านทางเดินที่ติดตั้งอย่างปลอดภัย	/	
4. ทางออกหลักและทางเดินสามารถมองเห็นป้ายแผนผังเส้นทางหนีไฟได้อย่างชัดเจน	X	
5. มีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ หรือมีระบบอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าดับที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง	/	
6. ตลอดเส้นทางหนีไฟมีแสงสว่างฉุกเฉินให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าดับที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง	X	
7. ประตูหนีไฟต้องมีอุปกรณ์เปิดบานประตูทั้ง 2 ด้านอย่างน้อย	/	
8. ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ ต้องมีแหล่งจ่ายไฟที่เป็นอิสระและติดตั้งอย่างเหมาะสมตลอดเวลาเส้นทางการอพยพหนีไฟ และห้องเก็บอุปกรณ์หลักทุกห้อง	X	

ตารางที่ 4.38 ข้ออาคาร อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธา (ต่อ)

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารสูง ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป	ผล / X	รายละเอียด
<u>การจัดการความปลอดภัย</u>		
1.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	X	
2.ระบบดับเพลิง	X	
3.ระบบไฟฟ้า	X	
4.ระบบระบายน้ำอากาศ	/	
5.ระบบประปา	/	
6.ระบบระบายน้ำและบ้านด้านเสียง	/	
7.ระบบลิฟต์	/	
8.ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ	/	
รวม	15	8
คิดเป็นร้อยละ	65	35

หมายเหตุ

ผล หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการวิเคราะห์พิจารณา ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร


ผล / หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์ การตรวจสอบอาคารที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ

ผล X หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่าเจ้าของอาคาร จะต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้น ผู้ตรวจสอบอาคารจะจะออกความเห็นเป็นผลการแก้ไขและรายงานต่อพนักงานท้องถิ่นต่อไป

(*) หมายถึง ข้อกำหนดที่ปฏิบัติ สำหรับอาคารที่ขอนถูกต่อสร้างหลังวันที่ 17

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

ตามกฎกระทรวงบับที่ 33 และ ฉบับที่ 50



รูปที่ 4.1 ผลการสำรวจอาคารที่ได้ เที่ยบ Check List ตามข้อกำหนดของแบบฟอร์มการสำรวจ
อาคาร จากการมิวิศวกรรมสถาน

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

5.1.1 รายงานความเสียหาย

ตารางที่ 5.1 ตารางรายงานความเสียหาย และระดับความสำคัญของปัญหาที่เกิด

ปัญหาที่พบ	คะแนนความสำคัญของปัญหา	ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
1.แผ่นพื้นเกร็นิตบูผนังหลุดออกจากผนังอาคาร	27 คะแนน	ระดับที่ 3 มีความรุนแรง ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เร่งด่วนกว่า 10-20%
2.แผ่นฝ้าเพดานชำรุดเสียหาย	18 คะแนน	ระดับที่ 2 มีความรุนแรง ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
3.ปูนฉาบเพดานหลุด	12 คะแนน	บาดเจ็บเกิดขึ้น 10-18%
4.ตู้ไฟลูกเดินใช้งานไม่ได้	4 คะแนน	ระดับที่ 1 มีความรุนแรง ทำให้เกิดความไม่พอใจ กล่าวถวาย 1-9%
5.สัญญาณไฟทางออกลูกเดินใช้งานไม่ได้	4 คะแนน	
6.ตู้ดับเพลิงชำรุดเสียหาย	8 คะแนน	
7.สายไฟฟ้าพันกันไม่เป็นระเบียบ	2 คะแนน	

5.1.2 สรุปผลการประมาณค่าซ่อมแซมอาคาร

5.1.2.1 อาคารวิศวกรรมโยธา	1,927,011.70	บาท
5.1.2.2 อาคารอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์	1,929,836.70	บาท

5.2 ปัญหาอุปสรรค

5.2.1 ปัญหาในการตรวจสอบสภาพทางที่ทำการตรวจสอบ หรือการตรวจสอบที่ยกต่อการเข้าถึง เช่นการตรวจสอบระบบห้องน้ำ

5.2.2 แม่ทรารบวิธีการตรวจสอบแต่ไม่สามารถเลือกได้ว่าวิธีไหนดีที่สุด ที่จะนำมาใช้ในการตรวจสอบซ่อมแซม เนื่องจากปัจจัยหลายตัวแปรทำให้ยากต่อการตัดสินใจ เช่น งบประมาณ ฯลฯ

5.2.3 การสำรวจความเสียหายภายนอกอาคารค่อนข้างทำได้ยาก เนื่องจากเป็นอาคารสูง

5.2.4 เรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจุดอันตรายไม่สามารถทราบได้ว่าราคาไหนดีที่สุด เนื่องจาก มีทางเลือกในการสั่งซื้อด้วยหลายช่องทาง

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ความมีการสำรวจความเสียหาย และซ่อมบำรุงรักษาทุกๆ 5 ปี เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา และเพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง

5.3.2 ผนังหินแกรนิตภายนอกอาคารได้รับการปรับปรุงทันทีเนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

5.3.3 ทำการจัดการด้วยสัญลักษณ์ Visual Management เพื่อป้องกันอันตราย



ภาคผนวก

ภาพแสดงความเสียหายและวิธีการแก้ไขในการปรับปรุง

ผ.1 ความเสียหายด้านโยธา

ผ.1.1 ปัญหาฝ้าเพดานผุพัง

ตาราง ผ.1 ตารางแสดงรายละเอียดของปัญหาด้านฝ้าเพดานผุพัง

ปัญหาด้านโยธา	
ปัญหา: ฝ้าเพดานผุพัง	สถานที่ ที่พบปัญหา : บริเวณใกล้ห้องน้ำ ตึก CE ชั้น 1, 2 บริเวณใกล้ห้องน้ำ ตึก EE ชั้น 1, 2, 3, 6, 7
 <p>สาเหตุของปัญหา : ฝ้าเพดานผุพังเป็นช่องขนาดเล็กใหญ่ และมีคราบน้ำ และเชื้อราซึ่งอาจเกิดได้จากหล่ายสาเหตุคือ สาเหตุจากการรั่วซึมของงานระบบด้านบน ของฝ้าเพดาน สาเหตุการรั่วซึม จากห้องน้ำด้านบนฝ้าเพดานที่ซึมลงมาทางรอยร้าว ของคอลกรีต</p>	
<p>รูปที่ ผ.1 ภาพแสดงการผุดงของฝ้า ที่มา : ห้องน้ำชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโยธา</p> <p>แนวทางแก้ไข : 1. รื้อฝ้าเพดานสำรวจรอยร้าวของงานระบบทำการซ่อมแซม และฉาเชื้อรา ปัญหาอีกประมานคือ ไม่มีบริษัทรับเหมาบริษัทไหนที่รับงานซ่อมแซมเฉพาะจุด เหตุผลคือ ปริมาณงาน และมูลค่าของงานน้อยเกินไปไม่คุ้มค่าแก่การทำทำงานจึงจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนหมุดทั้งชั้น จากเดิมที่ใช้แผ่นฝ้ายปั๊มบอร์ดหนา เปลี่ยนเป็นฝ้ายปั๊มกันชั้นบอร์ดหนา 9 มม. ไมเน็อแข็งที่มีราคาไม่แพงกว่าไม่มาก แต่สามารถทนน้ำ ทนปลวก ทนไฟได้ดีกว่าแผ่นฝ้ายปั๊มบอร์ด 2. ทำการแก้ไขที่ต้นเหตุโดยทำการตรวจสอบระบบห้องน้ำ และทำการแก้ไขเพื่อให้ปัญหาฝ้าเพดานไม่เกิดการรั่วซึมของน้ำ</p>	

ตาราง พ.1 ตารางแสดงรายละเอียดของปัญหาด้านผ้าเพดานผุพัง (ต่อ)

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ : ชื่อ..... นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

พ.1.2 ปัญหาแผ่นแกรนิตหลุดร่อน

ตาราง พ.2 ตารางแสดงรายละเอียดของปัญหาแผ่นแกรนิตหลุดร่อน

ปัญหาด้านโยธา	
ปัญหา: แผ่นหินแกรนิตหลุดร่อน	สถานที่ ที่พบปัญหา : บริเวณข้าง ตึก CE ชั้น 1 บริเวณข้าง ตึก EE ชั้น 1, 3, 4
	<p>สาเหตุของปัญหา : เกิดจากการติดแผ่นหินแกรนิตไม่ได้ทำการติดพูก สำหรับยึดแผ่นหินแกรนิต เพื่อความปลอดภัยของแข็งน้ำให้ทำการรื้อถอนแผ่นหินแกรนิตออกทั้งหมดแล้วทำการติดพูก เพื่อยึดแผ่นหินแกรนิต เมื่อก่อการหลุดตัวพุกจะทำการยึดไม่ให้หลงมา</p>

รูปที่ พ.2 ภาพแสดงแผ่นหินแกรนิตหลุดร่อน
ที่มา : อาคารวิศวกรรมโยธา

ตาราง ผ.2 ตารางแสดงรายละเอียดของปัญหาแผ่นแกรนิตหลุดร่อน (ต่อ)

- แนวทางแก้ไข : 1.ทำการจัดการด้วยการมองเห็น Visual Management เพื่อป้องกันอันตรายทำป้ายบ่งชี้จุดอันตราย
 2.เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ทำการรื้อถอนแผ่นหินแกรนิตออกทั้งหมดแล้วทำการติดพุก เพื่อยืดแผ่นหินแกรนิต เมื่อกิจกรรมหลุดตัวพุกจะทำการยึดไม่ให้ตกลงมา
 3.สิ่งแผ่นหินขนาดตามต้องการเช่น 0.50×0.50 เมตร
 4.PLATE ขนาด $4.0 \times 3.5 \times 1.5$ ซม. หนา 3 มม. (สเตนเลส) พร้อมพุกใช้ในการยึดแผ่นแกรนิตเข้ากับผาผนัง
 5.ใช้กาวอีพอกซี่ในการติดพุกเข้ากับแผ่นหินแกรนิต
 6.นำส่วนทั้งสองมาพสมกัน และตกแต่งด้วยหินเจียร์มอเตอร์ไฟฟ้า

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ : ชื่อ..... นามสกุล.....
 ตำแหน่ง.....



ผ.1.3 ปัญหาด้านปูนฉาบหลุดร่อน

ตาราง ผ.3 ตารางแสดงรายละเอียดของปัญหาปูนฉาบหลุดร่อน

ปัญหาด้านโยธา	
ปัญหา: ปูนฉาบหลุดร่อน	สถานที่ ที่พับปัญหา : บริเวณบันไดกลาง ศึก CE ชั้น 3
	<p>สาเหตุของปัญหา : ปูนฉาบหลุดร่อนเป็นแผ่นๆ ไม่เกาะสนิท เกิด เพราะในขณะฉาบปูนช่างอาจฉาบปูนทึ่งที่ผนังอิฐสักประภานั่งแห้ง เกินไป ผนังเปียกขึ้นเกินไปหรือผิวน้ำหน้าผนังที่ฉาบมีความมันจนปูนฉาบไม่ติด</p> <p>รูปที่ ผ.3 ภาพแสดงการหลุดร่อนของปูนฉาบ ที่มา : ทางขั้นบันไดชั้น 3 อาคารวิศวกรรมโยธา</p> <p>แนวทางแก้ไข : ขั้นตอนที่ 1 เตรียมผนังที่ต้องการซ่อมแซมปูนฉาบทับหน้าโดยการสกัดพื้นผิวที่แตกกร้าวรอบบริเวณออกให้หมดทดสอบโดยลองเคาะค้อนที่ผนังเบาๆ หากเสียงผนัง เปร่งครักษ์ด็อกออกให้หมดแล้วห้ามสะอาดด้วยเบรลวัด และล้างผนังออกด้วยน้ำจากนั้นปล่อยทิ้งไว้จนแห้ง</p> <p>ขั้นตอนที่ 2 นำลาดตาก่ายขนาด 1 นิ้ว มาฝิดติดเข้ากับผนัง และซิงไหดึง เพื่อเป็นส่วนสำหรับให้ปูนฉาบเกาะยึดโดย ใช้ตะปุตอกคอนกรีตอกยึดไว้เป็นระยะ</p> <p>ขั้นตอนที่ 3 ผสมปูนซีเมนต์สำหรับฉาบผนัง ในอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วนกับทรายละเอียดที่ร่อนแล้ว 2 ส่วนใส่ในคนผสมจนได้เนื้อปูนที่เหนียวพอใช้ฉาบได้ง่าย พร้อมน้ำปูนบริเวณที่จะฉาบให้พอซุ่ม</p> <p>ขั้นตอนที่ 4 ใช้เกรียงฉาบปูน ฉาบปูนซีเมนต์ที่ผสมไว้ให้เต็มพื้นที่จนเรียบเสมอกับพื้นผิวเดิม พร้อมน้ำและชาบให้เนียนเรียบอีกครั้ง</p> <p>ขั้นตอนที่ 5 เมื่อฉาบผิวน้ำเรียบสนิทดีแล้วจึงปล่อยให้แห้งสนิทหลังจากนั้น 10 วัน จึงทาสีทับได้โดยทาสีรองพื้นญี่ใหม่กันเชือราก่อน 2 เที่ยวก่อนด้วยเบรลวัดหรือลูกกลิ้งทาสี การทาสีจริง</p>

ตาราง ผ.3 ตารางแสดงรายละเอียดของป้ายหาปูนฉบับหลุดร่อน (ต่อ)

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ : ชื่อ..... นามสกุล.....


ตำแหน่ง.....

ผ.2 ด้านระบบป้องกันอัคคีภัย

ผ.2.1 ป้ายหาป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้งานไม่ได้

ตาราง ผ.4 ตารางแสดงรายละเอียดของป้ายหาป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้งานไม่ได้

ป้ายหาด้านระบบป้องกันอัคคีภัย	
ป้ายหา: ป้ายสัญญาณทางหนีไฟใช้งานไม่ได้	สถานที่ ที่พบป้ายหา : ทุกจุดที่ติดป้ายทางหนีไฟ ตีก CE และ ตีก EE



สาเหตุของป้ายหา : เกิดจากแบตเตอรี่ ของป้ายสัญญาณทางหนีไฟเสื่อมสภาพ

รูปที่ ผ.4 ภาพแสดงป้ายสัญญาณทางหนีไฟ
ที่มา : ทางออกหนีไฟชั้น 3 อาคารวิศวกรรมโยธา

ตาราง ผ.4 ตารางแสดงรายละเอียดของปัญหาป้ายสัญญาณทางหน้าไฟใช้งานไม่ได้ (ต่อ)

- แนวทางแก้ไข : 1. ทำการศึกษาแบบเตอร์
- 1.1 เดิมที่ห้องอะไร
 - 1.2 ควรระบบแบตเตอรี่แบบแห้ง-เปียก (แห้ง)
 - 1.3 ระดับกระแสไฟที่ใช้ควรใช้แบบไฟหนา (12V 7.5 AH)
 - 1.4 ทำการจัด Check Sheet เพื่อทำการตรวจสอบอายุของการใช้งานเป็นประจำ

ประจำ


ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ : ชื่อ..... นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....



ผ.2.2 ปัญหาตู้ดับเพลิงชำรุดเสียหาย

ตาราง ผ.5 ตารางแสดงรายละเอียดของปัญหาตู้ดับเพลิงชำรุดเสียหาย

ปัญหาด้านระบบป้องกันอัคคีภัย	
ปัญหา: ตู้ดับเพลิงชำรุดเสียหาย	สถานที่ ที่พบปัญหา : ตู้ดับเพลิง ตึก EE ชั้น 1, 4, 7
	สาเหตุของปัญหา : กระражตู้ดับเพลิงชำรุด และประทุมตู้ดับเพลิงเสียหาย
<p>รูปที่ ผ.7 ภาพแสดงตู้ดับเพลิงชำรุดเสียหาย ที่มา : ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์</p>	
<p>แนวทางแก้ไข : 1. ทำการจัดการด้วยการมองเห็น Visual Management เพื่อป้องกันอันตราย 2. ตรวจสอบความเสียหายของกระражแล้ววัดขนาด 3. ศึกษาหากในการซ่อมแซม</p>	
<p>ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ : ชื่อ..... นามสกุล..... ตำแหน่ง.....</p>	

๗.๓ ปัญหาด้านไฟฟ้า

ผ.3.1 ปัญหาสายไฟที่พันกันไม่เป็นระเบียบ

ตาราง ผ.6 ตารางแสดงรายละเอียดของปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเรียนรู้

ปัญหาด้านไฟฟ้า

ปัญหา: สายไฟที่พันกันไม่เป็นระเบียบ

สถานที่ ที่พบปัญหา : บริเวณทางเดินใต้ ตึก CE ชั้น 1

สาเหตุของปัญหา : เกิดจากการเดินสายไฟผิดวิธี ส่งผล
กระทบทำให้เกิดอันตรายต่อผู้คนได้

รูปที่ ผ.5 ภาพแสดงสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบ

ที่มา : ทางเดินอาคารวิศวกรรมโยธา

แนวทางแก้ไข : 1. แนะนำแนวทางให้ทางคณาจารย์ Layout สายไฟให้เป็นมาตรฐาน

2. ทำการจัดการด้วยการมองเห็น Visual Management เพื่อป้องกันอันตราย

3. ทำการเดินสายไฟใหม่โดยการติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญทำการซ่อมแซม และทำการ

ติดตัวถังสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดการหลุดไม่เป็นระเบียบ

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ : ชื่อ..... นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

ผ.3.2 ปัญหาไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้

ตาราง ผ.7 ตารางแสดงรายละเอียดของปัญหาไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้

ปัญหาด้านไฟฟ้า	
ปัญหา: ไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้	สถานที่ ที่พบปัญหา : ทุกจุดที่ติดเครื่องสำรองไฟ ตีก CE และ ตีก EE
	<p>สาเหตุของปัญหา : เกิดจากแบตเตอรี่สัญญาณทาง หน้าไฟเสื่อมสภาพ</p> 
<p>รูปที่ ผ.6 ภาพแสดงสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบ ที่มา : ทางเดินอาคารวิศวกรรมโยธา</p>	
<p>แนวทางแก้ไข : 1. ทำการศึกษาแบตเตอรี่สัญญาณ 1.1 เติมยี่ห้ออะไร 1.2 ระบบแบตเตอรี่แบบแท็ง-เบี่ยง (แท็ง) 1.3 ระดับกระแสไฟที่ใช้ (12V 7.5 AH) 1.4 ทำการจัด Check Sheet เพื่อทำการตรวจสอบอายุของการใช้งานเป็นประจำ</p>	
<p>ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ : ชื่อ.....นามสกุล..... ตำแหน่ง.....</p>	

ผ.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผ.4.1 เรื่อง การศึกษาปัญหา และการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อผู้จัดทำ

นางสาว ศรีนวล เดชรุ่งพิทักษ์

นางสาว สุพรรยา คำชัย

บทคัดย่อ

ปริญญา妮พนธ์สถาบันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในด้านแสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง และน้ำทึบ ในสถานที่ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม อุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทำการเก็บข้อมูลโดยการถ่ายภาพทุกส่วน ภายในอาคาร เพื่อนำภาพมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากนั้นเป็นการเก็บข้อมูล จากแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในอาคารจำนวน 120 คน จากนิสิตทุกชั้นปี แล้วนำข้อมูลที่ได้มามาวิเคราะห์ และทำการตรวจสอบด้วยสภาพแวดล้อมแต่ละด้าน บริเวณจุดที่มีการปฏิบัติงานในสภาพทำงานที่ปกติ

จากการดำเนินการศึกษาปัญหาในสถานที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการทั้ง 5 ด้าน ที่กล่าวไว้ข้างต้นพบว่าด้านแสงสว่าง ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้น 2 จุด คือจุดปฏิบัติงานเฉพาะที่ค่าแสงสว่างจำากัด และจุดปฏิบัติงานเชื่อมมีค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ ด้านเสียง ความร้อน และฝุ่นละอองพบว่ามีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ด้านน้ำทึบพบว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ สำหรับด้านที่ไม่มีผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้มีการเสนอแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งแนวทางที่ได้เสนอขึ้นมานั้นเป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเนื่องจากด้านแสงสว่างได้ผ่านการทดลองว่าสามารถนำมาใช้งานได้จริง ส่วนด้านน้ำทึบแนวทางที่นำเสนอมาได้มาจากแหล่งอ้างอิงที่มีความเชื่อถือได้จากกรมควบคุมมลพิษ

ผ.4.2 เรื่อง การสำรวจ และประมาณราคา การซ่อมแซมอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา และอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อผู้จัดทำ

นาย จักรพันธ์ คำพวง

นาย เจริญ อินทะจันทร์

นายเอกวิทย์ สุวรรณรอด

บทคัดย่อ

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นเวลาต้น 16-17 ปีทำให้สภาพของสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์สิ่งของใช้บ้างส่วนมีสภาพเก่า ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือสำรวจความเสียหายทั่วไปรับปรุง ซ่อมแซม และประมาณราคาโดยมี

ขอบเขตการทำงานครอบคลุมอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

จากการสำรวจพบว่าความเสียหายส่วนใหญ่ คือฝ้าเพดานพังเนื่องจากการรั่วซึมของน้ำจากหลังคา และการแตกร้าวที่ผนังบุนถางผลจากการประมาณราคากลางซ่อมแซมสรุปได้ดังนี้ อาคารวิศวกรรมโยธา 6,384,655.29 บาท และอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ 7,722,016.97 บาท รวมค่าซ่อมแซมทั้ง 4 อาคารในพื้นที่ศึกษาเป็นเงิน 14,106,672.26 บาท

พ.4.3 เรื่อง ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบอาคาร ชื่อผู้จัดทำ

นาย สมบัติ อวิยศรี

บทคัดย่อ

การศึกษาข้อมูลของปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการตรวจสอบอาคาร เพื่อเสนอแนะแนวทางในการตรวจสอบอาคารรวมถึงการปรับแผนการปฏิบัติงานตลอดจนหาความพึงพอใจในการตรวจสอบอาคาร ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหาร และผู้ควบคุมอาคารซึ่งอาคารกลุ่มนี้อยู่ในที่ดินที่กษัตริย์เป็นอาคารสูงจำนวน 10 อาคาร และเป็นอาคารที่มีการใช้งาน และมีผู้พักอาศัย

ผลการศึกษา พบว่าปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบอาคารของเจ้าของอาคารที่มีต่อผู้ตรวจสอบอาคารที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือมีการประชาสัมพันธ์้อยในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร รองลงมา คือการขาดความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด คือการตรวจสอบอาคารเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของอาคาร

ในด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบอาคารตามความเข้าใจของผู้รับการตรวจสอบอาคาร พบร่วมกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดได้แก่ การตรวจสอบอาคารใช้ผู้ตรวจสอบเพียง 1 คน และมีความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้รับการตรวจสอบพิจารณา

ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบอาคารหลักการตรวจสอบพบว่า ราคาตรวจสอบอาคารไม่มีหลักในการคิดราคาที่เป็นมาตรฐาน และรูปแบบในการตรวจสอบอาคารมีความเป็นมาตรฐาน และผู้ดูแลอาคารมีความเข้าใจระบบต่างๆ ในอาคารเป็นอย่างดี

ผู้รับการตรวจสอบหรือเจ้าของอาคาร ต้องเห็นความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบอาคาร และควรปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งทำการปรับปรุงระบบต่างๆ ตามค่าแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับ บุคคลที่ใช้อาคาร

เอกสารอ้างอิง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2551). คู่มือเทคนิคการตรวจสอบ
อาคาร เพื่อความปลอดภัย (สำหรับการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย). กรุงเทพมหานคร:
โกลบล กราฟฟิก จำกัด.

<http://home.npru.ac.th>

<http://www.ismed.or.th>

<http://www.materialfocus.com>

<http://planning.buu.ac.th>

<http://www.taladklongtom.com>



ประวัติผู้ดำเนินโครงการ




ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ มนูกา
ภูมิลำเนา 77/1 ม.12 ต.สี อ.ลำพูน
51110

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
จ.ลำพูน
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวารมณศาสตร์ คณะวิทยาลัยนรศวร

E-mail: scout_witty@hotmail.com



ชื่อ นายศิวกรชานกร ยุทธวนิษฐ์สกุล
ภูมิลำเนา 66/68 ถ.พรroma ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ. กาฬสินธุ์ 46000

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวารมณศาสตร์ คณะวิทยาลัยนรศวร

E-mail: Patipanping@hotmail.com