



การออกแบบอุปกรณ์วัดแรง

Design of force transducer

นายกันยา เด่นดวง รหัสนิสิต 53361801
นายณัฐกานต์ ปันประเสริฐ รหัสนิสิต 53361948
นางสาวพฤกษา นุ่มน้อย รหัสนิสิต 53362105

ปริญญาอินพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาชีวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา 2556

ผู้ออกสมุดคุณภาพวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วันที่รับ..... 20 ก.ค. 2558
เลขที่บันทึก..... 1691A007
ประเภทบันทึก..... บันทึกประจำวัน
ผู้ลงนาม..... ผู้สอน..... ผู้จัดทำ..... ผู้รับผิดชอบ.....
..... 9392 5

2676



ใบรับรองปริญญานิพนธ์

ชื่อหัวข้อโครงการ

ผู้ดำเนินโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ

ที่ปรึกษาร่วมโครงการ

สาขาวิชา

ภาควิชา

ปีการศึกษา

การออกแบบอุปกรณ์วัดแรง

นายกันยา เด่นดวง

นายณัฐกานต์ ปันประเสริฐ

นางสาวพฤกษา นุ่มน้อย

ดร.รัตนา การุณบุณยานันท์

ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

2556

รหัสนิสิต 53361801

รหัสนิสิต 53361948

รหัสนิสิต 53362105

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

.....ที่ปรึกษาโครงการ

(ดร.รัตนา การุณบุณยานันท์)

.....ที่ปรึกษาร่วมโครงการ

(ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย)

.....กรรมการ

(อาจารย์นพรัตน์ สีหวงศ์)

.....กรรมการ

(อาจารย์สุรเจษฐ์ สุขไชยพร)

ชื่อหัวข้อโครงการ	การออกแบบอุปกรณ์วัดแรง		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายกันยา เด่นดวง	รหัสนิสิต 53361801	
	นายณัฐกานต์ ปันประเสริฐ	รหัสนิสิต 53361948	
	นางสาวพฤกษา นุ่มน้อย	รหัสนิสิต 53362105	
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร.รัตนา การุณบุญญาณนท์		
ที่ปรึกษาร่วมโครงการ	ดร.สุเมธ เทฆะวัฒนะชัย		
สาขาวิชา	วิศวกรรมเครื่องกล		
ภาควิชา	วิศวกรรมเครื่องกล		
ปีการศึกษา	2556		

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดแรงชนิดคล้องน้ำที่สามารถวัดแรงในแนวแกน 1 แนวแกนขนาด 5 กิโลนิวตัน โดยใช้โปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบชิ้นงานและวิเคราะห์หาตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจด้วยระเบียบวิธีไฟแนนซ์เอลิเมนต์ ใช้สแตนเลส 304 (Stainless steel 304) มากถึงเพื่อสร้างอุปกรณ์วัดแรง และใช้สเตรนเกจที่มีขนาดความต้านทาน 350 โอห์ม จำนวน 4 ตัว แล้วทำการต่อวงจรบริดจ์ จากนั้นทำการทดสอบด้วยเครื่อง Universal testing machine (UTM) ผลจากการศึกษาและทดสอบพบว่าการหาค่าเบอร์เซ็นต์ความแตกต่างของ การทดสอบโหลดเฉลี่ยวของวงจรบริดจ์ I และวงจรบริดจ์ III เมื่อเทียบกับทฤษฎีได้เบอร์เซ็นต์ความแตกต่างตามลำดับดังนี้ 34.33 และ -1.49 เบอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนค่าเบอร์เซ็นต์ความแตกต่างผล การทดสอบวงจรบริดจ์ III เทียบกับทฤษฎี ที่มีการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า (V) จาก 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ พบร่วมค่า Sensitivity ของอุปกรณ์วัดแรงไม่แตกต่างกัน ซึ่งอยู่ในช่วง 0.8 ถึง 3 เบอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ผลจากการทดสอบวงจรบริดจ์ III ที่มีการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนอุปกรณ์วัดแรงต่างกัน 3 ตำแหน่งคือ 0 , 120 และ 240 องศา พบร่วมค่า Sensitivity แตกต่างกันมาก (6 ถึง 28 เบอร์เซ็นต์) สามารถสรุปได้ว่าอุปกรณ์วัดแรงที่พัฒนาขึ้นนี้ประสบความสำเร็จและมีความสม่ำเสมอของความเครียด (บริดจ์ III) ไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎี อย่างไรก็ตามหัวแรงกดควรจะสร้างให้เรียบมากขึ้นเพื่อปรับปรุงผลของการหมุน

Project title	Design of force transducer		
Name	Mr.Kanya Dandung	ID. 53361801	
	Mr.Nattakan Punprasert	ID. 53361948	
	Miss.Plusksa Numnoy	ID. 53362105	
Project advisor	Dr.Rattana Karoonboonyanan		
Project co-advisor	Dr.Sumet Heamawatanachai		
Major	Mechanical Engineering		
Department	Mechanical Engineering		
Academic year	2014		

Abstract

This research focused on design and manufacture of a 5kN-column-type force transducer. Solid-works program was used to design the structure and analyze the installation position of strain gauges with finite elements methods. Stainless steel #304 was machined to create the transducer. Four strain gauges (sizes 350 ohms each) were bonded to the transducer to form wheatstone bridge circuit. Then the transducer was tested with Universal testing machine (UTM). The results of the study and test showed that, the difference percentage of load cell of bridge circuit I and bridge circuit III, comparing with theory were 34.33% and -1.49%, respectively. Three different excitation voltages (2.5, 5 and 10Volts) gave almost no different results in term of the sensitivity of the transducer ranging from 0.8% to 3%. However, the results from three different angular position (0, 120 and 240 degree) of the transducer gave large different results of the sensitivity (6% to 28%). These lead to conclusions that the developed force transducer was successfully made and the force-strain relationship (bridge III) agreed with results in theory. However, the compression adapter should be remake to be more parallel to improve the rotational effect.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาอินเดียบันนี่ สำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจาก ดร.รัตนา การุณ บุญญาบันนี่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ ดร.สุมร เทมะวัฒนชัย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงาน ที่เคยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และวิธีการแก้ปัญหา ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ รวมถึง การติดตามการดำเนินงานโดยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และขอขอบคุณคณะอาจารย์ภาควิชางานเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกริกทุกท่าน ที่ได้มอบวิชา ความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ ทำปริญญาอินเดียบันนี่ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ อาจารย์นพรัตน์ สีหะวงศ์ และ อาจารย์สุรเจษฐ์ สุขไชยพร

นอกจากนี้ต้องขอขอบพระคุณครูช่างวากุห์ ภnar ที่เคยช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่อง ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการทดลอง ภายในอาคารปฏิบัติการ วิชางานเครื่องกล

สุดท้ายนี้ผู้ดำเนินโครงงานขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ให้การดูแล อบรมสั่งสอนและ ให้กำลังใจมาตลอดการดำเนินโครงงาน จนสำเร็จการศึกษา และขอขอบคุณเพื่อนที่เคยให้ความ ช่วยเหลือจนโครงงานนี้สำเร็จลุล่วงมาด้วยดี

นายกันยา เด่นดวง
นายณัฐกานต์ ปันประเสริฐ
นางสาวพฤกษา นุ่มน้อย
พฤษภาคม 2557

ลำดับสัญลักษณ์

A	พื้นที่หน้าตัด (mm^2)
E	อิลาสติกมอดูลัส (GPa)
F	แรงกระทำ (N)
L	ความยาวเริ่มต้น (mm)
L_0	ความยาวที่เปลี่ยนไป (mm)
δ	อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาด (mm)
ϵ	ความเครียด
ν	อัตราส่วนปัวของ
σ	ความเค้น (N/m^2)
σ_y	ความเค้น (N/m^2)



สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองโครงการ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิจกรรมประการ	ง
ลำดับสัญลักษณ์	จ
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูปภาพ	ญ

บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
1.6 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	3
1.7 สถานที่ปฏิบัติการ	3
1.8 อุปกรณ์ที่ใช้	3
1.9 งบประมาณ	4

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	5
2.1 โหลดเซลล์	5
2.2 ทฤษฎีการออกแบบโหลดเซลล์	10
2.3 สเตรนเกจ	14
2.4 วงจรบริดจ์	18
2.5 การทดสอบโหลดเซลล์	22
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	24
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน	27
3.1 ขอบเขตของการออกแบบโหลดเซลล์	27
3.2 การออกแบบโหลดเซลล์	28
3.3 การสร้างชิ้นงาน ติดตั้งสเตรนเกจและการต่อวงจร	41
3.4 การทดสอบโหลดเซลล์	44
3.5 วิธีการวิเคราะห์ผลการทดลอง	58
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล	60
4.1 ผลของการเปลี่ยนแปลงวงจรต่อค่าเบอร์เซ็นต์ความแตกต่าง	60
4.2 ผลของการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าต่อค่าเบอร์เซ็นต์ความแตกต่าง	66
4.3 ผลของการทดสอบการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนต่อค่าเบอร์เซ็นต์ความแตกต่าง	70

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	76
5.1 สรุปผลการทดลอง	76
5.2 ข้อเสนอแนะ	77
 เอกสารอ้างอิง	78
ภาคผนวก ก	79
ภาคผนวก ข	85
ประวัติผู้จัดทำโครงการ	90



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3.1 การบันทึกค่า preload	56
ตารางที่ 3.2 การเก็บข้อมูลครั้งที่ 1	57
ตารางที่ 3.3 การเก็บข้อมูลครั้งที่ 3	58
ตารางที่ 4.1 ผลของแรงกดกับค่าความเครียดทางทฤษฎีเทียบกับค่าความเครียดที่วัดได้จากการทดลอง โดยเดียวกับวงจรบริดจ์ I และ วงจรบริดจ์ III	61
ตารางที่ 4.2 การนำค่าเฉลี่ยของความเครียดที่อ่านได้ลับด้วยค่าตอกค้างของวงจรบริดจ์ I และวงจรบริดจ์ III	63
ตารางที่ 4.3 แสดงผลของแรงกดกับค่าความเครียดของโหลดเซลล์ทางทฤษฎีเทียบกับค่าความเครียดที่วัดได้จากการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์	66
ตารางที่ 4.4 การนำค่าเฉลี่ยของความเครียดที่อ่านได้ลับด้วยค่าตอกค้างของวงจรบริดจ์ III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์	68
ตารางที่ 4.5 ผลของแรงกดกับค่าความเครียดของโหลดเซลล์ทางทฤษฎีเทียบกับค่าความเครียดที่วัดได้จากการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนโหลดเซลล์ที่ 0 , 120 และ 240 องศา ตามลำดับ	71
ตารางที่ 4.6 การนำค่าเฉลี่ยของความเครียดที่อ่านได้ลับด้วยค่าตอกค้างของวงจรบริดจ์ III ที่ 0 , 120 และ 240 องศา	73

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ (Strain gage loage cell)	6
รูปที่ 2.2 โหลดเซลล์แบบไฮดรอลิก (Hydraulic load cell)	6
รูปที่ 2.3 โหลดเซลล์แบบนิวแมติก รูปตัว “S” (Pneumatic load cell)	7
รูปที่ 2.4 โหลดเซลล์แบบไไซเรซิสทีฟ (Piezoresistive)	8
รูปที่ 2.5 โหลดเซลล์แบบแมกโนตอเร็กทีฟ (Magnetostrictive)	8
รูปที่ 2.6 ชิ้นส่วนรับน้ำหนักแบบบานานา	9
รูปที่ 2.7 ชิ้นส่วนรับน้ำหนักแบบคอลัมน์	9
รูปที่ 2.8 ชิ้นส่วนรับน้ำหนักแบบบางเหวน	10
รูปที่ 2.9 แผนภูมิความเดินกับความเครียด	11
รูปที่ 2.10 ส่วนประกอบของสเตรนเกจ	14
รูปที่ 2.11 ส่วนประกอบของสเตรนเกจแบบ KFG Type	15
รูปที่ 2.12 ความหมายของสัญลักษณ์แต่ละตัวของสเตรนเกจ	16
รูปที่ 2.13 ขั้นตอนการติดตั้งสเตรนเกจ	18
รูปที่ 2.14 วงจรบริดจ์	19
รูปที่ 2.15 ตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจของวงจรบริดจ์ I	20
รูปที่ 2.16 วงจรบริดจ์ I	20
รูปที่ 2.17 ตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจของวงจรบริดจ์ II	21
รูปที่ 2.18 วงจรบริดจ์ II	21
รูปที่ 2.19 ตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจของวงจรบริดจ์ III	22
รูปที่ 2.20 วงจรบริดจ์ III	22
รูปที่ 2.21 วิธีการทดสอบโหลดเซลล์ด้วยเครื่อง UTM	23
รูปที่ 2.22 รูปร่างแบบจำลองทางไฟในต์อลิเมนต์	24
รูปที่ 2.23 โครงสร้างโหลดเซลล์ชนิดคอลัมน์ รับน้ำหนักได้ 20 ตัน	25

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2.24 การติดสเตรนเกจที่ทำແแนงต่างๆบน EOR	26
รูปที่ 3.1 รูปลักษณะและขนาดของโอลด์เชลล์	29
รูปที่ 3.2 เรียกชื่องานที่จะ simulation	30
รูปที่ 3.3 การเลือกชื่องาน	30
รูปที่ 3.4 การเรียก simulation	31
รูปที่ 3.5 การตั้งชื่อชื่องาน	31
รูปที่ 3.6 การเลือกชนิดแรงกระทำ	32
รูปที่ 3.7 กำหนดคุณสมบัติของวัสดุ	32
รูปที่ 3.8 ตารางแสดงค่าคุณสมบัติของวัสดุ	33
รูปที่ 3.9 การเลือกชนิดการจับยึด	33
รูปที่ 3.10 การเลือกจุดจับยึด	34
รูปที่ 3.11 กำหนดชนิดแรงกระทำ	34
รูปที่ 3.12 เลือกจุดที่แรงกระทำ	35
รูปที่ 3.13 เลือกคำสั่ง Create Mesh	35
รูปที่ 3.14 การปรับขนาดของเอลิเม้นต์	36
รูปที่ 3.15 การแสดงรายละเอียดของโมเดล	36
รูปที่ 3.16 รายละเอียดของโมเดล	37
รูปที่ 3.17 แบบจำลอง Mesh ของโอลด์เชลล์	37
รูปที่ 3.18 แสดงผลของคำตอบ	38
รูปที่ 3.19 แสดงผลของคำตอบที่ทำการ simulation	38
รูปที่ 3.20 ความเค้นของโอลด์เชลล์	39
รูปที่ 3.21 ความเครียดของโอลด์เชลล์	40
รูปที่ 3.22 ชื่องานที่สร้างขึ้นที่ได้จากการออกแบบ	41

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.23 วัสดุอุปกรณ์	42
รูปที่ 3.24 ตำแหน่งติดตั้งสเตรนเกจ	43
รูปที่ 3.25 ชิ้นงานหลังจากการติดสเตรนเกจ	43
รูปที่ 3.26 การต่อวงจรบิรจ์ของโหลดเซลล์	44
รูปที่ 3.27 การติดตั้งโหลดเซลล์กับเครื่อง UTM	44
รูปที่ 3.28 indicator (Universal Strain Gage module NI-SCXI-1520	45
รูปที่ 3.29 ปุ่ม Switch ON-OFF	45
รูปที่ 3.30 Controller ของเครื่อง UTM	46
รูปที่ 3.31 หน้าจอเริ่มต้น	46
รูปที่ 3.32 ขุดเม뉴ของเครื่อง UTM	47
รูปที่ 3.33 การตั้งค่าความเร็วของเครื่อง UTM	47
รูปที่ 3.34 Display	48
รูปที่ 3.35 การติดตั้งโหลดเซลล์	48
รูปที่ 3.36 ปรับค่า F1 F2 และ F3	49
รูปที่ 3.37 Data Neighborhood	49
รูปที่ 3.38 NI-DaQmxTasks	50
รูปที่ 3.39 การตั้งค่าโปรแกรม	51
รูปที่ 3.40 การทดสอบ	51
รูปที่ 3.41 การตั้งชื่อไฟล์	52
รูปที่ 3.42 Number of samples to average และ Next	52
รูปที่ 3.43 Scientific Notation	53
รูปที่ 3.44 ตารางแสดงค่าของแรง (N) และความเครียด (strain)	53
รูปที่ 3.45 การทำการหมุนโหลดเซลล์จากมุม 0 , 120 และ 240 องศา	54

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.46 ขั้นตอนการทดสอบ	55
รูปที่ 4.1 การทดสอบระหว่างจราบริดจ์ กับ III ที่ 2.5 โวลต์	62
รูปที่ 4.2 การทดสอบระหว่างจราบริดจ์ และ วงจราบริดจ์ III หลังจากหักค่าความเครียดตกค้าง	64
รูปที่ 4.3 การทดสอบระหว่างจราบริดจ์ III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์	67
รูปที่ 4.4 การทดสอบระหว่างจราบริดจ์ III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ หลังจากหักค่าความเครียดตกค้าง	69
รูปที่ 4.5 การทดสอบระหว่างจราบริดจ์ III ที่ 2.5 โวลต์ และมีมูน 0 , 120 และ 240 องศา	72
รูปที่ 4.6 การทดสอบระหว่างจราบริดจ์ III ที่ 2.5 โวลต์ ที่มีมูน 0 , 120 และ 240 องศา หลังหักค่าความเครียดตกค้าง	74



บทที่1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาโครงการ

ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรง (Load cell) หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ซึ่ง อุปกรณ์วัดแรงในปัจจุบันถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น การซั่งน้ำหนัก การ ทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน ใช้ทดสอบทางด้านวัสดุ ทดสอบโลหะ ทดสอบคอนกรีต และ ทดสอบสมบัติทางกายภาพผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น คณานุพันธ์ในโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะ เรียนรู้และออกแบบอุปกรณ์วัดแรงขึ้น โดยอุปกรณ์วัดแรงที่จัดทำนั้นจะอาศัยหลักการยึดหยัดของวัสดุ ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความเดิน (Stress) และ ความเครียด (Strain) ในการตรวจวัดขนาดของแรง อุปกรณ์ที่ จะศึกษาและออกแบบเรียกว่า โหลดเซลล์ ซึ่งภายในโหลดเซลล์จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า สเตรนเกจ (strain gage) บรรจุอยู่และเป็นตัวที่ใช้วัดความเครียดโดยอาศัยหลักการการเปลี่ยนแปลง ความต้านทานไฟฟ้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงที่มากระทำ

ในการออกแบบโหลดเซลล์จำเป็นต้องอาศัยหลักการและความรู้ในเรื่องของความเดินและ ความเครียดในการออกแบบและทำการออกแบบโดยโปรแกรม SolidWorks และ วิเคราะห์หา ตำแหน่งการยึดหยัดโดยใช้ระบบที่ชื่อ Finite Element (Finite element) ประกอบกัน เพื่อหาตำแหน่ง ที่จะติดตั้งสเตรนเกจที่เหมาะสมเพื่อจะได้อุปกรณ์วัดแรงที่เหมาะสม และนำไปทดสอบกับเครื่อง UTM (Universal Testing Machine)

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของสเตรนเกจและอุปกรณ์วัดแรง

1.2.2 เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดแรง

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้อุปกรณ์วัดแรงที่สามารถผลิตขึ้นได้เอง
- 1.3.2 สามารถนำอุปกรณ์วัดแรงที่สร้างไปประยุกต์ใช้ในการติดตั้งเพื่อทำการวัดแรง

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1.4.1 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดแรงที่สามารถวัดแรงในแนวแกน 1 แนวแกนขนาด 5 กิโลนิวตัน
- 1.4.2 ออกแบบชิ้นงานด้วย SolidWorks
- 1.4.3 วิเคราะห์หาตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจ ด้วยระบบวิธีไฟฟ้าโน้มตัว
- 1.4.4 สร้างอุปกรณ์วัดแรงและทำการทดสอบด้วย เครื่อง UTM

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.5.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโหลดเซลล์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
- 1.5.2 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบโหลดเซลล์
- 1.5.3 ออกแบบชิ้นงานให้สามารถรับแรงในแนวแกนขนาด 5 กิโลนิวตันได้โดยใช้โปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบและนำโหลดเซลล์ที่ออกแบบไปวิเคราะห์ด้วยระบบวิธีไฟฟ้าโน้มตัวเพื่อหาตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจ
- 1.5.4 สร้างชิ้นงานและติดสเตรนเกจตามตำแหน่งที่เหมาะสมและต่อวงจรไฟฟ้า
- 1.5.5 ทำการทดสอบกับเครื่อง UTM
- 1.5.6 วิเคราะห์ผลจากการทดสอบ
- 1.5.7 สรุปผลการดำเนินงาน
- 1.5.8 จัดทำรายงาน

1.6 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

การดำเนินการ	ระยะเวลา													
	พ.ศ. 2556										พ.ศ. 2557			
	เม.ย	พ.ย	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล	←		→											
ออกแบบเหลดเซลล์			↔	↔										
สร้างเหลดเซลล์				↔	↔									
ทำการทดสอบเหลดเซลล์						↔	↔							
สรุปผลการทดสอบ							↔							
จัดทำรายงาน											↔	↔		

1.7 สถานที่ปฏิบัติการ

1.7.1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

1.8 อุปกรณ์ที่ใช้

1.8.1 สเตรนเกจ

1.8.2 กาวติดสเตรนเกจ

1.8.3 สแตนเลส304

1.8.4 สายสัญญาณ

1.8.5 เครื่อง UTM

1.8.6 เครื่อง indicator (Universal Strain Gage modulen-i-scxi-1520)

1.9 งบประมาณ

1.9.1 ค่าเอกสารและกระดาษ	1,000 บาท
1.9.2 ค่าอุปกรณ์และสร้างชิ้นงาน	3,200 บาท
1.9.3 ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน	2,000 บาท
รวม	6,200 บาท



บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี


2.1 โหลดเซลล์ (Load cell)[1]

โหลดเซลล์คือ เซนเซอร์ที่สามารถแปลงค่าแรงกด หรือแรงดึง เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าได้ เหมาะสมสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลของชิ้นงาน (Mechanical Properties of Parts) โหลดเซลล์ ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ การซึ้งน้ำหนัก การทดสอบแรงกดของชิ้นงาน การทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน การทดสอบการเข้ารูปชิ้นงาน (Press fit) ใช้สำหรับงานทางด้านวัสดุ โลหะ ทดสอบโลหะ ชิ้นส่วนรถยนต์ วิศวกรรมโยธา ทดสอบคอนกรีต ทดสอบไม้ เป็นต้น

2.1.1 ชนิดของโหลดเซลล์ (Load cell)

1.) โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ (Strain gage load cell)

หลักการของโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจคือ เมื่อมีน้ำหนักมากระทำ ความเครียดจะเปลี่ยนแปลงความต้านทานทางไฟฟ้าในสัดส่วนโดยตรงกับแรงที่มากระทำ ปกติแล้วมักจะใช้สเตรนเกจวัดความเครียด 4 ตัวต่อเป็นวงจรบริดจ์ (Wheatstone Bridge Circuit) โดยสเตรนเกจทั้งสี่จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อใช้แปลงแรงที่กระทำกับตัวของสเตรนเกจไม่ว่าจะเป็นแรงกดหรือแรงดึง ส่งสัญญาณออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้าโดยที่แรงดันไฟฟ้าที่ได้จะมีหน่วยเป็น mV/V (รูปที่ 2.1) หมายความว่า ถ้าจ่ายแรงดัน 10 V ให้กับ Load cell ที่มีคุณสมบัติ 2 mV/V ที่ Full load สมมุติว่าน้ำหนักเป็น 2,000 กิโลกรัม ดังนั้นมีแรงกระทำต่อโหลดเซลล์ สัญญาณที่อ่านได้ควรจะมีค่าเท่ากับ 20 mV




รูปที่ 2.1 โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ (Strain gage loage cell)[1]

2.) โหลดเซลล์แบบไฮดรอลิก (Hydraulic load cell)

ลักษณะของการทำงานคือจะวัดน้ำหนักจากการเปลี่ยนแปลงความดันของเหลวภายในระบบเมื่อมีแรงมากระทำที่แท่นรับน้ำหนัก ในโหลดเซลล์แบบไฮดรอลิกที่มีแผ่นไดอะแฟรม โดยแรงจะถูกส่งผ่านลูกศุนเป็นผลให้ของเหลวภายในช่องแผ่นไดอะแฟรมถูกกดอัด ซึ่งการวัดแรงที่เกิดขึ้นสามารถวัดได้จากความดันของของเหลว (รูปที่ 2.2) ความแม่นยำระหว่างแรงกระทำกับแรงดันของของเหลวนี้ มีลักษณะเป็นแบบเชิงเส้นและไม่ขึ้นกับอุณหภูมิและปริมาณของของเหลวในระบบท่อสูบ โดยปกติโหลดเซลล์แบบนี้จะมีความแม่นยำ (accuracy) ในการวัดอยู่ที่ประมาณ 0.3 % ที่ Full Scale ซึ่ง ระดับความแม่นยำนี้เป็นที่ยอมรับได้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ข้อดีของโหลดเซลล์แบบนี้คือ สามารถที่จะใช้ในพื้นที่ที่อันตราย (hazardous area) เช่น พวกรองงานที่มีวัตถุไวไฟต่างๆ เนื่องจากโหลดเซลล์แบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการวัด ข้อเสียของโหลดเซลล์แบบไดอะแฟร์มนี้ คือสามารถรับแรงสูงสุดได้ไม่เกิน 1000 psi เท่านั้น ซึ่งจะไม่เหมาะสมกับการใช้ในงานที่ต้องการวัดแรงดันสูง



รูปที่ 2.2 โหลดเซลล์แบบไฮดรอลิก (Hydraulic load cell)[1]

3.) โหลดเซลล์แบบนิวแมติก (Pneumatic load cell)


ทำงานโดยใช้หลักการสมดุลแรงเช่นเดียวกับแบบไฮดรอลิก แต่ต่างกันที่ โหลดเซลล์แบบนี้จะ มีความแม่นยำกว่าแบบไฮดรอลิก เพราะว่า มีการใช้ของว่างหลายช่อง ในการหน่วงความดันของ ของเหลวเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน โหลดเซลล์แบบนี้ มักจะใช้วัดสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักในงาน อุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดและความปลอดภัยสูง สำหรับจุดเด่นของโหลดเซลล์แบบนี้ คือ สามารถทนแรงกระแทกได้สูงและไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ นอกจากนี้ในระบบนิวแมติก จะไม่ใช้ของเหลวในเครื่องมือวัดเหมือนกับระบบไฮดรอลิก ทำให้มีของเหลวมาปนเปื้อนโดนสิ่งที่ ต้องการจะวัดในกรณีที่/doyle แฟร์ร์มีการแตกร้าว สำหรับข้อเสียของโหลดเซลล์แบบนี้คือความเร็วในการตอบสนองต่ำ และต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยซึ่ง อีกทั้งยังจะต้องมีการ ควบคุมอากาศหรือในไตรเจนภายในเครื่องให้เหมาะสม



รูปที่ 2.3 โหลดเซลล์แบบนิวแมติก รูปตัว “S” (Pneumatic load cell)[1]

4.) โหลดเซลล์แบบไฟโซเรซิสทีฟ (Piezo resistive)

มีการทำงานเหมือนกับเจวัดความเครียด แต่ไฟโซเรซิสทีฟ สามารถผลิตสัญญาณออกมากได้ ในระดับสูงจึงเหมาะสมสำหรับ เครื่องซึ่งน้ำหนักที่ไม่ซับซ้อนในการวัดเนื่องจากสามารถต่อเข้าโดยตรง กับส่วนแสดงผล (รูปที่ 2.4) อย่างไรก็ตามเครื่องมือวัดลักษณะนี้ได้รับความนิยมลดลงเรื่อย ๆ เพราะ ตัวขยายสัญญาณที่มีคุณภาพดีนั้นมีราคาแพง นอกจากนี้ไฟโซเรซิสทีฟยังมีข้อเสียคือความสัมพันธ์ ระหว่างสัญญาณที่ออกกับน้ำหนักที่วัดมีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น



รูปที่ 2.4 โหลดเซลล์แบบไเพซิเรชิสทีฟ (Piezoresistive)[1]

5.) โหลดเซลล์แบบแมกнетอสเตร็กทีฟ (Magnetostrictive)

การทำงานของเซนเซอร์แบบนี้ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงในการแผ่สัญญาณแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรที่อยู่ภายใน แรงที่มากระทำ แรงทำให้เกิดการผิดรูปของสนามแม่เหล็กและจะทำให้เกิดสัญญาณที่เป็นสัดส่วนโดยตรงต่อแรงที่มากระทำ ซึ่งจะใช้หลักการการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กโดยอุปกรณ์ลักษณะนี้จะตรวจวัดการเคลื่อนที่ของแกนแม่เหล็ก และวัดการเหนี่ยวนำของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป ในที่นี้การเคลื่อนที่ของแกนแม่เหล็กจะแปรผันโดยตรงกับน้ำหนักที่วัด สำหรับโหลดเซลล์รูปแบบนี้มีความทนทานมากและยังคงมีอายุมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรีดโลหะ (รูปที่ 2.5)




รูปที่ 2.5 โหลดเซลล์แบบแมกнетอสเตร็กทีฟ (Magnetostrictive)[1]

2.1.2 ประเภทของเหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ[2]


เหลดเซลล์แบบสเตรนเกจสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1.) แบบคาน (cantilever beam) ชิ้นส่วนรับน้ำหนักแบบคานนี้จะเป็นแบบที่ง่ายที่สุด ดังรูปที่ 2.6 โดยจะยึดปลายด้านหนึ่งไว้ในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งจะทำหน้าที่รับน้ำหนัก เมื่อมีแรงมากจะทำให้ปลายคานจะเกิดโมเมนต์ดัดขึ้น ซึ่งเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับแรงที่มากระทำ ความเครียดสูงสุดจะเกิดขึ้นที่ปลายคานด้านที่ยึดไว้




รูปที่ 2.6 ชิ้นส่วนรับน้ำหนักแบบคาน[2]

2.) แบบคอลัมน์ (column) ชิ้นส่วนรับน้ำหนักแบบคอลัมน์ ดังรูปที่ 2.7 เมื่อชิ้นส่วนรับแรงดัน จะทำให้เกิดความเครียดสูงสุดขึ้นที่ตรงกลางคอลัมน์ โดยจะเกิดแรงกดขึ้นในแนวแกนและเกิดแรงดึงในแนวตั้งจากกับแกน



รูปที่ 2.7 ชิ้นส่วนรับน้ำหนักแบบคอลัมน์[2]

3.) แบบวงแหวน (proving ring) ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักแบบวงแหวน ดังรูปที่ 2.8 ซึ่งความสามารถในการรับโหลดของมันจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา หรือความกว้างของวงแหวน เมื่อมีแรงมากจะทำให้เกิดการยืดและการหดตัวของผ้าด้านในและด้านนอกของวงแหวน ซึ่งจะเกิดมากที่สุด ณ ตำแหน่งที่ทำมุม 90° องศา กับแนวแกนของแรงที่มาจะทำกับชิ้นส่วนรับน้ำหนัก



รูปที่ 2.8 ชิ้นส่วนรับน้ำหนักแบบวงแหวน[2]

2.2 ทฤษฎีการอوكแบบโหลดเชลล์[3]

2.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด

ในกรณีที่โครงสร้างมีสมบัติทางกลคงที่ในทุกๆ ตำแหน่งและทิศทาง เนื้อวัสดุจะขยายอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีซ่องว่างใด ๆ เกิดขึ้น และถูกกระทำจากแรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล ความเค้นตั้งฉาก (normal stress หรือ σ) สามารถนิยามได้จาก แรงที่มีทิศทางตั้งฉากกระทำต่อหน่วยพื้นที่ของวัตถุ หรือ ความหนาแน่นของแรงกระจาบบนพื้นที่หน้าตัด โดยมีหน่วยเป็นบัวก้า ถ้าแรงที่กระทำเป็นแรงดึง หรือมีขนาดเป็นลบถ้าแรงที่กระทำเป็นแรงอัด หน่วยเป็น นิวตันต่อตารางเมตร (N/m^2) หรือ ปาสคัล (Pa) ดังแสดงในสมการที่ 2.1

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad (2.1)$$


ความเครียด (strain , ϵ) คือ การเสียรูปต่อหน่วยความยาวของวัตถุภายใต้แรงกระทำ สามารถนิยามได้จากอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงขนาด (δ) ต่อระยะปกติ (L_0) ดังแสดงในสมการที่ 2.2

$$\epsilon = \frac{L - L_0}{L_0} = \frac{\delta}{L_0} \quad (2.2)$$

ความเครียดตั้งฉากหรือความเครียดตามแนวแกน (normal strain or axial strain หรือ ϵ_{axial}) หมายถึงการเสียรูปต่อหันความยาวในทิศทางเดียวกับแรงที่กระทำ และเรียกการเสียรูปต่อความยาวในทิศทางตั้งฉากกับแรงที่มากระทำนี้ว่า ความเครียดในแนวขวาง (transverse strain หรือ $\epsilon_{transverse}$) อัตราส่วนระหว่างความเครียดในแนวขวางต่อความเครียดในแนวแกนนี้เรียกว่า อัตราส่วนปัวซอง (Poisson's ratio หรือ ν) ดังแสดงในสมการที่ 2.3

$$\nu = \frac{\epsilon_{transverse}}{\epsilon_{axial}} \quad (2.3)$$

ขั้นส่วนทางวิศวกรรมตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงขนาด แสดงได้ด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดหรือแผนภูมิความเค้นกับความเครียด (stress-strain diagram) ซึ่งถูกสร้างจากการทดสอบการดึง (tension test) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงและการเปลี่ยนแปลงขนาดถูกบันทึกระหว่างการทดสอบ ผลที่ได้นำมาคำนวณความเค้นและความเครียดและแสดงอยู่ในรูปกราฟที่มีความเครียดเป็นแกนนอนและความเค้นเป็นแกนตั้ง ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 แผนภูมิความเค้นกับความเครียด[3]

ส่วนแรกของแผนภูมิความเค้นกับความเครียดแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความเค้นกับความเครียดซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุจะกลับคืนสู่สภาพเดิมทันทีเมื่อปล่อยแรงที่มากระทำออก พฤติกรรมเช่นนี้ถูกเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอิเลสติก (elastic deformation) ซึ่งสามารถแสดงได้ด้วยกฎของฮูค (Hooke's law) ดังแสดงในสมการที่ 2.4

$$\sigma = E\epsilon \quad (2.4)$$

โดย E คือ โมดูลัสของยังส์ (Young's modulus) หรือ โมดูลัสของอิลาสติกซิตี้ (modulus of elasticity) วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบพลาสติก (plastic deformation) เมื่อเพิ่มความเค้นสูงกว่าความเค้นคราก (yield stress หรือ σ_y) โดยการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบพลาสติกนี้อาจเรียกว่าการคราก (yielding) ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบพลาสติกจะเพิ่มสูงขึ้นตามความเค้นโดยเมื่อถึงความเค้นดึงสูงสุด (ultimate tensile stress หรือ σ_u) พื้นที่รับแรงจะลดขนาดลง (neckling) ส่งผลให้ภาระที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบพลาสติกลดลง และความเค้นที่คำนวณจากพื้นที่รับแรงเริ่มต้นลดลงไปด้วย ถ้ายังออกแรงกระทำกับวัสดุต่อไปในที่สุดวัสดุจะแยกออกจากกัน (breaking) โดยความเค้นที่เกิดการแยกออกจากกันนี้เรียกว่า ความเค้นที่เกิดการแยกออกจากกัน (breaking stress หรือ σ_b) [3]

2.2.2 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์[4]

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นวิธีเชิงตัวเลขวิธีหนึ่งที่ใช้สำหรับแก้สมการเชิงอนุพันธ์และเป็นวิธีที่นิยมใช้วิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาทางด้านกลศาสตร์ของแข็ง เช่น วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความเค้นของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โครงสร้าง เครื่องบิน ตัวสะพานและอาคารโครงสร้างอื่น ๆ ที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าวัสดุที่ใช้วิเคราะห์นั้นจะอยู่ในสภาพยืดหยุ่น (elastic) หรือในสภาพยืดตัว (plastic) นอกจากจะใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์วิเคราะห์ปัญหาด้านสถิตศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาด้านพลศาสตร์ได้ เช่น การสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนของโครงสร้างรวมทั้งยังสามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาด้านการถ่ายเทความร้อนของของไหล การถ่ายเทมวล เป็นต้น

การวิเคราะห์โครงสร้างหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั่วๆ ไปที่ไม่ซับซ้อนความสามารถจะหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการทราบ เช่น การกระจัดที่ตำแหน่งใด ๆ ของชิ้นส่วนได้โดยอาศัยสมการเชิงอนุพันธ์ และผลเฉลยที่ได้รับจะเรียกว่า ผลเฉลยแม่นตรง (exact solution) แต่มีชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและโครงสร้างจำนวนมากที่มีรูปร่างลักษณะที่ซับซ้อนที่ประกอบด้วยส่วนเว้า ส่วนโค้ง ต่าง ๆ ทำให้พื้นที่หน้าตัดของชิ้นส่วนไม่สมมาตร และบางบริเวณอาจมีการเปลี่ยนแปลงโหลดอย่างฉับพลัน หรือใช้วัสดุต่างชนิดกัน จึงมีผลทำให้ไม่สามารถจะหาผลเฉลยแม่นตรงจากการอนุพันธ์สามัญหรือสมการอนุพันธ์ย่อยได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาวิธีอื่น เช่น ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ประมาณค่าผลเฉลยโดยการแก้ระบบสมการเชิงพิชณิต แทนการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ดังกล่าว ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของปัญหา จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ อย่างต่อเนื่องตามรูปร่างลักษณะที่แท้จริงของชิ้นส่วน และจะเรียกชื่อชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้ว่า เอลิเมนต์

1.) หลักการของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

หลักการที่ว่าไปของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ คือ แบ่งโครงสร้างออกเป็นส่วนย่อย ๆ ซึ่งเรียกว่า เอลิเมนต์ พังก์ชันการกระจัด (Displacement function) ที่นำมาแทนจะต้องเป็นพังก์ชันที่ต่อเนื่อง แต่ละเอลิเมนต์จะโยงกันด้วยจุดต่อ (Node) หรือเส้นขอบหรือผิวรอบเอลิเมนต์สัมผัสกัน และโดยอาศัยคุณสมบัติทางกลของวัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างหรือชิ้นงาน เรากำหนดรากาศจำลอง ความเด่น ความเครียด ที่เกิดขึ้นที่จุดต่อต่างๆ ของแต่ละเอลิเมนต์ที่ประกอบเป็นโครงสร้างหรือชิ้นงาน อกมาได้

2.) ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ใน solidWorks[4]

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยทั่วไปประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

2.1) นำขั้นงานที่ออกแบบด้วย solidWorks มาทำการทดสอบทางระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

2.2) สร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ (CAD model creation)

2.3) เรียกใช้ Simulation ภายในซอฟต์แวร์ SolidWorks

2.4) สร้างโมเดลไฟไนต์เอลิเมนต์ (finite element model)

2.5) กำหนดเงื่อนไขขอบเขตของปัญหา (boundary condition)

2.6) คำนวนหาคำตอบ

2.7) แสดงผลลัพธ์ที่ได้

3.) ข้อดีของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์[4]

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์มีข้อดีดังนี้

3.1) สามารถสร้างแบบจำลองของโครงสร้างหรือชิ้นงานที่มีรูปร่างลักษณะที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

3.2) สามารถจำลองการกระทำของโหลดในสภาพต่าง ๆ เช่น โหลดที่กระจายไม่สม่ำเสมอได้ใกล้เคียงกับสภาพจริง

3.3) ใช้วิเคราะห์โครงสร้างหรือชิ้นส่วนระบบเครื่องจักรกลที่ประกอบด้วยวัสดุต่างชนิดกันได้โดยไม่มีความยุ่งยาก

3.4) สามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาไม่ว่า เงื่อนไขบังคับ และจุดรองรับจะอยู่ในลักษณะใด

3.5) สามารถจะเลือกขนาดของเอลิเมนต์ ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งให้มีขนาดใหญ่หรือเล็กได้ตามความจำเป็น


3.6) ในการออกแบบชิ้นส่วน ระบบสามารถจะเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้สะดวกและยังประยุกต์ใช้จ่ายและเวลาด้วย

3.7) ในระบบการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสมัยใหม่ (CAD และ CAM) มักนิยมใช้ระบบวิเคราะห์แบบเชิงเส้น (Nonlinear) หรือการคำนวณที่ต้องคำนึงถึงความตึงตัวของวัสดุในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีความซับซ้อน เช่น การดัดแปลงรูปทรงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนด

3.8) ในกรณีของวัสดุยืดหยุ่นตัวไม่เป็นเส้น (Nonlinear) หรือการคำนวณที่ต้องคำนึงถึงความตึงตัวของวัสดุในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีความซับซ้อน เช่น การดัดแปลงรูปทรงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนด

2.3 สเตรนเกจ (Strain Gage)[5]


เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเครียดโดยอาศัยหลักการการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า สเตรนเกจวัดความเครียดประกอบด้วยชุดลวดที่ทำจากโลหะผสมที่มีความไวของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าต่อความเครียดสูง ชุดลวดโลหะนี้จะถูกยึดติดบนแผ่นพิล์มโพลิเมอร์ ซึ่งพิล์มโพลิเมอร์นี้จะถูกยึดติดบนผิวของชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่ต้องการวัดความเครียด ระยะของชุดลวดใช้เป็นระยะสเตรนเกจในการวัดความเครียด ดังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 ส่วนประกอบของสเตรนเกจ[5]

2.3.1 การอ่านสัญลักษณ์สเตรนเกจ[6]

ในปัจจุบันสเตรนเกจมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ หลายประเภท และหลายรูปแบบ ที่ห้องให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาระที่นำไปใช้งาน โดยแต่ละแบบจะมีให้เลือกหลายรุ่นและจะมีสัญลักษณ์แตกต่างกัน ดังรูปที่ 2.11 และรูปที่ 2.12 ซึ่งสามารถอ่านสัญลักษณ์ได้ดังนี้



รูปที่ 2.11 ส่วนประกอบของสเตรนเกจแบบ KFG Type[6]

ในโครงการนี้เป็นการออกแบบอุปกรณ์วัดแรงที่ใช้วัสดุเป็นสแตนเลส 304 โดยทำการเลือกใช้สเตรนเกจของ Kyowa รุ่น KFG-5-350-C1-16L30C2R สามารถอ่านสัญลักษณ์ได้จากรูปที่ 2.12 ได้ดังนี้

KFG = general-purpose foil strain gage

5 = gage length : 5 mm

350 = resistance : 350 Ω

C1 = gage pattern : Uniaxial , leads at one end

16 = applicable linear expansion coefficient : stainless steel SUS3304
 $16.2 \times 10^{-6} / ^\circ C$

L = Type : vinyl-coated flat 2 or 3-wire cable

30C = length : 30 CM

2 = wiring system : 2-wire system

R = color code : red

KFG

- 120 - C1 - 11

R

3

L

1

M

1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1 Series Designation	2 Gage Length	3 Resistance	4 Gage Pattern	5 Applicable Linear Expansion Coefficient	6 Type	7 Length	8 Wiring System	9 Color Code
<p>KFG: General-purpose foil strain gage KRG: Foil strain gage with temp. sensor KFR: Foil strain gage KRW: Waterproof foil strain gage KWS: Small waterproof foil strain gage KCW: Wearable waterproof foil strain gage KC: Wire strain gage KM: Embedded wire strain gage for concrete KMC: Embedded wire strain gage for concrete KFPR: Foil strain gage for composite materials KSP: Foil strain gage for plastics KFML: Foil strain gage for low-elasticity materials KSP: Semiconductor strain gage KSN: Self-temperature-compensation KSPH: Semiconductor strain gage KSPH: High-output semiconductor strain gage KSPL: Ultrafine semiconductor strain gage KHGX: Encapsulated strain gage KHCD: Encapsulated strain gage KHCS: Encapsulated strain gage KHCM: Encapsulated strain gage KHU: High-temperature foil strain gage KH: Wearable high-temp. foil strain gage KFL: High-temperature foil strain gage KLM: Ultra-high-strength wire strain gage KFN: Noninductive foil strain gage KFS: Sledged foil strain gage KFF: Foil bending strain gage KCH: Foil strain gage with protector KMP: Embedded foil strain gage for plastics KTB: Temperature gage KV: Crack gage</p>	<p>015: 0.15mm 02N: 0.2mm 02: 0.2mm 03: 0.3mm 05: 0.5mm 1N: 1mm 1S: 1.5mm 2N: 2mm 3: 3mm 4N: 4mm 5: 5mm 6: 6mm 7: 7mm 9: 9mm 10: 10mm 20: 20mm 30: 30mm 60: 60mm 70: 70mm 80: 80mm 120: 120mm</p>	<p>50: 50Ω 60: 60Ω 120: 120Ω 200: 200Ω 350: 350Ω 500: 500Ω 1K: 1000Ω 2K: 2000Ω 10K: 10000Ω</p>	<p>A1: Uniaxial, leads at one end and [K, KFB] gages A9: Uniaxial, leads at one end and [KLM, gage] C1: Uniaxial, leads at one end (foil gage) C2: Uniaxial, 90°, lead at both ends C3: Uniaxial, 0°, lead at both ends C5: Uniaxial, leads at one end [KFN gage] C11: Uniaxial, 2-element, 7mm thick [KFF gage] C12: Uniaxial, 2-element, 2mm thick [KF gage] C15: Uniaxial 0°/45°, for steering strain, leads at one end C16: Uniaxial 0°/45°, for shearing strain, leads at one end C20: Uniaxial, leads at a side (for bolt axial tension) D1: Biaxial 0°/90°, lead at both ends D3: Triaxial 0°/45°/45°, lead at both ends, plane arrangement D4: Triaxial 0°/120°/240°, plane arrangement D6: Quadraxial 0°/30°/70°/150° D9: Uniaxial 5-element, 90° D16: Biaxial 0°/90° stacked rosette, round base D17: Uniaxial 0°/90°/45° stacked rosette, round base D19: Uniaxial 5-element 0° D20: Biaxial 0°/90° [KFN gage] D21: Triaxial 0°/90°/45°, plane arrangement D25: Triaxial 0°/90°/45°, plane arrangement D28: Triaxial 0°/120°/90°, plane arrangement (for boring) D29: Biaxial 0°/90°/45°, leads at one end, plane arrangement D31: Biaxial 0°/90°, leads at one end (for torque) E3: Uniaxial, lead at both ends (semiconductor gage) E4: Uniaxial, leads at one end (semiconductor gage) E5: Uniaxial, lead at both ends with no resist. (semiconductor gage) F2: Uniaxial 2-element (semiconductor gage) F3: Biaxial 0°/90° (semiconductor gage) G4: Uniaxial, leads at one end (K-H4) G8: Uniaxial active/dummy 2-element, Incarna (for KHC) G9: Uniaxial active/dummy 2-element, SU5 (for KHC) G10: Uniaxial (for KCM) G11: Uniaxial (for KHCD) G12: Uniaxial active/dummy 2-element (for KHCS) G13: Uniaxial active/dummy 2-element (for KHC) G14: Full-bridge (for KCW) G15: Uniaxial active/dummy 2-element (for KHM) H1: Uniaxial (for KM-30) H2: Uniaxial (for KM-120) H3: Uniaxial (for KMC) H4: Uniaxial with T thermocouple (for KFC) J1: Uniaxial (for KFS)</p>	<p>1: CfFPR, etc. for composite materials Amber (1-1) Diamond (1-2) 3: CfFPR, etc. for composite materials Silicon (2-3) Sulfur (2-7)</p> <p>5: GfFPR, etc. for composite materials Tungsten (4-5) Lumber (5-6)</p> <p>6: CfFPR, etc. for composite materials Molybdenum (5-2) Zirconium (5-4) Kobalt (5-9)</p> <p>7: CfFPR, GfFPR, etc. for composite materials Titanium alloy (8-5) Platinum (8-9) Soda-lime glass (9-2)</p> <p>11: Common steel (11-7) SUS631 (10-3) Cast iron (10-6) Nickel-molybdenum steel (11-3)</p> <p>13: NcF, etc. for composite material/heat-resistant alloys Nickel (13-3) Printed board (13-0)</p> <p>16: Stainless steel SUS304 (16-2) Beryllium steel (16-7) Copper (16-7)</p> <p>23: 2014-T4 aluminum (23-4) Brass (21-0) Tin (23-0)</p> <p>24: 2024-T4 aluminum (23-2)</p> <p>27: Magnesium alloy (27-0) Composite material GFRP (35-0)</p> <p>65: Acrylic resin (65-0) Polycarbonate (66-6)</p>	<p>B: Glass-coated cable of 3 Ni-odd copper wires C: MI cable (for KHC, KHCD, KHCM, KHCS and KHCH gages) D: Glass-coated cable of 3 Fe-odd clad copper wires F: Fluoplastic-coated high/low temp. 3-wire cable (equiv. to L-3 leadwire cable) G: Polyethylene-coated cross-link 3-wire cable H: High/low temp. 3-wire cable (equiv. to L-17 leadwire cable) J: Vinyl-coated normal temp. low-noise 3-wire cable (equiv. to L-13 leadwire cable) L: Vinyl-coated flat 2 or 3-wire cable (L-6, L-7, L-9 or L-10) N: Polyester-coated copper wire cable R: Mid-temp. 2 or 3-wire cable (L-11 or L-12) W: Vinyl-coated flat 3-wire cable (for KM-120) Y: Vinyl-coated flat 2-wire cable (for KM-30)</p>	<p>Color codes are available for only vinyl-coated flat leadwire cables. 2-wire system In the case of encapsulated cable Number: Length of soft cable V: With bridge adapter F: With compression fitting F1: With both bridge adapter and compression fitting</p> <p>C: Centimeter e.g. 30C = 30cm M: Meter e.g. 3M = 3m</p> <p>2: 2-wire system 3: 3-wire system B: Black G: Green* Y: Yellow* S: Multi-axial gages • Standard</p> <p>B: Biaxial (D16) 0° (1st axis); Red 90° (2nd axis); White</p> <p>B: Biaxial (D17) 0° (1st axis); Red 45° (3rd axis); Red 90° (2nd axis); White</p> <p>The insulator color is white and the stripe color code is as follows: R: Red Li: Blue* B: Black* G: Green* Y: Yellow* • Standard</p> <p>B: Biaxial (D17) 0° (1st axis); Red 90° (2nd axis); Black</p> <p>• Triaxial (D17) 0° (1st axis); Red 45° (3rd axis); Blue 90° (2nd axis); Black</p>		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72

รูปที่ 2.12 ความหมายของสัญลักษณ์ตามที่ระบุไว้ในตาราง[6]

2.3.2 การติดตั้งสเตrnเกจ[5]

การติดตั้งสเตrnเกจที่ดีประกอบด้วย 3 หลักการ คือ

- 1.) ขนาดและทิศทางของความเครียดของวัสดุต้องถ่ายทอดไปยังสเตrnเกจได้อย่างสมบูรณ์
- 2.) ไม่เกิดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน
- 3.) รักษาความสามารถในการวัดความเครียดได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ

โดยขั้นตอนการติดตั้งสเตrnเกจมีรายละเอียดดังนี้และแสดงได้ดังรูปที่ 2.13

1.) พื้นผิวของวัสดุต้องมีความหยาบที่เหมาะสม เพื่อให้ความสามารถยึดสเตrnเกจเข้ากับวัสดุได้ การเพิ่มความหยาบของผิวในกรณีที่ผิววัสดุเรียบสามารถทำได้โดยการขัดด้วยกระดาษทราย ลักษณะการขัดจะขัดแบบวนๆ (รูปที่ 2.13 (1)) เพื่อจัดสิ่งสกปรกต่างๆบนผิว เช่น เศษวัสดุ ฝุ่น คราบน้ำมัน สารเคมี สี

2.) ทำให้พื้นผิวของวัสดุมีความเรียบโดยทำการขัดใบในทิศทางเดียวกัน (รูปที่ 2.13 (2)) เพราะถ้าพื้นผิวของวัสดุไม่เรียบอาจส่งผลให้สเตrnเกจไม่สามารถยึดติดกับผิววัสดุได้อย่างสมบูรณ์ การทำความสะอาดผิวสามารถทำได้โดยการเช็ดด้วยสารเคมี เช่น อะซิโตน ล้างด้วยน้ำสะอาด และทำให้แห้ง

3.) การที่ใช้ติดตั้งสเตrnเกจต้องเป็นการที่มีความแข็งแรงสูง ทนทาน และสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดตามการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุได้ทันที ตั้งนั้นการที่ใช้สำหรับติดตั้งสเตrnเกจจึงขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ การใช้การต้องthalgn ส่วนล่างของพิล์มโพลิเมอร์ (รูปที่ 2.13 (3)) โดยใช้ในปริมาณที่เหมาะสม มีปริมาณเพียงพอที่จะยึดสเตrnเกจกับผิววัสดุได้อย่างแข็งแรง แต่ไม่มากเกินไปจนส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของขนาดวัสดุ


4.) การติดตั้งต้องวางตำแหน่งสเตrnเกจให้อยู่ในทิศทางของความเครียดที่ต้องการวัด (รูปที่ 2.13 (4))

5.) การกระจายการต้องสม่ำเสมอและหัวถึงทุกส่วนของสเตrnเกจ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้แผ่นโพลิเมอร์พิเศษกดสเตrnเกจให้แนบติดกับผิวของวัสดุจนกระทั่งการแข็งตัว (รูปที่ 2.13 (5)) โดยแผ่นโพลิเมอร์นี้มีสมบัติไม่ติดกาว และถูกจำหน่ายพร้อมกับสเตrnเกจ การติดสเตrnเกจอาจเสื่อมสภาพจากความชื้นได้

6.) ทำความสะอาดคราบต่างๆ เช่น คราบกาว ภายหลังจากการติดสเตrnเกจ (รูปที่ 2.13 (6))

7.) หลังจากที่การแข็งตัวอย่างสมบูรณ์แล้วสเตrnเกจควรถูกเคลือบด้วยชีฟิงเพื่อป้องกันความชื้น (รูปที่ 2.13 (7) และ (8))


8.) สเตرنเกจอาจถูกดึงจากสายสัญญาณไฟฟ้าจนหลุดจากผิวสุดได้ ดังนั้น
สายสัญญาณไฟฟ้าจึงควรถูกยึดด้วยการหรือเทปการ



รูปที่ 2.13 ขั้นตอนการติดตั้งสเตرنเกจ[5]

2.4 วงจรบริดจ์[3]

การวัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุเมื่อวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยมาก ดังนั้นในการใช้เกจวัด
ความเครียดจึงวัดการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานทั้งสองด้านไฟฟ้า (ΔE) ที่เกิดขึ้นในวงจร惠斯頓บริดจ์
(Wheatstone Bridge)ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ละเอียดกว่าการวัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า
ดังรูปที่ 2.14



รูปที่ 2.14 วงจรบริดจ์[3]

โดยความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ B และความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ D คำนวณได้จากสมการที่ 2.5 ถึง 2.8

$$V_{AB} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V \quad (2.5)$$

$$V_{AD} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V \quad (2.6)$$

$$V_{BD} = V_{AD} - V_{AB} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V \quad (2.7)$$


$$V_{BD} = \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \cdot V \quad (2.8)$$

2.4.1 ชนิดของการต่อวงจรบริдж์[7]

ในการทำการทดสอบจะต้องมีการเลือกวงจรบริдж์ ซึ่งชนิดของวงจรบริจจะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งสเตรนเกจและการต่อวงจร สำหรับจะจะมีการต่อลักษณะคล้ายกัน โดยอ้างอิงมาจากฐานข้อมูลในโปรแกรม Instruments Measurement and Automation Explorer[7] ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบโหลดเซลล์ ชนิดของวงจรบริจจะมีด้วยกัน 3 ชนิด ดังนี้


1.) วงจรบริจ I

ตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจของวงจรบริจ I ดังรูปที่ 2.15 จะเห็นได้ว่าการติดตั้งสเตรนเกจติดในแนวเดียวกันทั้ง 4 ตัว เมื่อมีแรงมาระทำ จะทำให้สเตรนเกจทั้ง 4 ตัว เกิดความเครียดตามแนวแกน วงจรไฟฟ้าของวงจรบริจ I แสดงดังรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.15 ตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจของวงจรบริจ I [7]


Full-Bridge Type I Circuit Diagram



รูปที่ 2.16 วงจรบริจ I [7]


2.) วงจรบริจ II

ตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจของวงจรบริจ II จะเห็นได้ว่าการติดตั้งสเตรนเกจมีการติดในแนวยาว 2 ตัว และมีการติดขวางแนวอีก 2 ตัว ดังรูปที่ 2.17 เมื่อมีแรงมาระทำในแนวตั้ง จะทำให้สเตรนเกจเกิดความเครียดตามแนวแกน 2 ตัว และเกิดความเครียดในแนวขวางอีก 2 ตัว ซึ่งความเครียดในแนวขวางที่เกิดขึ้นมีพิเศษทางตรงกันข้าม วงจรไฟฟ้าของบริจ II แสดงดังรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.17 ตำแหน่งการติดตั้งสเตอเรนเกจของวงจรบริดจ์ II[7]


Full-Bridge Type II Circuit Diagram



รูปที่ 2.18 วงจรบริดจ์ II[7]


3.) วงจรบริดจ์ III

ตำแหน่งการติดตั้งสเตอเรนเกจของวงจรบริดจ์ III จะเห็นได้ว่าการติดตั้งสเตอเรนเกจมีการติดในแนวยาว 2 ตัว และมีการติดขวางแนวอีก 2 ตัว เมื่อกับวงจรบริดจ์ II แต่ชิ้นงานรับแรงในแนวแกนดังรูปที่ 2.19 เมื่อชิ้นงานรับแรงในแนวแกนจะทำให้สเตอเรนเกจเกิดความเครียดตามแนวแกน 2 ตัว และเกิดความเครียดในแนวขวางอีก 2 ตัว ซึ่งความเครียดในแนวขวางที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ตัว มีทิศทางเดียวกัน วงจรไฟฟ้าของวงจรบริดจ์ III แสดงในรูปที่ 2.20



รูปที่ 2.19 ตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจของวงจรบริดจ์ III[7]

Full-Bridge Type III Circuit Diagram



รูปที่ 2.20 วงจรบริดจ์ III[7]

การทำโครงการนี้ มีการติดตั้งสเตรนเกจในโหลดเซลล์มีลักษณะคล้ายกับรูปที่ 2.19 ซึ่งเป็นวงจรบริดจ์ III

2.5 การทดสอบโหลดเซลล์


2.5.1 วิธีการทดสอบ

การทดสอบโหลดเซลล์นิยมทดสอบด้วยเครื่อง UTM (Universal testing machine) ซึ่งเป็นเครื่องที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาในการทดสอบสมบัติของวัสดุ โดยเป็นเครื่องที่สามารถให้แรงกระทำต่อชิ้นงานทั้งแรงดึง แรงดัน และดัด เป็นต้น ซึ่งการวัดแรงด้วยเครื่องUTM นั้น ทำได้โดยการอ่านค่าจากโหลดเซลล์ซึ่งติดตั้งที่เครื่องทดสอบแรง โดยเพื่อให้มั่นใจว่า ค่าแรงที่อ่านได้มีความถูกต้องและผลการทดสอบวัสดุมีคุณภาพ จำเป็นต้องมีระบบสอบเทียบแรง ซึ่งโดยทั่วไปประยุกต์วิธีการตามมาตรฐาน ISO 7500-1[8]

ขั้นตอนการทดสอบโหลดเชล์ด์ด้วยเครื่อง UTM มีขั้นตอนดังนี้ (รูปที่ 2.21)

- 1.) การทำ preload เป็นการทำเพื่อเป็นการウォرمเครื่องก่อนทำการทดสอบ เริ่มจาก 0 นิวตันถึงแรงสูงสุดที่โหลดเชล์ล์สามารถรับได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (Full load) ทำซ้ำจำนวน 3 ชั้้า
- 2.) ชีรี่ที่ X1 ใส่แรงเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 เปอร์เซ็นต์ของแรงสูงสุดที่โหลดเชล์ล์สามารถรับได้ จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วปล่อยแรงออก
- 3.) ชีรี่ที่ X2 ทำเหมือนกับ ชีรี่ที่ X1
- 4.) ชีรี่ที่ X3 จะทำแบบเดียวกับชีรี่ที่ X1 และ X2 แต่จะแตกต่างกันที่เมื่อทำการใส่แรงจนครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว จะทำการใส่แรงโดยลดขนาดของแรงลงครั้งละ 10 เปอร์เซ็นต์ของแรงสูงสุดที่โหลดเชล์ล์สามารถรับได้


เนื่องจากอาจจะมีข้อผิดพลาดในการสร้างโหลดเชล์ล์จึงมีการหมุนโหลดเชล์ล์เป็นมุมต่างๆ เพื่อดูการเยื้องศูนย์



รูปที่ 2.21 วิธีการทดสอบโหลดเชล์ล์ด้วยเครื่อง UTM

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุรัสิทธิ์ และสุภกิจ[9] ได้ศึกษาออกแบบโอลด์เซลล์ชนิดคอลัมน์ที่มีสมรรถนะรับน้ำหนักได้ 20 ตัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและวิธีการทดลอง การศึกษานี้ได้คำนึงถึงการออกแบบรูปร่างของโอลด์เซลล์ภายในให้เข้ากับความต้องการของความคืบหน้าไม่เกินค่าความเดินฟ่อนมิสเซส รวมวิเคราะห์ที่ค่าผลตอบสนองความเครียดต่อภาระ ทำการศึกษาโดยสร้างแบบจำลองทางไฟในต์เอกลิเมนต์ของโอลด์เซลล์ในระนาบ 3 มิติ และพิจารณาอิทธิพลการสัมผัสระหว่างแผ่นกดและโอลด์เซลล์ การสร้างแบบจำลองเป็นแบบเอกลิเมนต์สี่เหลี่ยมแปดจุดต่อ และมีแบบจำลองของการสัมผัสเป็นแบบจุดสัมผัส กับพื้นผิว ผลของการศึกษาพบว่ารูปร่างโอลด์เซลล์ที่ได้ทำการศึกษามีค่าความคืบหน้าสูงสุดอยู่ภายนอก ความคืบหน้าของช่องวัสดุ และที่ภาระได้ทิศทางความคืบหน้าหลัก ณ ตำแหน่งที่ติดตั้งสเตრนเกjmีค่าไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการกระจายความเครียดในแนวแกนบริเวณรอบผิวภายนอกของโครงสร้างสามมิลลิเมตรและกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ และค่าความเครียดที่ได้จะมีลักษณะสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นต่อภาระ กระทำ โดยที่ค่าความเครียดในแนวยาวจะมีค่าที่สูงกว่าค่าความเครียดในแนวเส้นรอบวง ทำการสร้างทดสอบ และวิเคราะห์ค่าการวัดทางกลของโอลด์เซลล์ที่ได้ออกแบบ ดังแสดงในรูปที่ 2.22 และ 2.23




รูปที่ 2.22 รูปร่างแบบจำลองทางไฟในต์เอกลิเมนต์[9]



รูปที่ 2.23 โครงสร้างโหลดเซลล์ชนิดคอลัมน์ รับน้ำหนักได้ 20 ตัน[9]

สุรินทร์ และคณะ[10] ได้ทำการออกแบบบูรณาการและการจัดเรียงใบมีดjobบุนที่เหมาะสมในการศึกษาจำเป็นต้องทราบขนาด ทิศทางและตำแหน่งของแรงกระทำที่ใบมีดjobบุนที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและทิศทางแรงขณะอยู่ตลอดเวลา เทคนิคการวัดนี้ใช้อุปกรณ์วัดแรง Extended Octagonal Ring (EOR) ร่วมกับ Personal Computer Based Data Acquisition System (PC Based DAQ System) โดยบน EOR จะติดสเตรนเกจจำนวน 12 ตัวซึ่งต่อเป็นวงจรแบบ Full Bridge จำนวน 3 วงจร (ดังรูปที่ 2.24) สำหรับวัดแรงกด F และเฉือน P และโมเมนต์ M ที่เกิดจากแรงต้านทานบนระนาบที่ตั้งฉากกับเพลาใบมีด สัญญาณความต่างศักย์จากการบริจ์บน EOR จะถูกส่งผ่าน Slip Ring มาอยู่ชุดอุปกรณ์ขยายสัญญาณซึ่งขยายสัญญาณ 100 เท่า สัญญาณจะถูกส่งไปยัง Analog to Digital Card ภายในคอมพิวเตอร์จากนั้นโปรแกรม Lab View จะแสดงผลและบันทึกสัญญาณจากทั้ง 3 วงจร โปรแกรมจะทำการกรองสัญญาณที่บันทึกไว้และประมวลผลโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัญญาณความต่างศักย์จากทั้ง 3 วงจรกับแรงและโมเมนต์ที่กระทำกับใบมีดซึ่งได้จากการสอบเทียบ ผลจากการทดลองจะทราบขนาด ทิศทาง รวมถึงตำแหน่งของแรงต้านทานลัพธ์ที่กระทำกับใบมีดjobบุนหนึ่งใบที่ตำแหน่งการหมุนพรุนต่างๆ จากการทดลองวัดแรงกระทำที่ใบมีดขณะพรุนในระบบตรายที่ระดับความลึก 12 เซนติเมตร ระยะการตัด 3 เซนติเมตร ความเร็วjobบุน 50 รอบต่อนาที พบร่วางสามารถวัดแรงและโมเมนต์ที่กระทำกับใบมีดjobบุนได้ด้โดยสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของแรงขนาด 1 นิวตันได้และขนาดของสัญญาณรบกวนเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของสัญญาณที่เกิดจากการพรุน



รูปที่ 2.24 การติดสเตรนเกจที่ต่ำແหน่งต่างๆ บน EOR[10]

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 ขอบเขตของการออกแบบโอลด์เซลล์

การออกแบบโอลด์เซลล์ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- 1.) การนำโอลด์เซลล์ไปใช้งาน
- 2.) วัสดุที่เลือกนำมาทำโอลด์เซลล์ ควรจะทนต่อแรงกดได้ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และทนต่อการสึกกร่อน
- 3.) คุณสมบัติของโอลด์เซลล์ สามารถรับแรงตามที่ออกแบบไว้โดยไม่เกิดความเสียหายของชิ้นงาน

โครงการวิจัยที่ทำการศึกษามีขอบเขตการออกแบบโอลด์เซลล์ดังนี้

- 1.) ออกแบบและสร้างโอลด์เซลล์ที่สามารถวัดแรงกดในแนวแกน 1 แนวแกน ขนาด 5 กิโลนิวตัน
- 2.) เลือกโอลด์เซลล์ชนิดคล้มมือ
- 3.) ออกแบบชิ้นงานด้วย SolidWorks
- 4.) เลือกใช้ สแตนเลส 304 ในการสร้างชิ้นงาน
- 5.) วิเคราะห์หาตำแหน่งการติดตั้งสเตรนเกจ ด้วยระบบบิริฟไนต์ออลิเมนต์
- 6.) เลือกใช้ สเตรนเกจ Kyowa รุ่น KFG-5-350-C1-16L30C2R
- 7.) สร้างโอลด์เซลล์
- 8.) ทำการทดสอบด้วย เครื่อง UTM

จากขอบเขตของการออกแบบโอลด์เซลล์ดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

- 1) การออกแบบโอลด์เซลล์
- 2) การสร้างชิ้นงาน ติดตั้งสเตรนเกจและต่อวงจร
- 3) การทดสอบโอลด์เซลล์

3.2 การออกแบบโครงสร้าง

3.2.1 การหาขนาดของโครงสร้าง

โดยมีข้อกำหนดในการหาขนาดของโครงสร้าง ดังนี้

1.) รับแรงได้ 5000 N

2.) เลือก สแตนเลส 304 ที่มีค่า $\sigma_y = 1140 \text{ MPa}$ และ $E=190 \text{ GPa}$ โดย

คำนวณหาขนาดของโครงสร้างได้ดังสมการ 3.1

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \quad (3.1)$$

โดยที่ ε คือ ความเครียด

σ คือ ความดัน (N/m^2)

E คือ ค่าอิลาสติก模อตุลส์ (N/m^2)

ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง มีดังต่อไปนี้

1.) การหาขนาดของโครงสร้าง

เนื่องจากต้องการพื้นที่ผิวเพียงพอที่จะติดสเตรนเกจได้ ครบ 4 ตัว จึงออกแบบให้โครงสร้าง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm เพื่อใช้รับแรงได้สูงสุด 5000 N

จากสมการ ที่ 2.1

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F}{\pi(r)^2}$$

$$= \frac{5000}{\pi(0.005)^2}$$

$$= 63661977.24 \text{ N/m}^2$$

$$\approx 63.66 \times 10^6 \text{ Pa}$$

จากสมการที่ 3.1

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$$

$$\varepsilon = \frac{63.66 \times 10^6}{190 \times 10^9}$$

$$= 3.35 \times 10^{-4}$$

$$= 335 \mu\varepsilon$$

จากสมการที่ 2.1 และ 3.1 จะได้ว่า

$$\epsilon = \frac{F}{AE}$$

จะได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเครียดทางหุ้มภูมิ ดังสมการที่ 3.2

โดยที่ $F = A\epsilon E$ (3.2)

เมื่อ $F = A\epsilon E$

$$F = 14.923 \times 10^6 \epsilon \quad (3.3)$$


จากการคำนวณจะเห็นได้ว่า โหลดเซลล์ที่ออกแบบมีค่าความเค้น 63.66 MPa ซึ่งมีค่าไม่เกินความเค้นที่กำหนดไว้คือ 1140 MPa โหลดเซลล์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm สามารถรับแรงที่ 5000 N โดยไม่มีการเสียหายของชิ้นงานและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดสเตรนเกจ

2.) ดำเนินการออกแบบโหลดเซลล์โดยใช้ Solidworks

การออกแบบโหลดเซลล์ จะดำเนินการโดยใช้ Solidworks โดยที่โหลดเซลล์มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ

- 1.) ตัวโหลดเซลล์
- 2.) หัวรองกดโหลดเซลล์
- 3.) ฐานโหลดเซลล์

ดังรูปที่ 3.1 และรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค




รูปที่ 3.1 รูปลักษณะและขนาดของโหลดเซลล์

3.2.2 การวิเคราะห์การเสียรูปของชิ้นงาน


ขั้นตอนการวิเคราะห์การเสียรูปของชิ้นงาน ด้วย solidworks simulation มีดังต่อไปนี้

1.) การเลือกชิ้นงานที่จะทำการ simulation

เปิดไฟล์ด้วยคำสั่ง File ดังรูปที่ 3.2 และเลือกชิ้นงานที่จะทำการ simulation โดยใช้คำสั่ง open ดังรูป ที่ 3.3




รูปที่ 3.2 เรียกชิ้นงานที่จะ simulation



รูปที่ 3.3 การเลือกชิ้นงาน

2.) การเรียกใช้คำสั่ง simulation


การเรียกใช้คำสั่ง simulation นั้นต้องเข้าไปกำหนดในแถบเมนู Tools เลือก Add-Ins จากนั้นเลือก solidWorks Simulation ดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 การเรียก simulation

3.) การสร้างโมเดลไฟในต์เอลิเม้นต์

จากนั้นเรียกใช้ คำสั่ง simulation และให้คลิกไอคอน study Advisor และเลือก New study ดังรูปที่ 3.5 เพื่อเข้าไปตั้งชื่อชิ้นงาน โดยใช้วิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ความแข็งแรง ภายใต้แรงสถิตย์ (Static) ดังรูปที่ 3.6




รูปที่ 3.5 การตั้งชื่อชิ้นงาน



รูปที่ 3.6 การเลือกชนิดแรงกระทำ


จากนั้นกำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ ด้วยการคลิกเลือก Apply Material to all Bodies

ดังรูปที่ 3.7




รูปที่ 3.7 กำหนดคุณสมบัติของวัสดุ

จากนั้นทำการเลือกวัสดุจากไฟล์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากฐานข้อมูลของ solidworks materials แล้วคลิกเลือก AISI 304 (Stainless 304) โดยมีคุณสมบัติแสดงดังรูปที่ 3.8 ซึ่งมีค่าอิลาสติกมอดูลัส (Elastic modulus) เท่ากับ 1.9×10^{11} N/m²



รูปที่ 3.8 ตารางแสดงค่าคุณสมบัติของวัสดุ

4.) การกำหนดเงื่อนไขของขอบเขตของชิ้นงานโดยการคลิกคำสั่งชุด Fixtures ดังรูปที่ 3.9 และเลือกชนิดการจับยึด Fixed Geometry โดยคลิกลงจุดบนชิ้นงานที่ต้องการ ดังรูปที่ 3.10




รูปที่ 3.9 การเลือกชนิดการจับยึด




รูปที่ 3.10 การเลือกจุดจับยึด

จากนั้นกำหนดแรงกระทำต่อโหลดเซลล์ โดยคลิก External Loads โดยเลือก Force ดังรูปที่ 3.11 แล้วใส่ขนาดของแรงกระทำ 5000 นิวตัน ดังรูปที่ 3.12




รูปที่ 3.11 กำหนดชนิดแรงกระทำ




รูปที่ 3.12 เลือกจุดที่แรงกระทำ

จากนั้นเลือกคำสั่ง Run และเลือกคำสั่ง create Mesh ดังรูปที่ 3.13 จะปรากฏหน้าต่าง Mesh ขึ้นมา ดังรูป 3.14 ซึ่งจะสามารถปรับขนาดของอเลิมเม้นต์ได้




รูปที่ 3.13 เลือกคำสั่ง create Mesh



รูปที่ 3.14 การปรับขนาดของэлемент

จากนั้นดูจำนวน Mesh ที่สร้างขึ้นจากโมเดลด้วยการคลิกไอคอน Mesh จากนั้นคลิกปุ่มขวาที่ไอคอน Details (รูปที่ 3.15) จะแสดงรายละเอียดของ Mesh ทั้งหมด (รูปที่ 3.16) โดยจะได้จำนวนэлементเท่ากับ 65,676 เอลิเมนต์ และเมษที่สร้างขึ้นมีจำนวนจุดต่อเท่ากับ 97,466 จุดต่อ



รูปที่ 3.15 การแสดงรายละเอียดของโมเดล

Mesh Details	
Study name	Study 4 (Default)
Mesh type	Solid Mesh
Mesher Used	Standard mesh
Automatic Transition	Off
Include Mesh Auto Loops	Off
Jacobian points	4 points
Element size	2.36685 mm
Tolerance	0.118342 mm
Mesh quality	High
Total nodes	97486
Total elements	65876
Maximum Aspect Ratio	34.835
Percentage of elements with Aspect Ratio < 3	96
Percentage of elements with Aspect Ratio > 10	0.422
% of distorted elements (Jacobian)	0
Premesh failed parts with incompatible mesh	Off
Time to complete mesh(h:mm:ss)	00:00:20
Computer name	

จำนวนจุดต่อ

จำนวนэлементов

รูปที่ 3.16 รายละเอียดของโมเดล

Model name: design Load cell

Study name: Study


Mesh type: solid mesh



รูปที่ 3.17 แบบจำลอง Mesh ของโหลดเซลล์

5.) คำนวณหาคำตอบ


หลังจากทำการ Run ขั้นตอนข้างต้นแล้วก็ทำการ คลิกคำสั่ง Run ดังรูปที่ 3.18 เพื่อให้โปรแกรมแสดงการคำนวณค่าอุปทาน



รูปที่ 3.18 แสดงผลของคำตอบ

6.) การแสดงผลลัพธ์ที่ได้


หลังจากการคำนวณเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลการคำนวณของชิ้นงานและแสดงค่า 3 ค่า ได้แก่ ค่าความเด่นวนมิสที่เกิดขึ้น ค่าการกระจัด ค่าความเครียด ดังรูปที่ 3.19



รูปที่ 3.19 แสดงผลของคำตอบที่ทำการ simulation

ผลจะปรากฏดังรูปที่ 3.20 และ 3.21 ซึ่งเป็นการแสดงถึงการเสียรูปของวัสดุ ได้แก่ ความเค้น และความเครียด


Name	Type	Min	Max
Stress1	Stress ในแนวแกน Y	-9.145 MPa	105.755 MPa



รูปที่ 3.20 ความเค้นของโลดเชลล์

จากผลการทำ simulation ด้วยระเบียบวิธีไฟน์ออลเมนต์จะพบว่าค่าความเห็น อยู่ในช่วง 57.880-67.455 MPa ซึ่งค่า simulation ด้วยระเบียบวิธีไฟน์ออลเมนต์สอดคล้องกับผลการคำนวณทางทฤษฎีที่คำนวณได้ 63.66 MPa

Name	Type	Min	Max
Strain	Strain ในแนวแกน Y	-1.850×10^{-4}	4.226×10^{-4}




รูปที่ 3.21 ความเครียดของโลดเชลล์

จากการทำ simulation ด้วยระบบวิธีไฟน์เติลเม้นต์จะพบว่าค่าความเครียดอยู่ในช่วง $312.5-349.1 \mu\text{e}$ ซึ่งค่า simulation ด้วยระบบวิธีไฟน์เติลเม้นต์สอดคล้องกับผลการคำนวณทางทฤษฎีที่คำนวนได้ $335 \mu\text{e}$

3.3 การสร้างชิ้นงาน ติดตั้งสเตรนเกจและการต่อวงจร

3.3.1 การสร้างชิ้นงาน

ผลจากการออกแบบด้วย SolidWorks และวิเคราะห์โมเดลด้วยระบบวิธีไฟน์เติลเม้นต์ นำแบบที่ได้ไปสร้างชิ้นงานตามแบบที่กำหนดใช้วัสดุสแตนเลส 304 ขึ้นรูปด้วยการกลึง ซึ่งจะได้ชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 3.22



รูปที่ 3.22 ชิ้นงานที่สร้างขึ้นที่ได้จากการออกแบบ

3.3.2 ขั้นตอนการติดตั้งสเตรนเกจ

1.) วัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสเตรนเกจ มีดังนี้

- 1.1) ชิ้นงานที่สร้างจากการออกแบบ
- 1.2) สเตรนเกจ Kyowa KFG-5-350-C1-16L30C2R จำนวน 4 ตัว
- 1.3) การสำหรับติดสเตรนเกจ ยี่ห้อ KYOWA
- 1.4) กระดาษทรายเบอร์ 2000




รูปที่ 3.23 วัสดุอุปกรณ์

2.) ขั้นตอนการติดตั้งสเตรนเกจ

2.1) นำชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด เพื่อให้ ชิ้นงานมีความละเอียดมากขึ้น

2.2) ทำความสะอาดชิ้นงาน

2.3) ติดตั้งสเตรนเกจตามตำแหน่งที่ออกแบบไว้ดังรูปที่ 3.24 ติดสเตรนเกจในแนวตั้งๆกับชิ้นงานจำนวน 2 ตัว โดยมีระยะห่างจากขอบล่างของโหลดเซลล์มาถึงเครื่องหมายกึ่งกลางสเตรนเกจ 6.7 mm และติดตั้งในแนวราบกับชิ้นงานจำนวน 2 ตัวโดยให้เครื่องหมายกึ่งกลางของสเตรนเกจอยู่ในแนวตั้งๆกับ และชิ้นงานหลังการติดสเตรนเกจ แสดงดังรูปที่ 3.25




รูปที่ 3.24 ตำแหน่งติดตั้งสเตรนเกจ



รูปที่ 3.25 ชิ้นงานหลังจากการติดสเตรนเกจ

3.) การต่อวงจร

ทำการต่อวงจรบริค์ แสดงดังรูปที่ 3.26




รูปที่ 3.26 การต่อวงจรบริค์ของโหลดเซลล์

3.4 การทดสอบโหลดเซลล์

3.4.1 วิธีการติดตั้ง

ทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบให้ได้จุดศูนย์กลางของเครื่อง UTM และต่อวงจรเข้ากับเครื่อง indicator (Universal Strain Gage module NI-SCXI-1520) แสดงดังรูปที่ 3.27 และ 3.28




รูปที่ 3.27 การติดตั้งโหลดเซลล์กับเครื่อง UTM



รูปที่ 3.28 indicator (Universal Strain Gage module NI-SCXI-1520)


3.4.2 ขั้นตอนการทดสอบ

เมื่อทำการติดตั้งโหลดเซลล์กับเครื่อง UTM และทำการ校正เครื่องทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการทดสอบ โดยกดปุ่มเปิดเครื่อง ดังรูปที่ 3.29 เพื่อทำการทดสอบ มีดังต่อไปนี้




รูปที่ 3.29 ปุ่ม Switch ON-OFF

1.) กดปุ่มเปิดเครื่อง UTM (Switch ON) ดังรูปที่ 3.29 จะปรากฏหน้าจอเริ่มต้นดังรูปที่ 3.31 จากนั้นจะเป็นการแนะนำการใช้ เมนูคำสั่ง และตั้งค่าเครื่อง UTM สำหรับทดสอบ




รูปที่ 3.30 Controller ของเครื่อง UTM




รูปที่ 3.31 หน้าจอเริ่มต้น

2.) ทำการกดปุ่ม Menu จากนั้นหน้าจอจะแสดงผลดังรูปที่ 3.32




รูปที่ 3.32 ชุดเมนูของเครื่อง UTM

3.) เมนูหมายเลข (1) ปรับความเร็ว (speed) ของเครื่อง UTM ในการตึงหรือกัดชิ้นงาน สามารถตั้งความเร็วได้ในระดับเลขนัยสำคัญ 2 ตำแหน่ง ซึ่งในการทดสอบเครื่อง UTM นี้จะตั้งความเร็วไว้ที่ 0.01 mm/min และ 0.5 mm/min ตามลำดับ ดังรูปที่ 3.33 เมื่อทำการกดปุ่ม (ปุ่มปรับระดับ Cross head เคลื่อนที่ลง) หนึ่งครั้งก็จะทำให้ Cross head เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 0.01 mm/min และถ้ากดปุ่มนั้นซ้ำอีกครั้งก็จะทำให้ Cross head เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 0.5 mm/min




รูปที่ 3.33 การตั้งค่าความเร็วของเครื่อง UTM

4.) เมนูหมายเลข 6) คำสั่ง Panel Display เป็นการเช็คดูคำสั่งที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้ว่าความเร็ว ค่าแรงที่อ่านได้จากเครื่อง UTM (N) และระยะยีด (mm) จากบนลงล่างตามลำดับ ดังรูปที่ 3.34




5.) ปรับระยะหักด (Compression) ให้ห่างจากตัวโหลดเซลล์ ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3.35 ทำการตรวจสอบให้ได้จุดศูนย์กลาง ให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางและไม่มีการเยื่องศูนย์




รูปที่ 3.35 การติดตั้งโหลดเซลล์

6.) หลังจากทำการตั้งค่าหัวกดท่างจากตัวโหลดเซลล์ประมาณ 0.5 แล้วให้ปรับค่าแรง ค่าระยะยืดของเครื่อง UTM เป็นศูนย์โดยการกดปุ่ม F1 F2 และ F3 ดังรูปที่ 3.36




รูปที่ 3.36 ปรับค่า F1 F2 และ F3

7.) เปิดโปรแกรม National Instruments Measurement and Automation Explorer เพื่อที่จะดำเนินการทดสอบ และตั้งค่าโปรแกรม ดังรูปที่ 3.37 เลือกที่ Data Neighborhood



รูปที่ 3.37 Data Neighborhood

8.) เลือกที่ NI-DaqmxTasks ดังรูปที่ 3.38



รูปที่ 3.38 NI-DaqmxTasks


9.) เลือกที่ task ที่ตั้งค่าได้ดังรูปที่ 3.39

ก. เลือก strain

ข. เลือก Gage Resistance ที่ 350


ค. เลือก Gage Factor ที่ 2

ง. เลือก Strain Configuration ที่ Full Bridge I หรือ Full Bridge III




รูปที่ 3.39 การตั้งค่าโปรแกรม

10.) คลิกที่ Calibration แล้วเลือก Calibrate และตั้งชื่อไฟล์ เช่น UTM และกด Next แสดงดังรูปที่ 3.40 และ 3.41




รูปที่ 3.40 การทดสอบ




รูปที่ 3.41 การตั้งชื่อไฟล์

11.) ทำการปรับ Number of samples to average จาก 1000 เป็น 200 เพื่อให้ค่า strain แสดงผลออกมาเร็ว (1 วินาที อ่านได้ 5 ครั้ง) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next แสดงดังรูปที่ 3.42




รูปที่ 3.42 Number of samples to average และ Next

12.) คลิกที่ Scientific Notation เพื่อให้โปรแกรมทำการอ่านค่าแรงที่ใส่เข้าไปแสดงดังรูปที่ 3.43



รูปที่ 3.43 Scientific Notation

13.) ทำการใส่ค่าแรง (N) ที่ป้อนให้กับเครื่อง UTM รอนกว่าค่าที่ได้จะคงที่ แล้วคลิกที่ Commit calibration value เพื่อบันทึกค่า strain ที่อ่านได้จาก indicator แสดงดังรูปที่ 3.44



รูปที่ 3.44 ตารางแสดงค่าของแรง (N) และความเครียด (strain)

3.4.3 การศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่องานวิจัย


ในการประเมินผลการวัดแรงจากโหลดเซลล์ในงานวิจัยนี้ ทำได้โดยการทดลองเปรียบเทียบค่าแรงที่อ่านได้จากเครื่อง UTM โดยนำขั้นตอนการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7500-1 มาประยุกต์ใช้ โดยปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อการวัดแรงด้วยโหลดเซลล์ที่กำหนดไว้ในงานวิจัยนี้มี 3 ปัจจัยคือ

- 1.) ปัจจัยของการเลือกประเภทของโปรแกรมทดสอบ
- 2.) ปัจจัยของขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับวงจรบริดจ์ (Excitation Voltage)
- 3.) ปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนโหลดเซลล์

โดยมีขั้นตอนการทดลองโดยสรุปดังต่อไปนี้

- 1.) การทดสอบปัจจัยของการเลือกประเภทของโปรแกรม Instruments Measurement and Automation Explorer ที่มีผลต่อค่าความเครียดที่วัดได้ ในการทดสอบจึงมีการเปลี่ยนแปลงการเลือกวิธีการทดสอบที่ I และวิธีการทดสอบที่ III เพื่อทางจรที่เหมาะสมกับโหลดเซลล์ที่ออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อหาข้อผิดพลาดของโหลดเซลล์ก่อนการนำไปใช้งาน
- 2.) การทดสอบปัจจัยของขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับวงจรบริดจ์ (Excitation Voltage) ที่มีผลต่อค่าความเครียดที่วัดได้ จึงมีการทดสอบที่แรงดันไฟฟ้าต่างกันที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์


- 3.) การทดสอบปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนโหลดเซลล์ โดยนำวิธีการหมุนมาประยุกต์ใช้ในการทดสอบโหลดเซลล์ ซึ่งการทดสอบจะทำได้โดยการหมุนไปที่มุมแตกต่างกัน 3 ค่า โดยหมุนไปที่มุม 0 องศา ไปที่มุม 120 องศา และ 240 องศา ดังรูปที่ 3.45



รูปที่ 3.45 การทำการหมุนโหลดเซลล์จากมุม 0 , 120 และ 240 องศา[8]

3.4.4 การบันทึกค่าที่ได้จากการทดสอบ

จากการทำการทดสอบ โดยทำการใส่แรงจากเครื่อง UTM และอ่านค่าจากโหลดเซลล์ซึ่งติดตั้งที่เครื่องทดสอบแรง เพื่อให้มั่นใจว่าค่าแรงที่อ่านได้มีความถูกต้องและแม่นยำ จำเป็นต้องมีระบบการทดสอบแรง



รูปที่ 3.46 ขั้นตอนการทดสอบ

1.1) การทำ Pre load เป็นการทำเพื่อเป็นการウォرمเครื่องก่อนการทำการทดสอบ โดยจะทำการใส่แรง 0 นิวตัน ที่เครื่อง UTM และทำการอ่านค่าที่ได้จากเครื่อง indicator (Universal Strain Gage module NI-SCXI-1520) และบันทึกผล จากนั้นทำการเพิ่มแรงที่ 5000 นิวตัน และอ่านค่าที่ได้ จะทำซ้ำด้วยกันทั้งหมด 3 ครั้ง ดังรูปที่ 2.21

1.2) เป็นการใส่แรงไปที่เครื่อง UTM แรงที่ใส่ไปนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นเท่าๆ กันโดยที่ทำการใส่แรง 0 นิวตันและค่อยๆ เพิ่มทีละ 500 นิวตัน เพิ่มไปจนถึง 5000 นิวตัน ตามที่ได้ออกแบบ เมื่อทำการใส่แรงที่ 5000 นิวตัน และทำการปล่อยแรงออก ดังซีรี่ย์ X1 รูปที่ 2.21 และทำการอ่านค่าแรงที่ได้จากโหลดเซลล์ทุกๆ ช่วงและทำการบันทึกผล ซึ่งซีรี่ย์ X2 ทำเหมือนกันกับซีรี่ย์ X1 ทุกขั้นตอน

1.3) ซีรี่ย์ X3 และ ซีรี่ย์ X4 ดังรูปที่ 2.21 จะทำแบบเดียวกันกับซีรี่ย์ X1 และซีรี่ย์ X2 แต่จะแตกต่างกันที่เมื่อทำการใส่แรงที่ 5000 นิวตันแล้วจะไม่มีการปล่อยแรงออกทันที แต่จะทำการใส่แรงโดยลดขนาดของแรงลงเท่าๆ กัน จนถึง 0 นิวตันและทำการอ่านค่าแรงที่ได้จากโหลดเซลล์ ทุกๆ ช่วงและทำการบันทึกผล

1.) ขั้นตอนการ Preload

1.1.) เริ่มบันทึกค่าที่ 0 นิวตัน แล้วบันทึกผลค่าความเครียดที่อ่านได้ Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)

1.2.) ทำการเพิ่มแรงของเครื่อง UTM ที่ 5000 นิวตัน แล้วบันทึกค่าดังตารางที่ 3.1 ทำซ้ำกัน 3 ครั้ง

ตารางที่ 3.1 การบันทึกค่า preload

UTM(N)	ระยะยืดของเครื่อง UTM (mm)	ค่าที่อ่านได้จาก Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)
0		
5000		
0		
5000		
0		
5000		

2.) การเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

2.1) เริ่มบันทึกค่าที่ 0 นิวตัน แล้วบันทึกผลระยะยืดของเครื่อง UTM และความเครียดที่อ่านได้จาก Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)

2.2) ทำการเพิ่มแรงของเครื่อง UTM ครั้งละ 500 นิวตัน แล้วบันทึกผลระยะยืดของเครื่อง UTM และค่าความเครียดที่อ่านได้จาก Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)

2.3) ทำซ้ำกันดังข้อ 2.2 จนครบ 5000 นิวตัน บันทึกค่าดังตารางตัวอย่างตารางที่ 3.2

2.4) เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ด้วยการทำซ้ำตั้งแต่ ข้อ 2.1 ถึง 2.3

ตารางที่ 3.2 การเก็บข้อมูลครั้งที่ 1

UTM (N)	ระยะยืดของเครื่อง UTM (mm)	ผลต่างระยะยืด (mm)	ค่าที่อ่านได้จาก Load cell (x10-6 strain)
0			
500			
1000			
1500			
2000			
2500			
3000			
3500			
4000			
4500			
5000			

3.) การเก็บข้อมูลครั้งที่ 3

3.1) เริ่มบันทึกค่าที่ 0 นิวตัน แล้วบันทึกระยะยืดของเครื่อง UTM และความเครียดที่อ่านได้จาก Load cell (x10-6 strain)

3.2) ทำการเพิ่มแรงของเครื่อง UTM ครั้งละ 500 นิวตัน แล้วบันทึกระยะยืดของเครื่อง UTM และค่าความเครียดที่อ่านได้จาก Load cell (x10-6 strain)

3.3) ทำซ้ำกันดังข้อ 2.2 จนครบ 5000 นิวตัน บันทึกค่าดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.3

3.4) ทำการลดแรงของเครื่อง UTM ครั้งละ 500 นิวตัน แล้วบันทึกระยะยืดของเครื่อง UTM และค่าความเครียดที่อ่านได้จาก Load cell (x10-6 strain)

3.5) ทำซ้ำกันดังข้อ 3.4 จนครบ 0 นิวตัน บันทึกค่าดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 การเก็บข้อมูลครั้งที่ 3

UTM (N)	ระยะยืดของเครื่อง UTM (mm)	ผลต่างระยะยืด (mm)	ค่าที่อ่านได้จาก Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)
0			
500			
1000			
1500			
2000			
2500			
3000			
3500			
4000			
4500			
5000			
4500			
4000			
3500			
3000			
2500			
2000			
1500			
1000			
500			
0			

3.5 วิธีการวิเคราะห์ผล

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านสมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับค่าความเครียดที่ได้จากการวัด โดยการใช้เทคนิค curve fitting ด้วย least square technique และนำสมการที่ได้จากการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับค่าความเครียดที่อ่านได้ นำมาหาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากสมการ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับค่าความเครียดที่อ่านได้ โดยที่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแรงไปเป็น Δy จะทำให้ความเครียดเปลี่ยนแปลงเป็น Δx และจัดสมการความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูป

$$\Delta x = \frac{\Delta y}{z} \quad \text{จากนี้จะได้สมการความเครียด เพื่อนำไปหาค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างต่อไป}$$

ตัวอย่างเช่น

หลังจากสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับค่าความเครียดที่อ่านได้
 $y = -14.77x + 1826.4$

จากนั้นนำมาจัดให้อยู่ในรูป $\Delta x = \frac{\Delta y}{z}$

จะได้ $x = \frac{y - 1826.4}{-14.77}$
 $= -0.068y + 123.66$

จากสมการจะได้สมการเปลี่ยนแปลงความเครียด หลังจากนั้นนำค่าความชันของสมการความเครียดมาใช้ในการหาค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง เพื่อเปรียบเทียบว่าค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากการใช้ค่าความชันมาคำนวณกับค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างที่คำนวณได้จากข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีค่าสอดคล้องกันหรือไม่

การวิเคราะห์ผลค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเทียบกับทฤษฎีแสดงดังสมการที่ 3.4

$$\% \text{ ความแตกต่างเทียบกับทฤษฎี } =$$

$$\frac{\text{ค่าความชันของความเครียดทางทฤษฎี} - \text{ค่าความชันของความเครียดที่ได้จากการทดลอง}}{\text{ค่าความชันของความเครียดทางทฤษฎี}} \times 100\% \quad (3.4)$$

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล


4.1 ผลของปัจจัยการเลือกประเภทของระบบบริดจ์ของโปรแกรมทดสอบโหลดเซลล์

โปรแกรมที่ใช้ในการอ่านค่าจากโหลดเซลล์ในงานวิจัยนี้คือโปรแกรม Instruments Measurement and Automation Explorer เพื่อให้แสดงจากสัญญาณไฟฟ้าที่อ่านได้เป็นสัดส่วนเป็นค่าความเครียด ผู้ใช้การเลือกประเภทของระบบบริดจ์ให้ตรงกับการติดตั้งสเตรนเกจที่โหลดเซลล์ ซึ่งในที่นี้โหลดเซลล์ต้องจะระบบบริดจ์ III ดังนั้นควรเลือกประเภทของระบบบริดจ์ III สำหรับโปรแกรม ทั้งนี้ส่งที่นำสูนี้ไปหากเลือกประเภทของระบบบริดจ์ไม่ตรงกับการติดตั้งที่โหลดเซลล์จะเกิดผลอย่างไร ดังนั้นในการทดลองนี้จึงศึกษาผลจากการเลือกประเภทของระบบบริดจ์ในโปรแกรมสองแบบเทียบกับทางทฤษฎี ซึ่งแสดงในบทที่ 3 โดยตารางที่ 4.1 แสดงผลของแรงกดกับค่าความเครียดของโหลดเซลล์ทางทฤษฎี เทียบกับค่าความเครียดที่วัดได้จากการทดลอง จากการเลือกวิธีระบบบริดจ์ I และ วิธีระบบบริดจ์ III

ตารางที่ 4.1 ผลของแรงกดกับค่าความเครียดทางทฤษฎีเทียบกับค่าความเครียดที่วัดได้จากการทดลอง โดยเลือกวิธีการบริดจ์ I และ วงจรบริดจ์ III

แรง (N)	ค่าทางทฤษฎี ($\mu\epsilon$)	ค่าเฉลี่ยวงจรบริดจ์ I ($\mu\epsilon$)	ค่าเฉลี่ยวงจรบริดจ์ III ($\mu\epsilon$)
0	0.00	83.51	126.04
500	-33.51	56.29	90.13
1000	-67.01	32.03	55.07
1500	-100.52	8.95	20.82
2000	-134.03	-13.21	-13.21
2500	-167.53	-36.24	-47.01
3000	-201.04	-58.40	-80.85
3500	-234.54	-80.64	-114.48
4000	-268.05	-102.40	-140.59
4500	-301.56	-124.22	-181.81
5000	-335.06	-146.26	-215.35

จากตารางที่ 4.1 ค่าความเครียดที่วัดได้จากการทดลองเทียบกับการเลือกวิธีการบริดจ์ I ในโปรแกรมสามารถหาได้จากค่าเฉลี่ยของข้อมูลในตารางที่ ก1. (ภาคผนวก ก) และค่าความเครียดที่วัดได้จากการทดลองเทียบกับการเลือกวิธีการบริดจ์ III ในตารางที่ ก2. (ภาคผนวก ก) จะเห็นได้ว่า ที่แรง 0 N มีค่าความเครียดที่อ่านได้จากการเลือกโปรแกรมวงจรบริดจ์ I และวงจรบริดจ์ III มีค่า 83.51 และ 126.04 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการติดตั้งสเตรนเกจโดยมีสาเหตุจากหอยปั้งจัยเช่น แนวการติดตั้งอ่อนยืด หรือการติดตั้งบนพื้นผิวโค้งเป็นต้น โดยเมื่อนำเอาค่าแรงที่ทดสอบต่างๆมาพล็อตร่วมกับค่าความเครียดจะได้กราฟดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 การทดสอบระหว่างวงจรบริดจ์ I และ วงจรบริดจ์ III ที่ 2.5 โวลต์

จากรูปที่ 4.1 เมื่อดูจากความซันของกราฟซึ่งบ่งบอกถึง sensitivity ของเครื่องจะเห็นได้ชัดเจนว่าความซันของการวัดโดยใช้วงจรบริดจ์ III มีค่าใกล้เคียงกับทางทฤษฎีมากกว่าวงจรบริดจ์ I โดยทั้งสองแบบมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง ดังนั้นไม่ว่าจะเลือกใช้วงจรบริดจ์แบบใดก็สามารถคำนวณประมาณค่าความเครียดกลับเป็นค่าแรงได้โดยใช้สมการที่แสดงในกราฟ จากรูปที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าเส้นกราฟที่ค่าแรงเป็นศูนย์ สำหรับการวัดจากโปรแกรมมีค่าความเครียดไม่เท่ากับ 0 ($\mu\epsilon$) เนื่องจากมีค่าตกค้างจากการติดตั้ง ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่า Sensitivity ของเครื่องมือหรือเก้าอี้ ค่าความเครียดที่เปลี่ยนแปลงต่อการเปลี่ยนค่าแรง ดังนั้นจึงทำการอ้างอิงค่าความเครียดที่จุดเริ่มให้เป็น 0 เท่ากัน โดยนำค่าความเครียดตกค้างที่ค่าแรงเป็นศูนย์มาลบออกในทุกๆข้อมูล จากการที่ 4.1 ยกตัวอย่างเช่น

ที่แรง 0 N มีค่าความเครียดตกค้างเริ่มต้นของวงจรบริดจ์ I เท่ากับ 83.51 ($\mu\epsilon$)

ที่แรง 500 N มีค่าความเครียดที่อ่านได้ของวงจรบริดจ์ I เท่ากับ 56.29 ($\mu\epsilon$)


ดังนั้นความเครียดที่เปลี่ยนไปคือ $56.29 - 83.51 = -27.22 (\mu\epsilon)$

โดยนำค่าความเครียดต่อก้างที่ค่าแรงเป็นศูนย์มาลบออกในทุกๆข้อมูล จะได้ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 การนำค่าเฉลี่ยของความเครียดที่อ่านได้ลบด้วยค่าต่อก้างของวงจรบริจจ์ I และวงจรบริจจ์ III

แรงกด (N)	ค่าความเครียดทางทฤษฎี (με)	ทำค่าเฉลี่ยวงจรบริจจ์ I ให้เริ่มที่ 0 (με)	ทำค่าเฉลี่ยวงจรบริจจ์ III ให้เริ่มที่ 0 (με)	เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของวงจรบริจจ์ I กับทฤษฎี	เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของวงจรบริจจ์ III กับทฤษฎี
0	0	0	0	0	0
500	-33.51	-27.22	-35.91	18.76	-7.17
1000	-67.01	-51.48	-70.97	23.18	-5.91
1500	-100.52	-74.56	-105.22	25.82	-4.68
2000	-134.03	-96.72	-139.25	27.83	-3.90
2500	-167.53	-119.75	-173.05	28.52	-3.29
3000	-201.04	-141.91	-206.89	29.41	-2.91
3500	-234.54	-164.15	-240.52	30.01	-2.55
4000	-268.05	-185.91	-266.63	30.64	0.53
4500	-301.56	-207.73	-307.85	31.11	-2.09
5000	-335.06	-229.77	-341.39	31.42	-1.89

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการป้อนแรงให้กับโหลดเซลล์ เช่นที่แรง 5000 N ค่าความเครียดทางทฤษฎีคำนวณได้ -335.06 με ในขณะที่ค่าความเครียดที่อ่านได้จากวงจรบริจจ์ I คือ -229.77 με และจากวงจรบริจจ์ III คือ -341.39 με ซึ่งจากตารางที่ 4.2 ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเทียบกับทฤษฎีในวงจรบริจจ์ I มีค่า ในช่วง 18.76% ถึง 31.42% ในขณะที่ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเทียบกับทฤษฎีในวงจรบริจจ์ III มีค่า ในช่วง 0.53% ถึง -7.17% โดยรูปที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบค่าทางทฤษฎี กับผลการวัดจากการเลือกวงจรบริจจ์ I และ วงจรบริจจ์ III หลังจากปรับค่าต่อก้างเริ่มต้นแล้ว



รูปที่ 4.2 การทดสอบวงจรบริดจ์ I และ วงจรบริดจ์ III หลังหักค่าความเครียดตกค้าง

จากรูปที่ 4.2 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเลือกโปรแกรมด้วยวงจรบริดจ์ III ให้ค่าความเครียดใกล้เคียงกับทางทฤษฎีมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้วงจรบริดจ์ I ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการติดตั้งสตีลบนโครงสร้างเหล็กในงานวิจัยนี้ซึ่งเป็นวงจรบริดจ์ III

จากตารางที่ 4.1 เมื่อวิเคราะห์ด้านสมการ จะได้ค่าความเครียดจากทางทฤษฎีสามารถคำนวณได้โดยสมการที่ 3.2 ดังนี้

$$\text{ทฤษฎี} \quad y = -14.923x \quad (4.1)$$

$$\therefore x = \frac{y}{-14.923} = -0.067y \quad (4.2)$$

สมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับค่าความเครียดที่ได้จากการวัดโดยเลือกค่าวงจรบริดจ์ I จะได้จากเทคนิค curve fitting ด้วย least square technique ดังแสดงในรูปที่ 4.1 คือ

$$\text{วงจรบริดจ์ I} \quad y = -21.99x + 1738.2 \quad (4.3)$$

$$\therefore x = \frac{y - 1738.2}{-21.99} = -0.044y + 75.61 \quad (4.4)$$

สมการความสัมพันธ์สำหรับการเลือกค่าวงจรบริดจ์ III คือ

$$\text{วงจรบริดจ์ III} \quad y = -14.77x + 1826.4 \quad (4.5)$$

$$\therefore x = \frac{y - 1826.4}{-14.77} = -0.068y + 123.66 \quad (4.6)$$

โดยที่ y คือ แรงกด (N)

x คือ ค่าความเครียดที่อ่านได้ (มม)

เมื่อพิจารณาค่าความชันกราฟทางทฤษฎี (สมการที่ 4.2) กับสมการของการเลือกวงจรบริดจ์ I (สมการที่ 4.4) และวงจรบริดจ์ III (สมการที่ 4.6) จะพบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเทียบกับทฤษฎีดังนี้

$$\text{วงจรบริดจ์ I} \quad = \frac{(-0.067) - (-0.044)}{-0.067} \times 100\% \quad$$

$$= 34.33\%$$

$$\text{วงจรบริดจ์ III} \quad = \frac{(-0.067) - (-0.068)}{(-0.067)} \times 100\% \quad$$

$$= -1.49\%$$

จากรูปที่ 4.1 และ 4.2 จะเห็นได้ว่าการทดสอบวงจรบริดจ์ I และวงจรบริดจ์ III ที่ 2.5 โวลต์ จะพบว่างจรบริดจ์ I มีค่าไคล์เดียงกับทฤษฎีมากกว่างจรบริดจ์ III และถ้าพิจารณาจากค่าความชัน หรือ ความเครียดที่เปลี่ยนไปทางทฤษฎีเปรียบเทียบกับค่าความเครียดที่เปลี่ยนไปจากการอ่านวงจรบริดจ์ I และ วงจรบริดจ์ III เมื่อมีการเปลี่ยนค่าแรงทำาภันจะได้ว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยู่ที่ 34.33 และ -1.49 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเทียบกับทฤษฎีสามารถประมาณได้ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดเทียบกับทฤษฎีสามารถประมาณได้ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า sensitivity (dx/dy) ของสมการที่ 4.2 , 4.4 และ 4.6


4.2 ผลของปัจจัยขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับวงจรบริจจ์ (Excitation Voltage)

ในการทดลองเพื่อวิเคราะห์ผลของแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับวงจรบริจจ์ ทำโดยการทดสอบ โหลดเซลล์ โดยมีการเลือกวงจรบริจจ์ III และมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ ดังตารางที่ 4.3 แสดงผลของแรงกดกับค่าความเครียดของโหลดเซลล์ทางทฤษฎีเทียบกับค่าความเครียดที่วัดได้จากการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ ตามลำดับ

ตารางที่ 4.3 แสดงผลของแรงกดกับค่าความเครียดของโหลดเซลล์ทางทฤษฎีเทียบกับค่าความเครียด ที่วัดได้จากการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์

แรง (N)	ค่าทางทฤษฎี (με)	ค่าเฉลี่ยที่ 2.5 โวลต์(με)	ค่าเฉลี่ยที่ 5 โวลต์ (με)	ค่าเฉลี่ยที่ 10 โวลต์ (με)
0	0	115.88	123.35	141.34
500	-33.51	76.78	83.23	101.79
1000	-67.01	40.57	47.02	64.724
1500	-100.52	5.95	12.07	30.724
2000	-134.03	-28.38	-22.23	-3.53
2500	-167.53	-61.98	-56.20	-37.16
3000	-201.04	-95.64	-89.94	-70.94
3500	-234.54	-129.08	-123.45	-104.57
4000	-268.05	-162.68	-157.07	-138.25
4500	-301.56	-196.17	-190.86	-171.73
5000	-335.06	-229.49	-224.58	-205.49

จากตารางที่ 4.3 ค่าความเครียดที่วัดได้จากการทดสอบที่มีการต่อวงจรบริจจ์ III และมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ สามารถหาได้จากค่าเฉลี่ยของข้อมูลในตารางที่ ก3. – ก5. (ภาคผนวก ก) จะเห็นได้ว่าค่าแรงที่ 0 (N) มีค่าความเครียดที่อ่านได้ 115.88 , 123.35 และ 141.34 με ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากค่าความเครียดแตกต่างจากการติดตั้งสเตรนเกจ โดยเมื่อนำเอาค่าแรงที่ทดสอบต่างๆมาพล็อตร่วมกับค่าความเครียด ซึ่งจะได้กราฟดังรูปที่ 4.3




รูปที่ 4.3 การทดสอบวงจรบีดจี III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์

จากรูปที่ 4.3 เมื่อถูกจักความชันของกราฟซึ่งบ่งบอกถึง sensitivity ของเครื่องจะเห็นได้ชัดเจนว่าความชันของผลการวัดโดยใช้วงจรบีดจี III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ มีค่าใกล้เคียงกับทางทฤษฎี โดยทั้งหมดมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง ดังนั้นไม่ว่าจะเลือกใช้แรงดันไฟฟ้าแบบใดก็สามารถคำนวณแปรค่าความเครียดกลับเป็นค่าแรงได้โดยใช้สมการที่แสดงในกราฟ จากรูปที่ 4.3 จะเห็นได้ว่าเส้นกราฟที่ค่าแรงเป็นศูนย์ สำหรับการวัดจากโปรแกรมมีค่าความเครียดไม่เท่ากับ 0 ($\mu\epsilon$) เนื่องจากมีค่าตกค้างจากการติดตั้ง ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่า Sensitivity ของเครื่องมือหรือก็คือค่าความเครียดที่เปลี่ยนแปลงต่อการเปลี่ยนค่าแรง ดังนั้นจึงทำการอ้างอิงค่าความเครียดที่จุดเริ่มให้เป็น 0 เท่ากัน โดยนำค่าความเครียดตกค้างที่ค่าแรงเป็นศูนย์มาลบออกในทุกๆ ข้อมูล จากตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 การนำค่าเฉลี่ยของความเครียดที่อ่านได้กลับด้วยค่าตอกค้างของจราบริดจ์ III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์

แรง (N)	ค่าทาง ทฤษฎี (με)	ทำค่าเฉลี่ย ที่ 2.5 โวลต์ ให้เริ่มที่ 0 (με)	ทำค่าเฉลี่ย ที่ 5 โวลต์ ให้เริ่มที่ 0 (με)	ทำค่าเฉลี่ย ที่ 10 โวลต์ ให้เริ่มที่ 0 (με)	เปอร์เซ็นต์ ความ แตกต่างที่ 2.5 โวลต์	เปอร์เซ็นต์ ความ แตกต่างที่ 5 โวลต์	เปอร์เซ็นต์ ความ แตกต่างที่ 10 โวลต์
0	0	0	0	0	0	0	0
500	-33.51	-39.1	-40.92	-39.55	-16.69	-19.74	-18.04
1000	-67.01	-75.31	-76.32	-76.616	-12.38	-13.89	-14.33
1500	-100.52	-109.93	-111.28	-110.616	-9.36	-10.71	-10.04
2000	-134.03	-144.26	-145.58	-144.87	-7.64	-8.62	-8.09
2500	-167.53	-177.86	-179.55	-178.5	-6.17	-7.17	-6.55
3000	-201.04	-211.52	-213.29	-212.28	-5.21	-6.09	-5.59
3500	-234.54	-244.96	-246.80	-245.91	-4.44	-5.22	-4.85
4000	-268.05	-278.56	-280.41	-279.59	-3.92	-4.61	-4.30
4500	-301.56	-312.05	-314.21	-313.07	-3.48	-4.20	-3.82
5000	-335.06	-345.37	-347.39	-346.83	-3.08	-3.84	-3.51

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการป้อนแรงให้กับโหลดเซลล์ เช่นที่แรง 5000 N ค่าความเครียดทางทฤษฎีคำนวณได้ -335.06 με ในขณะที่ค่าความเครียดที่อ่านได้จากจราบริดจ์ III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ คือ -345.37 , -347.39 และ -346.83 με ตามลำดับ ซึ่งจากตารางที่ 4.4 ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเทียบกับทฤษฎีในวงจรสปริงจราบริดจ์ III ที่ 2.5 โวลต์ ในช่วง -16.69% ถึง -3.08% วงจรสปริงจราบริดจ์ III ที่ 5 โวลต์ มีค่าในช่วง -19.74% ถึง -3.84% และที่ 10 โวลต์ มีค่าในช่วง -18.04% ถึง -3.51% โดยรูปที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบค่าทางทฤษฎี กับผลการวัดจากการเลือกวงจราบริดจ์ III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ หลังจากปรับค่าตอกค้างเริ่มต้นแล้ว



รูปที่ 4.4 การทดสอบวงจรบริดจ์ III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ หลังจากหักค่าความเครียดตกค้าง

จากตารางที่ 4.3 เมื่อวิเคราะห์ด้านสมการ จะได้ค่าความเครียดจากทฤษฎีสามารถคำนวณได้โดยสมการที่ 3.2 ดังนี้

$$\text{ทฤษฎี} \quad y = -14.923x \quad (4.1)$$

$$\therefore x = \frac{y}{-14.923} = -0.067y \quad (4.2)$$

สมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับค่าความเครียดที่ได้จากการวัดโดยเลือกค่าวงจรบริดจ์ III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ จะได้จากเทคนิค curve fitting ด้วย least square technique ดังแสดงในรูปที่ 4.3 คือ

$$\text{วงจรบริดจ์ III ที่ 2.5 โวลต์} \quad y = -14.6x + 1618.4 \quad (4.7)$$

$$\therefore x = \frac{y - 1618.4}{-14.6} = -0.068y + 110.85 \quad (4.8)$$

$$\text{วงจรบริดจ์ III ที่ 5 โวลต์} \quad y = -14.517x + 1709.9 \quad (4.9)$$

$$\therefore x = \frac{y - 1709.9}{-14.517} = -0.069y + 117.79 \quad (4.10)$$

วงจรบริดจ์ III ที่ 10 โวลต์ $y = -14.563x + 1979.6$ (4.11)

$$\therefore x = \frac{y - 1979.6}{-14.563} = -0.069y + 135.93 \quad (4.12)$$

จากรูปที่ 4.3 และ 4.4 จะเห็นได้ว่าการทดสอบวงจรบริดจ์ III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ จะพบว่าวงจรบริดจ์ III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ มีค่าไกล์เคียงกับทฤษฎี และเมื่อพิจารณาค่าความชันกราฟ ทางทฤษฎี (สมการที่ 4.2) กับสมการของการเดือกวังจรบริดจ์ III ที่ 2.5 โวลต์ (สมการที่ 4.8) , 5 โวลต์ (สมการที่ 4.10) และ 10 โวลต์ (สมการที่ 4.12) จะพบว่ามีค่าไกล์เคียงกับทฤษฎี โดยจากตารางที่ 4.4 พบร้า ที่ 500 N ค่าความเครียดที่วัดได้จากการทดสอบวงจรบริดจ์ ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ มีความแตกต่างกันสูงสุดประมาณ 3% (19.74-16.69) โดยที่แรง 5000 N จะมีความแตกต่างความเครียดที่วัดได้ประมาณ 0.8% (3.84-3.08) จะเห็นได้ว่าแรงดันไฟฟ้า ทั้งสามระดับที่ป้อนให้กับวงจรบริดจ์ ได้ผลไกล์เคียงกัน


4.3 ผลของปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนโหลดเซลล์

ในการทำการทดสอบโหลดเซลล์ที่มีการต่อวงจรบริดจ์ III และมีการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนโหลดเซลล์ที่ 0 , 120 และ 240 องศาและแสดงค่าความเครียด โดยตารางที่ 4.5 แสดงผลของแรงกดกับค่าความเครียดของโหลดเซลล์ทางทฤษฎีเทียบกับค่าความเครียดที่วัดได้จากการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนโหลดเซลล์ที่ 0 , 120 และ 240 องศา ตามลำดับ

ตารางที่ 4.5 ผลของแรงกดกับค่าความเครียดของโหลดเซลล์ทางทฤษฎีเทียบกับค่าความเครียดที่วัดได้จากการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนโหลดเซลล์ที่ 0 , 120 และ 240 องศา ตามลำดับ

แรง (N)	ค่าทางทฤษฎี (με)	ค่าเฉลี่ยที่ 0 องศา (με)	ค่าเฉลี่ยที่ 120 องศา (με)	ค่าเฉลี่ยที่ 240 องศา (με)
0	0.00	122.7	134.77	133.38
500	-33.51	85.72	95	86.81
1000	-67.01	50.52	58.99	48.7
1500	-100.52	16.73	23.9	12.62
2000	-134.03	-17.01	-10.22	-22.59
2500	-167.53	-50.43	-44.13	-57.33
3000	-201.04	-83.68	-77.7	-91.68
3500	-234.54	-116.79	-111.2	-125.94
4000	-268.05	-150.27	-144.54	-159.9
4500	-301.56	-183.69	-177.91	-193.68
5000	-335.06	-216.67	-211.27	-225.92

จากตารางที่ 4.5 ค่าความเครียดที่วัดได้จากการโหลดเซลล์ที่มีการต่อวงจรเบริด์ III และมีการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนโหลดเซลล์ที่ 0 , 120 และ 240 องศา สามารถหาได้จากค่าเฉลี่ยของข้อมูลในตารางที่ ก6. – ก9. (ภาคผนวก ก) จะเห็นได้ว่าค่าแรงที่ 0 (N) มีค่าความเครียดที่อ่านได้ 122.7 , 134.77 และ 133.38 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการค่าความเครียดแตกต่างจากการติดตั้งสเตรนเกจ โดยเมื่อนำเอาค่าแรงที่ทดสอบต่างๆมาพล็อตร่วมกับค่าความเครียด ซึ่งจะได้กราฟดังรูปที่ 4.5




รูปที่ 4.5 การทดสอบวงจรเบรค์ III ที่มีมุม 0 , 120 และ 240 องศา

จากรูปที่ 4.5 เมื่อดูจากความซับของกราฟซึ่งบ่งบอกถึง sensitivity ของเครื่อง จะเห็นได้ชัดเจนว่าความซับของผลการวัดโดยใช้งานเบรค์ III ที่ 0 , 120 และ 240 องศา มีค่าใกล้เคียงกับทางทฤษฎี โดยทั้งหมดมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง ดังนั้นไม่ว่าจะหมุนแบบใดก็สามารถคำนวณperc ความเครียดกลับเป็นค่าแรงได้โดยใช้สมการที่แสดงในกราฟ จากรูปที่ 4.5 จะเห็นได้ว่าเส้นกราฟที่ค่าแรงเป็นศูนย์ สำหรับการวัดจากโปรแกรมมีค่าความเครียดไม่เท่ากับ 0 ($\mu\epsilon$) เนื่องจากมีค่าตอกดังจากการติดตั้ง ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่า Sensitivity ของเครื่องมือหรือคือ ค่าความเครียดที่เปลี่ยนแปลงต่อการเปลี่ยนค่าแรง ดังนั้นจึงทำการอ้างอิงค่าความเครียดที่จุดเริ่มให้เป็น 0 เท่ากัน โดยนำค่าความเครียดตอกดังที่ค่าแรงเป็นศูนย์มาลบออกในทุกๆข้อมูล จากตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 การนำค่าเฉลี่ยของความเครียดที่อ่านได้ลบด้วยค่าตอกค้างของจราบริดจ์ III ที่ 0 , 120 และ 240 องศา

แรง (N)	ค่าทาง ทฤษฎี (με)	ทำค่าเฉลี่ยที่ 0 องศา ^{ให้เริ่มที่ 0} (με)	ทำค่าเฉลี่ยที่ 120 องศา ^{ให้เริ่มที่ 0} (με)	ทำค่าเฉลี่ยที่ 240 องศา ^{ให้เริ่มที่ 0} (με)	เปอร์เซ็นต์ ความ แตกต่างที่ ที่ 0 องศา	เปอร์เซ็นต์ ความ แตกต่างที่ 120 องศา	เปอร์เซ็นต์ ความ แตกต่างที่ 240 องศา
0	0	0	0	0	0	0	0
500	-33.51	-36.98	-39.77	-46.57	-10.37	-18.69	-38.99
1000	-67.01	-72.18	-75.78	-84.68	-7.71	-13.08	-26.36
1500	-100.52	-105.97	-110.87	-120.76	-5.42	-10.30	-20.14
2000	-134.03	-139.71	-144.99	-155.97	-4.24	-8.18	-16.37
2500	-167.53	-173.13	-178.9	-190.71	-3.34	-6.79	-13.84
3000	-201.04	-206.38	-212.47	-225.06	-2.66	-5.69	-11.95
3500	-234.54	-239.49	-245.97	-259.32	-2.11	-4.87	-10.56
4000	-268.05	-272.97	-279.31	-293.28	-1.84	-4.20	-9.41
4500	-301.56	-306.39	-312.68	-327.06	-1.60	-3.69	-8.46
5000	-335.06	-339.37	-346.04	-359.3	-1.29	-3.28	-7.23

จากตารางที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการป้อนแรงให้กับโนลดเซลล์ เช่นที่แรง 5000 N ค่าความเครียดทางทฤษฎีคำนวณได้ -335.06 με ในขณะที่ค่าความเครียดที่อ่านได้จากจราบริดจ์ III ที่ 0 , 120 และ 240 องศา คือ -339.37 , -346.04 และ -359.3 με ตามลำดับ ซึ่งจากตารางที่ 4.6 ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเทียบกับทฤษฎีในจราบริดจ์ III ที่ 0 องศา ในช่วง -10.37% ถึง -1.29% ของจราบริดจ์ III ที่ 120 องศา มีค่าในช่วง -18.69% ถึง -3.28% และที่ 240 องศา มีค่าในช่วง -38.99% ถึง -7.23% โดยรูปที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบค่าทางทฤษฎี กับผลการวัดจากการเลือกวจราบริดจ์ III ที่ 0, 120 และ 240 องศา หลังจากปรับค่าตอกค้างเริ่มต้นแล้ว



รูปที่ 4.6 การทดสอบงจรบริดจ์ ที่มีมุม 0 , 120 และ 240 องศา หลังหักค่าความเครียดตกค้าง

จากตารางที่ 4.5 เมื่อวิเคราะห์ด้านสมการ จะได้ค่าความเครียดจากทฤษฎีสามารถคำนวณได้โดยสมการที่ 3.2 ดังนี้

$$\text{ทฤษฎี} \quad y = -14.923x \quad (4.1)$$

$$\therefore x = \frac{y}{-14.923} = -0.067y \quad (4.2)$$

สมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับค่าความเครียดที่ได้จากการวัดโดยเลือกค่าวงจรบริดจ์ III ที่ 0 , 120 และ 240 องศา จะได้จากเทคนิค curve fitting ด้วย least square technique ดังแสดงในรูปที่ 4.5 คือ

$$\text{วงจรบริดจ์ III ที่ 0 องศา} \quad y = -14.82x + 1768.5 \quad (4.13)$$

$$\therefore x = \frac{y - 1768.5}{-14.82} = -0.067y + 119.33 \quad (4.14)$$

$$\text{วงจรบริดจ์ III ที่ 120 องศา} \quad y = -14.582x + 1884.5 \quad (4.15)$$

$$\therefore x = \frac{y - 1884.5}{-14.582} = -0.069y + 129.23 \quad (4.16)$$

วงจรบริจจ์ III ที่ 240 องศา $y = -14.117x + 1735.7$ (4.17)

$$\therefore x = \frac{y - 1735.7}{-14.117} = -0.070y + 122.95 \quad (4.18)$$

จากรูปที่ 4.5 และ 4.6 จะเห็นได้ว่าการทดสอบของวงจรบริจจ์ III ที่ 0 , 120 และ 240 องศา มีค่าไกล์เคียงกับทฤษฎี แต่เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างของค่าความเครียดที่วัดได้ จากทั้งสาม ตำแหน่งมุมการวางโหลดเซลล์ ดังตารางที่ 4.6 พบว่า ที่ 500N ค่าความเครียดที่วัดได้จากตำแหน่งมุม ทั้งสาม มีความแตกต่างกันสูงสุดประมาณ 28% (38.99-10.37) โดยที่แรง 5000 N จะมีความ แตกต่างความเครียดที่วัดได้ประมาณ 6% (7.23-1.29) จะเห็นได้ว่าตำแหน่งมุมการวางโหลดเซลล์มี ค่าที่ได้แตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้นอาจสรุปว่าโหลดเซลล์นี้มีการขึ้นรูปหัวรองกดไม่เรียบพอ หรือ หัวกดเอียง ทำให้ผลที่วัดได้ที่มุมต่างๆมีความแตกต่างกัน

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดสอบ

จากการทำ simulation ด้วยระบบวิเคราะห์ไฟน์เอลิเมนต์จะพบว่าค่าความเด่นอยู่ในช่วง 57.880-67.455 MPa และค่าความเครียดอยู่ในช่วง 312.5-349.1 με ซึ่งค่า simulation ด้วยระบบวิเคราะห์ไฟน์เอลิเมนต์สอดคล้องกับผลการคำนวณทางทฤษฎีที่คำนวณได้ค่าความเด่น 63.66 MPa ค่าความเครียด 335 με

1.) ผลของปัจจัยการเลือกประ掏ห่วงจรบrix ของโปรแกรมทดสอบโหลดเซลล์

การทดสอบห่วงจรบrix I และห่วงจรบrix III ที่ 2.5 โวลต์ จะพบว่าห่วงจรบrix III มีค่าไกล์เคียงกับทฤษฎีมากกว่าห่วงจรบrix I และถ้าพิจารณาจากค่าความชันหรือ ความเครียดที่เปลี่ยนไปทางทฤษฎีเปรียบเทียบกับค่าความเครียดที่เปลี่ยนไปจากการอ่านห่วงจรบrix I และ ห่วงจรบrix III เมื่อมีการเปลี่ยนค่าแรงเหาๆ กันจะได้ว่ามีค่าเบอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยู่ที่ 34.33 และ -1.49 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

2.) ผลของปัจจัยขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับห่วงจรบrix (Excitation Voltage)

การทดสอบห่วงจรบrix III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ จะพบว่าห่วงจรบrix III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ มีค่าไกล์เคียงกับทฤษฎี และเมื่อพิจารณาค่าความชันกราฟ ทางทฤษฎี กับสมการของการเลือกห่วงจรบrix III ที่ 2.5 , 5 และ 10 โวลต์ จะพบว่ามีค่าไกล์เคียงกับทฤษฎี จะเห็นได้ว่า แรงดันไฟฟ้า ทั้งสามระดับที่ป้อนให้กับห่วงจรบrix ได้ผลไกล์เคียงกัน

3.) ผลของปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุนโหลดเซลล์

การทดสอบห่วงจรบrix III ที่ 0 , 120 และ 240 องศา มีค่าไกล์เคียงกับทฤษฎี แต่เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างของค่าความเครียดที่วัดได้ จากทั้งสามตำแหน่งมุมการวางโหลดเซลล์ พบว่า ที่ 500 N ค่าความเครียดที่วัดได้จากตำแหน่งมุมทั้งสาม มีความแตกต่างกันสูงสุดประมาณ 28%

(38.99-10.37) โดยที่แรง 5000 N จะมีความแตกต่างความเครียดที่วัดได้ประมาณ 6% (7.23-1.29) จะเห็นได้ว่าตำแหน่งมุมการวางโหลดเซลล์มีค่าที่ได้แตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้นอาจสรุปว่าโหลดเซลล์นี้มีการขึ้นรูปหัวรองกดไม่เรียบพอดี หรือ หัวกดเอียง ทำให้ผลที่วัดได้ที่มุมต่างๆ มีความแตกต่างกัน

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ในการทดสอบโหลดเซลล์เกิดค่าความผิดพลาดขึ้น เนื่องจากในการขึ้นรูปชิ้นงานตรงรอยต่ออาจมีการยึดติดกันไม่สนิท จึงควรทำการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานใหม่ให้ชิ้นงานปิดกันสนิท

5.2.2 ในขั้นตอนการติดตั้งสเตรนเกจในแนวตั้งฉากหรือแนวทางนานองศาที่ติดตั้งอาจจะไม่ได้ตามที่กำหนดไว้

5.2.3 ในขั้นตอนการติดตั้งโหลดเซลล์ก่อนเริ่มทำการทดสอบ อาจจะเกิดการเยื้องศูนย์จากการติดตั้งโหลดเซลล์เข้ากับเครื่อง UTM

5.2.4 การตั้งค่าโปรแกรม National Instruments Measurement and Automation Explorer ที่ใช้ในการทดสอบเครื่อง UTM อาจจะปรับตั้งค่าไม่เหมาะสมกับการทำการทดสอบ

5.2.5 ใน การทดสอบโหลดเซลล์ที่มุมต่างๆ อาจจะมีความคาดเคลื่อนได้ในระยการหมุนองศา จึงทำให้เกิดค่าความผิดพลาดขึ้นในการทดสอบ

5.2.6 ตัวโหลดเซลล์ของเครื่อง UTM ไม่ได้รับการสอบเทียบมาเป็นเวลานาน อาจจะมีผลในการทำการทดสอบ

เอกสารอ้างอิง

- [1] วิชชุดา แสงสำลี,พร ธรรมนนทร์,เพญศิริ ทองผดุงโรจน์,ชนิดของโหลดเซลล์,
<http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=1814§ion=9&rCountY>
- [2] สมบัติ อารีดิน,2533,โหลดเซลล์แบบคำความต้านทาน,วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สถาบัน
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ,
<http://research.rdi.ku.ac.th/world/cache/63/SoothornKIMAll.pdf>
- [3] ชาวสวน กาญจน์มัย,ME 301 Mechanical Engineering Laboratory I,ภาควิชา
 วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- [4] ปราโมทย์ เดชะอ่ำไพ,วิจิญ ลีมตระการ,เสก ภูริธรรม ,สุจิตร ภวัตสกุล,ยศกร ประทุมวัลย์,
 การประยุกต์ใช้ไฟในตัวเลือกmenต์ด้วย solidWorks simulation,สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี
 (ไทย-ญี่ปุ่น)
- [5] ธารงศักดิ์ สุวนิชวงศ์ ,ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด,วิชาการ เมืองใจ,นาย วิรัตน์ แคนนาแรตน์,
 การศึกษาหลักการทำงานของสเตรนเกจและการติดต่อรับภาระสัญญาณจากสเตรนเกจ,
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยนเรศวร ปี
 การศึกษา 2554
- [6] แค็ตตาล็อก Kyowa,การอ่านสัญลักษณ์ของสเตรนเกจ,www.Kyowa-ei.com
- [7] โปรแกรม Instruments Measurement and Automation Explorer,การเลือกใช้วงจร
 บริจจ์ในการทำการทดสอบโหลดเซลล์,ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาลัยนเรศวร
- [8] ดร.สุเมธ เทมหาวัฒนาซัย,ปฏิบัติการด้านการวัดและการทดสอบแรง,การประยุกต์มาตรฐาน
 ISO 7500-1 มาใช้ในการทดสอบโหลดเซลล์,ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
 วิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยนเรศวร
- [9] สรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ และสุกิจ รูปขันธ์,การศึกษาออกแบบโหลดเซลล์ชนิดคงล้มโดยวิธีการ
 ทดลองและระเบียบวิธีไฟในตัวเลือกmenต์,ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- [10] สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์,สราฐ เหล่า พงศ์สวัสดิ์,กฤดา พิสิษฐ์ไพบูลย์และทัณฑุ สันตินิยม,
 เทคนิคการวัดแรงกระทำที่เป็นมีเดจตอบหมุน,ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330



ตัวอย่างการคำนวณ

การคำนวณตามทฤษฎี

จากชิ้นงานที่สร้างขึ้น ทำจากสแตนเลส 304 มีค่า $D=10 \text{ mm}$, $E=190 \text{ GPa}$

เมื่อ

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$= 7.85 \text{ mm}^2$$

จากความสัมพันธ์

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{F}{AE}$$

$$F = A\epsilon E$$

จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเครียดทางทฤษฎี ดังนี้

$$F = A\epsilon E$$

$$F = (1.4923 \times 10^7) \epsilon$$

การหาค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ

ตารางที่ ก2. ค่าเฉลี่ยของวงจรบริดจ์ I ที่ 2.5 โวลต์

UTM(N)	Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)				ค่าเฉลี่ย
	x1	x2	x3	x4	
0	82.883	83.45	83.60	84.08	83.51
500	56.081	56.15	56.39	56.51	56.29
1000	31.88	32.13	32.25	31.84	32.03
1500	8.819	9.01	9.27	8.71	8.95
2000	-14.09	-14.01	-13.61	-13.68	-13.21
2500	-36.53	-36.382	-36.035	-36.011	-36.24
3000	-58.71	-58.509	-58.227	-58.137	-58.40
3500	-80.86	-80.605	-80.015	-81.057	-80.64
4000	-102.7	-102.55	-102.15	-102.13	-102.40
4500	-124.64	-124.3	-123.95	-123.99	-124.22
5000	-146.80	-146.36	-145.94	-145.94	-146.26

ตารางที่ ก3. ค่าเฉลี่ยของวงจรบริดจ์ III ที่ 2.5 โวลต์

UTM(N)	Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)				ค่าเฉลี่ย
	x1	x2	x3	x4	
0	125.48	126.13	126.25	126.33	126.04
500	89.87	90.12	90.56	89.98	90.13
1000	54.67	55.01	55.36	55.23	55.07
1500	20.47	20.68	21.06	21.07	20.82
2000	-13.55	-13.35	-13.02	-12.91	-13.21
2500	-47.68	-46.99	-46.73	-46.64	-47.01
3000	-81.43	-80.78	-80.63	-80.56	-80.85
3500	-114.99	-114.6	-114.07	-114.26	-114.48
4000	-148.80	-148.03	-117.63	-147.91	-140.59
4500	-182.41	-181.81	-181.57	-181.46	-181.81
5000	-215.79	-215.13	-215.24	-215.24	-215.35

ตารางที่ ก4. ค่าเฉลี่ยของวงจรบริจจ์ III ที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า 2.5 โวลต์

UTM(N)	Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)				ค่าเฉลี่ย
	x1	x2	x3	x4	
0	115.37	115.46	115.71	116.99	115.88
500	76.74	76.85	77.02	76.50	76.78
1000	40.56	40.64	40.48	40.61	40.57
1500	5.66	5.90	5.925	6.326	5.95
2000	-28.93	-28.57	-28.44	-27.58	-28.38
2500	-62.45	-62.24	-62.21	-61.01	-61.98
3000	-95.99	-96.00	-95.77	-94.80	-95.64
3500	-129.48	-129.27	-129.21	-128.37	-129.08
4000	-163.13	-162.88	-162.75	-161.96	-162.68
4500	-196.63	-196.47	-196.23	-195.35	-196.17
5000	-230.15	-229.815	-229.63	-228.38	-229.49

ตารางที่ ก5. ค่าเฉลี่ยของวงจรบริจจ์ III ที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์

UTM(N)	Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)				ค่าเฉลี่ย
	x1	x2	x3	x4	
0	122.13	122.6	123.13	125.53	123.35
500	82.828	83.337	83.918	82.827	83.23
1000	46.58	47.241	47.505	46.773	47.03
1500	11.525	12.134	12.349	12.261	12.07
2000	-22.986	-22.275	-21.805	-21.863	-22.23
2500	-56.721	-56.61	-55.848	-55.613	-56.20
3000	-90.668	-89.918	-89.253	-89.934	-89.94
3500	-124.09	-123.53	-123.02	-123.16	-123.45
4000	-157.74	-157.26	-156.67	-156.59	-157.07
4500	-191.64	-191.08	-190.45	-190.28	-190.86
5000	-225.11	-224.68	-224.27	-224.27	-224.58

ตารางที่ ก6. ค่าเฉลี่ยของวงจรบริดจ์ III ที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า 10 โวลต์

UTM(N)	Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)				ค่าเฉลี่ย
	x1	x2	x3	x4	
0	139.2	140.68	141.91	143.60	141.34
500	100.29	101.40	102.96	102.51	101.79
1000	64.08	65.24	62.92	66.63	64.724
1500	29.11	30.30	31.66	31.81	30.724
2000	-5.47	-4.24	-2.58	-1.84	-3.53
2500	-39.31	-37.38	-36.21	-35.74	-37.16
3000	-72.78	-71.42	-70.01	-69.55	-70.94
3500	-106.37	-104.96	-103.63	-103.33	-104.57
4000	-139.84	-138.73	-137.29	-137.16	-138.25
4500	-173.51	-171.77	-170.83	-170.84	-171.73
5000	-207.35	-205.88	-204.38	-204.38	-205.49

ตารางที่ ก7. ค่าเฉลี่ยของวงจรบริดจ์ III ที่แรงดัน 2.5 โวลต์ และมุม 0 องศา

UTM(N)	Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)				ค่าเฉลี่ย
	x1	x2	x3	x4	
0	122.62	122.48	122.76	122.96	122.70
500	85.68	85.41	85.437	86.36	85.72
1000	50.83	50.61	50.94	49.70	50.52
1500	16.46	16.84	16.567	17.05	16.73
2000	-17.19	-16.91	-16.912	-17.05	-17.01
2500	-50.16	-50.08	-50.441	-51.04	-50.43
3000	-83.54	-83.95	-83.88	-83.38	-83.68
3500	-116.41	-116.99	-117.14	-116.63	-116.79
4000	-150.26	-150	-150.62	-150.21	-150.27
4500	-183.59	-183.45	-184.05	-183.70	-183.69
5000	-216.66	-216.81	-216.61	-216.61	-216.67

ตารางที่ ก8. ค่าเฉลี่ยของวงจรบริดจ์ III ที่แรงดัน 2.5 โวลต์ และมุม 120 องศา

UTM(N)	Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)				ค่าเฉลี่ย
	x1	x2	x3	x4	
0	134.88	135.35	134.58	134.27	134.77
500	95.49	96.08	95.069	93.38	95.00
1000	59.44	59.64	59.13	57.77	58.99
1500	24.44	24.79	24.003	22.37	23.90
2000	-9.98	-9.49	-10.38	-11.02	-10.22
2500	-43.79	-43.68	-44.52	-44.55	-44.13
3000	-77.40	-77.56	-77.78	-78.07	-77.70
3500	-111.15	-110.93	-111.25	-111.47	-111.20
4000	-144.64	-143.92	-144.37	-145.25	-144.54
4500	-177.97	-177.70	-177.95	-178.05	-177.91
5000	-211.29	-211.13	-211.33	-211.33	-211.27

ตารางที่ ก9. ค่าเฉลี่ยของวงจรบริดจ์ III ที่แรงดัน 2.5 โวลต์ และมุม 240 องศา



UTM(N)	Load cell ($\times 10^{-6}$ strain)				ค่าเฉลี่ย
	x1	x2	x3	x4	
0	133.24	133.60	133.43	133.27	133.38
500	87.659	87.30	87.11	85.19	86.81
1000	49.62	49.69	48.67	46.81	48.70
1500	13.16	13.08	13.00	11.22	12.62
2000	-21.94	-22.46	-22.43	-23.53	-22.59
2500	-56.90	-57.08	-57.37	-57.98	-57.33
3000	-91.58	-91.58	-91.75	-91.81	-91.68
3500	-125.5	-126.11	-125.90	-126.18	-125.94
4000	-159.69	-159.66	-160.00	-160.28	-159.90
4500	-193.56	-193.33	-193.77	-194.09	-193.68
5000	-221.13	-227.42	-227.57	-227.57	-225.92



Project:design Load Cell

SIZE DWG. NO.
A Load Cell 1/1
REV




SCALE: 1:1 WEIGHT:
SHEET 1 OF 1





Project:designLoad Cells

SIZE DWG. NO.
A Load Cell 1/2
REV

SCALE: 1:1 WEIGHT:
SHEET 1 OF 1



Project: designLoad Cell




SIZE DWG. NO. REV

A Load Cell 1/3

SCALE: 1:1 WEIGHT: SHEET 1 OF 1

Project:designLoad Cell



SIZE DWG. NO. REV
A Load Cell 1/4

SCALE: 1:1 WEIGHT: SHEET 1 OF 1

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

ชื่อ/สกุล เกิดเมื่อ [*]	นายกันยา เด่นดวง [*] 22 กันยายน พ.ศ. 2534
ภูมิลำเนา [*]	175 หมู่ที่ 6 ต.นาสีนวล อ. เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
การศึกษา	สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
E-Mail	ios_1234567@hotmail.com

ชื่อ/สกุล เกิดเมื่อ [*]	นายณัฐกานต์ ปั้นประเสริฐ [*] 15 เมษายน พ.ศ. 2534
ภูมิลำเนา [*]	119/762 สายใหม่ 15 อัมรินทร์ 3 ผัง 4 ถนนสายใหม่ แขวงสายใหม่ เขต สายใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร 10220
การศึกษา	สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย๒ จ.กรุงเทพมหานคร 10220
E-Mail	Nutza_rw2.02@hotmail.com

ชื่อ/สกุล เกิดเมื่อ [*]	นางสาวพฤกษา นุ่มน้อย [*] 15 เมษายน พ.ศ. 2534
ภูมิลำเนา [*]	817 หมู่ที่ 7 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
การศึกษา	สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน ผดุงราชภาร อ. เมือง จ.พิษณุโลก 6500
E-Mail	Forwordiux@hotmail.com