



การสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนภายในจังหวัดเชียงใหม่
ภาคใต้

(กรณีศึกษา : โค้งกฤษศิริ และ แยกวัดสกัดน้ำมัน)

BLACK SPOT STUDY

(CASE STUDY : GRISSIRI AND SAKADNAMMUN INTERSECTION)

นางสาวบุศินทร์ มาลัยทิพย์ รหัส 51360356

นางสาวปิยะดา ขันตี รหัส 51360400

นางสาวชนิษฐา พิมนะวน รหัส 51363234

ที่อยู่หน่วยคณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... 23 พ.ค. 2555
เก็บทะเบียน..... ๑๖๐๙๐๑๗๖
เลขเรียกหนังสือ..... ๙๒.
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๔

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศวกรรมโยธา ภาควิชาศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2554



ใบรับรองปริญญาบัณฑิต

ชื่อหัวข้อโครงการ	การสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนภายในจังหวัดพิษณุโลก (กรณีศึกษา : โค้งกฤษศรี และ แยกวัดสักด้น้ำมัน)		
ผู้ดำเนินโครงการ	นางสาวบุศรินทร์	มาลัยพิพิช	รหัส 51360356
	นางสาวปิยะดา	ขันตี	รหัส 51360400
	นางสาวชนิษฐา	พิมนະวน	รหัส 51363234
ที่ปรึกษาโครงการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก		
สาขาวิชา	วิศวกรรมโยธา		
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา		
ปีการศึกษา	2554		

คณนาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ที่ปรึกษาโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก)

กรรมการ
(อาจารย์บุญพล มีโชค)

กรรมการ
(อาจารย์ภัคพงศ์ หอมเนียม)

ชื่อหัวข้อโครงการ	การสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนภายในจังหวัดพิษณุโลก (กรณีศึกษา : โค้งกฤษศิริ และ แยกวัดสกัดน้ำมัน)		
ผู้ดำเนินโครงการ	นางสาวบุศรินทร์	มาลัยทิพย์	รหัส 51360356
	นางสาวปิยะดา	ขันตี	รหัส 51360400
	นางสาวชนิษฐา	พิมนະวน	รหัส 51363234
ที่ปรึกษาโครงการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก		
สาขาวิชา	วิศวกรรมโยธา		
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา		
ปีการศึกษา	2554		

บทคัดย่อ

ปัญหาความปลอดภัยทางถนนในเขตเมืองปัจจุบันเป็นปัญหาที่สำคัญ และยังเป็นสาเหตุสำคัญลำดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสถานการณ์ของปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีการทำการศึกษาจุดเสี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โค้งกฤษศิริ และแยกวัดสกัดน้ำมัน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลตำรวจจากการสังเกตการณ์และการสังเกตความปลอดภัย

จากการวิเคราะห์และสำรวจจุดเสี่ยงอันตรายสามารถจำแนกความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 3 กรณี คือ ความเสี่ยงทางวิศวกรรม ความเสี่ยงทางพฤติกรรม และความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม ซึ่งการจำแนกประเภทความเสี่ยงทำให้สามารถหาแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างตรงจุดและถูกต้องแม่นยำ และจากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคต

Project title	BLACK SPOT STUDY (CASE STUDY : GRISSIRI AND SAKADNAMMUN INTERSECTION)		
Name	Miss.Bussarin Malaithip	ID. 51360356	
	Miss.Piyada Khuntee	ID. 51360400	
	Miss.Kanitta Pimnawun	ID. 51363234	
Project advisor	Assistant Professor TAWEEKSAK TAEKRATTOK,Ph.D		
Major	Civil Engineering		
Department	Civil Engineering		
Academic year	2011		

Abstract

The road safety in urban areas is a important problem. It is the primary cause of death, and property. The situation of road traffic accidents have a serve increase of the past to the present. And is likely to continue, thus the studies on the risk of road network in Phitsanulok province, including Grissiri and Sakadnammun Intersection. To analyze the risk of causing accidents. Which consider by actual incidents of police information , the observer and the observed safety.

From the analysis and observe of the risks identified can classification 3 case of the risk of accidents. Including risk engineering. Risk behavior. And risk behaviors associated with engineering. This classification makes it possible to find solutions to the risk of accidents with accurate. The results of this study can be considered to be relevant to the future.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญา呢พนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารณมโยธาฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่าน ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆมาโดยตลอดทั้ง เอื้อเพื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำโครงการและความช่วยเหลืออื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ คณะ ผู้จัดทำรัฐสีกษานชั้นและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้จัดทางบประมาณในการทำโครงการครั้งนี้ ทำให้ โครงการสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานทางหลวงที่ 4 แขวง พิษณุโลก, สถานีตำรวจนครบาล พิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก และศูนย์ภูมิภาคพิษณุโลก ที่ได้ เอื้อเพื่อข้อมูลในการจัดทำโครงการครั้งนี้

ขอขอบคุณห้องสมุดที่เป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับการจัดทำโครงการที่ทำให้โครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆของผู้จัดทำที่เคยให้กำลังใจและ ตามไป ความเป็นไปของโครงการอยู่เสมอและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดการทำโครงการ

คณะผู้จัดทำในโครงการวิศวกรรม
นางสาวบุศรินทร์ مالัยทิพย์
นางสาวปิยะดา ขันตี
นางสาวชนิษฐา พิมนาวัน
มีนาคม 2555

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญญาบัตร.....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	จ
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูป.....	ฉ
 บทที่ 1 บทนำ.....	 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	1
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน.....	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	2
1.6 แผนการดำเนินงาน.....	2
1.7 รายละเอียดงบประมาณตลอดโครงการ.....	3
 บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี.....	 4
2.1 นิยามของจุดอันตราย.....	4
2.2 ระยะมองเห็นปลอดภัยในทางโค้ง.....	14
2.3 มาตรฐานเกาเอกลักษณ์ (Road Medians).....	14
2.4 มาตรฐานป้ายจราจร.....	18
2.5 การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เปิดให้บริการแล้ว.....	25
2.6 ทางเขื่อมเข้า – ออกทางหลวง.....	27
 บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ.....	 32
3.1 เก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการ.....	32
3.2 การสำรวจภาคสนามและรวมรวบข้อมูล.....	35
3.3 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่.....	39
3.4 สืบค้นข้อมูลจากเวปไซต์ สมาคมกู้ภัยข่าวภัย จังหวัดพิษณุโลก.....	41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์.....	43
4.1 ข้อมูลสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ ประจำปี 2553.....	44
4.2 กรณีศึกษาโค้งกฤษศิริ.....	60
4.3 กรณีศึกษาแยกวัดสกัดน้ำมัน.....	84
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	97
5.1 บทสรุป.....	97
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	99
เอกสารอ้างอิง.....	100
ภาคผนวก ก.....	101
ภาคผนวก ข.....	105



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ระยะเวลาการศึกษาโครงการและแผนการดำเนินงาน.....	2
2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข.....	7
2.2 ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร จำแนกตามระดับความรุนแรง.....	12
2.3 ลักษณะป้ายจราจร.....	20
4.1 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รายงานการเสียชีวิต และบาดเจ็บ.....	44
4.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สนใจในปี 2553.....	47
4.3 ลำดับของสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเลขคดี อ้างอิงจากข้อมูลสถิติ ของ สภ.เมืองพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2553 (โดยกฤษศิริ).....	61
4.4 แสดงช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ โดยกฤษศิริ.....	62
4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads).....	65
4.6 สรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาโดยกฤษศิริ.....	83
4.7 ของสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเลขคดี อ้างอิงจากข้อมูลสถิติ ของ สภ.เมืองพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2553 (แยกวัดสกัดน้ำมัน).....	85
4.8 แสดงช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแยกวัดสกัดน้ำมัน.....	86
4.9 ข้อมูลจราจร.....	89
4.10 สรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาแยกวัดสกัดน้ำมัน.....	96

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ.....	12
2.2 กระบวนการลดอุบัติเหตุ ณ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงในโครงข่ายถนน.....	13
2.3 เกาะกลางถนนแบบเกาะสี (Flush and Painted Median).....	15
2.4 เกาะกลางถนนแบบเกาะสี (Flush and Painted Median).....	16
2.5 เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median).....	17
2.6 เกาะกลางแบบเป็นรารวหรือกำแพงกัน.....	18
2.7 เสาและการแขวนป้าย (ป้ายเดี่ยว).....	24
2.8 เสาและการแขวนป้าย (ป้ายคู่).....	24
3.1 แบบแผนที่ถนนโครงสร้างทางเดินคนพิชญ์โลโก้ ไฟล์ AUTO CAD โครงสร้าง.....	33
3.2 แบบแผนที่ถนนแยกกวัดสกัดน้ำมัน สำนักงานทางหลวงที่ 4 แขวงพิชญ์โลโก้ ไฟล์ AUTO CAD แยกกวัดสกัดน้ำมัน.....	34
3.3 การนับรถแยกกวัดสกัดน้ำมัน.....	35
3.4 การสำรวจบริเวณพื้นที่โดยใช้เทปวัด.....	36
3.5 การสำรวจบริเวณพื้นที่โดยใช้กล้อง Total Station.....	36
3.6 โครงสร้างศิริที่ได้จากการสำรวจแล้วเขียนลงในโปรแกรม AUTO CAD.....	37
3.7 แยกสกัดน้ำมันที่ได้จากการสำรวจแล้วเขียนลงในโปรแกรม AUTO CAD.....	37
3.8 รูปตัวอย่างการสำรวจ ขนาด ความสูง และระยะห่างจากขอบถนนของป้าย.....	38
3.9 รูปตัวอย่างการสำรวจ การวัดความหนาของสัญลักษณ์บนพื้นถนน.....	38
3.10 ทัศนวิสัยในการมองเห็น.....	39
3.11 แสดงปริมาณจราจร แยกกวัดสกัดน้ำมัน.....	40
3.12 แสดงปริมาณจราจร แยกกวัดสกัดน้ำมัน.....	40
3.13 จักรยานยนต์ ชน จักรยานยนต์ บริเวณโครงสร้าง.....	41
3.14 ระบบ ชน จักรยานยนต์ บริเวณโครงสร้าง.....	41
3.15 กระบวนการเส้าไฟและป้ายบอกทาง บริเวณแยกกวัดสกัดน้ำมัน.....	42
4.1 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ผลการศึกษาและสำรวจ.....	43
4.2 กราฟแสดงจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ. 2553.....	45
4.3 กราฟแสดงจำนวนผู้เสีย性命ในการเกิดอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ. 2553.....	45
4.4 กราฟแสดงจำนวนผู้บาดเจ็บในการเกิดอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ. 2553.....	46
4.5 รูปแสดงแผนที่โครงสร้างจาก Google map.....	60
4.6 จากรูปคือตัวอย่างอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ ชน จักรยานยนต์.....	63
4.7 จากรูปคือตัวอย่างอุบัติเหตุ ระบบ ชน จักรยานยนต์.....	63
4.8 รูปทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่.....	77
4.9 รูปทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่.....	77
4.10 รูปแนวทางการแก้ไข.....	78

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.11 รูปรถที่ออกมายจากทางเขื่อน.....	79
4.12 รูปแนวทางการแก้ไขรถที่ออกมายจากทางเขื่อน.....	80
4.13 รูปป้ายเตือนทางโค้งที่ชำรุด.....	81
4.14 รูปแสดงป้ายจราจรที่ไม่ชัดเจน.....	82
4.15 รูปแสดงแผนที่สีแยกสกัดน้ำมันจาก Google map.....	84
4.16 จากรูปคือตัวอย่างอุบัติเหตุ กระบวนการเส้าไฟและป้ายบอกทาง.....	87
4.17 แผนภูมิแสดงปริมาณจราจรแยกสกัดน้ำมัน.....	89
4.18 รูปแสดงการบรรทุกน้ำหนักมากของรถบรรทุก.....	90
4.19 รูปแสดงลักษณะร่องล้อบริเวณกลางสีแยก.....	91
4.20 รูปแสดงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบร่องล้อกลางสีแยก.....	91
4.21 รูปแนวทางการแก้ไข.....	92
4.22 รูปแสดงผู้ขับขี่ ซึ่งรถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟ.....	93
4.23 รูปแสดงผู้ขับขี่ ซึ่งรถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟ.....	94
4.24 รูปแสดงผู้ขับขี่ ซึ่งรถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟ.....	94
4.25 รูปแสดงผู้ขับขี่ ซึ่งรถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟ.....	95
5.1 แผนภาพสรุปวิธีการวิเคราะห์จุดเสี่ยง.....	98
ก-1 แปลนถนน แยกโค้งกฤษศิริ ไฟล์ Auto CAD.....	101
ก-2 แปลนถนน แยกสกัดน้ำมัน ไฟล์ Auto CAD.....	102
ก-3 แปลนถนน โค้งกฤษศิริ ไฟล์ Google SketchUp 8.0.....	103
ก-4 แปลนถนน แยกสกัดน้ำมัน ไฟล์ Google SketchUp 8.0.....	104
ข-1 แสดงการเริ่มงานวันแรก.....	105
ข-2 แสดงการนับรถ.....	105
ข-3 แสดงการนับรถ.....	106
ข-4 แสดงการนับรถ.....	106
ข-5 แสดงการวัดระยะตำแหน่ง ระยะห่าง.....	107
ข-6 แสดงการใช้กล้อง Total station.....	107
ข-7 แสดงการใช้กล้อง Total Station.....	108
ข-8 แสดงการวัดขนาดป้าย.....	108
ข-9 แสดงการวัดขนาดป้าย และสำรวจลักษณะ.....	109
ข-10 แสดงการวัดขนาดป้าย และสำรวจลักษณะป้าย.....	109
ข-11 แสดงอุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพระยะการมองเห็น.....	110
ข-12 แสดงการปรึกษาการสังเกตการณ์.....	110
ข-13 แสดงการสำรวจปริมาณจราจร.....	111

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ข-14 แสดงการออกสำรวจจุดเสี่ยงอันตราย.....	111
ข-15 แสดงการเตรียมรองน้ำรถ.....	112
ข-16 แสดงการลงพื้นที่สำรวจ เก็บรายละเอียด.....	112
ข-17 แสดงการลงพื้นที่สำรวจ เก็บรายละเอียด และสังเกตการณ์.....	113
ข-18 แสดงการลงพื้นที่สำรวจ เก็บรายละเอียด และสังเกตการณ์.....	113



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ปัญหาความปลอดภัยทางถนนในเขตเมืองปัจจุบันเป็นปัญหาที่สำคัญ และยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสถานการณ์ของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนด้วยการบริเวณทางแยก เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามบริเวณทางแยกในแต่ละครั้ง การหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนมากเป็นการลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญและมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยตรง รวมถึงช่วยลดปัญหาผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และทรัพย์สิน ที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 ทราบที่มาของแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง และทราบแนวทางในการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
- 1.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุ เช่น ปัจจัย ถนน ป้าย คน ยานพาหนะ
- 1.2.3 เสนอแนวทางการแก้ไข

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทั้งขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งสองแหล่งได้
- 1.3.2 สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ ได้แก่ ความผิดปกติของคน ความผิดปกติของยานพาหนะ และความผิดปกติของถนน
- 1.3.3 สามารถเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไข และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน

- 1.4.1 สำรวจจุดรับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
 - 1.4.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.5.1 การเข้าพบหน่วยงานราชการ
 - 1.5.2 การสำรวจภาคสนามและรวบรวมข้อมูล
 - 1.5.3 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่
 - 1.5.4 การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการศึกษาโครงการและแผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	เดือน	ตุลาคม	พฤษจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		●————●				
2. ลงสำรวจจุดรับผิดชอบ			●————●			
3. ติดต่อข้อมูลจาก สำนักงานที่เกี่ยวข้อง			●————●			
4. วิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้น				●————●		
5. เขียนโครงการ				●————●		

1.7 รายละเอียดงบประมาณตลอดโครงการ

1.7.1. ค่าถ่ายเอกสาร	500 บาท
1.7.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	500 บาท
1.7.3. ค่าจัดทำรูปเล่น	1,500 บาท
1.7.4. ค่าน้ำมันรถ	500 บาท
รวมเป็นเงิน	3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ถ้าเฉลี่ยทุกรายการ



บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

2.1 นิยามของจุดอันตราย

บริเวณอันตราย (Hazardous Location) คือ บริเวณบนโครงข่ายถนนที่

- มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และ/หรือ
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง
- มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

บริเวณซึ่งมีกลุ่มของหมุดอยู่มากจะมองเห็นเป็นกลุ่มดำเนนแผนที่ จึงทำให้เกิดศัพท์ทางเทคนิคคำว่า Black Spots ที่ใช้เรียกแทนบริเวณอันตราย

องค์การความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ได้ให้คำนิยามบริเวณอันตรายบนถนน (hazardous road location) ไว้อย่างครอบคลุมดังนี้

1. บริเวณที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูงสุด ซึ่งอาจระบุจากสถิติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณดังนี้

- จุดอันตราย (black spots) คือ ตำแหน่งบนโครงข่ายถนนที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่มีลักษณะทางเรขาคณิตเฉพาะ อาทิ ทางแยก ทางโค้ง ทางบends เป็นต้น
- ช่วงอันตราย (black lengths) คือ ช่วงความยาวหนึ่งของถนนที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
- พื้นที่อันตราย (black area) คือ พื้นที่ในเขตเมืองที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่อาจไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจน เนื่องจากโครงข่ายถนนที่หนาแน่น

2. บริเวณที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุปานกลาง โดยที่ข้อมูลหรือสถิติอุบัติเหตุในบริเวณนั้นอาจมีน้อยจนไม่สามารถระบุตำแหน่งของมาชัดเจนแต่ประสบการณ์จากบริเวณอื่นที่มีลักษณะการจราจรและสภาพถนนคล้ายกันและ/หรือการสังเกตการณ์ในภาคสนามเพิ่มเติมพบว่าบริเวณนั้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง บริเวณเหล่านี้อาจจัดอยู่ในข่ายที่เป็นบริเวณอันตรายได้ (grey spots/sites/area)

3. บริเวณที่มีอุบัติเหตุที่มีลักษณะหรือสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นบ่อยครั้งชัดเจน อาทิ อาจมีความถี่ของลักษณะการชนบางประเภทสูง

2.1.1 การพิสูจน์ทราบจุดอันตรายบริเวณทางแยก

Black Spots (บริเวณอันตราย) หมายถึง ตำแหน่งบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อาจเป็นจุดอันตรายบริเวณบริเวณทางแยก ช่วงถนนหนึ่งๆ หรือบริเวณอื่นใดก็ตามที่เป็นไปตามคำจำกัดความนี้

- ใคร ใครบ้างที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุ ใครในที่นี่หมายถึงเพศ วัย อายุ และผู้ที่มีความเสียปรีบทางร่างกาย ระบุจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิต เช่น จำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เป็นเด็กหรือนักเรียนชั้นประถม
- เมื่อใด เมื่อใดที่เกิดอุบัติเหตุ แจกแจงการเกิดอุบัติเหตุตามเวลา วัน ในรอบสัปดาห์ เดือน ฯลฯ
- ที่ไหน ระบุตำแหน่งสถานที่ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ หรือประเภทของบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
- อย่างไร ระบุลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ แจกแจงการเกิดอุบัติเหตุตามสภาพที่คนวิสัย สภาพถนนสภาพอากาศ ประกายวิถาย ลักษณะการชน ฯลฯ
- ทำไม ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการตอบคำถามข้างต้น ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องใช้ในการวิเคราะห์ คือ ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งจะต้องทำการเก็บรวบรวมและมีการรายงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล เจ้าหน้าที่แขวงการทางเทศบาล สื่อหนังสือพิมพ์ คนในพื้นที่ ฯลฯ

2.1.1.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

1. ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

- ✓ ชื่อกnownหรือหมายเลขอ่างทอง หรือชื่อสายทาง
- ✓ ตำแหน่งที่เกิดเหตุ ที่สามารถอ้างอิงได้
- ✓ ประเภทและลักษณะของทาง ชนิดผิวทาง ให้ทาง หรือมีทางเท้า
- ✓ ลักษณะบริเวณที่เกิดเหตุ
- ✓ การควบคุมจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ
- ✓ ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงคนเดินเท้า และผู้ใช้ทางอื่นๆ
- ✓ บุคลากรพย์สินเสียหายของทั้งทางราชการและเอกชน
- ✓ บุคลากรที่สันนิษฐาน เช่น ขบวนประมาท มีนมา
- ✓ ที่คนวิสัยและสภาพแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ ไฟฟ้าและแสงสว่าง สภาพผิวทาง
- ✓ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็นชาย-หญิง และอายุ
- ✓ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งภาคบรรยายและแสดงแผนผังประกอบ

2. แผนที่โครงข่ายทาง/ถนน

แผนที่แสดงเส้นทางหลวงหรือถนน มาตราส่วนที่เหมาะสมในการแสดงตำแหน่งทางแยกต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

3. ข้อมูลการจราจร

1. ข้อมูล AADT (ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปี) ของโครงข่ายทางหลวงหรือถนนต่างๆ อัตราส่วนของปริมาณจราจรในช่วงโน้มเร่งด่วนต่อปริมาณจราจรเฉลี่ยตลอดวันและ สัดส่วนของ yan พาหนะ
2. ปริมาณจราจรที่เข้าสู่ทางแยกและการเคลื่อนไหวที่ทางแยก (Turning Movement) ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (เฉพาะทางแยกที่สำคัญ)
3. ความเร็วส่วนมากของขวดยานบุคคลสายหลักในโครงข่าย

2.1.1.2 การพิสูจน์ทราบบริเวณอันตราย

หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดบริเวณอันตราย มีดังต่อไปนี้

1. บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต (Fatal accident) จำนวนสูงสุด โดยทำการระบุ ตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตในช่วงระยะเวลา 3 ปีล่าสุด แล้วทำการ ค้นหาบริเวณที่มีจำนวนอุบัติเหตุสูงสุด
2. บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง รองลงมาอีกจำนวนหลายครั้ง
3. บริเวณอื่นๆ ที่อาจไม่เคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต แต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน จราจร เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่แขวงการทาง เทศบาล ฯลฯ ให้ความเห็นระบุว่า เป็นบริเวณอันตราย

2.1.2 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข

ตารางที่ 2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข

ลำดับ	รูปแบบการชน	สาเหตุที่เป็นไปได้	มาตรการแก้ไข
1	ชนที่เป็นมุ่นจากทางแยกไม่มีสัญญาณไฟ	การมองเห็นถูกบัง	1.ย้ายสิ่งกีดขวางการมองเห็น 2.ห้ามการจอดรถบริเวณมุ่นแยก 3.ติดตั้งป้ายเตือน 4.ติดตั้งป้ายให้ทาง 5.ติดตั้งป้ายหยุด 6.ติดตั้งไฟกระพริบ 7.จัดซ่องทางให้ทางแยก (Channelize intersection) 8.ติดตั้ง/ปรับปรุงไฟส่องสว่าง 9.ติดตั้งสัญญาณไฟ 10.กำหนดชีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม 11.ปรับปรุงมุมตัดกันของขาทางแยก
2	ชนที่เป็นมุ่นจากทางแยกไม่มีสัญญาณไฟ	ความเร็วสูงเกินไป	1.กำหนดชีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม** 2.ติดตั้งแถบลูกรอบนาด(rumble strips) 3.ติดตั้งไฟกระพริบ
		ปริมาณจราจรมากเกินไป	1.ติดตั้งป้ายหยุด 2.ห้ามการจอดรถบริเวณมุ่นแยก 3.เพิ่มช่องจราจร 4.ปรับเปลี่ยนทางจราจรแล่นตรง 5.ติดตั้งสัญญาณไฟ
3	ชนที่เป็นมุ่นจากทางแยกไม่มีสัญญาณไฟ	แสงสว่างไม่เพียงพอ	ติดตั้ง/ปรับปรุงไฟส่องสว่าง
		ป้ายเตือนทางแยกไม่เพียงพอ	ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน
		อุปกรณ์ควบคุมที่ทางแยกไม่เพียงพอ	1.ปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมให้ทันสมัย 2.เพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย

ตารางที่ 2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข (ต่อ)

ลำดับ	รูปแบบการชน	สาเหตุที่เป็นไปได้	มาตรการแก้ไข
4	ชนที่เป็นมุ่งจากทางแยกมีสัญญาณไฟ	การมองเห็นถูกบัง	1.ย้ายสิ่งกีดขวางการมองเห็น 2.ห้ามการจอดรถบริเวณมุ่งแยก 3.ติดตั้งป้ายเตือน 4.กำหนดชีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม 5.จัดซ่องการให้หลักทางแยกให้เพียงพอ 6.ทำเครื่องหมายบนผิวทางเสริมป้ายจราจร
5	ชนเป็นมุ่งจากทางแยกมีสัญญาณไฟไม่ชัดเจน	มองเห็นสัญญาณไฟไม่ชัดเจน	1.ย้ายสิ่งกีดขวางการมองเห็น 2.กำหนดชีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม 3.ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน* 4.ติดตั้งโคมไฟสัญญาณ 12-inch 5.ติดตั้ง signal visors or back plates 6.ติดตั้ง overhead signals 7.เพิ่ม signal heads 8.เปลี่ยนตำแหน่งโคมไฟสัญญาณ
6	ชนเป็นมุ่งจากทางแยกมีสัญญาณไฟ	การกำหนดเวลาสัญญาณไฟไม่เพียงพอ หรือประเภทสัญญาณไฟไม่เหมาะสม	1.ปรับเวลาไฟเหลือง 2.เพิ่มเวลาไฟแดงทุกด้าน (all red) 3.ปรับเวลาแต่ละจังหวะและรอบสัญญาณ 4.ติดตั้ง multi-dial controller 5.ติดตั้งสัญญาณไฟแบบกระตุ้น traffic actuated signal 6.ปรับ minimum green or extension time 7.เชื่อมประสานสัญญาณไฟและปรับเวลา 8.ติดตั้ง signal speed signs

ตารางที่ 2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข (ต่อ)

ลำดับ	รูปแบบการชน	สาเหตุที่เป็นไปได้	มาตรการแก้ไข
7	ชนเป็นมุนจากทางแยกมีสัญญาณไฟ	ความเร็วสูงเกินไป	1.กำหนดชีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม 2.ปรับเวลาไฟเหลือง 3.ติดตั้งแอบลูกกระนาด
		แสงสว่างไม่เพียงพอ	ติดตั้ง/ปรับปรุงไฟส่องสว่าง
		ป้ายเตือนทางแยกสัญญาณไฟไม่เพียงพอ	ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน
		ปริมาณจราจรมากเกินไป	1.เพิ่มช่องจราจร 2.ปรับเวลาสัญญาณไฟ
8	ชนตอนกลางคืน	การมองเห็นไม่ดี	1.ติดตั้ง/ปรับปรุงไฟส่องสว่าง 2.ติดตั้ง/ปรับปรุง reflectorized signs 3.ติดตั้ง/ปรับปรุง reflectorized pavement markings 4.จัด distracting commercial lighting or other sources of glare
		มองเห็นอุปกรณ์ควบคุมการจราจรได้ไม่ดี	1.ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน 2.ปรับปรุงไฟส่องสว่าง 3.ติดตั้ง/ปรับปรุง delineation
		ป้ายไม่เพียงพอ	1.ปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมการจราจรให้ดีขึ้น 2.จัดให้มี illuminated signs 3.ติดตั้ง chevron alignment sign on horizontal curve
		การบอกแนวถนน delineation ไม่ดี	1.ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน 2.จัดให้มี raised markings 3.ติดตั้ง/ปรับปรุง delineation 4.ติดตั้ง post-mounted delineators บนโถงราบ

ตารางที่ 2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข (ต่อ)

ลำดับ	รูปแบบการชน	สาเหตุที่เป็นไปได้	มาตรการแก้ไข
		การจัดซ่องการไฟล์ ไม่เพียงพอ	1.ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน 2.จัดให้มี raised markings 3.ติดตั้ง/ปรับปรุง delineation 4.ติดตั้ง/ปรับปรุง pavement markings
9	ชนด้านข้างหรือ ชนประสานงาน ของรถสวนกัน	ถนนไม่เพียงพอ กับ ปริมาณจราจร	1.ติดตั้ง/ปรับปรุง center line markings 2.จัดซ่องการไฟล์ที่ทางแยก 3.ขยายช่องจราจร และ/หรือไฟล์ทาง 4.ย้ายการจอดรถที่กีดขวางไปที่อื่น 5.ติดตั้ง median barrier 6.กำหนดเป็นการเดินรถทางเดียว
10	ชนด้านข้างหรือ ชนประสานงาน ของรถสวนกัน	ความเร็วสูงเกินไป	กำหนดชีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม
		เครื่องหมายบนผิว ทางไม่เพียงพอ/ไม่ เหมาะสม	ติดตั้ง/ปรับปรุงเครื่องหมายบนผิวทาง
		ไฟล์ทางไม่เพียงพอ	ปรับปรุงไฟล์ทางให้เหมาะสม
11	ชนด้านข้างหรือ ชนประสานงาน ของรถสวนกัน	การจัดซ่องการไฟล์ ไม่เพียงพอ	1.การจัดซ่องการไฟล์ไม่เพียงพอ 2.จัดให้มีซ่องสำหรับเลี้ยว 3.ติดตั้ง acceleration/deceleration lane 4.ติดตั้ง median barrier
		ป้ายจราจรไม่ เพียงพอ	1.ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนที่สะท้อนแสง 2.ติดตั้งป้ายแนะนำล่วงหน้า
		การบำรุงรักษาผิว ทางไม่เพียงพอ	ซ่อมแซมผิวทาง

ตารางที่ 2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข (ต่อ)

ลำดับ	รูปแบบการชน	สาเหตุที่เป็นไปได้	มาตรการแก้ไข
12	ชนรถเลี้ยวขวาที่ทางแยก	ระยะมองเห็นไม่ดี	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีจังหวะไฟสำหรับเลี้ยวขวาโดยเฉพาะ จัดให้มีช่องการให้หลบเพียงพอ ย้ายสิ่งกีดขวางการมองเห็น จัดให้มีช่องสำหรับเลี้ยวขวา ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน กำหนดเขตจำกัดความเร็วที่เหมาะสม
13	ชนรถเลี้ยวขวาที่ทางแยก	ไม่มีจังหวะไฟสำหรับเลี้ยวขวาโดยเฉพาะ โดยเฉพาะปริมาณรถเลี้ยวจำนวนมาก	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีจังหวะไฟสำหรับเลี้ยวขวาโดยเฉพาะ กำหนดให้เดินรถทางเดียว ทำช่องสำหรับเลี้ยวขวาโดยเฉพาะ เพิ่มให้มีจังหวะไฟสำหรับเลี้ยวขวาโดยเฉพาะ ห้ามเลี้ยวขวา ปรับเปลี่ยนเส้นทางรถเลี้ยวขวา จัดให้มีช่องการให้หลบเพียงพอ ติดตั้งป้ายหยุด
14	ชนรถเลี้ยวขวาที่ทางแยก	ไม่มีจังหวะสำหรับไฟเลี้ยวขวาโดยเฉพาะ ปริมาณรถเลี้ยวจำนวนมาก	<ol style="list-style-type: none"> ปรับเปลี่ยนลักษณะของจังหวะไฟ จัดให้มี turning guidelines for multiple right-turn lanes ติดตั้งสัญญาณไฟใหม่ กำหนดเวลาสัญญาณไฟใหม่
15	ชนรถเลี้ยวขวาที่ทางแยก	เวลาไฟเหลืองสั้นไป	<ol style="list-style-type: none"> ปรับเวลาไฟเหลืองให้เหมาะสม เพิ่มจังหวะไฟแดงทุกด้าน
		ความเร็วสูงเกินไป	กำหนดเขตจำกัดความเร็วที่เหมาะสม
16	ชนรถเลี้ยวซ้ายที่ทางแยก	วงเลี้ยวไม่เพียงพอ	เพิ่มรัศมีเลี้ยวรอบคันทิน
		ระยะมองเห็นไม่ดี	<ol style="list-style-type: none"> ย้ายสิ่งกีดขวางการมองเห็น เพิ่มป้าย “ห้ามเลี้ยวขณะไฟแดง” กำหนดเขตจำกัดความเร็วที่เหมาะสม

2.1.3 กระบวนการลดอุบัติเหตุริเวณอันตรายในโครงข่ายถนน

ตารางที่ 2.2 ค่าเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร จำแนกตามระดับความรุนแรง


ระดับความรุนแรง	ค่าเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร (บาท)
กรณีเสียชีวิต	3,959,387 – 4,658,004
กรณีพิการ	4,503,479 – 5,404,175
กรณีบาดเจ็บสาหัส	123,245 – 128,836
กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย	30,289 – 30,461
กรณีทรัพย์สินเสียหายอย่างเดียว	40,220

ที่มา : โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุสำหรับประเทศไทย (2550) คิดสำหรับอุบัติเหตุปี พ.ศ.2547

Dilemma ของอุบัติเหตุ


- ◆ เมื่อมองภาพรวมของอุบัติเหตุ ประเทศไทยสูญเสียจากอุบัติเหตุสูงมากทางเศรษฐกิจขึ้นต่อๆ กัน 200,000 ล้านบาทต่อปี
- ◆ ในแต่ละปี ส่วนบุคคล โอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้มีน้อยมาก
- ◆ แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคุณหรือบุตรหลานหรือญาติมิตร ความสูญเสียจากอุบัติเหตุซ่าง ยานานและปวดร้าว เงินเท่าไหร่ก็ทดแทนไม่ได้
- ◆ มาตรการได้ก็ตามที่ลดอุบัติเหตุโดยการจำกัดความคล่องตัวในการเดินทาง (Mobility) คน มักไม่ยินดี แต่มาตรการลดอุบัติเหตุโดยลงทุนด้านใช้เทคโนโลยี ไม่จำกัดความคล่องตัว คน มักเห็นด้วย อยู่ที่ว่าเข้าจะจ่ายได้หรือไม่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ : คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม (%)



รูปที่ 2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

กระบวนการลดอุบัติเหตุ ณ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงในโครงข่ายถนน



รูปที่ 2.2 กระบวนการลดอุบัติเหตุ ณ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงในโครงข่ายถนน

2.2 ระยะของเห็นปลอดภัยในทางโค้ง

เนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศในบางพื้นที่เป็นข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถออกแบบแนวเส้นทางให้เป็นเส้นตรงได้ โดยปกติวิศวกรผู้ออกแบบถนนจะเป็นผู้พิจารณาออกแบบทางโค้งให้ปลอดภัยที่สุดอยู่แล้ว แต่ในบางกรณีไม่สามารถออกแบบทางโค้งได้ตามหลักวิศวกรรมที่ดีที่สุด จึงต้องมีการแก้ไขช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้วยการใช้เครื่องหมายจราจร

เราสามารถแบ่งประเภททางโค้งอย่างง่าย ๆ โดยใช้รัศมีโค้งเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คือ รัศมีโค้งกว้าง และรัศมีโค้งแคบ

1. ทางรัศมีโค้งกว้าง คือ ทางโค้งที่มีรัศมีโค้งมากกว่า 100 เมตรขึ้นไป
2. ทางรัศมีโค้งแคบ คือ ทางโค้งที่มีรัศมีโค้งร้อยกว่า 100 เมตร
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งทางโค้งได้ตามการออกแบบ ได้แก่
 1. ทางโค้งเดียวปกติ (Simple Curve)
 2. ทางโค้งเดียวพร้อมช่วงการเปลี่ยนแปลง (Simple Curve with Transition)
 3. ทางโค้งประกอบหรือโค้งกลับ (Compound Curve)
 4. ทางโค้งก้นหอย (Spiral Curve)

ระยะของเห็นปลอดภัยในทางโค้งเป็นระยะที่ผู้ขับขี่สามารถมองไปข้างหน้าได้ไกลสุด โดยที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจทำอะไรในบางอย่าง เช่น หยุดรถโดยปลอดภัย โดยการออกแบบทางโค้งจำเป็นจะต้องคำนึงถึงระยะของเห็นให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ต้นไม้ หรือวัตถุใดๆ ที่อยู่ชิดขอบด้านใน อาจต้องรีอกอนหรือตัดออก เพื่อให้มีระยะของเห็นปลอดภัยที่เหมาะสมสม


2.3 มาตรฐานทางกลางถนน (Road Medians)

ทางกลางถนน (Road Medians) มักออกแบบให้มีอยู่ในถนนชนิดที่มีการแบ่งแยกทิศทางกระแสจราจร (Divided Highway) สำหรับถนนที่มีช่องจราจร 4 ช่องจราจรขึ้นไปหรือถนนที่อยู่ในย่านชุมชน เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้

- เพื่อแยกกระแสจราจรในทิศทางที่ต่างกันออกจากกัน ป้องกันการชนแบบปะทะหรือรถที่วิ่งข้ามช่องทาง
- ใช้สำหรับเป็นพื้นที่จัดซ่องจราจรสเตริมสำหรับรถเลี้ยวหรือกลับรถหรือให้รถที่ออกมาจากทางแยก ทางซึ่งมีผลความเร็วต่ำเข้าบรรจบทางตรง
- ใช้เป็นที่รือของคนเดินเท้าข้ามถนนในกรณีที่มีหลายช่องจราจร
- ใช้เป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง ไฟฟ้า ฯลฯ
- ใช้เป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง ไฟฟ้า ฯลฯ
- ใช้เป็นพื้นที่เพื่อรองรับงานไว้สำหรับขยายช่องจราจรในอนาคต

ตามหลักการทั่วไปเก้าอี้กลางถนนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

2.3.1 เก้าอี้กลางถนนแบบเก้าสี (Flush and Painted Median)




รูปที่ 2.3 เก้าอี้กลางถนนแบบเก้าสี (Flush and Painted Median)

เก้าอี้กลางแบบเก้าสีมักใช้ในถนนที่ไม่ใช่เป็นถนนสายหลักหรือเป็นโครงข่ายที่สำคัญและปริมาณการจราจรที่ไม่สูงมากนักหรือใช้กับถนนในเมืองที่ "มีข้อจำกัดเรื่องเขตทาง ในต่างประเทศมีข้อแนะนำ Guidelines for flush median มีหลักการว่าเก้าสีสำหรับถนนในเมืองหรือปริมณฑลจะมีความเหมาะสมเมื่อ

- ปริมาณจราจรสันดาลต่อการจราจรทางตรง
- ปริมาณการจราจรมากทำให้คุณภาพถนนข้ามยาก
- ช่องจราจรกว้างมาก
- เขตทางมีจำกัด

2.3.2 เกาะกลางแบบยก (Raised Median)



รูปที่ 2.4 เกาะกลางถนนแบบเกาะสี (Flush and Painted Median)

เกาะกลางแบบยกหมายความว่า กับดันในเมืองหรือชุมชน หรือชานเมืองหรือถนนที่รถใช้ความเร็วไม่สูง เนื่องจากไม่ก่อภัย ไม่มีการข้ามถนนมากและผิวน้ำจะรากว้าง หากต้องใช้กับช่วงที่รถใช้ความเร็วสูง ต้องติดตั้งราวกันอันตรายร่วมด้วย มีความต้องการเพิ่มช่องจราจรสำหรับรถเลี้ยวหรือกลับรถให้ปลอดภัยใช้เป็นตัวแบ่งกรณ์มีหลายช่องจราจรหรือแยกถนนสายหลัก (Main Road) กับทางบริการ (Service Road or Frontage Road) พื้นที่เกาะกลางใช้สำหรับปลูกหญ้า หรือปูแผ่นคอนกรีต สำเร็จรูป ปลูกต้นไม้ โดยต้นไม้จะต้องเป็นไม้พุ่มเตี้ย ห้ามใช้ต้นไม้ใหญ่ หากเกาะกลางแคบ หรืออยู่ในโถงรัศมีสั้น อาจติดตั้งราวกันอันตรายเพิ่ม และในการนีต้องการป้องกันแสงไฟหน้ารถสวนเข้าตา ผู้ขับขี่ในทิศทางตรงกันข้ามอาจติดตั้งแผ่นป้องกันแสงหรือปลอกไม้พุ่มสูง 1.20 เมตรเพื่อเป็น Antiglare

2.3.2 เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median)




รูปที่ 2.5 เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median)

เกาะกลางแบบกดเป็นร่องมักนิยมใช้กับทางหลวงนอกเมืองที่รถใช้ความเร็วสูง เนื่องจากความกว้างของร่องและความลาดเอียงของร่องถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถที่ใช้ความเร็วสูงในกรณีที่รถเสียหลักเข้าสู่พื้นที่เกาะกลางและเพื่อมิให้ชนกับรถที่แล่นสวนทางมาอีกด้านหนึ่งโดยง่ายเนื่องจากคันทางทั้งสองด้านแยกห่างออกจากกัน และยังใช้ประโยชน์จากการควบคุมการจราจรในอนาคตได้ดีกว่า ลดปัญหาแสงไฟหน้ารถ (Antiglare) ของการจราจรของรถที่แล่นสวนทางกันในเวลากลางคืน ข้อเสียคือใช้พื้นที่ก่อสร้างความกว้างของคันทางทั้งหมดมาก เนื่องจากต้องกว้างพอ ทำให้คันข้างถนนได้จำกัด และต้องมีระบบระบายน้ำที่เหมาะสม

ความกว้างของเกาะกลางจะขึ้นอยู่กับความลาดของร่องเกาะกลางที่คำนึงถึงความปลอดภัยของรถที่เสียหลักลงไป และพื้นที่ช่วยในการเสียหลัก (Recovery Area) ความลึกของร่องกลาง การระบายน้ำและมาตรฐานของทางหลวง

2.3.3 เกากลางแบบเป็นราวนหรือกำแพงกัน



รูปที่ 2.6 เกากลางแบบเป็นราวนหรือกำแพงกัน

เกากลางแบบเป็นราวกัน มักนิยมใช้เป็นทางหลวงที่มีความกว้างเขตทางแคบ รถใช้ความเร็วสูงหรือมีอุปสรรคทางด้านข้างทางที่ไม่สามารถขยายคันทางและทึบลาดตามปกติได้ จำเป็นต้องจำกัดความกว้างของคันทาง หรือช่วงที่ออกแนวคันทางแยกต่างระดับกัน ข้อเสียคือจะจัดซ่องจราจรรอเลี้ยวที่จุดเปิดเกากลางหรือที่“ทางแยกได้ยาก” กลับรถได้ยาก คนข้ามถนนลำบาก ต้องเจาะซ่องผ่านตัวราวกันตรงจุดที่จะเป็นทางข้าม ในบางลักษณะจะมีปัญหาระยะมองเห็นในบริเวณโค้งร้าบและปัญหาแสงไฟหน้ารถที่วิงสวนกันเพราะเกากลางแคบ แต่เกากลางประเภทนี้จะมีการบำรุงรักษาต่ำ มีการป้องกันการชนแบบประสานงานได้ดี

2.4 มาตรฐานป้ายจราจร

2.4.1 ประเภทป้ายจราจร

ป้ายจราจรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

1. ป้ายบังคับ ใช้เพื่อสื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึง การบังคับ การห้ามหรือข้อจำกัดบางประการและคำสั่งให้ปฏิบัติ ทั้งนี้ จะใช้ร่วมกับการบังคับตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ป้ายเตือน ใช้เพื่อสื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานระมัดระวังอันตรายหรือทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือสภาวะอย่างอื่นที่เกิดขึ้นบนสายทางอันอาจเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุ
3. ป้ายแนะนำ ใช้เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ยวดยานได้ทราบทิศทางของการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง หรือทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการ เดินทางรวมทั้งสถานที่ และบริเวณต่างๆ ที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางที่ตัดผ่าน เพื่อให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้อง สะดวก และปลอดภัย

2.4.2 การออกแบบป้ายจราจร

การออกแบบป้ายบังคับและป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ สัญลักษณ์หรือทั้งสองอย่าง รวมกันรวมทั้งป้ายแนะนำต่างๆ ตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการจัตุร��บก เพื่อ เป็นแนวทางในการนำไปใช้ปฏิบัติ แต่ไม่ได้ห้ามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดย ให้ รักษาหลักการสำคัญเรื่องรูปร่างและสีของป้าย กล่าวคือป้ายในลักษณะเดียวกันให้ออกแบบ เหมือนกัน รูปร่างและสีของป้ายให้มีลักษณะเช่นเดียวกัน กับป้ายที่ทำหน้าที่เหมือนกับป้ายจราจร จะต้องมีลักษณะสำคัญคือ ผู้ใช้ทางต้องอ่านออกและเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้ในเวลาอันสั้น โดยมี คุณสมบัติต่อไปนี้



1. มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
2. อ่านออกได้ดี หมายถึง การที่มีขนาดตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ใหญ่เพียงพอ ข้อความสั้น สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว

การกำหนดให้สีและรูปร่างของป้ายชนิดต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงรูปแบบ ตำแหน่งที่ติดตั้ง และการใช้งานที่เป็นแบบอย่างเดียวกัน จะทำให้ผู้ใช้ทางจดจำป้ายจราจรต่างๆ ได้ ง่ายขึ้นความเป็นอย่างเดียวกันของป้ายจราจรให้หมายรวมถึง ขนาดข้อความและสัญลักษณ์ เส้นขอบ ป้าย และ การส่องสว่างหรือการสะท้อนแสง

2.4.3 ลักษณะป้ายจราจร

ป้ายจราจรจะมีลักษณะต่างกันไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ซึ่งรูปแบบและสัญลักษณ์ ต่างๆ เช่น รูปแบบ ตัวเลข สี ขอบป้าย จะมีความหมายและ สื่อถึงประเภท และการใช้งานที่แตกต่าง

ตารางที่ 2.3 ลักษณะป้ายจราจร

รูปแบบ	ลักษณะ	ประเภท
	ป้ายทรงแปดเหลี่ยมด้านเท่า (Octagon Shape)	ใช้เฉพาะป้ายหยุด
	ป้ายทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า (Equilateral Triangle Shape) หันด้านแหลมชี้ลง	ใช้เฉพาะป้ายให้ทาง
	ป้ายทรงกลม (Round Shape)	ใช้เฉพาะป้ายบังคับ
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งมุมขึ้น (Diamond Shape)	ใช้เฉพาะป้ายเดือน
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมที่น้ำตกไว้กันเป็นรูปกาบนาห (Diamond cross)	ใช้เฉพาะป้ายเดือนทางขวา
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมคิ่นห้า (Rectangular Shape) แนวอนและแนวตั้ง	ใช้เฉพาะป้ายเดือนและป้าย แนะนำทางประเกาและป้ายสวิน ที่ใช้คู่กันป้ายเด็ก
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Shape)	ใช้เฉพาะป้ายเดือนและป้าย แนะนำทางประเกาและป้ายสวิน ที่ใช้คู่กันป้ายเด็ก
	ป้ายทรงสามเหลี่ยมน้ำจิ้ว (Isosceles Triangle Shape) มุมแหลมชี้ไปทางซ้าย หรือ เป็นรูปทรงอื่น เพื่อกำหนดใช้เฉพาะแห่งจะต้องได้รับการอนุญาต จากธิบคิกรรมทางหลวง	ใช้เฉพาะป้ายเขตที่น้ำแข็ง
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมคิ่นห้าแนวอนป้ายแหลม หนึ่งด้าน	ใช้เฉพาะป้ายแนะนำประเกา ชี้บอกทิศทางบริเวณทางแยก
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมคิ่นห้าแนวอนป้ายแหลม สองด้าน	ใช้เฉพาะป้ายแนะนำชื่อถนนและ ชื่อย่าน

สีป้าย

ป้ายบังคับ : โดยทั่วไปใช้สีขาวเป็นพื้น เส้นขอบป้าย เส้นขีดเฉียง (ถ้ามี) ใช้สีแดง เครื่องหมายสัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรบนป้ายใช้สีดำ

ยกเว้น

- ป้ายห้ามจอด : พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลางใช้สีแดง
- ป้ายหยุด : พื้นป้ายสีแดง เส้นขอบป้ายและตัวอักษรใช้สีขาว
- ป้ายสุดเขตบังคับ : พื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลางสีดำ
- ป้ายคำสั่งให้ปฏิบัติ : พื้นป้ายสีน้ำเงินและขอบอก เส้นขอบในและสัญลักษณ์สีขาว

ป้ายเตือน : โดยทั่วไปใช้สีเหลืองเป็นพื้น เส้นขอบป้าย เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวเลข และตัวอักษรบนป้ายใช้สีดำ ป้ายเตือนเกี่ยวน้ำหนัก กัน ก่อสร้าง และงานบำรุงทางใช้พื้นสีส้ม (Orange) เส้นขอบป้าย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลขและตัวอักษรบนป้ายใช้สีดำ

ป้ายแนะนำ : ป้ายแนะนำทั่วไป มี 4 แบบ คือ

- แบบที่ 1 : พื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้าย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ใช้สีดำ
- แบบที่ 2 : พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบป้าย เครื่องหมาย ตัวเลข และตัวอักษรใช้สีขาว สัญลักษณ์ใช้สีขาวหรือสีอื่นที่กำหนดเฉพาะป้าย
- แบบที่ 3 : พื้นป้ายสีน้ำเงิน ภาพสัญลักษณ์สีน้ำเงินบรรจุในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวเส้นขอบป้าย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีขาว (ป้ายแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)
- แบบที่ 4 : พื้นป้ายสีขาว ภาพสัญลักษณ์สีขาวบรรจุในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำตาลเส้นขอบป้าย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีน้ำตาล (ป้ายแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน)

ป้ายแนะนำชนิดพิเศษ หรือใช้ติดตั้งบนทางหลวงพิเศษ มี 2 แบบ คือ

- แบบที่ 1 : พื้นป้ายสีเขียว เส้นขอบป้าย เครื่องหมาย ตัวอักษรและ สัญลักษณ์ใช้สีขาว
- แบบที่ 2 : พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบป้าย เครื่องหมาย ตัวเลข และตัวอักษรใช้สีขาวใช้สีขาวหรือสีอื่นที่กำหนดเฉพาะป้าย

2.4.4 การติดตั้งป้ายจราจร

- ป้ายจราจรต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้ใช้ทางตัดสินใจแยกต่างกัน จะต้องติดตั้งให้ห่างกันเพียงพอสำหรับการตัดสินใจได้อย่างปลอดภัย ปัจจัยที่สำคัญ อันหนึ่งในการพิจารณาระยะห่างของป้ายคือ ความเร็วสำคัญของการจราจรในบริเวณนั้น

- การปักหรือติดตั้งป้ายจราจร โดยปกติถนน 2 ช่องจราจจะติดตั้งป้ายจราจทางด้านซ้ายของผู้จราจร ยกเว้นป้ายเขตห้ามแซง สำหรับถนนที่มีช่องจราจให้รถวิ่งไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องจราจขึ้นไป โดยมี เกาะกลาง(Median) แบ่งทิศทางการจราจ หรือถนนที่จัดการจราจให้รถเดินทางเดียว (One way roadway) ควรพิจารณาติดตั้งป้ายเพิ่มทางด้านขวาที่ทางแบ่งแยกช่องจราจ (Channelizing islands) หรือเกาะกลาง (islands) ทางด้านขวา จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่รถยานมาก เนื่องจากผู้ขับขี่คาดว่าด้วยดีง่ายกว่าด้านขวา ไม่สามารถจะมองเห็นป้าย จราจทางด้านซ้ายได้ชัดเจน เพราะถูกรถทางด้านซ้ายบังสายตา

- ที่เส้นหรือที่ติดตั้งป้ายสำหรับการจราจในทิศทางหนึ่ง

ⓐ ห้ามติดตั้งป้ายแนะนำร่วมกับป้ายประเภทอื่นนอกจากที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

ⓑ ไม่ควรติดตั้งป้ายบังคับหรือป้ายเตือนเกิน 1 ป้าย ยกเว้นป้ายเตือนความเร็วที่ใช้ติดตั้งร่วมกับป้ายเตือนอื่นๆ

ⓒ การติดตั้งป้ายบังคับและป้ายเตือนร่วมกันจะต้องเป็นป้ายที่มีความหมายเสริมกัน

ⓓ ป้ายหยุดให้ติดตั้งเดียว

- สำหรับถนนที่มีปริมาณจราจรสูงและมีพื้นที่จำกัดในการติดตั้งป้ายหลายชนิดมีความจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของป้ายจราจ เพราะต้องไม่ให้

ข้อมูลข่าวสารที่มากจนเกินความสามารถในการรับรู้ของผู้ขับขี่ ป้ายบังคับและป้ายเตือนมีความสำคัญต่อผู้ใช้ทางมากกว่าป้ายแนะนำ หากเป็นไปได้จึงควรย้ายป้ายแนะนำไปยังจุดอื่นที่มีความวิกฤตน้อยกว่าหรือยกเลิกการติดตั้งป้ายแนะนำที่มีความสำคัญน้อย

- การติดตั้งป้ายแขวนสูง เพื่อให้มองเห็นได้เด่นชัดบนถนนที่กว้างและมีการจราจรมาก หรือบนถนนที่ออกแบบให้รถใช้ความเร็วสูง หรือบนทางที่มี บริเวณพื้นที่ข้างทางจำกัด การติดตั้งป้ายจราจแขวนสูงจะใช้ในกรณีการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก) เมื่อต้องการใช้ป้ายจราจกำกับรถให้เดินทางตามช่องจราจแต่ละช่องให้ถูกต้อง (Lane Control)

ข) บริเวณทางแยกต่างระดับที่มีการออกแบบชั้นช้อน (Complex interchange design)

ค) ในกรณีที่ทางแยกต่างระดับ (Interchange) บนถนนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร

ง) ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งป้ายข้างทางได้ เช่น ถนนในเมืองที่อยู่ต่ำหรือสูงกว่าระดับถนนข้างเคียง

จ) บนถนน ซึ่งมีช่องจราจให้รถวิ่งไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 3 ช่องจราจขึ้นไปและมีปริมาณการจราจรสูง ทำให้ผู้ขับรถมองเห็นป้ายข้างทางไม่คุ้นเคย

ฉบับนี้ที่ม่องเห็นป้ายจราจรข้างทางไม่ชัดเจน เนื่องจากส่องข้างทางมีไฟส่องสว่างมาก หรือมีอุปสรรคอื่นๆ

ช) มีสัดส่วนของถนนบนทุกขนาดใหญ่จำนวนมาก

- ความสูงของการติดตั้ง

ก) ป้ายจราจรซึ่งติดตั้งข้างทางนอกเมือง จะต้องสูงอย่างน้อย 1.50 เมตร แต่ถ้าติดตั้งป้ายประกอบหรือป้ายเสริมให้ป้ายปกติ เช่น ป้ายแนะนำความเร็วให้ป้ายทางโค้ง ข้างหน้า ส่วนล่างของป้ายเสริมต้องสูงจากขอบผิวจราจรอย่างน้อย 1.20 เมตร

ข) สำหรับป้ายที่ติดตั้งในเมืองบนถนนหรือในที่ชั่วคราวอาจจะมีสิ่งกีดขวางระดับสายตา ส่วนล่างของป้ายอันล่างสุดที่เป็นป้ายเดียวหรือเกิน 1 ป้ายที่ติดตั้งบนที่เดียวกันต้องสูงจากขอบผิวจราจรมีน้อยกว่า 2.00 เมตร

ค) ในกรณีที่ติดตั้งป้ายตรงเส้าไฟจราจรให้ติดตั้งข้างใต้สัญญาณไฟจราจรได้

ง) ป้ายเดือนแนะนำทางต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่แสดงตำแหน่งของอุปสรรคบนถนน ความสูงของการติดตั้งจากผิวจราจรถึงขอบด้านล่างป้ายเท่ากับ 1.20 เมตร

- ระยะการติดตั้งทางขวา

ก) ป้ายจราจรที่ติดตั้งข้างทางบนถนนนอกเมือง ระยะจากขอบป้ายจราจรที่ใกล้สุดต้องห่างจากขอบของทางเดินรถไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร หรือห่างจาก ขอบไหล่ทาง 1.00 เมตร หรือห่างจากสันของทาง (Curbs) หรือรากัน (Guardrails) ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร

ข) เสาของโครงสร้างป้ายจราจรแขวนสูงต้องห่างจากขอบทางเดินรถอย่างน้อย 4.00 เมตร หรือห่างจากไหล่ทางอย่างน้อย 1.20 เมตรโดยให้ติดตั้ง รากันอันตรายป้องกันไว้ด้วย

ค) ในเขตเมืองที่มีพื้นที่จำกัด ให้ระยะห่างจากขอบไหล่ทางหรือจากสันของทางถึงขอบป้ายด้านใกล้สุด 0.60 เมตร และถ้าจำเป็นอาจอนุโลมให้ห่างจากสันของทาง 0.30 เมตร

ง) ป้ายที่ไม่มีประโยชน์ต่อการจราจรโดยตรง เช่น ป้ายบอกสถานที่ให้ติดตั้งห่างจากขอบทางเดินรถไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร

จ) ในกรณีที่จะต้องใช้รากันเสาป้ายจราจรแขวนสูง รากันนั้นจะต้องห่างจากขอบผิวจราจรอよ่างน้อยที่สุดเท่ากับความกว้างของไหล่ทาง หรือห่างจากสันของทางอย่างน้อย 0.30 เมตร

- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายจราจร


บนถนนนอกเมือง ป้ายจราจรสองป้ายที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ควรจะติดตั้งห่างกันอย่างน้อย 60 เมตร แต่ถ้าเป็นป้ายแนะนำ จะต้องติดตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 100 เมตร ป้ายจราจรที่อยู่ใกล้กันเกินไปจะทำให้อ่านไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็วสูง ป้ายเดือนโดยปกติติดไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะถึงจุดต้องการเดือนผู้ขับขี่ สำหรับการติดตั้งป้ายบังคับให้ติดในที่ซึ่งต้องการบังคับ หรือห้ามกระทำ เช่น ป้ายหยุดให้ติดตั้งใกล้จุดที่ต้องการให้รถหยุดเท่าที่จะทำได้ ป้ายบังคับบางป้ายให้ติดตั้งซ้ำกันเป็นช่วง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ต้องการบังคับนั้น ๆ ป้ายแนะนำให้ติดตั้งก่อนที่จะถึงทางแยก เพื่อให้ผู้ขับขี่มีเวลาพอในการเลือกเส้นทาง ก่อนที่จะถึงจุดตัดสินใจพิเศษ

- การปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม


ป้ายจราจรทุกป้ายจะต้องปักหรือติดตั้งเข้าหาทิศทางของယวดายนโดยติดตั้งให้อeilang ออกจากแนวตั้งของการจราจรเล็กน้อยประมาณ 5 องศา เพื่อไม่ให้เกิดการสะท้อนแบบกระจกเงา (Mirror Reflection) จากป้าย ป้ายจราจรจะต้องปักหรือติดตั้งให้อยู่ในแนวตั้ง นอกจานในกรณีของทางขึ้นเขา หรือทางลงเขา แผ่นป้ายจราจรอาจจะติดตั้งทำมุมกับแนวตั้งเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ผู้ขับรถมองเห็นป้ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- เสาและ การแขวนป้าย

เสาป้ายจราจรจะต้องตอกหรือฝังลงในดิน ไม้โยกคลอนหรือบิดไปมาได้ ป้ายที่ติดตั้งควรครัวเทคอนกรีตหรือยีดโคนสาระคับได้ดินด้วย เสาป้ายจราจรสำหรับป้ายบังคับ ป้ายเตือน และ ป้ายหมายเลขอถนนให้ใช้เสาเดียว ส่วนป้ายแนะนำอื่นๆ และป้ายเตือนที่ใช้ข้อความมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ใช้เสาคู่ป้ายจราจรในเขตชุมชนอาจะทำการติดตั้งบนส่วนรองรับอื่นๆ ได้ เช่น บนเสาไฟสัญญาณ เสาไฟส่องสว่าง เสาโทรเลข ส่วนของสะพาน ฯลฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดสิ่งกีดขวางบนทางเท้าให้น้อยลง แต่ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามตำแหน่งที่ถูกต้องและได้รับความยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เสียก่อน



รูปที่ 2.7 เสาและ การแขวนป้าย (ป้ายเดียว)



รูปที่ 2.8 เสาและ การแขวนป้าย (ป้ายคู่)

2.4.5 วัสดุ

ป้ายจราจรรวมทั้งส่วนประกอบจะต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย คุณภาพวัสดุที่เกี่ยวกับเสา (Mounting posts) ฐานรับเสา (Base housings) แผ่นป้าย (Sign plates) โครงป้าย (Frames and Stiffening) และตัวยึดเกาะต่างๆ (Fixtures and Fitting)

โดยมีรายละเอียด แบบวัดและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้

- แผ่นป้ายเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสี มีคุณสมบัติตาม มอก. 50-2538
 - แผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ปิดด้านหน้าป้ายใช้แผ่นสะท้อนแสง ชนิดที่ 1 สัมประสิทธิ์การสะท้อน
แสงระดับ 1 ตาม มอก.606-2529 และมีคุณลักษณะตาม มอก. 674-2539
 - ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใช้แผ่นวัสดุสะท้อนแสงตาม มอก. 606-2529 และมีคุณสมบัติตาม
มอก. 674-2539
 - เสาเป็นเสาเหล็กที่มีคุณสมบัติตาม มอก. 1228-2537

2.5 การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เปิดให้บริการแล้ว

กำหนดระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เปิดให้บริการแล้ว การกำหนดระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เปิดให้บริการแล้ว จะต้องนำความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมงานทาง วิศวกรรมจราจร ทั้งด้านก่อสร้างและบำรุงรักษามาประยุกต์ใช้โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบดังนี้

การตรวจสอบทางกายภาพของถนน

1. แนวคิด

 - ความก้าวของช่องจราจร และจำนวนช่องจราจรมหาสมและปลดภัยกับการใช้งานในปัจจุบัน
 - มีช่องจราจรเฉพาะสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์ในบริเวณที่มีรถตั้งกล่าว ตั้งแต่ 3000 กัน/วัน เพื่อแยกการจราจรออกจากกัน
 - กรณีต้องแบบแนวราบ การยกโค้งและส่วนขยายโค้งมีความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันจะมีการมองเห็นชัดเจนไม่ว่าต้นบุ้งสายตาในการขับขี่มีการป้องกันอุบัติเหตุจากการหลุดโค้งตกถนนเมื่อรถเกิดการเสียหลักหรืออุปกรณ์การขับขี่ตัดข้อง
 - กรณีต้องแนวตั้ง แนวทางเป็นทางลาดชันยาวๆมีการจัดทำช่องจราจรเพิ่มเติมสำหรับรถเข้ารถบรรทุกหนักให้ใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 - กรณีต้องแนวราบและโค้งแนวตั้งผสานกันความกจนกลืนระหว่างโค้งราบทับโค้งตั้งมีความเหมาะสมและปลอดภัยกับการขับขี่

2. จุดกลับรถ

- ในทางหลวงที่มีร่องกลาง/เกาะกลางถนน มีช่องรอเลี้ยวกลับที่มีความกว้างของช่องจราจร และความยาวของช่องรอเลี้ยวเหมาะสมสมและปลอดภัยกับการจราจรบริเวณนั้น

3. บริเวณทางร่วมทางแยก

- มีช่องจราจรเหยียงพอสำหรับการเข้าออกบริเวณทางร่วมทางแยกได้อย่างปลอดภัย
- มีป้ายจราจรแนะนำ เตือน บังคับ ในการขับขี่เข้าออกบริเวณทางร่วมทางแยกอย่างเหมาะสมและถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้ทาง
- มีช่องจราจรสำหรับรอเลี้ยวที่มีความกว้างและความยาวเพียงพอสำหรับปริมาณรถที่รอเลี้ยวโดยรถที่รอเลี้ยวไม่เกิดช่วงรถที่จะตรงไป
- ระยะมองเห็นมีความเหมาะสมสมกับความเร็วในการเข้าออกบริเวณทางร่วมทางแยกอ่างปลอดภัย

- ทางเชื่อมที่ใกล้บริเวณทางร่วมทางแยกที่การควบคุมการเข้าออกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการจราจร

4. ระบบระบายน้ำ

- อาคารระบายน้ำเข็นสะพาน ห้อเหลี่ยม ห้อกลมที่มีอยู่เหมาะสมสมกับสภาพปัจจุบัน
- การดูแลรักษาระบบระบายน้ำเพียงพอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- มีน้ำแข็งบริเวณใกล้ทางเนื่องจากเศษหินดินทรายก้อนอยู่ที่ใกล้ทางหรือที่มาจากคลังกันของทางน้ำในลักษณะตัวตนน
- กรณีที่ถนนมีการก่อสร้างทางเท้า ช่องรับน้ำที่จะไหลลงท่อจะต้องไม่มีเทenze สัดส่วนที่ต่ำกว่า

5. สภาพผิวทาง

- ผิวทางเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือ เป็นคลื่น
- ในบริเวณทางโค้งและทางลาดชัน ผิวทางต้องมีความมีดีเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัย

6. จุดติดตัว

- การหุดตัวของถนนบริเวณคอสะพาน ห้อกลม คสล. และห้อเหลี่ยม คสล. ได้รับการปรับระดับให้เหมาะสมและให้ความปลอดภัยจากการจราจร
- ไม่มีส่วนอื่นของต้นไม้หรืออุปกรณ์งานทาง อื่นเข้ามาในผิวจราจรอันจะก่อให้เกิดอันตราย หรือเกิดความระแวงในการขับขี่

6. ทางเขื่อมเข้า-ออกสู่ถนน

- ตำแหน่งของทางเขื่อมเข้าออกสู่ถนนอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกสะพานโค้งในระยะที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้โดยไม่ถูกบังบังจากสิ่งใดๆ

- รัศมีของทางเขื่อมเข้า-ออก เหมาะสมกับชนิดของยานพาหนะที่จะเข้า-ออก
- มีการจัดซ่องจราจรสำหรับอเลี้ยว และ ซ่องสำหรับเร่งความเร็วเข้าสู่ทางหลัก
- ความลาดเอียงของทางเขื่อม เข้า-ออก เหมาะสม
- มีการวางท่อระบายน้ำให้ทางเขื่อมเหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบริเวณนั้น

7. สภาพแวดล้อมสองข้างทาง

- มีการจัดการเพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม สวยงาม
- ป้ายโฆษณาต่างๆไม่บดบังสายตา หรือดึงดูดความสนใจในการขับขี่ และไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อป้ายจราจรที่ติดตั้งไว้
 - มีการจัดสร้างที่พักริมทาง เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ขับขี่ทางไกลได้พักผ่อนกรณีขับรถทางไกล
 - กรณีสองข้างทางต่างกันมาก มีการป้องกันอันตรายจากรถที่จะตก จำกัด

2.6 ทางเขื่อม เข้า-ออกทางหลวง

2.6.1 การอนุญาตทำทางเขื่อมเข้า – ออกทางหลวง

อาศัยอำนาจตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ตามมาตราต่างๆ ดังนี้

1.1 มาตรา 37 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัยและการตัดขัดของการจราจร

- การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้กระทำการ ผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้

- ทางถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการดังกล่าวรื้อถอนหรือทำลายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง รื้อถอนหรือทำลาย โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเอง

1.2 มาตรา 55 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงพิเศษในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน ผู้ใดจะสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใด ในเขตทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็นทางเข้าออกทางขนาน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ

- การอนุญาตตามวาระสอง เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทาง ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได้
- ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวาระหนึ่งหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามวาระสอง ให้นำมาตรา 37 วรรคสาม มาบังคับใช้โดยอนุโลม

2.6.2 การขออนุญาตสร้างทางเขื่อมเข้าออกทางหลวงแผ่นดิน

กรมทางหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตทางเขื่อมเข้าออกทางหลวงแผ่นดินทั่วไป ดังต่อไปนี้

2.1 ลักษณะและตำแหน่งทางเขื่อมเข้าออกทางหลวงสำหรับอาคารทั่วไป

2.1.1 ทางเขื่อมใกล้บริเวณทางแยก

1. ห้ามมิให้มีทางเขื่อมในช่วงซ่องทางเลี้ยว (Turning Roadway) ในทางแยกและตามแนวการมองเห็น (Line of sight) ซึ่งได้กำหนดไว้ในแบบทางแยกนั้น
2. สันขอบทางหรือไหล่ทางเขื่อมด้านใกล้ทางแยก ต้องห่างจากจุดตัดของเขตทางหลวง หรือจุดตัดระหว่างแนวครอบครองที่ใกล้ทางแยกกับเขตทางหลวง สำหรับทางในเมืองไม่น้อยกว่า 30 เมตร และทางนอกเมืองไม่น้อยกว่า 50 เมตร

2.6.3 บริเวณทางแยกต่างระดับหรือซุ่มทางต่างระดับ

จะพิจารณากำหนดให้เป็นแห่งๆ ไป

1. ทางเขื่อมที่อยู่ใกล้สะพาน

ก. สะพานراب (ช่วงทางหลวงที่เข้าหาสะพานที่มีความลาดชันระหว่าง 0 – 3 %)

- ทางเขื่อมใกล้สะพานที่อยู่ในเมือง ให้ระยะจากขอบทางเขื่อมด้านใกล้สะพานห่างจากสะพาน ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
- ทางเขื่อมใกล้สะพานที่อยู่นอกเมือง ให้ระยะจากขอบทางเขื่อมด้านใกล้สะพานห่างจากสะพาน ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

ก. สะพานโค้งตั้ง ที่มีความลาดชัน 3 – 6 % จุดทางเขื่อมต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งตั้งและจุดปลายโค้งตั้ง ดังนี้

- ทางเขื่อมใกล้สะพานที่อยู่ในเมือง ให้ระยะจากขอบทางเขื่อมด้านใกล้สะพานห่างจากต้น และปลายโค้งตั้งไม่น้อยกว่า 20 เมตร

- ทางเชื่อมไก่สะพานที่อยู่นอกเมือง ให้ระยะจากขอบทางเชื่อมด้านไก่สะพานห่างจากต้นและปลายโค้ง ตั้งไม่น้อยกว่า 40 เมตร

2. ทางเชื่อมที่อยู่ไก่ทางรถไฟ ให้ขอบทางเชื่อมด้านไก่ทางรถไฟห่างจากรถไฟไม่น้อยกว่า 30 เมตร

3. ทางเชื่อมที่อยู่ในค้างรำ จะต้องมีระยะการมองเห็นที่เพียงพอ และสามารถหยุดรถได้ทันห้ามมิให้ทางเชื่อม บริเวณโคงรำที่มีรัศมีน้อยกว่า 100 เมตร

4. รายละเอียดการวางท่อระบายน้ำ

ก. ขนาดและประเภทของอาคารระบายน้ำจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสายทาง

ช. ในกรณีที่มีคุน้ำ้อยเดิมให้พิจารณาขนาดของอาคารระบายน้ำ โดยให้ซองเปิดของอาคารระบายน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ ของความกว้างของคุน้ำนั้น และจะต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด โดยให้ส่วนของอาคารระบายน้ำสูงกว่า ระดับน้ำสูงสุด

ค. โดยทั่วไปให้ใช้ท่อ คสล. อ่อนน้อย 1 – 0.60 เมตร

ง. ในเขต กทม. และปริมณฑล ให้ใช้ท่อขนาด 2 - 1.00 เมตร หรือท่อ Box culvert หากร่องน้ำ ไม่กว้างพอให้ใช้ขนาด 1 - 1.20 เมตร

5. ลักษณะผิวจราจรของทางเชื่อมที่ขอนนูญาต จะต้องทำผิวทางอย่างน้อยให้เป็นลักษณะเดียวกับทางหลวง บริเวณนั้น ให้มีความยาวอย่างน้อยถึงเขตทางหลวง กรณีผิวจราจรงทางเชื่อมเป็นคอนกรีตแต่ผิวทางหลวงเป็น ชนิดลาดยาง ให้สร้างทางเชื่อมผิวคอนกรีตบรรจบทางหลวงที่ขอบไหล่ทาง และปรับปรุงให้ทางลาดยางให้มีความแข็งแรงเท่าทางจราจร

6. ความกว้างของผิวจราจรงทางเชื่อมจะต้องไม่กว้างกว่าผิวจราจรงทางหลวงบริเวณนั้น กรณีผู้ขอนนูญาต จะปรับปรุงขยายทางหลวงที่บริเวณทางเชื่อมด้วย เช่น สร้างซ่องจราจรจะลดความเร็วและเร่งความเร็วให้ความกว้าง ของผิวจราจรมิเกิน 7.00 เมตรต่อทิศทาง

7. ลักษณะและตำแหน่งทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงสำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยทั่วไปจะต้องไม่ขัดต่อประกาศของกรมโยธาธิการ หรือกฎระเบียบใดๆ ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยไว้ด้วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ใกล้กับทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งหนึ่ง ต้องห่างจากทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปีโตรเลียมเหลว แห่งอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ระยะดังกล่าวเป็นระยะระหว่างจุดสัมผัสของรัศมีเลี้ยวเข้า – ออก ด้านใกล้ ของทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสอง

ข. ทางเชื่อมที่ใกล้ช่องเปิดของแก๊สกลางหรือทางระบายน้ำ หรือกำแพงของทางหลวง หรือทางแยกทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงต้องห่างจากช่องเปิดของแก๊สกลางหรือทางระบายน้ำ หรือกำแพงของทางหลวง หรือทางแยก ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ระยะดังกล่าวเป็นระยะระหว่างจุดสัมผัสของรัศมีเลี้ยว เข้า – ออก ด้านใกล้ของทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันกับจุดสัมผัสของรัศมีทางแยก หรือจุดสัมผัสรัศมนีของหัวแก๊ส

ค. ทางเชื่อมที่อยู่ใกล้สะพาน ทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมัน จะต้องห่างจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด ของเชิงลาดสะพานที่ไม่ใช่สะพานท่อ ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร

ง. ทางเชื่อมที่อยู่ใกล้ทางรถไฟ สำหรับจุดเริ่มต้นทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันเชือเพลิง จะต้องห่างจากรถไฟที่ใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตรและห่างจากด้านซ้ายน้ำหนัก หรือด้านขวา เป็นระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

จ. ทางเชื่อมที่อยู่ในโค้งรับโดยทั่วไปห้ามมิให้เชื่อมทางเข้าออกสถานีบริการน้ำมันบนทางโค้ง รับ ที่มีรัศมีน้อยกว่า 600 เมตร สำหรับทางหลวงในเมือง และที่มีรัศมีน้อยกว่า 1,000 เมตร สำหรับทางหลวงนอกเมือง และจุดเริ่ม จะต้องห่างจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่ไม่ใช่สะพานท่อไม่น้อยกว่า 50.00 เมตรโดยวัดสัมผัสของรัศมีเลี้ยวทางเชื่อมของสถานีบริการกับจุดเริ่มต้น หรือจุดปลายโค้งของทางโค้งรับ

ฉ. ทางเชื่อมที่อยู่ในโค้งตั้งโดยทั่วไป ห้ามตั้งสถานีบริการน้ำมันบนโค้งตั้ง และบนทางที่มีความลาดชัน เกิน 4.00 % หรือบนทางหลวง ที่มีระดับการมองเห็นไม่เพียงพอ

ช. ทางเชื่อมที่อยู่บนทางลาดชันทางเชื่อมของสถานีบริการที่มีอยู่บนทางหลวงที่มีความลาดชัน 2-4 % จุดสัมผัสของรัศมีเลี้ยวทางเชื่อมของสถานีบริการต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งตั้งของทางหลวงสำหรับทางในเมือง 80 เมตร และนอกเมือง 150 เมตร

รายละเอียดการวางแผนท่อระบายน้ำ

- ขนาดและประเภทของอาคารระบายน้ำจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสายทาง
- ในกรณีที่มีคูน้ำอยู่เดิมให้พิจารณาขนาดของอาคารระบายน้ำ โดยให้ซ่องเปิดของอาคารระบายน้ำกว้างไม่น้อยกว่า 3/4 ของความกว้างของคูน้ำนั้น และจะต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด โดยให้ส่วนของอาคารระบายน้ำสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด
- โดยทั่วไปให้ใช้ท่อ คสล. อบ่างน้อย 1 - 0.60 เมตร
- ในเขต กทม. และปริมณฑล ให้ใช้ท่อขนาด 2 - 1.00 เมตร หากร่องน้ำไม่กว้างพอให้ใช้ขนาด 1 - 1.20 เมตร หรือใช้ท่อเหล็ก (Box culvert) หรือขอกำหนดพิเศษสำหรับทางหลวงนั้น ๆ

ช. ลักษณะผิวจราจรของทางเชื่อมที่ขอนถყາตจะต้องทำผิวทางอย่างน้อยให้เป็นลักษณะเดียวกับ ทางหลวงบริเวณนั้น ให้มีความยาวอย่างน้อยถึงเขตทางหลวงกรณีผิวจราจรส่วนทางเชื่อมเป็นคอนกรีต แต่ผิวทางหลวงเป็นชนิดลาดยางให้สร้างทางบรรจบทางหลวงที่ขอบไอล์ทาง และปรับปรุงไอล์ทางลาดยาง ให้มีความแข็งแรงเท่าช่องจราจรเดินรถ

- ความกว้างของผิวจราจรส่วนทางเชื่อมจะต้องไม่กว้างกว่าผิวจราจรส่วนทางหลวงบริเวณนั้น ได้กำหนดขนาดไว้ให้ในกรณี ที่ทางหลวงบริเวณที่ขอนถყาตยังไม่ได้ก่อสร้างเต็มรูปแบบ (ยังไม่มีการก่อสร้างทางเท้า) จะต้องก่อสร้างขยายผิวจราจรมากขึ้น กรณทางหลวงเพื่อเป็นช่องจราจรอเลี้ยวเข้าและช่องเร่งความเร็ว (Decelerations and Acceleration Lanes) ตั้งแต่ก่อนเริ่มรัศมีเลี้ยวเข้าทางเชื่อม 70 เมตรและเลี้ยงไป 70 เมตร โดยขยายช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตรพร้อมไอล์ทางกว้างไม่เกิน 6.00 เมตร ยาว 50 เมตรและระยะขอบเข้าTaper 20 เมตรกรณีที่ทางหลวงบริเวณนั้นไม่

สามารถขยายความกว้างของคันทางออก ไปได้อีกเพิ่มมีระยะระหว่างขอบในล่าทางกับเขตทางหลวง ใกล้กันมากอยู่แล้วให้ปรับปรุงทางเดิม ให้มีความแข็งแรงเท่าช่องจราจรเดินรถข้างละ 70 เมตร

- ความลาดชันของทางเชื่อมจะต้องลดลงไปจากในล่าทาง 1- 3 % ไปเป็นระยะไม่น้อยกว่า 6.00 เมตรแล้วจึงลาดชันได้แต่ไม่ควรเกิน 3 % กรณีที่ไม่สามารถปรับความลาดชันตามข้อกำหนด ขั้นต้นได้แต่ต้องอยู่ในวิสัยของความปลอดภัย ให้ก่อสร้างร่องด้วยพร้อมฝาตะแกรงเหล็กที่แนวติดขอบ ในล่าทางเพื่อตักน้ำมือให้ไหลเข้าตัวคันทางหลวง และให้ระบายน้ำจากร่องด้วยลงท่อระบายน้ำโดยต้องมีบ่อ พักกักเศษดิน



บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการ คือ สำนักงานทางหลวงที่ 4 แขวงพิษณุโลก และ สถานีตำรวจนครบาลอำเภอเมืองพิษณุโลก
2. การสำรวจภาคสนามและรวบรวมข้อมูล
 - 2.1 การเก็บข้อมูลปริมาณจราจร
 - 2.2 การสำรวจบริเวณที่ตั้งกองถังศิริและแยกสกัดน้ำมัน
 - 2.3 การสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานของป้ายต่างๆ สัญญาณไฟ และสัญลักษณ์ต่างๆ
3. การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่
4. การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ สมาคมภัยคุกคาม จังหวัดพิษณุโลก

3.1 เก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการ

สำนักทางหลวงที่ 4 และสถานีตำรวจนครบาลอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อขอความคิดเห็นและกำหนด ขอบเขตการศึกษาที่ต้องการ รวมถึงกำหนดสมมติฐานเบื้องต้น ครอบเวลาสำหรับการวิเคราะห์และขอ ความอนุเคราะห์ข้อมูลบางส่วนที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์จากหน่วยงานราชการ อาทิแบบ แผนที่ถนนทั้งโครงสร้างและแยกสกัดน้ำมัน ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุปี 2553 เป็นต้น

3.2 การสำรวจภาคสนามและรวมรวมข้อมูล

3.2.1 การเก็บข้อมูลปริมาณจราจร

การสำรวจปริมาณจราจรนั้นเลือกช่วงเวลา 2 ช่วงเวลาได้แก่ ปริมาณจราจรช่วงโงงปกติ คือช่วงเวลา 14.00 – 15.00น. และเปรียบเทียบกับปริมาณจราจรช่วงเร่งด่วน (Peak Hour Factor) คือช่วงเวลา 16.00 – 17.00น. ทั้งนี้การหาปริมาณจราจรสิ่งที่ใช้วิธีการหาปริมาณจราจรอโดยใช้คนและใช้อุปกรณ์ในการหาปริมาณจราจรคือ ดินสอ ยางลบ กระดาษสนาม



รูปที่ 3.3 การนับรถแยกวัดสกัดน้ำมัน

3.2.2 การสำรวจบริเวณพื้นที่โถงกุฎีศิริและแยกวัดสกัดน้ำมัน


การสำรวจบริเวณพื้นที่ กระทำโดยการสำรวจ ตำแหน่งป้าย ตำแหน่งเสาไฟ ตำแหน่งต้นไม้ โดยใช้กล้อง Total Station และเทปวัด




รูปที่ 3.4 การสำรวจบริเวณพื้นที่โดยใช้เทปวัด



รูปที่ 3.5 การสำรวจบริเวณพื้นที่โดยใช้กล้อง Total Station




รูปที่ 3.6 โค้งกุชชีริที่ได้จากการสำรวจแล้วเขียนลงในโปรแกรม AUTO CAD



รูปที่ 3.7 แยกสกัดน้ำมันที่ได้จากการสำรวจแล้วเขียนลงในโปรแกรม AUTO CAD

3.2.3 การสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานของป้ายต่างๆ สัญญาณไฟ และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งในบริเวณโถงกุฎีคริและแยกวัดสกัดน้ำมัน ทั้งนี้ได้เก็บรายละเอียดขนาดป้าย ระยะห่างจากขอบถนนถึงขอบเสาป้าย ความกว้างป้าย ขนาดขอสัญลักษณ์บนป้ายและสัญลักษณ์บนพื้นทางของถนน



รูปที่ 3.8 รูปตัวอย่างการสำรวจ ขนาด ความสูง และระยะห่างจากขอบถนนของป้าย



รูปที่ 3.9 รูปตัวอย่างการสำรวจ การวัดความหนาของสัญลักษณ์บนพื้นถนน

3.3 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่

3.3.1 โถงกฤษศิริ การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่นี้กระทำโดยการอุปไปสังเกตการณ์ ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเลือกเวลา มาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของข้อมูลสำรวจ



รูปที่ 3.10 ทัศนวิสัยในการมองเห็น

3.3.2 แยกวัดสกัดน้ำมัน การสำรวจพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่นี้กระทำโดยการออกไปสังเกตการณ์ ในช่วงบ่าย ซึ่งเลือกเวลา มาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของข้อมูลตำราจ



รูปที่ 3.11 แสดงปริมาณจราจร แยกวัดสกัดน้ำมัน



รูปที่ 3.12 แสดงปริมาณจราจร แยกวัดสกัดน้ำมัน

3.4 สีบคันข้อมูลจากเว็บไซต์ สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ จังหวัดพิษณุโลก


โดยสีบคันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในปี 2553 เอกพะในบริเวณโค้งกฤษศิริและแยกวัดสกัดน้ำมัน




รูปที่ 3.13 จักรยานยนต์ชน จักรยานยนต์ บริเวณโค้งกฤษศิริ




รูปที่ 3.14 กระเบน ชน จักรยานยนต์ บริเวณโค้งกฤษศิริ



รูปที่ 3.15 กระบวนการไฟและป้ายบอกทาง บริเวณแยกวัดสกัดน้ำมัน



**5.1.2 แผนภาพสรุปวิเคราะห์จุดเสียงอันตรายบนโครงข่ายถนนภายในจังหวัดพิษณุโลก
(กรณีศึกษา : โค้งกุดชุมศิริ และ แยกวัดสกัดน้ำมัน)**



รูปที่ 5.1 รูปแผนภาพสรุปวิเคราะห์จุดเสียง

5.1.3 ประโยชน์ของโครงงานนี้

จากการวิเคราะห์และสำรวจจุดเสียงอันตรายบนโครงข่ายถนนภายในจังหวัดพิษณุโลกพบว่าสามารถจำแนกสถานะเหตุการเกิดอุบัติเหตุออกเป็น 3 กรณี คือ


- 1.เนื่องจากความเสียงทางวิศวกรรม
- 2.เนื่องจากความเสียงทางพฤติกรรม
- 3.เนื่องจากความเสียงทางพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม

ซึ่งทำให้สามารถหาแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างตรงจุดและถูกต้อง

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์

การวิเคราะห์ผลการศึกษาและสำรวจ บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลสำรวจ และวิเคราะห์อุบัติเหตุที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จริงจากการสังเกตการณ์และการตรวจสอบความปลอดภัย




รูปที่ 4.1 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ผลการศึกษาและสำรวจ

4.1 ข้อมูลสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ ประจำปี 2553


ข้อมูลสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในจุดที่สนใจ ซึ่งการเก็บข้อมูลจะเริ่มตั้งแต่การออกปฏิบัติงานเมื่อวันนี้ การแจ้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายวันยังศูนย์รับแจ้งเหตุ จากข้อมูลสถิติ ในปี 2553 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เอกพาจจุดที่สนใจ 50 ครั้ง

ตารางที่ 4.1 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รายงานการเสียชีวิต และบาดเจ็บ


เดือน	พ.ศ.2553	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)	เสียชีวิต (ราย)	บาดเจ็บ(ราย)
	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)			
มกราคม		1	0	2
กุมภาพันธ์		4	1	4
มีนาคม		4	1	5
เมษายน		8	13	4
พฤษภาคม		5	5	3
มิถุนายน		1	0	1
กรกฎาคม		5	1	3
สิงหาคม		7	0	6
กันยายน		5	5	3
ตุลาคม		4	1	5
พฤศจิกายน		3	0	3
ธันวาคม		3	2	2
รวม		50	29	41



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ. 2553



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงจำนวนผู้เสียในการเกิดอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ. 2553




รูปที่ 4.4 กราฟแสดงจำนวนผู้บาดเจ็บในการเกิดอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ. 2553

ตารางที่ 4.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในชั้นเรียนประจำปี พ.ศ. 2553

มกราคม 2553

ลำดับ	เลขที่	สถานที่	สาเหตุ	วัน/เวลา	ประเภท	จุดเกิดเหตุ	รายงานที่เกิดเหตุ	ผลกระทบ	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	ร้ายแรง
6	9/53	บ้านเลขที่ ๗	อุบัติเหตุ	21.๑.๕๓ 17.00	ทางถนน	กลางถนน	ทางไปสู่บ้านของผู้เสียชีวิต	จดหมาย	ผู้เสียชีวิต ๑ คน ๓๒ ปี	บาดเจ็บ ๑ คน ๙ ปี	ผู้เสียชีวิต ๑ คน ๙ ปี

รวมเกิดอุบัติเหตุในชั้นเรียน ๑ ครั้ง เสียชีวิต ๐ ราย บาดเจ็บ ๒ ราย



ตารางที่ 4.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในชุดที่สูงนิ่ง ในปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)

กุมภาพันธ์ 2553

ลำดับ	เลข คดี	สถานที่เกิด อุบัติเหตุ	วัน/เวลา เกิดเหตุ	ประยุกต์บน แม่นติน	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	ระยะทาง	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	ร้ายware
2	29/53	ซับรากลับ ใน	15 ก.พ. 53 04.15	ทางหลวง แผ่นดิน	ทางตรง	สิงห์วันน์ ม.11 ต.บ้านกร่าง	บึงกาฬ - ต.ก ถนนสอง	ชาย 1 คน ปี	ชาย 1 คน 52	ผู้ชาย วิชาชีพ
3	30/53	ซับรถตัด หน้า	10 ก.พ. 53 17.15 น.	ทางหลวง แผ่นดิน	ทางตรง	คล. - บว. บุษราษฎร์ ต.กำแพง	จเลย. - ป่าอ้อพ	หญิง 2 คน ปี	หญิง 2 คน 21.32	รถจ. ห้องน้ำรถ ฯ
4	31/53	ซับรถร้าว หน้า	15 ก.พ. 53 08.30	ทางหลวง แผ่นดิน	ทางตรง	สิงห์วันน์ ต.บ้านศรีทอง	หนองเต็ต - ค.น เตียน		ชาย 1 คน 42 ปี	รถท. สีธรรมฯ
7	34/53	ซับรถตัด หน้า	20 ก.พ. 53 20.30	ถนน โนนเมือง	ทางออก	บรมไตรา 2 โถงกระเชิด	จเลย. - กง		ชาย 1 คน 31	ผู้ชาย สมบูรณ์

รวมเกิดอุบัติเหตุในชุดที่สูง 4 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 4 ราย

ตารางที่ 4.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สูงไม่ ใบปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)

มีนาคม 2553

ลำดับ	เลขที่	สถานที่ก่อ อุบัติเหตุ	วัน/เวลา เกิดเหตุ	ประเทืองนน	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	ลูกค้าร้าน	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	รู้ญาณ
3	40/53	ซีเบรนต์ด หน้า	11 เม.ค.53 23.00	ทางหลวง แม่น้ำ	ทางตรง	ถนน สิงห์ขัน (รัตนสาร)	บีชอพ - รถบรรทุกท่วง	หญิง 1 คน 35 ปี	พตภ.สภนรน	
6	43/53	ผู้เสื่อม สัญญาณไฟ	13 เม.ค.53 00.30	ทางหลวง แม่น้ำ	ทางแยก	แยก บ้านโคกน้ำ ต.สระตาขบ	บีชอพ - รถยกตู้	ชาย 2 คน 31.40 ปี	พตภ.สภชบช	
9	47/53	ซีเบรนต์ด หน้า	17 เม.ค.53 20.30	ทางหลวง แม่น้ำ	ทางแยก	ถนน มีตรราพ ทางแยก	จยย. - ไก่	ชาย 1 คน 21 ปี	พตภ.สภนรน	
11	50/53	ซีเบรนต์ด หน้า	14 เม.ค.53 08.10	ทางหลวง แม่น้ำ	ทางแยก	ถนน สิงห์ขัน ทางแยก	จยย. - บีบี้พ	ชาย 1 คน 21 ปี (ตาย รพ.)	รถอัคคีภัย	

รวมเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สูงไม่ ใบปี ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 5 ราย

ตารางที่ 4.2 สิริอีกรากอินเดียในจุดที่茎ในปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)
เมษายน 2553

ลำดับ	เลขคิวตี้	สถานที่เก็บ	วัน/เวลา	ประเทกวนน	จุดเก็บเดท	สถานที่เก็บเดท	ระบุกรด	เสียงร้อง	ภาคเจ็บ	รุ่อย่าวร
3	57/53	ผ้าสีน สัญญาณไฟ	1 เม.ย.53 20.15	ทางหลวง แผ่นดิน	ทาง เยก พร. ~ นว. (แยกทางหนองอ้อ)	รถยก ~ รถบรรทุก 10 ล้อ	ชาก 1 คน 41 ปี	หญิง 1 คน 35 ปี	พท.ชาญชัย	
5	59/53	ผ้าสีน สัญญาณไฟ	2 เม.ย.53 23.30	ทางหลวง แผ่นดิน	ทางแยก แยก บ้านดีเจน ต.สมอแปล	จยย. ~ รถ 10 ล้อ	หญิง 1 คน 18 ปี	หญิง 1 คน 18 ปี	พช.เอกซ์ย	
6	60/53	ผ้าสีน สัญญาณไฟ	10 เม.ย.53 21.50	ทางหลวง แผ่นดิน	ทางแยก พร. - นว. (แยกทางหน้า บvn.) บ.6 ต.ทำทึ	ปูเข็ม - รถทัวร์	หญิง 3 คน 50,35,42 ปี	ชาย 3 คน 22,32,42 ปี	พช.อนันต์	
7	61/53	ขั้งกระร้า	14 เม.ย.53 08.40	ทางหลวง แผ่นดิน	ทางตัด ถนน สีสองหัวหนู บvn. 3 ต.อคลาโยทุมพล	จยย. - บีบีพ	ชาย 1 คน 35 ปี	ชาย 1 คน 35 ปี	พท.สมบูรณ์	

ตารางที่ 4.2 สถิติการเบิกอุบัติเหตุในชุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)

เมษายน 2553

ลำดับ	เลขคดี	สถานที่เกิด อุบัติเหตุ	วัน/เวลา เกิดเหตุ	ประมวลญาณ	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	ระยะเวลา	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	ร้ายแรง
10	64/53	ซับรัตน์	21 เม.ย.53 หน้า	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	ถนน นิตรภาร (หลัก ๑๙๖, พิษณุโลก)	จบ - ปีกอ่อน	ชาย 1 คน ๓๒ ปี (เสียชีวิต รถ.)		ชาย 1 คน ๒๒ ปี
11	65/53	ซับรัตน์	22 เม.ย.53 หน้า	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	ถนน นิตรภาร (แยกเรือนแพฯ)	จบ - รถชนตี	หญิง 1 คน ๔๕ ปี	หญิง 1 คน ๓๔ ปี	ชาย 1 คน ๒๗ ปี
12	66/53	ผาสีปะ	22 เม.ย.53 สูงภูนา	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	แยกอินทนิล ๗. หนองแขม	จบ - รถ โดยสาร	ชาย 1 คน 24 ปี	หญิง 2 คน 22,21 ปี	ชาย 1 คน 24 ปี
13	67/53	ซับรัตน์	23 เม.ย.53 หน้า	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	แยกตัวสะพานน้ำ ๒.๖ ๗.ทำฟ้าครึ่ง	จบ - ก่อ	ชาย 1 คน ๔๒ ปี		ชาย 1 คน ๔๒ ปี

รวมเกิดอุบัติเหตุในชุดที่สนใจทั้งสิ้น ๘ ครั้ง เสียชีวิต ๑๓ ราย บาดเจ็บ ๔ ราย

ตารางที่ 4.2 สิ่ติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พฤษภาคม 2553

ลำดับ	เลขครตี	สถานที่เกิด อุบัติเหตุ	วันเวลา เกิดเหตุ	ประเภทถนน	จุดเกิด เหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	ระยะทาง	เสียงช็อก	บาดเจ็บ	ร้ายแรง
5	75/53	จอดไว้หน้า สัญญาณ	9 พ.ค.53 01.00	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	พ.อ. - นว. หน้า บม. ก.7 ต.ท่าโพธิ์	รถทาง - รถพ่วง	ชีวิต 2 คน 38.42 ปี หญิง 1 คน 30 ปี		พ.อ.วิชัย
6	76/53	ฝ่าฝืน	11 พ.ค.53 02.30	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก บขส.) ต.โนนเมือง	ถนน มีตรภารพ (หน้า บขส.) ต.โนนเมือง	จยย. - รถบัส	ชาย 2 คน 21.25 ปี		รถพ.นทกร
8	78/53	ขับรถเร็ว	17 พ.ค.53 19.45	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	พ.อ. - นว. หน้า บม. ต.ท่าโพธิ์	รถบานด์ - คันมือทิ่น	หญิง 1 คน 55 ปี (เสียงช็อก รบ.)		พ.อ.ส.ม.ก.ยรค
10	81/53	ผ่านทางถนน ลีน	25 พ.ค.53 01.10	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน มีตรภารพ (หน้า บขส.) ต.โนนเมือง	จยย.- บจชอพ	ชาย 1 คน 34 ปี		รถพ.นทกร
11	82/53	ขับรถเร็ว	15 พ.ค.53 14.50	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน มีตรภารพ (เสียงพามนรักษาร) ต.โนนเมือง	จยย. - รถบัส	ชาย 1 คน 46 ปี		รถพ.ล.ส.ม.ก.ยรค

รวมกิจอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ 5 ครั้ง เสียงช็อก 5 ราย บาดเจ็บ 3 ราย

ตารางที่ 4.2 สต็อกการเก็บอุบัติเหตุในจุดที่สูงน้ำ ในปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)

มิถุนายน 2553

ลำดับ	เลขที่	สถานที่	วัน/เวลา	ประเภท	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	ระยะเวลา	จำนวน	น้ำหนัก	น้ำหนักเฉลี่ย
2	87/53	ก้าบบรรทัด	3 มิ.ย.53	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน นิชารากา ต.โนนแม่อง	จ.เลย. - ปีค้อพ	หญิง 1 คน	22 กก.	พท.ส.สามภร

รวมเก็บอุบัติเหตุในจุดที่สูงน้ำทั้งสิ้น 1 ครั้ง เสียชีวิต 0 ราย บาดเจ็บ 1 ราย

ตารางที่ 4.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สูงในปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)

กรกฎาคม 2553

ลำดับ	เลขคดี	สถานที่เกิด อุบัติเหตุ	วัน/เวลา เกิดเหตุ	ประมวลชน	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	รถคู่กรณี	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	รู้เห็น
4	104/53	ซึ่งรถตัด หน้า	4 ก.ค.53 19.00	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน สิงห์ธรรม์	จยย. - รถบรรทุก		ชาย 1 คน	พดท.ส่วนภูมิ
5	105/53	ซึ่งรถตัด หน้า	5 ก.ค.53 22.30	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	ถนน มีตรภาพ สีแยกอินโดจีน ท.สเมรตะ	บีก้อล			พดท.ส่วนภูมิ
6	106/53	ซึ่งรถตัด หน้า	5 ก.ค.53 16.30	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน มีตรภาพ ท.สเมร ตะ	- บีก้อล - รถโดยสาร			พดท.ส่วนภูมิ
10	112/53	ซึ่งรถตัด หน้า	20 ก.ค.53 03.00	ถนนทางหลวง	ทางตรง	ถนน พหล. - นาฯ. บก.หนอน้อย บ.7 ต.ท่า โพธิ์	6 เสือ - รถพ่วง	ชาย 1 คน		พดท.พิษณุโลก
11	114/53	ซึ่งรถตัด หน้า	18 ก.ค.53 13.50	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	ถนน มีตรภาพ (ทางเข้า รร.อัมรินทร์ลพบุรี)	จยย. - จยย.	เด็ก ๗ ราย.	รถอ.สันติสุริ	

รวมเมืองอุบัติเหตุในจุดที่สูง 5 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย

ตารางที่ 4.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สูงน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)

สิงหาคม 2553

ลำดับ	เลขคดี	สถานที่เกิด อุบัติเหตุ	วัน/เวลา เกิดเหตุ	ประมวลผลน้ำ	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	ระยะทาง	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	ร้ายแรง
3	123/53		2 ส.ค.53 18.30	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	ถนน มีตระกานพ จุดลับ prer หน้าห้างล็อตเตอร์	ระยะสั้น - ระยะน้ำ		ชาย 1 คน	ผู้ต.ชาวชัย
4	124/53		5 ส.ค.53 15.50	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน สิงห์บุรี หน้าร้านกีจชัยชุมชนตาก	ระยะ. - ระยะน้ำ		ชาย 1 คน	พต.ชาวราม
5	125/53		3 ส.ค.53 15.00	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน พล. - นว. ม.6 ต.หัวโพธิ์	ระยะ. - ระยะน้ำ		หญิง 1 คน	ผู้ต.พิชชาชัย
6	126/53		5 ส.ค.53 17.30	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน สิงห์บุรี ต.แคลบาทบุรี	ระยะ. - ระยะน้ำ		หญิง 2 คน	ผู้ต.พิชชาชัย
9	129/53		4 ส.ค.53 14.30	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	ถนน พล. - นว. แขวงหนองอ้อ ม.6 ต.หัวโพธิ์	ระยะ. - ระยะน้ำ		ชาย 1 คน	ผู้ต.วิชาญ
14	137/53		13 ส.ค. 53	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	ถนน มีตระกานพ จุดลับ ระยะน้ำ	เก่ง - บีบอัด			รถต.เอกภพ
18	144/53		29 ส.ค. 53	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน พล. - นว. (หน้า นน. หนองอ้อ) ต.หัวโพธิ์	ระยะ. - ระยะน้ำ	6 คน		ผู้ต.เพชรบูรณ์

รวมเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สูงน้ำ 7 ครั้ง เสียชีวิต 0 ราย บาดเจ็บ 6 ราย

ตารางที่ 4.2 สถิติการก่ออุบัติเหตุในชุดที่สอนในปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)

กันยายน 2553

ลำดับ	เลขที่	สถานที่ก่อเหตุ	วัน/เวลา	ประมวลท่าน	จุดก่อเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	รถที่รบกวน	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	ร้ายware
2	146/53	ซึ่งรกร้างฯ	6 ก.ย. 53 03.30	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	ถนน พช. – นา. (แยก หนอยอ้อ ม.นารีราษฎร์) ต.กำโนง	จยย. – รถพ่วง	ชาย 1 คน 20 ปี		รถจ.ทรายราษฎร์
5	151/53	ซึ่งรกรักษาฯ	14 ก.ย. 53 22.30	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	พช. – นา. น.6 ต.กำโนง	จยย. – รถกระบะ	ชาย 1 คน 35 หญิง 1 คน 32	ชาย 1 คน 41 พศจ.อนันต์	
8	154/53	ซึ่งรกรักษาฯ	10 ก.ย. 53 20.00	ทางหลวงแผ่นดิน	แยกกลับรถ	ถนน นิชกรภพ เมฆเข้า รร.ยัมรีทรัลภูต	จยย. – บีค้อพ 2		ชาย 2 คน 31.29	รถจ.อยุธยา
17	164/53	ซึ่งรกรักษาฯ	29 ก.ย. 53 23.55	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน นิชกรภพ	จยย. – บีค้อพ		ชาย 1 คน 31 (เสียชีวิต ราย)	รถจ.มนตรี
18	165/53		29 ก.ย. 53 10.10	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	ถนน นิชกรภพ แยกอันดามัน ต.สมอanga	จยย. – รถบัส		ชาย 1 คน (เสียชีวิต ราย)	รถจ.รน.หาด

รวมกิจกรรมในชุดที่สอนใหม่ 5 ครั้ง เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 3 ราย

ตารางที่ 4.2 สถิติการเก็บอัปต์เดนจุติที่สูงในปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)

ตุลาคม 2553

ลำดับ	เลขคิ้ต	ลักษณะ	วัน/เวลา	ประเภท	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	รถคู่กรณี	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	ร้ายแรง
3	168/53	ขับรถร้าว	3 ต.53 23.30	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	ถนน มีตรภาพ แยก บชส.	เบง - บีกอัง 2 22 ปี		ชาย 1 คน	พตช. พชชช.
9	177/53	ผู้สัญชาติฯ	14 ต.ค. 53 11.00	ทางหลวง	ทางแยก	มีตรภาพ (เมืองเชียงใหม่)	จยย. - บีกอัง		ชาย 1 คน	หญิง 1 คน 19 ปี
11	180/53	ขับรถตื้นหน้า	8 ต.53 20.05	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน สิงห์วรวิฒน์ (บัวฯ ชนส่องกำ) ต.บ้านคลอง	จยย. - จยย.		ชาย 1 คน	พตช. วิชาญ
13	182/53	เมืองร้าว	24 ต.ค. 53 00.45	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน หน้าวัดจุฬามณี ว.2 ต.ท่าอย	รถบันทึก - รถบ้าน	ชาย 1 คน	ชาย 1 คน	พตช. สมเรียบรัก

รวมเก็บอัปต์เดนจุติที่สูงที่สุด 4 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 5 ราย

ตารางที่ 4.2 สต็อกการเก็บอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พฤษภาคม 2553

ลำดับ	เลขคดี	สถานที่เกิด อุบัติเหตุ	วัน/เวลา เกิดเหตุ	ประเภทถนน	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	รถคู่กรณี	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	ร้ายware
3	187/53	นนชรถ	5 พ.ย.53 00.20	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน มีครรภาร ต.อรัญญิก	รถยนต์ - ชนร้านค้า	หญิง 1 คน 31		ผู้ชาย 1 คน
9	194/53	นนชรถ	21 พ.ย. 53	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนน เสี่ยงเมือง มณ.-แมกอินโกลล์ฟ	จยย. - รถ จยย.	ชาย 1 23		ผู้ชาย 1 คน
14	204/53		26 พ.ย. 53	ถนน ในเมือง	ทางตรง	ถนนบรมไตรา 2 (โค้งกรุงศรี)	จยย. - รถยก		ชาย 1 คน	ผู้ชาย 1 คน

รวมเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ 3 ครั้ง เสียชีวิต 0 ราย บาดเจ็บ 3 ราย

ตารางที่ 4.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553 (ต่อ)


ธันวาคม 2553

ลำดับ	เลขที่	สถานที่เกิด อุบัติเหตุ	วัน/เวลา เกิดเหตุ	ประมวลมน	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	รถคันที่	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	ร้ายแรง
3	205/53	-	4 ธ.ค.53 16.00	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก	สีเมยอินโกร์น ต.สมอ แขวง	จยย. จยย.	เจ็บชาย 1 เจ็บหญิง 1		พทฯ.สภานรา
4	206/53	-	5 ธ.ค.53 16.00	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางตรง	ถนนเส้นใหม่ (ใกล้ ส้มตำอินเตอร์) ต.สมอแข	จยย. จยย.	ตายเสียชีวิต รถ. จยย.		รถจยย.
-	215/53	-	21 ธ.ค.53 02.40	ทางหลวงแผ่นดิน หนองอ้อ	- ต.กำโพธ์	ถนน พล. - นว.แยก หนองอ้อ) ต.กำโพธ์	เกรง - ปีค้อพ. ชัย 1 คน			พทฯ.สภากปริญ

รวมเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดนนทบุรี 3 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 2 ราย

4.2 กรณีศึกษาโค้งกฤษศิริ

โค้งกฤษศิริตั้งอยู่บนถนนบรมไตรโลกนารถ (เริ่มตั้งแต่สะพานพุทธบูชา – สุดเขตเทศบาล) มีความยาวประมาณ 5,311 กิโลเมตร ลักษณะของผิวถนนเป็นผิวลาดยาง มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2552 ถนนสายนี้ตัดผ่านสถานที่สำคัญหลายสถานที่ ได้แก่ แม่น้ำโขง เทศบาลนครพิษณุโลก สะกร wen วัดจันทร์ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการณ์ พิษณุโลก ร้านน้ำแข็ง โรงเรียนสันหมื่น โรงเรียนวัดท่ามะปราง สี่แยกบรมไตร โรงเรียนอนุบาลประชาธิรัฐ หอนาพิกา เป็นต้น



รูปที่ 4.5 รูปแสดงแผนที่โค้งกฤษศิริ จาก google map

4.2.1 วิเคราะห์อุปตัวแทนที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลสำรวจ

ตารางที่ 4.3 ลำดับของสิ่งที่การเกิดบ่อต้นทุนและเคมีต้องอ้างอิงจากข้อมูลสถิติ ของ สภ.เมืองพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2553 (คั่งคั่งชีริ)

ลำดับ	เลขที่	สถานที่	วัน/เวลา	ประมวลผล	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	รถคู่กรณี	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	ร้ายแรง
7	34/53	บ้านเด็ก อุบลราชธานี	20 ก.พ.53 20.30	ถนน โนนเมือง	ทางโค้ง	บรมไตรา 2 คั่งคั่งชีริ	จยย. - ก้าว	ชาย 1 คน 31 ปี	ผู้ชาย 1 คน 31 ปี	ผู้ชาย 1 คน 31 ปี
14	204/53	บ้านเด็ก หนอง	26 พ.ย.53 03.00	ถนน โนนเมือง	ทางโค้ง	ถนนบรมไตรา 2 (คั่งคั่งชีริ)	จยย. - รถชนกัน	ชาย 1 คน	ผู้ชาย 1 คน	ผู้ชาย 1 คน

ตารางที่ 4.4 แสดงช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ โคลนกรดศรี

เวลา	0.00-	1.00-	2.00-	3.00-	4.00-	5.00-	6.00-	7.00-	8.00-	9.00-	10.	11.00-	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
เลขคติ	1.00 1.	2.00 บ.	3.00 บ.	4.00 บ.	5.00 บ.	6.00 บ.	7.00 บ.	8.00 บ.	9.00 บ.	10.00 บ.	00-	12.00 บ.	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-
34/53																								
20/4/53																								

จากการวิเคราะห์ผลไปเป็นช่วงในภาคสนาม ในช่วง 20.00 น. - 21.00 น.

จะเห็นได้ว่าในช่วงที่จะเกิดอุบัติเหตุในช่วง 21.00 น. ได้มีมาจากสถิติ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ขับขี่อนุสัต

ตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.6 จากรูปคือตัวอย่างอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ ชน จักรยานยนต์



รูปที่ 4.7 จากรูปคือตัวอย่างอุบัติเหตุ กระเบื้อง ชน จักรยานยนต์

วิเคราะห์

จากการศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุจากตำรวจพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถตัดหน้า ทำให้พ่อสรุปได้ว่า เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมและ เกิดจากความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรม

โดยจะเกิดในช่วงเวลา กลางคืนถึงก่อนเช้า

จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ ปริมาณจราจร และพฤติกรรมการขับรถจริงบนถนนบรมไตร โภගนารถ (โค้งกฤษศรี) พบว่า

ผู้ขับขี่บัตรถูกด้วยความเร็ว ซึ่งมาตรฐานสามารถทำความเร็วได้ถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนในเขตชุมชนดังนั้นในช่วงเวลาหลัง 20.00 น. จึงมีรถสัญจรน้อย ทำให้ รถที่สัญจรไปมามีการใช้ความเร็วในการขับขี่รถ (จากการสังเกตการณ์) จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด อุบัติเหตุ และเนื่องจากบริเวณทางโค้งมีทางเชื่อมเข้า-ออก (บรมไตรโภගนารถ ซอย 39) ของผู้คนใน บริเวณนั้น เป็นสาเหตุให้การสัญจรในเส้นทางนี้เกิดอุบัติเหตุได้ นั่นคือ รถที่ออกจากทางเชื่อมอาจจะ ออกมาตัดหน้ารถจากทางสายหลัก จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

เรื่องความสว่างมีส่วนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ แต่เนื่องจากบริเวณทางโค้งมีความสว่าง เพียงพอ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจะเป็นปัญหาเชิงพฤติกรรม

พระองค์นั้นจากการสังเกตการณ์ในพื้นที่และการศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของทาง สภ.พิษณุโลก ทำให้พ่อสรุปได้ว่า อุบัติเหตุบริเวณนี้เกิดจากความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมการขับขี่ ของผู้ใช้รถใช้ถนนและเกิดจากความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม

ข้อเสนอแนะ

- ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อย้ำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม และเตือนให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากทางที่สัญจรเป็นทางโค้งและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย
- เรื่องความสว่าง ไม่มีข้อเสนอแนะ เพราะไม่มีข้อเท็จจริง

4.2.2 วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากการสังเกตการณ์และการตรวจสอบความปลอดภัย

4.2.2.1 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
1. แนวทางและความกว้างของถนน			
1.1 แนวทางราบและแนวทางดิ่ง			
<ul style="list-style-type: none"> โค้งแนวราบและการยกโค้ง(ถ้าจำเป็น) มีความเหมาะสมกับความเร็วของการจราจรส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นหรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างโค้งแนวราบและแนวดิ่งมีความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่หรือไม่ เช่น ไม่มีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่คาดคิดว่าจะมีโค้งแนวราบทอยู่ด้านหลังโค้งกว่า แนวเส้นทางมีความชัดเจนโดยมีลักษณะที่จะไม่ทำให้ผู้ขับขี่เกิดความเข้าใจผิดหรือสับสนหรือไม่ 	/		
1.2 ระยะการมองเห็นตามแนวทาง			
<ul style="list-style-type: none"> โค้งแนวราบและโค้งแนวดิ่งมีระยะการมองเห็นที่เหมาะสมกับความเร็วของการจราจรส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นหรือไม่ การมองเห็นแนวทางข้างหน้าถูกสิ่งกีดขวางต่างๆ บดบังหรือไม่ เช่น ต้นไม้ ป้ายต่างๆ รถที่จอดอยู่ ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางฯลฯ ในบริเวณที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นทางภูเขา หรือ/และบริเวณที่มีทางลาดชันหรือช่วงถนนที่มีระยะการมองเห็นปลอดภัยสำหรับการแซงรถที่ไม่มีเพียงพอจะทางยาวบริเวณเหล่านี้มีการจัดซ่องจราจรพิเศษเพื่อให้รถที่แล่นข้ามลีกทางให้รอดที่มีความเร็วสูงกว่าสามารถแซงผ่านขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ 	/		
1.3 รูปตัดถนน			
<ul style="list-style-type: none"> ความกว้างช่องจราจรและจำนวนช่องจราจรเพียงพอ กับปริมาณการจราจรเหมาะสมกับประเภทของยานพาหนะหรือไม่ มีการขยายความกว้างของช่องจราจรบริเวณทางโค้งอย่างเพียงพอในกรณีที่จำเป็นหรือไม่ ชนิดและความกว้างของทางลาดถนนมีความเหมาะสมหรือไม่ ระยะความกว้าง(Taper Lengths)ในบริเวณที่รูปตัดถนนมีการเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมหรือไม่ ระยะความกว้าง(Taper Lengths)ในบริเวณที่รูปตัดถนนมีการเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมหรือไม่ 	/		

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)(ต่อ)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> ความกว้างของไหล่ทางเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่รถที่พลัดหลุดออกนอกถนนสามารถควบคุมยานพาหนะให้กลับเข้าสู่ถนนได้หรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ความกว้างของไหล่ทางเพียงพอเพื่อที่จะให้รถที่ขัดข้องไม่สามารถแล่นต่อไปได้หรือรถที่ต้องจอดอยู่เฉินสามารถจอดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ 	/		
2. ลักษณะทั่วไปของทางแยก			
2.1 ลักษณะทางเรขาคณิตของทางแยก			
<ul style="list-style-type: none"> ความกว้างของช่องจราจร ซ่องทางเลี้ยว รัศมีเลี้ยว ไหล่ทาง และถนนโดยรวมเพียงพอสำหรับยานพาหนะทุกประเภทที่เข้ามาในบริเวณทางแยกหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ความกว้างของถนนและรัศมีวงเลี้ยวมีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อป้องกันมิให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงจนเกินควร 	/		
<ul style="list-style-type: none"> รูปแบบของทางแยกมีความชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้ถนนทุกประเภทหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดซ่องจราจร(Channelization)ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ชนิดของเกาะกลางมีความเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ความกว้างของเกาะกลางมีความเพียงพอหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดซ่องจราจรสำหรับรอเลี้ยว(Auxiliary Lane)ในกรณีที่จำเป็นหรือไม่ เช่น รถเดี้ยวมีปริมาณมาก หรือรถที่รอเลี้ยวเกิดขวางกระasseการจราจรในทางตรง 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ลักษณะทางเรขาคณิตของช่องจราจรสำหรับรอเลี้ยว เช่น ความกว้างระยะผ่ายความกว้าง(Taper Lengths)ความยาวของช่องพักรถ(Storage Lengths) มีความเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถหรือชะลอความเร็วได้อย่างปลอดภัยในระยะทางของช่องจราจรสำหรับรอเลี้ยวหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถหรือชะลอความเร็วได้อย่างปลอดภัยในระยะทางของช่องจราจรสำหรับรอเลี้ยวหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถหรือชะลอความเร็วได้อย่างปลอดภัยในระยะทางของช่องจราจรสำหรับรอเลี้ยวหรือไม่ 	/		

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)(ต่อ)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถหรือชะลอความเร็วได้อย่างปลอดภัยใน ระยะทางของช่องจราจรสำหรับroleี้ยวหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ช่องจราจรสำหรับroleี้ยวมีความยาวเพียงพอเพื่อที่จะให้ผู้ขับขี่ สามารถเปลี่ยนช่องจราจรเข้าไปร่วมกับช่องจราจรที่อยู่ด้านไปด้วย อย่างปลอดภัยหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> จุดเปิดกลับรถที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทางแยกทำให้เกิดปัญหา^{การขัดแย้งกันของกระแสจราจร(Conflicting Problems)} 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ทางเขื่อมบริเวณใกล้ทางแยกสร้างปัญหากับกระแสจราจรของทาง แยกหรือไม่ 	/		
2.2 การมองเห็น			
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งที่ตั้งของทางแยกนี้ปัญหานี้เรื่องการมองเห็นจากสาเหตุ ของแนวทางรถหรือแนวตั้งหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ระยะการมองเห็นบนบริเวณทางแยกถูกบังจากต้นไม้ เสาไฟฟ้า การจอดรถ ที่หยุดรถประจำทาง ฯลฯ หรือไม่ 	/		
2.3 การความคุ้มจราจรบริเวณทางแยกและการนำทาง			
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายจราจรบนผิวทางและป้ายจราจรที่มีอยู่เหมาะสมใน การควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> มีอุปกรณ์หรือเครื่องหมายนำทางผ่านทางแยกอย่างเหมาะสม หรือไม่ 	/		
3. การระบายน้ำ			
3.1 ปัญหาทั่วไป			
<ul style="list-style-type: none"> ความลาดเอียงของผิดทางเพียงพอต่อการระบายน้ำบนผิวทาง หรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ระบบระบายน้ำมีความเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> มีการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังหรือการไหลผ่านของกระแสน้ำบน ผิวจราจรในบริเวณที่ถนนตัดผ่านแนวการไหลของทางน้ำอย่าง เพียงพอหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> มีวัชพืชหรืออุปสรรคอื่นๆ บริเวณใกล้ทางกันขวางการไหลของน้ำ บนผิวทางจราจรหรือไม่ 	/		

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)(ต่อ)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> มีการดูแลรักษาระบบ柏油น้ำเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ระหว่างความลาดเอียงของถนนตามรูปตัดแนววางและแนวยาวมีความเหมาะสมโดยไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมชั้บผิวทางหรือไม่ 	/		
4 . ป้ายจราจร			
4.1 ชนิดและการติดตั้งป้ายจราจร			
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายจราจรที่ติดตั้งมีความถูกต้องและเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> รูปแบบของป้ายจราจรที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> มีปัญหาด้านความสั้นของผู้ขับขี่เนื่องจากการมีป้ายจราจรที่มากเกินไปหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายจราจรที่ไม่ได้ใช้แล้วถูกรื้อถอนออกไปหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งการติดตั้งป้ายจราจรมีความเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ขนาดของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บนป้ายจราจรมีความเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ขับขี่สามารถอ่านและทำความเข้าใจความหรือสัญลักษณ์บนป้ายจราจรได้ง่ายหรือไม่ 	/		
4.2 การมองเห็นป้ายจราจร			
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายจราจรอุปในสภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนในทุกช่วงเวลาทุกสภาวะหรือไม่ เช่น กลางวัน กลางคืน ฝนตก หมอกลง พระอาทิตย์กำลังขึ้นหรือตก 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีสิ่งบังบังต่างๆ อยู่ใกล้เคียงหรือไม่ เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายต่างๆ รถที่จอดอยู่ที่หยุดรถประจำทางฯลฯ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายจราจรถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมโดยไม่บดบังกันเองหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกดึงดูดความสนใจจากสิ่งรอบข้างหรือพื้นด้านหลังของป้ายหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกกรบกวนจากแสงไฟหน้ารถที่อยู่ในทิศทางตรงข้ามหรือไม่ 	/		

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)(ต่อ)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับป้ายจราจรแขวนสูงอย่างเพียงพอหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> มีการติดตั้งป้ายจราจรอย่างเพียงพอปรับเวณถนนที่มีหลายช่องจราจรเพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายจราจรถูกติดตั้งหันไปทิศทางที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายจราจรถูกติดตั้งโดยมีความสูงและระยะห่างจากถนนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ 	/		
5. สัญญาณไฟจราจร			
5.1 การติดตั้งและการทำงานของสัญญาณไฟจราจร			
<ul style="list-style-type: none"> สัญญาณไฟจราจรทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> จำนวน ตัวแทน และชนิดของไฟสัญญาณ มีความเหมาะสมสำหรับยานพาหนะในแต่ละประเภทและสภาพการจราจรหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> มีสิ่งอ่อนไหวการสะท้อนสำหรับคนตาบอด ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ในกรณีที่จำเป็นหรือไม่ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย(เช่น จากการถูกเฉียบ)หรือไม่ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> จังหวะของสัญญาณไฟจราจรมีความเหมาะสมในด้านความปลอดภัยหรือไม่ 		/	
5.2 การมองเห็นสัญญาณไฟจราจร			
<ul style="list-style-type: none"> สัญญาณไฟจราจรอยู่ในสภาพที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 	/		
<ul style="list-style-type: none"> สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีสิ่งบดบัง ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่ เช่น จันไม้ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง ป้าย ต่างๆ ที่หยุดรองประจำทาง ฯลฯ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ตึงดูด ความสนใจจากสิ่งรอบข้างหรือพื้นที่ด้านหลังของหัวสัญญาณไฟจราจรหรือไม่ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> การมองเห็นสัญญาณไฟจราจรมีความชัดเจนโดยไม่ถูกบกวนจากไฟฟ้าแสงสว่างหรือแสงไฟจากข้างทางหรือไม่ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้เฉพาะทิศทางที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้องเท่านั้นหรือไม่ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> การมองเห็นสีของสัญญาณไฟจราจรมีปัญหาสีของไฟฟ้าส่องสว่าง ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ 		/	

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)(ต่อ)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่มีการขัดแย้งกับสัญญาณไฟจราจรของทางแยกใกล้เคียงหรือไม่ 	/		
6. เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง			
6.1 ป้ายห้ามวิ่ง			
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางมีความเหมาะสมกับหน้าที่การใช้งานของถนนหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางมีความสม่ำเสมอไปตลอดเส้นทางหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติในทุกสภาวะหรือไม่ เช่น กลางวัน กลางคืน ฝนตก หมอกลง พระอาทิตย์ขึ้นหรือตก 	/		
6.2 เครื่องหมายจราจร			
<ul style="list-style-type: none"> เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นขอบซี่ของทางจราจร มีเพียงพอ เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายลูกศรบนผิวทางในบริเวณมีแสดงหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> เส้นหยุดและเส้นให้ทางมีแสดงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายจราจรบริเวณเขตห้ามแซงในบริเวณที่จำเป็นได้ติดตั้งอย่างเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทางได้ติดตั้งอย่างเพียงพอเหมาะสม หรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายจราจรที่ไม่จำเป็นถูกย้ายหรือลบทอกเรียบร้อยหรือไม่ 	/		
6.3 เครื่องหมายนำทาง			
<ul style="list-style-type: none"> มีการติดตั้งเครื่องหมายนำทางที่เหมาะสม เช่น หลักนำทาง ป้ายสะท้อนแสง ป้ายจราจรเตือนแนวทาง ในบริเวณที่จำเป็นหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายนำทางถูกบดบังการมองเห็นจาก ต้นไม้ ป้ายต่างๆ การจอดรถ ฯลฯ หรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ช่วงระยะห่างของเครื่องหมายนำทางมีความเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายเตือนแนวทางสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยผู้ขับขี่ที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาในทางโค้ง และมีความต่อเนื่องไปตลอดช่วงทางโค้ง หรือไม่ 	/		

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)(ต่อ)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
6.4 อุปกรณ์บนผิวทางจราจร(ปูมจราจร)			
<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์บนผิวทางจราจร(ปูมจราจร)อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ และสามารถมองเห็นได้ในทุกสภาวะหรือไม่ เช่น กลางคืน ฝนตก หมอกลง อุปกรณ์บนผิวทางจราจร(ปูมจราจร)ได้มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง และเหมาะสมหรือไม่ อุปกรณ์บนผิวทางจราจร(ปูมจราจร)มีความสูงที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายดูขึ้นซึ่งจักรยานยนต์หรือจักรยานหรือไม่ 	/	/	/
6.5 สันรณะ(Rumble Strips)			
<ul style="list-style-type: none"> สันรณะ(Rumble Strips)อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ รูปแบบการติดตั้งของสันรณะ(Rumble Strips)มีความเหมาะสมหรือไม่ ความสูงของสันรณะ(Rumble Strips)มีความเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์หรือจักรยานหรือไม่ 	/	/	/
7. สภาพอันตรายข้างทาง			
7.1 เขตปลอดภัย(Clear Zone)			
<ul style="list-style-type: none"> บริเวณปลอดภัย(Clear Zone)มีอุปสรรคที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่ขับขี่ที่อาจเสียหลักหลุดออกนอกเส้นทางหรือไม่ เช่น เสาไฟฟ้า คันทางสูงและลาดชันของทางระบายน้ำ ซ่องเปิดสะพาน เสาป้ายจราจร สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ 	/		
7.2 อุปกรณ์กันชน			
<ul style="list-style-type: none"> มีการติดตั้งอุปกรณ์กันชนที่ไม่จำเป็นอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ จุดปลายของอุปกรณ์กันชนมีลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ขับขี่เสียหลักพุ่งเข้าชนไปหรือไม่ ชนิดและประเภทของอุปกรณ์กันชนมีความเหมาะสมกับความเร็วของวิ่งรถส่วนใหญ่และประเภทของยานพาหนะในบริเวณนั้นหรือไม่ อุปกรณ์กันชนได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมหรือไม่ ระยะห่างด้านข้างของอุปกรณ์กันชนขอบทางเหมาะสมหรือไม่ 	/	/	/

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)(ต่อ)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
• อุปกรณ์กันชนชำรุดได้รับการซ่อมแซมหรือไม่	/		
• อุปกรณ์กันชนสามารถมองเห็นได้ในทุกสภาพแวดล้อมหรือไม่ เช่น กลางคืน ฝนตก หมอกลง เป็นต้น	/		
7.3 รั้ว			
• มีการติดตั้งรั้วเพื่อป้องกันคนเดินเท้าจากสภากันตรายต่างๆที่อยู่ข้างทางหรือไม่	/		
• ชนิดของการติดตั้งรั้มีความปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหรือไม่	/		
8. พื้นถนน			
8.1 สภาพพื้นถนน			
• ผิวถนน(ผิวทางจราจร)เกิดความเสียหายที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่ขับขี่หรือไม่ เช่น พื้นผ้า ชรุขยะ เป็นหลุม มีการทรุดตัว ผิวเป็นคลื่น	/		
• มีความแตกต่างระหว่างระดับผิวทางและไหล่ทางหรือไม่	/		
• ผิวถนนมีสภาพความต้านทานความลื่นไถลที่เพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะบริเวณทางโค้ง บริเวณที่มีความชัน และช่วงก่อนถึงทางแยก เป็นต้น	/		
• พื้นผิวถนนมีปัจจัยที่อาจทำให้ผิวถนนเกิดสภาพลื่นหรือไม่	/		
• ระดับของผิวถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบปัญหานี้เมื่อการควบคุมรถหรือไม่ เช่น การทรุดตัวของถนน บริเวณคอสะพาน	/		
• สภาพของตะแกรงฝ่าท่อระบายน้ำบนผิวจราจรอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่	/		
9. ไฟฟ้าแสงสว่าง			
9.1 ปัญหาทั่วไป			
• มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอหรือไม่	/		
• ระดับของแสงสว่างเพียงพอหรือไม่	/		
• แสงไฟฟ้ามีความสว่างสม่ำเสมอหรือไม่	/		
• ไฟฟ้าส่องสว่างมีสิ่งที่อาจบดบังแสงสว่าง เช่น กั่งไม้ ป้าย ฯลฯ หรือไม่	/		

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)(ต่อ)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
10. คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขับซึ่งจักรยาน			
10.1 สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าคนเดิน ข้ามถนน			
<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและอิฐทางเดินเท้าและคนเดินข้ามถนนหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ความกว้างของทางเดินหรือทางเท้าเพียงพอ กับปริมาณคนเดินเท้า หรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ชนิดและความสูงของสันขอบทาง มีความเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ทางเดินหรือทางเท้ามีความต่อเนื่องหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งของเท้าเหมาะสมหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ความกว้างของทางข้ามเพียงพอหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายจราจรสำหรับทางคนข้ามสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือไม่ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> ทางข้ามสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ถูกบดบังจากแนวเส้นทาง รากหรือแนวเส้นทางดึงหรือไม่ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> ระยะการมองเห็นบริเวณทางข้ามถูกบดบังโดยสิ่งกีดขวางต่างๆ หรือไม่ เช่น ป้ายต่างๆ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง เสาไฟฟ้า รถที่จอดอยู่ ป้ายหยุดประจำทาง ฯลฯ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> แนวทางข้ามถนนมีความต่อเนื่องหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ทางข้ามปราศจากการทำให้เกิดความลื่นหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> ชนิดและความสูงของสันขอบทางบริเวณจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ ทางข้ามที่มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับคนเดินเท้าทุกประเภท หรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> มีสิ่งกีดขวางแนวทางข้ามหรือไม่ เช่น เสาไฟ ป้ายต่างๆ รถที่จอด อยู่ กำแพงคอนกรีต ฯลฯ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> มีการทำทางพักสำหรับคนเดินข้ามถนนในบริเวณที่จำเป็นหรือไม่ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> มีการติดตั้งอุปกรณ์กันหรือรั้วเพื่อบังคับให้คนเดินเท้าไปข้ามถนน ในจุดทางข้ามที่ปลอดภัยหรือไม่ 		/	
<ul style="list-style-type: none"> มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความปลอดภัยสำหรับคนเดินข้ามในบริเวณ ที่จำเป็นหรือไม่ เช่น บริเวณหน้าโรงเรียนหรือบริเวณที่มีปริมาณ คนข้ามสูง 		/	

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)(ต่อ)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> สภาพสำหรับคนเดินข้ามถูกออกแบบโดยคำนึงถึงคนเดินเท้าทุกประเภทหรือไม่ 	/		
10.2 สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน <ul style="list-style-type: none"> ความกว้างของถนนเพียงพอสำหรับปริมาณผู้ขับขี่รถจักรยานหรือไม่ 	/		
<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานหรือไม่ ทางจักรยานมีความต่อเนื่องและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่รถจักรยานหรือไม่ 	/		
11. ทางเชื่อม			
11.1 ปั้นหยาทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> มีการควบคุมการเข้าออกจากการเดินทางเชื่อมที่เหมาะสมหรือไม่ รัศมีการเลี้ยวบริเวณทางเชื่อมเพียงพอสำหรับยานพาหนะทุกประเภทหรือไม่ มีช่องจราจรสำหรับเดินทางเพื่อเข้าหรือออกจากทางเชื่อมในกรณีที่จำเป็นหรือไม่ ความลาดเอียงของทางเชื่อมมีความเหมาะสมหรือไม่ ทางเชื่อมก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันของกระแสจราจรหรือไม่ 	/		
11.2 ระยะการมองเห็น			
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งของทางเชื่อมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกบดบังจากแนวทางราบหรือแนวดิ่งหรือไม่ มุมมองทางเชื่อมมีความเหมาะสมซึ่งทำให้สามารถมองเห็นทางเชื่อมได้อย่างชัดเจนหรือไม่ ระยะการมองเห็นบริเวณทางเชื่อมไม่ถูกบดบังโดยสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ป้ายต่างๆ สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ เสาไฟฟ้า รถที่จอดอยู่ ป้ายหยุดรถประจำทาง ฯลฯ หรือไม่ 	/		
12. การจอดรถ และ ที่หยุดรถประจำทาง			
12.1 การจอดรถ <ul style="list-style-type: none"> มีการจัดพื้นที่สำหรับการจอดรถเพียงพอหรือไม่ พื้นที่การเลี้ยวสำหรับการเข้าจอดรถเพียงพอหรือไม่ 	/		

ตารางที่ 4.5 รายงานการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว (Existing Roads)(ต่อ)

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
12.2 ที่หยุดรถประจำทาง			
<ul style="list-style-type: none"> • ที่จอดรถประจำทางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยหรือไม่ • มีรถจอดกีดขวางทำให้รถประจำทางไม่สามารถเข้าไปจอดที่หยุดรถประจำทางที่เหมาะสมหรือไม่ 	/		
13. อื่นๆ			
13.1 แสงที่สะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่			
<ul style="list-style-type: none"> • หัวคนะวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ถูกรบกวนโดยแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถที่อยู่ในทิศทางตรงข้ามหรือไม่ • แสงสะท้อนจากไฟฟ้าส่องสว่างรบกวนการมองเห็นของผู้ขับขี่หรือไม่ • แสงไฟจากซ้ายทางสะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่ทำให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นหรือไม่ 	/	/	
13.2 กิจกรรมทาง			
<ul style="list-style-type: none"> • มีกิจกรรมทางซึ่งอาจเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่หรือไม่ • มีกิจกรรมทางที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ เช่น เกิดการจอดรถกีดขวางการจราจรในทางหลักที่มีความเร็วสูง • มีป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นๆ ติดตั้งอยู่บริเวณข้างเคียงซึ่งอาจเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่หรือไม่ • ป้ายโฆษณาที่อยู่ข้างทางมีลักษณะที่อาจก่อให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสนในการมองเห็นแนวทางหรือไม่ 	/	/	

สังเกตเหตุการณ์

สถานที่.....โค้งกฤษศรี..... วันที่.....2/11/54.....เวลา.....20.30 น. - 22.00 น.....

1. ความสว่างบนถนนเพียงพอ/.....ไม่เพียงพอ
2. ความสว่างจากตัวรถ/.....เพียงพอ.....ไม่เพียงพอ
3. การให้สัญญาณไฟของรถ (การเปิดไฟเลี้ยว ไฟสูง ไฟต่อ)/.....มีไม่มี
4. ขับรถย้อนศรมี/.....ไม่มี
5. ฝ้าไฟແຕງมี/.....ไม่มี
6. ขับรถตัดหน้ามี/.....ไม่มี
7. สวนหมวกนิรภัยมี/.....ไม่มี
8. สภาพรถ(ไฟเลี้ยวสว่างไม่เพียงพอ การแต่งรถ เช่น การใส่ท่อเสียงดังๆ)
.....- ไฟเลี้ยวสว่างเพียงพอ.....

-
9. สภาพแวดล้อมของถนน (แคบชật寥ความเร็ว สิ่งกีดขวางการมองเห็น เช่น ต้นไม้ ตู้โทรศัพท์ สัญญาณไฟ ผิวถนน)
.....- มีแคบชật寥ความเร็ว.....
.....- มีสิ่งกีดขวางการมองเห็น เช่น ตู้โทรศัพท์.....
.....- ป้ายสัญญาณไปเดือนทางโค้งชำรุด.....

-
10. อุบัติเหตุ (ถ้ามี) (ตำแหน่ง ประเภท สาเหตุ ความเสียหาย)
-
-
-

4.2.2.2 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์

ก. สาเหตุที่ 1 : ทัศนวิสัยในการมองเห็นทางเขื่อมเข้า – ออก ถนนไม่ชัดเจน

ก.1 กรณีที่ 1 รถที่มาจากทางสายหลักมองไม่เห็นรถที่ออกมายังทางเขื่อม



รูปที่ 4.8 แสดงทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่



รูปที่ 4.9 แสดงทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่

วิเคราะห์

จากภาพ จะเห็นได้ว่า บริเวณทางโค้ง มีร้านค้าอยู่บริเวณข้างทาง ซึ่งในยามหัวค่ำ จะพบว่ามีรถมาจอดเพื่อซื้อสินค้า ซึ่งอาจจะทำให้เป็นสิ่งบดบังทางเชื่อมได้และยังมีสิ่งบดบังอย่างอื่นอีก เช่น ตู้โทรศัพท์ และตันไม้ ทำให้ผู้ขับขี่ที่มาจากทางสายหลัก มองไม่เห็นรถที่ออกมากจากทางเชื่อม ซึ่งในภาพที่ 4.8 แสดงถึงสิ่งบดบังที่อาจจะเกิดปัญหาได้

จึงเป็นความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมที่ล้มพังรักบิวิศวกรรม

ข้อเสนอแนะ

- ตีเส้นขาว-แดงเพิ่ม
- ควรนำสิ่งกีดขวางออก เพื่อให้คนวิสัยในมองชัดเจนยิ่งขึ้น



รูปที่ 4.10 แสดงแนวทางการแก้ไข

ก.2 กรณีที่ 2 รถที่ออกจากทางเชื่อมไม่สามารถมองเห็นรถที่มาจากการทางสายหลักได้อย่างชัดเจน



รูปที่ 4.11 แสดงรถที่ออกมายกทางเชื่อม


วิเคราะห์

ในภาพ จะเห็นได้ว่ารถไม่สามารถมองเห็นรถที่มาจากการทางตรงได้จึงหยุดรถบริเวณที่เลียขอนถนนของทางสายหลัก เนื่องจากเส้นหยุดรถที่มีอยู่ลึกเกินไปและสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าทางเชื่อม มีสิ่งบดบังการมองเห็น เช่น ตู้โทรศัพท์ ต้นไม้ (สิ่งกีดขวางกลาง) และรถยนต์ (สิ่งกีดขวางซั่วครัว) ทำให้รถที่ออกมายกทางเชื่อม ไม่สามารถมองเห็นรถที่มาจากการทางสายหลักได้จึงเกิดพฤติกรรม เช่นนี้ขึ้น

จึงเป็นความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม


ข้อเสนอแนะ

- ปรับเปลี่ยนหยุดบริเวณทางเขื่อมให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ดีขึ้น
- เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี จึงแนะนำให้ตัดพุ่มไม้และเอาตู้โทรศัพท์ออก และแนะนำให้ติดเส้าไฟกระพริบ เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังทางข้างหน้า



รูปที่ 4.12 รูปแนวทางการแก้ไขรถที่ออกมานอกทางเขื่อม

ข. สาเหตุที่ 2 : เมื่องจากป้ายเตือนทางโค้ง พลังงานแสงอาทิตย์เกิดการชำรุด



รูปที่ 4.13 รูปป้ายเตือนทางโค้งที่ชำรุด

วิเคราะห์

ในภาพแสดงให้เห็นว่าในเวลากลางคืนจะไม่สามารถมองเห็นป้ายที่เตือนว่าจะเป็นทางโค้งได้อย่างชัดเจน (ลงพื้นที่สังเกตการณ์วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 20.30n. – 22.00n.) เมื่องจาก การสังเกตการณ์ในเวลากลางคืนพบว่าไฟที่เตือนตรงทางโค้งมี 3 จุด แต่ชำรุด 2 จุด จึงทำให้ผู้ขับขี่ไม่ทันระวังตัวว่าทางข้างหน้าเป็นทางโค้ง

จากการเป็นความเสี่ยงทางด้าน วิศวกรรม มีได้เกิดจากความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมขึ้นซึ่ง ของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนจากป้ายเตือนทางโค้ง พลังงาน แสงอาทิตย์ มาเป็นป้ายเตือนทางโค้งแบบธรรมดาก

ค. สาเหตุที่ 3 : เนื่องจากป้ายเครื่องหมายจราจรเสื่อมสภาพ



รูปที่ 4.14 รูปแสดงป้ายจราจรที่ไม่ชัดเจน

วิเคราะห์

ในภาพดังที่ได้เห็นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงป้ายเครื่องหมายจราจรที่เริ่มเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเริ่มน้ำสีซึดจางลงไป ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นไม่ชัดเจน จึงควรมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี

จากการเป็นความเสี่ยงทางด้าน วิศวกรรม มิได้เกิดจากความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมขึ้นบ้างของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่อย่างใด

จากมาตราฐานควบคุมมาตรฐานควบคุมเครื่องหมายจราจร ข้อ 1.7 กล่าวว่า แบบ รูปร่าง สี ขนาดเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวเลข ตัวอักษรของป้ายจราจรที่ได้ออกแบบไว้นั้นมีความประ斯顿เพื่อให้ผู้ขับขี่ยังดูได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ให้เพียงแค่ชัดเจน แต่ต้องให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และจำได้ง่าย

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข


ตารางที่ 4.6 สรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาโอดังกฤษศรี

อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรม	อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม	อุบัติเหตุที่เกิดจากวิศวกรรม
	<ul style="list-style-type: none"> - ทัศนวิสัยในการมองเห็นทาง เชื่อมเข้า – ออก ถนนไม่ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทัศนวิสัยในการมองเห็นทาง เชื่อมเข้า – ออก ถนนไม่ชัดเจน - ป้ายเตือนทางโค้ง พลังงาน แสงอาทิตย์เกิดการชำรุด - ป้ายเครื่องหมายจราจร เชื่อมสภาพ



4.3 กรณีศึกษาแยกวัดสกัดน้ำมัน

แยกวัดสกัดน้ำมันตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 (ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก) หรือ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก เป็นเส้นทางคมนาคมรูปแบบถนนวงแหวนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัวจังหวัดพิษณุโลก ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกมีทั้งหมด 2 ช่วง คือถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งไม่เชื่อมต่อกันเป็นวงกลม แต่เดิมนั้น กรมทางหลวงได้กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แล้วตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 (ทางไปอำเภอกรุงทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก) ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำน่า ผ่านผ่านสีแยกหนองอ้อ (ถนนครสารรค-พิษณุโลก)



รูปที่ 4.15 แสดงแผนที่แยกวัดสกัดน้ำมัน จาก google map

4.3.1 วิเคราะห์อุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องจากข้อมูลการตรวจ

ตารางที่ 4.7 สำหรับของสิ่ติการกิดขึ้นในแต่ละเดือน ถ้าอธิบายจากข้อมูลสถิติ ของ สภ.เมืองพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2553 (แยกวันออกตามนี้)

ลำดับ	เลขที่	สถานที่	วัน/เวลา อุบัติเหตุ	ประเภทบุคคล	จุดเกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	รถคู่กรณี	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	ร้ายแรง
13	67/53	บ้านรถตัด หมู่	23 เม.ย. 53	ทางหลวงแผ่นดิน	ทางแยก ต.ท่าฟ้า	แยกสะพานน้ำดี บ.6 ต.ท่าฟ้า	จยย. - กะจัง	ชาย 1 คน 42 ปี		พยาบาล

ตารางที่ 4.8 แสดงงบประมาณที่เกิดอุบัติเหตุเบิกจัดซื้อ

เวลา		0.00-	1.00-	2.00-	3.00-	4.00-	5.00-	6.00-	7.00-	8.00-	9.00-	10.	11.00-	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
จำนวน		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	00-	
เดือน	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.											
จำนวน	67/53																									

จากการวิเคราะห์แล้วควรลงใบเบิกบัญชีอุดหนุนในภาคสนาม ในช่วง 14.00 น. - 15.00 น.
หากมีเพรียบเทียบกับจำนวนที่จะเกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้ ดูมาจากการสถิติ



ตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.16 จากรูปคือตัวอย่างอุบัติเหตุ กระบวนการเส้าไฟและป้ายบอกทาง



วิเคราะห์

จากการศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุจากตำรวจพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถตัดหน้า ทำให้พ่อสรุปได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่เองและเกิดจากความเสี่ยงทางด้านวิศวกรรม

โดยจะเกิดในช่วงเวลา บ่ายถึงเย็น

จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ ปริมาณจราจร และพฤติกรรมการขับรถจริงบนถนนบริเวณแยกวัดสกัดน้ำมันพบว่า

ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็ว ซึ่งมาตรฐานสามารถทำความเร็วได้ถึง 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีการฝ่าฝืนสัญญาณจราจรเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะในช่วงเวลา 15.00น. เป็นต้นไป จะเกิดขึ้นบ่อยมาก

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอาจเกิดจากการรถที่มาเล่นซ้ายผ่านตลอดถนนมาเจอกับรถทางตรงเนื่องจากมีต้นไม้บัง

เพราะฉะนั้น การสังเกตการณ์ในพื้นที่ และการศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของทาง สภ.พิษณุโลก ทำให้พ่อสรุปได้ว่า อุบัติเหตุนี้เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน และเกิดจากความผิดพลาดทางวิศวกรรม

ข้อเสนอแนะ


- มีการตั้งด่านเพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
- ตัดต้นไม้

4.3.2 วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากการสังเกตการณ์และการตรวจสอบความปลอดภัย

4.3.2.1 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์

ตารางที่ 4.9 ข้อมูลจราจร

เวลา	ปริมาณรถ (คัน)		
	รถเก๋ง/แท็กซี่	จักรยานยนต์/สามล้อ เครื่อง	รถบรรทุก/รถพ่วง/รถ อื่นๆ
14.00น. – 15.00น.	502	541	729
16.00น. – 17.00น.	745	843	834



รูปที่ 4.17 แผนภูมิแสดงปริมาณจราจรแยกวัดสกัดน้ำมัน

4.3.2.2 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์

ก. สาเหตุที่ 1 : เกิดจากการสัญจรของรถบรรทุกและรถพ่วง



รูปที่ 4.18 รูปแสดงการบรรทุกน้ำหนักมากของรถบรรทุก

วิเคราะห์

จากข้อมูลที่สำรวจปริมาณการจราจร ณ ช่วงเวลาหนึ่งที่แสดงในตารางทำให้ทราบว่า เวลาที่ 14.00 นาฬิกา – 15.00 นาฬิกา มีอัตรารถบรรทุกต่างๆ วิ่งบนถนนสันนี ประมาณ 700 กว่าคัน ซึ่งมีปริมาณการสัญจรมาก จึงทำให้รถบรรทุกที่บรรทุกของหนักๆ อยู่แล้ว มีน้ำหนักกดลงบนถนน เกิดเป็นร่องล้อและประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิสูง อากาศร้อนของเมืองไทยทำให้ยางมะตอย ขยายตัว เกิดเป็นร่องล้อได้ จึงเป็นความเสี่ยงทางด้าน วิศวกรรม

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข โดยเปลี่ยนพื้นผิวถนนจากแอสฟัลต์เป็นคอนกรีต

ข. สาเหตุที่ 2 : เกิดจากสภาพเป็นร่องล้อ



รูปที่ 4.19 รูปแสดงลักษณะร่องล้อบริเวณกลางสีแยก



รูปที่ 4.20 รูปแสดงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบร่องล้อกลางสีแยก

วิเคราะห์

จากรูป จะเห็นได้ว่า สภាពณนชรุขระ เมื่อเห็นว่าตนไม่ดี เป็นร่องล้อ จึงทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ มีพฤติกรรมการเปลี่ยนเล่นรถอย่างกะทันหัน เกิดการตัดหน้ารถคันหลังอย่างกะซิบซิป จึงเกิดเป็นอุบัติเหตุได้ จึงเป็นความเสี่ยงทางด้าน พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข โดยเปลี่ยนพื้นผิวนถนนจากแอสฟัลต์เป็นคอนกรีต



รูปที่ 4.21 รูปแนวทางการแก้ไข

ค. สาเหตุที่ 3 : เกิดจากการฝ่าสัญญาณไฟจราจร
ค.1 กรณีที่ 1



รูปที่ 4.22 รูปแสดงผู้ขับขี่ ขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟ

วิเคราะห์

จากการสังเกตการณ์ ในภาพดังที่ได้เห็นนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ฝ่าสัญญาณไฟ มองเห็นว่าฝั่งที่เป็นไฟเขียว มีรถน้อยหรือไม่มีรถผ่าน จึงกระทำการฝ่าสัญญาณไฟแดงออกໄປ จึงเป็นความเสี่ยงทางด้าน พฤติกรรมขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน มีได้เกิดจากความเสี่ยงทางด้านวิศวกรรมแต่อย่างใด

ค.2 กรณีที่ 2



รูปที่ 4.23 รูปแสดงผู้ขับขี่ จักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟ



รูปที่ 4.24 รูปแสดงผู้ขับขี่ จักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟ

วิเคราะห์

จากการสังเกตการณ์ ในภาพดังที่ได้เห็นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ฝ่าสัญญาณไฟ ได้มองเห็นว่าฝั่งที่ถูกปล่อยรถ(ไฟเขียว) นั้นได้เปลี่ยนเป็นไฟแดงแล้ว จึงรีบออกตัวก่อนที่ไฟเขียวฟัง罣งจะให้สัญญาณไฟเสียอีก จึงเป็นความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน มีได้เกิดจากความเสี่ยงทางด้านวิศวกรรมแต่อย่างใด

ค.3 กรณีที่ 3



รูปที่ 4.25 รูปแสดงผู้ขับขี่ ชี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟ

วิเคราะห์

จากการสังเกตการณ์ ในภาพดังที่ได้เห็นนี้แสดงให้เห็นเมื่อสัญญาณไฟเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียว เป็นสีเหลือง ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ โดยการเร่งความเร็วรถให้ทันสัญญาณไฟก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง จึงเป็นความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน มีได้เกิดจากความเสี่ยงทางด้านวิศวกรรมแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

- ให้ติดรวมสุมตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจรในบริเวณนี้บ่อยๆ
- ในกรณีที่ 3 ควรจัดให้มีการแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร

ตารางที่ 4.10 สรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาแยกวัดสกัดน้ำมัน

อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรม	อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม	อุบัติเหตุที่เกิดจากวิศวกรรม
- การฝ่าสัญญาณไฟจราจร	- สภาพถนนเป็นร่องล้อ	- การสัญจรของรถบรรทุกและรถพ่วง



บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

จากข้อมูลสถิติของการเกิดอุบัติเหตุประจำปี 2553 มีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุของจุดเสี่ยงอันตราย 7 แห่งตามจุดเสี่ยงอันตราย 2 จุด ดังนี้ โค้งกฤษศิริ และแยกกันน้ำมัน พบร่วมกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย และผู้เสียชีวิตจำนวน 1 รายจำแนกข้อมูลได้ดังนี้

5.1.1 สาเหตุการอุบัติเหตุ

5.1.1.1 อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรม

- การฝ่าสัญญาณไฟจราจร


5.1.1.2 อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม

- หักนิวสัยในการมองเห็นทางเขื่อนเข้า – ออก ถนนไม่ชัดเจน
- สภาพถนนเป็นร่องล้อ

5.1.1.3 อุบัติเหตุที่เกิดจากวิศวกรรม

- หักนิวสัยในการมองเห็นทางเขื่อนเข้า – ออก ถนนไม่ชัดเจน
- ป้ายเตือนทางโค้ง พลังงานแสงอาทิตย์เกิดการชำรุด
- ป้ายเครื่องหมายจราจรเสื่อมสภาพ
- การสัญจรของรถบรรทุกและรถพ่วง

5.1.2 แผนภาพสรุปวิธีการวิเคราะห์จุดเดี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนภายในจังหวัดพิษณุโลก
(กรณีศึกษา : โถงกฤษศิริ และ แยกวัดสกัดน้ำมัน)



รูปที่ 5.1 รูปแบบแผนภาพสรุปวิธีการวิเคราะห์จุดเดี่ยง

5.1.3 ประโยชน์ของโครงงานนี้

จากการวิเคราะห์และสำรวจจุดเดี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนภายในจังหวัดพิษณุโลกพบว่าสามารถจำแนกสถานที่เด่นๆ ในการเกิดอุบัติเหตุออกเป็น 3 กรณี คือ

- 1.เนื่องจากความเสี่ยงทางวิศวกรรม
- 2.เนื่องจากความเสี่ยงทางพฤติกรรม
- 3.เนื่องจากความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม

ซึ่งทำให้สามารถหาแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างตรงจุดและถูกต้อง

5.2 ข้อเสนอแนะแนว

สำหรับงานวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น ในแต่ละประเด็นนั้นผู้ที่วิจัยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยขึ้นนี้เพื่อไปต่อยอดหรือใช้ในการอ้างอิงต่อไปซึ่งสรุปเป็นข้อค้นพบในประเด็นต่างๆดังนี้

5.2.1 การนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดเกิดเหตุไปวิเคราะห์เพื่อรับจุดเสี่ยงอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุได้ ต้องสังเกตจุดใดเป็นพิเศษพอที่จะระบุได้ว่าจุดใดเป็นจุดเสี่ยง จะเริ่มแก้ปัญหาจุดใดในเบื้องต้นได้

5.2.2 จากการศึกษาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ทราบได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มีข้อมูลที่ไม่ลึกและไม่เจาะจงถึงควรที่จะมีการเก็บข้อมูลให้มากกว่านี้

5.2.3 เนื่องจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ได้จำกัดไว้ในพื้นที่กรณีศึกษาดังกล่าวมีน้อย จึงอาจทำให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับการหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไม่มีความละเอียดพอ และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างในบางจุด หากได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรณีศึกษา ดังกล่าวจากตำรวจมากกว่านี้ จะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรณีศึกษาได้อย่างละเอียดและตรงจุดมากขึ้น

5.2.4 ปัญหาที่เกิดจากการศึกษา เนื่องจากมีการวางแผนช่วงแรกไม่ค่อยดี มีการลองผิดลองถูกคราวที่จะให้มีการประชุมและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน

5.2.5 เนื่องจากช่วงเวลาที่เกิดในสถิติตำราจ (02.00น.-03.00น. : กรณีศึกษาโค้งกฤษศิริ) ค่อนข้างเป็นอุปรรคต่อการเก็บข้อมูล จึงอาจทำให้การวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนในบางจุด หากมีการสำรวจและสังเกตการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจริง จะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรณีศึกษาได้อย่างละเอียดและตรงจุดมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2554). การแก้ไขจุดอันตราย (Black spot treatment).

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2547). คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจรบริเวณทางโค้ง. กรุงเทพฯ : กระทรวงคมนาคม.


2011, from http://www.krabiurt.com/street/data_street/fay/search/005.pdf

2011, from <http://www.navy.mi.th/transport/safety/readchapter.php?chapter=traffic/ChapterThree>


2011, from <http://www.kawphab2.com>



ภาคผนวก ก



รูปที่ ก-1 แปลนงาน แยกโครงสร้าง ไฟล์ Auto CAD



รูปที่ ก-2 แปลนถนน แยกวัดสกัดน้ำมัน ไฟล์ Auto CAD




รูปที่ ก-3 แบบสถาปัตย์ โรงเรียนชั้น ม.4 ไฟล์ Google SketchUp 8.0



รูปที่ ก-4 เป็นรูปนั้น ແຍກວັດສົກຕົ້ນມັນ ໄພໍ່ Google SketchUp 8.0

ภาคผนวก ข



รูปที่ ข-1 แสดงการเริ่มงานวันแรก




รูปที่ ข-2 แสดงการนับรถ




รูปที่ ข-3 แสดงการน้ำบรรทุก



รูปที่ ข-4 แสดงการน้ำบรรทุก



รูปที่ ข-5 แสดงการวัดระยะต่ำแน่น ระยะห่าง




รูปที่ ข-6 แสดงการใช้กล้อง Total station



รูปที่ ข-7 แสดงการใช้กล้อง Total Station



รูปที่ ข-8 แสดงการวัดขนาดบ้ำย



รูปที่ ข-9 แสดงการวัดขนาดป้าย และสำรวจลักษณะ



รูปที่ ข-10 แสดงการวัดขนาดป้าย และสำรวจลักษณะป้าย




รูปที่ ข-11 แสดงอุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพระยะการมองเห็น




รูปที่ ข-12 แสดงการบีกษาการสั่งเกตการณ์



รูปที่ ข-13 แสดงการสำรวจปริมาณจราจร



รูปที่ ข-14 แสดงการออกสำรวจจุดเสียงอันตราย



รูปที่ ข-15 แสดงการเตรียมรองบรถ



รูปที่ ข-16 แสดงการลงพื้นที่สำรวจ เก็บรายละเอียด



รูปที่ ข-17 แสดงการลงพื้นที่สำรวจ เก็บรายละเอียด และสั่งเกตการณ์



รูปที่ ข-18 แสดงการลงพื้นที่สำรวจ เก็บรายละเอียด และสั่งเกตการณ์