

## บทที่ 5

### ปัญหาและข้อเสนอแนะ

การทำโครงการชิ้นนี้นั้น ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำโครงการดังนี้

1. ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาของหม้อไอน้ำนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และการแก้ปัญหาอาจยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากการศึกษาปัญหานั้น ได้ทำการศึกษาระหว่างออกไปทำงาน การแก้ปัญหาในบางลักษณะอาจจะแตกต่างกันออกไป
2. ควรจะมีเวลาการศึกษาปัญหามากกว่านี้ เนื่องจากการที่ไปฝึกงานจริงได้ทำงานหลายประเภท จึงไม่มีเวลาศึกษาปัญหาอย่างเพียงพอ
3. ข้อมูลที่ได้ศึกษานั้น ยังไม่ครอบคลุมหม้อไอน้ำประเภทอื่น เช่น หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ โดยลักษณะปัญหาจะเป็นหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ