

บทที่ 4

การดำเนินงาน


การดำเนินงานเป็นลักษณะนประยุกต์ที่ต้องการสร้างเครื่องต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน การดำเนินงานโดยริบจาก การศึกษาหาข้อมูลกระบวนการในการทำความสะอาดแผ่นใส จานี้รวม รวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเครื่องทำความสะอาดแผ่นใส ต่อมาทำการสร้างและทดสอบการทำงานของเครื่อง สุดท้ายวิเคราะห์ผลการทดสอบการทำงานเพื่อสรุปประสิทธิภาพและแนะนำการพัฒนาในระดับต่อไป โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

4.1 การออกแบบ

เป็นการออกแบบโดยยึดหลักการออกแบบให้เครื่องสามารถทำการถอดประกอบได้ง่ายในกรณีที่เครื่องมีปัญหาเกิดการขัดข้องหรือกรณีที่ต้องการทำการซ่อมบำรุงเครื่อง และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายในห้องตลาดทั่วไป และมีราคาไม่สูง โดยรายละเอียดในการออกแบบได้แสดงไว้ใน บทที่ 3

4.2 การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน

การสร้างเครื่องมีลักษณะของเครื่องเป็นดังรูปที่ 4..1 โดยเครื่องทำความสะอาด มีขนาดกว้าง 235 mm ยาว 300 mm สูง 170 mm มีความเร็วของชุดล้ำเลียงแผ่นใสเข้าเครื่อง 13 rpm ความเร็วของชุดเบร์งขัด 125 rpm และมีความเร็วของชุดสูกกลึงทำความสะอาด 13 rpm ใช้แหล่งพลังงานเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V



รูปที่ 4.1 ลักษณะเครื่องทำความสะอาดแผ่นใส

การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำความสะอาดแผ่นใส แบ่งเป็นชุดข้อมูลคือ การทดสอบทำความสะอาดแผ่นใสแบบเขียนที่เขียนด้วยหมึก Non permanent โดยใช้น้ำสะอาดเป็นสารละลายในการทำความสะอาด และการทดสอบการทำความสะอาดแผ่นใสชนิดเขียนที่เขียนด้วยหมึก permanent และแผ่นใสชนิดถ่ายเอกสารแบบถ่ายเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารและแผ่นใสชนิดถ่ายเอกสารแบบพิมพ์จากเครื่องเลเซอร์บีร์นเตอร์ โดยใช้Acetone เป็นสารละลายในการทำความสะอาด โดยแบ่งปริมาณสารละลายเป็น 3 ระดับ คือ 2 ml/s เป็นระดับที่มากที่สุด 1.5 ml/s เป็นระดับปานกลาง และ 0.75 ml/s เป็นระดับที่น้อยที่สุด และชนิดลูกกลิ้งเช็ดทำความสะอาดแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ลูกกลิ้งผ้าชามัวร์ และลูกกลิ้งผ้าอเนกประสงค์ โดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์และวิธีการทดสอบดังนี้


4.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

4.2.1.1 แผ่นใสสำหรับเขียน และถ่ายเอกสารที่ใช้ในการทดสอบ โดยแผ่นใสลูกเขียน หรือพิมพ์ด้วยจุด จำนวนจุด 3,848 จุด ดังรูปที่ 4.2

4.2.1.2 น้ำสะอาด

4.2.1.3 น้ำยาล้างเด็บ (Acetone)

4.2.1.4 แอลกอฮอล์สำหรับล้างแพล



รูปที่ 4.2 ลักษณะตำแหน่งจุดบนแผ่นใสที่ใช้ทดสอบ

4.2.2 วิธีการทดสอบ

4.2.2.1 การทดสอบแผ่นใสชนิดเขียน ที่เขียนด้วยหมึก Non permanent

- ก. ใส่ผ้าม่านไว้เข้ากับถุงกลึงทำความสะอาด แล้วติดตั้งในเครื่อง
- ข. เติมน้ำสะอาดลงในระบบอกรเก็บที่ตัวเครื่องทำความสะอาดแผ่นใส
- ค. เปิดเครื่องทำความสะอาดแผ่นใส แล้วเลือกโหมดการทำงานที่ 1 สำหรับทำความสะอาดแผ่นที่เขียนด้วยหมึก Non permanent และเปิดวาว์ไฟน้ำไหล
- ง. นำแผ่นใสทดสอบใส่เข้าไปที่ถาดวางแผ่นใส โดยใส่แผ่นใสทีละ 1 แผ่น
- จ. ทำการทดสอบซ้ำ 5 ครั้ง
- ช. เปลี่ยนอัตราการ ให้เหลืองน้ำอีก 2 ระดับ โดยทำการทดสอบตามข้อ ง-น โดยเปลี่ยนถุงกลึงผ้าทำความสะอาดแผ่นใสหลังจากการทดสอบที่แต่ละอัตราการ ให้เหลืองน้ำ
- ฉ. เปลี่ยนผ้าอ่อนกันกระสางที่เข้ากับถุงกลึงทำความสะอาด แล้วทำการทดสอบตามข้อ บ-ช
- ญ. หากปรับตั้งภาพการทำความสะอาด โดยคำนวณจาก

$$\frac{\text{จำนวนจุดก่อนทำความสะอาด} - \text{จำนวนจุดหลังทำความสะอาด}}{\text{จำนวนจุดก่อนทำความสะอาด}} \times 100$$

ญ. นำค่าที่ได้จากการทดสอบไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
เปอร์เซ็นต์การทำความสะอาดกับปริมาณสารละลายที่ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบกับชนิดของผ้าที่ใช้
ในการเช็คทำความสะอาดแผ่นใส

4.2.2.2 การทดสอบการทำความสะอาดแผ่นใสแบบเบื้องต้น ที่เขียนด้วยหมึก Permanent
และแผ่นใสชนิดถ่านเอกสารแบบถ่านเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารและแผ่นใสชนิดถ่ายเอกสารแบบ
พิมพ์จากเครื่องเลเซอร์ปรินเตอร์

โดยทำการทดสอบแผ่นใสแต่ละประเภทตามข้อ 4.2.2.1 แต่เปลี่ยนสาร
ละลายเป็น Acetone และเลือกโหมดการทำงานที่ 2