

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการทำการวิจัยครั้งนี้ สิ่งที่ได้มาน cioè การเตรียมเครื่องกลึงโดยการนำเครื่องกลึงที่มีความชำรุดแต่ยังพอใช้งานได้มาประกอบให้สามารถเดลิ่อนที่ในแนวแกนค่าๆได้ พร้อมทั้งจัดทำแท่นรอง motors และขาตั้งเพื่อนำไปประกอบติดตั้งเข้ากับเครื่องกลึงจำนวน 2 เครื่อง โดยเครื่องที่หนึ่งใช้ Motors จำนวน 3 ตัว และเครื่องที่สองใช้ Motors จำนวน 1 ตัว โดยบังคับแยกอิสระ ตามแนวแกนค่าๆ โดยนำโปรแกรมจาก Controller ไปควบคุมการทำงานและ การเตรียมความพร้อมให้กับ Drive และ Motors การสร้าง Power Supply สำหรับใช้ขับ Drive วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ค่าๆ ของอุปกรณ์ชุดนี้ รวมถึงโปรแกรม PLC และการ set parameter ให้กับเครื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานและ หลังจากที่ทำการต่อสายหานค่าค่าๆให้กับโปรแกรมแล้ว รวมถึงการกำหนด และการติดตั้งอุปกรณ์ค่าๆแล้วนั้น ในตอนแรกเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจาก Motors ไม่สามารถทำงานได้ทุกตัวจากที่หนด 4 ตัว แต่หลังจากที่ทำการปรับปรุงแก้ไขในการต่อเชื่อมสายไฟในชุดค่าๆและ ขันข้อสายไฟให้แน่นแล้วและ ไปทำการแก้ไขในโปรแกรม PLC โดยไปกำหนดค่าอุปกรณ์ค่าๆ ใหม่จึงสามารถทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ค่าๆไม่มีปัญหาเกิดขึ้นและเมื่อป้อนค่า G – Code ลงในโปรแกรมเพื่อสั่งให้ Motors ทำงาน และผลที่ได้คือ Motors หมุนตามแนวแกน ได้ครบถ้วนจากที่ ทำโปรแกรมไว้และจากการที่วิจัยสรุปเป็นขั้นตอนดังนี้

5.1.1 ศึกษาระบบการทำงานของอุปกรณ์ค่าๆในชุด MTC200 (Controller)

ในการทำงานของชุด MTC200 จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ค่าๆที่มาต่อพ่วงดังนี้ BTV30 (จอมอนิเตอร์ควบคุม), BTM16(คีย์บอร์ดป้อนข้อมูล), RECO12 (ชุดPLCควบคุมการทำงาน), ECODRIVE DKC02.3 (ตัวขับและขยายสัญญาณส่งไปยังมอเตอร์), MOTOR (รับสัญญาณ ประมวลผลจาก DRIVE แล้วนาเปลี่ยนมาเป็นพลังงานกล)

5.1.2 ศึกษาระบบการทำงานของชุด MTC200 (Controller)

ในการทำการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากเครื่องนี้มีและอุปกรณ์ค่าๆภายในชุดทำงานของ MTC200 มีหน้าที่และการทำงานที่ไม่เหมือนกันและมีความซับซ้อนพอสมควร ในการประกอบและการต่อสายไฟพ่วงไปในส่วนค่าๆดังนั้นก่อนที่จะออกแบบและสั่งเครื่องให้ชุด MOTORS ทำงาน ต้องมีการศึกษาในส่วนค่าๆของระบบและการทำงานของส่วนค่าๆ

5.1.3 ได้ทำการออกแบบการทำงานและการต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆในระบบการทำงานอัตโนมัติ

การทำงานวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบการทำงานให้ชุดทำงานของ MTC200 เป็นระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติแบบมัลติฟังก์ชันคือ ให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้หลายๆเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยใช้ชุดทำงานของ MTC200 และควบคุมการทำงานโดย Controller ในการทำงานครั้งนี้ได้จำลองและออกแบบโมเดลการทำงานของเครื่องกลึงเครื่อง โดยใช้ MOTORS 3 ตัวและเครื่องกลึงอีก 1 เครื่อง โดยใช้ MOTORS อีก 1 ตัวโดยให้เครื่องจักร 2 เครื่องนี้ทำงานแบบมัลติฟังก์ชัน

5.1.4 การเขียนโปรแกรมที่ใช้กับชุดทำงาน MTC200 (Controller)

ก่อนที่จะสั่งให้ชุด MOTOR ทำงาน ได้จะต้องมีการป้อนคำสั่งที่เป็นภาษาของเครื่อง ก่อนดังนั้นการศึกษาและการเขียนโปรแกรมจึงมีความจำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานจริง ได้ด้วยการเขียนโปรแกรม G-CODE ในการทำวิจัยครั้งนี้คือ

: G01 X0 Z0 F100 S1 20 M03 S2 10 M204

: G01 X0 Z0 F300 S1 50 M02 S2 70 M204

5.1.5 ทำการทดสอบ

เมื่อทำการศึกษาชุดเครื่องมือ MTC200 และโปรแกรมที่ทำงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การนำชุด MTC200 ไปควบคุมเครื่องจักร ในการผินนีเราจะควบคุมทั้งเครื่องกลึงทั้ง 2 เครื่อง โดยที่จะป้อนคำสั่งไปควบคุมมอเตอร์ที่ติดตั้งในแต่ละแกนของแต่ละเครื่องเพื่อไปส่งงานในการเคลื่อนที่ของทั้งเครื่องกลึงที่ 1 และเครื่องกลึงที่ 2 ตามแนวแกนที่ต้องการพร้อมกันทั้ง 2 เครื่อง

5.1.6 ได้ทำการออกแบบและทำที่รับเพลา

ได้ทำการออกแบบและลงมือทำที่รับเพลา Motors จำนวน 4 ตัวเนื่องจากเพลาของ Motors ไม่สามารถประกอบเข้ากับเครื่องกลึงได้พอตึงที่ต้องทำที่รับเพลาให้มีความแข็งแรงเพื่อส่งถ่ายแรงหมุนของ Motors และภาระงานของเครื่องกลึงได้

5.1.7 ได้ออกแบบและทำแท่นยึดพร้อมขาตั้งของ Motors แต่ละตัว

ได้ทำการออกแบบและขัดทำแท่นยึดและขาตั้งของ Motors แต่ละตัวเนื่องจากค่าหนาแน่นที่ Motors ประกอบเข้ากับเครื่องกลึงไม่มีที่ยึดเกาะ



รูปที่ 5.1 แสดงการเครื่องความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

ในการทำโครงการนิวัชยเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมในการจัดการมลติฟังก์ชัน ได้พบกับปัญหาดังนี้

1. เมื่อทำการป้อนโปรแกรม G-CODE และสั่งให้เครื่องจักรทำงานแล้วจะมีเสียงดังเกิดขึ้นเมื่อออกจากเสียดสีในจุดต่างๆ จึงควรใส่สารหล่อเลี้นในจุดที่เกิดการเสียดสี
2. ขาตั้งไม่สามารถรับแรงที่เกิดจากการสั่นของ Motors ได้ จึงต้องมีการปรับปรุงขาตั้งให้แข็งแรงมากขึ้น
3. เมื่อ用จากปุ่มควบคุมที่เครื่อง BTM16 ไม่สามารถใช้ได้ครบจึงต้องมีการเขียน PLC input/output เพิ่มเพื่อที่จะใช้ปุ่มควบคุมได้นากขึ้น
4. ชิ้นส่วนอุปกรณ์บางอย่างหาใช้ได้ยากจึงต้องใช้อายุร่วมตัวร่วม