

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กติกากรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	จ
สารบัญรูป.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน.....	2
1.5 กิจกรรมดำเนินการ.....	3
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.7 งบประมาณประทีศองไว.....	4
บทที่ 2 พื้นฐานของการสร้างเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นแสง	
2.1 ส่วนประกอบของเครื่องมือวัด.....	5
2.2 องค์ประกอบของในโครงตนพิวเตอร์.....	6
2.3 ระบบ Intelligent Instrumentation.....	6
2.4 โครงสร้างของ MCS – 51.....	7
บทที่ 3 การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นแสง	
3.1 เครื่องมือตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นแสง.....	53
3.2 วงจรแปลงสัญญาณ อะนาลอกเป็นดิจิตอล.....	54
3.3 วงจรอินเตอร์เฟสเพื่อแสดงผลทางคอมพิวเตอร์.....	54
3.4 วงจรการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ.....	54

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.5 วงจรเชื่อมต่อ 8255.....	54
3.6 วงจรแสดงผลทาง LCD.....	55
3.7 โปรแกรมการควบคุมในโกรคอน ໂກຣລເຕ່ອງ.....	56
3.8 โปรแกรมการอินເຄອງເຟສເຫື່ອແສຄງພລາກຄອນທິວເຕ່ອງ.....	56
 บทที่ 4 ผลการทดลองและวิธีการทดลอง	
4.1 การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับแรงดัน..... ที่ได้จากหัววัดความเข้มแสง(SOLAR CELL)	59
4.2 ผลการทดลองการใช้เครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นทำการวัดอุณหภูมิ..... เปรียบเทียบกับთອງโนມิເຕ່ອງ	60
4.3 ผลการทดลองใช้เครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นวัดความเข้ม..... แสงเปรียบเทียบกับลักษณะມີເຕ່ອງ	61
4.4 การแสดงผลการวัดทางຄອນທິວເຕ່ອງ.....	63
4.5 การทดลองในส่วนการอินເຄອງເຟສ.....	65
4.5 การเปรียบเทียบค่าความเข้มแสงของเครื่องมือปรับเทีນ..... และเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้น	66
 บทที่ 5 บทสรุป	
5.1 บทสรุป.....	72
5.2 ประเมินผลและข้อเสนอแนะ.....	72
5.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข.....	73
 เอกสารอ้างอิง.....	
เอกสารอ้างอิง.....	74
ภาคผนวก.....	75
ประวัติผู้เขียน.....	77

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ในโคร์ปิอีซีสเซอร์ตระกูล MCS -51.....	8
2.2 บิตและหน้าที่ค่าง ๆ ของพอร์ต 3	10
2.3 การเก็บข้อมูลบิต.....	18
2.4 ค่าต่าง ๆ ที่เกิดจาก การวิเคราะห์.....	29
2.5 สัญญาณที่เข้ามาทำการอินคอร์ฟ์.....	31
2.6 บิตค่าง ๆ ภายใน IE	32
2.7 สัญญาณขาต่าง ๆ ของ MCS -51	33
2.8 บิตค่าง ๆ ภายใน IP	33
2.9 แหล่งกำเนิดสัญญาณแอคเตอร์.....	34
2.10 การเก็บข้อมูล.....	42
2.11 ตำแหน่งใน EPROM.....	43
2.12 สัญญาณโลจิก.....	44
2.13 สัญญาณขาควบคุม.....	47
2.14 ความหมายของบิตควบคุม.....	48
2.15 การทำงานของขาพอร์ต.....	49
3.1 ตารางคำสั่ง.....	50
3.2 แอคเตอร์ของ 8255.....	51
3.3 แอคเตอร์ของแรม.....	51
4.1 ผลการทดลองการใช้คริอว์มิอิวัคที่สร้างขึ้นทำการวัดอุณหภูมิ.....	60
เปรียบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์	
4.2 ผลการทดลองใช้คริอว์มิอิวัคที่สร้างขึ้นวัดความเข้มแสง.....	62
เปรียบเทียบกับลักซ์มิเตอร์	
4.3 การเปรียบเทียบค่าความเข้มแสงของคริอว์มิอิลปรับเทียบ.....	66
และคริอว์มิอิวัคที่สร้างขึ้น	

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 โครงสร้างภายใน MCS-51.....	8
2.2 ขาต่อ ทุกอง 8051.....	9
2.3 โครงสร้างของ พอร์ททั้ง 4 ของ MCS-51.....	12
2.4 การต่อพอร์ทเข้ากับระบบ MCS-51.....	13
2.5 การจัดหน่วยความจำของ MCS-51.....	14
2.6 คำแนะนำหน่วยความจำทั้ง แบบไปศ์และแบบบิต.....	15
2.7 ขั้นตอนในการอ่านข้อมูล.....	16
2.8 ไคอะแกรนกลุ่มสัญญาณที่ใช้อ่านข้อมูล.....	22
2.9 ไคอะแกรนการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำภายนอก.....	23
2.10 การต่อหน่วยความจำกับ MCS-51.....	24
2.11 ไคอะแกรนการอ่านข้อมูลกับหน่วยความจำภายนอก.....	25
2.12 สัญญาณต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะทำคำสั่ง MOVX	26
2.13 การต่อหน่วยความจำไปrogram พาหนะกับ MCS-51.....	27
2.14 การต่อหน่วยความจำเริชีเซล.....	28
2.15 แผนภาพแสดงโครงสร้าง อินคอร์ฟลี.....	31
2.16 โครงสร้างหน่วยความจำ.....	36
2.17 เทคโนโลยี MOS-TRANSISTER ในหน่วยความจำ ROM.....	37
2.18 ลักษณะของ EPROM.....	38
2.19 การเก็บข้อมูลเดลต้าบิตของสเปดติกเรน.....	39
2.20 โครงสร้างภายในของ สเปดติกเรน.....	40
2.21 การต่อ MCS-51 กับหน่วยความจำ.....	41
2.22 การทำงานของ ไอซีบอร์ 74LS138.....	44
2.23 การเรื่องต่อ MCS-51 กับหน่วยความจำหลายตัว.....	45
3.1 วงจรเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นแสง.....	49
3.2 วงจรแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิตอล.....	52
3.3 วงจรการอินคอร์ฟลี.....	53
3.4 วงจรการเก็บข้อมูล.....	54

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.5 วงจรการเขื่อนต่อ กับ 8255.....	55
3.6 วงจรการแสดงผลทาง LCD.....	55
3.7 ลักษณะของเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความเป็นแสงที่สร้างขึ้น.....	57
3.8 การควบคุมในโทรศัพท์มือถือเพื่อแสดงผลทาง LCD.....	58
4.1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นแสงและแรงดึงดูดของหัววัดความเป็นแสง....	59
4.2 ผลการทดลองการใช้เครื่องมือวัดที่สร้างขึ้น..... ทำการวัดอุณหภูมิเบรย์นาทียกก้นเทอร์โนมิตอร์	63
4.3 การแสดงผลการวัดอุณหภูมิทางคอมพิวเตอร์.....	64
4.4 การแสดงผลการวัดความเป็นแสงทางคอมพิวเตอร์.....	64
4.5 การเบรย์นาทียกค่าความเป็นแสงของเครื่องมือปรับเทียบ..... และเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้น	71