

## บทที่ 1 บทนำ

### 1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

เนื่องจากเครื่องวัดมุมที่มีประสิทธิภาพนั้นส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาแพงมาก ดังนั้นในโครงการนี้ จึงคิดที่จะสร้างเครื่องวัดองค์ความูมอีบีชื่นมา โดยใช้หลักการของแรงโน้มถ่วง ด้วยการติดตั้งตัวถ่วงน้ำหนักกับตัวเพลาของปอร์เทนทิโอมิเตอร์(Potentiometer)ชนิดแบบหมุน โดยยึดติดตัวปอร์เทนทิโอมิเตอร์ไว้กับกล่องสีเหลือง เมื่อกล่องอีบีชื่นตัวถ่วงน้ำหนักจะถ่วงเพลาของปอร์เทนทิโอมิเตอร์ ทำให้เพลาของปอร์เทนทิโอมิเตอร์หมุน และจะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์ความูมอีบีช ทำให้คำว่าความด้านทานของปอร์เทนทิโอมิเตอร์เปลี่ยนแปลงไปตามองค์ความูมอีบีช ด้วย โดยจะเป็นลักษณะเชิงเส้น จากการเปลี่ยนแปลงความด้านทานที่เป็นเชิงเส้นนี้ จะได้ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าที่เป็นเชิงเส้นด้วย โดยจะทำการแปลงสัญญาณของมุมที่วัดได้ซึ่งเป็นสัญญาณทางกลให้ออกมาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า จากนั้นจะนำสัญญาณทางไฟฟ้าที่ได้มาทำการแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล เพื่อการนำไปแสดงผลต่อไป

### 1.2 วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องวัดองค์ความูมอีบีช โดยสามารถวัดแล้วแสดงผลออกมารูปของศาบนดีกรี(Degree) ได้

### 1.3 ขอบเขต

โครงการนี้มีเป้าหมายในการสร้างเครื่องวัดองค์ความูมอีบีช โดยตั้งเป้าให้สามารถวัดองค์ความูมอีบีชได้อย่างน้อย 90 องศา โดยแสดงผลออกมารูปของค่าองค์ความูมดีกรี (Degree) โดยมีข้อกำหนดของการใช้งาน คือ ไม่สามารถใช้งานในที่ที่มีการสั่นสะเทือนได้

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจถึงหลักการวัดองค์ความมุ่งเน้นของเครื่องวัดองค์ความมุ่งเน้นนี้
2. สามารถสร้างเครื่องวัดองค์ความมุ่งเน้นนี้ได้
3. นำไปใช้งานได้ง่ายในงานวัดแบบทั่วๆไป โดยการติดตั้งกับวัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการวัดองค์ความมุ่งเน้นได้โดยตรง
4. สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ ได้
5. รู้จักการทำงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
6. ได้เครื่องวัดองค์ความมุ่งเน้น
7. เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและนำความรู้นี้ไปพัฒนาต่อไป

## 1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

### 1.5.1 ศึกษาและเก็บข้อมูล

- เช่นเซอร์
- หลักการออกแบบตัวเช่นเซอร์วัตตัน
- หลักการออกแบบวงจรถ่ายเทสัญญาณ
- หลักการของระบบแสดงผล

### 1.5.2 ออกแบบระบบ

- ออกแบบตัวกล่องเช่นเซอร์
- ออกแบบวงจรถ่ายเทสัญญาณ

### 1.5.3 สร้างและทดสอบระบบการทำงาน

- สร้างกล่องเช่นเซอร์และประกอบเข้ากับวงจรถ่ายเทสัญญาณ
- ทดสอบคุณสมบัติการทำงานของตัวเช่นเซอร์ ดังด่อไปนี้
  - คุณสมบัติความเป็นเส้น直 (Linearity)
  - คุณสมบัติของความไว (Sensitivity)
  - คุณสมบัติความมีเสถียรภาพ (Stability)
- หาค่ารันวัด (Rang)

### 1.5.4 ปรับปรุงแก้ไขระบบของตัวเช่นเซอร์

### 1.5.5 วางแผนแสดงผล โดยใช้ค่ารันวัด (Rang) ในการออกแบบ

### 1.5.5 ติดตั้งระบบแสดงผล

**1.5.6 ทดสอบคุณสมบัติของการใช้งานเพื่อที่จะระบุถึงคุณสมบัติของตัวเขนเซอร์**

- ทดสอบความแม่นยำ ( Accuracy )
- ทดสอบความเที่ยงตรง ( Precision )
- หาค่าความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน ( Error )

**1.5.7 รวมรวมข้อมูลและทำรายงาน**

ขั้นตอนดำเนินการสามารถแสดงดังตารางข้างล่างต่อไปนี้ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 2549-ก.ย.2549

กิจกรรม	2549								
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ศึกษา หลักการ ทำงานของ เครื่องวัด องค์ความเรียบ									
2.ออกแบบ ระบบการ ทดลอง									
3.ทำการ ทดลองและ เก็บข้อมูลที่ ได้จากการ ทดลอง									
4.วิเคราะห์ ผลการ ทดลอง									
5.เขียน รายงาน									

**1.6 งบประมาณ**

1. ค่าอุปกรณ์	1,000	บาท
2. ค่ารูปเล่นและเอกสาร	1,000	บาท
รวม	2,000	บาท