

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการทดลอง

การศึกษาและการทดลองการทำความสะอาดโดยใช้คลื่นอุตสาหะโซนิกนี้มีการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ

1. ทดสอบการทำงานของหัวทรานสดิวเซอร์ทั้งนี้เพื่อหาค่าแรงดันและความถี่ที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพการทำงานของทรานสดิวเซอร์โดยการทดสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือทดสอบด้วยสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมและสัญญาณรูปซายน์และนำผลที่ได้มามิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อหาผลตอบสนองที่ดีสุดมาขับทรานสดิวเซอร์ซึ่งผลที่ได้รับเป็นดังนี้

การทดสอบด้วยสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมได้ความถี่ที่เหมาะสมคือ 23 kHz แรงดันที่ 280.48V เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการขับทรานสดิวเซอร์นั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้งไม่สามารถที่จะขับทรานสดิวเซอร์ได้ให้ทำงานได้คุ้มประสิทธิภาพ

การทดสอบด้วยสัญญาณรูปซายน์ได้ความถี่ที่เหมาะสมคือ 22.73 kHz แรงดันที่ 445.26V เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการขับทรานสดิวเซอร์นั้นผลลัพธ์ที่ได้พบว่าประสิทธิภาพที่ได้นั้นสามารถขับทรานสดิวเซอร์ได้เป็นอย่างดี ทรานสดิวเซอร์เกิดการตอบสนองโดยการสั่นที่แรงและทำให้น้ำเกิดการสั่นแรงที่สุด

2. ทดสอบการทำความสะอาดพบว่าการทำความสะอาดโดยใช้คลื่นอุตสาหะโซนิกโดยใช้น้ำเป็นตัวกลางกับวัสดุที่มีคราบน้ำมันน้ำจะมีประสิทธิภาพที่ดีแต่ในส่วนของวัสดุที่มีคราบสนิมน้ำจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงสร้างไม่เลกุลที่แตกต่างกันดังนี้การใช้พลังงานคลื่นอุตสาหะโซนิกจึงต้องคำนึงถึงลักษณะของคราบและชนิดของวัสดุที่จะนำมาทำความสะอาด วัสดุที่นำมาใช้ควรเป็นวัสดุที่คลื่นอุตสาหะโซนิกสามารถเดินทางผ่านได้เป็นอย่างดี สำหรับในการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าการทำความสะอาดวัสดุที่มีคราบไขมันด้วยคลื่นอุตสาหะโซนิกนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้จริง

5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข

ตารางที่ 5.1 แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่พบ	แนวทางแก้ไข
1. ค่าของสัญญาณควบคุมและแรงดันขาออกที่ได้มีความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจากค่าของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในวงจรทั้งนี้เนื่องจากค่าของอุปกรณ์บางค่าไม่สามารถหาได้	เลือกค่าที่ใกล้เคียงแทน
2. หม้อแปลงฟลายแบคที่นำมาใช้เป็นหม้อแปลงแบบสำเร็จรูปจึงทำให้ไม่ทราบอัตราส่วนแรงดันที่แน่นอนซึ่งจะมีผลต่อแรงดันขาออกอาจทำให้แรงดันขาออกที่ได้มีค่ามากเกินไปทำให้เกิดความเสียหายแก่วงจรและทรานสติวเชอร์ได้	โดยการวัดแรงดันเอาต์พุตจะจะไม่ถูกโหลดพบว่าอัตราส่วนของแรงดันเป็น 1:195.12V
3. หม้อแปลงฟลายแบคที่นำมาใช้นี้เป็นหม้อแปลงสำเร็จรูปทำให้ไม่ทราบการทำงานของขาต่างๆของฟลายแบคว่า ขาใดเป็นแรงดันขาเข้าขาใดเป็นขาแรงดันขาออก	ทดสอบการทำงานของขาต่างๆพบว่า ขา 6 เป็นแรงดันไฟเลี้ยงขาเข้าด้านปฐมภูมิ ขา 7 เป็นแรงดันไฟเลี้ยงขาออกด้านปฐมภูมิ ขา 5 เป็นแรงดันขาออกด้านทุติยภูมิ
4. วงจรที่การขับด้วยสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้หม้อแปลงฟลายแบคนี้ยังไม่สามารถที่จะขับทรานสติวเชอร์ได้เนื่องจากแรงดันขาออกที่ได้เป็นแรงดันไฟกระแสตรง	แก้ไขการสวิชชิ่งในส่วนของวงจรกำลังเป็นการจ่ายแรงดันไฟกระแสตรง 310V ให้วงจรแทนการจ่ายด้วยแรงดันไฟกระแสตรง 34V
5. สัญญาณรูปสี่เหลี่ยมที่แก้ไขขึ้นไม่สามารถขับทรานสติวเชอร์ให้ทำงานได้	ใช้การขับด้วยสัญญาณรูป矩ขาน์ที่สร้างมาจากวงจรออสซิลเลเตอร์

5.3 ข้อเสนอแนะ

การทำความสะอาดด้วยคลื่นอุตสาหกรรมมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในกระบวนการการทำความสะอาดเพราระสามารถที่จะลดปัญหามลพิษที่เกิดจากสารทำความสะอาดและลดความเสี่ยหายต่อวัตถุในการทำความสะอาดและเข้าถึงพื้นที่ขนาดเล็กในการทำความสะอาดจึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดังนี้

1. โครงการนี้ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการทำความสะอาดอาจมีการเปลี่ยนเที่ยบทัวกลางในการทำความสะอาดอย่างอื่นที่มีผลต่อการทำความสะอาดที่ดีขึ้น
2. การขับทรายสติ๊กเซอร์ด้วยสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมนั้นบังมีประสิทธิภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นควรมีการพัฒนาในการใช้สัญญาณรูปสี่เหลี่ยมในการขับทรายสติ๊กเซอร์ด้วยไป
3. พัฒนาเครื่องทำความสะอาดโดยใช้อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

