

เครื่องวัดระยะทางโดยใช้อุลตร้าโซนิค

DISTANCE METER USING ULTRASONIC SENSOR



นายวัชรพงศ์ เข็มสะอาด รหัส 48280123

5078635. C.2

สมุดคอมพิวเตอร์	
วันที่	/
เวลา	/
ผู้ทดสอบ	5200034
ผู้ติดต่อ	ก.
ที่อยู่	9379 ก.
2557.	

ปริญญาในพนธน์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชวกรรมไฟฟ้า ภาควิชวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า



ใบรับรองโครงงานวิศวกรรม

หัวข้อโครงงาน	เครื่องวัดระยะทางโดยใช้อุตสาหกรรม
ผู้ดำเนินโครงงาน	นายวชิรพงษ์ เจริญสะอาด รหัส 48280123
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังແຂ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ดร.ชูศักดิ์ ชนวัฒโน
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	2551

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า อนุญาตให้โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการการสอบโครงงานวิศวกรรม

ประธานกรรมการ

(ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังແຂ)

..... กรรมการ
(ดร.ชูศักดิ์ ชนวัฒโน)

..... กรรมการ
(ดร.ชัยรัตน์ พินทอง)

<u>หัวข้อโครงการ</u>	เครื่องวัดระยะทางโดยใช้อุตสาหกรรม	
<u>ผู้ดำเนินโครงการ</u>	นายวชิรพงศ์ เชื้อสะอาด รหัส 48280123	
<u>อาจารย์ที่ปรึกษา</u>	ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังແນ	
<u>อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม</u>	ดร.ชัยกิตติ์ ชนวัฒโน	
<u>สาขาวิชา</u>	วิศวกรรมไฟฟ้า	
<u>ภาควิชา</u>	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	
<u>ปีการศึกษา</u>	2551	


บทคัดย่อ

โครงการเป็นการศึกษาและพัฒนาเครื่องวัดระยะทางโดยใช้อุตสาหกรรม Ultra-Sonic Ranger (SRF05) ซึ่งใช้ความถี่ 40 kHz ในการส่งคลื่นออกไปกระทบวัตถุแล้วอาศัยการสะท้อนกลับของคลื่นตามระยะเวลา แล้วทำการเบรินย์เทียบเป็นระยะทางออกมา ด้วยการเขียนโปรแกรมบน AVR Studio4 แบบใช้ Timer/Counter ช่วยในการสร้างสัญญาณพลัต แล้วผ่านการเทียบสัญญาณที่ส่งจาก Echo pulse และ Trigger pulse และใช้ในโกรคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของ SRF05 โดยใช้ในโกรคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR (ATmega48) แล้วทำการแสดงผลออกทาง LCD

Project title	Distance meter using ultrasonic sensor	
Name	Mr.Watcharapong Chuesa-ard ID. 48280123	
Project Advisor	Dr.Akaraphunt	Vongkunghae
Co-Project Advisor	Dr. Chusak	Thanawatano
Major	Electrical Engineering	
Department	Electrical and Computer Engineering	
Academic Year	2008	

Abstract

The project presents a design and an implementation of a distance measurement system using ultrasonic sensors. The Ultra-Sonic Ranger (SRF05) module and AVR Atmega48 are used in this project. The SRF05 module controls the ultrasonic speaker and monitors the reflected wave. The AVR Atmega48 takes control of the displaying and triggering signals for measurement. The range of this ultrasonic range meter is from 1 to 4000 centimeters.



กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทำโครงการเรื่อง เครื่องวัดระยะทางโดยใช้อุลตร้าโซนิค ทางคณะผู้จัดทำได้รับ
แสดงความขอบคุณ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้และแนวทางในการ
ทำโครงการ และขอขอบคุณ ดร.ชูศักดิ์ ชนวัฒโน ที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาร่วมโครงการนิเทศ
ซึ่งได้แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการ และข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทำงานครั้งนี้ให้ลุล่วงไปได้ และแหล่งทุนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ที่ให้ทุนสนับสนุน โดย ดร.ชูศักดิ์ ชนวัฒโน และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชา^๒
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้สั่งสอนและให้ความรู้ จนสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำโครงการครั้งนี้

นายวัชรพงศ์ เจริญสะอาด



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ก
สารบัญ.....	ก
สารบัญตาราง.....	ก
สารบัญรูป.....	ก

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบข่ายของโครงการ.....	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	1
1.5 แผนการดำเนินงาน	2
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.7 งบประมาณของโครงการ	3

บทที่ 2 หลักการและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบอุลตร้าโซนิก (ULTRASONIC)	4
2.2 อุลตร้าโซนิกเซนเซอร์และการทำงาน	9
2.3 อุลตร้าโซนิกแบบ SRF05	16

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

3.1 การทำงานของภาพอร์ต LCD	23
4.1 อ่านค่าวัดระยะทางที่วัด โดยตั้งเมตรเทียบกับการวัดระยะทางจากอุลตร้าโซนิค	
และค่าเปอร์เซนต์ความแตกต่าง	36
ก Clock Select Bit Description ภาคผนวก ฯ	42



สารบัญ

รูปที่

หน้า

(ก) โครงสร้างภายในตัวอุตสาหกรรมโซนิกทรานส์ดิวเซอร์แบบปี翘อิเลคทริก ที่ใช้สารเซรามิก	5
(ข) เมื่อป้อนแรงดันให้แก่ตัวมันจะทำให้ชิ้นสารเซรามิกโกร่งงอไปมาทำให้เกิดคลื่นเสียง อุตสาหกรรมโซนิกกระจายไปในอากาศ	5
2.1 แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมโซนิกทรานส์ดิวเซอร์แบบต่างๆกัน	7
2.2 แสดงผลการทดลองตัวรับตัวหนึ่ง โดยลองเปลี่ยนโหลดเป็นค่าต่างๆกัน แล้วป้อนคลื่นเสียงความถี่ต่างๆกันเข้ามา.....	8
2.3 หลักการทำงานของอุตสาหกรรมโซนิก.....	9
2.4 อุตสาหกรรมโซนิกเช่นเซอร์ วงจรส่งผ่านและรับ	10
2.5 อุตสาหกรรมโซนิกเช่นเซอร์, วงเวลาการที่	11
2.6 อุตสาหกรรมโซนิกเช่นเซอร์, วงจรที่เปลี่ยนแปลงได้.....	12
2.7 อุตสาหกรรมโซนิกเช่นเซอร์แบบขั้นส่วนการอินพัลซ์ (Impulse) แตกออกที่ 170 MHz	12
2.8 อุตสาหกรรมโซนิกเช่นเซอร์, คุณลักษณะการตรวจจับ	13
2.9 อุตสาหกรรมโซนิกเช่นเซอร์, พื้นผิวตรง	14
2.10 อุตสาหกรรมโซนิกเช่นเซอร์, การตรวจจับสิ่งของ	14
2.11 อุตสาหกรรมโซนิกเช่นเซอร์, การเบี่ยงเบนคลื่นเสียง	14
2.12 อุตสาหกรรมโซนิกเช่นเซอร์, ความเร็วของวัตถุที่ยอมให้ได	15
2.13 แสดงหลักการตรวจจับวัตถุโดยใช้สัญญาณความถี่เหนือเสียงหรืออุตสาหกรรม	16
2.14 การแสดงขาสัญญาณของ SRF05 และโหมดการทำงานต่างๆ	17
2.15 แสดงบอร์ด ADX-SRF05 และสาย PCB3A	18
2.16 แสดงการใช้งานของบอร์ด ADX-SRF05	19
3.1 รูปวงจรของบอร์ดทดลองที่ออกแบบเอง	21
3.2 วงจรในโครค่อนโทรศัพท์ที่เชื่อมกับ SRF05	23
3.3 วงจรในโครค่อนโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับ LCD.....	24

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.4 การต่อวงจรเพื่อใช้งานจริง.....	24
3.5 ໄດ້ອະແກນเวลาແສດງຮັບສິນສົມຜາລົງໄປແລກຮັບສິນສົມຜາລົງຂອງ SRF05 ໃນຮົດຕືດຕ່ອນເບັນ 2 ສົມຜາລົງ	25
3.6 ໂປຣແກຣມ AVR Studio	27
3.7 ເມັນ Project	27
3.8 ເມັນ Project	27
3.9 AVR GCC ພັດທາໂປຣແກຣມຕ້ວຍພາກຫາ C	28
3.10 ກໍານົດເຄື່ອງນີ້ໃນການດີນັກແລະນົບອ໌ AVR ທີ່ໃຊ້ຈານ	28
3.11 ໜ້າຕ່າງເປີຍໂຄີ້ດໂປຣແກຣມແລະໜ້າຕ່າງຄອມໄພລ໌ໂປຣແກຣມ	29
3.12 ໜ້າຕ່າງເປີຍໂຄີ້ດໂປຣແກຣມ	29
3.13 ໜ້າຕ່າງຄອມໄພລ໌ໂປຣແກຣມ	30
3.14 Configuration Option.....	30
3.15 ກໍານົດຄໍາຄວາມດີ (Frequency)	30
3.16 ໜ້າຕ່າງ Project Option	31
3.17 ແສດງໄຟລ໌ທີ່ໄດ້ຈາກການຄອມໄພລ໌.HEX	32
3.18 ເມັນ Program AVR	32
3.19 ການເລືອກ Platform ແລະ Port	32
3.20 ທັງໝົດ Program ແລະສ່ວນໃຊ້ຈານ	33
3.21 ຈັກໄດ້ຮັກທອຽ່ໄດ້ເກີນໄຟລ໌.HEX	33
4.1 ອ່ານຄ່າວົດຮະບາທາງທີ່ວັດ ໂດຍຕັບແມຕຣເທີບກັບອຸລຕົກຮ້າໂໂນນິກ	35
4.2 ອ່ານຄ່າວົດຮະບາທາງທີ່ວັດ ໂດຍໄນ້ບຣທັດເທີບກັບອຸລຕົກຮ້າໂໂນນິກ	35
4.3 ຮະບາທາງທີ່ໄດ້ຈາກການວັດຕັບແມຕຣເທີບກັບຮະບາທາງການວັດທີ່ໄດ້ຈາກອຸລຕົກຮ້າໂໂນນິກ	37

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การวัดระยะทาง โดยทั่วไปจะใช้เครื่องวัดแบบตัลบเมตร หรือสายเมตรในการวัดระยะทาง แบบปกติจะใช้ตัลบเมตรดึงจากจุดที่ต้องเป็นหลักแล้วดึงซึ่งการวัด โดยวิธีเหล่านี้จะมีข้อด้อยคือ จะต้องใช้เวลาในการวัดและกินพื้นในการวัด ต่อการวัด 1 ครั้ง ซึ่งหากเป็นทางหรือช่องแคบที่ไม่สามารถวัดระยะทางได้จะต้องมีวิธีการวัดระยะทางที่รวดเร็วและแม่นยำ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- 1.2.1 ค้นคว้าเกี่ยวกับการวัดระยะทางต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- 1.2.2 ศึกษาทำความเข้าใจหาสาเหตุเกี่ยวกับคลื่นความถี่ ที่มนุษย์สามารถนำไปใช้งานได้จากความถี่หนึ่งอีสิ่งที่มนุษย์สามารถได้ยิน
- 1.2.3 ออกแบบและสร้างเครื่องวัดระยะทางโดยใช้อุปกรณ์ร้าไซนิก

1.3 ขอบข่ายของโครงงาน

- 1.3.1 ออกแบบและสร้างเครื่องวัดระยะทางโดยใช้อุปกรณ์ร้าไซนิก
- 1.3.2 เครื่องวัดระยะทางด้วยอุปกรณ์ร้าไซนิกที่พัฒนาขึ้น สามารถแสดงค่าอุณหภูมิได้
- 1.3.3 เครื่องวัดระยะทางด้วยอุปกรณ์ร้าไซนิก แสดงค่าที่ได้ออกมาให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด แสดงผลลัพธ์ทาง LCD Module

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.4.1 ศึกษาหลักการวัดระยะทางแบบใช้คลื่นความถี่
- 1.4.2 ค้นคว้าเกี่ยวกับการเพรียกคลื่นความถี่ของคลื่นอุตตร้าไซนิก
- 1.4.3 ศึกษาและคัดเลือกอุปกรณ์ที่จะนำมาสร้างเครื่องวัดระยะทาง
- 1.4.4 ออกแบบเครื่องวัดระยะทางและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
- 1.4.5 เขียนโปรแกรมและทำการตีบักโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องวัดระยะทาง
- 1.4.6 ทดสอบการทำงานและแก้ไขข้อผิดพลาดและทำ comment ไว้
- 1.4.7 สรุปผลการทดลอง ข้อเสนอแนะ และจดทำรูปเดิม โครงงาน

1.5 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	2551							2552	
	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1. ศึกษาหลักการวัด ระยะแบบต่างๆ									
2. ด้านกว้างเกี่ยวกับส่ง กลั่นความคิดจากวัตถุ									
3. ศึกษาและคัดเลือก อุปกรณ์ที่จะนำมา สร้างวัดระยะทาง									
4. ออกแบบเครื่องวัด ระยะและวงจร อิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้อง									
5. เขียนโปรแกรม และ ทำการ คีบคั่ง โปรแกรม ควบคุมการ ทำงานของเครื่องวัด ระยะ									
6. ทดสอบการทำงาน และการแก้ไขข้อผิดพลาด และการ comment ไว้									
7. สรุปผลการทดลอง ข้อเสนอแนะ และ ขั้นตอนสำหรับงาน									

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 เครื่องวัดระยะทางด้วยอุลตร้าโซนิค สามารถวัดระยะทางได้รวดเร็วแม่นยำถูกต้อง และมีฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

1.6.2 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมควบคุมไปยังคอมพิวเตอร์ และการออกแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์

1.7 งบประมาณของโครงการ

1.7.1 ค่าอุปกรณ์พัฒนาเครื่องวัดระยะทางด้วยอุลตร้าโซนิค	4500 บาท
1.7.2 ค่าจัดทำรูปเล่มโครงการ	500 บาท
รวมเป็นเงิน	5000 บาท



บทที่ 2

หลักการและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบอุลตร้าโซนิก (ULTRASONIC)

หมายถึง คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่าที่หูมนุษย์จะได้ยิน โดยทั่วไปแล้วหูของมนุษย์โดยเฉลี่ยจะได้ยินเสียงสูงถึงเพียงแค่ประมาณ 15 KHz เท่านั้น แต่พวกที่อยู่บ้านอยู่ ๆ อาจจะได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงกว่านี้ได้ ดังนั้น โดยปกติแล้วคำว่าอุลตร้าโซนิกจึงมักจะหมายถึงคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20 KHz ขึ้นไป จะสูงขึ้นจนถึงเท่าใดไม่ได้ระบุจำกัดเอาไว้ สาเหตุที่มีการนำคลื่นเสียงที่ต้องการให้ได้โดยเฉพาะจึง เป็นคลื่นที่มีพิเศษทำให้ความสามารถเลือกคลื่นเสียงไปยังเป้าหมาย ที่ต้องการได้โดยเฉพาะจึง เรื่องนี้เป็นคุณสมบัติของคลื่นอย่างหนึ่ง ยิ่งคลื่นมีความถี่สูงขึ้นความยาวคลื่นก็จะยิ่งสั้นลง ด้วยความยาวคลื่นยาวกว่าซ่องเปิด (ที่ให้เสียงนั้นออกมานอกตัว) ของตัวกำเนิดเสียง ความถี่นั้นจะช่วยลด คลื่นความถี่ 300 Hz ในอากาศจะมีความยาวถึงประมาณ 1 เมตรเศษ ๆ ซึ่งจะยาวกว่าซ่องที่ให้คลื่นเสียงออกมากจากตัวกำเนิดเสียง โดยทั่วไปมากมาย คลื่นจะหักเบนที่ขอบด้านนอกของตัวกำเนิดเสียง ทำให้เกิดการกระจายพิเศษคลื่นแต่ถ้าความถี่สูงขึ้นมาอยู่ในย่านอุลตร้าโซนิกอย่างเช่น 40 KHz จะมีความยาวคลื่นในอากาศเพียงประมาณ 8 นน. เท่านั้นซึ่งเล็กกว่ารูปเปิดของตัวที่ให้กำเนิดเสียงความถี่น้ำตกคลื่นเสียงจะไม่มีการเลี้ยวเบนที่ขอบจึงพุ่งออกมานเป็นลำเดียว ๆ หรือที่เรารู้กันว่า มีพิเศษ


การมีพิเศษของคลื่นเสียงอย่างอุลตร้าโซนิกทำให้เรานำไปใช้งานได้หลายอย่าง เช่นนำไปใช้ในเครื่องควบคุมระยะไกล (Ultrasonic remote control) เครื่องล้างอุปกรณ์ (Ultrasonic cleaner) โดยให้น้ำส่วนที่ความถี่สูง เครื่องวัดความหนาของวัสดุ โดยสังเกตระยะเวลาที่คลื่นสะท้อนกลับมา เครื่องวัดความลึกและตำแหน่งที่ต้องทะเละ ใช้ในเครื่องหาตำแหน่งอวัยวะบางส่วนในร่างกาย ใช้ทดสอบการรั่วไหลของท่อ เมื่อนั้น โดยความถี่ที่ใช้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น คลื่นเสียงต้องเดินทางผ่านอากาศแล้ว ความถี่ที่ใช้ก็จะจำกัดอยู่เพียงไม่เกิน 50 KHz เพราะที่ความถี่สูงขึ้นอยู่กับความสามารถของกลืนเสียงเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ระดับความแรงของคลื่นเสียงที่จะหักเบนไปลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนการใช้งานด้านการแพทย์ซึ่งต้องการศัลป์ทำการตัด ฯ ก็อาจใช้ความถี่ในช่วง 1 MHz ถึง 10 MHz และที่ความถี่เป็น GHz (10^9 Hz) ก็มีใช้กันในหลาย ๆ การใช้งานที่ตัวกลางที่คลื่นเสียงเดินทางผ่านไม่ได้อากาศ อุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานในรูปอินไหน์เป็นพลังงานทางกลโดยการสั่นไปมา ซึ่งทำให้เกิดคลื่นเสียงอย่างอุลตร้าโซนิกกระจายไปในอากาศได้หรือแปลงพลังงานทางกลให้มันเป็นพลังงานในรูปอินไหน์ได้ นี้เรียกว่า อัลตร้าโซนิกทรานส์డิวเซอร์ (Ultrasonic Transducer) ในปัจจุบันอุลตร้าโซนิกทรานส์డิวเซอร์มีหลายแบบขึ้นอยู่กับหลักการที่ใช้ แบบที่นิยมใช้กันมากได้แก่

แบบปี่อิเลคทริก (Piezo-electric Transducer) ซึ่งแปลงไปมาระหว่างพลังงานไฟฟ้า และพลังงานทางกล โดยมีความถี่เรโซแนนซ์คงที่อยู่ค่าหนึ่ง

แบบแมกนีโটรัสติกทีฟ (Magnetostriuctive Transducer) ซึ่งแปลงไปมาระหว่างพลังงานไฟฟ้าในขั้นตอนที่ทำให้เกิดการดึงความยาวของแกนเหล็กที่สามารถดูดดันอยู่


แบบอิเลคโทรสตริกทีฟ (Electrostrictive Transducer) ซึ่งแปลงไปมาระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานทางกล

ทราบสัดวิเชอร์แบบปี่อิเลคทริก ภายในตัวอุลตร้าโซนิกทราบสัดวิเชอร์แบบปี่อิเลคทริก แบบที่มีใช้กันในปัจจุบันซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วจะประกอบด้วยชิ้นสารเซรามิกสี่เหลี่ยมซึ่งมีผิวโลหะเงินคลุมอยู่ทั้ง 2 หน้าเพื่อให้ต่อสายไฟออกมานาฬิกา 2 ขา ชิ้นสารเซรามิกนี้ประกอบขึ้นจากสารเซรามิก 2 ชิ้น ประกอบกันอยู่โดยบางให้ขึ้นไปในโพลาห์ไฟฟ้าภายในอะตอมของมันมีพิษทางตรงข้ามกันดังรูป



(g)

รูป (g) โครงสร้างภายในตัวอุลตร้าโซนิกทราบสัดวิเชอร์แบบปี่อิเลคทริกที่ใช้สารเซรามิก



(h)

รูป (h) เมื่อป้อนแรงดันให้แก่ตัวมันจะทำให้ชิ้นสารเซรามิก ゴ่งขอไปมาทำให้เกิดคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิกกระจายไปในอากาศ

ชิ้นสารเซรามิกถูกยึดติดภายในตัวถังอย่างดีเพื่อไม่ให้การสั่นขณะที่มันทำงานอยู่ ได้รับผลกระทบจากเหื่อนจากภายนอกตัวถังมักจะเป็นรูปทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางและมีความสูงประมาณ 1 ถึง 2.5 ซม. ด้านหน้าทำเป็นช่องปิดมีตะแกรงติดอยู่เพื่อให้คลื่นอุลตร้าโซนิกเข้ามารหรือออกจากช่องปิดได้โดยสะดวก ถ้าตัวถังทำมาจากโลหะก็ควรต่อตัวถังลงกราวด์เพื่อทำหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นที่ห้องที่ติดกับตัวถัง

เมื่อมีสัญญาณแรงดันมาตรฐานคร่อมขั้วทั้งสองของชิ้นสารเซรามิกดังรูป (ж) จะทำให้ชิ้นสาร โกล์งอนาคตหรือน้อยหรือในทิศทางใดตามขนาดและทิศทางการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณนั้น ๆ ทำให้เกิดการกดอัดอากาศโดยรอบเกิดเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่เดียวกับสัญญาณนั้นออกไป โดยทั่วไปกำลังเอาท์พุทที่ออกแบบมาจะประมาณ 10% ของกำลังไฟฟ้าที่ข่อนเข้าไป แต่กำลังเอาท์พุทที่จะสูงสุดที่ค่าประมาณนี้ต่อเมื่อความถี่ของสัญญาณตรงกับความถี่เรโซแนนซ์ ซึ่งเป็นความถี่ที่หากลดตามธรรมชาติของชิ้นสารเซรามิกนั้น ๆ ส่วนที่ความถี่อื่น ๆ กำลังเอาท์พุทจะลดลงกว่านี้มาก

ในทำนองกลับกันเมื่อมีคลื่นเสียงที่มีความถี่ตรงกับความถี่เรโซแนนซ์ของชิ้นสารเซรามิก เข้ามาจะทำให้ชิ้นสารโกล์งอไปมาและเกิดสัญญาณแรงดันซึ่งมีขนาดเล็กขึ้นมาคร่อมขั้วทั้งสองของตัวมันเองได้ คุณสมบัติโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมสัตว์เรือร์แบบเปียโซอิเลคทริคคือมีค่าความต้านทานไฟตรงสูงมากอาจสูงถึง $100 \text{ M}\Omega$ เรียกว่าถ่านเอมัตติมิเตอร์ธรรมดามาตั้งสเกลวัดค่าความต้านทานสูง ๆ เพื่อจะไม่กระดิกเลย แต่ในขณะที่มันทำงานความต้านทานทางด้านไฟสั่นจะลดลง

2.1.1 ตัวส่งและตัวรับ

ทราบสัตว์เรือร์แบบเปียโซอิเลคทริคที่ใช้สารเซรามิก (หรือที่ผู้ผลิตบางรายเรียกว่าอุตสาหกรรมสัตว์เรือร์แบบเซรามิก) จะมีอยู่ 2 อายุ คือ ตัวส่งหรือ Transmitter และ ตัวรับ (เสียง) หรือ Receiver


2.1.1.1 ตัวส่ง (Transmitter)

ก็คืออุตสาหกรรมสัตว์เรือร์ที่ถูกออกแบบมาให้แปลงสัญญาณไฟฟ้า ที่ให้แก่ตัวมัน ให้ออกมาเป็นคลื่นเสียงย่านอุตสาหกรรม หน้าที่ของตัวส่งจึงคล้าย ๆ กับเป็นลำโพง

2.1.1.2 ตัวรับ (Receiver)

ก็คืออุตสาหกรรมสัตว์เรือร์ที่ถูกออกแบบมาให้แปลงคลื่นเสียงย่านอุตสาหกรรมสัตว์เรือร์ที่มานาไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า หน้าที่ของตัวรับจึงคล้าย ๆ กับเป็นไมโครโฟน ด้วยเหตุนี้เวลาเขียนสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมสัตว์เรือร์จะมีนิยมเขียนตามหน้าที่ของมันคือถ้าเป็นตัวส่งก็เขียนสัญลักษณ์เป็นลำโพง ถ้าเป็นตัวรับก็เขียนสัญลักษณ์เป็นไมโครโฟน

ดังรูป 2.1



รูปที่ 2.1 แสดงตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมนิคทรานส์ดิวเซอร์แบบต่างๆ กัน

อุตสาหกรรมนิคทรานส์ดิวเซอร์แบบมาตรฐานมีที่มีจำนวนจำกัด ให้เลือก
ตัวอย่าง 23 KHz ขึ้นไปจนถึง 40 KHz แต่ที่พบเห็นกันบ่อยที่สุดคือ 23 KHz, 25 KHz, และ 40 KHz โดย^{ความต้องการ} 40 KHz เป็นรุ่นที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะมีพิเศษทางด้านความไว

2.1.2 ข้อควรรู้ในการใช้งานตัวส่งและตัวรับ

เนื่องจากสภาพแวดล้อมจริงๆ ของอุตสาหกรรมนิคทรานส์ดิวเซอร์ทำได้ยาก ดังนั้น
จึงสามารถที่จะสรุปสิ่งที่ควรรู้ในขั้นตอนของอุปกรณ์อุตสาหกรรมนิคทรานส์ดิวเซอร์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการใช้งานดังนี้

- ไม่ควรให้ตัวทรานส์ดิวเซอร์ได้รับกระแสไฟฟ้าหรือตกจากที่สูง เพื่อป้องกัน โครงสร้าง
ภายในมิให้เสียหาย

- ทรานส์ดิวเซอร์ที่มีขายกันโดยทั่วไปจะทนแรงดันตกคร่อมตัวมันสูงสุด ได้ไม่เกินกว่า


$20 \text{ V}_{\text{rms}}$ ดังนั้นข้าดของสัญญาณที่จะป้อนให้กับทรานส์ดิวเซอร์ก็ควรจะอยู่ภายใต้จุดจำกัด

- ความถี่เร โซแนนซ์ (ความถี่ที่ตัวมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด) ของ
ทรานส์ดิวเซอร์ 40 KHz ที่มีขายกันโดยทั่วไปจะติดพลาด้าไปไม่เกิน ? 1 KHz และมีແບນความถี่
(Bandwidth) ประมาณ 4.5 KHz สำหรับตัวส่ง และมีແບນความถี่ประมาณ 5.0 KHz สำหรับตัวรับ
จะเห็นได้ว่าແບນความถี่ของตัวรับจะกว้างกว่าของตัวส่งอยู่เล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าตัวรับจะสามารถ
รับความถี่ทั้งหมดที่ออกมายจากตัวส่งได้

- อุณหภูมิใช้งานของตัวทรานส์ดิวเซอร์ควรอยู่ภายในช่วง -20°C ถึง $+60^{\circ}\text{C}$

- ห้องตัวส่งและตัวรับจะมีทิศทางคล้ายคลึงกันมากกล่าวคือ ที่ตำแหน่งเบนจากแนวแกนของตัวส่งไปประมาณ 30° ความแรงของคลื่นเสียงที่ถูกส่องออกไปจะลดลงจากแนวแกนประมาณ 10 dB ในทำนองเดียวกันถ้าคลื่นเสียงพุ่งเข้ามาในแนวที่เมี่ยงเบนไปจากแนวแกนของตัวรับไปประมาณ 30° ความไว้ระหว่างน้ำดูเรցดันที่ออกมาก็ลดลงไปประมาณ 10 dB ห้องที่นั่นกัน ดังนั้นในการใช้งานที่เป็นการควบคุมระยะใกล้ในที่โล่งแจ้ง จึงควรพยายามให้ห้องตัวรับและตัวส่งอยู่ในแนวที่พุ่งตรงเข้าหากันให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามในกรณีที่อยู่ในห้องอาจจะเบี่ยงเบนจากกันได้มากหน่อย เพราะคลื่นเสียงอุดตร้าโซนิคสามารถสะสมห้อนกันกำแพง พื้น และวัสดุที่อยู่ภายในห้อง ทำให้คลื่นเสียงเข้าไปหาตัวรับได้หลายทาง

- ในกรณีที่ใช้งานห้องตัวรับจะต้องมีตัว้านทานต่อขนาดกับห้องรับ เพื่อทำหน้าที่เป็นโหลดตามปกติแล้วตัว้านทานตัวนี้ควรมีค่าอยู่ในช่วงจาก $10 \text{ k}\Omega$ - $100 \text{ k}\Omega$ จากการทดลองพบว่าถ้าเปลี่ยนโหลดจาก $100 \text{ k}\Omega$ มาเป็น $10 \text{ k}\Omega$ ความไวจะลดลงประมาณ 10 dB ถึง 20 dB แต่แอบความถี่จะกว้างขึ้น ถ้าใช้ค่าความต้านทานต่ำลงไปอีก ความถี่เรโซแนนซ์ (ความถี่共振) จะลดลงไปมากที่ระบุไว้ ถ้าการใช้งานมีสัญญาณรบกวนมากควรใช้โหลดที่มีความต้านทานสูงสักหน่อยเพื่อให้ตัวส่งมีความไวสูงและมีแบบความถี่แคบ ตัวอย่างการทดสอบแสดงไว้ดังรูป 2.2




รูปที่ 2.2 แสดงผลการทดลองตัวรับตัวหนึ่งโดยลองเปลี่ยนโหลดเป็นค่าต่างๆ กัน แล้ววัดอุ่นคลื่นเสียงความถี่ต่างๆ กันเข้ามา

- ตามปกติแล้วเราสามารถนำเอาตัวส่งและรับมาใช้งานแทนกันได้ ในการใช้งานส่วนใหญ่ และตัวส่งหรือตัวรับของยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้ที่สามารถจะนำมาใช้แทนกันได้ในงานส่วนใหญ่ ขอเพียงแต่ให้มีความถี่เรซูเมนซ์เดียวกันเท่านั้นเอง อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจต้องเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานสมมูลย์ทางด้านไฟฟ้า เพื่อให้ลักษณะตอบสนองทางความถี่สองค่าดังกันของเดิน

2.2 อุตตราโซนิกเซ็นเซอร์หน้าที่และการทำงาน

รูปแบบต่าง ๆ ของอุตตราโซนิกเซ็นเซอร์ประกอบด้วย ตัวตรวจจับด้วยคลื่นอุตตราโซนิก ชุดส่งสัญญาณ ชุดประมวลผล และชุดเข้าที่พุทธัณฑ์ รูป 2.3




รูปที่ 2.3 หลักการทำงานของอุตตราโซนิก

มักจะใช้เป็นภาครับ และภาคส่ง อาจมีระบบซึ่งประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ แยกกันอยู่ 2 ส่วน ในระหว่างการทำงาน เซ็นเซอร์จะทำการส่งสัญญาณเสียงซึ่งเรียกว่า “ซาวด์พาร์เซลล์” (Sound parcels) ให้ขบวนการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ ของเวลาทำงานไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีการรับการสะท้อนครั้งแรกเกิดขึ้น


2.2.1 วงจรส่งผ่านและรับ

สำหรับการทำงานเป็นวงจรของอุตตราโซนิกเซ็นเซอร์ จะส่งผ่านคลื่นพัลซ์เสียงที่ช่วงเวลา สม่ำเสมอ หรือช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง คลื่นเสียงที่ปล่อยออกไปจะถูกสะท้อน回来โดยวัตถุที่เหมาะสม โดยเซ็นเซอร์ และระบบการทำงานจะรับการสะท้อนของคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมา ดังแสดงในรูป 2.4 ความกว้างของคลื่นพัลซ์ของเสียงอยู่ในช่วง 2.-200 ไมโครเซก



รูปที่ 2.4 อุตสาหกรรมใช้เซ็นเซอร์ วัดระยะผ่านและรับ


เวลาในการเดินทางของคลื่นพัลซ์ของคลื่นเสียงเป็นการวัดระยะห่างจากวัตถุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเซ็นเซอร์ ระยะห่างนี้นำไปแสดงในรูปของ สัญญาณalog (Analog Signal) (เช่น 0-20 mA) สัญญาณโลจิก (Logic Signal) (เช่น สัญญาณโลจิก 8 bit) ตลอดทั้ง ชีเรียลลินแตร์เฟส (Serial Interface) (RS232) หรือการเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงในรูปของสวิทช์พัลซ์ที่เรียกว่า ไทม์เฟรม (Time Frame) เนื่องจากขั้นตอนการคำนวณไปตามเวลาที่คลื่นสะท้อนเดินทาง ไม่ใช่เป็นไปตามความเข้มของคลื่นสะท้อน จึงจัดให้ว่าอุตสาหกรรมใช้เซ็นเซอร์ มีข้อดีเหนือกว่าเซ็นเซอร์แบบออปติคอล (Optical Sensor) เวลาที่คลื่นสะท้อนการเดินทางจะ ทำให้ขั้นตอนการคำนวณโดยไม่ขึ้นกับความเข้มของคลื่นสะท้อน ทราบเท่าที่วัดถูกคงกระพันคลื่นที่สามารถตรวจจับได้มากกว่า ดังนั้นคุณลักษณะการสวิทช์ไม่เปลี่ยนไป แม้ในสภาวะที่การสะท้อนเป็นไปอย่างไม่คิดถึงสะท้อนที่อ่อนจะมีผลต่อความถูกต้องในการตรวจจับวัตถุ ซึ่งอาจทำให้มีสามิติทำการตรวจจับวัตถุได้โดยความเร็วที่เปลี่ยนไปของคลื่นพัลซ์ของเสียง นิพลกระหนบต่อพิสัย การทำงานของสวิทช์ (ระยะทาง) โดยตรง เซ็นเซอร์ทำงานด้วยวงจรเวลาที่คงที่ (เช่น $t = 20$ ms) จะส่งคลื่นเสียงออกมาย่างสม่ำเสมอ ดังแสดงในรูป 2.5 ดังนั้นวงจรเวลาจะเป็นตัวกำหนดช่วงระยะเวลาการทำงานของสวิทช์ของเซ็นเซอร์



รูปที่ 2.5 อุปกรณ์ขนาดนิคเซ่นเซอร์, วิธีการวัดเวลา


ยกตัวอย่าง เผื่อนคลื่นเสียงที่มีความเร็ว $v = 340 \text{ m/s}$ ในช่วงเวลา $t = 20 \text{ ms}$ (50 Hz) จะเดินทาง $S = Vxt = 6.8 \text{ m}$ เนื่องจากระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์ และวัตถุที่ได้จากการทำงานของเซ็นเซอร์ ก็คือไปและกลับซึ่งได้ระยะทางจริงสูงสุดสำหรับวงจรเวลาที่เป็น 3.4 m แอมป์ลิจูดของส่วนของคลื่นเสียงและซีทิฟตี้ (Sensitivity) ของตัวรับต้องมีการพิจารณาเลือกใช้ เพื่อให้คลื่นสะท้อนที่เดินทางมาถึง หลังจากเดินทางของวงจรเวลาที่กำหนดไปแล้ว จะไม่ได้รับการตรวจจับเนื่องจากคลื่นสะท้อนนั้นอยู่มากซึ่งสัญญาณคลื่นนี้ จะทำให้เซ็นเซอร์สวิตช์มีการทำงานผิดพลาด หรือให้ข้อมูลที่ผิด

เซ็นเซอร์แบบอนาล็อก (Analog Sensor) เพื่อให้การตรวจจับวัตถุเป็นไปอย่างถูกต้อง วัตถุต้องอยู่ในเวลาที่พอเพียงสำหรับสำหรับสะท้อนอย่างน้อย 1 ส่วน ของคลื่นเสียงภายในขอบเขตที่เซ็นเซอร์จะทำงานได้รอบมากที่สุดของการสวิตช์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงกับอัตราส่วนของวัตถุต่อที่ว่าง และจะพิจารณาให้มีค่าน้อยกว่ารอบของความถี่ที่จุกนี เวลาที่ขยายจะลื้นสูตระหว่างการส่งผ่านของพัลซ์ และการรับคลื่นสะท้อนแรกจะถูกนำไปใช้วัดสำหรับวงจรเวลา เมื่อเวลาดำเนินไปเท่ากับเวลาที่คลื่นสะท้อนเดินทางไป และกลับสิ้นสุด ส่วนของคลื่นสะท้อนต่อไปจะถูกส่งออก การหยุดลงชั่วขณะของเวลาพิเศษที่คลื่นเดินทางทำขึ้นเพื่อลดสัญญาณรบกวน (Noise) ที่ดำเนินมาจากการตรวจจับวัตถุมากกว่านี้จะระยะ โดยเซ็นเซอร์สามารถถูกปรับให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมซึ่งหมายถึง สำหรับการตรวจจับวัตถุที่อยู่ใกล้เวลาการเดินทางจะนานเป็นผลให้ต้องการความถี่ต่ำในการตรวจกันข้าม ความถี่ของวงจรจะเพิ่มขึ้นเมื่อวัตถุเข้าใกล้เซ็นเซอร์ทำงานให้วงจรเวลาสั้นลง และพลังงานที่ส่งออกไปสามารถปรับในช่วงเวลาของคลื่นเสียงที่ปล่อยไป เวลาที่เพิ่มขึ้นของแอมป์ลิจูดเมื่อมีการสวิตช์



รูปที่ 2.6 อุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์, วงจรที่เปลี่ยนแปลงได้


ทราบซึ่วเซอร์จะถูกใช้สำหรับพัฒนาที่ส่งออกไป ดังแสดงในรูป 2.6 ดังนี้คือ สภาวะที่อนเมืองหลังสามารถควบคุมได้ด้วย การลดพัฒนาในการส่งผ่านวัตถุที่อยู่ใกล้เซ็นเซอร์



รูปที่ 2.7 อุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์แบบชิ้นส่วนการอินพัลซ์ (Impulse) แทกออกที่ 170 MHz

2.2.2 การลดสัญญาณรบกวน และสภาวะการทำงาน

ผลที่เกิดจากค่าดื่นรบกวน และ การทรงดแทรกในการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์คือ การตรวจจับวัตถุได้แต่ระยะที่ใกล้กับเซ็นเซอร์ และไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีการสะท้อนได้ไม่ดี เนื่องจากความจริงที่ว่า คลื่นอุลตร้าโซนิกจะสะท้อนได้จากวัตถุเกือบทุกชนิด และง่ายต่อการเปลี่ยน แนว วัตถุเหล่านั้นจะทำให้สวิตช์เปิด-ปิด เมื่อเข้าใกล้รีเวณที่เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้ ดัง กราฟทำงานคุณลักษณะของเซ็นเซอร์ ดังรูป 2.8



รูปที่ 2.8 อุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์, คุณลักษณะการตรวจจับ

เพื่อหาคุณลักษณะของวัตถุชนิดต่าง ๆ ระหว่างในตำแหน่งของวัตถุในระยะห่างเท่า ๆ กันที่ นูนตั้งจากกับแนวแกนของเซ็นเซอร์ จุดที่สวิชทำงานก็จะถูกกำหนดขึ้น ตัวอย่างวัสดุที่ใช้คือ


A: แผ่นงานขนาด 700×700 mm. ขอบเขตที่อยู่ด้านนอกส่วนโถงห้องน้ำโดยปกติจะไม่มีวัตถุตรวจจับได้

B: แผ่นงานขนาด 100×100 mm. แผ่นงานอ้างอิงมาตรฐานกำหนดโดยข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป


C: ท่อพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 mm. คลุมด้วยสักหกاد ใช้เป็นตัวแทนมาตรฐาน

D: แผ่นไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 mm. วัสดุทดสอบ เช่นระยะความปลอดภัยย้อนกลับในyanpanah

เพื่อให้ปราศจากปัญหาในการทำงาน จะไม่มีวัสดุอื่นใดที่ไม่เป็นปีกหมายในขอบเขตนอกสุด ในทางกลับกันวัตถุปีกหมายต้องอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ที่สามารถตรวจจับได้ทั้งขนาด รูปร่าง เพื่อป้องกันปัญหาการตรวจจับคลื่นเสียง พื้นผิวของวัตถุควรมีขนาดใหญ่เท่าที่จะเป็นได้รับเรียบ และมีมูนเอียงไม่เกิน 30° องศา กับแนวของเซ็นเซอร์ ดังแสดงในรูป 2.9 จากข้อกำหนดดังกล่าว เมื่อทำการตรวจจับวัตถุทรงกลม หรือวัตถุผิวไม่เรียบ (ของเหลว, ของผง) ที่จะเกิดปัญหาขึ้น




รูปที่ 2.9 อุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์, พื้นผิวตรง



รูปที่ 2.10 อุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์, การตรวจจับสิ่งของ

อุลตร้าซาวด์สามารถนำมาบีบบังบนด้วยตัวสะท้อนอย่างง่าย ที่ทำจากวัสดุใด ๆ ดังแสดงในรูป 2.10 พื้นที่ตรวจจับยังคงเท่าเดิม ทำให้ใช้กับตัวสะท้อนขนาดใหญ่ได้โดยใช้ตัวบีบบังบนไม่คิน 2 ตัว ติดตั้งภายในทางเดินของคลื่นเสียงในแนวทางเดินตั้งฉากอย่างถูกต้อง




รูปที่ 2.11 อุลตร้าโซนิกเซ็นเซอร์, การบีบบังคลื่นเสียง

ตัวบีบบังสามารถนำไปใช้ป้องกันป้องกันเซ็นเซอร์ จากการใช้งานในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อเซ็นเซอร์และทำให้คลื่นสะท้อนที่ไม่ต้องการจากตัวถูก การรวมคลื่นเสียงผ่านม่านกัน หรือห่อโดยปกติไม่สามารถทำได้ เมื่อจากการหักเหของแสง บนขอบ และกำแพง เพื่อหลีกเลี่ยงการสอดแทรกจากเครื่องมือที่ให้กำเนิดคลื่นเสียงอันอื่น ๆ สัญญาณที่รับได้จะถูกทดสอบความถี่ในตัวเอง วิธีการนี้ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้มื่อใช้เซ็นเซอร์ชนิดเดียวกัน (ทราบชัดว่าเซ็นเซอร์และความถี่ชนิดเดียวกัน) หรือมีบ้านรบกวนกว้าง (เช่น ในอาคารอัคค) สอดแทรกกัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ระหว่างเซ็นเซอร์จะต้องมีการติดตั้งที่ระยะปลดอคกี้ คลื่นรบกวนกับแม่ปัลจูดขนาดใหญ่ สามารถปิดกันเซ็นเซอร์ไม่ให้รับคลื่นสะท้อนที่อ่อนกว่าคลื่นรบกวนได้

เซ็นเซอร์บางชนิดแก้ปัญหาการสอดแทรกนี้ โดยสัญญาณเดือนที่เข้าที่พุทธี่แยกต่างหาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงปลดความเร็วของสัญญาณจากอุณหภูมิที่เข้ม ๆ ลง ๆ เมื่อเซ็นเซอร์ร่วงชนิดจึงรวมเอาเซ็นเซอร์อุณหภูมิเข้าไปด้วย โดยจะทำการวัดอุณหภูมินิริเวณเซ็นเซอร์ และวัดถูก (ระยะสูงสุด 6 m) บนภาระทาง ๆ บนภาระของสัญญาณที่ช่วยในการเกิดคลื่นรบกวนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น คลื่นรบกวนเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอากาศ หรือคลื่นรบกวน กับคลื่นอุตสาหกรรมที่มีองค์ประกอบมาก (ในอากาศ, เครื่องจักรกล) ตัวบวชีการนี้อาจทำให้เซ็นเซอร์จะถูกกระตุ้นเมื่อจำนวนของคลื่นสะท้อนมีความเข้มข้นเดียวกัน และในการเดินทางเท่ากัน ได้ถูกรับเอาไว้ข้อเสียคือ ความถี่ของการทำงานค่อนข้างลดน้อยลงเมื่อทำการตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านอย่างรวดเร็วผ่านจุดที่ทำมุนตั้งจากกับแกนของเซ็นเซอร์ ในกรณีนี้ความเร็วของวัตถุที่ยอมให้มีได้กำหนดมาจากขนาดของวัตถุ และระยะห่างจากเซ็นเซอร์ ดังแสดงในรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.12 อุตสาหกรรมเซ็นเซอร์, ความเร็วของวัตถุที่ยอมให้ได้


หากมีวัตถุมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดความยาวของแต่ละด้านเท่ากับ 100 mm. (แผ่นหินอ้างอิงมาตรฐานส่วน D) ในระยะห่าง 2 m จากเซ็นเซอร์พร้อมกับย่านความไว 3 ม นั่น ต้องการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ จะต้องมีเวลาปฏิกิริยา 280 ms การพิจารณาประยุกต์ใช้งานดังนี้ ระยะเวลาซ่องวัตถุในการตรวจจับ ดังแสดงไว้ในรูปด้านบน 2.12 : 1.24 m. เวลาที่อยู่ที่สุดที่ภายในช่วงการทำงานของเซ็นเซอร์ (เวลาปฏิกิริยา) : 280 ms. ความเร็วสูงสุด $v = s/t = 1240 \text{ mm} / 280 \text{ ms} = 4.43 \text{ m/s}$ เพื่อที่จะตรวจจับแห่งใหม่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 mm. (ส่วน D) ได้ในระยะ 3 m เราใช้การคำนวณดังนี้ $s = 0.19 \text{ m}$, $t = 280 \text{ ms}$, $v = 0.68 \text{ m/s}$

2.3 อุตสาหกรรมแบบ SRF05

(7) โครงการนี้เลือกใช้อุตสาหกรรมแบบ SRF05 เป็นแพล็ฟเวอร์จับระยะทางด้วยคลื่นอุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยสามารถตรวจจับระยะทางได้ตั้งแต่ 1 เซนติเมตรไปจนถึง 4 เมตร SRF05 จะทำการส่งสัญญาณอุตสาหกรรม ออกไป และวัดระยะทางที่มีสัญญาณสะท้อน回來 เอามา เอามาพูดคุยได้จาก SRF05 จะอยู่ในรูปของความกว้างพลาสต์ที่สัมผัสนี้กับระยะทางของวัตถุ ที่ตรวจพบได้ ความถี่ของสัญญาณอุตสาหกรรมของ SRF05 คือ 40 kHz ถูกส่งออกไปในอากาศด้วย ความเร็ว 1.125 ฟุตต่อมิลลิวินาที (ประมาณ 346 เมตรต่อวินาที) ดังนั้นเมื่อทราบความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่น, เวลาเริ่มต้นส่งคลื่น และเวลาที่รับเสียงสะท้อนกลับมา จึงสามารถคำนวณหา ระยะทางที่วัดได้ ดังแสดงหลักในการตรวจดังรูปที่ 2.13

ระยะทางที่ได้นั้นจะต้องมีการคำนวณค่ากันทางคณิตศาสตร์ก่อน เมื่อใช้งาน ในโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร ดังนั้น SRF05 จึงประมวลผลค่าทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นส่งผลที่วัดได้ออกมาเป็นพลาสต์ที่มีความกว้าง สัมผัสนี้กับระยะทางที่วัดได้

การส่งผลลัพธ์ที่วัดได้ออกมาในเชิงความกว้างของสัญญาณพลาสต์ อาจจะคุ้งยากกว่าการส่งข้อมูลเป็นคิจ托ลออกมาก แต่การส่งข้อมูลคิจ托ลอาจต้องใช้สายสัญญาณจำนวนมากซึ่งทำให้ต้องใช้ขาพอร์ตในการเชื่อมสัญญาณจำนวนมากตามไปด้วย ดังนั้นหากผลลัพธ์ออกมาในรูปของสัญญาณพลาสต์จะใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว จึงสะดวกในการเชื่อมต่อกับในโทรศัพท์มือถือ




รูปที่ 2.13 แสดงหลักการตรวจจับวัตถุโดยใช้สัญญาณความถี่เหนือเสียงหรืออุตสาหกรรม

2.3.1 คุณสมบัติของ SRF05

- ไฟไฟเลี้ยง 5V ต้องการกระแส 30mA
- ใช้ตัวรับและส่งคลื่นอุลตร้าโซนิก ใช้ความถี่ 40kHz
- วัสดุอะไหล่ทั้งหมด 1 เซนติเมตรถึง 4 เมตร
- สัญญาณเพล็อกส์สำหรับการติดต่อการทำงานต้องมีความกว้างอย่างน้อย 10 ไมโครวินาที
- ให้ผลลัพธ์จากการวัดระยะเป็นค่าความกว้างเพล็อกส์ซึ่งเป็นสัดส่วนกับระยะทางที่วัดได้
- สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์โดย串行ได้ทุกตัวแคร์ช เช่น เมลีกแสตมป์ 2SX/2P,

Pic, MCS-51, PSoC, 68HC11, AVR-MEGA128

สามารถติดต่อได้ 2 แบบคือ แบบ 2 สัญญาณ (Echo กับ Trigger) เมื่อเทียบกับ SRF04
และแบบอนุกรมสัญญาณเดินเดียวสามารถใช้แทน SRF04 ได้



รูปที่ 2.14 การแสดงขาสัญญาณของ SRF05 และโหมดการทำงานต่างๆ

2.3.2 จุดต่อใช้งานของ SRF05

มีจุดต่อสำหรับการใช้งานทั้งหมด 5 จุดตามรูปที่ 2.14

ไฟไฟเลี้ยง (+5V)

สำหรับต่อไฟไฟเลี้ยงแรงดัน +5V

ขา Echo Pulse Output (ECHO)

เป็นขาเอาต์พุตสำหรับส่งสัญญาณเพล็อกส์ออกจาก SRF05 ซึ่งการใช้งานจะนำเข้าไปต่อเข้า

กับพอร์ตอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อตรวจจับความกว้างของสัญญาณเพล็อกส์ที่ส่งออกมา เพื่อแปลงความหมายออกเป็นระยะทางอีกครั้งหนึ่ง

ขา Trigger Pulse Input (TRIGGER)

เป็นขาอินพุตรับสัญญาณเพล็อกส์ที่มีความกว้างอย่างน้อย 10 ไมโครวินาที เพื่อกระตุ้นสร้าง คลื่นอุลตร้าโซนิกที่มีความถี่ 40 kHz ออกสู่อากาศจากตัวส่ง ดังนั้นเมื่อความถี่ตั้งกล่าวไว้แล้วก็ต้องตั้งค่าความถี่ต่อไปในแต่ละคราว แต่ถ้าหากต้องการตั้งค่าความถี่ต่อไปในแต่ละคราว ก็ต้องตั้งค่าความถี่ต่อไปในแต่ละคราว

ความกว้างของสัญญาณพลั๊สที่ส่งออกไปทางขา Echo Pulse Output นอกจากนี้ยังมีในโหมด 1 สัญญาณ จะใช้ชุดนี้เป็นจุดต่อสารข้อมูลอนุกรมเพื่อรับส่งค่าการวัดกับไมโครคอนโทรลเลอร์

ขา MODE สำหรับเลือกรูปแบบการติดต่อกับ SRF05

ปล็อตต์ไว (NC) : เลือกให้ติดต่อบน 2 สัญญาณผ่านจุดต่อ ECHO และ TIGGER

ต่อลงกราวด์ (GND) : เลือกให้ติดต่อบน 1 สัญญาณ ผ่านจุดต่อ TRIGGER

ขา GND สำหรับต่อลงกราวด์

2.3.3 อุปกรณ์เสริม

- บอร์ดADX-SRF05 ซึ่งเป็นบอร์ดอะแดปเตอร์สำหรับอ่านวิทยาศาสตร์ความคุณภาพในการเชื่อมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และແພັດຕ່າງໆ


- สาย PCB3A สำหรับเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมหุ่นยนต์ของ i-nex



รูปที่ 2.15 แสดงบอร์ด ADX-SRF05 และสาย PCB3A

2.3.4 การใช้งานบอร์ด ADX-SRF05

เพื่ออ่านวิทยาศาสตร์ความคุณภาพแก่ผู้ใช้งานกับบอร์ดควบคุม จึงได้สร้างบอร์ด ADX-SRF05 ขึ้นมาโดยบอร์ด ADX-SRF05 ได้จัดเตรียมคอมเน็กเตอร์ PCB3 ขาตัวผู้ 2 ตัวแยกกันระหว่างสัญญาณ ECHO และ TRIGGER สำหรับเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุม และตอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมียແղວเดียว 4 ขาสำหรับเสียบสายต่อวงจรเบอร์ AWG#22 เพื่อต่อ กับແພງງຈຮຽບອบอร์ด โดยวงจรของบอร์ด ADX-SRF05 และการติดตั้งเพื่อใช้งานแสดงได้ดังรูป 2.16



รูปที่ 2.16 แสดงการใช้งานของบอร์ด ADX-SRF04

บทที่ 3

การพัฒนาเครื่องวัดระยะด้วยเซนเซอร์ชัดอุตตราโซนิก


3.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์

3.1.1 บอร์ดทดลอง

ส่วนประกอบภายในเครื่องวัดระยะ จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นหัวใจหลักในการทำงาน ภาระงานนี้เลือกทำบอร์ดที่ออกแบบเอง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- ใช้กับ CPU ตระกูล AVR เบอร์ ATmega48
- CRYSTAL 16 MHz
- RS232 1 CHANNEL
- LCD PORT 16 PIN (8 BIT INTERFACE)
- +5 VOLT REGULATOR ON BOARD
- POWER ON RESET
- HEADER 4 PIN FOR SRF05
- VR FOR VALUE BLACK LIGHT LCD

บอร์ดนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับการใช้งาน ULTRA-SONIC RANGER (SRF05) โดยเฉพาะ
ได้ทำการออกแบบ และ Interface ระบบเอง แสดงแบบ Schematic ใช้การออกแบบจากโปรแกรม
Altium Designer 6 ดังรูป 3.1



รูปที่ 3.1 รูปวงจรของบอร์ดทดลองที่ออกแบบเอง

3.1.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega48

ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เป็นหนึ่งในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลใหม่จาก ATMEL (ผู้นำทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51) AVR จัดเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลใหม่จาก ATMEL มีสถาปัตยกรรมแบบ RISC (Advance RISC architecture) คือหนึ่งคำสั่งการทำงานใช้สัญญาณนาฬิกาเพียง 1 ถูก (instructions in a single clock cycle) เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถสูง แม่บอร์ดเป็นหลายอนุกรม ในแต่ละอนุกรมยังแบ่งออกเป็นหลายเบอร์ เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างจากผู้ใช้งาน ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพเท่ากัน และคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega48 มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

- สถาปัตยกรรมภายในเป็นแบบ Advance RISC (Reduce Instruction Set Computer)
- มีคำสั่งการทำงานมากกว่า 100 คำสั่ง โดยมีความเร็วในการประมวลผล 1 คำสั่งต่อ 1

สัญญาณนาฬิกา (1 MIP/1 MHz)

- มีรีจิสเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาด 8บิต จำนวน 32ตัว (ทำให้สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C เป็นอย่างมาก)

- ความเร็วในการทำงาน 1 MIP ต่อ 1 MHz และมากถึง 16 MIPS เมื่อใช้ความถี่ 16 MHz (ความสามารถในการใช้งานความต้องการสัญญาณนาฬิกาขึ้นอยู่กับเบอร์ที่เลือกใช้งาน)

- หน่วยความจำ ROM แบบ Flash (มีโหมดป้องกันหน่วยความจำ) ขนาด 16 กิโลไบต์ (เมียน/ลบ ได้ 10,000 ครั้ง)

- หน่วยความจำข้อมูลแบบ EEPROM (มีโหมดป้องกันหน่วยความจำ) ขนาด 512 ไบต์ (เมียน/ลบ ได้ 100,000 ครั้ง)

- หน่วยความจำข้อมูลแบบ SRAM 1 กิโลไบต์

- ไทเมอร์/เก้าเตอร์ทั้งแบบ 8 บิตและ 16 บิตพร้อมปรีสเกลเลอร์

- ระบบตรวจสอบความผิดพลาดในการทำงานซอฟต์แวร์ (Watchdog Timer with On-Chip Oscillator)

- ไมดูลสร้างสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulator) มีจำนวน 4 ช่อง

- ไมดูลแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล (ADC) ขนาด 10 บิต มากถึง 8 ช่อง

- ไมดูลเปรียบเทียบแรงดันอนалаอก (Analog Comparator)

- การสื่อสารข้อมูลอนุกรมมีทั้งแบบ UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitters) หรือแบบ RS232, SPI (Serial Peripheral Interface) และแบบ I²C

- พอร์ตอินพุตอ้าพุตขึ้นอยู่กับเบอร์ AVR ที่เลือกใช้งานมีตั้งแต่ 8 ขา จนมากกว่า 100 ขา พอร์ต (ATmega 48 มีขาพอร์ตอินพุตเอาท์พุต 23 ขา)


- แรงดันและไฟเดี่ยงในการทำงานขึ้นอยู่กับ เบอร์ที่ใช้งาน

3.2 วงจรการทำงานแต่ละส่วน

จากโครงงานที่ทำนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ทำการวัดระยะทาง เชื่อมต่อ กับโมดูล SRF05 และส่วนที่แสดงผลเชื่อมกับ LCD

3.2.1 วงจรของ SRF05 กับ Microcontroller

การต่อวงจรในโครงคอนโทรลเลอร์ เช้ากับ SRF05 ใช้แค่ 2 ขาพอร์ตในการเชื่อมต่อ ในโครงงานนี้ใช้ขาพอร์ต PC4 และ PC5 ในการเชื่อมกับโมดูล SRF05 เป็นขา TRIGGER และ ECHO แสดงได้ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 วงจรในโครงคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมกับ SRF05

3.2.2 วงจรของ LCD

การแสดงผลอุณหภูมิ LCD ในโครงงานนี้ใช้ LCD ที่แสดงผลแบบ 20 ตัวอักษร 4 แถว และมี Backlight และการใช้งานของ LCD แสดง ได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1 การทำงานของขาพอร์ต LCD

No.	Symbol	Function
1	VSS	Power ground (0V)
2	VDD	Power supply for Logic(±5V)
3	V0	Power supply for LCD drive
4	RS	Register selection (H: Data register , L :Instruction register)
5	R/W	Read/write selection (H: Read , L: Write)
6	E	Enable signal.
7-14	DB0~DB7	Data Bus line
15	LEDA	Power supply for Backlight(+5V)
16	LEDK	Power supply for Backlight(0V)

MISSING



๑๖๗๘๖๘๕ C. ๒

3.3 การใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์


3.3.1 พงก์ชั้นโปรแกรมภาษา C สำหรับติดต่อระหว่าง ATmega48 กับโมดูล SRF05 ใน โหมดการติดต่อแบบ 2 สัญญาณ

ในการเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega48 เพื่อใช้งานโมดูล SRF05 สิ่งที่ควรทำคือ การสร้างฟังก์ชันในการเชื่อมต่อเพื่ออ่านค่าและประมวลผล สำหรับที่ทำในบทนี้คือ ฟังก์ชัน Distance

ฟังก์ชันที่นำมาใช้อ่านค่าระยะทางที่วัดได้จากโมดูล SRF05 เริ่มด้วยการกำหนดให้ขาพอร์ต PC5 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega48 ต่อ กับขา ECHO ของโมดูล SRF05 และกำหนดให้เป็นพอร์ตอินพุต โดยมีการกำหนดคล็อก “1” เพื่อเริ่มต้นการทำงาน ส่วนขา TRIGGER ของโมดูล SRF05 ต่อเข้ากับขาพอร์ต PC4 ดังนี้จะต้องกำหนดเป็นเอาท์พุต เพื่อสร้างสัญญาณพลัลส์บิ๊งก์ที่มีความกว้าง 10 ไมโครวินาที เพื่อเป็นการกระตุ้นโมดูล SRF05 เริ่มต้นทำการวัดระยะทาง

ทันทีที่โมดูล SRF05 ได้รับสัญญาณพลัลส์บิ๊งก์เข้าที่ขา TRIGGER โมดูล SRF05 จะดำเนินการสร้างขั้นตอนการพลัลส์ความถี่ 40 kHz ออกสู่อากาศ ขบวนการพลัลส์ความถี่เหล่านี้จะส่องไปที่วัสดุที่ต้องการวัด จนกระทั่งกระบวนการส่องกลับมาเป็นสัญญาณที่มีความกว้าง 10 ไมโครวินาที จึงจะถูกส่งกลับมาที่ขา ECHO ของโมดูล SRF05 จึงสามารถคำนวณระยะทางได้โดยใช้สูตร $D = \frac{c \cdot t}{2}$ ที่ $c = 343 \text{ m/s}$ และ $t = 0.00001 \text{ s}$

5200034



รูปที่ 3.5 ໄດ້ອະແນວเวลาແຕດການສ່າງສัญญาณໄປແລກຮາສະທັບສ່າງສัญญาณກັບຂອງ SRF05 ໃນ
ກຣມຕິດຕໍ່แบบ 2 ສัญญาณ

สำหรับการนับความกว้างที่ขา ECHO จะใช้ไทเมอร์ 1 ในโหมด 16 บิต เป็นตัวนับเวลา ความกว้างของสัญญาณพลัสด์ โดยเริ่มต้นนับเมื่อพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงถอยจิกแบบขาขึ้น จาก “0” ไปเป็น “1” และหยุดการนับเมื่อพบรการเปลี่ยนแปลงถอยจิกแบบขาลง จาก “1” ไปเป็น “0”

หลังจากนั้นนำค่าที่ได้มาหารด้วย 114 จะเป็นค่าประมาณที่ใกล้เคียงจากการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลระบบทางที่ได้จากโมดูล SRF05 ไทเมอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้นั้นจะอ้างอิง สัญญาณนิ葛 ความถี่ 16 MHz และไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega48 ทำงานด้วยความเร็ว ดังสูตร ดังไปนี้

จาก

$$\begin{aligned} T &= 1 / f \\ &= 1 / (16 \text{ MHz}) \end{aligned}$$

ที่ความถี่คริสตอลเท่ากับ 16 MHz ใช้ค่าปริสเกลเลอร์เท่ากับ 8 เพื่อให้การนับ 1 ครั้งใช้เวลา เท่ากับ 0.5 ในโครวินาที


$$\begin{aligned} T &= 1 / (16 \text{ MHz} / 8) \\ &= 1 / (2 \text{ MHz}) \\ &= 0.5 \quad \text{ในโครวินาที} \end{aligned}$$

3.3.2 การพัฒนาโปรแกรมด้วย AVR Studio4

AVR Studio 4.xx เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี (Assembly) สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ในรูปแบบ IDE (รวมรูปแบบเครื่องมือพัฒนาทั้งแอเวนช์เบอร์ ดีบักเกอร์ และอิดิเตอร์ ไว้ในตัวเดียวกัน) และเมื่อนำมาทำงานร่วมกับ WinAVR ก็จะรวม คอมไพล์เตอร์ภาษา C สำหรับ AVR (GCC compiler for AVR) เข้าไปด้วยเนื่องจาก AVR Studio ได้ เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาคอมไпал์เตอร์ สามารถนำโปรแกรมหรือตัวคอมไпал์เตอร์ภาษาอื่นๆเข้าไปใช้ งานร่วมกับ AVR Studio ได้เรียกว่าการผูกเครื่องมือจากภายนอก (Plug-in) เมื่อร่วม AVR Studio และ WinAVR เข้าด้วยกันแล้ว เราจะสามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา C ผ่าน AVR Studio ได้เช่นเดียวกับ คอมไпал์เตอร์ภาษา C สำหรับ AVR ที่มีจำหน่าย เช่น CodeVision AVR, ImageCraft AVR เป็นต้น

3.3.3 การใช้งาน AVR Studio/WinAVR


หลังจากที่ได้ติดตั้งโปรแกรม AVR Studio และ WinAVR เรียบร้อยแล้ว เมื่อเรียกใช้งาน AVR Studio จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 3.6 และมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้




รูปที่ 3.6 โปรแกรม AVR Studio

3.3.4 สร้างโปรเจกต์ใหม่

- ในเมนูโปรเจกต์ (Project) เลือกรายการ New Project ดังรูปที่ 3.7 จะได้หน้าต่าง New Project ดังรูปที่ 3.8




รูปที่ 3.7 เมนู Project



รูปที่ 3.8 เมนู Project


ในส่วนของ Create new project ช่อง Project type ผู้ใช้งานสามารถเลือกการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาแอซเมบลี (Atmel AVR Assembly) หรือ ภาษา C (AVR GCC) อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในที่นี้เลือก AVR GCC ดังรูปที่ 3.9

- คลิกเดือกดไปที่ AVR GCC จากนั้นป้อนชื่อไฟล์โปรเจกต์ที่ต้องการสร้างในช่อง Project name: และไฟล์เริ่มต้น (Initial file) จะเป็นชื่อเดียวกับไฟล์โปรเจกต์ โดยไฟล์โปรเจกต์และไฟล์โปรแกรม (.c) จะถูกเก็บอยู่ในโฟเดอร์และโฟลเดอร์ที่ห้อง Location (ช่อง Initial file และ Location สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ) คลิกปุ่มเชื่อมต่อชื่อ Create initial file และ Create folder ให้มีเครื่องหมายถูกด้านหน้าคำสั่งนั้น จากนั้นให้คลิกปุ่มที่คำสั่ง Next




รูปที่ 3.9 AVR GCC พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C

- หลังจากคลิกปุ่มคำสั่ง Next แล้วจะได้หน้าต่างกำหนดเครื่องมือในการดีบักโปรแกรม (Debug platform) พร้อมกำหนดเบอร์ AVR (Device) ที่ต้องการดังรูปที่ 3.10 จากโปรแกรมที่ใช้งานนี้เลือกไปที่ AVR Simulator และ ATmega48 (หากผู้ใช้งานมีเครื่องมือดีบักและเบอร์ที่ใช้งานแตกต่างกันจากที่เลือกให้ใช้เดียวกับแบบที่ใช้งานแทน) จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง Finish



รูปที่ 3.10 กำหนดเครื่องมือในการดีบักและเบอร์ AVR ที่ใช้งาน

- เมื่อกลิกคำสั่งที่ปุ่ม Finish แล้วจะได้หน้าต่างสำหรับเขียนโค้ดโปรแกรม
แสดงดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 หน้าต่างเขียนโค้ดโปรแกรมและหน้าต่างคอมไพล์โปรแกรม

3.3.5 เขียนโค้ดโปรแกรม

หลังจากที่ได้หน้าต่างเขียนโค้ดโปรแกรม แล้วให้เขียนโค้ดโปรแกรมในการใช้งานโดย เขียนแล้วจะได้โค้ดโปรแกรมดังรูปที่ 3.12 โดยโปรแกรมที่เขียนจะทดสอบโปรแกรมผ่าน Simulation ของ AVR Studio แทนการเขียนโปรแกรมลงไปในชิบจริง

```
1. Examples I2C AVR Ultra-Sonic Sensor
unsigned int dis, temp_dis=0;
Init_LCD();
Init_Timer();
// PORTF0 output, PINF1 input
SREG05_DDR = (0<<DDC5)|(1<<DD4);
LCD_PrintXY(1,1, 0, "Project Ultra-Sonic.");
LCD_PrintXY(1,2, 0, "Dist:");
LCD_PrintXY(1,3, 0, "By Watcharapong");
// LCD_PrintXY(1,4, 0, "V");
while (1) { // Loop forever
    dis = distance();
    if (dis != temp_dis) {
        LCD_PrintXY(7,2, 0, " ");
        LCD_PutInt(7,2, dis); // Put integer
        LCD_PrintXY(12,2, 0, "cm.");
        temp_dis = dis;
        delay_ms(50);
    }
}
return 0;
}
```


รูปที่ 3.12 หน้าต่างเขียนโค้ดโปรแกรม

3.3.5 การคอมไพล์โค้ดโปรแกรม

การคอมไпал์โค้ดโปรแกรมให้เลือกไปที่เมนู Build หรือที่ไอคอนบาร์ดังรูปที่ 3.13 ใน AVR Studio สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบคือ

1. การคอมไпал์ไฟล์ (Build Active Configuration หรือคีย์ F7) การคอมไпал์ ถูกยืนยันว่าคอมไпал์ที่อยู่ในโปรเจกต์ไฟล์ทั้งหมดพร้อมกับสร้างไฟล์ทำงาน หรือไฟล์นามสกุล .HEX

2. การคอมไพล์โปรแกรมไฟล์พร้อมทำงาน (Build and Run หรือคีย์ Ctrl + F7) การคอมไпал์ก่อนจะคอมไпал์ทั้งหมดที่อยู่ในโปรเจกต์ไฟล์ทั้งหมดพร้อมกับสร้างไฟล์ทำงาน และเข้าสู่โหมดการดีบักโปรแกรม
-
3. การคอมไпал์ไฟล์ที่เปิดอยู่ (Compile Active file หรือคีย์ Alt + F7) การคอมไпал์ก่อนจะคอมไпал์เฉพาะไฟล์ที่เปิดทำงานอยู่ (หน้าต่างปัจจุบัน) เท่านั้น



รูปที่ 3.13 เมนูการคอมไпал์โปรแกรม

ในที่นี้จะแสดงการเขียนโปรแกรมที่ใช้งานกับ SRF05 และการโปรแกรมลงไปในชิบจริง โดยเลือกไปที่เมนู Project และเลือกรายการข้ออธิบาย Configuration Option ดังรูปที่ 3.14 แล้วกำหนดค่าความถี่ Frequency เพื่อใช้ในการดีบักโปรแกรมในที่นี้ใช้ Frequency = 16 MHz (16000000) ดังรูปที่ 3.15




รูปที่ 3.14 เมนู Configuration Option

Device:	<input type="text" value="atmega48"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Unsigned Chars (funsigned-char)
Frequency:	<input type="text" value="16000000"/> hz	<input checked="" type="checkbox"/> Unsigned Bitfields (funsigned-bitfields)
Optimization:	<input type="text" value="-Os"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pack Structure Members (fpack-struct)
		<input type="checkbox"/> Short Enums (fshort-enums)

รูปที่ 3.15 การกำหนดค่าความถี่ (Frequency)

3.3.6 กำหนดรายละเอียดการคอมไпал์โปรแกรม

การคอมไпал์โค้ดโปรแกรมสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการคอมไпал์โค้ดได้โดยไปที่เมนู Project และเลือกรายการ Configuration Option จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 31.6 หน้าต่าง Project Option


โดยปกติเราจะใช้ค่าที่ AVR Studio กำหนดไว้แล้วเป็นค่า默認 (Default) ส่วนที่ผู้เขียนแนะนำให้แก่มีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดสัญญาณความถี่ (Frequency) ให้ตรงกับบอร์ดที่ใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อทำงานในโหมดดีบักโปรแกรม (Debugging)

- การบีบอัดโค้ดโปรแกรม Hex ไฟล์ให้มีขนาดเล็ก (Optimization) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ -O1, -O2, -O3 และ -Os ให้เลือก -O3 ดีที่สุดทั้งระดับการบีบอัดโค้ดและความเร็วในการทำงาน (หากใช้อปชันนี้แล้วเกิดปัญหา ก็ต้องเปลี่ยน Device ตรงกับเบอร์ที่ใช้งาน) การใช้งานอปชันบีบอัดโปรแกรมจะทำให้โปรแกรมมีขนาดเล็กลง จะเห็นผลชัดเจน เมื่อมีการเรียกใช้งานฟังก์ชันไลบรารีที่มาพร้อมกับ WinAVR

- เมื่อทำงานในโหมดดีบักแล้วไม่เกิดผลใดๆ ให้ยกเลิกการบีบอัดโปรแกรมกลับไปที่ -O0
- ข้อควรระวังการคอมไพล์โค้ดโปรแกรม ต้องแน่ใจว่าเลือก Device ตรงกับเบอร์ที่ใช้งานจริง จากกฎก่อนหน้านี้ เลือก Device เป็น ATmega48 เนื่องจากไม่สามารถเลือก ATmega48_ (หากไม่ตรงกับอาร์คแวร์แล้วนำไฟล์ที่ได้จากการคอมไпал์ไปใช้งาน อาจได้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดได้) กำหนดความถี่ (Frequency) ให้ตรงกับบอร์ดที่ใช้งาน แล้วกดคำสั่ง OK แล้วกลับสู่หน้าหลักของการคอมไпал์ต่อไป


จากนั้นเลือกรายการ Build Active Configuration หรือกดคีย์ F7 โปรแกรม AVR Studio จะทำการดีบักโปรแกรมถ้าคอมไпал์ผ่าน ก็จะไม่แสดงค่า error ขึ้นมา และจะได้ไฟล์นามสกุล .HEX ดังรูปที่ 3.17 เพื่อทำการโปรแกรมลงชิปในขั้นตอนไป




รูปที่ 3.17 แสดงไฟล์ที่ได้จากการคอมไพล์ .HEX

3.3.7 การโปรแกรมลงในชิบ

การโปรแกรมลงในชิบเราจะไปที่ Tools และเลือกคำสั่ง Program AVR และไปที่ Connect... ดังแสดงในรูปที่ 3.18 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เลือก หัวข้อ Platform คลิกที่ STK500 or AVRISP และ ตรง Port ตั้งไว้ที่ Auto แสดงดังรูปที่ 3.19 หลังจากนั้นให้คลิก Connect...




รูปที่ 3.18 เมนู Program AVR




รูปที่ 3.19 การเลือก Platform และ Port

แล้วจะได้หน้าต่างใหม่ขึ้นมา AVRISP in ISP mode with ATmega48 โดยขึ้นหัวข้อ Program แสดงดังรูปที่ 3.20 ในนี้จะแบ่งอยู่เป็นสองส่วนหลักที่ใช้งานบ่อยๆ คือ Device คำสั่ง Erase Device คือการลบข้อมูลออกจากชิบ และ Flash จะมีกรอบที่ Input HEX File ก็จะทำการเลือก

ไฟล์นามสกุล .HEX ที่เราได้สร้างไว้แล้วจากการคอมไพล์โปรแกรม จากไคเรกทอรีที่ได้เก็บไฟล์ .HEX ไว้ แสดงดังรูปที่ 3.21 และคำสั่ง Program คือการโปรแกรมลงในชิบ ถ้าไม่เกิดข้อผิดพลาด คง ก็จะบอกว่า Programming Successful...



รูปที่ 3.20 หัวข้อ Program และส่วนใช้งาน



รูปที่ 3.21 จากไคเรกทอรีที่ได้เก็บไฟล์ .HEX

3.4 อธิบายรหัสโปรแกรม Ultra_Sonic และ LIB_LCD.C

3.4.1 รายละเอียดของโปรแกรม Ultra-Sonic Ranger (SRF05)

บรรทัดที่ 21 ถึง 24 กำหนดรายละเอียดสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับโมดูล SRF05 โดยกำหนดให้ขา PC5 ต่อเข้ากับขาสัญญาณ TRIGGER ใช้เป็นขาเอาท์พุต และขา PC4 ต่อกับขาสัญญาณ ECHO ใช้เป็นขาอินพุตรับสัญญาณ

บรรทัดที่ 37 ฟังก์ชันติดตั้งการใช้งานไมโคร/เคนเนตเตอร์ 1 กำหนดให้ทำงานในโหมดไฟเมอร์ พร้อมค่าของปรีสเกลเลอร์เท่ากับ 8

บรรทัดที่ 44 ฟังก์ชันการสร้างสัญญาณพัลลส์ตามเงื่อนไขที่โมดูล SRF05 ต้องการ คือ สัญญาณระหว่าง High และ Low ห่างกัน 10 ไมโครวินาที

บรรทัดที่ 53 ฟังก์ชันอ่านค่าระยะทางที่ได้จากโมดูล SRF05 โดยมีหลักการคั่งนี้

- บรรทัดที่ 57 และ 58 เคลียร์ขา PC4 หรือขาสัญญาณ PULSE จากนั้นสร้างสัญญาณพัลลส์ด้วยฟังก์ชัน trigger_pulse()

- บรรทัดที่ 60 วนลูปพร้อมกับอ่านค่าสัญญาณ ECHO หากมีค่าเป็นหนึ่ง แสดงว่า โมดูลเริ่มต้นทำงานแล้ว

- บรรทัดที่ 61 เคลียร์ค่าตัวนับ (TCNT1) เป็นศูนย์

- บรรทัดที่ 62 วนลูปพร้อมกับอ่านค่าสัญญาณ ECHO หากมีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่า โมดูลทำการแปลงค่าสัญญาณเสร็จสิ้นแล้ว

- บรรทัดที่ 63 อ่านค่าการนับจากเรจิสเตอร์ TCNT1 กำหนดให้กับตัวแปร ct จากนั้นหน่วงเวลาอย่างน้อย 10 มิลลิวินาที

- บรรทัดที่ 66 ส่งค่าเป็นระยะทางในหน่วยเซนติเมตรกลับออกมายากฟังก์ชัน

บรรทัดที่ 87 เรียกใช้งานฟังก์ชัน distance() เมื่ออ่านค่าระยะทางได้แล้วจะกำหนดให้กับตัวแปร dis นำค่าตัวแปร dis เปรียบเทียบกับตัวแปร temp_dis หากมีค่าไม่เท่ากันจะนำค่าระยะทางไปแสดงที่หน้าจอโมดูล LCD หากมีค่าเท่ากันจะข้ามส่วนการแสดงผลไป ด้วยหลักการนี้หากค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องเข้าส่วนแสดงผล

3.4.2 Header Interface “LIB_LCD.C”

Code ที่ใช้เป็น header file ที่ทำขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการเขียนโปรแกรมส่วนหลักสามารถดึงส่วนที่เป็น header file นี้ไปใช้งาน

บทที่ 4


ผลการทดลอง

4.1 การทดลองวัดระยะทางด้วยอุลตร้าโซนิค


การทดลองวัดระยะทางด้วยอุลตร้าโซนิค จะทำการวัดและแสดงผลการทดลองเทียบกับ

ตัวบัมเมอร์ โดยทำการวัดระยะทางตั้งแต่ 1 เมตรติเมตร จนถึง 4 เมตร จากนั้นทำการวัดโดยอุลตร้าโซนิค กับตัวบัมเมอร์ดังแสดงในรูปที่ 4.1 และ รูปที่ 4.2

บันทึกค่าวัดระยะทางที่อ่านได้จากอุลตร้าโซนิค พร้อมทั้งหาค่าเบอร์เซนต์ความแตกต่างระหว่างระยะทางที่ 2 ค่า บันทึกลงในตารางที่ 4.1



รูปที่ 4.1 อ่านค่าวัดระยะทางที่วัดโดยตัวบัมเมอร์เทียบกับอุลตร้าโซนิค




รูปที่ 4.2 อ่านค่าวัดระยะทางที่วัดโดยไม้มีบรรหัดเทียบกับอุลตร้าโซนิค

ตารางที่ 4.1 อ่านค่าวัดระยะทางที่วัด โดยตลับเมตรเทียบกับอุลตร้าโซนิก และค่าเปอร์เซนต์
ความแตกต่าง

ตลับเมตร (cm.)	อุลตร้าโซนิก (cm.)	เปอร์เซนต์ความแตกต่าง (%)
1	1	0
2	2	0
3	3	0
4	4	0
5	5	0
6	6	0
7	7	0
8	8	0
9	9	0
10	10	0
20	20	0
30	30	0
40	40	0
50	50	0
60	60	0
70	70	0
80	80	0
90	90	0
100	100	0
150	149-150	0.33
200	199	0.5
250	248-249	0.6
300	297-299	0.66
350	347-349	0.57
400	396-398	0.75

จากข้อมูลตามตารางที่ 4.1 นำมาเขียนกราฟเปรียบเทียบระหว่างการวัดระยะทาง โดยตลับเมตร และค่าที่วัดระยะทาง ได้จากอุลตร้าโซนิก ได้ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 ระยะทางที่ได้จากการวัดตัวบันนากเทียบกับระยะทางการวัดที่ได้จากอุบัตร้าโซนิก

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 ผลการทดลอง

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ในการวัดระยะโดยระบบอุตสาหกรรม สามารถทำการวัดระยะได้แต่ช่วงการทำงานตั้งแต่ 1 เมตรถึง 4 เมตร พ้อวัดใกล้ หรือ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเพียง แค่ช่วงค่าที่วัดเปรียบเทียบกับสเกลที่วัดกันไม่น่าทักและตัดบันเมตรผลปรากฏว่า ค่าความผิดเพี้ยนที่สรุปในตาราง ช่วง 1 เมตรถึง 4 เมตร ค่าความผิดเพี้ยนอยู่ที่ 0.5683% ตามค่าการส่งสัญญาณในแต่ละระยะทาง ยิ่งส่งไกลค่าความกว้างของคลื่นมากขึ้นและ การสัญญาณสัญญาณก็มาก แต่ก็ไม่มีผลกระทบกับการวัดมากเท่าไหร่

5.2 ปัญหาการทดลอง

5.2.1 การเขียนโปรแกรมเพื่อทำการแสดงผลมีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลออกทาง LCD และแก้ register ที่บันทึกค่าเก็บไว้ จะต้องหา Library ที่ใช้งานกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์เฉพาะรุ่น ซึ่งต้องทำการสร้างเป็น Header file ที่เป็นไฟล์เก็บไว้ที่เดียวกับ โปรเจกต์โปรแกรมที่เขียนไว้ เพื่อเวลาเขียนโปรแกรมสามารถดึงอุปกรณ์ใช้ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อความคุณ LCD ซึ่งอีกใน การเขียนครั้งต่อไป

5.2.2 การเปลี่ยนความถี่ คริสตalloความถี่กับค่าปรีสเกลเลอร์ เพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการตาม คุณมือ SRF05 ต้องทำการคำนวณให้ได้ค่าที่ต้องการ คือ 0.5 ในโครวินาที ที่ความถี่ 16 MHz กับค่าปรีสเกลเลอร์ 8 สามารถหารลงตัวได้ แต่เมื่อต้องการนำค่าออก RS232 เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ใช้ ความถี่ 16 MHz เพื่อเซ็ตค่า Baud rate 9600 ใส่ท่า USART UBRRn เพื่อให้ค่าส่งที่ดีที่สุด Optimization Baud rate ที่ UBRRn 103 ค่า error 0.2 % แต่ถ้าใช้ความถี่ 7.3728 MHz จะใช้ UBRRn 47 ค่า error 0.0 % ไม่มีค่าความผิดพลาด แต่เมื่อนำมาคิดที่ทำการแสดงผลของ SRF05 จะหาค่าที่ ต้องการ 0.5 ในโครวินาที ต่อการประมวลผล=1 ครั้งไม่ได้ เพราะค่าที่ได้หารไม่ลงตัว 7.3728 หาร ค่าปรีสเกลเลอร์ไม่ลงตัว เพราะถ้านำมาคิดใน SRF05 จะทำให้ค่าที่ใช้ประมวลผลผิดเพี้ยน ได้

5.2.3 การเขียนโปรแกรมเพื่อทำการ Simulation ต้องกำหนดสถานะของเบอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ชัดเจนและตั้งค่า ให้ถูกต้องกับเบอร์ ปัญหาหลักของการเขียนโปรแกรม กำหนดค่าไม่ตรงกับเบอร์ที่ใช้งานและค่ารีจิสเตอร์ของแต่ละเบอร์เป็นค่าเฉพาะ เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง

5.2.4 การออกแบบวงจรกึ่งปั๊มห่างแรงดันต่ำและแรงดันที่จ่ายให้กับ SRF05 ไม่คงที่ จึงต้องสร้างอีกแหล่งจ่ายหนึ่งเพื่อสร้างเป็น แหล่งจ่ายแรงดัน Pull up ดึงแรงดันที่จ่ายให้กับ SRF05 แรงดันไม่ต่ำและคงที่

5.2.5 การวัดที่มีระยะทางไกลๆ มีผลต่อการวัดที่ผิดเพี้ยน หากมีวัตถุมาบังการตรวจ คลื่นออกไป ในมุมองศาที่คัดกรองของคลื่นทำให้ค่าอุณหภูมิไม่ตรงกับค่าจริงที่ใช้อุปกรณ์วัดได้

5.2.6 ค่าที่ระบุใน SRF05 ว่าหาร 114 เพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับระยะทางมากที่สุดซึ่งในการเขียนโปรแกรมแล้วค่าได้มาอาจจะไม่ตรง ที่ต้องการ ในโครงงานนี้ต้องใช้ 114/16 เพื่อให้ได้ค่า เป็นอัตราส่วนในเทียบเป็นหน่วยเซนติเมตร

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 การออกแบบวงจรการทำการ Isolate เพื่อการลดสัญญาณรบกวนและ เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม และดำเนินถึงการทำงานแต่ละส่วนด้วย

5.3.2 จากโครงงานเรื่องนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้ เช่น เครื่องตรวจจับ อุณหภูมนิคใช้สำหรับผู้สูงวัยและผู้พิการ ในบ้านพักคนชรา หรือ โรงพยาบาล

5.3.3 จากโครงงานเรื่องนี้สามารถนำไปใช้กับการอำนวยความสะดวก เช่น การส่ง สัญญาณเตือนเมื่อรถอยหลังเข้าใกล้กำแพงมากเกินไป

5.3.4 จากโครงงานเรื่องนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้พิการทางสายตา เช่น เครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยระบบสั่นเตือนเมื่อเข้าใกล้ตู้

เอกสารอ้างอิง

[1] ประจิน พลังสันติคุณ. การประยุกต์ใช้งานภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เล่ม 1.

กรุงเทพมหานคร : 2551

[2] ประจิน พลังสันติคุณ. การประยุกต์ใช้งานภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เล่ม 2.

กรุงเทพมหานคร : 2551

[3] Data Sheet (SRF05). “Ultra-Sonic Ranger.” [Online], เข้าถึงได้จาก :

<http://hendawan.files.wordpress.com/2008/07/srf05.pdf>. 2551

[4] Document Word UltraSonic. “ระบบอุตสาหกรรม.” [Online], เข้าได้ถึงจาก :

<http://student.nu.ac.th/electronic/Part01/Ultrasonic.doc>. 2551



ภาคผนวก ก

ตารางการใช้ค่าปรีสเกลเลอร์ในไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega48

ตาราง ก Clock Select Bit Description

CS02	CS01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped)
0	0	1	clkI/O/(No prescaling)
0	1	0	clkI/O/8 (From prescaler)
0	1	1	clkI/O/64 (From prescaler)
1	0	0	clkI/O/256 (From prescaler)
1	0	1	clkI/O/1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.

If external pin modes are used for the Timer/Counter0, transitions on the T0 pin will clock the counter even if the pin is configured as an output. This feature allows software control of the counting.

ภาคผนวก ๒

รหัสต้นฉบับของการควบคุม LCD Header file “LIB_LCD.C”

```
*****
*
Author: prajin palangsantikul
Company: appsofttech co.,ltd.
Filename: LIB_LCD.c
Purpose: LCD Character 16x2 Module 4bit Mode
Ref.: TG_4bitLCD.c [Thorsten Godau, thorsten.godau@gmx.de]
Date: 15/10/2005
*****
*/
***** Defines ****

/*
* LCD PIN
* PORT Control : Low Nibble
* PORT Data : High Nibble
*/

#include <stdlib.h>

#ifndef LCD_PORTD
#define LCD_DATA PORTD // Dataport of LCD-Display (D4..D7)
#define LCD_OUT DDRD // direction port
#define LCD_RS PD2 // Register Select of LCD-Display
#define LCD_E PD3 // Enable of LCD-Display
#define LCD_RW PC3 // Read/Write LCD-Display
#else
```

```

#define LCD_DATA PORTB // Dataport of LCD-Display (D4..D7)
#define LCD_OUT DDRB // direction port
#define LCD_RS PB0 // Register Select of LCD-Display
#define LCD_E PB2 // Enable of LCD-Display
//#define LCD_RW PB3 // Read/Write LCD-Display
#endif

#define BLINK 0x01 // Alias for blinking cursor
#define NOBLINK 0x00 // Alias for non blinking cursor
#define SHOW 0x02 // Alias for cursor on
#define HIDE 0x00 // Alias for cursor off
#define ON 0x04 // Alias for display on
#define OFF 0x00 // Alias for display off
#define CLS 0x01 // Clear LCD

#define SET_LCD_RS sbi(LCD_DATA,LCD_RS) // Select data register
#define CLS_LCD_RS cbi(LCD_DATA,LCD_RS) // Select instruction register

#define SET_LCD_E sbi(LCD_DATA,LCD_E) // Enable of LCD-Display
#define CLS_LCD_E cbi(LCD_DATA,LCD_E) // Disable of LCD-Display
//#define READ_LCD_RW sbi(LCD_DATA,LCD_RW) // Read Mode
//#define WRITE_LCD_RW cbi(LCD_DATA,LCD_RW) // Write Mode

/*
 * Table to select DD-RAM address (including instruction and address)
 * 0x00..0x0F => Line 1, 0x40..0x4F => Line 2
 */
static unsigned char LOCATION[4][20] = {
    {0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,
     0x88,0x89,0x8A,0x8B,0x8C,0x8D,0x8E,0x8F,
     0x90,0x91,0x92,0x93},
    {0xC0,0xC1,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7,
     0xC8,0xC9,0xCA,0xCB,0xCC,0xCD,0xCE,0xCF}
}

```

```

        0xD0,0xD1,0xD2,0xD3},
        {0x94,0x95,0x96,0x97,0x98,0x99,0x9A,0x9B,
         0x9C,0x9D,0x9E,0x9F,0xA0,0xA1,0xA2,0xA3,
         0xA4,0xA5,0xA6,0xA7},
        {0xD4,0xD5,0xD6,0xD7,0xD8,0xD9,0xDA,0xDB,
         0xDC,0xDD,0xDE,0xDF,0xE0,0xE1,0xE2,0xE3,
         0xE4,0xE5,0xE6,0xE7} };

/*static unsigned char LOCATION[2][20] = { {0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,
                                         0x88,0x89,0x8A,0x8B,0x8C,0x8D,0x8E,0x8F,
                                         0x90,0x91,0x92,0x93},
                                         {0xC0,0xC1,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7,
                                         0xC8,0xC9,0xCA,0xCB,0xCC,0xCD,0xCE,0xCF,
                                         0xD0,0xD1,0xD2,0xD3} };
*/
/** Timer dependend LCD_Delay-routine */
void LCD_Delay(unsigned int ms);
/** Writes a character to display */
void LCD_PutChar(unsigned char value);
/** Writes a string to display */
void LCD_PutStr(unsigned int dly, unsigned char *text);
/** Command-LCD */
void LCD_Command(unsigned char cmd);
/** Prints a text to x/y position */
void LCD_PrintXY(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int dly,unsigned char *text);
/** Controls the display */
void LCD_Control(unsigned char dsp,unsigned char blink,unsigned char cursor);
/** Sets LCD write position */
void LCD_GotoXY(unsigned char x,unsigned char y);
/** Initialize LCD Module */
void Init_LCD(void);

```

```

***** LCD Delay */

/*
 * Function : LCD_Delay
 * Parameters : i - unsigned int
 * Returned : nothing
 */

void LCD_Delay(unsigned int i)
{
    for (;i > 0; i--)
        _delay_ms(1);
}

***** LCD_Control */

/*
 * Function : LCD_Control(dsp,blink,cursor)
 * Input : unsigned char dsp = ON -> Display on
 *          OFF -> Display off
 *          unsigned char blink = BLINK -> Cursor blinks
 *                  NOBLINK-> Cursor not blinks
 *          unsigned char cursor = SHOW -> Cursor visible
 *                  HIDE-> Cursor-invisible
 *
 */

void LCD_Control(unsigned char dsp,unsigned char blink,unsigned char cursor)
{
    unsigned char control;           // variable to generate instruction byte

    control = (0x08 + blink + cursor + dsp); // Cursor control
    LCD_Command(control);
    return;
}

```

```

}

/***************************************************************************** LCD_GotoXY
*/
/*
*
* Function : LCD_GotoXY(x,y)
*
* Description : Sets the write position of the LCD display
*
*      (1,1)   (16,1)
*
*      |       |
* #####-> line 1
* #####-> line 2
*
*      |       |
*      (1,2)   (16,2)
*
* Input : unsigned char x -> x position (horizontal)
*         unsigned char y -> y position (vertical)
*/
void LCD_GotoXY(unsigned char x,unsigned char y)
{
    LCD_Delay(20); // Wait 20ms
    CLS_LCD_E; // Disable
    CLS_LCD_RS; // Switch to instruction register
//-----WRITE_LCD;

    /* Set LCD DATA to high nibble of position table value */
    LCD_DATA = (LCD_DATA&0x0F)|((LOCATION[y-1][x-1])&0xF0);

    SET_LCD_E; CLS_LCD_E; // Write data to display
    LCD_Delay(1); // Wait 1ms

    /* Set LCD DATA to lower nibble of position table value */
    LCD_DATA = (LCD_DATA&0x0F)|(((LOCATION[y-1][x-1])<<4)&0xF0);

    SET_LCD_E; CLS_LCD_E; // Write data to display
}

```

```

LCD_Delay(1); // Wait 1ms

return;
}

```

```
***** LCD_PrintXY
```

```
*/
```

```
/*
```

```
* Function : LCD_PrintXY(x,y,*text)
```

```
* Description : Prints text to position x/y of the display
```

```
* Input : unsigned char x -> x position of the display
```

```
* unsigned char y -> y position of the display
```

```
* unsigned char *text -> pointer to text
```

```
* unsigned int dly -> LCD_Delay time
```

```
*/
```

```
void LCD_PrintXY(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int dly,unsigned char *text)
```

```
{
```

```
LCD_GotoXY(x,y); // Set cursor position
```

```
while (*text) { // while not end of text
```

```
    LCD_PutChar(*text++); // Write character and increment position
```

```
    LCD_Delay(dly); // time LCD_Delay print text
```

```
}
```

```
return;
```

```
}
```

```
***** LCD_PutChar
```

```
*/
```

```
/*
```

```
* Function : LCD_PutChar(value)
```

```
* Description : Writes the character value to the display
```

```
*/
```

```
void LCD_PutChar(unsigned char value)
```

```
{
```

```

    CLS_LCD_E;           // Disable
    SET_LCD_RS;          // Switch to data register

    /* Set LCD_DATA to high nibble of value */
    LCD_DATA = (LCD_DATA&0x0F)|(value&0xF0);
    SET_LCD_E; CLS_LCD_E; // Write data to display
    LCD_Delay(1);        // Wait 1ms

    /* Set LCD_DATA to lower nibble of value */
    LCD_DATA = (LCD_DATA&0x0F)|((value<<4)&0xF0);
    SET_LCD_E; CLS_LCD_E; // Write data to display

    LCD_Delay(1);        // Wait 1ms
    return;
}

/***************************************** LCD_PutStr */
/*
 * Function : LCD_PutStr(value)
 * Description : Writes the string value to the display
 */
void LCD_PutStr(unsigned int dly, unsigned char *text)
{
    while(*text){ //while not end of text
        LCD_PutChar(*text++); // Write character and increment position
        LCD_Delay(dly); // time LCD_Delay print text
    }
    return;
}

/***************************************** LCD_PutStr */
/*
 * Function : LCD_PutInt(x, y, value)

```

```

* Description : Writes the value to the display
*/
void LCD_PutInt(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int num)
{
    unsigned char buf[10];
    sprintf(buf,"%d",num);

    LCD_GotoXY(x,y);      // Set cursor position
    LCD_PutStr(0,buf);

    return;
}

/****************************************** LCD_Command */
void LCD_Command(unsigned char cmd)
{
    LCD_Delay(20);          // Wait 20ms
    CLS_LCD_E;               // Disable
    CLS_LCD_RS;              // Switch to instruction register

    /* Set LCD_DATA to high nibble of Display On/Off Control */
    LCD_DATA = (LCD_DATA&0x0F)|(cmd&0xF0);
    SET_LCD_E; CLS_LCD_E; // Write data to display
    LCD_Delay(1);           // Wait 1ms

    /* Set LCD_DATA to lower nibble of Display On/Off Control */
    LCD_DATA = (LCD_DATA&0x0F)|((cmd<<4)&0xF0);
    SET_LCD_E; CLS_LCD_E; // Write data to display

    LCD_Delay(1);           // Wait 1ms
}

```

```
}

***** Init_LCD

/*
// Initialize LCD Module

void Init_LCD(void)
{
    ECD_OUT = 0xFF; // Set output port

    /* Set LCD Module 4 bit Mode */

    LCD_Command(0x33); // set 4 bit mode
    LCD_Command(0x32); // set 4 bit mode
    LCD_Command(0x28); // 2 line 5x7 dot
    LCD_Command(0x01); // clear screen lcd

    // Display on, cursor hidden and no blinking
    LCD_Control(ON,NOBLINK,HIDE);
}
```

รหัสต้นฉบับของการควบคุม Ultra_Sonic.C


```
01: /*-----  
02: File      : Ultra-Sonic Ranger (SRF05)  
03: Purpose   : Ultrasonic Distance Detector  
04: Compiler  : AVR Studio/WinAVR  
05: Target    : ATmega48  
06: -----*/  
07:  
08: //-----:INCLUDE  
09:  
10: #include <avr/io.h>           // AVR device-specific IO  
definitions  
11: #include <avr/interrupt.h> // AVR interrupt  
12: #include <compat/deprecated.h> // Use sbi(), cbi() function  
13:  
14: #define F_CPU 16000000UL      // XTAL 16 MHz  
15: #include <util/delay.h>       // header file implement simple  
delay 16: loops  
16:  
17: #define LCD_PORTD          // Use PORTC for LCD Port  
18: #include "LIB_LCD.C"        // LCD Library  
19:  
20:  
21: #define SRF05_DDR          DDRC  
22: #define PULSE_PORT         PORTC  
23: #define PULSE_PIN          PINC4  
24: #define ECHO_PIN            (PINC&(1<<PINC5))  
25:  
26:  
27: //-----:FUNCTION  
28:  
29: // delay_ms  
30: void delay_ms(unsigned int i)  
31:{  
32:   for (; i>0; i--)  
33:     _delay_ms(1);  
34: }  
35:  
36: // Init Timer  
37: void Init_Timer(void)  
38: {  
39:   // Timer/Counter1: Prescaler 8  
40:   TCCR1B = (0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);  
41: }  
42:=====  
43: // Trigger pulse for start process  
44: void trigger_pulse(void)  
45: {  
46:   sbi(PULSE_PORT,PULSE_PIN);  
47:   _delay_us(10);  
48:   cbi(PULSE_PORT,PULSE_PIN);  
49: }  
50:  
51:  
52: // distance reading  
53: unsigned int distance(void)  
54: {  
55:   unsigned int ct;  
56:
```

```
57:     cbi(PULSE_PORT, PULSE_PIN);
58:     trigger_pulse();
59:
60:     while(!ECHO_PIN);      // Wait for start
61:     TCNT1 = 0;            // Clear Timer/Counter1 register
62:     while(ECHO_PIN);      // Wait for count
63:     ct = TCNT1;
64:
65:     _delay_ms(10);
66:     return (ct/(116/16)); //114
67: }
68:
69: //-----:MAIN
70:
71: int main(void)
72: {
73:     unsigned int dis, temp_dis=0;
74:
75:     Init_LCD();
76:     Init_Timer();
77:
78: // PORTF0 output, PINF1 input
79: SRF05_DDR = (0<<DDC5) | (1<<DDC4);
80:
81: LCD_PrintXY(1,1, 0, "Project Ultra-Sonic.");
82: LCD_PrintXY(1,2, 0, "Dist:");
83: LCD_PrintXY(1,3, 0, "By Watcharapong");
84: // LCD_PrintXY(1,4, 0, "");
85:
86: while (1) { // Loop forever
87:     dis = distance();
88:     if (dis != temp_dis) {
89:         LCD_PrintXY(7,2, 0, "    "); // Clear
90:         LCD_PutInt(7,2, dis);      // Put integer
91:         LCD_PrintXY(12,2, 0, "cm.");
92:         temp_dis = dis;
93:         delay_ms(50);
94:     }
95: }
96:
97: return 0;
98: }
```



ประวัติผู้เขียนโครงการ

ชื่อ นายวัชรพงค์ เชื้อสะอาด
ภูมิลำเนา 56 หมู่ 4 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
169 หมู่ 1 หมู่บ้าน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110



ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแคลส์วิทยาลัย
- จบระดับมัธยมศึกษาปานกลาง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาศิลปกรรม ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่รัตน์

E-mail : takeachi@hotmail.com

