



การศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับเทบหม้อแปลงในโหลดชนิดมอเตอร์และ
แสงสว่าง

A Study of the Effect of Tap-Changing Transformer in Motor and
Lighting Load

นายทวีชัย สมัยกิตาง รหัส 46363198

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... 25 พ.ค. 2553 /
เลขทะเบียน..... 15009285
เลขเรียกหนังสือ..... 21937
2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาอนุพันธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2549



ใบรับรองโครงการวิศกรรม

หัวข้อโครงการ	การศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับແທ່ປໍມືອແປລົງໃນໂຫດນອເຕອຣ໌ແລະ ແສງໜ່ວງ		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายทวีชัย	สมบุกຄາງ	รหัส 46363198
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์สมยศ	เกียรติวนิชวิໄກ	
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2549		

คณะกรรมการสาสตร์ นauวิทยาลัยเรคvar อนุมัติให้โครงการวิศวกรรมไฟฟ้าฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัญชี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการสอนโครงการวิศวกรรม

.....ประธานกรรมการ

(อาจารย์สมยศ เกียรติวนิชวิໄກ)

.....กรรมการ

(อาจารย์สมพร เรืองสินชัยวนิช)

.....กรรมการ

(อาจารย์ปิยะดันย์ ภาณุพวรรณ)

หัวข้อโครงการ	การศึกษาผลกระบวนการนี้จากการปรับแท็บป้องมือแปลงในໂທດໜົມອເຕອຣີແລະ ຂັ້ນສ່ວ່າງ		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายทวีชัย	สมัยกلاح	รหัส 46363198
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.สมยศ	เกียรติวนิชว์ໄລ	
สาขาวิชา		วิศวกรรมไฟฟ้า	
ภาควิชา		วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	2549		

ບທກັດຍ່ອ

ໂຄງງານນີ້ສຶກຂາພຸລະກະທບ່ານເນື່ອງຈາກການປັບປຸງທີ່ປ່ອງໜ້າມແປລັງໃນໃນໂທດໜົມອເຕອຣີແລະ ຂັ້ນສ່ວ່າງ ຜົ່ງສຶກຍານນີ້ແມ່ນການສຶກຂາອອກເປັນສອງສ່ວ່ານີ້ກ່ອງການສຶກຂາພຸລະກະທີ່ເກີດຈາກການປັບປຸງທີ່ປ່ອງໜ້າມແປລັງໃນໃນໂທດໜົມອເຕອຣີ ໂດຍມີຕັມແປຣທີ່ສັນໃຈເກືອ ແຮງບົດ ຄວາມເຮົວອນ ກໍາລັງໄຟຟ້າ ກະຮະແສໄຟຟ້າເຂົ້າແລະອອກແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ ສ່ວນການສຶກຂາໃນສ່ວ່ານີ້ສອງເປັນການສຶກຂາພຸລະກະທີ່ເກີດຈາກການປັບປຸງທີ່ປ່ອງໜ້າມແປລັງໃນໃນໂທດໜົມແສ່ງສ່ວ່າງ ມີຕັມແປຣທີ່ສັນໃຈເກືອ ກໍາລັງໄຟຟ້າ ແຮງດັນໄຟຟ້າກະຮະແສໄຟຟ້າ

ຈາກການທົດລອງພວມວ່າເນື່ອປັບປຸງທີ່ປ່ອງໜ້າມແປລັງໃນໃນໂທດໜົມອເຕອຣີແລ້ວ ອ່າທອຽກ ກໍາລັງໄຟຟ້າ ແລະ ກະຮະແສໄຟຟ້າມີຄ່າໄກລ໌ເຄີຍເຄີນໃນຂະໜາດທີ່ໂທດໜົມແບບແຮງນິດກົງທີ່ ໃນຂະໜາດທີ່ແຮງດັນມີຄ່າ ນາກຝົ້ນ ສ່ວ່ານີ້ສ່ວ່ານີ້ສຶກຂາໃນສ່ວ່ານີ້ສອງເປັນການສຶກຂາພຸລະກະທີ່ເກີດຈາກການປັບປຸງທີ່ປ່ອງໜ້າມແປລັງໃນໃນໂທດໜົມແສ່ງສ່ວ່າງ ພບວ່າເນື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າມີຄ່າເພີ່ມມາຈົ້ນ ສ່ວ່ານີ້ກະຮະແສໄຟຟ້າແລະ ກໍາລັງໄຟຟ້າຈະມີຄ່າເພີ່ມຈົ້ນຕາມ

Project Title A Study of the Effect of Tap-Changing Transformer in Motor and Lighting load

Name Mr. Thaweechai Samaiklang ID 46363198

Project Advisor Dr. Somyot Kaitwanidvilai

Major Electrical Engineering

Department Electrical and Computer Engineering

Academic 2006

ABSTRACT

This project studies the effect of Tap-Changing adjusted secondary voltage to motor and lighting load . The project is compared of the two parts. First , the study of the effect of Tap-Changing in transformer for motor load with the interested variables are torque , speed , input and output power , current and voltage. In the second part, the effect of the light load is studied. Interested variables are power, current and voltage.

The experimented results show that torque, power, and current in Tap-Changing of fixed-torque load motor are nearly equaled when the voltage is changed $\pm 10\%$ of normal voltage. But in the case of lighting load, the power and current is increased when the voltage in change.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัณฑิตนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยความช่วยเหลือจากหลายท่านด้วยกัน
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สมยศ เกียรติวนิชวิไล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ
 โครงการทุกท่านที่ได้ให้คำปรึกษาระดับแนวทางและข้อคิดเห็นต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์
 อ่อนน้อมถ่อมตนในการทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 และคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 และน้องๆ นิสิตทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือทุกด้านเสมอมา
 ท้ายนี้ผู้จัดทำโครงการขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่เคยสนับสนุนในด้านการเงินและให้
 กำลังใจแก่ผู้จัดทำเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

ผู้จัดทำโครงการ

นายทวีชัย

สมยกลวงศ์



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
กิตติกรรมประกาศ	๓
สารบัญ	๔
สารบัญตาราง	๕
สารบัญรูป	๖

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 ขอบคุณของโครงการ	1
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินการ	2
1.5 ตารางคำนิยาม	2
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.7 งบประมาณของโครงการ	3

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี

2.1 หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า	4
2.1.1 โครงสร้างหม้อแปลง	6
2.1.2 การทดสอบหม้อแปลง	8
2.1.2.1 การทดสอบหม้อแปลงด้วยวิธีเปิดวงจร (Open-Circuit Test: O.C. Test หรือ No-Load Test)	8
2.1.2.2 การทดสอบในสถานะติดวงจร (Short circuit or no-load test)	9
2.1.3 กำลังไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลง (losses)	10
2.1.4 ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Efficiency)	12
2.2 ทฤษฎีการเปลี่ยนแท็ปของหม้อแปลง	13
2.3 มอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor)	14
2.3.1 ความเร็วรอบ (speed)	14

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

2.3.2 ความกำลังทางกล (Mechanical power developed)	19
2.3.2 แรงบิด (Torque)	19
 บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	
3.1 แนวคิดของโครงการ	21
3.1.1 การพิจารณาเรื่อง โหลด	21
3.1.2 การพิจารณาในเรื่องการปรับเทบ	21
3.1.3 การพิจารณาในเรื่องการปรับเทบในเชิงเปรียบเทียบ	22
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ	22
3.3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	22
3.3.1 การศึกษาผลผลกระทบเนื่องจากการปรับเทบหน้าแปลงในโอลด์มอเตอร์	23
3.3.2 ผลกระทบเนื่องจากการปรับเทบหน้าแปลงในโอลด์แสงสว่าง	24
 บทที่ 4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	
4.1 ผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับเทบหน้าแปลงในโอลด์มอเตอร์	25
4.1.1 แรงบิด	25
4.1.2 ความเร็วรอบ	26
4.1.2 ความกำลังทางกล	26
4.2 ผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับเทบหน้าแปลงในโอลด์แสงสว่าง	28
 บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	
5.1 ข้อสรุปจากการศึกษา	29
5.1.1 ผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับเทบหน้าแปลงในโอลด์มอเตอร์.....	29
5.1.2 ผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับเทบหน้าแปลงในโอลด์แสงสว่าง.....	29
5.2 ข้อเสนอแนะ	29
เอกสารอ้างอิง	31
ภาคผนวก	32

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก ก ผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับແທ້ປ່ານ້ອແປລິງໃນໄຫດຄນອເທອຣີ	33
ภาคผนวก ข ผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับແທ້ປ່ານ້ອແປລິງໃນໄຫດແສງສວ່າງ	36
ประวัติผู้เขียน โครงงาน	



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ตารางการดำเนินโครงการ	2
2.1 ความเร็วตอบของมอเตอร์กับความถี่	15



สารบัญรูป

รูปที่

หน้า

2.1 แสดงคำอธิบายการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า	4
2.2 แกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้านิด 1 เฟส	7
2.3 แกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้านิด 3 เฟส	7
2.4 การต่อวงจรทดสอบในสภาพเปิดวงจร (Open circuit or no-load test)	8
2.5 การต่อวงจรในสภาพลัดวงจร (Short circuit or no-load test)	9
2.6 ประสิทธิภาพสูงสุดของหม้อแปลง.....	13
2.7 การควบคุมความเร็วของเตอร์ โดยการปรับแรงดัน	18
2.8 วิธีการควบคุมความเร็วโดยการปรับความต้านทานโรเตอร์	18
2.9 คุณลักษณะแรงบิด - ความเร็วสำหรับแรงดันที่ขึ้นค่าต่างๆ	20
3.1 ไดอะแกรมการปรับแท็ป	21
3.2 การปรับแท็ปของหม้อแปลง	23
4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับแรงดัน	25
4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของรоторกับแรงดัน	26
4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังทางกลกับแรงดัน	27
4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้ากับแรงดัน	28

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้ามีส่วนสำคัญในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ แต่เนื่องจากมีความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากและต้นทุนวัตถุคิดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีราคาที่สูงขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะต้องมีการจัดการกับพลังงานเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาเพื่อหาวิธีประยุกต์พลังงานด้วยวิธีต่างๆ ในโครงการนี้เป็นการศึกษาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแท็ปของหม้อแปลงเมื่อมีการจ่ายโหลดให้กับโหลดคงอต่อร์และแสงสว่าง เพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าวิธีการนี้สามารถประยุกต์พลังงานได้หรือไม่ รวมถึงเป็นการสร้างระบบที่สามารถใช้ในการควบคุมการตัดสินใจของการจ่ายพลังงานของหม้อแปลง เมื่อมีการปรับแท็ปของหม้อแปลงเพื่อมีการจ่ายพลังงานให้กับโหลดทั้งสองชนิดนี้

โครงการนี้เป็นการศึกษาการผลกระทบเนื่องจากการปรับแท็ปของหม้อแปลงในโหลดชนิดคงอต่อร์และแสงสว่าง ซึ่งศึกษาผลต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับโหลดที่คงที่ ในโครงการนี้แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วนคือการศึกษาผลที่เกิดจากการปรับแท็ปหม้อแปลงในโหลดชนิดคงอต่อร์ โดยมีตัวแปรที่สนใจคือ แรงบิด ความเร็วรอบ กำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า ส่วนการศึกษาในส่วนที่สองเป็นการศึกษาผลที่เกิดจากการปรับแท็ปในโหลดชนิดแสงสว่าง มีตัวแปรที่สนใจคือ กำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

1.2 ขอบค่ายของโครงการ

- 1.2.1 ศึกษาการเปลี่ยนแท็ปหม้อแปลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์พลังงาน
- 1.2.2 ศึกษาการประยุกต์พลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อมีการปรับแท็ปหม้อแปลงไฟฟ้าว่าสามารถประยุกต์ได้หรือไม่
- 1.2.3 อธิบายผลที่เกิดตามมาเมื่อมีการเปลี่ยนแท็ปของหม้อแปลงในโหลดคงอต่อร์และแสงสว่าง

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.3.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแท็ปหม้อแปลงไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการ

1.4.1 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทางวิธีการ

- หลักการต่างๆของหม้อแปลงไฟฟ้า
- แท็ปของหม้อแปลงไฟฟ้า
- หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้า

1.4.2 ทำการทดลองเปลี่ยนแท็ปหม้อแปลงในโอลคอมอเตอร์

1.4.3 ทำการทดลองเปลี่ยนแท็ปหม้อแปลงในโอลคอมแสงสว่าง

1.4.4 วิเคราะห์ผลการทดลอง

1.4.5 สรุปผลการทดลองและปัญหา

1.4.6 คำนวณผลค่าต่าง ๆ ของหม้อแปลงที่ได้จากการทดลองเทียบกับพิกัดหม้อแปลง

1.4.7 จัดทำรูปเล่มรายงาน

1.5 ตารางดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 ตารางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม	ปี2548			ปี2549		
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
1. ศึกษาวิธีการเปลี่ยนแท็ปหม้อแปลง		↔				
2. ทำการทดลองหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อหาค่าต่าง ๆ ของหม้อแปลง		↔				
3. ทำการทดลองการปรับแท็ปหม้อแปลงในโอลคอมอเตอร์และแสงสว่าง			↔			
5. สรุปผลการทดลองและปัญหา				↔		
6. จัดทำรูปเล่มรายงาน					↔	

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ทราบการปรับเปลี่ยนหน้าอเมลในโภคแบบมอเตอร์และแสงสว่าง ให้อย่างเหมาะสม

1.6.2 ทราบว่าวิธีนี้สามารถประยุกต์พลัังงานไฟฟ้าได้จริงหรือไม่

1.7 งบประมาณ

จัดทำรูปเล่มรายงาน	400	บาท
ค่าหลอดไฟ	400	บาท
ถ่ายเอกสาร	200	บาท
รวมเป็นเงินที่ใช้จ่าย	1000	บาท




บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงงาน

2.1 หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า ทรานซ์ฟอร์เมอร์ (Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจากวงจรหนึ่งไปอีกวงจรหนึ่ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า ถ้าหม้อแปลงไฟฟ้ารับพลังงานไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดหนึ่ง แล้วถ่ายทอดไปอีกวงจรหนึ่งที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนี้เรียกว่า หม้อแปลงขึ้น (Step-Up Transformer) แต่หม้อแปลงไฟฟ้ารับพลังงานไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดหนึ่ง แล้วถ่ายทอดไปอีกวงจรหนึ่งที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนี้เรียกว่า หม้อแปลงลง (Step-down Transformer) หรือถ้าหม้อแปลงไฟฟ้ารับพลังงานไฟฟ้าจากวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าขนาดหนึ่ง แล้วถ่ายทอดไปอีกวงจรหนึ่งที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่าเดิมเรียกหม้อแปลงไฟฟ้า แบบนี้ว่าหม้อแปลงหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one transformer)



รูปที่ 2.1 แสดงคำอธิบายการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

สัญลักษณ์ในสมการ

E = แรงค่าไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้า (โวลต์)

V = แรงค่าไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (โวลต์)

I = กระแสไฟฟ้า (แอมป์)

R = โหลดตัวต้านทาน (โอห์ม)

N = จำนวนรอบของขดลวด (รอบ)

f = ความถี่ (รอบต่อวินาที)

A = พื้นที่หน้าตัดของเกณฑ์ (ตารางเมตร)

t = เวลา (วินาที)

“P” = ปฐมภูมิ (Primary)

“S” = ทุติยภูมิ (Secondary)

$\frac{\Delta B}{\Delta t}$ = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กต่อเวลา

B = ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (เวบอร์ตต่อตารางเมตร)

กฎของฟาราเดย์ (Faraday's Law) กล่าวไว้ว่า เมื่อขดลวดได้รับแรงค่าไฟฟ้ากระแสสัมบูรณ์ จะทำให้ขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็กตามขนาดของรูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสัมบูรณ์ และทำให้มีแรงค่าไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นที่ขดลวดนี้

คำอธิบาย 1 : เมื่อขดลวดปฐมภูมิได้รับแรงค่าไฟฟ้ากระแสสัมบูรณ์ จะทำให้มีแรงค่าไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นตามกฎของฟาราเดย์ ขนาดของแรงค่าไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของขดลวด พื้นที่เกณฑ์ และความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงจากไฟฟ้ากระแสสัมบูรณ์ โดยเป็นไปรูปคลื่นทางศาสตร์ได้ที่

$$V_p = -N_p A \frac{\Delta B}{\Delta t} \quad (2.1)$$

ข้อสังเกต เครื่องหมายลบ แสดงให้เห็นแรงค่าไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีพิศทางตรงข้ามกับเส้นแรงแม่เหล็ก

คำอธิบาย 2 : เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะทำให้มีเส้นแรงแม่เหล็กในขดลวด เส้นแรงแม่เหล็กนี้เปลี่ยนแปลงตามขนาดของรูปคลื่นไฟฟ้าที่ได้รับ

คำอธิบาย 3 : เส้นแรงแม่เหล็กเกือบทั้งหมดจะอยู่ร่องเกณฑ์

คำอธิบาย 4 : เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นแรงแม่เหล็กผ่านขดลวด จะทำให้มีแรงคลื่อนไฟฟ้าหนึ่งที่วนนำกิตซึ่นที่ขดลวดทุกมิลลิเมตร และเขียนในรูปคณิตศาสตร์ ได้คือ

$$V_s = -N_s A \frac{\Delta B}{\Delta t} \quad (2.2)$$

ความสัมพันธ์ของแรงคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และจำนวนรอบของขดลวดทั้งด้านปฐมภูมิ และทุกภูมิของหม้อแปลงตามอุดมคติ (Ideal Transformer : ไม่รวมการสูญเสียของขดลวดและแกนเหล็ก) สามารถหาได้จาก

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p} \quad (2.3)$$

ความสัมพันธ์ของแรงคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ จำนวนรอบของขดลวด พื้นที่แกนเหล็ก และความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (ไม่รวมการสูญเสียของเส้นแรงแม่เหล็กและแกนของหม้อแปลง) หาได้จาก

$$V = 4.44 f NAB \quad (2.4)$$

2.1.1 โครงสร้างหม้อแปลง

หม้อแปลงแบ่งออกตามการใช้งานของระบบไฟฟ้าสามลักษณะ 2 แบบคือ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 1 เพส และหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 3 เพสแต่ละชนิดมีโครงสร้างสำคัญประกอบด้วย


1. ขดลวดด้านปฐมภูมิ (Primary Winding) ทำหน้าที่รับแรงคลื่อนไฟฟ้า
2. ขดลวดทุกภูมิ (Secondary Winding) ทำหน้าที่จ่ายแรงคลื่อนไฟฟ้า
3. แผ่นแกนเหล็ก (Core) ทำหน้าที่เป็นทางเดินสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและให้ขดลวดพันรอบแกนเหล็ก
4. ขั้วต่อสายไฟ (Terminal) ทำหน้าที่เป็นจุดต่อสายไฟกับขดลวด
5. แผ่นป้าย (Name Plate) ทำหน้าที่บอกรายละเอียดประจำตัวหม้อแปลง
6. อุปกรณ์ระบายความร้อน (Coolant) ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับขดลวด
7. โครง (Frame) หรือตัวถังของหม้อแปลง (Tank) ทำหน้าที่บรรจุขดลวด แกนเหล็กรวมทั้งการติดตั้งระบบระบายอากาศ
8. สวิตช์และอุปกรณ์ควบคุม (Switch Controller) ทำหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนขนาดของแรงคลื่อนไฟฟ้า

ขดลวด

วัสดุที่ใช้ทำขดลวดหน้ากากเบลนโดยทั่วไปมาจากการท่องแสวงเกลือบนำร่อง มีขนาดและลักษณะคล้ายเป็นทรงกลมหรือแบบขี้นอยู่กับขนาดของหน้ากากเบลน ลวดเด่นโดยจะมีความสามารถในการจ่ายกระแสได้มากกว่าลวดเด่นเล็ก หน้ากากเบลนขนาดใหญ่มักใช้ลวดคั่งแบบตีเกลือบขาวเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับนำไฟฟ้าเดินของกระแสไฟมากขึ้น สายตัวนำที่ใช้พันขดลวดบนแกนเหล็กทั้งขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิอาจมีเทปแยก (Tap) เพื่อแบ่งขนาดแรงเกลือบไฟฟ้า (ในหน้ากากเบลนขนาดใหญ่จะใช้การเปลี่ยนແປปด้วยสวิตซ์อัตโนมัติ)

แกนเหล็ก


แผ่นเหล็กที่ใช้ทำหน้ากากเบลนจะมีส่วนผสมของสารกึ่งตัวนำ-ซิลิกอนเพื่อรักษาความหนาแน่นของเด่นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบขดลวดไว้ แผ่นเหล็กแต่ละชั้นเป็นแผ่นเหล็กบางเรียงต่อ กันหลายชั้น ทำให้มีความต้านทานสูงและช่วยลดการสูญเสียบนแกนเหล็กที่ส่งผลให้เกิดความร้อนหรือที่เรียกว่ากระแสไฟลุวนบนแกนเหล็กโดยทำแผ่นเหล็กให้เป็นแผ่นบางหลายแผ่นเรียงช้อนประกอบขึ้นเป็นแกนเหล็กของหน้ากากเบลน ซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น แผ่นเหล็กแบบ Core และแบบ Shell ดังรูปที่ 2.2 และ 2.3



(ก) แบบ Core

(ข) แบบ Shell

รูปที่ 2.2 แกนเหล็กหน้ากากเบลนไฟฟ้าชนิด 1 เฟส



(ก) แบบ Core

(ข) แบบ Shell


รูปที่ 2.3 แกนเหล็กหน้ากากเบลนไฟฟ้าชนิด 3 เฟส

2.1.2 การทดสอบหม้อแปลง

2.1.2.1 การทดสอบด้วยวิธีเปิดวงจร (Open-Circuit Test : O.C. Test หรือ No-Load Test)

การทดสอบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นในสภาวะไร้โหลด(no-load loss) หรือการสูญเสียในแกนเหล็ก(Core loss or iron loss) การทดสอบดังกล่าวจะกระทำโดยการเมิตวงจรทางด้านทุติยภูมิแล้วเอารัตต์มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์ต่อตามรูปที่ 2.8

เนื่องจากในระบบการส่งจ่ายไฟฟ้ามีการส่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าในขนาดที่สูงกว่าแรงดันที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาแรงดันตก (Voltage drop) อาทิเช่น แรงดันปกติ 380V แต่การไฟฟ้าต้องจ่ายไฟถึง 400 V ดังนั้นอุปกรณ์ที่นำมาปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการนำไปใช้คือ หม้อแปลง ซึ่งในการปรับແแทปหม้อแปลงนี้จะมีผลต่อการใช้พลังงานของโหลดจึงได้มีการศึกษาในเรื่อง ผลกระทบของการปรับແแทปหม้อแปลงในโหลดแบบส่องสว่างและโหลดคงเดอร์ว่าเป็นอย่างไร จึงเป็นที่มาของโครงงานนี้



รูปที่ 2.4 การต่อวงจรทดสอบในสภาวะเปิดวงจร(Open circuit or no-load test)

ค่าที่อ่านได้จากวัตต์มิเตอร์คือค่าที่เกิดการสูญเสียในแกนเหล็ก หรือค่าที่เกิดการสูญเสียในสภาวะไร้โหลด ค่าที่อ่านได้จากแอมป์มิเตอร์คือค่ากระแสในสภาวะไร้โหลด(No- Load Current) ซึ่งนิยามว่าค่าที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับกระแสที่เต็มโหลดเต็มพิกัด (Rated Load Current) ค่าแรงดันที่ได้คือค่าแรงดันในสภาวะไร้โหลด (No-Load Voltage)

$$\text{ดังนั้นจะได้ว่า } P_o = V_o I_o \cos \phi_o$$

$$\cos \phi_o = \frac{P_o}{V_o I_o} \quad (2.5)$$

ดังนั้น $I_\mu = I_0 \sin \phi_0$ (2.6)

$I_\omega = I_0 \sin \phi_0$ (2.7)

โดยที่

P_0 = การสูญเสียในเกนเดลิก

V_1 = ค่าแรงดันในสภาวะไร้โหลด (No-Load Voltage)

I_0 = กระแสในสภาวะไร้โหลด (No-Load Current)

I_μ = กระแสที่ทำให้เกิดการสูญเสียในเกนเดลิก

I_ω = กระแสที่สร้างฟลักซ์


2.1.2.2 การทดสอบในสภาวะลักษณะ (Short circuit or no-load test)

การทดสอบในสภาวะลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้

ก. เพื่อหาค่าหารสูญเสียในDUCT ของทางเดินพิภพ ค่าการสูญเสียนี้จะนำไปใช้ประเมินพิภพของหม้อแปลง

ข. เพื่อหาค่าความต้านทานสมมูลย์ (R_0 หรือ R_{02}) ค่าถี่เกจรีแอคเต้นซ์สมมูลย์ (X_01 หรือ X_{02}) ค่าอิมพิเดนซ์สมมูลย์ของหม้อแปลง

ค. เมื่อทราบ กีสามารถหาค่าแรงดันที่ต่อกลับร้อมอิมพิเดนซ์ของหม้อแปลงได้



รูปที่ 2.5 การต่อวงจรในสภาวะลักษณะ (Short circuit or no-load test)

ค่าที่อ่านได้จากแอมป์มิเตอร์คือค่ากระแสในสภาวะโหลดเต็มพิกัด (Full- Load Current) ค่าแรงดันที่ได้คือค่าแรงดันในสภาวะโหลดเต็มพิกัด (Full-Load Voltage) ค่ากำลังที่อ่านได้คือค่ากำลังที่สูญเสียในขดลวดทองแดงเมื่อโหลดเต็มพิกัด

$$P_{sc} = I_{sc}^2 R_{01} \quad (2.8)$$

$$R_{01} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} \quad (2.9)$$

$$Z_{01} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} \quad (2.10)$$

$$X_{01} = \sqrt{Z_{01}^2 - R_{01}^2} \quad (2.11)$$

P_{sc} = การสูญเสียในขดลวด

V_{sc} = ค่าแรงดันในสภาวะโหลดเต็มพิกัด(Full-Load Voltage)

I_{sc} = ค่ากระแสในสภาวะโหลดเต็มพิกัด(Full- Load Current)

2.1.3 กำลังไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลง (Losses)

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลงมี สองชนิด คือ

No-load loss

เกิดขึ้นขณะป้อนไฟ (energize) เข้าขดลวดหม้อแปลงขาดหนึ่ง และขาดที่เหลือไม่ต่อ กับ load หรือ open ไว้กระแสที่ไหลในขดลวดขณะนั้นเรียกว่า no-load current รูปร่างของกระแสจะเป็นรูป sine wave เพราะประกอบด้วยกระแส harmonic และจะเพี้ยนรูปมากขึ้น ในขณะที่แรงดันเพิ่มสูงขึ้น เป็นเพลาเรกเกนเหล็ก (steel core) มีคุณลักษณะเป็น non-linear กระแส no-load และ loss มีความสัมพันธ์กับ flux density , frequency , ปริมาณเหล็ก ชนิดของเหล็ก (grade) ความหนาของเหล็กที่ใช้ทำแกน ตลอดจนการออกแบบและเทคนิคการประกอบแกนเหล็ก การวัด no-load loss ต้องคำนึงถึงเครื่องมือวัด เพราะกระแสที่วัดมีรายละเอียดซับซ้อนอยู่ และกระแสมี power factor ต่ำมาก

Load loss

ความสูญเสียนี้เกิดขึ้นในขณะที่หม้อแปลงจ่ายโหลดความสูญเสียเกิดจาก

- จากความต้านทานของ漉คตัวนำ $I^2 R$
- จาก eddy current loss ในขดลวด

- จาก stray loss ใน ส่วนประกอบที่เป็นเหล็ก เช่น tank, core clamp
load loss ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือ I^2R และส่วนที่เหลือเป็น loss ที่เกิดจาก leakage flux ของคลอด มีลักษณะที่เกิดจากการพัน漉ดตัวนำแต่ละรอบหักกันแน่น และแต่ละ匝มีลักษณะเกี่ยวกันหรือสัมพันธ์กันด้วยเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic coupling) ในขณะ no-load ส่วนใหญ่ของ magnetic flux จะไหลวนอยู่ในแกนเหล็ก เมื่อจ่ายโหลดจะเกิด ampere-turn ของคลอดแต่ละ匝 ทำให้เกิด leakage flux ไหลดอยู่ในช่องว่างระหว่างคลอด มีผลทำให้ฟลักซ์ทั้งหมดไม่ได้คลั่งกระเด็น ทำให้เกิด leakage flux ที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- เกิดแรงระหว่างคลอดที่มี short circuit ให้คลื่นผ่าน
- เกิด eddy current loss ใน漉ดตัวนำของคลอด
- เกิด stray loss ในส่วนที่เป็นเหล็ก
- ต้องใช้ reactive power
- ทำให้เกิด reactive voltage drop

การวัด load loss ก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกัน เพราะไม่สามารถวัดความสูญเสียได้ที่อุณหภูมิสูงสุด ขณะมีกระแสไฟฟ้าไหล ได้โดยตรง ความต้านทาน (resistance) ของคลอดจะเพิ่มตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น I^2R loss จะแปรผันตรงกับค่าความต้านทาน แต่ eddy current loss แปรผันกลับกับค่าความต้านทาน ดังนั้น loss ที่วัดได้จะถูกคำนวณเปลี่ยนเป็นที่อุณหภูมิมาตรฐานที่ $75^\circ C$ หรือที่ $85^\circ C$ ตามชนิดของฉนวน $105^\circ C$ หรือ $120^\circ C$ ที่ใช้ตามคำตกลง เพื่อให้เป็นค่า guarantee ปัญหานึงที่พบคือไม่สามารถวัดค่าอุณหภูมิของคลอด ได้ละเอียดถูกต้องนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อุณหภูมิของ漉ดตัวนำกำลังเปลี่ยนแปลง และ stray loss ขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของเหล็กแต่ละชนิดที่ใช้ ซึ่งมีค่า resistance coefficient ต่างจากทองแดง อาจไม่คงที่และเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ รวมทั้งยังไม่สามารถวัด eddy current loss ในคลอดแยกออกจาก stray loss ได้ในหม้อแปลงรุ่นใหม่ๆ จะมี load losses ต่ำ ทำให้ power factor ของวงจรที่วัดต่ำมากหน้อแปลงที่มี capacity ยิ่งมาก power factor ยิ่งต่ำ ต้องเลือกใช้ wattmeter ให้เหมาะสม

2.1.4 ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Efficiency)

พลังงานที่ใช้ในการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการสูญเสียที่ของคลอดทองแดง (Copper Loss) เป็นผลให้ของคลอดเกิดความร้อน และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการสูญเสียที่แกนเหล็ก (Core Loss) ทำให้เกิดการสูญเสียของเส้นแรงแม่เหล็ก (Hysteresis Loss) ที่ถูกสร้างขึ้นจากของคลอดปูนภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งกระแสไฟฟ้า (Eddy Current Loss หรือ Skin Effect) บนผิวน้ำ漉ดตัวนำไฟฟ้า ดังนั้น การคำนวณหาประสิทธิภาพของหม้อแปลง (Efficiency) เมื่อคิดการสูญเสียจึงสามารถเขียนสมการที่ว่าประสิทธิภาพของหม้อแปลง เท่ากับ อัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าด้านข้างไฟ (Output) ต่อกำลังไฟฟ้าด้านรับไฟฟ้า (Input) สมการที่พิจารณาประสิทธิภาพกำหนดดังนี้ คือ

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (2.12)$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in} + Losses} \quad (2.13)$$

เนื่องจากการสูญเสียของหม้อแปลงประกอบด้วยการสูญเสียที่แกน (core loss : P_c) และการสูญเสียในทองแดง (copper loss: P_{cu}) ดังนั้น สมการ (2.13) เกี่ยวนามัยได้ดังนี้คือ

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_c + P_{cu}} \quad (2.14)$$


$$P_{cu} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 \quad (2.15)$$

การสูญเสียนี้เนื่องจากทองแดงขึ้นอยู่กับความหนาแน่นเด็นแรงสูงสุด ในแกนที่เป็นผลจากแรงดันซึ่งจ่ายให้กับหม้อแปลง ดังนั้นการต่อหม้อแปลงเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันคงที่นั้นการสูญเสียที่แกนหักหมัดจะคงที่ด้วยและสามารถหาค่าการสูญเสียดังกล่าวได้จากการทดสอบหม้อแปลงขณะไร้โหลด ซึ่งจะทำให้ทราบค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูลและสามารถนำไปคำนวณหาประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นได้ ดังสมการ (2.16)

$$\eta = \frac{V_2 I_2 \cos \theta_2}{V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_c + I_2^2 R_2} \quad (2.16)$$

$$\text{โดยที่} \quad P = V_2 I_2 \cos \theta_2 \quad (2.17)$$

ปกติแรงดันโหลดจะคงที่ประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับกระแสโหลด I_2 และตัวประกอบสำคัญที่โหลด $\cos \theta_2$ ดังรูปที่



รูปที่ 2.6 ประสิทธิภาพสูงสุดของหม้อแปลง

ประสิทธิภาพสูงสุด η_{max} ของหม้อแปลงเกิดขึ้นเมื่อ $PF = 1$ (นั่นคือ โหลดเป็นชนิดความต้านทาน) และ $P_{cu} = P_c$ โดยที่ประสิทธิภาพจะเปลี่ยนแปลงตามกระแสโหลด I_2 และ PF ของโหลดดัง แสดงในรูปที่ 2.6

2.2 ทฤษฎีการเปลี่ยนแท็ปของหม้อแปลง

การเปลี่ยนแบบของหม้อแปลงกำลังอาศัยการเปลี่ยนแบบที่ขดลวดหรือจำนวนรอบ เป็นการเปลี่ยนแบบของขดลวดซึ่งจะสร้างแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและถูกกำหนดโดยตัวเปลี่ยนแบบตามความต้องการ นักออกแบบหม้อแปลงการคิดจะพิจารณาเป็นอันดับแรกคือหมุนรอบตั้งค่าของขดลวดเพื่อเปลี่ยนแบบทางฤทธิ์สัมบูรณ์ของขดลวดในตำแหน่งที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนขดลวดที่หนึ่งยานำให้เกิดแรงดันและการกระแสไฟฟ้าซึ่งตัวประกอบที่จะมีผลต่อการปรับแบบได้แก่

- ค่าอิมพิเดนซ์ของแบบหลัก
- การเปลี่ยนแปลงของค่าอิมพิเดนซ์ระหว่างแบบ
- ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างหน้าคอนแท็คท์ทั้งในสภาวะคงตัวและช่วงสภาวะชั่วครู่

หลักการเปลี่ยนแท็ป (Tap) ของหม้อแปลง มีอยู่ 2 วิธี ได้แก่

- การเปลี่ยนแท็ปแรงดันขณะไม่มีโหลด (No load Voltage Tap Changer) คือการแท็ปหม้อแปลงขณะไม่มีโหลด หรือไม่มีไฟหรือยังไม่ได้จ่ายไฟให้กับโหลด
- การเปลี่ยนแท็ปแรงดันขณะมีโหลดหรือขณะมีไฟ (Load Voltage Tap Changer) คือสามารถเปลี่ยนแท็ปได้ขณะที่มีไฟ หรือแท็ปขณะจ่ายโหลดอยู่ ซึ่งการแท็ปแบบนี้จะอาศัย

ช่วงเวลาที่เฟสของกระแสเป็นศูนย์ทำการเปลี่ยนแท๊ป ซึ่งถ้าหากแทนตอนที่เฟสของกระแสไม่เป็นศูนย์อาจทำให้เกิดการอาร์กที่หน้าสัมผัสและทำให้มือเปล่งเสียงหายได้

2.3 มอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor)

มอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor) มีอยู่สองประเภท กือ แบบวาวด์โรเตอร์ (Wound Rotor) และแบบกรงกระอก(Squirrel cage motor) โดยมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบวาวด์โรเตอร์ ไม่ค่อยนิยมใช้ ราคาแพง สามารถปรับความเร็วได้โดยต่อความต้านทานเข้ากับชุดคลัวด์ในส่วนของโรเตอร์ ส่วน แบบกรงกระอก เป็นมอเตอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด แต่การปรับความเร็วทำได้ค่อนข้างยาก ต้องใช้ อินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นตัวปรับขนาดแรงดันและความถี่ที่ป้อนให้แก่มอเตอร์ ถ้ามอเตอร์ใช้วิธีการปรับ แรงดันเพียงอย่างเดียวจะทำให้ค่าแรงบิดไม่ตี ผลตอบสนองช้า กินกระแสมาก และผลของการเร็ว เปลี่ยนแปลงน้อยมาก ส่วนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเร็วคือความถี่ ถ้าความถี่สูง ความเร็ว ของมอเตอร์จะมาก ในทางปฏิบัติจะทำการเปลี่ยนแปลงระหว่างแรงดันและความถี่เป็นอัตราส่วนเดียวกัน (ฟลักช์ = แรงดัน/ความถี่) เมื่อตอน starters ก็ให้ใช้แรงดันน้อยและความถี่น้อย เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นก็ ให้ใช้แรงดันสูงขึ้นและความถี่สูงขึ้น ทำให้ค่าฟลักช์คงที่ตลอด ซึ่งฟลักช์จะมีผลต่อแรงบิด ทำให้ได้ ค่าแรงบิดสูงสุดเสมอ เราจะไม่นิยมปรับที่ความถี่เพียงอย่างเดียว เพราะว่า ถ้าใช้ความถี่ต่ำๆ ในตอน starters ในขณะที่แรงดันยังสูงอยู่ ทำให้ค่าฟลักช์มีค่าสูงมาก ทำให้เกิดการอิ่มตัว(saturate) ในแกน เหล็ก ทำให้มอเตอร์กินกระแสมากเนื่องจาก ความสูญเสียในแกนเหล็ก (Iron Loss)

2.3.1 ความเร็ว rotor (Speed)

มอเตอร์อินดักชันมอเตอร์นิคิวาวด์โรเตอร์ เมื่อป้อนไฟฟ้า 3 เฟส ให้กับชุดคลัวด์มอเตอร์ จะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นที่สเตเตอร์เรียกว่า ความเร็วชิงโครนัส สนามแม่เหล็กนี้เหนี่ยวนำให้เกิด แรงเกลี้ยงไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่โรเตอร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ขา ให้กับมอเตอร์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าสัตโนห์ของมอเตอร์ เมื่อแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์นั้นจะ เปลี่ยนแปลงไป 10 % ค่าของความเร็วจะเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก หากเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันต่อไป อีกจะทำให้ค่าแรงบิดและกำลังสูงสุดของมอเตอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนกระทั่งไม่สามารถ นำไปใช้งานได้อีกต่อไป

มอเตอร์เหนี่ยวนำมีลักษณะสมบัติเหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการความเร็วค่อนข้างคงที่ และตามทฤษฎีหลักการทำงานของมอเตอร์ สามารถเปลี่ยนความเร็วซึ่ง โครนัสของมอเตอร์ และค่าสัตโนห์ ได้โดย 5 วิธี ดังนี้

- เปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็ก
- ปรับเปลี่ยนความถี่แหล่งจ่ายไฟฟ้า

- ปรับค่าแรงดัน
- ปรับค่าความต้านทานโรเตอร์
- ใส่แรงดันความถี่ที่เหมาะสมเข้าไปในวงจรโรเตอร์

เปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็ก

เนื่องจากความเร็วรอบของอินดักชั่นมอเตอร์ หรือมอเตอร์หนี่บวนฯ จะเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับสมการความเร็วรอบหรือสมการซิงโครนัส-สปีดดังต่อไปนี้

$$\text{Synchronous speed } (N_s) = (120 \times f) / P \quad (2.18)$$

โดยกำหนดให้

f = ความถี่กระแสไฟฟ้า

P = จำนวนขั้วแม่เหล็ก

N_s = ความเร็วซิงโครนัส

จากสมการความเร็วซิงโครนัส จะเห็นว่าความเร็วรอบของมอเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ 2 เส้นทาง คือ

- เปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็ก (P)
- เปลี่ยนแปลงความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า (f)

ดังนั้นหากความถี่กระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่คือ 50 Hz. (หรือ 60 Hz. ในบางประเทศ เช่น อเมริกา) ความเร็วรอบของมอเตอร์ แต่ละตัวก็จะมีความเร็วรอบที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์แต่ละตัว ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้

ตารางที่ 2.1 ความเร็วรอบของมอเตอร์กับความถี่

จำนวนขั้วแม่เหล็ก(P)	2	4	6	8	10	15
จำนวนรอบที่ความถี่ 50 Hz. (RPM)	3000	1500	1000	750	600	500
จำนวนรอบที่ความถี่ 60 Hz. (RPM)	3600	1800	1200	900	720	600

จากการสรุปความสัมพันธ์ของความเร็วรอบของมอเตอร์ที่มีจำนวนขั้วแม่เหล็กที่แตกต่างกัน จะเห็นว่าการควบคุมความเร็วรอบด้วยการเปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็กนั้น ความเร็วจะเปลี่ยนแปลงไปครึ่งลงมาก ๆ เช่น เปลี่ยนจาก 3000 รอบต่อนาที ไปเป็น 1500 รอบต่อนาที หรือจาก 1500 รอบต่อนาทีไปเป็น 3000 รอบต่อนาที (กรณีเปลี่ยนจากการต่อแบบ 2 ขั้วแม่เหล็กไปเป็นการต่อแบบ 4 ขั้วแม่เหล็ก หรือจาก 4 ขั้วแม่เหล็กลดลงมาเหลือ 2 ขั้วแม่เหล็ก) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบในลักษณะนี้ความเร็วรอบที่เปลี่ยนแปลงจะไม่คงเดียว ทำได้เฉพาะในขณะที่ไม่มีโหลด และที่สำคัญคือต้องใช้มอเตอร์ที่ออกแบบพิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนขั้วแม่เหล็กได้เท่านั้น ทำให้ไม่เหมาะสมกับความต้องการของงานในหลายประเภทที่ต้องการควบคุมความเร็วรอบในขณะมีโหลด เพื่อให้ความเร็วเหมาะสมกับความเร็วของกระบวนการผลิต ดังนั้นในกระบวนการผลิตห้ามไปจึงนิยมใช้อินเวอร์เตอร์ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์มากกว่าเนื่องจากสามารถควบคุมให้มอเตอร์ด้วยความเร็วคงที่ ปรับความเร็วรอบไปที่ความเร็วต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีความเที่ยงตรงมากกว่า

การปรับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ

พลักซ์ = แรงดัน/ความถี่

(2.19)

การปรับความถี่แหล่งจ่ายไฟ ทำให้ความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์เปลี่ยนไปด้วย แต่จำเป็นต้องปรับแรงดันในอัตราเดียวกันด้วย เพื่อให้ความหนาแน่นพลักซ์แม่เหล็กภายในมอเตอร์มีค่าคงที่ แรงบิดสูงสุดจึงจะคงที่ได้ ลักษณะสมบัติของมอเตอร์จึงคล้ายกับมอเตอร์กระแสตรงแบบกระแสตุนแยก กระแสนำมุกที่และปรับแรงดันอาร์เมเนอร์

ปัญหาสำคัญของการควบคุมความเร็ววิธีนี้ คือ การได้มาซึ่งแหล่งจ่ายไฟปรับความถี่ได้ที่ดีและมีราคาถูก วิธีที่เป็นไปได้คือใช้มอเตอร์แบบขาด漉พันทำงานที่เป็นตัวเปลี่ยนความถี่ ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังทำงานที่เป็นตัวแปลงความถี่

ผลกระทบจากความถี่ที่เปลี่ยนไปเมื่อเรา намอเตอร์รอมริกาที่ออกแบบให้ใช้ที่ระบบความถี่ 60 Hz 4 ขั้ว ตามสูตรจะได้ความเร็วรอบประมาณ 1800 รอบต่อนาที มาใช้ที่ระบบไฟฟ้า 50 Hz ความเร็วรอบจะเปลี่ยนไปเป็นประมาณ 1500 รอบต่อนาที ตามสูตร $n = \frac{120f}{P}$

n = ความเร็วรอบมอเตอร์ มีหน่วยเป็น รอบต่อนาที (Speed)

f = ความถี่ (Hz)

P = จำนวนขั้วแม่เหล็ก (Pole)

หากเรานำเอาเครื่องจักรสำเร็จรูปที่มีมอเตอร์ติดกับ OEM (Original Manufacture Equipment) ที่ผลิตจากประเทศอเมริกา ซึ่งออกแบบตามระบบไฟฟ้าของประเทศอเมริกามาใช้ เช่นพัดลม (Fan or Blower) หรือ เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) สำเร็จรูปมาใช้จะมีผลกระทบอย่างไร

ตามกฎพลศาสตร์ ปริมาณลม หรือน้ำ จะขึ้นอยู่กับความเร็วรอบยกกำลังสาม ($Q \sim n^3$) ดังนั้น เมื่อเรานำมอเตอร์อเมริกาที่ออกแบบให้ใช้ที่ระบบความถี่ 60 Hz ความเร็วรอบ 1800 รอบต่อนาที มาใช้ ที่ระบบไฟฟ้า 50 Hz ความเร็วรอบจะเป็น 1500 รอบต่อนาที จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรลดลง ตามตามกฎพลศาสตร์ของไอล ผลลัพธ์จะได้ปริมาณลม หรือน้ำจะได้ไม่เต็มที่ตาม ($Q \sim n^3$) แต่จะไม่มี ผลกระทบต่อตัวมอเตอร์เองมากนัก เพราะการใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะลดลงไปด้วยตามสัดส่วนของ พลังงานที่จ่ายออกໄไป


ผลกระทบต่อระบบบรรยายความร้อนมอเตอร์กรรมการระอุกหรืออินดักชันมอเตอร์ โดย ส่วนใหญ่จะมีการบรรยายความร้อนเป็นแบบชนิด IC411 หรือ แบบ Self Cool หรือ TEFC (Total Enclosure Fan Cool) โดยจะมีพัดลมอยู่สองชุด แยกวงจรลมออกเป็นวงจรลมร้อนภายใน และภายนอก โดยวงจรลมภายในจะมีเครื่องไอน้ำพัดดึงที่ตัวโรเตอร์ทำหน้าที่ติดลมให้มีการหมุนเวียนภายในห้องโรเตอร์ ให้ลมกระจายโดยทั่ว เพื่อสามารถนำพาเอาความร้อนจากตัวโรเตอร์เองและขดลวดสเตเตเตอร์ ถ่ายเทไป ยังผิวของโครงสร้างตัวมอเตอร์ โดยวิธีการนำพาบรรยายความร้อน ส่วนวงจรลมด้านนอกจะมีพัดลมติด ด้านท้ายของตัวโรเตอร์ด้านนอกโครงมอเตอร์ ทำหน้าที่ดูดลมเย็นจากทางด้านท้าย (Non Drive End) ผ่านทางเครื่องด้านนอกเพื่อช่วยนำพา และบรรยายความร้อนออกจากตัวโครงสร้างมอเตอร์ ดังรูปที่ 3 หากวิเคราะห์ดูตามหลักพลศาสตร์ การบรรยายความร้อน ส่วนที่ร้อนที่สุดคือส่วนกลางตัวมอเตอร์ เพราะอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนคือ ขดลวดสเตเตเตอร์มากที่สุด ส่วนที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดคือส่วนท้าย ตัวมอเตอร์ เพราะอยู่ไกลแหล่งลมเย็นที่บรรยายความร้อนมากที่สุด

การปรับค่าแรงดัน

จากที่กล่าวมา มอเตอร์อินดักชันมอเตอร์ชนิดวาวค์โรเตอร์ เมื่อป้อนไฟฟ้า 3 เฟสให้กับ ขดลวดสเตเตเตอร์ จะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นที่สเตเตเตอร์เรียกว่า ความเร็วซิงโกรนัส สนามแม่เหล็กนี้ หนึ่งปัจจัยให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่โรเตอร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าสัดป้องมอเตอร์ แม้ว่าแรงดันที่จ่าย ให้กับมอเตอร์นี้จะเปลี่ยนแปลงไป 10 % ค่าของความเร็วจะเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก หาก เปเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันต่อไปมากจะทำให้ค่าแรงบิดและกำลังสูงสุดของมอเตอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนกระทั่งไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีกต่อไป

เนื่องจากแรงบิดภายในที่มอเตอร์สร้างขึ้นมา มีค่าจึ้นกับกำลังสองของแรงดันที่จ่ายให้แก่ มอเตอร์ ดังแสดงด้วยลักษณะสมบัติมอเตอร์ในรูป 2.7 ถ้าการมีลักษณะเส้นโค้งของแรงบิดและ


ความเร็ว rotor แสดงด้วยเส้นประ ความเร็ว motor จะลดลงจาก n_1 เป็น n_2 วิธีการควบคุมแบบนี้มักใช้กับ motor แบบกรุงกระอกขนาดเล็กทำหน้าที่ขับพัดลม



รูปที่ 2.7 การควบคุมความเร็ว motor โดยการปรับแรงดัน

การปรับความต้านทานโรเตอร์

สำหรับ motor แบบขดลวดพื้น การปรับค่าความต้านทาน โรเตอร์ทำได้โดยต่อความต้านทานภายนอกกับขดลวด โรเตอร์ ทำให้สามารถปรับเส้นโค้งแรงบิดและความเร็วของ motor ได้ดังรูป 2.8 ถ้าคุณลักษณะสมบัติของการเป็นดึงเส้นประ เมื่อเพิ่มความต้านทาน โรเตอร์ ความเร็วจะเปลี่ยนจาก n_1 เป็น n_2 และ n_3 ตามลำดับ



รูปที่ 2.8 วิธีการควบคุมความเร็ว โดยการปรับความต้านทาน โรเตอร์

การควบคุมความถี่สลิปด้วยอุปกรณ์ช่วย

ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ ค่าสลิป s เป็นตัวชี้บวกกว่ากำลังสูญเสียในโรเตอร์ $|I_2|^2 R_2$ มีค่าเป็น sP_g ดังนั้นการทำงานที่สลิปต่ำจึงไม่มีประสิทธิภาพ สามารถนำเอากำลังสูญเสียในโรเตอร์นี้มาทำประโยชน์ได้ หลักการคือ จ่ายแรงดันปรับต่ำๆ ให้กับ rotor ของมอเตอร์แบบขดลวดพัน

2.3.2 ความกำลังทางกล (Mechanical power developed)

การเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าเป็นกำลังทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้า จะเกิดขึ้นที่โรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ กำลังอินพุตของโรเตอร์ไม่ได้เกิดจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าที่โรเตอร์โดยตรงแต่เป็นการถ่ายทอดกำลังผ่านทางช่องว่างอากาศ (air gap) ด้วยการเหนี่ยวนำ ทำให้เกิดแรงเคลื่อนหนี่ยวนำไฟฟ้า เกิดขึ้นที่โรเตอร์ และโดยทั่วไปแล้วกำลังเอาต์พุตของมอเตอร์เป็นกำลังเอาต์พุตของโรเตอร์ เป็น กำลังทางกล (mechanical power developed) กำลังไฟฟ้าทางกลนี้คือกำลังที่เปลี่ยนจากรูปกำลังไฟฟ้า เป็นกำลังทางกลทำให้เกิดแรงบิดหรือทอร์ก โดยสัมพันธ์กับความเร็วของโรเตอร์ดังสมการที่ 2.17

$$P = \tau \omega \quad (2.17)$$

$$P = 2\pi N \quad (2.18)$$

โดยที่ P = กำลังไฟฟ้า (W)

τ = ทอร์ก (N·M)


N = ความเร็วรอบโรเตอร์ (rpm)

ω = ความเร็วรอบ (rad/s)

2.3.2 แรงบิด (Torque)

การเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าเป็นกำลังทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้า จะเกิดขึ้นที่โรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ กำลังอินพุตของโรเตอร์ไม่ได้เกิดจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าที่โรเตอร์โดยตรงแต่เป็นการถ่ายทอดกำลังผ่านทางช่องว่างอากาศ (air gap) ด้วยการเหนี่ยวนำ ทำให้เกิดแรงเคลื่อนหนี่ยวนำไฟฟ้า เกิดขึ้นที่โรเตอร์ และทำให้เกิดแรงบิดเกิดขึ้นที่ความเร็วโรเตอร์

ผลจากการควบคุมแรงดันไลน์ (Line Voltage Control) โดยเมื่อกล่าวถึงมอเตอร์นั้นสิงสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ แรงบิดที่มอเตอร์สร้างขึ้น สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำแรงบิดเป็นสัดส่วนกับแรงดันที่ขึ้นยกกำลังสอง โดยคุณลักษณะ $T - n$ แปรตามแรงดันที่ขึ้น ดังรูปที่ 2.9 ถ้าโรเตอร์ขับเคลื่อนโดยลด ซึ่งความเร็วสามารถปรับได้ในช่วง n_1 ถึง n_2 โดยการเปลี่ยนแปลงแรงดันไลน์



รูปที่ 2.9 คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็ว สำหรับแรงดันที่ขึ้นค่าต่างๆ

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ การเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ขึ้นทำได้โดยให้มือแปลงแบบอโต 3 เพส หรือการควบคุมด้วยแบบโซลิคสเตต ดังรูปที่ 2.9 (ก) โดยที่ข้อแตกต่างจากห้องสองวิธี คือ การให้มือแปลงแบบเปลี่ยนแท่นที่ปีก แรงดันที่ได้เป็นไขนูชอยดอล์บ ขณะที่การควบคุมด้วยแบบโซลิคสเตตแรงดันที่ขึ้นไม่เป็นไขนูชอยดอล์บ สำหรับรูปที่ 2.9 (ข) แสดงถึงกรณีการควบคุมแบบวงจรบินปิด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในระบบควบคุมและการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


3.1 แนวคิดของโครงการ

3.1.1 การพิจารณาเรื่องโอลด์

ในการพิจารณาเรื่องโอลด์ โดยทั่งไปแล้วโอลด์ของโครงการชั้นนี้จะเป็นโอลด์มอเตอร์และแสงสว่าง เพื่อให้ผลที่ออกแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันจะกำหนดให้โอลด์มอเตอร์และแสงสว่างมีขนาดของกำลังไฟฟ้าเท่ากันที่ขนาด 175 วัตต์

3.1.2 การพิจารณาในเรื่องการปรับแต่ง

เนื่องจากว่าโอลด์แสงสว่างที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นี้ในการปรับแรงดันได้นั้นแรงดันความมีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกิน $\pm 10\%$ ดังนั้นในการปรับแต่งปัจจุบันเลือกหลอดไฟฟ้าแบบหลอดไส้เนื่องคุณสมบัติที่สามารถปรับแรงดันได้มาก และการปรับแต่งมีขั้นตอนการปรับดังนี้



รูปที่ 3.1 /doeagram การปรับแต่ง

3.1.3 การพิจารณาในเรื่องการปรับแต่งในเชิงเบรี่ยນเที่ยบ

ในการปรับแต่งปั๊มน้ำแปลงในโอลด์คอมมอเตอร์และแสงสว่างนั้นเพื่อที่สามารถชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีผลการทดสอบของกรณีต่างเพื่อใช้เบรี่ยนเที่ยบ ซึ่งการทดสอบได้ออกแบบการทดสอบไว้ดังต่อไปนี้

- การปรับแต่งปั๊มน้ำแปลงในโอลด์คอมมอเตอร์โอลด์ 20 %
- การปรับแต่งปั๊มน้ำแปลงในโอลด์คอมมอเตอร์โอลด์ 40 %
- การปรับแต่งปั๊มน้ำแปลงในโอลด์คอมมอเตอร์โอลด์ 50%
- การปรับแต่งปั๊มน้ำแปลงในโอลด์คอมมอเตอร์โอลด์ 60 %
- การปรับแต่งปั๊มน้ำแปลงในโอลด์คอมมอเตอร์โอลด์ 80 %
- การปรับแต่งปั๊มน้ำแปลงในโอลด์คอมมอเตอร์โอลด์ แสงสว่าง

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

- ตัวปรับระดับแรงดัน (Variable Voltage Transformer) เป็นหม้อแปลงที่สามารถปรับระดับแรงดันเอาผู้ ได้ 3 เฟส ซึ่งในโครงการนี้จะใช้เป็นอุปกรณ์ที่ปรับระดับแรงดัน ในช่วง 360 – 400 โวลต์ 3 เฟส และโวลต์ L-N
- มอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor) 175 วัตต์, 0.15 A, 3 เฟส
- หลอดไฟฟ้า 175 วัตต์ เป็นหลอดไดซ์ (Incandescent)
- โวลต์มิเตอร์ (Volte meter)
- แอมป์มิเตอร์ (Amp meter)
- วัตต์มิเตอร์ (Watt meter)
- อิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ (Electrodynamometer) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นโอลด์ของมอเตอร์ซึ่งสามารถวัดค่าทอร์กของมอเตอร์และนอกรากานนี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับระดับโอลด์ได้หลายระดับ เพื่อที่จะสามารถศึกษาการทำงานและผลต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับแต่งปั๊มน้ำแปลงแล้ว

3.3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับแต่งปั๊มน้ำแปลงในโอลด์คอมมอเตอร์ ซึ่งจะศึกษาค่า แรงบิด กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า ส่วนที่สองเป็นการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับแต่งปั๊มน้ำในโอลด์ แสงสว่าง จะศึกษาค่า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.3.1 การศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับแต่งหน้มอแปลงในโหลดมอเตอร์

โหลดมอเตอร์ที่ใช้ในการศึกษานั้นเป็นมอเตอร์ชนิดอินดักชันมอเตอร์ชนิดความนิ่วโรเตอร์ (Wound Rotor Induction Motor) เป็นมอเตอร์ 3 เฟส ขนาดกำลังไฟฟ้า 175 วัตต์ กระแสไฟฟ้า 0.15 แอมป์ แรงดันไฟฟ้า 360 โวลต์ โดยอาศัยอิเล็กโทรไดนาโนมิเตอร์ (Electrodynamometer) ทำหน้าที่เป็นโหลดให้กับมอเตอร์ ซึ่งสามารถปรับระดับโหลดได้ ในขั้นตอนการศึกษามีขั้นตอนดังนี้

- 1) ต่อโรเตอร์ของมอเตอร์เข้ากับอิเล็กโทรไดนาโนมิเตอร์
- 2) ต่ออุปกรณ์เครื่องมือวัดโวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เข้ากับวงจรมอเตอร์
- 3) ปรับโหลดของอิเล็กโทรไดนาโนมิเตอร์เริ่มที่ 20 %
- 4) เริ่มเดินมอเตอร์ที่แรงดัน 360 โวลต์ พร้อมทั้งบันทึกค่า แรงดัน กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า หอร์กและความเร็ว
- 5) ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 4 โดยปรับเพิ่มแรงดันเพิ่มครั้งละ 5 โวลต์จนถึง 400 โวลต์
- 6) ทำการขั้นตอนที่ 3 – 4 โดยเปลี่ยนระดับโหลดเป็น 40 % , 50 % , 60 % และ 80 %



รูปที่ 3.2 การปรับแต่งของหน้มอแปลง

3.3.2 ผลกระทบเนื่องจากการปรับแต่งหน้มอแปลงในโหลดแสงสว่าง

โหลดแสงสว่างที่ใช้ในการศึกษานั้นเป็นแสงสว่างชนิดหลอดได้สี เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของหลอดได้สีสามารถใช้ได้แม้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับแรงดันต่างจากแรงดันพิกัดของหลอดไฟได้มาก เป็นแสงสว่าง 1 เฟส ขนาดกำลังไฟฟ้า 175 วัตต์ กระแสไฟฟ้า 0.15 แอมป์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยในขั้นตอนการศึกษามีขั้นตอนดังนี้

- 1) ต่ออุปกรณ์เครื่องมือวัดโวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เข้ากับวงจรแสงสว่าง

- 2) เริ่มจ่ายแรงดัน 220 โวลต์ให้กับโหลดแสงสว่าง พร้อมทั้งบันทึกค่า แรงดัน กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า
- 3) ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 4 โดยปรับเทปแรงดันเพิ่มครึ่งละ 5 โวลต์จนถึง 400 โวลต์



บทที่ 4


ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้จากการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนแรกเป็นผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับแท็ปหน้าแปลงในโอลด์มอเตอร์ และส่วนที่สองเป็นผลการศึกษาการปรับแท็ปหน้าแปลงในโอลด์แสงสว่าง โดยรายละเอียดของผลการศึกษามีดังต่อไปนี้

4.1 ผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับแท็ปหน้าแปลงในโอลด์มอเตอร์

4.1.1 แรงบิด

ผลจากการศึกษาการปรับแท็ปหน้าแปลงเพื่อจ่ายให้กับโอลด์มอเตอร์ พบร่วมกันว่าเมื่อทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้า โดยเพิ่มขึ้นจาก 360 – 400 V พบร่วมกันว่าทอร์กมีค่าลดลง ซึ่งเป็นสัดส่วนผกผันกันกับแรงดันไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 4.1 ซึ่งเป็นกราฟที่ได้มาจากการศึกษาปรับแท็ปหน้าแปลงโอลด์มอเตอร์ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันที่ระดับแรงดันเดียวกันระหว่างปริมาณโอลด์ที่มอเตอร์ต้องรับกระแสโอลด์แบบคงที่ พบร่วมกันว่าที่กระแสโอลด์น้อยจะมีทอร์กของมอเตอร์น้อยที่สุด และจะมีค่าทอร์กเพิ่มขึ้นตามปริมาณโอลด์ที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับดังรูปที่ 4.1




รูปที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับแรงดัน

4.1.2 ความเร็วรอบ

มอเตอร์อินดักชั่นมอเตอร์ชนิดความต่อไฟฟ้า เมื่อป้อนไฟฟ้า 3 เฟสให้กับขดลวดสเตเตอร์ จะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นที่สเตเตอร์เรียกว่า ความเร็วซิงโกรนัส สนามแม่เหล็กนี้เหนี่ยวนำให้เกิดแรงคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่โรเตอร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าสกัดของมอเตอร์ แม้ว่าแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไป 10% ค่าของความเร็วจะเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก หากเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันต่อไปอีกจะทำให้ค่าแรงบิดและกำลังสูงสุดของมอเตอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ผลจากการศึกษาการปรับเทปั๊มน้อแปลงเพื่อจ่ายให้กับโหลดมอเตอร์ พนับว่าเมื่อทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้า โดยเพิ่มขึ้นจาก 360 – 400 V พนับว่าความเร็วรอบมีค่าลดลง ซึ่งเป็นสัดส่วนแปรผันตรงกันกับแรงดันไฟฟ้า ดังจะเห็นดังรูปที่ 4.2 ซึ่งเป็นกราฟที่ได้มาจากการศึกษาปรับเทปั๊มน้อแปลงในโหลดมอเตอร์ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันที่ระดับแรงดันเดียวกันระหว่างปริมาณโหลดที่มอเตอร์ต้องรับภาระโหลดแบบคงที่ พนับว่าที่ภาระโหลดน้อยจะมีความเร็วรอบของมอเตอร์มากที่สุด และมีค่าความเร็วรอบลงตามปริมาณโหลดที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับแรงดัน

4.1.3 ความกำลังทางกล

โดยทั่วไปแล้ว กำลังเอาต์พุตของมอเตอร์ เป็นกำลังเอาต์พุตของโรเตอร์ เป็นกำลังทางกล (Mechanical power developed) กำลังไฟฟ้าทางกลนี้คือ กำลังที่เปลี่ยนจากกฎกำลังไฟฟ้าเป็นกำลังทางกล ทำให้เกิดแรงบิดหรือทอร์ก โดยสัมพันธ์กับความเร็วของโรเตอร์ดังสมการที่ 4.1

$$P = \tau\omega \quad 4.1$$

$$P = 2\pi N \quad 4.2$$


โดยที่

$$P = \text{กำลังไฟฟ้า (W)}$$

$$\tau = \text{ทอร์ก (N}\cdot\text{M)}$$

$$N = \text{ความเร็วรอบโรเตอร์ (rpm)}$$

$$\omega = \text{ความเร็วรอบ (rad/s)}$$




รูปที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าในพุกกำลังเอาต์พุตทางกลกับแรงดัน

ผลจากการศึกษาการปรับแก้ปัมป์หม้อแปลงเพื่อยืดอายุให้กับโหลดมอเตอร์ พนวณเมื่อทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้า โดยเพิ่มขึ้นจาก 360 – 400 V พนวณว่า กำลังทางกลมีค่าลดลง ซึ่งเป็นสัดส่วน ยกพันกันกับแรงดันไฟฟ้า ดังจะเห็นดังรูปที่ 4.3 ซึ่งเป็นกราฟที่ได้มาจากการศึกษาการปรับแก้ปัมป์หม้อแปลงในโหลดมอเตอร์ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันที่ระดับแรงดันเดียวกันระหว่างปริมาณ

โอลด์ที่มอเตอร์ต้องรับกระแสไฟ พบว่าที่กระแสไฟคงน้อยจะมีกำลังทางกลของมอเตอร์น้อยที่สุดและมีค่ากำลังทางกลเพิ่มขึ้นตามปริมาณไฟลดลงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ดังรูปที่ 4.3

4.2 ผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับแต่งไฟฟ้าเปลี่ยนโอลด์แสงสว่าง



รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้ากับแรงดัน

ผลจากการศึกษาการปรับแต่งไฟฟ้าเปลี่ยนเพื่อจ่ายให้กับโอลด์แสงสว่าง ซึ่งโครงงานนี้เลือกใช้หลอดไฟฟ้านิดหลอดไส้ (Incandescent lamp) พบว่าเมื่อทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าโดยเพิ่มขึ้นจาก 360 – 400 V พบว่ากำลังไฟฟ้ามีค่าเพิ่ม ดังจะเห็นดังรูปที่ 4.4 ซึ่งเป็นกราฟที่ได้มาจากการศึกษาการปรับแต่งไฟฟ้าเปลี่ยนโอลด์แสงสว่าง

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

หลังจากที่ได้ทำการศึกษาผลกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับแท็ปหน้มอแปลงเพื่อข้าไฟฟ้าให้กับโหลดชนิดมอเตอร์และโหลดชนิดแสงสว่างแล้ว ผลที่ได้จากการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมี ข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆดังต่อไปนี้

5.1 ข้อสรุปจากการศึกษา

5.1.1 ผลการศึกษาผลกระบวนการเมื่อจากการปรับแท็ปหน้มอแปลงในโหลดมอเตอร์

เมื่อทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้า โดยเพิ่มขึ้นจาก 360 – 400 V พนว่าความเรื้อรอบมีค่าลดลง ซึ่งเป็นสัดส่วนแปรผันตรงกันกับแรงดันไฟฟ้า ดังจะเห็นดังรูปที่ 4.2 ซึ่งเป็นกราฟที่ได้มาจากการศึกษาปรับแท็ปหน้มอแปลงในโหลดมอเตอร์ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันที่ระดับแรงดันเดียวกันระหว่างปริมาณโหลดที่มอเตอร์ต้องรับภาระโหลด พนว่าที่ภาระโหลดน้อยจะมีความเรื้อรอบของมอเตอร์มากที่สุด และมีค่าความเรื้อรอบลงตามปริมาณโหลดที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

เมื่อทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้า โดยเพิ่มขึ้นจาก 360 – 400 V พนว่ากำลังทางกลและแรงบิดมีค่าลดลง ซึ่งเป็นสัดส่วนผกผันกับแรงดันไฟฟ้า ดังจะเห็นดังรูปที่ 4.3 ซึ่งเป็นกราฟที่ได้มาจากการศึกษาปรับแท็ปหน้มอแปลงในโหลดมอเตอร์ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันที่ระดับแรงดันเดียวกันระหว่างปริมาณโหลดที่มอเตอร์ต้องรับภาระโหลด พนว่าที่ภาระโหลดน้อยจะมีกำลังทางกลและแรงบิดของมอเตอร์น้อยที่สุด และมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณโหลดที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ดังรูปที่ 4.3

5.1.2 ผลการศึกษาผลกระบวนการเมื่อจากการปรับแท็ปหน้มอแปลงในโหลดแสงสว่าง

พนว่าเมื่อทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้า โดยเพิ่มขึ้นจาก 360 – 400 V พนว่ากระแสไฟฟ้ามีค่าลดลงส่วนกำลังไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นกำลังไฟฟ้าค่อนข้างที่จะเป็นเส้นตรงกระแสไฟฟ้าลดลงโดยแบ่งผันตรงกับแรงดัน

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาผลกระบวนการเมื่อจากการปรับแท็ปหน้มอแปลงในโหลดมอเตอร์ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำโครงการนี้ คือ ปัญหาในการเลือกอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่มีความน่าเชื่อถือที่ไม่น่า

จึงส่งผลทำให้การทดลองนี้คลาดเคลื่อนเล็กน้อย อีกทั้งยังขาดเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดอันจะทำให้ผลที่ได้มีความละเอียดและถูกต้องมากยิ่งขึ้น



เอกสารอ้างอิง

- [1] พศ.สุกชัย สุรินทร์วงศ์ . เครื่องกลไฟฟ้า 2 เล่ม 2 หม้อแปลงระบบไฟ 1 เพส และ 3 เพส . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. 2546
- [2] คุสิต สุรีย์ราช . ทฤษฎีหม้อแปลงไฟฟ้า . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 2544
- - - [3] - ณรงค์ ชานตะวัน . หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอราวัณการพิมพ์ . 2524
- [4] ธรรมชัย อัตถวิบูลย์กุล . หม้อแปลงไฟฟ้า . กรุงเทพมหานคร : บริษัท เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์ . 2538







ตาราง 1 แรงบิดของมอเตอร์

Voltage (V)	Torque (N.M)				
	Load 20 (%)	Load 40 (%)	Load 50 (%)	Load 60 (%)	Load 80 (%)
360	0.290	0.690	0.890	1.090	1.490
365	0.285	0.685	0.885	1.085	1.485
370	0.280	0.680	0.880	1.080	1.480
375	0.275	0.675	0.875	1.075	1.475
380	0.270	0.670	0.870	1.070	1.470
385	0.265	0.665	0.865	1.065	1.465
390	0.260	0.660	0.860	1.060	1.460
395	0.255	0.655	0.855	1.055	1.455
400	0.250	0.650	0.850	1.050	1.450

ตาราง 2 ความเร็วของมอเตอร์

Voltage (V)	Speed (rpm)				
	Load 20 (%)	Load 40 (%)	Load 50 (%)	Load 60 (%)	Load 80 (%)
360	1735	1465	1335	1205	950
365	1738	1468	1338	1208	953
370	1742	1472	1342	1212	956
375	1745	1475	1345	1215	959
380	1747	1477	1347	1217	962
385	1753	1483	1353	1223	965
390	1757	1487	1357	1227	968
395	1760	1490	1360	1230	971
400	1764	1494	1364	1234	974

ตาราง 3 กำลังอินพุตทางกลของมอเตอร์

Voltage (V)	Input Power (W)				
	Load 20 (%)	Load 40 (%)	Load 50 (%)	Load 60 (%)	Load 80 (%)
360	3161.38	6351.36	7465.37	8252.65	8893.85
365	3112.25	6318.25	7440.11	8235.25	8892.00
370	3064.69	6289.22	7420.19	8224.44	8889.95
375	3015.14	6255.70	7394.52	8206.63	8887.72
380	2963.72	6217.78	7363.20	8181.90	8885.30
385	2918.82	6196.45	7353.49	8183.82	8882.70
390	2870.28	6166.44	7332.60	8172.04	8879.90
395	2819.89	6132.07	7306.09	8153.38	8876.92
400	2770.88	6101.60	7284.72	8141.12	8873.74

ตาราง 4 กำลังเอาต์พุตทางกลของมอเตอร์

Voltage (V)	Output Power (W)				
	Load 20 (%)	Load 40 (%)	Load 50 (%)	Load 60 (%)	Load 80 (%)
360	3284.38	6474.36	7588.37	8375.65	9016.85
365	3235.25	6441.25	7563.11	8358.25	9015.00
370	3187.69	6412.22	7543.19	8347.44	9012.95
375	3138.14	6378.70	7517.52	8329.63	9010.72
380	3086.72	6340.78	7486.20	8304.90	9008.30
385	3041.82	6319.45	7476.49	8306.82	9005.70
390	2993.28	6289.44	7455.60	8295.04	9002.90
395	2942.89	6255.07	7429.09	8276.38	8999.92
400	2893.88	6224.60	7407.72	8264.12	8996.74

ภาคผนวก ข


ผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับแท็ปหน้ม้อแปลงในโหลดแสง

สว่าง



ตาราง 5 ผลการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการปรับเที่ยปั๊มน้ำอัปพลิเคชันในโอลด์ແສງສ່ວ່າງ

Voltage (V)	Power (W)
207.85	156
210.73	158
213.62	160
216.51	162
219.39	170
222.28	176
225.17	182
228.05	186
230.94	190



ประวัติผู้เขียนโครงการ



ชื่อ : นายพีร์ชัยสมบัคคล
 ภูมิลำเนา : 88 หมู่ 6 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
ประวัติการศึกษา:

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail : tw_eg@hotmail.com

