

การพัฒนาด้วยแปลงผันฟลายแบ็คแปรรูปดันสูง

DEVELOPMENT OF A HIGH-VOLTAGE FLYBACK CONVERTER

นายธวัชชัย คำกลม รหัส 49362758

นายชาญชนา จัดดี รหัส 49364004

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๕
เลขหนังสือ..... ๑๕๗๕๓๕๗๐
เลขเรียกหนังสือ ๔๕
หน้าที่กันอ่าน..... ๓๙๔๗

๒๕๕๒

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา ๒๕๕๒



ใบรับรองปริญญานิพนธ์

ชื่อหัวข้อโครงการ	การพัฒนาตัวแปลงผันฟลายเบ็กแรงดันสูง
ผู้ดำเนินโครงการ	นายชวัชชัย คำกุล รหัส 49362758
	นายชาญชนะ จัดดี รหัส 49364004
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร. นิพัทธ์ จันทร์มินทร์
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	2552

คณะกรรมการค่าตอบแทนมหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

N. Pantheramit ที่ปรึกษาโครงการ
(ดร. นิพัทธ์ จันทร์มินทร์)

J. W. กรรมการ
(ดร. ศุภารณ พลพิทักษ์ชัย)

||| ท. ท. ท. กรรมการ
(ดร. แฉกรีชา สุวรรณศรี)

ชื่อหัวข้อโครงการ	การพัฒนาตัวแปลงผ้าลายเบเกอร์แรงดันสูง
ผู้ดำเนินโครงการ	นายชวัชชัย คำกุม รหัส 49362758
	นายชาญชันต์ จัตตี รหัส 49364004
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร. นิพัทธ์ จันทร์มินทร์
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	2552

บทคัดย่อ

ประยุกต์นิพัทธ์ บันน้ำเสนอ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแปลงผ้าลายเบเกอร์แรงดันสูง โดยอาศัยหลักการทำงานของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่งที่ใช้ตัวแปลงผ้าลายเบเกอร์ ในปัจจุบันนิยมใช้ตัวแปลงผ่านชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นวงจรที่สร้างได้ง่ายและใช้ต้นทุนต่ำ โดยวงจรที่สร้างขึ้นในโครงการนี้รับไฟด้านเข้าเป็นไฟกระแสสลับ 220 V 50 Hz เพื่อแปลงเป็นแรงดันไฟกระแสตรงป้อนให้กับหม้อแปลงฟลายเบเกอร์ ซึ่งทำงานที่ค่าความถี่สวิตซิ่ง 20 kHz เพื่อสร้างแรงดันไฟกระแสตรงที่มีค่าสูงถึง 6.2 kV ที่ 59 VA โดยการสวิตซิ่งจะถูกควบคุมและกำหนดความถี่ด้วยสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็นที่สร้างจากไอซีหมายเลข NE555 นอกจากนี้ในโครงการยังได้นำตัวแปลงผ้าที่สร้างขึ้นไปทดลองจ่ายไฟให้กับลิฟต์เตอร์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแรงดันจากตัวแปลงผ้าสามารถทำให้ลิฟต์เตอร์แบบสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้นตอบสนองได้

Project title	Development of a High-Voltage Flyback Converter
Name	Mr. Thawatchai Khamklom ID. 49362758
	Mr. Chanchana Judddee ID. 49364004
Project advisor	Mr. Niphat Jantharamin, Ph.D.
Major	<u>Electrical Engineering</u>
Department	Electrical and Computer Engineering
Academic year	2009

Abstract

This thesis presents a project that deals with development of a high-voltage flyback converter in which the operating principles of switching power supply based on a flyback converter are used. Nowadays, this type of converter is widely used due to its simplicity of construction and low cost. The circuit developed in this project accepted ac input voltage of 220 V, 50 Hz, which was then converted into dc voltage. By means of a flyback transformer working at 20-kHz switching frequency a 6.2-kV dc voltage at 59 VA was generated. The switching action and frequency were dictated by a PWM signal generated by an NE555 chip. In addition, the developed converter was tested with a triangle lifter. With the voltage generated by the converter, the experimental result showed that the lifter floated.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมจาก ดร. นิพัทธ์ จันทร์มนิง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่กรุณาชี้แนะให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ และการเขียนปริญญา
นิพนธ์ รวมทั้ง ดร. สุกวรรณ พลพิทักษ์ชัย และ ดร. แคนธรียา สุวรรณศรี ที่กรุณาให้คำแนะนำ
ตลอดจนแก้ไขข้อกพร่องของปริญญาบัตรนี้ด้วยการเอาใจใส่จนทำให้ปริญญาบัตรนี้สำเร็จลุล่วง
ได้อย่างสมบูรณ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับคณะผู้ดำเนินโครงการ

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลือดเพื่อส่วนที่ในการทดลองและขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทำงานไฟฟ้าที่ให้คำแนะนำใน
การใช้เครื่องมือ

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบุคลากรที่เคยเป็นกำลังใจให้ความรักความอบอุ่นอันหา
ที่สุดไม่ได้และให้การสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดมา

นายธวัชชัย คำกลม

นายชาญชนะ จัตคี

สารบัญ

หน้า

ในรั้วโรงเรียนอนุบาลพินเนอร์	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ซ
สารบัญรูป	ธ

บทที่ 1 บทนำ	๑
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	๑
1.3 ขอบเขตของโครงการ	๒
1.4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน	๒
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ	๓
1.6 งบประมาณ	๓
บทที่ 2 ทดลองและหลักการที่เกี่ยวข้อง	๔
2.1 การทำงานของแหล่งจ่ายกำลังสวิตชิ่ง	๔
2.2 วงจรส่วนด้านเข้าของแหล่งจ่ายกำลังสวิตชิ่ง	๕
2.2.1 ตัวเรียงกระแส	๖
2.2.2 ไดโอดเรียงกระแส	๑๐
2.3 ตัวแปลงผันฟลายเบ็ก	๑๒
2.3.1 พื้นฐานการทำงานของตัวแปลงผันฟลายเบ็ก	๑๒
2.3.2 ลักษณะกระแสและแรงดันภายในวงจร	๑๔
2.4 การขับมอเตอร์	๑๖
2.5 วงจรกำเนิดสัญญาณไอซี หมายเลข NE555	๑๗
2.5.1 ไอซีหมายเลข NE555 (NE555 timer IC)	๑๗

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.5.2 วงจรอะสแควร์คลัคติไวน์รีดอร์ที่ใช้ไฟฟ้า หมายเหตุ NE555	18
2.6 การวัดแรงดันสูงโดยตัวแบ่งแรงดัน	21
2.6.1 ตัวแบ่งแรงดันแบบความต้านทาน	22
2.7 ลิฟเตอร์ (Lifter).....	23
2.7.1 ลิฟเตอร์	23
2.7.2 สนามไฟฟ้า	23
2.7.3 อนุภาคประจุในแก๊ซ	25
2.7.4 การเกิดไออ่อนและการปล่อยอิเล็กตรอน	25
2.7.5 หลักการทำงานของลิฟเตอร์	27
2.7.6 แรงที่เกิดจากลิฟเตอร์	29
 บทที่ 3 การสร้างตัวแปลงผันฟายเบื้องแรงดันสูงและการออกแบบลิฟเตอร์	31
3.1 ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณรบกวน	
ทางด้านแหล่งจ่ายไฟเข้า.....	31
3.1.1 ขั้นตอนการสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและ	
วงจรกรองสัญญาณรบกวน	31
3.1.2 การออกแบบตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและ	
วงจรกรองสัญญาณรบกวน	32
3.1.3 การเลือกใช้อุปกรณ์ของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง	
และวงจรกรองสัญญาณรบกวน	32
3.1.4 การสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรอง	
สัญญาณรบกวน	36
3.2 วงจรควบคุมและวงจรขั้มนอสเฟตกำลัง.....	37
3.2.1 ขั้นตอนการสร้างวงจรควบคุมและวงจรขั้มนอสเฟตกำลัง	37
3.2.2 การออกแบบวงจรสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็ม	38
3.2.3 การเลือกใช้อุปกรณ์ของวงจรสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มและวงจรขั้บ	
มอสเฟตกำลัง	40
3.2.4 การสร้างวงจรควบคุมและวงจรขั้มนอสเฟตกำลัง	44

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.3 ตัวเมืองพันฝ่ายเบื้องขวาด้านซ้าย	45
3.3.1 การเลือกใช้หม้อแปลงฟลายเบิ๊กและการหาข้อเสนอของทุกภูมิของหม้อแปลง	45
3.4 การสร้างลิฟเตอร์	47
3.4.1 ขั้นตอนการสร้างลิฟเตอร์	47
3.4.2 การออกแบบลิฟเตอร์แบบสามเหลี่ยม	47
3.4.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำลิฟเตอร์ มีดังนี้	47
3.4.4 ขั้นตอนการสร้างลิฟเตอร์	48
บทที่ 4 ผลการทดลอง	52
4.1 การทดสอบวงจรควบคุมและวงจรบัน茅สไฟต์กำลัง	52
4.2 การทดสอบตัวแปลงผันฟลายเบิ๊กแรงดันสูง	55
4.3 การทดสอบการทำงานของลิฟเตอร์	56
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	58
5.1 สรุปผลการทดลอง	58
5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข	58
5.3 แนวทางในการพัฒนาต่อไป	59
เอกสารอ้างอิง	60
ประวัติผู้ดำเนินโครงการ	61

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 พิกัดต่างๆของกรานซิเกเตอร์ทามาสเต็ก 2N3055	36
3.2 พิกัดต่างๆของ IN4007G	42
3.3 พิกัดต่างๆของมอสเฟตกำลัง หมายเลข IRF840B.....	43
4.1 ผลการวัดสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มที่แรงดันด้านเข้า 2.05 V	54
4.2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านเข้ากับแรงดันด้านออก.....	55



สารบัญ

รูปที่	หน้า
--------	------

2.1 องค์ประกอบบนพื้นฐานของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่งโดยทั่วไป.....	4
2.2 ลักษณะการจัดวงจรตามองค์ประกอบหลักในรูปที่ 2.1.....	5
2.3 ตัวอย่างวงจรด้านข้างของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่ง.....	6
2.4 ค่าแรงดันไฟตรงและด้านออกที่ได้จากการเรียงกระแส ที่负荷และ ความต้านทานนำกัคกระแส R_s ค่าต่างๆ.....	7
2.5 ค่ากระแสสูงสุดที่ผ่านตัวเก็บประจุวงจรกรอง.....	11
2.6 ค่ากระแสอาจร่ออิมเพสที่ผ่านตัวเรียงกระแสเมื่อเทียบกับค่าของกระแสประสีทิชผล ต่อกำลังงานที่ตัวเรียงกระแสต้องจ่ายออก ไปให้ตัวแปลงผัน ที่ค่า R_{sf} ต่างๆกัน.....	11
2.7 วงจรพื้นฐานของตัวแปลงผันฟลายแบน্ক.....	13
2.8 ลักษณะของกระแสที่ขดปุ่นภูมิและกระแสที่ขดทุติภูมิขณะที่วงจรทำงาน.....	14
2.9 ลักษณะของกระแสและแรงดันที่เกิดขึ้นในวงจรขณะทำงานของตัวแปลงผันฟลายแบน্ক.....	15
2.10 วงจรขั้นตอนไฟตัวแบบง่าย โดยใช้ทรานซิสเตอร์.....	16
2.11 โครงสร้างภายในของไอซี หมายเลข NE555.....	17
2.12 แสดงวงจรจะตัวเบินมัลติไวยากรณ์ที่ใช้ไอซี หมายเลข NE555.....	19
2.13 วงจรปรับค่าความต้านทานตัวเรียงกระแสเพื่อปรับเปลี่ยนค่าความถี่.....	20
2.14 ตัวแปลงแรงดัน.....	21
2.15 ตัวแปลงแรงดันแบบตัวต้านทาน.....	22
2.16 หลักการทำงานของคิฟเตอร์.....	28
2.17 ลักษณะทางด้านข้างลิฟเตอร์ของหนึ่งแผ่นตัวนำและแรงที่เกิดจากลิฟเตอร์.....	29
3.1 ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณรบกวน.....	32
3.2 หน้อแปลงไฟฟ้า.....	32
3.3 ตัวเรียงกระแสพิกัด 200 V 5 A.....	33
3.4 พิวต์พิกัด 250 V 3 A.....	33
3.5 ตัวเก็บประจุ 10,000 μF 63 V.....	34
3.6 ตัวต้านทานปรับค่าໄด 5 k Ω	34
3.7 สวิตซ์เปิดปิดวงจร.....	35
3.8 สวิตซ์ปุ่มกด 250 V 3 A.....	35

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.9 ทรานซิสเตอร์ หมายเลข 2N3055.....	36
3.10 ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณรบกวน.....	37
3.11 ไอซี หมายเลข NE555.....	38
3.12 วงจรสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูอีมและวงจรขั้บมอสเฟตกำลัง.....	39
3.13 ลักษณะของตัวต้านทาน.....	40
3.14 ลักษณะของตัวต้านทานปรับค่าได.....	40
3.15 ลักษณะของตัวคุณแรงดัน.....	41
3.16 ลักษณะของตัวเก็บประจุ.....	41
3.17 ลักษณะของไอดีไอดี 1N4007G.....	42
3.18 ลักษณะของตัวทรานซิสเตอร์.....	42
3.19 ลักษณะของมอสเฟตกำลัง หมายเลข IRF840B.....	43
3.20 ลักษณะของแผ่นระบายน้ำความร้อน.....	44
3.21 วงจรควบคุมและวงจรขั้บมอสเฟตกำลัง.....	44
3.22 หม้อแปลงฟลายแบนก.....	45
3.23 ลักษณะการต่อวงจรการหาข้อสอบของขคคลุกทุติยกนิ.....	46
3.24 ตัวแปลงผันฟลายแบนกแรงดันสูง.....	46
3.25 ลิฟเตอร์ที่ได้ออกแบบ.....	47
3.26 ลักษณะ ไม้บล็อกและหลอดพลาสติกที่ตัด.....	48
3.27 ลักษณะกระดาษฟรอยด์ที่ตัด.....	48
3.28 ลักษณะไม้บล็อกที่ตัดกัน.....	49
3.29 ลักษณะไม้บล็อกที่ตัดกัน.....	49
3.30 ลักษณะกระดาษฟรอยด์ที่ติดกัน ไม้บล็อก.....	49
3.31 ลักษณะของลิฟเตอร์ที่เสริฐสมบูรณ์.....	50
3.32 ลักษณะของการต่อลิฟเตอร์กับตัวแปลงผันฟลายแบนกแรงดันสูง.....	51
4.1 ผลของสัญญาณพีดับเบิลยูอีมที่ขาเกตช่องมอสเฟตกำลังที่คิวตี้ไซเคิล 51.4%.....	52
4.2 ผลของสัญญาณพีดับเบิลยูอีมที่ขาเกตช่องมอสเฟตกำลังที่คิวตี้ไซเคิล 89.90%.....	53
4.3 ผลของสัญญาณที่ขาเดຽนช่องมอสเฟตกำลัง.....	53

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่

หน้า

4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าดิวตี้ไชเดลกับค่าแรงดันด้านออก และค่าดิวตี้ไชเดลกับแรงดันแครนซอส.....	54
4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านเข้ากับค่าแรงดันด้านออก.....	55
4.6 ผลของการจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงให้กับลิฟเตอร์.....	56



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ มีการก้าวหน้าไปมาก รวมถึงการนำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงมาใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น ทางการแพทย์ใช้ประโยชน์ในเครื่องขยายเสียง ทางวิศวกรรมใช้สร้างเครื่องฟอกอากาศ ใช้ในห้องทดลอง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงและนำมาสร้างสนามไฟฟ้า หรือในเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง เช่น หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งการนำวงจรตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูงที่เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบแหล่งจ่ายกำลังสวิตซ์เป็นอิเก้นท์ที่น่าสนใจ เป็นที่นิยมในการนำไปใช้ในวงจรที่มีขนาดเล็กน้ำหนักไม่มาก

ดังนั้นในโครงการนี้จึงพัฒนาตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูงขึ้นมา โดยใช้หม้อแปลงฟลายเบิคที่สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ตั้งแต่ 0-6 kV โดยมุ่งเน้นการออกแบบวงจรการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง โดยใช้หลักการของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซ์แบบตัวแปลงผันฟลายเบิค และรวมถึงการนำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับลิฟเตอร์ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อออกแบบและสร้างตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูงที่ให้แรงดันด้านออกไม่ต่ำกว่า 5 kV
- 2) เพื่อนำตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูงไปใช้ในทดสอบการทำงานของลิฟเตอร์ได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1) ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-33 V เป็นแหล่งจ่ายให้กับตัวแปลงผันฟลายเบ็กแรงดันสูง
- 2) วงจรควบคุมใช้ไอซี หมายเลข NE555 ที่สร้างสัญญาณพืดับเบลยูอัมที่ความถี่ 20 kHz
- 3) แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกจากตัวแปลงผันฟลายเบ็กแรงดันสูงมีค่าไม่เกินต่ำกว่า 5 kV
- 4) นำตัวแปลงผันฟลายเบ็กแรงดันสูงไปทดสอบกับลิฟเตอร์สามเหลี่ยม

1.4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

รายละเอียด	ปี 2553			
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1. ศึกษาการทำงานของตัวแปลงผันฟลายเบ็กแรงดันสูง				
2. ศึกษาหลักการทำงานของลิฟเตอร์				
3. ออกแบบตัวแปลงผันฟลายเบ็กแรงดันสูง				
4. ออกแบบลิฟเตอร์				
5. ทดสอบการทำงานของตัวแปลงผันฟลายเบ็กแรงดันสูง				
6. ทดสอบการทำงานของตัวแปลงผันฟลายเบ็กแรงดันสูงกับลิฟเตอร์				
7. ปรับปรุงวงจรและลิฟเตอร์				
8. สรุปผลและจัดทำปริญานพิพิธ				

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- 1) สามารถนำตัวฟลายเบ็กแรงดันสูงไปใช้ในทดสอบการทำงานของลิฟเตอร์ได้
- 2) สามารถนำว่างไว้ทดสอบความคงทนของถนนได้
- 3) สามารถนำไปสร้างก้าช้อโซนในครึ่งฟูกอากาศได้

1.6 งบประมาณ

1) วงจรควบคุมและวงจรเหล่งจ่ายไฟตรง	700 บาท
2) หน้อแปลงฟลายเบ็ก	180 บาท
3) ชุดสวิตซ์ฟิวส์น็อต และสายไฟ	50 บาท
4) วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	200 บาท
5) ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มปริญญา妮พนธ์ รวมเป็นเงิน (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)	1,000 บาท
หมายเหตุ: ถ้าจะเลี่ยงทุกรายการ	<u>2,130 บาท</u>


บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในปริญานพนธ์ เพื่อความเข้าใจดีง่ องค์ประกอบที่สำคัญของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่งและพื้นฐานการทำงานของตัวแปลงผันฟลายเบิร์ก เพื่อใช้ในการสร้างไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง รวมถึงหลักเทคนิคที่การวัดแรงดันสูงกระแสตรง และหลักการทำงานของลิฟเตอร์ ดังจะกล่าวในหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 การทำงานของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่ง


แหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟตรงค่าแรงดันระดับหนึ่ง โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ตัวแปลงผัน (Converter) องค์ประกอบพื้นฐานของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่งจะทำงานกันเป็นลำดับ ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 องค์ประกอบพื้นฐานของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่งโดยทั่วไป

แรงดันไฟสัลบัน 220 V จะผ่านเข้ามาทางวงจรกรอง เพื่อกรองสัญญาณรบกวนและจดจุก เป็นเบสิคแรงดันไฟตรงค่าสูงด้วยตัวเรียงกระแส ตัวแปลงผันกำลังโดยทรานซิสเตอร์กำลังจะตัด ต่อแรงดันออกเป็นช่วงๆ ด้วยความถี่สูงประมาณ 20 – 200 kHz จากนั้นจะผ่านเข้าไปยังหม้อ แปลงสวิตซิ่ง ที่ด้านออกของหม้อแปลงจะมีตัวเรียงกระแสและวงจรกรองแรงดันให้ระบบก่อนจึง


สามารถจ่ายกระแสไฟให้ลดได้ การคงค่าแรงดันจะทำได้โดยการป้อนกลับค่าแรงดันที่ด้านออกมา ยังวงจรควบคุม เพื่อควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์กำลังให้มีช่วงเวลาทำงานมากขึ้นหรือ น้อยลงตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ด้านออก ซึ่งจะมีผลทำให้แรงดันด้านออกคงที่ได้ รูปที่ 2.2 แสดงวงจรซึ่งแบ่งส่วนตามองค์ประกอบหลักในรูปที่ 2.1 เพื่อเป็นตัวอย่าง



รูปที่ 2.2 ลักษณะการจัดวงจรตามองค์ประกอบหลักในรูปที่ 2.1

2.2 วงจรส่วนด้านเข้าของแหล่งจ่ายกำลังสวิตชิ้ง

แหล่งจ่ายสวิตชิ้งโดยส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบแรงดันไฟฟ้าลับ 110 V หรือ 220 V แรงดันไฟฟ้าลับจะถูกเปลี่ยนให้เป็นแรงดันไฟคร่องก่อนด้วยวงจรในส่วนด้านเข้าของแหล่งจ่ายสวิตชิ้ง เพื่อส่งต่อไปให้ตัวแปลงผันอีกทีหนึ่ง โดยวงจรส่วนด้านเข้าอาจแบ่งออกได้ เป็นส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ ตัวเรียงกระแส (Rectifier) ฟิวส์ (Fuse) และวงจรกรอง (Filter)




รูปที่ 2.3 ตัวอย่างวงจรด้านเข้าของแหล่งจ่ายกำลังสวิตชิ้ง

2.2.1 ตัวเรียงกระแส

ตัวเรียงกระแสนับเป็นส่วนสำคัญที่สุดของวงจรในส่วนด้านเข้าของแหล่งจ่ายกำลังสวิตชิ้ง และจะเป็นตัวกำหนดค่าพิกัดกระแสของไฟว์ต์ ตัวเรียงกระแสจะประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ 3 ตัวคือ ตัวด้านทานจำกัดกระแส R_s ตัวเก็บประจุของวงจรกรอง และไอดิオเรียงกระแส $D_1 - D_4$ มีหน้าที่หลักคือ เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้เป็นไฟตรงเพื่อเป็นแรงดันด้านเข้าให้กับตัวแปลงผันต่อไป

1) ตัวด้านทานจำกัดกระแส

ตัวด้านทานจำกัดกระแส R_s จะมีประโยชน์มากในตัวเรียงกระแส R_s จะเป็นตัวจำกัดกระแสกระแสหากที่จะเกิดขึ้นในวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเริ่มเปิดเครื่องให้ทำงาน ตัวเก็บประจุจะอัดประจุจนเมื่อมีการลัดวงจรขึ้น ถ้าค่าของตัวเก็บประจุสูงก็จะทำให้เกิดกระแสกระแสขนาดปีกเครื่องสูงด้วย การกำหนดค่าตัวด้านทานจำกัดกระแส R_s ไว้ในวงจรจะทำให้การไหลของกระแสกระแสหากจะเปิดเป็นไปได้อย่างช้าๆ และลดกระแสกระแสหาก ตัวด้านทาน R_s ในตัวเรียงกระแสจำเป็นต้องมีการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม เนื่องจากในตัวเรียงกระแสที่มีตัวเก็บประจุเป็นวงจรกรองนั้น ค่าของแรงดันที่ได้จากการจะขึ้นกับค่าของ R_s และกำลังงานที่ตัวเรียงกระแสจะต้องจ่ายออกไป ดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 ค่าแรงดันไฟตรงเฉลี่ยค่านอกที่ได้จากการเรียงกระแส ที่โหลดและความต้านทานจำกัดกระแส R_s ค่าต่างๆ

การต่อตัวต้านทานจำกัดกระแส R_s จะทำให้ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซ์ลดลงเนื่องจากการเกิดกำลังงานสูญเสียในตัว R_s การกำหนดค่าของ R_s จึงต้องพิจารณาจากความเหมาะสมระหว่างการลดกระแสราชก และประสิทธิภาพการทำงานของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซ์ด้วย

2) ตัวเก็บประจุของวงจรกรอง

ตัวเก็บประจุของวงจรกรอง จะเป็นตัวกรองแรงดันไฟตรงที่ได้จากการเรียงกระแสของໄอดิโอด $D_1 - D_4$ ให้มีค่าเรียบมากขึ้น และบังช่วงให้กระแสที่ได้มีค่าเพียงพอตามที่ตัวแปลงผันต้องการ ค่ากระแสจะอัตราประจุและค่ายประจุจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับค่าความจุของตัวเก็บประจุ และภาวะของโหลดที่ค่านอกของตัวเรียงกระแส และกระแสปริมาณของตัวเก็บประจุของวงจรกรองต่อค่ากระแสประสิทธิผล I_e ที่ด้านเข้าของตัวเรียงกระแส โดยที่

$$I_e = \frac{P_{IN}}{V_{IN_{rms}}} \quad (2.1)$$

- โดยที่ I_e คือ ค่ากระแสประสีทิชผลที่ด้านเข้า มีหน่วยเป็น A_{ms}
 P_{IN} คือ กำลังงานที่จ่ายเข้าทางด้านด้านเข้า มีหน่วยเป็น W
 $V_{IN_{ms}}$ คือ ค่าแรงดันอาร์เอ็มเอสที่ด้านเข้า มีหน่วยเป็น V_{ms}

ส่วน R_s คือค่าตัวประกอบของตัวด้านทาน R_s และค่า R_{sf} หาได้จาก

$$R_{sf} = R_s P_{IN} \quad (2.2)$$

การพิจารณาเลือกตัวเก็บประจุของวงจรกรองสำหรับตัวเรียงกระแสจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้

1) พิจัดความพลีวของกระแสของตัวเก็บประจุ

ความพลีวของกระแสในตัวเก็บประจุจะทำให้ตัวเก็บประจุร้อนและลดอายุการใช้งานของตัวเก็บประจุลงได้ ปกติผู้ผลิตจะระบุพิกัดความพลีวของกระแสของตัวเก็บประจุมาในคู่มือรายละเอียดการใช้งาน การเลือกใช้ตัวเก็บประจุของวงจรกรอง จะต้องให้มีพิกัดความพลีวของกระแส มากกว่าค่าความพลีวของกระแสที่คำนวณได้ เพื่อไม่ให้ตัวเก็บประจุร้อนขณะทำงาน ในกรณีที่ความพลีวของกระแสเมื่อสูง การใช้ตัวเก็บประจุขนาดกันหลายตัวจะช่วยเพิ่มพิกัดความพลีวของกระแสของตัวให้กับตัวเก็บประจุ ได้เช่นกัน

2) ความพลีวของแรงดันด้านออกของตัวเรียงกระแส

ความพลีวของแรงดันด้านออกของตัวเรียงกระแสจะมีผลโดยตรงต่อการทำงานของตัวแปลงผันในแหล่งจ่ายกำลังสวิตซ์ ความพลีวของแรงดันด้านออกจะทำให้แรงดันที่ด้านเข้าของตัวแปลงผันมีค่าไม่คงที่ หากความพลีวของแรงดันด้านออกของตัวเรียงกระแสมีค่ามากก็จะลดความสามารถในการคงค่าแรงดันที่ด้านออกของตัวแปลงผันลงไป ค่าของตัวเก็บประจุของวงจรกรอง ที่ทำให้ค่าพิกัดความพลีวไม่เกินกำหนด อาจคำนวณได้จาก

$$C = \frac{I_e \cdot \Delta t}{\Delta V_{ripple}} \quad (2.3)$$

- โดยที่ I_e คือ ค่ากระแสประสีทิชผลของวงจรเรียงกระแส
 Δt คือ ช่วงเวลาที่ตัวเก็บประจุของวงจรกรอง decay ประจุ
 ΔV_{ripple} คือ ค่าขอดถึงยอดความพลีวของแรงดันด้านออกของตัวเรียงกระแส

3) ช่วงเวลาไฮลด์อัพ

ช่วงเวลาไฮลด์อัพ เป็นเวลาที่แหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่งสามารถค่าแรงดันที่ด้านออกได้ตามปกติที่โหลดสูงสุดเมื่อมีการหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้าลับหรือค่าแรงดันไฟฟ้าลับต่ำกว่ากำหนด และเพื่อให้แหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่งมีค่าเวลาไฮลด์อัพ ตัวเก็บประจุวงจรกรองจะต้องมีค่ามากพอเพื่อจ่ายกระแสให้กับตัวแปลงผันเมื่อมีการหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้าลับ ค่าของตัวเก็บประจุที่ทำให้เกิดช่วงเวลาไฮลด์อัพอาจหาได้จาก

$$C = \frac{2P_0 t_H}{\eta(V_s^2 - V_f^2)} \quad (2.4)$$

โดยที่ P_0	คือ ค่ากำลังงานสูงสุดที่ด้านออกของตัวแปลงผัน
η	คือ ค่าประสิทธิภาพของตัวแปลงผัน
V_s	คือ แรงดันที่ตัวเก็บประจุกรองก่อนหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้าลับ
V_f	คือ ค่าแรงดันที่ตัวเก็บประจุกรองหลังหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้าลับ
t_H	คือ ค่าช่วงเวลาไฮลด์อัพที่ต้องการ (โดยทั่วไปจะมีค่าประมาณ 20×10^{-3} s ถึง 50×10^{-3} s)

4) พิกัดแรงดัน

ตัวเก็บประจุวงจรต้องทนแรงดันได้อย่างต่ำที่ค่าแรงดันไฟตรงด้านออกของตัวเรียงกระแส แต่เพื่อความปลอดภัยควรเพิ่มพิกัดแรงดันของตัวเก็บประจุวงจรกรองไว้อ漾น้อยที่ค่าแรงดันไฟตรงสูงสุดที่เป็นไปได้ของตัวแปลงผัน เช่น แหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่งที่มีแรงดันไฟฟ้าลับด้านเข้า $187 - 264$ V ตัวเก็บประจุควรมีพิกัดแรงดันอย่างต่ำที่ 385 V หรือที่ 400 V เป็นต้น

5) ขนาดและราคา

ตัวเก็บประจุวงจรกรองปกติจะเป็นชนิดอิเล็กทรอลิต ที่พิกัดแรงดันสูงๆ ตัวเก็บประจุอิเล็กทรอลิตจะมีขนาดใหญ่และมีราคาแพง การเลือกตัวเก็บประจุวงจรกรองที่มีพิกัดแรงดันและค่าความจุสูงเกินไป จะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น กินเนื้อที่และเพิ่มขนาดของแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่ง

2.2.2 ໄດ້ໂອດເຮັງກະແສ

ກາລືອກໃຊ້ໄດ້ໂອດເຮັງກະແສນີ້ຂອງວິທານາຄົມຕ່ອໄປນີ້

1) ຄໍາກະແສກະຫະກຳ I_{FSM}

ກະແສກະຫະກຳສູງສຸດທີ່ຜ່ານໄອໄດ້ເຮັງກະແສຈະເກີດຂຶ້ນເບີໂນຄຣືອນມີ້ອົດເກີນປະຈຸ
ວິທານາຄົມບັນຍາໄນ້ມີປະຈຸສະສົມອູ້ ຄໍາກະແສກະຫະກຳສູງສຸດອາຈົດກຳນວນໄດ້ຈາກ

$$I_{FSM} = \frac{V_{peak}}{(R_s + ESR)} \quad (2.5)$$


ໂດຍທີ່ V_{peak} ອີ່ວຍແຈ້ງຍອດສູງສຸດຂອງໄຟສັນດັບເຂົ້າ

ESR ອີ່ວຍແຈ້ງຄໍາວາມຕ້ານທານແພັນໃນຕັ້ງເກີນປະຈຸກ່າວຳສຸດ

R_s ອີ່ວຍແຈ້ງຄໍາວາອັນທານຈຳກັດກະແສ

2) ຄໍາກະແສສູງສຸດເມື່ອຄູກໄນແອສຕຽງ I_{FRM}


ຄໍາກະແສສູງສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວິທານາຄົມຈະເກີດຂຶ້ນໃນຈັງທະທີ່ຕັ້ງເກີນປະຈຸວິທານາ
ກຮອງມີການເກີນປະຈຸອີກຄົງຫລັງຈາກຄາຍປະຈຸອອກໄປໄຫ້ໂຫດ ຄໍາກະແສສູງສຸດເມື່ອຄູກໄນແອສຕຽງ
ຂອງໄດ້ໂອດເຮັງກະແສ I_{FRM} ຈຶ່ງໜາໄດ້ຈາກຄໍາກະແສສູງສຸດຂອງຕັ້ງເກີນປະຈຸວິທານາກຮອງຈາກກາຟ
ໃນຮູບທີ່ 2.5



รูปที่ 2.5 ค่ากระแสสูงสุดที่ผ่านตัวเก็บกระแสจุวงจรกรอง

3) ค่ากระแสเฉลี่ยเมื่อถูกไฟแอลอสตรง I_{FM}

เป็นค่ากระแสสูงสุดที่ได้โดยเรียงกระแสจะได้รับขณะทำงาน การพิจารณา I_{FM} อาจทำได้โดยใช้กราฟในรูปที่ 2.6 ในทางปฏิบัติควรเพื่อค่ากระแสสูงสุด I_{FM} ของໄโคดไว้ที่ประมาณ 1.5 - 2 เท่าจากที่คำนวณได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งาน



รูปที่ 2.6 ค่ากระแสเฉลี่ยเมื่อถูกไฟแอลอสตรงที่ผ่านตัวเรียงกระแสเมื่อเทียบกับค่าของกระแสประสีทชิผลต่อกำลังงานที่ตัวเรียงกระแสต้องจ่ายออกไปให้ตัวแปลงผัน ที่ค่า R_{sr} ต่างๆ กัน

4) พิกัดแรงดันไฟแอลอสกลับสูงสุด V_{RRM}

ในแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่ง ปกติตัวเรียงกระแสต้องต่อเข้าแรงดันไฟฟ้าลับ ดังนั้นพิกัดแรงดันไฟแอลอสกลับสูงสุดของไดโอด V_{RRM} จึงต้องมีค่าไม่ต่ำกว่าแรงดันยอดสูงสุดของแรงดันไฟลับ อีกทั้ง ไพร์กิตา ควรพิจารณาเพื่อค่าแรงดันไฟแอลอสกลับ ให้มากกว่าแรงดันยอดสูงสุดของแรงดันไฟลับไว้ด้วย สำหรับกรณีที่อาจเกิดภาวะชั่วคราวขึ้นได้ในสายไฟลับ [5]


2.3 ตัวแปลงผันฟลายเบ็ค

ตัวแปลงผันฟลายเบ็ค (Flyback converter) มีค่าใช้จ่ายในการสร้างค่า จึงเหมาะสมสำหรับแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่งที่มีกำลังด้านออกในช่วง 50 W ถึง 150 W ตัวแปลงผันฟลายเบ็คนี้จึงเลือกคือจะมีความพลิ่วของแรงดันด้านออกค่อนข้างสูง เมื่อใช้กับระบบแรงดันไฟลับ 220 V ทرانซิสเตอร์กำลังในวงจรต้องทนแรงดันได้สูงประมาณ 800 V ถึง 1000 V ซึ่งมีราคาแพง [5]

หม้อแปลงของวงจรฟลายเบ็คจึงแตกต่างจากหม้อแปลงธรรมชาติ คือ ต้องทำหน้าที่หม้อแปลงและทำหน้าที่สะสมพลังงานไปในตัว ในทางปฏิบัติเรามักเว้นช่องอากาศ ในแกนของหม้อแปลงเพื่อความสามารถในการสะสมพลังงาน ในวงจรของเครื่องรับโทรศัพท์มือใช้งานนี้เพื่อกำเนิดแรงดันไฟตรงแรงดันสูง แรงดันนี้ใช้ในการบังคับล้ำอิเล็กตรอนของหลอดภาพให้มาเริ่มต้นการกวาดจอใหม่หลังจากครบบรรทัดแล้ว ภาพที่อาจจินตนาการได้ก็คือล้ำอิเล็กตรอน “บินกลับ” มาตั้งต้นบรรทัดใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า “วงจรฟลายเบ็ค” ซึ่งแปลว่าบินกลับ นั่นเอง [3]

2.3.1 พื้นฐานการทำงานของตัวแปลงผันฟลายเบ็ค

วงจรพื้นฐานของตัวแปลงผันฟลายเบ็คแสดงไว้ในรูปที่ 2.7 การทำงานของวงจรจะเป็นดังนี้ ทرانซิสเตอร์กำลัง Q_1 จะทำงานโดยนำกระแส (ON) และหยุดนำกระแส (OFF) สลับกันไปเมื่อ Q_1 นำกระแส จะมีกระแสไหลผ่าน choke ปฐมภูมิ (I_p) แต่เนื่องจากหม้อแปลงถูกกำหนดให้ขาดปฐมภูมิและขาดทุติยภูมิพันอยู่ในลักษณะกลับทิศกัน ดังนั้นในขณะที่ Q_1 นำกระแส ไดโอด D_1 จะอยู่ในลักษณะถูกใจแอลอสกลับและไม่มีกระแสไหลผ่านไปยังโหลด R_L พลังงานจึงถูกสะสมอยู่ที่ choke ปฐมภูมิของหม้อแปลง เมื่อ Q_1 หยุดนำกระแสนานแม่เหล็กในแกนหม้อแปลงขูดตัว ทำให้มีการกลับขั้วของแรงดันที่ขาดทุติยภูมิ ไดโอด D_1 จึงอยู่ในลักษณะถูกใจแอลอสตรง พลังงานที่ถูกสะสมไว้ที่ choke ปฐมภูมิจะถูกถ่ายเทไปยังขาดทุติยภูมิ และมีกระแสไหลผ่านไปยังโหลดและเก็บประจุด้านออก C_o ได้



รูปที่ 2.7 วงจรพื้นฐานของตัวแปลงผันฟลักยเบ็ก

เมื่อวงจรทำงานอยู่ในสถานะอยู่ตัว (Steady state) ค่าแรงดันด้านออกที่ได้จากตัวแปลงผันจะเป็นไปตามสมการ

$$V_{out} = \frac{t_{ON} \times (N_s / N_p) (V_m - V_{CE(sat)})}{(T - t_{ON})} - V_D \quad (2.6)$$

โดยที่	T	คือ ความเวลาการทำงานของ Q_1 มีหน่วยเป็น s
	t_{ON}	คือ ช่วงเวลาที่ Q_1 นำกระแส มีหน่วยเป็น s
	N_p	คือ จำนวนรอบของคลื่นภูมิ มีหน่วยเป็นรอบ
	N_s	คือ จำนวนรอบของคลื่นภูมิ มีหน่วยเป็นรอบ
	V_{out}	คือ แรงดันที่ด้านออกของตัวแปลงผัน มีหน่วยเป็น V
	V_{in}	คือ แรงดันที่ด้านเข้าของตัวแปลงผัน มีหน่วยเป็น V
	$V_{CE(sat)}$	คือ แรงดันตกคร่อม Q_1 ขณะนำกระแสที่จุดอิมตัว มีหน่วยเป็น V
	V_D	คือ แรงดันตกคร่อมไอดีโอด D_1 ขณะนำกระแส มีหน่วยเป็น V

2.3.2 ลักษณะกระแสและแรงดันภายในวงจร

กระแสที่ไอล์ฟ่าน Q_1 และขดปฐมภูมิ ขนาดที่ Q_1 นำกระแสนั้น จะเป็นลักษณะของกระแสที่ไอล์ฟ่านตัวหนึ่งนาน ซึ่งจะเป็นไปตามสมการ

$$\frac{di}{dt} = \frac{V}{L} \quad (2.7)$$


ดังนั้น กระแส I_p จะมีลักษณะเพิ่มขึ้นตามเวลาและมีค่าสูงสุดเมื่อ Q_1 เริ่มหุดนำกระแส ที่เวลา $t = t_{ON}$ ดังนั้นกระแสสูงสุดจะมีค่าเท่ากับ

$$I_{p(PK)} = \frac{(V_m - V_{CE(sat)})}{L_p} t_{ON} \quad (2.8)$$

โดยที่ $I_{p(PK)}$ คือ ค่ากระแสสูงสุดที่ไอล์ฟ่านขดปฐมภูมิ เป็น A


L_p คือ ค่าความหนาแน่นของขดปฐมภูมิ เป็น H

เมื่อ Q_1 เริ่มหุดนำกระแส ขดทุติยภูมิจะเริ่มนีกระแสไอล์ฟ แต่เนื่องจากกระแสที่ตัวเหนี่ยวจะเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดไม่ได้ กระแสที่ขดทุติยภูมิ (I_s) จะต้องเริ่มต้นที่ค่าสูงสุดของกระแสที่ขดปฐมภูมิ $I_{p(PK)}$ โดยมีค่าสัดส่วนตามอัตราส่วนจำนวนรอบ N_p / N_s ดังนั้น กระแสที่ขดทุติยภูมิจะมีค่าเริ่มต้นที่ $I_s = (N_p / N_s) I_{p(PK)}$ และมีค่าลดลงตามเวลา ลักษณะของกระแสที่ขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิตามเวลาจะเป็นดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 ลักษณะของกระแสที่ขดปฐมภูมิและกระแสที่ขดทุติยภูมิขณะที่วงจรทำงาน

เมื่อมีกระแสไฟลที่ขดทุติยกูมิกะที่ Q_1 หดหนำกระแส จะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมขดปชูนกูมิกดวย เนื่องจากแรงดันตกคร่อมของขดทุติยกูมนีค่าเท่ากับ $V_{out} + V_D$ ดังนั้นแรงดันที่ตกคร่อมขดปชูนกูมิก็จะมีค่าเท่ากับ $(N_p / N_s)(V_{out} + V_D)$ ทำให้แรงดันตกคร่อม Q_1 ขณะหดหนำกระแส มีค่าเป็น $V_{in} + (N_p / N_s)(V_{out} + V_D)$ จนกระทั่งกระแสที่ไฟลในขดทุติยกูมีค่าลดลงเป็นศูนย์ แรงดันที่ตกคร่อม Q_1 จึงคงลงมาเรื่อยๆ แรงดันหดหนานี้ V_m ถ้าจะจะขอของกระแสและแรงดันที่เกิดขึ้นภายในวงจรด้วยแปลงผันฟลายเบ็กจะทำงาณแสดงในรูปที่ 2.9




รูปที่ 2.9 ลักษณะของกระแสและแรงดันที่เกิดขึ้นในวงจรขณะทํางานของตัวแปลงผันฟลายเบ็ก [5]

2.4 การขับมอสเฟต

ข้อดีของมอสเฟต กือ วงจรขับไม่ต้องจ่ายกระแสตรงให้เกต อย่างไรก็ได้ การทำให้มอสเฟตนำกระแสหรือหดนำกระแส หมายถึงการใส่ประจุหรือดึงประจุออกจากขาเกตเพื่อให้การstate สมหรือการคายประจุของเกตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องใช้สัญญาณพีดับเบิลยูอัมที่มีค่าบอดสูงในการขับ กำลังสูญเสียของวงจรขับเกตมีค่าเท่ากับพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุของเกต คุณค่าวาข่ายความถี่การสวิตช์และคุณค่าวาข่อง (เนื่องจากมีการคายเหลืองานสองครั้งในหนึ่งรอบ) ยิ่งความถี่การสวิตช์มีค่าสูง วงจรขับนำเกตยิ่งต้องทนกำลังค่าสูงขึ้นด้วย

เวลาของแรงดัน V_{DS} หรือ i_g ขึ้นอยู่กับกระแส i_g ที่วงจรขับนำจะจ่ายให้แก่เกตและการเปลี่ยนแปลงของประจุ ΔQ ในช่วงเวลาที่ V_{DS} มีระดับคงตัว ดังนี้ $t_g = \Delta Q / i_g$ ดังนั้นถ้าต้องการให้ t_g มีค่านาน้อยต้องให้ i_g มีค่าสูงขึ้น

วงจรในรูปที่ 2.10 แสดงการขับแบบง่ายที่ใช้ทรานซิสเตอร์ในการขับมอสเฟต ซึ่งสามารถจ่ายหรือดึง (Sink) กระแสได้มากกว่า 1 A ในกรณีที่ต้องการดึงกระแสออกจากเกตให้เร็วขึ้น อาจต้องคูลเลกเตอร์ของ Q_2 ดังรูปที่ 2.10




รูปที่ 2.10 วงจรขับมอสเฟตแบบง่ายโดยใช้ทรานซิสเตอร์ [4]

2.5 วงจรกำเนิดสัญญาณไอซี หมายเลข NE555

NE555 เป็นไอซี ที่นิยมใช้กันมากในการนำไปสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่างๆ และวงจรตั้งเวลา ไอซีหมายเลข NE555 เป็นอุปกรณ์วงจรรวมที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อยู่ภายใน และมีส่วนที่ต้องต่อภายนอกเพื่อความคุณการทำงาน และใช้งานเป็นลักษณะต่างๆ ซึ่งง่ายต่อการออกแบบและง่ายในการสร้างสัญญาณพืดับเบิลยูอีนความถี่ต่างๆ อีกทั้งสามารถเข้าใช้การทำงานได้ง่าย

2.5.1 ไอซีหมายเลข NE555 (NE555 timer IC)

ไอซี หมายเลข NE555 เป็นวงจรรวมที่สามารถสร้างเป็นวงจรตั้งเวลา (Timer) วงจรกำเนิดสัญญาณพืดับเบิลยูอีนและสร้างเป็นวงจรมัลติไวเบรเตอร์ แบบต่างๆ ได้ เช่น วงจรอะสเตเบลเมลติไวเบรเตอร์ โครงสร้างภายในของไอซี หมายเลข NE555 แสดงในรูปที่ 2.11 ประกอบไปด้วยอปเปนปีที่ทำหน้าที่เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Comparator) 2 ตัว ฟลิปฟล็อก (Flip-flop) อินเวอร์เตอร์ 1 ตัว การออกแบบวงจรต่างๆ ทำได้โดยการคำนวณค่าด้านท่านและตัวเก็บประจุเพื่อต่อประกอบกับวงจรภายนอก [1]



รูปที่ 2.11 โครงสร้างภายในของไอซี หมายเลข NE555 [2]

วงจรภายในของไอซี หมายเลข NE555 ขา 8 เป็น V_{CC} และขา 1 เป็น GND มีวงจรแบ่งแรงดันโดย R_1 , R_2 , และ R_3 ต่ออยู่เพื่อป้อนให้กับวงจรเปรียบเทียบแรงดันตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ด้านออกป้อนให้ RS ฟลิปฟล็อก ซึ่งต่อด้านออกผ่านทรานซิสเตอร์ 2 ตัว และวงจรกลับสัญญาณจาก


คุณมีรายละเอียดการใช้งานของไอซีหมายเลข NE555 สามารถป้อนแรงดัน V_{CC} ได้ระหว่าง 4.5 V ถึง 18 V และที่ขาด้านออก (ขา 3) จ่ายกระแสได้สูงสุด 200 mA

2.5.2 วงจรอะสเตบิลเมตติไวเบรเตอร์ที่ใช้ไอซี หมายเลข NE555

วงจรอะสเตบิลที่ใช้ในไอซี หมายเลข NE555 (NE555 Astable Multivibrator) ทำได้โดย การต่อขา 2 (Trigger input) เข้ากับขา 6 (Threshold) ซึ่งต่อ C_A อยู่เพื่อให้แรงดันที่เปลี่ยนแปลงของ C_A ป้อนเข้าจุดช่วงการทำงานของวงจรแทนสัญญาณจุดช่วงภายนอก พิจารณาจากรูปที่ 2.11 และเพิ่ม R_B อนุกรมกับ R_A เป็นตัวด้านท่านที่ใช้ในการเก็บและขายประจุของ C_A โดยต่อเข้ากับ ขา 7 (Discharge)

ก) การทำงานของวงจร

เมื่อ V_{CA} ต่ำกว่า $(1/3)V_{CC}$ แรงดันที่ขาลงของอปเปอเรเม็ตเติบแรงดันตัวที่ 2 จะ ต่ำกว่าแรงดันที่ขาบวก เพราะ $V_{C3} = (1/3)V_{CC}$ ด้านออกของอปเปอเรเม็ตตัวที่ 2 จะเป็น HIGH และฟลิปฟลوب จะอยู่ในสถานะเซตทำให้ Q เป็น LOW ขณะนี้ Q_1 จะ OFF และ C_A จะทำการเก็บ ประจุผ่าน R_A และ R_B เมื่อ C_A เก็บประจุจนแรงดันเท่ากับ $(2/3)V_{CC}$ ที่ขาบวกของอปเปอเรเม็ตเติบ เทียบเทียบแรงดันตัวที่ 1 (ต่อ กับ C_A ที่ขา 6) จะมีแรงดันต่ำกว่าที่ขาลง (เท่ากับ $V_{(R_2+R_3)} = (2/3)V_{CC}$) ด้านออกของอปเปอเรเม็ตตัวที่ 1 จะเป็น HIGH ทำให้สถานะของ ฟลิปฟลوب เป็นรีเซต ผลคือ $Q = \text{HIGH}$ และทรานซิสเตอร์ $Q_1 = \text{ON}$ ทำให้ C_A ขายประจุผ่าน Q_1 ที่ R_B และ C_A จะขายประจุจนกระทั่งแรงดัน $V_{C3} = (1/3)V_{CC}$ ที่จุดนี้ด้านออกของอปเปอเรเม็ตตัวที่ 2 เป็น HIGH ทำให้ด้านออกของฟลิปฟลوبเป็น LOW ทรานซิสเตอร์ Q_1 จะ OFF อีกรั้ง กระบวนการนี้จะเกิดต่อเนื่องตลอดไป ผลที่ได้รับคือ V_O ที่ขา 3 ของ NE555 เป็นสัญญาณพีดัมเบิล บูสต์ที่มีความกว้างของพัลส์เท่ากับ 6 ดังรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 แสดงวงจรอะสเตเบิลมัตติไவเบรเตอร์ที่ใช้ไอซี หมายเลข NE555 [1]

โดยปกติช่วงเวลาที่ตัวเก็บประจุรับประจุในสภาวะ $+V_{CC}$ สามารถคำนวณได้จาก

$$t_1 = 0.693(R_A + R_B)C_A \quad (2.9)$$

ในท่านองเดียวกันช่วงเวลาการรับประจุในสภาวะคราวด์ สามารถคำนวณได้จาก

$$t_2 = 0.693(R_B)C_A \quad (2.10)$$


ความเวลาในหนึ่งไซเคิลหาได้จาก

$$T = t_1 + t_2 = 0.693(R_A + 2R_B)C_A \quad (2.11)$$

นั่นคือความถี่ของการอสซิลเลต คือ

$$f = 1/T = 1.44/(R_A + 2R_B)C_A \quad (2.12)$$

การใช้ NE555 ในการสร้างวงจรอะสเตเบิลมัตติไவเบรเตอร์ที่สามารถปรับค่าดิวตี้ไซเคิล (Duty cycle) [11] สามารถต่อได้ดังรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 วงจรปรับค่าดิวตี้ไซเคิลและค่าความถี่สัญญาณพีดับเบิลยูอีนคงที่

วงจรที่สามารถปรับค่าดิวตี้ไซเคิลของ V_O ของวงจร oscillator ที่ใช้ NE555 โดยการเพิ่มได้โดยปั๊กหัวทางเดินของกระแสและการเพิ่มตัวค้านทานปรับค่าได้ต่อระหว่าง R_A และ R_B เดิมดังนี้ $R_A = (R_1 + R_2)$ และ $R_B = (R_3 + R_4)$ [1]

$$\text{ดังนั้น} \quad t_1 = 0.693 R_A C_A$$

$$t_1 = 0.693 (R_1 + R_2) C_A \quad (2.13)$$

$$\text{และ} \quad t_2 = 0.693 R_B C_A$$

$$t_2 = 0.693 (R_3 + R_4) C_A \quad (2.14)$$

$$T = t_1 + t_2 \quad (2.15)$$

$$\text{ดิวตี้ไซเคิล} = \frac{t_1}{T} \times 100\% \quad (2.16)$$

2.6 การวัดแรงดันสูงโดยตัวแบ่งแรงดัน

ตัวแบ่งแรงดันเป็นอุปกรณ์วัดแรงดัน ทำหน้าที่แบ่งทอนแรงดันสูงๆ ออกเป็นส่วนแรงดันต่ำๆ ที่จะใช้волต์มิเตอร์ หรือเครื่องวัดแรงดันค่าๆ วัดได้ โดยใช้อิมพีเดนซ์แรงสูง Z_1 ต่อเข้ากับแรงดันที่จะวัด แล้วแบ่งเอาแรงดันที่ตกคร่อมอิมพีเดนซ์แต่เพียงส่วนน้อยออกมาวัด ฉะนั้น ตัวแบ่งแรงดันจึงแบ่งออกเป็นภาคแรงสูง Z_1 และภาคแรงต่ำ Z_2 ปลายข้างหนึ่งของภาคแรงสูงจะต่ออยู่กับสายแรงสูงที่จะวัด ส่วนอีกข้างจะต่ออยู่กับปลายหนึ่งของภาคแรงต่ำ ซึ่งอีกข้างหนึ่งของภาคแรงต่ำจะต่อ กับดิน ตรงรอยต่อระหว่างภาคแรงสูงกับภาคแรงต่ำนี้เอง จะเป็นจุดที่จะต่อออกมานำเข้าเครื่องวัดแรงต่ำ โอลต์มิเตอร์หรือเครื่องวัดแรงดันต่ำที่จะต่อเข้ากับตัวแบ่งแรงดันนี้ จะต้องเป็นเครื่องวัดที่ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยที่สุด คือจะต้องมีค่าอิมพีเดนซ์ทางเข้าสูงมากๆ เช่น โอลต์มิเตอร์ไฟฟ้าสถิต คือ อิมพีเดนซ์ของเครื่องวัดจะต้องไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนอิมพีเดนซ์ของ ตัวแบ่งแรงดันดังรูปที่ 2.14



รูปที่ 2.14 ตัวแบ่งแรงดัน

เมื่อวัด U_2 ด้วยเครื่องวัดแรงต่ำได้แล้ว จึงคำนวณค่าแรงดันสูงที่ต้องการวัดได้คือ

$$U = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2} U_2 \quad (2.17)$$


โดยที่ U คือ แรงดันสูงที่ต้องการวัด

U_2 คือ แรงดันคร่อมอิมพีเดนซ์ภาคแรงต่ำ

การวัดแรงดันสูงด้วยตัวแบ่งแรงดัน ความผิดพลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ อิมพีเดนซ์เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจะหมดไป เมื่ออิมพีเดนซ์ Z_1 และ Z_2 เป็นวัตถุหรือสาร ประเภทเดียวกัน ความถูกต้องจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของอิมพีเดนซ์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไป เมื่อ ความถี่เปลี่ยนและความเที่ยงตรงของเครื่องวัด ปัญหาที่ทำให้ผลของการวัดผิดพลาดอีกประการ หนึ่ง ก็คือ คงที่ของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่เป็นเรขาคณิต เช่น พลังงานที่หายไป ตามอิมพีเดนซ์ที่ใช้ ทำตัวแบ่งแรงดันอาจเป็นความต้านทาน หรือตัวเก็บประจุได้ แบบความต้านทานมักใช้วัดแรงดัน สูงกระแสตรง การวัดแรงดันกระแสสลับจะวัดด้วยตัวแบ่งแรงดันแบบตัวเก็บประจุ

2.6.1 ตัวแบ่งแรงดันแบบความต้านทาน

ตัวแบ่งแรงดันแบบความต้านทานความต้านทานภาคแรงสูง R_1 และความต้านทานภาค แรงต่ำ R_2 ดังในรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 ตัวแบ่งแรงดันแบบความต้านทาน

ความต้านทานที่ใช้ต่อ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังของกระแสที่ไหลผ่าน R_1, R_2 ($I \leq 1\text{mA}$) ค่า ความจุไฟฟ้า (Stray capacitance) และการวนวน เป็นต้น สารที่ใช้ทำเป็นความต้านทาน R_1 และ R_2 ควรเป็นสารชนิดเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าความ ต้านทานเนื่องจากอุณหภูมิ นั่นคือแรงดันที่วัด ได้จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของความต้านทานทั้งสอง คือ

$$U = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_2 \quad (2.18)$$

ความแม่นยำของการวัดขึ้นอยู่กับความถูกต้องของค่าความด้านท่าน และขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของเครื่องวัดแรงดันคร่อมความด้านท่านภาคแรงตัว R_2 ซึ่งจะต้องเป็นโอลต์มิเตอร์ หรือ เครื่องวัดที่มีอินพีడэнซ์ด้านเข้าสูง เช่น โอลต์มิเตอร์ไฟฟ้าสถิต หรือ โอลต์มิเตอร์ชนิด อิเล็กทรอนิกส์ [6]

2.7 ลิฟเตอร์ (Lifter)

ในโครงงานจะสร้างกระแสตรงแรงดันสูงเพื่อนำไปสร้างสนามไฟฟ้าและทำให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุลก๊าซ ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการที่ทำให้ลิฟเตอร์ยกตัวลงขึ้น ดังนั้นจึงต้อง อาศัยหลักการทฤษฎีต่างๆ ที่ทำให้เกิดการยกตัวลงขึ้นของลิฟเตอร์

2.7.1 ลิฟเตอร์

ลิฟเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่สามารถสร้างแรงดันหรือแรงยกตัวด้วยการใช้อุ้อนใน อากาศซึ่งไม่มีการเผาไหม้หรือมีชื้นส่วนใดที่เคลื่อนไหว [7] โดยสร้างขึ้นมาให้อยู่ในรูปของ อิเล็กโทรด ที่วางตัวบนก้นโดยเว้นห้องว่างอากาศห่วงอิเล็กโทรดทึ้งสองไว้ โดยใช้ เส้นลวดตัวนำขนาดเล็กเป็นขั้วที่ต่อเข้ากับขั้วบวกของไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง และใช้แผ่น ฟรอยด์อะลูมิเนียมเป็นขั้วที่ต่อเข้ากับขั้วลบของไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง ซึ่งเมื่อป้อนไฟฟ้า กระแสตรงแรงดันสูงเข้าที่ขั้วบวก จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นและยังส่งผลให้เกิดการแตกตัวของ ก๊าซภายใน ไอ้อนที่อยู่บริเวณห้องว่างอากาศของอิเล็กโทรด ซึ่งจะทำให้ลิฟเตอร์ลอยตัวขึ้น [8]

2.7.2 สนามไฟฟ้า

บริเวณรอบประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้า เมื่อนำเอาประจุอื่นเข้ามาในบริเวณนั้นแล้วจะ เกิดแรงกระทำต่อประจุที่นำเข้ามา สนามไฟฟ้าจะมีมากหรือน้อยอาจแสวงหรือวัดในรูปของแรงที่ เกิดขึ้น ซึ่งอาศัยด้วยกฎของคูลอมบ์ (Coulomb's law) นั่นคือ ถ้ามีประจุ Q_1 และ Q' มีขนาดเล็ก เป็นจุด วางห่างกันเป็นระยะ r จะเกิดแรงกระทำต่อ กันในแนวทิศทางต่อเชื่อมโดยระหว่างสอง ประจุนั้น สมมติว่าแรงที่เกิดจาก Q_1 ซึ่งมีตำแหน่งทางเวกเตอร์เทียบกับ Q' เป็น \vec{r} แรงที่เกิดขึ้น คำนวณได้จากสมการที่ 2.19

$$\tilde{F}_{Q_1 \rightarrow Q'} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q'Q_1\hat{r}}{r^3} = \frac{Q'Q_1\hat{r}}{4\pi\epsilon r^2} \quad (2.19)$$

โดยที่	\vec{r} คือ เวกเตอร์ตำแหน่งสัมพันธ์ของประจุ Q' เทียบกับ Q_i ซึ่งมีเวกเตอร์ หน่วย $\hat{r} = \vec{r} / r$
ϵ	คือ สภาพยอน (Permittivity) ของตัวกลาง $= \epsilon_r \epsilon_0$
ϵ_0	คือ สภาพยอนของสุญญากาศ $= 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
ϵ_r	คือ สภาพยอนสัมพันธ์ของตัวกลาง (ไม่มีหน่วย)

ถ้ามีประจุ N ประจุ กระจายอยู่หลายจุด ซึ่งมีเวกเตอร์ตำแหน่งต่างกันเป็น \vec{r}_i และ
เวกเตอร์หน่วยเท่ากัน \hat{r}_i โดยที่ $i = 1, 2, 3, \dots, N$ ตามตำแหน่งของ Q_i เมื่อเทียบกับ Q' แรงทั้งหมดที่
กระทำต่อ Q' จะเท่ากับผลรวมทางเวกเตอร์ของแต่ละแรง นั้นคือ

$$\vec{F}_{Q'} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{Q_i \rightarrow Q'} = \sum_{i=1}^N \frac{Q' Q_i \hat{r}_i}{4\pi\epsilon r_i^3} = \sum_{i=1}^N \frac{Q' Q_i \hat{r}}{4\pi\epsilon r_i^2} \quad (2.20)$$

จากสมการแรงที่ประจุต่างๆ กระทำต่อประจุ Q' ถ้าคิดเป็นแรงต่อหน่วยประจุ Q'
ค่านั้นเรียกว่าความเข้มสนามไฟฟ้า หรือความเครียดสนามไฟฟ้า ซึ่งเขียนค่าแรงได้ว่า $\vec{E} = Q' \vec{E}$ ทั้ง
 \vec{F} และ \vec{E} เป็นเวกเตอร์มิทิศทางเดียวกัน นั้นคือ

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q'} = \frac{\vec{F}}{e} = \sum_{i=1}^N \frac{Q_i \hat{r}_i}{4\pi\epsilon r_i^2} \quad (2.21)$$

เมื่อ e คือประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนเท่ากับ 1.602×10^{-19} คูลโอม แสดงว่าความเครียด
สนามไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับสภาพยอน หรือค่าคงตัวไอดิลลิกติก ϵ

2.7.3 อนุภาคประจุในก๊าซ

ในก๊าซมักจะประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุ (ไออ่อนบวก ไออ่อนลบ และอิเล็กตรอน) ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากรังสีคือสมิคในบรรยากาศ รังสีจากสารกัมมันตภาพ เกิดจากแสงอัลตราไวโอลেต ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากโมเลกุลของก๊าซเนื่องจากพลังงานความร้อน แต่อิเล็กตรอนนี้ จะอยู่เป็นอิสระในช่วงระยะเวลาอันสั้น และจะไปเกาะอยู่บนอนุภาคเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดเป็นอนุภาคประจุลบ ขึ้น หรือไม่ก็รวมกับไออ่อนบวกในบรรยากาศ จำนวน ไออ่อนที่มีอยู่จะเปลี่ยนไปตามสถานที่ ชนิดที่ระดับสูงๆ และจะมีอ่อนลงที่ระดับน้ำทะเล เมื่อมีฝนตก หรือมีหมอก จำนวน ไออ่อนจะมีมากขึ้น และจะมีมากที่สุดเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง แต่จำนวนอิเล็กตรอนจะมีน้อย เพราะอิเล็กตรอน มักจะเกาะตัวบนโมเลกุลได้ยาก

2.7.4 การเกิดไออ่อนและการปล่อยอิเล็กตรอน

อะตอมหรือโมเลกุลของก๊าซเมื่อได้รับพลังงานเพียงพอ จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปหนึ่งอิเล็กตรอน อะตอมหรือโมเลกุลของอากาศนั้นจะเปลี่ยนจากสภาพภาวะที่เป็นกลางทางไฟฟ้า กลายเป็นอะตอมที่มีประจุเป็นบวก เรียกกระบวนการนี้ว่า การเกิดไออ่อน (Ionization) หรือการแตกตัวของอิเล็กตรอนจากโมเลกุล ส่วนกระบวนการที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากของแข็ง เรียกว่า การปล่อยอิเล็กตรอน (Electron emission) ในที่นี้อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากขั้วซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ก๊าซมีสภาพนำไฟฟ้าขึ้นมาได้

ก๊าซจะมีสภาพนำไฟฟ้าได้เมื่อมีอนุภาคประจุอิสระจำนวนมากพอ โดยกระบวนการเพิ่มขึ้นของอิเล็กตรอนอย่างทวีคูณ และไออ่อนในช่องว่างนั้นแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ คือกระบวนการแตกตัวของอิเล็กตรอนออกจากโมเลกุลของก๊าซ อันเกิดจากการชนของอนุภาคกับโมเลกุล และกระบวนการปล่อยอิเล็กตรอนออกจากผิวอิเล็กโทรดเมื่อได้รับความเครียดสนามไฟฟ้าสูง หรือเมื่อไออ่อนวิ่งมากระทบผิวอิเล็กโทรด

ก) เงื่อนไขการเกิดไออ่อน

การเกิดไออ่อนเกิดจากอิเล็กตรอนวิ่งชนโมเลกุล หรืออะตอมของก๊าซ โดยที่อิเล็กตรอนได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้า E ในขณะที่วิ่งเข้าหาแอนโอด (Anode) พลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับจะเป็นพลังงานคลื่น ถ้าพลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับจากสนามไฟฟ้านี้ มากกว่าพลังงานการเกิดไออ่อนของโมเลกุลของก๊าซ W , ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซ

157535%

2/5.

๘๓๙๔๗

๒๖๗

สมนติว่า อิเล็กตรอนเริ่มต้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับสูงย์ ในทิศทางของ
สนามไฟฟ้า $\vec{E}(x)$ เป็นระบบทางเท่ากับระบบอิสระ λ จะได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้า

$$W = e \int_0^\lambda \vec{E}(x) dx = eU \quad (2.22)$$

จะเกิดการเกิดไออ่อนเมื่อ $W \geq W_i$ (E คงที่)

นั้นคือ $\lambda = \lambda_i$

ถ้าความเครียดสนามไฟฟ้า E คงที่

$$e \cdot E \cdot \lambda_i \geq W_i = eU_i \quad (2.23)$$

โดยที่ U_i คือ แรงดันการเกิดไออ่อน มีหน่วยเป็น V

eU_i คือ พลังงานที่ทำให้เกิดการเกิดไออ่อน มีหน่วยเป็น eV

ถ้าพลังงานที่ได้จากสนามไฟฟ้าไม่เพียงพอ ที่จะทำให้เกิดไออ่อนได้ ก็อาจจะทำให้
โนแมกนุลที่ถูกชน (แบบไม่บีดหุ้น) นั้นอยู่ในสภาพตื้นกระตุ้นได้ พลังงานที่ทำให้โนแมกนุลตื้นกระตุ้น
ได้พอดี เรียกว่า พลังงานตื้นกระตุ้น W_e

ถ้าชนแบบไม่บีดหุ้น พลังงานสูงสุดที่จะตอบน หรือโนแมกนุลของแก๊ซ ซึ่งอยู่ในชั้นภัณฑ์
ถูกชนได้รับ หาได้จากกฎของโนเมนตัม และอนุรักษ์พลังงานดังนี้

$$mV + MV = mv_1 + MV_1 \quad (2.24)$$

แต่มวล M อยู่นิ่งจึงได้ $mV = mv_1 + MV_1$ (2.25)

จากกฎอนุรักษ์พลังงานที่กล่าวว่า พลังงานรวมก่อนและพลังงานหลังการชนย่อมคงเดิม
จะนั้นจะได้

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}MV_1^2 + W_p \quad (2.26)$$

เมื่อ W_p คือพลังงานศักย์ที่อนุภาค M (ที่อยู่นิ่ง) ได้รับ

จากความสัมพันธ์ $V_1 = \frac{m(v - v_1)}{M}$ แทนค่าจะได้

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{m^2}{M} (v - v_1)^2 + W_p \quad (2.27)$$

ถ้าสมนติว่าพลังงานจลน์ของอนุภาคที่วิ่งมานนมีค่าคงที่ ค่าสูงสุดของพลังงานศักย์ W_p หาได้จากอนุพันธ์ของ W_p เทียบกับ v_1 แล้วให้เท่ากับ 0 จะได้ $W_{p_{\max}} \left(dW_p / dv_1 = 0 \right)$ โดยที่ $V_1 = (m/M)v$

พลังงานถ่ายทอดสูงสุดหาได้จากการแทนค่า v_1 อนุภาคที่อยู่นี่จะได้รับพลังงานศักย์สูงสุด กือ

$$W_{p_{\max}} = \frac{M}{m+M} \cdot \frac{mv^2}{2} \quad (2.27)$$

ฉะนั้น อิเล็กตรอนวิ่งชนโมเลกุลจะถ่ายทอดพลังงานให้กับโมเลกุลทั้งหมด เมื่อความเร็วหลังชนของอิเล็กตรอน $v_1 = 0$ ต่ำ ไอออนหนัก ($m = M$) จะมีการถ่ายทอดพลังงานจลน์ครึ่งหนึ่งเป็นพลังงานศักย์และถ่ายทอดพลังงานจลน์เพียง 25% ($v_1 = v/2$) นั่นคือมีการถ่ายทอดพลังงานเพียง 75% ของพลังงานเริ่มต้น


การเกิดไอออนโดยอิเล็กตรอนวิ่งชน อิเล็กตรอนจะต้องมีพลังงานจลน์เท่ากัน หรือมากกว่าพลังงานการเกิดไอออนของโมเลกุล หรือจะตามเป็นกลาง [6] นั่นคือ

$$\frac{1}{2}mv^2 = W_i \quad (2.28)$$

2.7.5 หลักการทำงานของลิฟเตอร์

จากที่กล่าวถึงลักษณะของลิฟเตอร์ ทำหน้าที่เป็นเสมือนแผ่นอิเล็กโทรด 2 แผ่นที่วางตัวขนานกัน โดยเว้นช่องว่างอากาศระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองไว้ โดยใช้วัสดุตัวนำสีน้ำเงินขี้ที่ต่อเข้ากับขั่วบวกของไฟฟ้ากระแสตรง และใช้แผ่นตัวนำเป็นขั่วต่อเข้ากับขั่วลบของไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันสูง เมื่อป้อนแรงดันสูงกระตุ้นให้ จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นบริเวณรอบๆ ขั่ว เมื่อแผ่นตัวนำที่ใช้ทำเป็นขั่วแคลไทด์ ได้รับพลังงานสูงพอ อิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกจากเดลล์อนที่ไปในสนามไฟฟ้า และจะถูกเร่งให้วิ่งไปหาลวดตัวนำที่ใช้ทำเป็นขั่วแคล โนดขณะที่อิเล็กตรอนวิ่งเข้าหาขั่วแคล โนดนั้น อิเล็กตรอนจะวิงชนโมเลกุลของอากาศที่เป็นกลางทางไฟฟ้าที่อยู่รอบๆ เกิดกระบวนการเกิดไอออน ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากโมเลกุลของอากาศที่เป็นกลาง เมื่อโมเลกุลก้าซที่เป็นกลางทางไฟฟ้าถูกทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกໄไป จะทำให้โมเลกุลนั้นมีสภาพเป็นไอออนบวก อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาก็จะวิงไปหาขั่วแคลโนดและก้าซที่วิงชั่วๆ ทำให้เกิดไอออนบวกและอิเล็กตรอนอิสระขึ้นจำนวนมาก ไอออนบวกเหล่านี้จะวิงเข้าหาขั่วแคลไทด์ ส่วนอิเล็กตรอนจะวิงเข้าหาขั่วแคลโนด เมื่อจากไอออนบวกมีมวลมาก (ประมาณ 1836 เท่าของมวลอิเล็กตรอน) จึงเคลื่อนที่ได้ช้า พลังงานจลน์ที่ไอออนได้จากสนามไฟฟ้าจึงน้อย ไม่เพียง


พอยท์จะทำให้เกิดไอนอนโดยการชนของไอนอนบวกกับโมเลกุลของอากาศที่เป็นกลางได้ แต่ไอนอนบวกมีพลังงานศักย์มากพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดกระจำจายออกจากผิวของแผ่นด้านนำไปสู่ เมื่อไอนอนบวกวิ่งมากระทบ การเคลื่อนที่ของไอนอนบวกจำนวนมากในทิศทางเดียวกัน และการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจำนวนมากในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดแรงยกทำให้ลิฟเตอร์ลอดขึ้น [8]



รูปที่ 2.16 หลักการทำงานของลิฟเตอร์ [9]

2.7.6 แรงที่เกิดจากลิฟเตอร์

การหาแรงที่เกิดจากลิฟเตอร์ [10] จะใช้ทฤษฎีสนามไฟฟ้าในการหาแรงดึงดูดระหว่างลวดตัวนำกับแผ่นฟรอยด์ตัวนำที่ตั้งฉากกัน ดังรูปที่ 2.17 เป็นลักษณะทางด้านข้างของลิฟเตอร์สามเหลี่ยม



รูปที่ 2.17 ลักษณะทางด้านข้างลิฟเตอร์ของหนึ่งแผ่นตัวนำและแรงที่เกิดจากลิฟเตอร์

โดยที่มีแรงกระทำจากลวดตัวนำถึงแผ่นตัวนำ F_{wp} มีค่าเท่ากับ

$$F_{wp} = \frac{V^2 \epsilon_r \epsilon_0 A_w}{4d^2} \quad (2.29)$$

และแรงกระทำจากแผ่นตัวนำถึงลวดตัวนำ F_{pw} มีค่าเท่ากับ

$$F_{pw} = \frac{-V^2 \epsilon_r \epsilon_0 A_p}{4d^2} \quad (2.30)$$

โดยที่	F	คือ แรงมีห่วงเป็น N
	V	คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมีห่วงเป็น V
	ϵ_0	คือ สภาพยอนของสูญญากาศ 8.854×10^{-12} F/m
	ϵ_r	คือ สภาพยอนสัมพัทธ์ของตัวกลาง (ไม่มีห่วง)
	A	พื้นที่ผิวของลวดตัวนำหรือแผ่นตัวนำมีห่วงเป็น m^2
	d	ระยะห่างในแนวตั้งจากลวดตัวนำถึงตระกูลของแผ่นตัวนำ มีห่วงเป็น m

เพราะะนันนแรงลัพธ์ที่เกิดจากลิฟเตอร์นี่ค่าเท่ากับ

$$F_T = F_{wp} + F_{pw} \quad (2.31)$$

เมื่อแรงลัพธ์ที่เกิดจากลิฟเตอร์นี้ค่ามากกว่าน้ำหนักของลิฟเตอร์ ลิฟเตอร์จะถูกยกขึ้นด้วยความเร่งมีค่าเท่ากับ

$$a = \frac{F_T}{m} - g \quad (2.32)$$

โดยที่	a	คือ ความเร่งมีห่วงเป็น m/s^2
	m	คือ มวลของลิฟเตอร์มีห่วงเป็น kg
	g	ค่าความเร่งมีค่าเท่ากับ $9.81 m/s^2$

บทที่ 3

การสร้างตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูงและการออกแบบลิฟเตอร์

จากการศึกษาตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูงและหลักการทำงานของลิฟเตอร์ ทำให้สามารถออกแบบวงจรได้ ในการนี้จะเป็นการออกแบบวงจรในส่วนต่างๆ ของตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูง คือ ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณ รบกวนทางค้านแหล่งจ่ายไฟเข้า ตัวแปลงผัน จนกระทั่งการออกแบบลิฟเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการนำตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูงไปประยุกต์ใช้งาน

3.1 ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณรบกวน

ทางด้านแหล่งจ่ายไฟเข้า


การออกแบบตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณ รบกวนนี้ เพื่อนำวงจรไปใช้เป็นแหล่งจ่ายของตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูง

3.1.1 ขั้นตอนการสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณรบกวน

- ก) ออกแบบตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณ รบกวน โดยการศึกษาจากหนังสือและแหล่งข้อมูลต่างๆ
- ข) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่จะเลือกใช้ทำเป็นวงจร และจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
- ก) การต่อวงจรตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยการต่อวงจรลงบนแผ่นโปรดوبอร์ด (Protoboard) และทดสอบการทำงาน
- ก) ใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) วัดค่าแรงดัน
- ก) นำตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณ รบกวนที่สมบูรณ์แล้วไปลงบนแผ่น PCB (Printed circuit board)

3.1.2 การออกแบบตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณรบกวน

วงจรที่ได้ทำการออกแบบแล้ว มีลักษณะดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณรบกวน

3.1.3 การเลือกใช้อุปกรณ์ของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณรบกวน

ก) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)


การเลือกใช้หม้อแปลงต้องพิจารณาขนาดพิกัดแรงดันและขนาดพิกัดกระแสของหม้อแปลงนั้น เพื่อไม่ให้หม้อแปลงเกิดพังเสียหายจากอันเนื่องมาจากการลัดวงจรในส่วนของตัวแปลงผัน แต่โดยตัวนมากಡ่าว่าตัวแปลงผันฟลายแบกแรงดันสูงจะให้กำลังไฟฟ้าไม่สูงมากนัก ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกที่พิกัดกระแสและพิกัดแรงดัน ได้ดังนี้ คือ เลือกใช้หม้อแปลงขนาดแรงดัน 2x24 V และมีขนาดของพิกัดกระแส 3 A ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 หม้อแปลงไฟฟ้า

ข) ตัวเรียงกระแสแบบบริดจ์ (Bridge rectifier)

การเลือกตัวเรียงกระแสต้องพิจารณาขนาดพิกัดแรงดันและขนาดพิกัดกระแส ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกได้ดังนี้ คือ เลือกใช้ตัวเรียงกระแสขนาดพิกัดแรงดันได้ 200 V และขนาดพิกัดกระแสได้ 5 A ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 ตัวเรียงกระแสพิกัด 200 V 5A [12]

ก) ฟิวส์

การเลือกฟิวส์เพื่อใช้ในส่วนของตัวเรียงกระแสในแหล่งจ่ายกำลังสวิตซ์ชินน์ มีข้อควรพิจารณาเลือกดังต่อไปนี้ คือ ค่าพิกัดแรงดันและค่าพิกัดกระแส ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกได้ดังนี้ คือ เลือกใช้ฟิวส์ขนาด 250 V 3 A ดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 ฟิวส์พิกัด 250 V 3A [13]

ก) ตัวเก็บประจุ

การเลือกใช้ตัวเก็บประจุเพื่อใช้กรองแรงดันไฟฟ้าที่ถูกเปลี่ยนจากการกระแสลับเป็นกระแสตรงให้เรียนนั้น ในทางปฏิบัติมีการพิจารณาเลือกดังนี้ คือ ค่าพิกัดแรงดันของตัวเก็บประจุขนาดและราคา ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกได้ดังนี้ คือ เลือกใช้ตัวเก็บประจุขนาด $10,000 \mu\text{F}$ 63 V ดัง


รูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ตัวเก็บประจุ $10,000 \mu\text{F}$ 63 V [14]

ข) ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Variable Resistor)

การเลือกใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้เพื่อใช้ในการปรับค่าของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกให้กับวงจรฟลายแบ็คแงด์สูงนั้น มีการพิจารณาเลือกดังนี้ คือ เลือกใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้มีค่าความต้านทานไม่สูงมากนัก ถ้าเลือกสูงเกินไปจะทำให้ตัวต้านทานปรับค่าได้ร้อน เนื่องจากกำลังสูญเสียที่ตอกคร่องตัวต้านทาน ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกได้ดังนี้ คือ เลือกใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ขนาด $5\text{k}\Omega$ ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.6 ตัวต้านทานปรับค่าได้ $5\text{k}\Omega$

ก) สวิตช์เปิดปิดวงจร (Toggle switch)

ก.1) สวิตช์

การเลือกสวิตช์เพื่อใช้ในการเปิดปิดวงจร มีการพิจารณาเลือกดังนี้ คือ พิจารณาค่าพิกัดแรงดัน และค่าพิกัดกระแส ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกได้ดังนี้ คือ เลือกใช้สวิตช์ขนาดแรงดัน 250 V

3 A ดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 สวิตช์เปิดปิดวงจร

ก.2) สวิตช์ปุ่มกด

การเลือกสวิตช์ปุ่มกดเพื่อใช้ในการเปิดปิดวงจร มีการพิจารณาเลือกดังนี้ คือ พิจารณาค่าพิกัดแรงดัน และค่าพิกัดกระแส ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกได้ดังนี้ คือ เลือกใช้สวิตช์ปุ่มกดขนาดแรงดัน 250 V 3 A ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 สวิตช์ปุ่มกด 250 V 3 A [15]

ช) ทรานซิสเตอร์ หมายเลข 2N3055

ในวงจรนี้เลือกใช้ทรานซิสเตอร์ หมายเลข 2N3055 ดังรูปที่ 3.9 ที่สามารถกระแสสูงเพื่อใช้เป็นตัวปรับค่าแรงดันไฟฟ้ามีการพิจารณาเลือกตั้งนี้ คือ เลือกตามค่าพิกัดแรงดันและค่าพิกัดกระแสของขาต่างๆของทรานซิสเตอร์ พิกัดต่างๆของทรานซิสเตอร์หมายเลข 2N3055 แสดงดังตารางที่ 3.1




รูปที่ 3.9 ทรานซิสเตอร์ หมายเลข 2N3055 [16]

ตารางที่ 3.1 พิกัดต่างๆของทรานซิสเตอร์หมายเลข 2N3055

พิกัด	สัญลักษณ์	ค่าสูงสุด	หน่วย
แรงดันขัคอลเดกเตอร์	V_{CE}	100	V
แรงดันขabeส	V_{BE}	7	V
กระแสขัคอลเดกเตอร์	I_C	15	A
กระแสขabeส	I_B	7	A

3.1.4 การสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณรบกวน

หลังจากที่ได้ทำการเลือกอุปกรณ์ต่างๆได้แล้ว ต่อไปจะนำอุปกรณ์ต่างๆไปต่อลงโปรแกรมบอร์ด หลังจากนั้นทำการทดสอบการทำงานโดยใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันที่จ่ายออกมามีเมื่อทดสอบเสร็จแล้วจึงนำอุปกรณ์ไปลงบนแพน PCB ดังรูปที่ 3.10 แล้วทำการทดสอบอีกครั้ง



รูปที่ 3.10 ตัวแปลงผนันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรกรองสัญญาณรบกวน

3.2 วงจรควบคุมและวงจรขั้บมอสเฟตกำลัง


การออกแบบวงจรควบคุมนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการขั้บมอสเฟตกำลัง โดยในโครงการนี้ได้ออกแบบวงจรควบคุมที่สร้างสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มที่มีความถี่ 20 kHz

3.2.1 ขั้นตอนการสร้างวงจรควบคุมและวงจรขั้บมอสเฟตกำลัง

- ก) ศึกษาการทำงานของวงจรที่สร้างสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มและวงจรขั้บมอสเฟตกำลัง โดยการศึกษาจากหนังสือและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
- ข) ออกรูปแบบวงจรสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มและวงจรขั้บมอสเฟตกำลัง
- ค) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่จะเลือกใช้ทำเป็นวงจร และจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
- ก) การต่อวงจรตามที่ได้ออกรูปแบบไว้ โดยการต่อวงจรลงบนแผ่นโปรโทบอร์ด และทดสอบการทำงาน โดยใช้ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) วัดสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็ม
- ข) นำวงจรควบคุมที่สมบูรณ์แล้วไปลงบนแผ่น PCB แล้วทำการทดสอบอีกครั้ง

3.2.2 การออกแบบวงจรสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็ม

การออกแบบวงจรสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มนี้จะใช้หลักการของการออกแบบวงจร oscillators ที่ใช้ NE555 ตั้งรูปที่ 3.11 โดยจะให้เดือกความถี่ของสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มที่ใช้งานที่ 20 kHz และมีการปรับค่าคิวต์ให้เคลื่อนตัวได้ตั้งแต่ 51-90%



รูปที่ 3.11 ไอซี หมายเลข NE555

โดยมีการออกแบบดังนี้

$$\text{จาก } T = T_1 + T_2 = \frac{1}{f} = \frac{1}{20\text{kHz}}$$

$$T = 50 \mu\text{s}$$

จากรายละเอียดของ ไอซี หมายเลข NE555

$$I_{c(\min)} >> I_{th} = 0.25 \mu\text{A}$$

$$I_{c(\min)} >> I_{trig} = 0.5 \mu\text{A}$$

$$\text{เดือกค่า } I_{c(\min)} = 1 \text{ mA}$$

$$\text{เมื่อ } V_{cc} = 12 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } R_A + R_B &= \frac{V_{cc}}{3I_{c(\min)}} \\ &= \frac{12}{3 \times 1\text{mA}} \\ &= 4 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

กำหนดให้ค่าดิวตี้ไซเคิลสูงสุดมีค่าเป็น 90%

$$\text{จะได้ } T_1 = \frac{90}{100} \times 50 \mu\text{s}$$

$$T_1 = 45 \mu\text{s}$$

$$T_2 = 5 \mu\text{s}$$


$$\begin{aligned} \text{ตั้งนี้จะได้ } C &= \frac{T_1}{0.693 \times (R_A + R_B)} \\ &= \frac{45 \mu\text{s}}{0.693 \times (4k\Omega)} \\ &= 16.23 \text{ nF} \end{aligned}$$

เลือกค่าเก็บประจุค่ามาตรฐาน คือ 15 nF

การปรับค่าดิวตี้ไซเคิลสามารถทำได้โดยการเพิ่มตัวต้านทานปรับค่าได้ต่อระหว่าง R_A กับ R_B เนื่องด้วย $R_A = (R_1 + R_2)$ และ $R_B = (R_3 + R_4)$

เพราะจะนั้นเลือกค่า $R_1 = 2 k\Omega$ เนื่องจากต้องการปรับค่าดิวตี้ไซเคิลได้ตั้งแต่ 51% ขึ้นไป และเลือก $VR_2 = (R_2 + R_3) = 2 k\Omega$ และ $R_4 = 10 \Omega$

วงจรที่ได้ทำการออกแบบแล้ว มีลักษณะดังรูปที่ 3.12




รูปที่ 3.12 วงจรสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูอัมและวงจรขับนอสเพตกำลัง

3.2.3 การเลือกใช้อุปกรณ์ของจาระรสร้างตัญญานพีดับเบิลยูอีมและวงจรขั้บมอเตอร์กำลัง

ก) ตัวต้านทาน

ในวงจรนี้ใช้ค่าความต้านทาน 22Ω ขนาด $1/4\text{ W}$, 10Ω ขนาด $1/2\text{ W}$ $1\text{ k}\Omega$ ขนาด 1 W $1.8\text{ k}\Omega$ ขนาด 2 W และ $470\text{ k}\Omega$ ขนาด 5 W . ดังรูปที่ 3.13 ทำหน้าที่เป็นตัวจำกัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า



(1) ตัวต้านทานชนิดการบอน

(2) ตัวต้านทานชนิดลวดพัน

รูปที่ 3.13 ลักษณะของตัวต้านทาน

ข) ตัวต้านทานปรับค่าได้


ในวงจรนี้ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ (VR_1) แบบชั้นเดียว ดังรูปที่ 3.14 ทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานปรับใช้ในการปรับค่าดิวตี้ไซเคิลของ NE555 เพื่อให้ได้ค่าดิวตี้ไซเคิลที่ต้องการ



รูปที่ 3.14 ลักษณะของตัวต้านทานปรับค่าได้

ค) ตัวคุณค่าแรงดัน (Voltage regulator)

ในวงจรนี้เลือกใช้ตัวคุณค่าแรงดัน หมายเลข 7812 ดังรูปที่ 3.15 เพื่อใช้ในการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 12 V ซึ่งแรงดันไฟฟ้านี้ใช้ในการเดี่ยงวงจรสร้างสัญญาณพืดับเบล็ดยอเข้มและวงจรขั้บมอสเฟตกำลัง




รูปที่ 3.15 ลักษณะของตัวคุณค่าแรงดัน

จ) ตัวเก็บประจุ

ในวงจนีเลือกใช้ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กทรอนิกส์ขนาด $470 \mu\text{F}$ 63 V และชนิดเซรามิกขนาด 15nF ดังรูปที่ 3.16



(1) ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กทรอนิกส์




(2) ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก

รูปที่ 3.16 ลักษณะของตัวเก็บประจุ

ก) ไดโอด (Diode)

ในวงจรนี้ใช้ไดโอด หมายเลข 1N4007G ดังรูปที่ 3.17 เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียวเท่านั้น ซึ่งมีคุณสมบัติหนึ่งค่าแรงดันพังทลายสูง เมื่อเกิดการໄนแอดส์ย้อนกลับค่าพิกัดต่างๆของไดโอด หมายเลข 1N4007G แสดงดังตารางที่ 3.2




รูปที่ 3.17 ลักษณะของไดโอด 1N4007G

ตารางที่ 3.2 พิกัดต่างๆของ 1N4007G

พิกัด	สัญลักษณ์	ค่าสูงสุด	หน่วย
แรงดันย้อนกลับ	V_{RRM}	1,000	V
แรงดันเฉลี่ยกำลังสอง	V_{RMS}	700	V
แรงดันกระแสตรง	V_{DC}	1,000	V
กระแสเฉลี่ย	I_{AV}	1	A

ก) ทรานซิสเตอร์

ในวงจนี้เลือกใช้ทรานซิสเตอร์ หมายเลข 2N3904 ชนิด NPN และ 2N3906 ชนิด PNP ดังรูปที่ 3.18 เพื่อใช้ในการขับมอเตอร์กำลัง




(1) ทรานซิสเตอร์ หมายเลข 2N3904 (2) ทรานซิสเตอร์ หมายเลข 2N3906

รูปที่ 3.18 ลักษณะของทรานซิสเตอร์

ช) มอสเฟตกำลัง

ในวงจรนี้เลือกใช้มอสเฟตกำลัง หมายเลข IRF840B ดังรูปที่ 3.19 เพื่อใช้ทำงานในย่านความถี่สูง โดยมอสเฟตกำลังตัวนี้ยังสามารถทนค่าของแรงดันไฟฟ้าได้สูง เมื่อไม่มีการนำกระแสและทนกระแสได้สูง ค่าพิกัดต่างๆของมอสเฟตกำลัง หมายเลข IRF840B แสดงดังตารางที่ 3.3



รูปที่ 3.19 ลักษณะของมอสเฟตกำลัง หมายเลข IRF840B

ตารางที่ 3.3 พิจารณาต่างๆของมอสเฟตกำลัง หมายเลข IRF840B

พิจัด	สัญลักษณ์	ค่าสูงสุด	หน่วย
แรงดันขาเดرن	V_{DSS}	500	V
แรงดันขาแกต	V_{GS}	± 30	V
กระแสขาเดرن	$I_D (T_c = 25^\circ)$	8	A
	$I_D (T_c = 100^\circ)$	5.1	A
ความต้านทานขาเดرن	R_{DS}	0.8 (at $V_{GS} = 10$)	Ω

จ) แผ่นระบายความร้อน (Heat sink)


ในวงจรนี้ใช้แผ่นระบายความร้อน เพื่อใช้ระบบความร้อนให้กับมอเตอร์กำลัง หมายเลขอาร์ฟี 840B ทรานซิสเตอร์ หมายเลขอาร์ฟี 2N3055 และวงจรคุณค่าแรงดัน ดังรูปที่ 3.20 เพราะอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อทำงานจะร้อนมากจึงต้องระบบความร้อนออกไปโดยเร็วหรือถ้าความร้อนเกินค่าที่สูงสุดที่อุปกรณ์เหล่านั้นได้ จะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นพังได้



รูปที่ 3.20 ลักษณะของแผ่นระบายความร้อน

3.2.4 การสร้างวงจรควบคุมและวงจรขับมอเตอร์กำลัง

หลังจากที่ได้ทำการเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ได้แล้ว ต่อไปจะนำอุปกรณ์ต่างๆ ไปต่อลงในโพรโทบอร์ด หลังจากนั้นจะทำการทดสอบการทำงานโดยใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณที่ขาเกต และซอสของมอเตอร์กำลัง เมื่อทดสอบเสร็จแล้วจึงนำอุปกรณ์ไปลงบนแผ่น PCB ดังรูปที่ 3.21 แล้วทำการทดสอบอีกครั้ง




รูปที่ 3.21 วงจรควบคุมและวงจรขับมอเตอร์กำลัง

3.3 ตัวแปลงผันฟลายเบ็กแรงดันสูง

หลังจากที่ได้ออกแบบวงจรควบคุมและวงจรขั้บมอสเฟตกำลังแล้ว ต่อไปจะได้นำเอาวงจรควบคุมและวงจรขั้บมอสเฟตกำลังมาต่อ กับหม้อแปลงฟลายเบ็ก ก่อนที่จะนำหม้อแปลงฟลายเบ็กมาต่อ ต้องทำการเลือกหม้อแปลงฟลายเบ็กที่มีค่าแรงดันด้านออกสูง และหาข้อดีข้อด้อยของหม้อแปลงฟลายเบ็กก่อน


3.3.1 การเลือกใช้หม้อแปลงฟลายเบ็กและการหาข้อดีข้อด้อยของหม้อแปลง

ในวงจรนี้เลือกใช้หม้อแปลงฟลายเบ็ก หมายเลข BSC25 ดังรูปที่ 3.22 ซึ่งเป็นหม้อแปลงที่นำไปใช้ในเครื่องไทรทัศน์และแรงดันด้านออกที่ได้มีแรงดันสูง เนื่องจากความถูกต้องมีจำนวนรอบสูงถึงระดับหลักพันรอบทำให้ได้ค่าแรงดันด้านออกที่สูง ส่วนของความถูกต้องจะมีความถูกต้องที่สูงกว่าหม้อแปลงที่มีจำนวนรอบน้อย เช่น หม้อแปลงที่มีจำนวนรอบ 1000 รอบต่อนาที แต่ความถูกต้องจะต่ำกว่าหม้อแปลงที่มีจำนวนรอบ 10000 รอบต่อนาที ดังนั้นการเลือกใช้หม้อแปลงที่มีจำนวนรอบสูงจะช่วยให้ได้ค่าแรงดันด้านออกที่สูง




รูปที่ 3.22 หม้อแปลงฟลายเบ็ก

- ก) ใช้แหล่งจ่าย 24 V และใช้โวลต์มิเตอร์ต่อเข้ากับหม้อแปลงฟลายเบ็กตามรูปที่ 3.23 และทำการทดสอบหาข้อดีของการวัดไปที่จะขึ้นของหม้อแปลงฟลายเบ็ก ถ้าข้อดีมีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 5-10 V แสดงว่าขึ้นนั้นคือข้อดีของของความถูกต้องที่สูง ดังรูปที่ 3.23 ข้อที่เป็นข้อดี คือ ข้อ 7



รูปที่ 3.23 ลักษณะการต่อวงจรการหาข้อลับของคลาดทุติกูมิ [17]

หลังจากเลือกหน้าแปลงและทดสอบการหาข้อได้แล้ว จึงนำเอาหน้าแปลงไปต่อ กับวงจรควบคุมและวงจรขั้บมอเตอร์กำลัง ดังรูปที่ 3.24



รูปที่ 3.24 ตัวแปลงผันฟลายแบ็คแรงดันสูง


3.4 การสร้างลิฟเตอร์

3.4.1 ขั้นตอนการสร้างลิฟเตอร์

- 1) การออกแบบลิฟเตอร์แบบสามเหลี่ยม
- 2) การจัดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำลิฟเตอร์แบบสามเหลี่ยม
- 3) ลงมือสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้
- 4) นำไปทดสอบกับตัวแปลงผันฟลายเบ็คแรงดันสูง

3.4.2 การออกแบบลิฟเตอร์แบบสามเหลี่ยม

ลิฟเตอร์ที่ได้ทำการออกแบบแล้วมีลักษณะดังรูปที่ 3.25




รูปที่ 3.25 ลิฟเตอร์ที่ได้ออกแบบ

3.4.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำลิฟเตอร์ มีดังนี้

- 1) กระดาษฟรอยด์ห่ออาหาร
- 2) ไม้บล็อกช่างนาด 1.5 mm
- 3) การตราช้าง
- 4) ไม้บรรทัด
- 5) มีดกัดเตอร์
- 6) ลวดตัวนำขนาด 1/10 mm
- 7) หลอดพลาสติกขนาดเล็ก


3.4.4 ขั้นตอนการสร้างลิฟเตอร์

- 1) ตัดไม้บล็อกซ่าขนาด $1.5 \times 2 \times 120$ mm และตัดหลอดพลาสติกขนาด 50 mm ตามแบบที่ได้
ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 3.26




รูปที่ 3.26 ลักษณะไม้บล็อกซ่าและหลอดพลาสติกที่ตัด

- 2) ตัดกระดาษฟอยด์ขนาด 40×300 mm ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 3.27




รูปที่ 3.27 ลักษณะกระดาษฟอยด์ที่ตัด

3) เอากระดาษฟรอยด์ที่ตัดไว้ มาติดกับไม้บล็อกซ่าตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 3.28 และรูปที่ 3.29




รูปที่ 3.28 ลักษณะไม้บล็อกซ่าที่ต่อ กัน




รูปที่ 3.29 ลักษณะไม้บล็อกซ่าที่ต่อ กัน

4) เอากระดาษฟรอยด์ที่ตัดไว้ มาติดกับไม้บล็อกซ่าตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 3.30




รูปที่ 3.30 ลักษณะกระดาษฟรอยด์ที่ติด กับไม้บล็อกซ่า

- 5) นำเอาหลอดพลาสติกที่ได้ตัดไว้มาใส่ครองไม้บัลช่าไว้เพื่อเป็นจานวน แล้วเอาลวดตัวนำที่เป็นขี้วบวงพันด้านบนให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมและเอาลวดตัวนำขี้วบติดกับกระดาษฟรอยด์โดยใช้เทปกาว แล้วทำการมัดด้ายตรงขาของลิฟเตอร์ทั้งสามด้านดังรูปที่ 3.31 เพื่อไม่ให้ลิฟเตอร์กระเด็นออกนอกพื้นที่ทดลองขณะถอย



รูปที่ 3.31 ลักษณะของลิฟเตอร์ที่เสรีจสมบูรณ์

- 6) นำลิฟเตอร์ไวป์ต่อ กับ ตัวเปล่งผ้นพลาสติก แรงดันสูงตามแบบที่ได้ออกแบบ ดังรูปที่ 3.32



รูปที่ 3.32 ลักษณะของการต่อลิฟเตอร์กับตัวเปล่งผ้นพลาสติกแรงดันสูง


บทที่ 4

ผลการทดลอง


จากการที่ได้ทำการออกแบบจีส์สร้างตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูงและลิฟเตอร์ในบทที่ 3 แล้วนั้น ในบทที่ 4 นี้จะได้นำผลการทดลองของตัวแปลงผันฟลายเบิคแรงดันสูงและผลการทดลองของลิฟเตอร์เป็นลำดับต่อไป

4.1 การทดสอบวงจรควบคุมและวงจรขั้บนำอสเพ็ตกำลัง


ทำการทดสอบวงจรควบคุมและวงจรขั้บนำอสเพ็ตกำลังโดยการวัดสัญญาณไฟดับเบิลยูเอ็มและความถี่ของสัญญาณไฟดับเบิลยูเอ็มเมื่อมีการปรับค่าคิวต์ไซเคิลโดยใช้เครื่องออกซิลโลสโคปวัดสัญญาณจากขาเกตซอสและขาแренช์ซอฟของอสเพ็ตกำลัง ได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 4.1 รูปที่ 4.2 รูปที่ 4.3 และตารางที่ 4.1 แล้วนำผลการทดลองที่ได้มานาคgraf ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.1 ผลของสัญญาณไฟดับเบิลยูเอ็มที่ขาเกตซอฟของอสเพ็ตกำลังที่คิวต์ไซเคิล 51.4%



รูปที่ 4.2 ผลของสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็นที่ขาเกตของสองมอเตอร์ฟีดกำลังที่คิวต์ไซเคิล 89.90%




รูปที่ 4.3 ผลของสัญญาณที่ขาเดรนของสองมอเตอร์ฟีดกำลัง

ผลของสัญญาณพีดับเบิลยูอีมที่ใช้ในการขับมอสเฟตกำลังจากrupที่ 4.1 พบว่าสัญญาณที่ได้มีค่าความถี่ 20.58 kHz ค่าดิวตี้ไซเคิล 51.4% และจากrupที่ 4.2 พบว่าสัญญาณที่ได้มีค่าความถี่ 18.05 kHz ค่าดิวตี้ไซเคิล 89.9% ซึ่งสัญญาณทั้งสองคังก้าสามารถที่จะนำไปขับมอสเฟตกำลังได้โดยสัญญาณที่ได้จากการขับจะเป็นลักษณะดังรูปที่ 4.3 เป็นแรงดันที่ขาของเครนช้อสสูงสุดที่ 156 V ซึ่งใช้สัญญาณพีดับเบิลยูอีมในรูปที่ 4.1 ใน การขับและแรงดันเครนช้อสที่ได้เป็นไปตามที่ทฤษฎี

ตารางที่ 4.1 ผลการวัดสัญญาณพีดับเบิลยูอีมที่แรงดันด้านเข้า 2.05 V

Duty cycle (%)	V_{out} (V)	I_{in} (A)	V_{DS} (V)	f (kHz)
51.40	432	0.063	178	20.75
55.20	507	0.090	180	20.00
60.70	775	0.154	182	19.84
65.70	890	0.187	183	19.61
70.30	921	0.202	185	19.53
75.00	965	0.211	186	19.31
80.50	1,000	0.293	190	19.08



รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าดิวตี้ไซเคิลกับค่าแรงดันด้านออกและค่าดิวตี้ไซเคิลกับแรงดันเครนช้อส


จากตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.4 พบว่า เมื่อมีการปรับค่าดิวตี้ไซเคิลเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ค่าแรงดันด้านออกและแรงดันเกตของสมิค่าสูงขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากตัวแปลงผันฟลายแบ็กแรงดันสูงนี้ทำหน้าที่เหมือนวงจรทบทรัศน์แรงดัน (Boost converter) เพราะค่าดิวตี้ไซเคิลที่มีการปรับมีค่ามากกว่า 50% ขึ้นไป

4.2 การทดสอบตัวแปลงผันฟลายแบ็กแรงดันสูง

การทดสอบวงจรนี้จะกำหนดให้ค่าดิวตี้ไซเคิลเป็นค่าคงที่ที่ 70.00% แต่ค่าแรงดันด้านเข้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงค่าสูงสุดของแรงดันด้านเข้า ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.2 และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านเข้ากับแรงดันด้านออก ดังรูปที่ 4.5

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านเข้ากับแรงดันด้านออก

V_{in} (V)	V_{out} (V)	I_{in} (A)	f (kHz)
5.30	1290.224	0.358	19.46
10.02	2183.456	0.693	19.46
15.22	3399.244	1.129	19.46
20.17	4348.303	1.394	19.46
25.29	5446.234	1.656	19.46
32.23	6196.739	1.824	19.46



รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันด้านเข้ากับค่าแรงดันด้านออก

จากตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.5 พบว่า เมื่อมีการปรับค่าแรงดันด้านเข้าเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้แรงดันด้านออกมีค่าสูงขึ้นด้วยเห็นได้โดยที่ค่าความถี่ของตัวอย่างพิศลัยเบิลยูอัมคงที่และค่าดิวตี้ไซเคิลคงที่ อย่างไรก็ตามแรงดันด้านออกที่ได้ออกมาใช้การวัดด้วยวิธีตัวแปรแรงดัน ซึ่งไม่เหมือนกับการวัดโดยตรง จะส่งผลให้มีความคลาดเคลื่อนบ้าง

4.3 การทดสอบการทำงานของลิฟเตอร์

หลังจากที่ได้ทำการทดสอบตัวแปรลงผันฟลายเบิลย์เบิกแรงดันสูงแล้ว ต่อไปจะนำงจไปต่อ กับลิฟเตอร์ ซึ่งได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 4.6 และวัดค่าแรงดันด้านเข้า, กระแสด้านเข้า, แรงดันด้านออกและค่าดิวตี้ไซเคิลที่ทำให้ลิฟเตอร์ลุกอยู่ คือ $V_{in} = 32.30 \text{ V}$, $I_{in} = 1.824 \text{ A}$, $V_{out} = 6.21 \text{ kV}$ และ ค่าดิวตี้ไซเคิล = 59.50%



รูปที่ 4.6 ผลของการจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงให้กับลิฟเตอร์

สามารถคำนวณแรงที่กระทำจาก漉ดตัวนำถึงแผ่นตัวนำ

$$\text{จากสมการที่ 2.29} \quad F_{wp} = \frac{V^2 \epsilon_r \epsilon_0 A_w}{4d^2}$$

และแรงที่กระทำจากแผ่นตัวนำถึง漉ดตัวนำ

$$\text{จากสมการที่ 2.30} \quad F_{pw} = \frac{-V^2 \epsilon_r \epsilon_0 A_p}{4d^2}$$

โดยที่ $V = 6.21 \text{ kV}$ $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ $\epsilon_r = 1$

$$A_w = 1/10 \text{ mm ยาว } 600 \text{ mm} = 1.88 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$A_p = กว้าง 40 \text{ mm ยาว } 600 \text{ mm} = 0.024 \text{ m}^2$$

$$d = 0.06 \text{ m}$$

แทนค่าจะได้

$$F_{wp} = \frac{(6,210)^2 \times 8.854 \times 10^{-12} \times 1.88 \times 10^{-4}}{4 \times (0.06)^2}$$

$$F_{wp} = 4.46 \times 10^{-6} \quad \text{N}$$

$$F_{pw} = \frac{-(6,210)^2 \times 8.854 \times 10^{-12} \times 0.024}{4 \times (0.06)^2}$$

$$F_{pw} = -5.69 \times 10^{-4} \quad \text{N}$$

เพื่อสนับสนุนชั่วคราวรวมมิตรที่เก็บ

$$F_T = F_{wp} + F_{pw}$$

$$F_T = 4.46 \times 10^{-6} - 5.69 \times 10^{-4}$$

$$F_T = -5.64 \times 10^{-4} \quad \text{N}$$



บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

จากการที่ได้ศึกษา ออกแบบ และทดสอบ ในตัวแปลงผันแปรดันสูงและลิฟเตอร์ ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ในบทนี้เป็นการสรุปผลที่ได้จากการทดลองในโครงการ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและการนำโครงการนี้ไปพัฒนาต่อ

5.1 สรุปผลการทดลอง

ในโครงการนี้ได้มีการศึกษาการใช้ตัวแปลงผันฟลายเบกแรงดันสูงและลิฟเตอร์ และสร้างออกแบบเป็นชิ้นงาน พนว่าวางขอังกล่าวสามารถจ่ายแรงดันด้านออกมิ่ค่าเท่ากับ 6.21 kV ที่ 59 VA เมื่อเบร์ยนเพิ่บมากับแรงดันด้านเข้าที่รับมาเท่ากับ 32.23 V และขั้งสามารถควบคุมค่าดิจิตที่ใช้เคดได้ตั้งแต่ $51.4 - 89.9\%$ ด้วยการออกแบบวงจรควบคุมก่อนนำไปใช้งานจริง รวมทั้งยังพบว่า แรงดันด้านออกที่ได้ประพันตรงกับแรงดันด้านเข้าและค่าดิจิตที่ใช้เคดอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนำตัวแปลงผันฟลายเบกแรงดันสูงนี้ไปประยุกต์ใช้งานกับลิฟเตอร์ที่เป็นแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาด 200 mm ได้ โดยทำให้ลิฟเตอร์โดยได้รวมทั้งยังสามารถนำวงขอังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานกับสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงต่อไปได้

5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข

1) การเปลี่ยนแปลงของค่าความถี่ของสัญญาณพีดับเบิลยูอีเมื่อปรับค่าดิจิตที่ใช้เคด ดังแสดงในตารางในบทที่ 4 เนื่องจากไอซิชหมายเลข NE555 ยังไม่ค่อยเสถียรมากนัก แนวทางการแก้ไข คือใช้ในโครคอนไทรอลเตอร์ในการสร้างสัญญาณดูแลด้วยความกว้างพีดับเบิลยูอีเมื่อใช้ ไอซิชที่มีความเสถียรมากขึ้น ในการควบคุมการสวิตช์ช่องมองเพล็กซ์ลัง

2) เนื่องจากการทำงานของวงจรฟลายเบกแรงดันสูงดึงกระแสประมาณ 2 A ส่งผลให้ ทรงชีสเตอร์หมายเลข 2N3055 ในแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงด้านเข้าของวงจรฟลายเบกแรงดันสูง มีความร้อนสูงมากและอาจทำให้ทรงชีสเตอร์ดังกล่าวเสียหาย ได้เนื่องจากความร้อน แนวทางการแก้ไข คือ การใช้ทรงชีสเตอร์ต่อขนาดกันเพื่อแบ่งกระแสไฟลและหาแผ่นระบายความร้อนมาใส่

3) แรงดันด้านออกที่ได้ไม่คงที่ เนื่องจากแรงดันที่สวิตช์ตรงขาเครนซ์สมิค่าไม่คงที่ แนวทางแก้ไข คือ การต่อตัวเก็บประจุขนาดกับแรงดันด้านออก โดยที่ตัวเก็บประจุนั้นต้องทนแรงดันด้านออกได้ด้วย

4) แรงดันด้านเข้าของตัวแปลงผันฟลายเบนก์แรงดันสูงลดลงจาก 60 V เหลือ 32 V เนื่องจากหม้อแปลงที่ใช้มีพิกัดกำลังที่ต่ำ แนวทางแก้ไข คือ การหาหม้อแปลงตัวใหม่ที่มีพิกัดกำลังสูงกว่านี้มาแทน

5) รอยต่อตระมุนของลิฟเตอร์แรงดันไฟฟ้ามีการเบรกดาวน์จากขั้บวงลงมาซึ้งขั้วลงทำให้ลิฟเตอร์เสียหายได้ แนวทางการแก้ไข คือ ใช้หลอดพลาสติกเป็นจำนวนมากกันที่รอยต่อตระมุนของลิฟเตอร์

6) ในการทดลองบางครั้งลิฟเตอร์ไม่ลอยขึ้น เนื่องจากเกิดแรงดันเสียสภาพฉับพลัน (Breakdown voltage) หรือแรงดันขึ้นไม่นักพอที่จะทำให้ลิฟเตอร์ลอยขึ้นได้ แนวทางแก้ไข คือ ต้องสร้างแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายลิฟเตอร์ให้สูงกว่านี้

7) ลิฟเตอร์ลอยพลิกไปเพลิงมา เนื่องจากการสร้างตัวลิฟเตอร์ไม่สมดุลกัน ส่งผลให้ตัวลิฟเตอร์ลอยตัวไม่นิ่ง แนวทางแก้ไข คือ สร้างลิฟเตอร์ใหม่ความสมดุล

5.3 แนวทางในการพัฒนาต่อไป

ในโครงการนี้ การสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูอัมใช้ไอซีหมายเลข NE555 แนวทางในการพัฒนาโครงการ ได้แก่ การสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูอัมโดยการใช้ในโทรศัพท์และพัฒนาให้ได้แรงดันด้านออกที่สูงกว่านี้โดยการออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายไฟให้กับตัวแปลงผันแรงดันสูงให้สูงกว่านี้ด้วยการใช้หม้อแปลงที่มีพิกัดกำลังสูงกว่านี้ และพัฒนาลิฟเตอร์ให้กล้ายเป็นต้นแบบของเครื่องบิน รวมทั้งนำวงจรนี้ไปสร้างก้าชโซโนนเพื่อนำไปสร้างเป็นเครื่องฟอกอากาศหรือทดสอบการเป็นชนวนต่อไปได้

เอกสารอ้างอิง

- [1] นภัทร วัจนะพินทร์ “วงจรพีดับเบิลยูอีมและดิจิตอล (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)”, พิมพ์ครั้งที่ 1, สถาบันวิจัยสืบสาน, กรุงเทพฯ, 2547.
- [2] นภัทร วัจนะพินทร์ “การประมวลผลสัญญาณด้วยอ่อนเป็นลิเนียร์ไอซี”, บริษัท สถาบันวิจัยสืบสาน, จำกัด, 2550.
- [3] โภทม อารียา “อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1”, ชีเอ็คยูเกชั่น, กรุงเทพฯ, 2544.
- [4] โภทม อารียา “อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2”, ชีเอ็คยูเกชั่น, กรุงเทพฯ, 2544.
- [5] ศุภัฒน์ ดัน “เทคนิคและการออกแบบสวิตซ์เพาเวอร์ชัฟฟลาร์”, พิมพ์ครั้งที่ 1, แอนแทล ไทย, กรุงเทพฯ, 2537
- [6] สำรวຍ สังข์สะอาด “วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง”, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2549.
- [7] <http://en.wikipedia.org/wiki/Ionocraft>, สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2553.
- [8] http://sudy_zhenja.tripod.com/lifter_theory/main.html, สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2553.
- [9] <http://jnaudin.free.fr/html/ekpexpl.htm>, สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2553.
- [10] <http://members.fortunecity.com/jlnaudin/html/liftcalc.htm>, สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2553.
- [11] <http://dk.coe.psu.ac.th/assign/gyro/gyrotest5.htm>, สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2553.
- [12] <http://www.wind-turbine-supplies.co.uk/electronics/electronics.htm>, สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 2553.
- [13] <http://shinyautos.com/shop/index.php?cPath=28&osCsid=b8a14900>, สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 2553.
- [14] <http://www.syntax.com.tw/proddata/CF/CF-10000UF63VE.JPG>, สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 2553.
- [15] <http://www.indiamart.com/bkelectronics/electronic-switches.html>, สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 2553.
- [16] <http://www.mcmelectronics.com/product/DISTRIBUTED-BY-MCM-2N3055-/2n3055>, สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 2553.
- [17] <http://jnaudin.free.fr/lifters/labhvps/tht.htm>, สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 2553.

ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นายชวชชัย คำกลม
 ภูมิลำเนา 170/2 หมู่ 8 ตำบลคลองน้ำริบ อำเภอเมือง
 จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนน้ำริดวิทยา
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร

Email: Suhungrim_en2758@hotmail.com



ชื่อ นายชาญชนะ จัคดี
 ภูมิลำเนา 178 หมู่ 1 ตำบลปงคง อำเภอเจ้าแห่
 จังหวัดกำแพง 52120

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบุญราษฎร์วิทยาลัย
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร

Email: tanoiji_idom@hotmail.com