



ตัวแปลงค่า อุณหภูมิ ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และ
ตัวประกอบค่ากำลังไฟฟ้า ส่งผ่าน RS232

Temp-Volt-Amp Converter for Measurement at Transformer Using Serial
Communication Interface RS232

นายสุทธิพงษ์ อุ่นจารย์ รหัส 46380169
นายเลอสรศักดิ์ จันทร์นุช รหัส 46380248

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... 2/5 พ.ศ. 2553
เลขทะเบียน..... 15000452
เลขเรียกหนังสือ..... ปร.....
มหาวิทยาลัยนเรศวร 4773ท
2549

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา 2549



ใบรับรองโครงการวิศวกรรม

หัวข้อโครงการ ตัวแปลงค่า อุณหภูมิ ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และ ตัวประกอบค่า
กำลังไฟฟ้า ส่งผ่าน RS232

ผู้ดำเนินโครงการ นายสุทธิพงษ์ อุ่นจารย์ รหัส 46380169
 นายเลอสรรรถ จันทร์นุช รหัส 46380248

อาจารย์ที่ปรึกษา คร.อัครพันธ์ วงศ์กั้งแห

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2549

.....
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะกรรมการการสอบ โครงการวิศวกรรม

.....
ประธานคณะกรรมการ
(คร.อัครพันธ์ วงศ์กั้งแห)

.....
กรรมการ
(คร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล)

.....
กรรมการ
(คร.สมพร เรืองสินชัยวานิช)

หัวข้อโครงการ	ตัวแปลงค่า อุณหภูมิ ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และ ตัวประกอบค่ากำลังไฟฟ้า ส่งผ่าน RS232		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายสุทธิพงษ์ อุ่นจรรย์	รหัส	46380169
	นายเลอสรณ์ จันทน์นุช	รหัส	46380248
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.อัครพันธ์ วงศ์กั้งแห		
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2549		

บทคัดย่อ

โครงการนี้ เป็นการศึกษา และออกแบบสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิ และองค์ประกอบของปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆ ได้แก่ กระแส แรงดัน กำลังไฟฟ้า และเพาเวอร์แฟกเตอร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ADUC832 เป็นส่วนรับข้อมูล และประมวลผล ส่งต่อไปยัง โปรแกรม Matlab ผ่านทางสาย RS232 พร้อมแสดงค่าปริมาณทางไฟฟ้า และอุณหภูมิ ผ่านทางโปรแกรม Matlab

ผลที่ได้จากการทำโครงการนี้คือ ได้เครื่องมือที่สามารถวัดอุณหภูมิ และองค์ประกอบของปริมาณทางไฟฟ้า ที่สามารถนำค่าที่วัดได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

Project Title Temp-Volt-Amp Converter for Measurement at Transformer Using
Serial Communication Interface RS232

Name Mr.Sutthipong Ounjarn ID.46380169
Mr.Lersan Jannoot ID.46380248

Project Advisor Akaraphunt Vongkunghae Ph.D.

Major Electrical Engineering


Department Electrical and Computer Engineering

Academic year 2006

.....

ABSTRACT


This project studies and develops an instrument to measure temperature and electrical quantities such as current, voltage, active power (Watt) and power factor by using microcontroller ADUC832. The microcontroller converts analog data into digital data and sends them to a personal computer through standard RS232 protocol. Matlab Programming language is used for calculating the electrical quantities, and displaying them.



กิตติกรรมประกาศ

ในการทำปริญญานิพนธ์ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับคำแนะนำ ความรู้ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆ จาก ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ที่ได้ให้ความสะดวกในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ จนจัดทำปริญญานิพนธ์สำเร็จ ซึ่งผู้จัดทำขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ท้ายสุดขอขอบพระคุณ บริษัท ฟรีไซซ์ อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ให้ทุนสนับสนุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และเป็นທີ່ปรึกษาในการทำปริญญานิพนธ์นี้จนสำเร็จสมบูรณ์ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เอื้ออำนวยต่อการทำปริญญานิพนธ์นี้ด้วย



นายสุทธิพงษ์ อุ่นจรรย์
นายเลอสรณ์ จันทร์นุช

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูป	ซ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบข่ายของโครงการ	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
1.5 แผนการดำเนินงาน	3
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.7 งบประมาณที่ใช้	4

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี

2.1 การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ (AC Power Analysis)	5
2.1.1 กำลังไฟฟ้าชั่วขณะ (Instantaneous Power)	5
2.1.2 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (Average Power)	6
2.1.3 การส่งผ่านกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด	7
2.1.4 ค่าประสิทธิภาพหรือค่า rms (Effective or rms Values)	9
2.1.5 ตัวประกอบกำลัง (The Power Factor)	10
2.1.6 กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน (Complex Power)	11
2.1.7 การวัดกำลังไฟฟ้า (Power Measurement)	13
2.2 CT (Current Transformer)	15
2.3 ลักษณะทั่วไปของบอร์ด CP-JR51- ADU832 V1.0	16


สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัด	
3.1 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	26
3.1.1 SENSOR วัดอุณหภูมิ DS18S20	26
3.1.2 Current Transformer	26
3.1.3 หม้อแปลงแรงดัน	26
3.1.4 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ CP-JR51- ADU832 V1.0	26
3.2 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือวัด	26
3.2.1 โปรแกรมแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิทัล	26
3.2.2 โปรแกรมสื่อสารพอร์ตอนุกรม RS232	32
3.2.3 โปรแกรมแปลงค่าอุณหภูมิ	35
3.2.4 Flow chart ภาพรวมของโปรแกรมรับและส่งข้อมูลของบอร์ด	38
3.2.5 โปรแกรมที่ใช้ประมวลผลและแสดงผลทาง Matlab	39
3.2.6 แผนการทำงาน	44
3.3 การออกแบบ พัฒนาการวัด 3 เฟส	45
3.3.1 การออกแบบ	45
3.3.2 แผนการทำงานวัด 3 เฟส	45
3.3.3 ส่วนของโปรแกรม	46
บทที่ 4 ผลการทดลอง และการวิเคราะห์ผลการทดลอง	
4.1 การทดลองวัดค่า กระแส และแรงดัน และอุณหภูมิ	47
4.1.1 เมื่อ โหลด คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ 1 หลอด	47
4.1.2 เมื่อ โหลด คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ 1 หลอด และ หลอดไฟ ตะเกียบ 1 หลอด.....	51
4.1.3 เมื่อ โหลด คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ 1 หลอด, หลอดไฟตะเกียบ 1 หลอด และหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 หลอด.....	54
4.2 ผลการทดลองวัดกระแสและแรงดัน	57
4.3 การทดลองวัดค่าอุณหภูมิ	57
4.4 การทดลองวัดค่าที่คำนวณได้จากกราฟของกระแสและแรงดัน	57

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	
5.1 สรุปผลการทดลอง	58
5.2 ประเมินผล	58
5.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข	59
5.4 แนวทางในการพัฒนาต่อไป	59
เอกสารอ้างอิง	60
ภาคผนวก	61
ภาคผนวก ก	62
ภาคผนวก ข	74
ภาคผนวก ค	78
ภาคผนวก ง	80
ประวัติผู้เขียนโครงการ	82



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 แสดงการใช้งานรีจิสเตอร์ ADCCON1	29
3.2 แสดงการใช้งานรีจิสเตอร์ ADCCON2	30
3.3 แสดงการใช้งานรีจิสเตอร์ T3CON	33
3.4 แสดงค่า Baud Rate ที่ใช้งานทั่วไป โดยใช้ Timer 3	34
3.5 สรุปขั้นตอนการติดต่อระหว่าง DS1820 กับอุปกรณ์มาสเตอร์ คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ADUC832.....	37



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1 ขอบเขตโครงการ	2
2.1 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ.....	5
2.2 กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ.....	7
2.3 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ	11
2.4 แผนภาพเฟสเซอร์ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า.....	12
2.5 สามเหลี่ยมของกำลังไฟฟ้า	13
2.6 การต่อเครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้าเข้ากับวงจร	14
2.7 การต่อ CT เข้ากับวงจร	15
2.8 แสดงโครงสร้างของ MCU ADuC832	17
2.9 แสดงตำแหน่งขาของ MCU ADuC832	17
2.10 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต P0	18
2.11 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต P1	19
2.12 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต P2	19
2.13 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต P3	20
2.14 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต I2C BUS	21
2.15 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต DAC	21
2.16 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ตการใช้งานหน่วยความจำภายนอก	22
2.17 แสดงวงจร Power Supply	23
2.18 แสดงขั้วต่อสัญญาณ RS232	24
3.1 โครงสร้างของ Internal ADC	27
3.2 แสดงรูป ADC Transfer Function	28
3.3 แสดงการวางผลลัพธ์จากการแปลง ADC ภายในรีจิสเตอร์ ADCDATAH/L	28
3.4 แสดง Block diagram ของ Timer 3 ในการกำเนิด Baud Rate	32
3.5 แสดงรูปร่างและการจัดขาของไอซี DS1820	35
3.6 แสดงการจัดสรรพื้นที่ของสแต็คซ์แพดใน DS1820	36
3.7 แสดงโครงสร้างการทำงานภายในของไอซี DS1820.....	36
3.8 แสดง Flowchart แสดง Main Program	38

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.9 แสดง Flow chart แยกค่าแล้วเก็บไว้ในตัวแปร Array ที่ชื่อ r	40
3.10 แสดง flow chart แยกค่า x1 แล้วมาเก็บไว้ในตัวแปร Array ที่ชื่อว่า r1	41
3.11 แสดงกราฟคลื่นรูปไซน์ 2 คาบๆละ 40 Sampling	42
3.12 แสดง Flowchart ทหาระยะห่างของลูกคลื่น	43
3.13 แสดง Flowchart แสดงค่า Lead หรือ Lag	44
3.14 แสดงแปลนวิธีการทำงานของเครื่องมือ	44
3.15 แสดงแปลนวิธีการทำงานของเครื่องมือวัด 3 เฟส.....	45
4.1 แสดงวิธีการทดลอง	46
4.2 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 1 ของการทดลองที่ 4.1.1.....	47
4.3 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 2 ของการทดลองที่ 4.1.1.....	48
4.4 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 3 ของการทดลองที่ 4.1.1.....	49
4.5 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 1 ของการทดลองที่ 4.1.2	50
4.6 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 2 ของการทดลองที่ 4.1.2	51
4.7 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 3 ของการทดลองที่ 4.1.2	52
4.8 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 1 ของการทดลองที่ 4.1.3	53
4.9 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 2 ของการทดลองที่ 4.1.3	54
4.10 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 3 ของการทดลองที่ 4.1.3	55

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

การรู้ค่า สภาวะแวดล้อม และ สภาพการใช้งานที่แม่นยำของหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเกิดเฟส เป็นที่จำเป็นมากในการบำรุงรักษา และ การใช้งาน หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเกิดเฟส ข้อมูลสภาวะแวดล้อม และ สภาพการใช้งานที่ได้ จะนำมาใช้ในการออกแบบหม้อแปลงให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น ในการวัดสภาวะชนิดต่างๆ ของหม้อแปลงซึ่งเกิดเฟส อุปกรณ์ตรวจจับจะมีความหลากหลาย และ มีการเชื่อมต่อและควบคุมต่างกัน ไปจึงเป็นการยากที่ผู้ใช้งานจะทำการติดตั้ง และเขียนโปรแกรมควบคุม

ในการวัดองค์ประกอบต่างๆ ทางไฟฟ้าหลายๆ องค์ประกอบ เช่น ค่ากระแส ค่าโวลต์ อุลทงุมิ และ เพาเวอร์แฟคเตอร์ จะต้องใช้เครื่องมือในการวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความยุ่งยากในการวัด และเสียเวลาในการอ่านค่า

โครงการนี้จึงเสนอให้ออกแบบโปรแกรมและสร้างวงจรควบคุมตัวตรวจจับ ที่ใช้ในการวัด สภาวะต่างๆของหม้อแปลงที่มีหลายชนิด ซึ่งวงจรควบคุมจะทำหน้าที่แปลงค่าที่ได้ให้อยู่ในรูปของข้อมูลซึ่งส่งผ่าน ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยมาตรฐานการสื่อสารแบบ RS232

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ


1.2.1 ออกแบบเลือกใช้วงจรควบคุมโดยใช้ ไมโคร โปรเซสเซอร์ ระบบจะเป็นระบบเปิดที่สามารถขยายตัวตรวจจับได้ ในเบื้องต้นใช้ วัดค่า อุลทงุมิ ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และ ตัวประกอบค่ากำลังไฟฟ้า

1.2.2 ออกแบบรหัสการสื่อสาร(Protocol) ในการควบคุมตัวตรวจจับและอ่านข้อมูลจากตัวตรวจจับคำสั่งและข้อมูลจะแก้และออกจากวงจรควบคุมไปสู่อุปกรณ์อื่นโดยใช้มาตรฐาน RS232

1.2.3 ออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมตัวตรวจจับและสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ โดยผ่าน RS232

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้ เป็นการตรวจจับสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความต่างศักย์ โดยใช้บอร์ด CP-JR51-ADUC832 V 1.0 ซึ่งสามารถรับสัญญาณ A/D ได้ถึง 8 ช่องสัญญาณ เมื่อรับค่าข้อมูลจากบอร์ดเสร็จแล้ว จะเอาข้อมูลไปประมวลผลต่อที่โปรแกรม Matlab ให้แสดงค่า และเปรียบเทียบกราฟระหว่างกระแสกับแรงดัน ซึ่งขอบเขตของโครงการแสดงดังรูปที่ 1.1



1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.4.1 ศึกษาเรื่องของหม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน
- 1.4.2 ศึกษาเรื่องเครื่องมือวัดกระแสและแรงดัน
- 1.4.3 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์
- 1.4.4 ศึกษาการเขียนภาษาซี
- 1.4.5 เลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสมกับโครงการ
- 1.4.6 ออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมทีละส่วน
- 1.4.7 ทดสอบฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ทีละส่วน
- 1.4.8 นำฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทุกส่วนมารวมกันแล้วทดสอบ
- 1.4.9 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อมา
- 1.4.10 สรุปผลการทดลอง

1.5 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ปี 2548		ปี 2549									
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. ศึกษาเรื่องของหม้อ แปลงกระแสและหม้อ แปลงแรงดัน	←	→										
2. ศึกษาเรื่องเครื่องมือ วัดกระแสและแรงดัน	←	→										
3. ศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน ของไมโครคอนโทรล- เลอร์			←	→								
4. ศึกษาการเขียนภาษาซี			←	→								
5. เลือกใช้บอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ เหมาะสมกับโครงการ						←	→					
6. ออกแบบวงจรและ เขียนโปรแกรมที่ละ ส่วน						←	→					
7. ทดสอบฮาร์ดแวร์กับ ซอฟต์แวร์ที่ละส่วน						←	→					
8. นำฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ทุกส่วนมา รวมกันแล้วทดสอบ								←	→			
9. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้มา								←	→			
10. สรุปผลการทดลอง										←	→	

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ในการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยภาษาซี เพิ่มขึ้น
2. เข้าใจ การใช้และการเขียนโปรแกรม Matlab ในการพัฒนามากขึ้น
3. สามารถสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด สภาวะต่างๆ ของหม้อแปลงในชีวิตประจำวัน ได้
4. สามารถนำไปใช้ในการออกแบบหม้อแปลงให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น

1.7 งบประมาณ

1. ค่าเอกสารและค่าเช่าเล่ม	200 บาท
2. ค่าปริ้นท์เอกสาร	500 บาท
3. ค่าหนังสือ	300 บาท
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	500 บาท
5. ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ถัดเจดีย์ทุกรายการ



บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

2.1 การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ (AC Power Analysis)

ในบทที่ 2 นี้ จะกล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าในวงจร AC ซึ่งได้แก่ กำลังไฟฟ้าชั่วขณะ, กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย, การส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุดหรือการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด, ค่าใช้งานหรือค่า rms, ตัวประกอบกำลัง, กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนและการวัดกำลังไฟฟ้า

2.1.1 กำลังไฟฟ้าชั่วขณะ (Instantaneous Power)

กำลังไฟฟ้าชั่วขณะที่องค์ประกอบป้อนให้กับวงจร (Supplied) และองค์ประกอบที่ได้รับหรือดูดซึม (Absorbed) สามารถหาได้จากผลคูณของแรงดันชั่วขณะที่ตกคร่อมองค์ประกอบกับกระแสชั่วขณะที่องค์ประกอบนั้น ดังรูปประกอบที่ 2.1



รูปที่ 2.1 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

จากรูปที่ 2.1 สามารถเขียนสมการของแรงดันที่สถานะคงตัวหรือสมการของแรงดันชั่วขณะ และสมการของกระแสที่สถานะคงตัวหรือสมการของกระแสชั่วขณะ ได้เป็น

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \quad (2.1)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i) \quad (2.2)$$

จากสมการ 2.1 และ 2.2 จะได้สมการของกำลังไฟฟ้าชั่วขณะ ดังนี้

$$\begin{aligned} p(t) &= v(t)i(t) \\ &= V_m I_m \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i) \\ p(t) &= \frac{V_m I_m}{2} [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)] \end{aligned} \quad (2.3)$$

2.1.2 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (Average Power)

ค่าเฉลี่ยของรูปคลื่นที่มีลักษณะเป็นรายคาบหรือรูปคลื่นรายคาบ (Periodic Waveform) สามารถหาได้จากกราฟอินทิเกรตฟังก์ชันตลอดคาบเวลาที่สมบูรณ์ แล้วหารผลลัพธ์นี้ด้วยคาบเวลาดังนั้นถ้าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเป็นดังสมการ (2.1) และ (2.2) ตามลำดับ จะได้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยดังนี้

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} V_m I_m \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i) dt \\ P &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \frac{V_m I_m}{2} [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)] dt \end{aligned} \quad (2.4)$$

เมื่อ P = กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย มีหน่วยเป็น วัตต์ (W)

t_0 = ค่าเวลาใดๆ

T = คาบเวลาของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

จากสมการที่ 2.4 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยนั้นจะประกอบไปด้วยเทอม 2 เทอม เทอมแรกไม่ขึ้นกับค่า t ทำให้ได้ค่าคงที่ในการอินทิเกรต สำหรับเทอมที่สองเป็นเทอมรูปคลื่นโคไซน์ แต่เนื่องจากค่าเฉลี่ยของรูปคลื่นโคไซน์ตลอด 1 คาบเวลาเท่ากับศูนย์ ดังนั้นสมการ 2.4 จึงลดรูปเป็น

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (2.5)$$

เมื่อ $\theta_v - \theta_i$ เป็นมุมเฟสของอิมพีแดนซ์ของวงจร

ดังนั้นถ้าวงจรประกอบด้วยความต้านทานอย่างเดียว กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยจะเป็นดังนี้

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \quad (2.6)$$


และ ถ้าวงจรประกอบด้วยรีแอกทีฟเพียงอย่างเดียว กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยจะเป็นดังนี้

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(90^\circ) = 0 \quad (2.7)$$

เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่เกิดจากอิมพีแดนซ์รีแอกทีฟเพียงอย่างเดียวมีค่าเท่ากับศูนย์ แสดงว่าอิมพีแดนซ์รีแอกทีฟเป็นองค์ประกอบวงจรที่ไม่มีการสูญเสียกำลังไฟฟ้า เพราะไม่สามารถรับหรือดูดซึมกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยได้และเนื่องจากอิมพีแดนซ์รีแอกทีฟจะเก็บพลังงานส่วนหนึ่งตลอดคาบเวลาและปล่อยพลังงานตลอดอีกส่วนหนึ่งของคาบเวลา ทำให้มีกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์

2.1.3 การส่งผ่านกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด (Maximum Average Power Transfer)

การส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุดหรือการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุดไปยังโหลดความต้านทานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ความต้านทานของโหลดมีค่าเท่ากับค่าความต้านทานเทวินิน ($R_L = R_{TH}$) ส่วนวงจรที่ประกอบด้วยอิมพีแดนซ์ของโหลด (Z_L) การส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุดไปยังโหลด จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ อิมพีแดนซ์ของโหลดมีค่าเท่ากับอิมพีแดนซ์เทียบเคียงเทวินินที่ถูกคอนจูเกต



รูปที่ 2.2 กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

สมการของกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่โหลดคือ

$$P_L = \frac{1}{2} V_L I_L \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (2.8)$$

กระแสฟลิวซ์ที่โหลดและแรงดันฟลิวซ์ที่ตกคร่อมโหลดคือ

$$I_L = \frac{V_{oc}}{Z_{TH} + Z_L} \quad (2.9)$$

$$V_L = \frac{V_{oc} Z_L}{Z_{TH} + Z_L} \quad (2.10)$$

เมื่อ

$$Z_{TH} = R_{TH} + jX_{TH}$$

และ

$$Z_L = R_L + jX_L$$

สมการขนาดของกระแสฟลิวซ์และแรงดันฟลิวซ์คือ

$$I_L = \frac{V_{oc}}{[(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2]^{1/2}} \quad (2.11)$$

$$V_L = \frac{V_{oc} (R_L^2 + X_L^2)^{1/2}}{[(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2]^{1/2}} \quad (2.12)$$

มุมเฟสของกระแสฟลิวซ์และแรงดันฟลิวซ์ประกอบด้วยปริมาณ $\theta_v - \theta_i$ ถ้ากำหนดให้ $\theta_v - \theta_i = \theta_z$ แล้ว

$$\cos \theta_z = \frac{R_L}{[R_L^2 + X_L^2]^{1/2}} \quad (2.13)$$

ดังนั้นจะได้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่โหลดคือ

$$P_L = \frac{1}{2} \frac{V_{oc}^2 R_L}{(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2} \quad (2.14)$$

ถ้ากำหนดให้ $X_L = X_{TH}$ จะได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่โหลดซึ่งเกิดจากความต้านทานเพียงอย่างเดียว นั่นคือ $R_L = R_{TH}$ ดังนี้

$$P_L = \frac{1}{2} \frac{V_{oc}^2 R_L}{(R_{TH} + R_L)^2} \quad (2.15)$$

จากสมการข้างต้น ดังนั้นการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อ

$$Z_L = R_L + jX_L = R_{TH} - jX_{TH} = Z_{TH} \quad (2.16)$$

2.1.4 ค่าประสิทธิภาพหรือค่า rms (Effective or rms Values)

ค่าประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า เป็นค่าของแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าในวงจรกระแสตรง ซึ่งไหลผ่านตัวต้านทานตัวเดียวกันในเวลาเท่ากัน

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่เกิดจากกระแสใช้งานซึ่งป้อนให้ตัวต้านทานคือ

$$P = I_{eff}^2 R \quad (2.17)$$

เมื่อ I_{eff} = กระแสใช้งาน

ส่วนกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ป้อนให้กับตัวต้านทานที่เกิดจากกระแสรายคาบ $i(t)$ คือ

$$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t) R dt \quad (2.18)$$

จากสมการทั้งสองจะได้

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t) dt} \quad (2.19)$$

จะเห็นว่าค่าใช้งานหาได้จากกรยกกำลังสอง (Square) ของกระแสไฟฟ้า แล้วหาค่าเฉลี่ย (Mean) จากนั้นจึงหารากที่สอง (Square Root) ดังนั้นจึงเรียกว่า รากของกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square) หรือค่า rms

จากค่า rms ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า สามารถหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยได้ดังนี้

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (2.20)$$

กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทาน R ได้รับคือ

$$P = I_{rms}^2 R = \frac{V_{rms}^2}{R} \quad (2.21)$$

2.1.5 ตัวประกอบกำลัง (The Power Factor)

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ป้อนให้กับโหลดของวงจรในสภาวะคงตัว

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (2.22)$$

จากสมการ ผลคูณของ $V_{rms} I_{rms}$ เรียกว่า กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) ที่มีหน่วยเป็นโวลต์แอมแปร์ (Volt-Ampere ; VA) ส่วนเทอม $\cos(\theta_v - \theta_i)$ เรียกว่า ตัวประกอบกำลัง (pf) ดังนั้นจะได้ว่า

$$Pf = \frac{P}{V_{rms} I_{rms}} = \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (2.23)$$

เมื่อ


$$\cos(\theta_v - \theta_i) = \cos \theta_{\phi}$$

มุม $\theta_v - \theta_i = \theta_z$ เป็นมุมเฟสของอิมพีแดนซ์ของโหลด ซึ่งเรียกว่า มุมตัวประกอบกำลัง (Power Factor Angle) หรือ มุม pf ถ้าโหลดเป็นความต้านทานเพียงอย่างเดียว แสดงว่า $\theta_z = 0$ และ $pf = 1$ แต่ถ้าโหลดเป็นรีแอกทีฟเพียงอย่างเดียว แสดงว่า $\theta_z = 90^\circ$ และ $pf = 0$ นอกจากนี้โหลดที่ประกอบด้วยของค์ประกอบ R, L และ C อาจมีมุมเฟสเป็นศูนย์ หรือ $pf = 1$ กรณีนี้เกิดขึ้นที่ความถี่เฉพาะ

ถ้าโหลดเป็น RC จะมีมุม pf อยู่ระหว่าง $-90^\circ \leq \theta_z \leq 0$ แต่ถ้าโหลดเป็น RL มุม pf จะอยู่ระหว่าง $0 \leq \theta_z \leq 90$

กรณีโหลด RC กระแสไฟฟ้าจะนำหน้าแรงดันไฟฟ้า ซึ่งแสดงว่าโหลดมี pf นำหน้า ส่วนโหลด RL กระแสไฟฟ้าจะล่าหลังแรงดันไฟฟ้า ซึ่งแสดงว่าโหลดมี pf ล่าหลัง

2.1.6 กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน (Complex Power)



รูปที่ 2.3 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

จากรูป กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน (S) หาได้จาก

$$S = V_{rms} I_{rms}^* \quad (2.24)$$

เมื่อ I_{rms}^* เป็นคอนจูเกตเชิงซ้อนของ I_{rms}
 ดังนั้นกำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนสามารถกำหนดใหม่ได้เป็น


$$S = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i) + j V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_v - \theta_i) \quad (2.25)$$

ส่วนจริงของ S เรียกว่ากำลังไฟฟ้าจริง หรือ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (Real or Average Power) และเรียกส่วนจินตภาพของ S ว่ากำลังไฟฟ้าต้านกลับ หรือ กำลังไฟฟ้าตั้งฉาก (Reactive or Quadrature Power) ดังนั้นกำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนจึงสามารถกำหนดใหม่ได้เป็น

$$S = P + jQ \quad (2.26)$$


$$\begin{aligned} \text{เมื่อ} \quad P &= \text{Re}(S) = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i) \\ Q &= \text{Im}(S) = V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_v - \theta_i) \end{aligned}$$

กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนเหมือนกับกำลังไฟฟ้าปรากฏมีหน่วยเป็น โวลต์แอมป์ (Volt-Ampere ; VA) ส่วนกำลังไฟฟ้าจริงมีหน่วยเป็น วัตต์ (W) และกำลังไฟฟ้าต้านกลับมีหน่วยเป็น โวลต์แอมป์รีแอคทีฟ (Volt-Ampere Reactive ; var)



รูปที่ 2.4 แผนภาพเฟสเซอร์ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ของมุม pf กับ P และ Q สามารถแสดงได้ในรูปของสามเหลี่ยมของกำลังไฟฟ้า (Power Triangle) ดังรูปที่ 2.5




รูปที่ 2.5 (a), (b) สามเหลี่ยมของกำลังไฟฟ้า

จากสามเหลี่ยมของกำลังไฟฟ้า ได้สังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง S , P และ Q เป็นดังนี้


- ถ้า Q เป็นบวก แสดงว่าโหลดเป็นโหลดแบบอินดักทีฟ มีตัวประกอบกำลังล่าช้า และกำลังเชิงซ้อนอยู่ในควอดแดนต์ที่ 1
- ถ้า Q เป็นลบ แสดงว่าโหลดเป็นโหลดแบบคาปาซิทีฟ มีตัวประกอบกำลังนำหน้า และกำลังเชิงซ้อนอยู่ในควอดแดนต์ที่ 4
- ถ้า Q เป็นศูนย์ แสดงว่าโหลดเป็นโหลดแบบความต้านทาน มีตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1 และกำลังเชิงซ้อนอยู่ในแนวแกนจริงที่เป็นบวก

2.1.7 การวัดกำลังไฟฟ้า (Power Measurement)

เครื่องมือที่ใช้วัดกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยคือ วัตต์มิเตอร์ (Wattmeter) เครื่องมือนี้ประกอบด้วย ขดลวดกระแสไฟฟ้า (Current Coil) ที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำมาก ซึ่งต่ออนุกรมกับโหลดและขดลวดแรงดันไฟฟ้า (Voltage Coil) ที่มีอิมพีแดนซ์สูงมากซึ่งต่อขนานกับโหลดดังรูปที่ 2.6



(a)



(b)

รูปที่ 2.6 (a),(b) การต่อเครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้าเข้ากับวงจร

ถ้าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีลักษณะเป็นรายคาบ แล้วต่อวัตต์มิเตอร์ดังรูป ค่าที่อ่านได้จากวัตต์มิเตอร์คือ

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T v(t)i(t)dt \quad (2.27)$$

จากวงจรเทียบเคียงในโดเมนความถี่ในรูป ค่าที่อ่านได้จากวัตต์มิเตอร์คือ

$$P = \text{Re}(VI^*) = |V| |I| \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (2.28)$$

จากรูปสังเกตได้ว่า มีการป้อน $i(t)$ และ I เข้าสู่ขั้ว Current Coil ของขดลวดกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังป้อน $v(t)$ และ V ที่ขั้ว Voltage Coil ของขดลวดแรงดันไฟฟ้าเป็นบวกเมื่อเทียบกับอีกขั้วหนึ่ง แสดงว่ากำลังไฟฟ้าที่วัตต์มิเตอร์อ่านเป็นกำลังไฟฟ้าที่ป้อนไปยังโหลด ถ้าต่อขั้วขดลวด

ชุดโคชชุดหนึ่งของวัดต์มิเตอร์สลับกันจะทำให้สมการของกำลังไฟฟ้ามามีค่าเป็นลบและวัดต์มิเตอร์จะอ่านค่าเป็นลบ อ้างอิงจาก [5]

2.2 CT (Current Transformer)

เป็นอุปกรณ์แปลงกระแสด้าน High Voltage ให้เป็นกระแสปริมาณเล็กน้อย เพื่อป้อนให้กับ Relay โดยจะมี Ratio ให้เลือกใช้งานทั้งแบบ Single และ Multi Ratio เช่น 500/5 หรือ 100-2000/5 ใน CT 1 เฟส อาจมี 1 core หรือ 2 core ก็ได้ โดยแต่ละ core จะมี Ratio ของตัวเองเป็นอิสระต่อกัน

ข้อควรระวังของ CT


ห้าม Open Circuit ด้าน Secondary ของ CT ในขณะที่มีกระแสไหลผ่านขดลวดของ CT ด้าน Primary การต่อใช้งานของ CT โดยปกติจะใช้ CT ในการแปลงกระแสทั้ง 3 เฟส เพื่อส่งให้ Relay การต่อใช้งานของ CT จะมี 3 แบบ คือ

1. แบบ Y ใช้ CT 3 ตัว Detect Fault ได้ทุกเฟส
2. แบบ V ใช้ CT 2 ตัว Detect Fault ได้เฉพาะเฟสที่มี CT
3. แบบ Delta ใช้ CT 3 ตัว ต่อเป็น Delta คุณสมบัติสำคัญคือ จะทำให้กระแส Secondary มี Phase Shift กับกระแส Primary และขนาดของกระแสที่ไหลเข้า Relay จะมีขนาด $\sqrt{3}$ เท่า ของกระแสที่แปลงด้วย CT Ratio ปกติ (คุณสมบัตินี้ไม่มีในการต่อแบบ Y และ V)

ข้อแนะนำการ Short CT

เนื่องจาก CT ไม่ควร Open ขณะใช้งาน ดังนั้นการ Short CT จะยึดหลักดังนี้

- พวง Multicore ใน Core ใดไม่ได้ต่อไปใช้งานให้ Short ไว้
- พวง Multiratio เมื่อใช้ Ratio ใดไปแล้ว Terminal ที่เหลือไม่จำเป็นต้อง Short



รูปที่ 2.7 การต่อ CT เข้ากับวงจร

CT Saturate

คือ การอิ่มตัวของ CT เนื่องจากไม่สามารถ Drive Load ทางด้าน Secondary ของ CT ได้ส่งผลให้กระแสด้าน Secondary ไม่เป็นไปตาม Ratio ที่กำหนดไว้ (ค่าน้อยลง) หรืออาจไม่มีกระแสออกมาเลย (Completely Saturate)

สาเหตุที่ทำให้ CT Saturate คือ


1. ค่า Load (Burden) ที่ต่อทางด้าน Secondary ของ CT มีค่าสูงกว่า Standard Burden ของ CT
2. ค่า Fault Current และ DC Component ขณะเกิด Fault มีค่าสูง
3. ค่า Knee Point Voltage ของ CT มีค่าต่ำกว่าค่า Voltage ที่เกิดขึ้นด้าน Secondary ของ CT ในขณะที่เกิด Maximum Fault Current โดยค่านี้สามารถรู้ได้จาก CT Excitation Curve

การหาค่า Standard Burden และค่า Max Fault Current สามารถรู้ได้จากข้อมูลของ CT ที่เรียกว่า CT Accuracy Class เช่น 15 VA 5P20 หรือ C400 เป็นต้น

2.3 ลักษณะทั่วไปของบอร์ด CP-JR51- ADU832 V1.0


ภายในบอร์ด CP-JR51-ADU832 V1.0 นี้ จะใช้ MCU เบอร์ ADuC832 ซึ่งภายในตัว MCU จะมีเฟสล็อกอยู่ภายในโดย Crystal ที่ใช้ในบอร์ดนี้ มีค่า 32.768 kHz และ ถูกควบคุมความถี่โดย เฟสล็อกที่สามารถกำเนิดความถี่ Core Clock ได้สูงสุดถึง 16.78 MHz เลขที่เดียว เนื่องจาก MCU ADuC832 นั้นมีฟังก์ชันการทำงานพิเศษเพิ่มขึ้นมาจาก 8051 ทั่วไปซึ่งฟังก์ชันหน้าที่บางอย่างจะต้องต่ออุปกรณ์ Hardware เพิ่มเติมที่ภายนอกด้วย ดังนั้น ในบอร์ดทดลองรุ่นนี้จึงได้รองรับการทำงานไว้อย่างครบถ้วน โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องต่ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลย นอกจากนั้น MCU เบอร์ ADuC832 ยังสามารถที่จะต่อหน่วยความจำ RAM ภายนอกได้มากที่สุดๆ ถึง 16 MByte

ตำแหน่งขาของ MCU ADuC832



รูปที่ 2.8 แสดงตำแหน่งขาของ MCU ADuC832


โครงสร้างของ MCU ADuC832



รูปที่ 2.9 แสดงโครงสร้างของ MCU ADuC832

การใช้งาน Port-P0


สำหรับการใช้งานพอร์ตนี้สามารถใช้งานเป็น Input หรือ Output ก็ได้แล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้โดยพอร์ต 0 นี้จะมีขนาด 8-bit Open Drain เมื่อทำการรีเซ็ตจะทำให้พอร์ตนี้มีค่าเป็น FFH ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลของพอร์ตสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง MOV P0,#XXH และ นอกจากนั้นพอร์ต P0 ยังใช้งานเป็น Low Address Bus หรือ Data Bus อีกด้วย ซึ่งจะถูกใช้งานเมื่อมีการใช้คำสั่งติดต่อกับ External Memory เช่น การใช้คำสั่ง MOVX เป็นต้น รูปแสดงการเชื่อมต่อพอร์ต P0 แสดง ดังรูปข้างล่าง



รูปที่ 2.10 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต P0

การใช้งาน Port1-P1


สำหรับการใช้งานพอร์ตนี้จะไม่เหมือนกับพอร์ตอื่นๆ คือ สามารถใช้เป็น Input ได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้งานเป็น Output ได้ มีขนาด 8-bit, เมื่อทำการรีเซ็ตจะทำให้พอร์ตนี้มีค่าเป็น FFH ซึ่งในการออกแบบบนบอร์ดรุ่นนี้จะจัดวงจรเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งจะต่อเข้าวงจร ADC 8 Channel และ อีกส่วนหนึ่งจะต่อเป็น Port-P1 ลอยไว้เพื่อผู้ใช้ต้องการใช้เป็นอินพุตของการใช้งานอื่นๆ รูปแสดงการเชื่อมต่อพอร์ตP1 แสดง ดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต P1

การใช้งาน Port-P2

สำหรับการใช้งาน Port-P2 นี้สามารถใช้งานเป็น Input หรือ Output ก็ได้แล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้มีขนาด 8-bit เมื่อทำการรีเซ็ตจะทำให้พอร์ตนี้มีค่าเป็น FFH ซึ่งจะมีรีจิสเตอร์ Pull-up อยู่ภายใน ซึ่งในการออกแบบบนบอร์ดรุ่นนี้จะจัดวงจรเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งจะต่อออกไปที่ Port-P2 สำหรับใช้งานทั่วไปและ อีกส่วนหนึ่งจะใช้เป็น High Address Bus และ Page Address Bus เมื่อติดต่อกับ External Memory รูปแสดงการเชื่อมต่อพอร์ต P2 แสดง ดังรูปที่ 2.12




รูปที่ 2.12 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต P2

การใช้งาน Port-P3

สำหรับการใช้งาน Port-P3 นี้สามารถใช้งานเป็น Input หรือ Output ก็ได้แล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้ มีขนาด 8-bit เมื่อทำการรีเซ็ตจะทำให้พอร์ตนี้มีค่าเป็น FFH โดยมีรีจิสเตอร์ Pull-up อยู่ภายใน การออกแบบวงจรนั้นส่วนหนึ่งจะต้องออกไปที่ Port-P3 เพื่อใช้งานทั่วไป โดยจะไม่ต่อบิต P3.0 และ P3.1 ออกไปที่ Port-P3 เนื่องจากจะใช้ในการสื่อสารอนุกรมอย่างเดียว แล้วยังมีอีกบางขาที่ถูกจัดสรรหน้าที่ออกไปใช้งานส่วนอื่นด้วย ดังนี้


- P3.2 ซึ่ง ทำหน้าที่เป็นขา INT0 ต่อไปที่ขา 7 ของ IC DS1307 ซึ่งเป็นไอซี RTC (Serial Real Time Clock)
- P3.3 ต่อไปที่พอร์ต PWM1
- P3.5 ต่อไปที่ พอร์ตการสื่อสารอนุกรม RS422/485



รูปที่ 2.13 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต P3

การใช้งานพอร์ต I2C BUS

ภายใน MCU ADuC832 ได้มีฟังก์ชันการใช้งานของ I2C บรรจุรวมอยู่ในชิพอยู่แล้ว โดยจะมีขาใช้งาน 2 ขา คือ ขา SDATA ทำหน้าที่เป็นขารับส่งข้อมูล และ ขา SCLOCK ทำหน้าที่ส่งสัญญาณ Clock เพื่อกำหนดจังหวะการรับส่งข้อมูลบนบัส C I 2 และ บนบอร์ดได้มีอุปกรณ์ C I 2 อยู่บนบอร์ดด้วย คือ IC 24XX ซึ่งเป็น EEPROM และ IC DS1307 ซึ่งเป็น IC RTC (Serial Real Time Clock) และ นอกจากนี้ยังมีพอร์ต I2C BUS เพื่อใช้ในเพิ่มเติมจำนวนอุปกรณ์บน I2C BUS ได้อีกด้วย รูปการจัดขา และการจัดวงจรแสดงดังรูปที่ 2.14




รูปที่ 2.14 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต I2C BUS

การใช้งานพอร์ต ADC

พอร์ตนี้มีขนาด 2 Pin ซึ่งภายในบอร์ดจะต่อใช้งานทั้งหมด คือ จำนวน 8 channel ซึ่งถูกต่อออกมาผ่าน Buffer Op-Amp ทางขา P1.0 – P1.7 ของ MCU ADuC832 โดยขาหนึ่งจะเป็นขากราวด์ และ อีกขาหนึ่งจะเป็นขาสัญญาณซึ่งจะถูกต่อไปที่ Op – Amp ทำหน้าที่เป็น Buffer ตำแหน่งขา และ การต่อวงจรADC แสดงดังรูปที่ 2.14 โดยหน้าที่ของพอร์ตนี้ คือ แปลงสัญญาณ Analog จากภายนอกบอร์ดทดลองให้เป็นสัญญาณ Digital

การใช้งานพอร์ต DAC

พอร์ตนี้มีขนาด 2 Pin โดยขาหนึ่งจะเป็นขากราวด์ และ อีกขาหนึ่งจะเป็นขาสัญญาณเอาต์พุตซึ่งถูกต่อออกมาจากเอาต์พุตของ Op – Amp ที่ทำหน้าที่เป็น Buffer โดยภายในบอร์ดจะมี DAC 2 ชุด หรือ 2channel คือ พอร์ต DAC0 และ DAC1 ซึ่งถูกต่อออกมาจากขา DAC0 และ ขา DAC1 ของ MCUADuC832 การต่อวงจร DAC แสดงดังรูปที่ 2.15 โดยหน้าที่ของพอร์ตนี้ คือ การแปลงสัญญาณ Digital ให้เป็นสัญญาณ Analog ออกไปเป็นเอาต์พุต




รูปที่ 2.15 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ต DAC

พอร์ต PWM

พอร์ตนี้มีขนาด 3 Pin โดยประกอบไปด้วยขา สัญญาณ, ขาไฟบวก, และ ขากราวด์ โดยภายในบอร์ดจะมี PWM 2 ชุด คือ PWM0 และ PWM1 ซึ่ง การจัดตำแหน่งขา และ วงจร PWM แสดงดังรูปที่ 2.13 โดยหน้าที่ของพอร์ตนี้ คือ ผลิตสัญญาณ Pulse Width Modulator (PWM) ออกทางพอร์ตนี้ ซึ่งภายในจะมีโหมดการทำงานอยู่ 6 โหมด ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

การใช้งานหน่วยความจำภายนอก (External Memory)

คุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งของ MCU เบอร์นี้ก็คือ สามารถต่อ External Memory ได้ถึง 16 Mbyte แต่สำหรับการออกแบบบอร์ดทดลอง CP-JR51-ADU832 นี้จะรองรับการใช้งาน External Memory ไว้ที่ 1 Mbyte การจัดวงจรจะใช้ พอร์ต 0 เป็นมัลติเพล็กซ์ของสัญญาณ DATA Bus และ Low Address Bus และ ใช้พอร์ต 2 เป็น High Address และ Page Address Bus ซึ่งการต่อวงจรแสดงได้ ดังรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 แสดงการเชื่อมต่อพอร์ตการใช้งานหน่วยความจำภายนอก

จากรูปที่ 2.7 เป็นการต่อหน่วยความจำภายนอกโดยใช้หน่วยความจำขนาด 512 KByte จำนวน 2 ตัว เบอร์ 628512 ในวงจรจะมี Ic 74HCT573 จำนวน 2 ตัว ทำหน้าที่ Latch ค่าตำแหน่ง

Address ของการติดต่อกับ External Memory นอกจากนั้นบนบอร์ดรุ่นนี้ยังมีวงจร Back up หน่วยความจำภายนอกอีกด้วย โดยใช้ Ic DS1210 ทำหน้าที่ตรวจสอบ และ เปรียบเทียบสถานะของ แหล่งจ่ายไฟดังนี้ คือ

- เป็นการเลือกระหว่างจะใช้แหล่งจ่ายไฟ Vcc หรือ จะใช้แหล่งจ่ายไฟจาก Battery Back up ให้กับ External Memory คือ ตัว Ic DS1210 จะตรวจสอบว่าแรงดันทั้ง 2 อันไหนมีขนาดแรงดันสูงกว่าจะเลือกอันนั้น โดยจะมี Voltage Drop ภายในน้อยกว่า 0.3 V


- จะมีการตรวจสอบแรงดันของแหล่งจ่ายไฟ ว่าตกลง หรือ ไม่แน่นอน (Power-fail) หรือ ถูกถอดออก หรือไม่ ถ้ามีการตรวจสอบเจอจะทำให้ขา Chip Enable (CEO) ค่าสถานะปัจจุบัน

- การป้องกันสถานะของแรงดันที่ไม่คงที่ (Power-fail) ของขาอินพุต CE ที่ดีนั้น ขาเอาต์พุต CEO จะต้องรักษาค่าแรงดันอยู่ในช่วง 0.2 V ของแรงดัน VCCI หรือ แรงดันของ Battery การตรวจสอบพบสถานะแรงดัน ไม่คงที่ (Power-fail) นั้นจะอยู่ในช่วงแรงดัน 4.75 – 4.5 โวลต์ เมื่อขา 3 ต่อดลงกราวด์ ถ้า ขา 3 ต่อกที่ Vcco การตรวจสอบ Power-fail จะมีช่วงแรงดันที่ 4.5 – 4.25 โวลต์

นอกจากการทำงานของ Ic DS1210 ที่ได้กล่าวไว้ข้างบนแล้วยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกซึ่ง ผู้ใช้สามารถหาอ่านได้จาก Data sheet ซึ่งในกรณีที่ผู้ใช้ Ic DS1210 ภายในบอร์ดจะมี Jumper เพื่อเลือกการทำงานแบบไม่ใช้ Ic DS1210 โดยถ้าไม่ใช้ Ic DS1210 ก็ให้ ใส่ Jumper ทั้ง 4 ตัว

ขั้วต่อ Power Supply

ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกจะใช้ขนาด 9 - 12 VAC/DC. คือ ต่อใช้งานได้ทั้งไฟ DC และ ไฟ AC โดยจะจัดขั้วต่อไว้ 2 แบบ แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2.17



รูปที่ 2.17 แสดงวงจร Power Supply

การสื่อสารอนุกรมแบบ RS232


ในกรณีนี้จะต้องทำการติดตั้ง ไอซี Line Driver เพื่อเปลี่ยนระดับสัญญาณทางไฟฟ้าของ ขาสัญญาณสำหรับ รับ-ส่ง ข้อมูลแบบ TTL ของ MCU (RX และ TX) ให้ เป็นระดับสัญญาณทาง ไฟฟ้าแบบ RS232 ($\pm 12V$) โดยการติดตั้ง ไอซีเบอร์ MAX232 เพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนระดับสัญญาณ

TTL จากขาสัญญาณส่งข้อมูล (TX) ของ MCU ให้เป็นระดับสัญญาณ $\pm 12V$ สำหรับส่งไปยังขา รับสัญญาณ (RX) ของอุปกรณ์ภายนอก และในทางกลับกัน ก็จะทำหน้าที่ เปลี่ยนระดับสัญญาณส่ง (TX) แบบ RS232 ($\pm 12V$) จากอุปกรณ์ภายนอก ให้ กลับมาเป็นระดับ TTL เพื่อส่งให้กับขา รับ ข้อมูล (RX) ของ MCU ด้วย โดยเมื่อเปลี่ยนระดับสัญญาณในการรับส่งข้อมูลจาก TTL มาเป็น แบบ RS232 นี้แล้วจะทำให้สามารถทำการ รับ-ส่ง ข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ระดับสัญญาณ ทางไฟฟ้าในการ รับ-ส่ง แบบเดียวกัน (RS232) ได้ไกลขึ้นประมาณ 50 ฟุต หรือ ประมาณ 15 เมตร โดยสามารถทำการ รับ-ส่ง ข้อมูลกับอุปกรณ์ต่างๆได้ในลักษณะของตัวต่อตัว (Point-to-Point) เท่านั้นสำหรับสายสัญญาณที่ จะนำมาใช้สำหรับทำการสื่อสารแบบ RS232 นั้น จะใช้สัญญาณ เพียง 2-3 เส้น เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการสื่อสารว่าต้องการสื่อสารแบบทิศทางเดียว หรือสองทิศทาง

- การสื่อสาร RS232 แบบสองทิศทาง ซึ่งจะมี ทั้งการรับข้อมูล และส่งข้อมูลไปมา ระหว่างด้านรับและด้านส่ง โดยในกรณี นี้จะต้องใช้ สายสัญญาณจำนวน 3 เส้น คือสัญญาณรับ ข้อมูล (RXD) สัญญาณส่งข้อมูล (TXD) และสัญญาณอ้างอิง (GND) โดยในการเชื่อมต่อสายนั้น จะต้องทำการสลับสัญญาณกับอุปกรณ์ ปลายทางด้วย คือ สัญญาณส่ง (TXD) จากบอร์ด CPJR51-ADU832 จะต้อง ต่อเข้ากับสัญญาณรับ (RXD) ของอุปกรณ์ และสัญญาณส่ง (TXD) จากอุปกรณ์ ก็ต้องต่อ กับสัญญาณรับ (RXD) ของบอร์ด ส่วนสัญญาณอ้างอิง (GND) จะ ต้องต่อตรงถึงกัน จึงจะสามารถทำการ รับ-ส่ง ข้อมูลกันได้

- การสื่อสาร RS232 แบบทิศทางเดียว ซึ่งอาจเป็นการรอรับข้อมูลจากด้านส่งเพียงอย่าง เดียว หรืออาจเป็นการส่งข้อมูลออกไปยังปลายทางเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการ โต้ตอบข้อมูลซึ่งกัน และกัน ซึ่งวิธีนี้จะใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้น เท่านั้น โดยถ้าเป็นทางด้านส่ง ก็จะต่อเพียง สัญญาณส่ง และสัญญาณอ้างอิง เท่านั้น

โดยขั้วต่อของสัญญาณ RS232 ของบอร์ด CP-JR51-ADU832 นั้น จะเป็นจุดเชื่อมต่อ ของ สัญญาณ รับ-ส่ง ข้อมูล ที่เปลี่ยนระดับสัญญาณเป็นแบบ RS232 แล้ว ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแบบ ขั้ว CPA ขนาด 4 PIN สำหรับ ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อสัญญาณ รับ-ส่ง ข้อมูลกับอุปกรณ์ ภายนอก โดย มีลักษณะการจัดเรียงสัญญาณดังแสดงในรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.18 แสดงขั้วต่อสัญญาณ RS232

15000452

ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้วต่อสัญญาณ RS232 ของบอร์ดนั้น จะมีทั้งหมด 4 เส้น แต่ในการรับ-ส่ง ข้อมูลแบบปรกติ นั้น จะใช้สัญญาณเพียงแค่ 3 เส้น คือ RXD, TXD และ GND เท่านั้น ส่วน +VCC ซึ่งเป็นไฟเลี้ยงวงจร +5V นั้น จะไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการสื่อสารกันแต่อย่างใด โดย +VCC หรือ +5V นี้ จะออกแบบเพื่อไว้ในการที่อุปกรณ์ปลายทางเป็นวงจรขนาดเล็กและไม่สะดวกที่จะหาแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ปลายทางด้วย ก็อาจต่อไฟเลี้ยงวงจร +VCC นี้ ออกไปให้กับอุปกรณ์ปลายทางด้วยก็ได้เช่นกัน อ้างอิงจาก [4]

ปจ.

สว 3 พ.

2549



บทที่ 3

การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัด

3.1 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ที่สำคัญในการสร้างเครื่องมือวัดนี้ อาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 4 กลุ่มด้วยกัน คือ SENSOR วัดอุณหภูมิ DS18S20 , Current Transformer , หม้อแปลงแรงดัน และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ CP-JR51- ADU832 V1.0

3.1.1 SENSOR วัดอุณหภูมิ DS18S20

เลือกใช้ SENSOR วัดอุณหภูมิ DS18S20 เพราะ DS18S20 เป็นตัววัดอุณหภูมิที่ใช้ง่าย เพราะตัว DS18S20 นั้น จะทำการแปลงสัญญาณอะนาล็อก เป็นสัญญาณดิจิตอลภายในตัว ดังนั้น จึงไม่ต้องนำสัญญาณที่ได้จาก SENSOR ตัวนี้เข้าไปในวงจรแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิตอล

3.1.2 Current Transformer

เลือกใช้ Current Transformer เพราะ การที่จะวัดกระแสสลับจากแรง 220 โวลต์นั้น ทำได้ยาก เพราะการวัดหาค่ากระแสสลับ จะต้องต่อวงจรแปลงแรงดันและแปลงกระแสหลายวงจร ซับซ้อน ส่วน Current Transformer นั้น สามารถที่จะวัดกระแสสลับได้เลย และมีราคาถูก สำหรับ CT ที่ใช้เลือกใช้ 50/5 A เพราะ เป็นค่าอัตราส่วนที่มีค่าน้อยสุดที่หาได้

3.1.3 หม้อแปลงแรงดัน

เลือกใช้ หม้อแปลงแรงดันจาก แรงดัน 220 โวลต์ เป็น 6 โวลต์ ค่ากระแสไม่เกิน 100 มิลลิแอมป์ เพราะ มีราคาถูก เมื่อนำมาเข้าวงจร เพื่อลดแรงดันอีกครั้ง สามารถแปลงเป็นโวลต์ต่ำ ที่สามารถเข้าบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ CP-JR51- ADU832 V1.0 ได้

3.1.4 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ CP-JR51- ADU832 V1.0


เลือกใช้ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ CP-JR51- ADU832 V1.0 เพราะ จากคุณสมบัติของบอร์ด MCS-51 รุ่นนี้ มีลักษณะที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ใน โปรเจ็คนี้ เช่น มีช่องสัญญาณแปลง อะนาล็อกเป็นดิจิตอล ได้ถึง 8 ช่องสัญญาณ และอื่นๆนอกเหนือจากนี้

3.2 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือวัด

3.2.1 โปรแกรมแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิตอล

ในส่วนของ ADC Converter นี้จะมีขนาด 12- bit, 8 – channel โดยเลือกสัญญาณอินพุตจาก Mux ซึ่งจะมียู่ภายในตัวชิพ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้ คือ มี Track/Hold,

On-chip Reference ,Calibration Feature ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดนี้ สามารถปรับได้จาก รีจิสเตอร์ SFR 3 ตัว คือ ADCCON1, ADCCON2, ADCCON3



รูปที่ 3.1 โครงสร้างของ Internal ADC


ADC Converter ภายในจะมีส่วนของ Successive Approximation (SAR) อยู่ภายในด้วย ในการแปลงสัญญาณอะนาล็อกทางอินพุตจะอยู่ในช่วง 0 ถึง VREF ซึ่งความเที่ยงตรงในการแปลงสัญญาณอะนาล็อกทางอินพุตนั้นมีความถูกต้องสูงมาก โดยภายในจะมีแรงดันอ้างอิง (VREF) อยู่ภายในอยู่แล้วที่ 2.5 V. ค่าสัญญาณเอาต์พุตที่ได้จะเป็นเลขไบนารี 12 บิต ดังนั้นค่าแรงดัน 1 LSB จะหาได้ดังแสดงในสมการที่ 3.1,3.2 และภาพแสดงคุณสมบัติการถ่ายโอนข้อมูลแสดงในรูปที่ 3.2 นอกจากนั้นผู้ใช้สามารถจะใช้แรงดันอ้างอิงจากภายนอกได้อีกด้วย (External reference) ซึ่งแรงดันจะอยู่ในช่วง 1V. ถึง AVDD

$$1 \text{ LSB} = \frac{FS}{4096} \tag{3.1}$$

เมื่อ $4096 = 2^{12}$;


$$1 \text{ LSB} = \frac{2.5}{4096} = 0.61 \text{ mV} \tag{3.2}$$

หมายเหตุ : 1 LSB คือ Least Significant Bit หมายถึง ค่าแรงดันอินพุตในแต่ละขั้นนั่นเอง



รูปที่ 3.2 แสดงรูป ADC Transfer Function

การใช้งาน ADC จะต้องทำงานผ่านรีจิสเตอร์ 3 ตัว คือ ADCCON1, ADCCON2, ADCCON3 และ คำตอบ 12 บิต ของการแปลงข้อมูลจะถูกเก็บในรีจิสเตอร์ ADCDATAH และ ADCDATAH ซึ่งแสดงดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แสดงการวางผลลัพธ์จากการแปลง ADC ภายในรีจิสเตอร์ ADCDATAH/L

ในการทำโปรเจกต์นี้ เราใช้รีจิสเตอร์ เพียง 4 ตัวเท่านั้นคือ รีจิสเตอร์ ADCCON1, ADCCON, ADCDATAH และ ADCDATAH ซึ่งภายในรีจิสเตอร์แต่ละตัว มีฟังก์ชันการใช้งานซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้

รีจิสเตอร์ ADCCON1

รีจิสเตอร์ ADCCON1 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกับการ Conversion, acquisition times, Hardware, Conversion mode, และ Power-down modes ซึ่งรายละเอียดแสดงข้างล่าง คือตำแหน่งของรีจิสเตอร์ EFH, ค่าเริ่มแรกของการใช้งาน 00H, การเข้าถึงแบบอัตโนมัติ

ตารางที่ 3.1 แสดงการใช้งานรีจิสเตอร์ ADCCON1

Bit	Name	คำอธิบาย															
7	MD1	<p>บิตที่ใช้เลือกการทำงานของ ADC</p> <p>ถ้าเซตเป็น '1' โดยผู้ใช้ จะเป็นการเปิดการทำงานของโหมด ADC</p> <p>ถ้าเซตเป็น '0' โดยผู้ใช้ จะเป็นการปิดการทำงานของโหมด ADC</p>															
6	EXT_REF	<p>ถ้าเซตเป็น '1' โดยผู้ใช้ จะเป็นการจะเป็นการเลือกแรงดันอ้างอิงจากภายนอก (External Reference)</p> <p>ถ้าเซตเป็น '0' โดยผู้ใช้ จะเป็นการจะเป็นการเลือกแรงดันอ้างอิงจากภายใน (Internal Reference)</p>															
5	CK1	บิต CK1 และ CK0 เป็นบิตที่ใช้เลือกค่าอัตราหาร PLL master clock เพื่อใช้กำเนิด ADC clock															
4	CK0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CK1</th> <th>CK0</th> <th>MCLK Divider</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	CK1	CK0	MCLK Divider	0	0	8	0	1	4	1	0	16			
CK1	CK0	MCLK Divider															
0	0	8															
0	1	4															
1	0	16															
3	AQ1	<p>เป็นบิตที่ใช้เลือก Acquisition time ซึ่งจะใช้งานร่วมกัน 2 บิต คือ AQ1 และ AQ0 เป็นการเลือกเวลาการ Track and Hold ของสัญญาณอินพุตที่จะเข้ามา ซึ่งขอแนะนำให้ใช้ #ADC Clks เท่า กับ 3 หรือ มากกว่านั้น</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AQ1</th> <th>AQ0</th> <th>#ADC Clks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	AQ1	AQ0	#ADC Clks	0	0	1	0	1	2	1	0	3	1	1	4
AQ1	AQ0		#ADC Clks														
0	0	1															
0	1	2															
1	0	3															
1	1	4															
2	AQ0																
1	T2C	<p>บิต Timer2 conversion (T2C)</p> <p>ถ้าเซตเป็น '1' โดยผู้ใช้ จะเป็นการ Enable บิต Timer2 Overflow เพื่อใช้เป็นสัญญาณทริกให้เริ่มการแปลงสัญญาณ ADC</p>															
0	EXC	<p>บิต External Trigger Enable (EXC)</p> <p>ถ้าเซตเป็น '1' โดยผู้ใช้ จะยอมให้ขา 3.5 (CONVST) เป็นขาอินพุตสำหรับสั่งเริ่มการ Convert โดยจะ Active Low โดยขานี้ควรจะมี Active Low Pulse (ความกว้างของ Pulse > 100 ns)</p>															

รีจิสเตอร์ ADCCON2

รีจิสเตอร์ ADCCON2 เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกับการเลือก Channel ของ ADC และ โหมดการ Conversion ซึ่งรายละเอียดแสดงข้างล่าง คือ ตำแหน่งของรีจิสเตอร์ D8H, ค่าเริ่มแรก ของการใช้งาน 00H, การเข้าถึงแบบบิต ไม่ได้

ตารางที่ 3.2 แสดงการใช้งานรีจิสเตอร์ ADCCON2

Bit	Name	คำอธิบาย
7	ADCI	<p>บิต ADC Interrupt (ADCI)</p> <p>บิตนี้จะเซตโดย Hardware ที่ปลายสุดของรอบการแปลงสัญญาณ ADC หรือ ที่ปลายของการแปลง DMA บิตนี้จะเคลียร์โดย Hardware เมื่อ PC ชี้ไปที่ตำแหน่งบริการ Interrupt ถ้าไม่ได้ใช้งานควรจะเป็น '0' ด้วย โปรแกรมของผู้ใช้</p>
6	DMA	<p>บิต DMA mode enable (DMA)</p> <p>ถ้าเซตเป็น '1' โดยผู้ใช้ จะเป็นการ Enable ก่อนการใช้งาน โหมด ADC DMA และ บิตนี้จะเซตเป็น '0' อัตโนมัติที่ปลายของรอบการทำงาน DMA การเซตบิตนี้จะเป็นสาเหตุให้เอาท์พุทของ ALE นั้นหยุดทำงานลง และ จะทำงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อ DMA นั้นเริ่มทำงานแต่จะทำงานอย่างถูกต้องเมื่อ DMA นั้นทำงานสมบูรณ์แล้ว</p>
5	CCONV	<p>บิต Continuous conversion (CCONV)</p> <p>ถ้าเซตเป็น '1' โดยผู้ใช้ จะเป็นการเริ่มการแปลงสัญญาณ ADC ในโหมด Continuous การแปลงสัญญาณในโหมดนี้ผู้ใช้จะต้องตั้งค่าความถี่ และ channel ที่ต้องการจะแปลงเสียก่อนซึ่งตั้งค่าใน 3 รีจิสเตอร์นี้เช่นกัน</p>
4	SCONV	<p>บิต Single conversion (SCONV)</p> <p>ถ้าเซตเป็น '1' โดยผู้ใช้ จะเป็นการเริ่มการแปลงสัญญาณ ADC ในโหมด Single conversion บิตนี้จะรีเซตเป็น '0' โดยอัตโนมัติเมื่อจบรอบการแปลงสัญญาณแบบ Single conversion</p>

ตารางที่ 3.2 (ต่อ) แสดงการใช้งานรีจิสเตอร์ ADCCON2

Bit	Name	คำอธิบาย																																																																											
3	CS3	บิต Channel Select (CS3-0) บิตนี้จะใช้ในการเลือก Channel ที่ต้องการจะแปลงสัญญาณซึ่งผู้ใช้จะต้องควบคุมโดยการเขียน โปรแกรมเข้าไปในส่วนของโหมด DMA นั้นการเลือก Channel จะได้จาก Channel ID เพื่อเขียนข้อมูลไปที่ External Memory																																																																											
2	CS2																																																																												
1	CS1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CS3</th> <th>CS2</th> <th>CS1</th> <th>CS0</th> <th>CH#</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>6</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Temp Monitor</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>DAC0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>DAC1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>AGND1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>VREF</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>DMA STOP</td></tr> </tbody> </table>	CS3	CS2	CS1	CS0	CH#	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	3	0	1	0	0	4	0	1	0	1	5	0	1	1	0	6	0	1	1	1	7	1	0	0	0	Temp Monitor	1	0	0	1	DAC0	1	0	1	0	DAC1	1	0	1	1	AGND1	1	1	0	0	VREF	1	1	1	1	DMA STOP
CS3	CS2	CS1	CS0	CH#																																																																									
0	0	0	0	0																																																																									
0	0	0	1	1																																																																									
0	0	1	0	2																																																																									
0	0	1	1	3																																																																									
0	1	0	0	4																																																																									
0	1	0	1	5																																																																									
0	1	1	0	6																																																																									
0	1	1	1	7																																																																									
1	0	0	0	Temp Monitor																																																																									
1	0	0	1	DAC0																																																																									
1	0	1	0	DAC1																																																																									
1	0	1	1	AGND1																																																																									
1	1	0	0	VREF																																																																									
1	1	1	1	DMA STOP																																																																									
0	CS0	Requires Minimum of 1uS to acquire Only use with Internal DAC o/p buffer on Only use with Internal DAC o/p buffer on Place in XRAM location to finish DMA sequence ,see the section ADC DMA Mode																																																																											

การตั้งค่าการใช้งาน ADC


การทำงานของ ADC นั้นจะมีสัญญาณ Clock ที่จะต้องใช้เพื่อกำหนดอัตราการแปลงสัญญาณข้อมูลซึ่งสัญญาณ Clock ของ ADC นั้นจะได้อัตราการแปลงสัญญาณ Clock ของระบบ (master clock) ซึ่งสัญญาณ clock ที่ ADC จะทำงานได้นั้นอยู่ในช่วง 400 kHz ถึง 6 MHz และจะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ในช่วงความถี่ 400 kHz ถึง 4.5 MHz โดยกำหนดได้จากรีจิสเตอร์ ADCCON1.5 และ ADCCON 1.4

ในโปรแกรม เราได้ตั้งค่าต่างๆดังนี้

1. ADCCON1 = 0x098; ค่าเป็นเลขฐาน 2 คือ 10010100 bit 7 มีค่าเป็น 1 หมายความว่า ผู้ใช้ จะเป็นการเปิดการทำงานของโหมด ADC bit 5 มีค่าเป็น 0 และบิตที่ 4 เป็น 1 หมายความว่า MCLK Divider = 4 ซึ่งใช้ในการคำนวณหาอัตราการแปลงสัญญาณข้อมูลซึ่งสัญญาณ Clock ของ ADC ส่วนบิตที่ 3 เป็น 1 และบิตที่ 2 เป็น 0 คือ #ADC Clks เท่า กับ 3
2. ADCCON2 = 0x01ตามด้วยตัวเลขของช่องสัญญาณที่จะทำการวัด;
3. x = ADCDATAH; เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลไบต์บน
4. y = ADCDATA L; เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลไบต์ล่าง

3.2.2 โปรแกรมสื่อสารพอร์ตอนุกรม RS232

การสื่อสารพอร์ตอนุกรมในโปรเจกนี้ ใช้ Timer 3 ในการกำหนดค่า Baud Rate รีจิสเตอร์ที่ใช้ควบคุม Timer 3 นี้ จะมีทั้งหมด 2 ตัว คือ T3CON และ T3FD ซึ่ง T3CON นี้ เป็น รีจิสเตอร์ที่ใช้ในการกำหนดค่า Baud Rate ที่อัตราต่างๆซึ่ง Timer 3 แสดงดังรูปที่ 3.4



*CORE CLK IS DEFINED BY THE CD BITS IN PLLCON

รูปที่ 3.4 แสดง Block diagram ของ Timer 3 ในการกำเนิด Baud Rate

ตารางที่ 3.3 แสดงการใช้งานรีจิสเตอร์ T3CON

Bit	Name	คำอธิบาย
7	T3BAUDEN	T3UARTBAUD Enable ถ้าเซตเป็น '1' จะเป็นการ Enable การทำงานของ Timer3 ในการกำเนิด Baud Rate เมื่อเซตบิตนี้ T2CON.4และ T2CON.5 จะถูกตัดทิ้งถ้าเซตเป็น '0' จะเป็นการ ใช้งานการกำเนิด Baud Rate ในแบบ Standard 8052
6	-	Reserved for Future Use
5	-	Reserved for Future Use
4	-	Reserved for Future Use
3	-	Reserved for Future Use
2	DIV2	Binary Divider Factor DIV2 DIV1 DIV0 Divider
1	DIV1	
0	DIV0	
		0 0 0 1
		0 0 1 2
		0 1 0 4
		0 1 1 8
		1 0 0 16
		1 0 1 32
		1 1 0 64
		1 1 1 128

หาค่า DIV จากสมการข้างล่าง

$$DIV = \frac{\log\left(\frac{f_{core}}{32 \times \text{Baud Rate}}\right)}{\log(2)} \quad (3.2)$$

เศษที่คำนวณได้จะปัดลง

f_{core} หาได้จากการกำหนดรีจิสเตอร์ PLLCON ถ้าในโปรแกรมไม่ได้กำหนด ค่าของ f_{core} จะมีค่าเท่ากับ 2.079152 MHz

ในส่วนของรีจิสเตอร์ T3FD คือ Fractional Divider Ratio ซึ่งค่านี้จะต้องนำไปใช้ใน ส่วนของการคำนวณค่า Baud Rate ซึ่งการคำนวณค่าในรีจิสเตอร์ T3FD สามารถคำนวณได้จาก สมการข้างล่างและค่าที่คำนวณได้ ควรปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม T3FD หาได้ดังสมการที่ 3.3

$$T3FD = \left[\frac{2 \times f_{core}}{2^{DIV} \times Baud Rate} \right] - 64 \quad (3.3)$$

เมื่อได้ค่า DIV และ T3FD แล้ว จากนั้นจะใช้ 2 ค่านี้ในการคำนวณหาค่า Baud Rate ซึ่ง คำนวณได้จากสมการข้างล่างนี้

$$Actual Baud Rate = \frac{2 \times f_{core}}{2^{DIV} \times (T3FD + 64)} \quad (3.4)$$

ตารางที่ 3.4 แสดงค่า Baud Rate ที่ใช้งานทั่วไป โดยใช้ Timer 3

Ideal Baud	CD	DIV	T3CON	T3FD	%Error
230400	0	1	81H	09H	0.25
115200	0	2	82H	09H	0.25
115200	1	1	81H	09H	0.25
115200	2	0	80H	09H	0.25
57600	0	3	83H	09H	0.25
57600	1	2	82H	09H	0.25
57600	2	1	81H	09H	0.25
57600	3	0	80H	09H	0.25
38400	0	3	83H	2DH	0.2
38400	1	2	82H	2DH	0.2
38400	2	1	81H	2DH	0.2
38400	3	0	80H	2DH	0.2
19200	0	4	84H	2DH	0.2
19200	1	3	83H	2DH	0.2
19200	2	2	82H	2DH	0.2
19200	3	1	81H	2DH	0.2
19200	4	0	80H	2DH	0.2
9600	0	5	85H	2DH	0.2
9600	1	4	84H	2DH	0.2
9600	2	3	83H	2DH	0.2
9600	3	2	82H	2DH	0.2
9600	4	1	81H	2DH	0.2
9600	5	0	80H	2DH	0.2

จากโปรแกรมนี้ ความถี่ที่ใช้ คือ 2.079152 MHz Baud Rate 9600 จะต้องกำหนดค่ารีจิสเตอร์ดังนี้


T3CON = 0x082; เป็นเลขฐาน 2 คือ 10000010

T3FD = 0x02D; เป็นเลขฐาน 2 คือ 00101101

3.2.3 โปรแกรมแปลงค่าอุณหภูมิ

DS1820 เป็นไอซีตรวจจับอุณหภูมิที่ใช้ในการติดต่อแบบระบบบัสหนึ่งสาย มีขาต่อเพียง 3 ขา คือ DQ ซึ่งเป็นขาเชื่อมต่อกับระบบบัส, ขาดไฟเลี้ยงภายนอก และขากราวด์ หัวใจสำคัญของ DS1820 อยู่ที่ตัวตรวจจับอุณหภูมิและหน่วยความจำเร็วสูงที่เรียกว่า สแควร์แพค ขนาด 9 ไบต์

เมื่อวัดอุณหภูมิก็จะนำค่าที่วัดได้นี้มาเก็บไว้ในสแควร์แพคที่ไบต์ 0 และ 1 ทั้งนี้เนื่องจากไอซี DS1820 สามารถให้ข้อมูลของอุณหภูมิละเอียดถึง 16 บิต เมื่อนำมาแปลงเป็นข้อมูลฐานสิบ จึงสามารถแสดงความละเอียดของค่าอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซียสหรือ 0.9 องศาฟาเรนไฮต์ โดยย่านวัดอุณหภูมิ -55 ถึง +125 องศาเซลเซียส หรือ -67 ถึง +257 องศาฟาเรนไฮต์



รูปที่ 3.5 แสดงรูปร่างและการจัดขาของไอซี DS1820

คำสั่งเพื่อควบคุมการทำงาน DS1820

ในการติดต่อกับไอซี DS1820 จะมีคำสั่งที่ต้องส่งให้แก่ DS1820 เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงาน คำสั่งที่ใช้มากที่สุด มีด้วยกัน 3 คำสั่ง คือ


1. คำสั่งไม่ติดต่อกับหน่วยความจำรวม หรือ สคิปรอม(Skip Rom) เนื่องจากการใช้งาน DS1820 โดยปกติแล้วจะมี D S1820 อยู่บนสายสัญญาณเพียงตัวเดียว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลกำหนดแอดเดรส ดังนั้นจึงไม่ต้องติดต่อกับหน่วยความจำรวมเพื่ออ่านข้อมูลของคำสั่งสคิปรอมที่ส่งให้ DS1820 คือ 0CCH

2. คำสั่งแปลงอุณหภูมิ มีค่าเท่ากับ 44H เมื่อส่งคำสั่งนี้ให้ DS1820 จะต้องทำการวนลูปรอบอย่างน้อย 200 มิลลิวินาที เพื่อให้ DS1820 ได้ใช้เวลานี้ในการแปลงค่าอุณหภูมิเป็นข้อมูลดิจิตอลมาเก็บไว้ใน สแตเรจซ์แพด

	BYTE
TEMPERATURE LSB	0
TEMPERATURE MSB	1
THUSER BYTE 1	2
TLUSER BYTE 2	3
RESERVED	4
RESERVED	5
COUNT REMAIN	6
COUNT PER °C	7
CRC	8

รูปที่ 3.6 แสดงการจัดสรรพื้นที่ของสแตเรจซ์แพดใน DS1820

3. คำสั่งอ่านข้อมูลจากสแตเรจซ์แพด มีค่าเท่ากับ 0BEH เมื่อส่งคำสั่งนี้ DS1820 จะทยอยส่งข้อมูลค่าอุณหภูมิออกมาทั้งหมด 9 ไบต์



รูปที่ 3.7 แสดงโครงสร้างการทำงานภายในของไอซี DS1820

การเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (ADUC832)

ใช้พอร์ต PMW1 ซึ่งต่อกับขาพอร์ต 3.3 ของตัว MPU ADU832 ใช้ขาพอร์ตเพียง 1 ขา เท่านั้นสำหรับการเชื่อมต่อกับ DS1820 โดยพอร์ต 3.3 ต่อพูลย์ป้อนอยู่แล้ว ดังนั้น จึงสามารถทำการเขียนโปรแกรม โดยใช้รูปแบบการติดต่อตามมาตรฐานระบบบัสหนึ่งสายได้

ตารางที่ 3.5 สรุปขั้นตอนการติดต่อระหว่าง DS1820 กับอุปกรณ์มาสเตอร์ คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ADUC832


ขั้นตอนที่	การทำงานของอุปกรณ์มาสเตอร์	ข้อมูลหรือสถานะ	รายละเอียด
1	ตัวส่ง	รีเซต	สร้างสัญญาณรีเซต
2	ตัวรับ	ตอบรับ	รอการตอบรับจาก DS1820
3	ตัวส่ง	0CCH	คำสั่ง Skip Rom
4	ตัวส่ง	44H	คำสั่งแปลงอุณหภูมิ
5	ตัวรับ	ข้อมูล 1 ไบต์	อ่านแฟล็ก Busy 8 ครั้ง
6	ตัวส่ง	รีเซต	สร้างสัญญาณรีเซต
7	ตัวรับ	ตอบรับ	รอการตอบรับจาก DS1820
8	ตัวส่ง	0CCH	คำสั่ง Skip Rom
9	ตัวส่ง	0BEH	คำสั่งอ่านค่าจากสแควดซ์แพด
10	ตัวรับ	ข้อมูล 9 ไบต์	อ่านค่าอุณหภูมิจากสแควดซ์แพด
11	ตัวส่ง	รีเซต	สร้างสัญญาณรีเซต
12	ตัวรับ	ตอบรับ	รอการตอบรับจาก DS1820
13	-	-	ทำการคำนวณค่าที่ได้จาก DS1820 เป็นเลขฐานสิบ แล้วนำไปแสดงผล

ในการคำนวณเวลาติดจากสัญญาณนาฬิกา ความถี่ใช้งาน 2.079152 MHz จะได้ว่า

$$1 \text{ MCL} = 1 / \left(\frac{2.079152 \text{ MHz}}{12} \right) = 5.7715 \mu\text{s}$$

3.2.4 Flow Chart ภาพรวมของโปรแกรมรับและส่งข้อมูลของบอร์ด ดังนี้

Main Program




รูปที่ 3.8 Flowchart แสดง Main Program

3.2.5 โปรแกรมที่ใช้ประมวลผลและแสดงผลทาง Matlab

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

- 1.เคลียร์หน้าจอคอมให้ว่าง โดยใช้คำสั่ง CLC;
2. ตั้งตัวแปร S1 เป็นค่าของพอร์ต Com1 มีค่า buad rate 9600 โดยใช้คำสั่ง S1 = Serial('Com1');
3. เปิดพอร์ต Com1 โดยใช้คำสั่ง fopen(S1);
4. ส่งตัวแปร 'v' เข้าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการ Interface รับค่าของโวลต์ออกมาโดยใช้คำสั่ง fprintf(S1,'v')
5. เอาค่าโวลต์ที่ได้เก็บไว้ในตัวแปร v โดยใช้คำสั่ง V = fscanf(S1);
6. ส่งตัวแปร 'i' เข้าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการ Interface รับค่าของกระแสออกมาโดยใช้คำสั่ง fprintf(S1,'i')
7. เอาค่ากระแสที่ได้ออกมาโดยใช้คำสั่ง i โดยค่ากระแสที่ได้ i = fscanf(S1);
8. ส่งตัวแปร 't' เข้าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการ Interface รับตัวแปรอุณหภูมิออกมาโดยใช้คำสั่ง fprintf(S1,'t')
9. เอาค่าอุณหภูมิที่ได้ออกมาโดยใช้คำสั่ง t โดยค่าอุณหภูมิที่ได้ t = fscanf(S1);
10. ตั้งค่าตัวแปร b, j เพื่อใช้ในการวนลูปเงื่อนไข และตั้งตัวแปร y เพื่อเก็บค่าโดยใช้คำสั่ง syms b j y ;
11. ตัวค่าตัวแปร x ให้เท่ากับ ค่าของ โวลต์ที่เก็บไว้ในตัวแปร V ตั้งแต่ตัวที่ 2 ถึงตัวสุดท้าย เหตุผลที่ไม่เอาตัวเลขที่ 1 เพราะว่าตอนที่เรารับค่ามาจะมีตัวอักษร 'V' ติดมาเป็นตัวแรก จากนั้นจะตามศัพท์ค่าของโวลต์ โดยแต่ละค่าของโวลต์จะมีตัวอักษร 'a' คั่นอยู่ซึ่งค่าเหล่านี้ได้มาจากโปรแกรม Interface ในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
12. เอาค่าในตัวแปร x มาแยกค่าแล้วทำการคำนวณหาค่าออกมา จากนั้นเก็บไว้ในตัวแปร Array ที่ชื่อ r ขั้นตอนการแยกค่าดัง flow chart รูปที่ 3.9




รูปที่ 3.9 แสดง flow chart แยกค่าแล้วเก็บไว้ในตัวแปร Array ที่ชื่อ r

13. กำหนดตัวแปร k เท่ากับ ค่าตั้งแต่ 1 ถึง j-1 plot กราฟเริ่มต้นตัวที่ 14 ถึงตัวสุดท้าย ซึ่งเป็นการเลื่อนเฟส 90 องศา ที่เนื่องมาจากการ sampling จากบอร์ด ทำการ plot กราฟ ลักษณะคือแบบ bar, stem และแบบเส้น ไว้ใน Figure(n);

14. กำหนดตัวแปร i, j1 เพื่อใช้ในเงื่อนไขวนลูปกำหนดตัวแปร y เพื่อเก็บค่ากระแส โดยใช้คำสั่ง sym = i1 j1 y;

15. กำหนดตัวแปร x1 เท่ากับค่าของกระแสที่เก็บไว้ในตัวแปร i ตั้งแต่ตัวที่ 2 ถึงตัวสุดท้าย เหตุที่ไม่เอาค่าตัวแปรที่ 1 เพราะว่าตอนที่เรารับค่ามาจะมีตัวอักษร 'i' ติดมาเป็นตัวแรก จากนั้นจะตามด้วยค่าของกระแส โดยแต่ละค่าของกระแสจะมีตัวอักษร 'a' คั่นอยู่ ซึ่งค่าเหล่านี้ได้มาจากโปรแกรม Interface ในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

16. เอาค่าในตัวแปร x1 มาแยกค่าที่ได้จริง แล้วมาเก็บไว้ในตัวแปร Array ที่ชื่อว่า r1
ขั้นตอนการแยกค่า ตัว Flow Chart ข้างล่างนี้



รูปที่ 3.10 แสดง flow chart แยกค่า x1 แล้วมาเก็บไว้ในตัวแปร Array ที่ชื่อว่า r1

17. เมื่อได้ค่าระยะห่างของเฟสมาแล้ว ต้องทำการคำนวณหาค่า Power Factor ซึ่งสามารถทำได้เลย แต่เนื่องจากการชั่งเก็บค่าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณเข้าบอร์ด คือ หม้อแปลง แบบ isolate และ Current transformer ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของเฟส ดังนั้น ระยะห่างในการ Sampling แต่ละครั้งของ 2 channel ทำให้เกิดความต่างของเฟสไปประมาณ 2 ช่อง

หม้อแปลง ทำให้เฟสเลื่อนประมาณ 1.8 ช่อง Sampling ซึ่งมีค่าประมาณ

$$\frac{180}{20} \times 1.8 = 16.2^\circ$$

CT. ทำให้เฟสเลื่อนประมาณ 10 ช่อง sampling ซึ่งมีค่าประมาณ $\frac{180}{20} \times 10 = 90^\circ$


รวมแล้วการเกิดเฟสที่เพี้ยนทั้งสิ้นประมาณ 14 ช่อง

ดังนั้นเราต้องทำการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ โดย กำหนดตัวแปร k1 เท่ากับค่าตั้งแต่ 1 ถึง j-13 plot กราฟ เริ่มต้นที่ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ j-13 เพื่อเป็นการเลื่อนเฟส กราฟที่ plot มี 3 ลักษณะ คือ bar, stem และ แบบเส้น ไว้ใน figure (2);

18. หาค่า maximum ของโวลต์ และกระแส เพื่อจะทำการวัดระยะห่างระหว่างค่า max ของโวลต์ กับค่า max ของกระแส เพื่อคำนวณค่าของ Power factor

ค่า Power factor คำนวณจากการ sampling มีทั้งหมด 80 ค่า โดย 40 ค่า จะเท่ากับ 1 คาบ สัญญาณ

ค่า Power factor คำนวณจากการ Sampling มีทั้งหมด 80 ค่า โดย 20 ค่า จะเท่ากับ 1 ลูก สัญญาณ




รูปที่ 3.11 แสดงกราฟคลื่นรูปไซน์ 2 คาบๆละ 40 Sampling

Sampling 20 ค่า เท่ากับ π เรเดียน หรือ 180 องศา

ดังนั้น ภายใน 40 sampling จะต้องมีลูกคลื่น 1 ลูกแน่นอน เวลาหาระยะห่าง จึงคิดเป็น 40 ช่องแรก และ 40 ช่องถัดไป แต่เกิดการผิดพลาดในบางกรณี เช่น ค่า max ของโวลต์กับกระแส อยู่ห่างกันเกิน 1 คาบ ซึ่งหมายความว่าค่า max ของทั้งสอง ไม่ได้อยู่ในคาบเดียวกัน วิธีแก้ไขคือ เลือกคาบในฝั่งใดฝั่งหนึ่ง มาพิจารณาโดยเลือกค่าโวลต์สูงสุด หรือกระแสสูงสุดเป็นหลัก ใน

โปรแกรมนี้ เลือกค่ากระแสเป็นหลัก แล้วหาระยะห่างของทั้งสองซึ่งมีรายละเอียดของ โปรแกรมดัง Flow Chart ที่ 3.12



รูปที่ 3.12 แสดง Flow Chart หาระยะห่างของลูกคลื่น

20. หากค่าโวลต์สูงสุด และกระแสสูงสุด โดยแบ่งเป็นฝั่งค่า sampling 40 ค่าแรก และ 40 ค่าถัดไป ดังนั้นจะได้ค่าโวลต์สูงสุด 2 ค่า และค่าของกระแสสูงสุด 2 ค่า

หาค่า V_m จากการเอาค่า $(V_{m1} + V_{m2})/2$

หาค่า I_m จากการเอาค่า $(I_{m1} + I_{m2})/2$

เมื่อได้ค่า V_m และ I_m แล้ว สามารถหาค่าปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆ ได้อีกจากทฤษฎีและสมการของ บทที่ 2 อาทิเช่น กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (P), กำลังไฟฟ้าปรากฏ (S), ค่ามุม, ค่า power factor (PF), Q, I_{rms} , V_{rms} จากสมการนี้

>>

$$V_m = (V_{m1} + V_{m2})/2;$$

$$I_m = (I_{m1} + I_{m2})/2;$$

$$I_{rms} = I_m / \sqrt{2};$$

$$V_{rms} = V_m / \sqrt{2};$$

$$S = (S_{O1} + S_{O2})/2;$$


$$P = S * PF$$

$$PF = \cos(\theta);$$

$$\text{Degree} = (\theta * 180) / \pi;$$

$$Q = (S * \sin(\theta));$$

21. สามารถบอกได้ว่า Volt มีค่า Lead หรือ Lag จาก Flow Chart นี้




รูปที่ 3.13 แสดง Flow Chart แสดงค่า Lead หรือ Lag

22. แสดงค่าที่คำนวณทั้งหมดออกมา

23. ปิดพอร์ต Com1 โดยใช้คำสั่ง fclose (s1);

3.2.6 แปลนการทำงาน




รูปที่ 3.14 แสดงแปลนวิธีการทำงานของเครื่องมือ

3.3 การออกแบบ พัฒนาการวัด 3 เฟส

3.3.1 การออกแบบ

ในการวัดไฟ 3 เฟสนั้น จะออกแบบให้วัดครั้งละเฟส แล้วนำค่าที่ได้มาบันทึกผล โดยวัดสายไฟเทียบกับสายกราวด์

3.3.2 แพลนการทำงานวัด 3 เฟส



รูปที่ 3.15 แสดงแผนวิธีการทำงานของเครื่องมือวัด 3 เฟส

3.3.3 ส่วนของโปรแกรม

แก้ไขตัวโปรแกรมจาก ADCCON2 ให้เป็น Channel ที่ต้องการจะวัดค่าต่างๆแต่การวัดค่าในแต่ละ Channel ของบอร์ดมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก ไอซีออปแอมป์บกพร่อง อันเกิดจากการทดลอง ดังนั้น แต่ละ Channel จึงต้องตั้งค่าให้ได้มาตรฐานเหมือนกันหมดทุก Channel โดย SET ค่าการคำนวณใน โปรแกรม Matlab




บทที่ 4

ผลการทดลอง และการวิเคราะห์ผลทางการทดลอง

4.1 การทดลองวัดค่า กระแส แรงดัน และอุณหภูมิ

วิธีการทดลองนี้ เป็นการวัดค่าของแรงดัน กระแส และอุณหภูมิ โดยใช้คำสั่งและวิธีการใช้งานเครื่องวัดที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ตามที่แสดงในภาคผนวก ก. ซึ่งในการทดลอง วัดค่าจะทำการวัดโดยต่อโหนดดูความเปลี่ยนแปลงของค่ากระแส ดูความสามารถในการวัดไฟ 3 เฟส โดยการใช้จัมป์เปอร์ จัมป์ไปที่ Channel ที่ไม่ต้องการวัด ค่าที่ได้ของ Channel ที่ไม่ต้องการวัด จะต้องเป็นศูนย์ ส่วน Channel ที่ต้องการวัดต้องได้ค่าแรงดันกับกระแสจริง และเพิ่ม-ลดอุณหภูมิห้องจากแอร์เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรอบๆเครื่องวัด



รูปที่ 4.1 แสดงวิธีการทดลอง

โหนด 1 คือ โหนดที่ต่อเข้าในการทดลองที่ 4.1.1

โหนด 2 คือ โหนดที่ต่อเข้าในการทดลองที่ 4.1.2

โหนด 3 คือ โหนดที่ต่อเข้าในการทดลองที่ 4.1.3

เฟส 1 คือ channel ที่ 0 และ 1


เฟส 2 คือ channel ที่ 2 และ 3

เฟส 3 คือ channel ที่ 4 และ 5

เครื่องหมายวงกลมที่วางเฟสต่างๆไว้ เพื่อแสดงว่า จะทำการวัดที่เฟสใด ในแต่ละโหนด

4.1.1 เมื่อโหลด คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ 1 หลอด แรงดัน 227 โวลต์ กระแส 170 มิลลิแอมป์ (กรณีสัญญาณต่อเข้ากับ Channel 0 และ Channel 1)

เฟสที่ 1 (วัดที่ Channel 0 และ Channel 1)



รูปที่ 4.2 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 1 ของการทดลองที่ 4.1.1


Channel = 1	
Power Factor	= 0.8090
Degree	= -36.00 degree
Voltages lag.	= 36.00 degree
Vm	= 324 V
Im	= 248 mA
Vrms	= 229 V
Irms	= 175 mA
Power Average	= 16.2
S	= 20.1
Q	= -11.8
Temperrature C	= 24.5 C
Temperrature F	= 75.0

ค่า Power Average คือ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย คำนวณจากสมการที่ (2.5)

ค่า S คือ Real Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

ค่า Q คือ Reactive Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

เฟสที่ 2 (วัดที่ Channel 2 และ Channel 3)



รูปที่ 4.3 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 2 ของการทดลองที่ 4.1.1


Channel	=	2
Power Factor	=	1.0000
Degree	=	0.00 degree
Voltages lead.	=	0.00 degree
Vm	=	0 V
Im	=	0 mA
Vrms	=	0 V
Irms	=	0 mA
Power Average	=	0.0
S	=	0.0
Q	=	0.0
Temperrature C	=	24.5 C
Temperrature F	=	75.0

ค่า Power Average คือ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย คำนวณจากสมการที่ (2.5)

ค่า S คือ Real Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

ค่า Q คือ Reactive Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

เฟสที่ 3 (วัดที่ Channel 4 และ Channel 5)



รูปที่ 4.4 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 3 ของการทดลองที่ 4.1.1

Channel = 3	
Power Factor	= 1.0000
Degree	= 0.00 degree
Voltages lead.	= 0.00 degree
Vm	= 0 V
Im	= 0 mA
Vrms	= 0 V
Irms	= 0 mA
Power Average	= 0.0
S	= 0.0
Q	= 0.0
Temperrature C	= 24.5 C
Temperrature C	= 75.0


ค่า Power Average คือ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย คำนวณจากสมการที่ (2.5)

ค่า S คือ Real Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

ค่า Q คือ Reactive Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

4.1.2 เมื่อ โหลด คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ 1 หลอด และ หลอดไฟ ตะเกียบ 1 หลอด แรงดัน 228 โวลต์ กระแส 230 มิลลิแอมป์ (กรณีสัญญาณต่อเข้ากับ Channel 2 และ Channel 3)

เฟสที่ 1 (วัดที่ Channel 0 และ Channel 1)



รูปที่ 4.5 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 1 ของการทดลองที่ 4.1.2


Channel =	1
Power Factor	= 0.9877
Degree	= 9.00 degree
Voltages lead.	= 9.00 degree
Vm	= 0 V
Im	= 0 mA
Vrms	= 0 V
Irms	= 0 mA
Power Average	= 0.0
S	= 0.0
Q	= 0.0
Temperrature C	= 25.5 C
Temperrature F	= 77.0

ค่า Power Average คือ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย คำนวณจากสมการที่ (2.5)

ค่า S คือ Real Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

ค่า Q คือ Reactive Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

เฟสที่ 2 (วัดที่ Channel 2 และ Channel 3)



รูปที่ 4.6 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 2 ของการทดลองที่ 4.1.2


Channel = 2	
Power Factor	= 0.8090
Degree	= -36.00 degree
Voltages lag.	= 36.00 degree
Vm	= 321 V
Im	= 513 mA
Vrms	= 227 V
Irms	= 362 mA
Power Average	= 33.2
S	= 41.1
Q	= -24.2
Temperrature C	= 25.5 C
Temperrature F	= 77.0

ค่า Power Average คือ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย คำนวณจากสมการที่ (2.5)

ค่า S คือ Real Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

ค่า Q คือ Reactive Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

เฟสที่ 3 (วัดที่ Channel 4 และ Channel 5)



รูปที่ 4.7 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 3 ของการทดลองที่ 4.1.2

Channel =	3
Power Factor	= 1.0000
Degree	= 0.00 degree
Voltages lead.	= 0.00 degree
Vm	= 0V
Im	= 0 mA
Vrms	= 0 V
Irms	= 0 mA
Power Average	= 0.0
S	= 0.0
Q	= 0.0
Temperrature C	= 25.5 C
Temperrature F	= 77.0


ค่า Power Average คือ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย คำนวณจากสมการที่ (2.5)

ค่า S คือ Real Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

ค่า Q คือ Reactive Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

4.1.3 เมื่อโหลด คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ 1 หลอด , หลอดไฟตะเกียบ 1 หลอด และหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 หลอด แรงดัน 228 โวลต์ กระแส 610 มิลลิแอมป์ (กรณีสัญญาณต่อเข้าที่ Channel 4 และ Channel 5)


เฟสที่ 1 (วัดที่ Channel 0 และ Channel 1)



รูปที่ 4.8 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 1 ของการทดลองที่ 4.1.3

Channel = 3	
Power Factor	= 1.0000
Degree	= 0.00 degree
Voltages lead.	= 0.00 degree
Vm	= 0 V
Im	= 0 mA
Vrms	= 0 V
Irms	= 0 mA
Power Average	= 0.0
S	= 0.0
Q	= 0.0
Temperrature C	= 26.0 C
Temperrature F	= 78.0

เฟสที่ 2 (วัดที่ Channel 2 และ Channel 3)



รูปที่ 4.9 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 2 ของการทดลองที่ 4.1.3


Channel =	3
Power Factor	= 1.0000
Degree	= 0.00degree
Voltages lead.	= 0.00 degree
Vm	= 0 V
Im	= 0 mA
Vrms	= 0 V
Irms	= 0 mA
Power Average	= 0.0
S	= 0.0
Q	= 0.0
Temperrature C	= 26.0 C
Temperrature F	= 78.0

ค่า Power Average คือ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย คำนวณจากสมการที่ (2.5)

ค่า S คือ Real Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

ค่า Q คือ Reactive Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

เฟสที่ 3 (วัดที่ Channel 4 และ Channel 5)



รูปที่ 4.10 แสดงกราฟระหว่างแรงดันกับกระแสของเฟสที่ 3 ของการทดลองที่ 4.1.3

Channel = 3	
Power Factor	= 0.8090
Degree	= -36.00 degree
Voltages lag.	= 36.00degree
Vm	= 326 V
Im	= 843 mA
Vrms	= 230 V
Irms	= 596 mA
Power Average	= 55.6
S	= 68.7
Q	= -40.4
Temperrature C	= 26.0 C
Temperrature F	= 78.0

ค่า Power Average คือ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย คำนวณจากสมการที่ (2.5)

ค่า S คือ Real Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

ค่า Q คือ Reactive Power คำนวณจากสมการที่ (2.26)

4.2 ผลการทดลองวัดกระแสและแรงดัน

ในการทดลองหาค่ากระแสและแรงดัน โดยใช้โพลต์ที่ต่อเข้าไปจะมีค่าของวัดที่ต่างกัน นั่นคือ กระแสของแต่ละโพลต์จะต่างกันด้วย จากการทดลองที่ 4.1.1 เมื่อวัดค่าของเฟสที่ 1 ผลการทดลอง คือ จะมีแรงดันและกระแสใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จากแคลมป์วัดกระแสกับแรงดัน ส่วนเฟสที่ 2 และ 3 จะมีค่าเป็นศูนย์จากการทดลองที่ 4.1.2 เมื่อวัดเฟสที่ 2 จะมีแรงดันและกระแสใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จากแคลมป์วัดกระแสกับแรงดัน ส่วนเฟสที่ 1 และ 3 จะมีค่าเป็นศูนย์ จากการทดลองที่ 4.1.3 เมื่อวัดเฟสที่ 3 จะมีแรงดันและกระแสใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จากแคลมป์วัดกระแสกับแรงดัน ส่วนเฟสที่ 1 และ 2 จะมีค่าเป็นศูนย์

4.3 ผลการทดลองวัดค่าอุณหภูมิ

จากการทดลองที่ 4.1 จะเห็นว่า อุณหภูมิที่วัดในแต่ละครั้ง มีค่าสูงขึ้นตามลำดับ เพราะการวัดของการทดลองที่ 4.1 ในการวัดครั้งแรกจะให้อุณหภูมิที่ต่ำ โดยการเปิดแอร์ไว้ที่อุณหภูมิต่างๆ และวัดครบให้ทั้ง 3 เฟส ก่อนการวัดครั้งที่ 2 จะทำการปิดแอร์เพื่อให้อุณหภูมิสูงขึ้น แล้วทำการวัด ผลปรากฏว่า ค่าของอุณหภูมิมียุ่ค่าสูงขึ้น ตามอุณหภูมิรอบๆ เครื่องวัด

4.4 ผลการทดลองวัดค่าที่คำนวณได้จากกราฟของกระแสและแรงดัน

จากการทดลอง ค่าของแรงดันและกระแสที่รับมานั้น เมื่อนำมา plot กราฟจะได้กราฟมีลักษณะเป็นคลื่นรูปไซน์ ซึ่งสามารถนำไปคำนวณหาค่าของพาวเวอร์แฟคเตอร์ (PF) โดยดูจากการ นำค่าสูงสุดของกระแสและแรงดัน มาเปรียบเทียบกับระยะห่าง (ค่าความละเอียดประมาณ 9 องศา) , ค่าของกำลังเฉลี่ย (P) หาได้จากสมการที่ 2.5 ในบทที่ 2 , ค่าของกำลังปรากฏ (S) และค่ากำลังรีแอกทีฟ (Q) หาได้จากสมการที่ (2.25)

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลอง ค่าของแรงดันที่นำมาวัดได้จากหม้อแปลงทั่วๆ ไป คือ แรงดันเข้า 220 โวลต์ และแรงดันออกมา 6 โวลต์ จากนั้นใช้วงจร Voltage Divider เพื่อลดค่าแรงดันเข้าบอร์ดอีกทีหนึ่ง ส่วนค่าของกระแสได้จาก Current Transformer โดยใช้ตัวต้านทานต่อเข้ากับ CT เพื่อที่จะนำค่าแรงดันเข้าบอร์ด จากนั้น คำนวณค่ากลับเพื่อหากระแสอีกที

จากผลการทดลอง ค่าของกระแสจะมีความแตกต่างกันไป โดยจะขึ้นกับโหลดที่นำมาต่อ ซึ่งกระแสที่วัดได้จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นนั้น จะมีค่าใกล้เคียงกับเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง แต่ค่าและกราฟที่ได้มีความผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจาก ความผิดพลาดจากการอ่านของพอร์ต ADC และการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวดของ CT ที่เรียกว่า ฮิสเตอร์ไรซิส ซึ่งทำให้ความแม่นยำในการวัดลดลง

ค่าของแรงดันที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมาจะอยู่ในระดับแรงดันประมาณ 200-230 โวลต์ ซึ่งจากการทดลองวัดจะเห็นว่า ระดับค่าแรงดันที่ได้จากแคลมป์วัดแรงดันและค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้น มีค่าใกล้เคียงกับแรงดันที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมา

ค่าของอุณหภูมิ สามารถวัดอุณหภูมิได้ในหน่วยขององศาเซลเซียสและหน่วยของฟาเรนไฮต์ โดยอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 0.5 องศาเซลเซียส เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิจะมีความละเอียดในการแสดงผลเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง ค่าอุณหภูมิที่ได้จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นนั้นสามารถวัดอุณหภูมิที่ต้องการได้ในช่วง 0-100 องศาเซลเซียส

ค่าที่ได้จากกราฟแรงดันและกระแสสามารถนำมาคำนวณหาค่าองค์ประกอบทางไฟฟ้าอื่นๆ ได้แก่ ค่าของพาวเวอร์แฟกเตอร์ (PF), ค่าของกำลังเฉลี่ย (P), ค่าของกำลังปรากฏ (S) และค่ากำลังรีแอกทีฟ (Q)

5.2 ประเมินผล

จากผลของการดำเนินงาน โครงการงานเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ได้ผลดังนี้

5.2.1 สามารถสร้างอุปกรณ์ที่วัดค่าของแรงดัน กระแส อุณหภูมิ และองค์ประกอบต่างๆ ทางไฟฟ้าได้เช่น พาวเวอร์แฟกเตอร์ (PF) ค่าของกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (P) ค่าของกำลังไฟฟ้าปรากฏ (S) และค่ากำลังรีแอกทีฟ (Q)

5.2.2 สามารถนำข้อมูลผลทาง Matlab และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้จริง โดยการ
อินเตอร์เฟส

5.2.3 สามารถใช้ภาษาซีในการเขียนคำสั่ง ร่วมกับ MCS-51 ได้

5.2.4 สามารถใช้ภาษาซีในการเขียนคำสั่ง ร่วมกับ โปรแกรม Matlab ได้

5.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

5.3.1 กรณีที่มีความละเอียด ไม่เพียงพอทำให้ค่าที่ได้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น

5.3.2 ปัญหาของ Current Transformer เนื่องด้วย Current Transformer ที่ใช้วัดค่าต้อง
ใช้โหลดที่กินกระแสสูงและ โหลดที่ใช้ทดลองกินกระแสน้อย เมื่อกระแสไหลผ่าน Current
Transformer ทำให้กระแสที่ออกมา น้อยมากเมื่อนำมาคำนวณทำให้ค่าที่ออกมามีความผิดพลาด
การแก้ปัญหา ควรหา Current Transformer ที่เหมาะสมกับกระแสที่ใช้ หรือหาโหลดที่กิน
กระแสมากตาม Current Transformer

5.3.3 ปัญหาการใช้หม้อแปลงลดแรงดัน จะทำให้เฟสที่ออกจากหม้อแปลงเลื่อนไปจาก
เดิม และเมื่อนำค่าที่ได้มาคำนวณ ตัวประกอบกำลัง ทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น การแก้ปัญหา โดย
การแก้ไขทาง โปรแกรมคำนวณ และในทางที่ดีควรใช้ Potential Transformer แทนเนื่องจากจะมี
การเลื่อนเฟสน้อยมาก

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อไป

เครื่องมือวัดตัวนี้สามารถวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้าได้ 1 เฟสในตัว และสามารถนำไปวัดค่า
ต่างๆทางไฟฟ้า 3 เฟส ได้โดยการนำ Current Transformer และ Potential Transformer ที่มีค่า
out pu ของกระแส และ โวลต์ ตรงกับ อุปกรณ์ในเครื่องวัด 1 เฟส ก็จะทำให้คำนวณค่าปริมาณต่างๆ
ของไฟฟ้า 3 เฟสได้ และอาจจะพัฒนาโดยการใช้ อุปกรณ์ตรวจวัดค่าที่มีความเที่ยงตรงมากๆ มาวัด
และเมื่ออุปกรณ์มีความเที่ยงตรงทางด้านของตัว โปรแกรมก็ควรออกแบบให้มีการคำนวณที่แม่นยำ
มากขึ้น จะทำให้ได้เครื่องมือวัดค่าที่มีความแม่นยำเมื่อเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐานต่อไปใน
อนาคต

เอกสารอ้างอิง

- [1] วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล. “ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51”. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด.2521
- [2] ศศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล. “การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี”.พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).2545
- [3] นิรุช อำนวยศิลป์. “คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี”. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด.2546
- [4] จักรพันธ์ จิตรทรัพย์. “คู่มือการใช้บอร์ด CP-JR51-ADUC832 V 1.0 ”.พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร : บริษัท อีทีที จำกัด.2546
- [5] ดร.ปัญญา ยอดโอวาท. “การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Analysis ” . กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.2546
- [6] ถัญฉกร วุฒิสัทติกุลกิจ. “การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้น”. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2549





โปรแกรมที่ทำงานบนบอร์ด ADUC832

```

#include<stdio.h>
#include<aduc832.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
int x,n,v,y,j,i = 0;
int q1=0,q2=1, d,t,r;
long m,z;
long g,h;
char k,p;
unsigned char c;
unsigned long xdata data1[81];
unsigned long xdata addr1[81];

sbit DAT1 = P3^3;
char temp_c,temp_f,k;
unsigned char TEMBUF[2];

void delays (unsigned char us) { // mSec Delay 2.097152 Mhz
    int i;
    for(i=0;i<us;i++)
    {
        _nop_();
    }
}

void tmreset (void) { // Reset TX
    unsigned int i;
    DAT1 = 0;
    i = 17; while (i>0) i--; // หน่วงเวลาประมาณ 900 us
    DAT1 = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
}

void tmpre (void) { // Wait for Presence RX

    while (DAT1);
    while (~DAT1);
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
}

bit tmrbit (void) { // read one bit

```

```

unsigned int i;
bit dat;
DAT1 = 0;
DAT1 = 1; _nop_();
dat = DAT1;
i = 1; while (i>0) i--;      // หน่วงเวลาประมาณ 65 us
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
return (dat);
}

unsigned char tmrbyte (void) {      // read one byte
    unsigned char i,j,dat;
    dat = 0;
    for (i=1;i<=8;i++) {
        j = tmrbit ();
        dat = (j << 7) | (dat >> 1);
    }
    return (dat);
}

void tmwbyte (unsigned char dat) {      // write one byte
    unsigned int i;
    unsigned char j;
    bit testb;
    for (j=1;j<=8;j++) {
        testb = dat & 0x01;
        dat = dat >> 1;
        if (testb) {
            DAT1 = 0;          // Write 1
            _nop_();           // หน่วงเวลาประมาณ 4 us
            DAT1 = 1;
            i = 1; while (i>0) i--;      // หน่วงเวลาประมาณ 65 us
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
        }
        else {
            DAT1 = 0;          // Write 0
            i = 1; while (i>0) i--;      // หน่วงเวลาประมาณ 65 us
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
            DAT1 = 1;
        }
    }
}

```

```

        _nop_();                // หน่วงเวลาประมาณ 4 us
    }
}

void tmstart (void) {          // ds1820 เริ่มการแปลง
    tmreset ();
    tmpre ();
    delayms (10);
    tmwbyte (0xcc);           // skip rom
    tmwbyte (0x44);           // convert
}

void tmrtemp (void) {         // read temp
    unsigned char a,b;
    TEMBUF[0] = 0;
    TEMBUF[1] = 0;
    tmreset ();
    tmpre ();
    delayms (10);
    tmwbyte (0xcc);           // skip rom
    tmwbyte (0xbe);           // convert
    a = tmrbyte ();           // LSB
    b = tmrbyte ();           // MSB

    if(b==1) return;         // ไม่เอาอุณหภูมิติดลบ
    TEMBUF[1] = a & 0x01;     // 0=x.0 1=x.5
    if( TEMBUF[1] == 1)
    {
        k = 5;
    }
    else
    {
        k = 0;
    }
    a = a >> 1;
    TEMBUF[0] = a + 1;       // ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับประเทศไทย
}

void invest(void);
void timer0() interrupt 1
{
    TF0 = 0;
    TR0 = 0;
    TH0 = 0x0f2;
    TL0 = 0x030;
    TR0 = 1;
}

```

```

        ADCCON2 = 0x010+q1; /*เลือก channe ที่ q1 */
        invest();
        data1[i] = z;

        ADCCON2 = 0x010+q2; /*เลือก channe ที่ q2 */
        invest();
        addr1[i] = z;

        i++;

    }
    void main(void)
    {

        /* set up UART      baud rate 9600 timer 3 */

        T3CON = 0x082;
        T3FD = 0x02D;
        SCON = 0x052;

        ADCCON1 = 0x098; /*conversion mode*/

        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0x0ff;
        TL0 = 0x0fe;
        TR0 = 1;
        IE = 0x82;

        while(1)
        {
            if(i > 80)
            {
                TR0 = 0;
                TF0 = 0;
                ET0 = 0;
                if(b == 2)
                {
                    printf("%c\n", '3');
                }
                else if(b == 1)
                {
                    printf("%c\n", '2');
                }
                else
                {
                    printf("%c\n", '1');
                }
            }
        }
    }

```

```

c = getchar();

switch (c)
{
case 'v':for(j=0;j<80;j++)
        {
            printf("%lda",data1[j]);
        }

printf("\n");
break;

case 'i':for(j=0;j<80;j++)
        {
            printf("%lda",addr1[j]);
        }

printf("\n");
i = 0;
IE = 0x82;
TF0 = 1;

break;

case 't':tmstart ();           // ds1820 start convert
        delaysms(10);
        tmrtemp ();           // read temperature
        delaysms(10);
        temp_c = TEMBUF[0];
        temp_f = (((int)temp_c * 9)/5) + 32;
printf("%d.%d%d.%d", (int)temp_c, (int)k, (int)temp_f);
printf("\n");
i = 0;

        if(b == 2)
        {
            q1 = 0;
            q2 = 1;
        }

        else
        {
            q1 = q1+2;
            q2 = q2+2;
        }

        b = b+1;
        if(b == 3)
        {
            b = 0;
        }
        IE = 0x82;
        TF0 = 1;

break;

```

```

        default : {}
        break;
    }
}
}
void invest(void)
{
    x = ADCDATAH;
    y = ADCDATAL;
    m = x;
    m = m & 0x0f;
    m = m << 8;
    m = m + y;
    z = (m*2500)/4096; // คำนวณค่าเป็นเลขฐานสิบหน่วยเป็นมิลลิ
}

```

โปรแกรม Matlab ที่ทำงานอยู่บน PC

```

clc % เคลียร์ค่าทั้งหมดที่อยู่ในหน้าจอ command window ของ matlab%
s1 = serial('COM1'); % กำหนดตัวแปร S1 คือ พอร์ต com1 Baud Rate 9,600%
fopen(s1)
fprintf(s1,');
g = fscanf(s1);
g = fscanf(s1);
fprintf(s1,'v'); % รับค่าแรงดัน %
v = fscanf(s1);
fprintf(s1,'i');
i = fscanf(s1);
i = fscanf(s1);
i = fscanf(s1);
i = fscanf(s1); % รับค่ากระแส %
fprintf(s1,'t')
t = fscanf(s1);
t = fscanf(s1);
t = fscanf(s1); % รับค่าอุณหภูมิ %
fprintf(s1,'t')
t = fscanf(s1);

syms b j y;
t1 = t(1,2:5); % แบ่งค่า t ที่เป็นหน่วยอุณหภูมิและหน่วยฟาเรนไฮต์ %
t2 = t(1,6:9);
x = v(1,2:end);
[M,N] = size(v);
j = 0;
n = 0;

```

```

for b = 1:1:N-1

    if x(b) == 'a'           % เสียงไซที่ใช้ในการแยกค่าของแรงดันเก็บไว้ในตัวแปร Array
        y = x(1,b-n:b-1);   % ที่ชื่อ r() %
        j = j+1;
        if g(1) == '1'
            r(1,j) = (eval(y)*321)/1790; % ปรับค่าพอร์ต ADC ที่ใช้วัดแรงดันแต่ละพอร์ต %
        elseif g(1) == '3'
            r(1,j) = (eval(y)*321)/1790;
        else
            r(1,j) = (eval(y)*321)/(1020);
        end

        n = 0;
    else
        n = n+1;
    end
end

syms i1 j1 y1;
x1 = i(1,2:end);
[m,p] = size(i);
j1 = 0;
n1 = 0;
for i1 = 1:1:p-1

    if x1(i1) == 'a'       % เสียงไซที่ใช้ในการแยกค่าของกระแสเก็บ
        y1 = x1(1,i1-n1:i1-1); % ไว้ในตัวแปร Array ที่ชื่อ r1() %
        j1 = j1+1;
        if g(1) == '1'
            r1(1,j1) = (eval(y1)/1.05); % ปรับค่าพอร์ต ADC ที่ใช้วัดกระแส
        elseif g(1) == '3'           % ของแต่ละพอร์ต %
            r1(1,j1) = (eval(y1)*1.297);
        else
            r1(1,j1) = (eval(y1)*1.25);
        end
        n1 = 0;
    else
        n1 = n1+1;
    end
end

[mr mr1] = max(r(1,14:end));
[mr mr2] = max(r1(1,1:j1-13));

```



```

if mr2 < 40                                % เงื่อนไขการหาระยะทางเพื่อนำไป
    [mr0 mr11]= max(r(1,14:40+14));          % คำนวณค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์%
    [mr0 mr22] = max(r1(1,1:40));
    mr3 = mr22-mr11;
else
    [mr0 mr11]= max(r(1,40+14:end));
    [mr0 mr22] = max(r1(1,40:end));
    mr3 = mr22-mr11;
end
Vm1 = max(r(1,1:40));                        % คำนวณค่าต่างๆทางไฟฟ้าในช่วงคาบแรก %
Im1 = max(r1(1,1:40))*100/5;
s01 =(max(r(1,1:40))/sqrt(2))*(max(r1(1,1:40))/sqrt(2))/100;
P1 = (max(r(1,1:40))/2)*(max(r1(1,1:40)))/100;

Vm2 = max(r(1,41:end));                      % คำนวณค่าต่างๆทางไฟฟ้าในช่วงคาบที่สอง%
Im2 = max(r1(1,41:end))*100/5;
s02 =(max(r(1,41:end))/sqrt(2))*(max(r1(1,41:end))/sqrt(2))/100;
P2 = (max(r(1,41:end))/2)*(max(r1(1,41:end)))/100;

k = 1:1:j-18;
k1 = 1:1:j1-18;
xx = ((pi*(mr3))/20);                        % คำนวณหาค่าความต่างของมุมระหว่างแรงดันกับกระแส %
figure(3);
plot(k,r(1,19:j1),'d',k1,r1(1,1:j1-18),'-x') % Plot กราฟระหว่างแรงดันกับกระแส %
title 'voltage Vs Current'
xlabel('Sampling(times)');ylabel('(V and A/100)')

Vm = ((Vm1+Vm2)/2);                          % จากการทดลองพบว่า พอร์ต ADC สำหรับวัดแรงดัน
if Vm <= 2                                    ที่ไม่ได้ทำการต่อวัด แต่มีค่าแรงดันอยู่ที่พอร์ต มีค่าเท่ากับ 1
    Vm = 0;                                    ดังนั้นจึงทำการแก้ไขปัญหานี้โดยใช้เงื่อนไข %
    k = 1:1:j-13;
    k1 = 1:1:j1-13;
    figure(1);
    subplot(311)
    bar(k,r(1,14:end)*0);
    title 'volts'
    xlabel('Sampling(times)');ylabel('volts(v)')
    subplot(312)
    stem(k,r(1,14:end)*0);
    title 'volts's
    xlabel('Sampling(times)');ylabel('volts(v)')
    subplot(313)
    plot(k,r(1,14:end)*0);
    title 'volts's

```

```

xlabel('Sampling(times)');ylabel('volts(v)')
figure(3);
plot(k,r(1,4;j1-10)*0,'d:',k1,r1(1,1;j1-13)*0,'-x')
title 'voltage Vs Current'
xlabel('Sampling(times)');ylabel('(V and A/100)')

else
Vm = ((Vm1+Vm2)/2);
k = 1:1:j-13;
k1 = 1:1:j1-13;
figure(1);
subplot(311)
bar(k,r(1,14:end));
title 'volts'
xlabel('Sampling(times)');ylabel('volts(v)')
subplot(312)
stem(k,r(1,14:end));
title 'volts's
xlabel('Sampling(times)');ylabel('volts(v)')
subplot(313)
plot(k,r(1,14:end));
title 'volts's
xlabel('Sampling(times)');ylabel('volts(v)')
end

Im = ((Im1+Im2)/2); % จากการทดลองพบว่า พอร์ต ADC สำหรับวัดกระแส
if Im < 140 % ที่ไม่ได้ทำการต่อวัด แต่มีค่าแรงดันอยู่ที่พอร์ต มีค่าเท่ากับ 135
Im = 0; % ดังนั้นจึงทำการแก้ไขปัญหานี้โดยใช้เงื่อนไข %
k = 1:1:j-13;
k1 = 1:1:j1-13;
figure(2);
subplot(311)
bar(k1,r1(1,1;j1-13)*0);
title 'Current'
xlabel('Sampling(times)');ylabel('Current(mA)')
subplot(312)
stem(k1,r1(1,1;j1-13)*0);
title 'Current'
xlabel('Sampling(times)');ylabel('Current(mA)')
subplot(313)
plot(k1,r1(1,1;j1-13)*0);
title 'Current'
xlabel('Sampling(times)');ylabel('Current(mA)')
figure(3);
plot(k,r(1,4;j1-10)*0,'d:',k1,r1(1,1;j1-13)*0,'-x')
title 'voltage Vs Current'
xlabel('Sampling(times)');ylabel('(V and A/100)')
else

```

```


Im = (Im1+Im2)/2;
k = 1:1:j-13;
k1 = 1:1:j1-13;
figure(2);
subplot(311)
bar(k1,r1(1,1:j1-13));
title 'Current'
xlabel('Sampling(times));ylabel('Current(mA)')
subplot(312)
stem(k1,r1(1,1:j1-13));
title 'Current'
xlabel('Sampling(times));ylabel('Current(mA)')
subplot(313)
plot(k1,r1(1,1:j1-13));
title 'Current'
xlabel('Sampling(times));ylabel('Current(mA)')
end
Irms = ((Im)/sqrt(2));           % คำนวณค่า Irms %
Vrms = Vm/sqrt(2);             % คำนวณค่า Vrms %
s = (s01+s02)/2;               % คำนวณค่า Real Power %
PF = cos(xx);                  % คำนวณค่า Power Factor%
P = s*PF;                      % คำนวณค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ย %
degree =(xx*180)/pi;           % คำนวณค่าเฟสหน่วยเป็นองศา %

if degree > 0                   % แสดงผลของกระแสหน้าหรือล้าหลัง %
    l_r = sprintf('Current lag. = %.2f degree',abs(degree));
else
    l_r = sprintf('Current lead. = %.2f degree',abs(degree));
end
Q = (s*sin(xx));               % คำนวณค่า Reactive Power %

if mr3 < -11                    % เมื่อต่อสายวัดผิดหรือเกิดการบกพร่องของเครื่องมือวัด %
    sprintf('Error : Please check divice \n')      % จะแสดงผล Error ออกมา%
elseif mr3 > 11
    sprintf('Error : Please check divice \n')
else
    sprintf(' Channel = %s\n Power Factor = %.4f\n Degree = %.2f degree\n
    %s\n Vm = %.0f V\n Im = %.0f mA\n Vrms = %.0f V\n Irms
    = %.0f mA\n Power Average = %.1f\n S = %.1f\n Q = %.1f\n
    temperrature c = %s C\n temperrature f = %s
    \n',g,PF,degree,l_r,Vm,Im,Vrms,Irms,P,s,Q,t1,t2) % แสดงค่าต่างๆออกมาทั้งหมด%
end
fclose(s1);                    % ปิดพอร์ต S1 เพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป%


```

ผลที่แสดงออกทาง Matlab




รูปกราฟ กระแสเทียบกับแรงดัน







รูปภาพ วงจรภายในเครื่องวัด




รูปภาพ บอร์ด ADUC832



รูปภาพ Current Transformer (CT) ต่อกับตัวต้านทาน 50 โอห์ม ตามรูปที่ 3.14



รูปภาพ วงจรหม้อแปลงแรงดัน ตามรูปที่ 3.14



รูปภาพ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิต่อกับบอร์ด



รูปภาพ เครื่องวัด



คู่มือการใช้งาน

1. เช็การต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อย

- 1.1 ต่อสายเข้าพอร์ตอนุกรม RS323
- 1.2 เสียบปลั๊กเพื่อ จ่ายแรงดันเลี้ยงบอร์ด 5 โวลต์
- 1.3 เปิดสวิตช์เพื่อจ่ายแรงดันเข้าบอร์ด
- 1.4 ต่อโหนดที่ต้องการวัดและค่าของกระแสจะเปลี่ยนแปลงไปตามโหนดที่ต่อ
- 1.5 เสียบปลั๊กสายไฟเพื่อวัดค่าแรงดัน กระแส และเพอร์เวอร์แฟกเตอร์


2. โหนดตัวโปรแกรมเบรินลงบอร์ด

ตัวโปรแกรมที่เขียนไว้แล้วนั้น ทำการเบรินลงบอร์ดไว้แล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องเบรินลงอีก สามารถนำไปใช้ได้เลย

3. เปิดโปรแกรม Matlab เพื่อทำการวัดค่าและแสดงผลออกมา

- 3.1 เปิดโปรแกรม Matlab
- 3.2 ไปที่ command window จากนั้นพิมพ์คำว่า ch (m.File)
- 3.3 ค่าที่ต้องการวัดจะแสดงผลออกมาทั้งหมด รวมทั้งกราฟด้วย
- 3.4 ค่าที่ออกมาครั้งแรกจะเป็นค่าที่ได้จาก channel 0 และ channel 1 (เฟส 1)
- 3.5 ไปที่ command window จากนั้นพิมพ์คำว่า ch ก็จะได้เฟสที่ 2
- 3.6 ทำข้อ 3.2 ไปจนครบ 3 ครั้ง หมายความว่าครบ 3 เฟสแล้ว ครั้งต่อไปจะวนมาที่เฟส 1 ใหม่





รูปภาพ วงจรภายในบอร์ด ADUC832

ประวัติผู้เขียนโครงการ



ชื่อ นายเลอสรณ์ จันทรนุช
วัน/เดือน/ปีที่เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2527
ภูมิลำเนา 15 หมู่ 7 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
ประวัติการศึกษา

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนนิคมศิลปอนุสรณ์
- ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

E-mail : Electrical_x@hotmail.com



ชื่อ นายสุทธิพงษ์ อุนจารย์
วัน/เดือน/ปีที่เกิด 30 มกราคม พ.ศ. 2527
ภูมิลำเนา 13 หมู่ 2 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน 55000
ประวัติการศึกษา

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาการ
- ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

E-mail : sutthipong_commu@hotmail.com