

การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย
สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

**Humidity control by air volume flow rate adjustment in evaporator for
inverter air conditioner**

| | | |
|--------------|----------|---------------|
| นายกฤษณะ | วิชาพร | รหัส 50360494 |
| นายฐนิศร์ | สมิเพ็ชร | รหัส 50360838 |
| นายเอกลักษณ์ | ยอดยิ่ง | รหัส 50364416 |

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2553

15503930

นร.

ก 2817

2553

| |
|-------------------------------|
| ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| วันที่รับ..... 2 พ. ค.ย. 2554 |
| เลขทะเบียน..... 15503930 |
| เลขเรียกหนังสือ..... นร. |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร ก 281 7 |

2553




ใบรับรองโครงการวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อหัวข้อโครงการ การควบคุมความชื้น โดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่าน
เครื่องระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์


ผู้ดำเนินโครงการ นายกฤษณะ วิชาพร รหัส 50360494
 นายจูนีศรี สมีเพชร รหัส 50360838
 นายเอกลักษณ์ ยอดยิ่ง รหัส 50364416

ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์นินนาท ราชประดิษฐ์
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2553

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อนุมัติให้ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล


.....ที่ปรึกษาโครงการ
(อาจารย์นินนาท ราชประดิษฐ์)


.....กรรมการ
(ผศ.ดร.ปิยะนันท์ เจริญสุวรรณ)


.....กรรมการ
(อาจารย์อนันต์ชัย อยู่แก้ว)

ชื่อหัวข้อโครงการ การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่าน
เครื่องระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

ผู้ดำเนินโครงการ นายกฤษณะ วิชาพร รหัส 50360494
นายฐนิษฐ์ สมิเพ็ชร รหัส 50360838
นายเอกลักษณ์ ขอดยิ่ง รหัส 50364416

ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์นินนาท ราชประดิษฐ์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการศึกษาและทดลองควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของห้องด้วยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ โดยการเรียนรู้และทดลองเพื่อดูว่าอัตราการไหลของอากาศมีผลอย่างไรกับความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิห้อง การทำความเย็น อัตราการใช้พลังงาน และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ จากนั้นทำการปรับอัตราการไหลของอากาศเพื่อควบคุมความชื้น โดยแบ่งการควบคุมความชื้นออกเป็น 3 แบบ คือ 1) การควบคุมความชื้นด้วยโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามระดับความชื้นสัมพัทธ์ 2) การควบคุมความชื้นด้วยโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา 3) การควบคุมความชื้นด้วยโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบมีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา

จากการศึกษาและทดลองพบว่าห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยคงที่ จะมีค่าความชื้นแปรผันตามความชื้นที่เพิ่มให้กับห้อง ซึ่งห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยในปริมาณมากจะทำให้ห้องมีความชื้นสูงกว่า สามารถสร้างภาระการทำความเย็นได้มากกว่า ประหยัดพลังงานมากกว่า และทำให้เครื่องปรับอากาศมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยในปริมาณน้อย แต่ที่อัตราการไหลทั้งสองสามารถรักษาอุณหภูมิของห้องในระดับที่ใกล้เคียงกันและสม่ำเสมอ และจากการทดลองควบคุมความชื้นพบว่าผลการควบคุมความชื้นด้วยโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของ

อากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบที่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา สามารถควบคุมความชื้นของห้องได้ดีที่สุด แต่ความชื้นของห้องจะมีการแกว่งอยู่ในช่วงแคบๆประมาณ 1- 2% RH และจะไม่แปรผันตามความชื้นที่เพิ่มให้กับห้อง ส่วนอุณหภูมิของห้องจะมีการแกว่งเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับห้องที่ไม่ได้ใช้เครื่องควบคุมความชื้น



Project title Humidity control by air volume flow rate adjustment in evaporator for inverter air conditioner

Name Mr. Kridsana Wichaporn ID. 50360494
Mr. Thanid Sameephet ID. 50360838
Mr. Aekkaluck Yodying ID. 50364416

Project advisor Mr. Ninnart Ratchapradit

Major Mechanical Engineering

Department Mechanical Engineering

Academic year 2010

Abstract

This project studies and relative humidity control of the room by adjusting the flow rate of air through the evaporator for inverter air conditioner. The studies and experiments to observe the characteristics of the air flow rate affect the relative humidity, Room temperature, Cooling capacity, Rate or energy consumption and the coefficient of performance. Then adjust the flow of air to control humidity. The control of moisture classification was into 3 experiments. 1) Moisture control with the driver of the air flow rate as the range relative humidity. 2) Moisture control with the driver of the air flow rate as the relative humidity by non-checked checked with past data. 3) Moisture control with the driver of the air flow rate as the relative humidity by checked with past data.

From the study and experiments showed that, Room at the constant flow rate of air through the evaporator, Moisture vary with moisture added to the room. The room at a high flow rate of air through evaporator, Room will have higher moisture content, Building cooling loan can be more, Save energy and the air conditioner has high coefficient of performance when compared with the room as a low flow rate of air through evaporator. However, the flow rate a both can maintain the temperature of the room in a similar and consistent. And humidity controlled trial, Found that the humidity control program to control air flow rate as the relative humidity by checked with past data, Can control the humidity of the room deter. But the humidity of the room

will be swinging in a narrow range around 1 - 2%RH. And does not vary with humidity added to the room. The temperature of the room is a little swing compared to the room that does not use humidity control.



กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้ดำเนินโครงการขอขอบพระคุณคณะบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ให้คำปรึกษาให้โครงการประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่

1. อาจารย์นันทาท ราชประดิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
2. ผศ.ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์
3. อาจารย์อนันต์ชัย อยู่แก้ว
4. คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ตลอดจนคำแนะนำ
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. สมาชิกในกลุ่มและเพื่อนทุกคน

รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เสมอมา



คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นายกฤษณะ วิชาพร

นายฐนินทร์ สมิเพ็ชร

นายเอกถักษณ์ ขอดขี้ง

สารบัญ

| | หน้า |
|---|----------|
| ใบรับรองปริญญาโท..... | ก |
| บทคัดย่อภาษาไทย..... | ข |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... | ง |
| กิตติกรรมประกาศ..... | ฉ |
| สารบัญ..... | ช |
| สารบัญตาราง..... | ฅ |
| สารบัญรูปภาพ..... | ญ |
| สารบัญกราฟ..... | ฎ |
| รายการสัญลักษณ์..... | ฏ |
| | |
| บทที่ 1 บทนำ..... | 1 |
| 1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ..... | 2 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ..... | 2 |
| 1.3 ขอบข่ายของโครงการ..... | 2 |
| 1.4 แผนการดำเนินงาน..... | 2 |
| 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..... | 3 |
| 1.6 สถานที่ปฏิบัติงาน..... | 3 |
| 1.7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ..... | 3 |
| 1.8 งบประมาณที่ใช้..... | 4 |
| | |
| บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น..... | 5 |
| 2.1 วัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ..... | 5 |
| 2.2 เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์..... | 6 |
| 2.3 คุณสมบัติของอากาศชื้นและกระบวนการในระบบปรับอากาศ..... | 7 |
| 2.4 ความรู้สึกรับรู้สบายของมนุษย์และการปรับอากาศ..... | 9 |
| 2.5 ชุดควบคุมอัตราการไหลของอากาศ..... | 9 |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| บทที่ 3 วิธีดำเนิน โครงการ..... | 17 |
| 3.1 ห้องทดลอง, อุปกรณ์และเครื่องมือวัด..... | 17 |
| 3.2 ขั้นตอนการทดลอง..... | 24 |
| บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลการทดลอง..... | 29 |
| 4.1 ผลการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่มีการควบคุมภาระการทำ ความเย็นของห้องให้คงที่ตลอดการทดลอง..... | 29 |
| 4.2 ผลการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์โดยมีการควบคุมความชื้น..... | 33 |
| บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ..... | 39 |
| 5.1 สรุปผลการทดลอง..... | 39 |
| 5.2 ข้อเสนอแนะ..... | 40 |
| เอกสารอ้างอิง..... | 41 |
| ภาคผนวก..... | 42 |
| ประวัติผู้ดำเนิน โครงการ..... | 102 |

สารบัญตาราง

| | หน้า |
|--|------|
| ตารางที่1.1 กิจกรรมการดำเนินงาน..... | 2 |
| ตารางที่2.1 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์..... | 13 |
| ตารางที่3.1 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์..... | 26 |
| ตารางภาคผนวก ข.1 ข้อมูลการทดลองที่ 1..... | 48 |
| ตารางภาคผนวก ข.2 ข้อมูลการทดลองที่ 2..... | 67 |
| ตารางภาคผนวก ค.1 แสดงข้อกำหนดของคอยล์คอนเดนเซอร์..... | 91 |
| ตารางภาคผนวก ค.2 แสดงข้อกำหนดของคอยล์เครื่องระเหย..... | 92 |



สารบัญรูปภาพ

| | หน้า |
|--|------|
| รูปที่ 2.1 วัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ..... | 5 |
| รูปที่ 2.2 แสดงการจับเวลาและการนับมุมของโปรแกรม..... | 11 |
| รูปที่ 2.3 แสดงการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เวลาหน่วงเท่ากับ 5 ms..... | 12 |
| รูปที่ 2.4 แสดงการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เวลาหน่วงเท่ากับ 6.5 ms..... | 12 |
| รูปที่ 2.5 แสดงการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์ของเครื่องควบคุม แบบกำหนดค่าความชื้น (ไม่มีการเปรียบเทียบความชื้นค่าใหม่กับความชื้นค่าเก่า) | 15 |
| รูปที่ 2.6 แสดงการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์ของเครื่องควบคุม แบบกำหนดค่าความชื้น (มีการเปรียบเทียบความชื้นค่าใหม่กับความชื้นค่าเก่า) | 16 |
| รูปที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของห้องทดลอง..... | 17 |
| รูปที่ 3.2 แสดงฮีตเตอร์..... | 18 |
| รูปที่ 3.3 แสดงหลอดไฟ..... | 19 |
| รูปที่ 3.4 แสดงเครื่องให้ความชื้น..... | 19 |
| รูปที่ 3.5 แสดงพัดลมระบายความร้อน..... | 20 |
| รูปที่ 3.6 แสดงเครื่อง AP-104..... | 20 |
| รูปที่ 3.7 แสดงเครื่อง Data Logger..... | 21 |
| รูปที่ 3.8 แสดงเครื่องวัดความเร็วลม..... | 21 |
| รูปที่ 3.9 แสดงเครื่อง A unique AC Clamp-On Multimeter | 22 |
| รูปที่ 3.10 แสดง Watt hour-meter..... | 22 |
| รูปที่ 3.11 แสดงชุดควบคุมอัตราการไหล..... | 23 |

สารบัญกราฟ

| | หน้า |
|--|------|
| กราฟที่ 4.1.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย ที่แตกต่างกัน..... | 30 |
| กราฟที่ 4.1.2 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย ที่แตกต่างกัน..... | 31 |
| กราฟที่ 4.1.3 สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์..... | 32 |
| กราฟที่ 4.2.1 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องเหยให้มีค่าเท่ากับ $7.722 \text{ m}^3/\text{min}$ ตลอดการทดลอง..... | 34 |
| กราฟที่ 4.2.2 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามระดับของความชื้นสัมพัทธ์ของห้องที่วัดได้ | 35 |
| กราฟที่ 4.2.3 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบไม่มีการตรวจสอบ กับข้อมูลที่โปรแกรมได้อ่านครั้งที่ผ่านมา..... | 36 |
| กราฟที่ 4.2.4 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบมีการตรวจสอบกับ ข้อมูลที่โปรแกรมได้อ่านครั้งที่ผ่านมา..... | 37 |

รายการสัญลักษณ์

| สัญลักษณ์ | ความหมาย | หน่วย |
|-----------|---|-------------------|
| COP | สัมประสิทธิ์สมรรถนะ | |
| c_{pa} | ค่าความจุความร้อนจำเพาะของอากาศ | $kJ/(kg \cdot K)$ |
| f | ความถี่ทางไฟฟ้าที่ป้อนเข้าเครื่องคอมเพรสเซอร์ | Hz |
| i_1 | เอนทัลปีของสารทำความเย็นที่ทางเข้าคอมเพรสเซอร์ | kJ/kg |
| i_2 | เอนทัลปีของสารทำความเย็นที่ทางออกคอมเพรสเซอร์ | kJ/kg |
| i_3 | เอนทัลปีของสารทำความเย็นที่ทางออกคอนเดนเซอร์ | kJ/kg |
| i_4 | เอนทัลปีของสารทำความเย็นที่ทางออกจากวาล์วขยาย | kJ/kg |
| i_{fg} | เอนทัลปีจากการกลั่นตัว | kJ/kg |
| i_{oi} | เอนทัลปีของอากาศที่ทางเข้า | kJ/kg |
| m_a | อัตราการไหลของอากาศที่ผ่านเครื่องระเหย | kg/s |
| n | จำนวนรอบการหมุนของ Wall hour-meter | rev |
| P | ความดันบรรยากาศ | kPa |
| P_o | ความดันความดันย่อยของอากาศแห้ง | kPa |
| P_v | ความดันความดันย่อยของไอน้ำ | kPa |
| P_{vs} | ความดันความดัน ไออิ่มตัวของไอน้ำที่อุณหภูมิอากาศในขณะนั้น | kPa |
| Q_e | อัตราการถ่ายเทความร้อนที่เครื่องระเหย | kW |
| Q_i | อัตราการถ่ายเทความร้อน | kW |
| Q_s | อัตราการถ่ายเทความร้อนสัมผัส | kW |
| Q_T | อัตราการถ่ายเทความร้อนรวม | kW |
| Q_c | อัตราการถ่ายเทความร้อนที่คอนเดนเซอร์ | kW |
| RH_{ei} | ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ทางเข้าเครื่องระเหย | % |
| RH_{eo} | ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ทางออกเครื่องระเหย | % |
| RH_r | ความชื้นสัมพัทธ์ของห้องปรับอากาศ | % |

รายการสัญลักษณ์

| สัญลักษณ์ | ความหมาย | หน่วย |
|-----------------|---|------------------|
| $RH_{setpoint}$ | ความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนด | % |
| SHR | ความร้อนสัมผัส | |
| T | อุณหภูมิของอากาศ | K |
| T_r | อุณหภูมิของห้องปรับอากาศ | $^{\circ}C$ |
| t | เวลาที่ Watt hour-meter หมุน | s |
| t_c | อุณหภูมิของเครื่องคอนเดนเซอร์ | $^{\circ}C$ |
| t_{ei} | อุณหภูมิของอากาศที่ทางเข้าเครื่องระเหย | $^{\circ}C$ |
| t_{eo} | อุณหภูมิของอากาศที่ทางออกเครื่องระเหย | $^{\circ}C$ |
| t_d | อุณหภูมิจุดน้ำค้าง | $^{\circ}C$ |
| ω_{ei} | ความชื้นจำเพาะ ของอากาศชื้นที่ทางเข้าเครื่องระเหย | kJ/kg_{dryair} |
| ω_{eo} | ความชื้นจำเพาะ ของอากาศชื้นที่ทางออกเครื่องระเหย | kJ/kg_{dryair} |
| W_c | กำลังงานของคอมเพรสเซอร์ | kW |
| ρ_a | ความหนาแน่นของอากาศ | kg/m^3 |
| ϕ | ความชื้นสัมพัทธ์ | |

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันสภาพอากาศของประเทศไทยมีแนวโน้มที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เครื่องปรับอากาศเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสำคัญทั้งในอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน และรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อความรู้สึกสบายของมนุษย์ และเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพราะเครื่องปรับอากาศประเภทนี้จะแยกเครื่องระเหยและคอนเดนเซอร์ออกจากกัน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและขนาดเครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย มีขนาดตั้งแต่ 8,500-24,000 Btu/hr ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่สามารถปรับระดับความเร็วของคอมเพรสเซอร์ตามภาระการทำความเย็นที่เกิดขึ้นภายในห้อง ซึ่งส่งผลให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น สามารถรักษาระดับอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ และมีเสียงเงียบกว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาที่ทำงานแบบ On-Off

เนื่องจากการปรับปริมาณความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ในเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะมีผลต่อ Sensible Heat Ratio (SHR) ของเครื่องปรับอากาศ โดยที่ค่า SHR ของเครื่องปรับอากาศจะมีค่าสูง เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานที่ความเร็วรอบต่ำและค่า SHR ของเครื่องปรับอากาศจะมีค่าต่ำ เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานที่ความเร็วรอบสูง นอกจากความเร็วของคอมเพรสเซอร์ที่มีผลต่อค่า SHR แล้ว การปรับอัตราการไหลของอากาศที่เครื่องระเหยก็จะมีผลต่อค่า SHR เช่นกัน โดยที่ค่า SHR ของเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยเพิ่มขึ้น และค่า SHR ของเครื่องปรับอากาศจะลดลง เมื่ออัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยลดลง หากนำหลักการดังกล่าวที่ค่า SHR ของเครื่องปรับอากาศแปรผันกับอัตราการไหลของเครื่องปรับอากาศมาควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของห้อง ร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิของห้องด้วยการปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์แล้ว จะสามารถทำให้ห้องมีความเหมาะสมกับสภาพความสบายเชิงความร้อนมากขึ้นอีกด้วย โดยเครื่องปรับอากาศจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักที่สำคัญคือ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ วาล์วขยายตัว(แคปทิวปี) และอีวาโปเรเตอร์ (เครื่องระเหย) ซึ่งเครื่องระเหยเป็นอุปกรณ์ในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีผลต่ออุณหภูมิและความชื้นภายในห้องปรับอากาศ

ดังนั้น โครงการนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาเครื่องปรับอากาศให้สามารถรักษา ระดับความชื้นที่เหมาะสมกับความสบายเชิงความร้อน โดยการปรับอัตราการไหลของอากาศที่ผ่าน เครื่องระเหยของเครื่องปรับอากาศตามความชื้นของห้อง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อควบคุมความชื้นของห้องปรับอากาศโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่อง ระเหยของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

1.3 ขอบข่ายของโครงการ

1.3.1 ศึกษาและควบคุมความชื้นของห้อง โดยการปรับอัตราการไหลของอากาศ

1.3.2 ศึกษาและทำการทดลองกับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 11202.62 BTU/hr ยี่ห้อ DAIKIN

1.3.3 เก็บข้อมูลการทดลองจากห้องทดลองที่อยู่ภายในห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและ ความชื้นได้

1.3.4 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลอง

1.4 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 กิจกรรมการดำเนินงาน

| การดำเนินการ | 2553 | | | | | 2554 | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |
| 1. ศึกษารวบรวมข้อมูล | | | | | | | | |
| 2. วางแผนการดำเนินงาน | | | | | | | | |
| 3. ดำเนินการทดลอง | | | | | | | | |
| 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง | | | | | | | | |
| 5. แก้ไขวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล | | | | | | | | |

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 มีความรู้ความเข้าใจว่าปริมาณอัตราการไหลของอากาศมีผลอย่างไรกับความชื้นภายในห้อง

1.5.2 สามารถควบคุมความชื้นภายในห้องปรับอากาศด้วยเครื่องควบคุมอัตราการไหลของอากาศได้

1.5.3 นำหลักการควบคุมความชื้นด้วยการปรับอัตราการไหลของอากาศ มาใช้กับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์เพื่อตอบสนองกับความต้องการของมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น

1.6 สถานที่ปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม, เครื่องกล ห้อง IE 113

1.7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ

1.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง

1.7.2 เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 11202.62 BTU/hr ยี่ห้อ DAIKIN

1.7.3 ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมความเร็วของพัดลม

1.7.4 เครื่องวัดอุณหภูมิ Data logger

1.7.5 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ และความชื้น AP-104

1.7.6 เครื่องมือวัดความเร็วลม

1.7.7 เครื่องให้ความชื้น

1.7.8 เครื่องให้ความร้อน

1.7.9 พัดลมหมุนเวียนอากาศภายในห้อง

1.7.11 มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า

1.7.12 สายวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล

1.7.13 เกจวัดความดัน

1.7.14 นาฬิกาจับเวลา

1.7.15 Watt-Hour Miter

1.8 งบประมาณที่ใช้

| | | |
|----------------------------------|-------|---------------------|
| 1.8.1 ค่าอุปกรณ์ต่างๆ | 2,000 | บาท |
| 1.8.2 ค่าถ่ายเอกสาร | 500 | บาท |
| 1.8.3 ค่าปริ๊นงานและจัดทำรูปเล่ม | 500 | บาท |
| รวมเป็นเงิน | 3,000 | บาท (สามพันบาทถ้วน) |




บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

สำหรับโครงการนี้ได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาการควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะกล่าวถึงหลักการทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องและสมการที่ใช้ในการคำนวณดังนี้

2.1 วัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ

หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศมีพื้นฐานมาจากวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ ซึ่งวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ โดยพื้นฐานจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 4 ส่วนคือ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ วาล์วขยายตัว และอีวาโปเรเตอร์ ดังรูปที่ 2.1 การทำงานของวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ จะเริ่มจากคอมเพรสเซอร์อัดสารทำความเย็นที่อยู่ในสถานะไออิ่มตัวที่จุดที่ 1 ให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นตามกระบวนการไอเซนโทรปิก (Isentropic Process) มาถึงจุดที่ 2 สารทำความเย็นจะถูกระบายความร้อนออกที่คอนเดนเซอร์ตามกระบวนการความดันคงที่ มาถึงจุดที่ 3 จากนั้นสารทำความเย็นจะไหลผ่านวาล์วขยายตัวเพื่อลดความดันมาถึงที่จุด 4 และไหลเข้าอีวาโปเรเตอร์เพื่อรับความร้อนและสารทำความเย็นจะระเหยกลายเป็นไออิ่มตัวกลับมาถึงจุดที่ 1



รูปที่ 2.1 แสดงวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ

สำหรับสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) ของวัฏจักรการทำความเย็นสามารถนิยามได้โดย

$$COP = \frac{\text{งานที่ระบบทำได้}}{\text{กำลังสุทธิที่ป้อนให้กับระบบ}} \quad (2.1)$$

$$COP = \frac{Q_c}{W_c} = \frac{Q_c}{Q_c - Q_e} = \frac{m_r(i_1 - i_4)}{m_r(i_2 - i_1)} = \frac{(i_1 - i_4)}{(i_2 - i_1)} \quad (2.2)$$

| | | |
|--------|-------------|--|
| โดยที่ | Q_c | คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนของเครื่องระเหย, kW |
| | Q_e | คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์, kW |
| | W_c | คือ กำลังงานของคอมเพรสเซอร์, kW |
| | m_r | คือ อัตราการไหลของสารทำความเย็น, kg/s |
| | i_1 | คือ เอนทัลปีของสารทำความเย็นที่ทางเข้าคอมเพรสเซอร์, kJ/kg |
| | i_2 | คือ เอนทัลปีของสารทำความเย็นที่ทางออกคอมเพรสเซอร์, kJ/kg |
| | $i_3 = i_4$ | คือ เอนทัลปีของสารทำความเย็นที่ทางออกจากคอนเดนเซอร์, kJ/kg |

2.2 เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ คือ คอนเวอร์เตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่กลับสัญญาณหรือแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากระบบหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง ซึ่งคอนเวอร์เตอร์จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. AC to DC converter (Rectifier)
2. DC to AC converter (Inverter)
3. AC to AC converter
4. DC to DC converter

ในระบบปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่ควบคุมความเร็วมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ด้วยการเปลี่ยนความถี่ของไฟฟ้าและกำลังที่จ่ายให้กับมอเตอร์ โดยจะมีความสอดคล้องกับภาระการทำความเย็นที่เกิดขึ้นภายในห้องปรับอากาศ ดังนั้น เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จึงประหยัดไฟและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้สม่ำเสมอมากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาซึ่งทำงานแบบ On-Off

2.3 คุณสมบัติของอากาศชื้น และกระบวนการในระบบปรับอากาศ

ในระบบปรับอากาศจะพิจารณาอากาศเป็นอากาศชื้นซึ่งประกอบด้วยอากาศแห้งและไอน้ำ คุณสมบัติที่สำคัญมีดังนี้

จุดน้ำค้าง (Dew Point) คือ อุณหภูมิไอน้ำของไอน้ำในอากาศของอากาศในขณะนั้น ซึ่งสามารถหาได้จากตารางไอน้ำหรือสมการ สำหรับอากาศในช่วง 0°C ถึง 93°C

$$t_d = 6.54 + 14.526(\ln P_v) + 0.7389(\ln P_v)^2 + 0.09486(\ln P_v)^3 + 0.4569(\ln P_v)^{0.1984} \quad (2.3)$$

โดยที่ P_v คือ ความดันไอน้ำในอากาศของอากาศในขณะนั้น, kPa

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ สัดส่วนโดยโมลของไอน้ำต่อโมลของไอน้ำ อิ่มตัวที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันสามารถหาค่าได้จากสมการ

$$\phi = \frac{P_v}{P_{vs}} = \frac{P_v}{P - P_a} \quad (2.4)$$

โดยที่ ϕ คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์

P คือ ความดันบรรยากาศ, kPa

P_v คือ ความดันความดันย่อยของไอน้ำ, kPa

P_{vs} คือ ความดันความดัน ไอน้ำที่อุณหภูมิอากาศในขณะนั้น, kPa

P_a คือ ความดันความดันย่อยของอากาศแห้ง, kPa

สำหรับค่าของความดัน ไอน้ำของไอน้ำในอากาศที่อุณหภูมิอากาศในขณะนั้นหาได้จาก ตารางไอน้ำหรือ สมการสำหรับอากาศ ช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 200°C คือ

$$P_{vs} = \exp\left(\frac{c_1}{T} + c_2 + c_3T + c_4T^2 + c_5T^3 + c_6 \ln T\right) \quad (2.5)$$

โดยที่ T คือ อุณหภูมิของอากาศ, K

c คือ ค่าคงที่ ซึ่ง $c_1 = -5008.2206$, $c_2 = 1.3914993$, $c_3 = -0.04860239$,

$c_4 = 4.1764768 \times 10^{-5}$, $c_5 = -1.445209 \times 10^{-8}$ และ $c_6 = 6.5459673$

ความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity) คือ อัตราส่วนของมวลของไอน้ำต่อมวลของอากาศ แห้งในอากาศ สามารถหาได้จากสมการ

$$\omega = \frac{0.622P_v}{(P - P_v)} = \frac{0.622\phi P_{vs}}{(P - \phi P_{vs})} \quad (2.6)$$

โดยที่ ω คือ อัตราส่วนความชื้น

ในระบบปรับอากาศเพื่อที่จะรักษาสภาวะพื้นที่ให้มีอุณหภูมิและความชื้นตามที่ออกแบบ ปริมาณ ความร้อนสัมผัส (Sensible heat) และความชื้นหรืออาจเรียกว่าความร้อนแฝง (latent heat) อัตราส่วนความร้อนสัมผัสต่อความร้อนทั้งหมด เรียกว่า ค่าความร้อนสัมผัส (Sensible-Heat Ratio, SHR) สามารถแสดงได้ดังสมการ

$$SHR = \frac{Q_s}{Q_s + Q_l} \quad (2.7)$$

โดยที่ Q_s คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนสัมผัส, kW

Q_l คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนแฝง, kW

หากพิจารณากระบวนการทำความเย็นและลดความชื้นที่เครื่องระเหยปริมาณความร้อนสัมผัสและปริมาณความร้อนแฝงที่ถ่ายเทที่เครื่องระเหย สามารถหาค่าได้จากสมการ

$$Q_s = m_a c_{pa} (t_{ai} - t_{ao}) \quad (2.8)$$

และ
$$Q_l = m_a (i_{fg}) (\omega_i - \omega_o) \quad (2.9)$$

โดยที่ t_{ai} คือ อุณหภูมิของอากาศชื้นที่ทางเข้าเครื่องระเหย, °C

t_{ao} คือ อุณหภูมิของอากาศชื้นที่ทางออกเครื่องระเหย, °C

ω_i คือ ความชื้นจำเพาะ ของอากาศชื้นที่ทางเข้าเครื่องระเหย, kg/ kg_{dryair}

ω_o คือ ความชื้นจำเพาะ ของอากาศชื้นที่ทางออกเครื่องระเหย, kg/ kg_{dryair}

i_{fg} คือ ปริมาณเอนทัลปีจากการกลั่นตัว มีค่าเท่ากับ 2548 kJ/kg

t_{oi} คือ อุณหภูมิของอากาศชื้นที่ทางเข้าเครื่องระเหย, °C

c_{pa} คือ ค่าความร้อนจำเพาะของอากาศ มีค่าเท่ากับ 1.005 kJ/(kg.°C)

2.4 ความรู้สึกสบายของมนุษย์ และการปรับอากาศ

คนเรามีความต้องการพื้นฐานที่อยากมีความรู้สึกที่สบาย กล่าวคือ เรามักต้องการที่จะอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป สาเหตุของความรู้สึกไม่สบาย เช่น การมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป และมีความชื้นสูงหรือต่ำมากเกินไป เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะของอากาศในบริเวณที่มีขอบเขตจำกัดด้วยระบบปรับอากาศที่ทันสมัย สามารถที่จะให้ความร้อนหรือความเย็น เพิ่มความชื้น มีความสะอาด และแม้กระทั่งกำจัดกลิ่นของอากาศได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การปรับอากาศได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนเราเกิดความพึงพอใจ

ความรู้สึกสบายของร่างกายของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ อุณหภูมิ (กระเปาะแห้ง) ความชื้นสัมพัทธ์และการเคลื่อนไหวของอากาศ อุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมจะเป็นดัชนีหลักที่สำคัญที่สุดของความ รู้สึกที่สบาย คนส่วนใหญ่จะรู้สึกสบายถ้าอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมอยู่ระหว่าง 22-27 °C ความชื้นสัมพัทธ์ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่มีผลต่อความรู้สึกที่สบาย เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์นี้จะมีผลต่อปริมาณของความชื้นของร่างกายที่จะสามารถระเหยออกได้ โดยการระคาย ความชื้นสัมพัทธ์เป็นดัชนีที่ใช้ในการวัดความสามารถของอากาศในการดูดซับความชื้น กล่าวคือ ถ้าอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงก็จะมีผลทำให้การคายความร้อนออกจากร่างกายของคนเราโดยการระคายเกิดขึ้นช้าลง แต่ถ้าอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำก็จะส่งผลในทางตรงกันข้ามคือ ทำให้การคายความร้อนเกิดขึ้นเร็วขึ้น คนส่วนใหญ่จะชอบอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 50-60%

2.5 ชุดควบคุมอัตราการไหลของอากาศ

การทำงานของเครื่องควบคุมอัตราการไหลจะแยกการทำงานของโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วน คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่คำนวณเวลาในการหน่วงก่อนจ่ายแรงดันไฟฟ้า (โปรแกรมรอง) โดยมีหลักการทำงานตามหัวข้อ 2.5.3, 2.5.4 และ 2.5.5 และ โปรแกรมที่ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์พัฒนาตามเวลาหน่วงที่โปรแกรมรองคำนวณได้ (โปรแกรมหลัก) โดยจะมีหลักการทำงานตามหัวข้อ 2.5.2 ซึ่ง โปรแกรมทั้งสองจะทำงานร่วมกันและจัดลำดับความสำคัญดังนี้ โปรแกรมจะอ่านคำสั่งในโปรแกรมรองที่ละบรรทัดคำสั่ง แต่เมื่อครบทุกๆ 10 มิลลิวินาที โปรแกรมจะหยุดการอ่านคำสั่งที่โปรแกรมรองและจะข้ามไปอ่านคำสั่งที่โปรแกรมหลัก โดยจะอ่านคำสั่งที่ละบรรทัดเหมือนกันแต่จะอ่านคำสั่งในโปรแกรมหลักจนเสร็จ จากนั้น โปรแกรมจะข้ามกลับไปอ่านคำสั่งในโปรแกรมรองที่บรรทัดเดิมที่อ่านอยู่ก่อนหน้า ในการทดลองควบคุมความชื้นของห้องจะปรับอัตรา

การไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยจะมีโปรแกรมรองทั้งหมด 3 แบบและจะเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า โปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยซึ่งประกอบไปด้วย

- 1) โปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามระดับความชื้นสัมพัทธ์
- 2) โปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบ ไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา
- 3) โปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์แบบมีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา

2.5.1 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก ตามหลักการพื้นฐานแล้วตัวแปร 3 ตัวที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วมอเตอร์ คือ จำนวนขั้วแม่เหล็ก (P) ความถี่ทางไฟฟ้า (f) และสลลิป (Slip) โดยมีความสัมพันธ์ดังสมการ

$$\text{Speed, } N = (1 - \text{Slip}) \frac{120f}{P} \quad (2.10)$$

ซึ่งจากสมการความสัมพันธ์จะพบว่าเราสามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้ 3 วิธีด้วยกันคือ

2.5.1.1 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยการปรับความถี่

2.5.1.2 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยการปรับขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์

2.5.1.3 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยการปรับสลลิปซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีคือ



ก. การควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่สเตเตอร์เริ่มจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ ข้อดีของการควบคุมด้วยวิธีนี้คือ ง่ายและราคาถูก แต่แรงบิดจะลดลงตามแรงดันไฟฟ้า

ข. การเพิ่มความต้านทานหรือเพิ่มกำลังสูญเสียในตัวโรเตอร์ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าสลลิป แต่การควบคุมด้วยวิธีนี้จะทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง

2.5.2 การควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพื่อปรับความเร็วมอเตอร์

ในวงจรชุดควบคุมอัตราการไหลจะมีเซนเซอร์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าผ่านศูนย์ (Zero crossing) เมื่อแรงดันไฟฟ้าผ่าน ณ ตำแหน่งนี้โปรแกรมจะเริ่มจับเวลาแต่จะยังไม่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ โปรแกรมจะเริ่มจ่ายแรงดันไฟฟ้าเมื่อเวลาที่จับ มีค่าเท่ากับเวลาที่กำหนดและจะเรียกระยะเวลาที่กำหนดนี้ว่า ระยะเวลาในการหน่วง ระยะเวลาในการหน่วงที่เหมาะสมมีค่าอยู่ระหว่าง


5-6.5 ms หรืออยู่ในช่วงมุมทริก 90-117° ซึ่งโปรแกรมสามารถแปลงค่าระหว่างระยะเวลาหน่วง และมุมทริก กลับไปกลับกันได้



รูปที่ 2.2 แสดงการจับเวลาและการนับมุมทริกของโปรแกรม


ดังนั้นการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ในชุดควบคุมอัตราการใช้สามารถทำได้โดยการกำหนดระยะเวลาในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าหรือกำหนดมุมโดยความเร็วของมอเตอร์จะแปรผกผันกับระยะเวลาที่กำหนด(อยู่ในช่วง 5-6.5 ms) ตัวอย่างเช่น

กำหนดระยะเวลาในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 5 ms หรือมีค่าเท่ากับมุม 90° โปรแกรม จะทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ดังแสดงในรูปที่ 2.3 และ จะทำให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบสูงสุด



รูปที่ 2.3 แสดงการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เวลาหน่วยเท่ากับ 5 ms

กำหนดระยะเวลาในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 6.5 ms หรือมีค่าเท่ากับมุม 117° โปแกรม จะทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้มอเตอร์ดังแสดงในรูปที่ 2.4 และจะทำให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็ว รอบต่ำสุด



รูปที่ 2.4 แสดงการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เวลาหน่วยเท่ากับ 6.5 ms

2.5.3 การทำงานของโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามช่วงความชื้นสัมพัทธ์

โปรแกรมจะอ่านค่าข้อมูลดิบของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากเซนเซอร์ SHT 15 (หัววัดความชื้นและอุณหภูมิ) ที่ความละเอียด 14 และ 12 บิต ตามลำดับ จากนั้นจะนำค่าข้อมูลไป

คำนวณเป็นค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อส่ง ไปแสดงที่หน้าจอ LCD และจะนำค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้ มาเปรียบเทียบกับช่วงความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนดมีค่าดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์

| %RH | ระยะเวลาหน่วง(ms) | อัตราการไหลของอากาศ m ³ /min |
|--------|-------------------|---|
| 66-100 | 6.5 | 4.62 |
| 56-65 | 6.1 | 6.14 |
| 51-55 | 5.7 | 7.34 |
| 45-50 | 5.3 | 9.50 |
| <45 | 5.0 | 10.32 |

ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้ตรงกับช่วงความชื้นสัมพัทธ์ในตาราง โปรแกรมจะทำการหน่วงเวลาเท่ากับเวลาที่กำหนดในช่วงนั้นๆก่อนจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์พัดลม

2.5.4 การทำงานของโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์แบบไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา

โปรแกรมจะทำการอ่านค่าข้อมูลดิบของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากเซนเซอร์ SHT 15 (หัววัดความชื้นและอุณหภูมิ) ที่ความละเอียด 14 และ 12 บิต ตามลำดับ จากนั้นจะนำค่าข้อมูลไปคำนวณเป็นค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อส่ง ไปแสดงที่หน้าจอ LCD และจะนำค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้ ไปเปรียบเทียบกับความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนดเพื่อทำการปรับองศาทางไฟฟ้า (มุมทริก) แล้วจะนำค่ามุมทริก ไปเปลี่ยนค่าจากองศาทางไฟฟ้าเป็นระยะเวลาในการหน่วงก่อนจ่ายแรงดันไฟฟ้า โดยเริ่มต้น โปรแกรมจะกำหนดให้มุมทริกมีค่าเท่ากับ 90° (มีค่าเท่ากับการหน่วงเวลา 5 ms) และจะมีเงื่อนไขในการปรับมุมทริกดังนี้

- ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้มีค่าเท่ากับความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนด โปรแกรมจะใช้มุมทริกค่าเดิม

- ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้มีค่ามากกว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนด โปรแกรมจะทำการเพิ่มมุมทริก 1° จากเดิม (มีค่าเท่ากับการเพิ่มระยะเวลาในการหน่วงประมาณ 0.056 ms) และทำการเพิ่มมุมทริกได้สูงสุดไม่เกิน 117°

- ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้มีค่าน้อยกว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนด โปรแกรมจะทำการลดมุมทริก 1° จากเดิม (มีค่าเท่ากับการลดระยะเวลาในการหน่วงประมาณ 0.056 ms) และทำการเพิ่มลดมุมทริกได้ต่ำสุดไม่เกิน 90°

- โปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ครั้งต่อไปเมื่อนับจำนวนรอบการทำงานของตัวโปรแกรมเอง (count) ได้เท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งหนึ่งรอบการทำงานของโปรแกรมจะมีค่าประมาณ 30 ms ดังนั้นถ้าต้องการให้มีการนำค่าความชื้นสัมพัทธ์มาเปรียบเทียบกันทุกๆ 15 วินาที จะต้องกำหนดให้นับจำนวนรอบการทำงานมีค่าเท่ากับ 50 รอบการทำงาน

2.5.5 การทำงานของโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบที่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา

โปรแกรมจะทำการอ่านค่าข้อมูลดิบของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากเซนเซอร์ SHT 15 (หัววัดความชื้นและอุณหภูมิ) ที่ความละเอียด 14 และ 12 บิต ตามลำดับ จากนั้นจะนำค่าข้อมูลไปคำนวณเป็นค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อส่งไปแสดงที่หน้าจอ LCD และจะนำค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้ ไปเปรียบเทียบกับความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนดและความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ก่อนหน้านี้เพื่อทำการปรับองศาทางไฟฟ้า (มุมทริก) แล้วจะนำค่ามุมทริกไปแปลงเป็นระยะเวลาในการหน่วงก่อนจ่ายแรงดันไฟฟ้า โดยเริ่มต้น โปรแกรมจะกำหนดให้มุมทริกมีค่าเท่ากับ 90° (มีค่าเท่ากับการหน่วงเวลา 5 ms) และจะมีเงื่อนไขในการปรับมุมทริกดังนี้

- ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้มีค่าเท่ากับความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนด โปรแกรมจะใช้มุมทริกค่าเดิม

- ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้มีค่ามากกว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนดและมากกว่าหรือเท่ากับความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ก่อนหน้านี้ โปรแกรมจะทำการเพิ่มมุมทริก 1° จากเดิม (มีค่าเท่ากับการเพิ่มระยะเวลาในการหน่วงประมาณ 0.056 ms) และทำการเพิ่มมุมทริกได้สูงสุดไม่เกิน 117°

- ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้มีค่ามากกว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนดแต่น้อยกว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ก่อนหน้านี้ โปรแกรมจะใช้มุมทริกค่าเดิม

- ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้มีค่าน้อยกว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนดและน้อยกว่าหรือเท่ากับความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ก่อนหน้านี้ โปรแกรมจะทำการลดมุมทริก 1° จากเดิม (มีค่าเท่ากับการลดระยะเวลาในการหน่วงประมาณ 0.056 ms) และทำการเพิ่มลดมุมทริกได้ต่ำสุดไม่เกิน 90°


- ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้มีค่าน้อยกว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนดแต่มากกว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ก่อนหน้านี้ โปรแกรมจะใช้มุมทริกค่าเดิม

- โปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ครั้งต่อไปเมื่อนับจำนวนรอบการทำงานของตัวโปรแกรม (count) ได้เท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งหนึ่งรอบการทำงานของโปรแกรมจะมีค่าประมาณ 30 ms ดังนั้นถ้าต้องการให้มีการนำค่าความชื้นสัมพัทธ์มาเปรียบเทียบกันทุกๆ 15 วินาที จะต้องกำหนดให้นับจำนวนรอบการทำงานมีค่าเท่ากับ 50 รอบการทำงาน

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์ของเครื่องควบคุม แบบกำหนดค่าความชื้น แบบไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา

กำหนด RH_{room} คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ในปัจจุบัน

$RH_{Set\ point}$ คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนด




รูปที่ 2.5 แสดงการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์ของเครื่องควบคุม ของโปรแกรมกำหนดค่าความชื้น แบบไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์ของเครื่องควบคุม แบบกำหนดค่าความชื้น แบบมีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา

กำหนด RH_{room} คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ในปัจจุบัน

RH_{room-1} คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ในครั้งก่อน

$RH_{Set\ point}$ คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนด



รูปที่ 2.6 แสดงการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์ของเครื่องควบคุม ของโปรแกรมกำหนดค่าความชื้น แบบมีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา

บทที่ 3


วิธีดำเนินโครงการ

ในการทำโครงการนี้เป็นการทำการทดลองเพื่อศึกษาการควบคุมความชื้น โดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะมีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

3.1 ห้องทดลอง, อุปกรณ์และเครื่องมือวัด

3.1.1 ห้องทดลอง

สำหรับการทดลองนี้ จะมีห้องทดลอง 2 ส่วนคือ ห้องเครื่องระเหย และห้องเครื่องระบายความร้อน โดยแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของห้องทดลอง

3.1.1.1 ห้องเครื่องระเหย

มีขนาดกว้าง 2.2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.2 เมตร โดยมีผนังด้านหน้าและผนังด้านซ้ายมือ (ผนังกั้นห้องเครื่องระเหยกับห้องเครื่องระบายความร้อน) เป็นผนังอิพซั่มบอร์ดหนา 10 มิลลิเมตร ประกบกันโดยมีโฟมหนา 10 เซนติเมตร เป็นฉนวนกั้นอยู่ระหว่างกลาง ผนังด้านหลังและผนังด้านขวามือเป็นผนังคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร เพดานเป็นอิพซั่มหนา 10 มิลลิเมตร ภายในห้องติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ เครื่องระเหย, ฮีตเตอร์, หลอดไฟ และเครื่องให้ความชื้น ดังรูปที่ 3.1

3.1.1.2 ห้องเครื่องระบายความร้อน

มีขนาด กว้าง 2.2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.2 เมตร โดยมีผนังด้านหน้า ด้านขวามือ และด้านซ้ายมือเป็นผนังอิพซั่มหนา 10 มิลลิเมตร ประกบกันโดยมีโฟมหนา 10 เซนติเมตร เป็น

ถนวนกั้นอยู่ระหว่างกลาง ผงด้านหลังเป็นผงคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร เพดานเป็นยิปซัมหนา 10 มิลลิเมตร ภายในห้องติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ เครื่องคอนเดนเซอร์ พัดลมระบายความร้อนที่สามารถปรับความเร็วได้ ดังรูปที่ 3.1

3.1.2 ตำแหน่งที่ทำการเก็บข้อมูล

ในการทดลองนั้น จะทำการวัดและบันทึกค่าต่างๆตามตำแหน่งจากรูปที่ 3.1 ดังนี้คือ

ตำแหน่งที่ 1 วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ทางเข้าเครื่องระเหย

ตำแหน่งที่ 2 วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และความเร็วลมที่ทางออกเครื่องระเหย

ตำแหน่งที่ 3, 4, 5 และ 6 วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องทดลอง

ตำแหน่งที่ 7 วัดอุณหภูมิที่ทางเข้าเครื่องระบายความร้อน

ตำแหน่งที่ 8 วัดอุณหภูมิที่ทางออกเครื่องระบายความร้อน

ตำแหน่งที่ 9, 10, 11 และ 12 วัดความดันของสารทำความเย็น

ตำแหน่งที่ 13 วัดความถี่ไฟฟ้าที่จ่ายให้คอมเพรสเซอร์

ตำแหน่งที่ 14 วัดอุณหภูมิและความชื้นนอกห้องทดลอง

3.1.3 อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด

3.1.3.1 อุปกรณ์ในห้องเครื่องระเหย

ก. ฮีตเตอร์แบบครีบ ขนาด 1.5 กิโลวัตต์


เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความร้อนสัมพัทธ์ให้กับห้อง ดังรูปที่ 3.2 ทำงานโดยเป่าลมผ่านครีบความร้อนที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ ฮีตเตอร์จะทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าให้ฮีตเตอร์ทำงานที่ อุณหภูมิห้องค่าต่างๆ เมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ฮีตเตอร์จะหยุดทำงาน และถ้าเมื่ออุณหภูมิห้องต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ฮีตเตอร์ก็จะทำงาน



รูปที่ 3.2 แสดงฮีตเตอร์

ข. หลอดไฟขนาด 500 วัตต์ จำนวน 2 หลอด

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความร้อนสัมพัทธ์ให้กับห้องดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แสดงหลอดไฟ

ค. เครื่องให้ความชื้น ขนาด 100 วัตต์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความชื้นให้กับห้อง ดังรูปที่ 3.4 โดยมีเครื่องกำเนิดคลื่นอุลตราโซนิคส์ เป็นตัวแตกอออนของน้ำทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำ และที่ทางออกของเครื่องให้ความชื้นสามารถปรับปริมาณไอน้ำก่อนเข้าห้องได้




รูปที่ 3.4 แสดงเครื่องให้ความชื้น

3.1.3.2 อุปกรณ์ในห้องเครื่องระบายความร้อน

ง. พัดลมระบายความร้อน ขนาด 0.23 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบายความร้อนให้กับห้องเครื่องระบายความร้อน ดังรูปที่ 3.5 โดยจะทำการเป่าลมเย็นเข้ามาภายในห้อง ซึ่งสามารถทำงานอัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิห้องเครื่องระบายความร้อนที่กำหนดได้ ถ้าอุณหภูมิในห้องสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พัดลมก็จะทำงาน แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าที่ตั้งไว้พัดลมจะหยุดทำงาน



รูปที่ 3.5 แสดงพัลลภระบายความร้อน

3.1.3.3 เครื่องมือวัด

ก. SILA AP-104


เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ดังรูปที่ 3.6 สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้ โดยการเชื่อมต่อกับหัววัด SHT 15 สายที่เชื่อมต่อสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้ไกล 100 เมตร เครื่อง AP-104 จะมีช่องวัด 5 ช่อง สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 120 °C ความละเอียด 0.1 °C และวัดค่าความชื้นได้ตั้งแต่ 10 ถึง 90 % ความละเอียด 1 % สามารถตั้งค่าเวลาในการวัดและบันทึกด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ในการทดลองนี้ จะตั้งค่าให้บันทึกทุกๆ 10 วินาที



รูปที่ 3.6 แสดงเครื่อง AP-104

ข. Agilent Benchlink Data Logger

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ ดังรูปที่ 3.7 ซึ่งใช้ร่วมกับสายเทอร์โมคัปเปิล สามารถวัดอุณหภูมิในช่วง 0 ถึง 1250 °C ความละเอียด 0.001 °C ในขณะที่ทำการทดลองสามารถแสดงข้อมูลที่วัดได้ในรูปของกราฟ ซึ่งจะแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์



รูปที่ 3.7 แสดงเครื่อง Data Logger

ก. เครื่องวัดความเร็วลม (ANEMOMETER)


เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลม ดังรูปที่ 3.8 โดยสามารถวัดความเร็วลมได้ในช่วง 0.1-20 m/s หลังจากการวัดความเร็วลมแล้วจะแสดงผลเป็นแบบดิจิทัล



รูปที่ 3.8 แสดงเครื่องวัดความเร็วลม

ง. A unique AC Clamp-On Multimeter

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าทางไฟฟ้า ดังรูปที่ 3.9 ซึ่งในการทดลองจะใช้วัดความถี่ของไฟฟ้าที่จ่ายให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำการวัดโดยนำ Clamp-On Multimeter ไปคล้องกับสายไฟที่จ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์



รูปที่ 3.9 แสดงเครื่อง A unique AC Clamp-On Multimeter

จ. Watt hour-meter (Type MF-33F, 220 V, 50Hz, 5(15) A, 1200rev/kwh)

ใช้วัดกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับชุดคอมพิวเตอร์ดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 แสดง Watt hour-meter

ฉ. ชุดควบคุมอัตราการไหลของอากาศ

ใช้ควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย ซึ่งเป็น

ไมโครคอนโทรลเลอร์ยี่ห้อ Philip ตระกูล MCS-51 เบอร์ P89V51RD2 โดยมีคุณสมบัติและข้อมูลทางเทคนิคดังนี้

- 1) เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิต
- 2) หน่วยความจำโปรแกรมภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นแบบแฟลชลบและเขียนใหม่ได้ถึงหนึ่งหมื่นครั้ง มีขนาดหน่วยความจำ 64 กิโลไบต์
- 3) หน่วยความจำข้อมูลแรมภายใน มีขนาด 1 กิโลไบต์
- 4) ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 40 MHz ในกรณีทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาภายใน 12 ลูกต่อแมกซีนไซเคิลและ 20MHz ในกรณีทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาภายใน 6 ลูกต่อแมกซีนไซเคิล

5) ขาพอร์ตมี 8 บิต 4 พอร์ต เป็นแบบกึ่งสองทิศทาง คือเป็นได้ทั้งอินพุตและเอาต์พุต

6) อุปกรณ์เฟอร์เฟอรัลภายในไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถทำงานด้วยความเร็ว 12 สัญญาณนาฬิกาต่อเมซินไซเกิลได้ แม้ว่าชิพนี้จะทำงานด้วยความเร็ว 6 สัญญาณนาฬิกาภายในต่อเมซินไซเกิล

7) มีวงจรสื่อสารอนุกรมแบบฟูลดูเพล็กซ์

8) ไทมเมอร์/เคาน์เตอร์ขนาด 16 บิต 3 ตัว (ไทมเมอร์ 0, 1 และ 2)

9) มีรีจิสเตอร์ตัวชี้ตำแหน่งข้อมูลหรือ DPTR 2 ตัว

10) สามารถรองรับแหล่งอินเทอร์รัปต์ได้

11) กำหนดนัยสำคัญของกาตอบสนองอินเทอร์รัปต์ได้ 4 ระดับ

12) สามารถติดต่อหน่วยความจำภายนอกได้สูงสุด 64 กิโลไบต์

13) มีวอตช์ด็อกไทมเมอร์

14) มีโมดูลวงจรนับโปรแกรมได้ ซึ่งบรรจุวงจรตรวจจับสัญญาณ, เปรียบเทียบสัญญาณ, วงจรมอดูเลชันทางความกว้างของพัลส์ (PWM) และวอตช์ด็อกไทมเมอร์ (watchdog timer)

15) ใช้หน้าจอ LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด

16) ใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกจากอะแดปเตอร์ 12 V 500 mA ควบคุมไฟเลี้ยงบนบอร์ด +5 V



รูปที่ 3.11 แสดง ชุดควบคุมอัตราการไหลของอากาศ

3.2 ขั้นตอนการทดลอง

การทดลองในโครงการนี้จะแบ่งเป็น 2 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 จะศึกษาผลของการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ และการทดลองที่ 2 จะศึกษาผลของการทำงานของเครื่องควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย โดยแบ่งออกเป็น 4 การทดลองย่อย และทุกๆการทดลองจะจำลองให้ห้องทดลองมีสภาพที่คล้ายกับห้องที่ใช้งานจริง โดยห้องที่มีขนาด 3 เมตร \times 3 เมตร และจะเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อศึกษาผลการควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย

3.2.1 การทดลองที่ 1

ศึกษาผลการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ โดยการปรับอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านเครื่องระเหยที่แตกต่างกัน 3 ค่า คือ $6.32 \text{ m}^3/\text{min}$, $7.72 \text{ m}^3/\text{min}$ และ $9.13 \text{ m}^3/\text{min}$ โดยจะสร้างภาระการทำความเย็นให้กับห้องเครื่องระเหยในปริมาณที่ใกล้เคียงกันด้วย หลอดไฟฮีทเตอร์และเครื่องให้ความชื้น และจะควบคุมอุณหภูมิห้องเครื่องระเหยและห้องระบายความร้อนไว้ที่ 25°C และ 32°C ตามลำดับ โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

- 1) เปิดอุปกรณ์ให้ความร้อนและความชื้นตามค่าที่ตั้งไว้
- 2) รอจนห้องมีอุณหภูมิ 30°C และความชื้นประมาณ 65 % ซึ่งหากค่าความชื้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการจะปรับอุปกรณ์ให้ความชื้นจนได้ความชื้นของห้องตามต้องการแล้วจึงปรับมาเป็นค่าที่ตั้งไว้
- 3) เปิดเครื่องปรับอากาศและปรับอัตราการไหลของอากาศให้มีค่าเท่ากับ $6.32 \text{ m}^3/\text{min}$
- 4) เปิดพัดลมระบายอากาศที่ห้องเครื่องระบายความร้อน
- 5) บันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ณ จุดต่างๆภายในห้อง และบันทึกค่าความถี่ทางไฟฟ้า และพลังงานที่จ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์
- 6) รอจนอุณหภูมิในห้องคงที่ตามที่ได้ตั้งไว้คือ 25°C อย่างน้อย 30 นาที
- 7) ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อย
- 8) ทำการทดลองซ้ำ ข้อ 1-6 แต่ปรับอัตราการไหลของอากาศเป็น $7.72 \text{ m}^3/\text{min}$ และ $9.13 \text{ m}^3/\text{min}$

3.2.2 การทดลองที่ 2

3.2.2.1 การทดลองที่ 2.1

ศึกษาผลการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์โดยการปรับอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านเครื่องระเหยให้มีค่าเท่ากับ $7.72 \text{ m}^3/\text{min}$ (เนื่องจากการทดลองที่ 1 พบว่าที่อัตราการไหลของอากาศที่ผ่านเครื่องระเหยที่มีค่าเท่ากับ $7.72 \text{ m}^3/\text{min}$ จะทำให้ห้องปรับอากาศมีความชื้นประมาณ 55%) โดยจะสร้างภาระการทำความเย็นให้กับห้องเครื่องระเหยในปริมาณที่ใกล้เคียงกันด้วยหลอดไฟ ฮีทเตอร์ และเครื่องให้ความชื้น และจะควบคุมอุณหภูมิห้องเครื่องระเหยและห้องระบายความร้อนไว้ที่ 25°C และ 32°C ตามลำดับ โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

- 1) เปิดอุปกรณ์ให้ความร้อนและความชื้นตามค่าที่ตั้งไว้
- 2) รอจนห้องมีอุณหภูมิ 30°C และความชื้นประมาณ 65% ซึ่งหากค่าความชื้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการจะปรับอุปกรณ์ให้ความชื้นจนได้ความชื้นของห้องตามต้องการแล้วจึงปรับมาเป็นค่าที่ตั้งไว้ (เปิดเครื่องให้ความชื้นไว้ที่ 30%)
- 3) เปิดเครื่องปรับอากาศและปรับอัตราการไหลของอากาศให้มีค่าเท่ากับ $7.72 \text{ m}^3/\text{min}$ เปิดพัดลมระบายอากาศที่ห้องเครื่องระบายความร้อน
- 4) เปิดพัดลมระบายอากาศที่ห้องระบายความร้อน
- 5) บันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ณ จุดต่างๆภายในห้อง และบันทึกค่าความถี่ทางไฟฟ้า และพลังงานที่จ่ายให้คอมเพรสเซอร์
- 6) รอจนกว่าอุณหภูมิห้องมีค่าตามที่ตั้งไว้คือ 25°C และความชื้นของห้องเครื่องระเหย คงที่อย่างน้อย 30 นาที
- 7) เมื่ออุณหภูมิและความชื้นของห้องคงที่แล้ว ทำการเพิ่มภาระการทำความเย็นให้กับห้องเครื่องระเหย อีก 2 ระดับด้วยการเปิดเครื่องให้ความชื้นเพิ่มเป็น 50% และ 100%
- 8) ปิดและเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อย

3.2.2.2 การทดลองที่ 2.2

ศึกษาผลการทำงานของเครื่องควบคุมอัตราการไหลของอากาศด้วยโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามช่วงความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังหัวข้อ 2.5.4 โดยการควบคุมอัตราการไหลของอากาศจะปรับตามค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ที่เกิดขึ้น ถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูงพัดลมจะทำงานที่อัตราการไหลของอากาศต่ำ และถ้าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำพัดลมก็จะทำงานที่อัตราการไหลของอากาศสูง โดยเครื่องควบคุมจะทำงานตามช่วงความชื้นสัมพัทธ์ดังนี้

15503930

ร/ส.

๗๒๘๑๗

๒๕๕๙

ตารางที่ 3.1 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์

| %RH | ระยะเวลาหน่วย(ms) | อัตราการไหลของอากาศ m ³ /min |
|--------|-------------------|---|
| 66-100 | 6.5 | 4.62 |
| 56-55 | 6.1 | 6.14 |
| 51-55 | 5.7 | 7.34 |
| 45-50 | 5.3 | 9.50 |
| <45 | 5.0 | 10.32 |

ซึ่งมีวิธีการทดลองเป็นขั้นตอนดังนี้

- 1) เปิดอุปกรณ์ให้ความร้อนและความชื้นตามค่าที่ตั้งไว้
- 2) รอจนห้องมีอุณหภูมิ 30°C และความชื้นประมาณ 65% ซึ่งหากค่าความชื้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการจะปรับอุปกรณ์ให้ความชื้นจนได้ความชื้นของห้องตามต้องการแล้วจึงปรับมาเป็นค่าที่ตั้งไว้ (เปิดเครื่องให้ความชื้นไว้ที่ 30%)
- 3) เปิดเครื่องปรับอากาศและปรับให้อยู่ในโหมดการควบคุมอัตราการไหลของอากาศอัตโนมัติ
- 4) เปิดพัดลมระบายอากาศที่ห้องระบายความร้อน
- 5) บันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ณ จุดต่างๆภายในห้อง และบันทึกค่าความถี่ทางไฟฟ้า และพลังงานที่จ่ายให้คอมเพรสเซอร์
- 6) รอจนกว่าอุณหภูมิในห้องจะคงที่ที่ 25°C อย่างน้อย 30 นาที และทำการเพิ่มภาระการทำงานเย็นให้กับห้องอีก 2 ระดับด้วยการเปิดเครื่องให้ความชื้นเพิ่มเป็น 50% และ 100%
- 7) ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อย

3.2.2.3 การทดลองที่ 2.3

ศึกษาผลการทำงานของเครื่องควบคุมอัตราการไหลของอากาศด้วยโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่าน (ตั้งค่าความชื้นของห้องไว้ที่ 55%) ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังหัวข้อ 2.5.5 โดยจะควบคุมให้อุณหภูมิ

ของห้องเครื่องระเหย และอุณหภูมิห้องระบายความร้อน มีอุณหภูมิเท่ากับ 25°C และ 32°C ตามลำดับซึ่งมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

- 1) เปิดอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนและความชื้นตามค่าที่ตั้งไว้
- 2) รอจนห้องมีอุณหภูมิ 30°C และความชื้นประมาณ 65 % ซึ่งหากค่าความชื้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการจะปรับอุปกรณ์ให้ความชื้นจนได้ความชื้นของห้องตามที่ต้องการแล้วจึงปรับมาเป็นค่าที่ตั้งไว้ (เปิดเครื่องให้ความชื้นไว้ที่ 30%)
- 3) เปิดเครื่องปรับอากาศและปรับอยู่ในโหมดควบคุมอัตราการไหลของอากาศอัตโนมัติ โดยจะกำหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ 55%
- 4) เปิดพัดลมระบายอากาศที่ห้องระบายความร้อน
- 5) บันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ณ จุดต่างๆภายในห้องและบันทึกค่าความถี่ทางไฟฟ้าและพลังงานที่จ่ายให้คอมเพรสเซอร์
- 6) รอจนกว่าอุณหภูมิในห้องจะคงที่ที่ 25°C อย่างน้อย 30 นาทีและทำการเพิ่มภาระการทำงานเย็นให้กับห้อง อีก 2 ระดับด้วยการเปิดเครื่องให้ความชื้นเพิ่มเป็น 50% และ 100%
- 7) ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อย

3.2.2.4 การทดลองที่ 2.4

ศึกษาผลการทำงานของเครื่องควบคุมอัตราการไหลของอากาศด้วยโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบมีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา (ตั้งค่าความชื้นของห้องไว้ที่ 55%) ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังหัวข้อ 2.5.6 โดยจะควบคุมให้อุณหภูมิของห้องเครื่องระเหย และอุณหภูมิห้องระบายความร้อนมีอุณหภูมิเท่ากับ 25°C และ 32°C ตามลำดับ ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

- 1) เปิดอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนและความชื้นตามค่าที่ตั้งไว้
- 2) รอจนห้องมีอุณหภูมิ 30°C และความชื้นประมาณ 65% ซึ่งหากค่าความชื้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการจะปรับอุปกรณ์ให้ความชื้นจนได้ความชื้นของห้องตามที่ต้องการแล้วจึงปรับมาเป็นค่าที่ตั้งไว้ (เปิดเครื่องให้ความชื้นไว้ที่ 30%)
- 3) เปิดเครื่องปรับอากาศและปรับอยู่ในโหมดควบคุมอัตราการไหลของอากาศอัตโนมัติ โดยจะกำหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ 55%
- 4) เปิดพัดลมระบายอากาศที่ห้องระบายความร้อน
- 5) บันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ณ จุดต่างๆภายในห้องและบันทึกค่าความถี่ทางไฟฟ้าและพลังงานที่จ่ายให้คอมเพรสเซอร์

- 6) รองนกว่าอุณหภูมิในห้องจะคงที่ที่ 25°C อย่างน้อย 30 นาทีและทำการเพิ่ม
ภาระการทำความเย็นให้กับห้องอีก 2 ระดับด้วยการเปิดเครื่องให้ความชื้นเพิ่มเป็น 50% และ 100%
- 7) ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อย



บทที่ 4


การวิเคราะห์ผลการทดลอง

ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลการทดลองของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดลองที่ไม่มีการควบคุมอัตราการไหลของอากาศ โดยมีการควบคุมภาระการทำความเย็นให้คงที่ตลอดการทดลอง และใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยจำนวน 3 ระดับ คือ $6.32 \text{ m}^3/\text{min}$, $7.72 \text{ m}^3/\text{min}$ และ $9.13 \text{ m}^3/\text{min}$ เพื่อศึกษาสถานะของห้องปรับอากาศโดยจะพิจารณาที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องปรับอากาศร่วมกับ สมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ และการทดลองที่มีการควบคุมอัตราการไหลของอากาศ โดยมีการเพิ่มภาระการทำความเย็นระหว่างการทดลองด้วยการเปิดเครื่องให้ความชื้นไว้ที่ 30% จากนั้นจะทำการเพิ่มเป็น 50% และ 100% ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผลการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่มีการควบคุมภาระการทำความเย็นของห้องให้คงที่ตลอดการทดลอง

ในการทดลองจะเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อห้องมีอุณหภูมิ 30°C ความชื้น 65% และปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย 3 ระดับ คือ $6.32 \text{ m}^3/\text{min}$, $7.72 \text{ m}^3/\text{min}$ และ $9.13 \text{ m}^3/\text{min}$ โดยตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25°C ควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่ทางเข้าคอนเดนเซอร์ไว้ที่ 32°C และจะควบคุมภาระการทำความเย็นของห้องให้มีค่าใกล้เคียงกันทุกๆอัตราการไหล


4.1.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยที่ แตกต่างกัน



กราฟที่ 4.1.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยที่
แตกต่างกัน

กราฟที่ 4.1.1 แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยที่ต่างกัน จากกราฟจะพบว่าอุณหภูมิของห้อง ที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยทั้ง 3 ระดับจะลดลง และเข้าสู่อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้และมีค่าค่อนข้างคงที่ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์สามารถปรับความเร็วรอบเพื่อควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นให้เหมาะสมกับภาระการทำความเย็นที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยจะมากหรือน้อย


4.1.2 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยที่แตกต่างกัน



กราฟที่ 4.1.2 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยที่แตกต่างกัน

กราฟที่ 4.1.2 แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธ์ของห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยที่แตกต่างกัน จากกราฟจะพบว่าเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์จะทำงานที่ความเร็วรอบสูงสุด เครื่องปรับอากาศจึงสามารถดึงความชื้นจากอากาศได้มาก ทำให้ในช่วงเริ่มต้นความชื้นสัมพัทธ์ของห้องจะถูกดึงลงมาต่ำมาก จนเมื่ออุณหภูมิห้องเท่ากับค่าที่ตั้งไว้ คอมเพรสเซอร์จะลดความเร็วรอบลง ความชื้นสัมพัทธ์ของห้องก็จะเริ่มสูงขึ้น ซึ่งจากกราฟจะเห็นว่า การใช้อัตราการไหลของอากาศในระดับที่สูงกว่า จะส่งผลให้ระดับค่าความชื้นสัมพัทธ์ของห้องสูงกว่า ในทุกช่วงของการทำงาน

4.1.3 สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์



กราฟที่ 4.1.3 สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์


กราฟที่ 4.1.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่า COP ของเครื่องปรับอากาศที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยที่แตกต่างกัน จากกราฟจะเห็นว่าค่า COP ของเครื่องปรับอากาศ ในช่วงแรก ของการทำงานของเครื่องปรับอากาศจะสูงเนื่องจากการทำงานเต็มกำลังของคอมเพรสเซอร์ และจะ ค่อยๆสูงขึ้นเมื่อคอมเพรสเซอร์ลดความเร็วรอบลงเมื่ออุณหภูมิของห้องเข้าสู่ค่าอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการใช้อัตราการไหลของอากาศในระดับที่สูงกว่า จะส่งผลให้ระดับค่า COP สูงกว่าด้วย

4.2 ผลการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์โดยมีการควบคุมความชื้น

ในการทดลองศึกษาผลการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ที่มีการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องเหย เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดลองเมื่อมีการควบคุมอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านเครื่องระเหย ซึ่งโครงการนี้จะมีรูปแบบการควบคุมแบบย้อนกลับ (Freed Back Control) ซึ่งมีข้อกำหนดในการควบคุม 2 แบบคือ แบบ Look Up Control โดยปรับปริมาณของอัตราการไหลของอากาศตามระดับของความชื้นสัมพัทธ์ของห้องที่วัดได้ และแบบที่ 2 คือ ควบคุม P โดยปรับเปลี่ยนปริมาณของอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งในการทดลองจะใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องเหยให้มีค่าที่เท่ากับ $7.72 \text{ m}^3/\text{min}$ โดยตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25°C และควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่ทางเข้าคอนเดนเซอร์ไว้ที่ 32°C ระหว่างการทดลองจะทำการเปิดเครื่องให้ความชื้นไว้ที่ 30% จากนั้นจะทำการเพิ่มเป็น 50% และ 100% ตามลำดับ และจะทำการปรับเช่นนี้ในทุกๆรูปแบบของการควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย

4.2.1. การควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องเหยให้มีค่าเท่ากับ $7.72 \text{ m}^3/\text{min}$ ตลอด

การทดลอง




กราฟที่ 4.2.1 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องเหยให้มีค่าเท่ากับ $7.72 \text{ m}^3/\text{min}$ ตลอด

การทดลอง

กราฟที่ 4.2.1 แสดงค่าของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ห้องในกรณีที่ไม่มี การควบคุม อัตราการไหลของอากาศ จะเห็นว่าหากมีการเพิ่มค่าความชื้นเข้าสู่ห้องปรับอากาศจะทำให้ห้องปรับอากาศมีความชื้นสูงขึ้น เนื่องจากเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะรักษาอุณหภูมิห้องให้มีค่าคงที่โดยไม่ได้พิจารณาที่ความชื้นสัมพัทธ์


4.2.2 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามระดับของความชื้นสัมพัทธ์ของห้องที่วัดได้



กราฟที่ 4.2.2 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามระดับของความชื้นสัมพัทธ์ของห้องที่วัดได้

กราฟที่ 4.2.2 แสดงค่าของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องในกรณีที่มีการควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามระดับของความชื้นสัมพัทธ์ของห้องที่วัดได้ จะเห็นว่า ในช่วงแรกของการเพิ่มความชื้นเข้าสู่ห้องปรับอากาศจะทำให้ห้องปรับอากาศมีความชื้นสูงเนื่องจากค่าความชื้นที่เพิ่มขึ้นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พัดลมเปลี่ยนความเร็วรอบ ดังนั้นในช่วงนี้อากาศจะไหลผ่านเครื่องระเหยด้วยอัตราการไหลที่คงที่ และส่วนของการเพิ่มความชื้นเข้าสู่ห้องในช่วงสุดท้ายความชื้นของห้องจะก็ยังเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลที่ต่ำลง อย่างไรก็ตามแม้ว่าความชื้นและอุณหภูมิของห้องจะไม่มีแกว่งแต่ก็ไม่สามารถกำหนดค่าความชื้นตามที่เรต้องการได้

4.2.3 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่โปรแกรมได้อ่านครั้งที่ผ่านมา




กราฟที่ 4.2.3 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่โปรแกรมได้อ่านครั้งที่ผ่านมา

กราฟที่ 4.2.3 แสดงค่าของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ห้องในกรณีที่ใช้การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา จะเห็นว่า มีการแกว่งหึ่งค่าของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้อง ทั้งในช่วงแรกและช่วงการเพิ่มค่าความชื้น ทั้งนี้เนื่องจาก ช่วงเวลาการทำงานของโปรแกรมมีความรวดเร็วเกินไป ทำให้มีการสั่งเพิ่มหรือลดความเร็วรอบของพัดลมเร็วเกินไปหรือระยะในการรับข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์มีช่วงที่สั้นเกินไป เนื่องจาก วิธีการสั่งงานในรูปแบบนี้ หาก โปรแกรมรับข้อมูลค่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่ามากหรือน้อยกว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ตั้งไว้ โปรแกรมจะสั่งงานให้ลดหรือเพิ่มอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย ทุกครั้งที่อ่านค่าข้อมูล โดยไม่ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลที่อ่านครั้งก่อน ทำ

ให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลน้อยหรือมากเกินไป จึงมีผลทำให้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องมีค่าแกว่งตามไปด้วย

4.2.4 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบมีการตรวจสอบกับข้อมูลที่โปรแกรมได้อ่านครั้งที่ผ่านมา



กราฟที่ 4.2.4 การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่โปรแกรมได้อ่านครั้งที่ผ่านมา

กราฟที่ 4.2.4 แสดงค่าของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ห้องในกรณีที่ใช้การควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบมีการตรวจสอบกับข้อมูลที่โปรแกรมได้อ่านในครั้งที่ผ่านมา ถ้าการปรับเปลี่ยนอัตราการไหลจากการสั่งงานครั้งที่ผ่านมามีผลกับค่าความชื้นสัมพัทธ์ของห้องไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว ก็จะรักษาอัตราการไหลค่านั้นไว้ จากรูปจะเห็นว่าอุณหภูมิของห้องจะลดลงและเข้าใกล้อุณหภูมิที่ตั้งไว้และมีการแกว่งไปมาในช่วงแคบๆอยู่ระหว่าง

25-26 °C ส่วนความชื้นของห้องจะลดลงและมีค่าเข้าใกล้กับค่าความชื้นที่ตั้งไว้ โดยจะมีการแกว่งในช่วงแคบๆ ระหว่าง 55-56% ซึ่งอุณหภูมิและความชื้นของห้องจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้ตลอดการทดลอง ถึงแม้จะมีการเพิ่มภาระการทำงานเย็นให้กับห้องระหว่างการทดลอง ทั้งนี้เนื่องจาก ช่วงการทำงานของโปรแกรมที่พอดี ทำให้มีการสั่งเพิ่มหรือลดความเร็วรอบของพัดลมอย่างเหมาะสม เนื่องจากวิธีการสั่งงานในรูปแบบนี้ หากโปรแกรมรับข้อมูลค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่มีค่ามากหรือน้อยกว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ตั้งไว้ โปรแกรมจะไม่สั่งงานให้ลดหรือเพิ่มอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย แต่จะนำค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อ่านได้ในครั้งที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ต้องการแล้วหรือไม่ จากนั้นจึงทำการเพิ่มหรือลดอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย จึงทำให้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องมีค่าแกว่งอยู่ในช่วงแคบๆ ดังกราฟ



บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองศึกษาการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยที่แตกต่างกัน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นของห้อง และการควบคุมความชื้นของห้องด้วยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลจากการทดลองของการใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยพบว่าอุณหภูมิของห้องที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยทั้ง 3 สามารถรักษาระดับอุณหภูมิของห้องได้ตามที่ตั้งไว้และจะมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ในส่วนของความชื้นของห้องจะพบว่าที่อัตราการไหลของอากาศต่ำจะทำให้ห้องมีความชื้นต่ำและที่อัตราการไหลของอากาศสูง จะทำให้ห้องมีความชื้นสูงขึ้นไปด้วย ในส่วนของค่า COP จะพบว่าที่อัตราการไหลของอากาศสูงจะมีค่า COP สูงกว่าที่อัตราการไหลต่ำ

ผลการทดลองของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยที่มีค่าเท่ากับ $7.722 \text{ m}^3/\text{min}$ และระหว่างทดลองจะมีการเพิ่มภาระการทำความเย็นเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นของห้อง พบว่าอุณหภูมิของห้องจะมีค่าคงที่ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ (25°C) แม้จะมีการเพิ่มภาระการทำความเย็นให้กับห้อง แต่ความชื้นของห้องจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มภาระการทำความเย็น

ผลการทดลองควบคุมความชื้นของห้องด้วยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยซึ่งแบ่งการควบคุมออกเป็น 3 แบบ พบว่าการควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยแบบที่ 3 สามารถควบคุมความชื้นของห้องให้มีค่าตามที่กำหนดได้และอุณหภูมิของห้องมีค่าค่อนข้างคงที่ดังนั้นสามารถนำการควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยแบบที่ 3 ไปใช้ในงานปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงานและความสบายเชิงความร้อน

การประยุกต์ใช้การควบคุมความชื้นด้วยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยเพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ จะสามารถทำได้โดยการตั้งค่าความชื้นของห้องให้สูงเพื่อลดการกำจัดความชื้น (LH) ที่ไม่จำเป็น และสามารถนำมาควบคุมควบคุมความชื้นของห้องให้มีความเหมาะสมต่อผู้อยู่อาศัย

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากโครงการเรื่องการควบคุมความชื้นของห้องโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านเครื่องระเหยของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์เราจะพบว่า อุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิของเครื่อง AP-104 ยังมีความละเอียดของค่าที่ได้จากการวัดน้อย จึงส่งผลให้ค่าที่ได้จากการวัดมีความคลาดเคลื่อน และทำให้กราฟที่ได้มีความผิดพลาดของข้อมูลในบางส่วน ทำให้กราฟที่ได้เกิดการกระจุกตัวของข้อมูล หรือข้อมูลบางส่วนขาดหายไป เนื่องจากค่าที่ได้จากการวัดจะวัดค่าเป็นจำนวนเต็ม ถึงแม้ค่าความชื้นจะเปลี่ยนไปในระดับทศนิยมก็จะไม่มีผลต่อค่าที่ประมวลผลออกมา



เอกสารอ้างอิง

1. Rachapradit, N., Thepa S. and Monyakulb, V., "Effect of refrigerant flow and air flow on performance of inverter split type air-conditioner", Proceedings of the International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology, Bangkok, Thailand, November 21 – 23, 2007, pp. 323-326.
2. ASHRAE, 1997, Fundamentals Handbook, Psychometrics, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, New York, CD Rom







ก.1 ตัวอย่างการคำนวณ

| | |
|--|--|
| ความดันบรรยากาศ | $P = 101 \text{ kPa}$ |
| ค่าความจุความร้อนจำเพาะของอากาศ | $c_{po} = 1.02 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{K)}$ |
| ปริมาณเอนทัลปีจากการกลั่นตัว | $i_{fg} = 2548 \text{ kJ/kg}$ |
| อัตราการไหลของอากาศ | $m_o = 0.11 \text{ kg/s}$ |
| จำนวนรอบการหมุนของ Watt hour-meter | $n = 3 \text{ rev}$ |
| เวลาที่ Watt hour-meter หมุน | $t = 19.69 \text{ s}$ |
| อุณหภูมิที่ทางเข้าเครื่องระเหย | $t_{ei} = 26.49 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| อุณหภูมิที่ทางออกเครื่องระเหย | $t_{eo} = 18.04 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ทางเข้าเครื่องระเหย | $RH_{ei} = 62 \%$ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ทางออกเครื่องระเหย | $RH_{eo} = 90 \%$ |

การคำนวณหาค่าความชื้นจำเพาะที่ทางเข้าและออกเครื่องระเหย (ω)

จากสมการ
$$P_{vs} = \exp\left(\frac{c_1}{T} + c_2 + c_3T + c_4T^2 + c_5T^3 + c_6 \ln T\right)$$

c คือ ค่าคงที่ ซึ่ง $c_1 = -5008.2206$, $c_2 = 1.3914993$, $c_3 = -0.04860239$, $c_4 = 4.1764768 \times 10^{-5}$,
 $c_5 = -1.445209 \times 10^{-8}$ และ $c_6 = 6.5459673$

$$P_{vsi} = \exp\left(\frac{-5008.2206}{(299.49)} + 1.3914993 - (0.04860239 \times 299.49) + (4.1764768 \times 10^{-5} \times 299.49^2) - (1.445209 \times 10^{-8} \times 299.49^3) + (6.5459673 \ln 299.49)\right)$$

$$= 3.465 \text{ kPa}$$

$$P_{vso} = \exp\left(\frac{-5008.2206}{(291.04)} + 1.3914993 - (0.04860239 \times 291.04) + (4.1764768 \times 10^{-5} \times 291.04^2) - (1.445209 \times 10^{-8} \times 291.04^3) + (6.5459673 \ln 291.04)\right)$$

$$= 2.072 \text{ kPa}$$

จากสมการ
$$\omega = \frac{0.622P_v}{(P - P_v)} = \frac{0.622\phi P_{vs}}{(P - \phi P_{vs})}$$

$$\omega_{ei} = \frac{0.622 \times 0.62 \times 3.465}{(101 - 0.62 \times 3.465)}$$

$$= 0.0135 \text{ kJ/kg}_{\text{dryair}}$$

$$\omega_{eo} = \frac{0.622 \times 0.90 \times 2.072}{(101 - 0.90 \times 2.072)}$$

$$= 0.0117 \text{ kJ/kg}_{\text{dryair}}$$

การคำนวณอัตราการถ่ายเทความร้อนแฝง (Q_l)

จากสมการ $Q_l = m_a (i_{fg}) (\omega_{ei} - \omega_{eo})$

$$= 0.11 \times 2548 (0.0137 - 0.0117)$$

$$= 0.561 \text{ kW}$$

การคำนวณอัตราการถ่ายเทความร้อนสัมผัส (Q_s)

จากสมการ $Q_s = m_a c_{pa} (t_{oi} - t_{oo})$

$$= 0.11 \times 1.02 \times (26.49 - 18.04)$$

$$= 0.948 \text{ kW}$$

การคำนวณอัตราการถ่ายเทความร้อนรวม (Q_T)

จากสมการ $Q_T = Q_l + Q_s$

$$= 0.561 + 0.948$$

$$= 1.509 \text{ kW}$$

การคำนวณกำลังที่จ่ายให้คอมเพรสเซอร์ (W_c)

จากสมการ $W_c = \frac{3600}{1200} \times \frac{n}{t}$

$$= \frac{3600}{1200} \times \frac{3}{19.69}$$

$$= 0.458 \text{ kW}$$

การคำนวณสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)

จากสมการ
$$COP = \frac{Q_T}{W_c}$$
$$= \frac{1.509}{0.458}$$
$$= 3.291$$





ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 0 | 30.20 | 29.67 | 30.33 | 65 | 66 | 65 | 0.2666 | 0.2618 | 1.4421 |
| 10 | 30.22 | 29.76 | 30.25 | 65 | 66 | 65 | 0.2578 | 0.1570 | 1.5058 |
| 20 | 30.21 | 29.81 | 30.23 | 64 | 66 | 65 | 0.1506 | 0.1714 | 1.7528 |
| 30 | 30.16 | 29.82 | 30.03 | 64 | 66 | 65 | 0.1009 | 0.3196 | 1.3788 |
| 40 | 30.14 | 29.88 | 29.86 | 64 | 66 | 65 | 0.0639 | 0.4782 | 1.3338 |
| 50 | 30.05 | 29.94 | 29.74 | 63 | 66 | 65 | 0.0147 | 0.4112 | 1.1991 |
| 60 | 30.00 | 29.99 | 29.62 | 63 | 65 | 65 | 0.0760 | 0.4982 | 0.9528 |
| 70 | 29.97 | 29.98 | 29.50 | 62 | 65 | 65 | 0.0670 | 0.7258 | 1.0072 |
| 80 | 30.02 | 29.81 | 29.40 | 62 | 65 | 66 | 0.0082 | 1.2582 | 0.8691 |
| 90 | 29.96 | 29.36 | 29.33 | 62 | 65 | 66 | 0.0384 | 1.5717 | 0.9855 |
| 100 | 29.82 | 29.21 | 29.29 | 61 | 65 | 66 | 0.0342 | 2.0193 | 0.9227 |
| 110 | 29.86 | 29.01 | 29.25 | 61 | 65 | 66 | 0.0812 | 2.1912 | 0.8548 |
| 120 | 30.00 | 28.84 | 29.22 | 61 | 65 | 67 | 0.0464 | 2.2021 | 0.7567 |
| 130 | 29.98 | 28.63 | 29.23 | 60 | 65 | 67 | 0.0462 | 2.2586 | 0.5275 |
| 140 | 29.89 | 28.46 | 29.20 | 60 | 64 | 67 | 0.1042 | 1.9864 | 1.5536 |
| 150 | 29.84 | 28.36 | 29.15 | 60 | 64 | 67 | 0.0940 | 2.2615 | 2.2866 |
| 160 | 29.90 | 28.13 | 29.19 | 59 | 63 | 68 | 0.1077 | 2.4127 | 1.0858 |
| 170 | 29.88 | 28.12 | 29.25 | 59 | 63 | 68 | 0.0789 | 2.3009 | 1.7239 |
| 180 | 29.87 | 27.99 | 29.06 | 59 | 62 | 68 | 0.4419 | 2.3847 | 2.3670 |
| 190 | 29.95 | 27.87 | 28.93 | 59 | 62 | 68 | 1.1563 | 2.3079 | 2.1102 |
| 200 | 29.93 | 27.75 | 28.85 | 58 | 61 | 69 | 1.3433 | 2.2228 | 2.2011 |
| 210 | 29.92 | 27.58 | 28.83 | 58 | 61 | 69 | 1.6610 | 2.1200 | 2.5262 |
| 220 | 29.90 | 27.39 | 28.61 | 58 | 60 | 68 | 1.9532 | 2.1384 | 2.5834 |
| 230 | 29.69 | 27.36 | 28.58 | 58 | 60 | 69 | 2.0734 | 2.0296 | 2.6324 |
| 240 | 29.50 | 27.37 | 28.51 | 58 | 59 | 68 | 1.8800 | 1.9939 | 2.7567 |
| 250 | 29.23 | 27.24 | 28.34 | 58 | 59 | 68 | 2.0328 | 1.9920 | 2.7322 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 260 | 29.01 | 27.19 | 28.15 | 58 | 58 | 68 | 2.1698 | 2.0643 | 2.8834 |
| 270 | 28.81 | 27.06 | 28.16 | 57 | 58 | 67 | 2.1413 | 2.0561 | 2.5594 |
| 280 | 28.75 | 26.92 | 28.03 | 57 | 58 | 67 | 2.1449 | 2.1142 | 2.5980 |
| 290 | 28.42 | 26.92 | 27.95 | 57 | 57 | 66 | 2.1668 | 2.1405 | 2.4938 |
| 300 | 28.35 | 26.75 | 27.88 | 57 | 57 | 66 | 2.1872 | 2.1405 | 2.5225 |
| 310 | 28.28 | 26.74 | 27.58 | 57 | 57 | 65 | 2.1933 | 2.2731 | 2.6529 |
| 320 | 28.11 | 26.70 | 27.57 | 57 | 56 | 65 | 2.2321 | 2.3417 | 2.6128 |
| 330 | 28.00 | 26.65 | 27.50 | 56 | 56 | 64 | 2.2902 | 2.4500 | 2.7714 |
| 340 | 27.87 | 26.54 | 27.38 | 56 | 56 | 64 | 2.2180 | 2.4481 | 3.0517 |
| 350 | 27.78 | 26.45 | 27.28 | 56 | 56 | 64 | 2.1908 | 2.3634 | 3.0458 |
| 360 | 27.61 | 26.28 | 27.27 | 56 | 55 | 63 | 2.2752 | 2.3597 | 2.8075 |
| 370 | 27.48 | 26.06 | 27.23 | 56 | 55 | 63 | 2.2621 | 2.3889 | 2.7171 |
| 380 | 27.39 | 26.04 | 27.16 | 56 | 55 | 62 | 2.4192 | 2.3955 | 2.6724 |
| 390 | 27.38 | 26.06 | 27.17 | 56 | 54 | 62 | 2.4288 | 2.4870 | 2.8962 |
| 400 | 27.28 | 25.93 | 27.03 | 56 | 54 | 62 | 2.5718 | 2.5517 | 2.8900 |
| 410 | 27.16 | 25.88 | 26.98 | 56 | 54 | 62 | 2.6839 | 2.6376 | 2.7697 |
| 420 | 26.86 | 25.69 | 26.88 | 56 | 53 | 61 | 2.8104 | 2.6130 | 2.8443 |
| 430 | 26.83 | 25.70 | 26.76 | 56 | 53 | 61 | 2.7302 | 2.6840 | 2.8591 |
| 440 | 26.86 | 25.66 | 26.57 | 56 | 53 | 61 | 2.8013 | 2.6584 | 2.9500 |
| 450 | 26.84 | 25.63 | 26.60 | 56 | 52 | 60 | 2.7233 | 2.6790 | 2.8796 |
| 460 | 26.75 | 25.45 | 26.49 | 56 | 52 | 60 | 2.6930 | 2.5637 | 2.9809 |
| 470 | 26.67 | 25.27 | 26.45 | 56 | 52 | 59 | 2.7400 | 2.5909 | 2.9904 |
| 480 | 26.74 | 25.38 | 26.36 | 56 | 52 | 59 | 2.7304 | 2.4996 | 2.9519 |
| 490 | 26.57 | 25.39 | 26.44 | 56 | 51 | 59 | 2.5685 | 2.5880 | 3.0155 |
| 500 | 26.57 | 25.24 | 26.45 | 56 | 51 | 59 | 2.6412 | 2.5178 | 2.9378 |
| 510 | 26.67 | 25.25 | 26.39 | 56 | 51 | 58 | 2.5692 | 2.6805 | 3.0818 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 520 | 26.57 | 25.19 | 26.11 | 55 | 51 | 59 | 2.5484 | 2.7326 | 3.0853 |
| 530 | 26.44 | 25.16 | 26.09 | 55 | 51 | 58 | 2.3680 | 2.8237 | 3.2582 |
| 540 | 26.44 | 25.15 | 26.23 | 55 | 50 | 58 | 2.3701 | 2.9038 | 3.1494 |
| 550 | 26.29 | 25.18 | 25.98 | 55 | 50 | 58 | 2.4521 | 2.9552 | 3.0885 |
| 560 | 26.24 | 25.24 | 25.96 | 55 | 50 | 57 | 2.5925 | 3.0424 | 3.2136 |
| 570 | 26.14 | 25.08 | 25.90 | 56 | 50 | 58 | 2.5353 | 3.1422 | 3.1593 |
| 580 | 26.10 | 24.90 | 25.81 | 55 | 50 | 57 | 2.5869 | 3.2198 | 3.2699 |
| 590 | 25.94 | 25.00 | 25.84 | 55 | 50 | 57 | 2.5653 | 3.2452 | 3.1309 |
| 600 | 25.76 | 24.95 | 25.72 | 55 | 50 | 57 | 2.6768 | 3.1398 | 3.2077 |
| 610 | 25.84 | 24.88 | 25.68 | 55 | 50 | 57 | 2.7203 | 3.2866 | 3.1461 |
| 620 | 25.81 | 24.94 | 25.68 | 55 | 50 | 57 | 2.7473 | 3.2902 | 3.2724 |
| 630 | 25.82 | 24.74 | 25.54 | 55 | 50 | 57 | 2.7354 | 3.2116 | 3.2934 |
| 640 | 25.72 | 24.61 | 25.52 | 55 | 50 | 56 | 2.8220 | 3.1785 | 3.3805 |
| 650 | 25.74 | 24.78 | 25.61 | 55 | 50 | 56 | 2.8663 | 3.1839 | 3.4821 |
| 660 | 25.88 | 24.73 | 25.59 | 55 | 50 | 56 | 2.9019 | 3.1590 | 3.5263 |
| 670 | 25.56 | 24.75 | 25.54 | 55 | 50 | 56 | 2.9260 | 2.9847 | 3.5740 |
| 680 | 25.44 | 24.70 | 25.56 | 55 | 50 | 56 | 2.7408 | 3.0138 | 3.4669 |
| 690 | 25.58 | 24.77 | 25.36 | 55 | 50 | 56 | 2.7004 | 2.9175 | 3.5693 |
| 700 | 25.59 | 24.70 | 25.37 | 55 | 50 | 56 | 2.6617 | 2.8225 | 3.5504 |
| 710 | 25.68 | 24.70 | 25.59 | 55 | 50 | 56 | 2.6211 | 2.6697 | 3.5293 |
| 720 | 25.69 | 24.61 | 25.37 | 55 | 50 | 56 | 2.6734 | 2.5015 | 3.3976 |
| 730 | 25.59 | 24.87 | 25.32 | 55 | 50 | 56 | 2.7300 | 2.5084 | 3.4310 |
| 740 | 25.62 | 24.67 | 25.30 | 55 | 50 | 56 | 2.7072 | 2.5681 | 3.4021 |
| 750 | 25.47 | 24.74 | 25.23 | 55 | 50 | 56 | 2.5624 | 2.5065 | 3.3338 |
| 760 | 25.70 | 24.81 | 25.16 | 55 | 50 | 56 | 2.6139 | 2.5874 | 3.2531 |
| 770 | 25.49 | 24.69 | 25.31 | 55 | 50 | 56 | 2.6579 | 2.6464 | 3.3422 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 780 | 25.44 | 24.66 | 25.35 | 55 | 50 | 56 | 2.6744 | 2.6413 | 3.3755 |
| 790 | 25.46 | 24.70 | 25.31 | 55 | 50 | 56 | 2.7102 | 2.5465 | 3.4314 |
| 800 | 25.47 | 24.74 | 25.25 | 55 | 51 | 56 | 2.7592 | 2.5022 | 3.5348 |
| 810 | 25.49 | 24.76 | 25.10 | 55 | 51 | 56 | 2.6699 | 2.5446 | 3.3836 |
| 820 | 25.44 | 24.64 | 25.13 | 55 | 51 | 56 | 2.5229 | 2.6776 | 3.3839 |
| 830 | 25.29 | 24.63 | 25.20 | 55 | 51 | 56 | 2.4892 | 2.6673 | 3.3244 |
| 840 | 25.25 | 24.48 | 25.07 | 55 | 51 | 56 | 2.6095 | 2.6630 | 3.4345 |
| 850 | 25.18 | 24.44 | 25.19 | 55 | 51 | 56 | 2.4952 | 2.6397 | 3.6175 |
| 860 | 25.10 | 24.34 | 25.18 | 55 | 51 | 56 | 2.5887 | 2.6534 | 3.5133 |
| 870 | 25.02 | 24.37 | 25.02 | 55 | 51 | 56 | 2.5832 | 2.7172 | 3.5545 |
| 880 | 25.03 | 24.39 | 24.90 | 54 | 51 | 56 | 2.4678 | 2.7570 | 3.4762 |
| 890 | 25.05 | 24.39 | 24.97 | 55 | 51 | 57 | 2.4819 | 2.7294 | 3.3226 |
| 900 | 24.98 | 24.44 | 25.08 | 54 | 51 | 56 | 2.4371 | 2.7620 | 3.3076 |
| 910 | 25.03 | 24.28 | 25.11 | 54 | 50 | 56 | 2.3511 | 2.7784 | 3.2938 |
| 920 | 25.09 | 24.16 | 24.85 | 54 | 50 | 56 | 2.3852 | 2.6960 | 3.1930 |
| 930 | 25.11 | 24.12 | 24.66 | 54 | 50 | 56 | 2.3746 | 2.7649 | 3.2022 |
| 940 | 24.96 | 24.39 | 24.87 | 54 | 50 | 56 | 2.3902 | 2.7198 | 3.1351 |
| 950 | 24.86 | 24.32 | 24.74 | 54 | 50 | 56 | 2.4298 | 2.7244 | 3.0515 |
| 960 | 24.95 | 24.39 | 24.94 | 54 | 50 | 56 | 2.4088 | 2.7671 | 3.0368 |
| 970 | 25.02 | 24.31 | 24.96 | 54 | 50 | 56 | 2.4407 | 2.8379 | 3.0897 |
| 980 | 25.08 | 24.27 | 24.81 | 55 | 50 | 56 | 2.4439 | 2.9205 | 3.2223 |
| 990 | 24.97 | 24.24 | 24.75 | 54 | 50 | 56 | 2.4902 | 2.8409 | 3.2839 |
| 1000 | 24.88 | 24.17 | 24.64 | 54 | 50 | 56 | 2.4829 | 2.8163 | 3.2676 |
| 1010 | 24.85 | 24.14 | 24.69 | 54 | 50 | 56 | 2.3912 | 2.9371 | 3.2548 |
| 1020 | 24.68 | 24.06 | 24.46 | 54 | 50 | 56 | 2.4892 | 2.9881 | 3.2073 |
| 1030 | 24.74 | 24.00 | 24.48 | 54 | 50 | 56 | 2.4443 | 3.0476 | 3.1681 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 1040 | 24.91 | 24.09 | 24.30 | 55 | 50 | 56 | 2.3011 | 2.9978 | 3.2562 |
| 1050 | 24.84 | 23.97 | 24.48 | 55 | 50 | 56 | 2.4013 | 3.0276 | 3.2614 |
| 1060 | 24.80 | 23.88 | 24.53 | 54 | 50 | 56 | 2.3876 | 3.0709 | 3.2859 |
| 1070 | 24.79 | 23.89 | 24.49 | 55 | 50 | 55 | 2.4691 | 2.9565 | 3.2794 |
| 1080 | 24.68 | 23.85 | 24.62 | 54 | 50 | 55 | 2.5183 | 2.8805 | 3.2669 |
| 1090 | 24.82 | 23.83 | 24.67 | 54 | 50 | 55 | 2.5775 | 2.8508 | 3.3600 |
| 1100 | 24.84 | 23.92 | 24.64 | 55 | 50 | 55 | 2.6176 | 2.8658 | 3.3895 |
| 1110 | 24.75 | 24.12 | 24.47 | 55 | 50 | 55 | 2.5165 | 2.9985 | 3.4678 |
| 1120 | 24.77 | 24.17 | 24.28 | 55 | 50 | 55 | 2.5297 | 3.0039 | 3.3230 |
| 1130 | 24.57 | 24.12 | 24.39 | 55 | 50 | 55 | 2.5977 | 3.0896 | 3.3785 |
| 1140 | 24.64 | 24.01 | 24.35 | 55 | 50 | 55 | 2.6100 | 3.1601 | 3.3459 |
| 1150 | 24.71 | 24.10 | 24.34 | 55 | 50 | 55 | 2.5411 | 3.2024 | 3.3503 |
| 1160 | 24.54 | 23.92 | 24.36 | 55 | 50 | 55 | 2.4190 | 3.1951 | 3.3816 |
| 1170 | 24.38 | 24.04 | 24.11 | 55 | 50 | 55 | 2.4478 | 3.1562 | 3.3502 |
| 1180 | 24.62 | 24.06 | 24.18 | 55 | 50 | 55 | 2.4869 | 3.2103 | 3.3576 |
| 1190 | 24.69 | 24.02 | 24.34 | 56 | 50 | 55 | 2.5450 | 3.1817 | 3.4908 |
| 1200 | 24.49 | 24.10 | 24.21 | 55 | 50 | 55 | 2.6956 | 3.2268 | 3.3893 |
| 1210 | 24.37 | 24.08 | 24.20 | 56 | 50 | 55 | 2.7935 | 3.0835 | 3.5010 |
| 1220 | 24.42 | 24.01 | 24.20 | 56 | 51 | 55 | 2.9642 | 3.1297 | 3.3950 |
| 1230 | 24.52 | 24.12 | 24.25 | 56 | 51 | 55 | 3.0282 | 3.1993 | 3.4696 |
| 1240 | 24.50 | 24.06 | 24.39 | 56 | 51 | 55 | 3.1591 | 3.1809 | 3.3710 |
| 1250 | 24.53 | 24.11 | 24.19 | 56 | 51 | 55 | 3.0610 | 3.2695 | 3.3967 |
| 1260 | 24.21 | 24.04 | 24.12 | 56 | 51 | 55 | 3.1513 | 3.1425 | 3.4681 |
| 1270 | 24.06 | 24.15 | 24.24 | 56 | 51 | 55 | 3.1414 | 3.2534 | 3.4784 |
| 1280 | 24.26 | 24.20 | 24.24 | 56 | 51 | 55 | 3.0632 | 3.1563 | 3.4900 |
| 1290 | 24.27 | 24.21 | 24.43 | 56 | 51 | 55 | 3.1571 | 3.3399 | 3.4495 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 1300 | 24.28 | 24.10 | 24.35 | 56 | 51 | 55 | 3.1909 | 3.1734 | 3.4800 |
| 1310 | 24.17 | 24.15 | 24.22 | 56 | 52 | 56 | 3.2528 | 3.2362 | 3.4413 |
| 1320 | 24.17 | 23.99 | 24.26 | 57 | 52 | 56 | 3.2107 | 3.2740 | 3.5541 |
| 1330 | 23.96 | 24.03 | 24.21 | 57 | 52 | 56 | 3.1564 | 3.2424 | 3.5592 |
| 1340 | 23.83 | 24.22 | 24.23 | 56 | 52 | 56 | 3.1280 | 3.2689 | 3.5432 |
| 1350 | 24.29 | 24.14 | 24.24 | 57 | 52 | 56 | 3.0544 | 3.3358 | 3.5113 |
| 1360 | 24.12 | 24.03 | 24.25 | 57 | 52 | 56 | 3.1370 | 3.4275 | 3.6734 |
| 1370 | 24.28 | 24.19 | 24.17 | 57 | 52 | 56 | 3.1268 | 3.4291 | 3.5338 |
| 1380 | 24.16 | 24.14 | 24.20 | 57 | 52 | 56 | 3.1018 | 3.4648 | 3.6175 |
| 1390 | 24.00 | 24.04 | 24.30 | 57 | 52 | 56 | 3.1080 | 3.4557 | 3.6773 |
| 1400 | 24.08 | 24.03 | 24.24 | 57 | 52 | 56 | 3.1226 | 3.4311 | 3.6913 |
| 1410 | 24.16 | 24.21 | 24.20 | 57 | 52 | 56 | 3.1097 | 3.3839 | 3.7321 |
| 1420 | 24.08 | 24.24 | 24.21 | 57 | 53 | 56 | 3.1413 | 3.4701 | 3.7461 |
| 1430 | 24.23 | 24.21 | 24.06 | 57 | 53 | 56 | 3.2615 | 3.4478 | 3.7708 |
| 1440 | 24.14 | 24.24 | 24.19 | 58 | 53 | 56 | 3.2606 | 3.4813 | 3.8936 |
| 1450 | 23.89 | 24.29 | 24.06 | 58 | 53 | 56 | 3.3373 | 3.3598 | 3.9123 |
| 1460 | 23.88 | 24.30 | 24.08 | 58 | 53 | 56 | 3.3967 | 3.4487 | 3.7467 |
| 1470 | 23.98 | 24.30 | 24.20 | 58 | 53 | 56 | 3.4889 | 3.5488 | 3.7710 |
| 1480 | 23.86 | 24.32 | 24.05 | 58 | 53 | 56 | 3.4204 | 3.6190 | 3.8305 |
| 1490 | 24.04 | 24.30 | 24.14 | 58 | 53 | 56 | 3.5520 | 3.5598 | 3.8771 |
| 1500 | 24.22 | 24.42 | 24.24 | 58 | 53 | 56 | 3.5204 | 3.5418 | 3.8241 |
| 1510 | 24.10 | 24.44 | 24.18 | 58 | 54 | 56 | 3.5074 | 3.5695 | 3.9151 |
| 1520 | 24.08 | 24.42 | 24.29 | 58 | 54 | 57 | 3.3493 | 3.5932 | 3.8296 |
| 1530 | 24.10 | 24.33 | 24.22 | 58 | 54 | 57 | 3.3278 | 3.5752 | 3.8491 |
| 1540 | 24.19 | 24.42 | 24.24 | 58 | 54 | 57 | 3.1913 | 3.4644 | 3.8673 |
| 1550 | 24.27 | 24.39 | 24.29 | 58 | 54 | 57 | 3.2630 | 3.4675 | 3.8584 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 1560 | 24.14 | 24.50 | 24.24 | 58 | 54 | 57 | 3.2894 | 3.3540 | 3.6834 |
| 1570 | 24.09 | 24.55 | 24.33 | 58 | 54 | 57 | 3.3475 | 3.4009 | 3.6640 |
| 1580 | 24.34 | 24.47 | 24.28 | 58 | 54 | 57 | 3.2123 | 3.4475 | 3.6995 |
| 1590 | 24.01 | 24.39 | 24.35 | 58 | 54 | 57 | 3.2513 | 3.5272 | 3.6561 |
| 1600 | 24.22 | 24.38 | 24.25 | 58 | 54 | 57 | 3.2381 | 3.3419 | 3.5773 |
| 1610 | 24.11 | 24.42 | 24.13 | 58 | 55 | 58 | 3.2083 | 3.3733 | 3.7154 |
| 1620 | 24.22 | 24.47 | 24.15 | 58 | 55 | 58 | 3.0408 | 3.4459 | 3.8058 |
| 1630 | 24.33 | 24.58 | 24.50 | 58 | 55 | 58 | 3.1543 | 3.4161 | 3.7047 |
| 1640 | 24.27 | 24.64 | 24.42 | 58 | 55 | 58 | 3.1010 | 3.4783 | 3.7266 |
| 1650 | 24.36 | 24.53 | 24.31 | 58 | 55 | 58 | 3.1530 | 3.3797 | 3.6670 |
| 1660 | 24.08 | 24.58 | 24.28 | 58 | 55 | 58 | 3.1778 | 3.3213 | 3.7376 |
| 1670 | 24.12 | 24.62 | 24.42 | 57 | 55 | 58 | 3.0941 | 3.3609 | 3.7633 |
| 1680 | 24.31 | 24.62 | 24.34 | 57 | 55 | 58 | 3.0836 | 3.3735 | 3.7468 |
| 1690 | 24.13 | 24.58 | 24.37 | 57 | 56 | 58 | 3.1336 | 3.3561 | 3.7074 |
| 1700 | 24.23 | 24.60 | 24.37 | 57 | 56 | 59 | 3.1371 | 3.2796 | 3.7854 |
| 1710 | 24.37 | 24.73 | 24.52 | 57 | 56 | 59 | 3.1520 | 3.2542 | 3.6948 |
| 1720 | 24.28 | 24.80 | 24.48 | 58 | 56 | 59 | 3.0646 | 3.2394 | 3.5514 |
| 1730 | 24.35 | 24.85 | 24.53 | 58 | 56 | 59 | 3.1267 | 3.1667 | 3.7606 |
| 1740 | 24.22 | 24.76 | 24.56 | 57 | 56 | 59 | 3.1225 | 3.1873 | 3.7503 |
| 1750 | 24.31 | 24.64 | 24.51 | 57 | 56 | 59 | 2.9433 | 3.3695 | 3.5786 |
| 1760 | 24.18 | 24.81 | 24.64 | 57 | 56 | 60 | 2.9865 | 3.3012 | 3.6557 |
| 1770 | 24.54 | 24.71 | 24.55 | 57 | 57 | 60 | 2.8783 | 3.3103 | 3.7585 |
| 1780 | 24.33 | 24.87 | 24.61 | 57 | 57 | 60 | 3.0983 | 3.3406 | 3.7232 |
| 1790 | 24.41 | 24.88 | 24.65 | 57 | 57 | 60 | 2.8907 | 3.3366 | 3.8650 |
| 1800 | 24.35 | 24.95 | 24.69 | 57 | 57 | 60 | 2.9061 | 3.3941 | 3.9557 |
| 1810 | 24.39 | 24.84 | 24.74 | 57 | 57 | 60 | 2.9268 | 3.3936 | 3.8938 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 1820 | 24.44 | 24.75 | 24.70 | 57 | 57 | 60 | 2.8901 | 3.3212 | 3.7394 |
| 1830 | 24.57 | 24.83 | 24.72 | 57 | 57 | 61 | 2.9049 | 3.3057 | 3.7701 |
| 1840 | 24.65 | 24.90 | 24.61 | 57 | 57 | 61 | 2.8521 | 3.4045 | 3.6346 |
| 1850 | 24.61 | 24.99 | 24.72 | 57 | 57 | 61 | 2.9504 | 3.3867 | 3.7314 |
| 1860 | 24.76 | 24.86 | 24.74 | 57 | 57 | 61 | 2.9042 | 3.4061 | 3.7549 |
| 1870 | 24.72 | 24.81 | 24.71 | 57 | 57 | 61 | 3.0150 | 3.2863 | 3.6526 |
| 1880 | 24.57 | 24.92 | 24.64 | 57 | 57 | 61 | 3.0612 | 3.3561 | 3.6137 |
| 1890 | 24.52 | 25.05 | 24.64 | 57 | 57 | 61 | 3.0325 | 3.3515 | 3.6076 |
| 1900 | 24.68 | 25.02 | 24.73 | 58 | 57 | 61 | 3.0358 | 3.4673 | 3.7194 |
| 1910 | 24.60 | 24.96 | 24.61 | 57 | 57 | 61 | 2.9638 | 3.4509 | 3.6110 |
| 1920 | 24.61 | 24.86 | 24.53 | 57 | 57 | 61 | 2.9670 | 3.4495 | 3.5996 |
| 1930 | 24.61 | 24.89 | 24.53 | 58 | 57 | 61 | 2.9403 | 3.3835 | 3.5067 |
| 1940 | 24.57 | 24.92 | 24.44 | 57 | 57 | 61 | 2.9101 | 3.3879 | 3.5778 |
| 1950 | 24.64 | 24.88 | 24.54 | 58 | 57 | 61 | 2.9119 | 3.3790 | 3.6691 |
| 1960 | 24.60 | 24.91 | 24.68 | 57 | 57 | 61 | 3.0240 | 3.3622 | 3.5891 |
| 1970 | 24.58 | 24.89 | 24.64 | 57 | 57 | 60 | 2.9429 | 3.3940 | 3.6196 |
| 1980 | 24.64 | 24.85 | 24.76 | 57 | 57 | 61 | 3.0248 | 3.4184 | 3.5891 |
| 1990 | 24.61 | 24.89 | 24.78 | 57 | 57 | 61 | 2.9919 | 3.3808 | 3.7919 |
| 2000 | 24.62 | 24.84 | 24.71 | 57 | 57 | 61 | 2.9661 | 3.4065 | 3.7387 |
| 2010 | 24.71 | 24.88 | 24.64 | 57 | 57 | 61 | 2.9419 | 3.3922 | 3.6809 |
| 2020 | 24.56 | 24.94 | 24.54 | 57 | 57 | 61 | 2.8800 | 3.3643 | 3.6364 |
| 2030 | 24.48 | 24.84 | 24.49 | 57 | 57 | 61 | 2.9898 | 3.2913 | 3.5625 |
| 2040 | 24.55 | 24.85 | 24.76 | 57 | 57 | 61 | 2.9796 | 3.3177 | 3.6886 |
| 2050 | 24.56 | 24.86 | 24.58 | 57 | 57 | 61 | 2.9384 | 3.3907 | 3.6148 |
| 2060 | 24.33 | 24.81 | 24.53 | 57 | 57 | 61 | 2.9889 | 3.3521 | 3.7101 |
| 2070 | 24.40 | 24.86 | 24.60 | 57 | 57 | 61 | 2.9927 | 3.3746 | 3.6873 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 2080 | 24.54 | 24.91 | 24.65 | 57 | 57 | 61 | 3.0325 | 3.4312 | 3.6869 |
| 2090 | 24.41 | 24.84 | 24.77 | 57 | 57 | 61 | 2.9435 | 3.4002 | 3.6787 |
| 2100 | 24.40 | 24.83 | 24.77 | 57 | 57 | 61 | 3.0520 | 3.3952 | 3.6332 |
| 2110 | 24.47 | 24.71 | 24.72 | 57 | 57 | 61 | 3.0010 | 3.4252 | 3.6673 |
| 2120 | 24.51 | 24.81 | 24.50 | 58 | 57 | 61 | 2.9632 | 3.3991 | 3.6840 |
| 2130 | 24.57 | 24.86 | 24.73 | 57 | 57 | 61 | 3.0980 | 3.3610 | 3.7160 |
| 2140 | 24.38 | 24.86 | 24.77 | 57 | 57 | 61 | 3.0848 | 3.3982 | 3.6667 |
| 2150 | 24.42 | 24.84 | 24.57 | 57 | 57 | 61 | 3.0624 | 3.3197 | 3.6159 |
| 2160 | 24.31 | 24.84 | 24.52 | 57 | 57 | 61 | 3.0014 | 3.3561 | 3.5492 |
| 2170 | 24.46 | 24.96 | 24.58 | 57 | 57 | 61 | 3.0336 | 3.2955 | 3.6210 |
| 2180 | 24.31 | 24.96 | 24.38 | 57 | 57 | 61 | 3.0943 | 3.3317 | 3.5116 |
| 2190 | 24.39 | 24.97 | 24.69 | 57 | 57 | 61 | 3.0090 | 3.3302 | 3.4835 |
| 2200 | 24.47 | 24.96 | 24.74 | 57 | 57 | 61 | 3.0421 | 3.3204 | 3.4573 |
| 2210 | 24.35 | 24.84 | 24.69 | 57 | 57 | 61 | 3.0715 | 3.2942 | 3.5702 |
| 2220 | 24.42 | 24.89 | 24.54 | 57 | 57 | 61 | 3.0667 | 3.3106 | 3.5623 |
| 2230 | 24.34 | 24.85 | 24.58 | 57 | 57 | 61 | 3.0223 | 3.2119 | 3.4713 |
| 2240 | 24.42 | 24.80 | 24.57 | 57 | 57 | 61 | 2.9829 | 3.2911 | 3.4041 |
| 2250 | 24.40 | 24.85 | 24.64 | 57 | 57 | 61 | 2.9452 | 3.2651 | 3.4036 |
| 2260 | 24.40 | 24.98 | 24.80 | 57 | 57 | 61 | 3.0718 | 3.2599 | 3.6148 |
| 2270 | 24.49 | 24.77 | 24.75 | 56 | 57 | 61 | 2.9273 | 3.3108 | 3.4591 |
| 2280 | 24.54 | 24.72 | 24.64 | 56 | 57 | 61 | 2.9670 | 3.2828 | 3.3813 |
| 2290 | 24.71 | 24.78 | 24.59 | 56 | 57 | 61 | 3.0951 | 3.2731 | 3.4570 |
| 2300 | 24.64 | 24.82 | 24.60 | 56 | 57 | 61 | 3.0519 | 3.2715 | 3.5363 |
| 2310 | 24.44 | 24.90 | 24.69 | 56 | 57 | 61 | 3.0774 | 3.3208 | 3.4624 |
| 2320 | 24.53 | 25.03 | 24.71 | 56 | 57 | 61 | 3.0294 | 3.2892 | 3.4493 |
| 2330 | 24.48 | 24.96 | 24.64 | 56 | 57 | 61 | 3.0385 | 3.3383 | 3.4711 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 2340 | 24.56 | 24.86 | 24.64 | 56 | 57 | 61 | 2.9520 | 3.3627 | 3.5187 |
| 2350 | 24.42 | 24.83 | 24.58 | 56 | 57 | 61 | 2.9733 | 3.4192 | 3.5506 |
| 2360 | 24.37 | 24.84 | 24.66 | 56 | 57 | 61 | 2.9976 | 3.3778 | 3.6071 |
| 2370 | 24.54 | 24.91 | 24.60 | 56 | 57 | 61 | 3.0145 | 3.3587 | 3.6215 |
| 2380 | 24.42 | 24.98 | 24.74 | 56 | 57 | 61 | 3.0099 | 3.3108 | 3.6442 |
| 2390 | 24.47 | 24.92 | 24.83 | 56 | 57 | 61 | 3.0493 | 3.3970 | 3.6124 |
| 2400 | 24.45 | 24.92 | 24.81 | 56 | 57 | 61 | 3.0057 | 3.3942 | 3.5568 |
| 2410 | 24.43 | 25.01 | 24.64 | 56 | 57 | 61 | 2.9576 | 3.3299 | 3.6122 |
| 2420 | 24.33 | 24.88 | 24.71 | 56 | 57 | 61 | 3.0717 | 3.2986 | 3.6479 |
| 2430 | 24.42 | 24.94 | 24.67 | 56 | 57 | 61 | 3.1002 | 3.2807 | 3.5800 |
| 2440 | 24.50 | 25.00 | 24.59 | 56 | 57 | 61 | 3.0534 | 3.3416 | 3.6791 |
| 2450 | 24.39 | 25.00 | 24.56 | 56 | 57 | 61 | 3.0519 | 3.3630 | 3.6366 |
| 2460 | 24.45 | 24.98 | 24.59 | 55 | 57 | 61 | 3.0182 | 3.4047 | 3.7153 |
| 2470 | 24.54 | 24.90 | 24.71 | 55 | 57 | 61 | 3.0481 | 3.4190 | 3.6858 |
| 2480 | 24.37 | 24.81 | 24.70 | 55 | 57 | 61 | 3.0964 | 3.3962 | 3.6632 |
| 2490 | 24.48 | 24.96 | 24.66 | 55 | 57 | 61 | 3.0294 | 3.3299 | 3.6372 |
| 2500 | 24.49 | 24.88 | 24.52 | 55 | 57 | 61 | 3.0372 | 3.4227 | 3.5871 |
| 2510 | 24.64 | 24.78 | 24.69 | 56 | 57 | 61 | 2.9929 | 3.2428 | 3.6590 |
| 2520 | 24.52 | 24.88 | 24.76 | 55 | 57 | 61 | 2.9379 | 3.3460 | 3.7238 |
| 2530 | 24.51 | 24.91 | 24.69 | 55 | 57 | 61 | 3.0888 | 3.2400 | 3.6973 |
| 2540 | 24.46 | 24.88 | 24.58 | 55 | 57 | 61 | 3.1106 | 3.3218 | 3.7361 |
| 2550 | 24.42 | 24.89 | 24.57 | 55 | 57 | 61 | 3.0332 | 3.2986 | 3.6566 |
| 2560 | 24.57 | 24.94 | 24.63 | 55 | 57 | 61 | 2.9968 | 3.3394 | 3.6530 |
| 2570 | 24.64 | 24.93 | 24.73 | 55 | 57 | 61 | 2.9051 | 3.3211 | 3.7166 |
| 2580 | 24.47 | 24.91 | 24.61 | 55 | 57 | 61 | 2.8692 | 3.2884 | 3.7125 |
| 2590 | 24.51 | 24.91 | 24.41 | 55 | 57 | 61 | 2.8423 | 3.2808 | 3.5119 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 2600 | 24.38 | 25.00 | 24.48 | 55 | 57 | 61 | 3.1461 | 3.1491 | 3.5073 |
| 2610 | 24.46 | 24.94 | 24.63 | 55 | 57 | 61 | 3.0869 | 3.2914 | 3.5820 |
| 2620 | 24.43 | 24.98 | 24.67 | 55 | 57 | 61 | 3.1166 | 3.3247 | 3.6054 |
| 2630 | 24.20 | 24.89 | 24.70 | 55 | 57 | 60 | 3.0945 | 3.2896 | 3.6076 |
| 2640 | 24.36 | 24.83 | 24.66 | 55 | 57 | 61 | 3.1111 | 3.3620 | 3.6377 |
| 2650 | 24.35 | 24.88 | 24.63 | 55 | 57 | 60 | 3.0931 | 3.2952 | 3.5879 |
| 2660 | 24.62 | 24.82 | 24.60 | 55 | 57 | 60 | 3.1484 | 3.2260 | 3.4443 |
| 2670 | 24.60 | 24.86 | 24.49 | 55 | 57 | 60 | 3.0118 | 3.2861 | 3.4633 |
| 2680 | 24.61 | 24.98 | 24.52 | 55 | 57 | 61 | 3.0626 | 3.2585 | 3.5103 |
| 2690 | 24.59 | 24.86 | 24.42 | 55 | 57 | 60 | 3.0467 | 3.3773 | 3.5273 |
| 2700 | 24.71 | 24.88 | 24.45 | 55 | 57 | 61 | 2.9984 | 3.3331 | 3.4112 |
| 2710 | 24.51 | 24.85 | 24.66 | 55 | 57 | 61 | 3.0974 | 3.3147 | 3.3783 |
| 2720 | 24.44 | 24.82 | 24.71 | 55 | 57 | 60 | 3.0253 | 3.3872 | 3.5444 |
| 2730 | 24.43 | 24.93 | 24.68 | 55 | 57 | 61 | 3.0332 | 3.3780 | 3.5980 |
| 2740 | 24.35 | 24.92 | 24.63 | 55 | 57 | 61 | 3.0413 | 3.3004 | 3.6194 |
| 2750 | 24.39 | 24.85 | 24.70 | 55 | 57 | 61 | 3.0197 | 3.3391 | 3.5107 |
| 2760 | 24.19 | 24.92 | 24.65 | 55 | 57 | 61 | 3.0566 | 3.3606 | 3.5296 |
| 2770 | 24.31 | 24.91 | 24.68 | 55 | 57 | 61 | 3.0253 | 3.3124 | 3.5713 |
| 2780 | 24.20 | 24.90 | 24.51 | 55 | 57 | 61 | 3.0683 | 3.2674 | 3.5989 |
| 2790 | 24.22 | 25.01 | 24.59 | 55 | 57 | 61 | 3.0300 | 3.3246 | 3.5369 |
| 2800 | 24.51 | 24.94 | 24.69 | 55 | 57 | 61 | 3.0416 | 3.3700 | 3.5218 |
| 2810 | 24.44 | 25.00 | 24.69 | 55 | 57 | 61 | 3.0519 | 3.3493 | 3.5762 |
| 2820 | 24.34 | 24.86 | 24.58 | 54 | 57 | 61 | 2.8625 | 3.3781 | 3.6893 |
| 2830 | 24.37 | 24.82 | 24.58 | 55 | 57 | 61 | 3.0185 | 3.3285 | 3.5325 |
| 2840 | 24.45 | 24.84 | 24.60 | 54 | 57 | 61 | 3.0421 | 3.4400 | 3.4594 |
| 2850 | 24.53 | 24.94 | 24.64 | 54 | 57 | 61 | 2.9396 | 3.3704 | 3.4203 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 2860 | 24.52 | 24.98 | 24.49 | 54 | 57 | 61 | 2.9567 | 3.4099 | 3.2876 |
| 2870 | 24.45 | 25.02 | 24.65 | 54 | 57 | 61 | 3.0313 | 3.3571 | 3.3918 |
| 2880 | 24.43 | 25.02 | 24.64 | 54 | 57 | 61 | 3.0172 | 3.4169 | 3.6431 |
| 2890 | 24.44 | 24.99 | 24.57 | 54 | 57 | 61 | 2.9734 | 3.4242 | 3.6353 |
| 2900 | 24.30 | 25.04 | 24.63 | 54 | 57 | 61 | 3.0023 | 3.4223 | 3.7830 |
| 2910 | 24.35 | 24.93 | 24.42 | 54 | 57 | 61 | 3.0640 | 3.3881 | 3.6073 |
| 2920 | 24.58 | 24.97 | 24.51 | 55 | 57 | 61 | 2.9424 | 3.4345 | 3.6184 |
| 2930 | 24.57 | 24.83 | 24.59 | 54 | 57 | 61 | 2.9846 | 3.3895 | 3.7133 |
| 2940 | 24.62 | 24.87 | 24.62 | 54 | 57 | 61 | 2.9523 | 3.4383 | 3.6148 |
| 2950 | 24.33 | 25.00 | 24.67 | 54 | 57 | 61 | 3.0460 | 3.3924 | 3.5553 |
| 2960 | 24.31 | 24.98 | 24.63 | 54 | 57 | 61 | 2.8919 | 3.4134 | 3.5726 |
| 2970 | 24.26 | 24.98 | 24.55 | 54 | 57 | 61 | 2.9920 | 3.4218 | 3.6090 |
| 2980 | 24.26 | 24.98 | 24.51 | 55 | 57 | 61 | 2.9207 | 3.3168 | 3.5569 |
| 2990 | 24.23 | 25.01 | 24.53 | 55 | 57 | 61 | 2.9186 | 3.3438 | 3.5305 |
| 3000 | 24.29 | 24.96 | 24.46 | 54 | 57 | 61 | 3.0485 | 3.4350 | 3.4666 |
| 3010 | 24.49 | 24.92 | 24.60 | 55 | 57 | 61 | 2.8835 | 3.3744 | 3.4833 |
| 3020 | 24.36 | 24.95 | 24.67 | 54 | 57 | 61 | 2.9518 | 3.4417 | 3.4349 |
| 3030 | 24.39 | 24.87 | 24.59 | 54 | 57 | 61 | 3.0517 | 3.4646 | 3.4861 |
| 3040 | 24.34 | 24.96 | 24.65 | 55 | 57 | 61 | 2.9628 | 3.4328 | 3.6339 |
| 3050 | 24.35 | 25.11 | 24.48 | 55 | 57 | 61 | 3.0226 | 3.4449 | 3.5908 |
| 3060 | 24.28 | 25.07 | 24.56 | 55 | 57 | 61 | 2.9697 | 3.4629 | 3.5681 |
| 3070 | 24.44 | 24.99 | 24.55 | 55 | 57 | 61 | 3.0464 | 3.5351 | 3.5708 |
| 3080 | 24.56 | 24.85 | 24.58 | 55 | 57 | 61 | 3.1360 | 3.5159 | 3.4882 |
| 3090 | 24.46 | 24.91 | 24.59 | 55 | 57 | 61 | 2.8258 | 3.4939 | 3.5418 |
| 3100 | 24.59 | 24.91 | 24.59 | 55 | 57 | 61 | 3.0052 | 3.5815 | 3.5572 |
| 3110 | 24.58 | 24.91 | 24.58 | 55 | 57 | 61 | 2.9758 | 3.5763 | 3.6199 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 3120 | 24.62 | 24.84 | 24.53 | 55 | 57 | 61 | 3.0214 | 3.5898 | 3.6170 |
| 3130 | 24.45 | 24.86 | 24.57 | 56 | 57 | 61 | 3.0357 | 3.5438 | 3.4495 |
| 3140 | 24.35 | 24.84 | 24.49 | 55 | 57 | 61 | 2.9564 | 3.5637 | 3.6816 |
| 3150 | 24.61 | 24.94 | 24.57 | 56 | 57 | 61 | 3.0160 | 3.6213 | 3.6526 |
| 3160 | 24.46 | 24.92 | 24.57 | 56 | 56 | 61 | 2.9173 | 3.4510 | 3.6759 |
| 3170 | 24.36 | 24.78 | 24.62 | 56 | 56 | 61 | 2.9146 | 3.5045 | 3.6645 |
| 3180 | 24.34 | 24.56 | 24.55 | 56 | 56 | 61 | 2.9307 | 3.5041 | 3.5446 |
| 3190 | 24.26 | 24.59 | 24.55 | 56 | 56 | 61 | 2.9297 | 3.5472 | 3.4608 |
| 3200 | 24.16 | 24.53 | 24.61 | 56 | 56 | 61 | 2.9110 | 3.5047 | 3.4370 |
| 3210 | 24.19 | 24.59 | 24.54 | 56 | 56 | 61 | 2.9244 | 3.4546 | 3.5163 |
| 3220 | 24.28 | 24.48 | 24.38 | 56 | 56 | 61 | 3.0195 | 3.4557 | 3.5074 |
| 3230 | 24.34 | 24.44 | 24.49 | 56 | 56 | 61 | 2.9760 | 3.4570 | 3.6663 |
| 3240 | 24.42 | 24.60 | 24.61 | 56 | 55 | 61 | 2.9870 | 3.3329 | 3.6214 |
| 3250 | 24.44 | 24.61 | 24.62 | 56 | 55 | 61 | 2.8539 | 3.2414 | 3.5353 |
| 3260 | 24.38 | 24.60 | 24.42 | 57 | 55 | 61 | 2.8802 | 3.2632 | 3.5087 |
| 3270 | 24.40 | 24.62 | 24.30 | 57 | 55 | 61 | 2.9387 | 3.1633 | 3.5574 |
| 3280 | 24.39 | 24.65 | 24.51 | 56 | 55 | 61 | 2.9467 | 3.2421 | 3.5820 |
| 3290 | 24.43 | 24.59 | 24.57 | 57 | 55 | 61 | 2.9364 | 3.2258 | 3.5135 |
| 3300 | 24.41 | 24.53 | 24.52 | 57 | 55 | 61 | 2.9666 | 3.2592 | 3.4382 |
| 3310 | 24.56 | 24.58 | 24.52 | 57 | 55 | 61 | 3.0188 | 3.1757 | 3.4958 |
| 3320 | 24.48 | 24.63 | 24.42 | 57 | 55 | 61 | 3.1154 | 3.2118 | 3.5064 |
| 3330 | 24.55 | 24.60 | 24.44 | 57 | 55 | 61 | 3.1008 | 3.2387 | 3.5350 |
| 3340 | 24.56 | 24.53 | 24.40 | 57 | 55 | 61 | 3.2098 | 3.2445 | 3.5225 |
| 3350 | 24.33 | 24.54 | 24.48 | 57 | 55 | 61 | 3.0112 | 3.1916 | 3.5024 |
| 3360 | 24.40 | 24.55 | 24.50 | 57 | 55 | 61 | 3.0772 | 3.2645 | 3.4564 |
| 3370 | 24.54 | 24.58 | 24.46 | 57 | 55 | 61 | 3.1024 | 3.2390 | 3.5039 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 3380 | 24.41 | 24.60 | 24.49 | 57 | 55 | 61 | 2.9813 | 3.2850 | 3.4930 |
| 3390 | 24.40 | 24.54 | 24.68 | 57 | 55 | 61 | 2.9149 | 3.2622 | 3.4942 |
| 3400 | 24.47 | 24.45 | 24.54 | 57 | 55 | 61 | 3.0823 | 3.2224 | 3.5530 |
| 3410 | 24.51 | 24.50 | 24.58 | 57 | 55 | 61 | 3.0226 | 3.2411 | 3.4871 |
| 3420 | 24.57 | 24.61 | 24.65 | 57 | 55 | 61 | 3.0395 | 3.2561 | 3.5117 |
| 3430 | 24.38 | 24.66 | 24.70 | 57 | 55 | 61 | 2.9831 | 3.2637 | 3.5756 |
| 3440 | 24.42 | 24.53 | 24.41 | 57 | 55 | 61 | 2.9266 | 3.3080 | 3.6070 |
| 3450 | 24.31 | 24.68 | 24.44 | 57 | 55 | 61 | 3.0485 | 3.2115 | 3.6280 |
| 3460 | 24.46 | 24.50 | 24.41 | 57 | 55 | 61 | 2.9963 | 3.3151 | 3.6310 |
| 3470 | 24.31 | 24.39 | 24.68 | 57 | 55 | 61 | 2.9514 | 3.2319 | 3.5191 |
| 3480 | 24.39 | 24.59 | 24.52 | 56 | 55 | 61 | 3.0210 | 3.2349 | 3.5960 |
| 3490 | 24.47 | 24.55 | 24.35 | 56 | 55 | 60 | 2.9247 | 3.2612 | 3.5150 |
| 3500 | 24.35 | 24.47 | 24.56 | 56 | 55 | 60 | 2.8302 | 3.2302 | 3.5404 |
| 3510 | 24.42 | 24.39 | 24.66 | 56 | 55 | 60 | 2.9072 | 3.2302 | 3.5357 |
| 3520 | 24.34 | 24.42 | 24.65 | 56 | 55 | 60 | 3.0029 | 3.1862 | 3.6579 |
| 3530 | 24.42 | 24.45 | 24.42 | 56 | 55 | 61 | 2.9584 | 3.2120 | 3.5928 |
| 3540 | 24.40 | 24.44 | 24.40 | 56 | 55 | 60 | 3.1074 | 3.2132 | 3.6086 |
| 3550 | 24.40 | 24.49 | 24.44 | 56 | 55 | 60 | 3.0121 | 3.2572 | 3.6995 |
| 3560 | 24.49 | 24.51 | 24.54 | 56 | 55 | 60 | 2.9509 | 3.2404 | 3.6664 |
| 3570 | 24.54 | 24.57 | 24.58 | 56 | 55 | 60 | 2.8643 | 3.2642 | 3.5805 |
| 3580 | 24.71 | 24.45 | 24.58 | 56 | 55 | 61 | 2.9130 | 3.3044 | 3.6940 |
| 3590 | 24.64 | 24.53 | 24.56 | 56 | 55 | 61 | 3.0581 | 3.0955 | 3.5330 |
| 3600 | 24.44 | 24.48 | 24.38 | 56 | 55 | 61 | 3.0051 | 3.2693 | 3.5242 |
| 3610 | 24.53 | 24.49 | 24.40 | 56 | 55 | 61 | 3.0114 | 3.3152 | 3.5568 |
| 3620 | 24.48 | 24.43 | 24.38 | 56 | 55 | 61 | 3.1014 | 3.2119 | 3.5124 |
| 3630 | 24.56 | 24.43 | 24.51 | 56 | 55 | 61 | 3.0866 | 3.2267 | 3.5826 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 3640 | 24.42 | 24.52 | 24.43 | 56 | 55 | 60 | 3.0625 | 3.1898 | 3.4642 |
| 3650 | 24.37 | 24.48 | 24.40 | 56 | 55 | 60 | 2.9993 | 3.1326 | 3.4429 |
| 3660 | 24.54 | 24.56 | 24.32 | 56 | 55 | 61 | 3.0310 | 3.1672 | 3.4843 |
| 3670 | 24.42 | 24.37 | 24.29 | 55 | 55 | 60 | 3.0455 | 3.1923 | 3.5640 |
| 3680 | 24.47 | 24.60 | 24.67 | 55 | 55 | 61 | 3.0035 | 3.1164 | 3.4226 |
| 3690 | 24.45 | 24.53 | 24.58 | 55 | 55 | 60 | 2.9537 | 3.2295 | 3.3942 |
| 3700 | 24.43 | 24.53 | 24.58 | 55 | 55 | 60 | 3.1097 | 3.1420 | 3.5097 |
| 3710 | 24.33 | 24.48 | 24.56 | 55 | 55 | 60 | 3.1035 | 3.2002 | 3.5212 |
| 3720 | 24.42 | 24.57 | 24.43 | 56 | 55 | 61 | 3.0589 | 3.2240 | 3.5184 |
| 3730 | 24.50 | 24.61 | 24.49 | 55 | 55 | 61 | 3.0192 | 3.1720 | 3.4580 |
| 3740 | 24.39 | 24.59 | 24.46 | 55 | 55 | 61 | 2.8994 | 3.1079 | 3.4915 |
| 3750 | 24.45 | 24.56 | 24.33 | 55 | 55 | 61 | 3.1089 | 3.1173 | 3.6226 |
| 3760 | 24.54 | 24.60 | 24.45 | 55 | 55 | 61 | 3.0090 | 3.0907 | 3.5652 |
| 3770 | 24.37 | 24.44 | 24.34 | 55 | 55 | 61 | 3.0488 | 3.0408 | 3.5794 |
| 3780 | 24.48 | 24.59 | 24.57 | 55 | 55 | 60 | 3.0869 | 3.0397 | 3.5788 |
| 3790 | 24.49 | 24.60 | 24.38 | 55 | 55 | 60 | 3.0436 | 3.0872 | 3.6276 |
| 3800 | 24.64 | 24.59 | 24.35 | 55 | 55 | 60 | 3.1146 | 3.1071 | 3.7594 |
| 3810 | 24.52 | 24.61 | 24.39 | 55 | 55 | 60 | 2.9839 | 3.0370 | 3.6507 |
| 3820 | 24.51 | 24.57 | 24.48 | 55 | 55 | 60 | 3.0300 | 3.0611 | 3.5915 |
| 3830 | 24.46 | 24.62 | 24.48 | 55 | 55 | 61 | 2.9422 | 3.0834 | 3.4537 |
| 3840 | 24.42 | 24.63 | 24.56 | 55 | 55 | 61 | 3.0096 | 3.3790 | 3.4950 |
| 3850 | 24.57 | 24.61 | 24.58 | 55 | 56 | 60 | 3.0340 | 3.3746 | 3.5698 |
| 3860 | 24.64 | 24.60 | 24.50 | 55 | 56 | 60 | 3.0971 | 3.2587 | 3.5991 |
| 3870 | 24.47 | 24.66 | 24.56 | 55 | 56 | 60 | 3.0465 | 3.2658 | 3.5711 |
| 3880 | 24.51 | 24.88 | 24.55 | 55 | 56 | 60 | 3.1316 | 3.2103 | 3.6412 |
| 3890 | 24.38 | 25.03 | 24.52 | 55 | 56 | 60 | 3.0878 | 3.2363 | 3.5216 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 3900 | 24.46 | 25.10 | 24.43 | 55 | 56 | 60 | 3.0391 | 3.2894 | 3.4810 |
| 3910 | 24.43 | 24.93 | 24.46 | 55 | 56 | 60 | 3.1088 | 3.3295 | 3.5124 |
| 3920 | 24.20 | 24.85 | 24.53 | 55 | 56 | 60 | 3.1376 | 3.3420 | 3.5738 |
| 3930 | 24.36 | 24.63 | 24.48 | 55 | 57 | 60 | 3.1361 | 3.3775 | 3.5579 |
| 3940 | 24.35 | 24.47 | 24.51 | 55 | 56 | 60 | 3.1339 | 3.2400 | 3.6042 |
| 3950 | 24.62 | 24.48 | 24.46 | 55 | 56 | 60 | 3.0995 | 3.2419 | 3.5966 |
| 3960 | 24.60 | 24.59 | 24.37 | 55 | 56 | 61 | 3.1298 | 3.2094 | 3.4457 |
| 3970 | 24.61 | 24.87 | 24.40 | 55 | 56 | 61 | 3.0964 | 3.2286 | 3.5617 |
| 3980 | 24.59 | 24.78 | 24.38 | 55 | 56 | 60 | 3.0294 | 3.2272 | 3.6407 |
| 3990 | 24.71 | 24.69 | 24.50 | 55 | 56 | 60 | 3.1197 | 3.2584 | 3.5421 |
| 4000 | 24.51 | 24.67 | 24.38 | 55 | 56 | 60 | 2.9929 | 3.2030 | 3.5029 |
| 4010 | 24.44 | 24.68 | 24.49 | 55 | 56 | 60 | 2.9834 | 3.1388 | 3.4914 |
| 4020 | 24.43 | 24.81 | 24.44 | 55 | 56 | 60 | 3.1788 | 3.1173 | 3.5426 |
| 4030 | 24.35 | 24.89 | 24.38 | 54 | 56 | 60 | 3.2004 | 3.1392 | 3.5089 |
| 4040 | 24.39 | 24.92 | 24.47 | 55 | 56 | 60 | 2.9968 | 3.1433 | 3.4497 |
| 4050 | 24.19 | 24.73 | 24.42 | 54 | 56 | 60 | 2.9968 | 3.1197 | 3.5317 |
| 4060 | 24.31 | 24.65 | 24.61 | 54 | 56 | 60 | 3.0325 | 3.0679 | 3.4783 |
| 4070 | 24.20 | 24.71 | 24.52 | 54 | 56 | 61 | 2.9962 | 3.0616 | 3.4967 |
| 4080 | 24.22 | 24.50 | 24.45 | 54 | 56 | 61 | 2.9697 | 3.1900 | 3.6099 |
| 4090 | 24.51 | 24.70 | 24.47 | 54 | 56 | 61 | 3.1461 | 3.1835 | 3.4927 |
| 4100 | 24.44 | 24.68 | 24.56 | 54 | 56 | 60 | 3.0869 | 3.1537 | 3.5376 |
| 4110 | 24.34 | 24.56 | 24.68 | 54 | 56 | 60 | 2.9893 | 3.1758 | 3.5783 |
| 4120 | 24.37 | 24.80 | 24.51 | 54 | 56 | 60 | 3.0494 | 3.1496 | 3.5556 |
| 4130 | 24.45 | 24.85 | 24.41 | 55 | 56 | 60 | 3.0659 | 3.1858 | 3.5740 |
| 4140 | 24.53 | 24.64 | 24.37 | 54 | 56 | 60 | 3.1384 | 3.1297 | 3.5006 |
| 4150 | 24.52 | 24.51 | 24.36 | 54 | 56 | 60 | 3.1484 | 3.0672 | 3.5415 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 4160 | 24.45 | 24.58 | 24.51 | 54 | 56 | 60 | 2.9659 | 3.0849 | 3.5657 |
| 4170 | 24.43 | 24.58 | 24.48 | 54 | 56 | 60 | 3.0174 | 3.0444 | 3.5952 |
| 4180 | 24.44 | 24.73 | 24.54 | 54 | 56 | 60 | 3.0467 | 3.1777 | 3.6112 |
| 4190 | 24.30 | 24.67 | 24.59 | 55 | 56 | 60 | 3.0801 | 3.2195 | 3.4690 |
| 4200 | 24.35 | 24.42 | 24.57 | 55 | 56 | 60 | 3.0974 | 3.4653 | 3.4660 |
| 4210 | 24.58 | 24.45 | 24.49 | 54 | 56 | 60 | 3.0253 | 3.4859 | 3.5039 |
| 4220 | 24.57 | 24.55 | 24.36 | 55 | 56 | 60 | 3.0332 | 3.3803 | 3.5238 |
| 4230 | 24.62 | 24.62 | 24.41 | 54 | 56 | 60 | 3.0413 | 3.3495 | 3.4493 |
| 4240 | 24.33 | 24.66 | 24.57 | 54 | 56 | 60 | 3.1012 | 3.4236 | 3.4911 |
| 4250 | 24.31 | 24.58 | 24.37 | 55 | 56 | 60 | 3.0113 | 3.3541 | 3.5089 |
| 4260 | 24.26 | 24.74 | 24.54 | 55 | 56 | 60 | 3.0253 | 3.3377 | 3.5371 |
| 4270 | 24.26 | 24.80 | 24.44 | 55 | 56 | 60 | 2.9417 | 3.3623 | 3.4849 |
| 4280 | 24.23 | 24.77 | 24.43 | 55 | 56 | 60 | 2.9035 | 3.4051 | 3.5954 |
| 4290 | 24.29 | 24.67 | 24.38 | 56 | 56 | 60 | 2.9964 | 3.4070 | 3.6277 |
| 4300 | 24.49 | 24.61 | 24.52 | 56 | 56 | 60 | 2.9248 | 3.3798 | 3.5887 |
| 4310 | 24.36 | 24.58 | 24.55 | 56 | 56 | 60 | 2.8625 | 3.2614 | 3.6455 |
| 4320 | 24.39 | 24.73 | 24.59 | 56 | 56 | 60 | 2.9265 | 3.3244 | 3.5822 |
| 4330 | 24.34 | 24.71 | 24.38 | 56 | 56 | 60 | 2.9963 | 3.3355 | 3.6569 |
| 4340 | 24.35 | 24.71 | 24.51 | 56 | 56 | 60 | 2.8929 | 3.3061 | 3.4999 |
| 4350 | 24.28 | 24.69 | 24.57 | 56 | 56 | 60 | 2.8299 | 3.2920 | 3.4769 |
| 4360 | 24.44 | 24.64 | 24.47 | 56 | 56 | 60 | 2.9856 | 3.2276 | 3.5789 |
| 4370 | 24.56 | 24.66 | 24.56 | 56 | 56 | 60 | 2.9710 | 3.1205 | 3.5140 |
| 4380 | 24.46 | 24.73 | 24.47 | 56 | 56 | 60 | 2.9734 | 3.2031 | 3.5575 |
| 4390 | 24.59 | 24.73 | 24.60 | 56 | 56 | 60 | 3.0477 | 3.1990 | 3.5820 |
| 4400 | 24.58 | 24.81 | 24.53 | 56 | 56 | 60 | 2.9819 | 3.2833 | 3.5148 |
| 4410 | 24.62 | 24.69 | 24.44 | 56 | 56 | 60 | 2.9881 | 3.2552 | 3.6080 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 4420 | 24.45 | 24.59 | 24.53 | 56 | 57 | 60 | 2.9846 | 3.0875 | 3.6018 |
| 4430 | 24.35 | 24.51 | 24.55 | 55 | 56 | 61 | 2.9523 | 3.1332 | 3.6233 |
| 4440 | 24.61 | 24.72 | 24.35 | 55 | 56 | 61 | 3.0460 | 3.2662 | 3.6368 |
| 4450 | 24.46 | 24.74 | 24.47 | 57 | 56 | 61 | 2.8919 | 3.3106 | 3.6232 |
| 4460 | 24.36 | 24.73 | 24.45 | 57 | 56 | 61 | 2.9920 | 3.3641 | 3.6165 |
| 4470 | 24.34 | 24.73 | 24.52 | 57 | 56 | 61 | 2.9207 | 3.3578 | 3.6449 |
| 4480 | 24.26 | 24.74 | 24.46 | 57 | 57 | 61 | 3.0000 | 3.4106 | 3.6363 |
| 4490 | 24.16 | 24.92 | 24.50 | 57 | 56 | 61 | 3.0030 | 3.3278 | 3.4852 |
| 4500 | 24.19 | 24.73 | 24.38 | 56 | 57 | 61 | 2.9646 | 3.2367 | 3.5022 |
| 4510 | 24.28 | 24.65 | 24.45 | 56 | 57 | 61 | 2.9879 | 3.2669 | 3.4780 |
| 4520 | 24.34 | 24.71 | 24.49 | 56 | 57 | 60 | 3.0517 | 3.2741 | 3.4091 |
| 4530 | 24.42 | 24.50 | 24.58 | 56 | 59 | 60 | 2.9169 | 3.1154 | 3.5124 |
| 4540 | 24.44 | 24.70 | 24.51 | 56 | 59 | 60 | 3.0226 | 3.0422 | 3.5370 |
| 4550 | 24.38 | 24.68 | 24.59 | 56 | 59 | 61 | 2.9697 | 3.1683 | 3.5839 |
| 4560 | 24.40 | 24.56 | 24.47 | 56 | 59 | 61 | 3.0464 | 3.4158 | 3.5671 |
| 4570 | 24.39 | 24.80 | 24.49 | 56 | 59 | 61 | 3.1360 | 3.4114 | 3.5677 |
| 4580 | 24.43 | 24.85 | 24.56 | 56 | 59 | 61 | 2.9070 | 3.4204 | 3.5488 |
| 4590 | 24.41 | 24.64 | 24.44 | 56 | 59 | 60 | 3.0052 | 3.3053 | 3.5911 |
| 4600 | 24.56 | 24.51 | 24.55 | 56 | 59 | 61 | 2.9758 | 3.3365 | 3.5870 |
| 4610 | 24.48 | 24.58 | 24.37 | 56 | 59 | 61 | 3.0214 | 3.2341 | 3.6959 |
| 4620 | 24.55 | 24.58 | 24.39 | 56 | 59 | 61 | 3.0357 | 3.2876 | 3.6491 |
| 4630 | 24.56 | 24.73 | 24.35 | 56 | 59 | 61 | 2.8747 | 3.3585 | 3.5855 |
| 4640 | 24.33 | 24.67 | 24.56 | 56 | 59 | 61 | 2.9343 | 3.3419 | 3.6196 |
| 4650 | 24.40 | 24.42 | 24.58 | 56 | 59 | 61 | 2.9173 | 3.4196 | 3.5947 |
| 4660 | 24.54 | 24.45 | 24.45 | 56 | 59 | 61 | 2.8329 | 3.3738 | 3.5577 |
| 4670 | 24.41 | 24.55 | 24.52 | 56 | 59 | 61 | 2.8489 | 3.2916 | 3.5857 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 4680 | 24.40 | 24.62 | 24.48 | 56 | 58 | 61 | 2.9297 | 3.3286 | 3.5990 |
| 4690 | 24.47 | 24.66 | 24.41 | 55 | 58 | 61 | 2.9570 | 3.2687 | 3.6498 |
| 4700 | 24.51 | 24.58 | 24.37 | 55 | 58 | 61 | 2.9702 | 3.0676 | 3.6619 |
| 4710 | 24.57 | 24.74 | 24.62 | 55 | 58 | 61 | 3.0649 | 3.0431 | 3.5990 |
| 4720 | 24.38 | 24.80 | 24.59 | 55 | 58 | 60 | 2.9760 | 3.1089 | 3.6498 |
| 4730 | 24.42 | 24.77 | 24.50 | 55 | 58 | 60 | 2.9505 | 3.0317 | 3.6619 |
| 4740 | 24.31 | 24.67 | 24.45 | 56 | 58 | 61 | 2.8539 | 3.0859 | 3.4497 |
| 4750 | 24.46 | 24.61 | 24.47 | 55 | 58 | 61 | 2.9621 | 3.1133 | 3.5317 |
| 4760 | 24.31 | 24.58 | 24.56 | 55 | 58 | 61 | 2.9484 | 3.0768 | 3.4783 |
| 4770 | 24.39 | 24.73 | 24.68 | 55 | 57 | 61 | 2.9467 | 3.0313 | 3.4967 |
| 4780 | 24.47 | 24.71 | 24.51 | 55 | 57 | 60 | 3.0642 | 2.9610 | 3.6099 |
| 4790 | 24.35 | 24.71 | 24.41 | 55 | 57 | 60 | 3.0937 | 3.0430 | 3.4927 |
| 4800 | 24.42 | 24.69 | 24.37 | 55 | 57 | 60 | 2.9827 | 3.2594 | 3.5376 |
| 4810 | 24.34 | 24.64 | 24.36 | 55 | 57 | 60 | 3.1603 | 3.2074 | 3.5783 |
| 4820 | 24.42 | 24.66 | 24.51 | 55 | 57 | 60 | 3.1460 | 3.2331 | 3.5556 |
| 4830 | 24.40 | 24.73 | 24.48 | 55 | 57 | 60 | 3.2543 | 3.2037 | 3.5740 |
| 4840 | 24.40 | 24.73 | 24.54 | 55 | 57 | 60 | 3.1012 | 3.0436 | 3.5006 |
| 4850 | 24.49 | 24.81 | 24.59 | 55 | 56 | 60 | 3.1220 | 3.0693 | 3.5415 |
| 4860 | 24.54 | 24.69 | 24.57 | 55 | 57 | 60 | 3.1471 | 3.0498 | 3.5657 |
| 4870 | 24.71 | 24.59 | 24.49 | 55 | 57 | 60 | 2.9901 | 3.0352 | 3.5952 |
| 4880 | 24.64 | 24.51 | 24.36 | 55 | 57 | 60 | 3.0061 | 2.9485 | 3.6112 |
| 4890 | 24.44 | 24.72 | 24.41 | 55 | 57 | 60 | 3.1271 | 2.9946 | 3.4690 |
| 4900 | 24.53 | 24.74 | 24.57 | 55 | 56 | 60 | 3.1124 | 3.0292 | 3.4660 |
| 4910 | 24.48 | 24.73 | 24.37 | 55 | 56 | 60 | 3.0844 | 3.3363 | 3.5039 |
| 4920 | 24.56 | 24.73 | 24.54 | 55 | 56 | 60 | 3.0283 | 3.3941 | 3.5238 |
| 4930 | 24.42 | 24.74 | 24.44 | 55 | 57 | 60 | 3.0170 | 3.2598 | 3.4493 |

ข.1 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 1 (ต่อ)

| Time (s) | Tr | | | RHr | | | COP | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min | 6.32 m ³ /min | 7.72 m ³ /min | 9.13 m ³ /min |
| 4940 | 24.37 | 24.80 | 24.43 | 55 | 57 | 60 | 3.0937 | 3.2182 | 3.4911 |
| 4950 | 24.54 | 24.77 | 24.38 | 55 | 57 | 60 | 3.1234 | 3.3112 | 3.5089 |
| 4960 | 24.42 | 24.67 | 24.52 | 55 | 57 | 60 | 3.1237 | 3.2834 | 3.5371 |
| 4970 | 24.47 | 24.61 | 24.55 | 55 | 57 | 60 | 3.1118 | 3.3444 | 3.4849 |
| 4980 | 24.45 | 24.58 | 24.59 | 55 | 58 | 60 | 3.0974 | 3.3509 | 3.5954 |
| 4990 | 24.43 | 24.73 | 24.38 | 55 | 57 | 60 | 2.9580 | 3.4192 | 3.6277 |
| 5000 | 24.33 | 24.71 | 24.51 | 55 | 57 | 60 | 3.0345 | 3.4153 | 3.5887 |
| 4940 | 24.37 | 24.80 | 24.43 | 55 | 57 | 60 | 3.0937 | 3.2182 | 3.4911 |
| 4950 | 24.54 | 24.77 | 24.38 | 55 | 57 | 60 | 3.1234 | 3.3112 | 3.5089 |
| 4960 | 24.42 | 24.67 | 24.52 | 55 | 57 | 60 | 3.1237 | 3.2834 | 3.5371 |
| 4970 | 24.47 | 24.61 | 24.55 | 55 | 57 | 60 | 3.1118 | 3.3444 | 3.4849 |
| 4980 | 24.45 | 24.58 | 24.59 | 55 | 58 | 60 | 3.0974 | 3.3509 | 3.5954 |
| 4990 | 24.43 | 24.73 | 24.38 | 55 | 57 | 60 | 2.9580 | 3.4192 | 3.6277 |
| 5000 | 24.33 | 24.71 | 24.51 | 55 | 57 | 60 | 3.0345 | 3.4153 | 3.5887 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 0 | 30.70 | 66 | 30.41 | 66 | 30.74 | 65 | 30.29 | 66 |
| 10 | 30.68 | 64 | 30.14 | 66 | 30.49 | 65 | 29.98 | 66 |
| 20 | 30.59 | 64 | 30.25 | 66 | 30.55 | 65 | 30.10 | 66 |
| 30 | 30.73 | 64 | 29.93 | 65 | 30.36 | 65 | 29.94 | 66 |
| 40 | 30.57 | 64 | 29.76 | 65 | 30.19 | 64 | 29.96 | 65 |
| 50 | 30.50 | 63 | 29.52 | 65 | 30.02 | 64 | 29.82 | 65 |
| 60 | 30.54 | 64 | 29.50 | 65 | 30.01 | 64 | 29.66 | 65 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 70 | 29.98 | 63 | 29.47 | 65 | 29.97 | 64 | 29.64 | 65 |
| 80 | 29.56 | 63 | 29.33 | 64 | 29.85 | 64 | 29.54 | 65 |
| 90 | 29.45 | 63 | 29.24 | 64 | 29.66 | 64 | 29.54 | 65 |
| 100 | 28.87 | 63 | 29.22 | 64 | 29.50 | 65 | 29.61 | 65 |
| 110 | 28.83 | 62 | 29.18 | 64 | 29.49 | 65 | 29.42 | 64 |
| 120 | 29.11 | 62 | 28.84 | 64 | 29.44 | 64 | 29.41 | 64 |
| 130 | 28.66 | 61 | 28.82 | 64 | 29.36 | 64 | 29.39 | 64 |
| 140 | 28.66 | 61 | 28.74 | 64 | 29.29 | 64 | 29.17 | 64 |
| 150 | 28.17 | 60 | 28.49 | 64 | 29.42 | 64 | 29.09 | 64 |
| 160 | 28.34 | 60 | 28.35 | 64 | 29.38 | 63 | 28.97 | 63 |
| 170 | 28.14 | 60 | 28.34 | 64 | 29.23 | 63 | 28.84 | 63 |
| 180 | 28.20 | 59 | 28.26 | 64 | 29.18 | 63 | 28.94 | 63 |
| 190 | 27.99 | 59 | 28.17 | 63 | 28.99 | 63 | 29.15 | 63 |
| 200 | 27.60 | 58 | 27.79 | 63 | 28.82 | 63 | 28.94 | 63 |
| 210 | 28.08 | 58 | 28.11 | 63 | 28.91 | 63 | 28.77 | 63 |
| 220 | 27.67 | 58 | 28.25 | 63 | 28.78 | 62 | 28.92 | 62 |
| 230 | 27.72 | 57 | 28.40 | 63 | 28.60 | 62 | 28.65 | 62 |
| 240 | 28.00 | 57 | 28.23 | 62 | 28.49 | 62 | 28.53 | 62 |
| 250 | 27.72 | 57 | 28.39 | 62 | 28.45 | 62 | 28.39 | 62 |
| 260 | 27.86 | 57 | 28.18 | 62 | 28.42 | 62 | 28.37 | 62 |
| 270 | 27.83 | 56 | 28.03 | 61 | 28.32 | 61 | 28.36 | 61 |
| 280 | 27.69 | 56 | 28.00 | 61 | 28.46 | 61 | 28.46 | 61 |
| 290 | 27.54 | 55 | 27.63 | 60 | 28.45 | 61 | 28.24 | 61 |
| 300 | 27.56 | 55 | 27.74 | 60 | 28.42 | 60 | 28.29 | 60 |
| 310 | 26.95 | 55 | 27.84 | 60 | 28.28 | 60 | 27.59 | 59 |
| 320 | 26.90 | 54 | 27.77 | 60 | 28.06 | 60 | 27.72 | 59 |
| 330 | 26.79 | 55 | 27.63 | 59 | 28.13 | 60 | 27.47 | 59 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m3/min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|-------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 340 | 26.57 | 54 | 27.42 | 59 | 28.04 | 59 | 27.60 | 59 |
| 350 | 26.43 | 54 | 27.46 | 59 | 28.36 | 59 | 27.60 | 59 |
| 360 | 26.97 | 53 | 27.27 | 58 | 28.37 | 59 | 27.52 | 59 |
| 370 | 26.31 | 53 | 27.08 | 58 | 28.15 | 59 | 27.54 | 59 |
| 380 | 26.79 | 53 | 27.06 | 58 | 28.03 | 58 | 27.61 | 59 |
| 390 | 26.92 | 53 | 27.15 | 58 | 28.10 | 58 | 27.52 | 59 |
| 400 | 26.72 | 53 | 26.79 | 57 | 27.90 | 58 | 27.37 | 58 |
| 410 | 26.24 | 53 | 26.97 | 57 | 27.96 | 58 | 27.23 | 58 |
| 420 | 26.16 | 52 | 26.80 | 57 | 28.18 | 58 | 27.33 | 58 |
| 430 | 26.37 | 52 | 26.77 | 57 | 28.03 | 57 | 27.15 | 57 |
| 440 | 26.32 | 52 | 26.92 | 57 | 28.00 | 57 | 26.99 | 57 |
| 450 | 26.03 | 52 | 27.24 | 57 | 27.85 | 57 | 26.80 | 56 |
| 460 | 26.49 | 52 | 26.85 | 56 | 27.79 | 57 | 26.69 | 56 |
| 470 | 26.22 | 52 | 26.43 | 56 | 27.68 | 57 | 26.85 | 56 |
| 480 | 25.93 | 51 | 25.95 | 55 | 27.77 | 57 | 26.50 | 55 |
| 490 | 25.46 | 51 | 26.19 | 56 | 27.80 | 57 | 26.54 | 55 |
| 500 | 25.97 | 51 | 26.25 | 56 | 27.76 | 57 | 26.62 | 55 |
| 510 | 26.28 | 51 | 26.22 | 55 | 27.74 | 56 | 26.55 | 55 |
| 520 | 25.81 | 51 | 25.06 | 54 | 27.56 | 56 | 26.44 | 54 |
| 530 | 25.40 | 50 | 24.74 | 54 | 27.58 | 56 | 26.37 | 54 |
| 540 | 25.44 | 50 | 24.58 | 54 | 27.52 | 56 | 26.46 | 54 |
| 550 | 25.63 | 50 | 24.93 | 54 | 27.55 | 56 | 26.44 | 53 |
| 560 | 25.96 | 50 | 24.43 | 54 | 27.59 | 56 | 26.47 | 53 |
| 570 | 25.75 | 50 | 24.66 | 54 | 27.53 | 56 | 26.06 | 53 |
| 580 | 25.88 | 50 | 24.50 | 53 | 27.50 | 56 | 25.84 | 52 |
| 590 | 25.72 | 50 | 24.68 | 54 | 27.61 | 55 | 26.10 | 52 |
| 600 | 26.05 | 50 | 24.43 | 53 | 27.46 | 55 | 26.27 | 52 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 610 | 25.86 | 50 | 24.58 | 52 | 27.42 | 55 | 26.09 | 52 |
| 620 | 25.65 | 50 | 24.45 | 52 | 27.32 | 54 | 25.80 | 51 |
| 630 | 25.81 | 50 | 24.81 | 52 | 27.11 | 54 | 25.90 | 51 |
| 640 | 25.83 | 50 | 24.74 | 52 | 26.92 | 53 | 25.93 | 51 |
| 650 | 25.70 | 50 | 24.88 | 52 | 26.95 | 53 | 25.80 | 51 |
| 660 | 25.63 | 50 | 24.70 | 52 | 26.77 | 53 | 25.69 | 50 |
| 670 | 25.80 | 50 | 24.59 | 52 | 26.84 | 53 | 25.29 | 50 |
| 680 | 25.76 | 50 | 24.62 | 52 | 26.67 | 52 | 24.96 | 50 |
| 690 | 25.98 | 50 | 24.08 | 51 | 26.78 | 52 | 24.87 | 50 |
| 700 | 25.88 | 50 | 24.23 | 51 | 26.45 | 52 | 24.75 | 50 |
| 710 | 25.71 | 50 | 24.46 | 52 | 26.33 | 51 | 24.68 | 50 |
| 720 | 25.97 | 50 | 24.43 | 52 | 26.34 | 51 | 24.53 | 50 |
| 730 | 25.80 | 50 | 24.10 | 51 | 26.43 | 51 | 24.41 | 50 |
| 740 | 25.80 | 50 | 24.46 | 52 | 26.50 | 51 | 24.36 | 50 |
| 750 | 25.64 | 50 | 24.72 | 52 | 26.38 | 51 | 24.14 | 50 |
| 760 | 25.58 | 50 | 24.62 | 52 | 26.30 | 50 | 23.84 | 51 |
| 770 | 25.28 | 49 | 24.43 | 52 | 26.10 | 50 | 23.65 | 51 |
| 780 | 25.35 | 49 | 24.53 | 52 | 25.97 | 50 | 23.58 | 51 |
| 790 | 25.71 | 50 | 24.85 | 52 | 25.97 | 50 | 23.35 | 51 |
| 800 | 25.27 | 49 | 24.70 | 52 | 25.95 | 50 | 23.24 | 52 |
| 810 | 25.44 | 49 | 24.29 | 52 | 25.76 | 50 | 23.34 | 52 |
| 820 | 25.42 | 49 | 23.96 | 52 | 25.65 | 50 | 23.14 | 52 |
| 830 | 25.59 | 49 | 24.34 | 52 | 25.76 | 50 | 23.39 | 52 |
| 840 | 25.23 | 49 | 24.68 | 52 | 25.38 | 49 | 23.34 | 52 |
| 850 | 24.81 | 48 | 24.73 | 52 | 25.46 | 50 | 23.17 | 52 |
| 860 | 25.11 | 48 | 24.59 | 52 | 25.49 | 50 | 23.00 | 53 |
| 870 | 25.37 | 49 | 24.51 | 52 | 25.54 | 50 | 22.63 | 53 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 880 | 25.32 | 49 | 24.49 | 52 | 25.50 | 50 | 22.62 | 53 |
| 890 | 25.23 | 49 | 24.76 | 53 | 25.00 | 49 | 23.01 | 53 |
| 900 | 25.10 | 48 | 24.80 | 53 | 24.86 | 49 | 23.13 | 53 |
| 910 | 24.96 | 48 | 24.58 | 53 | 25.12 | 50 | 23.43 | 53 |
| 920 | 25.12 | 48 | 24.26 | 53 | 25.10 | 50 | 23.27 | 54 |
| 930 | 25.15 | 49 | 24.34 | 53 | 24.70 | 50 | 23.06 | 54 |
| 940 | 24.92 | 48 | 24.66 | 53 | 24.70 | 50 | 22.92 | 54 |
| 950 | 25.05 | 48 | 24.91 | 53 | 24.48 | 50 | 23.21 | 54 |
| 960 | 25.20 | 48 | 24.71 | 53 | 24.52 | 50 | 23.37 | 55 |
| 970 | 25.13 | 49 | 24.62 | 53 | 24.36 | 49 | 22.95 | 55 |
| 980 | 24.76 | 48 | 24.69 | 53 | 23.93 | 49 | 23.08 | 55 |
| 990 | 24.86 | 48 | 24.68 | 53 | 24.04 | 50 | 23.44 | 55 |
| 1000 | 24.97 | 48 | 24.45 | 53 | 24.46 | 50 | 23.46 | 55 |
| 1010 | 24.82 | 48 | 24.16 | 53 | 23.98 | 50 | 23.03 | 55 |
| 1020 | 24.40 | 48 | 23.93 | 53 | 24.06 | 50 | 23.17 | 55 |
| 1030 | 24.51 | 48 | 24.01 | 53 | 23.55 | 50 | 23.48 | 56 |
| 1040 | 24.61 | 48 | 24.03 | 53 | 23.58 | 50 | 23.20 | 56 |
| 1050 | 24.59 | 47 | 24.35 | 53 | 23.25 | 50 | 23.21 | 56 |
| 1060 | 24.47 | 48 | 24.59 | 54 | 23.18 | 50 | 23.40 | 56 |
| 1070 | 24.79 | 47 | 24.70 | 54 | 23.34 | 51 | 23.22 | 56 |
| 1080 | 24.56 | 47 | 24.61 | 54 | 23.69 | 51 | 23.07 | 57 |
| 1090 | 24.64 | 47 | 24.79 | 54 | 23.54 | 51 | 22.91 | 57 |
| 1100 | 24.74 | 47 | 24.79 | 54 | 23.26 | 51 | 23.67 | 57 |
| 1110 | 24.89 | 47 | 24.85 | 54 | 23.34 | 51 | 23.58 | 57 |
| 1120 | 24.59 | 47 | 25.01 | 54 | 23.44 | 51 | 23.81 | 57 |
| 1130 | 24.72 | 47 | 24.93 | 54 | 22.90 | 51 | 24.08 | 58 |
| 1140 | 24.77 | 47 | 25.13 | 54 | 23.12 | 52 | 23.56 | 58 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 1150 | 24.38 | 47 | 25.21 | 54 | 22.99 | 52 | 23.65 | 58 |
| 1160 | 24.51 | 47 | 25.16 | 54 | 23.60 | 52 | 23.65 | 58 |
| 1170 | 24.67 | 47 | 25.04 | 54 | 23.61 | 52 | 23.55 | 58 |
| 1180 | 24.48 | 47 | 25.06 | 54 | 23.45 | 52 | 23.27 | 58 |
| 1190 | 24.59 | 48 | 25.05 | 54 | 23.53 | 52 | 23.43 | 58 |
| 1200 | 24.35 | 48 | 24.93 | 54 | 23.17 | 53 | 23.59 | 59 |
| 1210 | 24.67 | 48 | 25.20 | 55 | 23.13 | 53 | 23.43 | 59 |
| 1220 | 24.58 | 48 | 25.26 | 55 | 23.24 | 53 | 23.60 | 59 |
| 1230 | 24.44 | 49 | 25.44 | 55 | 23.45 | 53 | 23.49 | 59 |
| 1240 | 24.42 | 49 | 25.25 | 55 | 23.48 | 54 | 23.85 | 59 |
| 1250 | 24.48 | 50 | 25.21 | 55 | 23.40 | 54 | 23.88 | 59 |
| 1260 | 24.02 | 49 | 25.11 | 55 | 23.39 | 54 | 24.11 | 60 |
| 1270 | 23.87 | 49 | 25.00 | 55 | 23.04 | 54 | 24.25 | 60 |
| 1280 | 24.27 | 49 | 25.34 | 55 | 23.39 | 55 | 24.85 | 60 |
| 1290 | 24.55 | 49 | 25.29 | 55 | 23.87 | 54 | 24.65 | 60 |
| 1300 | 24.52 | 49 | 25.15 | 55 | 23.51 | 54 | 24.67 | 60 |
| 1310 | 24.25 | 49 | 24.94 | 55 | 23.40 | 54 | 25.03 | 60 |
| 1320 | 24.06 | 49 | 25.37 | 55 | 23.48 | 54 | 24.95 | 60 |
| 1330 | 24.20 | 49 | 25.27 | 55 | 23.22 | 54 | 25.11 | 60 |
| 1340 | 24.53 | 50 | 25.11 | 55 | 23.34 | 54 | 25.31 | 60 |
| 1350 | 24.19 | 50 | 25.23 | 55 | 23.30 | 54 | 25.28 | 60 |
| 1360 | 24.23 | 50 | 25.10 | 55 | 23.47 | 54 | 25.18 | 60 |
| 1370 | 24.28 | 50 | 25.11 | 55 | 23.10 | 53 | 25.31 | 60 |
| 1380 | 24.18 | 50 | 25.15 | 55 | 22.65 | 53 | 25.25 | 60 |
| 1390 | 24.17 | 50 | 25.22 | 55 | 22.59 | 53 | 25.19 | 59 |
| 1400 | 24.24 | 50 | 25.34 | 55 | 23.14 | 53 | 25.28 | 59 |
| 1410 | 24.28 | 51 | 24.87 | 54 | 22.99 | 53 | 25.29 | 59 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 1420 | 24.58 | 51 | 25.11 | 54 | 23.07 | 53 | 25.29 | 59 |
| 1430 | 24.66 | 51 | 25.25 | 54 | 22.73 | 53 | 25.51 | 59 |
| 1440 | 24.49 | 51 | 25.18 | 54 | 22.92 | 53 | 25.54 | 59 |
| 1450 | 24.50 | 51 | 24.98 | 54 | 23.11 | 53 | 25.64 | 59 |
| 1460 | 24.83 | 51 | 25.08 | 54 | 22.78 | 53 | 25.63 | 59 |
| 1470 | 24.74 | 51 | 25.32 | 54 | 22.90 | 53 | 25.52 | 58 |
| 1480 | 24.77 | 51 | 25.00 | 54 | 22.83 | 53 | 25.46 | 58 |
| 1490 | 24.69 | 51 | 25.24 | 54 | 22.86 | 54 | 25.50 | 58 |
| 1500 | 24.63 | 52 | 25.28 | 54 | 23.00 | 54 | 25.65 | 58 |
| 1510 | 24.49 | 52 | 25.30 | 54 | 23.17 | 54 | 25.73 | 58 |
| 1520 | 24.40 | 52 | 25.26 | 54 | 23.10 | 54 | 26.08 | 58 |
| 1530 | 24.18 | 52 | 25.29 | 54 | 23.19 | 54 | 26.04 | 58 |
| 1540 | 24.50 | 52 | 25.39 | 54 | 22.77 | 54 | 25.88 | 58 |
| 1550 | 24.70 | 52 | 25.38 | 54 | 23.02 | 54 | 25.95 | 57 |
| 1560 | 24.55 | 52 | 25.08 | 54 | 22.93 | 54 | 25.75 | 57 |
| 1570 | 24.69 | 52 | 24.83 | 54 | 22.89 | 54 | 25.79 | 57 |
| 1580 | 24.91 | 52 | 25.02 | 54 | 23.05 | 54 | 25.77 | 57 |
| 1590 | 24.85 | 53 | 25.08 | 54 | 22.98 | 54 | 25.68 | 57 |
| 1600 | 24.51 | 53 | 25.08 | 54 | 22.82 | 54 | 25.55 | 57 |
| 1610 | 25.04 | 53 | 25.26 | 54 | 23.00 | 54 | 25.81 | 56 |
| 1620 | 24.75 | 53 | 25.27 | 54 | 23.10 | 54 | 25.70 | 56 |
| 1630 | 24.82 | 53 | 25.19 | 54 | 23.13 | 55 | 25.72 | 56 |
| 1640 | 24.62 | 53 | 25.22 | 54 | 22.85 | 55 | 25.81 | 56 |
| 1650 | 24.78 | 53 | 25.28 | 54 | 22.60 | 55 | 25.75 | 56 |
| 1660 | 24.83 | 53 | 25.33 | 54 | 22.77 | 55 | 25.71 | 56 |
| 1670 | 24.75 | 53 | 25.30 | 54 | 22.89 | 55 | 25.71 | 56 |
| 1680 | 24.94 | 53 | 25.06 | 54 | 22.64 | 55 | 25.63 | 56 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 1690 | 24.79 | 54 | 25.24 | 54 | 22.63 | 55 | 25.76 | 56 |
| 1700 | 24.84 | 54 | 25.38 | 54 | 23.14 | 55 | 25.74 | 55 |
| 1710 | 24.95 | 54 | 25.22 | 54 | 22.91 | 55 | 25.82 | 55 |
| 1720 | 24.99 | 54 | 25.04 | 53 | 23.03 | 55 | 25.88 | 55 |
| 1730 | 24.92 | 54 | 24.87 | 53 | 22.89 | 56 | 26.02 | 55 |
| 1740 | 24.89 | 54 | 25.00 | 54 | 22.71 | 56 | 26.00 | 55 |
| 1750 | 24.94 | 54 | 25.22 | 54 | 23.68 | 56 | 25.88 | 55 |
| 1760 | 24.96 | 54 | 25.24 | 54 | 23.76 | 56 | 25.79 | 55 |
| 1770 | 24.47 | 54 | 25.23 | 54 | 23.72 | 56 | 25.80 | 55 |
| 1780 | 24.78 | 54 | 25.06 | 54 | 23.67 | 56 | 25.88 | 55 |
| 1790 | 24.68 | 54 | 25.43 | 54 | 23.65 | 56 | 25.88 | 55 |
| 1800 | 24.27 | 54 | 25.26 | 54 | 23.59 | 55 | 25.89 | 55 |
| 1810 | 24.49 | 54 | 25.18 | 54 | 23.70 | 55 | 25.85 | 54 |
| 1820 | 24.95 | 54 | 25.25 | 54 | 23.54 | 55 | 25.67 | 54 |
| 1830 | 24.71 | 54 | 25.19 | 54 | 24.62 | 55 | 25.57 | 54 |
| 1840 | 24.21 | 54 | 25.14 | 54 | 24.62 | 55 | 25.59 | 54 |
| 1850 | 24.29 | 54 | 25.22 | 54 | 24.79 | 55 | 25.69 | 54 |
| 1860 | 24.73 | 54 | 25.20 | 54 | 24.75 | 55 | 25.72 | 54 |
| 1870 | 24.79 | 54 | 24.90 | 53 | 24.78 | 55 | 25.89 | 54 |
| 1880 | 24.70 | 54 | 25.21 | 54 | 24.65 | 55 | 25.89 | 54 |
| 1890 | 24.92 | 54 | 25.40 | 54 | 24.70 | 55 | 25.97 | 54 |
| 1900 | 24.96 | 55 | 25.08 | 54 | 24.59 | 55 | 25.63 | 54 |
| 1910 | 25.02 | 54 | 25.30 | 54 | 24.66 | 55 | 25.57 | 54 |
| 1920 | 24.70 | 54 | 25.02 | 53 | 24.86 | 55 | 25.55 | 54 |
| 1930 | 24.94 | 54 | 25.02 | 53 | 24.81 | 55 | 25.54 | 54 |
| 1940 | 24.88 | 55 | 25.10 | 54 | 24.69 | 55 | 25.35 | 54 |
| 1950 | 24.79 | 55 | 24.85 | 54 | 25.83 | 55 | 25.33 | 54 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 1960 | 24.82 | 55 | 24.97 | 53 | 25.75 | 54 | 25.31 | 54 |
| 1970 | 25.02 | 54 | 25.06 | 53 | 25.69 | 54 | 25.31 | 54 |
| 1980 | 25.29 | 55 | 24.96 | 53 | 25.82 | 54 | 25.11 | 54 |
| 1990 | 25.04 | 55 | 24.95 | 54 | 25.86 | 54 | 25.24 | 54 |
| 2000 | 24.84 | 54 | 25.20 | 54 | 25.87 | 54 | 25.38 | 54 |
| 2010 | 24.82 | 55 | 24.86 | 53 | 25.85 | 54 | 25.08 | 54 |
| 2020 | 24.58 | 55 | 25.10 | 54 | 25.69 | 54 | 24.55 | 54 |
| 2030 | 24.69 | 54 | 25.21 | 54 | 25.70 | 54 | 24.94 | 54 |
| 2040 | 24.81 | 55 | 24.98 | 54 | 25.88 | 54 | 24.83 | 54 |
| 2050 | 24.88 | 55 | 25.17 | 54 | 25.97 | 54 | 24.79 | 54 |
| 2060 | 24.78 | 55 | 25.00 | 53 | 25.81 | 54 | 24.98 | 55 |
| 2070 | 24.91 | 54 | 24.87 | 53 | 25.68 | 54 | 25.05 | 55 |
| 2080 | 24.97 | 55 | 25.05 | 54 | 25.83 | 54 | 25.37 | 55 |
| 2090 | 24.64 | 55 | 25.08 | 54 | 25.91 | 54 | 25.14 | 55 |
| 2100 | 24.83 | 55 | 24.96 | 54 | 25.68 | 54 | 25.27 | 55 |
| 2110 | 24.94 | 55 | 25.02 | 54 | 25.76 | 54 | 25.22 | 55 |
| 2120 | 24.74 | 55 | 24.99 | 54 | 25.74 | 54 | 24.70 | 55 |
| 2130 | 24.98 | 55 | 25.11 | 54 | 25.47 | 54 | 24.20 | 55 |
| 2140 | 25.03 | 55 | 25.10 | 54 | 25.34 | 54 | 24.50 | 55 |
| 2150 | 24.81 | 55 | 25.10 | 54 | 25.31 | 54 | 24.74 | 55 |
| 2160 | 24.70 | 55 | 25.16 | 54 | 25.41 | 54 | 25.13 | 56 |
| 2170 | 24.85 | 55 | 25.04 | 54 | 25.08 | 54 | 24.87 | 56 |
| 2180 | 24.83 | 55 | 25.07 | 54 | 25.21 | 54 | 24.82 | 56 |
| 2190 | 25.00 | 55 | 25.10 | 54 | 25.08 | 54 | 24.99 | 56 |
| 2200 | 24.87 | 55 | 25.25 | 54 | 25.10 | 54 | 25.15 | 56 |
| 2210 | 24.43 | 55 | 25.12 | 54 | 24.93 | 54 | 25.15 | 56 |
| 2220 | 24.78 | 54 | 25.33 | 54 | 25.07 | 54 | 25.21 | 56 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 2230 | 24.86 | 55 | 25.32 | 54 | 24.96 | 54 | 25.46 | 56 |
| 2240 | 24.83 | 55 | 24.92 | 54 | 24.96 | 54 | 25.26 | 57 |
| 2250 | 24.80 | 55 | 24.96 | 54 | 24.91 | 55 | 25.33 | 56 |
| 2260 | 24.82 | 55 | 25.35 | 54 | 25.18 | 55 | 25.43 | 56 |
| 2270 | 24.65 | 55 | 25.37 | 54 | 25.04 | 55 | 25.40 | 56 |
| 2280 | 25.07 | 55 | 25.08 | 54 | 24.98 | 55 | 25.25 | 56 |
| 2290 | 24.59 | 55 | 25.01 | 54 | 24.69 | 55 | 25.52 | 56 |
| 2300 | 25.03 | 55 | 25.08 | 54 | 25.02 | 55 | 25.38 | 56 |
| 2310 | 24.80 | 55 | 25.16 | 54 | 25.08 | 55 | 25.43 | 56 |
| 2320 | 24.67 | 55 | 25.09 | 54 | 24.94 | 55 | 25.35 | 56 |
| 2330 | 24.60 | 55 | 24.85 | 54 | 25.05 | 55 | 25.41 | 56 |
| 2340 | 24.89 | 55 | 25.20 | 54 | 24.89 | 55 | 25.56 | 56 |
| 2350 | 25.06 | 55 | 25.35 | 54 | 25.05 | 55 | 25.58 | 55 |
| 2360 | 25.05 | 55 | 25.07 | 54 | 25.14 | 55 | 25.59 | 55 |
| 2370 | 25.03 | 55 | 25.21 | 54 | 24.61 | 55 | 25.68 | 55 |
| 2380 | 25.03 | 55 | 25.00 | 53 | 24.69 | 56 | 25.67 | 55 |
| 2390 | 24.92 | 55 | 25.14 | 54 | 24.84 | 55 | 25.79 | 55 |
| 2400 | 24.84 | 55 | 25.21 | 54 | 24.75 | 55 | 25.83 | 55 |
| 2410 | 25.09 | 55 | 25.16 | 54 | 24.51 | 55 | 25.91 | 55 |
| 2420 | 24.98 | 55 | 25.35 | 54 | 24.49 | 56 | 26.12 | 55 |
| 2430 | 25.04 | 55 | 25.10 | 54 | 24.86 | 56 | 26.06 | 55 |
| 2440 | 24.94 | 55 | 25.29 | 54 | 24.71 | 56 | 26.04 | 55 |
| 2450 | 25.04 | 55 | 25.25 | 54 | 24.87 | 56 | 25.89 | 55 |
| 2460 | 24.94 | 55 | 25.11 | 54 | 25.01 | 56 | 25.92 | 55 |
| 2470 | 24.93 | 55 | 25.03 | 54 | 25.20 | 57 | 25.81 | 55 |
| 2480 | 24.67 | 55 | 25.10 | 54 | 25.21 | 56 | 25.78 | 55 |
| 2490 | 24.79 | 55 | 24.94 | 54 | 25.16 | 56 | 25.86 | 55 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 2500 | 24.73 | 55 | 24.98 | 54 | 25.27 | 57 | 25.96 | 55 |
| 2510 | 24.56 | 55 | 24.94 | 54 | 25.42 | 57 | 26.04 | 55 |
| 2520 | 24.75 | 55 | 25.18 | 54 | 25.41 | 57 | 25.95 | 55 |
| 2530 | 24.70 | 55 | 25.15 | 54 | 25.25 | 57 | 26.09 | 55 |
| 2540 | 24.76 | 55 | 25.37 | 54 | 25.50 | 57 | 26.12 | 55 |
| 2550 | 24.80 | 55 | 25.11 | 54 | 25.59 | 57 | 26.04 | 55 |
| 2560 | 24.86 | 55 | 25.13 | 54 | 25.71 | 57 | 26.00 | 55 |
| 2570 | 24.99 | 55 | 25.11 | 54 | 25.60 | 56 | 25.99 | 55 |
| 2580 | 24.83 | 55 | 25.04 | 54 | 25.50 | 56 | 25.89 | 55 |
| 2590 | 25.00 | 55 | 25.10 | 54 | 25.64 | 56 | 25.96 | 54 |
| 2600 | 25.09 | 56 | 25.08 | 54 | 25.66 | 56 | 25.86 | 54 |
| 2610 | 24.92 | 56 | 25.03 | 54 | 25.87 | 56 | 25.85 | 54 |
| 2620 | 25.02 | 55 | 25.02 | 54 | 25.72 | 56 | 25.69 | 54 |
| 2630 | 24.92 | 55 | 25.18 | 54 | 25.72 | 56 | 25.87 | 54 |
| 2640 | 24.92 | 55 | 25.08 | 54 | 25.79 | 56 | 25.76 | 54 |
| 2650 | 25.17 | 55 | 25.26 | 54 | 25.64 | 56 | 25.89 | 54 |
| 2660 | 25.21 | 56 | 25.16 | 54 | 25.59 | 56 | 25.71 | 54 |
| 2670 | 25.05 | 56 | 25.31 | 55 | 25.81 | 56 | 25.75 | 54 |
| 2680 | 24.97 | 56 | 25.11 | 54 | 25.94 | 56 | 25.61 | 54 |
| 2690 | 25.00 | 56 | 25.22 | 55 | 25.93 | 56 | 25.63 | 54 |
| 2700 | 25.02 | 56 | 25.33 | 55 | 25.85 | 56 | 25.67 | 54 |
| 2710 | 24.88 | 55 | 25.39 | 55 | 25.86 | 56 | 25.63 | 54 |
| 2720 | 24.93 | 56 | 25.54 | 55 | 25.77 | 56 | 25.73 | 54 |
| 2730 | 24.91 | 56 | 25.27 | 55 | 26.01 | 55 | 25.61 | 54 |
| 2740 | 24.92 | 56 | 25.27 | 55 | 26.07 | 54 | 25.66 | 54 |
| 2750 | 24.92 | 55 | 25.26 | 55 | 25.87 | 54 | 25.53 | 54 |
| 2760 | 24.81 | 55 | 25.15 | 55 | 25.87 | 54 | 25.57 | 54 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 2770 | 24.63 | 55 | 25.30 | 55 | 25.68 | 54 | 25.72 | 55 |
| 2780 | 24.98 | 55 | 25.49 | 55 | 25.79 | 54 | 25.72 | 55 |
| 2790 | 24.80 | 56 | 25.73 | 56 | 25.73 | 54 | 25.65 | 55 |
| 2800 | 24.96 | 55 | 25.61 | 56 | 25.72 | 54 | 25.48 | 55 |
| 2810 | 24.92 | 56 | 25.47 | 56 | 25.67 | 54 | 25.73 | 54 |
| 2820 | 24.96 | 56 | 25.47 | 55 | 25.49 | 54 | 25.53 | 55 |
| 2830 | 25.04 | 56 | 25.10 | 55 | 25.58 | 54 | 25.56 | 55 |
| 2840 | 24.70 | 56 | 25.26 | 56 | 25.39 | 54 | 25.33 | 55 |
| 2850 | 24.69 | 56 | 25.54 | 55 | 25.34 | 54 | 25.45 | 55 |
| 2860 | 24.86 | 55 | 25.45 | 56 | 25.47 | 54 | 25.52 | 55 |
| 2870 | 24.88 | 56 | 25.57 | 56 | 25.38 | 54 | 25.98 | 55 |
| 2880 | 24.99 | 56 | 25.65 | 56 | 25.43 | 54 | 25.69 | 55 |
| 2890 | 24.79 | 56 | 25.55 | 56 | 25.22 | 55 | 25.53 | 55 |
| 2900 | 24.75 | 55 | 25.45 | 56 | 25.36 | 55 | 25.58 | 55 |
| 2910 | 24.60 | 56 | 24.89 | 55 | 25.42 | 55 | 25.52 | 55 |
| 2920 | 24.38 | 55 | 25.14 | 56 | 25.32 | 55 | 25.34 | 55 |
| 2930 | 24.43 | 55 | 25.38 | 56 | 25.23 | 55 | 25.23 | 55 |
| 2940 | 24.70 | 56 | 25.46 | 56 | 25.29 | 55 | 25.41 | 55 |
| 2950 | 24.65 | 56 | 25.34 | 56 | 25.22 | 55 | 25.58 | 55 |
| 2960 | 24.63 | 56 | 25.46 | 56 | 25.15 | 55 | 25.49 | 55 |
| 2970 | 24.86 | 56 | 25.46 | 56 | 25.31 | 55 | 25.55 | 55 |
| 2980 | 24.56 | 56 | 25.31 | 55 | 24.93 | 55 | 25.60 | 55 |
| 2990 | 24.75 | 56 | 25.35 | 56 | 25.08 | 55 | 25.47 | 55 |
| 3000 | 24.99 | 56 | 25.41 | 56 | 24.96 | 55 | 25.34 | 55 |
| 3010 | 24.95 | 56 | 25.47 | 56 | 24.82 | 55 | 25.37 | 55 |
| 3020 | 24.64 | 56 | 25.51 | 56 | 24.81 | 55 | 25.47 | 55 |
| 3030 | 24.85 | 56 | 25.71 | 56 | 24.84 | 56 | 25.43 | 55 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 3040 | 24.82 | 56 | 25.50 | 56 | 25.10 | 56 | 25.29 | 55 |
| 3050 | 25.13 | 56 | 25.41 | 56 | 25.20 | 56 | 25.55 | 55 |
| 3060 | 24.97 | 56 | 25.63 | 56 | 25.25 | 56 | 25.37 | 55 |
| 3070 | 24.96 | 56 | 25.52 | 56 | 25.37 | 56 | 25.41 | 55 |
| 3080 | 24.85 | 56 | 25.66 | 56 | 25.26 | 56 | 25.37 | 55 |
| 3090 | 24.84 | 56 | 25.64 | 56 | 25.44 | 56 | 25.41 | 55 |
| 3100 | 24.97 | 56 | 25.38 | 56 | 25.61 | 56 | 25.28 | 55 |
| 3110 | 24.90 | 56 | 25.34 | 56 | 25.44 | 56 | 25.30 | 55 |
| 3120 | 24.89 | 56 | 25.43 | 56 | 25.37 | 56 | 25.47 | 55 |
| 3130 | 24.56 | 56 | 25.42 | 56 | 25.34 | 56 | 25.36 | 55 |
| 3140 | 24.83 | 55 | 25.62 | 56 | 25.43 | 56 | 25.36 | 55 |
| 3150 | 24.73 | 56 | 25.81 | 56 | 25.58 | 56 | 25.55 | 55 |
| 3160 | 24.87 | 56 | 25.45 | 56 | 25.60 | 56 | 25.55 | 56 |
| 3170 | 24.71 | 56 | 25.46 | 56 | 25.61 | 56 | 25.49 | 56 |
| 3180 | 24.49 | 55 | 25.63 | 56 | 25.55 | 56 | 25.68 | 56 |
| 3190 | 24.87 | 56 | 25.64 | 56 | 25.66 | 56 | 25.58 | 56 |
| 3200 | 24.68 | 56 | 25.58 | 56 | 25.75 | 56 | 25.57 | 56 |
| 3210 | 24.47 | 55 | 25.61 | 56 | 25.73 | 56 | 25.63 | 56 |
| 3220 | 24.69 | 56 | 25.59 | 56 | 25.72 | 56 | 25.65 | 56 |
| 3230 | 24.25 | 56 | 25.67 | 56 | 25.84 | 56 | 25.56 | 56 |
| 3240 | 24.62 | 56 | 25.46 | 56 | 25.62 | 56 | 25.49 | 55 |
| 3250 | 24.34 | 55 | 25.38 | 56 | 25.54 | 56 | 25.75 | 55 |
| 3260 | 24.69 | 56 | 25.07 | 55 | 25.90 | 56 | 25.66 | 55 |
| 3270 | 24.65 | 56 | 25.38 | 56 | 25.85 | 56 | 25.82 | 55 |
| 3280 | 24.51 | 56 | 25.66 | 56 | 25.83 | 56 | 25.74 | 55 |
| 3290 | 24.60 | 56 | 25.54 | 56 | 25.95 | 55 | 25.81 | 55 |
| 3300 | 24.70 | 56 | 25.50 | 56 | 25.85 | 55 | 25.93 | 56 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 3310 | 24.87 | 56 | 25.45 | 56 | 25.73 | 55 | 25.69 | 55 |
| 3320 | 25.06 | 56 | 25.21 | 55 | 26.18 | 55 | 25.76 | 55 |
| 3330 | 25.07 | 56 | 25.33 | 56 | 25.97 | 55 | 25.61 | 55 |
| 3340 | 24.76 | 56 | 25.53 | 56 | 25.99 | 55 | 25.69 | 55 |
| 3350 | 24.64 | 56 | 25.45 | 56 | 26.33 | 55 | 25.72 | 55 |
| 3360 | 24.84 | 56 | 25.38 | 56 | 26.04 | 55 | 26.09 | 55 |
| 3370 | 24.72 | 56 | 25.38 | 56 | 26.03 | 55 | 25.91 | 55 |
| 3380 | 24.88 | 56 | 25.18 | 55 | 26.00 | 55 | 25.99 | 55 |
| 3390 | 24.58 | 56 | 25.24 | 56 | 25.84 | 55 | 25.82 | 55 |
| 3400 | 24.64 | 56 | 25.45 | 56 | 25.79 | 55 | 25.94 | 55 |
| 3410 | 24.73 | 56 | 25.33 | 56 | 26.14 | 54 | 25.87 | 55 |
| 3420 | 24.94 | 56 | 25.45 | 56 | 26.19 | 54 | 25.76 | 55 |
| 3430 | 24.85 | 56 | 25.54 | 56 | 26.16 | 55 | 25.67 | 54 |
| 3440 | 24.75 | 56 | 25.51 | 56 | 26.02 | 54 | 25.70 | 54 |
| 3450 | 24.99 | 56 | 25.60 | 56 | 25.94 | 54 | 25.77 | 55 |
| 3460 | 24.73 | 56 | 25.71 | 56 | 26.03 | 54 | 25.75 | 55 |
| 3470 | 24.97 | 56 | 25.55 | 56 | 25.95 | 54 | 25.78 | 54 |
| 3480 | 24.83 | 56 | 25.67 | 56 | 25.42 | 55 | 25.90 | 54 |
| 3490 | 24.61 | 56 | 25.71 | 56 | 25.27 | 55 | 25.74 | 55 |
| 3500 | 24.72 | 56 | 25.47 | 56 | 24.89 | 55 | 25.89 | 54 |
| 3510 | 25.05 | 56 | 25.42 | 56 | 24.74 | 55 | 25.62 | 54 |
| 3520 | 24.68 | 56 | 25.33 | 56 | 24.86 | 55 | 25.65 | 54 |
| 3530 | 24.47 | 56 | 25.36 | 56 | 24.67 | 55 | 25.60 | 54 |
| 3540 | 24.79 | 56 | 25.52 | 56 | 24.81 | 56 | 25.32 | 54 |
| 3550 | 24.28 | 56 | 25.58 | 56 | 24.98 | 55 | 25.68 | 54 |
| 3560 | 24.41 | 56 | 25.51 | 56 | 24.88 | 55 | 25.60 | 54 |
| 3570 | 24.74 | 56 | 25.49 | 56 | 24.69 | 55 | 25.75 | 54 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 3580 | 24.66 | 56 | 25.47 | 56 | 24.64 | 55 | 25.72 | 54 |
| 3590 | 24.81 | 56 | 25.45 | 56 | 24.84 | 56 | 25.61 | 54 |
| 3600 | 24.84 | 56 | 25.58 | 56 | 25.04 | 56 | 25.58 | 54 |
| 3610 | 25.02 | 56 | 25.63 | 56 | 25.15 | 56 | 25.30 | 54 |
| 3620 | 25.09 | 56 | 25.45 | 56 | 25.06 | 56 | 25.63 | 54 |
| 3630 | 24.85 | 56 | 25.37 | 56 | 25.19 | 56 | 25.50 | 54 |
| 3640 | 24.77 | 56 | 25.54 | 56 | 25.38 | 56 | 25.36 | 54 |
| 3650 | 24.86 | 56 | 25.69 | 56 | 24.97 | 56 | 25.67 | 54 |
| 3660 | 24.81 | 56 | 25.62 | 56 | 24.95 | 56 | 25.44 | 54 |
| 3670 | 24.69 | 56 | 25.56 | 56 | 25.04 | 56 | 25.36 | 54 |
| 3680 | 24.80 | 56 | 25.72 | 56 | 25.04 | 56 | 25.40 | 54 |
| 3690 | 24.47 | 56 | 25.77 | 56 | 25.06 | 56 | 25.40 | 55 |
| 3700 | 24.42 | 55 | 25.64 | 56 | 25.22 | 56 | 25.17 | 54 |
| 3710 | 24.87 | 56 | 25.58 | 55 | 25.29 | 57 | 25.33 | 54 |
| 3720 | 24.88 | 56 | 25.67 | 55 | 25.40 | 56 | 25.27 | 55 |
| 3730 | 24.88 | 56 | 25.64 | 55 | 25.32 | 56 | 25.36 | 55 |
| 3740 | 25.14 | 56 | 25.69 | 56 | 25.42 | 56 | 25.14 | 54 |
| 3750 | 24.76 | 56 | 25.59 | 56 | 25.32 | 56 | 25.35 | 55 |
| 3760 | 24.55 | 56 | 25.55 | 55 | 25.40 | 56 | 25.45 | 55 |
| 3770 | 24.67 | 56 | 25.57 | 56 | 25.59 | 56 | 25.26 | 55 |
| 3780 | 24.87 | 56 | 25.44 | 55 | 25.46 | 56 | 25.48 | 55 |
| 3790 | 24.78 | 56 | 25.50 | 56 | 25.59 | 56 | 25.17 | 55 |
| 3800 | 24.86 | 56 | 25.62 | 56 | 25.55 | 56 | 25.34 | 55 |
| 3810 | 24.50 | 56 | 25.47 | 55 | 25.64 | 56 | 25.32 | 55 |
| 3820 | 24.51 | 56 | 25.53 | 55 | 25.86 | 56 | 25.29 | 55 |
| 3830 | 24.67 | 56 | 25.71 | 56 | 25.74 | 56 | 25.22 | 55 |
| 3840 | 24.80 | 56 | 25.37 | 55 | 25.76 | 56 | 25.29 | 55 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 3850 | 24.76 | 56 | 25.44 | 55 | 25.85 | 56 | 25.18 | 55 |
| 3860 | 24.80 | 56 | 25.59 | 55 | 25.79 | 55 | 25.40 | 55 |
| 3870 | 24.63 | 56 | 25.47 | 55 | 25.98 | 55 | 25.34 | 55 |
| 3880 | 24.76 | 56 | 25.34 | 55 | 25.87 | 55 | 25.46 | 55 |
| 3890 | 24.69 | 56 | 25.38 | 55 | 25.96 | 55 | 25.43 | 55 |
| 3900 | 24.72 | 56 | 25.58 | 55 | 25.98 | 55 | 25.19 | 55 |
| 3910 | 24.79 | 56 | 25.71 | 56 | 25.88 | 55 | 25.33 | 55 |
| 3920 | 24.97 | 56 | 25.57 | 55 | 25.88 | 55 | 25.22 | 55 |
| 3930 | 24.85 | 56 | 25.48 | 55 | 25.90 | 55 | 25.38 | 55 |
| 3940 | 24.88 | 56 | 25.38 | 55 | 25.95 | 55 | 25.41 | 56 |
| 3950 | 24.65 | 56 | 25.38 | 55 | 25.96 | 55 | 25.36 | 56 |
| 3960 | 24.91 | 56 | 25.61 | 56 | 25.86 | 54 | 25.52 | 56 |
| 3970 | 24.74 | 56 | 25.67 | 55 | 26.01 | 54 | 25.48 | 56 |
| 3980 | 24.16 | 56 | 25.66 | 55 | 26.13 | 55 | 25.48 | 55 |
| 3990 | 24.58 | 56 | 25.53 | 55 | 26.39 | 54 | 25.47 | 56 |
| 4000 | 24.62 | 56 | 25.39 | 55 | 26.18 | 54 | 25.44 | 56 |
| 4010 | 24.34 | 56 | 25.39 | 55 | 26.12 | 54 | 25.42 | 55 |
| 4020 | 24.71 | 56 | 25.62 | 55 | 25.96 | 54 | 25.45 | 55 |
| 4030 | 24.81 | 56 | 25.56 | 55 | 26.06 | 54 | 25.64 | 55 |
| 4040 | 24.70 | 56 | 25.63 | 55 | 25.92 | 54 | 25.49 | 55 |
| 4050 | 24.42 | 56 | 25.76 | 55 | 25.93 | 54 | 25.70 | 55 |
| 4060 | 24.78 | 56 | 25.72 | 55 | 25.99 | 54 | 25.77 | 56 |
| 4070 | 24.81 | 56 | 25.46 | 55 | 25.98 | 54 | 25.77 | 55 |
| 4080 | 24.66 | 56 | 25.60 | 55 | 25.90 | 54 | 25.88 | 55 |
| 4090 | 25.01 | 56 | 25.54 | 55 | 25.95 | 54 | 25.90 | 55 |
| 4100 | 25.03 | 56 | 25.67 | 55 | 25.89 | 54 | 25.82 | 55 |
| 4110 | 24.85 | 56 | 25.60 | 55 | 26.15 | 54 | 25.77 | 55 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 4120 | 24.85 | 56 | 25.50 | 55 | 26.39 | 54 | 25.85 | 55 |
| 4130 | 24.73 | 56 | 25.63 | 55 | 26.18 | 54 | 25.96 | 55 |
| 4140 | 24.94 | 56 | 25.64 | 55 | 26.12 | 54 | 25.89 | 55 |
| 4150 | 24.70 | 56 | 25.63 | 55 | 25.96 | 54 | 25.93 | 55 |
| 4160 | 24.74 | 56 | 25.51 | 55 | 26.06 | 54 | 25.98 | 55 |
| 4170 | 24.69 | 56 | 25.57 | 55 | 25.92 | 54 | 26.09 | 55 |
| 4180 | 24.73 | 56 | 25.59 | 55 | 25.93 | 54 | 26.08 | 55 |
| 4190 | 24.55 | 56 | 25.39 | 55 | 25.99 | 54 | 25.69 | 55 |
| 4200 | 25.00 | 56 | 25.21 | 54 | 25.87 | 56 | 26.01 | 55 |
| 4210 | 24.79 | 56 | 25.41 | 55 | 25.75 | 56 | 25.99 | 55 |
| 4220 | 24.70 | 56 | 25.42 | 55 | 25.77 | 56 | 25.94 | 55 |
| 4230 | 24.67 | 56 | 25.37 | 55 | 25.81 | 55 | 25.73 | 55 |
| 4240 | 24.85 | 56 | 25.40 | 55 | 25.67 | 55 | 25.87 | 55 |
| 4250 | 24.82 | 56 | 25.43 | 55 | 25.60 | 55 | 25.90 | 55 |
| 4260 | 24.82 | 56 | 25.60 | 55 | 25.44 | 55 | 26.07 | 55 |
| 4270 | 24.94 | 56 | 25.70 | 56 | 25.55 | 55 | 25.82 | 55 |
| 4280 | 25.06 | 56 | 25.76 | 56 | 25.51 | 55 | 25.87 | 55 |
| 4290 | 25.09 | 56 | 25.57 | 55 | 25.39 | 55 | 25.70 | 55 |
| 4300 | 24.86 | 56 | 25.52 | 56 | 25.50 | 55 | 25.76 | 55 |
| 4310 | 24.95 | 56 | 25.66 | 56 | 25.69 | 55 | 25.84 | 55 |
| 4320 | 24.88 | 56 | 25.65 | 56 | 25.77 | 55 | 26.02 | 55 |
| 4330 | 24.61 | 56 | 25.81 | 56 | 25.78 | 55 | 26.10 | 55 |
| 4340 | 24.73 | 56 | 25.75 | 56 | 25.72 | 55 | 25.95 | 55 |
| 4350 | 24.66 | 56 | 25.68 | 56 | 25.80 | 55 | 26.08 | 55 |
| 4360 | 24.63 | 56 | 25.80 | 56 | 26.01 | 55 | 25.98 | 55 |
| 4370 | 24.71 | 57 | 25.71 | 56 | 25.75 | 55 | 25.92 | 55 |
| 4380 | 24.55 | 57 | 25.63 | 56 | 25.68 | 55 | 25.62 | 54 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 4390 | 24.72 | 57 | 25.71 | 56 | 25.75 | 55 | 25.61 | 54 |
| 4400 | 24.84 | 57 | 25.62 | 56 | 25.87 | 55 | 25.76 | 54 |
| 4410 | 24.79 | 57 | 25.81 | 56 | 25.71 | 55 | 25.82 | 54 |
| 4420 | 24.93 | 57 | 25.54 | 57 | 25.83 | 55 | 25.56 | 54 |
| 4430 | 24.75 | 57 | 25.67 | 57 | 26.10 | 55 | 25.75 | 54 |
| 4440 | 24.64 | 57 | 25.69 | 57 | 25.95 | 55 | 25.70 | 54 |
| 4450 | 24.70 | 57 | 25.83 | 57 | 25.96 | 55 | 25.80 | 55 |
| 4460 | 24.89 | 57 | 25.83 | 57 | 26.06 | 55 | 25.83 | 54 |
| 4470 | 24.81 | 57 | 25.68 | 57 | 26.09 | 55 | 25.98 | 54 |
| 4480 | 24.95 | 57 | 25.69 | 56 | 25.92 | 55 | 25.92 | 55 |
| 4490 | 24.67 | 58 | 25.82 | 57 | 26.05 | 55 | 25.92 | 54 |
| 4500 | 24.79 | 58 | 25.80 | 57 | 26.02 | 55 | 25.83 | 55 |
| 4510 | 25.03 | 58 | 25.74 | 57 | 26.25 | 55 | 25.61 | 55 |
| 4520 | 24.97 | 58 | 25.83 | 57 | 26.07 | 55 | 25.90 | 54 |
| 4530 | 24.97 | 58 | 26.00 | 57 | 26.07 | 55 | 25.65 | 55 |
| 4540 | 24.68 | 57 | 25.92 | 57 | 26.24 | 55 | 25.56 | 54 |
| 4550 | 24.74 | 57 | 25.71 | 56 | 26.28 | 55 | 25.39 | 54 |
| 4560 | 24.93 | 57 | 25.66 | 56 | 26.00 | 55 | 25.83 | 55 |
| 4570 | 25.08 | 58 | 25.85 | 57 | 26.11 | 55 | 25.93 | 55 |
| 4580 | 25.03 | 58 | 25.79 | 56 | 25.98 | 55 | 26.05 | 55 |
| 4590 | 24.81 | 58 | 25.87 | 57 | 26.01 | 55 | 25.88 | 55 |
| 4600 | 24.89 | 58 | 25.47 | 56 | 25.90 | 54 | 25.94 | 55 |
| 4610 | 24.67 | 58 | 25.64 | 56 | 25.96 | 54 | 25.87 | 55 |
| 4620 | 25.05 | 58 | 25.96 | 58 | 25.98 | 54 | 25.88 | 55 |
| 4630 | 24.94 | 58 | 25.76 | 57 | 25.97 | 54 | 25.67 | 55 |
| 4640 | 24.92 | 58 | 25.79 | 57 | 26.03 | 54 | 25.66 | 55 |
| 4650 | 24.97 | 58 | 25.78 | 57 | 26.02 | 54 | 25.65 | 55 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 4660 | 24.70 | 58 | 25.61 | 57 | 26.04 | 54 | 25.83 | 55 |
| 4670 | 24.61 | 58 | 25.60 | 57 | 25.87 | 54 | 25.87 | 55 |
| 4680 | 24.63 | 58 | 25.74 | 57 | 25.75 | 54 | 25.83 | 55 |
| 4690 | 24.77 | 58 | 25.95 | 58 | 25.78 | 54 | 25.78 | 55 |
| 4700 | 24.81 | 58 | 25.84 | 57 | 25.76 | 54 | 25.67 | 55 |
| 4710 | 24.91 | 58 | 26.01 | 58 | 25.60 | 54 | 25.41 | 54 |
| 4720 | 24.87 | 58 | 25.90 | 58 | 25.81 | 54 | 25.39 | 54 |
| 4730 | 24.72 | 58 | 25.87 | 57 | 25.86 | 54 | 25.60 | 54 |
| 4740 | 24.89 | 58 | 25.68 | 57 | 26.00 | 54 | 25.55 | 55 |
| 4750 | 24.62 | 58 | 26.01 | 58 | 25.76 | 54 | 25.73 | 55 |
| 4760 | 24.96 | 58 | 25.93 | 58 | 25.75 | 54 | 25.75 | 55 |
| 4770 | 24.87 | 58 | 25.89 | 58 | 25.61 | 54 | 25.70 | 54 |
| 4780 | 24.93 | 58 | 25.96 | 58 | 25.63 | 54 | 25.70 | 55 |
| 4790 | 25.02 | 58 | 25.87 | 57 | 25.50 | 54 | 25.56 | 54 |
| 4800 | 25.16 | 58 | 25.93 | 58 | 25.39 | 54 | 25.51 | 54 |
| 4810 | 24.77 | 58 | 25.77 | 57 | 25.19 | 54 | 25.68 | 54 |
| 4820 | 24.97 | 58 | 25.73 | 57 | 24.90 | 54 | 25.82 | 54 |
| 4830 | 25.07 | 58 | 25.99 | 57 | 24.88 | 54 | 25.67 | 54 |
| 4840 | 25.03 | 58 | 25.92 | 57 | 24.97 | 54 | 25.57 | 54 |
| 4850 | 24.79 | 58 | 25.93 | 58 | 25.22 | 54 | 25.52 | 54 |
| 4860 | 24.47 | 57 | 25.89 | 57 | 25.16 | 55 | 25.29 | 54 |
| 4870 | 24.61 | 57 | 25.68 | 57 | 25.17 | 54 | 25.98 | 54 |
| 4880 | 24.77 | 58 | 25.73 | 57 | 24.81 | 55 | 25.92 | 55 |
| 4890 | 24.88 | 58 | 25.79 | 57 | 24.88 | 55 | 25.92 | 54 |
| 4900 | 24.94 | 58 | 25.80 | 58 | 24.99 | 55 | 25.83 | 55 |
| 4910 | 24.82 | 58 | 25.86 | 57 | 24.83 | 55 | 25.61 | 55 |
| 4920 | 24.80 | 58 | 25.92 | 58 | 24.84 | 56 | 25.90 | 54 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 4930 | 25.12 | 58 | 25.77 | 57 | 25.06 | 55 | 25.65 | 55 |
| 4940 | 24.98 | 58 | 25.74 | 57 | 25.07 | 56 | 25.56 | 54 |
| 4950 | 24.97 | 58 | 25.83 | 58 | 25.02 | 56 | 25.39 | 54 |
| 4960 | 24.78 | 58 | 25.79 | 57 | 24.87 | 56 | 25.83 | 55 |
| 4970 | 24.87 | 58 | 25.78 | 57 | 24.71 | 56 | 25.93 | 55 |
| 4980 | 24.74 | 58 | 25.78 | 57 | 25.04 | 56 | 26.05 | 55 |
| 4990 | 24.88 | 58 | 26.01 | 58 | 24.90 | 56 | 25.62 | 54 |
| 5000 | 24.87 | 58 | 25.97 | 57 | 24.89 | 57 | 25.61 | 54 |
| 5010 | 24.78 | 58 | 25.84 | 57 | 25.05 | 57 | 25.76 | 54 |
| 5020 | 24.64 | 58 | 25.89 | 57 | 25.17 | 56 | 25.82 | 54 |
| 5030 | 24.80 | 58 | 25.74 | 57 | 25.07 | 56 | 25.56 | 54 |
| 5040 | 24.83 | 58 | 25.69 | 57 | 25.20 | 57 | 25.75 | 54 |
| 5050 | 24.78 | 58 | 25.83 | 57 | 25.31 | 57 | 25.70 | 54 |
| 5060 | 24.80 | 58 | 25.97 | 58 | 25.31 | 57 | 25.80 | 55 |
| 5070 | 24.93 | 58 | 25.92 | 57 | 25.25 | 57 | 25.83 | 54 |
| 5080 | 24.77 | 58 | 25.77 | 57 | 25.31 | 57 | 25.98 | 54 |
| 5090 | 24.69 | 58 | 26.06 | 58 | 25.49 | 57 | 25.92 | 55 |
| 5100 | 24.75 | 58 | 26.18 | 58 | 25.62 | 57 | 25.92 | 54 |
| 5110 | 24.87 | 58 | 25.90 | 57 | 25.75 | 57 | 25.83 | 55 |
| 5120 | 24.79 | 58 | 25.76 | 57 | 25.66 | 57 | 25.61 | 55 |
| 5130 | 24.36 | 58 | 25.55 | 57 | 25.90 | 57 | 25.90 | 54 |
| 5140 | 24.72 | 58 | 25.65 | 57 | 25.67 | 57 | 25.65 | 55 |
| 5150 | 24.82 | 58 | 25.67 | 57 | 25.67 | 57 | 25.56 | 54 |
| 5160 | 24.98 | 58 | 25.71 | 57 | 25.47 | 57 | 25.39 | 54 |
| 5170 | 24.97 | 58 | 26.03 | 57 | 25.52 | 57 | 25.83 | 55 |
| 5180 | 24.84 | 58 | 26.17 | 57 | 25.62 | 57 | 25.93 | 55 |
| 5190 | 24.54 | 58 | 26.15 | 57 | 25.61 | 57 | 26.05 | 55 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 5200 | 24.75 | 58 | 25.74 | 57 | 25.84 | 57 | 25.88 | 55 |
| 5210 | 24.73 | 58 | 25.74 | 57 | 25.78 | 57 | 25.94 | 55 |
| 5220 | 24.77 | 58 | 25.81 | 57 | 25.67 | 56 | 25.87 | 55 |
| 5230 | 24.78 | 58 | 25.84 | 57 | 25.70 | 57 | 25.88 | 55 |
| 5240 | 24.70 | 58 | 25.85 | 57 | 25.79 | 57 | 25.67 | 55 |
| 5250 | 24.65 | 58 | 25.55 | 56 | 25.86 | 56 | 25.66 | 55 |
| 5260 | 24.81 | 58 | 25.80 | 57 | 25.61 | 57 | 26.02 | 56 |
| 5270 | 24.81 | 58 | 25.70 | 56 | 25.76 | 56 | 25.88 | 56 |
| 5280 | 24.80 | 58 | 25.56 | 56 | 25.97 | 56 | 25.63 | 56 |
| 5290 | 24.74 | 58 | 25.72 | 57 | 25.91 | 56 | 25.75 | 55 |
| 5300 | 24.48 | 58 | 25.67 | 56 | 25.85 | 56 | 25.96 | 56 |
| 5310 | 24.68 | 58 | 25.63 | 56 | 25.93 | 56 | 25.91 | 56 |
| 5320 | 24.89 | 58 | 25.67 | 56 | 26.05 | 56 | 25.85 | 55 |
| 5330 | 24.80 | 58 | 25.60 | 56 | 25.90 | 56 | 25.68 | 56 |
| 5340 | 24.79 | 57 | 25.72 | 56 | 25.87 | 56 | 25.83 | 56 |
| 5350 | 24.84 | 58 | 25.41 | 56 | 26.09 | 56 | 26.02 | 56 |
| 5360 | 24.73 | 58 | 25.40 | 56 | 25.99 | 56 | 25.88 | 56 |
| 5370 | 24.82 | 58 | 24.95 | 56 | 26.30 | 56 | 25.63 | 56 |
| 5380 | 25.01 | 58 | 24.97 | 56 | 26.00 | 56 | 25.75 | 55 |
| 5390 | 24.83 | 58 | 24.81 | 56 | 26.01 | 56 | 25.96 | 56 |
| 5400 | 24.85 | 58 | 24.85 | 56 | 25.99 | 56 | 25.91 | 56 |
| 5410 | 24.95 | 58 | 24.78 | 56 | 25.89 | 56 | 25.85 | 55 |
| 5420 | 24.88 | 57 | 24.98 | 56 | 26.21 | 56 | 25.68 | 56 |
| 5430 | 24.61 | 57 | 24.89 | 56 | 26.18 | 56 | 25.83 | 56 |
| 5440 | 24.73 | 58 | 24.70 | 56 | 26.05 | 55 | 25.91 | 56 |
| 5450 | 24.66 | 58 | 24.50 | 56 | 25.85 | 55 | 25.85 | 55 |
| 5460 | 24.63 | 58 | 24.73 | 56 | 26.08 | 55 | 25.72 | 56 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 5470 | 24.71 | 58 | 24.94 | 56 | 25.99 | 55 | 25.88 | 56 |
| 5480 | 24.55 | 58 | 25.11 | 56 | 26.06 | 55 | 26.14 | 56 |
| 5490 | 24.72 | 57 | 25.39 | 56 | 25.88 | 55 | 26.04 | 56 |
| 5500 | 24.84 | 57 | 25.34 | 56 | 25.92 | 55 | 26.14 | 56 |
| 5510 | 24.79 | 58 | 25.31 | 56 | 26.03 | 55 | 26.02 | 56 |
| 5520 | 24.93 | 58 | 25.35 | 56 | 25.95 | 55 | 25.88 | 56 |
| 5530 | 24.75 | 58 | 25.25 | 56 | 25.99 | 55 | 25.63 | 56 |
| 5540 | 24.64 | 58 | 25.43 | 56 | 25.99 | 55 | 25.75 | 55 |
| 5550 | 24.70 | 58 | 25.49 | 56 | 25.97 | 55 | 25.96 | 56 |
| 5560 | 24.89 | 58 | 25.33 | 56 | 26.08 | 55 | 25.91 | 56 |
| 5570 | 24.81 | 58 | 25.49 | 56 | 25.96 | 55 | 25.85 | 55 |
| 5580 | 24.95 | 58 | 25.55 | 56 | 26.16 | 55 | 25.68 | 56 |
| 5590 | 24.67 | 58 | 25.32 | 56 | 25.89 | 55 | 25.83 | 56 |
| 5600 | 24.79 | 58 | 25.36 | 56 | 25.81 | 55 | 26.08 | 56 |
| 5610 | 25.03 | 58 | 25.38 | 56 | 25.89 | 55 | 25.90 | 56 |
| 5620 | 24.97 | 58 | 25.32 | 56 | 25.81 | 55 | 25.86 | 56 |
| 5630 | 24.97 | 58 | 25.47 | 57 | 26.00 | 55 | 25.80 | 55 |
| 5640 | 24.68 | 58 | 25.41 | 57 | 25.97 | 55 | 25.71 | 56 |
| 5650 | 24.74 | 57 | 25.49 | 56 | 26.10 | 55 | 25.60 | 55 |
| 5660 | 24.93 | 57 | 25.79 | 57 | 25.93 | 55 | 25.73 | 55 |
| 5670 | 25.08 | 58 | 25.45 | 57 | 25.87 | 55 | 25.69 | 55 |
| 5680 | 25.03 | 58 | 25.42 | 57 | 25.86 | 55 | 25.73 | 55 |
| 5690 | 24.81 | 58 | 25.38 | 57 | 25.94 | 55 | 25.92 | 55 |
| 5700 | 24.89 | 57 | 25.37 | 57 | 25.94 | 55 | 26.01 | 55 |
| 5710 | 24.67 | 57 | 25.67 | 57 | 25.93 | 55 | 26.04 | 55 |
| 5720 | 25.05 | 57 | 25.56 | 57 | 25.94 | 55 | 25.98 | 55 |
| 5730 | 24.94 | 58 | 25.60 | 57 | 25.75 | 55 | 25.90 | 55 |

ข.2 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ 2 (ต่อ)

| Time (s) | 9.13 m ³ /min | | การควบคุมแบบที่ 1 | | การควบคุมแบบที่ 2 | | การควบคุมแบบที่ 3 | |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr | Tr | RHr |
| 5740 | 24.92 | 58 | 25.53 | 57 | 25.72 | 55 | 25.69 | 55 |
| 5750 | 24.97 | 58 | 25.65 | 57 | 25.73 | 55 | 25.88 | 55 |
| 5760 | 24.70 | 58 | 25.38 | 57 | 25.74 | 55 | 26.02 | 55 |
| 5770 | 24.61 | 58 | 25.42 | 58 | 25.89 | 55 | 26.01 | 55 |
| 5780 | 24.63 | 58 | 25.50 | 58 | 26.00 | 55 | 26.00 | 55 |
| 5790 | 24.77 | 58 | 25.66 | 58 | 26.07 | 55 | 25.82 | 55 |
| 5800 | 24.81 | 57 | 25.68 | 58 | 25.99 | 55 | 26.04 | 55 |
| 5810 | 24.91 | 58 | 25.62 | 58 | 25.98 | 55 | 26.12 | 55 |
| 5820 | 24.87 | 58 | 25.75 | 58 | 25.94 | 55 | 26.09 | 55 |
| 5830 | 24.72 | 58 | 25.69 | 58 | 25.91 | 55 | 25.79 | 55 |
| 5840 | 24.89 | 58 | 25.48 | 58 | 25.82 | 55 | 25.90 | 55 |
| 5850 | 24.62 | 57 | 25.38 | 58 | 26.03 | 55 | 25.71 | 55 |
| 5860 | 24.96 | 58 | 25.74 | 58 | 25.90 | 55 | 25.70 | 55 |
| 5870 | 24.87 | 58 | 25.65 | 58 | 25.83 | 55 | 25.72 | 55 |
| 5880 | 24.93 | 57 | 25.82 | 58 | 25.96 | 55 | 26.00 | 55 |
| 5890 | 25.02 | 58 | 25.76 | 58 | 25.90 | 55 | 25.93 | 55 |
| 5900 | 25.16 | 58 | 25.61 | 58 | 25.92 | 55 | 26.04 | 55 |
| 5910 | 24.77 | 58 | 25.60 | 58 | 25.97 | 54 | 26.09 | 55 |
| 5920 | 24.97 | 58 | 25.71 | 58 | 25.82 | 55 | 26.02 | 55 |
| 5930 | 25.07 | 58 | 25.88 | 58 | 25.89 | 55 | 25.96 | 55 |
| 5940 | 25.03 | 58 | 25.70 | 58 | 25.73 | 54 | 25.76 | 55 |
| 5950 | 24.79 | 58 | 25.76 | 58 | 25.48 | 54 | 26.04 | 55 |
| 5960 | 24.47 | 58 | 25.76 | 58 | 25.48 | 54 | 25.76 | 55 |
| 5970 | 24.61 | 58 | 25.75 | 58 | 25.46 | 55 | 25.81 | 55 |
| 5980 | 24.77 | 58 | 25.75 | 58 | 25.68 | 55 | 26.10 | 55 |
| 5990 | 24.88 | 57 | 25.75 | 58 | 25.73 | 55 | 26.08 | 55 |
| 6000 | 24.94 | 57 | 25.75 | 58 | 25.84 | 55 | 26.04 | 55 |



ก.1 ตารางแสดงข้อกำหนดของคอยล์คอนเดนเซอร์

| พารามิเตอร์ (Parameter) | สัญลักษณ์ (Symbol) | หน่วย (Unit) | ขนาด (Value) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Length of Coil | L | m | 0.805 |
| Height of Coil | W | m | 0.530 |
| Tube Diameter | D_r | m | 0.0073 |
| No. of Row | n_r | Row | 1 |
| No. of Tubes in Row | n_t | Tube | 24 |
| Total Tubes | n | Tube | 24 |
| Thick of Tube | δ_f | m | 0.0003 |
| Distance Between Tube | S_t | m | 0.021 |
| Height of Fin | L | m | 0.08 |
| Fin Density | FPI | Fins per inch | 19 |
| Distance Between Fin | s | m | 0.0012 |
| Fin Diameter Equivalent | D_f | m | 0.05075 |

ก.2 ตารางแสดงข้อกำหนดของคอยล์เครื่องระเหย

| พารามิเตอร์ (Parameter) | สัญลักษณ์ (Symbol) | หน่วย (Unit) | หน่วย (Value) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Length of Coil | L | m | 0.65 |
| Height of Coil | W | m | 0.30 |
| Tube Diameter | D_r | m | 0.0067 |
| No. of Row | n_r | Row | 2 |
| No. of Tubes in Row | n_t | Tube | 14 |
| Total Tubes | n | Tube | 28 |
| Thick of Tube | δ_f | m | 0.0003 |
| Distance Between Tube | S_t | m | 0.0208 |
| Height of Fin | L | m | 0.06 |
| Fin Density | FPI | Fins per inch | 21 |
| Distance Between Fin | s | m | 0.0012 |
| Fin Diameter Equivalent | D_f | m | 0.0359 |

ก.3 การตั้งค่าโปรแกรม AP-104

- เปิดเครื่อง AP-104 และเปิด โปรแกรม AP-104 ในคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งตั้งค่าโปรแกรม
- Setting>>Compact>>Com1
- ตั้งค่า Channel
- เลือก Channel 1 กำหนดเวลาเริ่มเก็บข้อมูล เช่น 13:00:00
- กำหนดเวลาหยุดการเก็บข้อมูล เช่น 18:00:00
- กำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง (ทุก 10 วินาที)
- กด Enable >> Set >> Start โปรแกรมจะเริ่มเก็บข้อมูลของ Channel 1 ตั้งแต่วันที่

13:00:00 – 18:00:00

- ทำการตั้งค่า Channel 2-5 ตามขั้นตอนข้างต้น

ก.4 การตั้งค่าโปรแกรม Agilent Benchlink Data logger Properties

- เสียบปลั๊กไฟของเครื่อง Agilent Benchlink Data logger Properties
 - เปิดโปรแกรม Agilent Benchlink Data logger Properties ในคอมพิวเตอร์
 - จะมีหน้าต่าง Welcome to Agilent Benchlink Data logger โฉวที่หน้าจอให้ เลือก Open an existing setup แล้วคลิกที่ OK
 - จะมีหน้าต่าง Open โฉวที่หน้าจอให้เลือก Lab o.k. แล้วคลิกที่ Open
 - จะมีหน้าต่าง Lab o.k.-Data โฉวที่หน้าจอให้คลิกที่ Scan เลือก Start Scan
 - จะมีหน้าต่าง Start Scanning – Scan status โฉวที่หน้าจอให้คลิก Start
 - จะมีหน้าต่าง Downloading Channel Configurations โฉวที่หน้าจอ เมื่อ Download เสร็จ
- โปรแกรมจะเริ่มบันทึกข้อมูล โดยดูจากกราฟจะ โฉวที่หน้าจอ (ในการทดลองนี้จะตั้งเวลาเก็บข้อมูลทุกๆ 10 วินาที)

ก.5 ซอฟต์แวร์ของโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามช่วงความชื้นสัมพัทธ์

```
unsigned char sp selec(int hm)// (High to Low Speed = 5 - 6.5 mSec)
```

```
{
    unsigned char spd;
    if (hm>=66 && hm<=100)    // humidity 66-100%
    {
        TH0_val = 0xE8
        TL0_val = 0x99;
        spd = 1; // Fan speed
    }
    else if (hm>=56)    // humidity 56-65%
    {
        TH0_val = 0xE9;
        TL0_val = 0xF8;
        spd = 2; // Fan speed
    }
    else if (hm>=51)    // humidity 51-55%
    {
        TH0_val = 0xEB;
        TL0_val = 0x55;
        spd = 3; // Fan speed
    }
    else if (hm>=45)    // humidity 45-50%
    {
        TH0_val = 0xEC;
        TL0_val = 0x84;
        spd = 4; // Fan speed
    }
}
```

```

    }
else // humidity <45%
{
    TH0_val = 0xEE;
    TL0_val = 0x00;
    spd = 5; // Fan speed
}
return spd;
}

```

ค.6 ซอสโค้ดของการทำงานของโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบไม่ที่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา

```

while(1)
{
    s_connectionreset();
    s_measure((unsigned char *)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //measure humidity
    s_measure((unsigned char *)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //measure temperature
    humi_val.f=(float)humi_val.i; //converts integer to float
    temp_val.f=(float)temp_val.i; //converts integer to float
    calc_SHT15(&humi_val.f,&temp_val.f);//calculate humidity, temperature
    t = (int)temp_val.f; // Read temperature (integer format)
    h = (int)humi_val.f; // Read humidity (integer format)
    if(j != 0 && on_sw == 1) // for initial display speed
    {
        j=0;
        TR1 = 1; // Timer1 Start
        lcd_puts(0xCB," "); // Clear previous humidity display
        inttolcd(0xCC,DegreeAssign); // Display new humidity value
    }
}

```

```

}

if (j == 0 && on_sw == 0)           // for re-display speed stop
{
    j=1;

    TR1 = 0;                       // Timer1 Stop

    lcd_puts(0xCB,"STOP");         // Display stop fan speed
}

counter++;                          // Increase count index

if (counter >= 50)                  // check counter for 10 times
{
    counter = 0;

    if (h > RH_setpoint)
    {
        DegreeAssign++; // Increase Degree for Decrease fan speed
        if (DegreeAssign >= 117) // Degree Max Limit 117 Degree
        {
            DegreeAssign = 117; // Assigned Degree Max Limit
        }

        DelayTimeCalc(DegreeAssign); // Delay time calculation in mSec
    }

    if (h < RH_setpoint)
    {
        DegreeAssign--; // Decrease Degree for Increase fan speed
        if (DegreeAssign <= 90) // Degree Min Limit 90 Degree
        {
            DegreeAssign = 90; // Assigned Degree Min Limit
        }
    }
}

```

```

        DelayTimeCalc(DegreeAssign);// Delay time calculation in mSec
    }
}
if (on_sw == 1)
{
    lcd_puts(0x8D," "); // Clear previous humidity display
    inttolcd(0x8D,h); // Display new humidity value
    lcd_puts(0xCB," "); // Clear previous humidity display
    inttolcd(0xCC,DegreeAssign);// Display new AngleTrig value
}
if (on_sw == 0)
{
    lcd_puts(0xCB," "); // Clear previous humidity display
    lcd_puts(0xCB,"STOP");// Display stop fan speed
}
}

if(old_t != t) // Compare previous and new Temperature data equal?
{
    lcd_puts(0xC3," "); // Clear previous temperature display
    inttolcd(0xC3,t); // Display new temperature value
}

if(old_h != h) // Compare previous and new humidity data equal?
{
    lcd_puts(0x8D," "); // Clear previous humidity display
    inttolcd(0x8D,h); // Display new humidity value

    if (on_sw == 1)
    {

```

```

        lcd_puts(0xCB, " "); // Clear previous humidity display
        inttolcd(0xCC, DegreeAssign); // Display new humidity value
    }
    else
    {
        Trig = 1; // Trig off Active Low
        lcd_puts(0xCB, "STOP"); // Display stop fan speed
    }
}

old_t = t; // Keep temperature value for next comparison
old_h = h; // Keep humidity value for next comparison
}
}

```

ก.7 ขอสรุปลักษณะการทำงานของโปรแกรมควบคุมอัตราการไหลของอากาศตามค่าความชื้นสัมพัทธ์ แบบที่มีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา

```

while(1)
{
    s_connectionreset();
    s_measure((unsigned char *)&humi_val.i, &checksum, HUMI); //measure humidity
    s_measure((unsigned char *)&temp_val.i, &checksum, TEMP); //measure temperature
    humi_val.f = (float)humi_val.i; //converts integer to float
    temp_val.f = (float)temp_val.i; //converts integer to float
    calc_SHT15(&humi_val.f, &temp_val.f); //calculate humidity, temperature
    t = (int)temp_val.f; // Read temperature (integer format)
    h = (int)humi_val.f; // Read humidity (integer format)
}

```



```

if (j != 0 && on_sw == 1)           // for initial display speed
{
    j=0;
    TR1 = 1;                       // Timer1 Start
    lcd_puts(0xCB," ");           // Clear previous humidity display
    inttoLCD(0xCC,DegreeAssign);  // Display new humidity value
}

if (j == 0 && on_sw == 0)         // for re-display speed stop
{
    j=1;
    TR1 = 0;                       // Timer1 Stop
    lcd_puts(0xCB,"STOP");        // Display stop fan speed
}
counter++;                         // Increase count index
if (counter >= 50)                 // check counter for 10 times
{
    counter = 0;
    if (h > RH_setpoint)
    {
        DegreeAssign++; // Increase Degree for Decrease fan speed
        if (DegreeAssign >= 117) // Degree Max Limit 117 Degree
        {
            DegreeAssign = 117; // Assigned Degree Max Limit
        }
        DelayTimeCalc(DegreeAssign); // Delay time calculation in mSec
    }
    if (h < RH_setpoint)

```

```

    {
        DegreeAssign--; // Decrease Degree for Increase fan speed
        if (DegreeAssign <= 90) // Degree Min Limit 90 Degree
        {
            DegreeAssign = 90; // Assigned Degree Min Limit
        }

        DelayTimeCalc(DegreeAssign); // Delay time calculation in mSec
    }

    if (h = RH_setpoint)
    {
        DegreeAssign = DegreeAssign; // Increase Degree for Decrease fan speed
        DelayTimeCalc(DegreeAssign); // Delay time calculation in mSec
    }

    if (on_sw == 1)
    {
        lcd_puts(0x8D, " "); // Clear previous humidity display
        nttoLCD(0x8D, h); // Display new humidity value

        lcd_puts(0xCB, " "); // Clear previous humidity display
        intoLCD(0xCC, DegreeAssign); // Display new AngleTrig value
    }

    if (on_sw == 0)
    {
        lcd_puts(0xCB, " "); // Clear previous humidity display
        lcd_puts(0xCB, "STOP"); // Display stop fan speed
    }
}

if (old_t != t) // Compare previous and new Temperature data equal?

```

```
{  
    lcd_puts(0xC3," "); // Clear previous temperature display  
    inttolcd(0xC3,t); // Display new temperature value  
}  
if(old_h != h) // Compare previous and new humidity data equal?  
{  
    lcd_puts(0x8D," "); // Clear previous humidity display  
    inttolcd(0x8D,h); // Display new humidity value  
  
    if (on_sw == 1)  
    {  
        lcd_puts(0xCB," "); // Clear previous humidity display  
        inttolcd(0xCC,DegreeAssign); // Display new humidity value  
    }  
    else  
    {  
        Trig = 1; // Trig off Active Low  
        lcd_puts(0xCB,"STOP"); // Display stop fan speed  
    }  
}  
  
old_t = t; // Keep temperature value for next comparison  
  
old_h = h; // Keep humidity value for next comparison  
}
```

ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นายกฤษณะ วิชาพร
 ภูมิลำเนา 56 หมู่ 9 ต. หนองกรด อ. บรรพตพิสัย
 จ. นครสวรรค์

ประวัติการศึกษา

จบระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนหนองกรด-
 พิตยาคม

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: auan_me@hotmail.com



ชื่อ นายธวัชชัย สมีเพชร
 ภูมิลำเนา 430 หมู่ 21 ต. ปางมะค่า อ. ขามเฒ่าลักษ์บุรี
 จ. กำแพงเพชร

ประวัติการศึกษา

จบระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
 ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: d.ek.deena@hotmail.com



ชื่อ นายเอกกฤษณ์ ยอดชิ่ง
 ภูมิลำเนา 3 หมู่ 4 ต. บ้านน้อย อ. โททะเล จ. พิจิตร
 ประวัติการศึกษา

จบระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนบางมูลนากภูมิ-
 วิทยาคม

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: aekkaluck@windowslive.com