

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

2.1 การศึกษาการทำงาน

การศึกษาการ (Work study) คือ วิธีการศึกษาอย่างมีระเบียบเกี่ยวกับงานอย่างโดยย่างหนึ่งเพื่อที่จะปรับปรุงการทำงานนั้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ความสำคัญของการศึกษางานเกิดจากความจำเป็นในการใช้แรงคน วัตถุดิบและเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

2.1.1 หลักของการศึกษาการทำงาน

การศึกษาวิธีทำงาน (Method study) คือ กระบวนการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ใช้อยู่หรือเสนอรื้นใหม่ เพื่อที่จะให้เกิดวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการศึกษาวิธีทำงานควรจะเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อสะดวกในการดำเนินการ ขั้นตอนต่างๆ ใน การศึกษาวิธีทำงาน มีดังนี้

2.1.1.1 เลือกงานที่จะศึกษา การเลือกงานที่จะศึกษานั้นควรจะพิจารณาดึงส่วนประกอบที่สำคัญคือ ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษางานทั้งหลาย เช่น มีการสั่นเปลืองวัสดุโดยเปล่าประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดความจำเป็นในการศึกษางาน ส่วนประกอบอีกสิ่งหนึ่งคือด้านเทคนิค ในกรณีมีเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่หรือเมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้สูงขึ้น ประการสุดท้ายคือ ด้านพนักงานซึ่งมีความจำเป็นเท่าเทียมกัน งานที่เลือกศึกษานั้นเป็นงานที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย เมื่อยล้า หรืออันตราย ซึ่งเป็นผลให้เกิดภาระงานหรือล้าออกบอยครัว

2.1.1.2 การบันทึกวิธีการทำงาน วิธีการบันทึกการทำงานมีหลายวิธีแต่ควรจะใช้วิธีที่เหมาะสมกับความจำเป็น เช่น การศึกษาเมื่องต้นก็ต้องการบันทึกที่เร็วและให้ข้อมูลโดยคร่าวๆ เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมจึงใช้วิธีละเอียดและให้เวลามากขึ้น การบันทึกควรจะทำพร้อมกับการสังเกตการด้วยตนเอง ไม่ใช้ใช้ความจำหรือจากการบอกเล่า

2.1.1.3 การตรวจสอบที่ได้อย่างละเอียด การตรวจสอบที่บันทึกไว้ โดยใช้เทคนิคการตั้งค่าตาม ค่าตามสำหรับการตรวจสอบมากจะเป็นค่าตามสำเร็จภู (checklist) ที่ตั้งไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องกันดูคุณประสิทธิ์ของการตรวจสอบเพื่อให้ทราบดั้นเหตุของปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีกว่า

2.1.1.4 พัฒนาวิธีการทำงานที่เหมาะสม เมื่อวิเคราะห์วิธีการทำงานโดยการตั้งค่าตามอย่างครบถ้วนและเป็นระบบต่อเนื่องแล้ว ค่าตอบสำหรับพัฒนาไปสู่วิธีการทำงานที่ดีกว่าจะออกมาเองในขั้นนี้จึงทำการบันทึกวิธีการทำงานที่เสนอแนะลงบนแผนภูมิ และได้คะแนนต่างๆ พร้อมกับตรวจสอบไปด้วยในตัวว่า มีสิ่งใดหลุดรอดไปจากการพิจารณาบ้าง เปรียบเทียบจำนวนครั้งของขั้นของการปฏิบัติตาม ระหว่างการเคลื่อนย้าย การประยัดเวลา ของวิธีการทำงานเดิมกับวิธีการทำงานที่เสนอแนะ

2.1.1.5 ตั้งนิยามการทำงาน เป็นการกำหนดรายละเอียดของวิธีการทำงานที่เสนอแนะไว้ ในแผ่นปฏิบัติตามมาตรฐาน (Standard Practice Sheet) แต่ก่อนที่ทำได้ควรดำเนินการขออนุมัติ วิธีการทำงานที่เสนอแนะ

2.1.1.6 ทำการใช้วิธีการทำงานใหม่ ก่อนจะเริ่มวิธีการทำงานใหม่ ต้องพยายามโน้มน้าวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานทั้งหมด ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามลำดับตั้งแต่ผู้ควบคุมโรงงาน ฝ่ายบริหารคนงานหรือตัวแทน หลังจากเมื่อทุกฝ่ายคล้อยตาม ยอมรับแล้ว จำเป็นต้องมีการฝึกคนงานตามวิธีการทำงานที่เสนอแนะ แล้วจึงเริ่มทำการใช้วิธีการนั้นในการทำงานจริง

2.1.1.7 ดำเนินการปฏิบัติตามวิธีการใหม่อย่างสม่ำเสมอ เป็นการควบคุมดูแล ความก้าวหน้าของงานจนกว่าจะแน่ใจว่าสามารถทำงานได้ตามวิธีที่เสนอแนะ และก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพริบ้านจริง ถ้าสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีกว่าเดิมได้อีก ก็ให้ดำเนินการศึกษาวิธีการทำงานใหม่

2.1.2 การวิเคราะห์การทำงาน

การศึกษางานนั้นต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์การทำงานเพื่อให้เราสามารถทราบความเป็นไปของงาน และอุดหนัติที่ต้องการทำกากปรับปรุง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้นั้นได้แก่

2.1.2.1 Flow process chart

แผนภูมิขั้นตอนการผลิตแบบต่อเนื่อง ก็คือ แผนภูมิขั้นตอนการผลิตที่กำหนดการเคลื่อนย้ายตามลำดับก่อนหลังของผลิตภัณฑ์หรือแนวของการทำงานโดยการบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยการใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสม

แผนภูมิขั้นตอนการผลิตต่อเนื่อง - ประเภทคน คือ แผนภูมิขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องที่บันทึกว่าคนงานได้ทำงานอย่างไรบ้าง

แผนภูมิขั้นตอนการผลิตต่อเนื่อง - ประเภทวัสดุ คือ แผนภูมิขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องที่บันทึกว่าวัสดุได้ถูกงานย้ายหรือกำลังถูกทำงานอย่างไร

แผนภูมิขั้นตอนการผลิตต่อเนื่อง - ประเภทเครื่องจักร คือ แผนภูมิขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องที่บันทึกว่าเครื่องจักรได้ถูกทำงานอย่างไร

Flow process chart วิธีนี้จะบันทึกละเอียดกว่าและรวมการเคลื่อนย้าย การเก็บและน้ำดูดอยู่ด้วย การบันทึกกระบวนการผลิตจะแยกสำหรับสัดและพนักงาน หรือบันทึกงานใน chart เดียวก็ได้

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชเดชรุณ กาญจน์มัญญาคม, หน้า 51-52.)

ตารางที่ 2.1 Flow Process Chart (Material type) ของการตัดแผ่นโลหะ

COMPANY			FLOW PROCESS CHART				
CHART NO.	SHEET NO.	OF	DATE:	CHARTED BY:			
DESCRIPTION			QTY. (ชิ้น)	DIST- ANCE (ft.)	TIME (mins)	SYMBOL	REMARKS
						○ □ D □ ▽	
19) นำเข้าส่วนบนมาตัดกระดาษ							
20) เก็บไปปั๊มน้ำยา	40	34					
21) เชือกเวลาเตรียม							
22) นำลงในหม้อน้ำท่อถัง ยกลงบนไม้รา-							
สานาไปอีก							
23) เก็บลงหม้อน้ำท่อถังในนาทีที่ปั๊ม-	40	10					
หม้อน้ำเตรียม							
24) ยกลงบนไม้ราเทือน							
25) เก็บลงหม้อน้ำไปเตรียม	40	6					
26) หม้อน้ำลงบนสายการผลิตเข้าเรือน	40	60					
27) ขันฝาไปห้องสะอาดจากหม้อน้ำท่อถัง							
นำเข้าส่วนล่างเมือง							
28) เก็บไปห้องแม่	40	24					
29) เชือกเวลาเตรียม							
30) พับ							
31) เก็บไปปั๊มน้ำยาบนไม้รา	1	10					
32) บด							
33) ผันตัวไปห้องเชื้อโรคแล้วลงจังหวะ							
34) เก็บไปปั๊มน้ำยาบนคานไว้รีบูป	40	60					
35) ขนลงจากตู้เชื้อไว้ใช้งานใหม่กัน							
36) กลับคืนสิ่งของด้วย							
TOTAL							

CHART NO. 25 SHEET NO. 1 OF 2		SUMMARY				
PRODUCT/MATERIAL/NAN ผ้าห่มสีเขียว	ACTIVITY: การพกพาสินค้าจากที่เก็บไว้ไปยังจุดต่อไป METHOD: PRESENT/PROPOSED LOCATION: จากห้องรับแขกถึงห้องนอน	ACTIVITY	PRESENT	PROPOSED	SAVING	
		OPERATION	15	-	-	
		TRANSPORT	13	-	-	
		DELAY	6			
		INSPECTION	1			
OPERATOR(S): -	CLOCK NO.	DISTANCE	-			
		TIME	-			
CHARTED BY: -	DATE:	COST				
		LABOUR				
APPROVED BY: -	DATE:	MATERIAL				
		TOTAL				
DESCRIPTION		QTY. (หน่วย)	DIST- ANCE (ft.)	TIME (mins)	SYMBOL	REMARKS
1) ขนผ้าไปห้องนอน						
2) เก็บผ้าไปห้องนอน	100	197				
3) เก็บผ้าใส่ในช่อง pallet สำหรับ 100 หน่วย						
4) เก็บผ้าไปห้องนอน	10	27				
5) ลากผ้าจากห้องนอน						
6) ผ้าไปห้องนอน 4 ชิ้น						
7) บุฟองห้องนอน						
8) เก็บผ้าใส่ในช่อง pallet	40	52				
9) ลากผ้าจากห้องนอน						
10) บุฟองห้องนอน						
11) เก็บผ้าใส่ในช่อง pallet	40	93				
12) ลากผ้าจากห้องนอน						
13) ลากผ้าห้องนอน						
14) เก็บผ้าใส่ช่อง pallet	40	47				
15) ลากผ้าห้องนอน						
16) บุฟองห้องนอน						
17) เก็บผ้าใส่ช่อง pallet	40	76				
18) ลากผ้าห้องนอน						

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชเดชรุณ กานุจันปัญญาคม, หน้า 53.)

2.1.2.2 หลักการของเศรษฐศาสตร์การคือในไทย

มีอยู่หลายหลักการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว หลักการเหล่านี้ พัฒนาขึ้นมาจากการ ซึ่งได้ก่อรูปเป็นหลักในการปรับปรุงวิธีการของสถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ที่ใช้เป็นคนแรกคือ แฟรงค์ กิลเบรธ ผู้เป็นผู้นำในการศึกษาการเคลื่อนไหว หลักการนี้ อาจจัดรวมกันได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

- การให้โครงสร้างของมนุษย์
- การจัดตั้มตำแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงาน
- การออกแบบเครื่องมือ

ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ตารางสรุปหลักการของหลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว

การใช้โครงร่างของมนุษย์	การจัดตำแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงาน	การออกแบบเครื่องมือ
<p>1. มือทั้งสองคราวเริ่มต้นและสิ้นสุด การเคลื่อนไหวร่วมกัน</p> <p>2. มือทั้งสองไม่ควรอยู่เฉยในเวลาเดียวกัน ยกเว้นเวลาพัก</p> <p>3. การเคลื่อนไหวของมือทั้งสองควรสมมาตรกัน</p> <p>4. พยายามนำจัดการเคลื่อนที่ของมือและลำตัวให้อยู่ในประบทภาระ เคลื่อนไหวรับต่อสู้ซึ่งจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. พยายามใช้แรงโน้มนต์ช่วยในการทำงาน และควรลดแรงโน้มนต์ลงหากแรงนั้นด้านการทำงาน</p> <p>6. การเคลื่อนแบบวงโค้งต่อเนื่อง ของมือดีกว่าการเคลื่อนในแนวตรง ซึ่งต้องหักเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน</p> <p>7. การเคลื่อนไหวแบบ Ballistic เร็ว กว่าและแม่นยำกว่าการเคลื่อนที่แบบ Fixation</p> <p>8. ควรจัดงานให้เกิดจังหวะ ธรรมชาติ</p> <p>9. ควรใช้สายคาดข้อมือและตัวอ้อย และถ้าจำเป็นควรจัดตำแหน่งที่ม่องให้ออยู่ใกล้กัน</p>	<p>1. เก็บเครื่องมือและขันส่วนในที่ของมันเสมอ</p> <p>2. ตำแหน่งของเครื่องมือ ขันส่วน และปุ่มบังคับเครื่องมือต่าง ๆ ควรอยู่ใกล้กับจุดที่จะใช้</p> <p>3. ควรใช้ถังหรือกล่องซึ่งมีกันอิยางลงข้างหน้าบรรทัดขันส่วนขนาดเล็ก เพื่อให้ขันส่วนในคล่องมากเมื่อต้องใช้มือล้าง</p> <p>4. ขันส่วนที่ประกอบแหล่ง ควรใช้ที่ตั้งลงหรือปล่อยลง</p> <p>5. จัดตุ่นและเครื่องมือต่าง ๆ ควรถูกจัดวางเพื่อให้ขันตอนการเคลื่อน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง</p> <p>6. จัดให้มีแสงสว่างพอเหมาะสมใน การปฏิบัติงาน</p> <p>7. ความสูงของเก้าอี้ควรเหมาะสม กับงานและควรปรับได้</p> <p>8. เก้าอี้นั่งควรรองรับน้ำหนักตัว และสร้างท่านั่งที่ถูกต้อง</p>	<p>1. ควรใช้เครื่องมือเล็ก ๆ เช่น jig, fixture หรือ คันเท้าเหลี่ยมที่ช่วยในการทำงานของมือ</p> <p>2. ควรใช้เครื่องมือซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป</p> <p>3. จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุให้หยิบใช้ได้ทันที</p> <p>4. งานบางอย่างซึ่งมีมือแต่ละข้างต้องทำงานเป็นอิสระแก้กัน เช่น การพิมพ์ดีด ควรออกแบบงานตามกำลังความสามารถของแต่ละข้าง</p> <p>5. คันโยก มือหมุน และปุ่มควบคุม ต่าง ๆ ควรจัดอยู่ในตำแหน่งซึ่งพนักงานจะสามารถทำงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว</p>

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รช.ต้วรตน กาญจนปัญญาคม, หน้า 89.)

2.1.3 การปรับปรุงวิธีการทำงาน

2.1.3.1 เพื่อยัดงานที่ไม่จำเป็น (Eliminate All Unnecessary Work) เนื่องจากงานบางอย่างนั้นมีอิทธิพลต่อการตั้งค่า datum แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องทำต่อไปอีก เช่นการเก็บวัสดุคงไว้ต่อไปสูงในโรงงาน ให้ทำมาแต่เมื่อใกล้สิ้นค่าจ้างไม่剩餘สมบูรณ์และได้ทำมาต่อมาก็ว่าゴดังจะเสร็จแล้ว ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุ ก็สามารถตัดวิธีการขนย้ายวัสดุดังต่อลงจากรถบรรทุกของตรงไปสูงงาน จนเคลื่อนย้ายเส้าสายการผลิตได้ทั้งช่วงการ

ดังนั้นแนวทางในการยัดงานที่ไม่จำเป็น ควรเลือกงานที่มีปัญหาต้นทุนสูง ที่เมื่อใช้เทคนิคการตั้งค่า datum แล้ว ค่าตอบว่าเป็นงานที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่ถ้ากรณีที่ค่าตอบว่าเป็นงานที่ยังจำเป็น เพราะมีวัสดุประสงค์ และเหตุผลแน่นอนก็ได้แยกวัสดุประสงค์ให้เห็นเด่นชัดว่า ทำงานนั้นเพื่ออะไรบ้าง และพยายามตั้งค่า datum เพื่อยัดวัสดุประสงค์ของงานโดยพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่ทำงานนั้นถ้าค่าตอบออกมากว่าการไม่ทำงานนั้นเลย จะก่อให้เกิดผลติดกันว่าการยังคงทำงาน เช่นนั้นอยู่ ก็ควรตัดการทำงานนั้นออกทันที

2.1.3.2 เพื่อรวมชั้นการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน (Combine Operations or Element) ในช่วงการผลิต ปกติจะแยกงานออกมายืนชั้นการปฏิบัติงานหลายชั้นด้วยกัน เพื่อให้ง่ายสำหรับการแบ่งงานตามความชำนาญของคนงานแต่ละคน แต่บางครั้งการแบ่งชั้นการปฏิบัติงานมากเกินความจำเป็นทำให้ใช้อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ มาเกินความจำเป็นไปด้วย ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ได้แก่การไม่สมดุลกันในชั้นการปฏิบัติงานหลายชั้นนี้ มีงานค้าง หรืองานระหว่างทำมากในสายการผลิต เพราะการวางแผนการผลิตไม่เหมาะสม มีงานล่าช้าอันเกิดจากการจ้างคนในชั้นการปฏิบัติงานนั้น หรือเมื่อคนงานประจำชั้นการปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 ชั้น เข้าด้วยกัน หรือบางครั้งการเปลี่ยนลำดับการทำงานก็เป็นโอกาสให้มีการรวมชั้นการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน

2.1.2.3 เพื่อเปลี่ยนลำดับชั้นการปฏิบัติงาน (Change the Sequence of Operations) ในการผลิตสินค้าใหม่ นักเรียนต้นผลิตจำนานวนน้อยก่อน เพราะเป็นชั้นทดลอง แต่เมื่อขยายปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นทีละน้อยๆ หากถ้าดับเบิ้ลชั้นการปฏิบัติงานยังคงเหมือนเดิม นักเรียนสาเหตุให้เกิดปัญหานี้เรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุ และการโหลดของงาน เพราะจำนวนผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเดิมการตรวจสอบย่างละเอียด จะใช้วิธีการตั้งค่า datum เพื่อช่วย จะสามารถเปลี่ยนลำดับชั้นการปฏิบัติงานใหม่ได้หรือไม่ เพื่อให้งานง่ายและรวดเร็วขึ้น การใช้แผนภูมิและไดอะแกรมต่างๆ บันทึกการทำงานจะช่วยให้เห็นว่าสมควรจะเปลี่ยนลำดับชั้นการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อลดการเคลื่อนย้ายวัสดุ และทำให้การโหลดของงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

2.1.2.4 เพื่อทำให้รั้นการปฏิบัติงานที่จำเป็นนั้นง่ายขึ้น (Simplify the Necessary Operations) หลังจากที่ศึกษาการทำางโดยการตั้งค่าตามเพื่อจัดงานที่ไม่จำเป็นรวมรั้นการปฏิบัติงานและเปลี่ยนลำดับการปฏิบัติงานแล้ว ก็จะเหลือเฉพาะงานและรั้นการปฏิบัติงานที่จำเป็น แต่รั้นการปฏิบัติงานเหล่านั้นอาจยาก โดยที่มีวิธีการทำางอื่นที่ง่ายกว่าและสามารถทำางนั้นให้เสร็จได้เด่นเดียวกัน การตั้งค่าตามเพื่อให้งานง่าย จะเริ่มค่าตามทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานนั้น ซึ่งสรุปได้ตามตารางที่ 2.3

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, หน้า 29-30)

ตารางที่ 2.3 เทคนิค 6W-1H หรือ เทคนิคการตั้งค่าตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อตรวจตราข้อมูลในกรณีที่ไม่ใช้ค่าตามสำเร็จภู (checklist)

หัวขอที่จะตาม		การตั้งค่าตามเบื้องต้น	การตั้งค่าตาม รั้นที่ 2
วัตถุประสงค์	What	อะไรที่ทำ	มีอะไรอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่อาจกระทำได้
	Why	เหตุใดจึงทำอย่างนั้น	สรุปแล้วจะต้องทำอะไร
สถานที่	Where	ที่ใดบ้างที่ได้ในการทำงาน	มีที่อื่นอีกหรือไม่ที่อาจทำงานนั้นได้
	Why	เหตุใดจึงต้องทำ ณ ที่นั้น	สรุปแล้วจะต้องทำ ณ ที่ใด
ลำดับต่อเนื่อง	When	เมื่อใดจึงกระทำ	มีเวลาอื่นอีกหรือไม่ที่อาจกระทำได้
	Why	เหตุใดจึงกระทำในเวลานั้น	สรุปแล้วจะต้องทำ ณ เวลาใด
ตัวบุคคล	Who	ผู้ใดทำงานนั้น	มีผู้อื่นอีกหรือไม่ที่อาจกระทำการนั้นได้
	Why	เหตุใดจึงให้ผู้นั้นกระทำ	สรุปแล้วต้องให้ผู้ใดทำ
ความหมาย	How	งานนั้นกระทำอย่างไร	มีแนวทางอื่นอีกหรือไม่ที่อาจกระทำได้
	Why	เหตุใดจึงให้ผู้นั้นกระทำ	สรุปแล้วจะต้องทำอย่างไร

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, หน้า 31.)

2.2 การศึกษาเวลา (Time study)

การศึกษาเวลา (Time study) คือ การนาเวลา มาตรฐานในการทำงานของคนงาน ซึ่งได้รับการฝึกงานนั้นมาดีแล้ว ทำงานนั้นในอัตราปกติ (Normal pace) ด้วยวิธีการที่กำหนดให้ (specified method)

การศึกษาเวลาแตกต่างจาก การศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion study) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การศึกษาวิธีการทำงานและการออกแบบวิธีที่ปรับปรุงแล้ว การศึกษาเวลา (Time study) เกี่ยวกับการวัดผลงานซึ่งผลที่ได้ก็จะมีน้ำยาเป็นนาทีหรือวินาที ที่คนงานหนึ่งๆ สามารถทำงานนั้นๆ ได้ตามวิธีการที่ได้กำหนดให้ เวลาที่ได้นั้นคือ เวลามาตรฐาน หรือ Time Standard นั้นเอง อาจอธิบายความหมายของเวลา มาตรฐานของงานโดยแสดงเป็นสมการความสัมพันธ์กับ ผลผลิตได้ดังนี้

$$\text{EXPEXTED OUTPUT (PIECES)} = \frac{\text{TOTAL TIME SPENT ON OPERATION}}{\text{STANDARD TIME PER PIECE}} \quad (2.1)$$

สมการข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า เวลา มาตรฐานของชิ้นงานความรวมเอาเวลาเพื่อเวลาต่างๆ สำหรับการทำงาน เช่น การล่าช้า การพักเหนื่อย เป้าเป็นส่วนหนึ่งของเวลาที่ใช้ในการผลิต เวลา มาตรฐานจะช่วยให้เราสามารถคำนวณผลผลิตของงาน เมื่อคนงานทำงานด้วยประสิทธิภาพ 100% ดังนั้น ถ้าอัตราผลผลิตของคนงานต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ เราอาจคำนวณค่า ประสิทธิภาพในการทำงานได้จากสูตร

$$\text{EFFICIENCY} = \frac{\text{ACTUAL OUTPUT}}{\text{STANDART OUTPUT}} \quad (2.2)$$


ซึ่งเป็นต้นที่เข้าให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของการทำงานภายในโรงงานว่าได้เปลี่ยนไปใน ทางบวกหรือลบ

2.2.1 การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct time study)

2.2.1.1 เครื่องมือ

การศึกษาเวลาโดยตรง เป็นวิธีการศึกษาเวลาที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยอาศัยการจับ เวลาด้วยเครื่องมือบันทึกเวลา และแผงบันทึกข้อมูล และอาจมีก็ต่องถ่ายภาพยนต์ด้วยในบางกรณีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาเชิงความมีดังนี้

- เครื่องมือบันทึกเวลา ส่วนใหญ่มากใช้เป็นนาฬิกาจับเวลา มีทั้งแบบเข็ม และแบบตัวเลข สเกลบนอกเวลาอาจแบ่งเป็น 3 แบบ คือ



รูปที่ 2.1


(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชต์วรรณ กานุจันปัญญาคม, หน้า 101.)

ก. ชนิดที่เริ่มยาวมุนได้ 1 รอบต่อ 1 นาที แบ่งช่องออกเป็น 60 ช่อง 1 ช่อง = $1/60$ นาที หรือ = 1 นาที

ก. ชนิดที่เริ่มยาวมุนได้ 1 รอบต่อ 1 นาที แต่แบ่งช่องออกเป็น 100 ช่อง ดังนั้น 1 ช่อง = $1/100$ นาที หรือ = 0.001 นาที

ก. ชนิดที่เริ่มยาวมุนได้ 1 รอบต่อ $1/100$ ชั่วโมง แบ่งช่องเป็น 100 ช่อง ดังนั้น 1 ช่อง = $1/100$ ชั่วโมง หรือ = 0.001 ชั่วโมง

- แผ่นสำหรับใช้รองเวลาบันทึกข้อมูล



รูปที่ 2.2

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัตต์วรรณ กาญจนบุรุษ, หน้า 102.)

- แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล (Time Study Observation Sheets)
- กล้องถ่ายภาพยนตรในกรณีที่ต้องอาศัยการถ่ายภาพยนตรช่วยในการบันทึก
รายละเอียดของการทำงาน
 - เครื่องวัดรอบ (Tachometer) ในกรณีที่มีการจับเวลาของการทำงานของเครื่องจักร
จำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดรอบได้ตรวจสอบความเร็วของเครื่องจักร
 - เครื่องคิดเลข

2.2.2 ขั้นตอนของการศึกษาเวลา

2.2.2.1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณงานและหัวหน้าคุณงาน

การศึกษาเวลาโดยอาศัยการจับเวลา มักมีผลโดยตรงต่อคุณงานทางด้านจิตใจ ทำให้ เท่าที่ได้เริ่มไปหรือร้าไปเพื่อ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจ และอธิบายให้คุณงานทราบถึงเหตุผล ของการจับเวลาว่าต้องการศึกษาดูเวลาเฉลี่ยว่างการทำางานไม่ใช่จับความเร็วของการทำงานของ เช่น หัวหน้าคุณงานจะช่วยให้มากในการอธิบายให้คุณงานเข้าใจ และดูว่างานที่ทำนั้นถูกต้องตาม จริง และความเข้าตามที่ต้องการ

2.2.2.2 แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นงานย่อย

การแบ่งรับตอนการทำงานออกเป็นงานย่อย เพื่อความสะดวกในการจับเวลา และเพื่อ ความละเอียด ซึ่ง “งานย่อย” (element) หมายถึง หน่วยย่อยของงาน ซึ่งเห็นได้ชัดเจน สามารถอธิบายและจับเวลาได้ หลักเด่นๆ ในการแบ่งงานย่อยเพื่อจับเวลา มีดังนี้

ก. งานย่อยควรสั้นพอที่จับเวลาได้อย่างแม่นยำโดยปกติแล้วงานย่อยจะไม่สั้นกว่า

0.04 นาทีหรือนานกว่า 0.35 นาที

ก. งานย่อยทุกงานควรมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน

ค. การจับเวลาของเครื่องจักรควรแยกออกจากภาระจับเวลาจากการทำงานของคุณงาน

ง. แยกงานย่อยของคุณงานที่ทำขณะเครื่องจักรกำลังเดิน (Inside Work Element)

ออกจากงานย่อยของคุณงานส่วนที่ทำขณะเครื่องจักรหยุด (Outside Work Element)

จ. ควรแยก “Constant element” ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อย ซึ่งเวลาของการทำงาน ขึ้นกับขนาด น้ำหนัก ระยะทาง หรือรูปร่างของชิ้นงาน เวลาของมันจะคงที่ ออกจาก

“variable elements” ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อย ซึ่งเวลาของการทำงานขึ้นกับขนาด, รูปร่าง, น้ำหนัก ระยะทางของการทำงาน มักเกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งต้องทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทาง สีริ้งของวัสดุ

ตัวอย่างที่ 2.1 การแบ่งหน่วยงานย่อยของ Punch Press Operation

Element	Description
Regular and constant	มือทั้งสองข่ายกันยกแผ่นโลหะแล้วเดินไปยังเครื่องปั๊ม วางแผ่นโลหะลงบนแท่น
	มือขวาเอื้อมไปกดปุ่มเดินเครื่องอัตโนมัติ
Variable (m/c element)	ขณะที่เครื่องกำลังปั๊มอยู่ค่อยสั่งเกตดูว่าตรงตาม ตำแหน่งหรือไม่จนเครื่องหยุดเดิน
	มือทั้งสองข่ายกันยกแผ่นโลหะออกจากแท่นแล้วนำไป ยังแผ่นน้ำร้อนรับ
Regular and constant	เดินกลับมาจับกองโลหะที่ยังไม่ได้ปั๊ม
	เลื่อนแผ่นน้ำออกแล้วเดินไปเข็นกองให้ม่ำแท่น (เกิด ทุก 20 cycles)

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, หน้า 108.)

2.2.2.3 การสั่งเกตและการบันทึกเวลา

ใช้นาฬิกาจับเวลาจับโดยตรง ประกอบกับถ่ายวิดีโอ เพื่อสั่งเกตการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายและบันทึกเวลา ซึ่งการจับเวลาอาจกระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

ก. การบันทึกเวลาแบบต่อเนื่อง (Continuous timing) คือ การจับเวลาแบบ
ติดต่อกันโดยไม่หยุด นั่นคือ เริ่มจับเวลาตั้งแต่ 0 เมื่อเริ่มงานย่อ้งงานแรก และเวลาของงาน
ย่อ้งต่อๆ ไป ก็ต้องเริ่มนากันต่อไป แต่จะต้องจับเวลาของงานย่อ้งที่แท้จริงจะได้จากเวลาเริ่มต้น
ของงานย่อ้งถัดไปจนออกด้วยเวลาเริ่มต้นของมัน

ข. การบันทึกเวลาแบบย้อนกลับ (Repetitive timing หรือ Snapback timing) คือ
การจับเวลาของแต่ละงานย่อ้ง โดยเริ่มต้นที่ 0 ตั้งนั้นเวลาที่ย่อ้งได้ก็จะเป็นเวลาจริงของแต่ละ
งานย่อ้ง โดยไม่ต้องหักออก วิธีนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าคนจับเวลาสามารถหักพ่วงความล่าช้าหรือ
motion ที่ผิดพลาดไปได้ และไม่ต้องเสียเวลาคำนวณเวลาจริงของแต่ละงานย่อ้ง (การศึกษา
การเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, หน้า 97-108)

ตารางที่ 2.4 แสดงการบันทึกเวลาแบบต่อเนื่อง (Continuous method)

STUDY NO. 8765														OBSERVATION SHEET									
ELEMENTS		UPPER LINE: SUBTRACTED TIME				LOWER LINE: READINGS				MIN. TIME				AV. TIME				TOTAL TIME		NUMBER OF SHEETS			
No.	Element	Start	Stop	Start	Stop	Start	Stop	Start	Stop	Start	Stop	Start	Stop	Start	Stop	Start	Stop	Start	Stop	Start	Stop	Start	Stop
1.	Fill core box with 3 handfuls of sand. Press sand down each time.	.09	.09	.08	.08	.08	.08	.10	.07	.08	.08	.09	.07	.08	.08	.08	.08	.06	.06	.06	.06	.06	.06
2.	Press sand down with one trowel stroke. Strike off with one trowel stroke.	.08	.05	.08	.06	.05	.05	.05	.05	.05	.06	.06	.05	.05	.05	.05	.05	.06	.06	.06	.06	.06	.06
3.	Get and place plate on core box, turn over, tap, and remove box.	.15	.46	.79	.13	.43	.72	2.04	.13	.62	.93	.24	.51	.81	.11	.38	.05	.059	.059	.1	.115	.093	.093
4.	Carry plate with core 4 feet. Dispose on oven truck.	.26	.59	.94	.27	.56	.85	.18	.46	.76	1.06	.36	.65	.93	.24	.51	.10	.126	.126	.1	.135	.170	.074
(1)		.04	.03	.04	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.02	.02	.02	.02	.02	.02
(2)		.32	.62	.96	.30	.59	.88	.21	.49	.79	.09	.39	.68	.96	.26	.54	.02	.032	.032	.1	.125	.040	.040
(3)		.07	.10	.08	.08	.08	.08	.07	.08	.08	.08	.07	.07	.07	.08	.09	.09	.09	.09	.09	.09	.09	.09
(4)		.61	.95	.25	.51	.81	.12	.41	.71	.701	.28	.55	.84	.16	.48	.77							
(5)		.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05	.05
(6)		.66	.50	.30	.58	.89	.18	.47	.77	.06	.34	.61	.81	.22	.53	.82							
(7)		.14	.13	.12	.12	.13	.12	.13	.13	.12	.11	.12	.13	.13	.13	.13	.13						
(8)		.80	.13	.42	.71	6.01	.31	.60	.89	.17	.46	.74	.8.04	.36	.66	.95							
(9)		.05	.04	.03	.04	.03	.03	.03	.04	.03	.02	.03	.02	.03	.02	.03	.02	.02	.02	.02	.02	.02	.02
(10)		.85	.17	.45	.75	.04	.34	.63	.93	.20	.48	.77	.06	.39	.68	.96							
(11)		.07	.07	.08	.08	.07	.08	.07	.08	.08	.09	.08	.08	.09	.08	.08	.09						
(12)		.9.05	.34	.64	.93	.21	.50	.78	1.07	.39	.69	.99	.29	.59	.89	.19							
(13)		.05	.05	.05	.06	.06	.07	.07	.07	.08	.07	.06	.07	.06	.07	.06	.07	.06	.07	.06	.07	.06	.07
(14)		.10	.40	.69	.99	.27	.57	.84	.14	.47	.76	1.05	.35	.66	.95	.27							
(15)		.14	.13	.13	.11	.12	.11	.11	.12	.10	.12	.12	.13	.12	.12	.11	.12	.12	.12	.11			
(16)		.24	.51	.82	10.10	.39	.68	.95	.25	.57	.88	.17	.48	.78	13.07	.38							
(17)		.03	.03	.03	.04	.03	.03	.04	.04	.04	.04	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.03
(18)		.27	.56	.85	.14	.42	.71	.59	.30	.61	.91	.20	.51	.81	.10	.41							

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชวิรจน์ กาญจนปัญญาคม, หน้า 109.)

ตารางที่ 2.5 แสดงการบันทึกเวลาแบบย้อนกลับ (Repetitive or snapback method)

DEPARTMENT		Shoe Room	DATE	OBSERVER	R.I. Person
FOREMAN	W.M. Wilson	OPERATOR	Betty Walker		
OPERATION Assemble and cement heel plugs on swing boot insoles					
NO.	ELEMENTS	TIME	TIME	TIME	TIME
1.	Get supply of heel plugs	.06 .01	.10 .07	.08 .07	.08 .07
2.	Get supply of insoles	.20 Pt. .10 .08	.69 .36	.06 .06	.06 .06
3.	Get, loosen, and lay out insoles in 15 piles	.20 Pt. .12 .15	.10 .13	.14 .13	.15 .13
4.	Get, pick, and spot heel plugs on insole	.41 .43	.42 .40	.44 .42	.43 .45
5.	Get brush of cement, and aside brush	.06 .05	.05 .06	.05 .05	.05 .05
6.	Slack completed work	.05 .05	.05 .07	.05 .06	.05 .06
7.	Mark site on slack	.04 .04	.04 .04	.04 .04	.04 .04
8.	Aside completed work	.04 .04	.05 .04	.04 .04	.04 .04
9.	Get cement supply	.2000 .14 .20	.127 .116	.123 .111	.118 .120
10.	Empty and clean cement pan	.2000 .190 .135	.211 .163		
11.	Clean up work place and cover work	.2000 .190 .135	.211 .163		
12.	Record production	120 (From standard data)			
INFRQUENT ELEMENTS					
OCCURANCE		TIME	RATING	NORM. TIME	REMARKS
					STOP 10:24
					START 11:06
					ELAPSED
					NO. UNITS
					UNITS PER HOUR
TS 103					

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชต์วรรณ การณ์วนปัญญาคม, หน้า 110.)

เหตุที่ต้องนำจำนวนรอบที่เหมาสม เพิ่มการจับเวลาอย่อมมีการคลาดเคลื่อน และอาจมีงานย่ออยแปลกปลอม (foreign element) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น การจับเวลาเพียงรอบเดียว หรือ 2 - 3 รอบ ย่อมไม่ใช่ค่าที่แน่นอนพอที่จะใช้เวลามาตรฐานได้ การจับเวลานาน พอกสมควร นอกจจากจะให้ค่าแม่นยำแล้วยังทำให้เข้าถึงความคลาดเคลื่อน (Variance) ของ การจับเวลาด้วย

วิธีการคำนวณรอบในการจับเวลา มีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและทำได้สะดวกที่สุดคือวิธีที่คิดขึ้นโดยบริษัท Maytag ของอเมริกา ซึ่งให้วิธีการประมาณค่า โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ทำการจับเวลาของการทำงานเบื้องต้นโดย

ถ้าวัดจักรงานสั้นกว่า 2 นาที ให้จับเวลา 10 ค่า

ถ้าวัดจักรงานยาวกว่า 2 นาที ให้อ่านเพียง 5 ค่า

- หาค่า R (Range)

$$R = \text{ค่าสูงสุด} (H) - \text{ค่าต่ำสุดของกลุ่ม} (L) \quad (2.3)$$

- หาค่า X ซึ่งได้จากการหักผลรวมของตัวเลขในกลุ่มหารด้วยจำนวนชั้้อมูล (5 หรือ 10) หรือ

อาจนำหาค่าประมาณได้จาก

$$\frac{\text{ค่าสูงสุด} + \text{ค่าต่ำสุดของกลุ่ม}}{2} = \frac{(H+L)}{2} \quad (2.4)$$

- คำนวณค่า $\frac{R}{X}$

- อ่านค่า N (จำนวนรอบที่เหมาสม) จากตารางซึ่งตรงกับค่า $\frac{R}{X}$ ที่คำนวณได้

(ที่มา : การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, หน้า 115)

ตารางที่ 2.6 การหาจำนวนรอบที่เหมาะสมโดยการประมาณสำหรับค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$ ภายใน 95% ของความเชื่อมั่น

จำนวนจากกลุ่มที่ 5			จำนวนจากกลุ่มที่ 10			จำนวนจากกลุ่มที่ 20		
R	n	t	R	n	t	R	n	t
.10	3	2	.42	52	30	.74	162	93
.12	4	2	.44	57	33	.76	171	98
.14	6	3	.46	63	36	.78	180	103
.16	8	4	.48	68	39	.80	190	108
.18	10	6	.50	74	42	.82	199	113
.20	12	7	.52	80	46	.84	209	119
.22	14	8	.54	86	49	.86	218	125
.24	17	10	.56	93	53	.88	229	131
.26	20	11	.58	100	57	.90	239	138
.28	23	13	.60	107	61	.92	250	143
.30	27	15	.62	114	65	.94	261	149
.32	30	17	.64	121	69	.96	273	156
.34	34	20	.66	129	74	.98	284	162
.36	38	22	.68	137	78	1.00	296	167
.38	43	24	.70	145	83			
.40	47	27	.72	153	88			

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รศ.ต้วรรณ กาญจนปัญญาคม, หน้า 116.)

เนื่องจากตารางนี้ใช้หาโดยสมมติค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$ ภายใน 95% ความเชื่อมั่น ต้นน้ำณตัวต้องการค่าความคลาดเคลื่อนเป็น $\pm 10\%$ ภายใน 95% ความเชื่อมั่นให้นำค่าที่หารได้จากตารางหารด้วย 4

- ใช้วิธีค่าเฉลี่ย (Average) ซึ่งก็คือเวลาจริงทั้งหมดรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนรอบ

รอบ

- ใช้วิธีค่าฐานนิยม (Modal method) คือใช้ค่าของตัวที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเป็นค่าเวลาตัวแทน

ตัวอย่างที่ 2.2 ข้อมูลจากการจับเวลาของงานย่ออย่างหนึ่งเป็นดังนี้

12, 13, 12, 12, 11, 12, 12, 14, 12, 13

1. วิธีเฉลี่ย

$$\text{selected time} = \frac{12+13+12+12+11+12+12+14+12+13}{10} \\ = 12.2$$


2. วิธีฐานนิยม

selected time = 12

หลังจากได้ค่าเวลาตัวแทนของแต่ละงานย่ออยแล้ว ขั้นต่อไปคือ การกำหนดค่า Rating factor หรืออัตราความเร็วของการทำงานให้กับคนงานที่ทำงานนั้นๆ

2.3.2 การประเมินอัตราความเร็ว (Rating)

การประเมินอัตราความเร็ว (Rating) คือ ขนาดการซึ่งผู้ทำการศึกษาเวลาใช้ เปรียบเทียบการทำงานของคนงาน โดยใช้ความเร็วปกติ (Normal Pace) คือ อัตราการทำงานของคนงานเฉลี่ยซึ่งทำงานภายใต้การแนะนำที่ถูกต้อง และปราศจากแรงกระตุ้นจากเงิน รางวัล อัตราความเร็วนี้สามารถคงอยู่วันแล้ววันเล่าโดยไม่ก่อให้เกิดความเครียดทางร่างกายหรือ จิตใจ หรือต้องอาศัยความพยายามจนเกินไป



รูปที่ 2.3 Standard Pinboard ของ Barns

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, หน้า 122.)

2.3.2.1 ระบบของการให้อัตราความเร็ว

มีวิธีประเมินอัตราการทำงานอยู่ด้วยกันหลายวิธี แต่วิธีที่เราต้องการศึกษานั้นก็คือ วิธี Westing House system of Rating

"Westing House system of Rating" คิดขึ้นโดย บริษัท Westing House ในปี 1927 โดยอาศัยองค์ประกอบ 4 ตัว ช่วยในการพิจารณา นั่นคือ

- Skill (ความชำนาญ)
- Effort (ความพยายาม)
- Conditions (เงื่อนไข)
- Consistency (ความสม่ำเสมอ)

การประเมินค่าอัตราความเร็วของคนงานจะให้คะแนนองค์ประกอบทั้ง 4 ตัวนี้โดยดูจาก ตารางที่กำหนดไว้

ตารางที่ 2.7 ตารางคะแนนขององค์ประกอบต่างๆ ในการประเมินอัตราความเร็วตามวิธีของ Westing House

Skill			Effort		
+0.15	A1	Superskill	+0.13	A1	Excessive
+0.13	A2		+0.12	A2	
+0.11	B1	Excellent	+0.10	B1	Excellent
+0.08	B2		+0.08	B2	
+0.06	C1	Good	+0.05	C1	Good
+0.03	C2		+0.02	C2	
0.00	D	Average	0.00	D	Average
-0.05	E1	Fair	-0.04	E1	Fair
-0.10	E2		-0.08	E2	
-0.16	F1	Poor	-0.12	F1	Poor
-0.22	F2		-0.17	F2	
Conditions			Consistency		
+0.06	A	Ideal	+0.04	A	Perfect
+0.04	B	Excellent	+0.03	B	Excellent
+0.02	C	Good	+0.01	C	Good
0.00	D	Average	0.00	D	Average
-0.03	E	Fair	-0.02	E	Fair
-0.07	F	Poor	-0.04	F	Poor

ที่มา : การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.วัชร์วรรณ กาญจน์ปัญญาคม, หน้า 123.

2.3.3 การหาค่าเพื่อต่างๆ และการหาเวลามาตรฐาน (Determining Allowances and standard Time)

เวลามาตรฐานจะคำนวณจากเวลาปกติรวมกับค่าของเวลา คือ

$$\text{Standard time} = \text{Normal time} \times \text{Allowances} \quad (2.5)$$

โดย $\text{Normal time} = \text{Selected time} \times \text{Rating Factor} \quad (2.6)$

2.3.3.1 ชนิดของค่าเพื่อ

Normal time ที่ได้จากการคำนวณ คือ เวลาปกติซึ่งคนงานที่ชำนาญทำงานด้วยความเร็วปกติแต่การทำงานทุกอย่างไม่ใช่จะทำโดยไม่มีการหยุดพักผ่อน หรือเกิดเหตุล่าช้าโดยตั้งนั้นจึงต้องมีเวลาเพื่อไว้ให้สำหรับกรณีต่างๆ ซึ่งสมเหตุสมผล เวลาเพื่อที่ยอมให้มีอยู่ 3 อย่าง คือ

ก. เวลาเพื่อสำหรับบุคคล (Personal allowance)

การปรับค่าเพื่อนี้ควรแยกออกจากส่วนของการให้ค่าอัตราราคาความเร็วในการทำงาน คือเวลาเพื่อให้คนงานทำงานส่วนตัว เช่น ไปห้องน้ำ, ล้างมือ, พักเต็มน้ำ เป็นต้น เวลาเพื่อส่วนบุคคลนี้แม้ว่าจะแตกต่างกันสำหรับบุคคลต่างๆ แต่ก็ร่วมกับสภาพแวดล้อมและชนิดของงานด้วย ปกติแล้วจะคิดไว้ 5% ของเวลาทำงานใน 1 วัน (8 ชม. ทำงาน/วัน) เช่น ถ้าทำงาน 8 ชม./วัน ก็จะมีเวลาเพื่อไว้ = $0.05 \times 8 \times 60 = 24$ นาที สำหรับงานเบา (Bams)

วัน

ข. เวลาเพื่อสำหรับความเครียด (Fatigue allowance)

คือเวลาเพื่อสำหรับความเหนื่อยล้าเนื่องจากการทำงาน แต่ในสภาพของการทำงานปัจจุบันความเหนื่อยล้าแทบจะไม่มีผลต่อการทำงานเลย เพราะสภาพการทำงานได้ถูกปรับปุ่นจนเหมาะสมที่สุดแล้ว และในการทำงานช่วงรวมๆ ในอัตรา 8 ชม./วัน นั้น ผลผลิตที่ได้สูงกว่าการทำงาน 9 ชม./วัน

นอกจากนี้ค่าความเครียดที่แท้จริงไม่สามารถวัดได้ จริงอยู่ในการทำงานหนัก คนงานจำเป็นต้องมีเวลาพักแต่เวลาที่ต้องการพักนี้ก็ยังขึ้นกับ

- บุคคล
- ช่วงเวลาที่ต้องการทำงานก่อนจะได้พัก
- สภาพแวดล้อมของการทำงาน
- อื่นๆ

จ.
บบ
ก.
กบก
2548

15 มี.ค. 2549

4840507



สำนักหอสมุด

ก. เวลาเพื่อสำหรับความล่าช้า (Delay or contingency)

ความล่าช้าอาจเกิดได้ทั้งแบบหลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Delay) และแบบ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Delay) ถ้าเป็นความล่าช้าที่หลีกเลี่ยงได้หรือจะไขกระทำก็จะไม่
ถูกนำมานำมายาตราชูญ แต่ถ้าเป็นความล่าช้าซึ่งเลี่ยงไม่ได้ก็จะถูกนำมานำมายาตราชูญ
การนาเวลาตามมาตรฐาน

ทั้งหมด

2.3.3.2 การใช้เวลาเพื่อในการนาเวลาตามมาตรฐาน

ค่าเพื่อนี้จะเห็นได้ว่ามีถึง 3 ชนิด และอาจบอกในรูปของหน่วยต่างๆ ก็เป็นนาที/วัน
หรือ เป็น % ของวันปกติ วิธีการคำนวนนาเวลาตามมาตรฐานอาจเป็นดังนี้

ก. ค่าเพื่อซึ่งกำหนดเป็นนาที/กะ

$$\begin{aligned} \text{เวลาปกติของงานนึง} &= 2.00 \quad \text{นาที} \\ \text{กำหนดให้เวลาเพื่อทั้งหมด} &= 72 \quad \text{นาที} / 8 \text{ ชั่วโมงการทำงาน} \\ &= 72 / 480 = 15\% \text{ ของหนึ่งกะ} \end{aligned}$$

เพราจะนั้น เวลาที่เหลือจากการหักค่าเพื่อในการทำงาน = $480 - 72 = 408$ นาที

$$\begin{aligned} \text{เพราจะนั้น ผลผลิต / กะ} &= 408 / 2.00 \\ &= 204 \quad \text{ชิ้นงาน} \\ \text{เวลาตามมาตรฐานของงาน} &= 480 / 204 = 2.353 \quad \text{นาที / ชิ้น} \end{aligned}$$

หรืออีกวิธีหนึ่งคือ

$$\begin{aligned} \text{เวลาตามมาตรฐานของงาน} &= \frac{\text{เวลาปกติ} \times 100}{100 - \% \text{ ของเวลาเพื่อ}} \\ &= 2.00 \times \frac{100}{100 - 15} \\ &= 2.353 \quad \text{นาที / ชิ้น} \end{aligned}$$

ข. ค่าเพื่อซึ่งกำหนดเป็น % ของเวลาปกติ

$$\begin{aligned} \text{เวลาปกติของงานนึง} &= 2.00 \quad \text{นาที} \\ \text{กำหนดให้เวลาเพื่อทั้งหมด} &= 15 \% \quad \text{ของเวลาปกติ} \\ \text{เพราจะนั้น เวลาตามมาตรฐานของงาน} &= 2.0 + ((15 / 100) \times 2.0) \\ &= 2.0 \times (115 / 100) \\ &= 2.300 \quad \text{นาที / ชิ้น} \end{aligned}$$

ตารางที่ 2.8 ตารางการให้ค่าความเพิ่มแบบ ILO

ILO Recommended Allowances	%
A. Constant allowances :	
1. Personal allowance	5
2. Basic fatigue allowance	4
B. Variable allowances :	
1. Standing allowance	2
2. Abnormal position allowance	
a. Slightly awkward	0
b. Awkward (bending)	2
c. Very awkward (lying , stretching)	7
3. Use of force, or muscular energy (lifting, pulling, or pushing) :	
Weight lifted, pounds :	
5	0
10	1
15	2
20	3
25	4
30	5
35	6
40	7
45	8
50	9
55	11
60	13
65	17
70	22

ตารางที่ 2.8 (ต่อ) ตารางการให้ค่าความผิดแผน ILO

ILO Recommended Allowances	%
4. Bad light :	
a. Slightly below recommended	0
b. Well below	2
c. Quite inadequate	5
5. Atmospheric condition (heat and humidity) _variable	0-100
6. Close attention :	
a. Fairly fine work	0
b. Fine or exacting	2
c. Very fine or very exacting	5
7. Noise level :	
a. Continuous	0
b. Intermittent_loud	2
c. Intermittent_very loud	5
d. High-pitched_loud	5
8. Mental strain :	
a. Fairly complex process	1
b. Complex or wide span of attention	4
c. Very complex	8
9. Monotony :	
a. Low	0
b. Medium	1
c. High	4
10. Tediumness :	
a. Rather tedious	0
b. Tedious	2

2.4 การจัดทำข้อมูลมาตรฐาน

2.4.1 จากข้อมูลที่รวมรวมได้ จัดทำให้เป็นข้อมูลมาตรฐาน โดยใช้ Formula standard data ซึ่ง Formula standard data เป็นข้อมูลมาตรฐานที่ได้จากการคำนวณสมการเส้นตรง

$$Y = a + bx \quad (2.7)$$

เมื่อ	y	เวลาปกติที่ได้จากการคำนวณ
	x	ข้อมูลที่ทำการศึกษา
	a	จุดตัดแกน y
	b	ความชันที่เกิดจาก y/x

ข้อมูลมาตรฐาน (standard data) ที่ได้นั้น จัดทำให้เป็นตารางข้อมูลมาตรฐาน (Table standard data) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับ แล้วนำไปหาค่าเวลามาตรฐาน (standard time) ต่อไป

การคำนวณค่าเวลาปกติ (Normal Time) คือ

$$\text{Normal time} = \text{Selected time} \times \text{Rating Factor} \quad (2.6)$$

2.4.2 หลังจากการศึกษาการทำงาน ศึกษาเวลา และปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดแล้ว ควรจัดทำเป็นเป็นข้อมูลมาตรฐาน เพื่อกับไว้เป็นเกณฑ์ในการทำงาน ให้พนักงานปฏิบัติตาม และช่วยให้สามารถยิ่งขึ้นเมื่อต้องทำการฝึกพนักงานใหม่ และที่สำคัญคือ สามารถกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.4.2.1 ตารางข้อมูลมาตรฐาน

เมื่อมีการศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน กำหนดเป็นมาตรฐานและนำไปปฏิบัติจริงแล้ว มักจะพบว่าบางครั้งวิธีการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐาน ขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งได้แก่ การสึกหรอของเครื่องจักร ความมักง่ายของพนักงาน เป็นต้น เมื่อการทำงานเปลี่ยนแปลงออกจากมาตรฐานจะทำให้คุณภาพและมีความซ้ำซ้อนของงานที่ได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด และส่งผลให้ระยะเวลาในการส่งมอบงานคลาดเคลื่อนไปด้วย ซึ่งการที่จะควบคุมได้นั้นต้องอาศัยเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบการทำงาน นั่นก็คือ คู่มือมาตรฐานการทำงาน

ตารางข้อมูลมาตรฐานจะเป็นข้อมูลมาตรฐานที่ได้จากการเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย สถานีงาน งานย่อยของแต่ละสถานีงาน ขนาดของ การตัดของกระดาษ และเวลาปกติของการทำงานย่อยแต่ละชั้นตอน เพื่อนำข้อมูลมาตรฐานนี้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากการสั่งผลิต

ของถูกห้าม ซึ่งสามารถคำนวณระยะเวลาเพื่อบอกระยะสัมบูรณ์ให้แก่ถูกห้ามได้ ดังตัวอย่างในตารางที่ 2.9

ตารางที่ 2.9 ตารางข้อมูลมาตรฐาน

Table standard data

Table 10-1 Standard Data.

SETUP AND MATERIAL HANDLING

TIME IN .001 NORMAL MINUTES

(THE FOLLOWING DATA ARE ONLY A FEW OF THE THOUSANDS AVAILABLE)

1. Punch in and out of job, get blueprint, process sheet, reset counter, receive instructions	2.700
2. Plus walk to and from crib, supervisor, and time clock	0.006/foot
3. Adjust adjustable gauge	2.340
4. Set up punch press	
15 min.	
30 min.	
60 min.	
5. Pick up and put aside hand tool	
Small .060	
Large .078	
6. Loosen or tighten nuts or bolts	
With allen wrench	0.084
With open or box wrench 1/2-	0.132
1/2+	0.192
Finger tighten	0.078
7. Pick up and hand-assemble nut or bolt	
From setup table to machine	0.480
From machine bed	0.258
8. Remove and put aside nut and bolt	
To setup table	0.318
To machine bed	0.204
	0.204
9. Pick up or put aside punches, dies, gauges, etc.	
To or from setup table	0.192
To or from rack on machine	0.234
To or from storage rack	1.320
10. Move tub load of material out of a work station, move empty tub to other side, move new tub of material in (fork truck, hand truck, or hand jack)	1.000
11. Move box of parts into a work station by hand	0.500
12. Pack parts in box	
1 at a time—large part	0.150
2 at a time—medium parts	0.050/part
Per additional part from same tub	0.010/part
13. Form carton and	
Tape—manual	0.150
Staple—4 staples	0.100
Stitch—3 places	0.050
14. Pick up loaded pallet (lifting time only)	
Manual—mechanical	0.126
Manual—hydraulic	0.402
Electric	0.162
15. Position truck to pick up pallets	
Manual	0.258
Electric	0.090
16. Move load	
Manual	0.003/foot
Electric	0.004/foot
17. Set down loaded skid	
Manual—mechanical	0.084
Manual—hydraulic	0.192
Electric	0.056

(เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาการทำงาน อ.กิตญา สินมาธีร์, 2547.)

2.4.3 การนำวิธีการทำงานมาตรฐานไปใช้

ก่อนที่จะเริ่มนำวิธีการทำงานใหม่ไปใช้ ต้องพยายามโน้มน้าวจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานทั้งหมดให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ตั้งแต่ผู้ควบคุมโคงพิมพ์ หัวหน้าพนักงาน และพนักงานทุกคน โดยชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุและผลที่ตามมาของ การปรับปรุงวิธีการทำงาน อาจจะทำการเปรียบเทียบให้เห็นชัด และข้อเสียของวิธีใหม่กับวิธีเก่า หลังจากที่ทุกฝ่ายคืบอย่างและยอมรับแล้ว จำเป็นต้องมีการฝึกงานตามวิธีการที่เสนอแนะ ซึ่งอาจใช้เวลา ภาพถ่าย ภาพยินต์ ประกอบการบรรยาย เมื่อฝึกงานเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มนำวิธีการทำงานนั้นไปใช้ในการทำงานจริง

2.4.4 การนำเวลาปกติการทำงานไปใช้

2.4.4.1 คำนวณอัตราการจ่ายเงินรางวัล

โดยการนำค่าเวลาทำงานปกติที่เราได้ทำเป็นร้อยละมาตรฐานไว้มารวมกับค่าเวลาเพื่อ จากการกำหนดของหัวหน้าคนงาน จะทำให้ได้เวลามาตรฐานออกมาก เมื่อคนงานทุกคนทราบเวลา มาตรฐานของงานที่ตัวเองทำอยู่ และทราบว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานของตนจะได้รับ ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น คนงานส่วนใหญ่จะพยายามทำงานด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และลดการ เสียเวลาลง ๆ เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนตามที่ต้องการ

2.4.4.2 เทคนิคงาน

ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถึงแม้จะ มีการปรับปรุงวิธีการทำงานแล้วก็ใช่ว่าจะหยุดเพียงแค่นี้ ควรจะปรับปรุงเป็นระยะตามความ เน茫ของงานและสภาพการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, ผศ.รัชต์วรรณ กัญจน์ปัญญาคม, หน้า 121-135)