

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

5.1 การสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์

จากการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างเครื่อง ได้พบปัญหาในเรื่องของตลาดอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์ภายในจังหวัด ไม่มีเลย และการที่อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบนี้มีราคาแพงมาก ทำให้ในการทำวิจัยครั้งนี้ ต้องใช้อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว (Second Hand) เช่น กระบอกลูกสูบลม โซลินอยด์ วาล์ว มอเตอร์พัดลม ข้อต่อท่อลม เป็นต้น และอุปกรณ์ที่มีราคาแพง และหายากมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้จัดทำระบบนั้นขึ้นมาได้ คือ ระบบสุญญากาศ (Vacuum Pump) และระบบทำความร้อน (Heater) ที่สามารถจะควบคุมอุณหภูมิได้

5.2 การจัดทำคู่มือวิธีการทำงาน – สำหรับบุคคล (Work Instructions)

จากการศึกษาหลักการเขียนคู่มือวิธีการทำงาน – สำหรับบุคคล (Work Instructions) ในระบบ ISO 9000 และการนำเอาหลักการดังกล่าวมาเขียนเป็นคู่มือวิธีการทำงาน ประจำเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นแบบสุญญากาศ ดังรูปที่ 5.1

WORK INSTRUCTION

หัวข้อ : เลขที่อ้างอิง :

แผนก :

โรงงาน :

วัตถุประสงค์ :

ผู้รับผิดชอบ :

ลำดับขั้น	ขั้นตอนการทำงาน	หมายเหตุ
1	เปิดเบรกเกอร์ข้างเครื่องด้านขวามือ	
2	เปิดวาล์วของ Air Compressor	
3	เปิดสวิตช์ Heater	
4	เปิดสวิตช์ Motor vacuum pump	
5	รอให้สัญญาณไฟของ Heater เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง	
6	กดสวิตช์ยกเฟรมขึ้น	
7	เจามือบิดคันโยกล็อคเฟรมออก พร้อมเปิดเฟรมขึ้นไปยึดติดกับแม่เหล็ก	
8	ดึงแผ่นพลาสติกเข้า พร้อมกับบิดเฟรมลงและล็อคให้แน่น	
9	กดสวิตช์เตาเดินหน้า	
10	คลายล็อค เปิดเฟรมออกขึ้นไปติดแม่เหล็ก พร้อมดึงแผ่นพลาสติกที่ขึ้นรูปแล้วออก	
11	ปิดเฟรมแล้วล็อคให้แน่น พร้อมทั้งจะทำงานในขั้นต่อไป ซึ่งต้องเริ่มทำงานเหมือนข้อ 9	

รูปที่ 5.1 Work Instructions ของเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นแบบสูญญากาศ

5.3 การบำรุงรักษาเครื่อง

การทำงานของอุปกรณ์นิวแมติกส์จะมีอายุการใช้งานยาวนานเท่าไรขึ้นอยู่กับ การเอาใจใส่ ในด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง ถ้าเช่นนั้นแล้วไม่ว่าอุปกรณ์นิวแมติกจะราคาแพงเท่าไรก็อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งอาจจะแยกหัวข้อด้านการบำรุงรักษาไว้ดังนี้

5.3.1 การบำรุงระบบปรับสภาพลมอัด

ในระบบนิวแมติกส์ใช้เครื่องอัดลมจ่ายพลังงาน ลมอัดมักจะมีปัญหาเรื่องความชื้นและฝุ่นละอองซึ่งปะปนอยู่ในบรรยากาศ จึงจำเป็นต้องกำจัดสิ่งสกปรกเหล่านี้ออกก่อนนำไปใช้งาน โดยการใช้กรองลมทำความสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นละอองและความชื้น ในบางครั้งอากาศมีปริมาณความชื้นมาก ใช้ระบบก็จำเป็นต้องมีเครื่องทำให้อากาศแห้ง สำหรับกรองลมนั้นควรจะทำ ความสะอาดทุกๆ 100 ชั่วโมงของการทำงานหรือประมาณ 3 เดือน โดยการนำเอากรองลมมาล้างทำความสะอาด (ในกรณีที่กรองลมทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะซินเตอร์) แต่ถ้ากรองกระดาษก็ใช้ลมเป่าอย่าง เดียวพอ แต่ถ้าเกิดท่อทางเข้าของลมอัดกับท่อทางออกของลมอัดมีค่าความดันตกคร่อมเกินกว่า 1 บาร์เมื่อไรก็ควรจะเปลี่ยนกรองนั้นเสียใหม่ สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปภายในระบบ อาจก่อให้เกิด ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์นิวแมติกส์ได้ ดัง ตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลกระทบต่ออุปกรณ์ควบคุมเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบ

อุปกรณ์ควบคุม	สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบ			
	ความชื้น	น้ำมันหล่อลื่นจากเครื่องอีคลม	สารออกไซด์	ฝุ่นละออง
ตัวหล่อลื่น	<ul style="list-style-type: none"> น้ำมันหล่อลื่นเสื่อม 	<ul style="list-style-type: none"> น้ำมันหล่อลื่นเสื่อม 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปริมาณหยดของน้ำมันไม่ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปริมาณหยดของน้ำมันไม่ได้
ตัวกรองลม		<ul style="list-style-type: none"> ทำให้ได้กรองเสื่อมมีอายุการใช้งานสั้นลง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบายน้ำอัด โนมัติเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> ทำให้เกิดความดันตกคร่อมมากเพราะได้กรองเสื่อม ตัวระบายน้ำอัด โนมัติเกิดการอุดตัน 	<ul style="list-style-type: none"> ทำให้เกิดความดันตกคร่อม ตัวระบายน้ำอัด โนมัติ
วาล์วปรับความดัน	<ul style="list-style-type: none"> ความชื้นถ้ามีสะสมนาน ๆ จะทำให้มีความผิดปกติขึ้นจึงปรับค่าความดันไม่ได้ เกิดสนิม 	<ul style="list-style-type: none"> ทำให้ซิลมีอายุการใช้งานสั้นลง 	<ul style="list-style-type: none"> ทำให้วาล์วติดขัดปรับความดันไม่ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับความดันไม่ได้เนื่องจากคราบฝุ่นละออง ลมรั่วหรือปรับความดันไม่ได้เนื่องจากการสึกหรอของซิลวาล์ว
วาล์วควบคุมทิศทาง	<ul style="list-style-type: none"> จาระบีในส่วนเคลื่อนที่เสื่อมทำให้ความฝืดสูงขึ้น บังคับไม่ได้ ซิลสึกหรอ เกิดสนิมขึ้นในวาล์ว 	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมไม่ได้ ซิลรั่ว 	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่เกิดการติดขัด ซิลสึกหรอเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่เกิดการติดขัด ซิลสึกหรอเร็วขึ้น ท่อทางเดินของลมในวาล์วเกิดการอุดตัน

ตารางที่ 5.1 (ต่อ) ผลกระทบต่ออุปกรณ์ควบคุมเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบ

อุปกรณ์ควบคุม	สิ่งแปลกปลอมที่เข้าระบบ			
	ความชื้น	น้ำมันหล่อลื่นจากเครื่องอัดลม	ดาวออกไซด์	ฝุ่นละออง
วาล์วควบคุมปริมาณ	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อเกิดความชื้นสะสมจะทำให้ความดันตกคร่อมในวาล์วมีมากขึ้น เกิดสนิมขึ้นในวาล์ว ถ้าเป็นประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำจะทำให้เกิดน้ำแข็งในวาล์วได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ซีลบวมหรือเสียหายได้ทำให้การปรับปริมาตรลมไปควบคุมอุปกรณ์ทำงานไม่ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับความเร็วไม่ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับความเร็วไม่ได้เนื่องจากเข็มวาล์วแน่นจนวาล์วไม่สนิท
อุปกรณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ความชื้นจะล้างจาระบีออกทำให้ชิ้นส่วนที่เสียดสีเกิดความผิดปกติมากขึ้น การทำงานจะผิดปกติ ซีลลูกสูบจะสึกหรือเร็วผิดปกติและเกิดการเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> การทำงานผิดปกติเมื่อซีลชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> เกิดคราบจับชิ้นส่วนที่เสียดสีทำให้เลื่อนไม่ได้หรืออัตราความเร็วลดลง 	<ul style="list-style-type: none"> เกิดคราบจับชิ้นส่วนที่เสียดสีทำให้เลื่อนไม่ได้หรืออัตราความเร็วลดลง

ตารางที่ 5.2 (ต่อ) ระยะเวลาการตรวจสอบอุปกรณ์นิวแมติกส์


อุปกรณ์ที่ทำการตรวจสอบ	รายการที่ทำการตรวจสอบ	เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ							หมายเหตุ
		ทุกวัน	ทุกสัปดาห์	ทุกเดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 12 เดือน	ทุก 24 เดือน	ทุกได้นรม.	
โซลินอยด์วาล์ว	ตรวจการรั่วของวาล์ว					●		●	
วาล์วควบคุมความเร็ว	ปรับความเร็วของลูกสูบ			●				●	
กระบอกสูบ	ตรวจหาอากาศรั่วที่ก้านสูบ			●				●	●
	เช็คหัวเสียบสายลมเข้ากระบอกสูบ			●					

5.3.3 สาเหตุของการบกพร่อง และการแก้ไข

จากรูปที่ 5.2 เป็นวงจรนิวแมติกส์ทั่วไป การที่จะหาจุดบกพร่องของวงจรควรจะทราบถึงวงจรที่ออกแบบควบคุมเสียก่อน ต่อจากนั้นต้องสังเกตลักษณะของการขัดข้องของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ก้านสูบไม่เคลื่อนที่ เคลื่อนที่เร็วหรือช้าผิดปกติ ลมรั่ว ลักษณะดังกล่าวเป็นอาการที่จะหาตัวปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทำการแก้ไขต่อไป



รูปที่ 5.2 วงจรนิวแมติกส์ทั่วไป



รูปที่ 5.3 ภาพเหตุการณ์การบกพร่องและการแก้ไขวงจรนิวแมติกส์

ตารางที่ 5.3 การหาจุดบกพร่องและการแก้ไขระบบอกสูบนิตทำงานสองทาง

จุดบกพร่อง	สาเหตุ	การแก้ไข
ก้านสูบไม่เคลื่อนที่	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความดันลมอัด 2. ไม่มีสัญญาณมาสั่งเมนวาล์ว บังคับให้ก้านสูบวิ่งออก 3. ติดตั้งระบบอกสูบไม่ได้ศูนย์ 4. ซีลลูกสูบชำรุด(รั่ว) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับความดันให้เพียงพอ 2. ตรวจสอบวงจร 3. แก้ไข 4. เปลี่ยนซีล
การเคลื่อนที่ไม่เรียบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ำเกินไป 2. ติดตั้งระบบอกสูบไม่ได้ศูนย์ 3. โหลดกระทำด้านข้างมากเกินไป 4. รับโหลดมากเกินไป 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควรเปลี่ยนเป็นระบบไฮดรอนิวแมติก 2. แก้ไข 3. ใช้ร่องน้ำ หรือเปลี่ยนการจับยึดใหม่ 4. เพิ่มความดัน หรือเปลี่ยนระบบอกสูบใหม่
เกิดความเสียหายกับระบบอกสูบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดจากการกะแทกเนื่องจากความเร็วสูงเกินไป 2. โหลดกระทำด้านข้าง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับกันกระแทกใหม่ 2. ใช้ร่องน้ำ

ตารางที่ 5.4 การหาจุดบกพร่องและแก้ไขอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน

จุดบกพร่อง	สาเหตุ	การแก้ไข
ควบคุมความดันไม่ได้	<ol style="list-style-type: none"> 1. ชิ้นส่วนภายในของวาล์ว ควบคุมความดันสกปรก 2. มีความผิดปกติสูง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ล้างทำความสะอาด 2. ล้างทำความสะอาด
ลมรั่วจากรูเล็ก ๆ บนฝาปิด	<ol style="list-style-type: none"> 1. แผ่นซีลรั่ว 2. มีคราบสกปรกที่แผ่นซีล 3. แผ่นไดอะแฟรมเสื่อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปลี่ยนใหม่ 2. ล้างทำความสะอาด 3. เปลี่ยนไดอะแฟรม

ตารางที่ 5.5 การหาจุดบกพร่องและแก้ไขวาล์วควบคุมความเร็ว

จุดบกพร่อง	สาเหตุ	การแก้ไข
ความเร็วก้านสูบช้ากว่าปกติ	1. ช่องปรับปริมาณลมเกิดการอุดตัน	1. ล้างทำความสะอาด
ความเร็วก้านสูบเร็วกว่าปกติ	1. บ่าวาล์วมีคราบสกปรก 2. บ่าวาล์วสึก	1. ล้างทำความสะอาด 2. เปลี่ยนบ่าวาล์ว

ตารางที่ 5.6 การหาจุดบกพร่องและการแก้ไขโซลินอยด์วาล์ว

จุดบกพร่อง	สาเหตุ	การแก้ไข
ไม่เปิดให้ลมผ่าน	1. ไม่มีกระแสไฟเข้า 2. โวลต์ต่ำเนื่องจากกระแสไฟตรง 3. ขดลวดไหม้หรือเสีย 4. เกิดคราบสกปรกภายใน 5. แกนวาล์วติดขัด เลื่อนไม่ได้หรือชำรุด	1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ 2. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ 3. เปลี่ยนขดลวดคอยล์ใหม่ 4. ทำความสะอาดแกนวาล์ว 5. เปลี่ยนแกนวาล์วและปลอกวาล์วใหม่
ลมเปิดค้าง	1. กระแสไฟเข้าโซลินอยด์ค้าง 2. เกิดคราบสกปรกภายใน 3. แกนวาล์วติดขัด เลื่อนไม่ได้หรือชำรุด	1. ตรวจสอบกระแสไฟ 2. ทำความสะอาดแกนวาล์ว 3. เปลี่ยนแกนวาล์วและกระบอกวาล์วใหม่
ลมรั่ว	1. บ่าวาล์วเป็นรอย 2. คราบสกปรกจับที่บ่าวาล์ว	1. เปลี่ยนวาล์วใหม่ 2. ทำความสะอาด
ลมรั่วที่รูลม 1	1. แกนหรือบ่าวาล์วเป็นรอย 2. ซีลสึก	1. เปลี่ยนแกน 2. เปลี่ยนซีล

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การหาจุดบกพร่องและการแก้ไขโซลินอยด์วาล์ว

จุดบกพร่อง	สาเหตุ	การแก้ไข
ลมรั่วที่รูลม 2,3,4,5	1. ซีลสึก 2. คราบสกปรก	1. เปลี่ยนซีล 2. ล้างทำความสะอาดแกนวาล์ว
มีเสียงคราง	1. ไว้ทดำเกินไป 2. ผิวสัมผัสแกนวาล์วไม่เรียบ 3. มีคราบสกปรก 4. หน้าสัมผัสมีคราบสกปรก 5. นอตหลวม	1. ตรวจสอบกระแสไฟ 2. เปลี่ยนแกนวาล์ว 3. ทำความสะอาด 4. ล้างทำความสะอาด 5. ชันนอตให้แน่น

ตารางที่ 5.7 การหาจุดบกพร่องและแก้ไขอุปกรณ์หล่อลื่น

จุดบกพร่อง	สาเหตุ	การแก้ไข
ไม่มีหยดน้ำมันผสมกับลมอัด	1. ระดับน้ำมันต่ำกว่ากำหนด 2. การใช้ปริมาณลมน้อย 3. เกิดการอุดตันที่สกรูปรับปริมาณน้ำมัน 4. ท่อส่งน้ำมันชำรุด	1. เติมน้ำมัน 2. เพิ่มความเร็วลม 3. ล้างทำความสะอาด 4. เปลี่ยนท่อใหม่
ถ่วงน้ำมันเลื่อม	1. เกิดการกัดกร่อนจากสารอินทรีย์	1. เปลี่ยนใช้ถ้วยกรองชนิดไนลอนหรือถ้วยกรองชนิดโลหะ

ตารางที่ 5.8 การหาจุดบกพร่องและแก้ไขอุปกรณ์กรองลม

จุดบกพร่อง	สาเหตุ	การแก้ไข
ลมออกใช้งานช้าเกินไป	- ไล่กรองตัน - ลมก่อนเข้ากรองเข้ามาเกินไป	- เปลี่ยนหรือทำความสะอาดไล่กรอง - เปลี่ยนไล่กรองที่มีขนาดใหญ่กว่า
มีคราบสกปรกจับด้วยกรองมองไม่เห็นภายในด้วยกรอง	อัตราการระบายน้ำสูงไป หรือ มีคราบสกปรกจับ	ล้างทำความสะอาดด้วยกรอง
ระดับน้ำในด้วยกรองสูงเกินกว่ากำหนด	เกิดการอุดตันที่ระบายน้ำทิ้ง	ล้างและทำความสะอาดท่อทางและกลไกการระบายน้ำทิ้ง
ด้วยกรองเสื่อม	เกิดการกัดกร่อนจากสารอินทรีย์	เปลี่ยนใช้ด้วยกรองชนิดโลหะหรือด้วยกรองชนิดไนลอน

5.3.4 การบำรุงรักษาเครื่องอัดลม

1. ให้ทำความสะอาดไล่กรองอากาศทางจุดเข้าของเครื่องตามชั่วโมงการทำงานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้
2. ก่อนใช้งานหรือเลิกงานควรจะเปิดคืนระบายไล่ถึงพักลมเพื่อที่จะระบายน้ำและน้ำมันออกจากถังพักลม
3. น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ได้กับเครื่องอัดลมจะต้องมีจุดความไวสูง
4. ตรวจสอบหารอยรั่วในท่อทางส่งลมอัดและถังพักลมอย่างน้อยปีละครั้ง เพราะถ้ามีการรั่วเกิดขึ้นจะทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในขบวนการผลิตขึ้น
5. ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นตามระยะเวลาที่กำหนด และถ่ายน้ำมันหล่อลื่นทุก 500 ชั่วโมงการทำงาน