

บทที่ 3

แนวทางการติดตั้งท่อไอน้ำเยล์กเก็ตในอุตสาหกรรม

ผู้จัดทำโครงการได้รวบรวมข้อมูลการติดตั้งท่อไอน้ำเยล์กเก็ตบางส่วน ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.มาตาพุด จ.ระยอง เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเม็ดพลาสติกเพื่อเป็นวัตถุติดในการผลิตพลาสติกภัณฑ์ต่างๆ ชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งขยายกำลังการผลิตดังนี้ การติดตั้งท่อไอน้ำเยล์กเก็ตที่มีอยู่แล้ว โดยที่บริษัท โตโยไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทซึ่งรับเหมาออกแบบและติดตั้งโรงงานแห่งนี้ได้ให้โอกาสทางคณะผู้ดำเนินโครงการใช้โรงงานแห่งนี้ เป็นที่รวบรวมข้อมูลในการติดตั้งท่อไอน้ำเยล์กเก็ต

โดยเมื่อวิศวกรที่ควบคุมงานการติดตั้งได้รับแบบของการเดินท่อ (Pipe Layout) จากวิศวกรผู้ออกแบบแล้ว จะนำไปปฏิบัติงานตามแบบการเดินท่อและแผนงานที่วางไว้ ซึ่งสามารถเรียงลำดับการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนได้ดังนี้


1. การติดตั้งเหล็กยึดแขวนหรือหนุนรองท่อ
2. การประกอบและการติดตั้งท่อ
3. การตรวจสอบยั่งยืนในระบบห้องที่ติดตั้ง
4. การทุบฉนวนท่อ

3.1 การยึดแขวนและหนุนรองท่อ (Hanger and Supports)

เนื่องจากผู้ออกแบบการเดินท่อได้มีการวางแผนการหนุนรองท่อไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึงขอตัวอย่างในการยึดแขวนและหนุนรองเพื่อรับน้ำหนักท่อ ของไฟลากายในห้อง การขยายตัวหรือหดตัวเมื่อห้องความร้อน รับการสั่นสะเทือนทำให้ห้องอยู่ในแนวที่กำหนด ป้องกันความเสียหายของระบบห้อง การยึดแขวนและหนุนรองท่อ (Pipe supports) จะใช้อุปกรณ์หลายชนิด ด้วยกัน เช่น ตัวหนุนรอง (Supports) ตัวแขวน (Pipe hanger) สมอยืด (Anchor) และปลอกสวนห่อ (Guides)

อุปกรณ์ยึดแขวนและหนุนรองห่อที่ใช้ Supports และ Hanger ดังนี้ทางผู้จัดทำโครงการจึงขอยกตัวอย่างการติดตั้ง 2 ชนิด ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ซึ่งในรูปดังกล่าวจะแสดงลักษณะความ

แตกต่างของการยึดแขวนและหนุนรองท่อ โดยในกรณีที่ระบบท่ออยู่สูงกว่าอุปกรณ์ เรียกว่า การหนุนรอง (Supports) ส่วนกรณีที่ระบบท่ออยู่ต่ำกว่าอุปกรณ์ เรียกว่า การยึดแขวนท่อ (Hanger)



รูปที่ 3.1 รูปแสดงลักษณะ supports และ Hanger ที่ใช้ในงานก่อสร้างที่บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

การติดตั้งเหล็กยึดแขวนหรือหนุนรองท่อ ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. น้ำหนักของท่อ น้ำหนักจะต้องรวมทั้งน้ำหนักของท่อและน้ำหนักของของเหลวภายในท่อด้วย ว่าล้วนและจำนวนหุ้มท่อที่จำเป็นต้องนำเข้ามาพิจารณาด้วย
2. ชนิดของท่อ ระยะระหว่างเหล็กยึดแขวนหรือหนุนรองท่อจะแตกต่างกันออกໄไปขึ้นอยู่ กับชนิดของท่อ เช่น ท่อเหล็กหล่อและท่อเหล็กดัด ໂฉงได้น้อยกว่าท่อตะกั่ว ท่อทองแดง หรือท่อพลาสติก
3. การป้องกันการสั่นถ่ายการสั่นสะเทือน ในกรณีที่ต้องท่อเข้ากับเครื่องจักรกล ความสั่นสะเทือนอาจส่งผ่านมาตามท่อ เหล็กยึดแขวน หรือมาตรฐานโครงสร้างของอาคาร ทำให้เกิดเสียง และเรสโซแนนซ์ (resonance) ยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งอาจเกิดแรงซื้อคเนื่องจากการเกิดน้ำกระแทก อีกด้วย
4. การขยายตัวของท่อ เหล็กยึดแขวนหรือหนุนรองท่อจะต้องสามารถรับการขยายตัวของท่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตัวบystyle="list-style-type: none;">
5. การพิจารณาระยะห่างระหว่างท่อ ระยะห่างระหว่างท่อกับกำแพงหลังจากเดินเสื่อ เรียบร้อยแล้วจะต้องมีเพียงพอที่จะทำงานโดยใช้เครื่องมือได้ หรือเพื่อการหุ้มฉนวน การทาสี การตรวจ และการบำรุงรักษา ระยะที่แนะนำที่สุด คือ 25 mm ซึ่งหมายถึงระยะระหว่างท่อหลังจากเดินเสื่อ

แล้วเสร็จไม่ว่าจะมีการหุ้มคลุมท่อหรือไม่ก็ตาม ระยะห่างระหว่างเหล็กยึดเบวนหรือหุนรองท่อสามารถดูได้จากตารางที่ 3.1

6. การพิจารณาถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาถึงงานอื่น ๆ ที่อาจจะเข้ามาติดตั้งอยู่ในที่เดียวกัน เช่น การติดตั้งปล่อง และท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ หลังการติดตั้งชั้นวางท่อสายเคเบิลหรือสายไฟฟ้า

7. การพิจารณาถึงการเดินท่อเรียงขนาดกันหลาย ๆ ท่อ การเดินท่อตามแนวแกน หรือผิวถ่างเรียงตัวกันเป็นระเบียบ ประณีต ให้มากที่สุด

8. ควรยึดโบลต์สำหรับเบวนในแนวตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ยางเป็นตัวกันความสั่นสะเทือน จะต้องระมัดระวังการยึด มิให้ส่วนที่เป็นยางถูกตึงเขียง ๆ ควรให้รับแรงโดยสม่ำเสมอ


9. การยึดท่อให้มั่นคงจนไม่สามารถแกว่งจากด้านซ้ายได้

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะห่างระหว่างเหล็กยึดเบวนหรือหุนรองท่อ: [2]

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	ระยะห่างระหว่างเหล็กยึดเบวน
20 mm หรือเล็กกว่า	1.8 m หรือต่ำกว่า
25 - 40 mm	2.0 m หรือต่ำกว่า
50 - 80 mm	3.0 m หรือต่ำกว่า
90 - 150 mm	4.0 m หรือต่ำกว่า
200 mm หรือใหญ่กว่า	5.0 m หรือต่ำกว่า

3.1.1 แท่นรองรับท่อ (Pipe shoes)


การเดินท่อในระบบท่อแอ๊คเก็ต ในบางช่วงต้องมีความลาดเอียง เพื่อให้น้ำไหลกลับเข้าสู่อุปกรณ์ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ Pipe shoes เชื่อมติดกับคาน Hanger โดยความขาวของ Pipe shoes จะเป็นตัวกำหนดความลาดเอียงของระบบท่อ ดังแสดงในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 แท่นรองรับท่อ (Pipe shoes) และแซดเดิลที่ใช้ ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทย จำกัด

3.1.2 แซดเดิลส์ (Saddles)


แซดเดิลส์ใช้รับท่อทุกชนวน เพื่อวางเข้ากับรางเลื่อนหรือจุดรองรับท่อ ท่อที่ทุกชนวน ปกติจะมีการเคลื่อนที่เนื่องจากการขยายตัวหรือหดตัว อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อรับการเคลื่อนที่ในแนวราบ โดยไม่ต้องพิจารณาแนวตั้ง และยังป้องกันการพิ็กขาดของชนวนและการสึกหรอของท่อ ด้วย ดังแสดงในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แซดเดิลที่ใช้ ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด

3.1.3 การคำนวณเพื่อหาขนาดเหล็กสำหรับใช้ทำ Support และ Hanger

3.1.3.1 การคำนวณหาขนาดของคานที่ยึดติดแน่นໄร์ 2 ชั้น




(ก) คาน Supports

(ข) คาน Hanger

รูปที่ 3.4 รูปแสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อคาน Supports และ Hanger

การคำนวณหาขนาดของคาน Supports และ คาน Hanger นั้นมีหลักในการคำนวณเหมือนกัน แตกต่างกันที่ทิศทางของแรงที่กระทำท่านั้น ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างการคำนวณในรูปแบบของคาน Supports



รูปที่ 3.5 รูปแสดงท่อที่วางบนคาน Supports

จากรูปที่ 3.5 สามารถคำนวณหน้าที่คานแต่ละตัวรับได้ ดังนี้

ในที่นี่ s เท่ากับ ระยะ Span ซึ่งปกติมีค่าอยู่ระหว่าง 2.5 - 3 m


ท่องมาตรฐาน 1 เส้นยาว 6 m ดังนั้น

$$\text{น้ำหนักท่อรวม} = w \text{ kg/m} \times 6 \text{ m}$$

$$\text{คานแต่ละตัวรับน้ำหนักโดยเฉลี่ย} = \frac{\text{น้ำหนักท่อรวม}}{2} \text{ kg}$$



รูปที่ 3.6 รูปแสดงน้ำหนักท่อที่กระทำต่อกาน



รูปที่ 3.7 ผังวัตถุอิสระแสดงแรงทึบหนดที่กระทำต่อกาน

จากรูปที่ 3.6 และ 3.7 สามารถคำนวณหาขนาดของคาน Supports ได้ตามลำดับดังนี้

1. คำนวณหาการแอล์ดัลของคาน

$$\text{จากสูตร} \quad \Delta_{\max} = \frac{5wl^4}{384EI} \quad (3.1)$$

โดยที่ Δ_{\max} = การแอล์ดัลสูงสุดของคาน, cm

w = น้ำหนักทั้งหมดบนคานคูณค่าความปลดอัดภัย ซึ่งในที่นี้ใช้ 1.3, kg

l = ความยาวของคาน, m

E = Modulus of Elasticity, kg/cm²(ksc)

I = โมเมนต์ความเฉื่อยของคาน, cm⁴

$$\text{ข้อกำหนดในการคำนวณ คือ} \quad \Delta_{\max} \leq \frac{l}{360} \quad (3.2)$$

เมื่อพิจารณาสมการที่ 3.1 พบว่าเรายังไม่ทราบค่าโมเมนต์ความเฉื่อย (I) ทำให้หากค่า Δ_{\max} ไม่ได้ ดังนั้นจึงพิจารณาหาค่า Δ_{\max} จากสมการที่ 3.2 แทน เมื่อหาค่า Δ_{\max} ได้แล้วจึงนำกลับไปแทนค่าในสมการที่ 3.1 และย้ายข้างสมการเพื่อหาค่าค่าโมเมนต์ความเฉื่อย (I) จะได้ดังสมการที่ 3.3

$$I = \frac{\frac{5 \times 1.3 w}{100} \times (l \times 100)^4}{384 \times E \times \Delta_{\max}} \quad \frac{\frac{kg \times cm^4}{cm}}{\frac{kg}{cm^2} \times cm} \quad (3.3)$$

2. คำนวณหาค่าโมดูลัสของหน้าตัด

$$\text{จากสูตร} \quad Z_x = \frac{M_{\max}}{F_b} \quad (3.4)$$

โดยที่ Z_x = โมดูลัสของหน้าตัด, cm³ (Modulus of section)

M_{\max} = โมเมนต์ตัวสูงสุดที่เกิดขึ้น, kg.cm (Maximum moment)

F_b = หน่วยแรงตัวสูงสุดที่เกิดขึ้น, kg/cm²

โดยข้อกำหนดคือ $F_b = 0.6 F_y$ (3.5)

F_y = จุดคลากสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน มีค่าอยู่ระหว่าง 2,250 – 2,5 kg/cm²


เมื่อพิจารณาหน่วยแรงดึงดูดสูงสุดที่เกิดขึ้น $F_b = 0.6 F_y$ โดยที่ F_y มีค่าอยู่ระหว่าง 2,250 – 2,530 kg/cm² เราเลือกค่า F_y เท่ากับ 2,500 kg/cm² ดังนั้น

$$F_b = 0.6 F_y = 0.6 \times 2,500 = 1,500 \text{ kg/cm}^2$$

เมื่อพิจารณาสมการที่ 3.4 ข้างไม่ทราบค่า โมเมนต์ดัดสูงสุด ดังนั้นหาค่า โมเมนต์ดัดสูงสุดที่เกิดขึ้นที่จุดปลายของ杆จาก

$$M_{\max @ \text{end beam}} = \frac{wl^2}{8} = \frac{1.3wl^2}{8} \text{ kg.m} \quad (3.6)$$

นำค่า I และ Z_x ที่คำนวณได้ไปเปิดตาราง ก.1 ในภาคผนวก ก. หากขาดของเหล็กเพื่อใช้ทำ杆จะได้เหล็กที่เล็กที่สุดที่สามารถรับน้ำหนักท่อได้ โดยถ้าค่า I และ Z_x ที่นำไปใช้เปิดตารางไม่ตรงกับในตารางให้เลือกใช้ค่าที่มากกว่า ทึ้งนี้สามารถดูตัวอย่างการคำนวณได้จากตัวอย่าง ก.1 ในภาคผนวก ก.



รูปที่ 3.8 รูปแสดงเหล็ก Channel ที่เลือกใช้

3. การตรวจสอบค่าความถูกต้องของขนาด杆 Supports ที่เลือกใช้

3.1 ตรวจสอบค่าเหล็ก Channel จากตารางว่ายอมรับได้หรือไม่ โดยมีข้อกำหนด คือ

$$\frac{b}{2t_b} \text{ จะต้องน้อยกว่า } \frac{545}{\sqrt{F_y}} \quad (3.7)$$

$$\text{และ } \frac{b}{2t_b} \text{ จะต้องน้อยกว่า } \frac{5355}{\sqrt{F_y}} \quad (3.8)$$

3.2 ตรวจสอบค่า Bending Force

จากสมการที่ 3.4

$$Z_x = \frac{M_{\max}}{F_b}$$

ข่ายข้างทาง F_b จะได้

$$F_b = \frac{M_{\max} \times 100}{Z_x} \frac{\text{kg.cm}}{\text{cm}^3} \quad (3.9)$$

ข้อกำหนด คือ ค่า F_b ที่ได้ต้องน้อยกว่า $0.6 F_y$

3.3 ตรวจสอบ ค่า Shear

จากสูตร

$$f_v = \frac{wl}{2dt_d} \quad (3.10)$$

โดยที่ f_v = แรงเฉือนที่กระทำต่อคาน, kg/cm^2

w = น้ำหนักของคาน \times ค่าความปลดปล่อย (1.3), kg

l = ความยาวของคาน, m

d = ค้านยาวของเหล็ก Channel (พิจารณาจากรูปที่ 29), cm

t_d = ความหนาของค้านยาวของเหล็ก Channel (พิจารณาจากรูปที่ 29), cm

ข้อกำหนด คือ ค่า f_v ที่ได้ต้องน้อยกว่า $0.4 F_y$

3.4 ตรวจสอบ ค่า Deflection

น้ำหนักจริง (w) = (น้ำหนักท่อทั้งหมด + น้ำหนักคาน) (ค่าความปลดปล่อยในที่นี่ใช้ 1.3) (3.11)


$$= (w) (1.3) \text{ kg/m}$$

จากสมการที่ 3.1

$$\Delta_{\max} = \frac{5wl^4}{384EI}$$


ข้อกำหนด คือ Δ_{\max} ที่ได้ต้องน้อยกว่า $< \frac{l}{360}$

3.1.3.2 การคำนวณหาขนาดเหล็กหัวหรือเหล็กรับแรงดึง



รูปที่ 3.9 รูปแสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อเหล็กรับแรงดึง

ในหัวข้อนี้เป็นการพิจารณาขนาดของเหล็กหัวที่ดึง Hanger หรือเหล็กที่รับแรงดึงของคาน Supports ซึ่งมีวิธีการคำนวณเหมือนกันแต่ทิศทางของแรงที่กระทำต่องานกันเท่านั้น ดังนั้นทางผู้ดำเนินโครงการจึงขออภัยตัวอย่างการคำนวณเหล็กรับแรงดึงในคาน Hanger เพียงประเภทเดียว



รูปที่ 3.10 ผังวัตถุอิสระแสดงแรงทั้งหมดที่กระทำต่อกานและเหล็กหัว

1. การคำนวณหาแรงดึงที่ยอมให้

จากสูตร

$$T_a = F_t A_n = 0.6 F_y A_n \quad (3.12)$$

โดยที่ T_a = แรงดึงที่ยอมให้, kg

A_n = เนื้อที่หน้าตัดสูญญี่, $\text{cm}^2 \leq 0.85 A_g$

A_g = เนื้อที่หน้าตัดทั้งหมด, cm^2


F_t = หน่วยแรงดึงที่ยอมให้ต่อพื้นที่, kg/cm^2

F_y = หน่วยแรงคลาก, kg/cm^2

$$F_u = \text{กำลังดึงน้อยที่สุด } \text{kg/cm}^2$$

ถ้าเหล็กที่ใช้ทำ Hanger ไม่มีการเจาะรูนั้นคือ $A_n = A_g$

$$T_a = F_t A_n = 0.6 F_y A_n = 0.6 F_y A_g \quad (3.13)$$



A_g กือ เนื้อที่หน้าตัดทั้งหมด = พื้นที่แรงา + พื้นที่เจาะ
 A_n กือ เนื้อที่หน้าตัดสุทธิ = พื้นที่แรงา

รูปที่ 3.11 รูปแสดงเนื้อที่หน้าตัดสุทธิและเนื้อที่หน้าตัดทั้งหมด

เลือกเหล็กจากตาราง ก.2 และคำนวณตามขั้นตอน ทั้งนี้สามารถดูตัวอย่างการคำนวณได้จากตัวอย่าง ก.2 ในภาคผนวก ก.

2. ตรวจสอบ ค่า Stiffness

$$\frac{Kl}{r} \leq 300 \quad (3.14)$$

โดยที่ l = ความยาวของเหล็กหัว (Hanger) cm

r = Raduis of Gyration cm

K = สัมประสิทธิ์ความยาวประสิทธิผลจะอยู่ระหว่าง 0.5 – 2


หาค่า $\frac{Kl}{r}$ และนำค่าที่ได้คูณกับค่าความปลดภัย (ใช้ 1.2) โดยมีข้อกำหนด คือ ค่าที่คำนวณได้ต้องไม่เกินกว่า 300 จึงจะยอมรับได้

3.2 การติดตั้งท่อแจ็คเก็ต (Fabrication and construction)

หลังจากที่ติดตั้งเหล็กยึดแขวนท่อแล้วก็จะเริ่มน้ำท่อขึ้นที่ได้ทำการประกอบชิ้นไปติดตั้งบนเหล็กเหล็กยึดแขวนท่อ


ในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงการติดตั้งท่อแจ็คเก็ต โดยเริ่มจากการเก็บรักษาท่อก่อนการติดตั้ง การประกอบและการต่อท่อ ตามลำดับดังนี้

3.2.1 การเก็บรักษาท่อก่อนการติดตั้ง



รูปที่ 3.12 ตัวอักษรแสดงรายละเอียดท่อ ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด

1. ท่อทุกเส้นต้องทาสีกันสนิม และปลายท่อทุกเส้นจะต้องมี Cap พลาสติกอุดไว้ทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปตกค้างอยู่ภายในท่อ
2. การจัดเก็บท่อต้องทำขึ้น Rack สำหรับเก็บโดยเฉพาะ ห้ามวางท่อกับพื้น แม้จะหัน ลอยคัวบไม่หมอนก็ไม่ควรทำ ท่อแต่ละชนิดต้องแยกชั้นวางไม่ให้ปะปนกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.13




รูปที่ 3.13 การเก็บรักษาบน Rack ท่อก่อนติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด

3. ท่อ ก่อนนำเข้าติดตั้งจะต้องมีการทำความสะอาดภายในท่อ โดยใช้เศษผ้าเก่าหลายนๆ ผึ่นพันกันแล้วหยอดลงไปในท่อ จากนั้นดึงเข้าออกเพื่อทำความสะอาดผิวท่อด้านใน (ขั้นตอน)

3.2.2 การประกอบท่อ

การประกอบท่อ มีความจำเป็นสำหรับระบบท่อทุกรอบบ เป็นขั้นตอนที่ทำให้ระบบท่อที่ได้รับการออกแบบและวางแผนไว้ไปสู่ขั้นตอนปฏิบัติในการใช้งานจริง จึงถือเป็นส่วนสำคัญของระบบท่อทั้งหมดที่ประกอบอยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งการประกอบสามารถแบ่งออกเป็นได้ 3 ลักษณะคือ แบบตรง แบบโค้ง และกึ่งแบบแยกดังนี้

3.2.2.1 ขั้นตอนการประกอบท่อไอน้ำแจ็คเก็ตแบบตรง



รูปที่ 3.14 รูปแสดงวิธีการประกอบท่อแจ็คเก็ตไอน้ำแบบตรง. [3]

(A) เชื่อมหน้าแปลน (flange) และ (Spacer) เข้ากันท่อด้านในดังรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 รูปแสดงการเชื่อมหน้าแปลน (flange) และ (Spacer) เข้ากันท่อด้านใน. [3]

(B) ประกอบห่อด้านนอกดังรูปที่ 3.16




รูปที่ 3.16 รูปแสดงการประกอบห่อด้านนอก [3]

(C) จัดห่อด้านในและด้านนอกให้ถูกต้องแน่นงดังรูปที่ 3.17



รูปที่ 3.17 รูปแสดงการจัดห่อด้านในและด้านนอกให้ถูกต้องแน่นง[3]


(D) เชื่อมหน้าแปลน (flange) ด้านที่เหลือเข้ากับห่อด้านในดังรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 รูปแสดงการเชื่อมหน้าแปลน (flange) ด้านที่เหลือเข้ากับห่อด้านใน[3]

(E) ทำการทดสอบความดันภายในท่อ

(F) เชื่อมห่อค้านอกกับหน้าแปลน (flange) ดังรูปที่ 3.19




รูปที่ 3.19 รูปแสดงการเชื่อมห่อค้านอกกับหน้าแปลน (flange) :[3]

(G) ประกอบ split ดังรูปที่ 3.20




รูปที่ 3.20 รูปแสดงการประกอบ split:[3]

(H) เชื่อม split เข้ากันห่อค้านอกดังรูปที่ 3.21



รูปที่ 3.21 รูปแสดงการเชื่อม split เข้ากันห่อค้านอก:[3]

- (I) เชื่อม jump over เข้ากับท่อค้านนอกดังรูปที่ 3.22




รูปที่ 3.22 รูปแสดงการเชื่อม jump over เข้ากับท่อค้านนอก:/{3}

- (J) ทำการทดสอบความดันภายในท่อ


- (K) ทำความสะอาดภายในท่อ

3.2.2.2 ขั้นตอนการประกอบท่อไอน้ำแจ็คเก็ตแบบโค้ง



รูปที่ 3.23 รูปแสดงวิธีการประกอบท่อไอน้ำแจ็คเก็ตแบบโค้ง:/{3}

- (A) ปรับ ข้องอ (elbow) ค้านนอกและค้านในให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วทำการเชื่อม ข้องอ (elbow) ค้านนอกและค้านในดังรูปที่ 3.24




รูปที่ 3.24 รูปแสดงการปรับ ข้องอ (elbow) ค้านนอกและค้านใน:/{3}

(B) เชื่อมท่อค้านในอีกด้านเข้ากับข้องอ (elbow) ดังรูปที่ 3.25




รูปที่ 3.25 รูปแสดงการเชื่อมท่อค้านในอีกด้านเข้ากับข้องอ (elbow) :[3]

(C) ประกอบท่อค้านนอกอีกด้านหนึ่งเข้ากับท่อค้านในดังรูปที่ 3.26



รูปที่ 3.26 รูปแสดงการประกอบท่อค้านนอกอีกด้านหนึ่งเข้ากับท่อค้านใน:[3]


(D) เชื่อมหน้าแปลน (flange) เข้ากับท่อค้านในทั้งสองด้านดังรูปที่ 3.27



รูปที่ 3.27 รูปแสดงการเชื่อมหน้าแปลน (flange) เข้ากับท่อค้านในทั้งสองด้าน:[3]


(E) ทดสอบความตันภายในท่อ

3.2.2.3 ขั้นตอนการประกอบท่อไอ้น้ำเจ็คเก็ตแบบแยก




รูปที่ 3.28 รูปแสดงวิธีการประกอบท่อไอ้น้ำเจ็คเก็ตแบบแยก:[3]

(A) เชื่อมท่อค้านในทึ้งสามด้านเข้ากับสามทาง (tee) ดังรูปที่ 3.29




รูปที่ 3.29 รูปแสดงวิธีการเชื่อมท่อค้านในทึ้งสามด้านเข้ากับสามทาง (tee) :[3]

(B) ประกอบท่อค้านนอกเข้ากับท่อค้านในดังรูปที่ 3.30



รูปที่ 3.30 รูปแสดงวิธีการประกอบท่อค้านนอกเข้ากับท่อค้านใน:[3]


(C) เรื่อนหน้าแปลน (flange) เข้าท่อค้านในดังรูปที่ 3.31



รูปที่ 3.31 รูปแสดงวิธีการเรื่อนหน้าแปลน (flange) เข้าท่อค้านใน:[3]


(D) ทดสอบความดันภายในท่อ

(E) ประกอบห่อผ่า (split) แบบสามทาง(tee) เข้ากับห่อค้านในดังรูปที่ 3.32




รูปที่ 3.32 รูปแสดงวิธีการประกอบห่อผ่า (split) แบบสามทาง(tee) เข้ากับห่อค้านใน:[3]

(F) เรื่อนห่อผ่า (split) เข้ากับห่อค้านนอกดังรูปที่ 3.33



รูปที่ 3.33 รูปแสดงวิธีการเรื่อนห่อผ่า (split) เข้ากับห่อค้านนอก:[3]

(F) เชื่อม jump over เข้ากับท่อค้านนอกดังรูปที่ 3.34



รูปที่ 3.34 รูปแสดงวิธีการเชื่อม jump over เข้ากับท่อค้านนอก:[3]

- (I) ทดสอบความดันภายในท่อ
- (J) ทำความสะอาดภายในท่อ

3.2.3 การต่อท่อ (Pipe Joints)

ในระบบหอดักยณะการต่อท่ออยู่ 3 ประเภทคือ การเชื่อม การต่อด้วยเกลียว และการต่อด้วยหน้าแปลน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.2.3.1 การต่อท่อโดยการเชื่อม

การเชื่อมท่อในระบบห้อสองชั้น ถ้าแบ่งตามวิธีการเชื่อม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ

1. การเชื่อมด้วยไฟฟ้า เป็นวิธีการเชื่อมที่ง่ายและราคาถูก แต่มีข้อเสียคือ ในระหว่างที่เชื่อมจะเกิดประกายไฟและมีการตกสะเก็ด ทำให้บริเวณที่เชื่อมไม่สะอาด
2. การเชื่อมด้วยอาร์กอน ลักษณะการเชื่อมโดยใช้อาร์กอนจะไม่เกิดประกายไฟและไม่มีการตกสะเก็ด หมายเหตุงานที่มีความสะอาด แต่มีข้อเสียคือ ราคาสูงกว่าการเชื่อมไฟฟ้า

การต่อท่อถ่านแบ่งตามลักษณะการเชื่อม จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

1. สวมเชื่อม (Socket-welded) การต่อจะใช้กับท่อขนาดเล็กและไม่เกิน 2 นิ้ว สามารถป้องกันการร้าวไหลได้ดี การเชื่อมในลักษณะนี้จะใช้สำหรับติดตั้งวาล์ว เนื่องจากการต่อในลักษณะนี้ทำให้ติดตั้งวาล์วได้ง่าย

2. เชื่อมต่อชน (Butt-welded) การต่อด้วยวิธีเชื่อมในลักษณะนี้จะใช้กลพะวาล์วและห่อเหล็กถ่านเท่านั้น ในงานที่อุณหภูมิและความดันสูงไม่ต้องถอดประกอบ การเชื่อมแบบนี้จะให้ความมั่นใจในด้านความปลอดภัยว่าจะไม่มีการร้าวไหลจากการรอยดัด

การเชื่อมท่อ มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตั้งนี้

1. การตัดท่อให้ใช้ Fiber Cutter หรือหินเจียเป็นเครื่องมือตัดท่อ ห้ามตัดด้วยแก๊ส ยกเว้นท่อขนาดใหญ่ และเป็นกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

2. ปลายท่อที่จะเชื่อมต่อกันมักจะต้องแต่งด้วยหินเจียให้ตรงเรียบร้อย และเจียบนุมป้ายท่อให้ได้ระยะท่อที่ถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 3.35



รูปที่ 3.35 ท่อที่เจียบนุมแล้ว ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด

3. ท่อขนาด $1/2"$ ถึง $4"$ หรือเล็กกว่าให้เชื่อมด้วยอาร์กอน ดังแสดงในรูปที่ 3.36



รูปที่ 3.36 การเชื่อมอาร์กอน ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด

4. ท่อขนาด $4-1/2"$ ขึ้นไป ให้เชื่อมด้วยอาร์กอน และทับหน้าด้วยไฟฟ้า (เพื่อเป็นการประหัดตื้นทุนในการเชื่อม)


5. การเชื่อมท่อต่อ กัน เป็นรอยต่อชนิด Butt Weld ดังนั้นจะต้องมีร่องตัว V สำหรับท่อหนา เว็บระบะต่อกันที่ถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 3.37



รูปที่ 3.37 การเชื่อมท่อต่อ กัน ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด

6. เมื่อตัดท่อและเจียป้ายท่อแล้ว จะต้องเ慷ะทำความสะอาดเหล็กภายในท่อให้เรียบร้อย และตรวจสอบภายในท่อให้เรียบร้อย และ ตรวจสอบภายในท่อไม่ให้มีวัสดุตกค้างอยู่ เช่น พลาสติก เศษผ้าทำความสะอาด และถุงพลาสติก ก่อนทำการเชื่อมเสมอ

7. ห้ามตัดหรือเจาะท่อด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า
8. การเชื่อมทุกรังส์ ต้องมีแผ่นไม้หรือผ้าใบรองที่พื้น เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อมไปทำให้พื้นหรือเสียหาย ดังแสดงในรูปที่ 3.38



รูปที่ 3.38 รูปแสดงการใช้แผ่นไม้รองขณะเชื่อมทุกรังส์ ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไทย จำกัด

9. การแยกท่อด้วยการเจาะท่อ Main ถ้าเป็นไปได้ควรประกอบให้เสร็จเรียบร้อยใน Work Shop เสียก่อนจึงนำเข้าไปประกอบในบริเวณที่จะติดตั้ง แต่ถ้าจำเป็นต้องทำการเจาะท่อ Main ที่วางบน Hanger ห้ามยึดท่อ Main ก่อน เพื่อที่จะสามารถหมุนรูหัวท่อที่เจาะให้กว้างลงเพื่อเคาะเศษหัวเหล็กออกให้หมด แล้วจึงเชื่อมยึดท่อ Main ต่อไป
10. แนวเชื่อมแต่ละขนาดหัวเครื่องควรคูให้เหมาะสมในเรื่องของความแข็งแรงของแนวเชื่อม
11. แนวเชื่อมหัวไม่ควรเกินผิวท่อหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ควรกินทึ่งสองด้านเท่า ๆ กัน
12. การบรรคลาดเชื่อมเพื่อเชื่อมต่อต่อจากแนวเชื่อมเดิมจะต้อง Over Lap ปลายแนวเชื่อมเดิม และก่อนจะลงมือเชื่อมต่อจากแนวเดิม จะต้องเคาะ Slag ของแนวเดิมเสียก่อน นอกจากเป็นการเชื่อมต่อเนื่อง Slag เก่ายังไม่เย็นตัวก็สามารถเชื่อมต่อได้เลย
13. ต้องทำการ Flush Line ทำความสะอาด ด้วยน้ำ หลังจากที่ทำการเชื่อมหัวเสร็จเรียบร้อย
14. ตามแนวต่อที่ยังไม่ได้เชื่อมปิด (แต่เชื่อมแต่ไม่ก่อ) ต้องใช้เทปการพันไว้โดยรอบ เพื่อป้องกันน้ำฝนหรือฝุ่นละอองเข้าไปภายในหัว ดังแสดงในรูปที่ 3.39



รูปที่ 3.39 การพันเทปการความแนวที่ยังไม่ได้เชื่อม ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด

3.2.3.2 การต่อห่อด้วยเกลี่ยว

การต่อห่อโดยใช้ข้อต่อมีเกลี่ยว นิยมใช้กับห่อขนาดเล็ก มีข้อดีตรงที่ทำงานในภาคสนามได้ดีขึ้นต่อเมื่อมีมากามาข่ายหลายชนิด เนื่องด้วยจะสามารถต่อไม่ต้องเชื่อมจึงทำให้สามารถทำงานได้ในบริเวณที่มีกาชหรือของเหลวไวไฟ โดยมีอันตรายน้อยสำหรับข้อเสียก็มีคือ ใช้งานที่มีการผุกร่อน (Erosion) การกัดกร่อนตามที่อับ (Crevice corrosion) การสั่นสะเทือนมากๆ ไม่ได้รวมทั้งงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 496 C° อาจมีการร้าวไหหที่รออยู่ต่อได้ ความแข็งแรงของห่อลดลง บริเวณที่ใช้ทำเกลี่ยว เพราะความหนาลดลง

3.2.3.3 การต่อห่อโดยการต่อด้วยหน้าแปลน

หน้าแปลนก็คือแผ่นกลมคล้ายปีกห่อที่ใช้สำหรับดึงห่อที่ต้องการเข้าหากัน หน้าแปลนมีราคางเพง งานที่ใช้ส่วนมากจะเป็นการต่อห่อเข้ากับหน้าแปลนของเวสเซล เครื่องอุปกรณ์ วาล์ว หรือสายในการผลิตที่ต้องมีการต่อห่อโดยต้องทำความสะอาดเสนอ การต่อห่อโดยใช้หน้าแปลน ทำได้โดยการใช้หน้าแปลนสองแผ่นประกบกันมีแผ่นปะเก็นแทรกอยู่ตรงกลาง แล้วขันให้แน่น โดยใช้โนลท์กับน็อต

3.2.6 หลักการทั่วไปในการติดตั้งห่อ

งานระบบห่อเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานของ เพื่อเป็นทางผ่านของสาร งานห่อเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงของหน้างาน การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องให้สอดคล้องกับการออกแบบตัวอาคาร โดยยึดหลักที่ว่าระบบต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนของการติดตั้ง (ในที่นี้หมายถึง ราคาอุปกรณ์และราคาค่าแรงงาน) หลักในการติดตั้งห่อทั่วไป ควรปฏิบัติตามข้อตอนต่อไปนี้

1. ควรเดินท่อขนาดหรือตั้งจากกับผนังอาคาร ดังแสดงในรูปที่ 3.40
2. ควรเดินท่อในแนวตรงหรือไม่มีการหักเลี้ยวเปลี่ยนทิศน้อยที่สุด เพื่อลดจำนวนข้อต่อ
3. ควรเดินท่อในลักษณะที่สามารถเข้าถึงและบำรุงรักษาได้ง่าย
4. ไม่ควรเดินท่อทะลุเพดานหรือโครงสร้างที่ใช้รับน้ำหนักของอาคาร ถ้าในกรณีที่หลักเลี่ยงไม่ได้จะต้องปรึกษากับวิศวกร โครงสร้างเดียก่อน
5. ไม่ควรเดินท่อ กีดขวางการติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบแนวทางเดินท่อไฟแสงสว่าง และอื่น ๆ ก่อนการติดตั้ง



รูปที่ 3.40 แนวการเดินท่อ ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัท ไบเออร์ ไทยจำกัด

6. ตำแหน่งที่เดินท่อไม่ควรกีดขวางการใช้พื้นที่ของอาคาร ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ การเดินท่อขวางประตู ทำให้เปิดประตูไม่ได้ เป็นต้น
7. ในการวางแผนทางเดินท่อควรคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย เช่น ไม่ควรติดตั้ง瓦斯 ไว้เหนือหม้อแปลงไฟฟ้า เพราะถ้า瓦斯ออกไห้เกิดอันตรายขึ้นได้

8. ในการวางแผนการเดินท่องความชำนาญทางด้านสถาปัตยกรรมด้วย เช่น เดินท่อน้ำและท่อลมซ่อนไว้เหนือฝ้า言行หรือหลังผนัง เป็นต้น

9. ควรเดินท่องเมืองเบื้องหนึ่งของการติดตั้ง

3.3 การตรวจสอบรอยรั่ว

รอยรั่วในระบบท่ออาจเป็นรอยรั่วของก๊าซหรือรั่วเข้าไปในระบบ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความดันที่สูดที่รั่วว่าสูงหรือต่ำกว่าความดันบรรยายกาศ ถ้าสูงกว่าความดันบรรยายกาศ สารก๊าซจะรั่วออกจากระบบ หากสูดที่รั่วความดันต่ำกว่าบรรยายกาศจะไม่มีการรั่วของ แต่จะมีการดูดอากาศและความชื้นเข้าไปในระบบแทน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการรั่วของสารออกงานของระบบห่อไม่ร้ายแรงเท่ากับการรั่วเข้าไปในระบบแทน เพราหากเราพบจุดรั่วที่สามารถซ่อนและเดินสารในปริมาณที่เหมาะสมเข้าไปในระบบได้เลย ส่วนกรณีที่เป็นการรั่วเข้าไป ความชื้นที่สูดดูดเข้าไปจะทำให้ความดันที่ทางออกของเครื่องอัดเพิ่มและเร่งอัตราการกัดกร่อนและความชื้นที่เข้าไปในระบบบังอาจทำให้เกิดการจับตัวเป็นน้ำแข็งที่อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารได้อีก และหลังจากจุดรั่วได้ถูกดูวนบจะต้องมีการถ่ายสารออกมากให้หมดแต่ละน้ำออก การตรวจสอบรอยรั่วในระบบห่อไอ้น้ำเจ็คเก็ตที่ใช้คือ

3.3.1 การตรวจสอบรอยรั่วโดยใช้น้ำ (Hydrolic Leak Test) โดยการอัดน้ำความดันไม่ต่ำกว่า 500 kPa เข้าไปในระบบห่อแล้วสังเกตดูว่ามีน้ำรั่วออกจากระบบหรือไม่ นั้น โดยวิธีการนี้สามารถทำการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเดินเครื่อง

3.3.2 การตรวจสอบรอยรั่วโดยใช้ลม (Pneumatic Leak Test) โดยการอัดลมที่มีความดันไม่ต่ำกว่า 450 kPa เข้าไปในระบบห่อแล้วใช้น้ำสูญญากาศบริเวณที่ต้องสงสัย และใช้แสงจ้าฉายเพื่อให้สังเกตง่ายขึ้น ข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถตรวจสอบการรั่วได้ในขณะที่การติดตั้งระบบยังไม่เสร็จ โดยการนำฝา Cap ไปปิดบริเวณปากห่อ แล้วทำการตรวจสอบตามขั้นตอนข้างต้น วิธีการนี้สามารถทำการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเดินเครื่อง



ก) รอยร้าวด้านข้างตัว瓦ล์ว

รูปภาพที่ 3.41 รูปแสดงรอยร้าวที่พบในการทดสอบอย่างไร ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทย
จำกัด

ข้อควรระวังในการตรวจสอบการร้าว

1. ควรสังเกตบริเวณข้อต่อห้อ รอยเชื่อม และตัว瓦ล์วเป็นพิเศษ เพราะเป็นบริเวณที่มักจะเกิดการร้าวได้ง่ายกว่าบริเวณอื่น ๆ
2. ใส่ถุงมือทุกครั้งที่ต้องสัมผัสกับวัสดุที่มีการร้าว เพื่อบังกันอันตรายจากสารที่รั่วไหลออกมานะ
3. ถ้าพบว่ารอยร้าวเกิดขึ้นที่ตัว瓦ล์วให้รับเคลมตัวใหม่กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อที่จะได้นำมาเปลี่ยน

หมายเหตุ

1. ขณะที่ทำการทดสอบ ความดันภายในห้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสาเหตุอื่นได้ เช่น อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเวลาในการทดสอบ อย่างเช่นเริ่มทดสอบตอนเช้าแล้วเสร็จการทดสอบตอนสายๆ ระบบห้องมีอุณหภูมิสูงขึ้น อาจทำให้ความดันสูงขึ้นด้วย หรือในทางกลับกัน ถ้าเริ่มทดสอบตอนบ่ายແล็วเสร็จตอนเย็น อุณหภูมิที่จะลดลงทำให้ความดันในห้องลดลงด้วย


หลังจากการทดสอบระบบห้องเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการหุ้มฉนวนห้อง ซึ่งในทางปฏิบัติมักจะหุ้มฉนวนบริเวณที่ยังไม่มีรอยต่อห้อง โดยใช้เงินบริเวณรอยต่อไว้ตรวจสอบการรั่วภายในห้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งในหัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายถึงการติดตั้งฉนวน

3.4 ขั้นตอนการติดตั้งถนน

1. ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

2. นำโฟมไปประกอบกับท่อ โดยนำโฟมที่ขึ้นรูปแล้วมาประกอบบริเวณด้านล่างของท่อ จากนั้นเทโฟมเหลวใส่ให้เต็ม แล้วนำโฟมที่ขึ้นรูปแล้วอีกข้างมาประกอบด้านบนของท่อ ดังรูปที่

3.42



รูปที่ 3.42 ลักษณะเมื่อเทอฟัน ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด

3. นำโฟมที่ได้ไปประกอบกับท่อ โดยนำโฟมที่ขึ้นรูปแล้วมาประกอบบริเวณด้านล่างของท่อ จากนั้นเทโฟมเหลวใส่ให้เต็ม แล้วนำโฟมที่ขึ้นรูปแล้วอีกข้างมาประกอบด้านบนของท่อ ดังรูปที่


3.43



รูปที่ 3.43 การเทน้ำยาโฟมให้ประกอบกับท่อ ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด

4. นำโฟมเหลวมาหยอดบริเวณรอยต่อและบริเวณที่เป็นรูให้เต็ม

5. ในกรณีการติดตั้งบริเวณข่องอ ให้ตัดโฟมน้ำประกอบกัน ดังรูปที่ 3.44



รูปที่ 3.44 ไฟมที่ใช้ติดตั้งบริเวณข่องอ ณ สถานที่ก่อสร้างบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด

6. หลังจากหุ่มฉนวนท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พัน PVC เทป รอบฉนวนไฟม ซึ่งท่อแต่ละชนิด การใช้งานจะพัน PVC เทปต่างสีกัน

ข้อควรระวัง ในการหุ่มฉนวน

1. ควรเทน้ำยาฉนวนไฟมให้ครอบคลุมตัวท่อเพื่อให้เยื่อไฟมชิดติดกับตัวท่อ
2. การคิดขนาดท่อที่ใช้ในการติดตั้ง ควรเพื่อนำดของฉนวนไว้ด้วยเพื่อป้องกัน ปัญหาหุ่มไฟมไม่ได้นึ่งจากตัวไฟมติดโครงสร้างหรือเหล็กทรัพย์ของอาคาร
3. การใช้ฉนวนควรสังเกตว่าเป็นท่อชนิดไหน เพื่อป้องกันการใช้ไฟมผิดกับประเภท ท่อ

ในบทนี้เป็นการนำเสนอให้ทราบถึงแนวทางในการติดตั้งท่อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัทไบเออร์ไทย จำกัด การติดตั้งเหล็กยืดหยุ่นหรือหุ่นรองท่อ การประกอบและติดตั้ง ท่อการตรวจสอบย้ำในระบบห่อที่ติดตั้ง การหุ่มฉนวนห่อ ซึ่งในการติดตั้งจริงๆ แล้วมีปัจจัย หลายอย่าง ตัวอย่างเช่นการติดตั้งระบบการจ่ายไอน้ำ การติดตั้งเครื่องมือวัด ความปลอดภัยสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งในโรงงานเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึงเนื่องด้วยมีระยะเวลาทำจำกัด อย่างไรก็ ตามหากผู้อ่านท่านใดสนใจในรายละเอียด สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือทางด้านการ ติดตั้งเครื่องมืออุตสาหกรรมทั่วๆไป หรือเอกสารอ้างอิงในบรรณานุกรม