

## บทที่ 3

### วิธีการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง วัสดุที่ใช้ในการทดลอง ขั้นตอนการเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลอง วิธีการทดลอง และขั้นตอนการทดสอบการรับกำลังของแอลฟ์ต์ค่อนกรีต ก่อนที่จะทำการทดลองต้องมีการเตรียมอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ให้พร้อม เพื่อที่จะได้ทำการทดลองได้ทันทีและสา มาตรฐานช่วยทำให้ระยะเวลาการดำเนินงานในการทำโครงการวิจัยนี้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ อีกทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่เตรียมไว้จะต้องได้ตามมาตรฐานและทำการทดลองเป็นขั้นตอน จะทำให้ผลการทดลองมีประสิทธิภาพ

#### 3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 3.1.1 ตะเกียงช่องผ่านเป็นสีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดช่องผ่านต่างๆ
- 3.1.2 เครื่องซึ่ง สามารถซึ่งละเอียดได้ถึง 0.2% ของตัวอย่างทั้งหมด
- 3.1.3 เตาอบ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่  $110 \pm 5$  องศาเซลเซียส
- 3.1.4 เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample Splitter) ขนาดต่างๆ
- 3.1.5 แปรงทำความสะอาดตะเกียงชนิดลวดทองเหลือง แปรงพลาสติก และแปรงขน
- 3.1.6 ภาชนะสำหรับใส่แข็งและล้างตัวอย่างด้วยมือ
- 3.1.7 Pycnometer เป็นขวดแก้วแบบ Flask
- 3.1.8 กระบวนการทดสอบพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.75 มิลลิเมตร สูง 431.80 มิลลิเมตร
- 3.1.9 Irrigator Tube
- 3.1.10 Weighted Foot Assembly

### 3.1.11 Siphon Assembly

- 3.1.12 กระบอกตวง (Measuring Can) ขนาด  $85\pm 5$  มิลลิเมตร
- 3.1.13 gravimeter
- 3.1.14 นาฬิกาจับเวลา
- 3.1.15 กระ吝ังเคลือบ
- 3.1.16 ภาชนะมีขอบสูงประมาณ 15 เซนติเมตร
- 3.1.17 เตาอบที่สามารถให้อุณหภูมิสูงถึง  $250^{\circ}\text{C}$ .
- 3.1.18 เตาแบบ Hot Plate ที่สามารถให้อุณหภูมิได้สูงถึง  $200^{\circ}\text{C}$ .
- 3.1.19 หม้อโลหะ
- 3.1.20 เกรียง
- 3.1.21 เทอร์โมมิเตอร์ชนิดมีก้านเป็นโลหะ สามารถวัดอุณหภูมิได้ถึง  $250^{\circ}\text{C}$ .
- 3.1.22 เครื่องซั่งสามารถซั่งน้ำหนักได้ถึง 2 กิโลกรัม มีความละเอียดถึง 0.1 กรัม
- 3.1.23 แท่นรอง (Compaction Pedestal)
- 3.1.24 แบบสำหรับกดทับ (Compaction Mold)
- 3.1.25 ค้อน (Compaction rammer)
- 3.1.26 ที่จับแบบ (Mold holder)
- 3.1.27 เครื่องดันตัวอย่าง (Sample extruder)
- 3.1.28 ถุงมือกันความร้อนชนิดไยทิน (Asbestos)
- 3.1.29 เครื่องทดสอบ Marshall (Marshall Testing Machine)
- 3.1.30 แบบทดสอบ Stability (Stability mold)
- 3.1.31 เครื่องวัด Flow (Flow meter)

### 3.2 วัสดุที่ใช้

- 3.2.1 เถ้าหินก (Bottom ash)
- 3.2.2 ยางแอสฟัลต์คอนกรีต AC (60/70)
- 3.2.3 หิน

### 3.3 การเตรียมวัสดุ

#### 3.3.1 เถ้าหินก (Bottom ash)

ถ้าหินก (Bottom ash) ซึ่งเป็นการผลิตภัณฑ์จากการผลิตกระแสไฟฟ้า ในการเก็บถ้าหินกนั้นต้องเก็บในสภาพที่แห้ง หรืออบด้วยความร้อนให้ปราศจากความชื้น โดยเก็บไว้ในถังเก็บตัวอย่างในห้องทดลอง

- แหล่งที่มาของถ้าหินก (Bottom Ash) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

#### 3.3.2 ยางแอสฟัลต์คอนกรีต AC (60-70)

ยางแอสฟัลต์ (Bituminous Materials) วัสดุแอสฟัลต์ที่ใช้ต้องเป็นแอสฟัลต์ชีเมนต์ (Asphalt Cement – AC.) ชนิด 60 - 70 Penetration Specifications ของแอสฟัลต์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง เวลานำมามาใช้ต้องให้คุณภาพมิแก่ยางแอสฟัลต์ที่  $150 \pm 5$  องศาเซลเซียส

- แหล่งที่มาของยางแอสฟัลต์ AC (60/70) บริษัททิปโก้แอสฟัลต์ อ.ครีรากา จ.ชลบุรี

#### 3.3.3 หิน

วัสดุ Aggregate, Aggregate ที่มีขนาดค้างตะแกรงเบอร์ 4 (US.-Standard Sieve) เรียกว่า “Coarse Aggregates” ส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 เรียกว่า Fine Aggregates เวลานำมามาใช้ต้องให้คุณภาพมิแก่หิน(วัสดุมวลรวม) ที่  $180 \pm 5$  องศาเซลเซียส

- Coarse Aggregates จะต้องเป็นหินย่อย (Crushed Stone) กรวดย่อย (Cushed Gravel) หรือหินย่อยและกรวดย่อยผสมกันหรืออย่างอื่นใดที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน วัสดุ


Coarse Aggregates จะต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ดินเหนียว Silt หรือ Organic Matter ผสมหรือปนอยู่ และจะต้องไม่มีปฏิกิริยา กับวัสดุแอกซ์ฟลัต์ ทำให้คุณภาพของ Asphaltic Concrete เสื่อมเสีย

- Fine Aggregates จะต้องเป็นหินฝุ่นหรือทรายที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ดินเหนียว Silt หรือ Organic matter ผสมหรือปนอยู่ และจะต้องไม่มีปฏิกิริยา กับวัสดุแอกซ์ฟลัต์ ทำให้คุณภาพของ Asphaltic Concrete เสื่อมเสีย

- แหล่งที่มาของหิน โรงโม่ศิลาภูดี อ. ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

### **3.4 วิธีการดำเนินโครงการ**

การดำเนินโครงการวิจัย จะทำการหาความเหมาะสมของเด็กนักกับวัสดุมวลรวม ลະເມີດເພື່ອໃຊ້ໃນการทำເອສັລົດຄອນກວິດ ໂດຍໃຫ້ເຄົ້າຫັກເປັນວັສດຸມງາລຽມລະເຂີຍດັ່ງຕອນການ ຈັດເຕີຍມະການຈັດການວັດຖຸດົບຍ່າງມີຮະບບ ຮຳມັງຕິດຕະຫຼາດໃຫ້ເຄົ້າຫັກເປັນວັສດຸມງາລຽມລະເຂີຍດັ່ງນີ້ທີ່ຕ້ອງທຳການພິມນາ ແລະທົດສອບຕາມມາດວູ້ານກາງ ທົດສອບວັສດຸ ແລະທຳກາວວິເຄາະໜີ້ອີ້ນ ຂໍ້ອີ້ນ ຂໍ້ອີ້ນເສີຍແອສັລົດຄອນກວິດ ໂດຍໃຫ້ເຄົ້າຫັກເປັນວັສດຸມງາລຽມ ລະເຂີຍດີມີຢາຍລະເຂີຍດັ່ງຜັງແສດງຂັ້ນຕອນໂຄງງານ ດັ່ງລູບທີ່ 3.1



ຮູບທີ່ 3.1 ຜັງແສດງຂັ້ນຕອນການຈັດການວິເຄາະໜີ້ອີ້ນ

### 3.5 การทดสอบวัสดุ

#### 3.5.1 การทดลองหาขนาดคละผ่านตะแกรงขนาดแบบล้าง

##### 3.5.1.1 การทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุสำหรับวัสดุเล็กกว่าเบอร์ 4 (4.75 มม.)

3.5.1.1.1 ถ้าตัวอย่างมีส่วนละเอียดจับกันเป็นก้อนต้องทำให้ส่วนละเอียดที่จับกันเป็นก้อนแยกจากกันให้หมด แล้วนำตัวอย่างไปปอกให้แห้งที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5^\circ\text{C}$ . มวลตัวอย่างแห้ง หรือจะหาความชื้นของตัวอย่างเพื่อคำนวณหาตัวอย่างแห้ง นำตัวอย่างใส่ภาชนะสำหรับใช้ล้างตัวอย่างเน้นหัวหรือน้ำยาลงในภาชนะจนท่วมดินตัวอย่าง แข็งทึงไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำไปเขย่าประมาณ 10 นาที ขณะเขย่าระวังอย่าให้น้ำกระซอกออกออกจากภาชนะ ถ้าไม่ใช้เครื่องเขย่าควรใช้น้ำไว้ในภาชนะสำหรับล้างด้วยเครื่องมือนานประมาณ 3-4 ชั่วโมง เทตัวอย่างลงบนตะแกรงเบอร์ 200 (0.075 มิลลิเมตร) ถ้าหากมีตัวอย่างขนาดใหญ่ป่นอยู่มาก ควรใช้ตะแกรงที่มีขนาดใหญ่กว่าเบอร์ 200 (0.075 มิลลิเมตร) ขึ้อนไว้ข้างบนเพื่อลดปริมาณตัวอย่างบนตะแกรงเบอร์ 200 (0.075 มิลลิเมตร) ใช้น้ำล้างจนกว่าไม่มีวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์ 200 (0.075 มิลลิเมตร) อีกต่อไป แล้วนำไปปอกให้แห้งที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5^\circ\text{C}$

3.5.1.1.2 นำตัวอย่างไปเขย่าในตะแกรงขนาดต่างๆตามต้องการ การเขย่าเนี้ยต้องให้ตะแกรงเคลื่อนที่ทั้งในแนวราบและแนวตั้งรวมทั้งมีแรงกระแทกในขณะเขย่าด้วย เขย่านานจนกระทั่งตัวอย่างผ่านตะแกรงแต่ละชนิดใน 1 นาที ไม่เกิน 1% ของตัวอย่างตะแกรงนั้นหรือใช้เวลาเขย่านานทั้งหมดประมาณ 15 นาที เมื่อเขย่าเสร็จแล้ว ถ้ามีตัวอย่างก้อนใหญ่กว่าตะแกรงเบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร) ต้องไม่มีตัวอย่างขึ้นกันในตะแกรง และตัวอย่างที่มีเม็ดเล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร) ต้องมีตัวอย่างค้างตะแกรงแต่ละขนาดไม่เกิน 6 กรัมต่อ 1,000 ตารางมิลลิเมตร หรือไม่เกิน 200 กรัมสำหรับตะแกรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) นำตัวอย่างที่ค้างแต่ละขนาดไปชั่ง

### **3.5.2 การทดลองหาขนาดของเม็ดของวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้าง**

3.5.2.1 ถ้ามีส่วนละเอียดจับก้อนใหญ่หรือมีส่วนละเอียดจับกันเองเป็นก้อน ต้องทำให้ส่วนละเอียดหลุดออกจากก้อนใหญ่หรือส่วนละเอียดที่จับกันเป็นก้อนแตกให้หมด ตากหรืออบตัวอย่างให้ผิวแห้ง ที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5$  องศาเซลเซียส

3.5.2.2 นำตัวอย่างไปเขย่าที่ตะแกรงขนาดต่างๆ ตามต้องการ การเขย่า้นี้ต้องให้ตะแกรงเคลื่อนที่ทั้งแนวราบและแนวตั้งรวมทั้งมีแรงกระแทกขณะเขย่าด้วย เขย่านานจนกระทั่งตัวอย่างผ่านตะแกรงแต่ละขนาดใน 1 นาที ไม่เกิน 1% ของตัวอย่างในตะแกรงนั้น หรือใช้เวลานานทั้งหมดประมาณ 15 นาที เมื่อเขย่าเสร็จแล้วตัวอย่างก้อนใหญ่กว่าตะแกรงขนาด  $4.75 \text{ mm}$  (เบอร์ 4) ต้องไม่ซ่อนกันในตะแกรง และตัวอย่างที่มีเม็ดเล็กกว่าตะแกรงขนาด  $4.75 \text{ mm}$  (เบอร์ 4) ต้องมีตัวอย่างค้างตะแกรงแต่ละขนาดไม่เกิน 6 กรัม 1000 ตารางมิลลิเมตร หรือไม่เกิน 200 กรัมสำหรับตะแกรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ถ้าตัวอย่างค้างตะแกรงเกินกว่าที่กำหนดให้แบ่งตัวอย่างทดลองสองครั้ง หรือเพิ่มตะแกรงขนาดใหญ่กว่าตะแกรงที่ค้างเกินเข้าไปอีกขนาดหนึ่งนำไปหาตัวอย่างที่ค้างอยู่บนตะแกรงแต่ละขนาดไปซึ่ง

### **3.5.3 การทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของวัสดุ Aggregate ชนิดเม็ดละเอียด**

3.5.3.1 นำตัวอย่างที่ได้เรียบไว้แล้วหนัก 500 กรัม ใส่ลงใน Pycnometer และเติมน้ำลงไปจนได้ปริมาตรประมาณ 450 มิลลิตร ทำการไล่ฟองอากาศจนหมด โดยการเขย่าและหมุนขวด Pycnometer กลับไปกลับมา เติมน้ำลงไปจนถึงขีดที่บอกริม่าตร

3.5.3.2 ทำการหมายถัังทั้งหมดของขวด ตัวอย่างวัสดุและน้ำ โดยการซึ่ง (เป็น C)

### **3.5.4 การทดลองหาค่า Sand Equivalent**

3.5.4.1 เติมสารละลายลงไปในระบบอุกตัวพลาสติกให้สูง  $4 \pm 0.1$  ส่วน ( $4 \pm 0.1$  นิ้ว) โดยผ่าน Irrigator Tube วางกรวยปากกลมบนปากระบบอุกตัว แล้วเทตัวอย่างจากกระป๋องลงไป

ในระบบอุกตัวง ไล่ฟองอากาศโดยใช้กันกระปองตัวกระแทกับฝาเมื่อจนตัวอย่างเปลี่ยนโดยทั่วถึง กัน

3.5.4.2 ปล่อยให้วัสดุตัวอย่างแข็งไว้โดยไม่ถูกกรอบกวนเป็นเวลา  $10 \pm 1$  นาที แล้วอุด กระบกตัวงด้วยจุกยาง พริกกระบกตัวงค่าว่าปมาพร้อมทั้งเขย่า เพื่อป้องกันมิให้วัสดุตกค้างอยู่ ที่กันกระบกตัวง

3.5.4.3 ใช้มือเขย่ากระบกตัวง โดยจับกระบกตัวงด้วยฝามือทั้งสองข้างในแนวราบ ให้ ระยะทางเขย่าในแนวราบนี้ยาว  $228 \pm 25$  มิลลิเมตร ( $9 \pm 1$  นิ้ว) และให้เขย่า 90 รอบ ในเวลา ประมาณ 30 วินาที (การนับจำนวนรอบให้นับจากจุดเริ่มต้นเขย่าไปแล้วกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีก เป็น 1 รอบ)

3.5.4.4 หลังจากเขย่าตามวิธีการตามข้อ 3.5.3.3 แล้ว นำกระบกตัวงพลาสติกตั้งบนโต๊ะ เอกากออก หย่อนปลาย Irrigator Tube ลงไปในกระบกตัวง เปิดให้สารละลายในขวดผ่าน ออกไปล้างวัสดุที่ติดอยู่ข้างๆ กระบกตัวงนั้น จากขوبบนลงไปค่อยๆ หมุนและดัน Irrigator Tube ผ่านชั้นวัสดุเม็ดหยาบลงไปจนถึงกันกระบก วัสดุเม็ดละเอียดจะลอยตัวขึ้นมาเป็นของผสมอยู่ เหนือพวกเม็ดหยาบ เมื่อของผสมมีระดับอยู่ที่ขีด 15 ส่วน (15 นิ้ว) ค่อยๆ ยก Irrigator Tube ขึ้น แต่ ยังปล่อยให้สารละลายไหลออกเรื่อยๆ จนเมื่อยก Irrigator Tube ออกจากกระบกตัวง ระดับของ ผสมในกระบกตัวงต้องอยู่ที่ระดับขีด 15 ส่วน (15 นิ้ว)

3.5.4.5 ปล่อยกระบกตัวงทิ้งไว้โดยไม่ให้ถูกกรอบกวนอีก 20 นาที นับเวลาหลังจากเอา Irrigator Tube ออก จะเห็นดินเหนียวลด้อยอยู่โดยแยกเป็นชั้นอย่างชัดเจน ชั้นค่าระดับชั้นบนสุด ของดินเหนียวบนกระบกตัวงเป็นค่า “Clay Reading” ถ้าในระยะเวลา 20 นาที ดินเหนียวยัง ตกตะกอนไม่หมด โดยยังไม่เห็นเป็นชั้นแยกกันอย่างชัดเจนให้ยืดเวลาอีกไปแต่ไม่ควรเกิน 30 นาที ถ้าเวลามากกว่า 30 นาที ยังไม่มีการแยกเห็นได้ชัดเจนให้ทำการทดลองใหม่ โดยใช้อีก 3 ตัวอย่าง และใช้ค่า “Clay Reading” ของตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลาตกตะกอนที่ลึกที่สุด

3.5.4.6 หาค่า “Sand Reading” ได้จากการนำเอา Weighted Foot Assembly ค่อยๆ หย่อนลงในกระบกตัวง ไปวางบนวัสดุหยาบหรือหราย ชั้นค่าบนกระบกตัวงระดับบนสุดของ Indicator แล้วลับด้วย 10 จะได้ค่า “Sand Reading”

3.5.4.7 ค่าของ “Clay Reading” และ “Sand Reading” ให้ใช้ทศนิยมเพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น ในกรณีที่อ่านทศนิยมได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดไปในด้านมากจนเหลือทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น อ่านได้ 3.22 ให้ใช้ 3.3 เป็นต้น

### 3.5.5 การทำแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Marshall

3.5.5.1 นำกระลามังไส่ตัวอย่างวัสดุ Aggregate ออกจากเตาอบ เลี้ยวเทวสุดลงในภาชนะ สำหรับผสานวัสดุ Aggregate กับแอสฟัลต์ ใช้เกรียงผสานให้วัสดุ Aggregate แต่ละขนาดคละกัน ให้หัวทึบไว้ให้คุณภาพของ Aggregate ลดลงถึง  $140 \pm 5^\circ$  ช.

3.5.5.2 นำภาชนะโลหะที่ได้จากข้อ 2.5.1 ขึ้นตั้งบน Hot plate ใช้เกรียงผสานวัสดุ Aggregate และแอสฟัลต์ให้เข้ากันโดยเร็วที่สุด โดยปกติประมาณ 1 นาที พยามให้แอสฟัลต์ เคลือบวัสดุทุกเม็ด

3.5.5.3 นำแบบสำหรับดับเบลจากข้อ 2.4.7 มาประชอบเข้าที่

3.5.5.4 เทตัวอย่างวัสดุผสานลงในแบบที่ประชอบแล้ว ใช้เกรียงแซรออบฯ ตัวอย่างข้างในแบบประมาณ 15 ครั้ง และจะเข้าในตัวอย่างอีก 10 ครั้ง ทึบไว้ให้คุณภาพของตัวอย่างลดลงที่ อุณหภูมิเมื่อแอสฟัลต์มี Viscosity เท่ากับ 140+15 Second Saybolt Furol (สำหรับแอสฟัลต์ Ac. 80-100) ให้หัวทึบไว้จนอุณหภูมิลดลงถึง  $140 \pm 5^\circ$  ช.

3.5.5.5 วางค้อนลงบนตัวอย่างในแบบ ทำการบดทับตัวอย่างโดยการยกน้ำหนักและการ ปล่อยให้น้ำหนักลดลงบนแผ่นเหล็ก จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับการออกแบบซึ่งแบ่งออกเป็น

ก. แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สำหรับถนนที่มีการจราจรชั้น light traffic และ medium traffic จำนวนครั้งใช้ 50 ครั้ง

ข. แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สำหรับถนนที่มีการจราจรชั้น Heavy traffic และ Very heavy traffic จำนวนครั้งใช้ 75 ครั้ง

3.5.5.6 เมื่อครบจำนวนบดทับแล้ว ทำการกลับตัวอย่างโดยการลับแบบ เอกต้านล่างขึ้น ด้านบน และทำการบดทับ

3.5.5.7 ทิ้งตัวอย่างที่บดทับเรียบบร็อคแล้วไว้ในแบบ จนกว่าทั้งอุณหภูมิของตัวอย่างลดลงมากกว่า  $60^{\circ}\text{ ช.}$  จึงนำตัวอย่างออกจากแบบ โดยการใช้เครื่องดันตัวอย่าง ทิ้งตัวอย่างไว้ในอากาศธรรมดานៅน้อยกว่า 16 ชั่วโมง จึงนำไปทดลองขั้นต่อไป

3.5.5.8 ในปริมาณของการผสมโดยใช้แอกซ์ฟล็อตเตอร์เปอร์เซ็นต์อันหนึ่งอันใด ให้เตรียมตัวอย่างอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง สำหรับการอุดแบบให้ใช้ตัวอย่างแต่ละเปอร์เซ็นต์ของแอกซ์ฟล็อต อย่างน้อย 5 ค่า และค่าต่างกัน 0.5%

### 3.5.6 ขั้นตอนการทดสอบ

#### 3.5.6.1 ทำการทดสอบหาความแน่น

- ก. นำตัวอย่างไปปั้งหน้าหนักในอากาศ
- ข. นำตัวอย่างไปแข็งในน้ำธรรมดากลาง 5 นาที แล้วนำตัวอย่างขึ้น เช็ดตัวอย่างให้ผิวแห้ง ปั้งหน้าหนักในอากาศ
- ค. นำตัวอย่างจากข้อ ข. ไปปั้งหน้าหนักในน้ำ

#### 3.5.6.2 ทำการทดสอบหาค่า Stability และ Flow

- ก. นำตัวอย่างที่เสร็จจากการทดลองหาค่าความหนาแน่น แล้วไปแข็งในน้ำที่มีอุณหภูมิ  $60 \pm 1^{\circ}\text{ ช.}$  เป็นเวลา 30 นาที ในอ่างต้มน้ำ
- ข. เมื่อครบกำหนดนำตัวอย่างขึ้นจากอ่างต้มน้ำ เช็ดให้ผิวตัวอย่างแห้งแล้วนำไปใส่ในแบบทดลอง Stability เพื่อไปกดหาค่า Stability และค่า Flow
- ค. นำแบบทดลอง Stability ที่ได้จากข้อ ข. ไปวางบนเครื่องทดลอง Marshall ให้แบบทดลอง Stability อญ្តีติท่อนกด (Piston) ซึ่งติดกับ proving ring สำหรับอ่านหน้างังกัด

๔. เดินเครื่องให้แบบทดลอง Stability เคลื่อนที่ไปสัมผัสกับท่อนกดจนกระแทกเข้ามายัง dial gauge ที่ติดกับ proving ring ขยับตัว หยุดเครื่องทำการตั้งเข็มของ dial gauge ที่เลข 0
๕. นำเครื่องวัด Flow ไปวางแกนที่ใช้สำหรับทดลองหาค่า Flow ซึ่งติดกับแบบทดลอง Stability ตั้งเข็ม dial gauge ของเครื่องวัด Flow ให้อยู่ที่เลข 0 ใช้มือจับเครื่องวัด Flow ให้นิ่งอยู่กับที่
๖. เดินเครื่องให้กดเพื่อทดลองหาค่า Stability โดยอ่านค่าน้ำหนักสูงสุดที่กดจาก proving ring เป็นค่าที่อ่านได้ (measured) ซึ่งต้องแก้ไข (adjust) สำหรับตัวอย่างมาตรฐานที่หนา 6.35 เมตร (2.5 นิ้ว)
๗. ขณะที่ทำการทดลองหาค่า Stability เข็ม dial gauge ของเครื่องวัด Flow จะเคลื่อนที่ อ่านค่า Flow จาก dial gauge ที่น้ำหนักกดสูงสุน