


บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย



รูปที่ 3.1 Flow Chart แสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาครั้งนี้ได้กระทำขึ้นกับพนักงานในบริษัทผลิตสายไฟรอกยนต์ โดยผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูล ศึกษาท่าทางการทำงานและวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความรุนแรงของปัญหา โดยการสุมตัวอย่างของพนักงานขึ้นมาและใช้แบบสอบถาม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาทางเอกสารโกโนมิกส์ การประเมินดังกล่าว จะแบ่งคะแนนไว้แต่ละหัวข้อ โดยจะแสดงไว้ให้เห็นในภาคผนวก

การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อดูสถิติของการเจ็บป่วยของพนักงานในแต่ละชุดงาน จะใช้ทฤษฎีการกำหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ซึ่งเป็นการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างกรณีทราบจำนวนประชากร

สูตรการกำหนดขนาดตัวอย่างที่พบบ่อยในการวิจัยเป็นสูตรของ Taro Yamane คือ

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

(รองศาสตราจารย์ดันัย ไชยโยชาและอาจารย์สุวิทย์ จำปา.การวิจัย: โครงสร้าง แนวคิด และหลักการ.2549:27)

เมื่อ n แทนขนาดตัวอย่าง

N แทนขนาดประชากร

e แทนค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เป็นค่าของข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างที่ต่างหรือคลาดเคลื่อนไปจาก ค่าที่ควรจะได้จากประชากร นัยหนึ่งคือ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ $5 : \alpha$ เช่น กำหนด 0.05 หรือ ร้อยละ 5 ทางตรงข้าม คือเชื่อมั่นหรือ มั่นใจได้ 95% หากกำหนด 0.01 หรือ ร้อยละ 1 ทางตรงข้ามคือ เชื่อมั่นหรือมั่นใจได้ 99%

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้เป็นหลักการในการออกแบบอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสถานีงาน ประกอบด้วย

3.2.1 แบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมิน

- แบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินความรุนแรงของปัญหา ในขั้นแรก ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามเพื่อศูนย์ที่จุดงานใดมีปัญหาทางด้านเอกสารโกโนมิกส์มากที่สุด และพนักงานมีการเจ็บป่วยที่ส่วนไหนมากที่สุด ซึ่งรายละเอียดของแบบสอบถามจะเกี่ยวกับ ช่วงเวลาทำงาน ลักษณะการทำงานที่เกี่ยวกับเอกสารโกโนมิกส์ ท่าทางการทำงาน การเคลื่อนไหวอวัยวะของร่างกาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการทำงาน

- แบบตรวจสอบประกอบการ (Checklist)
- (กิตติ อินทรานนท์.การยศาสตร์ Ergonomics.2548: 312)

3.2.2 เครื่องมือทางเออრ์โภโนมิกส์

- เทคนิคการประเมินดัชนี AI (ค่าของดัชนีความไม่平坦ติด) ดังกล่าวไว้แล้วในทฤษฎีบพที่ 2
 - เทคนิคของ RULA เพื่อวิเคราะห์ท่าทางการทำงานทั้งตัวที่เหมาะสมในการทำงาน ดังกล่าวไว้แล้วในทฤษฎีบพที่ 2
- 3.2.3 Lux Meter อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเข้มของแสงสว่าง

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

3.3.1 ศึกษาทฤษฎีด้านเออร์โภโนมิกส์โดยศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ลักษณะท่าทางที่เหมาะสมในการทำงาน กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และความสัมพันธ์ระหว่างคน กับสภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงาน คือ แสง

3.3.2 ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทผลิตสายไฟรอดยนต์

3.3.3 เก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานประกอบการและศึกษาข้อมูลปัญหาของเออร์โภโนมิกส์จากรายงาน ข้อมูลสถิติของสถานประกอบการที่มีอยู่

3.3.4 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

3.3.5 นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความรุนแรงของปัญหา และแจกแจงรายละเอียดปัญหาทางด้านเออร์โภโนมิกส์

3.3.6 ศึกษาข้อมูลด้านเออร์โภโนมิกส์จากสถานงานที่มีความรุนแรงสูงสุด ศึกษาท่าทางการทำงาน ณ จุดนั้นอย่างละเอียด ตามหลักเออร์โภโนมิกส์

3.3.7 ใช้หลักการทางด้านเออร์โภโนมิกส์เข้ามาช่วยในการออกแบบ ปรับปรุงท่าทางการทำงาน และสถานีงาน

3.3.8 สรุปผลจากการปรับปรุงโดยใช้หลักเออร์โภโนมิกส์

3.3.9 เสนอแนวทางปรับปรุงโดยใช้หลักเออร์โภโนมิกส์ต่อสถานประกอบการ