


กิจกรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา



3 1001 00382374 8

ວົງຈາກຕຽບສອບສະຖານະກາງວັດ

GROUND STATUS MONITORING CIRCUIT



นายประวิทย์ กองเนตร รหัส 48380238

นายปริชาวนนท์ โภมเมธा รหัส 48380353

นายพนาวุฒิ นารถบุญ รหัส 48380354

บันทึกการห้ามเข้าออกเมือง
วันที่ ๑๒ ๐๘ ๒๕๓๖
เลขที่บิน ๑๖๔๙๑
ภylum ๙๖
หมายเหตุ ๙๖๗๗

ปริญญาในพันธุ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

กฤษฎีกาธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2551



ใบรับรองปริญญาบัณฑิต

ชื่อหัวข้อโครงการ	อาจารย์สุวิทย์ คงเนตร	รหัส 48380238
ผู้ดำเนินโครงการ	นายปรีชาแนนท์ โภมเกต้า	รหัส 48380353
ที่ปรึกษาโครงการ	นายพนาวุฒิ นารถบุญ	รหัส 48380354
สาขาวิชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังແນ	วิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	2551	

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ที่ปรึกษาโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังແນ)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวนิช)

1/๑ พงษ์ กรรมการ

(ดร.ชัยรัตน์ พินทอง)

ชื่อหัวข้อโครงการ	งบประมาณส่วนราชการ
ผู้ดำเนินโครงการ	นายประวิทย์ กองเนตร รหัส 48380238
	นายปรีชาแนท์ โภมเกด้า รหัส 48380353
	นายพนានุติ นารถบุญ รหัส 48380354
ที่ปรึกษาโครงการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังແນ
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	2551

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการนำเสนอ งบประมาณส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย ตรวจสอบและเฝ้าดูสถานะของผู้ปฏิบัติงานว่าได้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อ ชีวิต โดยเมื่ออยู่ในสถานะที่ต้องถึงคืน งบประมาณแสดงผลออกมานี้แสดงถึงสถานะ ปลอดภัย และเมื่ออยู่ในสถานะที่ไม่ต้องถึงคืน งบประมาณแสดงสถานะเป็นแสดงถึง

Project title	Ground Status Monitoring Circuit		
Name	Mr. Prawit Kongnet	ID. 48380238	
	Mr. Preechanon Chomchalao	ID. 48080353	
	Mr. Panawut Nartbun	ID. 48380354	
Project advisor	Assistant Professor Akaraphunt Vongkunghae, Ph.D.		
Major	Electrical Engineering		
Department	Electrical and Computer Engineering		
Academic year	2008		

Abstract

This project is presenting a ground monitoring circuit. The circuit turns on the green LED when the person is electrically connected to the ground otherwise the circuit turns on the red LED. This device consists of two main sub-circuit. The first is the electrons-flow-out detection circuit. The second is the microcontroller circuit for processing electrons-flow-out data(current).

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำโครงการเรื่อง วัชรครรภ์สอนศอนศานะกราวด์ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากหลายท่าน ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามาก many

คณะผู้จัดทำโครงการขอแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังແນ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการและได้กรุณาตรวจสอบแก้ไขรูปไปเล่น ปริญญาในพันธุ์จนสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวสกุลทุกท่านที่ได้ให้ คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงานฉบับนี้

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการทำโครงการนี้ จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การคุ้มครอง และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำโครงการ

นายประวิทย์ กองเนตร
นายปรีชาวนนท์ โภุมเดชา
นายพนาวุฒิ นารณบุญ



สารบัญ

หน้า

ใบรับรองปริญษานิพนธ์.....	๑
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๒
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๓
กิตติกรรมประกาศ.....	๔
สารบัญ.....	๕
สารมัญตาราง.....	๖
สารบัญรูป.....	๗

บทที่ 1 บทนำ.....	๑
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	๑
1.2 วัตถุประสงค์.....	๑
1.3 ขอบเขตการดำเนินโครงการ.....	๑
1.4 แผนการดำเนินโครงการ.....	๒
1.5 ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ.....	๒
1.6 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ.....	๒

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี.....	๓
2.1 ไฟฟ้าสถิตและประจุไฟฟ้า.....	๓
2.1.1 ไฟฟ้าสถิต.....	๓
2.1.2 ประจุไฟฟ้า.....	๓
2.1.3 การเกิดประจุไฟฟ้าสถิต.....	๔
2.1.4 ปรากฏการณ์การหายประจุไฟฟ้าสถิต.....	๕
2.1.5 ทำไมไฟฟ้าสถิต Jessie เป็นปัญหา.....	๕
2.1.6 ประจุแบบไทรอนิคเล็กทริก.....	๖
2.1.7 คุณสมบัติของวัสดุและวัสดุต่างกันเมื่อผลต่อไฟฟ้าสถิตอย่างไร.....	๘
2.1.8 ความเปรียบเทียบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไฟฟ้าสถิตของอุปกรณ์.....	๙
2.2 หลักการพื้นฐานการควบคุมไฟฟ้าสถิต.....	๑๐
2.2.1 การทราบ.....	๑๑

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.2.2 กระบวนการ ไออ้อนในชั้น 11

2.2.3 การระบุพื้นที่ที่เป็นปัญหา 12

2.2.4 บุคลากรและเครื่องมือ, เครื่องข้าว 13

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ P89V51RD2 16

2.3.1 ภาษาในไมโครคอนโทรลเลอร์ P89V51RD2 ที่ใช้ในโครงงาน 18

2.3.2 การดาวน์โหลดโปรแกรมลง P89V51RD2 21

บทที่ 3 การออกแบบและอุปกรณ์ที่ใช้ 22

3.1 การออกแบบวงจร 22

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ 24

3.2.1 ทรานซิสเตอร์ 24

3.2.2 ไอซีในไมโครคอนโทรลเลอร์ P89V51RD2 25

3.2.3 ชีเนอร์ไดโอด 26

3.2.4 ตัวต้านทาน 26

3.2.5 ตัวเก็บประจุ 27

3.2.6 LED 27

3.2.7 Crystal 28

3.2.8 สวิทช์กดติดปล่อยดับ 28

3.2.9 ไอซี MAX232 29

บทที่ 4 การทดลองและการวิเคราะห์ 30

4.1 ชิ้นงานที่ได้จากการทดลอง 30

4.2 วิธีการทดลอง 30

4.3 การวิเคราะห์ 33

4.3.1 การวิเคราะห์ในส่วนของวงจร 33

4.3.2 การวิเคราะห์ในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ 43

บทที่ 5 บทสรุปและวิจารณ์โครงงาน 44

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.1 วิเคราะห์และสรุป.....	44
5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในโครงการ.....	45
เอกสารอ้างอิง.....	46
 ภาคผนวก ก การใช้งานโปรแกรม Keil และ Flash Magic.....	47
ภาคผนวก ข Code Program.....	58
 ประวัติผู้ดำเนินโครงการ.....	63



สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1 อนุกรมไทร โนบอิเล็กทริก เมื่อวัตถุสองชนิดมาแตะหรือแยกกัน.....		9
2.2 แสดงความเปรียบเทียบ ESD ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ.....		10
2.3 แสดงพื้นที่ในโรงงานที่ต้องการการปักป้องจากไฟฟ้าสถิต.....		12



สารบัญรูป

หัวข้อ	หน้า
2.1 แสดงการเหนี่ยวแนบของวัสดุสองชนิด.....	4
2.2 ประจุແບນໄທ ໂບອີເລັກທິກເກີດຈາກວັດຖຸສອງໜີ້ສັນຜັກນີ້.....	6
2.3 ประຈຸແບນໄທ ໂບອີເລັກທິກເກີດຈາກວັດຖຸສອງໜີ້ແຍກກົນ.....	7
2.4 ສັງລັກຢູ່ຈົກຮ່ວມກາວົດ.....	11
2.5 ວິຊາກາຍໃນໄໂຄຣຄອນໄໂທຣລາລ່ອ໌ P89V51RD2.....	18
2.6 Block Diagram ຂອງ P89V51RD2.....	20
2.7 ໂຄງສ້າງໜ່ວຍກວາມຈຳທັງກາຍໃນແລະກາຍນອກ.....	20
2.8 ວິຊາຕິດຕໍ່ຜ່ານພອຣຕື່ອສາຮອນຸກຣມ RS-232.....	21
2.9 ໄດ້ຮັບແກນການເຮືອນຕໍ່ສາຍສັງຫຼາມ Serial.....	21
3.1 ວິຊາກາຍສອບສານະກາວົດ.....	22
3.2 ລາຍງານ.....	23
3.3 ສ່ວນຂອງວິຊາ.....	23
3.4 ສ່ວນຂອງໄໂຄຣຄອນໄໂທຣລາລ່ອ໌.....	24
3.5 ທຽນຊີສເຕັອ໌.....	24
3.6 ໄອຈີ່ໃນໄໂຄຣຄອນໄໂທຣລາລ່ອ໌ P89V51RD2.....	25
3.7 ວິຊາກາຍໃນໄໂຄຣຄອນໄໂທຣລາລ່ອ໌ P98V51RD2.....	25
3.8 ຊື່ນອ່າໄໂຄໂໂຄ.....	26
3.9 ຕັ້ງຕ້ານທານ.....	26
3.10 ຕັ້ງເກີນປະຈຸ.....	27
3.11 LED.....	27
3.12 Crystal.....	28
3.13 ສວິທີກົດຕິດ ປລ່ອຍຄົນ.....	28
3.14 ໄອຈີ່ MAX232.....	29
4.1 ວິຊາກາຍສອບສານະກາວົດ.....	30
4.2 ກາພທີ່ແສດງໃຫ້ເຫັນດີການແຍກຈາກພື້ນຂອງຜູ້ປັບປຸງຕິງຈານ.....	31
4.3 ກາພທີ່ແສດງໃຫ້ເຫັນດີການຕ່ອລົງພື້ນຂອງຜູ້ປັບປຸງຕິງຈານ.....	32
4.4 ຮູບກາຍໃນຂອງວິຊາກາຍສອບສານະກາວົດ.....	33

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.5 สถานะ OFF ของทรานซิสเตอร์.....	34
4.6 วงจรภายในเมื่อทรานซิสเตอร์อยู่ในสถานะ OFF.....	35
4.7 ค่าแรงดันที่วัดได้จากออสซิลโลสโคป.....	36
4.8 รูปวงจรอนุกรมหาค่าแรงดันและกระแส.....	36
4.9 ค่าแรงดันและกระแสที่คำนวณได้จากการออกแบบ.....	37
4.10 รูปภาพในของวงจรตรวจสอบสถานะกราวด์.....	38
4.11 สถานะ ON ของทรานซิสเตอร์.....	38
4.12 วงจรภายในเมื่อทรานซิสเตอร์อยู่ในสถานะ ON.....	39
4.13 ค่าแรงดันที่วัดได้จากออสซิลโลสโคป.....	40
4.14 Q1และQ2 ต่อกันแบบคาริงตันรวมกันเป็นคัวเดียว.....	40
4.15 ช่วงที่สัญญาณลดลงสู่ศูนย์.....	41
4.16 ช่วงที่สัญญาณเพิ่มขึ้น 5 โวลต์.....	42
4.17 วงจรในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์.....	43

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงงาน

ในสภาพแวดล้อมในการทำงานของเราไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจจากไฟฟ้าสถิตจะมีผลต่อคนเมื่อไปสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวนำแล้วทำให้รู้สึกว่าถูกไฟช็อตแล้ว ไฟฟ้าสถิตยังส่งผลต่อกระบวนการในการผลิตด้วย

ปัจจุบันชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์นับวันจะมีขนาดเล็กลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นการนี้จะช่วยให้ไฟฟ้ามากมายในขนาดของชิ้นงานที่เล็กลง จะส่งผลให้ชิ้นงานยิ่งไวต่อไฟฟ้าสถิตมากขึ้นไฟฟ้าสถิตนั้นจะถูกส่งจากคนงานในสายการผลิต, เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ ไปยังชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของชิ้นงานเหล่านั้นเปลี่ยนไป อาจจะเป็นการลดคุณภาพลงหรือทำลายชิ้นงานได้

จากผลเสียที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตที่ก่อตัวไว้ข้างคันจึงทำให้เกิดโครงงานนี้ขึ้น โดยโครงงานนี้นี้จะใช้หลักการของไฟฟ้าสถิต(การถ่ายเทประจุไฟฟ้า)ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับตัววงจร เพื่อช่วยตรวจสอบและเฝ้าดูสถานะของผู้ปฏิบัติงานว่าได้ออยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นงาน

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อช่วยตรวจสอบสถานะกราวด์ของผู้ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- 1.2.2 เพื่อป้องชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์จากไฟฟ้าสถิต
- 1.2.3 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานทางค้านอื่นต่อไป

1.3 ขอบข่ายของโครงงาน

- 1.3.1 เพื่อสร้างวจรวจสอบการต่อลงกราวด์ของผู้ปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์
- 1.3.2 เพื่อศึกษาการทำงานของวงจรตรวจสอบกราวด์
- 1.3.3 เพื่อพัฒนาวงจรตรวจสอบกราวด์ให้มีประสิทธิภาพ

1.4 แผนการดำเนินโครงการ

รายละเอียด	ปี 2555				ปี 2556			
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1. เก็บรวบรวมข้อมูล	↔							
2. ศึกษาการทำงานของ ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ		↔						
3. ศึกษาการทำงานของระบบ กราวด์			↔					
4. ศึกษาการทำงานของ ไนโกรคอนโทรลเลอร์				↔				
5. ออกแบบวงจรและบัดกรี					↔			
6. ทดสอบและวิเคราะห์ผล การดำเนินงาน						↔		
7. ปรับปรุงแก้ไขผลงาน							↔	
8. สรุปผลงาน								↔

หมายเหตุ: ช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

1.5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 ให้เวลารัตนแบบซึ่งตรวจสอบการต่อตึงกราวด์ของผู้ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
เพื่อคุณภาพการทำงานตลอดเวลา

1.6 งบประมาณของโครงการ

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1.6.1 ค่าถ่ายเอกสารและเขียน | 1,000 บาท |
| 1.6.2 ค่าอุปกรณ์ต่างๆ | 1,000 บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สองพันบาทถ้วน) | 2,000 บาท |

หมายเหตุ: ถ้าเกิดยกทุกรายการ

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

2.1 ไฟฟ้าสถิตและประจุไฟฟ้า

2.1.1 ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic)

ไฟฟ้าสถิตคุณนิยามว่าประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของอิเล็กตรอนบนพื้นผิวของวัสดุ ความไม่สมดุลของอิเล็กตรอนทำให้เกิดสถานะไฟฟ้าที่สามารถวัดได้และสามารถไฟฟ้านี้ก็จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อวัสดุที่อยู่รอบๆ

การหายประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge) ถูกนิยามว่าคือการถ่ายประจุระหว่างวัสดุหรือชั้นส่วนของวัสดุที่มีศักย์ไฟฟ้าต่างกัน ไฟฟ้าสถิตสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำไม่ว่าจะทำให้มันแยกตัวหรือว่าทำลายให้เกิดความเสียหาย ESD อาจทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เสียหายทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว [พูลพงษ์ บุญพราหมณ์, 2530]

2.1.2 ประจุไฟฟ้า (Electric Charge)

ประจุไฟฟ้าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานถาวรหนึ่งของอนุภาคซึ่งเล็กกว่าอะตอมเป็นคุณสมบัติที่กำหนดปฏิกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้า สารที่มีประจุไฟฟ้านี้จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะเดียวกัน ก็จะได้รับผลกระทบจากสนามด้วยเช่นกัน ปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างประจุและสนาม แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสิ่งของแรงพื้นฐาน ได้แก่ แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน แรงโน้มถ่วง และแรงแม่เหล็กไฟฟ้า

โดยปกติธรรมชาติของสารจะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆที่มีลักษณะและมีสมบัติเหมือนกันที่เรียกว่าอะตอมภายในอะตอมจะประกอบด้วยอนุกาณูฐาน 3 ชนิดได้แก่ โปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอน โดยที่โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวกกับนิวตรอนที่เป็นกลางทางไฟฟ้ารวมกันอยู่เป็นแกนกลางเรียกว่านิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบซึ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสตามปกติวัสดุจะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าก่อตัวคือในแต่ละอะตอมจะมีจำนวนอนุภาคโปรตอน (ประจุไฟฟ้าบวก) และจำนวนอนุภาคอิเล็กตรอน(ประจุไฟฟ้าลบ) เท่ากัน

สรุปได้ว่าประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ประจุบวกและประจุลบ โดยวัสดุที่มีประจุนิดเดียว กันจะผลักกัน ต่างกันจะดูดกัน โดยแรงกระทำระหว่างประจุทั้งสองมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม [คร.ชัยยันต์ เจตนาเสน, 2554, หน้า 10-12]

2.1.3 การเกิดประจุไฟฟ้าสถิต [ดร.ชัยบัณฑ์ เงคนาเสน, 2554,หน้า 10-12]

การเกิดไฟฟ้าสถิตนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการหลักๆ 3 ทางคือ

2.1.3.1 การถูกหื่นของการเสียดสี (Triboelectric charging)


เมื่อนำวัสดุสองชนิดมาถูหรือเสียดสีกัน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเสียดสีจะทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างวัตถุทั้งสอง ทำให้วัตถุหนึ่งมีปริมาณประจุบวกมากกว่าประจุลบ จึงมีประจุติดตัวที่เป็นบวกและอีกวัตถุหนึ่งมีปริมาณประจุลบมากกว่าประจุบวก จึงมีประจุติดตัวที่เป็นลบ การแลกเปลี่ยนของประจุนี้จะเกิดกับวัสดุประเภทที่ไม่นาไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า ไดอิเล็กทริกหรืออนวนตัวอย่างเช่นยางพลาสติกและแก้ว

2.1.3.2 การแตะหื่นการสัมผัส (Touching or Conduction charging)

การแตะหื่นสัมผัสโดยการนำวัตถุที่มีอำนาจทางไฟฟ้าไปแตะหรือสัมผัสกับวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า ทำให้มีการถ่ายเทของอิเล็กตรอนจนกระทั่งวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน จึงหยุดการถ่ายเทหลังการสัมผัสหื่นการแตะ จะทำให้วัตถุซึ่งเดิมเป็นกลางจะมีประจุไฟฟ้าบวกเดียวกับประจุไฟฟ้าของวัตถุที่นำมาแตะ โดยขนาดของประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า (เดิม) จะมีค่าเท่ากับขนาดประจุไฟฟ้าที่ลดลงของวัตถุที่นำมาแตะ

2.1.3.3 การเหนี่ยวนำ (Induction charging)

คือการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้าใกล้กับวัตถุที่เป็นกลางแล้วทำให้วัตถุที่เป็นกลางเกิดประจุชนิดตรงข้ามที่ด้านใกล้และประจุชนิดเดียวกันที่ด้านไกลออกไปดังแสดงตามรูปที่ 2.1 และเมื่อนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าออกห่างการกระจายตัวของประจุในวัตถุจะกลับมาเป็นเช่นเดิม



รูปที่ 2.1 แสดงการเหนี่ยวนำของวัตถุสองชนิด

แต่ถ้าต้องการทำให้วัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าการด้วยวิธีการเหนี่ยวนำก็สามารถทำได้ โดยการต่อสายดินควบคู่ไปด้วยซึ่งนี่ขึ้นตอนดังนี้คือ นำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปเหนี่ยวนำวัตถุที่เป็นกลางแล้ว ต่อสายดินให้กับวัตถุที่เป็นกลางแล้วนำสายดินออกจากนั้นนำวัตถุที่เหนี่ยวนำออกจะทำให้วัตถุที่เป็นกลางมีประจุบวกตรงข้ามกับวัตถุที่นำมาเหนี่ยวนำ

2.1.4 ปราภกการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิต

การคายประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge;ESD) คือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุ 2 ชนิด ไม่เท่ากัน

ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อเราใส่รองเท้าหนังแล้วเดินไปบนพื้นที่ปูไวนิลด้วยขนสัตว์หรือพรม แล้วเดินไปจับลูกบิดประตูจะมีความรู้สึกว่าโคนไฟช็อต ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นจากการเสียดสีของวัสดุ 2 ชนิด วัสดุใดเสียอิเล็กตรอนไปจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก ส่วนใดที่ได้รับอิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุที่มนเสียดสีกัน ร่างกายของคนเราเป็นตัวกลางไฟฟ้าที่ดี เมื่อเราเดินผ่านพื้นที่ปูไวนิลด้วยขนสัตว์หรือพรม รองเท้าหนังของเราจะเสียดสีกับพื้นหินสัตว์หรือพรม ทำให้อิเล็กตรอนถ่ายเทากรองเท้าหนังไปยังพื้นพรม เมื่อเราเดินไปเรื่อยๆ อิเล็กตรอนจะถ่ายเทากรองเท้าไปยังพื้นมากขึ้น จึงทำให้เรามีประจุไฟฟ้าเป็นบวกกระจายอยู่เต็มตัวเรา เมื่อเราไปจับลูกบิดประตู ซึ่งเป็นโลหะจะทำให้อิเล็กตรอนจากประตูถ่ายเทมาบ้างตัวเรา ทำให้เรารู้สึกว่าคล้ายๆ ไฟช็อต ในลักษณะเดียวกันถ้าเราใส่รองเท้ายาง รองเท้ายางจะรับอิเล็กตรอนจากผ้าหินสัตว์หรือพรม จะทำให้เรามีประจุไฟฟ้าเป็นลบ เมื่อเราเข้าไปใกล้และจับลูกบิดประตูจะทำให้อิเล็กตรอนถ่ายเทากราไปยังลูกบิดประตู เราจะมีความรู้สึกว่าถูกไฟช็อต

2.1.5 ทำไมไฟฟ้าสถิตถึงเป็นปัญหา


ในสภาพแวดล้อมในการทำงานของเราไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจมากไฟฟ้าสถิตจะมีผลต่อคน เมื่อไปสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวนำแล้วทำให้รู้สึกว่าถูกไฟช็อตแล้ว ไฟฟ้าสถิตยังส่งผลต่อกระบวนการในการผลิตด้วย

ปัจจุบันชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์นับวันจะมีขนาดเล็กลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นการมีวงจรไฟฟ้ามากมายในขนาดของชิ้นงานที่เล็กจะส่งผลให้ชิ้นงานยิ่งไวต่อไฟฟ้าสถิตมากขึ้นไฟฟ้าสถิตจะถูกส่งจากคนงานในสายการผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ไปยังชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของชิ้นงานเหล่านั้นเปลี่ยนไป อาจจะเป็นการลดคุณภาพลงหรือทำลายชิ้นงาน มีการศึกษาและพบว่ามากกว่า 50% ของชิ้นงานที่เสียหายล้วนมีผลมาจากการไฟฟ้าสถิต [ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน, 2554, หน้า 10-12]

2.1.6 ประจุแบบไทรโบอิเล็กทริก (Triboelectric) [พุดพงษ์ นฤมลพราหมณ์, 2530]

Triboelectric Charge

 Material Contact



Material "A"
-3
+3
 $\frac{-}{+}$
Net = 0


Material "B"
-3
+3
 $\frac{-}{+}$
Net = 0

รูปที่ 2.2 ประจุแบบไทรโบอิเล็กทริกวัสดุสองชิ้นสัมผัสกัน

จากหัวข้อ 2.1.3.1 การถูหรือการเสียดสี เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างวัสดุทั้งสอง อะตอนของวัสดุที่ไม่มีประจุไฟฟ้าลือว่าบันทึกจำนวนประจุบวกที่นิวเคลียสเท่ากับประจุลบ ซึ่งวิธีนับนิวเคลียสในรูปที่ 2.2 วัสดุชนิด A ประกอบไปด้วยอะตอนที่มีจำนวน proton และอิเล็กตรอนเท่ากัน ดังนั้นวัสดุทั้งสองจึงถือว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าเมื่อวัสดุทั้งสองถูกนำมาแตะแล้วแยกกัน ประจุลบหรืออิเล็กตรอนก็จะถูกข้ายากจากผิวของวัสดุหนึ่งไปสู่ผิวของอีกวัสดุหนึ่งวัสดุใดจะถูกเสียอิเล็กตรอนหรือจะได้รับอิเล็กตรอนมาเพิ่ม ก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวัสดุทั้งสองวัสดุที่ถูกเสียอิเล็กตรอนก็จะมีประจุบวก(เพราะมีประจุบวกมากกว่าประจุลบ) วัสดุที่ได้รับอิเล็กตรอนมาเพิ่มก็จะถือเป็นวัสดุประเภทประจุลบ ดังแสดงตามรูปที่ 2.3

Triboelectric Charge

 Material Separation



Material "A"	Material "B"
-2	4
+3	+3
Net = +1	Net = -1

รูปที่ 2.3 ประจุแบบไทรโบอิเล็กทริกเกิดจากวัสดุสองชิ้นแยกกัน

ระดับหรือความมากน้อยของประจุมีหน่วยเป็น คูลอมบ์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปเรามุ่งดึง ศักย์ไฟฟ้าสถิตบนวัสดุอยู่ในรูปหน่วย โวลต์ เพื่อ หรือเรียกว่า กันทั่วไปว่า โวลต์ จริงๆแล้วกระบวนการที่ วัสดุสัมผัสและแยกออกจากกัน อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนย้ายเป็นกลุ่มที่มีความชันซ้อนมากกว่าที่ อธิบายมาแล้วมาก จำนวนประจุที่เกิดจากกระบวนการ ไทรโบอิเล็กทริกชิ้นกับขนาดของพื้นที่สัมผัส ความเร็วของการแยกออกจากกัน ความชื้นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่นอีกหลายอย่างทันทีที่มี ประจุเกิดขึ้นบนวัสดุ ก็ถือได้ว่ามีประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นแล้ว(ถ้าประจุยังอยู่บนวัสดุ) ประจุเหล่านี้ จะเคลื่อนย้ายจากวัสดุไปสู่ที่อื่นเรียกว่า เกิดกระบวนการถ่ายเทของไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าสถิตจะ เกิดขึ้นบนวัสดุในกระบวนการอื่นด้วย เช่น การเห็นี่ยวน้ำ การระดมไออกอนไส่ ซึ่งการสัมผัสแบบเสียด สีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยที่สุด

)

2.1.7 คุณสมบัติของวัสดุและวัสดุต่างกันมีผลต่อไฟฟ้าสถิตอย่างไร [ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายเทของไฟฟ้าสถิต,(อ่อน ไลน์),(2553)]

วัสดุทุกอย่างไม่ว่าเป็น นำเม็ดผุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศก็จะเกิดประจุแบบไฟฟ้าโนอิเล็กทริกได้ ประจุจะเกิดมากหรือน้อย เกิดแล้วไปอยู่ที่ใด เกิดเร็วเท่าไรเป็นสิ่งที่ขึ้นกับคุณลักษณะทางไฟฟ้าของวัสดุนั้นๆ

2.1.7.1 จำนวนไฟฟ้า

วัสดุที่กันหรือจำกัดการไฟลหรือเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนไปตามผิวหรือผ่านเนื้อในของวัสดุเรียกว่า จำนวน จำนวนมีความด้านทานทางไฟฟ้าสูงมาก ปริมาณประจุไฟฟ้าที่สามารถเกิดได้บนผิวดังจำนวนเช่นกัน เพราะว่าจำนวนไม่ยอนให้อิเล็กตรอนไฟลผ่านได้ง่ายๆ ทั้งประจุบวกและประจุลบกีสามารถถอยู่บนผิวนานได้ ในเวลาเดียวกันแม้ว่าอยู่คนละจุดกันจำนวนอิเล็กตรอนมากๆ ที่อยู่บนผิวที่เป็นประจุลบ ณ จุดใดจุดหนึ่งอาจวิ่งเข้าไปหาจุดที่เป็นบวกเพื่อทำให้เป็นกลาง ได้อย่างไรก็ตาม การไฟลของอิเล็กตรอนเป็นไปได้ยากมากบนผิวที่เป็นจำนวน เพราะฉะนั้นทั้งประจุบวกและประจุลบอาจยังคงอยู่บนวัสดุนั้นได้เป็นเวลานานแม้ว่าจะอยู่คนละจุด

2.1.7.2 วัสดุตัวนำทางไฟฟ้า

ตัวนำไฟฟ้าจะปล่อยให้อิเล็กตรอนวิ่งผ่านพื้นผิวหรือในตัวได้ง่าย เพราะว่ามีความด้านทานทางไฟฟ้าต่ำ เมื่อตัวนำไฟฟ้าตัวหนึ่งมีประจุประจุเท่ากันนั้นจะระจัดกระจายไปอยู่ทั่วผิวดังจำนวนวัสดุตัวนำนั้น ถ้าวัสดุตัวนำนั้นไปสัมผัสกับวัสดุอื่นอิเล็กตรอนจะไฟลผ่านพื้นของวัสดุที่เป็นตัวนำนั้นไปสู่วัสดุอื่น ได้อย่างง่ายดาย ถ้าตัวนำตัวที่สองแตะหรือถูกต่อลงไปที่พื้นดินอิเล็กตรอนจะไฟลไปที่ดินหรือกราวด์ แล้วประจุที่เก็บบนตัวนำนั้นจะถูกทำให้เป็นวัสดุที่เป็นกลาง

ประจุไฟฟ้าสถิตสามารถเกิดขึ้นในกระบวนการไฟฟ้าโนอิเล็กทริกบนวัสดุตัวนำในลักษณะเดียวกับที่เกิดบนวัสดุที่เป็นจำนวน ทราบได้ว่าตัววัสดุที่เป็นตัวนำถูกแยกไม่ให้สัมผัสกันตัวนำอื่นหรือกราวด์ประจุไฟฟ้านั้นก็ยังคงถูกห่วงวัสดุที่เป็นตัวนำตัวนั้น ถ้าวัสดุที่เป็นตัวนำตัวนั้นถูกกราวด์ประจุก็จะลงกราวด์ได้อย่างง่ายดาย ถ้าตัวนำที่มีประจุสัมผัสหรือเข้าใกล้ตัวนำอื่นประจุก็จะไฟลหรือถ่ายระหว่างตัวนำทั้งสอง

2.1.7.3 วัสดุกระจายไฟฟ้าสถิต

วัสดุกระจายไฟฟ้าสถิต (Static Dissipative Materials) ที่มีคุณสมบัติกระจายไฟฟ้าสถิตจะมีค่าความด้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่างจำนวนและตัวนำอิเล็กตรอนสามารถไฟลไปตามพื้นผิวหรือวิ่งผ่านเนื้อในวัสดุประเภทถ่ายเทประจุ (Dissipative Materials) ได้ เช่นเดียวกับจำนวนหรือตัวนำสามารถเกิดประจุแบบไฟฟ้าโนอิเล็กทริกได้ เช่นกัน อย่างไรก็ตามวัสดุประเภทนี้มีความเหมือนวัสดุ

ประเภทตัวนำตรงที่สามารถปล่อยให้มีการเคลื่อนย้ายประจุจากวัสดุนั้นไปลงคินหรือวัสดุที่เป็นตัวนำอื่นได้ แต่การเคลื่อนย้ายประจุของวัสดุที่เป็นประเภทต่ำเท่าที่ประจุจะใช้เวลานานกว่าวัสดุประเภทตัวนำหากว่ามีขนาดเท่ากันการเคลื่อนย้าย

2.1.7.4 อนุกรมไทรโนอิเล็กทริก

อนุกรมไทรโนอิเล็กทริกจะเป็นตารางแสดงว่าเมื่อวัสดุสองชิ้นนาเสียดสีและแยกกันจะมีการจับข้าวและขนาดของประจุต่างกัน เมื่อวัสดุสองอย่างแตะและแยกกันวัสดุตัวที่อยู่บนกว่าในตาราง 2.1 จะมีประจุบวกตัวที่อยู่ต่ำกว่าจะเป็นประจุลบ วัสดุในตารางยังอยู่ห่างกันในตารางก็จะให้ประจุมากถ้าอยู่ใกล้กันในตารางจะให้ประจุน้อย

ตารางที่ 2.1 อนุกรมไทรโนอิเล็กทริก เมื่อวัสดุสองชิ้นมาแตะหรือแยกกัน

ประจุบวก	ประจุลบ
Acetate	Steel
Glass	Nickel
Nylon	Copper
Wool	Rubber
Lead	Polyester
Aluminum	PVC
Paper	Silicon
Cotton	Teflon
Wood	

2.1.8 ความเปรียบเทียบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไฟฟ้าสถิตของอุปกรณ์

วิธีการทดสอบที่อาชีวะแบบของเหตุการณ์ ESD จะช่วยให้เรานิยามความเปรียบเทียบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อ ESD อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างถูกทำลายได้ย่างง่ายดายจากการต่ำเทาของประจุในระหว่างกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันอุปกรณ์บางอย่างอาจเสียหายได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับบุคคลหรือบุคลากร การนิยามความเปรียบเทียบต่อ ESD ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นขั้นตอนแรกในการระบุหรือบ่งบอกหน้าตารการในการป้องกันปัญหา ESD มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนไม่น้อยมีความเปรียบเทียบต่อ ESD ในระดับโวลต์เตจต่ำๆ และก็มีไม่น้อยเลยที่เปรียบเทียบต่อโวลต์เตจระดับ 100 โวลต์ ซึ่งส่วนของคิสไซร์มีความเปรียบเทียบต่อ ESD ในระดับที่ต่ำกว่า 10 โวลต์แนวโน้มของการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานจร

ขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ระดับความประבהงต่อ ESD สูงขึ้นหรือทนต่อโวลต์เพียงไม่กี่โวลต์ ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แสดงความประבהงต่อ ESD ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ

ประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	อัตราทนแรงดันจาก ESD (Volts)
VMOS	30-1,200
Mosfet,GaAsfet,EPROM	100-300
JFET	150-7,000
OP-AMP	190-2,500
Schottky Diodes	300-2,500
Film Resistors	300-3,000
Schottky TTL	1,000-2,500

จากตารางที่ 2.2 จะเห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทมีอัตราการทนทานต่อการเกิด ESD ได้แตกต่างกัน เช่น Film Resistors มีอัตราการทนทานต่อการเกิด ESD ได้น้อยที่สุดที่ 300-3,000 โวลต์ และ Mosfet,GaAsfet,EPROM มีอัตราการทนทานต่อการเกิด ESD ได้น้อยที่สุดที่ 100-300 โวลต์

2.2 หลักการพื้นฐานการควบคุมไฟฟ้าสถิต

การควบคุมไฟฟ้าสถิตจะง่ายและมีประสิทธิภาพด้านเรามุ่งเน้นไปที่หลักการพื้นฐานการควบคุมไฟฟ้าสถิต 4 ข้อดังนี้ [พูลพงษ์ บุญพราหมณ์, 2530, จิตรบุรุษุณณะภาต, 2553]

1. การออกแบบที่สามารถต้านทานการถ่ายเทของไฟฟ้าสถิตเป็นอย่างดีและสมเหตุผล
2. กำจัดหรือลดวิธีการที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตโดย จัดการให้วัสดุที่ใช้ในการผลิตมีศักยภาพที่เข้มแข็งและขั้นตอนการให้มีการกราวด์ที่เหมาะสม เพื่อลดการเกิดและการสะสมประจุไฟฟ้าสถิต
3. ทำให้การถ่ายเทประจุเป็นไปอย่างช้าๆ และเป็นก่อตัวโดยการกราวด์ การไออ้อนในเชิง และการใช้วัสดุที่เป็นตัวนำ
4. ป้องกันผลิตภัณฑ์จากไฟฟ้าสถิต โดยการกราวด์ที่เหมาะสมและใช้วัสดุที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้

โดยทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องควบคุมไฟฟ้าสถิต เราจะเน้นไปที่หลักการ 3 ข้อสุดท้าย ต่อไปนี้เราจะกล่าวเน้นถึงวัสดุและวิธีการที่จะกำจัดและลดการเกิดไฟฟ้าสถิตการทำให้การถ่าย

ประจุเป็นไปอย่างช้าๆ และเป็นกลางหรือการปักป้องผลิตภัณฑ์ที่ประธานงต่อไฟฟ้าสถิตจากไฟฟ้าสถิต

2.2.1 การกราวด์

การกราวด์ไฟฟ้าสถิตอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในการทำงานทุกขั้นตอนการกราวด์ไฟฟ้าสถิตควรที่ได้รับการนิยามและตรวจสอบอยู่เสมอ

มาตรฐานของสมาคม ESD (EOS/ESD) ในหัวข้อ Grounding ได้แนะนำมี 2 ขั้นตอนในการกราวด์เพื่อป้องกันเครื่องมือจากไฟฟ้าสถิต [วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2545]

ทำการกราวด์ทุกส่วนของพื้นที่ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวที่ทำงานตัวบุคคล เครื่องมือต่างๆ และอื่นๆ ลงไปที่จุดกราวด์ร่วม (จุดกราวด์ร่วมคือจุดที่ระบบงาน หรือวิธีการตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปเชื่อมต่อผ่านตัวนำมายังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน) จุดกราวด์ร่วมนี้ควรที่จะได้ทำการกำหนดสัญลักษณ์ไว้ชัดเจนซึ่งมาตรฐานของสมาคม ESD (EOS/ESD S8.1-1993) ได้กำหนดสัญลักษณ์ของจุดกราวด์ร่วมแสดงดังรูป 2.4



รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ของจุดร่วมกราวด์

เชื่อมต่อจุดกราวด์ร่วมไปยังสายกราวด์ของเครื่องจักร (สายที่ 3 หรือสายสีเขียว) เพื่อทำให้ศักย์ไฟฟ้าของพื้นผิวที่ทำงาน ตัวบุคคล เครื่องมือต่างๆ เครื่องจักร และอื่นๆ มีขนาดเท่ากันถ้าไม่ได้เชื่อมต่อจุดกราวด์ร่วมกับสายกราวด์ของเครื่องจักรเข้าด้วยกันแล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันซึ่งทำให้เกิดการประทุของไฟฟ้าสถิต

2.2.2 กระบวนการรื้อถอนเชื้อน

เราได้เห็นแล้วว่าพื้นฐานของการควบคุมไฟฟ้าสถิต คือ การเชื่อมต่อวัสดุกระจายไฟฟ้าสถิตและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามแผนงานควบคุมไฟฟ้าที่สมบูรณ์จะต้องควบคุมไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นบนวัสดุตัวนำที่ไม่สามารถกราวด์หรือวัสดุประเภทอนุวันได้มีบางหนึ่งกันที่มีการใช้น้ำยาเคลือบบนผิวของวัสดุประเภทอนุวันเพื่อทำให้เกิดการควบคุมประจุไฟฟ้าสถิตแต่

ส่วนใหญ่ใช้กระบวนการไออ้อนเช่นนี้เพื่อทำให้ประจุที่อยู่บนพื้นผิวสกูเป็นกลาง โดยการดึงประจุตรงข้ามเข้ามาหักล้าง ไม่ว่าประจุที่อยู่บนพื้นผิวจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบก็ตาม เนื่องจากว่าอาการเมื่อยู่ในที่ทำงานทุกแห่งระบบไออ้อนเช่นนี้ใช้อาการซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งห้องสะอาดซึ่งการใช้สเปรย์ควบคุมไฟฟ้าสถิตไม่มีความเหมาะสม

ระบบไออ้อนเช่นนี้ใช้อาการไม่ใช่สิ่งทดสอบการกราวด์ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนงานควบคุมไฟฟ้าสถิต ไออ้อนเชอร์หรือเครื่องทำไออ้อนเช่นจะถูกนำมาใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถกราวด์ทุกสิ่งในโรงงานได้ ในห้องสะอาดระบบไออ้อนเช่นนี้ใช้อาการเป็นหนึ่งในหลายวิธีการที่จะควบคุมไฟฟ้าสถิต

2.2.3 การระบุพื้นที่ที่เป็นปัจจัย

ในส่วนที่แล้วเราได้แนะนำว่าเมืองค์ประกอบห้องประการที่สำคัญที่จะช่วยให้เราพัฒนาและจัดการควบคุมไฟฟ้าสถิตอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิตและการเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพเริ่มด้วยองค์ประกอบ 2 ข้อดังนี้

1. ระบุรายการชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเปราะบางต่อไฟฟ้าสถิตที่ใช้ในโรงงานมาประเมิน
2. พื้นที่จะกระบวนการต่างๆ ในโรงงานเพื่อกำหนดว่าพื้นที่ใดในโรงงานต้องการการปกป้องจากไฟฟ้าสถิตโดยหลักแล้วพื้นที่ที่ต้องการการปกป้องจากไฟฟ้าสถิตมีดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 แสดงพื้นที่ในโรงงานที่ต้องการการปกป้องจากไฟฟ้าสถิต

พื้นที่ในโรงงานที่ต้องการการปกป้องจากไฟฟ้าสถิต
บริเวณรับงาน
บริเวณที่แกะหีบห่อและทำการตรวจสอบชิ้นงาน
พื้นที่เก็บวัสดุและสินค้า
พื้นที่ทำการประกอบชิ้นส่วน
ส่วนทำการวิจัยและพัฒนา
บริเวณบรรจุหีบห่อ
ส่วนซ่อมนอกรถสถานที่
สำนักงานและห้องทดลอง
ห้องสะอาด

2.2.4 บุคลากรและเครื่องมือ, เครื่องจักร

2.2.4.1 บุคลากรและเครื่องมือที่มีการเคลื่อนที่

- ในโรงงานส่วนใหญ่สิ่งที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตมากที่สุด คือ บุคลากร ในโรงงานของการเดินไป探บงานของบุคลากรหรือผู้ที่กำลังซ่อนแอบງจรสามารถที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตนับหลายพันโวลต์บนตัวของเข้า ด้านการควบคุมที่ดีประจุไฟฟ้าจะประทุเข้าหาอุปกรณ์ที่มีความประาะบงต่อไฟฟ้าสถิต

เม็กะรังหั่งในสาขาระบบผลิตที่เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด บุคลากรที่ทำงานก็ต้องมีการจับฉวยอุปกรณ์ที่มีความประาะบงต่อไฟฟ้าสถิต ไม่ว่าจะเป็นห้องเก็บของ โกดัง ห้องซ่อม หรือในขณะนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแห่งงานควบคุมไฟฟ้าสถิตจึงเน้นไปที่การควบคุมดูแลบุคลากรที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตและก่อให้เกิดการประทุของไฟฟ้าสถิต เช่นเดียวกันกับรถเข็นรถลากไม่ว่าจะมีล้อหรือไม่มีล้อกีดานที่เคลื่อนที่อยู่ในพื้นที่โรงงาน ก็จะก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตแล้ว ประจุเหล่านี้ก็จะประทุเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ไปบนรถเข็นหรือรถลากเหล่านี้

2.2.4.2 พื้น, แผ่นปูรองพื้นและวัสดุที่ใช้ทำพื้น

อีกวิธีหนึ่งของการควบคุมไฟฟ้าสถิตอันเกิดจากตัวบุคลากร คือ การใช้พื้นโรงงานที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตแล้วผนวกกับการใส่รองเท้าหรืออุปกรณ์ยึดเท้าที่ช่วยควบคุมไฟฟ้าสถิตได้ การใช้คุ้กกระหงหัวงพื้นโรงงานและอุปกรณ์ยึดเท้า จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายประจุไฟฟ้าสถิตลงสู่พื้นอย่างช้าๆ เป็นการลดการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตที่จะสะสมบนตัวบุคคลและไม่ทำให้ระดับของไฟฟ้าสถิตสูงเกินกว่าค่าที่ปลดออกบัญ นอกจากจะช่วยเคลื่อนย้ายประจุแล้วพื้นโรงงานประเภทนี้ยังช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตได้อีกด้วย การเน้นไปที่การควบคุมพื้นโรงงานนี้จะมีความเหมาะสมมากที่สุด เมื่อการทำงานในพื้นโรงงานเข้าหน้ามีการเคลื่อนที่หรือเดินกันมากๆ นอกเหนือจากนี้พื้นโรงงานดังกล่าวก็จะลดการสะสมของประจุบนเก้าอี้รถลากรถเข็นหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่บนพื้น

2.2.4.3 เครื่องแต่งกาย

เมื่อใช้รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตล้อที่ปลดออกบัญต่อไฟฟ้าสถิตร่วมกับพื้นที่เหมาะสมก็จะทำให้บุคลากรหรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนพื้นสัมผัสตักกับพื้นได้ดีการทราบตัวที่จะมีประสิทธิภาพหากใช้วัสดุที่เป็นอนุวัฒน เช่นรองเท้าที่เป็นอนุวัฒนบุคคลผู้นั้นก็จะสะสมไฟฟ้าสถิตบนตัวเพราะไม่มีทางเดินไฟฟ้าที่จะให้ประจุลงพื้นไปได้

เสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาในบางพื้นที่ที่ต้องการการปักป้องจากไฟฟ้าสถิต โดยเฉพาะในห้องสะอาดและในที่มีอากาศแห้งมากๆ วัสดุที่ใช้ทำเสื้อผ้าสามารถก่อประจุไฟฟ้าสถิตได้เมื่อสัมผัสและแยกกับวัสดุอื่นๆ หรือแม้กระทั่งตัวเสื้อผ้าเองประจุเหล่านี้อาจประทุไปที่ชิ้นส่วนที่ประะบงต่อไฟฟ้าสถิตหรือสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตซึ่งจะนำให้เกิดประจุบนร่าง

การมุนย์ เมื่อว่าบุคคลนี้จะมีการกราดที่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าไปต่อที่เป็นชนวนจะคลายประจุอย่างช้าๆ ไปสู่บุคคลนั้นและลงกราดไปในที่สุดได้ ส่วนใหญ่เสื้อผ้าใช้วัสดุที่เป็นชนวนดังนั้น เสื้อผ้าที่สามารถควบคุมไฟฟ้าสถิตจะทำให้เกิดผลกระทบของสนามไฟฟ้าสถิตหรือการประจุที่อาจเกิดขึ้นที่ตัวบุคคลน้อยลง

2.2.4.4 พื้นที่ที่ทำงานและพื้นผิวที่ทำงาน

พื้นที่ที่ทำงานและพื้นผิวที่ทำงานเป็นส่วนที่สำคัญของแผนงานป้องกันไฟฟ้าสถิต ซึ่งอุปกรณ์และกระบวนการที่มีความเป็นระบบต่อไฟฟ้าสถิตต้องใช้ เช่น การประกอบหรือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ทำงาน

พื้นที่ที่ทำงานที่ต้องได้รับการปกป้องจากไฟฟ้าสถิต หมายถึง พื้นที่เฉพาะบุคคลโดยบุคคลหนึ่งที่สร้างหรือบรรจุวัสดุหรือเครื่องมือที่ต้องกำหนดขอบเขตความเสี่ยงจากการประจุที่มีความเป็นระบบต่อไฟฟ้าสถิต อาจเป็นพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆ ในห้องเก็บของโกดัง พื้นที่ประกอบชิ้นส่วนหรือพื้นที่ในลักษณะที่คล้ายๆ กัน หรือเป็นพื้นที่ที่ต้องอยู่ในความควบคุมดูแล เช่น ห้องสะอาด

พื้นที่ทำงานต้องมีการจัดเตรียมการเชื่อมต่อระหว่างพื้นผิวที่ทำงาน เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ และอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการกราดไปยังจุดกราดร่วม นอกจากนี้อาจเพิ่มการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กราดส่วนบุคคล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบที่สำคัญในการควบคุมไฟฟ้าสถิตประกอบด้วย พื้นที่ที่ทำงานที่มีพื้นผิวที่ทำงานเป็นวัสดุกระเจยไฟฟ้าสถิตอุปกรณ์กราดส่วนบุคคล การเชื่อมต่อกราดร่วมและการทำแผ่นป้ายที่เหมาะสมตัวอย่างของพื้นที่ที่ทำงาน

พื้นผิวที่ทำงานที่ต้องได้รับการปกป้องจากไฟฟ้าสถิตมีความต้านทานพื้นผิวที่ใช้ในการกราดอยู่ในช่วง 10^6 ถึง 10^9 ซึ่งต้องมีศักย์ไฟฟ้าที่เท่าเทียมกันกับรายการที่ต้องได้รับการปกป้องจากไฟฟ้าสถิตอื่นๆ พื้นผิวที่ทำงานจะต้องจัดเตรียมเส้นทางการกราด เพื่อที่จะควบคุมการประทุของประจุให้เป็นไปอย่างช้าๆ และปลอดภัยบนวัสดุที่ต้องสัมผัสกับพื้นผิวที่ทำงานและพื้นผิวที่ทำงาน ต้องเชื่อมต่อกับจุดกราดร่วม

2.2.4.5 เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเครื่องทุ่นแรง

แม้ว่าโดยทั่วไปบุคคลจะเป็นผู้ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต แต่กระบวนการผลิตและการทดสอบแบบอัตโนมัติที่ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าสถิต ได้ เช่น กันดังตัวอย่าง อุปกรณ์เกิดประจุไฟฟ้าสถิตจาก การเลื่อนลงของตัวร่างป้อนถ้าอุปกรณ์เหล่านี้สัมผัสกับหัวไส หรือพื้นผิวตัวนำอื่นๆ การถ่ายเทก็จะเกิดจากอุปกรณ์ไปสู่วัสดุที่เป็นโลหะ นอกจากนี้เครื่องทุ่นแรงต่างๆ ก็ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าสถิตได้

2.2.4.6 การบรรจุและขยายน้ำมัน

การป้องกันผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงทางต่อไฟฟ้าสถิตโดยตรงได้แก่การจัดเตรียมวัสดุที่ใช้บรรจุ เช่น ถุง สูกฟูกันบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็งหรือชนิดที่ไม่แข็งแต่คงรูปได้ เราจะใช้การบรรจุเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์จากไฟฟ้าสถิต เมื่อเราต้องเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงานโดยเฉพาะเมื่อส่งให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใส่ผลิตภัณฑ์จะมาเคลื่อนย้ายทั้งภายในโรงงานเองหรือระหว่างโรงงานก็ต้องมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต เช่นกัน

หน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตของบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใส่ผลิตภัณฑ์คือ จำกัดความเป็นไปได้ของผลกระทบของไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากประจุแบบไทรโนอิเล็กทริก พิจารณาจากการใช้วัสดุที่มีการเกิดของประจุไฟฟ้าสถิตต่ำ ในกระบวนการชิ้นส่วนที่เป็นไปได้ ไฟฟ้าสถิต เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุที่มีการเกิดของประจุไฟฟ้าสถิตต่ำจะสามารถควบคุมผลของการประจุแบบไทรโนอิเล็กทริกจากการลื่นไถลไปบนแผ่นกระดาษหรือตู้เก็บสินค้าได้ และพิจารณาว่าวัสดุที่ใช้ควรที่จะป้องกันผลิตภัณฑ์จากการถ่ายเทของไฟฟ้าสถิต ได้โดยตรงดีกว่าที่จะป้องกันผลิตภัณฑ์จากการถ่ายเท

ขั้นตอนของวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ควรเป็นวัสดุที่มีการเกิดของประจุไฟฟ้าสถิตต่ำ แต่ขั้นตอนการเป็นวัสดุที่มีช่วงความด้านทานเป็นวัสดุประเภทถ่ายเทประจุ การบังนองกว่าวัสดุใหม่คุณสมบัติของการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตต่ำ ไม่สามารถบังนองได้ด้วยค่าของความด้านทานแต่อย่างไรก็ตามค่าของความด้านทานขึ้นอยู่กับว่าเราแยกแยะว่าวัสดุใดมีความสามารถในการป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือมีความสามารถในการถ่ายเทประจุอย่างช้าๆ และปลดล็อกการป้องกันไฟฟ้าสถิตจะช่วยลดความเสี่ยงของสารเคมีไฟฟ้าสถิตที่มีต่อผู้ที่ทำงานกับวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ อันเป็นการป้องกันการเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างภายนอกกับภายในบรรจุภัณฑ์ การป้องกันไฟฟ้าสถิตทำได้โดยการใช้วัสดุที่มีความด้านทานพื้นผิวไม่เกิน 1.0×10^3 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน EOS/ESD-S11.11 หรือใช้วัสดุที่มีความด้านทานเชิงปริมาณไม่เกิน 1.0×10^3 โอมต่อเซนติเมตร เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน EIA 541 [วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2545]

วัสดุประเภทถ่ายเทประจุจะมีความด้านทานพื้นผิวระหว่าง 1.0×10^4 ถึง 1.0×10^{11} เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน EOS/ESD-S11.11 หรือมีความด้านทานเชิงปริมาณระหว่าง 1.0×10^5 ถึง 1.0×10^{12} โอมต่อเซนติเมตร เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน EIA 541 [วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2545]

จากที่กล่าวมา โดยทั่วไปแล้ววัสดุทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวนำ สามารถทำให้มีประจุแบบไทรโนอิเล็กทริกได้ ระดับของประจุขึ้นกับลักษณะของวัสดุ เนื้อวัตถุ ความเร็วของการสัมผัสและการแยกวัสดุ ความชื้น และองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายอย่าง การถ่ายเทของไฟฟ้าสถิต อาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายทันที หรือเสียหายแบบแอบแฝง การถ่ายเทของประจุไฟฟ้าสถิตเกิดได้ทุกส่วนของไฟฟ้าสถิต ขบวนการทดสอบ การขนส่ง การจับต้อง หรือแม้กระทั่งใน

ระหว่างที่อุปกรณ์เหล่านั้นกำลังถูกใช้งาน ความเสียหายอาจเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับประจุขึ้นมา หรือมีการถ่ายเทประจุออกจากอุปกรณ์นั้นเอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีความไว หรือความประ�าตงต่อ ESD ต่างกันไป

การป้องกันปัญหาไฟฟ้าสถิตทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มจากการที่เราเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิตเป็นอย่างดี เมื่อเราเข้าใจเรื่องราวด้านนี้ เราจะสามารถที่จะพัฒนาวิธีป้องกันและควบคุมไฟฟ้าสถิตได้

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ P89V51RD2 [ทดลองเล่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วย

P89V51RD2, (ออนไลน์),(2551)]

ถ้าพูดถึง ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น 8051 หรือ MCS-51 ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นในไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากครรภุณหนึ่ง ถึงแม่ว่าปัจจุบันจะมีในไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงออกแบบมาอย่างเต็มที่ เช่น MCS-51 ก็ยังมีการใช้งานที่แพร่หลายอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นในไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกใช้งานกันอย่างกว้างขวางมาเป็นเวลานาน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำข้อมูลสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนาได้สะดวก ราคาที่ถูก อีกทั้งผู้ผลิตได้พัฒนาในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 รุ่นใหม่ๆ ออกมากให้มีความสามารถที่สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ในไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น MCS-51 รุ่นใหม่ๆ ก็ยังสามารถทำงานรองรับงานควบคุมส่วนใหญ่ได้เกือบทั้งหมด

ในไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น MCS-51 เริ่มแรกได้ถูกพัฒนาขึ้นจากบริษัทอินเทล (Intel Corporation) และได้มีการนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี 1980 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีบริษัทผู้ผลิตหลายบริษัท เช่น Dallas, Philips, Atmel ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิต และจำหน่าย จากบริษัทอินเทลและบริษัทต่างๆ ก็ได้พัฒนาความสามารถของในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 รุ่นใหม่ๆ ให้มีความสามารถและมีความเร็วเพิ่มขึ้น แต่ยังคงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของในไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น 8051 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นในไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ 8 บิต
2. มีคำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ (Boolean Processor)
3. มีแอคเดรสนับสนุน 16 บิตทำให้สามารถอ้างตัวแทนงหน่วยความจำโปรแกรมและหน่วยความจำข้อมูลได้ 64 กิโลไบต์
4. มีหน่วยความจำ (RAM) ภายในขนาด 128 ไบต์ (8051/8031) หรือ 256 ไบต์ (8052/8032)
5. มีพอร์ตต่อนุกรมทำงานแบบคู่เพล็กซ์เติม (Full Duplex) 1 พอร์ต
6. มีพอร์ตอินพุต/เอาต์พุตแบบขนานจำนวน 32 บิต
7. มีไฟเมอร์ 2 ตัว (8051/8031) หรือ 3 ตัว (8052/8032)


8. มีวงจรควบคุมการเกิดอินเตอร์รัปต์ 5 ประเภท (8051/8031) หรือ 6 ประเภท (8052/8032)

9. มีวงจรอสซิลเลเตอร์ภายในตัว

ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 มีวงจรอสซิลเลเตอร์อยู่ภายใน ดังนี้ในการใช้งานจึง

สามารถต่อ Crystal และตัวเก็บประจุเข้ากับ Crystal ได้โดยตรง โดยความถี่ของ Crystal ที่ต่อเข้ากับในไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นตัวระบุความเร็วในการทำงาน โดยตรงในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51-ปกติ 1-แม่ชีน ใช้คิลจะใช้สัญญาณนาฬิกาจำนวน 12-ถูกและในการทำงานแต่ละคำสั่งในไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้เวลาในการทำงาน 1-4 แม่ชีน ใช้คิล ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำสั่งนั้น ในปัจจุบันผู้ผลิตได้พัฒนาให้ในไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถทำงานได้เร็วขึ้น โดยเพิ่มความสามารถในการรองรับ Crystal ความถี่ที่สูงขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงการทำงานภายในให้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้จำนวนสัญญาณนาฬิกาในการสร้างแม่ชีน ใช้คิลน้อยลงโดยในบางรุ่น 1 แม่ชีน ใช้คิลใช้สัญญาณนาฬิกาเพียงแค่ 1 ถูกเท่านั้น

สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ที่นำมาใช้ในการทดลองนี้เป็นรุ่น P89V51RD2 ของบริษัท Philips ที่เลือกรุ่นนี้เนื่องจากเป็นรุ่นที่สามารถรองรับการดาวน์โหลดโปรแกรมแบบ ISP (In System Programming) ผ่านพอร์ตต่อนุกรมได้โดยตรง ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือวงจรเพิ่มเติมในการดาวน์โหลดโปรแกรม จึงทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวมถึงราคาของ P89V51RD2 ที่ไม่แพง เมื่อเทียบกับความสามารถ และประสิทธิภาพของมัน P89V51RD2 สามารถทำงานในโหมด X2 ซึ่ง จะทำให้สามารถทำงานได้เร็วกว่า MCS-51 พื้นฐาน 2 เท่า (1 แม่ชีน ใช้คิล ใช้สัญญาณนาฬิกา 6 ถูก) เมื่อใช้คิลลด์ความถี่ที่เท่ากันในการทำงานในโหมด X2 นี้ P89V51RD2 สามารถใช้ Crystal ความถี่สูงสุด 20MHz ส่วนในการทำงานในโหมด X1 สามารถใช้ Crystal ความถี่สูงสุด 40 MHz ภายใน P89V51RD2 มีหน่วยความจำโปรแกรมแบบแฟลชขนาด 64 กิโลไบต์ นอกจากนั้นยังมีหน่วยความจำข้อมูลภายนอกเพิ่มเติมขนาด 1 กิโลไบต์ อยู่ภายในตัวชิปด้วย



รูปที่ 2.5 วงจรภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ P89V51RD2

2.3.1 ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ P89V51RD2 ที่ใช้ในโครงงาน มีดังต่อไปนี้

2.3.1.1 RST (RESET) Pin 9

ไว้สำหรับรีเซ็ตการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยถ้าขา RST นี้มีสถานะเป็นล็อกอิก ชั่ว นานกว่าช่วงเวลา 2 แมชชินไซเคิลจะเป็นการรีเซ็ตการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังนั้น เราจึงต้องขา RST ของไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับสวิตช์และตัวเก็บประจุขนาด 10 uF ดังแสดงใน รูป 2.5

2.3.1.2 P3.3/INT1 Pin 13

เป็นขาอินพุตสำหรับรับสัญญาณล็อกอิก “0” หรือ “1” จากวงจรเข้ามาแล้วทำหน้าที่ส่งให้

หลอด LED แสดงสถานการณ์ทำงาน =

2.3.1.3 P3.4/To Pin 14, P3.7/RD Pin 17

เป็นขาที่ต่อเข้ากับหลอด LED สีแดงเพื่อแสดงผลเมื่ออู้ย์ในสถานะกราวด์

2.3.1.4 P3.5/T1 Pin 15

เป็นขาที่ต่อเข้ากับหลอด LED สีเขียวเพื่อแสดงผลเมื่อไม่ได้อู้ย์ในสถานะกราวด์

2.3.1.5 XTAL1 Pin 19,XTAL2 Pin 18

เป็นขาสำหรับต่อ Crystal เพื่อสร้างสัญญาณนาฬิกาให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เลือกใช้ Crystal ความถี่ 11.0592 MHz เมื่อจากเป็นความถี่ที่สามารถนำไปสร้างสัญญาณนาฬิกาให้กับการติดต่อ串สารผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232 ได้อย่างลงตัว (2,400, 4,800, 9,600, 14,400, 19,200, 28,800, 38,400 บิตต่อวินาที) และในกรณีที่ต้องการให้ P89V51RD2 ทำในโหมด X2 ก็สามารถทำได้โดยการเลือกต่อนโหลดโปรแกรม

2.3.1.6 GND Pin 20

เป็นขากราวด์ของไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3.1.7 PSEN (Program store enable) Pin 29

ใช้ส่งสัญญาณเพื่อร้องขอการติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมภายในอกสำหรับในไมโครคอนโทรลเลอร์บางรุ่นแล้ว ของ PSEN นี้จะใช้ในการควบคุมสภาวะการทำงานของในไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการโหลดโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย

2.3.1.8 ALE (Address Latch Enable) Pin 30


เป็นขาที่ใช้ควบคุมการแล็ตช์ของขาพอร์ต 0 เมื่อมีการต่อใช้งานหน่วยความจำภายในอกแต่เมื่อจากเราซึ่งไม่ได้ต่อใช้งานหน่วยความจำภายในอก ดังนั้นเรามีปล่อย信号 ALE ไว้

2.3.1.9 EA (External Access Enable) Pin 31


ใช้เลือกการทำงานของในไมโครคอนโทรลเลอร์ว่าจะใช้หน่วยความจำโปรแกรมภายในอกหรือหน่วยความจำโปรแกรมภายใน กรณีเลือกใช้หน่วยความจำโปรแกรมภายในอก EA ต้องเป็นต่ำสุด “0” ส่วนในการเลือกใช้หน่วยความจำโปรแกรมภายใน EA ต้องเป็นต่ำสุด “1” สำหรับในไมโครคอนโทรลเลอร์ P89V51RD2 นี้มีหน่วยความจำโปรแกรมภายในแบบแฟลชขนาด 64 Kbytes ดังนั้นเรามีเลือกให้ทำงานจากหน่วยความจำโปรแกรมภายในซึ่งต้องต่อกับไฟ 5 V ให้มีแต่ต่ำสุด “1” ดังแสดงในรูป 2.5

2.3.1.10 Vcc Pin 40

เป็นขาที่ต่อไฟเสียง +5 โวลต์




รูปที่ 2.6 Block Diagram ของ P89V51RD2



รูปที่ 2.7 โครงสร้างหน่วยความจำทั้งภายในและภายนอก


P89V51RD2 มีพอร์ตอนุกรมซึ่งใช้รับส่งข้อมูลตามมาตรฐานของ MCS-51 ทั่วไป ซึ่งนอกจากระบบสำหรับรับส่งข้อมูลตามปกติแล้ว พอร์ตอนุกรมของ P89V51RD2 ยังสามารถใช้ควบคุมโพรแกรมลงหน่วยความจำโปรแกรมหรือที่เรียกว่าการ โหลด โพรแกรมแบบ ISP ได้อีกด้วย พอร์ตอนุกรมของ P89V51RD2 อยู่ที่พอร์ต 3.0 (Rx) Pin 10 และ 3.1 (Tx) Pin 11 สัญญาณที่ออกมานั้นจากพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเป็นสัญญาณระดับ TTL ซึ่งมีระดับสัญญาณอยู่ที่ 0-5V แต่ในการติดต่อสื่อสารแบบอนุกรมตามมาตรฐาน RS-232 นั้นสัญญาณลอกจิก “0” ต้องมีระดับสัญญาณอยู่ที่ 3-15 V และลอกจิก “1” ต้องมีระดับสัญญาณอยู่ที่ (-3)-(-15V) ดังนั้นในการใช้งานสื่อสารตามมาตรฐาน RS-232 เราจึงต้องใช้วงจรต่อสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรมซึ่งใช้ IC MAX232 เป็นตัวปรับระดับสัญญาณจากระดับ TTL ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ RS-232



รูปที่ 2.8 วงจรติดต่อผ่านพอร์ตสื่อสารอนุกรม RS-232

2.3.2 การดาวน์โหลดโปรแกรมลง P89V51RD2

ในการดาวน์โหลดโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ P89V51RD2 ผ่านพอร์ตอนุกรมนั้น เราต้องมีสายสัญญาณ Serial ซึ่งสามารถทำเองได้โดยเชื่อมต่อตามไดอะแกรมดังรูป 2.9




รูปที่ 2.9 ไดอะแกรมการเชื่อมต่อสายสัญญาณ Serial

บทที่ 3

การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์

3.1 การออกแบบวงจร



รูปที่ 3.1 วงจรตรวจสอบสถานะกราวด์

อุปกรณ์ที่ใช้ภายในวงจรประกอบด้วยหมายเลขต่อไปนี้

(1) ตัวเก็บประจุขนาด $22\ \mu F$

(12) ตัวต้านทานขนาด $1\ M\Omega$

(2) ตัวเก็บประจุขนาด $1\ \mu F$

(13) ไมโครคอนโทรลเลอร์ P89V51RD2

(3) ตัวต้านทานขนาด $50\ k\Omega$

(14) สวิทช์กดติดปล่อยคัป

(4) ตัวรับสัญญาณ input

(16) ตัวต้านทาน 3 ตัวขนาด $500\ \Omega$

(5,6) ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC548B

(17) Crystal ความถี่ $11.0592\ MHz$

(7,10)-ตัวเก็บประจุขนาด $0.1\ \mu F$

(18) ตัวต้านทานขนาด $10\ k\Omega$


(8) ซีเนอเรตเตอร์ ขนาด $3.9\ V$

(19) ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขีวน้ำด $22\ pF$


(9) ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขีวน้ำด $102\ pF$

(20) หลอด LED (แดง,เขียว,แดง)


(11,15) ตัวเก็บประจุขนาด $10\ \mu F$



รูปที่ 3.2 ลายวงจร




รูปที่ 3.3 แสดงรูปในส่วนของวงจร



รูปที่ 3.4 แสดงรูปในส่วนของ ไมโครคอนโทรลเลอร์

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้


3.2.1 ทรานซิสเตอร์




รูปที่ 3.5 ทรานซิสเตอร์

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ) ชนิดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากในวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์แบ่งได้ 2 ประเภทคือ ไพล่าทรานซิสเตอร์ และ ทรานซิสเตอร์ สนามไฟฟ้า คือ ทรานซิสเตอร์พวก FET,MOSFET เป็นต้น โครงสร้างภายในของไพล่า ทรานซิสเตอร์นี้ จะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ P และ N นาต่องกัน 3 ตัว และมีรอยต่อ 2 รอยต่อมีขา 3 ขา ยื่นมาจากสารกึ่งตัวนำนั้นๆ โดยเราจะเรียกเทคนิคทรานซิสเตอร์ตามโครงสร้างนั้นๆ พื้นฐานในการทำงานของทรานซิสเตอร์คือ ทรานซิสเตอร์จะทำงานได้ต่อเมื่อมีกระแสไฟ流เข้ามาที่ขา B เพ่านั้นหากไม่มีกระแสไฟ流เข้ามาทรานซิสเตอร์จะไม่ทำงาน

3.2.2 ไอซีในicrocontroller P89V51RD2




รูปที่ 3.6 ไอซีในicrocontroller P89V51RD2



รูปที่ 3.7 วงจรภายในในicrocontroller P89V51RD2

รับสัญญาณลอจิก “0” หรือ “1” จากวงจรเข้ามาแล้วทำหน้าที่ประมวลผลแล้วส่งให้ หลอด LED แสดงสถานะการทำงาน

3.2.3 ชีเนอร์ไดโอด



รูปที่ 3.8 ชีเนอร์ไดโอด

ชีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) เป็นซิลิกอนชนิดพิเศษที่กระแสเดินทางกลับนี้สามารถไหลเกลียดหัวพื้นที่รอยด์ของไดโอด จึงสามารถทนกระแสเดินทางกลับได้สูงมาก ดังนั้นชีเนอร์ไดโอดจึงสามารถใช้ควบคุมแรงดัน โดยใช้แรงดันที่ต่อกันร่องค่านั้นเองเป็นตัวควบคุม

3.2.4 ตัวต้านทาน

รูปที่ 3.9 ตัวต้านทาน

ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า

เพื่อจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะใช้งานได้ที่กระแสไฟฟ้าระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงใช้ตัวต้านทานป้องกันไม่ให้มีกระแสไฟ流เข้าไปยังอุปกรณ์ดังกล่าวเกินความจำเป็น

3.2.5 ตัวเก็บประจุ



รูปที่ 3.10 ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ตัวเก็บประจุจะทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าและคายประจุไฟฟ้าเมื่อแรงดันภายในวงจรคลั่ง ตัวเก็บประจุทำหน้าที่คั่งกับแบตเตอรี่ แต่จะเก็บกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าและจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เร็วกว่าและยังมีหน้าที่ลอกสัญญาณรบกวนภายในวงจร


3.2.6 LED



รูปที่ 3.11 LED

LED จะแสดงสถานะการทำงานของจรวจว่าอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยหรือไม่

3.2.7 Crystal



รูปที่ 3.12 Crystal

Crystal ขนาด 11.0592 MHz ทำหน้าที่สร้างสัญญาณนาฬิกาในการกำหนดจังหวะการ
ทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์


3.2.8 สวิตช์กดติด ปล่อยดับ



รูปที่ 3.13 สวิตช์กดติด ปล่อยดับ

เป็นสวิตช์ Reset ทำหน้าที่ในการโหลดโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์

3.2.9 ไอซี MAX232



รูปที่ 3.14 ไอซี MAX232

ไอซี MAX232 ทำหน้าที่แปลงระดับสัญญาณของ RS-232 มาเป็นระดับ TTL และในท่านองค์ประกอบก็แปลงระดับสัญญาณ TTL ไปเป็นระดับสัญญาณ RS-232

บทที่ 4

การทดสอบและผลการวิเคราะห์

4.1 ชิ้นงานที่ได้จากการทดสอบ

จากการออกแบบชิ้นงานในบทที่ 3 เราจะได้ชิ้นงานที่นำถูกปรับต่างๆ ที่กล่าวมาในบทที่ 3 มาประกอบเข้ากันจะได้อุปกรณ์ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 วงจรตรวจสอบสถานะกราวด์

4.2 วิธีการทดสอบ

ทำการติดตั้งวงจรตรวจสอบสถานะกราวด์เข้าที่ตัวผู้ปฏิบัติงานทำการเปิดสวิตช์ที่ด้านบนของตัววงจรแล้วจะจะมีหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งเตือนว่า ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้อยู่ในสถานะกราวด์หรือไม่ ถ้าผู้ปฏิบัติงานได้อยู่ในสถานะกราวด์ LED สีเขียวจะติด แต่ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่ได้อยู่ในสถานะกราวด์ LED สีแดงจะติด ดังรูป



รูปที่ 4.2 ภาพที่แสดงให้เห็นถึงการแยกจากพื้นของผู้ปฏิบัติงาน

จากรูปที่ 4.2 เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการแยกจากพื้นของผู้ปฏิบัติงาน จะสังเกตได้ว่าเมื่อผู้ปฏิบัติงานสวมรองเท้าผ้าใบ ตัวของผู้ปฏิบัติงานจะไม่อยู่ในสถานะกราวด์ วงจรจะแสดงสถานะโดย ให้หลอด LED สีแดงติด




รูปที่ 4.3 ภาพที่แสดงให้เห็นถึงการต่อลงพื้นของผู้ปฏิบัติงาน

จากรูปที่ 4.3 เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการต่อลงพื้นของผู้ปฏิบัติงาน จะสังเกตได้ว่าเมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่ได้สามารถเดินได้ใน ตัวผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ในสถานะกราวด์ วงจรจะแสดงสถานะโดยให้ผลลัพธ์ LED สีเขียวติด

4.3 การวิเคราะห์

4.3.1 การวิเคราะห์ในส่วนของวงจร



รูปที่ 4.4 รูปปัจจัยในของวงจรตรวจสอบสถานะกราว์ด

จากรูปที่ 4.4 เป็นรูปปัจจัยในของวงจรตรวจสอบสถานะกราว์ดซึ่งประกอบด้วย

- แหล่งจ่าย 5 โวลต์
- ตัวด้านทาน R1,R2 ทำหน้าที่ด้านทานการไหลของกระแส
- ตัวเก็บประจุ C3,C4 ทำหน้าที่เก็บประจุและคายประจุ
- ตัวเก็บประจุ C1 ทำหน้าที่หน่วงสัญญาณ
- ตัวเก็บประจุ C2,C5 ทำหน้าที่ป้องกันสัญญาณรบกวน

- จีเนอร์ไคโอดขนาด 3.9 โวลต์ ใช้ความคุณแรงดันโดยแรงดันที่ต่อกครองตัวนั้นเองเป็นตัวควบคุม

- ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ปิด-เปิด วงจร ไคบีน input ที่จุด a และมี output ที่จุด b เป็นตัวเชื่อมต่อสัญญาณไปยังในโครงนion โทรลеМоr

การทำงานของวงจรจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ


1. ช่วงที่ไม่มีการจ่าย input ให้กับวงจร(ทรานซิสเตอร์ OFF)

2. ช่วงที่มีการจ่าย input ให้กับวงจร(ทรานซิสเตอร์ ON)

ทรานซิสเตอร์จะทำหน้าที่เป็นสวิทช์ปิด-เปิด วงจร

การนำทรานซิสเตอร์ไปใช้งานเป็นสวิทช์ ปิด-เปิด วงจรของทรานซิสเตอร์นี้จะถูกควบคุมโดยขา input(a) หรือ ขาเบส นั่นคือ เมื่อมีการจ่าย input ให้กับขาเบส(B)ของทรานซิสเตอร์แล้วเมื่อทรานซิสเตอร์ได้รับใบอัศตรง ทรานซิสเตอร์จะอยู่ในสถานะ ON แต่ถ้าขาเบส(B)ได้รับใบอัศตรง ทรานซิสเตอร์ก็จะอยู่ในสถานะ OFF

4.3.1.1 ช่วงที่ไม่มีการจ่าย input ให้กับวงจร(ทรานซิสเตอร์ OFF)




รูปที่ 4.5 สถานะ OFF ของทรานซิสเตอร์

เมื่อไม่มีการจ่าย input ให้กับวงจรทรานซิสเตอร์จะไม่สามารถทำงานเป็นสวิทช์ได้เนื่องจากกระแสออกด้วยelectrode (Ic) จะไม่สามารถไหลผ่านรอยต่อไปสู่อิมิตเตอร์ได้ทำให้ ($Ic = 0$) ทรานซิสเตอร์จะอยู่ในสภาพว่างคือoff เปรียบได้ว่าสวิทช์จะห่วงจุด C และ E เปิดสวิทช์


ทรานซิสเตอร์ทำงานไม่ได้ เพราะขณะนี้แรงดันที่จ่ายมา 5 โวลต์จะไม่สามารถให้ผลผ่านรอบต่อลงคร่าวด้วยตัวเองไปที่ output ทำให้ $V_{cc} = \text{output} = 5V$ หรือ ล็อกจิก “1” และจะเป็นสัญญาณเชื่อมต่อไปยังในโครคุณโตรลเลอร์

จากรูปที่ 4.4 เมื่อทรานซิสเตอร์อยู่ในสถานะ OFF นั่นคือทรานซิสเตอร์ไม่ทำงานหรือเปรียบเสมือนไม่มีทรานซิสเตอร์อยู่ในวงจร เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณจึงทำการตัดทรานซิสเตอร์ออก จะได้วงจรที่เหลืออยู่ดังรูปที่ 4.6




รูปที่ 4.6 วงจรภายในเมื่อทรานซิสเตอร์อยู่ในสถานะ OFF

ทำการวัดค่าแรงดันของวงจรโดยใช้ออสซิลโลสโคป/โดยการจับที่จุด b และ g จะได้ค่าแรงดันประมาณ 5 โวลต์ ดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 ค่าแรงดันที่วัด ได้จากอุปกรณ์สังเคราะห์

จากรูปที่ 4.6 จะสามารถคำนวณหาค่าแรงดันและการแปรสีได้ดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 รูปวงจรอนุกรมหาค่าแรงดันและการแปรสี

$$\text{KVL; } -5 + \text{IR}_1 + 3.9 + \text{IR}_2 = 0$$

$$I = \frac{1.1}{50k+1M} = 1.047 \mu\text{A}$$

$$V_{R1} = IR_1 = 1.047\mu \times 50k = 0.052 \text{ V}$$


$$V_{R2} = IR_2 = 1.047\mu \times 1M = 1.047 \text{ V}$$

$$V_{\text{แหล่ง}} = 3.9 \text{ V}$$

$$V_{\text{Total}} = 3.9 + 1.047 + 0.052 = 4.999 \text{ V}$$


$$V_b = V_{cc} - V_{R1} = 5 - 0.052 = 4.948 \text{ V}$$

$$V_c = IR_2 = 1.047\mu \times 1M = 1.047 \text{ V}$$




รูปที่ 4.9 ค่าแรงดันและกระแสที่คำนวณได้จากโปรแกรม

4.3.1.2 ช่วงที่มีการจ่าย Input ให้กับวงจร(กรณีสเตอร์ ON)



รูปที่ 4.10 รูปปัจจัยในของวงจรตรวจสตอร์สถานะกราวด์


จากรูปที่ 4.10 เมื่อมีการจ่าย input เข้ามาจะทำให้เกิดการไหลของประจุเข้าสู่ทรานซิสเตอร์ และเนื่องจากจะมีกระแสรั่วไหลอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ ก็เมื่อช่วงที่ทรานซิสเตอร์ได้รับไนแอสตรองจะเกิดกระแสรั่วไหลเป็นปริมาณน้อยค่าหนึ่ง จึงทำให้ตัวเก็บประจุ C1 เกิดการชาร์ตประจุขึ้น เกิดโวลต์ต์ทางตรงค่อนตัวมันเองมีค่าเท่ากับ $V_{BE} = 0.7$ โวลต์ หรือ ไม่เกิน 0.7 โวลต์ ซึ่งโอลต์ทางที่ตกลงค่อนตัวเก็บประจุ C1 นี้ มีปริมาณเพียงพอที่จะไนแอสตรอนซิสเตอร์ให้ทำงานได้



รูปที่ 4.11 สถานะ ON ของทรานซิสเตอร์


เมื่อมีการจ่าย Input ให้กับขาเบส(B) ของทรานซิสเตอร์อยู่ต่อระหว่างคอลเลกเตอร์(C) กับ อินิคเตอร์(E) จะนำกระแสไฟแผลงเนื่องจากกระแสเบส(input) ให้ทรานซิสเตอร์นำกระแสส่งอินคิวะ เกิดกระแสไฟหล่อผ่านรอยต่อคอลเลกเตอร์กับอินิคเตอร์เปรียบได้ว่าสวิทช์ระหว่างจุด C และ E ทำงานได้ เพราะจะนั่นแรงดันที่จ่ายมา 5 โวลต์จะไหลลงกราวด์ทำให้แรงดันมีค่าเป็น 0 โวลต์ output = 0 โวลต์หรือ ลوجิก “0” และจะเป็นสัญญาณเชื่อมต่อไปยังในโครค่อนโตรลเลอร์

เมื่อทรานซิสเตอร์อยู่ในสถานะ ON แรงดันกระแสจะไหลผ่านรอยต่อลงกราวด์ทำให้ Output มีค่าเท่ากับศูนย์ จึงเปรียบเสมือนว่าค่าแรงดันที่ตกกร้อนพารามิเตอร์ต่างๆ มีค่าเท่ากับศูนย์ ไปด้วยเพื่อให้เข้าข่ายต่อการคำนวณจึงทำการตัดตัวพารามิเตอร์ต่างๆที่มีค่าเป็นศูนย์ออกให้เหลือเฉพาะ ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณดังรูปที่ 4.12




รูปที่ 4.12 วงจรภายในเมื่อทรานซิสเตอร์อยู่ในสถานะ ON

ทำการวัดค่าแรงดันของวงจรโดยใช้ออสซิลโลสโคปโดยการจับที่จุด b และ g จะได้ค่า แรงดันประมาณศูนย์โวลต์ ดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 ค่าแรงดันที่วัดได้จากอุปกรณ์โลสโคป

จากรูปที่ 4.12 Q_1 และ Q_2 ต่อ กันแบบคาริงตันเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราจะแทนด้วย ทรานซิสเตอร์ตัวเดียวที่มีค่า Q_T และ $R_C = R_I = 50k$ สามารถคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ ทรานซิสเตอร์ได้ดังรูป 4.14



รูปที่ 4.14 Q_1 และ Q_2 ต่อ กันแบบคาริงตันรวมกันเป็นตัวเดียว

$\beta = 200$ (ค่าจาก Datasheet); $\beta = \beta_1\beta_2 = 40000$

$$I_C = \frac{V}{R_C} = \frac{5}{50k} = 100 \mu A \text{ (ในกรณีที่ทรานซิสเตอร์นี้กำลังแสวงค์)}$$

$$\text{จาก } I_C = \beta I_B; I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{100\mu}{40000} = 2.5 nA$$


$$I_E = (\beta+1)I_B = 40001 \times 2.5n = 100 \mu A$$

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{100\mu} = 260 \Omega$$


$$V_o^- = -\beta I_B R_C = -40000 \times 2.5n \times 50k = -5V$$

$$Z_i = \beta r_e = 40000 \times 260 = 10.4 M\Omega$$

$$Z_o = R_C = 50 k\Omega$$




รูปที่ 4.15 ช่วงที่สัญญาณคลองสู่ญี่ปุ่นย



รูปที่ 4.16 ช่วงที่สัญญาณเพิ่มขึ้น 5 โวตต์

4.3.2 การวิเคราะห์ในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปที่ 4.17 วงจรในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์

ในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์เมื่อได้รับสัญญาณ output จากวงจรเข้ามา(0 หรือ 1) ในไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีหน้าที่สั่งให้หลอด LED แสดงสถานะการทำงานนั่นคือ เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับสัญญาณล็อกจิก “1” เข้ามาในไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ LED ดวงที่ 1 และ 3 ทำงาน แต่เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับสัญญาณล็อกจิก “0” เข้ามาในไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสั่งให้ LED ดวงที่ 2 ทำงาน

บทที่ 5

บทสรุปและวิจารณ์โครงงาน

5.1 วิเคราะห์และสรุป

จากการศึกษาทดลองออกแบบเบื้องต้นแล้วนั้นทำให้ได้ว่าจะต้นแบบซึ่งจะจะทำหน้าที่ตรวจจับการต่อถึงกราวด์ของผู้ที่ทำงานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเฝ้าดูสถานะกราวด์ของผู้ที่ทำงานตลอดเวลา การทำงานของวงจรนี้จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน กือ ในส่วนการทำงานของวงจรและในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยในส่วนของวงจรใช้ทรานซิสเตอร์ 2 ตัวต่อแบบคาริงตันเพื่อให้อัตราขยายที่สูง วงจรจะทำงานโดยอาศัยหลักของการเกิดไฟฟ้าสถิตด้วยการถ่ายเทประจุระหว่างตัวผู้ที่ทำงานกับตัวของวงจร เพื่อเป็นตัวกำหนดการทำงานของทรานซิสเตอร์ โดยใช้งานทรานซิสเตอร์เป็นสวิทช์ (ปีด-เปิด) วงจร นั่นกือ เมื่อไม่มีการถ่ายเทประจุระหว่างตัวผู้ที่ทำงานกับตัวของวงจรในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรานซิสเตอร์ได้รับไฟแอลอสกลับ เพราะฉะนั้น ทรานซิสเตอร์จะอยู่ในสภาพว่างัดดอด (สวิทช์-เปิด) และเมื่อเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างตัวผู้ที่ทำงานกับตัวของวงจร จะเป็นช่วงที่ทรานซิสเตอร์ได้รับไฟแอลอสตรงทำให้สามารถนำกระแสไฟ (สวิทช์-ปิด) ซึ่งการ (ปีด-เปิด) ของทรานซิสเตอร์นี้เองจะเป็นตัวกำหนดว่าจะเป็น สัญญาณโลจิก “0” หรือ “1” แล้วถูกส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเมื่อได้รับสัญญาณโลจิก “0” หรือ “1” แล้วจะทำหน้าที่ประมวลผลและแสดงสถานะออกทางหลอด LED ทั้ง 3 ดวง ทำให้ผู้ที่ทำงานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทราบได้ว่าตนเองนั้นได้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงงานนี้

5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำโครงการ

- การดำเนินงานมีความล่าช้า เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของโครงการ




เอกสารอ้างอิง

-
- [1]. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์,(2530), ไฟฟ้าสถิตในงานอุตสาหกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
 - [2]. จิตรยุทธชุมะภาต, (2553), ไฟฟ้าสถิตในงานอุตสาหกรรม, (ออนไลน์), <http://www.thaibtc.com/products.htm>, สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
 - [3]. ทดลองเล่นในโครค่อน โทรลเลอร์ MCS-51 ด้วย P89V51RD2, (ออนไลน์), (2551),<http://www.mind-tek.net/8051.php> , สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
 - [4]. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเทลงไฟฟ้าสถิต, (ออนไลน์), (2553),http://acccorporate.com/Tha/New_1i.html, สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
 - [5]. ข่าวดีนี้ ลืมจิตรวิໄລ, (2521), เรียนรู้และปฏิบัติการในโครค่อน โทรลเลอร์ MCS-51 แบบแฟลช , บริษัท อินโนเวติฟอิเล็กเพอร์เมนท์ จำกัด, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555
 - [6]. เดชฤทธิ์ นภีธรรม, (2548), กันกีร์ในโครค่อน โทรลเลอร์ MCS-51, กรุงเทพฯ , เกทีพี คอมพ แอนท์ คอนซัลท์,สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
 - [7]. ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน, (2554, เมษายน-มิถุนายน), ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน. วารสารวิศวกรรมที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย, สมาคม 14(41), 10-12, สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556
 - [8]. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, (2545), มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประ帖ศไทย พ.ศ. 2545, สำนักพิมพ์ วสท, พิมพ์ครั้งที่ 1 ,กรุงเทพฯ, สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556
-




การใช้งานโปรแกรม Keil

-
- 1. เปิดโปรแกรม Keil uVision3 ซึ่งเป็นโปรแกรม Text Editor ของ Keil-CARM ใช้สำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมที่เป็น Source Code ภาษาซีโดยจะมีลักษณะดังรูป**




รูปที่ 1

-
- 2. ทำการสร้าง Project File ขึ้นมาใหม่โดยเริ่บเมนูคำสั่ง Project → New Project จากนั้นให้เลือกกำหนดหรือสร้างตำแหน่ง Folder ที่จะบันทึก Project File พร้อมกับกำหนดชื่อ Project File ตามต้องการ เช่นถ้าต้องการสร้าง Project File ชื่อ DEMO1 โดยเก็บไว้ใน Folder ชื่อ DEMO1 ก็สามารถกำหนดตำแหน่ง Folder และชื่อ Project File ได้เอง โดยเมื่อกำหนดชื่อในช่อง File name แล้วให้เลือก Save เพื่อบันทึก Project File ไว้ดังรูป**




รูปที่ 2

3. เมื่อกดปุ่ม Save เลือกหน้าต่าง Select Device for 'Target 1' จะปรากฏขึ้น ใช้ในการเลือก
ในโทรศัพท์ MCS-51 เบอร์ที่ใช้งาน จากตัวอย่างนี้ใช้ MCS-51 เบอร์ P89V51RD2 จาก
Philips จึงเลือกไปที่เบอร์นี้



รูปที่ 3


4. ไปที่เมนู File → New จะได้หน้าต่าง Text1 สำหรับเขียนโค้ดโปรแกรมดังรูปที่ 4




รูปที่ 4

5. เมื่อเขียนเสร็จให้เราทำการ Save ชี้่งเวลา save เราจะต้องใส่นามสกุลให้มันด้วย เช่น Test.c

6. หลังจากเขียนโค้ดโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ใช้มาส์ปั่นขวากlik ไป Source Group 1 ในหน้าต่าง Project Workspace จะได้เมนูข้อดังรูปที่ 5 เลือกไปที่ Add File to Group 'Source Group 1' เลือกไฟล์ Test ดังรูปที่ 6 คลิกปุ่ม Add จากนั้นกด Close



รูปที่ 5



รูปที่ 6

7. เมื่อทำการ Add File แล้วไฟล์ที่เพิ่มเข้าไปจะแสดงอยู่ใน Source Group 1 ในหน้าต่าง Project Workspace ดังรูปที่ 7



รูปที่ 7


8. ถึงขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะคอมไพล์แล้วโปรแกรมได้แล้วไปที่เมนู Project → Built Target ดังรูปที่ 8 หรือ กดคีย์ F7 ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ จะได้ข้อความดังนี้

Build target 'Target 1'

compilingTest.c...


linking...

"p0101" - 0 Error(s), 0 Warning(s).




รูปที่ 8

9. การสร้างไฟล์นามสกุล .Hex ให้ไปที่ เมนู project → Option for Target 'Target 1' แสดงดังรูปที่ 9 ที่ແຕบ Target กำหนด Xtar(Mhz) เท่ากับ 18.432 เลือกไปที่ແຕบ Output กดกิ้นเลือกที่หน้าซอง Create HEX File ดังรูปที่ 10 เสร็จแล้วกดกิ้น OK



รูปที่ 9



รูปที่ 10

10. กดคีย์ F7 อีกครั้ง (Project → Built Target) จะได้ข้อความแสดงการสร้างไฟล์ HEX ที่หน้าต่าง Output window ดังนี้

Build target 'Target 1'


creating hex file from "p0101"...

"p0101" - 0 Error(s), 0 Warning(s).

11. ไปยังไฟล์เดอร์ที่ได้สร้างไฟล์ p0101.c เราจะพบไฟล์ p0101.hex ในขั้นตอนนี้สามารถที่จะโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยังบอร์ดทดลองด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการโปรแกรมไปที่ตัวในโทรศัพท์มือถือ


การใช้งานโปรแกรม Flash Magic

1. เปิดโปรแกรม Flash magic โดยทำการคลิกค้างๆ ที่เลือกที่ Options → Advanced Options




รูปที่ 11

2. คลิกเลือก Use DTR to control RST ต่อ




3. ที่หมายเลข 1 เลือกรุ่นของ MCS-51 และ com port ให้ตรงกับที่เราใช้ตั้งค่าอื่นๆตามหมายเลข 2 และ 4 ตามรูปพร้อมทั้ง Browse ไฟล์ที่หมายเลข 3 เลือก Hex file จากนั้นคลิกเลือก Start ที่หมายเลข 5 แล้วโปรแกรมจะให้ Reset MCS-51 เพื่อ โหลด Hex file ลงอุปกรณ์



รูปที่ 13

4. กดปุ่ม reset ที่บอร์ดในโกรคอน ไทรอลเลอร์



รูปที่ 14



Code Program

```
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

sbit IN_PUT = P3^3;
sbit LED_1 = P3^4;
sbit LED_2 = P3^5;
sbit LED_3 = P3^7;

int status,sck,start_time;
long count_timer;
int i;

voidDelayMs (unsigned int count)
{
    // mSec Delay 11.0592 Mhz
    unsigned int i;
    while(count)
    {
        i = 115;
        while(i>0) i--;count--;
    }
}

void main()
{
    LED_1 = 0;
    LED_2 = 0;
    LED_3 = 0;
    DelayMs(1000);
    LED_1 = 1;
    LED_2 = 1;
    LED_3 = 1;
}
```

```

status = 0;

start_time = 0;

sck = IN_PUT;


---


while (1)

{
    if(!IN_PUT &&sck == 0)

    {
        start_time = 1;

        sck = 1;


---


        if(count_timer> 0 &&count_timer< 10 )

        {
            status = 2;

            count_timer = 1;

        }

        else if(count_timer>= 10)

        {
            count_timer = 0;
        }

    }

    if(IN_PUT &&sck == 1)

    {
        status = 2;

        start_time = 1;

        sck = 0;

        if(count_timer> 0 &&count_timer< 10 )

        {
            status = 2; count_timer = 1;

        }

    }

    else if(count_timer>= 10)

    {
        count_timer = 0;
    }

}

if(start_time == 1)

{
    count_timer++;

```

```

if(count_timer>= 10)
{
    if(!IN_PUT) status = 1;
    else if(IN_PUT) status = 2;
    start_time = 0;
    //count_timer = 0;
}

```

DelayMs(50);

```

if(status == 1)
{
    LED_1 = 1;
    LED_2 = 0;
    LED_3 = 1;
}

```

```

else if(status == 2)
{
    LED_1 = 0;
    LED_2 = 1;
    LED_3 = 0;
}

```

else if(status == 0)

```

{
    LED_1 = 0;
    LED_2 = 0;
    LED_3 = 0;
}

```

}

การอธิบายโปรแกรม

ฟังก์ชัน DelayMs(); เป็นฟังก์ชันคีเดย์ โดยใช้ while loop เวลาที่ได้คำนวนมาจากคริสตออล ซึ่งมีค่า 11.0592 MHz ใช้ตัวแปร i ในการหักวนลูป เมื่อวนลูปครบ 115 ครั้งจะเท่ากับ 1 มseg ตัวแปร count ทำหน้าที่เป็นตัวคุณ เผื่องต้องการเวลาที่ 50 ms ตัวแปร count จะต้องมีค่าเท่ากับ 50

เมื่อเริ่มการทำงาน โปรแกรมจะเริ่มทำงานที่ฟังก์ชัน main() โดยที่กำหนดตัวแปร sck=IN_PUT (ขา P3.3) ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบสัญญาณว่าอยู่สถานะใด โปรแกรมจะทำงานวนสูบ while(); อนันต์ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องสถานะตอนแรกที่ขา P3.3 มีค่าลอดจิกเป็น "1" ทำให้ sck เท่ากับ "1" ด้วยเห็นเดียวกัน ฟังก์ชัน if(!IN_PUT &&sck == 0) จึงเป็นเหตุ โปรแกรมจะเข้ามาทำงานที่ฟังก์ชัน if(IN_PUT &&sck == 1)

ที่ฟังก์ชัน if(IN_PUT &&sck == 1) เมื่อกำหนดค่าตัวแปรแล้วในบรรทัดต่อมาฟังก์ชัน if(count_timer> 0 &&count_timer< 10) และ else if(count_timer>= 10) เป็นเหตุ เพราะเมื่อเริ่มต้น count_timer ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์ และจะไม่เข้ามาทำงานในฟังก์ชัน if(IN_PUT &&sck == 1) อีก เนื่องจากได้กำหนดให้ sck = 0 โปรแกรมก็จะเข้าในเงื่อนไขต่อไป

โปรแกรมจะเข้ามาที่ฟังก์ชัน if(start_time == 1) และเพิ่มค่า count_timer ที่ละ 1 จากนั้นเข้าสู่ ฟังก์ชันย่อๆ if(count_timer>= 10) เพื่อตรวจสอบอินพุตอีกรึ่งหนึ่งแล้วกำหนดค่าตัวแปร status เพื่อเลือกฟังก์ชันการแสดงผลต่อไป โปรแกรมจะทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณที่เข้ามา เป็น "0" จริงหรือไม่ ก่อนที่จะแสดงผลให้ทราบโดยใช้ ฟังก์ชัน if(count_timer>= 10) ในการหน่วงเวลา เวลาการหน่วงโปรแกรมสามารถกำหนดค่าได้จากฟังก์ชันนี้

ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นายประวิท กองเนตร
 ภูมิลำเนา 8/1 หมู่ 9 ต.หนองแymb อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 ประวัติการศึกษา

— จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจันทร์ร่อง

— ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 8

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: pr_warden@hotmail.com



ชื่อ นายปรีชาณนท์ โภนเดชา
 ภูมิลำเนา 5/3 ช.1 ถ.ประชาธิรักษ์ ต.เมือง อ.สารคาม จ.สุโขทัย
 ประวัติการศึกษา

— จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสารก่ออนันต์วิทยา

— ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 8

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail:stalkerblade@hotmail.com



ชื่อ นายพนาภา พนารถนุย
 ภูมิลำเนา 124/47 หมู่ 3 ต.ป่าเตา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 ประวัติการศึกษา

— จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเพชรพิทยาคม

— ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 8

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: playplay_ee@hotmail.com