

อักษรไทย



การปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรของการผลิตเสื้อประกอบอาหาร  
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดพิษณุโลก

THE IMPROVEMENT OF THE MACHINES LAYOUT  
FOR CHEF UNIFORM PRODUCTION OF GARMENT COMPANY  
IN PHITSANULOK PROVINCE

นางสาวศศิประภา ปันอ้าย รหัส 56361563  
นางสาวคิรินทิพย์ โนรินทร์ รหัส 56361617

|                |            |
|----------------|------------|
| วันที่เขียนแบบ | ๒๗.๐๓.๒๕๖๑ |
| รหัสแบบ        | ๑๘๒๓๕๒๙๗   |
| ผู้เขียนแบบ    | นร.        |
| ผู้ตรวจสอบ     | กม.ก.      |
| ๒๕๖๑           |            |

ปริญญาอภินันทน์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาชีวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีการศึกษา 2559



ใบรับรองปริญญาบัณฑิต

## ชื่อหัวข้อโครงการ การปรังปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรของการผลิตเสื้อประกอบอาหาร

### รายงานตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ดำเนินโครงการ นางสาวศศิประภา ปั้นอ้าย รหัส 56361563  
นางสาวศรีวนิพัทธ์ โนรินทร์ รหัส 56361617

ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษ्यภา สิมารักษ์

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์

๒๕๕๙

2009

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก อนุมัติให้ปริญญาในปีนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

...ที่ปรึกษาโครงการ

(ຜູ້ອໍານວຍຄາສຕຣາຈາກຢັ້ງຢືນ ສິມາຮັກຍົງ)

.....กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ บูรณจารุรุว)

*S. J. Stoy* 05531025

|                   |  |          |               |
|-------------------|--|----------|---------------|
| ชื่อหัวข้อโครงการ | การปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรของกระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหาร |          |               |
|                   | โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดพิษณุโลก                              |          |               |
| ผู้ดำเนินโครงการ  | นางสาวศศิประภา   | ปั้นอ้าย | รหัส 56361563 |
|                   | นางสาวศรินทิพย์  | โนรินทร์ | รหัส 56361617 |
| ที่ปรึกษาโครงการ  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษณุสา สิมารักษ์                                |          |               |
| สาขาวิชา          | วิศวกรรมอุตสาหการ  |          |               |
| ภาควิชา           | วิศวกรรมอุตสาหการ  |          |               |
| ปีการศึกษา        | 2559   |          |               |

## บทคัดย่อ

โครงการนี้ เป็นการปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรของกระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหาร โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Diagram) ใน การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และใช้แผนภูมิการไหลไป-หลอกลับ (From to Chart) ร่วมกับ แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ (Multi Product Process Chart) ในการปรับปรุง

จากการเก็บข้อมูลของกระบวนการผลิต พบปัญหา คือ ในกระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหารมีการจัดวางจักรเย็บผ้าเป็นกลุ่มๆ ตามประเภทของเครื่องจักร โดยไม่คำนึงถึงขั้นตอนการผลิต ทำให้เกิดระยะเวลาในการขนส่งวัสดุมากเกินไป และกระบวนการผลิตเกิดความล่าช้า ดังนั้น ทางผู้จัดทำจึงทำการแก้ไขปัญหา โดยการดูความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า ว่าจักรเครื่องใดควรอยู่ ใกล้กัน และจัดเรียงเครื่องจักรตามลำดับการผลิต ซึ่งผังที่มีการปรับปรุงใหม่จะแบ่งกลุ่มเครื่องจักร ตามการผลิตชิ้นส่วนหลัก ซึ่งแบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มการประกอบตัว กลุ่มการผลิตชิ้นหน้า กลุ่มการผลิตชิ้นแขน และชิ้นส่วนย่อยอื่นๆ

ผลจากการปรับปรุง ระยะทางในการขนส่งวัสดุผ้างเดิม คือ 1,945.8 เมตร หลังจาก การปรับปรุงการจัดวางเครื่องจักรแล้วมีระยะทาง คือ 1,321.9 เมตร ซึ่งมีระยะทางลดลงจากเดิม 623.9 เมตร คิดเป็นร้อยละ 32.06 ของระยะทางเดิมทั้งหมด

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| <b>Project title</b>   | THE IMPROVEMENT OF THE MACHINES LAYOUT FOR CHEF<br>UNIFORM PRODUCTION OF GARMENT COMPANY IN<br>PHITSANULOK PROVINCE |             |
| <b>Name</b>            | Miss Sasiprapa Punaray  | ID 56361563 |
|                        | Miss Sirintip Norin   | ID 56361617 |
| <b>Project advisor</b> | Assistant professor Sisda   | Simarak     |
| <b>Major</b>           | Industrial Engineering  |             |
| <b>Department</b>      | Industrial Engineering  |             |
| <b>Academic year</b>   | 2016  |             |

---

### Abstract

This project was machines layout improved for chef uniform production of garment company in Phitsanulok province. By using Flow Diagram to analyze of the problem. And improve machines layout by using From to Chart and Multi Product Process Chart.

From data analysis found the problem for the chef uniform process had machines layout was group by type of machinery which inconsistent to production sequencing. Effect to more distance to material transport and process delayed. So the authors solving the problem by checking relationship between process machines and sort machine by the production process. New layout was sorting machines 3 group as main assembly, front piece process and sleeve piece process and other.

The resulting improvement distance to transport for material of old layout had 1,945.8 meter. After the improvement of the machines layout, The distance 1,321.9 meter which was lower than before by 623.9 meter. (32.06% Reduced)

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาอุดมศึกษาบัณฑิตสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฐา สิมารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำ แนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อคิดต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำปริญญาอุดมศึกษาบัณฑิตนี้ อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ปริญญาอุดมศึกษาบัณฑิตนี้สมบูรณ์ที่สุด ขอขอบคุณอาจารย์กานต์ ศุภจิตกูล ที่ได้ตรวจทาน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในปริญญาอุดมศึกษาบัณฑิตนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณ คุณโสภณ ฐานะโสภณ ที่ให้เข้าไปศึกษา และทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงาน และขอบคุณ คุณวาราดา ช่วยคิด คุณอรทัย ชรรุรัมย์ ที่กรุณาร่วมให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำ ปริญญาอุดมศึกษาบัณฑิตสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ซึ่งได้ให้โอกาสในด้านการศึกษา สนับสนุน ทุนการศึกษา รวมทั้งเพื่อนๆ ในรุ่น ที่ช่วยให้คำแนะนำ และให้กำลังใจในทุกๆ เรื่อง ตลอดจนสำเร็จ การศึกษา ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

คณะผู้ดำเนินโครงการ  
นางสาวศศิประภา ปั่นอ้าย<sup>1</sup>  
นางสาวศิรินทิพย์ โนรินทร์<sup>2</sup>  
เมษายน 2560

# สารบัญ

หน้า

|  |
|--|
| ใบรับรองปริญญาบัณฑิต ..... ก   |
| บทคัดย่อภาษาไทย ..... ข  |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ..... ค                                  |
| กิตติกรรมประกาศ ..... ง  |
| สารบัญ ..... จ   |
| สารบัญตาราง ..... ช  |
| สารบัญรูป ..... ฉ  |
| <br>   |
| บทที่ 1 บทนำ ..... 1   |
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ ..... 1                           |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ ..... 1                                     |
| 1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน ..... 1   |
| 1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ ..... 1  |
| 1.5 ขอบเขตการดำเนินโครงการ ..... 1                                     |
| 1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ ..... 2                                  |
| 1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ..... 2                                 |
| 1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ ..... 2                              |
| <br>   |
| บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี ..... 3  |
| 2.1 แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน (Operation Process Chart) ..... 3        |
| 2.1.1 ศัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับแผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน ..... 4           |
| 2.1.2 วิธีการสร้างแผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน ..... 4                    |
| 2.2 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Diagram) ..... 5                         |
| 2.2.1 วิธีการสร้างแผนภูมิกระบวนการไหล ..... 5                          |
| 2.2.2 การวิเคราะห์การไหลจากแผนภูมิกระบวนการไหล ..... 6                 |
| 2.3 แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ (Multi Product Process Chart) ..... 8 |
| 2.4 แผนภูมิการไหลไปให้หลักบัญชี (From to Chart) ..... 8                |
| 2.5 กฎการขอและการขอถ่าย ..... 9  |

## สารบัญ (ต่อ)

|  |        |
|--|--------|
|  | หน้า   |
| 2.5.1 กฎของการวางแผนการขนถ่ายวัสดุ (Planning Principle).....                     | 9      |
| 2.5.2 กฎของระบบการขนถ่ายวัสดุ (Systems Principle).....                           | 9      |
| 2.5.3 กฎการไหลของวัสดุ (Material – Flow Principle).....                          | 10     |
| 2.5.4 กฎของการทำให้ง่าย (Simplification Principle) .....                         | 10     |
| 2.5.5 กฎของแรงโน้มถ่วง (Gravity Principle) .....                                 | 10     |
| 2.5.6 กฎของการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์ (Space Utilization Principle) .....     | 10     |
| 2.5.7 กฎของขนาดหน่วยวัตถุ (Unit Size Principle) .....                            | 10     |
| 2.5.8 กฎความปลอดภัย (Safety Principle) .....                                     | 11     |
| 2.5.9 กฎของระบบกลไกและระบบอัตโนมัติ<br>(Mechanization Automation Principle)..... | 11     |
| 2.5.10 กฎของการเลือกอุปกรณ์ (Equipment Selection Principle).....                 | 11     |
| 2.5.11 กฎของมาตรฐาน (Standardization Principle).....                             | 11     |
| 2.5.12 กฎความยืดหยุ่น (Flexibility Principle).....                               | 11     |
| 2.5.13 กฎของน้ำหนักคงที่ (Dead - Weight Principle).....                          | 11     |
| 2.5.14 กฎการเคลื่อนที่ (Motion Principle) .....                                  | 12     |
| 2.6 ชนิดของการวางแผนงาน.....   | 12     |
| 2.7 วงจร PDCA.....   | 14     |
| <br>บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ .....  | <br>16 |
| 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล .....  | 17     |
| 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล .....   | 17     |
| 3.3 การหาแนวทางในการปรับปรุง .....   | 17     |
| 3.4 การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา.....  | 18     |
| 3.5 การดำเนินการปรับปรุงด้วยวิธีการใหม่ .....                                    | 18     |
| 3.6 เปรียบเทียบวิธีการทำงานเดิมกับวิธีการทำงานที่มีการปรับปรุง.....              | 18     |

## สารบัญ (ต่อ)

|  |      |
|--|------|
|  | หน้า |
| บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงการ .....                                       | 19   |
| 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล .....  | 19   |
| 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล .....   | 39   |
| 4.3 แนวทางในการปรับปรุง .....  | 41   |
| 4.3.1 แนวทางการปรับปรุงผังกระบวนการผลิตกลุ่มที่ 1 การผลิตชิ้นแรก.....  | 44   |
| 4.3.2 แนวทางการปรับปรุงผังกระบวนการผลิตกลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า..... | 53   |
| 4.3.3 แนวทางการปรับปรุงผังกระบวนการผลิตกลุ่มที่ 3 การประกอบตัว .....   | 58   |
| 4.3.4 ผังการผลิตเสื้อประกอบอาหารหลังการปรับปรุง.....                   | 62   |
| 4.4 การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา .....                                 | 64   |
| 4.5 การดำเนินการปรับปรุงด้วยวิธีการปรับปรุงใหม่ .....                  | 65   |
| 4.6 เปรียบเทียบวิธีการทำงานเดิมกับวิธีการที่มีการปรับปรุงแล้ว .....    | 67   |
| 4.6.1 เปรียบเทียบการให้ของและการผลิตเสื้อประกอบอาหาร .....             | 67   |
| 4.6.2 เปรียบเทียบระยะเวลาของการผลิตเสื้อประกอบอาหาร.....               | 77   |
| บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ .....                                      | 84   |
| 5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ .....                                       | 84   |
| 5.2 ข้อเสนอแนะ .....   | 85   |
| เอกสารอ้างอิง .....  | 87   |
| ประวัติคณะผู้จัดทำโครงการ .....  | 88   |

# สารบัญตาราง

| ตารางที่   | หน้า |
|--|------|
| 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ.....   | 2    |
| 4.1 ข้อมูลเครื่องจักร .....  | 19   |
| 4.2 จำนวนการผลิตเสื้อประกอบอาหารใน 1 ปี .....                                      | 21   |
| 4.3 แผนภูมิการไฟล์ไปไฟล์กลับแสดงความถี่การผลิตเสื้อประกอบอาหารก่อนปรับปรุง .....   | 31   |
| 4.4 แผนภูมิการไฟล์ไปไฟล์กลับแสดงระยะเวลาการผลิตเสื้อประกอบอาหารก่อนปรับปรุง .....  | 33   |
| 4.5 ความถี่แสดงความสัมพันธ์ของเครื่องจักร .....                                    | 34   |
| 4.6 การคำนวณระยะเวลา ก่อนปรับปรุง .....  | 35   |
| 4.7 แผนภูมิการไฟล์ไปไฟล์กลับของกลุ่มที่ 1 การผลิตแนว .....                         | 44   |
| 4.8 แสดงความถี่ของความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้ากลุ่มที่ 1 การผลิตชิ้นแรก .....        | 45   |
| 4.9 แผนภูมิการไฟล์ไปไฟล์กลับของกลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า .....                    | 53   |
| 4.10 แสดงความถี่ของความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้ากลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า .....      | 53   |
| 4.11 แผนภูมิการไฟล์ไปไฟล์กลับของกลุ่มที่ 3 การประกอบ .....                         | 58   |
| 4.12 แสดงความถี่ของความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้ากลุ่มที่ 3 การประกอบตัว .....         | 59   |
| 4.13 การนำเสนอแนวทางการปรับปรุง .....  | 64   |
| 4.14 แผนภูมิการไฟล์ไปไฟล์กลับแสดงความถี่การผลิตเสื้อประกอบอาหารหลังปรับปรุง .....  | 78   |
| 4.15 แผนภูมิการไฟล์ไปไฟล์กลับแสดงระยะเวลาการผลิตเสื้อประกอบอาหารหลังปรับปรุง ..... | 79   |
| 4.16 การคำนวณระยะเวลาหลังปรับปรุง .....  | 80   |
| 4.17 เปรียบเทียบระยะเวลาชิ้นส่วนประกอบทั้ง 10 ชิ้น .....                           | 82   |

# สารบัญรูป

| รูปที่   | หน้า |
|--|------|
| 2.1 แผนภูมิการทำงานของกระบวนการผลิต .....                                | 5    |
| 2.2 แสดง Flow Diagram ของกระบวนการ .....                                 | 6    |
| 2.3 แสดงการเกิด Backtracking .....                                       | 7    |
| 2.4 แสดงการสลับหน่วยงานเพื่อกำจัด Backtracking .....                     | 7    |
| 2.5 แสดงแผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ (Multi Product Process Chart).....  | 8    |
| 2.6 แสดงแผนภูมิการให้ผลไปหลักลับ (From to Chart) .....                   | 9    |
| 2.7 การวางแผนตามขั้นตอนการผลิต.....                                      | 12   |
| 2.8 การวางแผนตามกระบวนการผลิต .....                                      | 13   |
| 2.9 การวางแผนตามตำแหน่งงาน .....   | 13   |
| 2.10 วงจร PDCA .....   | 14   |
| 3.1 ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ .....                                 | 16   |
| 4.1 การผลิตชิ้นส่วนหลัก .....  | 23   |
| 4.2 รุ่น M-CJHC-1 เสื้อประกอบอาหารแขนสั้นกระดุมธรรมชาติขาวเดี่ยว.....    | 24   |
| 4.3 รุ่น M-CJAF-1 เสื้อประกอบอาหารแขนสั้นสีขาว กุ้นตกแต่ง .....          | 25   |
| 4.4 รุ่น M-CJHWD-1 เสื้อประกอบอาหารแขนสั้นกระดุมธรรมชาติดำ .....         | 26   |
| 4.5 รุ่น M-C134-1 เสื้อประกอบอาหารแขนยาวกระดุมธรรมชาติดำ .....           | 27   |
| 4.6 รุ่น M-CJCC-1 เสื้อประกอบอาหารแขนยาวกระดุมธรรมชาติดำ .....           | 28   |
| 4.7 รุ่น M-CJWD-1 เสื้อประกอบอาหารแขนยาวกระดุมเช็ดตัว .....              | 29   |
| 4.8 ผังโรงงานเดิม.....   | 30   |
| 4.9 การวัดระยะผังการจัดวางเครื่องจักรก่อนปรับปรุง .....                  | 32   |
| 4.10 แผนภูมิกระบวนการให้ผลของการผลิตเสื้อประกอบอาหารทั้ง 6 รุ่น .....    | 38   |
| 4.11 วิเคราะห์การให้ผลของการผลิตเสื้อประกอบอาหารทั้ง 6 รุ่น.....         | 40   |
| 4.12 แบ่งกลุ่มการผลิตจากแผนภูมิกระบวนการดำเนินงานรุ่น M-CJCC- 1 .....    | 43   |
| 4.13 แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ของชั้นแขนซ้ายและชั้นแขนขวา .....       | 46   |
| 4.14 แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ของชั้นรูดและชั้นหลัง .....             | 47   |
| 4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S14) กับโต๊ะรีด .....           | 48   |
| 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S15) กับโต๊ะรีด .....           | 48   |
| 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S15) กับจักรเย็บผ้า (S14) ..... | 48   |
| 4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S15) กับจักรเย็บผ้า (S16) ..... | 49   |
| 4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S16) กับจักรเย็บผ้า (S17).....  | 49   |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่   | หน้า |
|--|------|
| 4.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (D) กับໂທເຣີດ.....                             | 50   |
| 4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S13) กับกลุ่มการผลิต .....                    | 50   |
| 4.22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (T3) จักรเย็บผ้า (D) และจักรเย็บผ้า (S13)..... | 51   |
| 4.23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S12) กับจักรเย็บผ้า (T3) .....                | 51   |
| 4.24 การจัดวางผังการจัดวางเครื่องจักรกลุ่มที่ 1 การผลิตชิ้นแรก .....                   | 52   |
| 4.25 แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ของชิ้นหน้าซ้ายและชิ้นหน้าขวา.....                    | 55   |
| 4.26 แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ของชิ้นสายกระดุม, ชิ้นกระเบื้าและชิ้นປົກ.....         | 56   |
| 4.27 การจัดวางผังการจัดวางเครื่องจักรกลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า .....                  | 57   |
| 4.28 แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ของการประกอบตัว .....                                 | 60   |
| 4.29 การจัดวางผังการจัดวางเครื่องจักรกลุ่มที่ 3 การประกอบตัว .....                     | 61   |
| 4.30 ผังการจัดวางเครื่องจักรก่อนปรับปรุง .....   | 63   |
| 4.31 ผังการจัดวางเครื่องจักรบริเวณトイต่อตรวจสอบ .....                                   | 65   |
| 4.32 ผังการจัดวางเครื่องจักรการผลิตชิ้นหน้า .....                                      | 65   |
| 4.33 ผังการจัดวางเครื่องจักรการประกอบตัว .....   | 66   |
| 4.34 ผังการจัดวางเครื่องจักรบริเวณトイເຮືດ .....   | 66   |
| 4.35 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นแรก .....                    | 67   |
| 4.36 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นแรก .....                    | 68   |
| 4.37 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นหน้าซ้าย .....               | 69   |
| 4.38 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นหน้าขวา .....                | 70   |
| 4.39 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการประกอบตัว .....                      | 71   |
| 4.40 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นหลัง .....                   | 72   |
| 4.41 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นປົກ .....                    | 73   |
| 4.42 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นสายกระดุม .....              | 74   |
| 4.43 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นกระเบื้า .....               | 75   |
| 4.44 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นອ່ານຸ .....                  | 76   |
| 4.45 การวัดระยะผังการจัดวางเครื่องจักรหลังปรับปรุง .....                               | 77   |
| 4.46 แผนภูมิแสดงระยะทางก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง .....                               | 83   |
| 5.1 ผังโรงงานที่แก้ไขหลังการปรับปรุง.....  | 86   |

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งทำการผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น หมวดคุณภาพตามมาตรฐาน เสื้อประกอบอาหาร ถุงมือ เสื้อยืด และการเก็บกีฬา เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหารมีการผลิตบ่อย ผลิตทุกเดือน และมีกระบวนการผลิตหลายชั้นตอน จึงให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากการสอบถามพนักงานพบว่ากระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหาร ยังมีการจัดวางจัดเรียงเป็นกลุ่มๆ ตามประเภทของเครื่องจักร โดยไม่คำนึงถึงชั้นตอนการผลิต ทำให้เกิดปัญหา คือ ระยะเวลาในการขนส่งวัสดุมากเกินความจำเป็น กระบวนการผลิตเกิดความล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง โดยปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขและปรับปรุง คือ การปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรของผลิตภัณฑ์เสื้อประกอบอาหาร

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงเลือกทำการศึกษาที่จะแก้ไข และปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักร เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่ดีกว่าเดิม เพราะการจัดวางเครื่องจักรที่ดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สนับสนุนการผลิตในตำแหน่งที่เหมาะสม และส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงาน

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรของการผลิตเสื้อประกอบอาหาร

#### 1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output)

รูปแบบผังที่มีการจัดวางเครื่องจักรใหม่

#### 1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome)

รูปแบบผังที่มีการจัดวางเครื่องจักรใหม่ ที่พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ทำให้ระยะเวลาในการขนส่งวัสดุของกระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหาร ลดลงโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จากเดิม

#### 1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ

ทำการศึกษาการปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหารที่มีจำนวนการผลิตสูงสุดซึ่งรวมกันได้ร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมด ซึ่งมีห้องหมุด 6 รุ่น ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดพิษณุโลก

## 1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

1.6.1 โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดพิษณุโลก

1.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

## 1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง เมษายน พ.ศ. 2560

## 1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

| ลำดับ | การดำเนินโครงการ   | ช่วงเวลา |      |      |      |      |      |      |       |       |  |
|-------|--|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--|
|       |  | ส.ค.     | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |  |
| 1.8.1 | ศึกษาการทำงาน และเก็บ<br>รวบรวมข้อมูลใน<br>กระบวนการผลิตเสื้อ<br>ประกอบอาหาร |          |      | ↔    |      |      |      |      |       |       |  |
| 1.8.2 | วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหา<br>แนวทางการปรับปรุง                                   |          |      | ↔    |      |      |      |      |       |       |  |
| 1.8.3 | นำเสนอแนวทางการ<br>ปรับปรุง และเลือกแนว<br>ทางการปรับปรุง                    |          |      |      | ↔    |      |      |      |       |       |  |
| 1.8.4 | ปรับปรุงจริงตามแนวทาง<br>ที่เลือก  |          |      |      |      | ↔    |      |      |       |       |  |
| 1.8.5 | วิเคราะห์ผลจากการ<br>ปรับปรุง  |          |      |      |      | ↔    |      |      |       |       |  |
| 1.8.6 | สรุปผลและประเมินผล<br>พร้อมเสนอแนะ   |          |      |      |      |      | ↔    |      |       |       |  |
| 1.8.7 | จัดทำรูปเล่มโครงการที่<br>สมบูรณ์  |          |      |      |      |      |      | ↔    |       |       |  |

## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรของผลิตภัณฑ์เสื้อประกอบอาหารมีดังนี้

1. แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน (Operation Process Chart) ใช้ในการเก็บข้อมูลขั้นตอนการผลิต ซึ่งส่วนประกอบ จำนวนซึ่งที่ใช้ และใช้ทางแนวทางในการปรับปรุงการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร
2. แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Diagram) ใช้ในการเก็บข้อมูลขนาดโรงงาน การไหลของวัสดุ และวิเคราะห์ข้อมูลการไหลของวัสดุที่ไม่เหมาะสม
3. แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ (Multi Product Process Chart) ใช้ในการปรับปรุงการจัดเรียงเครื่องจักร
4. แผนภูมิการไหลไปหลักลับ (From to Chart) ใช้ในการหาสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรเพื่อทางแนวทางในการจัดเรียงเครื่องจักร
5. กฎของการขยถ่าย ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดตำแหน่งเครื่องจักร
6. ชนิดของการวางแผนโรงงาน ใช้ในการวิเคราะห์ผังการจัดเรียงเครื่องจักร
7. วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ใช้ในการวางแผนการจัดทำโครงการ

#### 2.1 แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน (Operation Process Chart)

เป็นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่วัตถุติปคโล่ยเข้าสู่สายการผลิตจนเสร็จสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ โดยบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ต้องดำเนินการบนวัตถุติดบ้าน เช่น การขนส่ง การตรวจสอบ การทำงานบนเครื่องจักร การประกอบชิ้นส่วน จนกระทั่งสำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเป็นชิ้นส่วนประกอบ แผนภูมิกระบวนการดำเนินงานจึงเหมาะสมที่จะแนะนำให้เมื่อมีการวางแผนผังโรงงานใหม่ เราจะใช้แผนภูมิการทำงานเพื่อศึกษา และหาทางปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น อาจจะด้วยการรวม ลด หรือตัดทอนขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออก ซึ่งจะเป็นผลทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และการนำเอาแผนภูมิการทำงานที่ปรับปรุงการทำงานแล้วมาใช้เป็นแนวทางในการจัดวางผังโรงงาน ก็จะได้ผังโรงงานที่ดีด้วย


อาจเป็นการบันทึกขั้นตอนการผลิตของสินค้าชนิดเดียวภายในแผนกหนึ่งหรือของสินค้าหลายๆ ชนิดภายในแผนกต่างๆ พร้อมๆ กันก็ได้

### 2.1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับแผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน

- หมายถึง การปฏิบัติงาน บ่งบอกถึงขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิต ในวิธีการ หรือ ในแนวทางปฏิบัติงาน โดยที่นำไปแล้วจะบอกถึงการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของขั้นส่วน วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ในขณะทำการปฏิบัติงาน
- หมายถึง การตรวจสอบงาน บ่งบอกถึงการตรวจสอบคุณภาพของงาน หรือ ตรวจสอบปริมาณของตน การตรวจสอบเป็นเพียงการพิสูจน์ว่าการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผ่านห้องหมุดนี้ ถูกต้องตรงกับคุณภาพ และปริมาณของงานที่กำหนดไว้
- หมายถึง การรอคอย บ่งบอกถึงการรอคอยที่เกิดขึ้นในลำดับขั้นของเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น งานที่รอคอยอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อเนื่องกัน หรือสิ่งต่างๆ ที่ทึ่งไว้ ข้างๆ เช่น งานที่กองรอคอยการบรรจุ ขั้นส่วนที่รอเพื่อนำไปเก็บในกล่อง เป็นต้น
- หมายถึง การขนถ่าย บ่งบอกการเคลื่อนไหวของคนงาน วัสดุ หรือเครื่องจักร ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การขนถ่ายวัสดุขึ้นรถ ขนถ่ายวัสดุลงจากรถ ขนถ่ายวัสดุเข้าที่เก็บ เป็นต้น
- หมายถึง การเก็บรักษา บ่งบอกถึงที่พักที่ควบคุมได้ วัสดุจะถูกส่งเข้ามาเก็บไว้ หรือ ถูกจ่ายออกไป โดยมีแบบการควบคุมอย่างเป็นทางการ หรืออีกนัยหนึ่งคือที่เก็บพักสิ่งของสำหรับเป็น วัสดุของเท่านั้น
- หมายถึง การรวมงานเข้าด้วยกัน คือ รวมงานระหว่างปฏิบัติและการตรวจสอบงาน จะใช้ก็ต่อเมื่อมีการทำงานต่างๆ ในเวลาเดียวกัน หรือทำงานโดยคนงานคนเดียวกัน ณ บันสตานที่งานแห่งเดียวกัน

### 2.1.2 วิธีการสร้างแผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน

- 2.1.2.1 ศึกษาระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ และกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ กระบวนการให้ชัดเจน
- 2.1.2.2 ระบุกระบวนการทำงานหลักที่ต้องทำโดยเรียงตามลำดับขั้นตอนของการทำงาน
- 2.1.2.3 ระบุจุดที่มีการนำขั้นส่วนมาประกอบ
- 2.1.2.4 ระบุชื่อผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ขั้นส่วนที่ได้ ณ จุดสิ้นสุดของกระบวนการ แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน แสดงดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 แผนภูมิการทำงานของกระบวนการผลิต

ที่มา : นายอภิสิทธิ์ แสนหน. การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต หมวดคลุมผุม

กรณีศึกษา : บริษัท ตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดพิษณุโลก. 2558


## 2.2 แผนภูมิกระบวนการไฟล (Flow Diagram)

แผนภูมิการไฟล จะแสดงแผนผังของบริเวณที่ทำงานตำแหน่งของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง เส้นทาง การไฟลของวัสดุ หรือสิ่งที่สังเกตตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ

### 2.2.1 วิธีการสร้างแผนภูมิกระบวนการไฟล

2.2.1.1 เริ่มต้นด้วยการร่างผังโรงงาน รวมทั้งกำหนดสถานีงาน เครื่องจักร และแผนก ต่างๆ ให้ได้ตามอัตราส่วน

2.2.1.2 ใช้ข้อมูลขั้นตอนกิจกรรมจากแผนภูมิการทำงานของกระบวนการผลิตลากเส้น จากจุดเริ่มต้นของกิจกรรมแรกในกระบวนการ ลากต่อไปยังกิจกรรมต่อไป ที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานีงาน เครื่องจักร หรือแผนกต่างๆ จนครบขั้นตอนของกระบวนการนั้นๆ และแสดงทิศทางการไฟลของกระบวนการผลิตโดยใช้ลูกศรชี้ถึงตัวอย่างของแผนภูมิกระบวนการไฟล แสดงดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 แสดง Flow Diagram ของกระบวนการผลิต


ที่มา : [http://pirun.ku.ac.th/~fengcsr/courses/2008\\_01/206341/ch8.pdf](http://pirun.ku.ac.th/~fengcsr/courses/2008_01/206341/ch8.pdf)

### 2.2.2 การวิเคราะห์การไหลจากแผนภูมิกระบวนการผลิต (Flow Diagram)

หลังจากสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ ดังนี้

2.2.2.1 Cross Traffic เป็นลักษณะที่เส้นทางการไหลตัดกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนื่องจากอาจทำให้เกิดความ混雑และไม่ปลอดภัย การจัดเรียง สถานีงาน เครื่องจักร หรือแผนกใหม่ อาจลดหรือกำจัด Cross Traffic ได้

2.2.2.2 Backtracking เป็นการไหลที่วิ่งสุดไปแล้วย้อนกลับเส้นทางเดิม ซึ่งวัสดุควรไหลไปข้างหน้าเรื่อยๆ ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบวิ่งสุด ผ่านกระบวนการต่างๆ จนแล้วเสร็จเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 แสดงการเกิด Backtracking

ที่มา : ผศ.รัชต์วรรณ กัญจนปัญญาคม และอาจารย์เนื้อโสม ติงสัญชลี.

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา. 2538

ถ้ามีการปรับปรุงโดยย้ายหน่วยงานที่ 3 สลับกับหน่วยงานที่ 4 แสดงดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 แสดงการสลับหน่วยงานเพื่อกำจัด Backtracking

ที่มา : ผศ.รัชต์วรรณ กัญจนปัญญาคม และอาจารย์เนื้อโสม ติงสัญชลี.


การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา. 2538

2.2.2.3 Distance Travelled ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น ถ้ามีการขยับวัสดุทางไกลขึ้น เพราะฉะนั้นควรลดระยะทางการขนถ่ายให้น้อยที่สุด การสร้างแผนภูมิกระบวนการให้ลงผังงานที่ถูกสัดส่วน จะทำให้สามารถคำนวณระยะทางการขนถ่าย และการจัดเรียงหน่วยงาน หรือเครื่องจักรใหม่ให้เหมาะสมขึ้น ทำให้ระยะทางนั้นถ่ายวัสดุลดลง

2.2.2.4 Procedure แผนภูมิกระบวนการให้ลงผังสร้างโดยใช้ข้อมูลจากเส้นทางของวัสดุ จะต้องผ่านลำดับขั้นตอนทำงานต่างๆ ที่เครื่องจักรหรือหน่วยงาน แล้วอาจไปประกอบกับขั้นส่วนอื่นๆ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งลำดับขั้นตอนต่างๆ นี้ อาจมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนได้ บางครั้งหากมีการเปลี่ยนลำดับขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อสอดคล้องกับผังโรงงานโดยรวมแล้ว อาจทำให้การให้ลงของวัสดุมีรูปแบบที่ดีขึ้น แต่ถ้าลำดับขั้นตอนไม่สามารถเปลี่ยนได้อาจต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งเครื่องจักรแทน เพื่อจะทำให้ผลิตขั้นงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้

### 2.3 แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ (Multi Product Process Chart)

แผนภูมนี้ในการศึกษาการไหลของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่าง 6-10 ชนิด โดยอาศัยแผนภูมนี้เพียงใบเดียว แสดงดังรูปที่ 2.5 แผนภูมนี้จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตก่อน-หลังของแต่ละผลิตภัณฑ์ ที่ผลิต นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของการขนถ่ายลำเลียงระหว่างหน่วยงานอีกด้วย เราสามารถสรุปความหนาแน่นของการขนถ่ายลำเลียงระหว่างหน่วยงานแล้วนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบผังโรงงานได้ โดยยึดถือหลักว่าการขนถ่ายลำเลียงระหว่างหน่วยงานได้มาก ก็จะให้หน่วยงานเหล่านั้นอยู่ใกล้กัน



รูปที่ 2.5 แสดงแผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ (Multi Product Process Chart)

### 2.4 แผนภูมิการไหลไป-หลอกลับ (From to Chart)

เป็นแผนภูมิที่ใช้ในการศึกษาการไหลของวัสดุสิ่งของจำนวนมากนิดเดียว กัน คือ ตั้งแต่ 10 ชนิด ขึ้นไป แต่ละชนิดจะมีการผลิตไม่มาก เราจะสนใจเฉพาะการไหลของวัสดุสิ่งของจากหน่วยงานไปยังอีกหน่วยงานที่ต่อเนื่องกัน จะมีการบันทึกความหนาแน่นของการไหลของวัสดุสิ่งของจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง แสดงดังรูปที่ 2.6 จากข้อมูลในแผนภูมิความสามารถที่จะสรุปความหนาแน่นของการขนถ่ายลำเลียงเป็นเกณฑ์ความใกล้ชิดระดับต่างๆ เพื่อว่าจะได้ใช้ประโยชน์ในการเขียนแผนผังความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่อไป

| Machine  | S(R+N)12 | T3 | D | รีด | SN4 |
|----------|----------|----|---|-----|-----|
| S(R+N)12 |          | 4  |   |     | 1   |
| T3       | 1        |    | 4 |     |     |
| D        |          |    |   | 4   |     |
| รีด      |          |    |   |     | 3   |
| SN4      |          |    |   |     |     |

รูปที่ 2.6 แสดงแผนภูมิการไหลไปไอลอกลับ (From to Chart)

## 2.5 กฎของการขันถ่าย

ในปัจจุบันวิวัฒนาการด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตก้าวหน้าไปมาก หากว่าไม่มีวิธีการขันถ่ายวัสดุที่ดี การดำเนินการผลิตก็จะไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดความไม่สะอาด ล่าช้า และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังส่งผลต่อสมรรถนะการขันถ่าย และความปลอดภัยที่สุดด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข และกำหนดเป็นกฎการขันถ่ายวัสดุขึ้นมา ดังนี้

### 2.5.1 กฎของการวางแผนการขันถ่ายวัสดุ (Planning Principle)

กฎของการวางแผนการขันถ่ายวัสดุ กล่าวว่า “ควรมีการวางแผนในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขันถ่ายวัสดุ” หากว่าทุกคนได้ตระหนักรถึงบทบาท และความสำคัญของการวางแผนดังกฎข้อนี้ แล้ว หมายถึงว่า กิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขันถ่ายย่อมได้รับการวางแผน เพราะสิงเหล่านี้ล้วนแต่ยังส่งผลต่อการดำเนินการขันถ่าย ประการสำคัญที่ทุกคนไม่ควรลืม คือ ในกิจกรรมการผลิตนั้น การลงทุนด้านระบบการขันถ่ายวัสดุอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 25-80 ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารควรให้ความสำคัญ และหาแนวทางดำเนินการวางแผนการขันถ่ายวัสดุอย่างรอบคอบ

### 2.5.2 กฎของระบบการขันถ่ายวัสดุ (Systems Principle)

กฎของระบบการขันถ่ายวัสดุ การวางแผนเกี่ยวกับกระบวนการขันถ่ายวัสดุนั้น ได้รวมกิจกรรมต่างๆ ของการขันถ่ายวัสดุ เช่น การรับของ การเก็บ การผลิต การตรวจสอบ การบรรจุหีบห่อ คลังสินค้า การส่งของ และการขนส่ง ฯลฯ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งพยายามให้ร่วมประสานงานกันเต็มรูปแบบ

### 2.5.3 กฎการไหลของวัสดุ (Material-Flow Principle)

กฎการไหลของวัสดุ เป็นการวางแผนในการจัดหน่วยทำงานต่างๆ ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน หรือเป็นการจัดลำดับขั้นตอนการผลิตนั้นเอง และการวางแผนในการจัดวางอุปกรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการไหลของวัสดุที่เหมาะสมสมที่สุด

### 2.5.4 กฎของการทำให้ง่าย (Simplification Principle)

กฎของการทำให้ง่าย เป็นกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยการทำให้ง่ายเข้าเป็นต้นว่า พยายามลด รวม หรือกำจัดการเคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น เช่น การรวมเครื่องจักรเข้าด้วยกันก็สามารถเคลื่อนที่ระหว่างเครื่องจักรได้ การใช้เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น และลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็นให้เหลือน้อยสุด

### 2.5.5 กฎของแรงโน้มถ่วง (Gravity Principle)

กฎของแรงโน้มถ่วง กล่าวว่า “ควรใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงในการเคลื่อนย้ายวัสดุ หากสามารถกระทำได้” กฎเกณฑ์อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่เห็นได้ชัดเจน แต่ค่อนส่วนใหญ่มักมองข้ามด้วยสาเหตุที่เป็นกฎที่ง่ายเกินไป อย่างไรก็ตาม มีวัสดุหลายชนิดที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอาศัยหลักการของแรงโน้มถ่วง

### 2.5.6 กฎของการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์ (Space Utilization Principle)

กฎของการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์ได้ก้าวว่า “ควรใช้เนื้อที่ในอาคารโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด” เนื้อที่ภายในโรงงาน และอาคารคลังสินค้าล้วนแต่ราคาแพง หากเนื้อที่ได้ต้องสูญเสียไป หรือ ใช้ไม่เกิดประโยชน์ก็เท่ากับสูญเสียเงิน ดังนั้น ในกฎข้อนี้ จึงต้องพิจารณาถึงพื้นที่ทุกตารางเมตร และเนื้อที่ทุกตารางเมตร คือ ภายในพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะสามารถบรรจุได้ หลายลูกบาศก์เมตร โดยที่เราวางของลงสูงขึ้นในแนวสูง

### 2.5.7 กฎของขนาดหน่วยวัตถุ (Unit Size Principle)

กฎของขนาดหน่วยวัตถุ กล่าวว่า “การเพิ่มปริมาณ ขนาด และน้ำหนักของการทำงานถ่าย” โดยทั่วไปแล้วการขนถ่ายปริมาณมากๆ ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายต่อชิ้นจะถูกกลบ นั่นคือ เป้าหมายที่ทุกคนมุ่งหวัง ดังนั้น จึงต้องหาวิธีการขนถ่ายที่ประหยัดที่สุด ทำอย่างไรจึงจะขนถ่ายน้อย เหี่ยว แต่เที่ยวลดมากๆ ไม่ควรขนทีละชิ้น

### 2.5.8 กฎความปลอดภัย (Safety Principle)

กฎความปลอดภัย กล่าวว่า “ควรจัดให้มีความปลอดภัยทั้งในวิธีการขันถ่าย และอุปกรณ์ การขันถ่าย” ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง และควรจะมีในทุกระบบการทำงาน เพราะหากเกิด อุบัติเหตุแล้ว จะก่อให้เกิดความเสียหายหลายด้าน ทั้งค่านงาน ทรัพย์สิน และขวัญกำลังใจ ยังส่งผลต่อ ต้นทุนในที่สุด

### 2.5.9 กฎของระบบกลไกและระบบอัตโนมัติ (Mechanization Automation Principle)

กฎของระบบกลไกและระบบอัตโนมัติ กล่าวว่า “หากมีความเป็นไปได้ควรใช้อุปกรณ์ การขันถ่ายวัสดุ” การนำระบบกลไกและระบบอัตโนมัติมาใช้กับอุปกรณ์ หรือเครื่องมือการขันถ่าย จะสามารถทำให้ประสิทธิภาพการขันถ่ายวัสดุเพิ่มขึ้น

### 2.5.10 กฎของการเลือกอุปกรณ์ (Equipment Selection Principle)

กฎของการเลือกอุปกรณ์ ใน การเลือกอุปกรณ์การขันถ่ายวัสดุ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ วัสดุ (Material) การเคลื่อนที่ (Move) และวิธีการ (Method)

### 2.5.11 กฎของมาตรฐาน (Standardization Principle)

กฎของมาตรฐาน กล่าวว่า “วิธีการที่มาตรฐานก็ เช่นเดียวกับชนิด และขนาดของ อุปกรณ์ขันถ่ายวัสดุ”

### 2.5.12 กฎความยืดหยุ่น (Flexibility Principle)

กฎความยืดหยุ่น กล่าวว่า “ควรใช้วิธีการ และอุปกรณ์การขันถ่ายที่สามารถทำงานได้ หลากหลายอย่าง” อุปกรณ์การขันถ่ายที่สามารถขันถ่ายได้หลายอย่าง อย่าง หรือสามารถตัดแปลงให้ใช้งาน ได้หลายชนิด ย่อมใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ากว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ได้อย่างเดียว หรือเฉพาะจุด ซึ่งในอุตสาหกรรมเองก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องของการผลิตชนิดต่างๆ ยังส่งผลต่ออุปกรณ์การขันถ่าย เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากเป็นไปได้ควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่นในหน้าที่การทำงานได้ด้วย

### 2.5.13 กฎของน้ำหนักคงที่ (Dead-Weight Principle)

กฎของน้ำหนักคงที่ กล่าวว่า “หากสามารถลดน้ำหนักเกินความจำเป็นของอุปกรณ์ การขันถ่ายวัสดุได้ ก็เท่ากับว่าสามารถเพิ่มน้ำหนักของที่จะขนได้” อุปกรณ์การขันถ่ายวัสดุบางอย่างมี น้ำหนักมากเกินความจำเป็น ไม่เพียงแต่สิ่งเปลืองในการลงทุนสร้าง ยังต้องเพิ่มพลังงานในการขับเคลื่อนอีกด้วย และทำให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเชื่องช้า ดังนั้น หากสามารถลดน้ำหนัก อุปกรณ์ได้ ก็สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้

### 2.5.14 กฎการเคลื่อนที่ (Motion Principle)


กฎการเคลื่อนที่ กล่าวว่า “การออกแบบอุปกรณ์เพื่อการขนถ่ายวัสดุ ควรจะให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อการขนถ่ายมากที่สุด” ในกฎข้อนี้ หมายถึง อุปกรณ์ชนิดใดๆ ที่มีระบบเคลื่อนที่มากที่สุด นั่นหมายถึง ระบบทุกทำงานได้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้เป็นเช่นนี้ได้ ก็ต่อเมื่อวิธีการ หรืออุปกรณ์สำหรับการเอาของขึ้น และเอาของลงจากรถบรรทุกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ รถก็จะไม่เสียเวลาจอดคอย

ในการปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรของผลิตภัณฑ์เสื้อประกอบอาหาร เลือกใช้เฉพาะกฎของการวางแผนการขนถ่ายวัสดุ (Planning Principle) กฎของระบบการขนถ่ายวัสดุ (Systems Principle) กฎการไหลของวัสดุ (Material-Flow Principle) กฎของการทำให้ง่าย (Simplification Principle) และกฎของการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์ (Space Utilization Principle) เพื่อปรับปรุงการจัดวางเครื่องจักรที่ลดระยะเวลาการขนส่ง

## 2.6 ชนิดของการวางแผนงาน

การที่จะวางแผนการจัดวางผังโรงงานให้ได้ผังโรงงานที่ดีนั้น จะต้องทราบเสียก่อนว่าผังโรงงานนั้นมีกี่ชนิด และแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร หมายที่จะใช้เมื่อไหร่ เหมาะกับการผลิตงานประเภทไหน ถ้าได้ทราบชนิดของการวางแผนผังโรงงานที่ต้องการแล้ว ก็จะทำให้ทราบถึงอุปกรณ์และข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนผังโรงงานที่ดี โดยทั่วไปผังโรงงานอาจจำแนกออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้


2.6.1 การจัดวางตามขั้นตอนการผลิต (Product Layout) การจัดผังโรงงานแบบนี้เหมาะสมสำหรับงานการผลิตครั้งละมากๆ ใช้เวลาในการผลิตต่อหน่วยสั้นมาก และต้นทุนในการผลิตต่ำ ผังโรงงานจะมีลักษณะเป็นสาย แสดงดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 การวางแผนตามขั้นตอนการผลิต

ที่มา : <http://digi.library.tu.ac.th/thesis/en/0571/03chapter2.pdf>


2.6.2 การจัดวางผังตามชนิดเครื่องจักร (Process Layout) เป็นการจัดวางเครื่องจักรชนิดเดียวกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ใช้สำหรับงานผลิตที่มีบริมาณไม่น่ากัน และไม่มีการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ขั้นตอนการทำงานได้ต้องใช้เครื่องจักรประเภทใด ก็จะจ่ายงานให้เข้ากับเครื่องจักรประเภทนั้น แสดงดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 การวางผังตามกระบวนการผลิต

ที่มา : <http://digi.library.tu.ac.th/thesis/en/0571/03chapter2.pdf>

2.6.3 การจัดวางผังตามตำแหน่งงาน (Fixed-Position Layout) เป็นการจัดวางผังโดยการวางเครื่องมือต่างๆ ในตำแหน่งที่จะเคลื่อนที่เข้าไปทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว งานที่ทำจะเป็นงานใหญ่ อยู่กับที่ การเคลื่อนย้ายเป็นไปไม่ได้ง่าย เช่น อุตสาหกรรม ประกอบเครื่องบิน เป็นต้น สำหรับการจัดวางผังชนิดนี้ปัจจุบันได้ลดลงไปอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีการสร้างเครื่องมือการขนถ่ายลำเลียง สำหรับงานขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเอง แสดงดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 การวางผังตามตำแหน่งงาน


ที่มา : <http://digi.library.tu.ac.th/thesis/en/0614/title-biography.pdf>

2.6.4 การจัดวางผังแบบกลุ่ม (Group Layout) เป็นการจัดวางผสมผสานกันระหว่างการจัดวางผังตามขั้นตอนการผลิตและการจัดวางผังตามชนิดเครื่องจักร การจัดลักษณะแบบนี้จะเป็นไปได้เมื่อมีของจำนวนมากชนิดอาจถึง 50 ชนิด ยังสามารถจัดเข้าเป็นกลุ่มตามการออกแบบรูปพรรณ และการออกแบบการผลิตได้ ของที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีลำดับขั้นตอนการทำงานที่เหมือนกัน และใช้เครื่องมือที่เหมือนกัน ความเหมือนกันที่ใช้ในการจัดกลุ่มอาจเป็นขนาด รูปร่าง และคุณสมบัติทางเคมี ที่เอื้ออำนวยให้มีการจัดวางผังแบบกลุ่มได้

จากการศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิตเสื่อประกอบอาหาร มีการจัดวางผังจักรเย็บผ้าแบบตามชนิดเครื่องจักร (Process Layout)

## 2.7 วงจร PDCA

PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 คำ ได้แก่ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และการดำเนินการให้เหมาะสม (Action) ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้ กับทุกๆ เรื่อง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปทำงานในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายชีวิต และการดำเนินงานในระดับบริษัท แสดงดังรูปที่ 2.10 และมีขั้นตอนดังนี้



รูปที่ 2.10 วงจร PDCA

ที่มา : <http://www.ftpi.or.th/2015/2125>

2.7.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูล และกำหนดทางเลือกในการปรับปรุงให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้กิจกรรมสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในด้านแรงงาน วัสดุคงทน ชั้วโมงการทำงาน เงิน และเวลา

2.7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบว่างานการปฏิบัติตัวยังไงได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพื่อทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้

2.7.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทราบว่า ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งสำคัญก็คือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป

2.7.4 ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม (Action) จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นำแนวทาง หรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทำให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ เป็นต้น

### บทที่ 3

#### วิธีดำเนินโครงการ

##### วิธีการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ

### 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่มีบทบาทโดยตรงต่อรูปแบบกระบวนการผลิตดังนี้

3.1.1 เก็บข้อมูลเครื่องจักร มีรายละเอียด ดังนี้ ประเภทเครื่องจักร ต้นผึ่งเครื่องจักร ขนาดเครื่องจักร อุปกรณ์เสริม และคุณสมบัติในการทำงานในกระบวนการผลิต โดยสอบถามข้อมูลจากพนักงานประจำจัดเรียงผ้าในกระบวนการผลิต และจัดทำตารางเก็บข้อมูล

3.1.2 เก็บข้อมูลขั้นตอนการผลิต ชิ้นส่วนประกอบ และจำนวนชิ้นที่ใช้ในสายการผลิต โดยสอบถามข้อมูลจากหัวหน้างานในกระบวนการผลิต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน มาจัดทำแผนภูมิกระบวนการให้ลิปไอลอกลับ

3.1.3 เก็บข้อมูลแผนผัง เป็นขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่พนักงานมีการเคลื่อนที่ในสายการผลิต โดยนำข้อมูลจากแผนภูมิกระบวนการให้ลิปไอลอกลับ มาจัดทำแผนภูมิกระบวนการให้ล แล้วดูขนาดของแผนผังกระบวนการผลิต โดยวัดขนาดจากพื้นที่จริง และใช้ข้อมูลจากแผนผังกระบวนการผลิตเดิม

### 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลการให้ลิปไอลอยอนกลับของวัสดุที่ไม่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต โดยใช้แผนภูมิกระบวนการให้ลิป นาวิเคราะห์ ดังนี้

3.2.1 เส้นทางการให้ลิปตัดกัน วิเคราะห์หาเส้นทางการขนส่งวัสดุที่มีการตัดกัน เพื่อปรับปรุงให้มีเส้นทางการขนส่งที่ตัดกันน้อยลง

3.2.2 วัสดุให้ลิปไอลอยอนกลับเส้นทางเดิม วิเคราะห์หาเส้นทางการขนส่งวัสดุที่มีการให้ลิปไอลอยอนกลับเส้นทางเดิม เพื่อให้วัสดุให้ลิปข้างหน้าไม่ให้ลิปไอลอยอนกลับเส้นทางเดิม

3.2.3 เส้นทางของวัสดุที่ผ่านลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆ วิเคราะห์หาเส้นทางการขนส่งวัสดุที่ให้ลิปผ่านในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อสลับลำดับขั้นตอนการทำงานให้ง่ายขึ้น

3.2.4 ระยะในการขนส่งวัสดุ วิเคราะห์หาระยะทางที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ เพื่อนำมาปรับปรุงให้ระยะทางในการขนส่งลดลง

### 3.3 การหาแนวทางในการปรับปรุง

3.3.1 การปรับปรุงการจัดตำแหน่งจักรเย็บผ้า โดยใช้แผนภูมิกระบวนการให้ล ก្យของกระบวนการ ถ่าย ชนิดของการวางแผนงาน และแผนภูมิการให้ลิปไอลอยอนกลับ

3.3.2 การปรับปรุงการจัดลำดับจักรเย็บผ้า โดยใช้แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ จัดเรียงจักรเย็บให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนในการทำงาน

### **3.4 การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา**

นำเสนอแนวทางการปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรที่สามารถทำให้เห็นผล พร้อมทั้งอธิบายข้อดี ข้อเสีย และความแตกต่าง ซึ่งมีหลายแนวทาง เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด พร้อมทั้งสรุปแผนการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงจริง

### **3.5 การดำเนินการปรับปรุงด้วยวิธีการใหม่**

หลังจากที่ได้นำเสนอแนวทางการปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักร โดยได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร แล้วทำความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และให้พนักงานทำงานตามกระบวนการทำงานใหม่จนกว่าจะทำงานได้อย่างคุ้นเคย โดยมีการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

### **3.6 เปรียบเทียบวิธีการทำงานเดิมกับวิธีการทำงานที่มีการปรับปรุงแล้ว**

นำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนการปรับปรุงและหลังทำการปรับปรุง ซึ่งระยะเวลาในการขนส่งวัสดุต้องลดลงเมื่อเปรียบเทียบจากการยกระดับเดิม



## บทที่ 4

### ผลการดำเนินโครงการ

#### 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นการเก็บข้อมูลเครื่องจักร ข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติงาน และแผนผัง โดยการสอบถามจากพนักงานและสังเกตจากการปฏิบัติงานจริงของพนักงานในกระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหารซึ่งข้อมูลที่เก็บมาได้มีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 เก็บข้อมูลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเสื้อประกอบอาหารทั้ง 12 รุ่น โดยการสอบถามข้อมูลจากพนักงานประจำจักรเย็บผ้า และนำมาจัดทำเป็นตารางเก็บข้อมูล แสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลเครื่องจักร

| ลำดับ | ประเภทจักร     | จำนวน (เครื่อง) | ตีนผี                | อุปกรณ์เสริม | สมบัติ   |
|-------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|--|
| 1     | เข็มเดี่ยว (S) | 16              | ตีนผีคิวข้างซ้าย (L) |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พับปลายเสื่อ</li> <li>- พับปลายแขนเสื่อ</li> </ul>  |
|       |                |                 | ตีนผีคิวข้างขวา (R)  |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คิวสาบน้ำซ้าย</li> <li>- คิวสาบน้ำซ้าย</li> <li>- คิวไอล์</li> <li>- คิวปก</li> <li>- คิวข้างแขน</li> <li>- ติดกระเปา</li> <li>- คิวปลายแขน</li> <li>- ติดธนู</li> <li>- พับปากกระเปา</li> <li>- พับปากธนู</li> </ul> |
|       |                |                 | ตีนผีคิวข้างขวา (R)  | ผีเสื้อ (B)  | คิวไอล์ทุกรุ่น   |
|       |                |                 | ตีนผีธรรมชาติ (N)    |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบปก</li> <li>- เข้าปก</li> <li>- เย็บต่อชิ้นหลัง</li> <li>- ย้ำปลายแขน</li> <li>- ประกอบปลายแขน</li> <li>- วนปลายแขน</li> <li>- เย็บประกอบหน้าซ้าย</li> </ul>  |

**ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ข้อมูลเครื่องจักร**

| ลำดับ | ประเภทจักร      | จำนวน (เครื่อง) | ตีนผี           | อุปกรณ์เสริม | สมบัติ  |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
|       |                 |                 |                 |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เย็บประกบหน้าขาว</li> <li>- เย็บฐานปาก</li> <li>- เย็บติดป้าย</li> <li>- เย็บประกบสาย</li> <li>กระดุม</li> </ul> |
|       |                 |                 | ตีนผีติดกุน (H) |              | ประกบกุน  |
| 2     | เข็มคู่ (D)     | 1               | -               | -            | คิ้วหลัง  |
| 3     | โพ้ง 3 เส้น (T) | 1               | -               | -            | โพ้งกันลุยทุกอย่าง  |
| 4     | โพ้ง 5 เส้น (F) | 2               | -               | -            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โพ้งต่อไฟล์</li> <li>- โพ้งเข้าแน่น</li> <li>- โพ้งเข้าข้าง</li> <li>- โพ้งเข้าข้างแน่น</li> </ul>               |
| 5     | แซกรังดุม (M)   | 1               | -               | -            | แซกรังดุม   |
| 6     | ติดกระดุม (C)   | 1               | -               | -            | ติดกระดุม   |
| 7     | ไต่รีด          | 1               | -               | -            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีด</li> <li>- เจียน</li> </ul>  |
| 8     | ไต่รีดเคมี      | 1               | -               | -            | - รีดติดเคมี  |
| 9     | ไต่ QC          | 1               | -               | -            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดตำแห่งแขก</li> <li>รังดุม</li> </ul>  |

**\*\*หมายเหตุ**

1. เครื่องจักรมีขนาด 55 ซม. x 110 ซม. และมีขนาดเท่ากันทุกเครื่อง
2. ตีนผีทุกตัวสามารถใช้กับจักรเข็มเดี่ยวได้ทุกตัว
3. เครื่องจักรมีทั้งหมด 6 ประเภท ตีนผีทั้งหมด 4 ตีนผี มีอุปกรณ์เสริม 2 ตัว
4. เครื่องจักรมีทั้งหมด 32 เครื่อง แต่ใช้ในการผลิตเสื้อประกอบอาหาร 22 เครื่อง

4.1.2 เก็บข้อมูลขั้นตอนการผลิต โดยสอบถามข้อมูลจากหัวหน้างานในกระบวนการ จากการสอบถามจำนวนในการผลิตเสื้อประกอบอาหารแต่ละรุ่น พบร่วมกัน 12 รุ่นไม่เท่ากัน ดังนั้น ทางผู้จัดทำจึงได้เลือกปรับปรุงผลิตภัณฑ์เสื้อประกอบอาหารที่มีจำนวนการผลิตมากที่สุดซึ่งรวมกันได้ร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมด มีทั้งหมด 6 รุ่น แสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 จำนวนการผลิตเสื้อประกอบอาหารใน 1 ปี

| ลำดับ | เสื้อประกอบอาหาร | จำนวนผลิตใน 1 ปี<br>(ตัว) | เปอร์เซ็นต์<br>(%) | เปอร์เซ็นต์สะสม<br>(%) |
|-------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 1     | M-CJCC-1         | 3,660                     | 22                 | 22                     |
| 2     | M-CJHWD-1        | 2,770                     | 16                 | 38                     |
| 3     | M-CJAF-1         | 2,550                     | 15                 | 53                     |
| 4     | M-CJWD-1         | 1,910                     | 11                 | 64                     |
| 5     | M-CJHC-1         | 1,840                     | 11                 | 75                     |
| 6     | M-C134-1         | 1,110                     | 7                  | 82                     |
| 7     | M-CJHJ-1         | 1,080                     | 6                  | 88                     |
| 8     | M-CJ1T-1         | 1,060                     | 6                  | 94                     |
| 9     | M-CJH-1          | 470                       | 3                  | 97                     |
| 10    | M-C138-1         | 270                       | 2                  | 99                     |
| 11    | M-C525-1         | 130                       | 0.8                | 99.8                   |
| 12    | M-C524-1         | 20                        | 0.2                | 100                    |
| รวม   |                  | 16,870                    | 100                |                        |

ในการผลิตเสื้อปะร哥อบอาหารทั้ง 6 รุ่น มีชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด 9 ชิ้นส่วนย่อย ได้แก่

4.1.2.1 การผลิตชิ้นปกทั้ง 6 รุ่น จะมีการผลิตคล้ายคลึงกันแล้วนำไปประกอบกับตัว

4.1.2.2 การผลิตชิ้นหน้าซ้าย การผลิตแต่ละรุ่นจะมีการผลิตที่คล้ายคลึงกัน ชิ้นหน้าซ้าย จะมีการเย็บติดชิ้นสายกระดุม 4 รุ่น (M-CJAF-1 M-CJHWD-1 M-C134-1 และ M-CJCC-1) และมีการเย็บติดกระเปาทั้ง 6 รุ่น

4.1.2.3 การผลิตชิ้นหน้าขวา การผลิตแต่ละรุ่นจะมีการผลิตที่คล้ายคลึงกัน มีการเย็บติดชิ้นสายกระดุม 4 รุ่น (M-CJAF-1 M-CJHWD-1 M-C134-1 และ M-CJCC-1) และมีการเย็บติดกระเปา 1 รุ่น (M-CJHC-1)

4.1.2.4 การผลิตชิ้นแขนขวา ผลิตที่คล้ายคลึงกัน แต่กต่างกันที่เป็นแขนสั้น แขนยาวและแขนสามส่วน และมีบางรุ่นมีการเย็บติดธนูที่แขนขวา (M-CJHC)

4.1.2.5 การผลิตชิ้นแขนซ้าย ผลิตที่คล้ายคลึงกัน แต่กต่างกันที่เป็นแขนสั้น แขนยาวและแขนสามส่วน และจะมีการเย็บติดธนูทุกรุ่น


4.1.2.6 การผลิตชิ้นหลัง 5 รุ่น จะมีการผลิตคล้ายคลึงกัน คือ เป็นชิ้นหลังชิ้นเดียว ยกเว้นรุ่น M-CJCC ที่มีการแยกต่างจากรุ่นอื่น คือ ชิ้นหลังของรุ่นนี้จะมีการเย็บติดกัน 3 ชิ้น

4.1.2.7 การผลิตชิ้นธนู จะมี 3 รุ่น (M-CJHWD-1 M-C134-1 และ M-CJWD) ที่มีการผลิตที่เหมือนกันมี 2 รุ่น (M-CJAF-1 และ M-CJCC-1) ที่การผลิตแตกต่างกัน และอีก 1 รุ่น (M-CJHC-1) ไม่มีชิ้นธนู

4.1.2.8 การผลิตสายกระดุม มีทั้งหมด 5 รุ่น จะมี 4 รุ่น (M-CJHWD-1 M-CJAF-1 M-CJCC-1 และ M-C134-1) ที่มีการผลิตที่เหมือนกัน และมี 1 รุ่น (M-CJWD-1) ที่มีการผลิตที่แตกต่างจากรุ่นอื่น และมี 1 รุ่น (M-CJHC-1) ที่ไม่มีชิ้นสายกระดุม

4.1.2.9 การผลิตกระเปา มีทั้งหมด 6 รุ่น จะมี 2 รุ่น (M-CJHWD-1 และ M-CJWD-1) ที่มีการผลิตเหมือนกัน และมี 3 รุ่น (M-CJAF-1 M-CJCC-1 และ M-C134-1) ที่มีการผลิตที่คล้ายคลึงกัน และมี 1 รุ่น (M-CJHC-1) ที่มีการผลิตไม่เหมือนรุ่นอื่น


เสื้อปะร哥อบอาหารมีชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด 9 ชิ้น แสดงดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 การผลิตชินส่วนหลัก

จากนั้นนำข้อมูลกระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหารทั้ง 6 รุ่น ได้แก่ M-CJCC-1  
M-CJHWWD-1 M-CJAF-1 M-CJWD-1 M-CJHC-1 และ M-C134-1 มาจัดทำเป็นแผนภูมิกระบวนการ  
การดำเนินงาน แสดงดังรูปที่ 4.2-4.7

17235229



รูปที่ 4.2 รูป M-CJHC-1 เส้นรอบขอบของอาหารและแมลงที่สามารถตรวจสอบความต้องการของแมลงในแต่ละช่วง ณ ตารางที่ 1

รูปที่ 4.2 รูป M-CJHC-1 เส้นรอบขอบของอาหารและแมลงที่สามารถตรวจสอบความต้องการของแมลงในแต่ละช่วง ณ ตารางที่ 1




ถ้า

27 อ.ค. 2561

๒๔


### รูปที่ 4.3 รุ่น M-CJAF-1 เสื่อปูกระสอบป้อภาระและเส้นตันขวาง กูนต์ ga meter



กูนต์ ga meter  
เสื่อปูกระสอบป้อภาระและเส้นตันขวาง  
สำหรับห้องครัวและห้องน้ำ รุ่น CJAF-1  
กูนต์ ga meter  
เสื่อปูกระสอบป้อภาระและเส้นตันขวาง  
สำหรับห้องครัวและห้องน้ำ รุ่น CJAF-1

ติดตั้งในบ้านที่ไม่ได้รับการติดตั้ง  
สำหรับห้องครัวและห้องน้ำ รุ่น CJAF-1

ติดตั้งในบ้านที่ไม่ได้รับการติดตั้ง  
สำหรับห้องครัวและห้องน้ำ รุ่น CJAF-1



รูปที่ 4.4 รุ่น M-CJHWD-1 เสือparallel กับป้องกันอาหาภัยและสัมภาระดูมีความต้านทานสัมภาระสัก

M-CJHWD-1 เสือparallel กับป้องกันอาหาภัยและสัมภาระดูมีความต้านทาน  
\*\*\*ภัยทางชีวภาพ\*\*\*  
2. ภัยมีการระเบิดของหัวน้ำ ให้ยังคงอยู่ในชั้นน้ำเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย แล้วนำไปใช้ในชีวภาพเพื่อป้องกันภัยทางชีวภาพ



รูปที่ 4.5 รุ่น M-C134-1 เส้นประวัติของวงจรและเส้นทางกระแสไฟฟ้า

M-C134-1 เส้นประวัติของวงจรและเส้นทางกระแสไฟฟ้า ลักษณะ

""ผู้ผลิตไฟฟ้า"


ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ต้องการต่อเข้ากับเครื่องจ่ายไฟฟ้า แต่ยังไม่สามารถต่อเข้ากับเครื่องจ่ายไฟฟ้าได้



รูปที่ 4.6 รุ่น M-CJCC-1 เสื้อประกายอบอุ่นจากรถยนต์ดูมบรู๊ฟตามเดรสโค้ด




M-CJCC-1 เสื้อประกายอบอุ่นจากไฟฟ้าที่สามารถปรับอุณหภูมิได้  
“เสื้อประกาย”  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ นำเรื่องดังข้างต้น เป็นกรณีที่ทางคู่สัญญาได้ดำเนินการต่อไป  
ผู้ผลิต: M-CJCC-1  
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท เอ็ม-ซี จี จำกัด  
ที่อยู่: ถนนสุขุมวิท 77 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์: 02-123-4567



รูปที่ 4.7 รุ่น M-CJ(WD-1) เส้นประวัติของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและชุดแม่พิมพ์

M-CJ(WD-1) เส้นประวัติของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและชุดแม่พิมพ์  
๔๕๘ หน้า ๑  
กุญแจการตั้งค่าหน้าจอที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย LAN ของอุปกรณ์

4.1.3 เก็บข้อมูลแพนผัง เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่พนักงานมีการเคลื่อนที่ในกระบวนการผลิต โดยมีการวัดขนาดพื้นที่จริง ชิ้นผังโรงงานมีขนาด  $18 \times 12$  ตารางเมตร แบ่งการผลิตเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผลิตหมวด ก และผลิตเสื้อประกอบอาหาร และนำข้อมูลจากแผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน มาจัดทำเป็นแผนภูมิการไหลไปมาหลักลับ ทั้งหมด 6 รุ่น มีความถี่แสดงตั้งตารางที่ 4.3



รูปที่ 4.8 ผังโรงงานเดิม

#### \*\*หมายเหตุ

S แทน จักรเข็มเดี่ยวมี 16 เครื่อง

D แทน จักรเข็มคู่มี 1 เครื่อง

T แทน จักรโพ้ง 3 เส้นมี 1 เครื่อง


F แทน จักรโพ้ง 5 เส้นมี 2 เครื่อง

C แทน จักรติดกระดุมมี 1 เครื่อง

M แทน จักรแซกมี 1 เครื่อง

ตารางที่ 4.3 แผนภูมิการห่อไปหอกับแบบทดสอบความต้องการพื้นที่ของกลุ่มผู้รับปรุง

ตัวอย่างการวัดระยะทางการผลิตชิ้นส่ายกระดุมรุ่น M-CJWD-1 ก่อนการปรับปรุง เริ่มจากจักรเย็บผ้า (S12) ไปโดยรีดไปกลับ ได้ระยะทาง  $0.4 + 0.9 + 6.1 + 2.5 = 9.9$  เมตร จักรเย็บผ้า (S12) ไปโดยตรวจสอบ ได้ระยะทาง  $0.4 + 0.9 + 5.8 = 7.1$  เมตร โดยตรวจสอบ ไปจักรเย็บผ้า (M) ได้ระยะทาง  $1.8 + 0.9 + 0.4 = 3.1$  เมตร และจักรเย็บผ้า (M) ไปจักรเย็บผ้า (C) ได้ระยะทาง 1.5 เมตร รวมระยะทางการผลิตสายกระดุม 31.5 เมตร แสดงดังรูปที่ 4.9 และนำระยะทางมาสร้างแผนภูมิการไหลไปในกลับ แสดงดังตารางที่ 4.4



รูปที่ 4.9 การวัดระยะทางการจัดวางเครื่องจักรก่อนปรับปรุง

ตารางที่ 4.4 เมนูอาหารในส่วนต่างๆของห้องอาหารของบุรุษ (เมตร)

จากแผนภูมิการไหลไปไหหลกลับ นำมาจัดลำดับความถี่ได้ ดังตารางที่ 4.5 ซึ่งจำนวนความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้าแต่ละความถี่ คำนวณมาจากร้อยละของความสัมพันธ์จักรเย็บผ้าทั้งหมด ที่มี 300 คู่ ได้ลำดับความถี่ ดังนี้

A คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 13 คู่

E คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจาก A คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 26 คู่

I คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจาก E คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 31 คู่

O คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจาก I คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 0 คู่

U คือ คู่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คิดเป็นร้อยละ 77 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 230 คู่

#### ตารางที่ 4.5 ความถี่แสดงความสัมพันธ์ของเครื่องจักร

| A (4%)       | E (9%)       | I (10%)    |             |             |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| S17-รีด = 18 | S1-S2 = 6    | S5-F2 = 4  | S1-รีด = 2  | รีด-S7 = 2  |
| รีด-S14 = 18 | S15-S16 = 6  | S10-T=4    | S2-F2 = 2   | เคน-S15 = 2 |
| T-S12 =16    | T-รีด = 6    | S12-S6 = 4 | S2-C = 2    | S5-S4 = 1   |
| S6-รีด = 11  | F1-S14 = 6   | S14-M = 4  | S6-F1 = 2   | S4-T = 1    |
| S10-รีด = 8  | F2-S4 = 6    | D-รีด = 4  | S7-F1 = 2   | S6-S10 = 1  |
| S12-C = 8    | เคน-S4 = 6   | T-S9 = 4   | S9-S7 = 2   | S10-S17 = 1 |
| S15-รีด = 8  | S4-F1 = 5    | T-D = 4    | S10-F1 = 2  | S11-S4 = 1  |
| S16-S17 = 8  | S7-T = 5     | F1-S5 = 4  | S11-S6 = 2  | S11-S17 = 1 |
| S17-F2 = 8   | S8-F1 = 5    | S2-S3 = 3  | S11-S9 =2   | S12-S5 = 1  |
| รีด-S4 = 8   | S9-รีด = 5   | S2-M = 3   | S11-S10 = 2 | S12-Qc = 1  |
| C-T = 8      | S8-รีด = 5   | S3-M = 3   | S12-รีด = 2 | S17-F1 = 1  |
| S4-S1 = 7    | รีด -S11 = 5 | S5-รีด = 3 | S14-S11 = 2 | T-S1 = 1    |
| M-C = 7      | S4-S6 = 4    | S12-S9 = 3 | S14-F2 = 2  | T-S5 = 1    |
|              |              |            | F1-F2 = 2   | T-S6 = 1    |
|              |              |            | C-S14 = 2   | รีด-F1 = 1  |
|              |              |            |             | Qc-M = 1    |

นำคู่ความสัมพันธ์จากแผนภูมิการไหลไปให้กลับ ทั้งหมดมาคำนวณระยะ แสดงดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 การคำนวณระยะทางก่อนปรับปรุง

| ลำดับ | ความสัมพันธ์ | ความถี่ | ระยะทาง (เมตร) | ผลคูณ (เมตร) |
|-------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 1     | S17-รีด      | 18      | 4.8            | 86.4         |
| 2     | รีด-S14      | 18      | 7              | 126          |
| 3     | T-S12        | 16      | 3.5            | 56           |
| 4     | S6-รีด       | 11      | 1.3            | 14.3         |
| 5     | S10-รีด      | 8       | 2.8            | 22.4         |
| 6     | S12-C        | 8       | 8.1            | 64.8         |
| 7     | S15-รีด      | 8       | 10.2           | 81.6         |
| 8     | S16-S17      | 8       | 1.2            | 9.6          |
| 9     | S17-F2       | 8       | 8              | 64           |
| 10    | รีด-S4       | 8       | 8.7            | 69.6         |
| 11    | C-T          | 8       | 3.8            | 30.4         |
| 12    | S4-S1        | 7       | 1.2            | 8.4          |
| 13    | M-C          | 7       | 1.5            | 10.5         |
| 14    | S1-S2        | 6       | 1.2            | 7.2          |
| 15    | S15-S16      | 6       | 0.6            | 3.6          |
| 16    | T-รีด        | 6       | 12.6           | 75.6         |
| 17    | F1-S14       | 6       | 9.4            | 56.4         |
| 18    | F2-S4        | 6       | 4.1            | 24.6         |
| 19    | เคมี-S4      | 6       | 16             | 96           |
| 20    | S4-F1        | 5       | 2.1            | 10.5         |
| 21    | S7-T         | 5       | 8.6            | 43           |
| 22    | S8-F1        | 5       | 14             | 70           |
| 23    | S9-รีด       | 5       | 4.2            | 21           |
| 24    | S8-รีด       | 5       | 5.5            | 27.5         |
| 25    | รีด-S11      | 5       | 7.2            | 36           |
| 26    | S4-S6        | 4       | 9.7            | 38.8         |
| 27    | S5-F2        | 4       | 6.8            | 27.2         |
| 28    | S10-T        | 4       | 12.1           | 48.4         |
| 29    | S12-S6       | 4       | 10.5           | 42           |
| 30    | S14-M        | 4       | 14.8           | 59.2         |
| 31    | D-รีด        | 4       | 6.8            | 27.2         |

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) การคำนวณระยะทางก่อนปรับปรุง

| ลำดับ | ความสัมพันธ์ | ความถี่ | ระยะทาง (เมตร) | ผลลัพธ์ (เมตร) |
|-------|--------------|---------|----------------|----------------|
| 32    | T-S9         | 4       | 16.8           | 67.2           |
| 33    | T-D          | 4       | 15.2           | 60.8           |
| 34    | F1-S5        | 4       | 4.1            | 16.4           |
| 35    | S2-S3        | 3       | 0.6            | 1.8            |
| 36    | S2-M         | 3       | 4.4            | 13.2           |
| 37    | S3-M         | 3       | 6.5            | 19.5           |
| 38    | S5-รีด       | 3       | 8.1            | 24.3           |
| 39    | S12-S9       | 3       | 13.7           | 41.1           |
| 40    | S1-รีด       | 2       | 9.9            | 19.8           |
| 41    | S2-F2        | 2       | 1.7            | 3.4            |
| 42    | S2-C         | 2       | 5.9            | 11.8           |
| 43    | S6-F1        | 2       | 9.5            | 19             |
| 44    | S7-F1        | 2       | 4.5            | 9              |
| 45    | S9-S7        | 2       | 1.3            | 2.6            |
| 46    | S10-F1       | 2       | 8              | 16             |
| 47    | S11-S6       | 2       | 8.2            | 16.4           |
| 48    | S11-S9       | 2       | 11.4           | 22.8           |
| 49    | S11-S10      | 2       | 6.7            | 13.4           |
| 50    | S12-รีด      | 2       | 9.9            | 19.8           |
| 51    | S14-S11      | 2       | 8              | 16             |
| 52    | S14-F2       | 2       | 12.1           | 24.2           |
| 53    | F1-F2        | 2       | 5.3            | 10.6           |
| 54    | C-S14        | 2       | 9.3            | 18.6           |
| 55    | รีด-S7       | 2       | 6.7            | 13.4           |
| 56    | เฟม-S15      | 2       | 17.5           | 35             |
| 57    | S5-S4        | 1       | 4.3            | 4.3            |
| 58    | S4-T         | 1       | 5.4            | 5.4            |
| 59    | S6-S10       | 1       | 1.5            | 1.5            |
| 60    | S10-S17      | 1       | 4.3            | 4.3            |
| 61    | S11-S4       | 1       | 3.4            | 3.4            |
| 62    | S11-S17      | 1       | 3.9            | 3.9            |
| 63    | S12-S5       | 1       | 5.4            | 5.4            |
| 64    | S12-Qc       | 1       | 7.1            | 7.1            |
| 65    | S17-F1       | 1       | 5.3            | 5.3            |

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) การคำนวณระยะทางก่อนปรับปรุง

| ลำดับ | ความสัมพันธ์ | ความถี่ | ระยะทาง (เมตร) | ผลคูณ (เมตร) |
|-------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 66    | T-S1         | 1       | 4.2            | 4.2          |
| 67    | T-S5         | 1       | 7              | 7            |
| 68    | T-S6         | 1       | 8.1            | 8.1          |
| 69    | รีด-F1       | 1       | 8.5            | 8.5          |
| 70    | QC-M         | 1       | 3.1            | 3.1          |
| รวม   |              |         |                | 1,945.8      |


จากนั้นนำค่าความสัมพันธ์ทั้งหมดมาหาดแผนภูมิกระบวนการให้โลห์ ทั้งหมด 6 รุ่น และแผนภูมิกระบวนการให้โลห์ แสดงดังรูปที่ 4.10 กำหนดให้

สีน้ำเงิน = ความสัมพันธ์ A

สีเขียว = ความสัมพันธ์ E

สีชมพู = ความสัมพันธ์ I





รูปที่ 4.10 แผนภูมิวงจรของนิยามการรีไซเคิลของกระบวนการบวกเลขหาร 6 รุ่น

## 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล


จากการสอบถามพนักงาน และเก็บข้อมูลจากการกระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหารทั้ง 6 รุ่น โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน แผนภูมิกระบวนการให้ผล นำมารวบรวมเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดจากรูปแผนภูมิกระบวนการให้ผล แสดงดังต่อไปนี้

4.2.1 วิเคราะห์เส้นทางการให้ผลตัดกัน หมายเลขอ 1 เกิดการให้ผลตัดกันในการขันส่งชิ้นส่วนประกอบระหว่างจักรเย็บผ้า โดยริเวณที่พบมาก คือ บริเวณโต๊ะรีดผ้า จักรเย็บผ้า (S17) จักรเย็บผ้า (S4) จักรเย็บผ้า (S3) จักรเย็บผ้า (S6) และจักรเย็บผ้า (F2) ซึ่งมีการขันส่งชิ้นส่วนประกอบมากทำให้เกิดเส้นทางการขันส่งที่หนาแน่น ทำให้เสียเวลาในการหยุดรอ กัน และอาจเกิดอุบัติเหตุจากการเดินชนกัน แสดงดังรูปที่ 4.11

4.2.2 วิเคราะห์วัสดุใหม่อยกลับเส้นทางเดิม หมายเลขอ 2 เกิดการให้ผลย้อยกลับเส้นทางเดิม คือ ระหว่างโต๊ะรีด และจักรเย็บผ้า (T) ระหว่างจักรเย็บผ้า (S7) และจักรเย็บผ้า (T) ระหว่างจักรเย็บผ้า (S17) และโต๊ะรีด ระหว่างจักรเย็บผ้า (S14) และโต๊ะรีด ระหว่างจักรเย็บผ้า (S12) และโต๊ะรีด ระหว่างจักรเย็บผ้า (S10) และโต๊ะรีด ระหว่างจักรเย็บผ้า (M) และจักรเย็บผ้า (S14) ระหว่างจักรเย็บผ้า (S10) และจักรเย็บผ้า (T) ทำให้เกิดระยะเวลาในการขันส่งเพิ่มมากขึ้น และเสียเวลาที่พนักงานต้องไปเดินกลับ แสดงดังรูปที่ 4.11

4.2.3 วิเคราะห์เส้นทางของวัสดุที่ผ่านลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆ หมายเลขอ 3 กระบวนการผลิตมีการจัดวางจักรเย็บผ้าไม่เป็นลำดับขั้นตอนของงานที่ต่อเนื่องกันซึ่งมีหลายขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่องกัน คือ ขั้นตอนการผลิตชิ้นแขนช้ำย (M-CJAF-1) ชิ้นแขนขวา (M-CJAF-1) ชิ้นหลัง (M-CJAF-1 M-CJCC-1 M-CJWD-1 และ M-C134-1) ชิ้นสายกระดุม (M-CJWD-1) ชิ้นกระ เป่า (M-CJCC-1 M-CJWD-1 และ M-CJHWD-1) ชิ้นหน้าช้ำย (M-CJWD-1) ชิ้นหน้าขวา (M-CJWD-1 และ M-CJHC-1) และชิ้นธนู (M-CJCC-1 และ M-CJAF-1) ยกตัวอย่างการผลิตชิ้นแขนช้ำย (M-CJAF-1) จากจักรเย็บผ้า (S2) ไปจักรเย็บผ้า (C) จากจักรเย็บผ้า (C) ไปจักรเย็บผ้า (S14) จากจักรเย็บผ้า (S14) ไปจักรเย็บผ้า (F2) เป็นต้น เกิดระยะเวลาในการขันส่งที่มากเกินความจำเป็น และทำให้พนักงานห้องเครื่องไฟยวโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการทำงาน แสดงดังรูปที่ 4.11

4.2.4 วิเคราะห์ระยะเวลาในการขันส่ง หมายเลขอ 4 จากการเก็บข้อมูลและวัดพื้นที่จริงของกระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหาร 6 รุ่น พบร่วมระยะเวลาในการขันส่งวัสดุมาก เพราะจักรเย็บผ้าที่ทำงานในกระบวนการผลิตเดียวกัน อยู่ห่างกันมาก คือ จาจักรเย็บผ้า (T) ไปโต๊ะรีด จาจักรเย็บผ้า (S12) ไปโต๊ะรีด จาจักรเย็บผ้า (S1) ไปโต๊ะรีด จาจักรเย็บผ้า (T) จาจักรเย็บผ้า (D) จาจักรเย็บผ้า (C) จาจักรเย็บผ้า (S14) จาจักรเย็บผ้า (F2) จาจักรเย็บผ้า (S14) จาจักรเย็บผ้า (F2) จาจักรเย็บผ้า (S17) จาจักรเย็บผ้า (C) จาจักรเย็บผ้า (S17) จาจักรเย็บผ้า (T) จาจักรเย็บผ้า (S7) จาจักรเย็บผ้า (T) จาจักรเย็บผ้า (S10) ซึ่งมีระยะเวลาในการผลิตที่มาก ทำให้เกิดความล่าช้า แสดงดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 วิเคราะห์การทดสอบการผิดพลาดเมื่อประมวลผลข้อมูลการตั้ง 6 รุ่น

ซึ่งการผลิตเสื้อปะกอบอาหาร 6 รุ่น มีระยะเวลาการขนส่งที่มาก ดังนั้นจึงควรหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดวางเครื่องจักร เพื่อลดระยะเวลาในการขนส่งชิ้นส่วนประกอบ

จากการวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไฟล พบปัญหา คือ ใน การผลิตแต่ละชิ้นส่วนมีเส้นทาง การขนส่งที่ทับซ้อนกัน การขนส่งวัสดุให้หลอกลับเส้นทางเดิม และเครื่องจักรเย็บผ้าที่มีลำดับขั้นตอนใกล้ กันอยู่ห่างกัน ทำให้มีระยะเวลาในการขนส่งวัสดุมาก ทำให้กระบวนการผลิตเกิดความล่าช้า

### 4.3 แนวทางในการปรับปรุง

การหาแนวทางในการปรับปรุง เป็นขั้นตอนการนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากปัญหาที่พบ คือ ใน การผลิตแต่ละชิ้นส่วนมีเส้นทางการขนส่งที่ทับ ซ้อนกัน การขนส่งวัสดุให้หลอกลับเส้นทางเดิม และเครื่องจักรเย็บผ้าที่มีลำดับขั้นตอนใกล้กันอยู่ห่างกัน ทำให้มีระยะเวลาในการขนส่งวัสดุมาก เกิดความล่าช้าของกระบวนการผลิต คณะผู้จัดทำจึงทำการ ปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลเครื่องจักรมากำหนดขั้นตอนการทำงาน โดยกำหนดให้ทำงานตามสมบัติ ของจักรเย็บผ้า และเพิ่มการทำงานของจักรเย็บผ้าที่ไม่ได้ใช้งานที่เมื่อยู่ในสายการผลิตมาช่วยทำการ ผลิต เพื่อให้ระยะเวลาในการขนส่งวัสดุน้อยลง

หลังจากวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน ของเสื้อปะกอบอาหารทั้ง 6 รุ่น จากรูปที่ 4.2-4.7 และการผลิตชิ้นส่วนหลักจากรูปที่ 4.1 พบว่าเสื้อปะกอบอาหารมีชิ้นส่วนประกอบ ทั้งหมด 9 ชิ้น คือ ชิ้นปาก ชิ้นหน้าซ้าย ชิ้นหน้าขวา ชิ้นแขนขวา ชิ้นแขนซ้าย ชิ้นหลัง ชิ้นธนู ชิ้นสาย กระดุม และชิ้นกระเป่า แต่ละชิ้นส่วนประกอบมีขั้นตอนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน จากการสอบถาม พนักงาน พบร้า โรงงานมีการผลิตเสื้อปะกอบอาหารเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ เสร็จก่อน ชิ้นส่วนอะไหล่ ได้แก่ ชิ้นปาก ชิ้นสายกระดุม ชิ้นกระเป่า และชิ้นธนู และส่วนที่สองผลิต ชิ้นส่วนหลัก ได้แก่ ชิ้นแขนซ้าย ชิ้นแขนขวา ชิ้นหน้าซ้าย ชิ้นหน้าขวา ชิ้นหลัง และการประกอบตัว

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงปรับปรุงผังการผลิตเสื้อปะกอบอาหาร โดยเน้นที่การผลิตชิ้นส่วนหลัก จึงการแบ่งจักรเย็บผ้าออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มการผลิตแขน กลุ่มการผลิตชิ้นหน้า กลุ่มการผลิต ชิ้นหลัง และกลุ่มการประกอบตัว แต่จำนวนจักรเย็บผ้าไม่เพียงพอต่อการจัดเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนั้น จึงแบ่งกลุ่มการผลิตให้ได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ


กลุ่มที่ 1 การผลิตแขน ได้แก่ แขนซ้าย แขนขวา ชิ้นธนู และชิ้นหลัง เพราะแขนซ้ายและ แขนขวา มีขั้นตอนการผลิตเหมือนกันจึงจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน แสดงดังรูปที่ 4.12 ในกรอบสีเขียว การผลิตชิ้นหลัง ใช้เย็บผ้าร่วมกับจักรเย็บผ้าที่ผลิตธนู และการผลิตชิ้นธนู เพราะชิ้นธนูมีการผลิตคน ละวันและใช้จักรเย็บผ้าในกลุ่มเดียวกันกับการผลิตแขน จึงจัดไว้กับกลุ่มเดียวกัน

กลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า ได้แก่ ชิ้นส่วนหน้าซ้าย หน้าขวา ชิ้นปาก ชิ้นกระเปา และชิ้นสายกระดุม เพราะชิ้นส่วนหน้าซ้าย หน้าขวา มีการผลิตเหมือนกันจึงจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน แสดงดังรูปที่ 4.12 ในกรอบสีแดง การผลิตชิ้นปาก และการผลิตชิ้นกระเปา ผลิตคนละวันกับการผลิตชิ้นหน้า และใช้จักรเย็บผ้าในกลุ่มเดียวกัน และการผลิตชิ้นสายกระดุม ใช้เครื่องจักรที่ว่างงานกลุ่มอื่นๆ และใช้จักรเย็บผ้าในกลุ่มที่ 2 มากกว่ากลุ่มอื่น จึงจัดไว้ในกลุ่มนี้

กลุ่มที่ 3 การประกอบตัว แสดงดังรูปที่ 4.12 ในกรอบสีน้ำเงิน เป็นการนำชิ้นต่างๆ มาประกอบรวมกันเป็นตัวเสื้อ

จากนั้นหากความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้าของแต่ละกลุ่ม โดยใช้แผนภูมิการไหลไปไหลกลับ และหาลำดับการจัดเรียงจักรเย็บผ้าจาก แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดวางจักรเย็บผ้า ที่มีความสัมพันธ์กันมากให้อยู่ใกล้กันและเรียงตามลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยมีแนวทางในการจัดดังนี้





รูปที่ 4.12 แบ่ง岐ิรุ่นการผลิตต่อไปนี้เป็นภาระของผู้ผลิตตามที่ระบุไว้ในรูป M-CJCC-1

M-CJCC-1 ให้บอร์ดควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ของระบบ  
โดยการต่อสายไฟฟ้าและต่อสัญญาณที่ต้องการ

ห้องซีล ห้อง กัมมุท 1 ผู้ดูแลห้องซีล  
ห้องซีล ห้อง กัมมุท 2 ผู้ดูแลห้องซีล  
ห้องซีล ห้อง กัมมุท 3 ผู้ดูแลห้องซีล

ห้องซีล ห้อง กัมมุท 1 ผู้ดูแลห้องซีล  
ห้องซีล ห้อง กัมมุท 2 ผู้ดูแลห้องซีล  
ห้องซีล ห้อง กัมมุท 3 ผู้ดูแลห้องซีล

ผู้ดูแลห้องซีล ห้อง กัมมุท 1  
ผู้ดูแลห้องซีล ห้อง กัมมุท 2  
ผู้ดูแลห้องซีล ห้อง กัมมุท 3

#### 4.3.1 แนวทางการปรับปรุงผังกระบวนการผลิตกลุ่มที่ 1 การผลิตแซน

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตห้องหมวด 9 ตัว ประกอบไปด้วยจักรเย็บผ้า (T3) จักรเย็บผ้า (D) จักรเย็บผ้า (S12) จักรเย็บผ้า (S13) จักรเย็บผ้า (S14) จักรเย็บผ้า (S15) จักรเย็บผ้า (S16) จักรเย็บผ้า (S17) และโต๊ะรีด

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตแซนซ้าย คือ จักรเย็บผ้า (S14) จักรเย็บผ้า (S15) จักรเย็บผ้า (S16) จักรเย็บผ้า (S17) โต๊ะรีด และไปใช้จักรเย็บผ้า (F1) จักรเย็บผ้า (F2) และจักรเย็บผ้า (C) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตแซนขวา คือ จักรเย็บผ้า (S14) จักรเย็บผ้า (S15) จักรเย็บผ้า (S16) จักรเย็บผ้า (S17) โต๊ะรีด และไปใช้จักรเย็บผ้า (F1) จักรเย็บผ้า (F2) และจักรเย็บผ้า (C) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตชู จักรเย็บผ้า (S12) จักรเย็บผ้า (S13) จักรเย็บผ้า (S14) จักรเย็บผ้า (S15) จักรเย็บผ้า (S17) จักรเย็บผ้า (T3) โต๊ะรีด และไปใช้จักรเย็บผ้า (M) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตหลัง จักรเย็บผ้า (S12) จักรเย็บผ้า (T3) โต๊ะรีด และไปใช้จักรเย็บผ้า (D) จักรเย็บผ้า (S4) จักรเย็บผ้า (F1) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

จากนั้นหากความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้าแสดงดังตารางที่ 4.7 และกรอบสีแดงแสดงจักรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มการผลิตกลุ่มที่ 1 การผลิตแซน

ตารางที่ 4.7 แผนภูมิการไหลไปในลักษณะของกลุ่มที่ 1 การผลิตชั้นแซน

| Machine | S12 | T3 | S13 | S14 | รีด | S15 | S17 | D | S16 | M | S4 | F1 | F2 | C |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|----|----|----|---|
| S12     |     | 5  |     |     | 3   |     |     |   |     |   | 1  |    |    |   |
| T3      | 1   |    | 1   |     | 2   |     |     |   | 4   |   |    |    |    |   |
| S13     |     |    |     |     | 1   |     |     |   |     |   |    |    |    |   |
| S14     |     |    |     |     | 8   | 2   |     |   |     |   |    |    |    |   |
| รีด     | 2   |    |     | 6   |     | 10  | 6   |   |     |   | 3  | 1  |    |   |
| S15     |     |    |     |     | 1   |     |     |   |     | 6 | 2  |    |    | 2 |
| S17     |     |    |     |     | 3   |     |     |   |     |   |    |    |    | 8 |
| D       |     |    |     |     | 4   |     |     |   |     |   |    |    |    |   |
| S16     |     |    |     |     |     |     | 6   |   |     |   |    |    | 2  | 2 |
| M       |     |    |     |     |     |     | 2   |   |     |   |    |    |    |   |
| S4      |     |    |     |     |     |     |     |   |     |   |    | 5  |    |   |
| F1      |     |    |     | 6   |     |     |     |   |     |   |    |    |    |   |
| F2      |     |    |     |     |     |     |     |   |     |   |    |    |    |   |
| C       |     |    |     |     |     |     | 2   |   |     |   |    |    |    |   |

จากแผนภูมิการไหลไปไประกลับ นำมาจัดลำดับความถี่ แสดงดังตารางที่ 4.8 ซึ่งจำนวนความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้าแต่ละความถี่ คำนวณมาจากการร้อยละของความสัมพันธ์จักรเย็บผ้าทั้งหมด ที่มี 91 คู่ ได้ลำดับความถี่ ดังนี้

A คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 4 คู่

E คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจาก A คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 9 คู่

I คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจาก E คิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 12 คู่

O คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจาก I คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 0 คู่


U คือ คู่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คิดเป็นร้อยละ 73 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 66 คู่


#### ตารางที่ 4.8 ความถี่แสดงความสัมพันธ์ของเครื่องจักรกลุ่มที่ 1 การผลิต言行

| A (4%)       | E (10%)     | I (13%)    |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| S14-รีด = 14 | S15-S16 = 6 | S4-F1 = 5  | S14-S15 = 2 |
| รีด-S15 = 11 | F1-S14 = 6  | T3-D = 4   | S15-F2 = 2  |
| รีด-S17 = 9  | S16-S17 = 6 | D-รีด = 4  | M-S17 = 2   |
| S17-F2 = 8   | S12-T3 = 6  | รีด-S4 = 3 | S16-F2 = 2  |
|              | S12-รีด = 5 |            | S16-C = 2   |
|              |             |            | T3-รีด = 2  |
|              |             |            | S13-รีด = 1 |

นำข้อมูลขั้นตอนการผลิตมาจัดทำแผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการบอกลำดับขั้นตอนการผลิตที่ผ่านจักรเย็บผ้า ซึ่งในกลุ่มที่ 1 การผลิตชิ้น言行 ประกอบไปด้วย การผลิตชิ้น言行ช้าย การผลิตชิ้น言行ขวา การผลิตชิ้น言行หลังและการผลิตชิ้นฐาน และช่วยในการจัดเรียงลำดับจักรเย็บให้เป็นไปตามขั้นตอนการผลิต แสดงดังรูปที่ 4.13-4.14


รูปที่ 4.13 แผนภูมิการทำงานของหลักสูตรภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นหนึ่งใน






รูปที่ 4.14 เมนูของวิธีการทำงานของคลาส `Queue` ของชั้นเรียนแบบเรียบเรียง

จากความถี่ของความสัมพันธ์ที่ได้จากแผนภูมิการไหลไปในกลับ และแผนภูมิการทำงาน หมายผลิตภัณฑ์ นำมาเรียงเครื่องจัดเป็นกลุ่มที่ 1 การผลิตชน ได้ดังนี้  
จักรเย็บผ้า (S14) กับ トイเซรีด มีความถี่ 14 ครั้ง ดังนั้น จึงควรจัดให้จักรเย็บผ้า (S14) อยู่ ใกล้トイเซรีด แสดงดังรูปที่ 4.15




รูปที่ 4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S14) กับ トイเซรีด

จักรเย็บผ้า (S15) กับ トイเซรีด มีความถี่ 11 ครั้ง ดังนั้น จึงควรจัดให้จักรเย็บผ้า (S15) อยู่ ใกล้กับトイเซรีด แสดงดังรูปที่ 4.16




รูปที่ 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S15) กับ トイเซรีด

จักรเย็บผ้า (S14) และจักรเย็บผ้า (S15) มีความถี่ 2 ครั้ง แต่จักรเย็บผ้าทั้ง 2 เครื่องมี ความสัมพันธ์กับトイเซรีดมาก ดังนั้น จึงควรจัดให้จักรเย็บผ้า (S14) และจักรเย็บผ้า (S15) อยู่ใกล้กัน แสดง ดังรูปที่ 4.17




รูปที่ 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S15) กับ จักรเย็บผ้า (S14)

จักรเย็บผ้า (S15) กับ จักรเย็บผ้า (S16) มีความถี่ 6 ครั้ง ตั้งนั้น จึงควรจัดให้จักรเย็บผ้า (S15) และจักรเย็บผ้า (S16) อยู่ใกล้กัน แสดงดังรูปที่ 4.18




รูปที่ 4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S15) กับ จักรเย็บผ้า (S16)

จักรเย็บผ้า (S16) กับ การเย็บผ้า (S17) มีความถี่ 6 ครั้ง จักรเย็บผ้า (S17) ยังมีความสัมพันธ์กับโดยรีด และจักรเย็บผ้า (S17) มีความสัมพันธ์กับกลุ่มการผลิตอื่น มากกว่าจักรเย็บผ้า (S16) ดังนั้น จึงควรจัดให้จักรเย็บผ้า (S17) กับจักรเย็บผ้า (S16) และควรอยู่ใกล้กับกลุ่มการผลิตอื่นด้วย แสดงดังรูปที่ 4.19




รูปที่ 4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S16) กับ จักรเย็บผ้า (S17)

จักรเย็บผ้า (D) มีความสัมพันธ์กับตัวเร็ด มีความถี่ 4 ครั้ง จึงจัดให้จักรเย็บผ้า (D) อยู่ใกล้ๆ รีดถัดต่อจากจักรเย็บผ้า (S16) แสดงดังรูปที่ 4.20




รูปที่ 4.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (D) กับตัวเร็ด

จักรเย็บผ้า (S13) มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นมาก จึงจัดให้จักรเย็บผ้า (S13) อยู่ใกล้กับกลุ่มการผลิตอื่น แสดงดังรูปที่ 4.21




รูปที่ 4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S13) กับ กลุ่มการผลิตอื่น

จักรเย็บผ้า (T3) กับตีช์รีด มีความถี่ 3 ครั้ง และ จักรเย็บผ้า (T3) มีความสัมพันธ์กับจักรเย็บผ้า (D) มีความถี่ 4 ครั้ง และจักรเย็บผ้า (S13) จึงควรจัดจักรเย็บผ้า (T3) จักรเย็บผ้า (D) และจักรเย็บผ้า (S13) ไว้ใกล้กัน แสดงดังรูปที่ 4.22




รูปที่ 4.22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (T3) จักรเย็บผ้า (D) และจักรเย็บผ้า (S13)

จักรเย็บผ้า (S12) และจักรเย็บผ้า (T3) มีความถี่ 6 ครั้ง จึงจัดจักรเย็บผ้า (T3) และจักรเย็บผ้า (S12) ไว้คู่กัน แสดงดังรูปที่ 4.23



รูปที่ 4.23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้า (S12) กับจักรเย็บผ้า (T3)

จากแนวทางที่ได้จากแผนภูมิการไหลไปให้กลับ และแผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ มาปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรในการผลิตกลุ่มที่ 1 การผลิต言行 แสดงดังรูปที่ 4.24



รูปที่ 4.24 การจัดวางผังการจัดวางเครื่องจักรกลุ่มที่ 1 การผลิต言行

#### 4.3.2 การปรับปรุงผังกระบวนการผลิตกลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตห้องน้ำ ตัว ประกอบไปด้วยจักรเย็บผ้า (S9) จักรเย็บผ้า (T2) จักรเย็บผ้า (S6) จักรเย็บผ้า (S7) จักรเย็บผ้า (S11) จักรเย็บผ้า (S10) จักรเย็บผ้า (S8) และโต๊ะรีด

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตชิ้นหน้าซ้าย คือ จักรเย็บผ้า (S6) จักรเย็บผ้า (S7) จักรเย็บผ้า (S10) จักรเย็บผ้า (S11) จักรเย็บผ้า (T2) โดยรีด ไปใช้จักรเย็บผ้า (S13) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 2 การผลิตแขน และไปใช้จักรเย็บผ้า (F1) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตชิ้นหน้าขวา คือ จักรเย็บผ้า (S7) จักรเย็บผ้า (S8) จักรเย็บผ้า (S9) จักรเย็บผ้า (S10) จักรเย็บผ้า (S11) จักรเย็บผ้า (T2) โดยรีด ไปใช้จักรเย็บผ้า (S13) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 2 การผลิตแขน และไปใช้จักรเย็บผ้า (F1) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตสายกระดุม คือ จักรเย็บผ้า (S8) จักรเย็บผ้า (T2) และรีด ไปใช้จักรเย็บผ้า (S13) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 2 การผลิตแขน และไปใช้จักรเย็บผ้า (S4) จักรเย็บผ้า (S5) จักรเย็บผ้า (M) จักรเย็บผ้า (C) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตกระเบื้อง คือ จักรเย็บผ้า (S6) จักรเย็บผ้า (S7) จักรเย็บผ้า (S8) จักรเย็บผ้า (S9) จักรเย็บผ้า (S10) จักรเย็บผ้า (S11) จักรเย็บผ้า (T2) และโต๊ะรีด

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตปาก คือ จักรเย็บผ้า (S6) จักรเย็บผ้า (S7) จักรเย็บผ้า (S11) โดยรีด และไปใช้จักรเย็บผ้า (S4) ซึ่งอยู่ที่กลุ่มที่ 3 การประกอบตัว และหาความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้า แสดงดังตารางที่ 4.9 และกรอบสีแดงแสดงจักรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มการผลิตที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า

ตารางที่ 4.9 แผนภูมิการไหลไปมาหลักของกลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า

| Machine | S8 | T2 | รีด | S7 | S9 | S10 | S11 | S6 | F1 | S13 | เคนี่ | S4 | C | S5 | QC | M |
|---------|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-------|----|---|----|----|---|
| S8      |    |    | 1   |    |    |     |     |    | 5  |     |       |    |   | 8  |    |   |
| T2      |    |    | 3   |    | 1  | 4   |     | 1  |    | 16  |       |    |   |    |    |   |
| รีด     | 5  | 1  |     | 2  |    | 5   | 8   | 2  |    |     |       | 5  |   |    | 1  |   |
| S7      |    |    | 8   |    |    | 2   |     |    | 2  |     |       |    |   |    |    |   |
| S9      |    |    | 9   |    |    |     |     |    |    |     |       |    |   |    |    |   |
| S10     |    |    |     | 2  |    |     |     | 2  | 3  |     |       |    |   |    |    |   |
| S11     |    |    |     |    |    | 5   |     |    | 2  |     |       |    | 1 |    |    |   |
| S6      |    | 2  | 5   | 6  | 2  |     |     |    |    |     |       |    |   |    |    |   |
| F1      |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |       |    |   |    |    |   |
| S13     |    |    |     |    | 4  |     |     | 4  |    |     |       |    |   |    |    |   |
| เคนี่   |    |    |     | 2  |    |     |     | 6  |    |     |       |    |   |    |    |   |
| S4      |    |    | 1   |    |    |     |     |    |    |     |       |    |   |    |    |   |
| C       |    | 8  |     |    |    |     |     |    |    |     |       |    |   |    | 1  |   |
| S5      |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |       |    |   |    |    | 1 |
| QC      |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |       |    |   |    |    | 1 |
| M       |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |       | 1  |   |    |    |   |

จากแผนภูมิการไหลไปไหหลัก นำมาจัดลำดับความถี่ แสดงดังตารางที่ 4.10 ซึ่งจำนวนความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้าแต่ละความถี่ คำนวณมาจากร้อยละของความสัมพันธ์จักรเย็บผ้าทั้งหมด ที่มี 120 คู่ ได้ลำดับความถี่ ดังนี้

A คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 6 คู่

E คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจาก A คิดเป็นร้อยละ 11 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 13 คู่

I คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจาก E คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 12 คู่

O คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจาก I คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 0 คู่


U คือ คู่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คิดเป็นร้อยละ 74 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 89 คู่

#### ตารางที่ 4.10 ความถี่แสดงความสัมพันธ์ของเครื่องจักรกลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า


| A (5%)      | E (11%)     | I (10%)     |             |            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| T2-S13 = 16 | รีด-S6 = 7  | S8-S1 = 5   | T2-S6 = 3   | T2-S9 = 1  |
| รีด-S7 = 10 | S10-S11 = 7 | รีด-S10 = 5 | S10-F1 = 3  | รีด-S5 = 1 |
| S9-รีด = 9  | S8-รีด = 6  | T2-รีด = 4  | S7-F1 = 2   | S11-S4 = 1 |
| S8-C = 8    | รีด-S4 = 6  | T2-S10 = 4  | S11-F1 = 2  | S5-Qc = 1  |
| รีด-S11 = 8 | S6-S7 = 6   | S7-S10 = 4  | S6-S9 = 2   | Qc-M = 1   |
| C-T2 = 8    | เคมี-S6 = 6 | S13-S9 = 4  | เคมี-S7 = 2 | M-C = 1    |
|             |             | S13-S6 = 4  |             |            |

แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ ใช้ในการบอกลำดับขั้นตอนการผลิตที่ผ่านจักรเย็บผ้า ซึ่งในกลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า ประกอบไปด้วย การผลิตชิ้นหน้าซ้าย การผลิตชิ้นหน้าขวา การผลิตชิ้นปาก การผลิตชิ้นกระเปา และการผลิตชิ้นสายกระดุม แสดงดังรูปที่ 4.25-4.26


รูปที่ 4.25 เมนูนิการทำงานหากายผลิตภัณฑ์ของซีฟู้ดและชีฟู๊ดที่มีมาตราฐาน



รูปที่ 4.26 เมธอดในการทำางานหน้าไปยังตัวถัดไปทั้งสองขั้นตอนสามารถยกเว้นได้เมื่อกราฟมีเส้นทางไปและซึ่งกัน



จากแนวทางที่ได้จากแผนภูมิการไหลไปหลอกลับ และแผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์  
มาปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรในการผลิตกลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า แสดงดังรูปที่ 4.27



รูปที่ 4.27 การจัดวางผังการจัดวางเครื่องจักรกลุ่มที่ 2 การผลิตชิ้นหน้า

### 4.3.3 การปรับปรุงผังกระบวนการผลิตกลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

จักรเย็บผ้าที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด 10 ตัว ประกอบไปด้วยจักรเย็บผ้า (T1) จักรเย็บผ้า (S5) จักรเย็บผ้า (F2) จักรเย็บผ้า (S4) จักรเย็บผ้า (T1) จักรเย็บผ้า (S1) จักรเย็บผ้า (S2) จักรเย็บผ้า (S3) จักรเย็บผ้า (M) และจักรเย็บผ้า (C) และหากความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้าแสดงดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 แผนภูมิการไหลไปไหลกลับของกลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

| Machine | F1 | S5 | F2 | S4 | T1 | S1 | S2 | S3 | M | C |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| F1      |    | 4  | 2  |    |    |    |    |    |   |   |
| S5      |    |    | 4  |    |    |    |    |    |   |   |
| F2      |    |    |    | 6  |    |    |    |    |   |   |
| S4      |    |    |    |    | 1  | 5  |    |    |   |   |
| T1      |    |    |    |    |    | 1  |    |    |   |   |
| S1      |    |    |    |    |    |    | 6  |    |   |   |
| S2      |    |    |    |    |    |    |    | 3  | 3 |   |
| S3      |    |    |    |    |    |    |    |    | 3 |   |
| M       |    |    |    |    |    |    |    |    |   | 6 |
| C       |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |

จากแผนภูมิการไหลไปไหลกลับ นำมาจัดลำดับความถี่ได้ดังตารางที่ 4.12 ซึ่งจำนวนความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้าแต่ละความถี่ คำนวณมาจากร้อยละของความสัมพันธ์จักรเย็บผ้าทั้งหมด ที่มี 45 คู่ ได้ลำดับความถี่ ดังนี้

A คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 3 คู่

E คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจากการ A คิดเป็นร้อยละ 7 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 3 คู่

I คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจากการ E คิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 6 คู่

O คือ ความสัมพันธ์ที่มีความถี่รองลงมาจากการ I คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 0 คู่

U คือ คู่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คิดเป็นร้อยละ 73 ของจำนวนคู่ความสัมพันธ์ทั้งหมด มีจำนวน 33 คู่


ตารางที่ 4.12 ความถี่แสดงความสัมพันธ์ของเครื่องจักรกลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

| A (6%)    | E (6%)    | I (13%)   |
|-----------|-----------|-----------|
| F2-S4 = 6 | S4-S1 = 5 | S2-M = 3  |
| S1-S2 = 6 | S1-S5 = 4 | S3-M = 3  |
| M-C = 6   | S5-F2 = 4 | S2-S3 = 3 |
|           |           | F1-F2 = 2 |
|           |           | S4-T1=1   |
|           |           | T1-S1 = 1 |

แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ ใช้ในการบอกลำดับขั้นตอนการผลิตที่ผ่านจักรเย็บผ้า  
ซึ่งในกลุ่มที่ 3 การประกอบตัว แสดงดังรูปที่ 4.28




| ລັດ            | CDC, C134, CWD         | CAF                    | CHW, CHC               |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ລັດທີ່         | ບະຈານການປັ້ງ<br>ຕະຫຼາດ | ບະຈານການປັ້ງ<br>ຕະຫຼາດ | ບະຈານການປັ້ງ<br>ຕະຫຼາດ |
| H <sup>1</sup> | S5                     | F2                     | T <sup>1</sup>         |
|                |                        |                        | S1                     |
|                |                        |                        | S2                     |
|                |                        |                        | S3                     |
|                |                        |                        | I <sup>1</sup>         |
|                |                        |                        | C                      |



ຮູບທີ່ 4.28 ແຜນດູນກົມົງກາກທຳກຳງານທອງກາຍເຄື່ອງກົມົງກາກພົມຫຼຸ້ນຂອງການປະກອບປັ້ງ

จากแนวทางที่ได้จากแผนภูมิการไหลไปไอล์บับ และแผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ มาปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักรในกรุกลุ่มที่ 3 การประกอบตัว แสดงดังรูปที่ 4.29



รูปที่ 4.29 การจัดวางผังการจัดวางเครื่องจักรกลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

#### 4.3.4 ผังการผลิตเสื้อประกอบอาหารหลังการปรับปรุง

หลังจากได้แนวทางการปรับปรุงผังการผลิตทั้ง 3 กลุ่ม นำมาจัดรวมกันในผังโรงงานแสดงดังรูปที่ 4.30 ซึ่งมีแนวทางในการวางแผนกลุ่มเครื่องจักรดังนี้

##### 4.3.4.1 ความสัมพันธ์ของจักรเย็บผ้าในแต่ละกลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ผังการผลิตชิ้นขน แสดงดังกรอบสีเขียว ใช้ในการผลิตชิ้นขนซ้าย และชิ้นขนขวา รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนย่อย ได้แก่ ชิ้นหลัง และชิ้นหู มีการจัดเรียงจักรเย็บผ้าเป็นคู่ๆ ทั้งหมด 4 คู่ เพื่อให้เครื่องจักรเย็บที่อยู่ใกล้กลุ่มที่ 3 ไม่เดินอ้อมเครื่องจักรทั้งกระบวนการมาทำงานที่กลุ่มที่ 3 การประกอบตัว

กลุ่มที่ 2 ผังการผลิตชิ้นหน้า แสดงดังกรอบสีแดง ใช้ในการผลิตชิ้นหน้าซ้าย และชิ้นหน้าขวา รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนย่อย ได้แก่ ชิ้นปาก ชิ้นกระเบ้า และชิ้นสายกระดุม มีการจัดเรียงเครื่องจักรเย็บผ้าเป็นคู่ๆ ทั้งหมด 4 คู่ เพื่อให้จักรเย็บผ้าที่อยู่ใกล้โต๊ะรีด ไม่เดินอ้อมเครื่องจักรทั้งกระบวนการ มาทำงานที่โต๊ะรีด และสะดวกต่อการส่งไปกระบวนการตัดไป


กลุ่มที่ 3 ผังการประกอบตัว แสดงดังกรอบสีน้ำเงิน ใช้ในการรวมชิ้นส่วนประกอบจากผังการผลิตอื่น จะมีการจัดเรียงเครื่องจักรเย็บผ้าให้หันหน้าเข้าหากัน และเรียงกันเป็นเส้นตรง เพื่อให้พนักงานเคลื่อนที่น้อยที่สุดในการส่งไปกระบวนการตัดไป

##### 4.3.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการผลิต

กลุ่มที่ 1 ผังการผลิตชิ้นขน มีความต่อในการไปโต๊ะรีดมาก จึงจัดให้กลุ่มที่ 1 ผังการผลิตชิ้นขน อยู่ใกล้กับโต๊ะรีด

กลุ่มที่ 2 ผังการผลิตชิ้นหน้า มีความต่อในการไปโต๊ะรีดมาก จึงจัดให้กลุ่มที่ 2 ผังการผลิตชิ้นหน้า อยู่ใกล้กับโต๊ะรีด

กลุ่มที่ 3 ผังการประกอบตัว มีความต่อในการไปโต๊ะรีดน้อย จึงวางห่างกับโต๊ะรีด และผังการประกอบเป็นตัวยู เพื่อลดระยะทางของกลุ่มที่ 1 ผังการผลิตชิ้นขน และกลุ่มที่ 2 ผังการผลิตชิ้นหน้า มาประกอบตัวให้สั้นลง



รูปที่ 4.30 ผังการจัดวางเครื่องจักรหลังปรับปรุง

#### 4.4 การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดวางเครื่องจักรใหม่ แล้ว จึงนำเสนอต่อผู้บริหารและหัวหน้าแผนก เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งได้การตอบรับ และการสนับสนุนเป็นอย่างดีทางผู้จัดทำการสรุปผลหลังจากการนำเสนอสรุป แสดงดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 การนำเสนอแนวทางการปรับปรุง


| แนวทางการแก้ไขปัญหา         | ผลการพิจารณา | ความคิดเห็น   |
|-----------------------------|--------------|---|
| ผังการจัดวางเครื่องจักรใหม่ | เห็นด้วย     | กระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ทำให้แยกการผลิตชิ้นส่วนได้ชัดเจน และสามารถนำไปทำงานที่ต้องรีดได้ใกล้ชัน และทำให้พนักงานเคลื่อนที่น้อยลง        |
|                             | ไม่เห็นด้วย  | กลุ่มการประกอบตัวไม่สามารถย้ายจัดเรียบผ้าบางส่วนมารวมเป็นกลุ่มประกอบตัวได้ เพราะจัดเรียบแซกรังคุม และจัดเรียบผ้าติดกระดุมต้องอยู่ใกล้ตัวตรวจสอบ |

#### 4.5 การดำเนินการปรับปรุงด้วยวิธีการปรับปรุงใหม่

หลังจากที่ได้นำเสนอแนวทางการปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักร โดยได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารแล้ว แสดงดังรูปที่ 4.31-4.34




รูปที่ 4.31 ผังการจัดวางเครื่องจักรบริเวณโต๊ะตรวจสอบ



รูปที่ 4.32 ผังการจัดวางเครื่องจักรการผลิตชิ้นหน้า



รูปที่ 4.33 ผังการจัดวางเครื่องจักรประกอบตัว




รูปที่ 4.34 ผังการจัดวางเครื่องจักรบริเวณโต๊ะรีด

## 4.6 เปรียบเทียบวิธีการทำงานเดิมกับวิธีการที่มีการปรับปรุงแล้ว

### 4.6.1 เปรียบเทียบการไหลของการผลิตเสื้อประกอบอาหาร

เป็นการเปรียบเทียบการไหลของวัสดุของกระบวนการผลิตเสื้อประกอบอาหารก่อนการปรับปรุง และหลังการปรับปรุง แสดงการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการผลิตทั้งหมด 10 ชิ้นส่วน เพื่อให้เห็นการไหลในการผลิตประกอบเสื้อได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้

4.6.1.1 กระบวนการผลิตชิ้นแขนซ้าย เส้นทางการไหลของวัสดุแต่ละรุ่นลดลง จัดเรียงผ้าที่มีลำดับการทำงานต่อ กันอยู่บริเวณใกล้กัน พนักงานมีการเคลื่อนที่ไปจัดเครื่องอื่นน้อยลง และเส้นทางการไหลที่ตัดกันของแต่ละรุ่นลดลง แสดงดังรูปที่ 4.35



ผังก่อนปรับปรุงชิ้นแขนซ้าย

สีดำ = M-CJCC-1, M-C134-1, M-CJWD-1


สีน้ำเงิน = M-CJHWD-1

สีชมพู = M-CJAF-1

สีส้ม = M-CJHC-1

รูปที่ 4.35 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นแขนซ้าย

4.6.1.2 กระบวนการผลิตชิ้นแข็งขวา เส้นทางการไหลของวัสดุแต่ละรุ่นผลิต จัดเรียบผ้าที่มีลำดับการทำงานต่อ กันอยู่บริเวณใกล้กัน พนักงานมีการเคลื่อนที่ไปจัดเครื่องอื่นน้อยลง และเส้นทางการไหลที่ตัดกันของแต่ละรุ่นผลิต แสดงดังรูปที่ 4.36



ผู้ก่อหนี้รับปรุงชิ้นแข็งขวา

สีดำ = M-CJCC-1, M-C134-1, M-CJWD-1


สีน้ำเงิน = M-CJHWD-1

สีชมพู = M-CJAF-1

สีเข้ม = M-CJHC-1

รูปที่ 4.36 ผู้ก่อหนี้รับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นแข็งขวา

4.6.1.3 กระบวนการผลิตชิ้นหน้าช้าย เส้นทางการไหลของวัสดุแต่ละรุ่นลดลง จัดเรียบผ้าที่มีลำดับการทำงานต่อ กันอยู่บริเวณใกล้กัน พนักงานมีการเคลื่อนที่ไปจัดเครื่องอื่นน้อยลง และเส้นทางการไหลที่ตัดกันของแต่ละรุ่นลดลง แสดงดังรูปที่ 4.37



ผังก่อนปรับปรุงชิ้นหน้าช้าย

สีเหลือง = M-CJWD-1

สีน้ำเงิน = M-CJHWD-1

สีชมพู = M-CJAF-1


สีเทา = M- C134-1

สีฟ้า = M-CJCC-1

สีเขียว = M-CJHC-1

รูปที่ 4.37 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นหน้าช้าย

4.6.1.4 กระบวนการผลิตชิ้นหน้าขวา เส้นทางการไหลของวัสดุแต่ละรุ่นลดลง จัดเรียบผ้าที่มีลำดับการทำงานต่อ กันอยู่บริเวณใกล้กัน พนักงานมีการเคลื่อนที่ไปจัดเครื่องอื่นน้อยลง และเส้นทางการไหลที่ตัดกันของแต่ละรุ่นลดลง แสดงดังรูปที่ 4.38



ผังก่อนปรับปรุงชิ้นหน้าขวา

สีเขียวเข้ม = M-CJAF-1, M-CJCC-1

สีเหลือง = M-CJWD-1


สีน้ำเงิน = M-CJHWD-1

สีเทา = M-C134-1

สีส้ม = M-CJHC-1

รูปที่ 4.38 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นหน้าขวา


4.6.1.5 กระบวนการประกอบตัว เส้นทางการไหลของวัสดุแต่ละรุ่นลดลง จัดเรียบผ้าที่มีลำดับการทำงานต่อ กันอยู่บริเวณใกล้กัน พนักงานมีการเคลื่อนที่ไปจัดเครื่องอื่นน้อยลง และเส้นทางการไหลที่ตัดกันของแต่ละรุ่นลดลง แสดงดังรูปที่ 4.39



ผังก่อนปรับปรุงการประกอบตัว  
สีดำ = M-CJWD-1, M-CJCC-1, M-C134-1  
สีเขียวเข้ม = M-CJHWD-1, M-CJHC-1  
สีชมพู = M-CJAF-1

รูปที่ 4.39 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการประกอบตัว

4.6.1.6 กระบวนการผลิตชิ้นหลัง เส้นทางการไหลของวัสดุแต่ละรุ่นลดลง จัดเรียบผ้าที่มีลำดับการทำงานต่อ กันอยู่บริเวณใกล้กัน พนักงานมีการเคลื่อนที่ไปจัดเครื่องอื่นน้อยลง และเส้นทางการไหลที่ตัดกันของแต่ละรุ่นลดลง แสดงดังรูปที่ 4.40



ผังก่อนปรับปรุงชิ้นหลัง

สีดำ = M-CJWD-1, M-C134-1

สีชมพู = M-CJAF-1


สีเขียว = M-CJHC-1

สีน้ำเงิน = M-CJHWD-1

สีฟ้า = M-CJCC-1

รูปที่ 4.40 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นหลัง

4.6.1.7 กระบวนการผลิตชิ้นปก เส้นทางการไหลของวัสดุแต่ละรุ่นลดลง จัดเรียบผ้าที่มีลำดับการทำงานต่อ กันอยู่บริเวณใกล้กัน พนักงานมีการเคลื่อนที่ไปจัดเครื่องอื่นอย่างลัง แล้วเส้นทางการไหลที่ตัดกันของแต่ละรุ่นลดลง แสดงดังรูปที่ 4.41



ผังก่อนปรับปรุงชิ้นปก


สีดำ = M1CJWD-1, M-CJHWD-1, M-C134-1

สีเขียวเข้ม = M-CJCC-1, M-CJHC-1

สีชมพู = M-CJAF-1

รูปที่ 4.41 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นปก

4.6.1.8 กระบวนการผลิตชิ้นส่ายกระดุม ระยะทางในการให้ออกส่ายกระดุมเพิ่มขึ้น  
เนื่องจากต้องใช้จักรเย็บผ้ารวมกลับกันอีก แต่จักรเย็บผ้าที่มีลำดับการทำงานต่อ กันยังอยู่บริเวณใกล้กัน ดังรูปที่ 4.42




ผังก่อนปรับปรุงชิ้นส่ายกระดุม

สีดำ = M-CJCC-1, M-CJHWD-1, MCJAF-1, M-C134-1

สีแดง = M-CJWD-1

รูปที่ 4.42 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นส่ายกระดุม

4.6.1.9 กระบวนการผลิตชิ้นกระเบ้า เส้นทางการไหลของวัสดุแต่ละรุ่นลดลง จัดเรียบผ้าที่มีลำดับการทำงานต่อ กันอยู่บริเวณใกล้กัน พนักงานมีการเคลื่อนที่ไปจัดเครื่องอื่นอย่างง่าย และเส้นทางการไหลที่ตัดกันของแต่ละรุ่นลดลง แสดงดังรูปที่ 4.43



ผังก่อนปรับปรุงชิ้นกระเบ้า

สีดำ = M-CJWD-1, M-CJHWD-1

สีชมพู = M-CJAF-1


สีเขียว = M-CJHC-1

สีฟ้า = M-CJCC-1

สีเทา = M-C134-1

รูปที่ 4.43 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นกระเบ้า

4.6.1.10 กระบวนการผลิตชิ้นงาน เส้นทางการไหลของวัสดุแต่ละรุ่นลดลง จัดเรียบผ้าที่มีลำดับการทำงานต่อ กันอยู่บริเวณใกล้กัน พนักงานมีการเคลื่อนที่ไปจัดเครื่องอื่นอย่าง และเส้นทางการไหลที่ตัดกันของแต่ละรุ่นลดลง แสดงดังรูปที่ 4.44



ผังก่อนปรับปรุงชิ้นงาน

สีเหลือง = M-CJWD-1

สีน้ำเงิน = M-CJHWD-1

สีฟ้า = M-CJCC-1

สีชมพู = M-CJAF-1


สีเทา = M-C134-1

รูปที่ 4.44 ผังก่อนการปรับปรุงและผังหลังการปรับปรุงของการผลิตชิ้นงาน

#### 4.6.2 เปรียบเทียบระยะทางของการผลิตเสื้อประกอบอาหาร

เป็นการเปรียบเทียบระยะทางของการผลิตเสื้อประกอบอาหารหั้งหมด 6 รุ่น โดยนำแผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ มาทำเป็นจากแผนภูมิการไหลไปในกลับ แสดงดังตารางที่ 4.14

ตัวอย่างการวัดระยะทางการผลิตสายกระดุมรุ่น M-CJWD-1 หลังการปรับปรุง เริ่มจากจักรเย็บผ้า (S4) ไปตีเร็ด ได้ระยะทาง  $0.5 + 8.7 + 0.9 = 10.1$  เมตร ตีเร็ด ไปจักรเย็บผ้า (S5) ได้ระยะทาง  $0.5 + 5.9 + 0.9 = 7.3$  เมตร จักรเย็บผ้า (S5) ไปตีตรวจสอบ ได้ระยะทาง  $0.9 + 4.7 = 5.6$  เมตร ตีตรวจสอบ ไปจักรเย็บผ้า (M) ได้ระยะทาง  $3.8 + 3 + 0.9 + 0.9 = 8.6$  เมตร และจักรเย็บผ้า (M) ไปจักรเย็บผ้า (C) ได้ระยะทาง 1.1 เมตร รวมระยะทางการผลิตสายกระดุม 32.7 เมตร แสดงดังรูปที่ 4.45 และนำระยะทางมาสร้าง แผนภูมิการไหลไปในกลับ แสดงดังตารางที่ 4.15



รูปที่ 4.45 การวัดระยะผังการจัดวางเครื่องจักรหลังปรับปรุง

ตารางที่ 4.14 แบบจำลองที่ใช้ประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ตรา�งที่ 4.15 แผนภูมิการนำเสนอแบบตัวอย่างของกระบวนการผลิตเสื้อปะรุง (เสื้อตัว)

การคำนวณระยะทางของผังการผลิตเสื้อประกอบอาหารหลังปรับปรุงแสดงการคำนวณ  
ตั้งตารางที่ ได้ดังตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 การคำนวณระยะทางหลังปรับปรุง

| ลำดับ | ความสัมพันธ์ | ความถี่ | ระยะทาง (เมตร) | ผลคูณ (เมตร) |
|-------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 1     | T2-13        | 16      | 4.4            | 70.4         |
| 2     | S14-รีด      | 14      | 4              | 56           |
| 3     | รีด-S15      | 11      | 3.9            | 42.9         |
| 4     | S4-รีด       | 9       | 10.1           | 90.9         |
| 5     | S17-รีด      | 9       | 5.2            | 46.8         |
| 6     | S9-รีด       | 9       | 4.4            | 39.6         |
| 7     | S8-C         | 8       | 11.6           | 92.8         |
| 8     | S7-รีด       | 8       | 4.3            | 34.4         |
| 9     | รีด-S11      | 8       | 2              | 16           |
| 10    | C-T2         | 8       | 4.1            | 32.8         |
| 11    | S17-F2       | 8       | 6.2            | 49.6         |
| 12    | S10-S11      | 7       | 1.1            | 7.7          |
| 13    | M-C          | 7       | 1.1            | 7.7          |
| 14    | S1-S2        | 6       | 1.1            | 6.6          |
| 15    | F2-S4        | 6       | 1.1            | 6.6          |
| 16    | S6-S7        | 6       | 1.1            | 6.6          |
| 17    | เคมี-S6      | 6       | 7              | 42           |
| 18    | S8-รีด       | 6       | 2.6            | 15.6         |
| 19    | S12-T3       | 6       | 1.1            | 6.6          |
| 20    | F1-S14       | 6       | 4.9            | 29.4         |
| 21    | S15-S16      | 6       | 1.2            | 7.2          |
| 22    | S16-S17      | 6       | 1.1            | 6.6          |
| 23    | S4-S1        | 5       | 7.3            | 36.5         |
| 24    | S4-F1        | 5       | 5.7            | 28.5         |
| 25    | S6-รีด       | 5       | 3.2            | 16           |
| 26    | S8-F1        | 5       | 7.7            | 38.5         |
| 27    | รีด-S10      | 5       | 3.1            | 15.5         |
| 28    | S12-รีด      | 5       | 7.6            | 38           |
| 29    | S5-F2        | 4       | 3.5            | 14           |
| 30    | F1-S5        | 4       | 1.1            | 4.4          |

ตารางที่ 4.16 (ต่อ) การคำนวณระยะทางหลังปรับปูง

| ลำดับ | ความสัมพันธ์ | ความถี่ | ระยะทาง (เมตร) | ผลคูณ (เมตร) |
|-------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 31    | S13-S6       | 4       | 5              | 20           |
| 32    | S7-S10       | 4       | 1.2            | 4.8          |
| 33    | S13-S9       | 4       | 4.3            | 17.2         |
| 34    | T2-S10       | 4       | 4.8            | 19.2         |
| 35    | D-รีด        | 4       | 6.3            | 25.2         |
| 36    | รีด-T2       | 4       | 5.5            | 22           |
| 37    | T3-D         | 4       | 1.2            | 4.8          |
| 38    | S2-S3        | 3       | 1.1            | 3.3          |
| 39    | S2-M         | 3       | 4.6            | 13.8         |
| 40    | S3-M         | 3       | 3.5            | 10.5         |
| 41    | S6-T2        | 3       | 4.7            | 14.1         |
| 42    | S10-F1       | 3       | 7.6            | 22.8         |
| 43    | T3-รีด       | 2       | 7.3            | 14.6         |
| 44    | S6-S9        | 2       | 1.2            | 2.4          |
| 45    | รีด-S6       | 2       | 3.2            | 6.4          |
| 46    | S7-F1        | 2       | 6.4            | 12.8         |
| 47    | รีด-S7       | 2       | 4.3            | 8.6          |
| 48    | เคี้ยว-S7    | 2       | 5.5            | 11           |
| 49    | S11-F1       | 2       | 6.5            | 13           |
| 50    | S14-S15      | 2       | 1.1            | 2.2          |
| 51    | S15-F2       | 2       | 8.5            | 17           |
| 52    | S15-M        | 2       | 11.6           | 23.2         |
| 53    | S16-F2       | 2       | 7.3            | 14.6         |
| 54    | S16-C        | 2       | 7.6            | 15.2         |
| 55    | M-S17        | 2       | 9.3            | 18.6         |
| 56    | C-S17        | 2       | 6.5            | 13           |
| 57    | F1-F2        | 2       | 4.6            | 9.2          |
| 58    | T1-S1        | 1       | 0.6            | 0.6          |
| 59    | S4-T1        | 1       | 1.1            | 1.1          |
| 60    | S11-S4       | 1       | 10.4           | 10.4         |
| 61    | S12-S4       | 1       | 4.9            | 4.9          |
| 62    | S5-QC        | 1       | 5.6            | 5.6          |
| 63    | รีด-S5       | 1       | 7.3            | 7.3          |
| 64    | T2-S9        | 1       | 1.1            | 1.1          |

ตารางที่ 4.16 (ต่อ) การคำนวณระยะทางหลังปรับปรุง


| ลำดับ | ความสัมพันธ์ | ความถี่ | ระยะทาง (เมตร) | ผลคูณ (เมตร) |
|-------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 65    | T3-S13       | 1       | 4.4            | 4.4          |
| 66    | รีด-F1       | 1       | 6.2            | 6.2          |
| 67    | S13-รีด      | 1       | 6              | 6            |
| 68    | QC-M         | 1       | 8.6            | 8.6          |
| รวม   |              |         |                | 1,321.9      |

เปรียบเทียบระยะทางของการผลิตเสื้อประกอบอาหารซึ่งเปรียบเทียบที่ละชิ้นส่วนทั้งหมด 10 ชิ้นส่วน แสดงดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบระยะทางชิ้นส่วนประกอบทั้ง 10 ชิ้น

| ลำดับ | ชิ้นส่วนประกอบ | ระยะทางการผลิต<br>ผังก่า (เมตร) | ระยะทางการผลิต<br>ผังใหม่ (เมตร) | ผลต่างระยะทาง<br>(เมตร) |
|-------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1     | แขนซ้าย        | 206.8                           | 152.1                            | 54.7                    |
| 2     | แขนขวา         | 168.4                           | 113.1                            | 55.3                    |
| 3     | หน้าซ้าย       | 237.1                           | 130.4                            | 106.7                   |
| 4     | หน้าขวา        | 226.9                           | 128.0                            | 98.9                    |
| 5     | ประกอบตัว      | 145.1                           | 113.2                            | 31.9                    |
| 6     | หลัง           | 218.1                           | 135.2                            | 82.9                    |
| 7     | อก             | 218.1                           | 137.3                            | 80.8                    |
| 8     | สายกระดุม      | 154.7                           | 193.5                            | -38.8                   |
| 9     | กระโปรง        | 224.8                           | 107.7                            | 117.1                   |
| 10    | ธนู            | 145.8                           | 111.4                            | 34.4                    |
| รวม   |                | 1,945.8                         | 1,321.9                          | 623.9                   |

จากการปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักร พบระยะทางในการขนส่งวัสดุผังเดิม คือ 1,945.8 เมตร หลังจากการปรับปรุงการจัดวางเครื่องจักรแล้วมีระยะทาง คือ 1,321.9 เมตร ซึ่งมีระยะทางลดลงจากเดิม 623.9 เมตร คิดเป็นร้อยละ 32.06 ของระยะทางเดิมทั้งหมด และนำข้อมูลระยะทางก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงมาจัดทำกราฟแผนภูมิ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน แสดงดังรูปที่ 4.46



รูปที่ 4.46 แผนภูมิแสดงระยะทางก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการนี้เป็นการปรับปรุงผังการจัดวางจักรเย็บผ้า บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำให้ระยะทางการผลิตเสื่อประกอบอาหารลดลง

จากการศึกษากระบวนการผลิตเสื่อประกอบอาหาร พบร่วมกันจำนวนการผลิตเสื่อประกอบอาหาร ในแต่ละปีรายงานมีการผลิตทั้ง 12 รุ่นไม่เท่ากัน ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้เลือกปรับปรุงผลิตภัณฑ์เสื่อประกอบอาหารที่มีจำนวนการผลิตมากที่สุดซึ่งรวมกันได้ร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมด จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องจักร เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตจัดทำแผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน และเก็บข้อมูลกระบวนการไฟล์ของเสื่อประกอบอาหาร นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหา โดยการใช้แผนภูมิกระบวนการไฟล์ ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล คือ กระบวนการไฟล์มีเส้นทางการขนส่งที่ทับซ้อนกัน มีการไฟล์ย้อนกลับเส้นทางเดิม ทำให้มีระยะทางในกระบวนการผลิตมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรุงผังการจัดวางจักรเย็บผ้า โดยใช้ข้อมูลเครื่องจักรมากำหนดให้ทำงานตามคุณสมบัติของจักรเย็บผ้า และเพิ่มการทำงานจักรเย็บผ้าที่ว่างที่มีอยู่ในสายการผลิต หลังจากวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน ของเสื่อประกอบอาหารทั้ง 6 รุ่น พบร่วมกันจำนวนการผลิตที่ 9 ชิ้น ซึ่งมีการผลิตที่คล้ายคลึงกัน และรายงานมีการผลิตเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นวันที่ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมด ได้แก่ ชิ้นปาก ชิ้นสายกระดุม ชิ้นกระเปา และชิ้นธนู และส่วนที่สองเป็นวันที่ผลิตชิ้นส่วนหลัก ได้แก่ ชิ้นแขนซ้าย ชิ้นแขนขวา ชิ้นหน้าซ้าย ชิ้นหน้าขวา ชิ้นหลัง และการประกอบตัว ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงปรับปรุงผังการผลิตเสื่อประกอบอาหาร แบ่งกลุ่มการผลิตให้ได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 การผลิตแขน ใช้ในการผลิตชิ้นแขนซ้าย และชิ้นแขนขวา รวมถึงการผลิตชิ้นปาก ชิ้นกระเปา และชิ้นสายกระดุม และกลุ่มที่ 2 การประกอบตัว เป็นการนำชิ้นต่างๆ มาประกอบรวมกันเป็นตัวเสื่อ จากนั้นหากความสัมพันธ์ระหว่างจักรเย็บผ้าของแต่ละกลุ่มโดยใช้แผนภูมิการไฟล์ไปไฟล์กลับ และหาลำดับการจัดเรียงเครื่องจักรจาก แผนภูมิการทำงานหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดวางจักรเย็บผ้าที่มีความสัมพันธ์กันมากให้อยู่ใกล้กันและเรียงตามลำดับขั้นตอนการทำงาน จากนั้นนำเสนอบนแนวทางการแก้ไขปัญหา กับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก

จากการปรับปรุงผังการจัดวางเครื่องจักร มีการเพิ่มการใช้งานจักรเย็บผ้าที่ว่างงานอีก 3 ตัว เพื่อลดระยะทางในการขนส่งวัสดุ พบร่วมกันระยะทางในการขนส่งวัสดุผังเดิม คือ 1,945.8 เมตร หลังจากการปรับปรุงการจัดวางเครื่องจักรแล้วมีระยะทาง คือ 1,321.9 เมตร ซึ่งมีระยะทางลดลงจากเดิม 623.9 เมตร คิดเป็นร้อยละ 32.06 ของระยะทางเดิมทั้งหมด


## 5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ในการปรับปรุงผังกระบวนการผลิต การผลิตมีชิ้นส่วนประกอบมาก ทำให้เก็บข้อมูลได้ยาก ต้องเก็บหลายๆ รอบ ดังนั้นผู้เก็บข้อมูลต้องมีความละเอียดและรอบคอบในการเก็บข้อมูล เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บข้อมูลซ้ำ

5.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลและปัญหา เพื่อไม่เสียเวลาในการหาแนวทางการแก้ไขและการปรับปรุง

5.2.3 การปรับปรุงผัง เป็นการปรับปรุงระยะทางของการผลิตเสื้อประกอบอาหารให้ลดลง เพราะการผลิตเสื้อประกอบอาหารเป็นการผลิตหลัก และมีรายได้หลักจากการผลิตเสื้อประกอบอาหาร มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่มีการผลิตตามคุณภาพ เพราะมีการใช้จกรเย็บผ้าในกระบวนการผลิตเดียวกัน แต่การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นสามารถให้จกรเย็บผ้าบางตัวร่วมกันได้ เช่น จักรเย็บเดี่ยว จักรโพ้ง 3 เส้น เป็นต้น

5.2.4 หลังจากปรับปรุงจริง กลุ่มการประกอบตัวไม่สามารถย้ายจักรเย็บผ้าบางส่วนรวมเป็นกลุ่มประกอบตัวได้ เพราะจักรเย็บผ้า (M) และจักรเย็บผ้า (C) ต้องอยู่ใกล้โต๊ะตรวจสอบ จึงแก้ไขโดยการจัดให้จักรเย็บผ้า (M) และจักรเย็บผ้า (C) ใกล้กับโต๊ะตรวจสอบ และการจัดให้จักรเย็บผ้า (F1) และจักรเย็บผ้า (S3) วางเป็นคู่ เพราะพนักงานจะทำงานได้สะดวก แสดงดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 ผังโรงงานที่แก้ไขหลังการปรับปรุง

## เอกสารอ้างอิง

- กนกวรรณ ไพบูลย์ และคณะ. (2555). ความหมายของ PDCA. สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2559, จาก <https://sites.google.com/site/pumpkin2555/khwampdca>.
- จันจิรา ไวยคำ และพลศรัณย์ เรืองนนท์. (2555). การปรับปรุงการขนถ่ายวัสดุและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตสมุนไพรธรรมชาติ. ปริญญาโทพนธ. วศ.บ., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
- จันทร์ศิริ สิงห์เดือน. (2554). การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis). ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2559, จาก [http://pirun.ku.ac.th/~fengcsr/courses/2008\\_01/206341/ch8.pdf](http://pirun.ku.ac.th/~fengcsr/courses/2008_01/206341/ch8.pdf).
- ชัยนนท์ ศรีสุกินานนท์. (2535). การออกแบบผังโรงงาน. กรุงเทพฯ: หจก. เอช-เอ็น การพิมพ์.
- นิตยา งามพักตร์. (2554). การคัดเลือกผังและการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโรงงานแบบเชลลูลาร์. วิทยานิพนธ. วศ.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2559, จาก <http://digi.library.tu.ac.th/thesis/en/0614/title-biography.pdf>.
- รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และอาจารย์เนื้อโสม ติงสัญชลี. (2538). การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พิสิกส์เข็นเตอร์.
- วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ และคณะ. (2547). การศึกษาการทำงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศิษฐาน สมารักษ์. (2556). เอกสารประกอบการสอน วิชาการศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม (Industrial Work Study). ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (27 มีนาคม 2558). PDCA หัวใจสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2559, จาก <http://www.ftpi.or.th/2015/2125>.
- สุทธิย ขวากำ. (2554). การออกแบบผังโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์หลายประเภทในสายการบินผลิตเดียว กัน. วิทยานิพนธ. วศ.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2559, จาก <http://digi.library.tu.ac.th/thesis/en/0571/03chapter2.pdf>.
- อภิสิทธิ์ แสนหน. (2558). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหมวดคุณภาพ กรณีศึกษา : บริษัท ตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดพิษณุโลก. ปริญญาโทพนธ. วศ.บ., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.

## ประวัติคณบัญชีดำเนินโครงการ

|                 |   |
|-----------------|---|
| ชื่อ            | ศศิประภา ปั่นอ้าย   |
| ภูมิลำเนา       | 188 หมู่ 1 ต.หนองตูม อ.งาวイラลักษ จ.สุโขทัย  |
| ประวัติการศึกษา | จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอุดมครุณี<br>จ. สุโขทัย<br>ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4<br>สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ<br>คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| E-mail          | Sasipapa_wiw@hotmail.com  |



|                 |   |
|-----------------|---|
| ชื่อ            | ศิรินทิพย์ โนรินทร์   |
| ภูมิลำเนา       | 408 หมู่ 28 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์   |
| ประวัติการศึกษา | จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชนแดน<br>วิทยาคม จ. เพชรบูรณ์<br>ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4<br>สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ<br>คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| E-mail          | sirintipn56@email.nu.ac.th  |



ศิรินทิพย์ โนรินทร์  
408 หมู่ 28 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  
จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชนแดน  
วิทยาคม จ. เพชรบูรณ์  
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร