

การปรับปรุงกระบวนการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป

โดยใช้ระเบียนวิธีไฟฟ้าในต่ออิเล็กทรอนิกส์

The improvement in burning process of casting Buddha Image

by using finite element method


นายนิพัทธ์ พากា
นายวิครุต ศรีสาร

ที่อยู่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่	วันที่burn.....	๑๐.๘.๒๕๕๒	;	5094471	c.2
เลขทะเบียน.....		5200095		กศ.	
เลขประจำตัวบุคคล.....				นศ.๗๐.	
หมายเหตุ.....				2551	

ปริญญา妮พนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

ปีการศึกษา 2551



ใบรับรองโครงการวิจัย

หัวข้อโครงการ : การปรับปรุงกระบวนการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเม้นต์

(The improvement in burning process of casting Buddha Image by using finite element method)

ผู้ดำเนินโครงการ : นายนิพัล พากា รหัสนิสิต 48380220

: นายวิชรุต ศิริสถาน รหัสนิสิต 48380330


อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์นพัฒน์ สีหะวงศ์

ภาควิชา : วิศวกรรมเครื่องกล

ปีการศึกษา : 2551

คณะกรรมการสาขาวิชา อนุมัติให้โครงการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะกรรมการสอบโครงการวิศวกรรมเครื่องกล


..... ประธานกรรมการ

(อาจารย์นพัฒน์ สีหะวงศ์)


..... กรรมการ

(อาจารย์สิทธิ์โฉก ผูกพันธุ์)


..... กรรมการ

(อาจารย์นินนาท ราชประดิษฐ์)

หัวข้อโครงการ	: การปรับปรุงกระบวนการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปโดยใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพในตู้เผา			
ผู้ดำเนินโครงการ	: นายนิพัล พากា	รหัสนิสิต	48380220	
	: นายวิศรุต ศิริสาคร	รหัสนิสิต	48380330	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์นพรัตน์ สีหวงศ์			
ภาควิชา	: วิศวกรรมเครื่องกล			
ปีการศึกษา	: 2551			

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปมีจุดประสงค์เพื่อลดเวลา และปริมาณก๊าซ LPG ที่ใช้ในการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปให้ลดลงอย่าง โดยการพิจารณาการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูปโดยใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพในตู้เผา เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาเปรียบเทียบกับการเผาแบบดั้งเดิมที่วางตำแหน่งหัวเผาไว้บริเวณด้านล่างของเตา โดยที่ได้ทำการตรวจดูอุณหภูมิในเตาเผาและแบบหล่อพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว และนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพในตู้เผาเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหัวเผาให้สูงขึ้นจากเดิม พบว่าการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูปจะมีความแตกต่างกันน้อยมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวเผา ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าความร้อนที่แบบหล่อพระพุทธรูปได้รับส่วนใหญ่จะมาจากพากความร้อนของอากาศร้อนภายในเตาเป็นหลัก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของหัวเผาจะไม่ส่งผลกระทบต่อการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูป

Project Title : The improvement in burning process of casting Buddha Image by using finite element method

Name : Mr. Nipol Pakum Code 48380220
: Mr. Wisarut Sirisan Code 48380330

Project Advisor : Mr. Nopparat Seehawong

Department : Mechanical Engineering

Academic Year : 2008

Abstract

This project studied about the improvement in burning process of casting Buddha Image by using finite element method. The purpose was to decrease burning time and LPG consumption in the burning process of casting Buddha Image. Heat distribution that occurred in of casting Buddha Image was consider by using finite element method. Burners at difference position was compared with the original position. Which located at bottom of furnace. Temperature was measured inside the furnace and in the casting Buddha Image sizing 19 inch, the collected data were analized by using finite element method. Then the burner position was changed to higher location. The finite element method was used to analyse the heat distribution. This method found that heat distribution that occurred in casting Buddha Image had insignificant effect when the burner position was change. The analyse data show that heat distribution casting Buddha Image majority caused from convection heat of hot air within a furnace. Inconclusion changing the position of burner unaffected on heat distribution that occurred in casting Buddha Image.

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรอง โครงการ	ก
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูปภาพ	ซ
คำอธิบายสัญลักษณ์	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขต	2
1.4 กิจกรรมการดำเนินงาน	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.6 อุปกรณ์	3
1.7 งบประมาณ	4
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	
2.1 ขั้นตอนการหล่อองค์พระพุทธชฐາป	5
2.2 ตารางคุณสมบัติ	8
2.3 ระเบียบวิธีไฟไนต์อเลมเม้นต์	8
2.4 ทฤษฎีการนำความร้อน	14
2.5 ทฤษฎีการพาความร้อน	15

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน	
3.1 การจัดเก็บข้อมูล ส่วนประกอบ ขนาดของแบบหล่อพระพุทธรูป และอุณหภูมิ ส่วนต่างๆ ในกระบวนการเพาแบบหล่อพระพุทธรูป	18
3.2 การสร้างแบบจำลองไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ของแบบหล่อพระพุทธรูป และการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นด้วยเบียนวิธีไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์	23
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ผล	
4.1 ผลการตรวจอุณหภูมิในแบบหล่อพระพุทธรูป	29
4.2 ผลการวิเคราะห์การกระจายความร้อนในแบบหล่อพระพุทธรูปโดยใช้ระเบียบวิธีไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์	30
4.3 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	38
บทที่ 5 สรุป	
5.1 สรุปผลการทดสอบ	43
5.2 ข้อเสนอแนะ	44
เอกสารอ้างอิง	45
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก การสร้างแบบจำลอง โดยใช้โปรแกรม SolidWorks	47
ภาคผนวก ข การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์	114
ภาคผนวก ค อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้โดยการใช้สาย Thermo Couple ต่อเข้ากับ เครื่อง Data Logger วัดอุณหภูมิที่ได้จริงในขณะทำการเพาแบบหล่อพระพุทธรูป	131
ภาคผนวก ง รายละเอียดของเตาเผา	138
ประวัติผู้ทำโครงการ	141

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของวัสดุ	8
ตารางที่ 2.2 สัมประสิทธิ์การพากวนร้อนในช่วงใช้งาน	16
ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติของวัสดุ	19
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของเครื่อง Data Logger รุ่น Agilent 34970A Data Acquisition/Switch Unit	22
ตารางที่ 4.1 อุณหภูมิบริเวณผิวแบบหล่อพระพุทธรูป	29
ตารางที่ 4.2 อุณหภูมิภายในเตา	30
ตารางที่ 4.3 อุณหภูมิภายในแบบหล่อพระพุทธรูป	30
ตารางที่ 4.4 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เมื่อวางตำแหน่งหัวเผาแบบเดิน	31
ตารางที่ 4.5 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 40 cm	32
ตารางที่ 4.6 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 60 cm	33
ตารางที่ 4.7 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 75 cm	34
ตารางที่ 4.8 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 80 cm	35
ตารางที่ 4.9 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 90 cm	36
ตารางที่ 4.10 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 100 cm	37

สารบัญรูปภาพ

รูป	หน้า
รูปที่ 1.1 ตำแหน่งการจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิ	2
รูปที่ 2.1 ปืนองค์พระพุทธรูป	5
รูปที่ 2.2 พอกซีฟิ่ง และติดชานวน	6
รูปที่ 2.3 เริ่มพอกปูนปลาสเตอร์	6
รูปที่ 2.4 เช้าลวด	6
รูปที่ 2.5 พอกปูนปลาสเตอร์ครั้งสุดท้าย	7
รูปที่ 2.6 ปืนปากอก	7
รูปที่ 2.7 เตาเผา	7
รูปที่ 2.8 เททอง	7
รูปที่ 2.9 วัตถุที่มีเนื้อต่อเนื่องใน 2 มิติที่อยู่ภายใต้การกระทำของแรงกระทำที่จุด (F) และแรง	8
กระจาย (W)	
รูปที่ 2.10 บริเวณขอบเขตการถ่ายเทความร้อนของปืนหาดส่องมิติ	9
รูปที่ 2.11 (ก) เอลิเม้นต์สามเหลี่ยม	10
รูปที่ 2.11 (ข) การสูญเสียความร้อนโดยการพาด้าน i-j	10
รูปที่ 2.12 เอลิเม้นต์ชนิด Line element	12
รูปที่ 2.13 เอลิเม้นต์ชนิด Plane element	13
รูปที่ 2.14 เอลิเม้นต์ชนิด Solid element (3D)	13
รูปที่ 2.15 การนำความร้อนผ่านผนังเรียนใน 1 มิติ	14
รูปที่ 2.16 การพาความร้อนตามธรรมชาติ	15
รูปที่ 2.17 การพาความร้อนโดยนั่งศัก	16
รูปที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน	17
รูปที่ 3.2 องค์พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว ที่พอกด้วยซีฟิ่งเรียบร้อยแล้ว	18
รูปที่ 3.3 แบบหล่อพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว	19
รูปที่ 3.4 ตำแหน่งการจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิ	20
รูปที่ 3.5 ตำแหน่งการจัดเก็บอุณหภูมิผิวแบบหล่อพระพุทธรูปเริ่มตำแหน่งหัวเผา	21
รูปที่ 3.6 ตำแหน่งการจัดเก็บอุณหภูมิภายในเตา	21
รูปที่ 3.7 ตำแหน่งการจัดเก็บอุณหภูมิภายในแบบหล่อพระพุทธรูป	21

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูป	หน้า
รูปที่ 3.8 ชุดสาย Thermo Couple Type K วัดอุณหภูมิความร้อนสูง	22
รูปที่ 3.9 เครื่อง Data Logger ที่ใช้จดเก็บข้อมูลอุณหภูมิ	22
รูปที่ 3.10 คอมพิวเตอร์	23
รูปที่ 3.11 แบบจำลองไฟในตัวอัล"in"ของแบบหล่อพระพุทธรูป	23
รูปที่ 3.12 การวิเคราะห์ด้วย COSMOSWorks	24
รูปที่ 3.13 ชนิดของการวิเคราะห์	25
รูปที่ 3.14 รูปแบบของการวิเคราะห์	25
รูปที่ 3.15 กำหนดคุณสมบัติของชิ้นงาน	26
รูปที่ 3.16 กำหนดคุณสมบูรณ์เริ่มต้นของแบบหล่อพระพุทธรูป	26
รูปที่ 3.17 กำหนดคุณสมบูรณ์พิเศษแบบหล่อพระพุทธรูปเป็นร่องหัวเพา	27
รูปที่ 3.18 กำหนดคุณสมบูรณ์ของอากาศภายในเตา	27
รูปที่ 3.19 ทำการแบ่งอัล"in"	28
รูปที่ 4.1 ตำแหน่งหัวเพาความสูงแบบเดิม	31
รูปที่ 4.2 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผา กับ อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา ตำแหน่งหัวเพาแบบเดิม	31
รูปที่ 4.3 ตำแหน่งหัวเพาอยู่สูงจากพื้นดิน 40 cm	32
รูปที่ 4.4 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผา กับ อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา ตำแหน่งหัวเพาสูงจากพื้น ดิน 40 cm	32
รูปที่ 4.5 ตำแหน่งหัวเพาอยู่สูงจากพื้นดิน 60 cm	33
รูปที่ 4.6 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผา กับ อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา ตำแหน่งหัวเพาสูงจากพื้น ดิน 60 cm	33
รูปที่ 4.7 ตำแหน่งหัวเพาอยู่สูงจากพื้นดิน 75 cm	34
รูปที่ 4.8 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผา กับ อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา ตำแหน่งหัวเพาสูงจากพื้น ดิน 75 cm	34
รูปที่ 4.9 ตำแหน่งหัวเพาอยู่สูงจากพื้นดิน 80 cm	35
รูปที่ 4.10 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผา กับ อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา ตำแหน่งหัวเพาสูงจากพื้น ดิน 80 cm	35
รูปที่ 4.11 ตำแหน่งหัวเพาอยู่สูงจากพื้นดิน 90 cm	36

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูป รูปที่ 4.12 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผา กับ อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อว่างตัวแห่งหัวเผาสูงจากพื้น 36 คิน 90 cm	หน้า 36
รูปที่ 4.13 ตัวแห่งหัวเผาอยู่สูงจากพื้นคิน 100 cm	37
รูปที่ 4.14 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผา กับ อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อว่างตัวแห่งหัวเผาสูงจากพื้น 37 คิน 100 cm	37
รูปที่ 4.15 อุณหภูมิบิริเวณแกนกลางชั้น ในของแบบจำลองไฟในต่ออุณหภูมิของแบบหล่อ พระพุทธรูป โดยว่างตัวแห่งหัวเผาแบบเดิม เมื่อเวลาในการเผาผ่านไป 20 ชั่วโมง	38
รูปที่ 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการเผา กับ อุณหภูมิสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการ จำลองการเผาแบบจำลองไฟในต่ออุณหภูมิของแบบหล่อพระพุทธรูปโดยว่าง ตัวแห่งหัวเผาแตกต่างกัน	39
รูปที่ 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการเผา กับ อุณหภูมิต่ำสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการ จำลองการเผาแบบจำลองไฟในต่ออุณหภูมิของแบบหล่อพระพุทธรูปโดยว่าง ตัวแห่งหัวเผาแตกต่างกัน	39
รูปที่ 4.18 แสดงตัวแห่งอุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นกับแบบจำลองไฟในต่ออุณหภูมิ ของแบบหล่อพระพุทธรูป โดยว่างตัวแห่งหัวเผาแบบเดิม เมื่อเวลาในการเผาผ่าน ไป 20 hr	40
รูปที่ 4.19.1 การกระจายความร้อนของแบบจำลองไฟในต่ออุณหภูมิของแบบหล่อพระพุทธรูป 41 ชั้นใน โดยว่างตัวแห่งหัวเผาแบบเดิม เมื่อเวลาในการเผาผ่านไป 20 hr	41
รูปที่ 4.19.2 การกระจายความร้อนของแบบจำลองไฟในต่ออุณหภูมิของแบบหล่อพระพุทธรูป 41 ชั้นขี้ผึ้ง โดยว่างตัวแห่งหัวเผาแบบเดิม เมื่อเวลาในการเผาผ่านไป 20 hr	41
รูปที่ 4.19.3 การกระจายความร้อนของแบบจำลองไฟในต่ออุณหภูมิของแบบหล่อพระพุทธรูป 42 ชั้นนอก โดยว่างตัวแห่งหัวเผาแบบเดิม เมื่อเวลาในการเผาผ่านไป 20 hr	42

คำศัพท์สัญลักษณ์


สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย
A	พื้นที่	m^2
[B]	เมตริกซ์สีเหลืองเพินผ้า	
C_p	ค่าความร้อนจำเพาะ	(J/kg-K)
[D]	เมตริกซ์คุณสมบติการถ่ายเทความร้อนของวัสดุ	
f	แรงนีองจากการถ่ายเทความร้อน	
\bar{F}	แรงภายในรวมในพิกัดรวมระบบ	N
{ f_Q }	เมตริกซ์ของแรงนีองจากแผลงกำเนิดความร้อน	
{ f_q }	เมตริกซ์ของแรงนีองจากการให้ของปริมาณความร้อน	
{ f_h }	เมตริกซ์ของแรงนีองจากการพาความร้อน	
{g}	เมตริกซ์ความต่างศักย์	
h	สัมประสิทธิ์การพาความร้อน	$W/m^2 \cdot ^\circ C$
i, j, m	ตำแหน่งจุดต่อเอติเมนต์สามเหลี่ยม	
k	เมตริกซ์การถ่ายเทความร้อน	
k	สัมประสิทธิ์การนำความร้อน	(W/m-K)
[K]	เมตริกซ์การถ่ายเทความร้อนรวมของระบบ	$W/^{\circ}C$
L	ความยาว	m
N	ฟังก์ชันรูปร่าง	
q	ปริมาณความร้อน	W/m^2
Q	แผลงความร้อน	W/m^3
S_2	พื้นที่ผิวนริเวณที่มีปริมาณความร้อน	m^2
S_3	พื้นที่ผิวนริเวณที่สูญเสียความร้อนเนื่องจากการพาความร้อน	m^2
t, T	อุณหภูมิ	$^{\circ}C$
T_∞	อุณหภูมิบรรยายกาศ, อุณหภูมิของไห้อ	$^{\circ}C, K$
T_s	อุณหภูมิพื้นผิว	K
x_i, y_i, z_i	พิกัดที่จุดต่อ	
x, y, z	พิกัดของแกนเฉพาะที่	
ρ	ความหนาแน่น	kg/m^3

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญ และที่มาของโครงงาน

เนื่องจากปัจจุบันนี้โรงหล่อพระพุทธรัตน ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการหล่อพระพุทธรูป พระเครื่อง และรูปหล่อทองเหลืองทุกชนิด โดยในกระบวนการผลิตนี้ได้ใช้เตาเผาในการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป และใช้ปูนปลาสเตอร์กับปืนฉีดในการทำแบบหล่อพระพุทธรูปเป็นหลัก ปัจจุบันนี้ที่พบในกระบวนการหล่อพระพุทธรูป คือ การเผาแบบหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีขนาดหน้าตัก 19 นิ้วขึ้นไปของทางโรงหล่อพระพุทธรัตนจะไม่สามารถที่จะนำเข้าเตาเผาปกติได้ จำเป็นจะต้องทำการสร้างเตาเผาขึ้นมาเพื่อเผาแบบหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ซึ่งจะทำการสร้างด้วยอิฐบล็อกก่อ 2 ชั้น และทำการเจาะรูที่บริเวณด้านใต้ของตัวผังนั้นเพื่อใช้ในการสอดหัวเผาให้ความร้อนกับตัวแบบหล่อพระพุทธรูป เนื่องจากส่วนฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นส่วนที่หนาที่สุดจะอยู่ด้านบนของเตาเผา ดังนั้นการป้อนความร้อนในลักษณะนี้จะทำให้การกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูปนั้นกระทั้งแบบสูกทั่วทั้งแบบจะใช้เวลานานและสิ้นเปลืองปริมาณก๊าซ LPG ที่ใช้ในการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป เพื่อเป็นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการลดเวลาและปริมาณก๊าซ LPG ที่ใช้ในกระบวนการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป โดยการนำระบบวิธีไฟฟ้าในต่อสื่อมต่อมาใช้ในการจำลองการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูป เมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหัวเผาในลักษณะต่างๆ เพื่อเลือกตำแหน่งการวางตำแหน่งหัวเผาที่ทำให้เวลาที่ใช้ในการเผาและปริมาณก๊าซ LPG ที่ใช้ลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นและเป็นการลดต้นทุนการผลิต



รูปที่ 1.1 ตำแหน่งการจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิ (1) อุณหภูมิผิวแบบบริเวณแหล่งความร้อน (2) อุณหภูมิภายในเตา (3) อุณหภูมิในตัวแบบ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อศึกษาลักษณะการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแบบหล่อพระพุทธรูปพร้อมทั้งศึกษาอิทธิพลของตำแหน่งการวางหัวเผาที่มีต่อการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูป ซึ่งจะทำให้ได้ตำแหน่งการวางหัวเผาที่ทำให้เกิดการกระจายความร้อนในแบบหล่อพระพุทธรูปที่เหมาะสม

1.3 ขอบเขต

การศึกษาการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการนำความร้อนในแบบหล่อพระพุทธรูปด้วยระเบบวีไฟในต่อสัมภาร์ โดยกำหนดให้วัสดุทั้งหมดเป็น Isotropic Material ซึ่งจะมุ่งศึกษาถึงอิทธิพลของตำแหน่งการวางหัวเผาที่มีต่อลักษณะการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูปเพื่อกำหนดตำแหน่งของหัวเผาที่จะทำให้กระบวนการเผาสันดาลและส่งผลให้ปริมาณก๊าซ LPG ที่ใช้ลดลง

1.4 กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม	2551							2552		
	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1. ศึกษาข้อมูลการหล่อพระพุทธรูป วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้										
2. ศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุ และ จัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิในการเผาแบบหล่อ พระพุทธรูป										
3. จัดทำแบบจำลองไฟในต่ออุปกรณ์การเผา ในลักษณะต่างๆ										
4. เลือกรูปแบบการเผา										
5. วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน										
6. จัดทำรายงาน										

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ทราบถึงลักษณะการกระบวนการตัวของความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแบบหล่อพระพุทธรูปในระหว่างกระบวนการเผา

1.5.2 ได้รูปแบบการจัดวางตำแหน่งของหัวเผาที่สามารถลดเวลา และปริมาณก๊าซ LPG ที่ใช้ในกระบวนการเผา

1.6 อุปกรณ์ที่ใช้

1.6.1 คอมพิวเตอร์

1.6.2 โปรแกรม CosmosWorks

1.6.3 เครื่องวัดอุณหภูมิ Data Logger รุ่น Agilent 34970A Data Acquisition/Switch Unit

1.6.4 สาย Thermo Couple Type K

1.7 จบประมาณ

- | | |
|------------------------|----------|
| 1.7.1 เพิ่มหน่วยความจำ | 1000 บาท |
| 1.7.2 จัดทำรูปเล่ม | 1000 บาท |



บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

ในบทนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาในส่วนของหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการกระชายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแบบหล่อพระพุทธรูปโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ มีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้ คือ

1. ขั้นตอนการหล่อองค์พระพุทธรูป
2. ตารางคุณสมบัติ
3. ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
4. ทฤษฎีการนำความร้อน
5. ทฤษฎีการพากความร้อน

2.1 ขั้นตอนการหล่อองค์พระพุทธรูป

ขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูปโดยสรุปมีดังนี้

2.1.1 ปืนองค์พระด้วยปูนปลาสเตอร์ผสมทรายให้ได้สัดส่วนตามแบบ



รูปที่ 2.1 ปืนองค์พระพุทธรูป

2.1.2 นำเข็ปงมาพอกให้รอบองค์พระ และแกะลวดลายตามแบบ แล้วทำการติดชนวน โดยที่ชนวนคือ จี้ผึ้งที่นำมาปั้นเป็นลายเพื่อไว้สำหรับให้เข็ปงที่พอกรอบองค์พระ ให้ลอกออกตามสายชนวนนี้ ในขณะเดา เมื่อนรูสำหรับให้อาการออกในขณะเดาและในขณะเททองอาทิตย์ที่ตกลงจะออกมายังรูนี้ และไว้เป็นรูสำหรับเททอง



รูปที่ 2.2 พอกเข็ปง และติดชนวน

2.1.3 นำปูนปลาสเตอร์ผสมทรายมาพอกให้รอบองค์พระ จากนั้นนำความพันรอบองค์พระเพื่อป้องกันการแตกหักของปูนปลาสเตอร์ในขณะเดา




รูปที่ 2.3 เริ่มพอกปูนปลาสเตอร์

รูปที่ 2.4 เช้าลวด

2.1.4 นำปูนปลาสเตอร์ผสมทรายมาพอกให้รอบองค์พระอิฐครึ่ง จากนั้นจึงปืนปากจอกปิดริเวณปากทางที่จะเททอง โดยที่ปากจอก คือ สายชานวนที่นำมารวมกันดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.5 พอกปูนปลาสเตอร์ครึ่งสุดท้าย



รูปที่ 2.6 ปืนปากจอก

2.1.5 นำแบบมาเผาในเตาที่สร้างขึ้นเป็นด้วยอิฐจนเป็นถังละลายออกหมก



รูปที่ 2.7 เตาเผา

2.1.6 จากนั้นเททองที่ได้หลอมไว้แล้วลงไปในแบบที่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 2.8 เททอง

2.1.7 ปล่อยให้ทองในแบบเย็นตัวจึงจัดการทุบปูนปลาสเตอร์ออก รื้อเกล้าวคที่รักแบบออกให้หมดแล้วจึงตักแต่งองค์พระให้สวยงาม

2.2 คุณสมบัติของวัสดุ

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของวัสดุ

วัสดุ	อุณหภูมิ (K)	ρ (kg/m ³)	k (W/m·K)	C_p (J/kg·K)	Melting point (°C)	Boiling point (°C)
Paraffin Wax	300	900	0.240	2890	48-66	370
ปูนปลาสเตอร์	293	1440	0.482	837	-	-

(ที่มา : Frank P. Incropera & David P. Dewitt. Fundamentals of Heat and Mass Transfer 5th. John Wiley & Sons.)

2.3 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเม้นต์

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเม้นต์ (FEM) มาจากแนวคิดที่ว่า วัตถุที่มีรูปร่างซับซ้อนมากๆ จะสามารถแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ ได้ โดยแต่ละชิ้นเล็กๆ เหล่านี้สามารถประกอบเป็นวัตถุรูปเดิมได้ และแต่ละชิ้นสามารถพิจารณาแยกกันอย่างอิสระ


Finite = จำนวนจำกัด

Element = ชิ้นเล็กๆ

Method = วิธีการ

Analysis = การวิเคราะห์

พิจารณาวัตถุที่มีเนื้อต่อเนื่อง (Continuum domain) ใน 2 มิติ ที่อยู่ภายใต้การกระทำของแรงกระทำที่จุด (F) และแรงกระชาย (W) ดังรูป




รูปที่ 2.9 วัตถุที่มีเนื้อต่อเนื่องใน 2 มิติที่อยู่ภายใต้การกระทำของแรงกระทำที่จุด (F) และแรงกระชาย (W)

จากรูปจะเห็นว่าวัตถุถูกแบ่งเป็นหลายๆ เอลิเมนต์ (Element) แต่ละเอลิเมนต์ต่อเชื่อมกันที่โหนด (Node) โดยจะมีสมการภายในของตัวเอง (Local Element) และจะรวมเป็นพังก์ชันของค่าที่โหนด เมื่อนำมาสมการของแต่ละเอลิเมนต์รวมเข้าด้วยกันก็จะได้สมการรวม (Global Equation) โดยมันจะอยู่ภายใต้สภาพการสมดุลของการกระทำจากภายนอก และมีเงื่อนไขที่ขอนี้สามารถแทนค่าหรือตัดตัวแปรที่เท่ากับศูนย์ที่โหนดได้ ทำการแก้สมการหาค่าที่โหนดโดยแยกหาค่าณ จุดใดๆ ในแต่ละเอลิเมนต์ได้

2.3.1 สรุปขั้นตอนของ FEM ในการวิเคราะห์โครงสร้างแบบจำลอง

- ก. แบ่งโครงสร้างแบบจำลองออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ประกอบโดยเอลิเมนต์และโหนด
- ข. เขียนสมการความสัมพันธ์ถึงปริมาณความสัมพันธ์ทางฟิกสิกส์ของแต่ละเอลิเมนต์
- ค. ประกอบ (Assembly) ทุกๆ เอลิเมนต์เข้าด้วยกัน โดยใช้หมายเลขโหนด (ถ้าแต่ละโหนดมีหมายเลขแล้ว จะใช้หมายเลขตัวแปรร่วมพิจารณาด้วย) เป็นตัวกำหนดของการวางตำแหน่ง Global stiffness matrix
- ง. จัดสมการโดยหักล้างเงื่อนไขที่ขอนออก
- จ. แก้สมการเพื่อหาค่าที่ไม่ทราบค่าที่โหนดต่างๆ จะได้ค่าที่ต้องการ เช่น การจัด (Displacement)
- ฉ. คำนวณหาค่าอื่นๆ ที่ต้องการ เช่น การกระจายความร้อน การพาหารือการนำความร้อน เป็นต้น


2.3.2 ทฤษฎีไฟในตัวเอลิเมนต์เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาทางความร้อน



รูปที่ 2.10 บริเวณขอบเขตการถ่ายเทความร้อนของปัญหาทางความร้อน

2.3.2.1 แบ่งเอลิเมนต์ และเลือกชันดูของเอลิเมนต์

เช่น ในกรณีปัจจุบันของมิติเมื่อแบ่งระบบการถ่ายเทความร้อนออกเป็นเอลิเมนต์ สามเหลี่ยมท่องที่ประกอบด้วย 3 จุดต่อคือ i, j และ m ตามรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 (ก) เอลิเมนต์สามเหลี่ยม (ข) การสูญเสียความร้อนโดยการพาด้าน $i-j$

2.3.2.2 เลือกฟังก์ชันอุณหภูมิ

เลือกฟังก์ชันอุณหภูมิ T ของเอลิเมนต์ในเทอมของฟังก์ชันรูปร่าง N และ t เป็น อุณหภูมิแต่ละจุดต่อของเอลิเมนต์

$$\{T\} = [N] \{t\} \quad (2.1)$$

$$\text{ซึ่ง } \{t\} = [t_1 \ t_2 \ t_3 \ \dots \ t_i]^T \quad (2.2)$$

โดยที่ $i = \text{จำนวนจุดต่อของเอลิเมนต์}$

2.3.2.3 กำหนดความต่างศักย์ของอุณหภูมิ ปริมาณความร้อนและความสัมพันธ์ของความต่างศักย์

เมตริกซ์ของความต่างศักย์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ

$$\{g\} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \dots & \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \dots & \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ \vdots \\ t_i \end{Bmatrix} = [B] \{t\} \quad (2.3)$$

โดยที่ $[B]$ คือ เมตริกซ์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นอยู่ในรูปของอนุพันธ์ย่อยของ ฟังก์ชันรูปร่างของเอลิเมนต์

ปริมาณความร้อน q ในทิศทาง x และ y คือ

$$\begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix} = -[D]\{g\} \quad (2.4)$$

โดยที่เมตริกซ์ $[D]$ คือคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนของวัตถุ

$$[D] = \begin{bmatrix} K_x & 0 \\ 0 & K_y \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

2.3.2.4 หมายเหตุการนำความร้อน และสมการไฟในต่ออุณหภูมิ

สมการจากการหาค่าพลังงานศักย์ต่ำสุดเนื่องจาก การถ่ายเทความร้อน คือ

$$\left[\int_v^y [B]^T [D] B dv + \int_{S_3} h [N]^T [N] ds \right] \{t\} = \{f_Q\} + \{f_q\} + \{f_h\} \quad (2.6)$$

ซึ่ง $\{f_Q\} = \int_v^y [N]^T Q dv$ คือ เมตริกซ์ของแรงเนื่องจากแหล่งกำเนิดความร้อน (2.7)

$$\{f_q\} = \int_{S_2} [N]^T q ds \quad (2.8) \quad \text{คือ เมตริกซ์ของแรงเนื่องจาก การไคลของปริมาณความร้อน}$$

$$\{f_h\} = \int_{S_3} [N]^T h T_\infty ds \quad (2.9) \quad \text{คือ เมตริกซ์ของแรงเนื่องจาก การพากความร้อน}$$

S_2 และ S_3 คือ พื้นที่ผิวบริเวณที่มีปริมาณความร้อน และพื้นที่ผิวตรงบริเวณที่สูญเสียความร้อนเนื่องจากการพากความร้อน ตามลำดับ

เขียนสมการไฟในต่ออุณหภูมิในรูปของสมดุลของแรงของแต่ละอุณหภูมิ

$$\{f\} = [k] \{t\} \quad (2.10)$$

จากการเปรียบเทียบสมการ (2.6) และ (2.10) พบว่า

$$[k] = \int_v^y [B]^T [D] B dv + \int_{S_3} h [N]^T [N] ds \quad (2.11)$$

โดยที่ เมตริกซ์ $[k]$ เป็นเมตริกซ์การถ่ายเทความร้อน ซึ่งเทอมแรกทางขวาของสมการ (2.11) เป็นเมตริกซ์การนำความร้อน ส่วนเทอมที่สองจะเป็นเมตริกซ์การพาความร้อน

$$\text{เมตริกซ์ของแรง คือ} \quad \{f\} = \{f_Q\} + \{f_q\} + \{f_h\} \quad (2.12)$$

2.3.2.5 หาเมตริกซ์รวมของระบบ

หาเมตริกซ์การถ่ายเทความร้อนและเมตริกซ์แรงรวมของระบบ โดยใช้วิธีสติดฟened ได้เมตริกซ์การถ่ายเทความร้อนรวมของระบบดังนี้

$$[\bar{K}] = \sum_{e=1}^N [k] \quad (2.13)$$

ค่าของ $[\bar{K}]$ จะมีหน่วยเป็น $W/\text{°C}$ หรือ $Btu/(hr \cdot \text{°F})$ และเมตริกซ์แรงรวมของระบบ


$$[\bar{F}] = \sum_{e=1}^N [f] \quad (2.14)$$

ค่าของ $\{\bar{F}\}$ จะมีหน่วยเป็น W หรือ Btu/hr และสมการไฟในตัวอเลิเมนต์ของระบบรวมเขียนได้เป็น

$$\{\bar{F}\} = [\bar{K}] \{t\} \quad (2.15)$$

2.3.3 ชนิดของอเลิเมนต์ (FEM)


2.3.3.1 Line element



รูปที่ 2.12 เอลิเมนต์ชนิด Line element

โจทย์ปัญหา ได้แก่ ระบบสปริง, โครงสร้าง (Trusses), คาน (Beam), ท่อ (Pipe), อื่นๆ


2.3.3.2 Plane element



รูปที่ 2.13 เอลิเมนต์ชนิด Plane element

โจทย์ปัญหา ได้แก่ Membrane, Plate, Shell, Plane stress, Plane strain

2.3.3.3 Solid element (3D)



รูปที่ 2.14 เอลิเมนต์ชนิด Solid element (3D)

(ที่มา : Dary L.Logan (2001))


โจทย์ปัญหา 3-D field ได้แก่ อุณหภูมิ, การขัด, ความเค้น, ความเร็วของการไหล เป็นต้น

สรุป ดังนี้เนื่องจากแบบจำลองแบบหล่อพลาสติกเป็นแบบ 3 มิติเราจึงเลือกใช้ Solid element (3D) ในการแบ่งโครงสร้างแบบจำลองแบบหล่อพลาสติกออกเป็นเอลิเมนต์เล็กๆนั้น ต้องเลือกชนิดของเอลิเมนต์ที่จะนำไปวิเคราะห์ให้เหมาะสม การเลือกชนิดของเอลิเมนต์จะคำนึงถึง คุณสมบัติหรือโครงสร้างแบบจำลองแบบหล่อพลาสติก และจำนวนแกน (X,Y,Z) ที่ใช้บวก ตำแหน่งของเอลิเมนต์ โดยเอลิเมนต์ 3 มิติที่ใช้ทั่วไปจะมีหลายชนิดเนื่องจากแบบจำลองแบบหล่อพลาสติกมีส่วนโถงส่วนเว้ามาก ดังนั้นเอลิเมนต์ 3 มิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ในการศึกษานี้ คือ Ten Node Tetrahedral ซึ่งจะให้คำตอบที่ถูกต้องมากกว่าเอลิเมนต์ Four Node Tetrahedral

2.4 ทฤษฎีการนำความร้อน

การนำความร้อน คือ การส่งถ่ายพลังงานความร้อนผ่านตัวกลางจากด้านที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ด้านที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยส่งถ่ายพลังงานความร้อนจากไม้เลกุลหนึ่งสู่อีกไม้เลกุลหนึ่งอย่างต่อเนื่อง การนำความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ในตัวกลางที่เป็นของแข็งหรือของเหลวที่หดหุบลงกับที่เมื่อในตัวกลางนี้มีอุณหภูมิแตกต่างกัน อัตราการถ่ายเทความร้อนผ่านตัวกลางแบบนำความร้อนสามารถคำนวณได้จากกฎของฟูเรียร์ (Fourier's Law)

2.4.1 Fourier's Law สำหรับอัตราการนำความร้อนผ่านผนังเรียบใน 1 มิติที่สภาวะคงตัวที่ไม่มีการผสานความร้อนขึ้นภายในวัสดุ



รูปที่ 2.15 การนำความร้อนผ่านผนังเรียบใน 1 มิติ

$$\vec{q}_x = -kA \frac{dT}{dx} \quad (2.16)$$

- โดยที่ \vec{q}_x คืออัตราการถ่ายเทความร้อนในทิศทางตามแนวแกน x ต่อหน่วยพื้นที่ที่ตั้งจากกับทิศทางการถ่ายเทความร้อนนี้
- dT/dx คือผลต่างของอุณหภูมิในแนวแกน x
- k คือ ค่าการนำความร้อนของตัวกลาง (Thermal conductivity) มีหน่วยเป็น (W/m-K)
- เครื่องหมาย(-) แสดงว่าการถ่ายเทความร้อนอยู่ในทิศทางการลดลงของอุณหภูมิ
- ภายใต้สภาวะคงตัว (Steady-state) และการกระจายอุณหภูมิเป็นเส้นตรงดังรูปที่ 2.15

$$\frac{dT}{dx} = \frac{T_2 - T_1}{L}$$

$$\dot{q}_x = -k \frac{T_2 - T_1}{L}$$

$$\dot{q}_x = k \frac{T_1 - T_2}{L} = k \frac{\Delta T}{L}$$

อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการนำผ่านพื้นที่ A คือ $\dot{q}_x = \dot{q}_x' \cdot A = kA \frac{\Delta T}{L}$ (2.17)


มีหน่วยเป็น W หรือ Btu/hr

2.5 ทฤษฎีการพาความร้อน

การพาความร้อนเกิดขึ้นระหว่างของไอลที่กำลังเคลื่อนที่ และพื้นที่ผิวสัมผัสกับของไอล โดยที่ทั้งสองมีอุณหภูมิแตกต่างกัน


การพาความร้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การพาความร้อนตามธรรมชาติ (natural convection) → การเคลื่อนไหวของไอลเนื่องจากแรงดึงดูดตัวซึ่งเกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น อันเกิดจากมีผลต่างของอุณหภูมิของไอลใน 2 บริเวณ



รูปที่ 2.16 การพาความร้อนตามธรรมชาติ

2. การพาความร้อนโดยบังคับ (forced convection) → การเคลื่อนไหวของไนล์เพื่อส่งผลกระทบจากภายนอก เช่น เครื่องสูบ เครื่องเป่าลม(blower) ฯลฯ



รูปที่ 2.17 การพาความร้อนโดยบังคับ

สมการคำนวณการถ่ายเทความร้อนโดยการพาจาก Newton's law of Cooling

$$q'' = h(T_s - T_\infty) \quad (2.18)$$

โดยที่ q'' คือ Convection heat flux (W/m^2) และ $q'' \propto (T_s - T_\infty)$

T_s คือ อุณหภูมิพื้นผิว

T_∞ คือ อุณหภูมิของไนล์

h คือ Convection heat transfer coefficient ($\text{W/m}^2\text{-K}$) ขึ้นอยู่กับรูปทรงของพื้นผิว การเคลื่อนที่ของไนล์ สมบัติของไนล์ ค่าโดยทั่วไปของ h แสดงไว้ในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สัมประสิทธิ์การพาความร้อนในช่วงใช้งาน

ชนิดของการพาความร้อน	ค่าสัมประสิทธิ์ ($\text{W/m}^2\text{-K}$)
การพาตามธรรมชาติ	
➤ ก๊าซ	2-25
➤ ของเหลว	50-1,000
การพาแบบบังคับ	
➤ ก๊าซ	25-250
➤ ของเหลว	100-20,000
การพาขณะเปลี่ยนแปลงเฟส (เดือดตัวและควบแน่น)	2,500-100,000

(ที่มา : รองศาสตราจารย์มนตรี พิรุณเกษตร. การถ่ายเทความร้อนบนบันไดขั้นตอนและเสริมประสิทธิภาพ. กรุงเทพ : วิทยพัฒนา, 2548.)


บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 1 ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆ คือ

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนประกอบ ขนาดของแบบหล่อพระพุทธรูป และอุณหภูมิส่วนต่างๆ ในกระบวนการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป
2. การสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของแบบหล่อพระพุทธรูป และการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นด้วยระบบเบียบวิชีไฟไนต์เอลิเมนต์

ขั้นตอนการดำเนินงานดังที่กล่าวมาสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของภาพแพนผังได้ดังนี้



รูปที่ 3.1 แพนผังขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การจัดเก็บข้อมูล ส่วนประกอบ ขนาดของแบบหล่อพระพุทธรูป และอุณหภูมิส่วนต่างๆ ในกระบวนการผลิตแบบหล่อพระพุทธรูป

3.1.1 การจัดเก็บข้อมูล ส่วนประกอบ และขนาดของแบบหล่อพระพุทธรูป

จากการศึกษาข้อมูลการผลิตแบบหล่อพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 19 inch จะได้ข้อมูลดังนี้ แบบหล่อพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 19 inch จะมีขนาดแบบหล่อพระพุทธรูปส่วนสูง 132.30 cm ฐานกว้าง 94.50 cm ประกอบด้วย 3 ชั้น 1.ชั้นในทำจากปูนปลาสเตอร์ผสมทรายปืนเป็นแบบองค์พระตามขนาดหน้าตักที่ต้องการ 2.ชั้นกลางทำจากปูนปลาสเตอร์ผสมทรายปืนเป็นลวดลายขององค์พระ หลังจากที่ได้ปืนองค์พระแบบคร่าวๆแล้ว ก็นำเข้าผึ้งมาพอกให้ทั่วรอบองค์พระให้เข้าผึ้งมีความหนาประมาณ 5 mm จากนั้นก็ทำการแกะลวดลายให้สวยงาม 3.ชั้นนอกทำจากปูนปลาสเตอร์ผสมทราย หลังจากที่ได้ทำการแกะสลักลวดลายเสร็จแล้วนั้นก็นำปูนปลาสเตอร์ผสมทรายมาพอกชั้นเข้าผึ้งให้ทั่วรอบทั้งองค์พระให้มีความหนาประมาณ 2.5 inch จากนั้นก็นำเหล็กเส้นมาเชื่อมรัศมีปูนปลาสเตอร์ด้านนอกให้แน่นเพื่อป้องกันการขยายตัวจากความร้อน และป้องกันการแตกร้าวของปูนปลาสเตอร์ จากนั้นก็นำปูนปลาสเตอร์ผสมทรายมาพอกให้รอบเหล็กเส้นให้มีความหนาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2.5 inch รวมความหนาของแบบหล่อพระพุทธรูปชั้นนอกประมาณ 5 inch



รูปที่ 3.2 องค์พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 19 inch ที่พอกด้วยเข้าผึ้งเรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 3.3 แบบหล่อพาราฟินขนาดหน้าตัก 19 inch

วัสดุคงทึกถาวรมาเข้าห้องตู้ซึ่งใช้ในการจัดสร้างแบบหล่อพาราฟินจะมีคุณสมบัติคงแสคงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติของวัสดุ

วัสดุ	อุณหภูมิ (K)	ρ (kg/m^3)	k ($W/m \cdot K$)	C_p ($J/kg \cdot K$)	Melting point ($^{\circ}C$)	Boiling point ($^{\circ}C$)
Paraffin Wax	300	900	0.240	2890	48-66	370
ปูนพลาสเตอร์	293	1440	0.482	837	-	-


(ที่มา : Frank P. Incropera & David P. Dewitt. Fundamentals of Heat and Mass Transfer 5th. John Wiley & Sons.)

3.1.2 การจัดเก็บข้อมูล อุณหภูมิส่วนต่างๆ ในกระบวนการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป

ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิในกระบวนการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปจะพบว่าเวลา และปริมาณก๊าซ LPG ที่ใช้ในการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปนั้นจะต้องตั้งแบบสูกทั่วทั้งแบบ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากควันไฟตรงช่องชานวนที่จัดทำไว้สำหรับเททองเหลืองจะไม่มีควันไฟโดยที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่า โดยทำการจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิทุกๆ 5 นาที จากการใช้สาย Thermo Couple Type K ต่อเข้ากับเครื่อง Data logger จัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิภายในเตาทั้งหมด 3 ตำแหน่ง คือ ผิวของแบบหล่อพระพุทธรูปบริเวณตำแหน่งหัว渺 อุณหภูมิภายในเตา และอุณหภูมิภายในแบบหล่อพระพุทธรูป ดังแสดงในรูปที่ 3.4

สาเหตุของการจัดเก็บอุณหภูมิทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ

1. จัดเก็บอุณหภูมิผิวแบบหล่อพระพุทธรูปบริเวณตำแหน่งหัว渺 เพื่อต้องการทราบถึงอุณหภูมิของผิวแบบหล่อพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณหัว渺ว่าเป็นไปในระดับอย่างไร เพื่อที่จะนำข้อมูลนี้ไปจำลองการเผาโดยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัว渺
2. จัดเก็บอุณหภูมิภายในเตา เพื่อต้องการที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการกำหนดอุณหภูมิของอากาศภายในเตาที่พากวนร้อนไปสู่ผิวของแบบหล่อพระพุทธรูปในการจำลองการเผา
3. จัดเก็บอุณหภูมิภายในแบบหล่อพระพุทธรูป เพื่อต้องการทราบถึงอุณหภูมิภายในแบบหล่อพระพุทธรูปที่ทำให้แบบหล่อพระพุทธรูปสูกทั่วทั้งแบบ และใช้ในการยืนยันความถูกต้องของอุณหภูมิภายในแกนกลางของแบบหล่อพระพุทธรูปว่ามีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายในแบบหล่อพระพุทธรูปในขณะเผาจริงหรือไม่




รูปที่ 3.4 ตำแหน่งการจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิ (1) อุณหภูมิผิวแบบบริเวณแหล่งความร้อน (2) อุณหภูมิภายในเตา (3) อุณหภูมิในตัวแบบ



รูปที่ 3.5 ตัวແແນ່ງການຈັດເກີນອຸພທະກູມສົວແບນຫລ່ອພຣະພູທຮຽບປິເວັນຕ້າແແນ່ງຫົວເພາ ອູ້ສູງຈາກ
ພື້ນດິນ 11 cm




รูปที่ 3.6 ຕ້າແແນ່ງການຈັດເກີນອຸພທະກູມສົວແບນຫລ່ອພຣະພູທຮຽບປິເວັນຕ້າອູ້ສູງຈາກພື້ນດິນ 82 cm



รูปที่ 3.7 ຕ້າແແນ່ງການຈັດເກີນອຸພທະກູມສົວແບນຫລ່ອພຣະພູທຮຽບປິເວັນຕ້າອູ້ສູງຈາກພື້ນດິນ 80.3 cm

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล

1. สาย Thermo Couple Type K สามารถใช้วัดอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิ $0\text{--}1250^{\circ}\text{C}$



รูปที่ 3.8 ชุดสาย Thermo Couple Type K

2. เครื่อง Data Logger รุ่น Agilent 34970A Data Acquisition/Switch Unit ใช้วัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของเครื่อง Data Logger รุ่น Agilent 34970A Data Acquisition/Switch Unit

Number of channel	40
Scanning speed	60 channel/second
Input Voltage	300 V
Maximum input current	1A
Temperature operating	0°C - 55°C
Humidity	80%RH



รูปที่ 3.9 เครื่อง Data Logger ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิ


3. คอมพิวเตอร์



รูปที่ 3.10 คอมพิวเตอร์

3.2 การสร้างแบบจำลองไฟในต่ออิเล็กทรอนิกส์ของแบบหล่อพระพุทธรูป และการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นด้วยระบบเปียบวิธีไฟในต่ออิเล็กทรอนิกส์

3.2.1 การสร้างแบบจำลองไฟในต่ออิเล็กทรอนิกส์ของแบบหล่อพระพุทธรูป



รูปที่ 3.11 แบบจำลองไฟในต่ออิเล็กทรอนิกส์ของแบบหล่อพระพุทธรูป

สร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของแบบหล่อพระพุทธรูปใหม่ลักษณะคล้ายกับของจริง โดยใช้โปรแกรม SolidWorks โดยสร้างขึ้นขึ้นเพื่อให้มีขนาดความสูง 100.90 cm ฐานกว้าง 79.50 cm ขนาดหน้าตัก 19 inch ขึ้นในมีความสูง 99.90 cm ฐานกว้าง 77.05 cm ขั้นนอกสูง 132.30 cm ฐานกว้าง 94.50 cm โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากภาคผนวก ก


3.2.2 เงื่อนไขเริ่มต้นของการวิเคราะห์

- a) กำหนดให้วัสดุทั้งหมดเป็น Isotropic Material เป็นวัสดุที่มีค่าคุณสมบัติที่ไม่ซึ่งกันกระทำที่มากกระทำในทิศทางใดๆ จะมีค่าคุณสมบัติเท่ากันในทุกทิศทางที่มีการมากระทำ เช่น ค่าอัตราการถ่ายเท่ากัน ค่าอัตราถูกต้อง เมื่อมีโหลดมากระทำในแนวแกน X,Y,Z ในขนาดที่เท่ากัน วัสดุนั้นจะถูกต้องหรือคงเดิมในแนวแกนทั้งสามที่เท่ากัน
- b) กำหนดให้อุณหภูมิเริ่มต้นของวัสดุทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 25°C
- c) กำหนดให้ผิวของพระพุทธรูปมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิภายในเตา
- d) เนื่องจากการหาสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของพระพุทธรูปที่ถูกต้องนั้นกระทำได้ยาก จึงสมนตฐานให้สัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของพระพุทธรูปมีค่าคงที่เท่ากับ $25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ซึ่งอยู่ในช่วงใช้งานตามตารางที่ 2.2
- e) ไม่พิจารณาการไหลวนของอากาศรอบภายนอกเพา

3.2.3 การวิเคราะห์ลักษณะการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

วิเคราะห์ลักษณะการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยการใช้โปรแกรม COSMOSWorks มีรายละเอียดดังนี้ (คุณภาพเพิ่มเติมจากภาคผนวก ข)

- a) ทำการเปิดแบบจำลองของแบบหล่อพระพุทธรูปที่สร้างจากโปรแกรม SolidWorks และลงชื่อบนโปรแกรม COSMOSWorks
- b) คลิกขวาที่ไอคอนชื่องานในใบรายการของ COSMOSWorks และเลือก Study




รูปที่ 3.12 การวิเคราะห์ด้วย COSMOSWorks

๕๐๗๔๔๗। ๑๒
5200095

- c) ที่กรอบ Name กำหนดชื่อชิ้นงานเพื่อจะทำการวิเคราะห์ เลือกชนิดของэlement (Mesh Type) เลือกเป็น Solid Mesh และรูปแบบการวิเคราะห์ที่กรอบ Type เลือกเป็น Thermal




- d) คลิกขวาที่คำสั่ง 19 inch (-Default-) แล้วคลิกซ้ายเลือก Properties... จะปรากฏหน้าต่าง Thermal แล้วคลิกเดือด Transient เลือก Total time เท่ากับ 72000 sec และเลือก Time increment เท่ากับ 3600 sec แล้วคลิก OK




รูปที่ 3.14 รูปแบบของการวิเคราะห์

- e) คลิกตรงเครื่องหมายบอก หน้าคำสั่ง Solids กำหนดคุณสมบัติของวัสดุทั้ง 3 ชิ้น โดยคลิกตรงชิ้นงานแล้วคลิกซ้ายตรงคำสั่ง Apply Material to All Bodies ใส่ค่าความหนาแน่น, สัมประสิทธิ์การนำความร้อน และความร้อนเจมเพา ตามตารางที่ 3.1




รูปที่ 3.15 กำหนดคุณสมบัติของชิ้นงาน

f) กำหนดอุณหภูมิของแบบหล่อพระพุทธรูป คลิกขวาที่ Load/Restraint คลิกเลือก Temperature ดังรูป กำหนดเป็น 25 °C




รูปที่ 3.16 กำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นของแบบหล่อพระพุทธรูป

g) คลิกขวาที่ Load/Restraint คลิกเลือก Temperature ดังรูป กำหนดให้ผิวแบบหล่อพระพุทธรูปบริเวณหัวเมา่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยมีอุณหภูมิเริ่มต้น 25 °C




รูปที่ 3.17 กำหนดคุณภาพนิพิเวชแบบหล่อพลาสติกรูปบริเวณหัวเผา

h) กำหนดให้อากาศภายในเตามีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยมีอุณหภูมิเริ่มต้น 298.15 K และอากาศภายในเตามีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนคงที่ 25 W/(m²·K)



รูปที่ 3.18 กำหนดคุณภาพนิพิเวชของอากาศภายในเตา

i) ทำการแบ่งอลิเมนต์ และวิเคราะห์ผล



รูปที่ 3.19 ทำการแบ่งอลิเมนต์

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์

ในบทนี้จะเป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบวิธีการดำเนินงานวิจัยดังแสดงไว้ในบทที่ 3 ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหา และรายละเอียดของผลการทดลองและการวิเคราะห์ดังนี้

4.1 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิในแบบหล่อพระพุทธรูป

จากผลการตรวจวัดค่าอุณหภูมิโดยใช้สาย Thermo Couple Type K ต่อเข้ากับเครื่อง Data Logger วัดอุณหภูมิที่ได้จริงในขณะทำการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปนาคหน้าตัก 19 นิ้ว พบว่าใช้เวลาในการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปจนกระทั่งแบบสุกทั่วทั้งแบบใช้เวลา 20 hr ได้ข้อมูลอุณหภูมิทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ ผิวดอกแบบหล่อพระพุทธรูปบริเวณตำแหน่งหัวเพา อุณหภูมิภายในเตา และอุณหภูมิภายในแบบหล่อพระพุทธรูป ดังแสดงตารางที่ 4.1, 4.2 และ 4.3 (สามารถดูผลการตรวจวัดค่าอุณหภูมิเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก)

ตารางที่ 4.1 อุณหภูมิบริเวณผิวแบบหล่อพระพุทธรูป

เวลาในการเผา (hr)	อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)
ก่อนเผา	25.00
5 hr 20 min	620.67
8 hr 20 min	685.60
12 hr	670.04
16 hr	728.43
20 hr	605.60

ตารางที่ 4.2 อุณหภูมิภายในเตา

เวลาในการเผา (hr)	อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)
ก่อนเผา	25.00
5 hr 20 min	554.78
8 hr 20 min	630.22
12 hr	741.45
16 hr	640.31
20 hr	503.00

ตารางที่ 4.3 อุณหภูมิภายในแบบหล่อพระพุทธรูป

เวลาในการเผา (hr)	อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)
ก่อนเผา	25.00
5 hr 20 min	90.50
8 hr 20 min	97.74
12 hr	171.39
16 hr	144.80
20 hr	419.80

น้ำหนัก LPG รวมถัง (kg) ก่อนเผา = $84+87+84+84.8 = 339.8 \text{ kg}$

น้ำหนัก LPG รวมถัง (kg) หลังเผา = $39.8+40+40.5+39.5 = 159.8 \text{ kg}$

ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ตลอดการเผา = $339.8-159.8 = 180 \text{ kg}$


4.2 ผลการวิเคราะห์การกระจายความร้อนในแบบหล่อพระพุทธรูปโดยใช้ระเบียนวิธีไฟในต่ออุลิเมนต์

จากที่ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิในขณะที่เผาแบบหล่อพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อพระพุทธรูป และนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ด้วยระเบียนวิธีไฟในต่ออุลิเมนต์ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหัวเผาให้สูงขึ้นจากเดิม พบว่าการ

กระจายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการจำลองการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปได้ผลของการจำลองการเผาในแต่ละตำแหน่งความสูงของหัวเผาดังนี้
ตำแหน่งความสูงแบบเดิน ให้ผลดังนี้


ตารางที่ 4.4 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในตัวอย่างที่ 4.4 เมื่อเวลาเผา 20 ชั่วโมง

เวลาการเผา (ชั่วโมง)	0	4	8	12	16	20
อุณหภูมิสูงสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	632.40	687.30	731.60	728.40	639.10
อุณหภูมิต่ำสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	39.11	109.60	214.20	325.50	420.30



รูปที่ 4.1 ตำแหน่งหัวเผาความสูงแบบเดิน

จากตารางที่ 4.4 สามารถนำเสนอบนรูปของกราฟได้ดังนี้




รูปที่ 4.2 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผากับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาเผาแบบเดิน

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาซึ่งเป็นแหล่งความร้อนให้สูงขึ้นจากพื้นดิน ที่ตำแหน่งความสูง 40 cm ได้ผลดังนี้


ตารางที่ 4.5 อุณหภูมิสูงสุด และตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ค่าวาระเบียบวิธีไฟในต่ออัลเมนท์เมื่อ วางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 40 cm

เวลาการเผา (ชั่วโมง)	0	4	8	12	16	20
อุณหภูมิสูงสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	632.40	687.30	731.60	728.40	635.50
อุณหภูมิต่ำสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	39.12	109.40	213.90	325.20	420.30



รูปที่ 4.3 ตำแหน่งหัวเผาอยู่สูงจากพื้นดิน 40 cm

จากตารางที่ 4.5 สามารถนำเสนอในรูปของกราฟได้ดังนี้




รูปที่ 4.4 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผากับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 40 cm

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาซึ่งเป็นแหล่งความร้อนให้สูงขึ้นจากพื้นดิน ที่ตำแหน่งความสูง 60 cm ได้ผลดังนี้


ตารางที่ 4.6 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ค่าวาระเบื้องบัดชีไฟในตู้เยลิเมนต์เมื่อ วางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 60 cm

เวลาการเผา (ชั่วโมง)	0	4	8	12	16	20
อุณหภูมิสูงสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	632.40	687.30	731.60	728.40	634.90
อุณหภูมิต่ำสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	39.19	109.80	214.60	326.10	421.30



รูปที่ 4.5 ตำแหน่งหัวเผาอยู่สูงจากพื้นดิน 60 cm

จากตารางที่ 4.6 สามารถนำเสนอในรูปของกราฟได้ดังนี้




รูปที่ 4.6 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผากับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 60 cm

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาซึ่งเป็นแหล่งความร้อนให้สูงขึ้นจากพื้นดิน ที่ตำแหน่งความสูง 75 cm ได้ผลดังนี้


ตารางที่ 4.7 อุณหภูมิสูงสุด และตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ขั้วระเบี่ยบวิธีไฟไนต์เอลิเมนท์เมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 75 cm

เวลาการเผา (ชั่วโมง)	0	4	8	12	16	20
อุณหภูมิสูงสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	632.40	687.30	731.50	728.40	634.80
อุณหภูมิต่ำสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	39.60	111.30	216.80	328.30	423.60



รูปที่ 4.7 ตำแหน่งหัวเผาอยู่สูงจากพื้นดิน 75 cm

จากตารางที่ 4.7 สามารถนำเสนอในรูปของกราฟได้ดังนี้




รูปที่ 4.8 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผากับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 75 cm

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาซึ่งเป็นแหล่งความร้อนให้สูงขึ้นจากพื้นดิน ที่ตำแหน่งความสูง 80 cm ได้ผลดังนี้


ตารางที่ 4.8 อุณหภูมิสูงสุด และตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเป็นบวชไฟในต่อเอลิเมนต์เมื่อ วางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 80 cm

เวลาการเผา (ชั่วโมง)	0	4	8	12	16	20
อุณหภูมิสูงสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	632.40	687.30	731.50	728.40	634.90
อุณหภูมิต่ำสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	39.58	111.20	216.70	328.30	423.60



รูปที่ 4.9 ตำแหน่งหัวเผาอยู่สูงจากพื้นดิน 80 cm

จากตารางที่ 4.8 สามารถนำเสนอในรูปของกราฟได้ดังนี้



รูปที่ 4.10 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผากับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 80 cm

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาซึ่งเป็นแหล่งความร้อนให้สูงขึ้นจากพื้นดิน ที่ตำแหน่งความสูง 90 cm ได้ผลดังนี้


ตารางที่ 4.9 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข่าวระเบียบวิธีไฟในต่ออัลเมนท์เมื่อ วางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 90 cm

เวลาการเผา (ชั่วโมง)	0	4	8	12	16	20
อุณหภูมิสูงสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	632.40	687.30	731.60	728.40	634.90
อุณหภูมิต่ำสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	39.26	110.10	215.10	326.70	421.90



รูปที่ 4.11 ตำแหน่งหัวเผาอยู่สูงจากพื้นดิน 90 cm

จากตารางที่ 4.9 สามารถนำเสนอดังนี้




รูปที่ 4.12 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผากับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 90 cm

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาซึ่งเป็นแหล่งความร้อนให้สูงขึ้นจากพื้นดิน ที่ตำแหน่งความสูง 100 cm ได้ผลดังนี้


ตารางที่ 4.10 อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ตัวบาร์บีคิวไฟไนต์เอลิเมเนต เมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 100 cm

เวลาการเผา (ชั่วโมง)	0	4	8	12	16	20
อุณหภูมิสูงสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	632.40	687.30	731.50	728.40	634.90
อุณหภูมิต่ำสุด ($^{\circ}\text{C}$)	25	39.16	109.60	214.40	325.90	421



รูปที่ 4.13 ตำแหน่งหัวเผาอยู่สูงจากพื้นดิน 100 cm

จากตารางที่ 4.10 สามารถนำเสนอในรูปของกราฟได้ดังนี้



รูปที่ 4.14 กราฟเปรียบเทียบเวลาการเผากับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อวางตำแหน่งหัวเผาสูงจากพื้นดิน 100 cm

4.3 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

4.3.1 การยืนยันความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์อเลิมเม้นต์


จากข้อมูลอุณหภูมิ และคุณสมบัติของวัสดุที่จัดเก็บเพื่อนำมาสร้างแบบจำลองไฟไนต์อเลิมเม้นต์ของแบบหล่อพระพุทธรูป และทำการวิเคราะห์การกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นจะพบว่า อุณหภูมิของแบบจำลองไฟไนต์อเลิมเม้นต์เมื่อจำลองเวลาในการเผาที่ 20 hr จะมีอุณหภูมิบริเวณ แกนกลางชั้นในของแบบหล่อพระพุทธรูปประมาณ 420°C ดังรูปที่ 4.15 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูล ที่ได้จากการตรวจวัดอุณหภูมิในขณะเผาริ้ง ดังนั้นจึงถือว่าแบบจำลองไฟไนต์อเลิมเม้นต์นี้มีความ ถูกต้องน่าเชื่อถือเพียงพอจึงได้นำแบบจำลองไฟไนต์อเลิมเม้นต์นี้ไปทำการจำลองลักษณะการเผา โดยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาซึ่งเป็นแหล่งความร้อนให้สูงขึ้นจากพื้นดินที่ตำแหน่ง 40, 60, 75, 80, 90 และ 100 cm




รูปที่ 4.15 อุณหภูมิบริเวณแกนกลางชั้นในของแบบจำลองไฟไนต์อเลิมเม้นต์ของแบบหล่อ พระพุทธรูป โดยวางตำแหน่งหัวเผาแบบเดินเมื่อเวลาในการเผาผ่านไป 20 hr

4.3.2 วิเคราะห์ผลกระบวนการเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาต่อการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูป

วิเคราะห์ผลกระบวนการเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาต่อการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูป ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.16 และ กราฟรูปที่ 4.17 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาที่มีผลการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูป ณ เวลาการเผา 20 hr



รูปที่ 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการเผา กับ อุณหภูมิสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการจำลองการเผาแบบจำลองไฟไนต์อเลิมентаของแบบหล่อพระพุทธรูป โดยวางตำแหน่งหัวเผาแตกต่างกัน




รูปที่ 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการเผา กับ อุณหภูมิต่ำสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการจำลองการเผาแบบจำลองไฟไนต์อเลิมентаของแบบหล่อพระพุทธรูป โดยวางตำแหน่งหัวเผาแตกต่างกัน


จากรูปที่ 4.16 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการเผากับอุณหภูมิสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการจำลองการเผาแบบจำลองไฟในต่ออเลิเมนต์ของแบบหล่อพระพุทธรูปโดยว่างดำเนินการหัวเผาแตกต่างกัน พบร่วางใน 4 hr แรกอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะเส้นตรง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและไม่ต่างกันมากนัก

จากรูปที่ 4.17 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการเผากับอุณหภูมิต่ำสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการจำลองการเผาแบบจำลองไฟในต่ออเลิเมนต์ของแบบหล่อพระพุทธรูปโดยว่างดำเนินการหัวเผาแตกต่างกัน พบร่วางใน 4 hr แรกอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในลักษณะเส้นตรง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะเส้นตรงเช่นกัน


จากการวิเคราะห์ผลทั้งหมดพบว่าการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูปจะมีความแตกต่างกันน้อยมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดำเนินการหัวเผา




รูปที่ 4.18 แสดงดำเนินการหัวเผาแบบจำลองไฟในต่ออเลิเมนต์ของแบบหล่อพระพุทธรูป โดยว่างดำเนินการหัวเผาแบบเดิมเมื่อเวลาในการเผาผ่านไป 20 ชั่วโมง



รูปที่ 4.19.1 การกระจายความร้อนของแบบจำลองไฟไนต์อิเลิเมนต์ของแบบหล่อพระพุทธรูปชั้นใน โดยวิเคราะห์แบบเดินเมื่อเวลาในการเผาผ่านไป 20 hr



รูปที่ 4.19.2 การกระจายความร้อนของแบบจำลองไฟไนต์อิเลิเมนต์ของแบบหล่อพระพุทธรูปชั้นปั๊ป โดยวิเคราะห์แบบเดินเมื่อเวลาในการเผาผ่านไป 20 hr



รูปที่ 4.19.3 การกระจายความร้อนของแบบจำลองไฟในต่อสิ่งที่ของแบบหล่อพระพุทธรูปชั้นนอก โดยวางแผนผังแบบเดินเมื่อเวลาในการเผาผ่านไป 20 hr

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดสอบ

การวิเคราะห์แบบจำลองการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปโดยใช้ระบบวิธีการไฟไนต์อเลิเมนต์ มีวิธีการดำเนินงานประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์อเลิเมนต์ที่จะใช้การวิเคราะห์ และการหาค่าการกระจายอุณหภูมิกายในแบบหล่อพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้หาตำแหน่งของหัวเผาซึ่งจะมีรายละเอียดสรุปผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

5.1.1 การยืนยันความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์อเลิเมนต์

จากการตรวจวัดอุณหภูมิในขณะเผาแบบหล่อพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว โดยการใช้สาย Thermo Couple Type K ต่อเข้ากับเครื่อง Data Logger เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิทั้ง 3 จุด คือ 1. ผิวของแบบหล่อพระพุทธรูปบริเวณตำแหน่งหัวเผา 2. อุณหภูมิกายในเตา และ 3. อุณหภูมิกายในแบบหล่อพระพุทธรูป ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.1, 4.2 และ 4.3 เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการสร้างแบบจำลองไฟไนต์อเลิเมนต์เพื่อทำการวิเคราะห์การกระจายความร้อนที่เกิดขึ้น จะพบว่า อุณหภูมิของแบบจำลองไฟไนต์อเลิเมนต์เมื่อจำลองเวลาในการเผาที่ 20 hr จะมีอุณหภูมินิริเวณแกนกลางขึ้นในของแบบหล่อพระพุทธรูปประมาณ 420°C ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดอุณหภูมิในขณะเผาจริงดังตารางที่ 4.3 ซึ่งสรุปได้ว่าแบบจำลองการเผาแบบหล่อพระพุทธรูปโดยใช้ระบบวิธีไฟไนต์อเลิเมนต์ที่ได้สร้างขึ้นนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้

5.1.2 การหาค่าการกระจายอัณฑูมิภัยในแบบหล่อพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ห้ามแห่งของหัวเผา

เมื่อนำแบบจำลองไฟในต่อกลิเมนต์ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ผลกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งของหัวเผาที่มีต่อการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูป จะพบว่า ผลกระบวนการของการเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาส่งผลน้อยมากต่อการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นดังรูปที่ 4.9 และ 4.10 ซึ่งจากข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่าการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อพระพุทธรูปนั้นมากจากอิทธิพลของการพากความร้อนของอากาศร้อนภายในเตา

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์แบบจำลองไฟในต่อกลิเมนต์ของแบบหล่อพระพุทธรูปที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวเผาพบว่าผลกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของหัวเผาส่งผลน้อยมาก ต่อการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งหากมีผู้สนใจทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม อาจทำการศึกษา ในหัวข้อการวิเคราะห์การกระจายความร้อนที่เกิดจากอิทธิพลของการไหลดวนอากาศร้อนภายในเตาเผา ซึ่งจะทำให้สามารถได้ผลลัพธ์ถูกต้องที่สุด

เอกสารอ้างอิง

เกียรติศักดิ์ สกุลพันธุ์ และวิทยา พันธุ์เจริญศิลป์. SolidWorks Engineering Drawing Workshop. กรุงเทพฯ : ห้อง, 2550

ประวิทัย บีงคลาค, วิเชียร แสงหล้า และ อนุรักษ์ บำรุงศรี. การวิเคราะห์การกระจากความคื้นในเพลาขับของ TSAE Student Formula โดยระเบียบวิธีไฟฟ้าในต่อสิ่ง. ปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล. คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.

รองศาสตราจารย์ดร.เดช พุทธเจริญทอง. การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟฟ้าในต่อสิ่ง. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อสารนักเรียนกรุงเทพ, 2548.

รองศาสตราจารย์มนตรี พิรุณเกษตร. การถ่ายเทความร้อนชนบันไดรีบมสสถาปัตยและเสริมประสิทธิภาพ. กรุงเทพ : วิทยพัฒนา, 2548.

วิทยา จักรเครือ, โจ อํามะใจตร, สามารถ บุญยิ่ง และ สุริยา ทองเจัน. การปรับปรุงเวลาหล่อพลาสติกสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนใหม่. ปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล. คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.

Frank P. Incropera & David P. Dewitt. Fundamentals of Heat and Mass Transfer 5th.

John Wiley & Sons.

<http://www.siampsouth.com/sm/index.php?topic=3890.0>


<http://www.boonluen.com/images/punpra/main-punpra.htm>





การสร้างแบบจำลองไฟฟ้าในตัวอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม SolidWorks


การสร้างแบบจำลองไฟฟ้าในตัวอเลิมเม้นต์โดยใช้โปรแกรม SolidWorks




สร้างแบบจำลองไฟฟ้าในตัวอเลิมเม้นต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. สร้างชิ้นใน


- 1.1 เข้าสู่โปรแกรม โดยการค้นเบิลคลิกที่ Icon SolidWorks ที่ Desktop
- 1.2 คลิก New จะปรากฏ Dialog box New SolidWorks Document ขึ้นมา
- 1.3 เลือกคลิก Part จากนั้นคลิกปุ่ม OK




1.4 คลิกปุ่ม Options [Tab] Document Properties ทำการเลือก Units คลิกเลือก CGS (centimeter, gram, second) ปรับ Decimal places ให้เท่ากับ 4 จากนั้นคลิกปุ่ม OK



1.5 คลิกขวาที่ระนาบ Top แล้วเลือก Show จากเมนูดัง



1.6 คลิก ribbon Top แล้วเลือก Insert → Reference Geometry → Plane จะมีใบรายการ Plane แสดงขึ้นมา



1.7 ที่ช่อง Offset Distance ใส่ค่าเป็น 27.4 cm (ระยะห่างของระนาบ)

1.8 ที่ช่อง Number of Planes to Create ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

1.9 คลิก OK เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 1 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 27.4 cm

1.10 สร้าง Plane 2 โดยกด Ctrl ก้างไว้แล้วคลิก Plane 1 (คลิกที่เส้นขอบ) จะเป็นการ Copy ระนาบ Plane 1

1.11 กำหนด Offset Distance ใส่ค่าเป็น 14 cm (ระยะห่างของระนาบ)

1.12 ที่ช่อง Number of Planes to Create ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

1.13 คลิก OK เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 2 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 14 cm

1.14 สร้าง Plane 3 โดยกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก Plane 2 (คลิกที่เส้นขอบ) จะเป็นการ Copy ระนาบ Plane 2

1.15 กำหนด Offset Distance  [33.0000cm] ใส่ค่าเป็น 33 cm (ระยะห่างของระนาบ)

1.16 ที่ช่อง Number of Planes to Create  [1] ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

1.17 คลิก OK  เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 3 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 33 cm

1.18 สร้าง Plane 4 โดยกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก Plane 3 (คลิกที่เส้นขอบ) จะเป็นการ Copy ระนาบ Plane 3

1.19 กำหนด Offset Distance  [4.0000cm] ใส่ค่าเป็น 4 cm (ระยะห่างของระนาบ)

1.20 ที่ช่อง Number of Planes to Create  [1] ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

1.21 คลิก OK  เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 4 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 4 cm


1.22 สร้าง Plane 5 โดยกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก Plane 4 (คลิกที่เส้นขอบ) จะเป็นการ Copy ระนาบ Plane 4

1.23 กำหนด Offset Distance  [3.0000cm] ใส่ค่าเป็น 3 cm (ระยะห่างของระนาบ)

1.24 ที่ช่อง Number of Planes to Create  [1] ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

1.25 คลิก OK  เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 5 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 3 cm


1.26 คลิกขวาที่ Plane 1, 2, 3, 4 และ 5 คลิก hide



1.27 สร้างเส้นร่างบนระนาบ Top


1.27.1 คลิกขวาบนระนาบ Top แล้วเลือก Insert Sketch โคลงระนาบ Top จะหันมาตั้งฉากกับหน้าจอ

1.27.2 สร้างเส้นร่างดังรูปโดยใช้คำสั่ง Line และ Smart Dimension ดังรูป



1.27.3 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก Exit Sketch


1.27.4 คลิกขวาที่ระนาบ Top แล้วคลิก Hide



1.28 สร้างเส้นร่างบนระนาบ Plane 1

1.28.1 คลิกขวาบนระนาบ Plane 1 แล้วเลือก Insert Sketch กด Space bar
เปลี่ยนมุมมองเป็น Top เพื่อเขียนเส้นร่าง

1.28.2 สร้างเส้นร่างดังรูปโดยใช้คำสั่ง Line และ Smart Dimension ดังรูป




1.28.3 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก | Exit Sketch |

1.28.4 คลิกขวาที่ระนาบ Plane 1 แล้วคลิก Hide

1.29 คลิก Loft Boss/Base จากแดบเครื่องฟื้น Features จะแสดงในรายการคุณสมบัติของคำสั่งขึ้นมา


1.30 ในส่วนของช่อง Profiles ⁰ นำมาสู่ไปคลิกเลือกเส้นร่างทั้ง 2 ที่ได้สร้างขึ้นใน Graphic Area ตามลำดับ โดยให้คลิกเลือกบริเวณเดียวกันหรือแนวเดียวกันทั้งหมด ในส่วนของ Options คลิกเลือกตามรูปด้านล่าง



1.31 คลิก OK เพื่อยกย่องรับ และออกจากคำสั่ง

1.32 คลิกขวาบนหน้าจอ Plane 1 แล้วเลือก Insert Sketch กด Space bar เปลี่ยน
มุมมองเป็น Top เพื่อเขียนเส้นร่าง

1.33 สร้างเส้นร่างดังรูปโดยใช้คำสั่ง Line และ Smart Dimension ดังรูป



1.34 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก Extrude Boss/Base  จากແຕບເຄື່ອງນີ້ອຳນວຍ ຈະມີຄວາມທຸນາຫຼົ້ນມາໃນແນວແກນ Y

1.35 ທາງໜ້າຍນີ້ອະນຸຍາດ ໃນຮາຍກາຣຄູມສົມບັດຂອງກຳສັ່ງ Extruded ຫຼື້ນມາ


1.35.1 ໃນສ່ວນຂອງ From ກໍາທັນດ Start Condition ເປັນ Sketch Plane

1.35.2 ໃນສ່ວນຂອງ Direction 1

1.35.2.1) ກໍາທັນ End Condition ເປັນ Blind

1.35.2.2) ກໍາທັນຮະບະກາຮື້ນທີ່ Depth  ເປັນ 14 cm


1.35.2.3) ຄລິກເລືອກ Merge result ເພື່ອໃຫ້ຈິງຈານຮາມເປັນຈິ້ນເດືອກກັນ



1.35.2.4) ຄລິກ OK  ເພື່ອຂອນຮັບ ແລະ ອອກຈາກກຳສັ່ງ Extrude

1.36 ຄລິກຂວາບນະນາມ Plane 2 ແລ້ວເລືອກ Insert Sketch  ກົດ Space bar ແປ່ລິບນ ນຸ້ມອອນເປັນ Top ເພື່ອເປີນເຕັ້ນຮ່າງ

1.37 ສ້າງເສັ້ນຮ່າງບັນນະນາບ Plane 2 ໂດຍໃຫ້ກຳສັ່ງ Ellipse  ແລະ Smart Dimension ຕາມບັນດັບຮູບດ້ານລ່າງ



1.38 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คลิก Extrude Boss/Base จากແນບເຄື່ອງນິອີ Features ຈະມີຄວາມຫານຂຶ້ນມາໃນແນວແກນ Y

1.39 ທາງໜ້າຍນີ້ຈະແສດງ ໃນຮາຍກາຮຸມສົມບັດຂອງຄໍາສັ່ງ Extruded ຂຶ້ນມາ


1.39.1 ໃນສ່ວນຂອງ From ກໍາຫັນດ Start Condition ເປັນ Sketch Plane

1.39.2 ໃນສ່ວນຂອງ Direction 1

1.39.2.1 ກໍາຫັນດ End Condition ເປັນ Blind

1.39.2.2 ກໍາຫັນດຮະບະກາຮຸມທີ່ Depth ເປັນ 33 cm


1.39.2.3 ຄລິກເລືອກ Merge result ເພື່ອໃຫ້ຂຶ້ນຈານຮວມເປັນຂຶ້ນເຄີຍກັນ



1.39.2.4 ຄລິກ OK ເພື່ອຂອນຮັນ ແລະ ອອກຈາກຄໍາສັ່ງ Extrude

1.40 คลิกขวาบนระนาบ Plane 3 แล้วเลือก Insert Sketch  กด Space bar เปลี่ยน มุมมองเป็น Top เพื่อเขียนเส้นร่าง

1.41 สร้างเส้นร่างบนระนาบ Plane 3 โดยใช้คำสั่ง Circle  และ Smart Dimension ตามขนาด ดังรูปด้านล่าง



1.42 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คลิก Extrude Boss/Base  จากແຕບເກົ່າອື່ອນື້ອ Features จะມີ ຄວາມໜາງຂຶ້ນມາໃນແນວແກນ Y

1.43 ທາງໜ້າຍມີຈະແສດງ ໃນຮາຍກາຄຸລສນບັດຂອງคำສັ່ງ Extruded ຂຶ້ນມາ


1.43.1 ໃນສ່ວນຂອງ From ກໍາຫັດ Start Condition ເປັນ Sketch Plane

1.43.2 ໃນສ່ວນຂອງ Direction 1

1.43.2.1 ກໍາຫັດ End Condition ເປັນ Blind

1.43.2.2 ກໍາຫັດຮະບະກາຮືບທີ່ Depth ແຕ່ ເປັນ 4 cm


1.43.2.3 คลิกເລືອກ Merge result ເພື່ອໃຫ້ຊັ້ນຈານຮວມເປັນຊັ້ນເດືອກກັນ



1.43.2.4 คลิก OK เพื่อยอนรับ และออกจากคำสั่ง Extrude

1.44 คลิกขวาบนระนาบ Plane 4 แล้วเลือก Insert Sketch กด Space bar เป้าหมาย
หมุนมองเป็น Top เพื่อเปลี่ยนเส้นร่าง

1.45 สร้างเส้นร่างบนระนาบ Plane 4 โดยใช้คำสั่ง Circle และ Smart Dimension ตามขนาด
ดังรูปด้านล่าง



1.46 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คลิก Extrude Boss/Base จากແຕບເຄືອງນິ້ອ Features ຈະມີ
ຄວາມໜາງຂຶ້ນມາໃນແນວແກນ Y

1.47 ทางซ้ายมือจะแสดง ในการการคุณสมบัติของคำสั่ง Extruded ขึ้นมา

1.47.1 ในส่วนของ From กำหนด Start Condition เป็น Sketch Plane

1.47.2 ในส่วนของ Direction 1


1.47.2.1 กำหนด End Condition เป็น Blind

1.47.2.2 กำหนดระยะการขึ้นด้วย Depth จะ เป็น 3 cm

1.47.2.3 คลิกเลือก Merge result เพื่อให้ชิ้นงานรวมเป็นชิ้นเดียวกัน

1.47.2.4 กำหนดมุมขึ้นด้วย Draft [] เป็น 43.47 องศา

1.47.2.5 คลิกเลือก Draft outward




1.47.2.6 คลิก OK เพื่อยกยับ และออกจากคำสั่ง Extrude


1.48 คลิกขวาบนระนาบ Plane 5 แล้วเลือก Insert Sketch กด Space bar เปลี่ยน มุมมองเป็น Top เพื่อเขียนเส้นร่าง

1.49 เขียนวงกลมขึ้นมา 1 วง โดยใช้คำสั่ง Circle และใช้ Smart Dimension วัดให้จุดศูนย์กลาง ของวงกลมอยู่ห่างจากจุด Origin เท่ากับ 31.5 cm

1.50 คลิก Add Relations จะปรากฏในรายการคุณสมบัติของคำสั่งขึ้นมาในส่วนของ กรอบ Selection Entities ให้นำมาสีไปคลิกที่เส้นร่างของวงกลม และเส้นขอบวงกลม ล้านบน ดังรูป



1.51 ในส่วนของรอบ Add Relations กำหนดความสัมพันธ์เป็น Equal (=) ให้เส้นร่างของวงกลมที่สร้างขึ้นมาใหม่มีขนาดเท่ากับเส้นขอบวงกลมด้านบน



1.52 คลิก OK เพื่อยอมรับ และออกจากคำสั่ง

1.53 คลิก Extrude Boss/Base จากແນບເກົ່າອື່ນນີ້ອື່ນ Features จะມີຄວາມໜາງຂຶ້ນນາໃນແນວແກນ Y

1.54 ທາງໝໍາຍນີ້ອະແດດ ໃປຮາຍກາຣຄູຄສນບັດທຶນອົງຄໍາສັ່ງ Extruded ຂຶ້ນນາ


1.54.1 ในส่วนຂອງ From ກໍາຫັນ Start Condition ເປັນ Sketch Plane

1.54.2 ในส่วนຂອງ Direction 1

1.54.2.1 ກໍາຫັນ End Condition ເປັນ Blind

1.54.2.2 ກໍາຫັນຮະຍະກາຮືບຕື່ມທີ່ Depth ແທ້າ ເປັນ 18.5 cm

1.54.2.3 คลิกเลือก Merge result เพื่อให้ชิ้นงานรวมเป็นชิ้นเดียวกัน



1.54.2.4 คลิก OK เพื่อยกย่องรับ และออกจากคำสั่ง Extrude


1.55 คลิกคำสั่ง Fillet จากແຄນເຄຣືອງນີ້ອ Features

1.55.1 กรอบของ Fillet Type เลือกเป็น Constant radius

1.55.2 กรอบของ Item to Fillet กำหนดค่าต่างๆดังนี้

1.55.2.1 กำหนดค่ารัศมีการกลบมน Radius เป็น 1cm

1.55.2.2 ทำการเลือกขอบชิ้นงาน ดังรูป



1.55.2.3 คลิก OK เพื่อยกย่องรับ และออกจากคำสั่ง Fillet


1.56 คลิกคำสั่ง Fillet จากແຕບເຄື່ອງນິ້ມ Features

1.56.1 กรอบຂອງ Fillet Type ເລືອກເປັນ Constant radius

1.56.2 กรอบຂອງ Item to Fillet ກໍາຫນດຄ່າຕ່າງໆດັ່ງນີ້

1.56.2.1 ກໍາຫນດຄ່າຮັບນຸນ Radius ເປັນ 2 cm

1.56.2.2 ທຳການເລືອກຂອບຂຶ້ນງານ ດັ່ງປຸງ



1.56.2.3 คลิก OK ເພື່ອຢັນຮັບ ແລະ ອອກຈາກກໍາສັ່ງ fillet


1.57 คลิกคำสั่ง Fillet จากແຕບເຄື່ອງນິ້ມ Features

1.57.1 กรอบຂອງ Fillet Type ເລືອກເປັນ Constant radius

1.57.2 กรอบຂອງ Item to Fillet ກໍາຫນດຄ່າຕ່າງໆດັ່ງນີ້

1.57.2.1 ກໍາຫນດຄ່າຮັບນຸນ Radius ເປັນ 4 cm

1.57.2.2 ທຳການເລືອກຂອບຂຶ້ນງານ ດັ່ງປຸງ



1.57.2.3 คลิก OK ເພື່ອຢັນຮັບ ແລະ ອອກຈາກກໍາສັ່ງ fillet


1.58 คลิกคำสั่ง Fillet จากແຕນເຄື່ອງນື້ອ Features

1.58.1 กรอบของ Fillet Type ເລືອກເປັນ Constant radius

1.58.2 กรอบของ Item to Fillet ກໍາທັນດຳຕ່າງໆດັ່ງນີ້

1.58.2.1 ກໍາທັນດຳຕ່າງໆສະນິກຳຮັບມູນ Radius ເປັນ 5 cm

1.58.2.2 ທຳການເລືອກຂອບໜຶ່ງງານ ດັ່ງຮູບ



1.58.2.3 คลิก OK ເພື່ອຍົນຮັບ ແລະ ອອກຈາກคำສັ່ງ fillet


1.59 คลิกคำสั่ง Fillet จากແຕນເຄື່ອງນື້ອ Features

1.59.1 กรอบของ Fillet Type ເລືອກເປັນ Constant radius

1.59.2 กรอบของ Item to Fillet ກໍາທັນດຳຕ່າງໆດັ່ງນີ້

1.59.2.1 ກໍາທັນດຳຕ່າງໆສະນິກຳຮັບມູນ Radius ເປັນ 5 cm

1.59.2.2 ທຳການເລືອກຂອບໜຶ່ງງານ ດັ່ງຮູບ



1.59.2.3 คลิก OK ເພື່ອຍົນຮັບ ແລະ ອອກຈາກคำສັ່ງ fillet


1.60 คลิกคำสั่ง Fillet จากແຕນເກົ່າງນື້ອ Features

1.60.1 กรอบຂອງ Fillet Type ເລືອກເປັນ Constant radius

1.60.2 กรอบຂອງ Item to Fillet ກໍາຫນດຄ່າຕ່າງໆທັງນີ້

1.60.2.1 ກໍາຫນດຄ່າຮັບນຸ່ມການລົບນຸ່ມ Radius ເປັນ 0.5 cm

1.60.2.2 ທຳການເລືອກຂອບຂຶ້ນງານ ດັ່ງນີ້



1.60.2.3 คลิก OK ເພື່ອຍອນຮັບ ແລະ ອອກຈາກคำສั่ง fillet


1.61 คลิก Save ເລືອກ Directory ຂອງ File ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກໃນໜ້ອງ Save in : ຈີ່ອ C:\Project ພິນພໍ້ຂໍ້ອ File ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກໃນໜ້ອງ File name : in 1

1.62 คลิกຢູ່ນ Save

1.63 คลิกຂວາທີ່ຮະນານ Top ເລືອກ Insert Sketch ກົດ Space bar ເປົ້າບົນຫຼຸມອັນເປັນ Bottom ເພື່ອເປີ້ນເສັ້ນຮ່າງ

1.64 คลิกคำສั่ง Offset ທາງໜ້າຍນີ້ຈະແສດງໃນຮາຍກາຮຸມສນບັດທີ່ຂອງคำສั่ง Offset ຂຶ້ນນາ

1.65 ທີ່ໜ້ອງ ໄສຮະບະ offset ເປັນ 4 cm ໄທ້ນໍາເນາສີໄປຄຸນທີ່ເສັ້ນຮ່າງດັ່ງຮູ່ ປົກເກົ່າງໝາຍຖຸກໜ້າ Reverse Reverse ອອກ



1.66 คลิก OK เพื่อยกย่องรับ และคลิก เพื่อออกจากคำสั่ง

1.67 คลิกะระนาบ Top แล้วเลือก Insert → Reference Geometry → Plane จะมีในรายการ Plane แสดงขึ้นมา

1.68 ที่ช่อง Offset Distance 22.4000cm ใส่ค่าเป็น 22.4 cm (ระยะห่างของระนาบ)


1.69 ที่ช่อง Number of Planes to Create 1 ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

1.70 คลิก OK เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 6 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 22.4 cm

1.71 คลิกขวาบนระนาบ Plane 6 แล้วเลือก Insert Sketch กด Space bar เปลี่ยนมุมมองเป็น Top เพื่อเขียนเดินร่าง


1.72 คลิกคำสั่ง Offset ทางซ้ายมือจะแสดงในรายการคุณสมบัติของคำสั่ง Offset ขึ้นมา

1.73 ที่ช่อง ใส่ระยะ offset เป็น 4 cm ให้นำมาส์ไปคลิกที่เส้นร่างดังรูป คลิกเครื่องหมายถูกข้างหน้า Reverse Reverse ออกรูป




1.74 คลิก OK เพื่อยกย่องรับ และคลิก เพื่อออกจากคำสั่ง

1.75 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → Insert → Cut → Loft... จะแสดงในรายการคุณสมบัติของคำสั่งขึ้นมา



1.76 ในส่วนของ Profiles นำเมาส์ไปคลิกเลือกเส้นร่างที่ 2 ที่ได้สร้างขึ้นใน Graphic Area ตามลำดับ โดยให้คลิกเลือกบริเวณเดียวกันหรือแนวเดียวกันทั้งหมด ในส่วนของ Options คลิกเลือกตามรูปด้านล่าง



1.77 คลิก OK เพื่อยอนรับ และออกจากคำสั่ง

1.78 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → Save As.. เลือก Directory ของ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง Save in : ชื่อ C:\Project พิมพ์ชื่อ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง File name : in


1.79 คลิกปุ่ม Save

1.80 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → File → Close


2. สร้างชิ้นงาน

2.1 คลิก New  จะปรากฏ Dialog box New SolidWorks Document ขึ้นมา


2.2 เลือกคลิก Part จากนั้นคลิกปุ่ม OK




2.3 คลิกปุ่ม Options  [Tab] Document Properties ทำการเลือก Units คลิกเลือก CGS (centimeter, gram, second) ปรับ Decimal places ให้เท่ากับ 4 จากนั้นคลิกปุ่ม OK



2.4 คลิกขวาที่รูปแบบ Top และเลือก Show จากเมนูลัด



2.5 คลิกรูปแบบ Top และเลือก Insert → Reference Geometry → Plane จะมีใบรายการ Plane แสดงขึ้นมา



2.6 ที่ช่อง Offset Distance ใส่ค่าเป็น 28.4 cm (ระยะห่างของรูปแบบ)

2.7 ที่ช่อง Number of Planes to Create ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีก 1 รูปแบบ

2.8 คลิก OK เพื่อทำการยืนยันค่ารูปแบบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 1 โดยรูปแบบจะมีระยะห่าง 28.4 cm

2.9 สร้าง Plane 2 โดยกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก Plane 1 (คลิกที่เส้นขอบ) จะเป็นการ Copy ระนาบ Plane 1

2.10 กำหนด Offset Distance  14.0000cm ใช้ค่าเป็น 14 cm (ระยะห่างของระนาบ)

2.11 ที่ช่อง Number of Planes to Create  1 ใช้ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

2.12 คลิก OK  เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 2 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 14 cm

2.13 สร้าง Plane 3 โดยกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก Plane 2 (คลิกที่เส้นขอบ) จะเป็นการ Copy ระนาบ Plane 2

2.14 กำหนด Offset Distance  33.0000cm ใช้ค่าเป็น 33 cm (ระยะห่างของระนาบ)

2.15 ที่ช่อง Number of Planes to Create  1 ใช้ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

2.16 คลิก OK  เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 3 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 33 cm

2.17 สร้าง Plane 4 โดยกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก Plane 3 (คลิกที่เส้นขอบ) จะเป็นการ Copy ระนาบ Plane 3

2.18 กำหนด Offset Distance  3.0000cm ใช้ค่าเป็น 3 cm (ระยะห่างของระนาบ)

2.19 ที่ช่อง Number of Planes to Create  1 ใช้ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

2.20 คลิก OK  เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 4 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 3 cm


2.21 สร้าง Plane 5 โดยกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก Plane 4 (คลิกที่เส้นขอบ) จะเป็นการ Copy ระนาบ Plane 4

2.22 ก้าหนด Offset Distance | 3.0000cm | ใส่ค่าเป็น 3 cm (ระยะห่างของระนาบ)

2.23 ที่ซ่อง Number of Planes to Create [1] ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

2.24 คลิก OK เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 5 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 3 cm


2.25 คลิกขวาที่ Plane 1, 2, 3, 4 และ 5 คลิก hide



2.26 สร้างเส้นร่างบนระนาบ Top


2.26.1 คลิกขวาบนระนาบ Top แล้วเลือก Insert Sketch โดยระนาบ Top จะหันมาทางจากกันหน้าจอ

2.26.2 สร้างเส้นร่างดังรูปโดยใช้คำสั่ง และ ดังรูป



2.26.3 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก **Exit Sketch**


2.26.4 คลิกขวาที่รูปแบบ Top แล้วคลิก **Hide**



2.27 สร้างเส้นร่างบนรูปแบบ Plane 1

2.27.1 คลิกขวาบนรูปแบบ Plane 1 แล้วเลือก **Insert Sketch** กด Space bar
เปลี่ยนมุมมองเป็น Top เพื่อเขียนเส้นร่าง

2.27.2 สร้างเส้นร่างดังรูปโดยใช้คำสั่ง **Line** และ **Smart Dimension** ดังรูป




2.27.3 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก Exit Sketch

2.27.4 คลิกขวาที่รูปแบบ Plane 1 และคลิก Hide


2.28 คลิก Loft Boss/Base จากแผนเครื่องมือ Features จะแสดงใบรายการคุณสมบัติของคำสั่งขึ้นมา

2.29 ในส่วนของช่อง Profiles นำมาสู่ไปคลิกเลือกเส้นร่างทั้ง 2 ที่ได้สร้างขึ้นใน Graphic Area ตามลำดับ โดยให้คลิกเลือกบริเวณเดียวกันหรือแนวเดียวกันทั้งหมด ในส่วนของ Options คลิกเดือกดามรูปค้างล่าง



- 2.30 คลิก OK เพื่อยอนรับ และออกจากคำสั่ง
- 2.31 คลิกขวาบนระนาบ Plane 1 แล้วเลือก Insert Sketch กด Space bar เปลี่ยนมุมมองเป็น Top เพื่อเขียนเส้นร่าง

2.32 สร้างเส้นร่างดังรูปโดยใช้คำสั่ง และ ดังรูป



2.33 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คลิก Extrude Boss/Base จากแท็บเครื่องมือ Features จะมีความหนาขึ้นมาในแนวแกน Y

2.34 ทางซ้ายมือจะแสดง ในการการคุณสมบัติของคำสั่ง Extruded ขึ้นมา


2.34.1 ในส่วนของ From กำหนด Start Condition เป็น Sketch Plane

2.34.2 ในส่วนของ Direction 1

2.34.2.1 กำหนด End Condition เป็น Blind

2.34.2.2 กำหนดระยะการยืดที่ Depth เป็น 14 cm


2.34.2.3 คลิกเลือก Merge result เพื่อให้ชิ้นงานรวมเป็นชิ้นเดียวกัน



2.34.2.4 คลิก OK เพื่อยกย่องรับ และออกจากคำสั่ง Extrude

2.35 คลิกขวาบนหน้าจอ Plane 2 แล้วเลือก Insert Sketch กด Space bar เปลี่ยน มุมมองเป็น Top เพื่อเขียนเส้นร่าง

2.36 สร้างเส้นร่างบนหน้าจอ Plane 2 โดยใช้คำสั่ง Ellipse แล้ว Smart Dimension ตามขนาด ดังรูปด้านล่าง



2.37 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คลิก Extrude Boss/Base  จากແຕບເຄື່ອງນີ້ອີ Features จะມີ
ຄວາມໜາກຂຶ້ນມາໃນແນວແກນ Y

2.38 ທາງໜ້ານີ້ຈະແສດງ ໃນຮາຍກາຮຸມສົມບັດທີ່ອີກຄໍາສັ່ງ Extruded ຫຶ້ນມາ


2.38.1 ໃນສ່ວນຂອງ From ກໍາຫນດ Start Condition ເປັນ Sketch Plane

2.38.2 ໃນສ່ວນຂອງ Direction 1

2.38.2.1 ກໍາຫນດ End Condition ເປັນ Blind

2.38.2.2 ກໍາຫນດຮະບະກາຮຸມເປົ້າທີ່ Depth ເປົ້າ ເປັນ 33 cm


2.38.2.3 ຄລິກເລືອກ Merge result ເພື່ອໃຫ້ໜຳນາງຮວມເປັນຮື້ນເດີວັກນ



2.38.2.4 ຄລິກ OK  ເພື່ອຢອນຮັບ ແລະ ອອກການຄໍາສັ່ງ Extrude

2.39 ຄລິກຫວານຮະນາງ Plane 3 ແລ້ວເລືອກ Insert Sketch  ກົດ Space bar ໂປ່ນ
ນູນນອງເປັນ Top ເພື່ອເປີຍນເສັ້ນຮ່າງ

2.40 ສ້າງເສັ້ນຮ່າງນຮະນາງ Plane 3 ໂດຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Circle  ແລະ  ຕາມນາຄ
ຄັງຽຸດ້ານດ່າງ



2.41 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คลิก Extrude Boss/Base จากແຕບເກົ່າງນີ້ອີກ Features จะມີ
ຄວາມໜາຂຶ້ນມາໃນແນວແກນ Y

2.42 ທາງໝໍາຍນີ້ຈະແສດງ ໃນຮາຍກາຣຄຸນສົມບັດຂອງກຳສັ່ງ Extruded ຂຶ້ນມາ


2.42.1 ໃນສ່ວນຂອງ From ກໍາທັນດ Start Condition ເປັນ Sketch Plane

2.42.2 ໃນສ່ວນຂອງ Direction 1

2.42.2.1 ກໍາທັນດ End Condition ເປັນ Blind

2.42.2.2 ກໍາທັນດຮະບະກາຣເຊືດທີ Depth ເປັນ 3 cm


2.42.2.3 ຄົດກິດເລືອກ Merge result ເພື່ອໄຫ້ຂຶ້ນຈານຮວມເປັນຂຶ້ນເຄີຍກັນ



2.42.2.4 คลิก OK เพื่อยกย่อง และออกจากคำสั่ง Extrude

2.43 คลิกขวาบนหน้าจอ Plane 4 แล้วเลือก Insert Sketch กด Space bar เปลี่ยน มุมมองเป็น Top เพื่อเขียนเส้นร่าง

2.44 สร้างเส้นร่างบนหน้าจอ Plane 4 โดยใช้คำสั่ง Circle และ Smart Dimension ตามขนาด ดังรูปด้านล่าง



2.45 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คลิก Extrude Boss/Base จากແຕບເຄື່ອງນີ້ອີເວັຣັດຈະມີຄວາມ
ໜາໝຶ່ນນາໃນແນວແກນ Y

2.46 ທາງໜ້ານີ້ຈະແສດງ ໃນຮາຍກາຮຸຜສນນັບຕົງອີກສັ່ງ Extruded ບັນນາ

2.46.1 ໃນສ່ວນຂອງ From ກໍາຫັນ Start Condition ເປັນ Sketch Plane

2.46.2 ໃນສ່ວນຂອງ Direction 1


2.46.2.1 ກໍາຫັນ End Condition ເປັນ Blind

2.46.2.2 ກໍາຫັນຄະບະກາຮຸພື້ນທີ່ Depth ເປັນ 3 cm

2.46.2.3 ຄລິກເລືອກ Merge result ເພື່ອໃຫ້ໜຳນາຮຸມເປັນຫຼືນເລີຍກັນ

2.46.2.4 ກໍາຫັນຄຸນຢືນເຮົາ Draft ເປັນ 43.47 ອົງຄາ

2.46.2.5 ຄລິກເລືອກ Draft outward




2.46.2.6 ຄລິກ OK ເພື່ອຍອນຮັບ ແລະ ອອກຈາກກໍາສັ່ງ Extrude


2.47 ຄລິກຂວາບນະນານ Plane 5 ແລ້ວເລືອກ Insert Sketch ກົດ Space bar ເປົ້າຍນ
ນຸ້ມນອງເປັນ Top ເພື່ອເຂົ້ານເສັ້ນຮ່າງ

2.48 ເຂົ້ານວກລົມຫຼືນນາ 1 ວ ໂດຍໃຊ້ກໍາສັ່ງ Circle ແລະ ໃຊ້ວັດໄທ່ຈຸກ
ສູນຍົກລາງຂອງງວກລົມຍູ້ທ່າງຈາກຈຸດ Origin ເທົກນ 31.5 cm

2.49 คลิก Add Relations  จะปรากฏในรายการคุณสมบัติของคำสั่งขึ้นมาในส่วนของกรอบ Selection Entities ให้นำมาสีไปคลิกที่เส้นร่างของวงกลม และเส้นขอบวงกลม ด้านบน ดังรูป



2.50 ในส่วนของกรอบ Add Relations กำหนดความสัมพันธ์เป็น Equal  ให้เส้นร่างของวงกลมที่สร้างขึ้นมาใหม่มีขนาดเท่ากับเส้นขอบวงกลมด้านบน



2.51 คลิก OK  เพื่อยอมรับ และออกจากคำสั่ง

2.52 คลิก Extrude Boss/Base  จากແບບเครื่องมือ Features จะมีความหนาขึ้นมาในแนวแกน Y

2.53 ทางซ้ายมือจะแสดง ในการคุณสมบัติของคำสั่ง Extruded ขึ้นมา


2.53.1 ในส่วนของ From กำหนด Start Condition เป็น Sketch Plane

2.53.2 ในส่วนของ Direction 1

2.53.2.1 กำหนด End Condition เป็น Blind

2.53.2.2 กำหนดระยะการลึกที่ Depth  เป็น 19.5 cm

2.53.2.3 คลิกเลือก Merge result เพื่อให้ชิ้นงานรวมเป็นชิ้นเดียวกัน



2.53.2.4 คลิก OK  เพื่อยอมรับ และออกจากคำสั่ง Extrude


2.54 คลิกคำสั่ง Fillet  จากແນບເກົ່າງມືອ Features

2.54.1 กรอบของ Fillet Type เลือกเป็น Constant radius

2.54.2 กรอบของ Item to Fillet กำหนดค่าต่างๆดังนี้

2.54.2.1 กำหนดค่ารัศมีการลมนูน Radius  เป็น 1cm

2.54.2.2 ทำการเลือกขอบชิ้นงาน ดังรูป



2.54.2.3 คลิก OK เพื่อยอนรับ และออกจากคำสั่ง fillet


2.55 คลิกคำสั่ง Fillet จากແຕນເກົ່າງມືອ Features

2.55.1 กรอบຂອງ Fillet Type เลือกເປົ້າໃນ Constant radius

2.55.2 กรอบຂອງ Item to Fillet ກໍານົດຄ່າຕ່າງໆດັ່ງນີ້

2.55.2.1 ກໍານົດຄ່າຮັບສ້າງການລົບມູນ Radius ເປົ້າໃນ 2 cm

2.55.2.2 ທຳການເລືອກຂອນຂຶ້ນງານ ດັ່ງຮູບ



2.55.2.3 คลิก OK เพื่อยอนรับ และออกจากคำสั่ง fillet


2.56 คลิกคำสั่ง Fillet  จากແນວເກົ່າຈີ່ອນນື້ອ Features

2.56.1 กรอบຂອງ Fillet Type ເລືອກເປັນ Constant radius

2.56.2 กรอบຂອງ Item to Fillet ກໍາເຫັນຄ່າຕ່າງໆດັ່ງນີ້

2.56.2.1 ກໍາເຫັນຄ່າຮັບມືການລົບນຸ່ມ Radius  ເປັນ 3 cm

2.56.2.2 ທ່າງເລືອກຂອບໜຶ່ງງານ ດັ່ງຮູບ



2.56.2.3 คลิก OK  ເພື່ອຍອນຮັບ ແລະ ອອກຈາກກໍາສັ່ງ fillet


2.57 คลิกคำสั่ง Fillet  จากແນວເກົ່າຈີ່ອນນື້ອ Features

2.57.1 กรอบຂອງ Fillet Type ເລືອກເປັນ Constant radius

2.57.2 กรอบຂອງ Item to Fillet ກໍາເຫັນຄ່າຕ່າງໆດັ່ງນີ້

2.57.2.1 ກໍາເຫັນຄ່າຮັບມືການລົບນຸ່ມ Radius  ເປັນ 5 cm

2.57.2.2 ທ່າງເລືອກຂອບໜຶ່ງງານ ດັ່ງຮູບ



2.57.2.3 คลิก OK  ເພື່ອຍອນຮັບ ແລະ ອອກຈາກກໍາສັ່ງ fillet


2.58 คลิกคำสั่ง Fillet  จากແຕນເກົ່າງນື້ອ Features

2.58.1 กรอบຂອງ Fillet Type ເລືອກເປັນ Constant radius

2.58.2 กรอบຂອງ Item to Fillet ກໍາຫນດຄ່າຕ່າງໆດັ່ງນີ້

2.58.2.1 ກໍາຫນດຄ່າຮັບມືກາລົນນຸ່ມ Radius  ເປັນ 0.5 cm

2.58.2.2 ທ່າງການເລືອກຂອບຊື່ນງານ ດັ່ງຮູບ



2.58.2.3 คลิก OK  ເພື່ອຍອນຮັບ ແລະ ອອກຈາກຄໍາສັ່ງ fillet

2.59 คลิก Save  ເລືອກ Directory ຂອງ File ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກໃນຂ່ອງ Save in : ຊື່ອ

C:\Project ພິມພໍ່ໂໜ້ວ File ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກໃນຂ່ອງ File name : mid 1

2.60 คลิกປຸ່ມ Save


2.61 คลิกคำสั่ง Fillet  ຈາກແຕນເກົ່າງນື້ອ Features

2.61.1 กรอบຂອງ Fillet Type ເລືອກເປັນ Constant radius

2.61.2 กรอบຂອງ Item to Fillet ກໍາຫນດຄ່າຕ່າງໆດັ່ງນີ້

2.61.2.1 ກໍາຫນດຄ່າຮັບມືກາລົນນຸ່ມ Radius  ເປັນ 1 cm

2.61.2.2 ທ່າງການເລືອກຂອບຊື່ນງານ ດັ່ງຮູບ



2.61.2.3 คลิก OK  ເພື່ອຍອນຮັບ ແລະ ອອກຈາກຄໍາສັ່ງ fillet


2.62 คลิกคำสั่ง Fillet จากແຕບເຄື່ອງນື້ອ Features

2.62.1 กรอบຂອງ Fillet Type ເລືອກເປັນ Constant radius

2.62.2 กรอบຂອງ Item to Fillet ກໍາຫນດຄ່າຕ່າງໆດັ່ງນີ້

2.62.2.1 ກໍາຫນດຄ່າຮັສນີ້ການລົບມູນ Radius ເປັນ 5 cm

2.62.2.2 ທຳການເລືອກຂອບຂຶ້ນງານ ດັ່ງຮູບ



2.62.2.3 คลิก OK ເພື່ອບອນຮັນ ແລະ ອອກຈາກຄໍາສັ່ງ fillet

2.63 คลิก File → Save As ເລືອກ Directory ຂອງ File ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກໃນໜ້ອງ Save in : ຊື່ອ

C:\Project ພິມພໍ້ອື່ອ File ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກໃນໜ້ອງ File name : mid

2.64 คลิกປຸ່ນ Save

2.65 คลิก File → Save As ເລືອກ Directory ຂອງ File ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກໃນໜ້ອງ Save in : ຊື່ອ

C:\Project ພິມພໍ້ອື່ອ File ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກໃນໜ້ອງ File name : mid 2

2.66 คลิกປຸ່ນ Save

2.67 คลิก File → Save As ເລືອກ Directory ຂອງ File ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກໃນໜ້ອງ Save in : ຊື່ອ


C:\Project ພິມພໍ້ອື່ອ File ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກໃນໜ້ອງ File name : mid 3

2.68 คลิกປຸ່ນ Save

2.69 ນຳມາສໍາໄປທີ່ Menu bar → File → Close

2.70 คลิก New ຈະປາກຄູ Dialog box New SolidWorks Document ຈຶ່ນນາ

2.71 ເລືອກລືກ Assembly ຈາກນັ້ນคลິກປຸ່ນ OK



2.72 จะเข้าสู่คำสั่ง Insert Component คลิกปุ่ม Browse

2.73 เลือกชื่องาน C:\Project > in 1

2.74 คลิกปุ่ม open เพื่อนำชื่องานเข้าสู่หน้าต่าง Assembly

2.75 นำมาส์ไปที่ Menu bar → View → Origin เพื่อแสดงจุดกำเนิด จากนั้นนำมาส์ไปวางที่ Origin คลิกมาส์ซ้ายเพื่อวางชื่องาน

2.76 คลิก Insert Component จากແຕບເຄື່ອງນີ້ຂອງ Assembly จะປະກາດໃນรายการคุณสมบັດຂອງคำສັ່ງເຫັນມາ

2.77 ในส่วนของกรอบ Part/Assembly to Insert

2.77.1 คลิกปุ่ม Browse จะປະກາດລ່ອງຂໍອວານ Open เพื่อนำชื่องานเข้าสู่หน้าต่างการປະກອນພາບ


2.77.2 เลือกชื่องานจาก C:\Project > mid จากนั้นคลิกมาส์เพื่อวางชื่องานในบริเวณໄກດ້າ กับชื่องานก่อนหน้านี้

2.78 คลิก Mate จากແຕບເຄື່ອງນີ້ຂອງ Assembly จะປະກາດໃນรายการคุณสมบັດຂອງคำສັ່ງເຫັນມາ

2.79 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

2.79.1 เลือกคลิกพื้นผิวของ in 1 ดังรูป

2.79.2 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid ดังรูป




2.80 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel ให้ชิ้นงานทั้งสองข้างน้านกัน

2.81 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ

2.82 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

2.82.1 เลือกคลิกพื้นผิวของ in 1 ดังรูป

2.82.2 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid ดังรูป




2.83 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel ให้ชิ้นงานทั้งสองข้างน้านกัน

2.84 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ

2.85 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

2.85.1 เลือกคลิกพื้นผิวของ in 1 ดังรูป

2.85.2 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid ดังรูป




2.86 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Coincident ให้ชิ้นงานหันสองอยู่ในแนวเดียวกัน

2.87 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ และคลิกปุ่ม OK เพื่อออกจากคำสั่ง Mate

2.88 คลิก Save เลือก Directory ของ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง Save in : ชื่อ C:\Project พิมพ์ชื่อ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง File name : Assembly in 1-mid

2.89 คลิกปุ่ม Save


2.90 คลิกที่พื้นผิวค้างรูป



2.91 คลิก Edit Component จากແນບເຄືອງນີ້ຂອງ Assembly


2.92 นำเมาส์ไปที่ Manu bar → Insert → Molds → Cavity จะปรากฏในรายการคุณสมบัติของคำสั่งขึ้นมา

2.93 ที่กรอบ Design Component คลิกເຄືອງໜາຍ (+) หน้าชื่อ Assembly in-mid ในໃນรายการคุณสมบัติ นำเมาส์มาคลิกເລືອກ in 1 ดังรูป



2.94 คลิก และคลิก


2.95 ที่กรอบ Choose document to save: คลิกเดือด C:\Project\mid.SLDPRT ดังรูป



2.96 คลิก

2.97 คลิก

2.98 ที่กรอบ Choose document to save: คลิกเดือด C:\Project\Assembly in1-mid.SLDASM ดังรูป



2.99 คลิก

2.100 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → File → Close


3. สร้างชั้นนอก

3.1 คลิก Open จากแดเนี่ยลเครื่องมือ Standard จะปรากฏ Dialog Box Open ขึ้นมา

3.2 เลือกชื่องาน C:\Project > mid1

3.3 คลิกปุ่ม Open

3.4 คลิกะระนาบ Top แล้วเลือก Insert → Reference Geometry → Plane จะมีในรายการ Plane แสดงขึ้นมา



3.5 ที่ช่อง Offset Distance ใส่ค่าเป็น 12.7 cm (ระยะห่างของระนาบ)

3.6 ที่ช่อง Number of Planes to Create ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

3.7 คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Reverse direction Reverse direction

3.8 คลิก OK เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 6 โดยระยะห่างจะมีระยะห่าง 12.7 cm

3.9 คลิกะระนาบ Top แล้วเลือก Insert → Reference Geometry → Plane จะมีในรายการ Plane แสดงขึ้นมา


3.10 ที่ช่อง Offset Distance ใส่ค่าเป็น 119.6 cm (ระยะห่างของระนาบ)

3.11 ที่ช่อง Number of Planes to Create ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้ จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

3.12 คลิก OK เพื่อทำการยืนยันค่าระนาบใหม่ที่ลูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 7 โดย ระนาบจะมีระยะห่าง 119.6 cm

3.13 คลิกขวาที่ระนาบ Plane 6 แล้วคลิก Insert Sketch สร้างเส้นร่างด้วยคำสั่ง


Rectangle , Smart Dimension และ Sketch fillet ดังรูป



3.14 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก | Exit Sketch |

3.15 คลิกขวาที่ระนาบ Top คลิก Insert Sketch สร้างเส้นร่างตามหัวข้อ 3.8 เมื่อ สร้างเสร็จแล้วคลิก | Exit Sketch |


3.16 คลิกขวาที่ระนาบ Plane 1 คลิก Insert Sketch สร้างเส้นร่างด้วยคำสั่ง , และ Sketch fillet ดังรูป



3.17 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก Exit Sketch

3.18 คลิกขวาที่รูปแบบ Plane 2 คลิก Insert Sketch คลิกคำสั่ง Offset ทางซ้ายมือ จะแสดงในรายการคุณสมบัติของคำสั่ง Offset ขึ้นมา


3.19 ที่ช่อง ใส่ระยะ offset เป็น 10 cm ให้น้ำเงาสีไปคลิกที่เส้นร่างดังรูป คลิกเครื่องหมายถูกข้างหน้า Reverse Reverse ออก



3.20 คลิก OK เพื่อยอนรับ และคลิก เพื่ออกจากคำสั่ง

3.21 คลิกขวาที่รูปแบบ Plane 4 คลิก Insert Sketch คลิกคำสั่ง Offset ทางซ้ายมือ จะแสดงในรายการคุณสมบัติของคำสั่ง Offset ขึ้นมา

3.22 ที่ช่อง ใส่ระยะ offset เป็น 10 cm ให้น้ำเงาสีไปคลิกที่เส้นร่างดังรูป คลิกเครื่องหมายถูกข้างหน้า Reverse Reverse ออก



3.23 คลิก OK เพื่อยอมรับ และคลิก เพื่ออกจากคำสั่ง

3.24 คลิกขวาที่รูปแบบ Plane 7 คลิก Insert Sketch คลิกคำสั่ง Offset ทางซ้ายมือ จะแสดงในรายการคุณสมบัติของคำสั่ง Offset ขึ้นมา


3.25 ที่ช่อง ใส่ระยะ offset เป็น 12.7 cm ให้คำสั่งเป็นไปคลิกที่เส้นร่างดังรูป คลิก เครื่องหมายถูกข้างหน้า Reverse ออก



3.26 คลิก OK เพื่อยอมรับ และคลิก เพื่ออกจากคำสั่ง

3.27 คลิก Loft Boss/Base จากandan เครื่องมือ Features จะแสดงในรายการคุณสมบัติ ของคำสั่งขึ้นมา

3.28 ในส่วนของช่อง Profiles นำมาส์ปีกคลิกเลือกเส้นร่างทั้ง 6 ที่ได้สร้างขึ้นใน Graphic Area ตามลำดับโดยให้คลิกเลือกบริเวณเดียวกันหรือแนวเดียวกันทั้งหมด ในส่วนของ Options คลิกเลือกตามรูปค้างล่าง




- 3.29 คลิก OK เพื่อยอนรับ และออกจากคำสั่ง
- 3.30 คลิกระนาบ Top แล้วเลือก Insert→Reference Geometry →Plane จะมีในรายการ Plane แสดงขึ้นมา
- 3.31 ที่ช่อง Offset Distance [9.7000cm] ใส่ค่าเป็น 9.7 cm (ระยะห่างของระนาบ)

3.32 ที่ช่อง Number of Planes to Create [1] ใส่ค่าเป็น 1 ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาอีก 1 ระนาบ

3.33 คลิก OK เพื่อทำการบีบยันค่าระนาบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อว่า Plane 8 โดยระนาบจะมีระยะห่าง 9.7 cm

3.34 คลิกขวาบนระนาบ Plane 6 แล้วเลือก Insert Sketch กด Space bar เปลี่ยนมุมมองเป็น Bottom เพื่อเขียนเส้นร่าง


3.35 สร้างเส้นร่างด้วยคำสั่ง Rectangle และ Smart Dimension ตั้งรูป



3.36 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก Exit Sketch


3.37 คลิกขวาบนระนาบ Plane 8 และเลือก Insert Sketch กด Space bar เพื่อเปลี่ยน
มุมมองเป็น Bottom เพื่อเขียนเส้นร่าง

3.38 สร้างเส้นร่างด้วยคำสั่ง Rectangle และ Smart Dimension ดังรูป



3.39 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก Exit Sketch

3.40 นำมาส์ไปที่ Menu bar → Insert → Cut → Loft... จะแสดงในรายการคุณสมบัติ
ของคำสั่งขึ้นมา



3.41 ในส่วนของช่อง Profiles นำมาส์ไฟคลิกเลือกเส้นร่างทั้ง 2 ที่ได้สร้างขึ้นใน Graphic Area ตามลำดับ โดยให้คลิกเลือกบริเวณเดียวกันหรือแนวเดียวกันทั้งหมด ในส่วนของ Options คลิกเลือกตามรูปด้านล่าง



3.42 คลิก OK เพื่อยอนรับ และออกจากคำสั่ง


3.43 คลิกคำสั่ง Fillet จากແຄນເກຣີງມືອ Features

3.43.1 กรอบของ Fillet Type เลือกเป็น Constant radius

3.43.2 กรอบของ Item to Fillet กำหนดค่าต่างๆดังนี้

3.43.2.1 กำหนดค่ารัศมีการลบมน Radius เป็น 5 cm

3.43.2.2 ทำการเลือกขอบชิ้นงาน ดังรูป



3.33.2.3 คลิก OK เพื่อยอนรับ และออกจากการคำสั่ง fillet


3.44 คลิก Save เลือก Directory ของ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง Save in : ชื่อ C:\Project พิมพ์ชื่อ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง File name : out

3.45 คลิกปุ่ม Save

3.46 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → File → Close

3.47 คลิก New จะปรากฏ Dialog box New SolidWorks Document ขึ้นมา

3.48 เลือกคลิก Assembly จากนั้นคลิกปุ่ม OK



3.49 จะเข้าสู่คำสั่ง Insert Component คลิกปุ่ม Browse

3.50 เลือกชื่องาน C:\Project > in

3.51 คลิกปุ่ม open เพื่อนำชื่องานเข้าสู่หน้าต่าง Assembly

3.52 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → View → Origin  เพื่อแสดงจุดกำเนิด จากนั้นนำเมาส์ไปวางที่ Origin คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อวางแผนงาน

3.53 คลิก Insert Component  จากແນບເກົ່າງມືອ Assembly จะປ່ຽນໃຫຍ້ໃນຮາຍການຄຸລສົມບັດຂອງຄໍາສ່ວນ

3.54 ในส่วนของกรอบ Part/Assembly to Insert

3.54.1 คลิกปุ่ม Browse จะປ່ຽນໃຫຍ້ໃນຮາຍການ Open เพื่อนำชິ່ນຈານເຂົ້າສູ່ທຳກຳຕ່າງກຳ


3.54.2 ເລືອກເຊີ້ນຈານຈາກ C:\Project > mid 2 จากນີ້คลิกເມາສ໌ເພື່ອວາງເຊີ້ນຈານໃນບໍລິເວລາໄກລ້າ ກັບເຊີ້ນຈານກ່ອນທີ່ນີ້

3.55 คลิก Mate  จากແນບເກົ່າງມືອ Assembly จะປ່ຽນໃຫຍ້ໃນຮາຍການຄຸລສົມບັດຂອງຄໍາສ່ວນ

3.56 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

3.56.1 ເລືອກຄຸລິກພື້ນຜົວອອງ in ດັ່ງຮູບ

3.56.2 ເລືອກຄຸລິກພື້ນຜົວອອງ mid2 ດັ່ງຮູບ




3.57 ในส่วนของกรอบ Standard Mate ກໍາหนດຄວາມສັນພັນທີ່ເປັນ Parallel  ໄທເຊີ້ນຈານທີ່ສອງນານກັນ

3.58 คลิกปุ่ม OK  เพื่อยອມຮັບ

3.59 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

3.59.1 ເລືອກຄຸລິກພື້ນຜົວອອງ in ດັ່ງຮູບ

3.59.2 ເລືອກຄຸລິກພື້ນຜົວອອງ mid2 ດັ່ງຮູບ




3.60 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel ให้ชิ้นงานทั้งสองข่านกัน

3.61 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ

3.62 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

3.62.1 เลือกคลิกพื้นผิวของ in ดังรูป

3.62.2 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid2 ดังรูป




3.63 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Coincident ให้ชิ้นงานทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน

3.64 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ และคลิกปุ่ม OK เพื่อออกรายการ Mate

3.65 คลิก Save เลือก Directory ของ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง Save in : ชื่อ C:\Project พิมพ์ชื่อ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง File name : Assembly-in-mid 2

3.66 คลิกปุ่ม Save


3.67 คลิกที่พื้นผิวดังรูป




3.68 คลิก Edit Component จากແແນເກົ່າງນີ້ຂອງ Assembly

3.69 นำມາສໍາໄປທີ່ Manu bar →Insert →Molds →Cavity ຂະປາກວຸໃນຮາຍການ
ຄູ່ຄະນນັດຕີຂອງຄຳສັ່ງບິນນາ

3.70 ທີ່ກຽມ Design Component คลิกເກົ່າງໜາຍ (+) ມີຫັ້ນຂໍ້ອໍາ Assembly-in-mid2 ໃນໃນ
ຮາຍການຄູ່ຄະນນັດ ນຳມາສໍານັກລືກເລືອກ mid2 ດັ່ງນີ້




3.71 คลิก OK ແລ້ວคลิกເລືອກ All bodies ດັ່ງນີ້ ແລະ คลิก OK



3.72 คลิก Save 


3.73 ที่กรอบ Choose document to save: คลิกเดือก C:\Project\mid2.SLDPR^T ดังรูป



3.74 คลิก OK 

3.75 คลิก Save 

3.76 ที่กรอบ Choose document to save: คลิกเดือก C:\Project\Assembly-in-mid2.SLDASM ดังรูป



3.77 คลิก OK 


3.78 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → File → Close 

3.79 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → File → Open 

3.80 เลือกชื่องานจาก C:\Project\mid2 และคลิกปุ่ม Open

3.81 คลิกเครื่องหมาย (+) หน้าต้อ Solid Bodies(2) → คลิกขวาที่ Cavity2[1] → Delete Body

→ คลิก 




3.82 คลิก Save 

3.83 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → File → Close 

3.84 คลิก New  จะปรากฏ Dialog box New SolidWorks Document ขึ้นมา

3.85 เลือกคลิก Assembly จากนั้นคลิกปุ่ม OK



3.86 จะเข้าสู่คำสั่ง Insert Component คลิกปุ่ม Browse

3.87 เลือกชื่องาน C:\Project > mid3

3.88 คลิกปุ่ม open เพื่อนำชื่องานเข้าสู่หน้าต่าง Assembly

3.89 นำมาส์ไวที่ Menu bar → View → Origin เพื่อแสดงจุดกำเนิด จากนั้นนำมาส์ไวไปวางที่ Origin คลิกมาส์ซ้ายเพื่อวางชื่องาน

3.90 คลิก Insert Component จากແຕບເຄືອງນີ້ Assembly จะປະກາດໃນຮາຍຄາຣ ຖຸລະສົມບັດຂອງຄໍາສັ່ງຂຶ້ນນາ

3.91 ในສ່ວນຂອງຮອບ Part/Assembly to Insert

3.91.1 คลิกปุ่ม Browse จะປະກາດລ່ອງຂ້ອງຄວາມ Open เพื่อนำชื่องานเข้าสู่หน้าต่างการປະກອບກາພ


3.91.2 เลือกชื่องานจาก C:\Project > mid 2 จากนั้นคลิกມາສ໌ເພື່ອວາງชື້ນຈານໃນນິຣົວນໄກດ້າ ກັບຈົ້ນຈານກ່ອນໜັນນີ້

3.92 คลิก Mate จากແຕບເຄືອງນີ້ Assembly จะປະກາດໃນຮາຍຄາຣ ຖຸລະສົມບັດຂອງຄໍາສັ່ງຂຶ້ນນາ

3.93 ในສ່ວນຂອງຮອບ Mate Selection

3.93.1 ເລືອກຄຸນພື້ນຜົວອອງ mid3 ດັ່ງນີ້

3.93.2 ເລືອກຄຸນພື້ນຜົວອອງ mid2 ດັ່ງນີ້




3.94 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel ให้ชิ้นงานทึ้งสองข่านกัน

3.95 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ

3.96 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

3.96.1 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid3 ดังรูป

3.96.2 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid2 ดังรูป




3.97 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel ให้ชิ้นงานทึ้งสองข่านกัน

3.98 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ

3.99 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

3.99.1 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid3 ดังรูป

3.99.2 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid2 ดังรูป




3.100 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Coincident ให้ชิ้นงานทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน

3.101 คลิกปุ่ม OK เพื่อยกย่องรับ และคลิกปุ่ม OK เพื่อออกจากคำสั่ง Mate

3.102 คลิก Save เลือก Directory ของ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง Save in : ชื่อ C:\Project พิมพ์ชื่อ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง File name : Assembly -mid 2 -mid3

3.103 คลิกปุ่ม Save


3.104 คลิกที่พื้นผิวดังรูป



3.105 คลิก Edit Component จากแดปเบอร์เรื่องมือ Assembly

3.106 นำมาส์ไปที่ Manu bar → Insert → Molds → Cavity จะปรากฏในรายการคุณสมบัติของคำสั่งขึ้นมา

3.107 ที่กรอบ Design Component คลิกเครื่องหมาย (+) หน้าชื่อ Assembly mid-out ในใบรายการคุณสมบัติ นำมาส์มาคลิกเลือก mid2 ดังรูป



3.108 คลิก OK

3.109 คลิก Save

3.110 ที่กรอบ Choose document to save: คลิกเลือก C:\Project\mid3.SLDPRT ดังรูป



3.111 คลิก OK

3.112 คลิก Save

3.113 ที่กรอบ Choose document to save: คลิกเลือก C:\Project\Assembly-mid2-mid3.SLDASM ดังรูป




3.114 คลิก OK

3.115 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → File → Close

3.116 คลิก New จะปรากฏ Dialog box New SolidWorks Document ขึ้นมา

3.117 เลือกคลิก Assembly จากนั้นคลิกปุ่ม OK



3.118 จะเข้าสู่คำสั่ง Insert Component คลิกปุ่ม Browse

3.119 เลือกชื่องาน C:\Project > mid3

3.120 คลิกปุ่ม open เพื่อนำชื่องานเข้าสู่หน้าต่าง Assembly

3.121 นำมาส์ไปที่ Menu bar → View → Origin เพื่อแสดงจุดกำเนิด จากนั้นนำมาส์ไปวางที่ Origin คลิกมาส์ซ้ายเพื่อวางชื่องาน

3.122 คลิก Insert Component จากແຕນເຄື່ອງນີ້ Assembly จะປະກຸດໃນຮາຍການ ອຸດສົມບັດຂອງคำສั่งເຂັ້ມນາ

3.123 ในส่วนของกรอบ Part/Assembly to Insert

3.123.1 คลิกปุ่ม Browse จะປະກຸດລ່ອງຂໍ້ອວນ Open เพื่อนำชื่องานเข้าสู่หน้าต่างการປະກອບພາພ


3.123.2 เลือกชื่องานจาก C:\Project > out จากนั้นคลิกมาส์เพื่อวางชื่องานในບຣິຣານໄກດ້າ ກັບชີ້ນງານກ່ອນໜັນນີ້

3.124 คลิก Mate จากແຕນເຄື່ອງນີ້ Assembly จะປະກຸດໃນຮາຍການ ອຸດສົມບັດຂອງคำສั่งເຂັ້ມນາ

3.125 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

3.125.1 เลือกຄລິກພື້ນຜົວຂອງ mid3 ດັ່ງນີ້

3.125.2 เลือກຄລິກພື້ນຜົວຂອງ out ດັ່ງນີ້




3.126 ในส่วนของการอน Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel ให้ชิ้นงานทั้งสองงานกัน

3.127 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ

3.128 ในส่วนของการอน Mate Selection

3.128.1 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid3 ดังรูป

3.128.2 เลือกคลิกพื้นผิวของ out ดังรูป




3.129 ในส่วนของการอน Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel ให้ชิ้นงานทั้งสองงานกัน

3.130 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ

3.131 ในส่วนของการอน Mate Selection

3.131.1 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid3 ดังรูป

3.131.2 เลือกคลิกพื้นผิวของ out ดังรูป




3.132 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Coincident ให้ชิ้นงานหั่งสองอยู่ในแนวเดียวกัน

3.133 คลิกปุ่ม OK เพื่อบันรับ และคลิกปุ่ม OK เพื่อออกจากคำสั่ง Mate

3.134 คลิก Save เลือก Directory ของ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง Save in : ชื่อ C:\Project พิมพ์ชื่อ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง File name : Assembly -mid3-out

3.135 คลิกปุ่ม Save


3.136 คลิกที่ปืนผิวค้างรูป



3.137 คลิก Edit Component จากແນວເຄື່ອງນື້ອ Assembly

3.138 นำเมาส์ไปที่ Manu bar → Insert → Molds → Cavity จะปรากฏในรายการคุณสมบัติของคำสั่งขึ้นมา


3.139 ที่กรอบ Design Component คลิกເຄື່ອງໜາຍ (+) หน้าชื่อ Assembly mid-out ในในรายการคุณสมบัติ นำเมาส์มาคลิกเลือก mid3 ดังรูป



3.140 คลิก OK

3.141 คลิก Save


3.142 ที่กรอบ Choose document to save: คลิกเลือก C:\Project\out.SLDPRT ดังรูป



3.143 คลิก OK

3.144 คลิก Save

3.145 ที่กรอบ Choose document to save: คลิกเลือก C:\Project\Assembly-mid3-out.SLDASM ดังรูป




3.146 คลิก OK

3.147 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → File → Close

4. การรวมชิ้นงานทั้ง 3 ชิ้นเข้าด้วยกัน

4.1 คลิก New  จะปรากฏ Dialog box New SolidWorks Document ขึ้นมา

4.2 เลือกคลิก Assembly จากนั้นคลิกปุ่ม OK



4.3 จะเข้าสู่คำสั่ง Insert Component  คลิกปุ่ม Browse

4.4 เลือกชื่นงาน C:\Project > in

4.5 คลิกปุ่ม open เพื่อนำชิ้นงานเข้าสู่หน้าต่าง Assembly

4.6 นำเมาส์ไปที่ Menu bar → View → Origin  เพื่อแสดงจุดกำเนิด จากนั้นนำเมาส์ไปวางที่ Origin คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อวางชิ้นงาน

4.7 คลิก Insert Component  จากແຄນເກື່ອງມືອ Assembly จะປະກາດໃນຮາຍການຄຸມສນບັດຂອງຄໍາສັ່ງขື້ນມາ

4.8 ในส่วนของกรอบ Part/Assembly to Insert

4.8.1 คลิกปุ่ม Browse จะປະກາດລ່ວງຫຼົດຂ່າຍ Open เพื่อนำชิ้นงานเข้าสู่หน้าต่าง การປະກອບກາພ


4.8.2 เลือกชີ້ນງານຈາກ C:\Project > mid จากນັ້ນคลิกເມາສີເພື່ອວາງຈິ່ນງານໃນ ບຣິເວລໄກສ້າງ ກັບຈິ່ນງານກ່ອນໜີ້ນີ້

4.9 คลิก Mate  จากແຄນເກື່ອງມືອ Assembly จะປະກາດໃນຮາຍການຄຸມສນບັດຂອງຄໍາສັ່ງ ขື້ນມາ

4.10 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

4.10.1 เลือกคลิกພື້ນຜົວຂອງ in ດັງຮູບ

4.10.2 เลือกคลิกພື້ນຜົວຂອງ mid ດັງຮູບ




4.11 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel ให้ชิ้นงานทึ้งสองข้างกัน

4.12 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ

4.13 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

4.13.1 เลือกคลิกพื้นผิวของ in ดังรูป

4.13.2 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid ดังรูป




4.14 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel ให้ชิ้นงานทึ้งสองข้างกัน

4.15 คลิกปุ่ม OK เพื่อยอมรับ

4.16 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

4.16.1 เลือกคลิกพื้นผิวของ in ดังรูป

4.16.2 เลือกคลิกพื้นผิวของ mid ดังรูป



4.17 ในส่วนของรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Coincident ให้ชิ้นงานทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน

4.18 คลิกปุ่ม OK  เพื่อบันรับ และคลิกปุ่ม OK  เพื่อออกจากคำสั่ง Mate

4.19 คลิก Insert Component  จากแดเนียมเครื่องมือ Assembly จะปรากฏในรายการคุณสมบัติของคำสั่งขึ้นมา

4.20 ในส่วนของรอบ Part/Assembly to Insert


4.20.1 คลิกปุ่ม Browse จะปรากฏกล่องข้อความ Open เพื่อนำชิ้นงานเข้าสู่หน้าต่างการประกอบภาพ

4.20.2 เลือกชิ้นงานจาก C:\Project > out จากนั้นคลิกมาส์เพื่อวางชิ้นงานในบริเวณใกล้ๆ กับชิ้นงานก่อนหน้านี้

4.21 คลิก Mate  จากแดเนียมเครื่องมือ Assembly จะปรากฏในรายการคุณสมบัติของคำสั่งขึ้นมา

4.22 ในส่วนของรอบ Mate Selection

4.22.1 เลือกคลิกพื้นผิว ดังรูป




4.23 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel ให้ชิ้นงานทั้งสองข้างนั้น

4.24 คลิกปุ่ม OK เพื่อยกย่องรับ

4.25 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

4.25.1 เลือกคลิกพื้นผิว ดังรูป




4.26 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Parallel  ให้ชิ้นงานทึ้งสองข่านกัน

4.27 คลิกปุ่ม OK  เพื่อยอนรับ

4.28 ในส่วนของกรอบ Mate Selection

4.28.1 เลือกคลิกเพื่อผิว ดังรูป



4.29 ในส่วนของกรอบ Standard Mate กำหนดความสัมพันธ์เป็น Coincident  ให้ชิ้นงานทึ้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน

4.30 คลิกปุ่ม OK  เพื่อยอนรับ และคลิกปุ่ม OK  เพื่้ออกจากคำสั่ง Mate


4.31 คลิก Save  เลือก Directory ของ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง Save in : ชื่อ C:\Project พิมพ์ชื่อ File ที่ต้องการบันทึกในช่อง File name : Assembly

4.32 คลิกปุ่ม Save




วิธีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมไฟฟ์ในต่อคอมพิวเตอร์

1. เข้าสู่โปรแกรม โดยการดับเบิลคลิกที่ Icon  ที่ Desktop
2. คลิก Open  จากแฟ้มเครื่องมือ Standard จะปรากฏ Dialog box Open ขึ้นมา
3. เลือกชื่องาน C:\Project > out คลิกปุ่ม Open
4. คลิกขวาบนระนาบ front แล้วเลือก Insert Sketch  กด Space bar เปลี่ยนมุมมองเป็น front เพื่อเขียนเส้นร่าง



6. เมื่อสร้างเสร็จแล้วคลิก 
7. คลิก Curves  จากแฟ้มเครื่องมือ Features คลิก Split Line 
8. ที่กรอบ Type of Split คลิกเดือย Projection
9. ที่กรอบ Selections ที่ซ่อง  คลิกเส้นร่างวงกลมที่สร้างขึ้นจากข้อที่ 5
10. ที่กรอบ Selections ที่ซ่อง  คลิกเส้นร่าง ดังรูป




11. คลิก OK และคลิก Save

12. นำเมาส์ไปที่ Menu bar → File → Close


13. คลิก Open จากແຄນເຄື່ອງນີ້ອໆ Standard จะປະກຸດ Dialog box Open ປຶ້ນນາ

14. ເລືອກຊື່ນາງານ C:\Project> Assem ຄລິກໜູ້ມູນ Open ຈະປະກຸດຂໍ້ອຄວາມດັ່ງນີ້




15. คลิก Yes

16. นำเมาส์ไปที่ Menu bar → Tool → Add install และເລືອກ COSMOSWorks 2007 ຄລິກ OK ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ໂປຣແກຣມ COSMOSWorks 2007




17. ถอน Menu Bar จะเพิ่ม COSMOSWorks ขึ้นมาและที่แนบแสดงในรายการจะเพิ่ม คำยเชื่อกัน




18. การวิเคราะห์แบบจำลองแบบหล่อพลาสติกด้วยโปรแกรมไฟไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนดังนี้

18.1 Pre-processing


18.1.1 คลิกขวาที่ไอคอนชิ้นงานในรายการของ Cosmosworks และเลือก Study




18.1.2 กรอก Name กำหนดชื่อขึ้นงานในการศึกษาเป็น 19 inch เพื่อจะทำการวิเคราะห์ เดี็อกชนิดของอเดิมเนต์ (Mesh Type) เลือกเป็น Solid Mesh และรูปแบบการวิเคราะห์ที่ กรอบ Type เลือกเป็น Thermal




18.1.3 คลิกขวาที่คำสั่ง **19 inch (-Default-)** แล้วคลิกซ้ายเลือก **Transient** จะปรากฏหน้าต่าง Thermal แล้วคลิกเดือก Transient เลือก Total time เท่ากับ 72000 sec และเลือก Time increment เท่ากับ 3600 sec แล้วคลิก OK




18.1.4 คลิกตรงเครื่องหมายบวก หน้าคำสั่ง Solids จะปรากฏชื่องานทั้ง 3 ส่วนขึ้นมา แล้วคลิกขวาตรงชื่องาน in แล้วคลิกซ้าย ตรงคำสั่ง Apply Material to All Bodies ที่แสดงขึ้นนี้




18.1.5 จะปรากฏตาราง Material ที่กรอบ Select material source เลือกตัวเลือก Custom defined ใส่ค่าคุณสมบัติตามรูปด้านล่างนี้ แล้วคลิก OK




18.1.6 คลิกขวาตรงชื่องาน mid แล้วคลิกซ้าย ตรงคำสั่ง Apply Material to All Bodies ที่แสดงขึ้นนี้




18.1.7 จะปรากฏตาราง Material ที่กรอบ Select material source เลือกตัวเลือก Custom defined ใส่ค่าคุณสมบัติตามรูปด้านล่างนี้ แล้วคลิก OK




18.1.8 กดลิกขวาตรงชิ้นงาน out แล้วกดซ้าย ตรงคำสั่ง Apply Material to All Bodies ที่แสดงขึ้นนี้




18.1.9 จะปรากฏตาราง Material ที่กรอก Select material source เลือกตัวเลือก Custom defined ใส่ค่าคุณสมบัติตามรูปด้านล่างนี้ แล้วคลิก OK



18.1.10 คลิกขวาที่ Load/Restraint คลิกเลือก Temperature ดังรูป




18.1.11 ที่กรอบ Type คลิกเลือก Initial temperature ที่ช่อง คลิกเครื่องหมาย (+) หน้า Assem (Default<Display Stat...). เลือกชิ้นงาน in, mid และ out ดังรูป



18.1.12 ที่กรอบ Temperature ใส่ค่าเป็น 25°C คลิก

18.1.13 คลิกขวาที่ Load/Restraint คลิกเลือก Temperature ดังรูป



18.1.14 ที่กรอบ Type คลิกเลือก Temperature ที่ช่อง คลิกเลือกพื้นผิวค้างรูป




18.1.15 ที่กรอบ Temperature ใส่ค่าเป็น 25°C → คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Variation with time → คลิก Edit → ใส่ค่าดังนี้

Points	X	Y	Points	X	Y
1	0	1	28	61200	30.7736
2	12000	25	29	63000	30.7392
3	15600	25.445	30	64800	29.2244
4	17640	25.13672	31	66600	28.1272
5	19200	24.8268	32	68400	26.8908
6	21000	24.53	33	70200	25.0968
7	22800	24.95124	34	71400	24.9988
8	24600	25.20212	35	72000	24.224
9	26400	25.84092			
10	28200	27.52832			
11	30000	27.42396			
12	31800	27.00592			
13	34200	27.9716			
14	36000	29.576			
15	37800	29.716			
16	39600	28.2756			
17	41400	27.156			
18	43200	26.8016			
19	45000	27.9796			
20	46800	29.9084			
21	48600	29.272			
22	50400	29.402			
23	52200	31.5972			
24	54000	30.9844			
25	55800	30.3992			
26	57600	29.1372			
27	59400	30.174			

18.1.16 คลิก OK

18.1.17 คลิกขวาที่ Load/Restraint คลิกเลือก Convection ดังรูป



18.1.18 ที่กรอบ Selected entities คลิกเลือกพื้นผิวค้างนอกห้องหมก

18.1.19 ที่กรอบ Units เลือกเป็น SI → ที่กรอบ Convection Coefficient ใส่ค่าเป็น 25

W/(m².K) → ที่กรอบ Bulk Ambient Temperature ใส่ค่าเป็น 298.15 Kelvin

18.1.20 คลิก Edit ใส่ค่าดังนี้

Points	X	Y	Points	X	Y
1	0	1	15	37800	3.3426128
2	12000	2.9923864	16	39600	3.2029851
3	15600	2.8998323	17	41400	3.2245849
4	17640	2.8861278	18	43200	3.4029851
5	19200	2.7769881	19	45000	3.2583263
6	21000	2.7522187	20	46800	3.2896193
7	22800	2.8113835	21	48600	3.1272178
8	24600	2.8740768	22	50400	3.2581922
9	26400	3.2436089	23	52200	3.3983565
10	28200	3.0451082	24	54000	3.4848231
11	30000	3.030005	25	55800	3.1939628
12	31800	3.0006574	26	57600	3.0637599
13	34200	3.0189502	27	59400	3.350696
14	36000	3.3500252	28	61200	3.2786852


Points	X	Y
29	63000	3.2180781
30	64800	3.080597
31	66600	2.965353
32	68400	2.8453128
33	70200	2.8979037
34	71400	2.9960758
35	72000	2.6032199

18.1.21 คลิก OK


18.1.22 การแบ่งและกำหนดขนาดเซลล์เม็ด โดยการคลิกขวาที่ไฟล์เครื่อง Mesh โปรแกรมจะแสดงรายการเมนูขึ้นอยู่ คลิกเลือก Apply Mesh Control...




18.1.23 ที่กรอบ Selected entities คลิกเลือก mid ดังรูป




18.1.24 ที่กรอบ Control Parameters คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Use same element size ที่ช่อง ใส่ค่าเท่ากับ 10 mm คลิก



18.1.25 การแบ่งและกำหนดขนาดэлементъ โดยการคลิกขวาที่ไฟล์เครื่อง Mesh โปรแกรมจะแสดงรายการเมนูขึ้น คลิกเลือก Create Mesh





18.1.26 เมื่อคลิกเลือกคำสั่ง Create Mesh เพื่อเปิดกรอบหน้าต่าง Mesh แล้วกำหนดขนาดของ Mesh ที่ต่อกัน 30 mm และคลิกเลือกเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Run analysis after meshing และ Automatic transition ดังรูป



18.2 Processing


คลิก โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ผลต่อไป และจะทำการแบ่งэлементต์ ดังรูปด้านล่างนี้






18.3 Post-Processing

18.3.1 หลังจากที่ Run เสร็จแล้ว คลิกเครื่องหมาย + ที่หน้า Results คลิกขวาที่ Thermal 1 (-Temperature-) จะปรากฏคำสั่งແນບคำสั่ง Show → คลิก Show



18.3.2 โปรแกรมจะทำการแสดงผลค่าการกระจายความร้อนภายในแบบหล่อพลาสติก





อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้โดยการใช้สาย Thermo Couple ต่อเข้ากับเครื่อง Data Logger วัด
อุณหภูมิที่ได้จริงในขณะทำการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป

ตาราง ก. อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้โดยการใช้สาย Thermo Couple Type K ต่อเข้ากับ เครื่อง Data Logger วัดอุณหภูมิที่ได้จริงในขณะทำการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป

ชั่วโมงในการเผา	T ภายในเตา(° C)	T ในแบบ(° C)	T ผิวแบบ(° C)
ก่อนเผา	25.00	25.00	25.00
3 hr 20 min	619.00	25.00	625.00
4 hr 20 min	519.40	69.02	636.12
4 hr 53 min	587.32	83.51	628.42
5 hr 20 min	554.78	90.50	620.67
5 hr 50 min	547.39	95.75	613.25
6 hr 20 min	565.03	97.28	623.78
6 hr 50 min	583.73	97.55	630.05
7 hr 20 min	693.90	98.02	646.02
7 hr 50 min	634.72	98.09	688.21
8 hr 20 min	630.22	97.74	685.60
8 hr 50 min	621.47	97.57	675.15
9 hr 20 min	613.10	97.86	681.61
9 hr 25 min	616.18	97.92	689.19
9 hr 30 min	626.95	98.01	699.29
9 hr 35 min	627.74	97.95	703.96
9 hr 40 min	632.62	97.98	711.76
9 hr 45 min	631.66	98.02	706.54
9 hr 50 min	679.20	98.26	710.04
9 hr 55 min	723.15	98.70	727.62
10 hr	725.66	99.47	739.40
10 hr 5 min	728.99	99.30	753.79
10 hr 10 min	711.80	99.28	747.87
10 hr 15 min	712.11	100.18	745.35
10 hr 20 min	703.63	106.11	737.32
10 hr 25 min	724.59	107.47	734.54

ตาราง ค. (ต่อ) อุณหภูมิที่ตรวจวัด ได้โดยการใช้สาย Thermo Couple Type K ต่อเข้ากับเครื่อง Data Logger วัดอุณหภูมิที่ได้จริงในขณะทำการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป

ช่วงเวลาในการเผา	T ภายในเตา ($^{\circ}\text{C}$)	T ในแบบ ($^{\circ}\text{C}$)	T ผิวแบบ ($^{\circ}\text{C}$)
10 hr 30 min	723.45	110.27	742.90
10 hr 35 min	720.71	111.98	741.12
10 hr 40 min	717.20	112.34	736.71
10 hr 45 min	710.31	99.49	744.53
10 hr 50 min	704.69	99.97	737.38
10 hr 55 min	683.38	100.24	735.54
11 hr	681.82	127.93	706.89
11 hr 5 min	727.54	159.73	707.54
11 hr 10 min	709.22	170.07	699.13
11 hr 15 min	695.42	171.01	686.28
11 hr 20 min	708.31	173.06	686.61
11 hr 25 min	704.91	172.58	685.67
11 hr 30 min	688.26	171.76	678.90
11 hr 35 min	667.54	171.34	669.14
11 hr 40 min	707.99	169.98	670.75
11 hr 45 min	715.08	170.51	671.06
11 hr 50 min	737.77	171.04	672.70
11 hr 55 min	730.14	171.71	672.33
12 hr	741.45	171.39	670.04
12 hr 5 min	734.97	168.21	667.75
12 hr 10 min	728.65	167.34	661.07
12 hr 15 min	721.15	98.82	714.35
12 hr 20 min	715.94	98.79	708.45
12 hr 25 min	701.89	98.80	704.43
12 hr 30 min	698.32	98.81	699.49
12 hr 35 min	712.34	98.73	702.22

ตาราง ก. (ต่อ) อุณหภูมิที่ตรวจวัด ได้โดยการใช้สาย Thermo Couple Type K ต่อเข้ากับเครื่อง Data Logger วัดอุณหภูมิที่ได้จริงในขณะทำการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป

ช่วงเวลาในการเผา	T ภายในเตา (°C)	T ในแบบ (°C)	T ผิวแบบ (°C)
12 hr 40 min	692.61	98.82	702.18
12 hr 45 min	688.61	98.90	716.75
12 hr 50 min	681.45	98.81	722.58
12 hr 55 min	708.37	98.91	738.05
13 hr	707.65	99.03	747.71
13 hr 5 min	690.02	98.91	747.43
13 hr 10 min	677.45	98.90	735.41
13 hr 15 min	665.23	98.97	732.84
13 hr 20 min	669.23	98.81	729.21
13 hr 25 min	673.11	98.97	733.17
13 hr 30 min	659.23	98.82	731.80
13 hr 35 min	646.73	98.87	728.44
13 hr 40 min	641.18	98.85	722.31
13 hr 45 min	639.24	98.76	719.04
13 hr 50 min	682.39	98.77	692.31
13 hr 55 min	718.71	98.75	698.46
14 min	698.28	99.24	735.05
14 hr 5 min	703.01	100.38	766.11
14 hr 10 min	714.10	103.15	779.21
14 hr 15 min	718.90	107.94	784.77
14 hr 20 min	722.76	110.53	790.40
14 hr 25 min	717.30	114.05	794.09
14 hr 30 min	740.07	121.04	789.93
14 hr 35 min	696.16	119.32	794.24
14 hr 40 min	779.61	117.56	777.63
14 hr 45 min	795.48	117.84	780.19

ตาราง ก. (ต่อ) อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้โดยการใช้สาย Thermo Couple Type K ต่อเข้ากับเครื่อง Data Logger วัดอุณหภูมิที่ได้จริงในขณะทำการเผาแบบหล่อพะพุทธรูป

ช่วงเวลาในการเผา	T ภายในชา ($^{\circ}\text{C}$)	T ในแบบ ($^{\circ}\text{C}$)	T ผิวแบบ ($^{\circ}\text{C}$)
14 hr 50 min	799.21	117.90	779.84
14 hr 55 min	787.99	118.03	779.98
15 hr	765.85	117.95	774.61
15 hr 5 min	734.36	118.10	775.95
15 hr 10 min	738.79	118.45	773.34
15 hr 15 min	722.17	118.74	769.36
15 hr 20 min	702.56	119.42	766.53
15 hr 25 min	689.14	120.30	765.39
15 hr 30 min	679.13	121.55	759.98
15 hr 35 min	676.71	123.76	753.68
15 hr 40 min	668.88	126.62	749.21
15 hr 45 min	664.42	130.09	741.83
15 hr 50 min	655.30	134.25	740.84
15 hr 55 min	650.86	139.36	736.17
16 hr	640.31	144.80	728.43
16 hr 5 min	634.30	150.43	724.89
16 hr 10 min	670.11	156.51	714.95
16 hr 15 min	657.35	162.93	726.88
16 hr 20 min	648.94	169.44	736.40
16 hr 25 min	744.59	176.32	742.37
16 hr 30 min	725.86	184.04	754.35
16 hr 35 min	729.61	192.14	770.80
16 hr 40 min	702.91	201.53	777.29
16 hr 45 min	694.22	211.77	778.17
16 hr 50 min	690.62	221.61	776.85
16 hr 55 min	698.94	230.95	767.67


ตาราง ๗. (ต่อ) อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้โดยการใช้สาย Thermo Couple Type K ต่อเข้ากับเครื่อง Data Logger วัดอุณหภูมิที่ได้จริงในขณะทำการเผาแบบหล่อพระพุทธรูป

ช่วงเวลาในการเผา	T ภายในเตา (°C)	T ไนแตน (°C)	T พิวแตน (°C)
17 hr	704.39	241.92	769.34
17 hr 5 min	706.79	253.22	769.57
17 hr 10 min	706.04	264.68	773.23
17 hr 15 min	700.47	275.89	774.92
17 hr 20 min	693.71	282.54	773.44
17 hr 25 min	691.36	291.03	773.18
17 hr 30 min	686.32	298.08	768.48
17 hr 35 min	678.63	304.96	771.78
17 hr 40 min	673.19	311.25	760.95
17 hr 45 min	670.16	317.67	762.31
17 hr 50 min	659.65	323.61	746.71
17 hr 55 min	652.47	329.32	738.26
18 hr	645.33	334.88	730.61
18 hr 5 min	639.99	340.05	726.15
18 hr 10 min	634.55	344.96	723.54
18 hr 15 min	627.95	349.71	717.56
18 hr 20 min	622.31	354.31	713.95
18 hr 25 min	615.08	358.55	706.47
18 hr 30 min	610.97	362.75	703.18
18 hr 35 min	603.90	366.85	700.47
18 hr 40 min	597.78	370.79	699.48
18 hr 45 min	594.60	374.62	698.63
18 hr 50 min	589.11	378.43	685.26
18 hr 55 min	585.25	382.22	680.58
19 hr	575.18	385.88	672.27
19 hr 5 min	571.22	389.40	665.27

ตาราง ๓. (ต่อ) อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้โดยการใช้สาย Thermo Couple Type K ต่อเข้ากับเครื่อง Data Logger วัดอุณหภูมิที่ได้จริงในขณะทำการเผาแบบหล่อพะพุทธรูป


ช่วงเวลาในการเผา	T ภายในเตา (°C)	T ในแบบ (°C)	T ผิวแบบ (°C)
19 hr 10 min	567.76	393.13	665.60
19 hr 15 min	577.24	396.53	667.60
19 hr 20 min	573.68	399.92	670.80
19 hr 25 min	617.38	403.18	650.21
19 hr 30 min	590.86	406.46	627.42
19 hr 35 min	587.42	409.69	608.78
19 hr 40 min	615.03	412.80	610.75
19 hr 45 min	626.85	415.88	625.89
19 hr 50 min	620.13	419.04	624.97
19 hr 55 min	600.31	419.32	613.58
20 hr	503.00	419.80	605.60





NARESUAN UNIVERSITY	
Faculty of Engineering	Mechanical Engineering
ตราพานิช	Scale 1:30 No.00
All dimensions are in centimeter	1/2

NARESUAN UNIVERSITY	
Faculty of Engineering	Mechanical Engineering
ร่างหน้าของเตา	Scale 1:20
All dimensions are in centimeter	No.00 2/2



ประวัติผู้ดำเนินโครงการ

นายนิพล พากា

1. ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2529

ที่อยู่ 33 หมู่ 7 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210

E-mail Mechanical-king@hotmail.com โทรศัพท์ 084-236-2129

2. ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนระหานวิทยา อ.บึงสามัคคี

3. กำแพงเพชร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนระหานวิทยา อ.บึงสามัคคี

4. กำแพงเพชร

นายวิตรุต ศิริสาณ

1. ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2529

ที่อยู่ 151 หมู่ 4 ต.ซับน้อย อ.วิเศษนูรี จ.เพชรบูรณ์ 67180

E-mail S.wisarut@hotmail.com โทรศัพท์ 087-211-9868

2. ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อ.บึงสามพัน

5. เพชรบูรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อ.บึงสามพัน

6. เพชรบูรณ์