



## การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ

### DEVELOPMENT OF SEMI-AUTOMATIC MUSHROOM GROW BAG COMPRESSING MACHINE

นายพรชัย	มีกรองแบ่ง	รหัส	49363670
นายสิทธิชัย	แสงรัตน์	รหัส	49363793
นายอนุวัฒน์	ชาตรี	รหัส	49363861

ที่eng.พญ.คณะวิศวกรรมศาสตร์	
วันที่รับ.....	14/๐๙/๒๕๕๒
เลขทะเบียน.....	15073054
เลขเรียกหนังสือ.....	พช.๗๔
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๒	

ปริญญาบัณฑิตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต<sup>๑</sup>  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีการศึกษา ๒๕๕๒



## คณะวิศวกรรมศาสตร์

### ในรับรองโครงการ

#### หัวข้อโครงการ

: การพัฒนาเครื่องอัดถุงเชือเท็คแบบกึ่งอัตโนมัติ

(Development of semi-automatic mushroom grow bag compressing machine)

#### ผู้ดำเนินโครงการ

: นายพรชัย มีกรองแบ่ง รหัสนิสิต 49363670

นายสิทธิชัย แสงรัตน์ รหัสนิสิต 49363793

นายอนุวัฒน์ ชาตรี รหัสนิสิต 49363861

#### อาจารย์ที่ปรึกษา

: ดร.รัตนา การุณบุญญาณนันท์

#### ภาควิชา


: วิศวกรรมเครื่องกล


#### ปีการศึกษา


: 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

#### คณะกรรมการสอบโครงการวิศวกรรมเครื่องกล

.....ประธานกรรมการ  
(ดร.รัตนา การุณบุญญาณนันท์)

.....กรรมการ  
(ดร.ดร.ม.ศรีนิวัฒน์ สิงวนะสิริมศรี)

.....กรรมการ  
(อาจารย์นพรัตน์ สีหะวงศ์)

หัวข้อโครงการ	การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงแบบกึ่งอัตโนมัติ			
ผู้ดำเนินโครงการ	นายพรชัย มีกรองแม่ง	รหัสนิสิต	49363670	
	นายสิทธิชัย แสงรัตน์	รหัสนิสิต	49363793	
	นายอนุวัฒน์ ชาตรี	รหัสนิสิต	49363861	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.วัฒนา การรุณบุญญาณนันท์			
ภาควิชา	วิศวกรรมเครื่องกล			
ปีการศึกษา	2552			

### บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต แก้ปัญหาการขับของถุงและความหนาแน่นที่ไม่สม่ำเสมอ ลักษณะเครื่องที่ทำการออกแบบนี้ 3 ส่วนประกอบหลัก คือ 1) ถังบรรจุและการอกรวัสดุปูกลงถุง 2) งานหมุน และ 3) ส่วนอัดก้อนเชื้อเพลิง การทำงานทั้งสามส่วนจะต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้าเป็นต้น กำลังขับผ่านชุดทดเกียร์ 50:1 และมูเตอร์ ในถังบรรจุมีเกลียวลาก่อนดึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร ระยะพิทช์ 7 เซนติเมตร เคลื่อนที่หมุนด้วยความเร็วรอบ 3.5 รอบต่อนาที เพื่อกรอกวัสดุปูกลงถุง งานหมุนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วรอบ 1 รอบต่อนาที และหัวอัดเคลื่อนที่หมุนด้วยความเร็วรอบ 8 รอบต่อนาที การทำงานของเครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติที่ทำการออกแบบ จะใช้แรงงานคนทั้งหมด 2 คน คือคนนำถุงใส่หัวขับ และคนนำระบบอัดเข้าและออกจากงานหมุน เมื่อนำถุงใส่ระบบอัดและวางบนงานหมุน จากนั้นเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยจะหมุนเข้าไปกรอกวัสดุปูกล และเข้าสู่กระบวนการอัดโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นนำก้อนเชื้อเพลิงออกจากกระบวนการอัดแล้วนำถุงใหม่ใส่แทนที่ เครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติที่สามารถผลิตก้อนเชื้อเพลิงได้ 329 ก้อนต่อชั่วโมง หรือ 164 ก้อนต่อกวน-ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตของศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลกที่ต้องกรอกวัสดุปูกลใส่ถุงแล้วเคลื่อนย้ายมาเข้าเครื่องอัดเพื่อทำการอัดจำนวน 2 ครั้ง พนบว่ามีความสามารถในการผลิตก้อนเชื้อเพลิง 124 ก้อนต่อกวน-ชั่วโมง ดังนั้น เครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติแบบนี้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 32 เท่าเทียมกับความสามารถแก้ปัญหาถุงขับໄค์ถึง 83 เท่าเทียมกับเครื่องเดิมที่มีการอัด 1 ครั้ง

Project title	: Development of semi-automatic mushroom grow bag compressing machine				
Name	: Mr Pornchai Mr Sittivhai Mr Anuwat	mekrongbaeng sangrat chartee	ID. 47363670 ID. 49363793 ID. 49363861		
Project Advisor	: Dr. Rattana	Karoonbooyanan			
Department	: Mechanical Engineering				
Academic Year	: 2009				

### Abstract

This project aims to design and develop mushroom grow bag compressing machine to increase production capacity, prevent wrinkle problem of bags, and improve density consistency. The machine consisted of 3 main interrelated components, which were, 1) media surge bin and bagging unit, 2) rotating disk and 3) compressing unit. The machine was driven by 1-hp motor via 50:1 gearbox and pulley. The screw conveyor of the surge bin had its diameter of 14 cm and the pitch of 7 cm, rotating at the speed of 3.5 rpm to fill the growing media into bags. Rotating disk rotated at the speed of 1 rpm while the compressing unit rotated at the speed of 8 rpm. The machine required two operators. The first operator placed the empty bag into the cylinder and the other operator put the growing bag into and out of the rotating disk. Once empty bag was placed into the rotating disk, the disk rotated and moved the bag into the filling station; media was filled into the bag; the bag was automatically compressed; the operator removed the growing bag out of the cylinder and started the next cycle. The prototype compressing machine had its production capacity of 329 bags/hour or 164 bags/man-hour. Comparing to the original method of Mushroom Growing Center, Phitsanulok, in which the media was manually filled into the bag and transported to compressed twice with the production capacity of 124 bags/man-hour, the newly developed machine had increased production capacity by 32%, produced consistent density of bags and decreased the bag wrinkle problem by 83% compared to the original machine when compressing only one.

## กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้ดำเนินโครงการขอขอบพระคุณคณะบุคคลที่เคยให้คำปรึกษา ชี้แนะนำแนวทางช่วยเหลือและอนุมัติในการดำเนินโครงการจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี มีดังนี้

- ดร.รัตนา การัญญานันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่เคยให้คำปรึกษา คุณแล้วช่วยเหลือตลอดมา

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการ IRPUS ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ

- คุณชนพล บุญมี จากศูนย์เพาะเทิดจังหวัดพิษณุโลกที่ช่วยเหลือค้านข้อมูลและการปฏิบัติงานต่างๆ

- คุณเอกพล หาญน้อย ที่ให้คำปรึกษาและช่วยสร้างเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัตินแบบ

ณ โอกาสนี้จึงขออำนาจคุณพระคริรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้แจงช่วยเหลือคุ้มครองปักปักรักษานุบุคคลเหล่านี้ด้วยเทオญ

นายพรชัย	นีกรองเบ่ง
นายสิทธิชัย	แสงรัตน์
นายอนุวัฒน์	ชาตรี

## สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองโครงการ	ก
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูปภาพ	ซ

### บทที่ 1 บทนำ

	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปีฉลูหานา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 กิจกรรมการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2

### บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี

	3
2.1 ลักษณะของก้อนเชื้อเห็ด	3
2.2 ขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ที่ใช้	3
2.3 การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด	6

### บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงการ

	9
3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตก้อนเชื้อเห็ดจากสูญเพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลก	9
3.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุปูลูก	12
3.3 การตรวจคุณภาพของก้อนเชื้อเห็ด	18
3.4 ออกแบบและสร้างเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติแบบ	20
3.5 การทดสอบเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติแบบ	23

## สารบัญ (ต่อ)

<b>บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์</b>	
4.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุปูลูก	26
4.2 เปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ด	27
<b>บทที่ 5 บทสรุป</b>	
5.1 สรุปผลการทดลอง	28
5.2 ข้อเสนอแนะ	28
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	<b>29</b>
<b>ภาคผนวก</b>	<b>30</b>
ภาคผนวก ก. สมบัติทางกายภาพของวัสดุปูลูก	31
ภาคผนวก ข. ผลการทดสอบเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ	36
ภาคผนวก ค. แบบเครื่องขัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งยัตโนมัติด้านแบบ	40
<b>ประวัติผู้ดำเนินโครงการ</b>	<b>48</b>

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 ขนาดของสกรูสำลียงเบอร์ต่างๆ	6
ตารางที่ 4.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุปูน	26
ตารางที่ 4.2 ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอัดก้อนเชื้อไฟด้วยศูนย์เพาห์ค จังหวัดพิษณุโลกและเครื่องอัดก้อนเชื้อไฟแบบกึ่งอัตโนมัติด้านแบบ	27



## สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 เครื่องผสมที่เลือยด้วยคน	4
รูปที่ 2.2 เครื่องผสมที่เลือยด้วยเครื่อง	4
รูปที่ 2.3 การกรอกวัสดุปูลูก	5
รูปที่ 2.4 รูปแสดงลักษณะของเกลียวลำเลียง	5
รูปที่ 2.5 เครื่องอัดก้อนเชือเห็ด 2 IN 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	7
รูปที่ 2.6 รูปแสดงการเคลื่อนที่แบบ Slider Crank	7
รูปที่ 2.7 เครื่องอัดก้อนเชือเห็ด (ศรีทอง,2551)	8
รูปที่ 2.8 เครื่องอัดก้อนเชือเห็ด (ฟาร์มเห็ดสุเทพ)	8
รูปที่ 2.9 แสดงกลไกแบบ Scotch Yoke	8
รูปที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการผลิตก้อนเชือเห็ด	10
รูปที่ 3.2 คนงานนำวัสดุปูลูกที่ผสมแล้วตักใส่ถุง	10
รูปที่ 3.3 วัสดุปูลูกที่ใส่ถุงแล้ว	10
รูปที่ 3.4 กระบวนการผลิตติกแตะแผ่นเหล็ก	11
รูปที่ 3.5 ทำการอัดครั้งที่ 1	11
รูปที่ 3.6 คนงานจะดึงปลายถุงขึ้นและหมุนเล็กน้อย อัดถุงวัสดุปูลูกครั้งที่ 2	11
รูปที่ 3.7 ก้อนเชือเห็ด	11
รูปที่ 3.8 เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดของศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลก	12
รูปที่ 3.9 การหาน้ำดื่มน้ำจากของวัสดุปูลูก	14
รูปที่ 3.10 หาความหนาแน่นของวัสดุปูลูก	15
รูปที่ 3.11 การอบวัสดุปูลูก	16
รูปที่ 3.12 แสดงการทำความชื้นของวัสดุปูลูก	17
รูปที่ 3.13 แสดงลักษณะวัสดุปูลูก หลังการเทวัสดุปูลูกแล้ว	18
รูปที่ 3.14 ก้อนเชือเห็ดแบบถุงเรียบและถุงขับ	18
รูปที่ 3.15 ก้อนเชือเห็ดที่ตัดออกเป็น 3 ส่วน	19
รูปที่ 3.16 เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึงอัดโน้มติดที่ทำการออกแบบ	20
รูปที่ 3.17 ลักษณะตั้งกรอก	21
รูปที่ 3.18 ลักษณะงานหมุน	22
รูปที่ 3.19 ลักษณะการจับปากถุง	22
รูปที่ 3.20 ลักษณะอัดก้อนเชือเห็ด	23

## สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่ 3.21 การปริมาตรของถังกรอกวัสดุปลูก	24
รูปที่ 3.22 แสดงการหาความสามารถในการทำงานของเครื่อง	25
รูปที่ 3.23 การหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดเห็ด	25



## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

เนื่องด้วยศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจในการเพาะเห็ด ปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดให้แก่เกษตรกรหรือบุคคลผู้สนใจ แต่ทางศูนย์เพาะเห็ดประสบปัญหาการผลิตก้อนเชื้อเห็ดไม่ทันต่อความต้องการของเกษตรกร จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าวิธีการผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่ศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลกใช้อยู่ในปัจจุบันคือ นำปีลีออยและส่วนผสมอื่นๆ ใส่ลงในเครื่องผสมที่เป็นถังในแนวแกนนอนภายในใช้ใบผสมแบบเกลียวๆ การทำงานของเครื่องจะวนกลับไปกลับมา ทำให้วัสดุลูกเดล้าเข้ากันได้สม่ำเสมอ เมื่อเสร็จแล้วจะนำออกมากองไว้บนพื้นซีเมนต์ แล้วใช้แรงงานคนตักปีลีออยที่ผสมแล้ว (วัสดุปูฐก) ใส่ถุงโดยใช้แรงงานคน侃เนปวีนมาให้เท่ากันทุกถุง โดยอาศัยความชำนาญจากนั้นนำถุงวัสดุปูฐกที่ได้มานำใส่ลงในกระบอกพลาสติก เพื่อป้องกันแรงอัดของเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดที่จะทำให้ถุงวัสดุปูฐกแตกออกด้านข้างและเสียรูปก้อนที่เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดอัดลงมา คนงานจะต้องใส่แผ่นเหล็กในถุงวัสดุปูฐกก่อนและใช้ความชำนาญและรู้จังหวะในการใส่ถุงวัสดุปูฐกเข้า เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด หลังจากที่ถุงวัสดุปูฐกอัดครั้งที่หนึ่ง คนงานจะดึงป้ายถุงขึ้นและหมุนเล็กน้อย เพื่อที่ทำให้ถุงตึงไม่เกิดรอยขับ จากนั้นปล่อยให้ถุงปีลีออยถูกอัดอีกรอบหนึ่งซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้สูญเสียเวลาในการทำงาน จากการสอบถามพนักงาน ถ้าไม่ทำการดึงถุงขึ้นมาใหม่และมีการอัดซ้ำอีกรอบหนึ่งนั้นจะเกิดปัญหาการบั้นของถุง ซึ่งเป็นผลให้เห็ดเกิดการเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่หรือบางครั้งจะเกิดความเสียหายได้ และจากการศึกษาเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า น้ำหนักแต่ละก้อนไม่เท่ากัน และความหนาแน่นไม่เท่ากันตลอดทั้งถุง ซึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่คีจะต้องมีความหนาแน่นที่สม่ำเสมอจึงจะทำให้เชื้อเห็ดเจริญเติบโตได้ดี (โอดสต, 2547)

จากปัญหาดังกล่าวพบว่า หลักการทำงานของเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดที่ศูนย์เพาะเห็ดใช้อยู่ไม่มีความสะดวกในการใช้งาน เพราะต้องเสียเวลาระบายน้ำหนักก้อนที่ต้องการใช้ ถ้ามีการผิดพลาดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้และการอัดถุงวัสดุปูฐกถึง 2 ครั้งต่อถุง ทำให้เสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นจะต้องหันมาทำโครงการงานจีนนี้แนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติขึ้น คือนำถังสำหรับใส่ปีลีออยที่ผสมแล้วมาติดตั้งรวมกับเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด ซึ่งสามารถอัดกวัสดุปูฐกใส่ถุงและเคลื่อนที่ที่มนุนไปโดยอัตโนมัติเพื่อทำการอัดในเครื่องเดียวกัน ในระหว่างอัดจะมีอุปกรณ์ชุดไม่ให้ถุงเกิดการยับ

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงแบบก๊อตโนมัติต้นแบบ
- 2) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
- 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มคุณภาพของก้อนเชื้อเพลิง
- 4) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

## 1.3 ขอบเขตของโครงการ

เพื่อพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความหนาแน่นของก้อนเชื้อเพลิงที่ไม่สม่ำเสมอและลดปัญหาการยับของถุง

## 1.4 กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2552						พ.ศ. 2553			
	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1. ศึกษาปัญหาและเก็บข้อมูลจากศูนย์เพาะเพลิง	↔	↔								
2. ศึกษามนบุคคลทางภาษาพหูของก้อนเชื้อเพลิง		↔	↔							
3. ออกแบบและสร้างเครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงต้นแบบ			↔	↔	↔					
4. ทดลองและปรับปรุงเครื่องต้นแบบ						↔	↔	↔		
5. ทดลองและประเมินผล							↔	↔	↔	
6. สรุปข้อมูลและเขียนรายงาน								↔	↔	

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้เครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงแบบก๊อตโนมัติต้นแบบ
- 2) ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้
- 3) สามารถแก้ปัญหาการยับของถุงให้กับผู้ประกอบการได้

## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎี

#### 2.1 ลักษณะของก้อนเชื้อเห็ด

ลักษณะของก้อนเชื้อเห็ดที่ดีควรจะมีความหนาแน่นสม่ำเสมอทั้งก้อน กรณีที่ก้อนเชื้อเห็ดมีความหนาแน่นสูงจะทำให้เชื้อเห็ดขยายตัวยาก ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำ เช่นเดียวกับกรณีที่ความหนาแน่นต่ำ จะทำให้เชื้อเห็ดที่ใส่进去ตัวกันได้น้อยลง ขยายตัวได้ยากผลผลิตก็จะต่ำ ดังนี้จึงต้องใช้ค่าความหนาแน่นที่เหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาทดลองพบว่าความหนาแน่นที่ดีที่สุด เหมาะสมกับการเจริญของงานของเห็ด นั่นคือ ความหนาแน่นเฉลี่ย 0.8 กรัมต่อสูตรากเซนติเมตร และก้อนเชื้อเห็ดมีค่าน้ำหนักอยู่ในช่วง 800 -1200 กรัม ต่อถุง (สุเมธ, 2547)

#### 2.2 ขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ที่ใช้

ขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 วิธี คือ การผสม การกรอก การอัด อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ คือถุงพลาสติกหนร้อนขนาด  $7 \times 11$  นิ้ว คอขวด หนังยาง สำลีขาว กระดาษหันสีอพิมพ์ พลั่ว สำหรับผสมที่เลือบ บัวรคน้ำ (วันน้ำเขียว, 2553)

##### 2.2.1 วัตถุคิดที่ใช้เป็นก้อนเชื้อเห็ด

วัตถุคิดหลักโดยทั่วไปที่ใช้เป็นก้อนเชื้อเห็ด ได้แก่ จีดีออบจากไม้ หรือใช้วัสดุอื่นแทน เช่น ขานอ้อย ฟางข้าว และซังข้าวโพด เป็นต้น ฟางข้าวอัดใส่ในแบบและใส่อาหารเสริมจำพวก ไส้สันุ่น ไส้ฝ้ายหรือปุ๋ยมูลวัว รำละอีกด แป้งข้าวเจ้าหรือน้ำตาล เกลือ ปูนขาว


##### 2.2.2 การผสมวัสดุปููก

จะมีการผสม 2 วิธี คือ ผสมด้วยมือ (รูปที่ 2.1) และผสมด้วยเครื่อง (รูปที่ 2.2) ยกตัวอย่าง การผสมด้วยมือจะผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน โดยทบทอยเติมส่วนผสมทีละน้อยจนหมด เดินมาใหม่ ความชื้น ซึ่งสังเกตได้จากการใช้มือก้มที่เลือบที่ผสมเสร็จแล้วแบบนี้ออก หากมีเสียงดัง เป็นก้อนแล้วแตกออกแสดงว่าความชื้นพอดี แต่หากปล่อยมือแล้วมีเสียงแตกทันทีแสดงว่าความชื้นไม่พอ และถ้าไม่แตกเลยแสดงว่าชื้นมากเกินไป ส่วนลักษณะการผสมด้วยเครื่องจะแตกต่างกันที่ไม่ต้องใช้แรงงานคน



รูปที่ 2.1 เครื่องผสมปืนเดือยด้วยคน

([http://www.khaomak.com/i/articles.php?article\\_id=2](http://www.khaomak.com/i/articles.php?article_id=2))




รูปที่ 2.2 เครื่องผสมปืนเดือยด้วยเครื่อง

(<http://www.vcharkarn.com/vblog/32242>)


### 2.2.3 การกรอกวัสดุปูน

แบ่ง ได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ ใช้พลาสติกตักปืนเดือยที่ผสมแล้วใส่ถุงให้เต็ม (น้ำหนักประมาณ 900 กรัม) ดังรูปที่ 2.3 และเกลียวลำเลียง (Screw conveyor) ดังรูปที่ 2.4 ซึ่งสามารถกำหนดอัตราการขนถ่ายได้ ใบเกลียวทำด้วยเหล็กหรือสแตนเลส ขนาดของสกรูลำเลียงแสดงดังตารางที่ 2.1




รูปที่ 2.3 การกรอกวัสดุปุ๋ย

([http://www.khaomak.com/i/articles.php?article\\_id=2](http://www.khaomak.com/i/articles.php?article_id=2))



รูปที่ 2.4 รูปแสดงลักษณะของเกลียวลำเลียง

(<http://www.screwconveyor.com/com...ents.htm>)



ตารางที่ 2.1 ขนาดของสกรูลําเลี้ยงเบอร์ต่าง ([www.siamsuntech.com/Default.aspx?pageid=22](http://www.siamsuntech.com/Default.aspx?pageid=22))

A(in)	B(mm)	C (in)
4	100	1
6	150	1.5
8	200	1.5
10	250	2
12	300	2.5
14	350	3

#### 2.2.4 การอัดก้อนเชือเห็ด

การอัดจะมีหลายวิธี เช่น อัดด้วยมือ อัดด้วยกลไกเหมือนลูกสูบ (slider-clank mechanism) และอัดด้วยระบบไฮโคลคริก และอื่นๆ

### 2.3 การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชือเห็ด

ได้มีการพัฒนาหาลายรูปแบบ เช่น เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดให้อยู่ในเครื่องเดียว กันแบบ 2 IN 1 ของน้ำวิทยาลัยขอนแก่น ลักษณะเครื่องอัดแบบให้เป็นถังผสมในแนวแกนนอนใช้ในการผสมวัสดุให้เข้ากัน ภายในถังผสมมีใบผสมแบบเกลียวชี้ว่า เมื่อเทส่วนผสมลงถังแล้ว เปิดเครื่องใบผสมนี้ จะทำการวนวัสดุกลับไปกลับมาแนวแกน ทำให้วัสดุลูกเด็กเข้ากัน ได้สม่ำเสมอ เครื่องสามารถผสมวัสดุให้เข้ากันได้ใช้เวลา 15 นาที จากนั้นจะส่งไปส่วนอัดก้อนเชือเห็ด มีลักษณะการทำงานคล้ายกับการทำงานของกระบวนการอัดของลูกสูบของเครื่องยนต์ ซึ่งส่วนการอัดมี 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ระบบอัดและงานอัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ช่วงชัก 15 เซนติเมตร และส่วนสูดท้ายคือระบบถ่ายทอดกำลัง ให้ระบบชุดเพื่องท้ายรถ ໄດเดินตาม และใช้ลมอัดอัตรา 1/3 แรงม้า หรือขนาด 0.25 กิโลวัตต์



รูปที่ 2.5 เครื่องอัคก้อนเชือเห็ด 2 IN 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สุเมธ, 2547)

การพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นการพัฒนาจากกลไกเหมือนลูกสูบ (slider-clerk mechanism) ดังรูปที่ 2.6 และรูปที่ 2.7 หรือมีการพัฒนาโดยเพิ่มหัวอัคเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตดังรูปที่ 2.8 แต่ลักษณะการทำงานจะเหมือนกัน




รูปที่ 2.6 รูปแสดงการเคลื่อนที่แบบ Slider Crank

( <http://www.britannica.com/EBchecked/mechanism> )




รูปที่ 2.7 เครื่องอัคก้อนเชือเห็ด(ศรีทอง, 2551)



รูปที่ 2.8 เครื่องอัคก้อนเชือเห็ด  
(<http://www.farmhetsootep.com>)

กลไกอีกชนิดหนึ่งก็คือ กลไกแบบ Scotch Yoke กลไกชนิดนี้ยังไม่มีการพัฒนาเป็นหัวอัคเนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จัก ลักษณะการเคลื่อนที่จะเป็นแบบซิมเพล็กอาร์โนนิก (Simple harmonic)



รูปที่ 2.9 แสดงกลไกแบบ Scotch Yoke  
( <http://www.bime.ntu.edu.tw/~dsfo...ro00.htm> )

## บทที่ 3


### วิธีการดำเนินโครงการ

#### 3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตก้อนเชื้อเห็ดจากศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบันศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลกเป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเพาะเห็ดพิษณุโลก เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด ซึ่งศูนย์จะทำการผลิตทุกวัน โดยใช้แรงงานคนประมาณ 5-6 คนต่อวัน เพื่อทำการผลิตก้อนเชื้อเห็ดจำหน่ายแก่เกษตรกร ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของเกษตรกรและเกิดปัญหาอุปสงค์ จึงได้ทางทางแก้ปัญหาโดยการพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และแก้ปัญหาการบันของอุปสงค์ด้วย

##### 3.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดจากการศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลก ก้อนเชื้อเห็ดที่ทางศูนย์เพาะเห็ด ได้ทำการผลิตมีกระบวนการผลิต (รูปที่ 3.1) ดังนี้

- 1) นำเข้าเดือยและส่วนผสมอื่นๆ ใส่ลงในเครื่องผสม โดยจะผสมประมาณ 20 นาที จะได้วัสดุปูกลูกที่สามารถนำไปอัดก้อนเชื้อเห็ด ได้ประมาณ 200 ก้อน หลังจากผสมเสร็จจะนำออกมากองไว้บนพื้นชีเมนต์
- 2) แรงงานคนตักวัสดุปูกลูกที่ผสมแล้วใส่ถุงประมาณ 700-800 กรัม (รูปที่ 3.2 และ 3.3)
- 3) นำถุงวัสดุปูกลูกที่ได้มาใส่ลงในระบบอุปกรณ์ผลิตและใส่แผ่นเหล็กในถุงวัสดุปูกลูกก่อนแล้วนำเข้าเครื่องอัด (รูปที่ 3.4)
- 4) ทำการอัดครั้งที่ 1 หลังจากนั้นคนงานจะดึงปลายถุงยกขึ้นและหมุนเล็กน้อย และทำการอัดครั้งที่ 2 จะได้ก้อนเชื้อเห็ดที่ถูก ไม่ยับ (รูปที่ 3.5 ถึง 3.7)




รูปที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการผลิตก้อนเชือเห็ด



รูปที่ 3.2 คนงานนำวัสดุปููกที่ผสมแล้วตักใส่ถุง



รูปที่ 3.3 วัสดุปููกที่ใส่ถุงแล้ว



รูปที่ 3.4 กรอบอกพลาสติกและแผ่นเหล็ก



รูปที่ 3.5 ทำการอัดครั้งที่ 1



รูปที่ 3.6 งานงานจะดึงปลายถุงขึ้นและหมุนเดือนอย อัดถุงวัสดุปูกระเบื้องที่ 2




รูปที่ 3.7 ก้อนเชือเห็ด

จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตก้อนเชือเห็ดพบว่าใช้แรงคนมากและใช้เวลานานมาก คนงานมีความสามารถในการกรอกวัสดุปูกระเบื้องได้ถุง 210 ถุงต่อชั่วโมง เครื่องอัดมีความสามารถในการทำงาน 300 ก้อนต่อชั่วโมง จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องสามารถทำการกรอกวัสดุปูกระเบื้องและทำการอัดก้อนในคราวเดียวกัน ดังนั้นคนจะมีหน้าที่ในการนำถุงใส่เข้ากับปัลอกและคงก้อนเชือเห็ดออกหลังจากที่ทำการอัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถลดเวลาในการทำงานได้

### 3.1.2 ศึกษาหลักการทำงานของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ด

เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดที่ศูนย์เพาะเห็ดใช้อบู๋ในปัจจุบัน (รูปที่ 3.8) จะใช้มอเตอร์จำนวน 1 ตัวในการขับเคลื่อนเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดให้ทำงาน โดยมอเตอร์จะมีขนาด  $\frac{1}{4}$  แรงม้า มีความเร็ว 1470 รอบต่อนาที ใช้พูเลเย็บขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วติดกับเพลาของมอเตอร์ขับพูเลเย็บขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว โดยใช้สายพานในการขับซึ่งพูเลเย็บขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว ซึ่งหมุนด้วยความเร็ว 188 รอบต่อนาทีต่อกับเพลาตรงซึ่งนำไปขับเคลื่อนตัวเพียงหกเพื่อให้รอบซ้ำลังหลังจากนั้นจะมีเพลาที่ต่อจากเพียงหกไปหมุนงานหมุนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วซึ่งจะหมุน

ด้วยความเร็ว 38 รอบต่อนาที และจะมีกลไกหมุนลูกสูบ (slider-clank mechanism) ซึ่งมีช่วงชัก 26 เซนติเมตร เคลื่อนที่ขึ้นลงเพื่ออัดก้อนวัสดุปูจูก หลักการผลิตก้อนเชือเห็ดที่สูญเสียเพาะเห็ด จังหวัดพิษณุโลกทำอยู่ในปัจจุบันคือนำเข้าเลือยและส่วนผสมอื่นๆ ใส่ในเครื่องผสมและให้เครื่องหมุนทำงาน เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วจะได้วัสดุปูจูกสำหรับการทำอาหารเห็ด จากนั้นตักวัสดุปูจูกใส่ถุงที่ถุงโดยใช้แรงงานคนและใช้ความชำนาญในการคาดคะเนปริมาณให้เท่ากันทุกถุง หลังจากนั้น คนงานจะนำถุงวัสดุปูจูกที่ได้มาใส่ลงในระบบอกรถลาสติกและใส่แผ่นเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ในถุงวัสดุปูจูกก่อนแล้วนำเข้าเครื่องอัด ทำการอัดครั้งที่ 1 หลังจากนั้น คนงานจะดึงปลายถุงขึ้นและหมุนเดือน้อย และทำการอัดครั้งที่ 2 จะได้ก้อนวัสดุปูจูก



รูปที่ 3.8 เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดของสูญเสียเพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลก

### 3.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุปูจูก

วัสดุปูจูกที่นำมาทำการศึกษาเป็นสูตรการทำวัสดุปูจูกสำหรับเห็ดนางฟ้าที่ทางสูญเสียเพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลกใช้อยู่ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

1) น้ำเลือย	100	กิโลกรัม
2) อาหารแห้ง (TP01)	5	กิโลกรัม
3) อาหารเหลว (TP03)	1	ลิตร
4) น้ำ	40-60	ลิตร
5) ความชื้น	65-75	%

#### วิธีการผสมส่วนประกอบของวัสดุปูจูก

- 1) นำเข้าเลือย 100 กิโลกรัม ใส่ในเครื่องผสม ผสมกับอาหารแห้ง 5 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน

- 2) เมื่อชี้เดือยและอาหารผงเข้ากันดีแล้วนำอาหารเหลว 1 ลิตร พสมให้เข้ากัน
- 3) นำน้ำ 40-60 ลิตร มาเทใส่ จากนั้นปล่อยให้เครื่องผสมทำงานไป  
เมื่อผสมเสร็จแล้วปล่อยปุ่มเดือยที่ทำการผสมเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ 20-30 นาที แล้วนำไปใช้งาน

**สมบัติทางกายภาพของวัสดุปูนที่ทำการศึกษามีรายละเอียดและวิธีการทดลองดังต่อไปนี้**

### 3.2.1 การหาขนาดของอนุภาคของวัสดุปูน

ในการหาขนาดของวัสดุปูน (ASAE S319.3, 2000) จะมีขั้นตอนการหาดังนี้  
อุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้

- 1) ตะแกรงเบอร์ 4,8,10,16,20,30,40,50 และตาครองรับ
- 2) เครื่องซั่งน้ำหนักแบบคิจtotol
- 3) เครื่องสั่น
- 4) แปรงปัด
- 5) นาฬิกาจับเวลา
- 6) วัสดุปูน 300 กรัม

### วิธีการหาขนาดของวัสดุปูน

- 1) ซั่งน้ำหนักของตะแกรงแต่ใบและตาครองรับ บันทึกผล
- 2) นำตะแกรงมาวางบนตาครองรับและเรียงช้อนกันจากเบอร์มากอยู่ข้างล่างสุด  
และเรียงลำดับไปทางขวาเรื่อยๆ ที่สุด
- 3) ทำการซั่งวัสดุปูน 300 กรัมและนำไปใส่ในตะแกรงชั้นบนสุด
- 4) นำตะแกรงร่อนเข้าไปใส่เครื่องสั่น ขับเวลา สั่น 20 นาที ตั้งรูปที่ 3.9 ก
- 5) นำตะแกรงออกมาซั่งน้ำหนักดังรูปที่ 3.9 ข บันทึกผลการทดลอง
- 6) ใช้แปรงทำความสะอาดตะแกรง แล้วทำการทดลองซ้ำอีก 2 รอบ หาก  
น้ำหนักวัสดุ ปูนลดลงแต่ละตะแกรง



ก) ลักษณะของเครื่องสั่น

ข) การซั่งน้ำหนักวัสดุปูฐกในแต่ละตะแกรง

รูปที่ 3.9 การหาขนาดอนุภาคของวัสดุปูฐก

### 3.2.2 การหาความหนาแน่นมวลรวมของวัสดุปูฐก (Bulk density)

การหาความหนาแน่นมวลรวมของวัสดุปูฐกนี้ขึ้นตอนต่อไปนี้  
อุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้

- 1) เครื่องซั่งน้ำหนัก
- 2) ตลับเมตร
- 3) เวอร์เนีย
- 4) กระดาษ
- 5) ห่อพีวีซีขนาด 100 mm

#### วิธีการหาความหนาแน่นมวลรวมของวัสดุปูฐก

- 1) ทำการซั่งน้ำหนัก วัดความสูง และเส้นผ่าศูนย์กลางของห่อพีวีซีขนาด 100 mm คำนวณหาปริมาตรของห่อพีวีซี
- 2) นำวัสดุปูฐกมาใส่ห่อพีวีซี แล้ววัดความสูง และซั่งน้ำหนัก ดังรูปที่ 3.10
- 3) คำนวณหาความหนาแน่นมวลรวมของวัสดุปูฐก ตามสมการที่ 3.1 บันทึกผลทำการทดลอง 3 ชั้นและหาค่าเฉลี่ย


$$\text{ความหนาแน่นมวลรวมของวัสดุปูฐก (g/cm^3)} = \frac{m}{v} \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

โดยที่  $m$  = มวล (g)

$v$  = ปริมาตร ( $\text{cm}^3$ )



ก) วัสดุความสูง



ข) ชั้นน้ำหนัก

### รูปที่ 3.10 หาความหนาแน่นของวัสดุปูลูก

#### 3.2.3 การหาค่าความชื้นของวัสดุปูลูก

การหาความชื้นของวัสดุปูลูกนี้ขึ้นตอนต่อไปนี้  
อุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้

- 1) กระป่องใส่วัสดุปูลูก 3 กระป่อง
- 2) วัสดุปูลูก
- 3) เครื่องชั่งน้ำหนัก
- 4) ตู้อบลมร้อน


#### วิธีการหาความชื้นของวัสดุปูลูก

- 1) นำกระป่องอะลูมิเนียมมาชั่งน้ำหนัก บันทึกผล
- 2) นำวัสดุปูลูกมาใส่กระป่องอะลูมิเนียม 3 กระป่อง แล้วนำไปเข้าตู้อบดังรูปที่ 3.11 ตั้งอุณหภูมิที่ 103 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบ 24 ชั่วโมง
- 3) นำวัสดุปูลูกออกจากตู้อบ แล้วนำมาชั่งและบันทึกผล
- 4) นำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าความชื้นตามสมการที่ 3.2

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความชื้น (\%w.b.)} = \frac{m_w - m_s}{m_w} \times 100 \quad \dots(3.2)$$

โดยที่  $m_w$  = น้ำหนักวัสดุปูลูกก่อนอบ (g)

$m_s$  = น้ำหนักวัสดุปูลูกหลังอบ (g)



รูปที่ 3.11 การอบวัสดุปฐก

#### 3.2.4 การหาขนาดมุมเทบทองวัสดุปฐก

การหาขนาดมุมเทบทองวัสดุปฐกมีขั้นตอนดังนี้  
อุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้

- 1) ไม้กระคนรองวัสดุปฐก
- 2) อุปกรณ์วัดมุม เช่น ไม้ครึ่งวงกลม
- 3) วัสดุปฐก
- 4) เชือก

วิธีการหาขนาดมุมนูนเทบทองวัสดุปฐก

- 1) นำวัสดุปฐกมาวางติดกับไม้กระคน (รูปที่ 3.12 ก) แล้วใช้เชือกผูกติดกับไม้กระคน
- 2) นำวัสดุปฐกมาวางบนวัสดุปฐกที่ยึดติดกับไม้กระคน
- 3) ยกแผ่นไม้กระคนขึ้นจนกว่าวัสดุปฐกจะ ไถลแล้ววัดมุมของไม้กระคนที่วัสดุปฐกเริ่มไถลงพื้น (รูปที่ 3.12 ข)
- 4) ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย



ก) ติดวัสดุปูฐานกับไม้กระดาน

ข) ขกแผ่นไม้กระดาน

รูปที่ 3.12 แสดงการหาขนาดมุมเทาของวัสดุปูฐาน

### 3.2.5 การหาขนาดมุมกองของวัสดุปูฐาน

การหาขนาดมุมกองของวัสดุปูฐานนี้ขึ้นตอนดังนี้

อุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้


- 1) วัสดุปูฐาน
- 2) บรรยกระดาน
- 3) ไม้บรรทัด
- 4) งานเข็คราย
- 5) ไม้กระดานรองวัสดุปูฐาน

#### วิธีการหาขนาดมุมกองของวัสดุปูฐาน

- 1) วางแผนเข็ครายกับพื้นให้แข็งแรงและวางไม้กระดานให้ราบกับพื้นที่เรียบร้อย  
เสมอ กับ พื้นที่ทางวัสดุปูฐานให้ได้น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
- 2) เทวัสดุปูฐานที่ตั้งไว้ 1 กิโลกรัมในรายโดยมีความสูงจากพื้นถึงทางออกของ  
วัสดุปูฐาน 50 เซนติเมตร และวัดค่าความกว้าง ความสูงของกองวัสดุปูฐานดังรูป  
ที่ 3.13 คำนวณหาค่ามุมเอียงของวัสดุปูฐาน (องศา) ดังสมการที่ 3.3

#### สมการที่ใช้ในการคำนวณหาขนาดมุมกองของวัสดุปูฐาน

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{2h}{x} \right) \quad \dots(3.3)$$




รูปที่ 3.13 แสดงลักษณะวัสดุปูดู หลังการเทวัสดุปูดูแล้ว

### 3.3 การตรวจวัดคุณภาพของก้อนเชือเห็ด

คุณภาพของก้อนเชือเห็ดที่ทำการตรวจวัดมี 2 ประการคือ ความเรียบหรือยับของถุงบรรจุ ก้อนเชือเห็ดหลังการอัดก้อน และความไม่สมมาตรของความหนาแน่นในแต่ละส่วนของก้อนเชือเห็ด วิธีการดำเนินการการตรวจวัดคุณภาพก้อนเชือเห็ดมีรายละเอียดดังนี้

#### 3.3.1 การตรวจวัดความเรียบหรือยับของถุงบรรจุก้อนเชือเห็ด

ความเรียบหรือยับของถุงบรรจุก้อนเชือเห็ด ประเมินโดยการสังเกตที่ผิวของถุงหลังจากที่ทำการอัดก้อนเชือเห็ดเรียบร้อยแล้ว ถุงบรรจุก้อนเชือเห็ดแบบถุงเรียบและถุงขับแสดงดังรูปที่ 3.14



ก) แบบถุงเรียบ

ข) แบบถุงขับ

รูปที่ 3.14 ก้อนเชือเห็ดแบบถุงเรียบและถุงขับ

### 3.3.2 ความหนาแน่นมวลรวมของก้อนเชือเห็ดในแต่ละส่วน

การหาความหนาแน่นมวลรวมของก้อนเชือเห็ดมีขั้นตอนดังไปนี้

อุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้

- 1) ก้อนเชือเห็ดจำนวน 10 ก้อน แบ่งเป็นถุงเรียบ 5 ก้อนและถุงขับ 5 ก้อน
- 2) เครื่องชั่งน้ำหนัก
- 3) มีด
- 4) เวอร์เนิร์
- 5) กระดาษ

วิธีการหาความหนาแน่นมวลรวมของก้อนเชือเห็ดในแต่ละส่วน

- 1) ทำการชั่งน้ำหนัก ความสูง และเส้นผ่าศูนย์กลางของก้อนเชือเห็ดทั้ง 10 ก้อน แบ่งเป็นถุงเรียบ 5 ก้อนและถุงขับ 5 ก้อน บันทึกผล ตามลำดับ
- 2) คำนวณหาความหนาแน่นมวลรวมของแต่ละก้อน ตามสมการที่ 3.1
- 3) ทำการตัดก้อนเชือเห็ดแต่ละก้อน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ บน กลาง และล่าง ทั้งถุงเรียบและถุงขับ ดังรูป 3.15
- 4) ทำการชั่งน้ำหนัก วัดความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละส่วนทั้ง 10 ก้อนบันทึกผล ตามลำดับ
- 5) คำนวณหาความหนาแน่นมวลรวมของแต่ละส่วน ตามสมการที่ 3.1




รูปที่ 3.15 ก้อนเชือเห็ดที่ตัดออกเป็น 3 ส่วน

### 3.4 ออกรแบบและสร้างเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ

จากการศึกษาหลักการทำงานของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดที่ศูนย์เพาะเห็ดพิษณุโลกใช้ออยู่ไม่มีความสะดวกในการใช้งาน เพราะต้องเสียเวลากับอันตรายในขณะทำงาน ถ้ามีการผิดพลาดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ อีกทั้งแรงงานคนไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อแรงงานคนต้องใช้แรงคึงคุุงเพื่อไม่ให้ถุงยับ ทำให้มีอาการปวดเมื่อยและสูญเสียเวลา เพราะต้องอัดถุงวัสดุปูกลูกถึง 2 ครั้งต่อถุง จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติขึ้น คือสามารถกรอกวัสดุปูกลูกใส่ถุงและเกลื่อนที่หมุนไปโดยอัตโนมัติเพื่อทำการอัดในเครื่องเดียว กัน ในระหว่างอัดจะมีอุปกรณ์ชิดไม่ให้ถุงเกิดการยับ ดังนี้แรงงานคนที่ใช้จะมีหน้าที่ในการใส่ถุงเข้าเครื่องและนำก้อนเชือเห็ดที่อัดเรียบร้อยแล้วออกจากเครื่องเท่านั้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถลดเวลาในการทำงานได้เครื่องสามารถทำงานได้ตลอดเวลา ทำให้เพิ่มกำลังการผลิตได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ก้อนเชือเห็ดที่ได้มีคุณภาพสูงขึ้น มีความหนาแน่นสม่ำเสมอและถูก ไม่บาน

จากที่ได้ศึกษาพบว่าเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความสะดวกในการทำงาน ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติขึ้น โดยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ 1) ถังบรรจุและกรอกวัสดุปูกลูกใส่ถุง 2) งานหมุน 3) อัดก้อนเชือเห็ด



รูปที่ 3.16 เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติที่ทำการออกแบบ

เครื่องอัดก้อนเชือเหดแบบก้อนอัด โนมติที่ทำการออกแบบแสดงดังรูปที่ 3.16 การออกแบบในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

1) ถังบรรจุและการอัดสุดลูกถุง


เนื่องจากเครื่องผสมที่ศูนย์เพาะเหคพิณอยู่โลกที่ใช้ในปัจจุบันมีความสามารถในการผสมวัสดุปูน เพื่อทำการผลิตก้อนเชือเหดได้ 200 ก้อน ต่อการผสม 1 ครั้ง ซึ่งถ้านำไปประกอบแบบถังให้ได้ขนาดบรรจุวัสดุปูน 200 ก้อนพบว่าถังไม่มีความสมดุลกับตัวเครื่องอัดและงานหมุน ดังนั้นจึงทำการออกแบบถังให้มีขนาดบรรจุวัสดุปูนได้ประมาณ 100 ก้อน ถังบรรจุที่ทำการออกแบบมีขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร สูง 127 เซนติเมตร ตั้งเอียง 60 องศา ภายในถังจะมีเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร ระยะพิทช์ 7 เซนติเมตร ยาว 98 เซนติเมตร ไว้สำหรับติดตั้งรูปที่ 3.17




รูปที่ 3.17 ถังผสมถังกรอก

2) งานหมุน

ทำการออกแบบงานหมุนให้มีจำนวน 8 ช่อง ซึ่งงานหมุนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร โดยแต่ละช่องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูงจากพื้น 42 เซนติเมตร ระยะห่างแผ่นบนกับแผ่นล่าง 31 เซนติเมตร ส่วนกลไกที่ใช้ในการทำงานเป็นแบบเจนีวาดังรูปที่ 3.18 หมุนด้วยความเร็ว 1 รอบต่อนาที และมีกลไกการจับเข็มถุง ซึ่งเป็นแบบตัวล้อต เพื่อใช้ในการจับถุงและนำไปใส่ในระบบอพลาสติก ดังรูปที่ 3.19 แล้วนำไปวางในงานหมุน



รูปที่ 3.18 ลักษณะงานหมุน



รูปที่ 3.19 ลักษณะการจับปากถุง

### 3) อัคก้อนเชือเห็ด

เนื่องจากการเครื่องอัคก้อนเชือเห็ดที่ศูนย์เพาะเห็ดพิษณุโลกใช้เป็นกลไก Slider Crank มีการเคลื่อนที่แบบแนวตรง แต่ต้องมีตัวประกอบเพื่อให้แกนอัคนันเคลื่อนที่ขึ้นลงให้เป็นแนวตรง ดังนั้นจึงทำการออกแบบการอัคก้อนเชือเห็ดโดยใช้กลไก Scotch Yoke จะเป็นการเคลื่อนที่แบบในแนวตรงตลอดเวลา เพื่อแก้ปัญหาการแก่งของหัวอัดได้และมีช่วงซัก 20 เซนติเมตร มีความเร็ว 8 รอบต่อนาที ดังรูปที่ 3.20



รูปที่ 3.20 ลักษณะอัคก้อนเชือเห็ด

### 3.5 การทดสอบเครื่องอัคก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติแบบ

#### 3.5.1 การหาปริมาตรบรรจุในถังกรอกวัสดุคงเหลือ

การหาปริมาตรบรรจุวัสดุปุ่กในถังกรอกวัสดุคงเหลือขึ้นตอนต่อไปนี้  
อุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้

- 1) ถังกรอกวัสดุปุ่ก
- 2) เครื่องซั่งน้ำหนัก
- 3) ตะกร้า
- 4) วัสดุปุ่ก
- 5) แท่งไม้

วิธีการหาปริมาตรถังกรอก

- 1) นำวัสดุปุ่กใส่ถังในถังกรอกจนเต็ม ดังรูปที่ 3.21 ก
- 2) นำแท่งไม้มาคว้าวัสดุปุ่กให้อยู่ในระดับขอบถังพอดี ดังรูปที่ 3.21 ข
- 3) จากนั้นก็ทำการหมุนเกลียวเพื่อให้วัสดุปุ่กออกมายังหัวคลัง
- 4) นำวัสดุปุ่กไปชั่งน้ำหนัก และคำนวณหาปริมาตรถังกรอกวัสดุปุ่กดัง  
สมการที่ 3.4 และหาจำนวนก้อนเชือเห็ดดังสมการที่ 3.5 ทำการทดลองซ้ำ 3  
ครั้ง บันทึกผลและหาค่าเฉลี่ย

$$\text{ปริมาตรถังกรอกวัสดุปูน} (cm^3) = \frac{m_a}{\rho} \quad \dots\dots(3.4)$$

โดยที่  $m_a$  = น้ำหนักวัสดุปูนต่อถัง (kg)

$\rho$  = ความหนาแน่นมวลรวมวัสดุปูน ( $g/cm^3$ )

$$\text{จำนวนก้อนเชือเห็ด(ก้อน/ถัง)} = \frac{v_a}{v} \quad \dots\dots(3.5)$$

โดยที่  $v_a$  = ปริมาตรถังกรอกวัสดุปูน ( $cm^3$ )

$v$  = ปริมาตรก้อนเชือเห็ด ( $cm^3$ )



ก) ลักษณะการนำวัสดุปูนใส่ลงในถังกรอก      ข) ลักษณะวัสดุปูนในระดับขอบถังพอดี  
รูปที่ 3.21 การปริมาตรของถังกรอกวัสดุปูน

### 3.5.2 การหาความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ด

การหาความสามารถในการทำงานของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดมีขั้นตอนคือไปนี้  
อุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้

- 1) เครื่องอัดก้อนเชือเห็ด
- 2) กระบอกพลาสติก
- 3) ถุงสำหรับใส่วัสดุปูน ขนาด  $8 \times 8.5 \times 30.5$  เซนติเมตร
- 4) ตัวจับปากถุง
- 5) นาฬิกาจับเวลา
- 6) วัสดุปูน

วิธีการหาความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ด ๔๕/๑

- 1) นำตัวจับปากถุงมาจับถุงสำหรับใส่สัตคุปสูก แล้วนำไปใส่ในระบบอุปกรณ์  
หลังจากนั้นนำไปวางในงานหมุนของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ด ๒๕๒
- 2) จากนั้นให้เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดทำงาน โดยที่งานหมุนจะหมุนไปกรอกวัสดุปูสูก  
แล้วหมุนไปอัดก้อนเชือเห็ด ดังรูปที่ 3.22
- 3) จับเวลาตั้งแต่เริ่มนำตัวจับปากถุงมาจับถุงจนกระทั่งเอาถุงที่อัดแล้วออก จนครบ ๘  
ถุงคือ ๑ รอบ บันทึกผล ทำจำนวน ๓ ช้ำ
- 4) คำนวณหาความสามารถในการทำงานของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ด
- 5) จากนั้นนำก้อนเชือเห็ดที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะของถุงเพื่อหาประสิทธิภาพการ  
ทำงานของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดดังรูปที่ 3.23



รูปที่ 3.22 แสดงการหาความสามารถในการทำงานของเครื่อง



รูปที่ 3.23 การหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ด

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล

#### 4.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุปูฐก

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุปูฐกได้ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุปูฐก

คุณสมบัติ	
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุปูฐก	
- $2.00 \text{ mm} < D < 4.75 \text{ mm}$	5.2
- $1.18 \text{ mm} < D < 2.00 \text{ mm}$	28.1
- $0.300 \text{ mm} < D < 1.18 \text{ mm}$	57.9
- $D < 0.300 \text{ mm}$	8.8
ความหนาแน่นมวลรวมของก้อนเชือเห็ด ( $\text{g/cm}^3$ )	0.34
เปอร์เซ็นต์ความชื้นของวัสดุปูฐก (% w.b)	31.5
มุมเทบของวัสดุปูฐก (องศา)	
-สัมผัสโลหะ	30
-สัมผัสสวัสดุปูฐก	34
มุกกองของวัสดุปูฐก (องศา)	33

จากตารางที่ 4.1 พบร้า 86 เปอร์เซ็นต์ ของวัสดุปูฐกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $0.30 - 2.00$  มิลลิเมตรและส่วนใหญ่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $0.30 - 1.18$  มิลลิเมตร มุมเทบของวัสดุปูฐกสูงสุด พบรที่ 34 องศา ดังนั้นในการออกแบบกันดักบรรจุวัสดุปูฐกและกรองถุงจะต้องมีมุมเอียงมากกว่า 34 องศา เพื่อความสะดวกในการไล่ของวัสดุปูฐก

#### 4.2 เปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ด

สมรรถนะของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติด้านแบบและเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดของศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลกแสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดของศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลกและเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติด้านแบบ

รายการ	เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดของศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลก	เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติด้านแบบ
น้ำหนักเฉลี่ยต่อ ก้อน (g)	711.1	718.8
สัดยอดของถุงก้อนเชือเห็ดเมื่อทำการอัด 1 ครั้ง (%) -ถุงขับ	100	17
ความหนาแน่นมวลรวมของก้อนเชือเห็ด (g/cm <sup>3</sup> )	0.47	0.44
ความหนาแน่นมวลรวมของก้อนเชือเห็ดของ แต่ละส่วน (g/cm <sup>3</sup> ) -บน	0.34	0.44
-กลาง	0.36	0.44
-ล่าง	0.44	0.44
ความสามารถในการผลิตก้อนเชือเห็ด (ก้อน/กน-ชั่วโมง)	124	164

จากตารางที่ 4.2 พบว่าก้อนเชือเห็ดที่ได้จากเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดของศูนย์เพาะเห็ดจังหวัดพิษณุโลกและเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติด้านแบบ จะมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันคือ 711.1 และ 718.8 กรัม เมื่อทำการอัดเพียง 1 ครั้ง พบว่าเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติด้านแบบสามารถแก้ไขปัญหาถุงขับได้ 83 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอัดแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่มีการอัด 1 ครั้ง จากปัญหาการขับของถุงเมื่อใช้เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดของศูนย์เพาะเห็ด ทำให้ต้องอัด 2 ครั้ง ซึ่งการอัดครั้งที่ 2 ยกถุงขึ้นและหมุนเพื่อป้องกันการขับของถุง เป็นผลให้ความหนาแน่นมวลรวมของก้อนเชือเห็ดแต่ละส่วนไม่สม่ำเสมอ กันคือส่วนล่างมากที่สุด เครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติด้านแบบมีความหนาแน่นที่สม่ำเสมอ กัน เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการผลิตพบว่าเครื่องอัดก้อนเชือเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติด้านแบบสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 32 เปอร์เซ็นต์

## บทที่ 5

### บทสรุป

#### 5.1 สรุปผลการทดสอบ

จากการพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชือหีดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยมีผู้งานหนุนและมีระบบอัด ก้อนเชือหีด 8 ระบบ ก้อน เชือหีดแบบสกัดหีดของร็อก และมีตั้งกรองกวัสดุปลูกกลงถุงมาอยู่ในเครื่องเดียว กันนั้น ทำให้การทำงาน ทั้ง 2 ขั้นตอน คือ กรองกวัสดุปลูกกลงถุง และการอัด มาอยู่ในเครื่องเดียว กัน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น เครื่องอัดก้อนเชือหีดแบบกึ่งอัตโนมัตินั้น สามารถผลิต ก้อนเชือหีดได้ 164 ก้อนต่อคน-ชั่วโมง โดยใช้แรงงานคน 2 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอัดก้อนเชือหีดของศูนย์เพาะเพลิดจังหวัดพิษณุโลกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พบร่วมสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 32 เปอร์เซนต์ และสามารถแก้ปัญหาการบั้บของถุงจากการอัด 1 ครั้ง ได้ถึง 83.3 เปอร์เซนต์ มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยที่แรงงานคนมีหน้าที่เตรียมถุง ใส่ระบบอัด รอเอากระบวนการใส่และเอาออกจากแผ่นงานหนุน จึงทำให้มีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เมื่อเทียบกับเครื่องอัดก้อนเชือหีดของศูนย์เพาะเพลิดจังหวัดพิษณุโลกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

อาจปรับปรุงเครื่องอัดก้อนเชือหีดให้ดีขึ้น โดยการเปลี่ยนการอัดก้อนเป็นระบบหัวแม่ติก

## เอกสารอ้างอิง

วังน้ำเขียว, 2553. ฤบุรณ์และวัสดุในการเพาะเห็ด. [www.wangnamkheo.com/mutech02.htm](http://www.wangnamkheo.com/mutech02.htm)  
 ศรีทอง, 2551. จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด. [www.sritongmushroom.com](http://www.sritongmushroom.com)  
 สุมน พรรภพฤกษ์, 2547. เครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดตันทูนต่ำ ผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ไอสต คณชื่อ, 2547. เครื่องอัดก้อนเห็ดขนาดเล็กเพื่อเก็บตัวอย่าง. สาขาวิชาวารกรรมเครื่องกล  
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร

**ASAE S 319.3,2000. Method of determining and expressing fineness of feed materials by sieving.**

ASAE Standard 2000.

**ASTM E87 – 82( 2006 ) Standard Test Method for moisture Analysis of Particulate wood fuels.**

<http://www.bime.ntu.edu.tw/~dsfo...ro00.htm> 25/03/2010

<http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=hoonvi&date=18-06-2008&group=8&gblog=104>

<http://www.britannica.com/EBchecked/...echanism> 25/03/2010

<http://www.farmhetsootep.com>

[http://www.geocities.com/mushroom\\_club2002/index001.html](http://www.geocities.com/mushroom_club2002/index001.html) 26/08/2009

[http://www.khaomak.com/i/articles.php?article\\_id=2](http://www.khaomak.com/i/articles.php?article_id=2) 25/03/2010

[http://www.kku.ac.th/media/main/index.php?option=com\\_content&task=view&id=82&Itemid=39](http://www.kku.ac.th/media/main/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=39)

<http://www.screwconveyor.com/com...ents.htm> 25/03/2010

<http://www.vcharkarn.com/vblog/32242> 25/03/2010





ตาราง ก.1 ขนาดอนุภาคของวัสดุปูน

เบอร์ ตะแกรง	ขนาดช่อง เปิด mm	น้ำหนัก ตะแกรง(g)	น้ำหนักตะแกรง + วัสดุปูน(g)	น้ำหนัก วัสดุปูน(g)	% Retain	% Passing
4	4.75	510	510	0	0	100
8	2.36	490	495	5.1	1.7	98.3
10	2.00	495	505	10.5	3.5	94.8
16	1.18	445	525	84.3	28.1	66.7
20	0.850	450	505	47.4	15.8	50.9
30	0.600	430	475	47.4	15.8	35.1
40	0.425	400	440	42.0	14.0	21.1
50	0.300	395	420	36.9	12.3	8.8
ถ้าค	-	315	350	26.4	8.8	0
รวม				300	100	

ตาราง ก.2 ความหนาแน่นมวลรวมของวัสดุปูน

ครั้งที่	น้ำหนักวัสดุปูน(g)	ความหนาแน่น(g/cm <sup>3</sup> )
1	753.92	0.342
2	758.55	0.343
3	765.37	0.346
เฉลี่ย	759.28	0.343

ตาราง ก.3 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของวัสดุปูน

ก้อนที่	น้ำหนักวัสดุปูนก่อน อบ (g)	น้ำหนักวัสดุปูนหลัง อบ (g)	% ความชื้น (w.b.)
1	100.02	68.63	31.57
2	100.01	68.28	31.73
3	100.02	68.84	31.18
เฉลี่ย	100.17	68.58	31.49

ตาราง ก.4 นุ่มเริ่มไถลของวัสดุปูลูก

พื้นที่สัมผัสของวัสดุปูลูก	ปริมาณวัสดุปูลูก (g)	นุ่มเริ่มไถล (องศา)
โลหะ	500	30
	500	31
	500	29
เคลือบ	500	30
	500	35
วัสดุปูลูก	500	32
	500	35
	500	34
เคลือบ	500	34

ตาราง ก.5 นุ่มกองของวัสดุปูลูก

ความสูงจากพื้น(cm)	ความสูงกองวัสดุปูลูก (cm)	ความกว้างกองวัสดุปูลูก (cm)	นุ่มกองของวัสดุปูลูก (องศา)
50	11.00	35.00	32.15
50	10.50	37.00	29.58
50	13.00	34.00	37.40
เคลือบ	11.50	35.33	33.04

ตาราง ก.๖ ความหนาแน่นน้ำร้อนของก้อนซีล์ฟ่า

ลักษณะของ ถุง	ก้อนที่ นำมือ	น้ำหนัก (g)	ความสูง (cm)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)	ความหนาแน่นมวลรวม (g/cm <sup>3</sup> )
ถุงรีไซค์	1	712.61	16.70	10.70	0.475
	2	714.69	17.20	10.80	0.454
	3	696.75	16.80	10.70	0.461
	4	721.27	17.00	10.70	0.472
	5	710.28	16.80	10.70	0.470
เฉลี่ย		711.12	16.90	10.72	0.466
ถุงปี๊บ	1	704.07	21.5	10.70	0.447
	2	713.48	21.1	10.60	0.444
	3	711.63	20.8	10.70	0.440
	4	712.75	21.1	10.60	0.451
	5	708.87	20.7	10.60	0.451
เฉลี่ย		710.16	21.04	10.64	0.447

ตาราง ก.7 ความหนาแน่นมวลรวมของตัวเรือนของก้อนเชือกหิน

ลักษณะ ของหิน	ก้อนหินที่	น้ำหนัก (g)	ความสูง (cm)				เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)	ความหนาแน่นมวลรวมแต่ ละตัวเรือน					
			บน	กลาง	ล่าง	บน							
บุรีบัน	1	217.62	232.96	262.03	5.30	5.60	5.80	10.40	10.40	0.50	0.483	0.490	0.522
	2	225.03	230.75	258.91	5.80	5.60	5.60	10.40	10.40	0.50	0.457	0.468	0.534
	3	204.81	235.19	256.75	5.40	5.50	5.90	10.40	10.50	0.50	0.446	0.494	0.503
	4	208.37	223.34	289.56	5.20	5.30	6.50	10.20	10.40	0.50	0.490	0.496	0.514
	5	221.89	235.05	253.34	5.50	5.60	5.70	10.20	10.40	0.60	0.493	0.494	0.504
เฉลี่ย	215.54	231.46	264.12	5.44	5.56	5.90	10.32	10.42	10.52	0.474	0.488	0.515	
ดุงข้าว	1	211.35	233.51	259.21	5.50	5.80	6.20	10.20	10.30	0.30	0.470	0.483	0.502
	2	208.03	250.66	254.79	5.90	6.40	6.30	10.10	10.20	0.20	0.440	0.479	0.495
	3	226.40	225.03	260.20	5.90	5.70	6.40	10.20	10.20	0.20	0.470	0.483	0.498
	4	210.21	237.30	265.24	5.70	5.90	6.30	10.20	10.50	0.50	0.451	0.464	0.486
	5	204.58	244.70	259.59	5.50	6.00	6.30	10.20	10.50	0.50	0.455	0.471	0.476
เฉลี่ย	212.11	238.24	259.81	5.70	5.96	6.30	10.18	10.34	0.457	0.476	0.491		



ตารางที่ ข.1 ปริมาตรถังกรอก

ครั้งที่	น้ำหนักวัสดุปลูก (kg)	ปริมาตรของถังกรอก (cm <sup>3</sup> )	จำนวนก้อน/ถัง
1	62.16	218105.26	103
2	67.20	235789.47	111
3	63.00	221052.63	104
เฉลี่ย	64.11	224972.63	106

ตารางที่ ข.2 แสดงความสามารถในการทำงานของเครื่องอัดก้อนเชือเห็ด

ครั้งที่	เวลาที่ใช้ต่อ 8 ก้อน(วินาที)	ความสามารถในการทำงานของ เครื่องอัดก้อนเชือเห็ด (ก้อน/ชั่วโมง)
1	94.45	305
2	85.88	335
3	82.58	349
เฉลี่ย	87.63	329

ตารางที่ ข.3 ลักษณะของถุงก้อนเชือเห็ด

ถุงที่	ลักษณะถุง(ขับ/ไม่ขับ)		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1	ไม่ขับ	ไม่ขับ	ไม่ขับ
2	ไม่ขับ	ไม่ขับ	ไม่ขับ
3	ไม่ขับ	ไม่ขับ	ไม่ขับ
4	ไม่ขับ	ไม่ขับ	ไม่ขับ
5	ไม่ขับ	ขับ	ไม่ขับ
6	ไม่ขับ	ไม่ขับ	ไม่ขับ
7	ไม่ขับ	ขับ	ไม่ขับ
8	ขับ	ไม่ขับ	ขับ

ตารางที่ ข.4 ความหนาแน่นมวลรวมของก้อนเชือเห็ด

ก้อนที่	น้ำหนัก (g)	ความสูง (cm)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)	ความหนาแน่นมวลรวม ของก้อนเชือเห็ด (g/cm <sup>3</sup> )
1	710.79	18.5	10.73	0.425
2	696.96	18.3	10.63	0.429
3	715.23	18.6	10.73	0.425
4	721.67	18.1	10.57	0.454
5	753.00	18.7	10.76	0.443
6	725.28	18.6	10.66	0.437
7	743.08	18.8	10.73	0.437
8	684.24	17.7	10.63	0.435
เฉลี่ย	718.78	18.41	10.68	0.436


ရန်ကုန်မြို့၏အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေသူများ

ก้อนที่	น้ำหนัก (g)	ความสูง (cm)					เดินผ่านศูนย์กลาง (cm)	ความหนาแน่นมวลรวม แก๊สตัววัน (g/cm³)
		บุ้ง	คล่อง	ถ่วง	บาน	กระาง		
1	224.05	233.55	253.18	6.20	5.90	6.40	10.47	0.42
2	226.01	235.48	235.47	6.00	6.10	6.20	10.56	0.43
3	229.12	237.31	248.81	6.30	6.20	6.10	10.66	0.43
4	235.96	241.09	244.62	6.10	6.00	6.00	10.56	0.42
5	243.57	245.46	263.98	6.10	6.20	6.40	10.56	0.42
6	230.13	239.66	255.49	6.00	6.20	6.40	10.50	0.42
7	248.22	249.34	245.52	6.30	6.20	6.30	10.66	0.42
8	222.53	230	231.71	5.90	5.90	5.90	10.50	0.42
เฉลี่ย	232.45	238.99	247.35	6.11	6.09	6.21	10.55	0.42



ภาครัฐ  
แบบเครื่องอัดก้อนเชื้อเพลิงแบบกึ่งอัตโนมัติทันแบบ

เครื่องอัดก้อนเรือหัดแบบกังหันลมด้านบน



# ໂຄຣສ້າງແຕ່ເຮືອອັດ

DWG NO.

A4

SHEET 1 OF 1

SCALE 1:1

W/D/G/H:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS  
SURFACE FINISH:  
TOLERANCES:  
LINEAR:  
ANGULAR:

REVISION

DO NOT SCALE DRAWING

DEBUR AND  
BREAK SHARP  
EDGES

TITLE


DATE

SIGNATURE

NAME

DRAWN  
CHKD  
APPPD  
MFG  
QA

MATERIAL  
W/D/G/H:



# ແກ່ງອົດ

SHEET 1 OF 1

SCALE: 1:10

WEIGHT:

DWG NO.

2

TITLE:

DO NOT SCALE DRAWING  
REVISION  
EDGES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS  
SURFACE FINISH:  
TOLERANCES:  
LINEAR:  
ANGULAR:

NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN		
CKD		
APVVD		
MFG		
QA		

1

6


5

4

3

2

1




A

B


C

D



B

C



C

1

1

# ការណែនាំថែះច៉ុត

DWG NO.

SCALE: 1:12

WEIGHT:

A4


REVISION  
DO NOT SCALE DRAWING

DEBUR AND  
BREAK SHARP  
EDGES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
FINISH:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS  
SURFACE FINISH:  
TOLERANCES:  
LINEAR:  
ANGULAR:

NAME SIGNATURE DATE  
DRAWN  
CHECKED  
APPROVED  
MANUFACTURED  
QA

ME






# ຕົວຢັງຂອງນໍາມຸນ

SHEET 1 OF 1

SCALE 1:10

WLSH-1

2



REVISION  
NO.

DO NOT SCALE DRAWING  
DEBUR AND  
BREAK  
EDGES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
FINISH: SURFACE FINISH:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS  
TOLERANCES:  
LINEAR:  
ANGULAR:

NAME: SIGNATURE: DATE  
DRAWN: CHKD: APPV'D: MFG:  
QA:




MATERIAL:

DWG NO.:

TITLE:

A4



6

5

4

3




2

1

A

B

C



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: FINISH:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS  
SURFACE FINISH:  
TOLERANCES:  
LINEAR:  
ANGULAR:

NAME \_\_\_\_\_  
DRAWN \_\_\_\_\_  
CHKD \_\_\_\_\_  
APPROV'D \_\_\_\_\_  
MFG \_\_\_\_\_  
QA \_\_\_\_\_

REVISION  
DO NOT SCALE DRAWING  
DEBUR AND  
BREAK SHARP  
EDGES

TITLE

DWG NO.

MATERIAL:

SCALE:

A4