


บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย

การดำเนินงานด้านการวิจัย



3.1 การปฏิบัติงานภาคสนาม

3.1.1 วิธีการเจาะสำรวจดิน

1. การเจาะสำรวจดินกระทำโดยใช้เครื่องเจาะแบบ Wash Boring ณ บริเวณ ท่าอากาศยาน พิษณุโลกแห่งใหม่ จังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มการติดตั้งแท่นเจาะ บริเวณที่ได้กำหนดไว้ เพื่อทำการสำรวจ

2. เปิดปากหลุมโดยใช้ขบหรือสีบน้ำโดยเนพะถ้าเป็นดินแข็งหรือมีเศษผงหรือเศษอิฐอยู่มาก
3. ตั้งสามขาโดยให้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงกับหลุมที่เตรียมไว้แล้วติดตั้งเครื่องกว้านและปืนน้ำก้านเจาะและหัวต่าง ๆ เตรียมไว้บริเวณใกล้ ๆ กันเพื่อสะดวกในการใช้งาน
4. ร้อยรือกป่านม่าน尼ลากาเครื่องกว้าน ผ่านรอกที่ป่วยสามขา แล้วยึดกับตัวหัวหัว (Swivel) ที่ป่วยของก้านเจาะ สวยงามท่อน้ำจากปืนเข้าป่วยก้านเจาะ
5. เริ่มน้ำปืนน้ำผ่านก้านเจาะลงไปผิดที่ป่วยหัวเจาะพร้อม ๆ กับใช้เครื่องกว้านยกหัวเจาะขึ้นลงเพื่อกระแทกกับก้นหลุมจนเศษดินจะไหลขึ้นมาที่ปากหลุมแล้วปล่อยให้ไหลลงในบ่อตักตะกอน
6. เมื่อก้นหลุมลึกพอสมควร (ลึกกว่า 1.0 เมตร) ใส่ปลอกเหล็กกันดินพังตามความจำเป็น
7. เมื่อถึงระดับความลึกที่ต้องการเก็บตัวอย่างคินนำระบบอกรเปลือกบางติดข้อต่อเก็บดินและก้านเจาะหย่อนลงก้นหลุมแล้วค่อยๆ ๆ กดด้วยแรงคนจนระบบอกรลมลึกลงไปประมาณ 50-60 ซม. หมุนก้านเจาะเวียนขวา 3 รอบเป็นการเรือนตัวอย่างคินที่ป่วยระบบอกรให้ขาดแล้วจึงดึงระบบอกรขึ้น
8. นำระบบอกรเก็บดินมาถางทำความสะอาดภายนอกแล้วอุดด้วย พาราฟิน กันความชื้นระหวยวอกรไปปิดตลาด ระบุตำแหน่งหลุมเจาะ ความลึก วันที่ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นแล้ววางไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อร่วบรวมส่งไปห้องทดลอง

3.1.2 การเก็บตัวอย่างคิน

การเก็บตัวอย่างคินโดยปกติจะเก็บที่ระดับความลึกทุก ๆ 1.00 เมตร แต่ในการสำรวจครั้งนี้ ปืนน้ำได้เกิดการขัดข้องระหว่างการปฏิบัติงานการเจาะสำรวจที่ระดับความลึก 1.5 เมตร จึงทำให้เก็บตัวอย่างโดยวิธีการ Wash Boring ไม่ได้ดังนั้นจึงได้ทำการเก็บตัวอย่างคินเป็น 2 วิธีดังนี้

1. การเก็บตัวอย่างคินด้วยระบบอกรเปลือกบาง Shelby tube ลักษณะของระบบอกรเปลือกบางเป็นระบบอกรเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.1 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร และหนา 1.5 มิลลิเมตร โดยตัวอย่างคินที่เก็บได้ต้องปิดหัวท้ายด้วยเทียนไขเพื่อป้องกันความชื้นระหวยวอกรแล้วขยายไปยังห้องปฏิบัติการอย่างระมัดระวัง เพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติต่อไป
2. การเก็บตัวอย่างคินด้วยระบบอกรผ่า Split spoon samples ลักษณะของระบบอกรผ่าเป็นระบบอกรเหล็กซึ่งเป็นสองชิ้นประกอบเข้าด้วยกันโดยมีหัวครอบปิดทั้งหัวท้าย เพื่อมีอัตราการเก็บตัวอย่างแล้วสามารถเปิดแยกเพื่อเก็บตัวอย่างคินได้ ระบบอกรผ่ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในและภายนอกเท่ากับ 5.0 และ 3.5 เซนติเมตร ตามลำดับ ยาว 70 เซนติเมตร ซึ่งใน

การเจาะสำรวจดินได้เริ่มเก็บตัวอย่างดินด้วยกระบวนการอกผ่าที่ระดับความลึก 2.90-10.00 เมตร และไม่มีการ Wash Boring คือใช้ระบบอกผ่าตอกกลงไปเก็บตัวอย่างทุก ๆ 70 เซนติเมตร จนถึงระดับความลึก 10 เมตร ด้วยตู้มเหล็กขนาด 63.5 กิโลกรัม ระยะลูกตุ้มที่ใช้ในการตอกสูง 76.2 เซนติเมตร และจดบันทึกการตอกทุกรายการลง 15 เซนติเมตร เป็น สามช่วง โดยค่าการตอกสองระยะหลังรวมกันเรียกว่าค่า Standard penetration number (N) การทดสอบวิธีนี้เรียกว่า Standard penetration test (SPT) ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์หาความด้านทานได้จากห้องปฏิบัติการ

3.2 งานภาคห้องปฏิบัติการ

การทดสอบตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมีคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

3.2.1 การหาความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน (Specific gravity of soil)

คือ อัตราส่วนของน้ำหนักในอากาศของเนื้อวัตถุนั้นต่อน้ำหนักน้ำที่อุณหภูมิ 4 องศา ที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุนั้นทำได้โดยใช้ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ซึ่งมี 2 ขนาด คือ ขวดตรงป่าก ขนาด 100-500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

เหมาะสำหรับดินที่มีขนาดเม็ดใหญ่ และขวดจุเก็บขนาด 25-100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สำหรับดินเม็ดละเอียด น้ำหนักเนื้อดินเรามารดห้ามได้โดยการซึมน้ำหนักดินแห้ง แต่น้ำหนักน้ำที่มีปริมาตรเท่าเนื้อดิน ทำได้โดยการนำมวลดินไปแทนที่น้ำแต่จะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขคือ มักจะเกิดฟองอากาศขนาดเล็กปนกับน้ำผสมดิน และน้ำหนักของน้ำในขวดความถ่วงจำเพาะที่ระดับปากขวด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปกับอุณหภูมิ จึงต้องมีเทคนิคการแก้ปัญหัดังนี้

วิธีการทดลอง

เมื่อนำขวดหา ด.พ. ใหม่มาใช้ หรือ เมื่อใช้ไปนานพอสมควร ควรจะต้องทำการหาราฟความสัมพันธ์ของน้ำหนักขวดที่มีน้ำเต็ม และอุณหภูมิโดยทำได้ดังนี้

1. ถ้างานด.พ.ให้สะอะเดติเม้น้ำกัลล์ลงไปจนถึงขีดที่คือขวด(อ่านที่ระดับห้องน้ำ)
2. ต้มໄล์ฟองอากาศหรือดูดโดยปั๊มสูญญากาศ ประมาณ 10 นาที จนฟองอากาศหมด
3. เติมน้ำปรับระดับจนน้ำเสมือนระดับที่คือขวดพอดีเช็คภายนอกขวดให้แห้งแล้วนำไปชั่งน้ำหนัก
4. วัดอุณหภูมิของน้ำในขวดให้ละเอียดโดยวัดที่ปลายระดับถ้าอุณหภูมิต่างกันมากให้ตะเคงขาดแล้วกลึงไปมาเพื่อให้ผสมเข้ากันดีทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วจึงบันทึกอุณหภูมิที่ถูกต้อง

5. ทำซีนเดียวกับข้อ 3 และ 4 โดยให้ความร้อนหรือให้เย็นลงในช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน ($20-40^{\circ}\text{C}$) ประมาณ 4-5 จุด เช่นที่ $20, 25, 30, 35$ และ 40°C

6. เก็บกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของมวลที่มีน้ำเต็มและอุณหภูมิ
วิธีการหาความถ่วงจะเพาะของดิน

1. นำดินตัวอย่างที่แห้งประมาณ 50 กรัม (ถ้าเป็นดินซึ่งต้องเพื่อน้ำหนักความชื้น) ผสมกับ

น้ำกลั่นแล้วกวนให้เข้ากัน โดยใช้เครื่องปั่น (Mixer Machine) โดยให้ส่วนผสมไม่เกิน 200 ล.บ.ช.ม.

2. เทส่วนผสมน้ำดินลงในขวดห้า ถ.พ.ขนาด 250 ล.บ.ช.ม. แล้วใช้น้ำกลั่นล้างดินในภาชนะลงในขวด ถ.พ.ให้หมด ระวังอย่าให้ระดับน้ำเกินขีดคัปปริมาตรที่คอล์เวด

3. ไถฟองอากาศโดยการต้มหรือดูด โดยปั๊มสูญญากาศ ประมาณ 10 นาที จนฟองอากาศหมด แล้วเติมน้ำกลั่นให้ถึงระดับขีดคอกของมวล แล้วปล่อยให้เย็นถึงอุณหภูมิห้องทดลอง

4. ถั่รำน้ำลดลงอีกให้เติมน้ำลงอีกให้เติมให้เต็มถึงขีด แล้วนำไปปั่นให้คละเอียดถึง 0.1 กรัม แล้ววัดอุณหภูมิของน้ำดินในขวด

5. เทแล้วแล้วส่วนผสมในขวด ถ.พ.ลงในถาดนำไปอบให้แห้งเพื่อชั่งน้ำหนักดินที่แน่น

6. นอนอีครั้ง

3.2.2 Grain Size Analysis การหาขนาดและการกระจายตัวของเม็ดดิน

ทำได้โดยการชั่งน้ำหนักดินจำนวน 500-5000 กรัม แล้วนำมาอบแห้งพร้อมชั่งน้ำหนักดินแห้ง หลังจากนั้นนำดินใส่ในตะแกรงที่มีขนาดเหมาะสม เช่น ตะแกรงเบอร์ $3/8, 4, 8, 10, 40, 200$ แล้ว เขย่าประมาณ 10-15 นาที จึงนำดินที่ค้างตะแกรงและถาดมาชั่งน้ำหนัก หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปจำแนกโดยระบบ AASHO Classification

วิธีทำการทดลอง

ก. วิธีการร่อนผ่านตะแกรง

นำน้ำหนักดินที่พอดีที่ใช้ในการทดลองนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดใหญ่สุด ดังแสดงในตาราง ข้างล่างนี้

ขนาดเม็ดดินที่ใหญ่ที่สุด (นิ้ว)	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	3
น้ำหนักตัวอย่างดินอย่างน้อย (กรัม)	500	1000	2000	3000	4000	5000

1. ซึ่งตะแกรงทุก ๆ ขนาดที่ใช้ โดยตัวชี้ง่ายน้ำได้ถึง 0.1 กรัม โดยตะแกรงชุดหนึ่งไม่ควรเกิน 7 ใบ โดยมีขนาดตะแกรงละเอียดถึง เบอร์ 200 อญ่าคิวทุกรัง
2. ในกรณีที่ตัวอย่างคินเกราะเป็นก้อนใหญ่ให้ทุบแยกคินออกเป็นเม็ดอิสระด้วยค้อนยางแต่ต้องระวังอย่าให้แรงมากจนเม็ดคินแตก
3. นำตัวอย่างคินที่อบชั่งน้ำหนักแล้ว ใส่ลงในตะแกรงที่เรียงลำดับจากหยาบไปละเอียด โดยมีฝาปิดด้านบน และมีตาด (Pan) รองค้านล่างรวมเป็นถาดของตะแกรงนำไปเข้าเครื่องเทย่า (Sieve Shaker) เทยานานอย่างน้อย 10 นาที
4. ชั่งคินที่ค้างอยู่บนตะแกรงรวมทั้งน้ำหนักตะแกรง แล้วนำไปคำนวณหาค่า %F

ข.วิธีทดสอบ

ก่อนทำผู้ทดลองควรลองจุ่น ไฮโดรมิเตอร์ ในลักษณะที่ถูกต้องเสียก่อน โดยจับก้านไฮโดรมิเตอร์ หึ้งสองมือ แล้วค่อย ๆ หย่อนลงในระบบอุกตกตะกอน จนไก่เคียงตำแหน่งที่ไฮโดรมิเตอร์ จะลอยขึ้นแล้วค่อย ๆ ปล่อยถ้าปล่อยลงสูงเกินไปจะทำให้ไฮโดรมิเตอร์จมลงไปกระทบกับระบบอุก เกิดแตกหักเสียหายได้

การหาความสัมพันธ์ของ R_c และ h จะทำโดยการวัดขนาดกระเพาะไฮโดรมิเตอร์ (L), ความยาวก้านจาก 1,000 ถึง 1,040 (L_s), ปริมาตรกระเพาะ (V_p) โดยอ่านจากการจุ่นไฮโดรมิเตอร์ลงในระบบอุกตัว แล้วอ่านระดับน้ำที่เปลี่ยนไป, พื้นที่หน้าตัดของระบบอุกตะกอน (A_p) แล้วนำไปคำนวณเชิงกราฟดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สำหรับขั้นตอนการทดลองทำได้ดังนี้

1. นำตัวอย่างคินที่แห้งประมาณ 50 กรัม ผสมน้ำกลั่น และน้ำยา Dispersing Agent (4% สารละลายน้ำ Sodium hexa meta phosphate) จนได้น้ำผสมประมาณ 300-500 ล.บ.ช.ม.
2. ปั่นกวนส่วนผสมโดยใช้เครื่องผสมไฟฟ้าประมาณ 10 นาที เพื่อให้มีเม็ดคินที่จับกัน เป็นก้อนแยกออกจากกัน แล้วเทลงในระบบอุกตะกอน ใช้น้ำกลั่นฉีดถังเศษคินจากเครื่องผสมลงให้หมด เติมน้ำให้ได้ระดับ 1000 ล.บ.ช.ม.
3. ใส่น้ำกลั่นในระบบอุกตัวไว้ชั่ง ๆ อีกหนึ่งระบบเพื่ออ่าน ค่าปรับแก้เนื่องจากอุณหภูมิ และ แซ่ไฮโดรมิเตอร์ในระหว่างที่ไม่ใช้วัด
4. ใช้จุกยางปีกปากกระบอกตะกอน เยียส่วนผสมให้เข้าโดยสมำเสมอ แล้ววางลง เริ่มจับเวลาทันที
5. หย่อนไฮโดรมิเตอร์ไปอ่านค่า R_p ที่เวลา .25, .5, 1 และ 2 นาที โดยไม่ยกไฮโดรมิเตอร์ออกจากกระหง 2 นาที ให้ยกไฮโดรมิเตอร์ออก แล้วเทย่าระบบอุกใหม่

6. วางกระบอกให้เกิดการตกตะกอนอีกครั้ง แล้ววัด R_1 ที่ 2, 5, 10, 20,...ฯลฯ จนไชโตรมิเตอร์อ่านประมาณ 8 ถึง 15 จีด ซึ่งอาจกินเวลาถึง 1 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น ในระหว่างการอ่านให้วัดอุณหภูมิด้วยอย่างน้อยๆ 1 ชั่วโมง
7. เมื่อทดลองเสร็จแล้ว เทส่วนผสมลงในถาด นำเข้าเตาอบเพื่อหาน้ำหนักดินแห้งที่แน่นอนอีกครั้ง

3.2.3 Water content ปริมาณความชื้นของดินหาได้จากการหั่นตัวอย่างดินก่อนและหลังจากนำตัวอย่างดินเข้าตู้อบ ค่าน้ำหนักน้ำในมวลดินคือน้ำหนักดินก่อนอบลบด้วยน้ำหนักดินแห้ง ปริมาณความชื้นของดินคือน้ำหนักมวลดินหารด้วยน้ำหนักดินแห้งคูณด้วยร้อย

3.2.4 Atterberg's Limits , Liquid Limit (L.L.) คือความชื้นในมวลดินขณะที่มวลดินเริ่มเปลี่ยนสภาพจากของเหลวไปเป็นสารหนืดตัวในสถานภาพพลาสติก หาได้โดยการร่อนดินผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ประมาณ 200 กรัม ผสมน้ำจันชุ่มแล้วปั่นคลึงในถ้วยทองเหลืองให้มีความหนาของเนื้อดินประมาณ 1 เซนติเมตร และหากดินให้มีร่องเคลื่อนที่เข้าชนกันยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จะบันทึกจำนวนการเคาะและนำดินตรงที่เคลื่อนที่เข้าชนกันไปหาปริมาณความชื้น ทำเช่นนี้ประมาณ 3-4 ครั้ง โดยผสมน้ำเปลี่ยนความชื้นจากมากไปน้อยซึ่งจำนวนการเคาะจะเพิ่มขึ้น เมื่อได้จำนวนครั้งที่เคาะและปริมาณความชื้นคงถ้วนแล้วนำข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟ Flow-curve จะได้จุดที่อยู่ในแนวเส้นตรงลากเส้นผ่านจุดเหล่านี้ค่าความชื้นที่จำนวนเคาะ 25 ครั้ง คือค่า Liquid Limit (L.L.)

Plastic Limit (P.L.) คือ ความชื้นในมวลดินขณะที่มวลดินเปลี่ยนสถานภาพจากพลาสติกไปเป็นสถานภาพกึ่งของแข็ง หาได้โดยการนำดินที่ได้จากการทำ Liquid Limit (L.L.) มาทำคลึงกับกระจากเพื่อเป็นการรีดน้ำออก จนเป็นแท่งยาวขนาด 1 เซนติเมตร ก่อนแล้วค่อยๆ คลึงให้เล็กลงจนผิวของแท่งดินเริ่มแตก หากแท่งดินขณะนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ให้นำแท่งดินที่ได้นี้ไปหาปริมาณความชื้นซึ่งปริมาณความชื้นที่ได้นี้คือค่า Plastic Limit (P.L.)

วิธีการทดลอง

ก. Liquid Limit

1. ร่อนตัวอย่างดินแห้งผ่านตะแกรงเบอร์ 40 สักประมาณ 200 กรัม (ในบางกรณีอาจใช้ตัวอย่างดินเปียกเล็กน้อยแล้วนำไปผ่านตะแกรงเบอร์ 40)
2. นำตัวอย่างร่อนแล้วผสมน้ำให้เข้ากัน โดยมีความชื้นแหลบทันใดก็ตาม (ระวังอย่าให้เหลวเกินไป จะทำให้แห้งยาก) ใช้มีดปั่น (Spatula) ดักปั่นคลึงบนถ้วยทองเหลือง โดย

ความหนาของดินตระกูลงประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วบากโดยเครื่องมือบาก (Grooving Tool) ให้เป็นรอยบากตระกูลง

3. เคาะถ่วงท้องเหลือง ด้วยความเร็ว慢ๆ สมอ 2 ถ่วงต่อวินาที จนกระหังดินตอนล่างของ รอยบากเคลื่อนเข้าบรรจบกัน 1 ชั่วโมง แล้วจับน้ำก่อนจำนวนครั้งของการเคาะไว้
4. ปาดแต่งดินอีกครั้ง ทำการอบบากแล้วเคาะซ้ำ ถ้าจำนวนการเคาะเท่ากันหรือห่างไม่เกิน 2 ครั้ง ให้ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจำนวนการเคาะ (N) ที่ถูกต้อง นำดินบริเวณรอยบากไปหา ปริมาณความชื้น (การเคาะครั้งแรก จำนวนครั้งควรจะประมาณ 40-50 ครั้ง ถ้ามากกว่า ให้เพิ่มน้ำอีก แต่ถ้าน้อยกว่ามากให้ทำให้แห้งลง)
5. ผสมน้ำเพิ่มในดิน แล้วทำตามข้อ 3 และ 4 โดยให้มีจำนวนครั้งของการเคาะน้อยลง ประมาณ 10 ครั้ง แล้วนำดินไปหาความชื้น ทำเช่นนี้จนได้จำนวนครั้งของการเคาะ อย่างน้อย 4 ค่า (จำนวนการเคาะครั้งสุดท้ายควรอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 ครั้ง)
6. เมื่อได้ข้อมูลจำนวนการเคาะ (N) และความชื้น นำไปเขียนลงในกราฟควรจะได้จุดที่อยู่ ในแนวโถกเดียวกันตรง ลักษณะเดียวกันจะเหล่านี้
7. จากจำนวนครั้งของการเคาะ 25 ครั้ง ในแกนระบุลักษณะเดือนตัด กราฟในข้อ 6 จากจุดตัด ลักษณะเดือนตัดค่าความชื้น (w) ในแกนดิ่ง ค่าความชื้นนั้นคือ “Liquid Limit” (w_L หรือ L.L.)

4. Plastic Limit

1. ดินที่เหลือจากการทดสอบ Liquid Limit นำมาผึ่งให้มากๆ แล้วนำมาปืนคลึงเป็นแท่งยาว ขนาดประมาณ 1 ซ.ม. เสียก่อน แล้วค่อยๆ คลึงให้เล็กลงจนกระหังผิวเริ่มแตกปริ โดยรอบ ดังในรูปที่ 2.5
2. ถ้าขนาดของแท่งดิน ขณะที่แตกใหญ่กว่า 1 หุน ($1/8$ นิ้ว) แสดงว่าแห้งไปให้เติมน้ำอีก แล้วปืนใหม่ ถ้าขนาดเล็กกว่า 1 หุน ($1/8$ นิ้ว) แล้วยังไม่แตก แสดงว่าดินเปียกไปให้ผึ่ง ให้แห้งอีก
3. ในการณ์ ที่ร้อยแท่งเกิดขึ้น เมื่อแห้งดินมีขนาด 1 หุน ($1/8$ นิ้ว) ให้นำแห่งดินไปอบหา ความชื้น คือ “Plastic Limit” (น้ำหนักดินที่ใช้ในการหาความชื้นควรจะมากกว่า 10 กรัม ขึ้นไป เพื่อป้องกันการผิดพลาดขณะชั่ง)
4. ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย

3.2.5 Compaction Test

การทดสอบนี้เพื่อหาค่าความหนาแน่นจากการบดอัดดิน ซึ่งตัวอย่างดินที่นำมาทดลองจำเป็นต้องร่อนผ่านตะแกรงตามขนาดดังนี้

3.2.5.1 Standard Proctor Test คินตัวอย่างจะต้องตากให้แห้งในห้องปฏิบัติการหรืออบที่อุณหภูมิ 140°F แล้วนำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4

วิธีทำการทดลอง Standard Proctor ใช้ mold $\phi 4"$ x4.6"

1. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของ mold พร้อมทั้งคำนวณหาปริมาตรของ mold
2. ชั่งน้ำหนักของ mold ให้ได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
3. ชั่งน้ำหนักดินตัวอย่างที่เตรียมไว้มารอย 4 กก. ผสมน้ำลงไป 3-4% คลุกเคล้ากันให้ทั่วจนได้ความชื้นของดินสม่ำเสมอ ก่อนทดลอง
4. ตักดินใส่ใน mold ที่ประกอบ collar และ base plate เลี้ยวจะแบ่ง ปริมาตรของดินที่ใส่ให้ได้จำนวน 3 ชั้นเท่า ๆ กันเมื่อ compact เสร็จแล้วขึ้นสุดท้ายให้เหลือพื้นส่วนของ mold เล็กน้อยประมาณ 1-2 ซม.
5. ใช้ Hammer ขนาด 5.5 lb. compact ดินใน mold ในแต่ละชั้น ชั้นละ 25 ครั้ง และต้องพยายาม compact ให้ได้ความหนาแน่นของดินแต่ละชั้นสม่ำเสมอ ก่อน compact ตัว mold จะต้องวางบนพื้นคอนกรีตที่เรียบและแข็ง
6. เมื่อ compact ครบจำนวนครั้งแล้วถอด collar ของ mold ออกใช้บรรหัดเหล็กปัดดินส่วนที่สูงเกินไป mold ออกและอุดแต่งพิวดินให้เรียบเสมอกับ mold ใช้เบรนปีดทำความสะอาดดินที่ถูกอุย়নอก mold และถอด base plate ออกนำไปชั่งหน้าหักดินใน mold ให้ได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
7. ดันแท่งตัวอย่างดินออกจาก mold และผ่ากลางตามแนวตั้งเก็บดินตัวอย่างตามแนวผ่านน้ำอุ่น 100 กรัม ไปชั่งน้ำหนักและเข้าอบในเตาอบเพื่อคำนวณหาปริมาณความชื้นต่อไป
8. เอาตัวอย่างดินที่เหลือมาทุย่อยให้ร่วนแล้วผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และผสมน้ำเพิ่มอีกประมาณ 3% และคลุกเคล้าให้ทั่วสม่ำเสมอแล้วทำการทดลองซ้ำตามข้อ 4 ถึงข้อ 7 อีก จนกระทั่งน้ำหนักดินใน mold ที่ซึ่งได้ครั้งสุดท้ายลดลงอย่างน้อยคราวจะเปลี่ยนหรือเพิ่มปริมาณน้ำถึง 5 ครั้ง

3.2.5.2 Modified Proctor Test คินตัวอย่างจะต้องตากให้แห้งในห้องปฏิบัติการหรืออบที่อุณหภูมิไม่เกิน 140°F แล้วนำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4" ดินที่มีขนาดโต๊กกว่า 3/4" จะต้องทึบไปและคินที่ทึบไปนี้จะต้องกดเขยด้วยคินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4" แต่ถ้าตะแกรงเบอร์ 4 ด้วยจำนวนน้ำหนักที่เท่ากันแล้วทำการบดอัดใน Mold เมื่อชั่งน้ำหนักคินเพื่อคำนวณหาความหนาแน่น ครั้งต่อไปจะต้องเพิ่มน้ำหนักอีก 1 ໂดบ์ทำอย่างน้อย 5 ครั้ง เมื่อทราบความชื้นในการบดอัดแต่ละครั้ง จะต้องหาความสัมพันธ์ของความหนาแน่นแห้งสูงสุด (Maximum Dry Density) และความชื้นที่จุดน้ำหนักเรียกว่า “ความชื้นที่หนาแน่นสูงสุด” วิธีทำการทดลอง Modified Proctor ใช้ mold $\phi 6"$ x 5"

1. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของ mold พร้อมทั้งคำนวณหาปริมาตรของ mold
2. ชั่งน้ำหนักของ mold ให้ได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
3. ชั่งน้ำหนักคินตัวอย่างที่เตรียมไว้มารอย่างน้อย 7 กก. ผสมน้ำลงไป 3-4% คลุกเคล้ากันให้ทั่วจนได้ความชื้นของดินสม่ำเสมอ กันตลอด
4. ตักคินใส่ใน mold ที่ประกอบ collar และ base plate แล้วกะແป่ง ปริมาตรของดินที่ใส่ให้ได้จำนวน 5 ชั้นเท่า ๆ กันเมื่อ compact เสร็จแล้วขันสุดท้ายให้เหลือพื้นส่วนของ mold เล็กน้อยประมาณ 1-2 ซม.
5. ใช้ Hammer ขนาด 10 lb. compact ดินใน mold ในแต่ละชั้น ชั้นละ 56 ครั้ง และต้องพยายาม compact ให้ได้ความหนาแน่นของดินแต่ละชั้นสม่ำเสมอ กันโดยตลอดขณะ compact ตัว mold จะต้องวางบนพื้นคอนกรีตที่เรียบและแข็ง
6. เมื่อ compact ครบจำนวนครั้งแล้วถอด collar ของ mold ออกใช้บรรหัดเหล็กปิดดินส่วนที่สูงเกินไป mold ออกและอุดแต่งพิวคินให้เรียบเสมอ กับ mold ใช้เบรร์ปีดทำความสะอาดดินที่ถ้าอยู่ใน mold แล้วถอด base plate ออกน้ำไปชั่งหนาน้ำหนักคินใน mold ให้ได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
7. ตันแท่งตัวอย่างดินออกจาก mold แล้วผ่ากลางตามแนวตั้งเก็บดินตัวอย่างตามแนวผ่านน้ำอีกอย่างน้อย 500 กรัม ไปชั่งน้ำหนักและเท้าอบในเตาอบเพื่อคำนวณหาปริมาณความชื้นต่อไป
8. เอาตัวอย่างดินที่เหลือมาทุบอยให้ร่วนแล้วผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4" แล้วผสมน้ำเพิ่มอีกประมาณ 3% แล้วคลุกเคล้าให้ทั่วสม่ำเสมอแล้วทำการทดลองซ้ำตามข้อ 4 ถึงข้อ 7 อีก จนกระทั่งน้ำหนักคินใน mold ที่ซึ่งได้ครั้งสุดท้ายลองอย่างน้อยครั้งจะเป็นไปยังหรือเพิ่มปริมาณน้ำถึง 5 ครั้ง

3.2.6 Consolidation Test การทดสอบวิธีนี้ได้ใช้คินจากการเก็บตัวขยะของเปลือกบาง เพื่อนำมาหาค่าสัมประสิทธิ์การยุบตัว (c_v) โดยการนำตัวอย่างคินตัดแต่งลงใน Consolidation ring ขนาดตัวอย่างมาตรฐานที่มักใช้ทำการทดสอบคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร และหนา 2 เซนติเมตร แล้วนำไปปั่งน้ำหนักเพื่อกำนัณความหนาแน่นและ Initial Void Ratio นำตัวอย่างคินติดตั้งใน Consolidometer ซึ่งจะมีหินพูนประกบทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวอย่างคิน เพื่อให้น้ำในตัวอย่างคินระบายนอกได้สะดวก นำ Consolidometer ไปวางใน Loading Frame พร้อมทั้งติดตั้ง dial gage ไว้สำหรับวัดการทรุดตัวของตัวอย่างคินแล้วหล่อน้ำใน Consolidometer ให้ระดับน้ำอยู่เหนือระดับดันอยู่ตลอดเวลา เริ่มน้ำทุกน้ำหนักตั้งแต่แรงดันที่น้อยกว่า Overburden Pressure ชุดน้ำหนักมีตั้งแต่ 0.25, 0.50, 1.00, 2.00, 5.00, และ 10.00 กก./ตร.ม. แต่ละน้ำหนักอ่อนค่าการยุบตัวที่เวลา 0, 0.25, 1.00, 2.00, 4.00, 8.00, 15.00, 30.00, 60.00, 120.00 นาที แล้วนำค่าที่ได้มาเขียนกราฟระหว่าง Dial reading และ \sqrt{t} ในระหว่างการบันทึกข้อมูลเพื่อหาลักษณะการทรุดตัวแล้วปล่อยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จึงจะเพิ่มน้ำหนักชุดต่อไป ปฏิบัติเช่นเดียวกันจนครบชุดน้ำหนักที่จะต้องใส่ ถ้าต้องการทราบคุณสมบัติดินในการคืนตัวจาก การลดน้ำหนักก็ให้ทำวิธีเดียวกัน โดยเอาตุ่มน้ำหนักออกแล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วนำตัวอย่างคินไปหาปริมาณความชื้น

การเขียนกราฟระหว่าง Dial reading และ \sqrt{t} จะได้ค่า t_{90} เพื่อใช้ในการคำนวณหาค่า c_v ในการคำนวณ Void ratio เมื่อเริ่มทดสอบ (e_0) และ Void ratio ภายหลังการเพิ่มน้ำหนักใด ๆ (e_i) สามารถนำค่าที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง e_i และ p , c_v และ p ลงบนกราฟ Sime-log โดยค่า c_v จะคำนวณได้จากกราฟ e -log p แล้วจะได้ค่า $c_v = \frac{\Delta v}{\Delta \log p}$

วิธีทำการทดสอบ

การเตรียมตัวอย่างคิน

- นำตัวอย่างดินมาตัดแต่งลงใน Consolidation ring โดยใช้ Specimen trimmer ช่วยขนาดตัวอย่างมาตรฐานที่มักใช้ทดสอบคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 และหนา 1 นิ้ว
- วัดขนาดตัวอย่างคินและชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะคำนวณความหนาแน่นและ Initial void ratio ต่อไป ส่วนคินที่เหลือจากการตัดแต่งให้นำไปหาความชื้นซึ่งเป็นความชื้นของตัวอย่างก่อนการทดสอบ
- นำตัวอย่างคินตั้งใน Consolidometer ซึ่งมักจะมีหินพูน (Porous stone) ประกบทั้งบนและล่างของตัวอย่าง เพื่อให้น้ำในตัวอย่างไหลออกได้สะดวก

4. นำ Consolidometer เข้าติดตั้งใน Loading frame ติด dial gage สำหรับวัดการทรุดตัวของตัวอย่าง (อ่านได้ละเอียดถึง .0001 นิว) แล้วหล่อน้ำใน Consolidometer ให้ระดับน้ำอยู่เหนือระดับดินตัวอย่าง

การบรรทุกน้ำหนักและบันทึกข้อมูล

1. ก่อนเริ่มบรรทุกน้ำหนักบนตัวอย่างต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อม เช่นแบบบันทึกข้อมูล นาฬิกาข้อมือ ตู้มันน้ำหนัก
2. นำน้ำหนักบรรทุกที่จะใช้ จะวางบนคานซึ่งสามารถยกน้ำหนักซึ่งคล่องบนตัวอย่างดิน มักเป็น 10 เท่าของน้ำหนักจริงขนาดของน้ำหนักที่จะใช้ขึ้นอยู่กับความลึกของตัวอย่าง โดยพิจารณาว่าจะต้องเริ่มน้ำหนักความดันที่น้อยกว่า Overburden pressure P_0 แล้วเพิ่มจนมากกว่า เพราะจะน้ำหนักความดันที่ใช้ก็ตัวอย่างอยู่ระหว่าง 0.25-10 KSC ถ้าเป็นน้ำหนักก็จะใช้ตัวเลขลงตัว เช่น 1,2,4,6,8.....กก. เป็นต้น
3. วางน้ำหนักชุดแรกแล้วเริ่มบันทึกเวลาพร้อม ๆ กับ Dial gage จะหมุนไปด้วยจะอ่าน Dial gage ณ เวลาต่าง ๆ ดังนี้ 0.25 , 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8, 15, 30นาที 1, 2, 4,ช.ม. นับจากเริ่มต้น
4. เขียนกราฟ ระหว่าง Dial reading และ \sqrt{t} ในระหว่างการบันทึกข้อมูลเพื่อทราบลักษณะของกราฟของการทรุดตัว
5. หลังจากที่ไว้ประมาณ 24 ช.ม. จะต้องเพิ่มน้ำหนักชุดที่ 2 โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ 3 และข้อ 4 จนครบถ้วนน้ำหนักที่ต้องการได้
6. ถ้าต้องการทราบคุณสมบัติของดินในการยึดตัวจากการลดน้ำหนักก็ให้ทำเช่นเดียวกันโดยเอาตุ้มน้ำหนักออกแล้วทิ้งไว้ 24 ช.ม.
7. หลังจากเสร็จการทดลองแล้วต้องนำตัวอย่างดินไปหาค่าความชื้นด้วย

3.2.7 California Bearing Ratio (CBR) เป็นการทดสอบแรงเฉือนของดินที่ถูกบดอัดจนแน่น ดีแล้ว โดยทดสอบที่ Optimum water content คินตัวอย่างที่นำมาทดสอบจะต้องปล่อยให้แห้งในห้องปฏิบัติการแล้วร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4" สำหรับตัวอย่างดินที่มีการแข็งแน่นให้เตรียมตัวอย่างดินประมาณ 6 กิโลกรัม แล้วบดอัดดินให้แน่นใน mold ตามวิธี Compaction Test ใส่ Swell plate สำหรับวัดอัตราการบวมตัวของดิน แข็งดินตัวอย่างไว้ประมาณ 4 วัน นำ mold พร้อมดินไปชั่งน้ำหนักแล้วนำ mold พร้อมตัวอย่างดินเข้าเครื่องทดสอบซึ่งมี piston ขนาดพื้นที่หน้าตัด 3 ตารางนิวตันต่อสี่เหลี่ยม ศูนย์ที่ Dial gage ตั้งค่า Load ในอัตรา 0.05 นิวตันต่อนาที พร้อมอ่านค่าที่ตรงกับ Penetration 0 , 0.025 ,

0.050 , 0.075 , 0.100 , 0.200 , 0.250 , 0.400 และ 0.500 นิ้ว นำดินประมาณ 100 กรัม ไปหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นต่อไป

ในส่วนของกรณีตัวอย่างดินที่ไม่มีการแข็งแน่นให้นำ mold พร้อมดินตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบแล้วตามวิธีดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีการนำ mold พร้อมดินตัวอย่างไปแข็งแน่น

วิธีทำการทดสอบ

สำหรับตัวอย่างดินที่ไม่ต้องมีการแข็งแน่น (Unsoaked CBR Test)

1. ชั่งดินที่เตรียมไว้ประมาณ 12 ปอนด์ หรือ 6 กก. แล้วนำดินตัวอย่างประมาณ 100 กรัมเพื่อนำไปหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น (initial water content) ที่มีอยู่ในดินตัวอย่าง
2. เตรียม mold ไว้ 2 ชุด ชั่งหน้าหนัก mold (เฉพาะ mold ไม่รวม base plate)
3. ประกอบ mold เข้ากับ base plate และ spacer ขนาด $\phi 6'' \times 2''$ ใช้กระดาษรอง $\phi 6''$ ปูทับบน spacer เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเกาะติดกับแผ่นเหล็ก
4. กระทุบดินอัดแน่นใน mold ตามวิธี compaction test ASTM D 1557 optimum moisture content $\pm 2\%$
5. หลังจากดักจานครอบจำนวนชั้นและจำนวนครั้งแล้วถอด collar ออกใช้ไม้บรรทัดเหล็ก (Straight edge) ปาดดินส่วนที่สูงเกินขอบ mold พร้อมกับซ้อมแต่ผิวนของดินตัวอย่างให้เรียบสม่ำเสมอ กับปาก mold
6. ถอด base plate และ spacer disc ออก นำ mold และดินไปชั่งหน้าหนักเพื่อจะนำไปหา Wet density
7. เอากระดาษรองวางบน base plate เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเกาะติดแผ่นเหล็กประกอบ mold ที่มีดินอัดแน่นนี้เข้ากับ base plate โดยให้ปาก mold ด้านที่มีดินเสมอยู่วางบน base plate และส่วนที่มีช่องว่าง 2.5 นิ้วอยู่ด้านบน

ขั้นตอนต่อไปสำหรับ unsoaked sample ทำข้อ 8-11

8. วางแผ่นเหล็ก surcharge อย่างน้อย 10 ปอนด์ลงบนดินตัวอย่างใน mold
9. จัดวาง mold พร้อมดินตัวอย่างเข้ากับเครื่องทดสอบซึ่งมี piston ขนาดพื้นที่หน้าตัด 3 ตร.นิว ประกอบติดอยู่ จัดให้ผิวน้ำของดินใน mold แตะสัมผัสกับ piston ดังกล่าว จัดเข็น dial gauge ที่จะใช้วัด penetration ให้อยู่ที่จุดศูนย์
10. จัดการ load ในอัตรา 0.05 นิวตัน/ตร.นิวต์ตัน พร้อมกับอ่านค่าหน้าหนักที่ตรงกับ penetration 0, 0.025, 0.050, 0.750, 0.100, 0.150, 0.200, 0.250, 0.300, 0.400 และ 0.500 นิว

11. เสร็จแล้วถอด mold ออกจากเครื่องกดทดลองเก็บตัวอย่างดินตรงกลางตามแนวตั้งประมาณ 100 กรัม (fine grained soil) หรือ 500 กรัม (coarse grained soil) นำไปหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น (water content)
สำหรับตัวอย่างดินที่มีการแช่น้ำ (Soaked sample) ทำข้อ 12-18 เพิ่มเติม
12. วางแผ่นเหล็ก surcharge หนัก 10 ปอนด์ลงบนดินตัวอย่างใส่ swell plate สำหรับวัดอัตราการบวมของดิน ซึ่งมีค่ามีขั้นเคลื่อนยืนคงได้ติดอยู่กับ plate ก่อนวางแผ่นเหล็ก surcharge ลงบนดินตัวอย่างจะต้องเอกสารดายกรองวางแผนแผ่นเหล็กหลังจากแช่น้ำแล้ว
13. แซ่ mold ที่เตรียมไว้ในข้อ 12 นี้ ในภาชนะที่เตรียมไว้ให้น้ำท่วม surcharge ประมาณ 1 นิ้วใช้ dial gauge อ่านได้ละเอียด 0.001 นิ้ว ชี้ดีดติดกับ tripod และวางบนปาก mold จัดให้ปดสายของ dial gauge แตะสัมผัสกับก้าน swelling plate เพื่อวัดหาค่าการบวมตัวของดินต่อไป
14. แซ่ดินตัวอย่างไว้ประมาณ 4 วัน จดค่าการบวมตัวจาก dial gauge ทุกวันจนครบ 4 วัน (ถ้าหากค่าการบวมตัวคงที่อาจจะหยุดอ่านได้หลังจากแช่น้ำแล้ว 48 ชั่วโมง)
15. หลังจากครบ 4 วันแล้ว ยก mold ออกจากน้ำและวางตะแคง mold เพื่อรินน้ำทิ้ง และปล่อยทิ้งไว้ 15 นาที เพื่อให้น้ำไหลออกจาก mold จนหมด
16. นำ mold พร้อมดินไปซึ่งหาน้ำหนัก
17. ทำการทดลองตามวิธี 9- ข้อ 10
18. เก็บดินตัวอย่างจาก soaked sample ไปหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น