

### บทที่ 3

#### อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีดำเนินงาน

##### 3.1 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

###### 3.1.1 งานด้านสำรวจ

- 1) ใช้รถจักรยานยนต์เข้าถึงพื้นที่ในการสำรวจ
- 2) แผนที่ด้านแบบของงานผังเมืองเขตเทศบาลครพิษณุโลก
- 3) สมุดสนาน
- 4) ปากกาสี
- 5) กล้องถ่ายรูป

###### 3.1.2 งานด้านการจัดทำแผนที่

- 1) สำเนาแผนที่(โดยการขยายขนาดของแผนที่)
- 2) กระดาษสี (สำหรับแทนจุดที่จะลงในแผนที่)
- 3) ที่เขากกระดาษ
- 4) กาวน้ำ และกาลส่องหน้า
- 5) กรรไกร
- 6) ฟิวเจอร์บอร์ด

##### 3.2 วิธีดำเนินงาน

###### 3.2.1 ขั้นตอนการสำรวจ

- 1) แบ่งโซนที่จะสำรวจออกเป็น 12 โซน โดยแบ่งตามทิศในแผนที่ เป็น 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ทิศละ 4 โซน ตามลำดับ
- 2) สำรวจตามโซนที่กำหนดไว้ในแผนที่ โดยใช้รถจักรยานยนต์เข้าถึงพื้นที่ และสอบถามข้อมูลของแหล่งกำเนิด จากประชาชนในเขตชุมชนนั้น
- 3) ลงจุดแผนที่แสดงแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ที่อยู่กับที่ ตามโซนที่สำรวจทั้งหมด 12 โซน ในแผนที่
- 4) วัดรูปปัจุจແแสดงแหล่งกำเนิด และสอบถามข้อมูล พร้อมทั้งถ่ายรูปแหล่งกำเนิดนั้นลงในสมุดสนาน

### 3.2.2 ขั้นตอนการทำแผนที่

- 1) กำหนดสีกระดาษเพื่อแทนจุดแสดงแหล่งกำเนิด ดังนี้
  - ก. หม้อต้มน้ำของ โรงเรน และห้องสรรพสินค้า แทนด้วย
  - ข. เตาเผาจะติดเชื้อใน โรงพยาบาล แทนด้วย
  - ค. เตาเผาไฟในบริเวณวัด แทนด้วย
  - ง. คลังน้ำมัน และปืนน้ำมัน แทนด้วย
  - จ. สถานประกอบการรัฐยัต แทนด้วย
  - ฉ. โรงสี โรงน้ำแข็ง และโรงหล่อพระ แทนด้วย
  - ช. โรงงานขยายรีไซเคิล แทนด้วย
- 2) ใช้ที่เจาะกระดาษเจาะกระดาษสีที่เตรียมไว้
- 3) แยกสีกระดาษดังที่ได้เจาะไว้แล้ว โดยแบ่งตามประเภทสีที่กำหนด
- 4) ใช้การติดกระดาษสีที่เตรียมไว้ แล้วทำการติดลงจุดแสดงแหล่งกำเนิดลงในแผนที่
- 5) ใช้การสองหน้าติดที่ด้านหลังของแผนที่ แล้วนำแผนที่ติดลงบนพื้นจอร์บอร์ดให้ครบทั้ง 12 โซน
- 6) ได้แผนที่แสดงแหล่งกำเนิดค่ามลพิษอากาศที่อยู่กับที่เสร็จสมบูรณ์