

## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎี

#### 2.1 การขนถ่ายวัสดุด้วยลม

ระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลมเหมาะสำหรับการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล (bulk materials) ซึ่งเป็นวัสดุในรูปของเม็ดและผง โดยจะขนถ่ายวัสดุไปตามท่อลำเลียงด้วยลมที่มีความดัน สำหรับการเลือกที่จะใช้ระบบการขนถ่ายวัสดุจำเป็นต้องทำการศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียของระบบ สำหรับข้อดีและข้อเสียของการขนถ่ายวัสดุด้วยลมคือ

##### ข้อดี

1. ให้ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานสูงเมื่อเทียบกับระบบการขนถ่ายวัสดุแบบอื่น เพราะเป็นระบบปิด และลดอันตรายจากฝุ่นละอองหรือสารพิษต่าง ๆ
2. ช่วยทำให้สภาพการทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะวัสดุอยู่ในท่อมิดชิด และลดเสียงดังขณะขนถ่ายวัสดุด้วย
3. ต้นทุนของสินค้าต่ำลง เนื่องจากไม่ต้องใช้ภาชนะบรรจุ
4. ประหยัดค่าแรงงานในการขนถ่ายวัสดุ เนื่องจากไม่ต้องใช้คนงานช่วยในการขนถ่ายวัสดุ
5. ลดการสูญเสียวัสดุจากการรั่วหรือตกค้างในภาชนะบรรจุ
6. บำรุงรักษาและควบคุมได้ง่าย เพราะสามารถทำงานด้วยระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้
7. ปรับเปลี่ยนทิศทางของท่อขนถ่ายวัสดุ

##### ข้อเสีย

1. ใช้กำลังงานในการขนถ่ายวัสดุสูง
2. อาจเกิดการสึกหรอของอุปกรณ์ได้ง่าย เมื่อใช้กับวัสดุที่มีความแหลมคม
3. การออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก็อาจทำให้วัสดุเกิดการแตกหักและเสียหายได้
4. ระยะเวลาในการขนถ่ายวัสดุจำกัด

ระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลมสามารถแบ่งตามลักษณะได้ดังนี้

### 2.1.1 แบ่งตามลักษณะการไหลของวัสดุ

โดยจะใช้ค่าความหนาแน่นของส่วนผสม (Phase density) เป็นตัวแยกความแตกต่าง โดยความหนาแน่นของส่วนผสมจะเป็นอัตราส่วนระหว่าง อัตราการไหลของมวลอากาศ

$$\mu = \frac{m_s}{m_a} \quad (2.1)$$

โดย  $\mu$  = อัตราส่วนระหว่างวัสดุกับอากาศ

$m_s$  = อัตราการขนถ่ายวัสดุ ( kg / sec )

$m_a$  = อัตราการไหลของอากาศ ( kg / sec )

ลักษณะการไหลของวัสดุในท่อจะแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ

2.1.1.1 การไหลแบบเบาบาง (Dilute phase or Lean phase) จะใช้ปริมาณอากาศมากกว่าแบบอื่น ทำให้มีความเร็วในท่อสูง แต่ความดันต่ำในระบบต่ำกว่าแบบอื่น โดยทั่วไปจะมีค่า  $\mu$  ไม่เกิน 15 ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุด้วย

2.1.1.2 การไหลแบบหนาแน่น (Dense phase) จะใช้ปริมาณอากาศน้อยกว่าการไหลแบบเบาบาง ทำให้มีความเร็วในท่อต่ำ แต่ความดันในระบบสูงกว่าการไหลแบบเบาบาง และมีการไหลของวัสดุไม่ต่อเนื่อง โดยทั่วไปจะมี ค่า  $\mu$  มากกว่า 15 ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุด้วย

2.1.1.3 การไหลแบบผสมหรือแบบไม่คงตัว (Unstable area) วัสดุจะเกิดการไหลแบบหนาแน่นและเบาบางสลับกันไป ทำให้ท่อเกิดการสั่นสะเทือนขึ้น ซึ่งไม่เหมาะที่จะขนถ่ายวัสดุ

### 2.1.2. แบ่งตามความดันของระบบ

การแบ่งระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมตามความดันของระบบ แบ่ง ได้ดังนี้

2.1.2.1 ระบบสุญญากาศ (vacuum system) เป็นระบบที่เหมาะสมกับการขนถ่ายวัสดุจากแหล่งต้นทางไปยังแหล่งปลายทางแห่งเดียว เป็นระบบที่ต้องใช้ความเร็วในการขนถ่ายวัสดุสูงกว่าระบบความดัน และใช้ความดันสุญญากาศไม่เกิน 12 in - Hg ข้อดีของระบบคือ ไม่มีปัญหาในการจ่ายวัสดุเข้าไปในระบบเพราะในท่อถ้าเลยมีความดันต่ำกว่าบรรยากาศ แต่ข้อเสียคือใช้ความเร็วในการขนถ่ายวัสดุสูงกว่าระบบความดัน ทำให้ต้องใช้พลังงานมากกว่า และถ้ามีวัสดุไหลผ่านตัวแยกวัสดุไปได้ก็จะไปทำความเสียหายให้กับแหล่งจ่ายลมได้

2.1.2.2 ระบบความดัน (pressure system) ระบบนี้จะมีถึงเก็บวัสดุที่มีตัวจ่ายวัสดุเพื่อจ่ายวัสดุเข้าไปในท่อลำเลียงพร้อมกับมีแหล่งจ่ายลมเป็นตัวจ่ายลมเข้าไปในท่อ เพื่อผสมกับวัสดุแล้วส่งวัสดุไปยังปลายทางที่มีหลายแห่งได้ ซึ่งแหล่งปลายทางแต่ละแห่งจะมีตัวแยกวัสดุออกจากอากาศ ข้อควรระวังสำหรับการขนถ่ายวัสดุด้วยระบบความดัน คือตัวจ่ายวัสดุอาจจะชำรุดแล้วย้อนกลับไปยังถังเก็บวัสดุได้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถขนถ่ายวัสดุได้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ระบบความดันยังสามารถแบ่งออกตามระดับความดันได้ดังนี้

- ระบบความดันต่ำ
- ระบบความดันปานกลาง
- ระบบความดันสูง

2.1.2.3 ระบบผสมระหว่างระบบความดันกับระบบสุญญากาศ (combine system) ระบบนี้จะใช้แหล่งจ่ายลมเพียงตัวเดียวทำหน้าที่ทั้งดูดและเป่าวัสดุ จึงสามารถใช้ขนถ่ายวัสดุจากแหล่งต้นทางหลายแห่งไปยังแหล่งปลายทางหลายแห่งได้ โดยมีข้อดีคือใช้แหล่งจ่ายลมเพียงตัวเดียว ข้อเสียคือ ตัวจ่ายวัสดุเข้าไปในระบบ ความดันจะต้องสามารถป้องกันมิให้มีอากาศรั่วตรงรอบต่อของระบบความดันและระบบสุญญากาศได้ และระบบนี้จะมีความแตกต่างของความดันที่ตัวจ่ายวัสดุมาก จึงอาจจะมีอากาศรั่วจากระบบความดันไปยังระบบสุญญากาศได้

โดยสรุปแล้ว ระบบสุญญากาศเป็นระบบที่มีความดันต่ำกว่าบรรยากาศ ซึ่งทำให้ลักษณะการไหลของวัสดุในท่อเป็นได้เฉพาะแบบเบาบางเท่านั้น และขนถ่ายวัสดุได้ระยะทางไม่ไกลมากนัก ส่วนในระบบความดันจะทำให้การไหลของวัสดุเป็นไปได้ทั้งแบบเบาบางและแบบหนาแน่น และขนถ่ายวัสดุได้ระยะทางทั้งใกล้และไกล โดยที่การไหลแบบหนาแน่นไม่สามารถขนถ่ายวัสดุได้ไกลมากนักเนื่องจากต้องใช้ความดันสูงมาก

การคำนวณจะเริ่มขึ้นด้วยการกำหนดขนาดของท่อขนถ่ายวัสดุ และอัตราส่วนระหว่างอัตราขนถ่ายวัสดุต่ออัตราการไหลของอากาศ ( $\mu$ ) นำไปแทนลงในสมการเพื่อหาความเร็วต่ำสุดที่จะขนถ่ายวัสดุไปได้ ซึ่งความเร็วนี้จะกำหนดค่าความเร็วในการขนถ่ายวัสดุอีกทีหนึ่ง ต่อจากนั้นจะนำความเร็วในการขนถ่ายวัสดุที่ได้ย้อนกลับไปคำนวณหาค่า  $\mu$  ที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนมาจึงเป็นการคำนวณหาความดันสูญเสียในระบบ ถ้าความดันสูญเสียในระบบหลังจากคำนวณแล้วเสร็จมีค่ามากเกินไป จะต้องทำการคำนวณใหม่ด้วยการกำหนดขนาดของท่อขนถ่ายวัสดุที่ใหญ่ขึ้น

หลังจากทำการกำหนดขนาดท่อขนถ่ายวัสดุ และค่า  $m$  แล้วก็คำนวณหาค่าความเร็วต่ำสุดที่จะขนถ่ายวัสดุไปได้โดยจะมีสมการดังนี้คือ

จากสมการ (2.1)

$$\mu = \left[ \left( \frac{1}{10^x} \right) \left( \frac{vst}{\sqrt{g \times D}} \right) \right]^y \quad (2.2)$$

$$x = (1.44 \times d) + 1.96 \quad (2.3)$$

$$y = (1.1 \times d) + 2.5 \quad (2.4)$$

โดย  $d$  = คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุ (mm)

$vst$  = คือความเร็วต่ำสุดที่จะขนถ่ายวัสดุในแนวนอน (m/sec)

$D$  = คือขนาดท่อขนถ่ายวัสดุ (m)

$\mu$  = คืออัตราส่วนระหว่างวัสดุกับอากาศ

จากความเร็วขนถ่ายวัสดุจะใช้ความเร็วต่ำสุดที่จะขนถ่ายวัสดุในแนวนอน เนื่องจากจะมีค่ามากกว่าความเร็วต่ำสุดที่จะขนถ่ายวัสดุในแนวตั้ง ซึ่งการไหลจะเป็นแบบเบาบาง โดยปกติค่า  $\mu < 15$  และจะต้องใช้ความเร็วที่มีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากการคำนวณ ความเร็วลมที่คำนวณได้จะมีค่าเพียงไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ (ความเร็วลมที่ได้จริงจะต้องไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าความเร็วลมที่คำนวณได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น แรงเสียดทานภายในท่อลม) ส่วนในกรณีที่มีลักษณะการไหลแบบหนาแน่น โดยปกติค่า  $\mu > 15$  และจะต้องใช้ความเร็วที่มีค่าต่ำกว่าค่าที่ได้จากการคำนวณ สำหรับขนาดเฉลี่ยของวัสดุ ( $d$ ) นั้นจะใช้เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของวัสดุที่ต้องการขนถ่าย

ในการออกแบบจะเลือกใช้การขนถ่ายวัสดุด้วยลมแบบความดันต่ำ (Low-pressure system) การไหลของวัสดุในท่อลมเป็นแบบเบาบาง (Dilute phase) โดยเลือกค่า  $\mu = 0.75$

## 2.2 พัดลมแรงเหวี่ยง (Centrifugal Fan)

### 2.2.1 หน้าที่และชนิดของพัดลมแรงเหวี่ยง

โดยทั่วไปพัดลมแบบแรงเหวี่ยงที่มีวงล้อที่กว้าง และมีขนาดเล็ก ผลิตปริมาณกระแสอากาศจำนวนมาก ณ ความดันสถิตย์ต่ำ (ความเร็วจำเพาะสูง) ส่วนพัดลมที่มีวงล้อแคบขนาดใหญ่ ให้ปริมาณอากาศออกมาน้อย ณ ความดันสถิตย์ที่ค่อนข้างต่ำ (ความเร็วจำเพาะต่ำ) และเพื่อให้งานเป็นไปตามลักษณะที่ต้องการได้มีการออกแบบใบพัดของพัดลม เพื่อให้มีประสิทธิภาพของพัดลมชนิดนั้น ๆ มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แต่จะแตกต่างกัน กันตามรูปแบบใบพัดที่ได้ทำการ

ออกแบบไว้ และรูปแบบใบพัดที่แตกต่างกันจะมีความเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยลักษณะของลมที่วิ่งผ่านใบพัดในแนวรัศมีของใบ พัดลมแรงเหวี่ยงยังถูกจำแนกออกไปตามลักษณะชนิดของใบพัดได้ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ แบบใบพัดโค้งหน้า (Forwardcurved blade) แบบใบตรง (Radial or Straight blade) และแบบใบพัดโค้งหน้า (Backward-curved blade)

พัดลมแรงเหวี่ยงจะให้ความดันของลมในลักษณะแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ซึ่งเกิดจากการหมุนเหวี่ยงก้อนอากาศที่จับอยู่ระหว่างใบพัดกับตัวเรือนพัดลม พัดลมแรงเหวี่ยงจะถูกจำแนกชนิดตามลักษณะของใบพัด แบบใบพัดโค้งหน้าตัวใบพัดจะโค้งไปในทิศทางเดียวกันกับการหมุน สำหรับแบบใบพัดโค้งหลังตัวใบพัดจะโค้งสวนทางกับทิศทางการหมุน

ลักษณะความโค้งของตัวใบพัดแต่ละแบบนี้จะให้รูปของกราฟแสดงกำลังม้าและความดันสถิต (Static pressure) แตกต่างกันอย่างอีกด้วย



Forwardcurved blade

Backwardcurved blade

Radial or Straight blade


รูป 2.1 ลักษณะของใบพัดแบบพัดลมแรงเหวี่ยงแบบต่าง ๆ<sup>(7)</sup>

### 2.2.1.1 แบบใบพัดโค้งหน้า (Forwardcurved blade)

ลักษณะของลมที่วิ่งออกจากใบพัดจะวิ่งออกด้วยความเร็วสูงกว่า ความเร็วของปลายใบพัด ลมจึงได้รับพลังงานส่วนมากในรูปของความเร็ว ตัวใบพัดเองก็เป็นแอ่งโค้งไปข้างหน้า ดังนั้นสิ่งสกปรกจะสะสมตัวอยู่บนใบพัด สำหรับในสภาพงานและสมรรถนะอันเดียวกัน พัดลมแบบนี้ชุดใบพัดจะเล็กและมีรอบค่าที่สุด ดังนั้นพัดลมจะเงียบและมีการสั่นสะเทือนน้อย ลักษณะตัวถังเป็นโครงรูปหอยโข่ง

พัดลมแบบโค้งไปด้านหน้า (Forwardcurved blade) ใช้ในงาน ลมดูดเข้าเตาหม้อน้ำ ลมดูดระบายออกจากเตาเผา เครื่องสูดฝุ่น การทำงานของพัดลมชนิดนี้จะมีเสียงเบาที่สุดเมื่อเทียบกับพัดลมชนิดอื่น ๆ แต่มีข้อเสีย คือมอเตอร์จะทำงานเกินกำลัง และมีช่วงการทำงานที่ไม่เสถียร

ใบพัดของพัดลมชนิดนี้มีใบละเอียดประมาณ 20 – 64 ซี พลาใบพัดมีขนาดเล็ก หมุนด้วยความเร็วรอบสูงกว่าใบพัดชนิดตรง ความเร็วลมที่เคลื่อนที่เร็วกว่าพัดลมใบพัดโค้งไปข้างหลัง พัดลมชนิดนี้เหมาะสมสำหรับการทำงานของพัดลมคือช่วงเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่เป็ดกว้างประมาณ 30 – 50 %



รูป 2.2 กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบใบพัดโค้งหน้า<sup>(5)</sup>


(ที่มา : Air Conditioning Engineering Fourth Edition ; WP Jones)

จากกราฟจะเห็นได้ว่า กราฟของความดันไม่ชันมากนัก กราฟจะลดลงเล็กน้อยทางด้านซ้ายของค่าความดันสูงสุด โดยที่ประสิทธิภาพสูงสุดจะเอียงไปทางขวาที่ 3 – 40 % ของปริมาณลมฟรี กำลังน้ำจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อปริมาณลมมากขึ้น ดังนั้นการเลือกมอเตอร์ขับเคลื่อนจึงต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย

การใช้งานของพัดลมชนิดนี้จะไปใช้ในระบบทำความร้อน ระบบอากาศ ปรับอากาศ ซึ่งไม่ต้องการความดันสูงมากนัก

#### 2.2.1.2 แบบใบตรง (Radial or Straight blade)

ลักษณะของใบพัดเป็นแบบสร้างง่าย ๆ ซ่อมง่าย ตัวใบพัดมีความแข็งแรง มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดในพวกพัดลมแรงเหวี่ยง ใบพัดมีทั้งแบบธรรมดาและแบบโค้งไปด้านหลัง โดยที่ปลายใบโค้งซีไปข้างหน้าเล็กน้อยตัวถังเป็นรูปโกร่งหอยโข่งเช่นกัน




รูป 2.3 กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบใบตรง<sup>(6)</sup>

การใช้งานของพัดลมชนิดนี้จะใช้ในการส่งวัสดุในอุตสาหกรรม ลมที่เปลี่ยนแปลงป้อนในอากาศสูง เช่น ระบบเป่าลมในเตาเผาหม้อไอน้ำขนาดใหญ่ ระบบอุ่นอากาศ ระบบก๊าซร้อน และระบบดูดอากาศช่วยในเตาเผาหม้อไอน้ำ

#### 2.2.1.3 แบบใบพัดโค้งหลัง (Backward-curved blade)

ลักษณะของลมที่วิ่งออกจากใบพัด จะวิ่งออกด้วยความเร็วต่ำกว่าความเร็วของปลายใบพัด เมื่อเทียบกับใบพัดโดยทั่วไป พัดลมแบบใบพัดโค้งหลังจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องจากความถี่ของใบพัดจะทำให้ลมขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะของใบพัดจะมี 2 ลักษณะ คือแบบใบเป็นวัสดุแผ่นเดียวและแบบแอร์ฟอยล์




รูป 2.4 กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบใบพัดโค้งหลัง<sup>(5)</sup>

พัดลมจะถูกใช้งานในระบบทำความร้อน ระบบอากาศ ปรับอากาศขนาดใหญ่ที่คำนึงเรื่องการประหยัดกำลังเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับการออกแบบจะเลือกใช้พัลคมแรงเหวี่ยงใบพัดโค้งหน้า เนื่องจากเป็นชนิดที่ไม่มีเกิดเสียงดังมาก สั่นสะเทือนน้อย และความเร็วลมที่ได้ออกมาสูง มีขนาดที่กระทัดรัด

### 2.3 วาล์วหมุนจ่าย



รูป 2.5 ลักษณะการทำงาน และส่วนประกอบ วาล์วจ่ายแบบหมุน<sup>(4)</sup>

อุปกรณ์ป้อนจ่ายวัสดุที่ใช้กับระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลมมีอยู่หลายชนิดแต่ลักษณะจะต้องมีความสามารถในการป้อนจ่ายวัสดุปริมาณมวลในปริมาณที่ถูกต้องแม่นยำ จากส่วนปล่อยวัสดุของภาชนะบรรจุ ที่มีความดันระดับหนึ่งเข้าสู่ระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลมที่มีความดันอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่า โดยทั่วไปแล้วในระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลมชนิดเบาบาง (Dilute phase) ซึ่งมีทั้งประคความดันบวกและความดันลบ นิยมใช้อุปกรณ์ป้อนจ่ายวัสดุที่เรียกว่า วาล์วหมุนจ่าย (rotary valve)




### 2.3.1 ชนิดของวาล์วหมุนจ่าย

2.3.1.1 วาล์วหมุนจ่ายแบบปล่อยให้วัสดุไหลตกผ่าน (drop – through valve) วาล์วชนิดนี้จะเหมาะสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่มีคุณสมบัติไหลได้อย่างอิสระ โดยมีเนื้อที่สำหรับรองรับวัสดุอยู่บริเวณด้านใต้ชุดใบพัด สำหรับการปล่อยวัสดุโดยใช้วาล์วหมุนจ่ายชนิดนี้ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

- กล่องรองรับการปล่อยวัสดุ (drop – out box) เป็นลักษณะการป้อนจ่ายวัสดุที่มีลักษณะเป็นมวลเมล็ด โดยจัดให้มีกล่องรองรับการปล่อยวัสดุใต้วาล์วหมุนจ่ายที่มีปริมาณมาก ๆ
- อาศัยลมจากคอคอคของท่อ (venturi entrainer) เป็นลักษณะการป้อนจ่ายวัสดุที่เหมาะสมกับวัสดุที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด เช่น แป้ง การลดพื้นที่หน้าตัดของท่อให้เป็นคอคอค จะทำให้ความเร็วของลมที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุมีค่าเพิ่มขึ้นและความดันลดลง ซึ่งการลดความดันจะทำให้อัตราการรั่วไหลของลมที่ไหลผ่านวาล์วหมุนจ่ายมีค่าลดลง

2.3.1.2 วาล์วหมุนจ่ายแบบอาศัยลมช่วยป้อนจ่ายร่วมกับการปล่อยให้วัสดุไหลตกผ่าน (blow – through valve) มีลักษณะการทำงานโดยอาศัยลมที่ไหลผ่านวาล์วร่วมกับการปล่อยวัสดุให้ไหลผ่าน ซึ่งเป็นการป้อนจ่ายวัสดุเข้าสู่ระบบท่อของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม โดยเหมาะสำหรับการป้อนจ่ายวัสดุปริมาณมวลที่มีความเหนียวหรือวัสดุที่มีการยึดเกาะตัวสูง (cohesive material)



รูป 2.6 วาล์วหมุนจ่ายแบบปล่อยให้วัสดุไหลตกผ่าน (drop – through valve)<sup>(4)</sup>

ก) แบบกล่องรองรับการปล่อยวัสดุ      ข) แบบอาศัยลมจากคอคอคของท่อ

วาล์วหมุนจ่ายจะมีส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญสองส่วน คือ ส่วนที่หมุน หรือชุดใบพัด (rotary) และส่วนตัวเรือน (housing)



### 2.3.2 การออกแบบและการสร้างวาล์วหมุนจ่าย

1 ชุดใบพัด (rotor) ซึ่งสามารถจำแนกได้สองชนิด คือ ชุดใบพัดแบบปลายปิด (close – end rotor) และชุดใบพัดแบบปลายเปิด (open – end rotor) ซึ่งชุดใบพัดแบบปลายเปิดจะสามารถสร้างได้ง่ายกว่า แต่มีข้อเสียคือ

- เมื่อป้อนจ่ายวัสดุที่มีความแหลมคมจะทำให้เกิดการสึกหรอขึ้นได้ง่ายที่ตัวเรือนและฝาปิดข้าง

- ชุดใบพัดแบบปลายเปิดจะมีความแข็งแรงไม่มากเท่าที่ควร


สำหรับชุดใบพัดแบบปลายปิดจะมีความแข็งแรงมากกว่าชุดใบพัดแบบเปิดแต่ไม่สามารถใช้กับวาล์วหมุนจ่าย แบบอาศัยลมช่วยป้อนร่วมกับกับการปล่อยให้วัสดุคุดผ่าน



รูป 2.7 ชุดใบพัด (rotary) และส่วนตัวเรือน (housing)<sup>(4)</sup>

ลักษณะของชุดใบพัด แยกได้ สองแบบคือ

- ชุดใบพัดแบบแผ่นใบลึก (deep – pocket) เหมาะสำหรับวัสดุที่ไหลได้อย่างอิสระชุดใบ-
- พัดแบบแผ่นใบตื้น (shallow – pocket) เหมาะสำหรับวัสดุที่มีความหนืดและไหลยาก



รูป 2.8 ชุดใบพัด (rotor) และลักษณะของชุดใบพัด<sup>(4)</sup>

2 จำนวนใบพัด ด้วยเหตุที่ระยะห่างระหว่างใบพัดและตัวเรือนจะต้องมีค่าน้อยมาก เพื่อ กำจัดการรั่วไหลของลม ดังนั้นการเพิ่มจำนวนของใบพัดจะสามารถช่วยลดการรั่วไหลของลมได้ แต่อย่างไรก็ดียังมีขอบเขตจำกัดในการสร้างจำนวนใบของชุดใบพัดที่จะนำมาใช้ในการป้อนจ่าย วัสดุ ถ้ามีจำนวนใบพัดมากจะทำให้มุมระหว่างใบพัดมีค่าน้อย และวัสดุจะติดกับตัวใบพัดได้ง่าย ทำให้ยากต่อการทำความสะอาด โดยทั่วไปแล้วจำนวนของใบพัดที่มีความเหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 8 – 10 ใบ เมื่อตัวเรือนของวาล์วหมุนจ่ายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในระหว่าง 30 ถึง 200 มิลลิเมตร

3 ระยะห่างระหว่างชุดใบพัดและตัวเรือน จะมีผลกระทบต่อการใช้งานของวาล์วหมุนจ่ายเป็นอย่างมาก ถ้าระยะห่างมีค่ามากจะทำให้อัตราการรั่วไหลของลมมีค่ามากตามไปด้วย และเพื่อให้เกิดอัตราการรั่วไหลของลมมีค่าน้อยที่สุด ผู้ผลิตจะสร้างวาล์วหมุนจ่ายให้มีระยะห่างน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ระยะห่างที่เหมาะสมควรจะอยู่ระหว่าง 0.07 มิลลิเมตร ถึง 0.15 มิลลิเมตร การสร้างชุดใบพัดที่ระยะห่างมีค่าน้อยกว่านี้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต และอาจทำให้เกิดการติดขัดระหว่างชุดใบพัดกับตัวเรือน เมื่อชุดใบพัดเกิดการโก่งภายใต้ความดัน ซึ่งผู้ผลิตจะสร้างวาล์วหมุนจ่ายให้มีระยะห่างระหว่างชุดใบพัดและตัวเรือนที่พอเหมาะ เพื่อไม่ให้ปีกของชุดใบพัดสัมผัสกับตัวเรือน โดยทั่วไปแล้วจะจำกัดความดันให้อยู่ในระดับที่ต่ำ คือน้อยกว่า 25 kPag ด้วยเหตุที่การรั่วไหลของลมที่ระดับความดันสูงจะทำให้เกิดการ โกงของของปีกชุดใบพัด และเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพในการทำงานของวาล์วหมุนจ่ายลดลง ในการป้อนจ่ายวัสดุที่มีความแหลมคมและเหนียวที่สามารถเกาะติดบริเวณที่ยึดชุดใบพัดจะสามารถป้อนจ่ายวัสดุได้โดยการออกแบบชุดใบพัดชนิดพิเศษ ด้วยการติดตั้งตัวชุดหรือใบมีคชุด (scraper) เพื่อใช้ขูดวัสดุออกอย่างค่อเนื่อง

4 แบริ่ง เป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญสำหรับวาล์วหมุนจ่ายที่ใช้ในระบบความดันบวก นั่นคือ การจะติดตั้งแบริ่งกับส่วนนอกของตัวเรือน เพื่อลดโอกาสที่ฝุ่นผลจะรั่วไหลติดมาพร้อมกับลมตามแนวแกนเพลลาและตัวแบริ่ง ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้แบริ่งมีอายุการใช้งานสั้นลง


ในการหาอัตราการป้อนจ่ายวัสดุ ( $m_s$ ) สามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้

$$m_s = \rho_b \times V \times n \times N \quad (2.5)$$

โดย  $m_s$  = อัตราการขนถ่ายวัสดุ (kg/sec)  
 $\rho_b$  = ความหนาแน่นของวัสดุ (kg/m<sup>3</sup>)  
 $V$  = ปริมาตรของแต่ละร่องใบพัด (m<sup>3</sup>)  
 $n$  = จำนวนใบพัด  
 $N$  = ความเร็วรอบของชุดใบพัด (rpm)

## 2.4 หลักการทำงานของเครื่อง

จากหลักการที่กล่าวข้างต้นจะทำการออกแบบชุดแยกเปลือกออกจากเมล็ดที่ผ่านการกะเทาะได้โดยทำการออกแบบตามแผนภาพด้านล่าง



## 2.5 ระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลังเป็นกลไกในการถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรต้นกำลัง เพื่อนำเอากำลังงานไปใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการทำงาน การส่งกำลังสามารถทำได้หลายวิธีโดยใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การส่งกำลังด้วยโซ่ การส่งกำลังด้วยระบบเฟือง การส่งกำลังด้วยสายพาน หรือการส่งกำลังแบบอื่นๆ โดยแต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน

### 2.5.1. การคำนวณหาขนาดเพลา

เพลาอาจจะรับแรงดึง แรงกด แรงบิด แรงค้ำ หรือรับภาระผสม ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงขนาดตลอดเวลาทำให้เพลาเสียหายเพราะความล้าได้ ฉะนั้นจึงต้องออกแบบเพลาให้มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการใช้งานในลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้เพลาจะต้องมีความแข็งแกร่ง (Rigidity) เพียงพอ เพื่อลดมุมบิดภายในเพลาให้อยู่ในขีดจำกัดที่พอเหมาะ ระยะเวลาโก่ง (Deflection) ของเพลาเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดขนาดเพลาเช่นเดียวกัน เพราะถ้าเพลามีระยะเวลาโก่งมากก็จะเกิดการแกว่งขณะหมุน ทำให้ความเร็ววิกฤต (Critical Speed) ของเพลาลดลง ซึ่งอาจทำให้เพลาเกิดการสั่นอย่างรุนแรงในขณะที่ความเร็วของเพลาเข้าใกล้ความเร็ววิกฤตนี้ได้ ระยะเวลาโก่งนี้ยังมีผลต่อการเลือกชนิดของที่รองรับเพลา เช่น บอลเบริง (Ball Bearing) ก็ต้องมีการเยื้องแนว (Misalignment) ในการใช้งานที่พอเหมาะกับเพลาด้วย

2.5.1.1 วัสดุเพลา วัสดุที่ใช้ทำเพลาทั่วไปคือเหล็กกล้าละมุน (Mild Steel) แต่ถ้าต้องการให้มีความเหนียวและทนทานต่อแรงกระตุกเป็นพิเศษแล้วมักจะใช้เหล็กกล้าผสมโลหะอื่นทำเพลา เช่น AISI 1347 3140 4150 4340 เป็นต้น

2.5.1.2 ขนาดของเพลา เพื่อให้เพลา มีมาตรฐานเหมือนกัน องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศจึงได้กำหนดขนาดมาตรฐานของเพลาซึ่งเป็นขนาดระบุ (Nominal Size) ใน OSO/R 775-1969 เอาไว้สำหรับให้ผู้ออกแบบเลือกใช้ทั้งนี้เพื่อให้สามารถหาซื้อได้ทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นขนาดที่สอดคล้องกับขนาดของเบริงที่ใช้รองรับเพลาด้วย ขนาดระบุของเพลาดังแสดงในตาราง 2.1

ตาราง 2.1 แสดงขนาดระบุของเพลตามาตรฐาน ISO/R 775-1969<sup>(1)</sup>

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น mm				
6	25	70	130	240
7	30	75	140	260
8	35	80	150	280
9	40	85	160	300
10	45	90	170	320
12	50	95	180	340
14	55	100	190	360
18	60	110	200	380
20	65	120	220	

2.5.1.3 การพิจารณาในการออกแบบเพลลา ถึงแม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานสำหรับพิกัดมุมบิดของเพลลาไว้ก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วมักจะให้มุมบิดของเพลลาในเครื่องจักรกลทั่วไปไม่เกิน 0.3 องศาต่อความยาวเพลลา 1 m สำหรับเพลลาส่งกำลังทั่วไปอาจจะให้มีมุมบิดได้ถึง 1 องศาต่อความยาวเพลลา 20 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา สำหรับเพลลาเครื่องจักรกลทั่วไปค่าระยะโก่งระหว่างจุดที่รองรับด้วยเบร็نگควรจะไม่เกิน 0.08 mm/m

2.5.1.4 การออกแบบเพลลาดามโค้ดของ ASME เพลลาส่วนมากจะอยู่ภายใต้ความเค้นที่เป็นวัฏจักร ทั้งนี้เพราะเพลลาหมุนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นแรงที่กระทำยังอาจจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ ดังนั้นเพลลาจึงเกิดความเสียหายเนื่องจากความล้าเป็นส่วนใหญ่ สำหรับวิธีการคำนวณของ ASME ใช้วิธีการแบบสถิติศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องมีตัวประกอบความล้า (Fatigue Factor) มาเกี่ยวข้องกับค้ว

กำหนดให้  $C_m$  = ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการตัด  
 $C_t$  = ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการบิด

สมการการคำนวณเพลลา

$$d^3 = \frac{16}{\pi\tau_d(1-K^4)} \left[ (C_1 T)^2 + \left[ \frac{aFd(1+K^2)}{8} + C_m M \right]^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.6)$$

โดย  $K = d_1/d$

ในกรณีที่ไม่มีแรง F กระทำอยู่ด้วย สมการจะลดรูปเหลือเพียง

$$d^3 = \frac{16}{\pi\tau_d(1-K^4)} \left[ (C_1 T)^2 + (C_m M)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.7)$$

ในกรณีของเพลลาตัน  $K = d_1/d = 0$  เมื่อแทนค่าลงในสมการจะได้สมการที่มีรูปคล้ายกับในหนังสือกลศาสตร์วัสดุทั่วไป คือ

$$d_o^3 = \frac{16}{\pi\tau_d} \left[ (C_1 T)^2 + (C_m M)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.8)$$

โดย  $d_o$  = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

$d_1$  = เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

T = แรงบิดที่เกิดขึ้นในเพลลา

M = โมเมนต์ที่เกิดขึ้นในเพลลา

$\tau_d$  = ความเค้นเฉือนใช้งาน



ค่าตัวประกอบความถี่สามารถเลือกใช้ตามลักษณะของแรงที่มากระทำ ซึ่งดูได้จากตารางนี้

ตาราง 2.2 ตารางแสดงความถี่<sup>(1)</sup>

ชนิดของแรง	$C_m$	$C_f$
เพลายู่ingle :		
แรงสม่ำเสมอหรือเพิ่มขึ้นช้าๆ	1.0	1.0
แรงกระตุก	1.5-2.0	1.5-2.0
เพลายู่หมุน :		
แรงสม่ำเสมอหรือเพิ่มขึ้นช้าๆ	1.5	1.0
แรงกระตุกอย่างเบา	1.5-2.0	1.0-1.5
แรงกระตุกอย่างแรง	2.0-3.0	1.5-3.0

สำหรับตัวประกอบของการโค้งงอ ASME ได้แนะนำให้ใช้ค่าดังนี้

$$\alpha = 1 \quad \text{เมื่อ } F \text{ เป็นแรงดึง} \quad (2.9)$$

$$\alpha = \frac{1}{1 - 0.0044 (L/K)} \quad \text{เมื่อ } L/k \leq 115 \quad (2.10)$$

$$\alpha = \frac{\sigma_y (L/K)^2}{\pi^2 n E} \quad \text{เมื่อ } L/k \geq 115 \quad (2.11)$$

โดย  $n = 1.00$  เมื่อปลายเป็นแบบ SS  
 $n = 2.25$  เมื่อปลายเป็นแบบ CC  
 $n = 1.60$  เมื่อปลายเพลากลุกขึ้นเป็นบางส่วน (Partially Restrained)

$L$  = ความยาวจริงของเพล

$k$  = รัศมีไจเรชั่น

$\sigma_y$  = ความต้านทานแรงดึงคราก

นอกจากนี้โค้ดของ ASME ยังได้ระบุเอาไว้ว่าเพลซึ่งใช้อยู่ในงานธรรมดาทั่วไปควรมีค่าความเค้นเฉือนใช้งานดังนี้

$\tau_d = 55 \text{ /mm}^2$  สำหรับเพลลาที่ไม่มีร่องลึ้ม

$\tau_d = 41 \text{ /mm}^2$  สำหรับเพลลาที่มีร่องลึ้ม

แต่ถ้ากำหนดวัสดุของเพลลาที่บอกถึงหมายเลขของโลหะ หรือส่วนผสมของโลหะให้ใช้ค่าความเค้นเฉือน จากสมการต่อไปนี้โดยเลือกใช้ค่าน้อยมาคำนวณ คือ

$$\tau_d = 0.3 \sigma_y \text{ หรือ } \tau_d = 0.18 \sigma_u$$

และถ้าเพลลามีร่องลึ้มให้ลดค่าความเค้นเฉือนใช้งานโดยใช้เพียง 75% ของสมการดังกล่าว

## 2.5.2 สายพาน

การส่งกำลังแบบสายพานเป็นการส่งกำลังที่นิยมใช้ มีราคาถูกลง และใช้งานง่าย เพราะเป็นการส่งกำลังแบบอ่อนตัวได้ (Flexible) จึงสามารถรับแรงกระตุกและการสั่นสะเทือนได้ดี ขณะใช้งานไม่มีเสียงดัง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ เป็นต้น แต่มีข้อเสียคือ อัตราทดไม่แน่นอนมักเนื่องมาจากสลลป (Slip) และการครีพ (Creep) ของสายพาน และต้องมีการปรับระยะห่างระหว่างเพลลาหรือปรับแรงคึงในสายพานระหว่างใช้งาน นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้กับอัตราทดสูงมากได้ ซึ่งมักใช้กับอัตราทดไม่เกิด

### 2.5.2.1 ชนิดและวัสดุสายพาน

สายพานแบ่งออกเป็น 4 ชนิดตามลักษณะหน้าตัดของสายพาน คือ สายพานแบน (Flat Belts) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สายพานลึ้ม (V - Belts) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สายพานกลม (ropes) มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม และไทมมิงเบิ้ลท์ (Timing Belts) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แต่จะทำเป็นร่องคล้ายฟันเพื่อลดลอคความยาวของสายพาน สายพานแต่ละชนิดจะมีลักษณะในการใช้งานต่างกัน

วัสดุที่ใช้ทำสายพานจะต้องมีค่าความต้านทานสูง (Strength) สามารถบิดตัวได้ดี และจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสสูง

วัสดุที่ใช้ทำสายพานซึ่งใช้งานกันมากก็คือ หนัง (Oak - tanned Leather) แต่ถ้าเป็นการใช้งานเป็นพิเศษ เช่น อยู่ในบรรยากาศที่มีความชื้น มีไอน้ำของสารเคมี หรือมีน้ำมันอยู่ด้วย ก็มักใช้สายพานแบบ Chrome Leather เพื่อใช้สายพานมีอายุการใช้งานได้นานพอสมควร จึงมักใช้ค่าความเค้นในการออกแบบสายพานต่ำกว่าความต้านแรงคึงสูงสุดของสายพานมาก โดยทั่วไปจะใช้ค่าความปลอดภัยประมาณที่ 10 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานหนังจะมีค่าประมาณ 0.40 - 0.50 ความเร็วที่ใช้งานของสายพานควรจะอยู่ประมาณช่วง 1000 - 2000 m/min

สายพานอีกชนิดหนึ่ง คือ สายพานยาง (Rubber Belts) สายพานประเภทนี้จะมีฝ้ายหรือผ้าใบเป็นเส้นภายใน และมียางหุ้มอยู่ภายนอก ยางที่ใช้หุ้มจะเป็นยางที่อบด้วยกำมะถันใน

อุณหภูมิสูง (Vulcanized) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความต้านแรง สายพานยางเหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีน้ำมันกับแสงแดด เมื่อเปรียบเทียบกับสายพานหนังแล้ว สายพานยางจะมีราคาถูกกว่า แต่อายุใช้งานสั้นกว่า สายพานยางทนต่อสภาพบรรยากาศในการใช้งานดีกว่าสายพานหนัง ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของสายพานยางจะมีค่าประมาณ 0.30 – 0.40 และสามารถรับแรงดึงได้ประมาณ 20 N ต่อชั้น ต่อความกว้างสายพาน 1 mm

สายพานบาลาตา (Balata Belts) เป็นขางคล้ายสายพานยาง แต่ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีอบด้วยกำมะถัน ทนต่อกรดและความชื้นได้ดี แต่อุณหภูมิใช้งานไม่ควรเกิน 40° C สายพานชนิดนี้มีความต้านแรงมากกว่าสายพานยางประมาณ 25 %


สายพานผ้าฝ้าย (Textile Belts) ทำจากฝ้ายหรือผ้าใบซ้อนกันเป็นชั้นๆ แล้วยึดติดกัน จากนั้นจึงเคลือบด้วยน้ำมันลินซีด (Linseed) เพื่อให้สายพานกันน้ำได้ มักใช้กับงานประเภทขั้วคราว

สายพานทุกชนิดที่กล่าวมานี้จะยึดตัวได้ดี ดังนั้นเมื่ออยู่ภายใต้แรงดึง จะยึดตัวทำให้เกิดการสลลบบนล้อสายพาน (Pulley) ในทางปฏิบัติจึงมักจะยึดสายพานให้ตึงไว้ก่อนใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการสลลปของสายพาน

#### 2.5.2.2 ลักษณะการจับด้วยสายพาน

เนื่องจากคุณสมบัติในการอ่อนตัวของสายพาน จึงอาจจัดลักษณะการจับของสายพาน ได้ต่างๆ กัน ลักษณะทั่วไปที่นิยมใช้ในการจับด้วยสายพาน

เมื่อต้องการจับเพลลาที่อยู่ขนานกัน และต้องการใช้เพลลาทั้งสองหมุนในทิศทางเดียวกัน ก็จะทำให้ได้ในลักษณะดังรูป 2.9 (ก) เรียกว่า โอเพนไดรฟ์ (Open drive) และถ้าเพลลาอยู่ห่างกันมากควรจะให้สายพานตึงล่างตึง (tight) และค้ำบนหย่อน (Slack) แต่ถ้าต้องการให้เพลลาทั้งสองหมุนสวนทางกันก็ทำได้โดยใช้วิธีดังรูป 2.9 (ข) เรียกว่า ครอสไดรฟ์ (Crossed drive) แต่การจับในลักษณะนี้จุดที่สายพานไขว้กันจะทำให้สายพานถูกัน ทำให้สายพานเกิดการสึกหรอมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการ ป้องกันมิให้สายพานสึกหรอมากเกินไปจึงควรจะให้จุดศูนย์กลางของล้อสายพานอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่าสี่สิบเท่าของความกว้างสายพาน และทำงานที่ความเร็วสายพานไม่เกิน 15 m/s



รูป 2.9 แสดงลักษณะการจับด้วยสายพาน (ก) โอเพนไครว์ (ข) ครอสไครว์<sup>(1)</sup>

### 2.5.3 การครีพและการสลลิป

ความแตกต่างระหว่างการครีพและการสลลิปของสายพานจะเห็นได้อย่างชัดเจน โดยการพิจารณาการจับด้วยสายพาน เมื่อสายพานส่วนหนึ่งเคลื่อนที่เข้าหาล้อขับ สายพานจะเคลื่อนที่ไปตามส่วน โกงส์สัมผัสบนล้อสายพาน ด้วยความเร็วที่เท่ากับความเร็วขอบของล้อสายพาน (ถ้าแรงดึงในสายพานมากเพียงพอที่จะเอาชนะแรงภายนอกได้) เมื่อสายพานส่วนนี้ไถลออกจากล้อสายพาน แรงดึงในสายพานจะลดลงเท่ากับแรงดึงในด้านหย่อนเป็นผลให้สายพานหดสั้นลง ในทำนองเดียวกันสายพานที่เคลื่อนที่ตามออกไปก็จะหดสั้นลงด้วย ดังนั้นความเร็วจริงของสายพานที่เคลื่อนที่ออกจากล้อขับจะมีค่าน้อยลงกว่าความเร็วขณะเข้าสู่ล้อสายพาน ในทำนองเดียวกัน ความเร็วของสายพานจะเพิ่มขึ้นในช่วงส่วน โกงส์สัมผัสของล้อตามเมื่อแรงดึงในสายพานเพิ่มขึ้น เท่ากับแรงดึงในด้านตึงและสายพานที่เคลื่อนที่ตามออกมาก็จะยืดตัวจนมีความยาวเท่าเดิม ปรากฏการณ์ที่สายพานเปลี่ยนความเร็วเป็นความเร็วที่ช้าลงบนล้อขับ และเพิ่มความเร็วบนล้อตาม เรียกว่า การครีพ (Creep)

เมื่อแรงภายนอกเพิ่มขึ้น โดยไม่เพิ่มแรงดึงขึ้นคืนในสายพาน สายพานทุกส่วนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดึงในตัวสายพานเมื่อเริ่มเข้าสู่โกงส์สัมผัส ถ้าแรงภายนอกมากเพียงพอ ส่วนโกงส์ที่เกิดการครีพอาจจะเท่ากับส่วนโกงส์สัมผัส ดังนั้นจึงเกิดการสลลิป (Slip) ขึ้น การสลลิปอาจเกิดขึ้นบนล้อสายพานเพียงล้อเดียว ส่วนการเกิดการครีพจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเท่ากันบนล้อสายพานทั้งสองล้อ

การออกแบบการจับด้วยสายพานที่ดี เมื่อทำงานในสภาวะปกติไม่ควรมีการสลลิป แต่การครีพจะเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นสายพานชนิดใด การเกิดการครีพและการสลลิปทำให้สูญเสียกำลังงานและความเร็ว แต่การสูญเสียที่เกิดจากการครีพมีค่าน้อยมาก การสลลิปอาจทำให้เกิดความร้อน

มากเพียงพอที่จะทำให้ผิวหน้าของสายพานเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการ สลลป ด้วยวิธีการดึงสายพานให้ตึงเพียงพอก่อนการใช้งานเพื่อการกำจัดการสลลป

เมื่อให้  $d$  และ  $D$  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อขับและล้อตาม  $n_1$  และ  $n_2$  เป็นความเร็วรอบของล้อขับและล้อตาม

ความเร็วรอบของล้อขับ  $v_1$  มีค่าเท่ากับ

$$V_1 = \pi d n_1 \quad (2.12)$$

ความเร็วรอบของล้อตาม  $v_2$  มีค่าเท่ากับ

$$V_2 = \pi D n_2 \quad (2.13)$$

เมื่อไม่มีการสลลป สายพานบางมากและไม่มีการบิดแล้ว  $v_1 = v_2$  อัตราทด  $m_{\omega}$  เท่ากับ

$$m_{\omega} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D}{d} \quad (2.14)$$

สายพานลลิมที่ใช้ส่งกำลังได้ค่อนข้างมากโดยต้องการแรงตึงชั้นด้นในสายพานค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เพราะว่าผลจากการเกาะยึดตัวกันระหว่างด้านข้างของสายพานที่เรียกว่าร่องรูปลลิมของล้อสายพาน ทำให้เกิดแรงเสียดทานสูง ซึ่งเป็นผลให้สายพานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี แม้ว่าจะมีสวนโค้งสัมผัสน้อย และมีแรงตึงชั้นด้นค่อนข้างต่ำ และเหมาะกับการใช้งานในกรณีที่ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางน้อย ในการส่งกำลังจะส่งได้มากที่สุด เมื่อผิวด้านข้างของสายพาน อัดแน่นกับร่องสายพาน และในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ก็อาจใช้ผลจากการอัดแน่นนี้ทำหน้าที่เป็นเบรกได้ด้วย

การขับด้วยสายพานลลิม มีข้อดีคือ เงียบ สะอาด และสามารถรับแรงกระตุกได้ นอกจากนี้ยังมีขนาดกระทัดรัด มีประสิทธิภาพดี และแบร็งของเพลลาไม่ต้องรับแรงมากเกิดไป จึงมักใช้ในการขับทางอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งใช้สายพานได้โดยมีอัตราทดสูงประมาณ 7:1 หรืออาจใช้ได้สูงถึง 10:1

กำลังที่ส่งได้โดยสายพานลลิมหาค่าได้จาก

$$W_p = z(F_1 - F_2)v \quad (2.15)$$

โดย  $v$  = ความเร็วของสายพาน เป็น เมตรต่อวินาที

$z$  = จำนวนสายพาน

ความยาวพิตช์โดยประมาณของสายพานลลิมหาค่าได้จากสมการ

$$L_p = 2C + 1.57 (D_p + d_p) + \frac{(D_p - d_p)^2}{4C} \quad (2.16)$$

ฉะนั้นคำนวณหาจำนวนสายพานได้โดย

$$z = \frac{W_p \cdot N_s}{P_R \cdot N_a \cdot N_1} \quad (2.17)$$

โดย  $z$  = จำนวนเส้นของสายพานลิ่ม


$W_p$  = กำลังงานที่ต้องการส่ง

$N_s$  = ตัวประกอบใช้งานหาค่าได้จากตารางที่ ค.1

$N_a$  = ตัวประกอบแก้ไขส่วนโค้งสัมผัสหาได้จากตารางที่ ค.2

$N_1$  = ตัวประกอบแก้ไขความยาวสายพาน (Belt length correction factor) หาค่าได้จากตารางที่ ค.3


$P_R$  = กำลังที่สายพานลิ่มหนึ่งเส้นส่งได้ หาค่าได้จากตารางที่ ค.3



รูป 2.10 แสดงแผนภูมิที่ใช้ในการเลือกขนาดหน้าตัดของสายพานลิ่ม<sup>(1)</sup>

## 2.6 โรลลิงแมริง (คัลล์ูกป็น)


คัลล์ูกป็นเป็นลักษณะของแมริงที่รับรอง โดยอาศัยลักษณะที่แมริงที่มีผิวสัมผัสแบบกลิ้ง (Rolling Contact) ประกอบด้วยร่องลึกเป็นทางกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งทรงกลม เป็นลักษณะแมริงที่มีใช้กันอยู่แพร่หลาย ใช้ปริมาณสารหล่อลื่นน้อย ติดตั้งได้ง่าย และสามารถหาเปลี่ยนเมื่อเกิดการชำรุดได้สะดวก สามารถที่จะรับแรงได้ทั้งแรงรุน (Thrust Load) กับแรงในแนวรัศมี (Radial Load) ได้พร้อมกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้คัลล์ูกป็นก็คือ ใช้พื้นที่ในแนวแกน (Axial Space) น้อยเหมาะสมกับชุดตัดหญ้าที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่ในการใช้สอยน้อยอยู่แล้ว และยังรวมข้อดีในเรื่องมีค่าความเสียดทานในการเริ่มสตาร์ทน้อย (Low Starting Friction Torque) ถึงแม้ว่าอายุการใช้งานของคัลล์ูกป็นเองจะค่อนข้างสั้นแต่หากพิจารณาในด้านการปลอดภัยก็ถือว่าเหมาะสม



รูป 2.11 แสดงส่วนต่างๆ ของบอลแมริง<sup>(4)</sup>

สำหรับแมริงชนิดนี้หรือตามมาตรฐานอ้างอิงเรียกว่า บอลแมริงชนิดที่มีลูกกลิ้งหนึ่งแถว ร่องลึก (Single-row Deep-Groove) จะมีการใช้แผ่นโลหะปิด (Shield) ไว้ระหว่างช่องว่างของช่องว่างของวงแหวนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกรวมทั้งช่วยรักษาปริมาณของไขมันมิให้รั่วไหลออกจากแมริงก็เป็นลักษณะแผ่นโลหะปิดเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแต่เป็นแบบปิดตาย (Sealed)

การกำหนดมาตรฐานของแมริงจะอ้างอิงมาตรฐานสมาคม AFBMA (Anti-Friction Bearing Manufacturers Association) ซึ่งเข้ากับมาตรฐาน ISO มาตรฐานนี้จะบอกถึง มิติภายนอกของแมริง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ภายนอก และความหนา ส่วนมิติภายในแมริงให้เป็นตาม ที่ผู้ผลิตออกแบบ



รูป 2.12 แสดงขอบเขตของมิติ สำหรับอนุกรมมิติของแบริ่งต่างๆ<sup>(4)</sup>

มาตรฐานดังกล่าวจะประกอบด้วย อนุกรมเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter Series) เรียงเบอร์ จากต่ำสุด 8 9 0 1 2 3 และ 4 เป็นอนุกรมที่โตที่สุด ส่วนความหนา (Width Series) เรียงลำดับเบอร์ จากต่ำสุด 8 0 1 2 3 4 5 และ 6 ซึ่งเป็นอนุกรมโตที่สุด ดังนั้น มาตรฐานของแบริ่งจึงบอกได้โดยรวม เบอร์ของอนุกรมเส้นผ่านศูนย์กลาง กับอนุกรมความหนาเข้าด้วยกัน เรียกว่า อนุกรมมิติ (Dimension Series) โดยที่เลขตัวแรกแทนอนุกรมความหนาและเลขตัวที่สองแทนอนุกรมเส้นผ่านศูนย์กลาง

#### 2.4.3.1 ความเสียดทานและอายุการใช้งานของโรลลิ่งแบริ่ง

โดยปกติแล้วค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ แรง ความเร็ว การหล่อลื่น การซีลของแบริ่ง (Bearing Seal) ที่สำคัญคือ ความเร็ว แรง ที่เป็นตัวแปรที่สำคัญในการออกแบบและเลือกใช้แบริ่งให้ตรงกับมาตรฐานผู้ผลิต ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน สำหรับแบริ่งบางชนิด ดูได้จากตาราง 2.3

ตาราง 2.3 แสดงค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน<sup>(4)</sup>

ชนิดของแบริ่ง	ขณะเริ่มทำงาน		ขณะทำงาน	
	ในแนวรัศมี	ในแนวแกน	ในแนวรัศมี	ในแนวแกน
บอลแบริ่ง	0.0025	0.0060	0.0015	0.0040
Spherical roller bearing	0.0030	0.1200	0.0018	0.0080
Cylindrical roller bearing	0.0020	-	0.0011	-

โดยปกติแบริ่งจะมีความเสียหายเนื่องจากความล้าที่เกิดขึ้นในวัสดุแบริ่ง เพราะมีเศษวัสดุ เศษผงโลหะหลุดออกมาเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุมาจากพื้นที่สัมผัสระหว่างลูกกลิ้งและ วงแหวน



มีค่าน้อย ความเค้นที่เกิดขึ้นเข้าใกล้ความเค้นของเฮิร์ซตามทฤษฎีของอิลาสติซิตี ในขณะที่ถูกกลิ้ง หมุนไปรอบวงแหวน วัสดุส่วนที่รับแรงของแบร์ริงจะอยู่ภายใต้ความเค้นที่มีค่าเปลี่ยนจากศูนย์ไปยังค่าสูงสุดแล้วกลับลงมาเป็นศูนย์ (Repeated Stress) อยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากค่าความเค้นนี้สูงกว่าขีดจำกัดความทนทาน (Endurance Stress) ของวัสดุแบร์ริง ดังนั้นอายุการใช้งานของแบร์ริงมีระยะเวลาจำกัดขึ้นอยู่กับค่าความเค้นที่กระทำซ้ำ ตามการทดลองของ Lundberg และ Palmgren ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินค่ามาตรฐานของ AFBMA จะทำให้ทราบว่ายูการใช้งาน  $L$  เป็นสัดส่วนกลับกับแรงในแนวรัศมี  $P$  (ในกรณีที่มีทั้งแรงในแนวรัศมีและแรงรุน  $P$  จะเป็นแรงในแนวรัศมีสมมูล (Equivalent Radial Load) ฉะนั้นจะเป็นไปดังนี้

$$L \propto \frac{1}{P^k} \quad (2.17)$$

โดยที่ค่าคงที่  $k=3$  สำหรับบอลแบร์ริง

$k=3.33$  สำหรับโรลเลอร์แบร์ริง

อายุการใช้งาน  $L$  นี้มักจะนับเป็นจำนวนชั่วโมงที่ความเร็วรอบของเพลาอันหนึ่ง หรือนับเป็นจำนวนล้านรอบ  $mr$  (millions of revolution)

ในการคำนวณการออกแบบยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทฤษฎีการคำนวณ การสูญเสียของกำลังงานที่ต้องสูญเสียไปกับความเสียดทาน โดยอาศัยการคำนวณจาก

$$W_p = \frac{2 \tau n T}{60} = \frac{\pi f F_r d_b n}{60}$$

$$W_p = \frac{\pi f F_a d_b n}{60} \quad (2.18)$$

โดย  $W_p$  = กำลังงานเป็น วัตต์

$T$  = โมเมนต์บิดเนื่องจากความเสียดทานเป็น นิวตัน-เมตร

$N$  = ความเร็วรอบของเพลาเป็น รอบต่อนาที

$d_b$  = ขนาดรูสวน (Bore) ของแบร์ริงเป็น เมตร

$F_r$  = แรงที่กระทำกับแบร์ริงในแนวรัศมีเป็น นิวตัน

$F_a$  = แรงที่กระทำกับแบร์ริงในแนวแกนเป็น นิวตัน

$f$  = ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

อาจจะกำหนดกำลังงานที่มีหน่วยเป็นกำลังม้าซึ่งมีการใช้กันอย่างทั่วไปแพร่หลาย ก็จะมีการใช้สมการการคำนวณดังนี้

$$hp = \frac{Tn}{63000} = \frac{fF_r dn}{126000} \quad (2.19)$$

โดยที่  $F_r$  มีหน่วยเป็น lb. และ มีหน่วยเป็น in.

#### 2.4.3.2 การประเมินค่าอายุใช้งานและแรง

สมาคม AFBMA ได้ตั้งนิยามและจัดตั้งวิธีการเลือกเบร้ง ดังต่อไปนี้

1. อายุการใช้งานของโรลลิ่งเบร้ง หมายถึงจำนวนรอบ (หรือจำนวนชั่วโมงที่ความเร็วรอบคงที่) ซึ่งเบร้งหมุนได้ก่อนที่จะเริ่มเกิดความล้าขึ้นในวงแหวนหรือลูกกลิ้ง
2. อายุประเมิน (Rating life) ของโรลลิ่งเบร้งจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ หมายถึงจำนวนรอบ (หรือจำนวนชั่วโมง) ที่ความเร็วคงที่ ซึ่งเบร้ง 90% จากจำนวนนี้สามารถหมุนได้โดยไม่เกิดความเสียหายเนื่องมาจากความล้า และใช้แทนด้วยอายุใช้งาน  $L_{10}$
3. แรงสถิตย์ประเมิน (Basic static load rating) หมายถึงแรงในแนวรัศมีที่ทำให้เกิดระยะยุบตัวทำให้เกิดระยะยุบตัวของลูกกลิ้งและวงแหวนรวมกันเท่ากับ 0.0001 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกลางของลูกกลิ้ง และใช้แทนด้วย  $C_0$  ค่าของ  $C_0$  สำหรับเบร้งอนุกรมมิติต่างๆ ดูได้จาก ตารางที่ ค.11 ค่า  $C_0$  นี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำเบร้ง จำนวนแถวของลูกกลิ้งในเบร้ง จำนวนลูกกลิ้งต่อแถว มุมสัมผัสตลอดจนขนาดของลูกกลิ้ง และวงแหวน

โดยปกติแล้วแรงสถิตย์ประเมินไม่ค่อขจะมีผล ต่อการเลือกเบร้งมากนัก แต่ถ้า รับแรงสูงและอยู่หนึ่งเป็นระยะเวลานานก็อาจทำให้เกิดการยุบตัวอย่างถาวร (Permanent Deformation) เป็นแห่งๆ ได้ ดังนั้นในบางครั้งจึงต้องมีการตรวจสอบว่า แรงที่มากกระทำมีค่ามากเกินกว่า  $C_0$  หรือไม่

4. แรงพลวัตประเมิน (Basic Dynamic Load Rating) บางครั้งอาจจะเรียกว่าสมรรถนะแรงพลวัต (Basic Dynamic Capacity) ของโรลลิ่งเบร้ง หมายถึง แรงที่กระทำในแนวรัศมี ซึ่งเบร้งที่มีลักษณะเหมือนกันจำนวนหนึ่งจะรับได้ โดยมีอายุประเมิน  $L_{10}$  เท่ากับหนึ่งล้านรอบ เมื่อวงแหวนอันโนเป็นตัวหมุนและวงแหวนอันนอกอยู่นิ่ง และใช้แทนด้วย  $C$  ซึ่งแสดงอยู่ในตารางที่ ค.11

### 2.4.3.3 แรงสมมูล

ในการใช้งานจริง โรตลิ่งแปรริงอาจจะรับทั้งแรงในแนวรัศมีและแนวแกน และวงแหวนในหรือนอกจะเป็นอันที่หมุนก็ได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแรงและเงื่อนไขจากที่ใช้ทำงานจริงๆ มาเป็นแรงในแนวรัศมี โดยมีวงแหวนในเป็นตัวหมุน เรียกว่า แรงสมมูล (Equivalent force) เพื่อจะได้ใช้ในการเลือกแปรริงจากแค็ตตาล็อกได้ และคำนวณได้จากสมการ

$$P = XV F_r + Y f_a$$

หรือ  $P = V F_r$  (2.20)

โดย  $P$  = แรงสมมูล

$F_r$  = แรงในแนวรัศมี

$f_a$  = แรงในแนวแกนหรือแรงรูน

$V$  = ตัวประกอบการหมุน (Rotation factor) : มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อวงแหวนในเป็นตัวหมุน และ 1.2 เมื่อวงแหวนนอกหมุน ถ้าเป็นบอลเบริงชนิด self-aligning ให้ใช้ค่าเท่ากับ 1 เสมอ

$X$  = ตัวประกอบแรงในแนวรัศมี (Radial load factor)

$Y$  = ตัวประกอบแรงรูน (Thrust load factor)

ตาราง 2.4 แสดงแนวทางในการเลือกอายุใช้งานสำหรับเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ<sup>(4)</sup>

ชนิดของเครื่องจักรกล	อายุเป็นชั่วโมงทำงาน
เครื่องมือวัดและเครื่องมือที่ใช้ไม่บ่อยนัก ตัวอย่างเช่น เครื่องมือสำหรับห้องทดลอง อุปกรณ์สำหรับประตูเลื่อน	500
เครื่องยนต์เครื่องบิน	500-2000
เครื่องจักรสำหรับใช้งานช่วงเวลาสั้นๆ หรือทำงานเป็นพักๆ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือต่างๆ รอกยกของในโรงงาน เครื่องจักรที่ทำงานโดยใช้มือจับ เครื่องจักรกลการเกษตร ปั่นจั่นที่ใช้ในงานประกอบ เครื่องขนถ่าย ปั่นจั่นที่ใช้ในงานหล่อ เครื่องจักรกลที่ใช้ในบ้าน	4000-8000
เครื่องจักรสำหรับใช้งานเป็นพักๆ แต่มีความสำคัญต่องานที่ทำมาก ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรสำรองของโรงคั้นกำลัง อุปกรณ์ลำเลียงในสายงานผลิต ลิฟต์ ปั่นจั่นยก สีนค้ำทั่วไป เครื่องมือกลที่ใช้ไม่บ่อยนัก	8000-12000
เครื่องจักรที่ใช้งาน 8 ชั่วโมง แต่ไม่ได้ทำงานเต็มที่ ตัวอย่างเช่น มอเตอร์ไฟฟ้าชุดเฟืองทดสำหรับงานทั่วไป	12000-20000
เครื่องจักรที่ใช้งาน 8 ชั่วโมง แต่ทำงานเต็มที่ ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ปั่นจั่นที่ใช้ยกของตลอดเวลา เครื่องเป่าลม เพลาส่งกำลัง	20000-30000
เครื่องจักรที่ใช้งานต่อเนื่อง (ทำงาน 24 ชั่วโมง) ตัวอย่างเช่น เครื่องแยกของ เครื่องอัดอากาศ บั้ม เพลาส่งกำลัง ลูกกลิ้งของสายพานลำเลียง รอกในเหมืองแร่ มอเตอร์ไฟฟ้า	40000-60000
เครื่องจักรที่ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และการทำงานมีความสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ โรงไฟฟ้า บั้มในเหมืองแร่ สถานีส่งน้ำประปา เครื่องจักรในเรือเดินสมุทร	100000-200000