

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....ก	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....ข	ข
กิตติกรรมประกาศ.....ค	ค
สารบัญ.....ง	ง
สารบัญตาราง.....ฉ	ฉ
สารบัญรูป.....ช	ช
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของ โครงการงาน.....1	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการงาน.....1	1
1.3 ขอบข่ายของโครงการงาน.....1	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....2	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....3	3
1.6 งบประมาณที่ใช้.....3	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง	
2.1 สถาปัตยกรรมและการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS - 51.....4	4
2.1.1 การจัดหน่วยความจำ.....4	4
2.1.2 ตัวจับเวลา/ตัวนับ.....6	6
2.1.3 พอร์ตอนุกรม.....9	9
2.1.4 การอินเตอร์เฟสแบบอนุกรมของ MCS-51.....11	11
2.1.5 บัฟเฟอร์สำหรับการรับและส่งข้อมูล.....12	12
2.1.6 อัตราเร็วในการสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม.....12	12
2.1.7 สัญญาณนาฬิกาของระบบ.....13	13
2.1.8 การคำนวณอัตราเร็ว.....13	13
2.2 วงจรในภาคแปลงและยกระดับสัญญาณ.....18	18
2.2.1 การแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณแรงดัน.....18	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2.2 วงจรบวกแรงดัน.....	19
2.3 ผลบวกรีมันน์และอินทิกรัลจำกัดเขต.....	22
บทที่ 3 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดองค์ประกอบทางไฟฟ้า	
3.1 บล็อกไดอะแกรม การทำงาน.....	25
3.1.1 ตัวแปลงสัญญาณ	25
3.1.2 วงจร A/D Converter.....	27
3.1.3 หน่วยประมวลผลและควบคุมจังหวะ.....	27
3.1.4 โปรแกรมคำนวณและแสดงผลบนคอมพิวเตอร์.....	28
3.2 การต่อวงจรทั้งหมดของเครื่องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า(Hardware).....	28
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล	
4.1 การทดสอบวงจรแปลงและขั้วระดับแรงดัน.....	34
4.2 การทดสอบวงจรแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณแรงดันและการขั้วระดับสัญญาณ.....	35
4.3 การทดสอบการเลือกช่องสัญญาณและการแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล.....	37
4.4 การทดสอบการรับและส่งข้อมูลของไมโครคอนโทรลเลอร์.....	38
4.5 การทดสอบการรับข้อมูลของโปรแกรมแสดงผล.....	38
4.6 การคำนวณหาค่าเฉลี่ยที่สอง.....	41
4.7 การคำนวณหาค่ามุมระหว่างกระแสและแรงดัน	42
4.8 การคำนวณหาค่ากำลังปรากฏ , กำลังจริง และกำลังเสมือน.....	42
4.9 การวิเคราะห์ผลการทดลอง.....	46
บทที่ 5 สรุปผล	
5.1 สรุปผล.....	47
5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาโครงการ.....	47
5.3 เอกสารอ้างอิง.....	49
5.4 ภาคผนวก.....	50
5.5 ประวัติผู้จัดทำโครงการ.....	66

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	3
2.1 บิตควบคุมในรีจิสเตอร์ TMOD.....	8
2.2 การเซตโหมดการทำงานของไทเมอร์.....	9
2.3 บิตควบคุมที่อยู่ในรีจิสเตอร์ TCON.....	9
2.4 บิตควบคุมที่อยู่ในรีจิสเตอร์ SCON.....	10
2.5 การเซตโหมดการทำงานของพอร์ตอนุกรม.....	10
2.6 ลักษณะการทำงานในโหมดต่าง ๆ ของพอร์ตอนุกรม.....	11
2.7 ลักษณะการทำงานในโหมดต่าง ๆ ของไทเมอร์.....	16
2.8 ผลลัพธ์ของวงจรวกแรงดัน.....	20
4.1 ผลการทดลองโดยต่อโหลดตัวต้านทาน.....	43
4.2 ผลการทดลองโดยต่อโหลดตัวเหนี่ยวนำ.....	44
4.3 ผลการทดลองโดยต่อโหลดตัวเก็บประจุ.....	45



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1	การทำงานของเครื่องวัดองค์ประกอบทางไฟฟ้า (POWER ANALYZER ON PC).....2
2.1	การเชื่อมต่อกับหน่วยความจำโปรแกรม.....4
2.2	การเชื่อมต่อกับหน่วยความจำข้อมูล.....5
2.3	การจัดพื้นที่หน่วยความจำข้อมูล.....5
2.4	วงจรการทำงานของตัวจับเวลาในโหมด 0 และโหมด 17
2.5	วงจรการทำงานของตัวจับเวลาในโหมด 2.....8
2.6	วงจรการทำงานของตัวจับเวลาในโหมด 0 และโหมด 3.....8
2.7	การทำงานของไทเมอร์/เคาน์เตอร์ในโหมด 0.....16
2.8	การทำงานของไทเมอร์/เคาน์เตอร์ ในโหมด 2.....17
2.9	การทำงานของไทเมอร์/เคาน์เตอร์ในโหมด 3.....17
2.10	วงจรการแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณแรงดัน.....18
2.11	กราฟการแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณแรงดัน.....19
2.12	วงจรวัดแรงดัน.....20
2.13	วงจรรขยายแบบกลับเฟส.....21
2.14	พื้นที่ใต้กราฟ $y = f(x)$23
2.15	การแบ่งพื้นที่ใต้กราฟเป็นสี่เหลี่ยมคี่รูป.....23
2.16	การแบ่งพื้นที่ใต้กราฟเป็นสี่เหลี่ยมยี่สิบรูป.....23
3.1	การทำงานของเครื่องวัดองค์ประกอบทางไฟฟ้า.....25
3.2	วงจรแปลงและยกระดับสัญญาณแรงดัน.....26
3.3	วงจรแปลงและยกระดับสัญญาณกระแส.....26
3.4	การทำงานของ A/D Converter.....27
3.5	การทำงานของหน่วยประมวลผลและควบคุมจังหวะ.....27
3.6	วงจรทั้งหมดของเครื่องวัดองค์ประกอบทางไฟฟ้า (Hardware).....29
3.7	การต่อวงจรวัดโหลด30
3.8	แหล่งจ่ายในการทดลอง.....30
3.9	บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการส่งข้อมูล.....30
3.10	บอร์ด A/D Converter31

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.11	แหล่งจ่ายไฟยกระดับ 2 โวลต์.....31
3.12	หม้อแปลงแรงดันในการวัดรูปคลื่นแรงดัน.....31
3.13	เครื่องวัดกระแสที่ใช้ในการอ้างอิง.....32
3.14	เครื่องวัด Power Factor 32
3.15	โพลดตัวเก็บประจุ32
3.16	โพลดความต้านทาน.....33
3.17	เครื่องวัดรูปคลื่นที่ใช้อ้างอิง33
3.18	เครื่องวัดองค์ประกอบไฟฟ้าที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์.....33
4.1	คลื่นสัญญาณแรงดันที่ผ่านการลดระดับแล้ว.....34
4.2	คลื่นสัญญาณแรงดันที่ผ่านการยกระดับสัญญาณ.....35
4.3	คลื่นสัญญาณกระแสที่แปลงเป็นสัญญาณแรงดัน.....36
4.4	คลื่นสัญญาณกระแสที่ผ่านการยกระดับ.....36
4.5	รูปคลื่นสัญญาณที่ผ่านการเลือกช่องสัญญาณ 1 ช่องจาก 6 ช่อง.....37
4.6	รูปคลื่นกระแส 3 เฟสที่กระแส 1 A จากเครื่องมือวัดที่ประดิษฐ์ขึ้น.....39
4.7	รูปสัญญาณแรงดันและกระแส 1 เฟส โพลดความต้านทานจากเครื่องมือวัดที่ประดิษฐ์ขึ้น.....39
4.8	หน้าจอการคำนวณของโปรแกรมแสดงผล.....40
4.9	หน้าจอแรกของโปรแกรมแสดงผล.....40
4.10	การใช้งานของโปรแกรมคำนวณและแสดงผลระบบปฏิบัติการวินโดวส์.....41