


## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎี

#### 2.1 ส่วนประกอบของเกียร์อัตโนมัติ



รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบหลักของเกียร์อัตโนมัติ

(ที่มา : เกียร์อัตโนมัติ , เซียรชัย บุณยะกุล )


##### 2.1.1 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์

จะติดตั้งอยู่ระหว่างเครื่องยนต์และชุดเพื่อเปลี่ยนอัตราทด ภายในบรรจุด้วยของเหลวและมีกลไกสำหรับถ่ายทอดกำลังงานจากเครื่องยนต์เพื่อไปถ่ายต่อไปยังชุดเพื่อเปลี่ยนอัตราทดต่อไปทอร์กคอนเวอร์เตอร์ทำหน้าที่ดังด่อไปนี้


1. ทำหน้าที่เป็นคลัตช์อัตโนมัติ
2. ช่วยเพิ่มแรงบิดที่ถ่ายทอดมาจากเครื่องยนต์ต่อไปยังชุดเพื่อเปลี่ยนอัตราทด
3. ช่วยลดการกระดูกที่เกิดขึ้นจากการส่งกำลังไปยังชุดเพื่อเปลี่ยนอัตราทด
4. ทำหน้าที่เป็นล้อช่วยแรง
5. ทำหน้าที่ขับปืนน้ำมันไฮดรอลิกให้แก่ระบบควบคุมไฮดรอลิกที่อยู่ภายในกระปุกเกียร์

### 2.1.2 ชุดเพื่อเปลี่ยนอัตราทด

จะติดตั้งอยู่ภายในกระปุกเกียร์ ทำหน้าที่เปลี่ยนอัตราทดให้เหมาะสมกับตำแหน่งเกียร์ ชุดเพื่องที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ ชุดเพื่องแบบแพลนนิฟารีซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก ดังแสดงในรูป 2.2 และชุดเพื่องแบบเพื่องขบวนที่ ดังแสดงในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.2 จีนส่วนประกอบภายในของชุดแพลนนิฟารี  
(ที่มา : เกียร์อัตโนมัติ , เอียรชัย บุณยะกุล )



รูปที่ 2.3 ชุดเพื่องเปลี่ยนอัตราทด  
(ที่มา : เกียร์อัตโนมัติ , เอียรชัย บุณยะกุล )


### 2.1.3 ระบบควบคุมไชครอติก

เป็นส่วนที่ประกอบด้วยปืนน้ำมัน ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งกำลังดันน้ำมันไชครอติกไปยังชุดเรือนลิ้น เพื่อควบคุมกำลังดันที่จะส่งไปกระทำชุดลูกสูบของกลัตช์และเบรกในตำแหน่งเกียร์ต่างๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ระบบควบคุมไชครอติกยังจะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.ควบคุมกำลังดันน้ำมันไชครอติกไม่ให้มีค่าสูงเกินกำหนด
- 2.ส่งกำลังดันน้ำมันไชครอติกไปยังหอร์ก่อนเวอร์เตอร์
- 3.สร้างสัญญาณความเร็วรถยนต์และโหลดของเครื่องยนต์ให้เป็นสัญญาณไชครอติกเพื่อใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์
- 4.คงอยู่ส่งกำลังดันน้ำมันไชครอติกไปยังลูกสูบของเบรกและกลัตช์ในชุดเพื่องเปลี่ยนอัตราทด
- 5.หล่อเลี้นชิ้นส่วนประกอบและระบายความร้อนภายในกระปุกเกียร์

### การควบคุมการเปลี่ยนเกียร์

จะอาศัยระบบควบคุมไชครอติกเป็นตัวเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถยนต์และโหลดของเครื่องยนต์ให้เป็นสัญญาณไชครอติก เพื่อใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ให้เปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหรือต่ำลง ลิ้นคันเร่งจะเป็นตัวสร้างกำลังดันลิ้นคันเร่งให้เป็นตัวแทนสัญญาณความเร็วของรถยนต์ โดยอาศัยกลไกจากคันเร่งต่อมายังลิ้นคันเร่งเพื่อควบคุมกำลังดันลิ้นคันเร่งที่จะส่งไปยังชุดลิ้นเปลี่ยนเกียร์ ทำให้การควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นหรือลงเท่าใดสามารถกับโหลดของเครื่องยนต์ได้ลิ้นกัฟเวอร์เนอร์จะเป็นตัวสร้างกำลังดันกัฟเวอร์เนอร์ให้เป็นตัวแทนสัญญาณความเร็วของรถยนต์ ลิ้นนี้จะทำงานได้โดยรับแรงขับจากเพลาขับของชุดขับสุดท้าย ( สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า ) หรือได้รับแรงขับจากเพลาส่งกำลังของชุดเกียร์ ( สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง ) เมื่อความเร็วรถยนต์สูงขึ้นหรือลดลง กำลังดันกัฟเวอร์เนอร์ก็จะสูงขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย กำลังดันนี้จะถูกส่งไปยังลิ้นเปลี่ยนเกียร์เพื่อควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ขึ้นหรือลงให้เหมาะสมกับความเร็วรถยนต์ ดังรูป 2.4



รูปที่ 2.4 การควบคุมการเปลี่ยนเกียร์  
(ที่มา : เกียร์อัตโนมัติ , เซียรชัย บุณยะกุล )

#### 2.1.4 น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ


ทำมาจากน้ำมันปีโตรเลียมชนิดเกรดสูงพิเศษ โดยมีการเพิ่มสารเพิ่มคุณภาพหลายชนิดเพื่อให้ความเหมาะสมกับการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ส่งถ่ายกำลังงานจากเครื่องยนต์ไปยังชุดเพื่อเปลี่ยนอัตราทด
2. ใช้ในระบบควบคุมไசครอลิกเพื่อถ่ายทอดกำลังงานผ่านน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ส่งไปยังส่วนต่างๆ ของระบบควบคุมไசครอลิกให้ทำงานได้
3. หล่อเลี้นชิ้นส่วนประกอบที่อยู่ภายใต้กระปุกเกียร์ ซึ่งมีการเคลื่อนที่และเสียดสีกัน
4. ระบายน้ำมันร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของชิ้นส่วนประกอบภายในกระปุกเกียร์ และทอร์กคอนเวอร์เตอร์

#### 2.1.5 ชุดกลไกคันเกียร์

ประกอบด้วยชั้นเกียร์ ก้านต่อ ( รถที่ขับด้วยล้อหลัง ) หรือสายแคบเบล ( รถที่ขับด้วยล้อหน้า ) และสวิตซ์สตาร์ตเกียร์ไว้ทางด้านขวา ( ดูรูป 2.5 )



รูปที่ 2.5 ชุดกลไกคันเกียร์  
(ที่มา : เกียร์อัตโนมัติ , เซียรชัย บุณยะกุล )

## 1. กันเกียร์

ใช้สำหรับเลือกตำแหน่งของการเปลี่ยนเกียร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ตามสภาพ  
ภาระ ดังตำแหน่ง P, R, N, D, 2 และ L ซึ่งมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน

## 2 ก้านต่อ หรือสายเคลมิล

ทำหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่ของกันเกียร์ไปยังสวิตช์เกียร์ว่างและเกิดลิ้นแนววัลในกระปุก  
เกียร์

## 3. สวิตช์สตาร์ทเกียร์ว่าง

มีหน้าที่ช่วยให้การสตาร์ตเครื่องยนต์สามารถทำได้เฉพาะเมื่อกันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง P  
และ N เท่านั้น

### 2.1.6 ชุดขับสุดท้าย ( final drive unit )

เป็นชุดเพื่อจัดหุดสุดท้ายของระบบส่งกำลัง จะติดตั้งอยู่ที่เดียวกับชุดเพื่อ  
ท้าย หรือชุดดิฟเฟอร์เรนเชียล (differential )

### 2.1.7 กระปุกเกียร์ ( transmission case )

เป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาให้มีขนาดเหมาะสมสำหรับใช้ติดตั้ง ห้องกักน้ำมันเครื่อง  
ชุดเพื่อเปลี่ยนอัตราทด ระบบควบคุมไครอสติก และชุดขับสุดท้าย

## 2.2 ชุดเพื่อเปลี่ยนอัตราทด

ชุดเพื่อเปลี่ยนอัตราทดในเกียร์อัตโนมัติจะมีหลักการทำงานแตกต่างไปจากเกียร์ธรรมดา  
เนื่องจากเกียร์ธรรมดาต้องอาศัยการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ด้วยกลไกที่บังคับด้วยมือ แต่ในเกียร์  
อัตโนมัติการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์จะเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ และต้องอาศัยชิ้นส่วนการทำงานที่  
ยุ่งยากซับซ้อนกว่า โดยเฉพาะในการออกแบบชุดเพื่อเปลี่ยนอัตราทด

### ชุดเพื่อแบบแพลนนิฟารี

เป็นแบบที่นิยมมากในเกียร์อัตโนมัติ มีลักษณะโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนเพียง  
3 ส่วน ได้แก่ ริงเกียร์ (ring gear) เป็นเพื่องวงแหวนที่ติดตั้งอยู่รอบนอกของชุดเพื่อ ชันเกียร์  
(sun gear) เป็นเพื่องที่ติดตั้งอยู่ตรงกลางของชุดเพื่อ และเพื่องพินิยัน (pinion gear) เป็นเพื่องที่  
ติดตั้งอยู่บนแครร์ริเยอร์ (carrier) ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างริงเกียร์และชันเกียร์

การทำงานของเพื่องแบบแพลนนิทารี จะสามารถนำไปใช้สำหรับการเปลี่ยนอัตราทดหรือกำหนดทิศทางการหมุนของชุดเพื่องที่ใช้อยู่ในเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ได้ 4 ลักษณะคือ

### 1. ใช้เพิ่มแรงบิดหรือลดความเร็ว การทำงานของเพื่อง

- ริงเกียร์เป็นตัวขับ
- แคร์ริเยอร์เป็นตัวตาม
- ชันเกียร์ถูกยึดอยู่กับที่

เมื่อ rings gear หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา เพื่องพิเนียนซึ่งคิดถึงอยู่บนแคร์ริเยอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปรอบๆ ชันเกียร์ซึ่งถูกยึดอยู่กับที่ ทำให้แคร์ริเยอร์หมุนตามริงเกียร์ไปด้วย ความเร็วรอบที่มากกว่า การขับลักษณะนี้จะได้แรงบิดมาก แต่ความเร็วของเพื่องตามจะมากกว่าเพื่องขับ

### 2. ใช้ลดแรงบิดหรือ เพิ่มความเร็ว การทำงานของเพื่อง

- แคร์ริเยอร์เป็นตัวขับ
- ริงเกียร์เป็นตัวตาม
- ชันเกียร์ถูกยึดอยู่กับที่

เมื่อแคร์ริเยอร์หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จะทำให้เพื่องพิเนียนหมุนตามเข็มนาฬิกาไปรอบๆ พันเพื่องของชันเกียร์(ซึ่งถูกยึดอยู่กับที่) และขับให้ริงเกียร์หมุนตามไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความเร็วรอบที่สูงกว่าความเร็วรอบของแคร์ริเยอร์ การขับลักษณะนี้จะได้ความเร็วรอบของเพื่องตามมากกว่าเพื่องขับ แต่แรงบิดจะได้น้อย การขับลักษณะนี้เรียกว่า การขับแบบโอดิเวอร์ไตรฟี (overdrive)

### 3. ใช้เป็นเกียร์ถอยหลัง การทำงานของเพื่อง

- ชันเกียร์เป็นตัวขับ
- ริงเกียร์เป็นตัวตาม
- แคร์ริเยอร์ถูกยึดอยู่กับที่

เมื่อชันเกียร์หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา เพื่องพิเนียนจะถูกขับให้หมุนวนเข็มนาฬิกาอยู่บนแกนที่ยึดคิดอยู่กับแคร์ริเยอร์ซึ่งถูกยึดคิดอยู่กับที่ ขณะเดียวกันเพื่องพิเนียนก็จะขับให้รองเกียร์หมุนไปในทิศทางวนเข็มนาฬิกาด้วย การขับลักษณะนี้ทิศทางการหมุนของเพื่องขับและเพื่องตามจะหมุนกลับทางกัน ความเร็วรอบของเพื่องตามจะน้อยแต่ได้แรงบิดมาก เหตุผล สำหรับใช้เป็นเกียร์ถอยหลังในเกียร์อัตโนมัติ

#### 4.ใช้ทำให้เกิดอัตราทศ 1 : 1

- ริงเกียร์และชันเกียร์เป็นตัวขับ

- แคร์ริโอร์เป็นตัวตาม

เมื่อริงเกียร์และชันเกียร์( รับแรงขับจากด้านกำลังเดียวกันหมุนขับพร้อมๆกัน 1รอบเท่ากัน ) จะทำให้เพื่องพีเนียนไม่สามารถหมุนได้ จึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน ดังนั้นถ้าตัวขับหมุนไป 1 รอบ ตัวตามก็จะหมุนไป 1 รอบด้วยเช่นกัน

#### ทิศทางการหมุนและความเร็วของเพื่องแบบแพลงเนทารี

ข้อด้อยกับที่	ตัวขับ	ตัวตาม	ความเร็วของตัวตาม	ทิศทางการหมุนของตัวตาม
ริงเกียร์	ชันเกียร์	แคร์ริโอร์	น้อยกว่าตัวขับ	ทิศทางเดียวกับตัวขับ
	แคร์ริโอร์	ชันเกียร์	มากกว่าตัวขับ	ทิศทางเดียวกับตัวขับ
ชันเกียร์	ริงเกียร์	แคร์ริโอร์	น้อยกว่าตัวขับ	ทิศทางเดียวกับตัวขับ
	แคร์ริโอร์	ริงเกียร์	มากกว่าตัวขับ	ทิศทางเดียวกับตัวขับ
แคร์ริโอร์	ชันเกียร์	ริงเกียร์	น้อยกว่าตัวขับ	ทิศทางตรงข้ามกับตัวขับ
	ริงเกียร์	ชันเกียร์	มากกว่าตัวขับ	ทิศทางตรงข้ามกับตัวขับ

#### อัตราทศของเพื่องแบบแพลงนิทารี

การหาอัตราทศของเพื่องแบบแพลงนิทารีสามารถหาได้ตามสมการดังต่อไปนี้

$$\text{อัตราทศของเพื่อง} = \frac{\text{จำนวนฟันเพื่องของเพื่องตาม}}{\text{จำนวนฟันเพื่องของเพื่องขับ}} \quad (2.1)$$

จากการทำงานของเพื่องแบบแพลงเนทารี จะเห็นได้ว่าเพื่องพีเนียนจะทำหน้าที่เป็นเพียงเพื่องสะพานเท่านั้น จึงไม่มีผลต่ออัตราทศเกียร์ แต่แคร์ริโอร์ที่ยึดแกนของเพื่องพีเนียนสามารถเคลื่อนที่ได้ และบางครั้งก็จะทำหน้าที่เป็นตัวตามหรือตัวขับ ซึ่งแคร์ริโอร์ไม่ใช่เพื่องและไม่มีฟันเพื่อง ดังนั้นจำนวนฟันเพื่องของแคร์ริโอร์จึงต้องสมนติขึ้นมา โดยคำนวณการจำนวนฟันเพื่องของแคร์ริโอร์หรือ  $Z_c$  ได้ตามสมการดังต่อไปนี้

$$Z_C = Z_r + Z_s \quad (2.2)$$

เมื่อ  $Z_C$  = จำนวนฟันเพื่องของเครื่อเรือร์

$Z_r$  = จำนวนฟันเพื่องของริงเกียร์

$Z_s$  = จำนวนฟันเพื่องของชั้นเกียร์

### 2.3 หลักการทำงานของระบบส่งกำลังของเกียร์อัตโนมัติ

ระบบเพื่องสำหรับเกียร์อัตโนมัติ บวนเพื่อง(Gear trains) ที่ใช้กับเกียร์อัตโนมัติปัจจุบัน เป็นแบบแพลนเนทการี(Planetary Gear)เกียร์ บวนเพื่องแต่ละตัวกันไปสุดแต่การออกแบน\*

การนำไปใช้งาน รูป 2.6 เป็นรูปตัดแสดงบวนเพื่องชุดคลัตช์ และชุดเบรก ชุดคลัตช์เป็นแบบเปียกมีหลายแผ่น(Multiple disk clutch) สปริงจะดันให้แผ่นคลัตช์ออกจากกันตลอดเวลา ด้านหลังของแผ่นคลัตช์มีลูกสูบรูปวงแหวน (Annular piston) ทำหน้าที่กดให้แผ่นคลัตช์ขับติดกัน น้ำมันที่มีแรงดันจะดันลูกสูบให้แผ่นคลัตช์ติดกัน แต่ทั้งนี้จะมีลักษณะของการปิดปีตให้น้ำมันเข้ากลูกสูบ และจะตัดทางน้ำมันออกตามความต้องการแผ่นคลัตช์จะทำหน้าที่เรื่องต่อเครื่อเรือร์และชั้นเกียร์ให้ขึดเป็นตัวเดียวกัน ชั้นเกียร์มีครัมหรือจานเบรก(Drum)และผ้าเบรก( Brake band ) ถ้าเบรกจับหรือทำงาน ชั้นเกียร์จะขัดอยู่กับที่ การทำงานอาจจะแบ่งได้ 3 ขั้นตอนดังนี้

1. คลัตช์ทำงานหรือขับ ชั้นเกียร์และเครื่อเรือร์จะถูกขัดเป็นตัวเดียวกัน การส่งกำลังจะตรง( Direct drive ) หรืออัตราทดเท่ากับ 1 : 1


2. เบรกทำงานหรือจับ ชั้นเกียร์จะถูกขัดทำให้เกิดการลดความเร็วของตัวคาน (Reduction) หรืออัตราทดสูง นั่นคือเพื่องในจะหมุนเร็วกว่าเครื่อเรือร์

3. หักคลัตช์และเบรกไม่ทำงาน สภาพเช่นนี้ชั้นเกียร์จะหมุนฟรีไม่มีการส่งกำลังเป็น เกียร์ว่าง ( Neutral )

คลัตช์และเบรกจะทำงานไม่พร้อมกัน เมื่อคัวใจตัวหนึ่งทำงานอีกตัวหนึ่งจะไม่ทำงาน ทั้งสองตัวสามารถไม่ทำงานพร้อมกันได้ ในเพื่อง 1 ชุด จะมีอัตราทด 2 อัตราคือ ส่งตรง เมื่อคลัตช์ทำงานและลดความเร็วเมื่อเบรกทำงาน หลักการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเกียร์อัตโนมัติทั่วๆไป การเปลี่ยนเพื่องตัวขับและตัวคานจะทำให้อัตราทดเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดเป็นเกียร์ต่างๆ \*

การทำงานของเบรก ผ้าเบรกจะทำงานโดยชุด เซอร์โว ( Servo ) คำว่าเซอร์โวหมายถึงชุดกรณ์ที่ใช้แรงดันไฮดรอลิกไปทำงาน เซอร์โวจะประกอบด้วยลูกสูบและกระบอกสูบ แรงดันจะทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ ก้านด่องจากลูกสูบจะบังคับให้กลไกทำงานตามต้องการ นั่นคือใช้แรงไฮดรอลิกไปบังคับให้กลไกทำงาน เมื่อแรงดันน้ำมันคงลงบนลูกสูบ ลูกสูบจะเคลื่อนที่ไปทางขวาเมื่อทำให้ก้านสูบ (Piston rod) กดผ้าเบรก( Brake band ) ผ้าเบรกจะรัดจานเบรก ( Drum ) ไม่ให้


หนุน รูป 2.7 เป็นรูปผ่าแสดงลักษณะของเซอร์โวจิงๆ แรงดันน้ำมัน (Apply pressure) จะถูกควบคุมโดยลิ้นควบคุม (Control valve) ในระบบไฮดรอลิกของเกียร์อัตโนมัติ น้ำมันจะไหลผ่านช่องอยู่ที่ก้านสูบ ดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือกดให้ผ้าเบรกรัดงานเบรกให้หยุดอยู่กับที่ สภาพเช่นนี้จะทำให้อุปกรณ์ด้านหนึ่งในชุดแพลนเนทไดร์เกียร์ถูกยืด ลดความเร็วของเพลาตามให้ช้ากว่าความเร็วของเพลาข้าง เมื่อความเร็วของเครื่องยนต์ รถยนต์ และตำแหน่งคันเร่งเหมาะสมที่จะเป็นเกียร์สูงขึ้นลิ้นควบคุมในวงจรไฮดรอลิกจะปิดทางน้ำมันไม่ให้กับน้ำหัวลูกสูบ ในขณะเดียวกันลิ้นจะเปิดทางน้ำมันเข้าดันลูกสูบทางคันล่าง (ทาง Released pressure) แรงดันน้ำมันจะดันให้ลูกสูบจาก และแรงสปริงจะดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไปทางขวาเมื่อทำให้เบรกปล่อยหรือจาก (Released) ขณะนี้เพื่อในของชุดแพลนเนทไดร์เกียร์จะถอยตัวเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเกียร์สูง



รูปที่ 2.6 แสดงชุดควบคุม 2 ชุด กือ เบรกและกลัตช์  
(ที่มา : ระบบส่งกำลังของรถยนต์, คำนึง สาขาวิชา)

รูปที่ 2.7 แสดงการทำงานของชุดเซอร์โวจิง  
(ที่มา : ระบบส่งกำลังของรถยนต์, คำนึง สาขาวิชา)

การทำงานของกลัตช์ จากรูปที่ 2.8 เป็นรูปแบบแสดงชีวนิรันด่างๆ ของกลัตช์แบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในเกียร์อัตโนมัติ เมื่อความเร็วของรถเหมาะสมที่จะบังคับให้เปลี่ยนเป็นเกียร์สูงเบรกจะจากเมื่อเบรกปล่อยให้งานเบรกลดลงด้วยแล้ว น้ำมันจะดันให้ลูกสูบของกลัตช์ทำงาน นั่นคือลูกสูบของกลัตช์จะดันให้แผ่นกลัตช์ติดกันเปลี่ยนเป็นเกียร์สูง การที่กลัตช์ทำงานจะทำให้เครื่องยนต์และชั้นเกียร์ยึดเป็นคู่เดียวกันจึงทำให้อัตราทดเป็น  $1:1$  หรือขับโดยตรงเกียร์จะเปลี่ยนเป็นเกียร์สูง ถ้าสามารถบังคับให้เบรกและกลัตช์ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เกียร์จะเปลี่ยนเองโดยไม่ต้องเข้าเกียร์



รูป 2.8 รูปแบบชิ้นส่วนของกลัตช์  
(ที่มา : ระบบส่งกำลังของรถยนต์, คำนึง สาขาวกร)


เกียร์ไฮดร่ามิก (Hydramatic transmission) เกียร์อัตโนมัติแบบไฮดร่ามิกเป็นเกียร์ที่ใช้กับรถของบริษัทเยนเนอรัลลุมอเตอร์หลายยี่ห้อ แต่เดิมนั้นออกแบบใช้กับฟลูอิดคันบลิง แต่ปัจจุบันได้พัฒนามาใช้กับหอร์กคอนเวอร์เตอร์ ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นแบบที่ใช้กับฟลูอิดคันบลิง เป็นพื้นฐานเพื่อความเข้าใจในของเกียร์อัตโนมัติโปรดสังเกตุเกียร์อัตโนมัติที่ใช้กับฟลูอิดคันบลิงนั้นมีอัตราทดหรือการเปลี่ยนเกียร์ 4 ครั้ง เพราะฟลูอิดคันบลิงเพิ่มแรงบิดไม่ได้ ดังนั้นใช้เกียร์เป็นตัวเพิ่มแรงบิด สำหรับเกียร์อัตโนมัติที่ใช้กับหอร์กคอนเวอร์เตอร์จะมีอัตราทดเพียง 3 เกียร์หรือ 2 เกียร์เท่านั้น

#### เกียร์แบบไฮดร่ามิก

1. การถ่ายทอดกำลังของเกียร์ไฮดร่ามิก จะเห็นได้ว่ากำลังงานจากเครื่องผ่านฝาครอบล้อช่วยแรง (Flywheel cover) เข้าสู่ของวงเพื่องชุดหน้า (Front planetary unit) จากขบวนเพื่องชุดหน้าจะถ่ายทอดกำลังผ่านฟลูอิดคันบลิง (Fluid coupling) กำลังงานจะส่งถ่ายผ่านน้ำมัน (Fluid) เข้าขบวนเพื่องชุดหลัง (Rear planetary unit) หลังจากนั้นกำลังงานจะส่งผ่านเพลาส่งกำลัง (Out put shaft) เข้าสู่เพลากระดาษเพื่อส่งไปยังเพื่องท้ายและขับล้อให้หมุนต่อไป

2. ขบวนเพื่องของเกียร์เกียร์ไฮดร่ามิก รูป 2.9 เป็นรูปผ่าแสดงขบวนเพื่องและอุปกรณ์ควบคุมของเกียร์ไฮดร่ามิก ขบวนเพื่องเป็นเพลนนิคารีเกียร์ (planetary gear) กำลังงานจากเครื่องบนต่อผ่านฝาครอบล้อช่วยแรง (Flywheel cover) มาเข้าขบวนเพื่องชุดหน้า โดยส่งกำลังผ่านเพื่องในของชุดหน้า (No.1 internal gear) แคริโอร์หรือ เคจ (carrier or cage) จะเป็นตัวคือเชื่อมอยู่กับเพลาของตัวขับ (Driving torous) นอกจากนี้เพลานี้ยังด่อไปยังชุดกลัตช์หลัง (Rear clutch) ของ

ขบวนเพื่องชุดที่สองอีกด้วย ชันเกียร์ของเพื่องชุดที่1 เชื่อมคู่ไปชุดคลัตช์ของชุดที่1 โดยมีเบรกหน้า (Front band) เป็นตัวทำหน้าที่เป็นตัวขับ ตามของฟลูอิດคับปลึ้ง (Driver Torous) เชื่อมคู่อยู่กับเพลาส่งกำลัง (Main shaft) เพื่องในของขบวนเพื่องชุดที่สอง แคริโอร์ของชุดที่สอง เชื่อมคู่กับเพลากลาง [Out put (propeller) shaft] เพื่องในของขบวนเพื่องชุดที่ 2 (No.2 internal gear) เป็นชุดเดียวกับชุดคลัตช์หลัง (rear clutch) โดยมีผ้าเบรกหลัง (Rear band) ทำหน้าที่ขับเกียร์ถอยหลังอยู่ด้านหลังสุด



รูป 2.9 รูปผ่าแสดงขบวนเพื่องและอุปกรณ์ควบคุมของเกียร์ไฮดรานาโน่  
(ที่มา : ระบบส่งกำลังของรถบันต์, คำนึง สาขากร)

## 2.4 อัตราทดของขบวนเพื่องแต่ละชุด


2.4.1 ชุดแรก มีเพื่องใน (Internal gear) เป็นตัวขับ แคริโอร์ (carrier) เป็นตัวตาม ถ้าขับชันเกียร์ (Band on) จะเป็นอัตราทดค่อนข้างต่ำคือประมาณ  $1.45 : 1$  ถ้าคลัตช์ทำงาน (Clutch on) อัตราทดจะเป็น  $1 : 1$

2.4.2 ชุดที่สอง มีเพื่องชันเกียร์ (Sun gear) เป็นตัวขับ แคริโอร์ เป็นตัวตาม ถ้าขับเพื่องวงใน (Band on) อัตราทดจะสูงประมาณ  $2.63 : 1$  ถ้าคลัตช์ทำงาน (Clutch on) อัตราทดจะเป็น  $1 : 1$

2.4.3 ชุดถอยหลัง มีชันเกียร์ เป็นตัวขับ แคริโอร์ เป็นตัวตาม ถ้าขับเพื่องใน อัตราทดจะเป็น  $2.96 : 1$


### การทำงานของเกียร์แบบไฮดรอลิก

1.เกียร์ว่าง เมื่อคันเลือกเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่าง คลัตช์และเบรกของขบวนมองทุกด้าน ไม่ทำงานหรือว่าง ( Off ) ดังรูป 2.10 กำลังจากเครื่องยนต์จะส่งผ่านฝาครอบล้อช่วยแรง ( 2 ) เข้าสู่เพลาของเพื่องใน ( 3 ) ขณะนี้ทั้งคลัตช์และเบรกของขบวนเพื่องชุดหน้าไม่ทำงาน ชั้นเกียร์ จึงไม่หมุนพร้อมกับการส่งกำลัง




รูป 2.10 แสดงการทำงานของเกียร์ว่าง  
(ที่มา : ระบบส่งกำลังของรถยนต์, คำนึง สาขากร)

2.เกียร์ 1 คันเลือกเกียร์จะอยู่ในตำแหน่ง D หรือ L วงจรไฮดรอลิกจะบังคับให้เบรกขบวน เพื่องชุดหน้าและ ชุดที่ 2 ทำงาน ( Band on ) ส่วนตำแหน่งของคลัตช์ทั้งสองชุดไม่ทำงาน( Clutch off ) ดังรูป 2.11 ขบวนเพื่องชุดที่ 1 จะลดความเร็วเพราะชั้นเกียร์ถูกขึ้นโดยเบรก ( Band on ) ทำให้เกิดอัตราทด 1.45 : 1 กำลังจะส่งผ่านตามลำดับหมายเลข คือ 1-2-3-4 แล้วจึงขับชุดขับ ( 5 ) ถ่ายทอดกำลังผ่านน้ำมันเข้าสู่ชุดตาม ( 6 ) ทำให้เพลา ( 7 ) ขับชั้นเกียร์ ( 8 ) ของขบวนเพื่องชุดที่ 2 ซึ่งเบรกทำงาน ( Band on ) ทำให้เพื่องในถูกขึ้นโดยอัตราทด 2.63 : 1 จะเห็นว่ามีการทดรอบที่ขบวนเพื่องทั้งสองชุดด้วยอัตราทดรวม  $1.45 * 2.63 = 3.82 : 1$  โดยทิศทางหมุนไปทางเดียวกับ เครื่องยนต์ จึงเป็นเกียร์ 1




รูป 2.11 แสดงการทำงานของเกียร์ 1  
(ที่มา : ระบบส่งกำลังของรถยนต์, คำนึง สาขาวกร)

3. เกียร์ 2 ขบวนเพื่องชุดที่ 1 คลัตช์ทำงาน (Clutch on) ส่วนเบรกจะว่าง (Band off)  
ขบวนเพื่องชุดที่สองเบรกจะทำงาน (Band on) ส่วนคลัตช์จะว่าง (Clutch off) สำหรับชุดถอยหลังจะไม่ทำงาน (Clutch off) การส่งกำลังจะเป็นดังรูป 2.12 อัตราทดของชุดแรกเป็น 1 : 1 ส่วนชุดที่ 2 จะมีอัตราทด 2.63 : 1 ขณะนี้เครื่องยนต์จะส่งกำลังหมุนชุดขับของฟลูอิດคัพลิงโดยตรง โดยผ่านมาขบวนเพื่องชุดแรก อัตราทดรวมของเกียร์ คือ  $1 * 2.63 = 2.63 : 1$  ขณะนี้เครื่องยนต์จะส่งกำลังหมุนชุดขับของฟลูอิດคัพลิง โดยตรง โดยผ่านมาขบวนเพื่องชุดแรก อัตราทดรวมของเกียร์คือ  $1 * 2.63 = 2.63 : 1$  ทิศทางหมุนไปทางเดียวกับเครื่องยนต์เป็นเกียร์สอง



รูป 2.12 แสดงการทำงานของเกียร์ 2  
(ที่มา : ระบบส่งกำลังของรถยนต์, คำนึง สาขาวกร)


4.เกียร์ 3 ขบวนเพื่องชุดแรกเบรกจะทำงาน (Band on) ส่งคลัตช์จะว่าง (Clutch off)  
 ขบวนเพื่องชุดที่สองคลัตช์จะทำงาน (Clutch on) ส่วนเบรกจะว่าง (Band off) การส่งกำลังจะ<sup>เป็นดังรูป 2.13 อัตราทดของเกียร์จะเท่า 1.45 \* 1 = 1.45 : 1 ทิศทางหมุนไปทางเดียวกับเครื่อง  
 ขันต์ โปรดสังเกตว่าการถ่ายทอดกำลังจะแยกเป็น 2 ทาง คือ ทางแรกออกจากบวนเพื่องชุด  
 แรกวิ่งผ่านฟลูอิติกพลิง ไปหมุนขับคลัตช์ (10) ทำให้เพื่องใน(11)หมุนด้วย อีกทางหนึ่งจากบวน  
 เพื่องชุดแรกจะเดินเดียวกัน ส่งกำลังผ่านเพลา(7) ไปหมุนขับเพื่องชันเกียร์ (8) แคริโอร์(9) จะมี  
 ความเร็วตามอัตราทดที่เกิดจากการหมุนของชุดทั้งสอง คือ 1.45 : 1 เป็นเกียร์สาม</sup>



รูป 2.13 แสดงการทำงานของเกียร์ 3

(ที่มา : ระบบส่งกำลังของรถยนต์, คำนึง สาขากร)


5.เกียร์ 4 หรือเกียร์สูง (Top gear) คลัตช์ของทั้งชุดแรกที่ทำงานและชุดที่สองทำงาน  
 (Clutch on) ส่วนเบรกจะว่าง (Band off) ทั้งสองชุด อัตราทดจึงเท่ากับ 1 : 1 เป็นการส่ง  
 กำลังโดยตรง (Direct drive) ดังรูป 2.14



รูป 2.14 แสดงการทำงานของเกียร์ 4

(ที่มา : ระบบส่งกำลังของรถยนต์, คำนึง สาขากร)

6.เกียร์ถอยหลัง (Reverse) เมื่อคันเลือกเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง R วงจรไสครอติกจะควบคุมให้คลัตช์ของขบวนเพื่องชุดแรกทำงาน (Clutch on) ส่วนเบรกจะว่าง (Band off) ขบวนเพื่องชุดถอยหลังคลัตช์จะทำงาน แต่โปรดสังเกตว่าการที่คลัตช์ทำงานนี้ก็คือ การยึดเพื่องในให้อยู่กับที่ เช่นเดียวกับเบรกทำงาน (Band on) นั้นเอง สำหรับขบวนเพื่องชุดที่สองทั้งคลัตช์และเบรกจะว่าง (off) ชุดถอยหลังจะให้อัตราทด 2.96 : 1 ขณะนี้อัตราทดรวมจะเท่ากับ  $1.45 \times 2.96 = 4.3$  : 1 โดยเกิดจากผลคูณของอัตราทดทุกด้านและชุดถอยหลังดังรูป 2.15



รูป 2.15 แสดงการทำงานของเกียร์ถอยหลัง

(ที่มา : ระบบส่งกำลังของรถยนต์, คำนึง สาขากร)

การที่จะเกิดเป็นเกียร์ถอยหลัง จะเป็นเกียร์ถอยหลังได้ต่อเมื่อเพลาส่งกำลัง (Output shaft) หมุนกลับทางกับเครื่องยนต์ จากรูป 2.15 จะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดกำลังจะส่งผ่านขบวนเพื่องชุดแรกผ่านฟลูอิດคันปลิงและเพลา (7) ไปยังชั้นเกียร์ (8) จึงทำให้ชั้นเกียร์หมุนทางเดียวกับเครื่องยนต์ด้วยอัตราทด 1.45 : 1 ในขบวนเพื่องชุดที่สองนี้ทั้งคลัตช์และเบรกว่าง (Off) ขณะนี้เคริโอล์ (9) และเพื่องในจะหมุนทางเดียวกันได้ โปรดสังเกตว่าเคริโอล์ของชุดที่สองและชุดถอยหลังเชื่อมต่ออยู่กับเพลาว่างกำลัง(17) และเพื่องในของชุดที่สอง (11) เชื่อมต่ออยู่กับเพื่องชั้นเกียร์ (13) ของชุดถอยหลัง เพื่อให้เข้าใจในการทำงาน โปรดพิจารณาดังແຕ່เมื่อรอกอยู่กับที่ เพลากลางจะถูกยึดไว้โดยน้ำหนักของรถ นั่นคือเคริโอล์ของชุดที่สองและชุดถอยหลัง ไว้ให้อยู่กับที่ชั้นเกียร์ (8) จะหมุนกลับทิศทางด้วย ขณะนี้คลัตช์ของชุดถอยหลังทำงานจะยึดเพื่องในไว้จึงทำให้เพื่องในไว้จึงทำให้เพื่องแพลงเนต(16) หมุนข้อนกลับทางกับเครื่องยนต์ ขณะนี้เคริโอล์จะหมุนข้อนทางกับเครื่องยนต์ด้วย เนื่องจากเคริโอล์ยึดเพื่องด้วยกับเวลาส่งกำลัง(17) จึงทำให้เพลาส่งกำลังหมุนขอนมาหมุนกับเครื่องยนต์ด้วย นั่นคือเกิดเป็นเกียร์ถอยหลังด้วยอัตราทด 4.3 : 1

## 2.5 เพลา

เพลาอาจจะรับแรงดึง แรงกด แรงบิด แรงอัด หรือแรง traction อย่างรวมกันได้ ดังนี้ การคำนวณเพลาจึงต้องใช้ความคืบผ่านเดาช่วย แรงเหล่านี้ยังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขณะตกลอดเวลาทำให้เพลาเสียหาย เพราะความล้าได้ ฉะนั้นจึงต้องออกแบบเพลาให้มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการใช้งานในลักษณะนี้ นอกจากนี้เพลาบางจะต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอ เพื่อลดมูลค่าภายในเพลาให้อยู่ในปีกจำกัดที่พอดี ระยะโถงของเพลาที่เป็นสิ่งที่สำคัญในการกำหนดคุณภาพเพลา เช่นเดียวกัน เพราะถ้าเพلامีระยะโถงมากก็จะเกิดการแกว่งขณะหมุน ทำให้ความเร็ววิกฤตของเพลาลดลง ซึ่งอาจทำให้เพลามีการสั่นอย่างรุนแรงในขณะที่ความเร็วของเพลาเข้าใกล้ความเร็ววิกฤตหนึ่นได้ ระยะโถงนี้ยังมีผลต่อการเลือกชนิดที่รองรับเพลา เช่น บولادเบริ่งที่ต้องมีการเชื่อมแนวในการใช้งานที่พอดีเหมาะสมกับเพลาด้วย

### 2.5.1 วัสดุเพลา

วัสดุทั่วไปที่ใช้ทำเพลา คือ เหล็กกล้าละเอียด (mind steel) แต่ถ้าต้องการให้มีความเหนียวและทนทานต่อแรงกระแทกเป็นพิเศษแล้วมักจะใช้เหล็กกล้าผสมโลหะอื่นทำเพลา เช่น AISI 3140 4150 ฯลฯ

### 2.5.2 การพิจารณาในการออกแบบเพลา

ถึงแม่ว่าจะไม่มีมาตรฐานสำหรับพิจารณาความบิดของเพลาไว้ก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วมักจะให้บิดของเพลาในเครื่องจักรทั่วไปไม่เกิน 0.3 องศาต่อความยาวเพลา 1 m สำหรับเพลาส่งกำลังทั่วไปอาจจะให้มีบิดได้ถึง 1 องศาต่อความยาวเพลา 20 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา สำหรับเพลาเครื่องจักรกลโดยทั่วไป ค่าระยะโถงระหว่างจุดที่รองรับด้วยเบริ่งควรจะไม่เกิน 0.08mm/m

### 2.5.3 การออกแบบเพลาตามโถคบของ ASME

เพลาส่วนมากจะอยู่ภายใต้ความเดาที่เป็นวัฏจักร ทั้งนี้เพราะเวลาเพลาหมุนอยู่ต่อลอดเวลา นอกจากนั้นแรงที่กระทำข้าง外จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ ดังนั้นเพลาจึงเกิดความเสียหายเนื่องมาจากการล้าเป็นส่วนใหญ่ สำหรับวิธีการคำนวณของ ASME ใช้วิธีการแบบสถิติศาสตร์ดังนี้ จึงต้องมีตัวประกอบความล้ามาเกี่ยวข้องด้วย

$$\text{ถ้าให้ } C_s = \text{ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการดัด}$$

$$C_t = \text{ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการบิด}$$

สมการคำนวณสำหรับเพลาด้าน

$$d^3 = \frac{16}{\pi \tau_d} \left[ \left( C_t T \right)^2 + \left( C_m M \right)^2 \right]^{0.5} \quad (2.3)$$

โดยที่

$d$  = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในอกของเพลา

$T$  = แรงบิดที่เกิดขึ้นในเพลา

$M$  = โมเมนต์ที่เกิดขึ้นในเพลา

$\tau_d$  = ความเกินเลื่อนใช้งาน

ค่าดั่งประกอบความถ้าสามารถเลือกใช้ตามลักษณะของแรงที่มีกระทำ ซึ่งควรได้  
จากตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าดั่งประกอบความ

ชนิดของแรง	$C_m$	$C_t$
เพลาอยู่นิ่ง :		
แรงสมำเสมอ	1.0	1.0
แรงกระดูก	1.5 – 2.0	1.5 – 2.0
เพลาหมุน :		
แรงสมำเสมอ หรือ เพิ่มขึ้นช้าๆ	1.5	1.0
แรงกระดูกอย่างเบา	1.5 – 2.0	1.0 – 1.5
แรงกระดูกอย่างแรง	2.0 – 3.0	1.5 – 3.0

เพลาซึ่งมีใช้อยู่ในงานธรรมชาติ ไว้ป้องจะมีค่าความเกินเลื่อนใช้งานดังนี้

$\tau_d = 55 \text{ N/mm}^2$  สำหรับเพลาที่ไม่มีร่องลิ่ม

$\tau_d = 41 \text{ N/mm}^2$  สำหรับเพลาที่มีร่องลิ่ม

## 2.6 สายพาน

การส่งกำลังแบบสายพานเป็นการส่งกำลังที่นิยมใช้ มีราคาถูก และใช้งานง่าย เพราะเป็นการส่งกำลังแบบอ่อนตัว ได้จึงสามารถรับแรงกระดูกได้ดี ขณะใช้งานเสียงดัง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ๆ ลนฯ แต่มีข้อเสียคือ อัตราทดไม่ค่อยแน่นอนนัก เนื่องมาจากการสลิป (Slip) และการครีพ (Creep) ของสายพาน และต้องมีการปรับแรงดึงในสายพานระหว่างใช้งาน นอกจากนั้นขังไม่สามารถใช้กับอัตราทดสูงมากได้ ซึ่งมักใช้กับอัตราทดไม่เกิน 5

### 2.6.1 ชนิดและวัสดุสายพาน


สายพานแบ่งออกเป็น 4 ชนิดตามลักษณะหน้าตัดของสายพาน คือ สายพานแบน( Flat Belts ) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สายพานลิ่ม( V - Belts ) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคงที่ สายพานกลม( Ropes ) มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม และไทม์มิ่งเบลท์( Timing Belts ) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคงที่ แต่จะทำเป็นร่องคล้ายฟันเพื่อคงความยาวสายพาน สายพานแต่ละชนิดจะมีลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน

วัสดุที่ใช้ทำสายพานจะต้องมีค่าความด้านทานสูง ( Strength ) สามารถบิดตัวได้ดี และจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสสูง

วัสดุที่ใช้ทำสายพานซึ่งใช้งานกันมากก็คือ หนังโดยทั่วไปจะใช้ค่าความปลดปล่อยประมาณที่ 10 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของสายพานหนังจะมีค่าประมาณ 0.40 – 0.50 ความเร็วที่ใช้งานของสายพานควรอยู่ที่ประมาณช่วง 1000 – 2000 m/min

### 2.6.2 ลักษณะการขับด้วยสายพาน

เนื่องจากคุณสมบัติในการอ่อนตัวของสายพาน จึงอาจจัดลักษณะการขับของสายพานได้ต่างๆ กัน ลักษณะทั่วไปที่นิยมใช้ในการขับสายพานดังรูป



รูปที่ 2.16 แสดงลักษณะการขับด้วยสายพาน

เมื่อต้องการขับเพลาที่อยู่ห่างกัน และต้องการให้เพลาทั้งสองหมุนในทิศทางเดียวกัน ก็จะทำในลักษณะดังรูป 2.16 ( ก ) เรียกว่า โอเพน ไดร์ฟ(Open drive) และถ้าเพลาอยู่ห่างกันมาก ควรจะให้สายพานถ่างตึ่งและสายพานมีห่วงตอน แต่ถ้าต้องการให้เพลาทั้งสองหมุนสวนทางกัน ก็ทำได้โดยวิธีดังรูป 2.16 ( ข ) เรียกว่า ครอส ไดร์ฟ(Crossed drive) แต่การขับในลักษณะนี้จะต้องทำให้สายพานไชว์กันจะทำให้สายพานถูกกัน ทำให้สายพานสึกหรอมาก ดังนั้นเพื่อป้องกันนี้ให้สายพานสึกหรอมากเกินไปจึงควรให้จุดศูนย์กลางของล้อสายพานอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 20 เท่าของความกว้างสายพานและทำงานที่ความเร็วสายพานไม่เกิน 15 m/s

### 2.6.3 การครีพและการสลิป

การครีพ เป็นปรากฏการณ์ที่สายพานเปลี่ยนความเร็วเป็นความเร็วที่ข้างบนสือขึ้น และเพิ่มความเร็วของน้ำด้าน เมื่อแรงกดอากาศเพิ่มขึ้น โดยไม่เพิ่มแรงดึงดันในสายพาน สายพานทุกส่วนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดึงในตัวสายพานเมื่อรีบเข้าสู่โถงสัมผัส ถ้าแรงกดอากาศเพียงพอ ส่วนโถงที่เกิดการครีพอาจจะเท่าส่วนโถงสัมผัส ดังนั้นการสลิปปิงเกิดขึ้น

การออกแบบการขับด้วยสายพานที่ดี เมื่อทำงานในสภาพปกติไม่รวมมีการสลิป แต่การครีพจะเกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสายพานชนิดใดก็ตาม การครีพและการสลิปทำให้สูญเสียกำลังงานและความเร็ว แต่การสูญเสียที่เกิดจากการครีพจะมีค่าน้อยมาก การสลิปอาจจะทำให้เกิดความร้อนมากเพียงพอที่จะทำให้พิวน้ำของสายพานเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการสลิปด้วยวิธีการดึงสายพานให้ดึงเพียงพอ ก่อนการใช้งานเพื่อกำจัดการสลิป

เมื่อให้  $d$  และ  $D$  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อขับและล้อตาม  $n_1$  และ  $n_2$  เป็นความเร็วของล้อขับและล้อตามแล้ว

$$\text{ความเร็วของล้อขับ} ; V_{b1} = \pi \cdot d \cdot n_1 \quad (2.4)$$

$$\text{ความเร็วของล้อตาม} ; V_{b2} = \pi \cdot D \cdot n_2 \quad (2.5)$$

เมื่อไม่มีการสลิป สายพานบางมากและไม่มีการยืดตัวแล้ว  $V_{b1} = V_{b2}$  อัตราทด  $m_1$  เท่ากับ

$$m_1 = n_1 / n_2 = D/d \quad (2.6)$$

สายพานล้มที่ใช้ส่งกำลังได้ค่อนข้างมาก โดยแรงดึงดันด้านในสายพานค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ เพราะว่าผลจากการเกาะยึดตัวกันระหว่างด้านข้างของสายพานที่เรียกว่า กันร่องรูปลิ่มของล้อสายพานทำให้เกิดแรงเสียดทานสูง ซึ่งเป็นผลทำให้สายพานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีส่วนโถงสัมผัสน้อย และมีแรงดึงค่อนข้างต่ำ หมายเหตุการใช้งานในกรณีที่ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางน้อย

การขับด้วยสายพานล้ม มีข้อดีคือ เงิน สะอาด และสามารถรับแรงกระตุกได้ดี มีประสิทธิภาพดี และแบร์ริ่งของเพลาไม่ต้องรับแรงมากเกินไป จึงมักใช้ในการขับทางอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งใช้สายพานได้โดยมีอัตราทดสูงประมาณ 7 : 1 หรืออาจใช้ได้สูงถึง 10 : 1

กำลังที่ส่งได้โดยสายพานล้มหาได้จาก

$$W_p = z (F_1 - F_2) V_b \quad (2.7)$$

โดยที่  $V_b = \text{ความเร็วของสายพาน , m/s}$

$z = \text{จำนวนสายพาน}$

## ความขาวพิศซ์โดยประมาณของสายพานลิ่มหายได้จากการสูบ

$$L_p = 2C + 1.57 \left( \frac{D_p + d_p}{D_p} \right) + \frac{\left( \frac{D_p - d_p}{D_p} \right)^2}{4C} \quad (2.8)$$

คำนวณหาจำนวนสายพานได้โดย

$$z = \frac{W_p N_s}{P_R N_a N_l} \quad (2.9)$$

โดยที่

$z$  = จำนวนเส้นของสายพานลิ่ม

$W_p$  = กำลังที่ต้องการส่ง

$N_s$  = ตัวประกอบใช้งานหาได้จากการที่ ค.1


$N_a$  = ตัวประกอบแก้ไขส่วนโถงหาได้จากการที่ ค.2

$N_l$  = ตัวประกอบแก้ไขความยาวสายพานหาได้จากการที่ ค.3

$P_R$  = กำลังของสายพานลิ่มหายได้จากการที่ ค.3

## 2.7 ลูกปืน (โรลลิงแบร์จ)

คลับลูกปืนเป็นลักษณะของแบบริ่งรับแรง โดยอาศัยลักษณะที่เบริ่งที่มีผิวสัมผัสแบบกลึง ประกอบด้วยร่องลึกเป็นทางกลึงสำหรับลูกกลิ้งทรงกลม เป็นลักษณะที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้ปริมาณสารหล่อลื่นน้อย ติดตั้งได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนเมื่อเกิดการชำรุดได้สะดวก สามารถที่จะรับแรงรุนแรงในแนวรัศมีได้พร้อมกัน



รูป 2.17 แสดงส่วนต่างๆของบล็อกเบริ่ง

(ที่มา : การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 , ชาญ ณัคจัน )

สำหรับนํอลงเบริ่งชนิดนี้หรือตามมาตรฐานอ้างอิงเรียกว่า นํอลงเบริ่งชนิดที่มีลูกกลิ้งหนึ่ง對สองลักษณะของการใช้โลหะปิดไว้ระหว่างช่องว่างของช่องว่างของวงแหวนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกรวมทั้งช่วยรักษาปริมาณของไขขันมิให้ร้าวไหลออกมาจากเบริ่ง

การกำหนดมาตรฐานของเบริ่งจะอ้างอิงมาตรฐานสมาคม AFBMA ( Anti – Friction Bearing Manufacturers Association ) ซึ่งเข้ากับมาตรฐาน ISO มาตรฐานนี้จะบอกรถึง มิติภายนอกของเบริ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ภายใน และความหนา ส่วนมิติภายในเบริ่งให้เป็นตามที่ผู้ผลิตออกแบบ

#### 2.7.1 ความเสียดทานและข้อควรใช้งานของเบริ่ง

โดยปกติแล้วค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ แรง ความเร็ว การหล่อสีน การซีลของเบริ่ง ที่สำคัญคือ ความเร็ว และแรงที่เป็นตัวแปรสำคัญในการออกแบบ และเลือกใช้เบริ่งให้ตรงตามมาตรฐานผู้ผลิต ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสำหรับเบริ่งบางชนิดดูได้จากตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แสดงค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน  
(ที่มา : การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 , ชัญ ณัคจาน )

ชนิดของเบริ่ง	ขณะเริ่มทำงาน		ขณะทำงาน	
	ในแนวรัศมี	ในแนวแกน	ในแนวรัศมี	ในแนวแกน
นํอลงเบริ่ง	0.0025	0.0060	0.0015	0.0040
spherical roller bearing	0.0030	0.1200	0.0018	0.0080
cylindrical roller bearing	0.0020	-	0.0011	-

โดยปกติเบริ่งจะมีความเสียหายเนื่องจากความล้าที่เกิดขึ้นในวัสดุเบริ่ง เพราะมีเศษวัสดุเศษพังโลหะหลุดออกมากเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุมาจากการที่ลูกกลิ้ง(roller)และวงแหวน(bearing)มีค่าน้อย ความคันที่เกิดขึ้นทำให้ลักษณะเด่นของเซอร์ชดามทฤษฎีของอิลาสติซิตี้ในขณะที่ลูกกลิ้งหมุนไปรอบวงแหวน วัสดุที่รับแรงของเบริ่งจะอยู่ภายใต้ความคันที่มีค่าเปลี่ยน

จากศูนย์ไปยังค่าสูงสุดแล้วกลับลงมาเป็นศูนย์อีกต่อไป เนื่องจากค่าความเก็บน้ำสูงกว่าขีดจำกัดความทนทานของวัสดุเบอร์ริง ดังนั้นอายุการใช้งานของเบอร์ริงมีระยะเวลาจำกัดขึ้นอยู่กับความเด่นที่กระทำขึ้น ตามการทดลองของ Lundberg และ Palmgren ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินค่ามาตรฐานของ AFBMA จะทำให้ทราบว่าอายุการใช้งาน  $L$  เป็นสัดส่วนกับลักษณะในแนวรัศมี  $P$  จะเป็นไปดังนี้

$$L \propto 1/(P^k) \quad (2.10)$$

โดยที่ค่าคงที่

$$k = 3 \text{ สำหรับอลเบอร์ริง}$$

$$k = 3.33 \text{ สำหรับโรลเลอร์เบอร์ริง}$$

อายุการใช้งาน  $L$  นี้มักจะนับเป็นจำนวนชั่วโมงที่ความเร็วรอบของเพลาอันหนึ่ง หรือนับเป็นจำนวนล้านรอบ mr (millions of revolution)

ในการคำนวณการออกแบบบั้งมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทฤษฎีการคำนวณการสูญเสียของกำลังงานที่ต้องสูญเสียไปความเสียดทาน โดยอาศัยการคำนวณจาก

$$W_p = \frac{(2\pi n T)}{60} = \frac{\left(\pi f F_r d_b n\right)}{60} = \frac{\left(\pi f F_a d_b n\right)}{60} \quad (2.11)$$

โดยที่

$$W_p = \text{กำลังงานเป็น watt}$$

$$T = \text{แรงบิดเนื่องจากแรงเสียดทาน Nm}$$

$$n = \text{ความเร็วรอบของเพลาเป็น rpm}$$

$$d_b = \text{ขนาดรูสวัมของเบอร์ริงเป็น m}$$

$$F_r = \text{แรงที่กระทำกับเบอร์ริงในแนวรัศมีเป็น N}$$

$$F_a = \text{แรงที่กระทำกับเบอร์ริงในแนวแกนเป็น N}$$

$$f = \text{ค่าของสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน}$$

### 2.7.2 การประเมินค่าอายุใช้งานและแรง

สมาคม AFBMA ได้ตั้งนิยามและจัดตั้งวิธีการเลือกเบอร์ริง ดังต่อไปนี้

1. อายุการใช้งานของโรลลิ่งเบอร์ริง หมายถึงจำนวนรอบหรือจำนวนชั่วโมง ซึ่งเบอร์ริงหมุนได้ก่อนที่จะเริ่มเกิดความล้าช้าในวงแหวนหรือลูกกลิ้ง

2. อายุประเมินของโรลลิ่งเบอร์ริงจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ หมายถึง จำนวนรอบหรือจำนวนชั่วโมงที่ความเร็วคงที่ ซึ่งเบอร์ริง 90% จากจำนวนนี้สามารถหมุนได้โดยไม่เกิดความเสียหายเนื่องมาจากความล้า และใช้แทนค่าวัยอายุใช้งาน  $L_{10}$

3. แรงสติตช์ประเมิน หมายถึงแรงในแนวรัศมีที่ทำให้เกิดระยะยุบตัวของลูกกลิ้ง และ วงแหวนรวมกันเท่ากับ  $0.0001$  เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง และใช้แทน ค่าวาย  $C_0$  ค่าของ  $C_0$  สำหรับแบบร่องนูกรนมิติต่างๆ ดูได้จากตารางที่ ค.5 ค่า  $C_0$  นี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ ทำแบบร่อง จำนวนแควรของลูกกลิ้งในแบบร่อง จำนวนลูกกลิ้งต่อແຄา นุ้มสัมผัสตลอดจนขนาดของลูก กลิ้ง และวงแหวน

4. แรงพลวัตประเมิน บางครั้งอาจเรียกว่าสมรรถนะแรงพลวัตของโรลลิ่งแบบร่อง หมาย ถึง แรงที่กระทำในแนวรัศมี ซึ่งแบบร่องที่มีลักษณะเหมือนกันจำนวนหนึ่งจะรับได้ โดยมีอายุ ประเมิน  $L_{10}$  เท่ากับหนึ่งล้านรอบเมื่อวงแหวนอันนี้เป็นตัวหมุนและวงแหวนอันนอกอยู่นั่น แล้ว ใช้แทนค่าวาย  $C$  ซึ่งแสดงอยู่ในตารางที่ ค.5

### 2.7.3 แรงสมมูล

ในการใช้งานจริง โรลลิ่งแบบร่องอาจจะรับทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน และวงแหวนใน หรือนอกจะเป็นอันที่หมุนก็ได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแรงและเงื่อนไขจากที่ใช้ ทำงานจริงๆ มาให้เป็นแรงในแนวรัศมี โดยมีวงแหวนในเป็นตัวหมุน เรียกว่า แรงสมมูล เพื่อจะ ได้ใช้ในการเลือกแบบร่องจากแต่ละอย่าง ได้ และคำนวณได้จากการ

$$P = XVF_r + YF_a \quad (2.12)$$

โดยที่

$$P = \text{แรงสมมูล}$$

$$F_r = \text{แรงในแนวรัศมี}$$

$$F_a = \text{แรงในแนวแกนหรือแรงรุน}$$

$V$  = ตัวประกอบการหมุน มีค่าเท่ากับ  $1$  เมื่อวงแหวนในเป็นตัวหมุน และ มีค่าเท่ากับ  $1.2$  เมื่อวงแหวนตัวหมุน ถ้าเป็นบล๊อกแบบร่องชนิด self-aligning ให้ใช้เท่า กับ  $1$

$$X = \text{ตัวประกอบแรงในแนวรัศมี}$$

$$Y = \text{ตัวประกอบแรงรุน}$$

## 2.8 มอเตอร์ (MOTOR)

มอเตอร์ที่มีใช้หัวไบเบงออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ มอเตอร์ไฟเดียวและมอเตอร์สามเฟส สำหรับมอเตอร์ไฟเดียวที่มีใช้หัวไบ ส่วนมากเป็นมอเตอร์ตัวเล็ก ๆ มีขนาด 3 แรงม้าลงมา ส่วนมอเตอร์ที่มีแรงม้าตั้งแต่ 3 แรงม้าขึ้นไปจะเป็นมอเตอร์สามเฟส ทั้งนี้เพราะมอเตอร์ไฟเดียวเมื่อเทียบกับมอเตอร์สามเฟสแล้ว มอเตอร์ไฟเดียวจะมีขนาดและรูปร่างใหญ่กว่าและราคาจะสูงกว่า มอเตอร์แบบสามเฟส แต่เมื่อเทียบกับผู้คนยังใช้กันมากกว่า เนื่องจากมอเตอร์ไฟเดียวสามารถใช้กับไฟ 2 สายตามบ้านได้ แต่มอเตอร์สามเฟสจะต้องใช้กับไฟฟ้าสามเฟสหรือ 3 สายซึ่งในเมืองไทยราคาติดตั้งขึ้นแพงมาก



รูป 2.18 มอเตอร์

ขนาดมอเตอร์	3 / 4	แรงม้า ( hp )
กระแสไฟฟ้า	4.5	A
ความเร็วรอบ	3000	RPM

## 2.9 เบรก

เบรกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยการควบคุมพลังงานจะนี้โดยทั่วไปแล้วจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่ เช่น เบรกสำหรับรถยนต์ เบรกสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ ปืนจี้น ฯลฯ ข้อสำคัญข้อหนึ่งในการเลือกเบรกคือ ความสามารถในการรับแรงบิด ( Torque Capacity ) ซึ่งเหมือนกับคลัตช์ แต่ข้อคิดที่สำคัญอีกข้อหนึ่งในการเลือกเบรกคือ ความสามารถในการรับและระบบความร้อนออกจากเบรก ทั้งนี้เพราะเบรกที่ใช้ในการต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เข้ากับชิ้นส่วนที่หยุดอยู่กับที่เพื่อให้คุณสมบัติของงานนี้ และปริมาณความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีอาจจะมีจำนวนมากได้

สำหรับการเบรกในระยะเวลาสั้นๆ อาจจะสมมุติได้ว่า พลังงานความเสียดทานทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนที่คุณ และไม่มีการสูญเสียความร้อนโดยการพาความร้อนอื่นๆ ภายใต้ข้อสมมุตินี้อาจจะคำนวณหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นได้จากสมการ

$$E = mc_p \Delta t \quad (2.13)$$

โดยที่

$E$  = พลังงานความเสียดทานที่เบรกรับไว้ , J

$m$  = มวลของคุณ , kg

$\Delta t$  = อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น , K

$c_p$  = ค่าความร้อนจำเพาะ , J/kg•K

ค่าความร้อนจำเพาะอาจใช้ค่าประมาณดังนี้

เหล็กหล่อ ,  $c_p = 543 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$

เหล็กกล้า ,  $c_p = 500 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$

อลูมิเนียม ,  $c_p = 1050 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$

ดิสก์เบรก ( disc brake ) ลักษณะทั่วๆ ไปมีอยู่ 2 ชนิด คือ แบบแรกเรียกว่าคลิปเปอร์ caliper ซึ่งเป็นแบบที่มีงานเบรกและมีผ้าเบรกขึ้นงานเบรกที่กำลังหมุน ดิสก์เบรกแบบนี้ใช้ทั่วไปในรถยนต์ เครื่องบิน และในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ส่วนแบบที่สองเป็นแบบ plate ซึ่งมีลักษณะใช้งานผ้าเบรกไปเบรกงานเบรกที่กำลังหมุนอาจจะใช้ plate หลายๆ แผ่น การระบบความร้อนในแบบนี้จะไม่ดีเท่าแบบคลิปเปอร์ ดิสก์เบรกจะระบบความร้อนได้ดีกว่าเบรกก้านๆ

การคำนวณหากำลังและแรงบิดในดิสก์เบรกแบบคลิปเปอร์

$$W_p = \frac{2\pi n T}{60} \quad (2.14)$$

โดยที่

$$W_p = \text{กำลังงาน}, \text{watt}$$

$$T = \text{แรงบิดเนื่องจากแรงเสียดทาน}, \text{Nm}$$

$$n = \text{ความเร็วรอบของเพลา}, \text{rpm}$$

$$d = \text{ขนาดรูสวัมของแบร์จ}, \text{m}$$


$$T = F \cdot r \quad (2.15)$$

โดยที่

$$T = \text{แรงบิด}, \text{Nm}$$


$$F = \text{แรงเสียดทานที่ใช้ในการหยุด}, \text{N}$$

$$r = \text{รัศมีของงานเบรก}, \text{m}$$



รูป 2.19 คิสก์เบรก


### 2.10 คลัตช์ลิม



รูปที่ 2.20 คลัตช์ลิม

(ที่มา: ระบบส่งกำลังของรถยนต์, เกย์ม ประพุติธรรม)

คลัตช์ลิ่มมีความสามารถในการส่งกำลังได้มากกว่าคลัตช์แผ่น เมื่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน และใช้แรงกดเท่ากัน ทึ้งนี้ เพราะคลัตช์ลิ่มมีพื้นที่สัมผัสนากกว่าและมีคุณสมบัติลิ่มด้วย คลัตช์ลิ่มนิยมใช้สำหรับการส่งกำลังที่ความเร็วไม่สูงนัก สำหรับวิเคราะห์คลัตช์ลิ่มมีวิธีดังนี้



รูปที่ 2.21 แสดงแรงที่กระทำต่อคลัตช์ลิ่ม

โน้มน้าวเบิดที่คลัตช์หาได้จากสมการ

$$T = \frac{\pi \gamma f \left( r_o^2 - r_i^2 \right) P_{max}}{\sin \alpha} \quad (2.16)$$

โดยที่

$$r_i = \text{รัศมีวงนอก , m}$$

$$r_o = \text{รัศมีวงใน , m}$$

$$P_{max} = \text{ความดันไส้จานระหว่างผิวสัมผัส}$$

$$f = \text{ค่าสัมประสิทธิ์ความเตี้ยดทานหาได้จากตารางที่ 2.3}$$

$$\alpha = \text{มุมลิ่ม}$$

ตารางที่ 2.3 แสดงวัสดุสำหรับคลัตช์และเบรก ถ้า (ที่มา : การออกแบบเครื่องกล เล่ม 2)

วัสดุ	$T_{MAX}$ ของคุณ C°	สัมประสิทธิ์ความ เสียดทาน , f	$P_{MAX}$ MPA
โลหะกับโลหะ	260 – 315	0.25	1.40 – 1.70
ไม้กับโลหะ	95	0.2 – 0.3	0.35 – 0.62
หนังกับโลหะ	65 – 95	0.3 – 0.4	0.10 – 0.28
แอกสเปนสตอสกับโลหะ	200	0.3 – 0.4	0.50 – 0.70
แอกสเปนสตอสกับโลหะจุ่มน้ำมัน	260	0.15	0.35 – 1.00
โลหะ sintered กับเหล็กหล่อจุ่มน้ำมัน	230	0.20	2.8

แรงที่ใช้ในการกดคลัตช์หาได้จากสมการ

$$T = \frac{f \cdot (r_o + r_i) F_{ak}}{2 \cdot \sin \alpha} \quad (2.17)$$

โดยที่

$F_{ak}$  = แรงที่ใช้ในการกดคลัตช์ , N

## 2.11 ลิมสลัก

ลิมสลักแบบเคลวิส มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก เมื่อนำมาไปใช้เป็นตัวกลางส่งผ่านแรงบิดของเพลา สลักจะรับแรงเฉือนที่พื้นที่หน้าตัด 2 ตำแหน่ง โดยมีสมการดังนี้

ค่าความเค้นเฉือน

$$\tau_{pin} = F / A$$

แรงที่เกิดบนสลักเนื่องจากแรงบิด

$$F = \text{Torque} / 2d_{เพลา}$$

พื้นที่รับแรงเฉือนของสลัก(เมื่อมีพื้นที่รับแรง 2 ตำแหน่ง)  $A = (\pi \cdot d_{pin}^2) / 2$

ดังนั้นสมการสำหรับหาขนาดของสลักคือ

$$d_{pin} = \sqrt{\frac{4 \cdot \text{Torque} \cdot N_{pin}}{d_{เพลา} \cdot \pi \cdot \tau_{pin}}}^{0.5} \quad (2.18)$$

โดยที่

$N_{pin}$  = ค่าความปลดภัยของลิมสลัก