

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธิ์ โพธิ์ยี่. [1] เครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบอัดเกลียวจะได้น้ำมันประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำมันตกค้างในกาก 10-15 เปอร์เซ็นต์ หลังจากสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำแล้วกากเมล็ดก็ยังสามารถนำมาทำประโยชน์ได้ทั้งนำไปเป็นเชื้อเพลิงและนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งในกากเมล็ดสบู่ดำธาตุอาหารหลักมากกว่าปุ๋ยหมักและปุ๋ยสัตว์อีกหลายชนิด โดยจากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของกองเกษตรเคมีกรมวิชาการเกษตรได้เปรียบเทียบธาตุอาหารหลักในกากเมล็ดสบู่ดำ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ ได้ดังนี้

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบธาตุอาหารหลักในกากเมล็ดสบู่ดำ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ [1]

ชนิดของปุ๋ย	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โปแตสเซียม
กากสบู่ดำ	4.44	2.09	1.68
มูลกระบือ	0.89	0.69	1.66
มูลไก่	3.04	6.27	2.08
มูลเป็ด	2.37	2.10	1.09
ปุ๋ยหมักจากฟางข้าว	0.81	0.81	0.68
ปุ๋ยหมัก จากผักตบชวา	1.43	0.46	0.48
ปุ๋ยหมักจากขยะ	1.25	0.25	0.65

การทดสอบการใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก คูโบต้า ET 70 พบว่าเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีการน็อคสามารถใช้เครื่องยนต์ได้ตามปกติ ซึ่งสามารถแสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ำมันสบู่ดำ และน้ำมันดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ได้ดังนี้

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ำมันสบูดำและน้ำมันดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซล [1]

การทำงานของเครื่องยนต์ (รอบ/นาที)	อัตราการกินน้ำมันสบูดำ (ซีซี./ชั่วโมง)	อัตราการกินน้ำมันดีเซล (ซีซี./ชั่วโมง)
1500	489	500
1600	494	498
1700	528	540
1800	576	586
1900	614	629
2000	665	696
2100	720	758
2200	770	804
2300	852	869

จากการทดสอบและการวิเคราะห์ไอเสียของเครื่องยนต์คูโบต้า 7 แรงม้าและยันมาร์ 18 แรงม้าพบว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันสบูดำมีค่าควันดำ และคาร์บอนมอนอกไซด์ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้และไม่พบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งสามารถแสดงผลการทดสอบไอเสียจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันสบูดำและน้ำมันดีเซลได้ดังนี้

ตารางที่ 2.3 ผลการทดสอบไอเสียจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันสบูดำและน้ำมันดีเซล [1]

เครื่องยนต์	รอบ/นาทึ	น้ำมันสบูดำ		น้ำมันดีเซล	
		ควันดำ(%)	คาร์บอน มอนนอก ไซด์(ppm)	ควันดำ(%)	คาร์บอน มอนนอก ไซด์(ppm)
คูโบต้า 7 แรงม้า	840	12.0	550	10.5	650
	2160	13.0	450	14.5	750
	2600	12.0	725	12.5	500
ยันมาร์ 8 แรงม้า	1000	11.5	500	10.0	500
	1600	14.5	650	15.5	500
	2200	18.5	650	19.0	600
เฉลี่ย	1733	13.45	587	13.67	583

จากการสำรวจสามารถแสดงตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและค่าความร้อนระหว่างพืชชนิดต่างๆได้ดังนี้

ตารางที่ 2.4 คุณสมบัติและค่าความร้อนของน้ำพืชชนิดต่างๆ [1]

ชนิด	ความถ่วงจำเพาะ (กรัม / มล.)	ความหนืด (กรัม / มล.)	ค่าความร้อน (กิโลจูลส์/ กก.)
ถั่วเหลือง	0.0918	57.2	39350
ทานตะวัน	0.918	60.0	39490
มะพร้าว	0.195	51.9	37540
ถั่วลิสง	0.914	67.1	39470
ปาล์ม	0.898	88.6	39550
เมล็ดในปาล์ม	0.0904	66.3	39720
เมล็ดในสบูดำ	0.985	36.9	39000
น้ำมันดีเซล	0.845	3.8	46800

จากการสำรวจสามารถแสดงตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและขีดจำกัดต่างๆระหว่างน้ำมัน
สบู่ดำและน้ำมันปาล์มได้ดังนี้


ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์ม [1]

คุณสมบัติ	สบู่ดำ	ปาล์ม
ผลผลิต	น้อยกว่า	สูงกว่า
ระยะเวลาในการผลิต	1 ปี	4 ปี
ปริมาณน้ำมัน	35%	19%
	ปริมาณผลผลิตในปีหลายๆ ยังไม่ชัดเจน	มีข้อมูลปริมาณชัดเจน
สภาพภูมิอากาศ	สามารถทนต่อสภาพร้อน และแห้งแล้งได้	ต้องการพื้นที่ความชื้นสูง เพียงพอ
ต้องการน้ำ	50 ลิตร/ต้น/วัน	200 ลิตร/ต้น/วัน
อัตราการแลกเปลี่ยนน้ำมัน	สูงกว่า (4 กก. : 1 กก.)	ต่ำกว่า (5 กก. : 1 กก.)
ประโยชน์โอกาสอื่น	มีสรรพคุณทางยา สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	เป็นพืชอาหารใช้ได้กว้างขวาง
	ไม่ใช้บริโภค พัฒนาพันธุ์ได้หลากหลาย	ใช้บริโภค มีข้อจำกัดในการพัฒนาพันธุ์

2.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุดิบ (ต้นสบู่ดำ) [1]

2.2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสบู่ดำ

สบู่ดำ (Jatropha หรือ Physic nut) เป็นแหล่งกำเนิดในอเมริกากลาง คาดว่าพืชที่มีแหล่งกำเนิดในอเมริกากลาง คาดว่าเข้ามาในประเทศไทย ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา โดยชาวโปรตุเกสสบู่ดำมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Jatropha Curcas* Linn เป็นไม้ผลยืนต้น ดังรูป 2.1




รูปที่ 2.1 ต้นสบูดำ

ที่มา ประสิทธิ์ โพธิ์ยี่. น้ำมันสบูดำกับเครื่องยนต์ดีเซล . พีชเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่

ความสูง 2-7 เมตร เจริญเติบโตง่าย ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย ลำต้น ผล ดังรูป 2.3 และเมล็ด ของสบูดำ มีกรดไซยาไนด์ (Hydrocyanic) ซึ่งมีความเป็นพิษเช่นเดียวกับหัวมันสำปะหลัง แต่เมื่อถูกความร้อนก็จะสลายตัวไป นอกจากนี้เมล็ดของสบูดำมีสาร Curcin ซึ่งหากรับประทานเข้าไปทำให้เกิดอาการท้องเดิน คลายสลอด

เมล็ดสบูดำสามารถนำมาสกัดหรือหีบเพื่อเอาน้ำมันมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลของเกษตรกรได้



รูปที่ 2.2 ผลสบูดำ

ที่มา ประสิทธิ์ โพธิ์ยี่. น้ำมันสบูดำกับเครื่องยนต์ดีเซล . พีชเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่

2.2.2 ข้อมูลด้านพืช

พันธุ์ พันธุ์สบู่ดำที่มีปลูกอยู่ในประเทศขณะนี้ เป็นพันธุ์ที่มีอยู่เดิม ส่วนชื่อพันธุ์ต่างๆ เรียกชื่อตามถิ่นปลูก เช่น มุกดาหาร, สดูล ฯลฯ การขยายพันธุ์ ขณะนี้ทำได้ 3 วิธี คือ

- ให้เมล็ด โดยนำเมล็ดที่แก่จากต้นไปเพาะทันที (โดยไม่มีระยะพักตัว)
- ใช้ท่อนพันธุ์ โดยใช้ท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ ยาวท่อนละ 25-30 เซนติเมตร ปักในวัสดุเพาะชำ
- ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการศึกษาทดสอบความเป็นไปได้

ในการขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2545 ผลการทดสอบเป็นบวก กล่าวคือ สามารถตอบสนองกับการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงได้ โดยมีอัตราการเพิ่มปริมาณต่อการเปลี่ยนอาหาร MA + BA 0.47 มิลลิกรัม/ลิตร 3 เท่า ต่อการเปลี่ยนอาหาร 1 ครั้ง (1 เดือน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิต - ขยาย พื้นที่ปลูก ควรเป็นพื้นที่ซึ่งมีการระบายน้ำดี น้ำไม่ท่วมขัง และเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง หรือที่ดอน

2.2.2.1 การปลูก เตรียมดินปลูกเหมือนกับไม้ผลทั่วไป

- ระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมประมาณ 3 x 3 เมตร หรือ 2.5 x 2.5 เมตร
- ฤดูการปลูกที่เหมาะสม คือ เดือนพฤษภาคม (ต้นฤดูฝน)

การดูแลรักษา ดูแลรักษาปกติเหมือนไม้ผลทั่วไป เช่น การให้น้ำ การให้น้ำ และกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้แสงแดดส่องถึง กลางต้น

โรคแมลงและศัตรู แมลงศัตรูที่พบได้แก่ เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง โรขาว โรแดง และเชื้อรา ในช่วงอากาศร้อนและแห้ง

2.2.2.2 ผลผลิต ปกติสบู่ดำจะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี หากมีการตัดแต่งกิ่ง และ

ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดการและดูแลรักษาอย่างถูกต้อง สามารถให้ผลผลิตในปีแรกไม่น้อยกว่า 300-500 กิโลกรัม/ไร่ แต่หากไม่มีการให้น้ำก็จะให้ผลผลิตสูงสุดปีละ 2 ครั้ง คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม และ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

ปริมาณน้ำมันในเมล็ดสบู่ดำ สบู่ดำสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยขณะนี้ มีปริมาณน้ำมันร้อยละ 35 ของน้ำหนักเมล็ด

2.2.3 ข้อมูลด้านการหีบน้ำมันสบู่ดำ

การหีบน้ำมันออกจากเมล็ดสบู่ดำ อาจทำได้หลายวิธีตามศักยภาพของผู้ใช้ จุดประสงค์คือ เอน้ำมันซึ่งมีอยู่ในเมล็ดปริมาณร้อยละ 35 ของน้ำหนักเมล็ดออกมาใช้ประโยชน์มากที่สุดขณะนี้ด้วยศักยภาพของเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำที่มีอยู่สามารถหีบน้ำมันออกมาจากเมล็ดได้ปริมาณร้อยละ 25 ของน้ำหนักเมล็ด นั่นหมายถึงเมล็ดสบู่ดำ จำนวน 4 กิโลกรัม สามารถหีบเป็นน้ำมันสบู่ดำได้จำนวน 1 กิโลกรัม (ประมาณ 1 ลิตร) เหลือเป็นกากเมล็ดประมาณ 3 กิโลกรัม



รูปที่ 2.3 เมล็ดสบูดำ

ที่มา ประสิทธิ์ โพธิ์ยี่. น้ำมันสบูดำกับเครื่องยนต์ดีเซล . พีชเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก [2]

อัคครันท์ พูลกระจำง [2] ในระบบไฮดรอลิกทั่วไปการเลือกใช้อุปกรณ์การทำงานถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งระบบ ไฮดรอลิกจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อการเลือกใช้ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ในบทนี้จะกล่าวถึงการเลือกใช้อุปกรณ์การทำงานที่จะใช้สำหรับการสร้างเครื่องสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบูดำ

ระบบไฮดรอลิก คือระบบที่ทำการส่งและควบคุมแรงและการเคลื่อนที่โดยของไหล โดยของไหลในที่นี้คือน้ำมันไฮดรอลิก

คำว่า "ไฮดรอลิก" (Hydraulic) มาจากคำว่า "Hydro" ซึ่งเป็นภาษากรีกแปลว่า น้ำ ระบบไฮดรอลิกเป็นระบบที่ใช้หลักการของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อว่า ปาสคาล (Pascal) ซึ่งได้อธิบายหลักการไว้ว่า ความดันของของไหลจะมีคุณสมบัติดังนี้คือ

- ความดันของของไหลจะกระทำกับพื้นที่ตั้งฉากกับพื้นที่ที่กระทำ
- ความดันที่เกิดขึ้นภายในภาชนะนั้นมีค่าเท่ากันทุกจุด

2.3.1 น้ำมันไฮดรอลิก

น้ำมันปิโตรเลียม(Petroleum base fluids)เป็นน้ำมันที่นิยมใช้กับระบบไฮดรอลิก คุณสมบัติของน้ำมันปิโตรเลียมขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ

- ชนิดของน้ำมันดิบ
- วิธีการและระดับการกลั่น
- ส่วนประกอบที่ใช้

โดยทั่วไปน้ำมันไฮดรอลิกชนิดนี้มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นเยี่ยม โดยเฉพาะน้ำมันดิบบางชนิดมีคุณสมบัติในการต้านทานการสึกหรอ ต้านทานการเกิดสนิมในอุณหภูมิสูง ๆ มีดัชนีความหนืดสูง และมีความสามารถในการซีลดีมาก อย่างไรก็ตามข้อเสียของน้ำมันปิโตรเลียมที่สำคัญก็คือ เป็นน้ำมันที่ติดไฟ ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมกับงานที่อยู่ใกล้เปลวไฟ เช่น เครื่องหล่อแบบพิมพ์เดาเผาเหล็ก

2.3.2 หน้าที่ของน้ำมันไฮดรอลิก(Function of hydraulic fluids)

2.3.2.1 การส่งผ่านกำลังงาน (power transmission) น้ำมันไฮดรอลิกมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังงานจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งในระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงกำลังงานของไหลให้เป็นกำลังงานกล ซึ่งถ้าจะให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว น้ำมันไฮดรอลิกที่ไหลในท่อทางหรือไหลผ่านวาล์วควบคุมต่างๆจะต้องไหลไปอย่างราบรื่นแต่ถ้าเกิดมีความต้านทานการไหลมากๆก็จะทำให้กำลังงานสูญเสียไปและน้ำมันไฮดรอลิกจะต้องไม่ยุบตัวตามความดันในขณะทำงานเช่น เมื่อปั๊มทำงานดูดอัดเพื่อส่งน้ำมันไปยังท่อบาง วาล์วเลื่อนทำงาน และในขณะที่กระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮดรอลิก กำลังทำงานขับไหล

2.3.2.2 การหล่อลื่น (lubrication) น้ำมันไฮดรอลิกจะทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นและลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของอุปกรณ์ต่างๆในระบบ เช่น ชิ้นส่วนของปั๊ม มอเตอร์ไฮดรอลิก ลูกสูบ กระบอกสูบ แกนวาล์ว และส่วนประกอบส่วนๆที่มีการเคลื่อนที่ โดยที่น้ำมันไฮดรอลิกจะมีสภาพเป็นแผ่นฟิล์มบางๆกั้นระหว่างผิวสัมผัสของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่เสียดสีกันทั้งในขณะที่ระบบทำงาน และหยุดนิ่ง ดังรูป ฟิล์มน้ำมันไฮดรอลิกจะช่วยในการหล่อลื่นเพื่อลดการเสียดสีของผิวสัมผัสระหว่างแกนวาล์วกับผนังภายในตัววาล์ว แผ่นฟิล์มดังกล่าวจะต้องมีความหนืดพอเหมาะที่จะแทรกซึมเข้าไปในรูเล็กๆและรอยต่อของชิ้นส่วนภายในอุปกรณ์ และสามารถรับน้ำหนักของวัตถุที่กดทับหรือรับแรงกดอยู่ได้ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้เรียกว่า ความแข็งแรงของฟิล์ม (film strength) นอกจากนี้ น้ำมันไฮดรอลิกยังควรมีคุณสมบัติในการสิ้นไหลได้ดีด้วย กล่าวคือในขณะที่น้ำมันไฮดรอลิกเป็นฟิล์มยึดติดกับชิ้นส่วนใดก็สามารถจะสิ้นไหลไปกับชิ้นส่วนนั้นๆและช่วยให้เคลื่อนไปได้อย่างคล่องตัวด้วยคุณสมบัติข้อนี้เรียกว่า ความสิ้น (lubricity)

2.3.2.3 การซีล (sealing) น้ำมันไฮดรอลิกจะทำหน้าที่เป็นซีลด้วยเพื่อให้มีการรั่วซึมน้อยที่สุด ภายในชิ้นส่วน ของอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกเมื่อมีความดันเกิดขึ้น การซีลนี้จะขึ้นอยู่กับความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิกแต่ละชนิด

2.3.2.4 การระบายความร้อน (cooling) การไหลเวียนของน้ำมันไฮดรอลิกในระบบขณะการทำงานจะช่วยถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆอันเนื่องมาจากการสูญเสียกำลังงานในระบบความร้อนนี้ก็จะถูกพาไปโดยน้ำมันและไหลลงสู่ถังพัก แล้วแผ่กระจายความร้อนผ่านผนังของถังพักได้

2.3.3 คุณภาพที่ต้องการในน้ำมันไฮดรอลิก (Quality requirement)

ของไหลที่สามารถทำหน้าที่ให้กำลังในอุปกรณ์ไฮดรอลิกได้ดีได้แก่น้ำ แต่เนื่องจากน้ำไม่มีคุณสมบัติในการต่อต้านการเกิดสนิมและป้องกันการสึกหรอในอุปกรณ์ไฮดรอลิกได้ ดังนั้นของไหลที่จะนำมาใช้ในระบบไฮดรอลิกจึงควรมีคุณสมบัติดังนี้

2.3.3.1 มีความหนืดพอเหมาะและดัชนีความหนืดสูง น้ำมันที่ดีต้องมีค่าความหนืดคงที่แม้ว่าอุณหภูมิในการทำงานจะเปลี่ยนแปลง ความหนืดของน้ำมันมีผลต่อการหล่อลื่นระหว่างผิวสัมผัสของอุปกรณ์ต่างด้วย

2.3.3.2 มีจุดชั้นแข็งต่ำ น้ำมันไฮดรอลิกควรมีจุดชั้นแข็งต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบบไฮดรอลิกทำงาน และจุดชั้นแข็งนี้จะมีปัญหาที่ต่อเมื่อระบบไฮดรอลิกต้องทำงานในที่ที่อุณหภูมิต่ำ

2.3.3.3 คุณภาพของน้ำมันจะต้องไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะสูง

2.3.3.4 มีคุณภาพการหล่อลื่นที่ดี

2.3.3.5 ด้านทานการเกิดออกไซด์ได้ดีเยี่ยม

2.3.3.6 มีความคงที่และช่วยไม่ให้เปลี่ยนแปลงในการถ่ายน้ำมันบ่อยๆ

2.3.3.7 มีคุณภาพคงที่ถึงแม้ว่าอุณหภูมิในการทำงานจะเปลี่ยนแปลงมาก

2.3.3.8 ด้านทานการเกิดสนิม

2.3.3.9 ช่วยป้องกันการกัดกร่อนโลหะ

2.3.3 การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิก (Usable limit of hydraulic fluids)

เนื่องจากน้ำมันไฮดรอลิกเป็นส่วนหนึ่งในระบบที่มีราคาแพงจึงควรดูแลน้ำมันให้อยู่ในสภาพปกติเสมอเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำควมสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดควรเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกเมื่อน้ำมันมีสภาพดังนี้

2.3.4.1 เมื่อน้ำมันมีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม

2.3.4.2 เมื่อน้ำมันมีสิ่งสกปรกปะปนมาก

2.3.4.3 เมื่อมีน้ำปะปนอยู่ในน้ำมัน

2.3.5. สูตรในการคำนวณกระบอกสูบ

เราสามารถคำนวณหาแรง, พื้นที่หน้าตัดและความดันในจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นและเคลื่อนที่ลงได้ดังนี้

สมการ


$$F = P \times A \quad \dots\dots\dots(2.1)$$

โดยที่

F คือ แรงที่ใช้ในการอัด หน่วย lb

P คือ ความดัน หน่วย psi

A คือ พื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบ หน่วย in²



รูปที่ 2.4 แม่แรงไฮดรอลิก


ที่มา อัครรัตน์ พูลกระจ่าง . มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบดเมล็ดสบู่ดำ พรัชย์ จงจิตรไพศาล [3]

ประเภทของเครื่องผสมแบบสกรู แบ่งเป็น 2 ประเภท

2.4.1 เครื่องผสมแบบสกรูถึงตั้ง ตัวเครื่องมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกด้านล่างเป็นลักษณะกรวย ตรงกลางเป็นเกลียวสำหรับลำเลียงวัตถุดิบๆจะถูกผสมในถังผสมและถูกสาดกระจายออกไปรอบๆ ด้วยใบพัดที่ติดตั้งอยู่เหนือถังผสม เมื่อวัตถุดิบตกลงมาจะเวียนกลับเข้าไปในกระบอกผสมอีก ทำให้เกิดการหมุนเวียนและการกระจายกันของวัตถุดิบ เครื่องผสมแบบนี้มีความจุตั้งแต่ 300-500 กิโลกรัม แต่เนื่องจากระบบนี้จะมีที่ถูกลมผสมอยู่ในกระบอกเพียงจำนวนน้อย ดังนั้นการลำเลียงวัตถุดิบจึงใช้เวลาประมาณ 25 – 30 นาที หลังจากการบดวัตถุดิบครบทุกชนิดแล้วจึงควรบดวัตถุดิบชนิดต่างๆเข้าเครื่องผสมสลับกันไป ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การกระจายวัตถุดิบชนิดต่างๆเข้ากันอย่างทั่วถึง

อนึ่ง เครื่องผสมแบบสกรูแบบถึงตั้งนี้ วัตถุดิบที่ผสมควรมีขนาดใกล้เคียงกัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการแยกส่วนได้




รูปที่ 2.5 เครื่องผสมแบบสกรูถึงตั้ง

ที่มา พรัชย์ จงจิตรไพศาล . วนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2

2.4.2 เครื่องผสมแบบสกรูถ้งนอน เครื่องผสมวัตถุดิบแบบนี้จะมีประสิทธิภาพในการผสมได้ดีกว่าและการทำงานได้รวดเร็วกว่าเครื่องผสมแบบสกรูแบบถ้งตั้งมาก แต่อาจมีราคาแพงกว่าแม้สามารถผลิตได้โดยช่างคนไทย ซึ่งภายในถ้งตั้งใบพัดหรือที่เรียกว่าเกลียวริบรอบไว้บนแกนตัวนี้จะทำหน้าที่ผสมวัตถุดิบได้อย่างทั่วถึงจะใช้เวลาในการผสมสั้นมากกว่าเครื่องผสมแบบสกรูแบบถ้งตั้งแต่ต้องการมอเตอร์แรงม้าค่อนข้างสูงมาขับเคลื่อน

เกษตรกรจะสะดวกในการใช้เครื่องผสมแบบสกรูถ้งนอนนี้มากกว่า เพราะไม่ต้องมาสลับป้อนวัตถุดิบชนิดต่างๆ เข้าเครื่องผสมและไม่ต้องเป็นกังวลกับวัตถุดิบที่จะผสมสามารถเทลงผสมได้ที่ไหนที่ ข้อดีและประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงทำให้เครื่องผสมแบบนี้เหมาะสมที่จะใช้ผสมทั้งวัตถุดิบที่แห้งและวัตถุดิบที่มีความชื้นสูงได้



รูปที่ 2.6 เครื่องผสมแบบสกรูถ้งนอน

ที่มา พรชัย จงจิตร์ไพศาล . วนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2

จากข้อมูลข้างต้น เครื่องผสมแบบสกรูถ้งนอนถ้งนอน ซึ่งสามารถบด และลำเลียง เมล็ดสับดูดำโดยใช้เวลาน้อยมากซึ่งเป็นการประหยัดเวลาได้อย่างดี

ดังนั้น เราสามารถหาปริมาตรความจุของเครื่องบด ได้ดังสมการ

$$\pi r^2 \times h = V \quad \dots\dots\dots(2.2)$$

- โดยที่
- V = ปริมาตรของกระบอก, ลูกบาศก์เซนติเมตร
 - h = ความยาวของกระบอก, เซนติเมตร
 - r = รัศมีของกระบอก, เซนติเมตร

แล้วสามารถนำค่าปริมาตรที่ได้มาหาค่ามวลของเมล็ดสนุ่นดำ ได้ดังสมการ

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \dots\dots\dots(2.3)$$

โดยที่ ρ = ความหนาแน่น , กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

V = ปริมาตรของกระบอก , ลูกบาศก์เซนติเมตร

m = มวล , กรัม

จากนั้นนำค่าที่ได้มาหาค่าความดันของกระบอก ได้ดังสมการ

$$P = \rho \times g \times h \quad \dots\dots\dots(2.4)$$

โดยที่ P = ความดัน , psi


ρ = ความหนาแน่น , กรัมต่อลูกบาศก์ นิ้ว

h = ความยาวของกระบอก , นิ้ว

หมายเหตุ ค่าความถ่วงจำเพาะ = ค่าความหนาแน่น [3]

2.4.2 ชุดโบริมิตตัด , ฝาครอบ และ แผ่นเพลต

สามารถถอดเข้าออกได้โดยโบริมิตนี้เมื่อประกอบเสร็จจะตั้งฉากกับผิวหน้าแปลน โดยตัวโบริมิตตัดนี้จะใช้แรงจากเพลต



รูปที่ 2.7 ชุดโบริมิตตัด , ฝาครอบ และ แผ่นเพลต

2.4.3 เฟืองขับ

2.4.3.1 หลักการทำงานของเฟืองขับ

เฟืองเป็นรูปแบบเหมือนล้อที่มีฟันอยู่รอบๆเส้นรอบวงของล้อ ซึ่งมันใช้งานโดยการขบกันกับล้อที่มีฟันอยู่รอบๆหรือเฟืองสะพาน สิ่งสำคัญที่สุดของเฟืองคือ ฟันเฟือง เมื่อเฟืองทั้งสองตัวขบกัน อัตราส่วนความเร็วจะคงที่ ซึ่งยังคงทำให้การลื่นไหลของ ฟันเฟืองน้อย และทำให้การกลิ้งของฟันเฟืองมาก ลักษณะเช่นนี้จะช่วยลดการสึกหรอและเพิ่ม อายุการใช้งานของฟันเฟือง

2.4.3.2 การบำรุงรักษาเฟืองขับ

กาบำรุงรักษาเฟืองขับโดยสภาพการทำงานแล้วต้องให้เฟืองอยู่ใน ศูนย์เดียวกัน มีการหล่อลื่นที่เหมาะสมปราศจากฝุ่นและสิ่งแปลกปน

ตารางที่ 2.6 สรุปสมมติฐานทั่วไปและสาเหตุของการเกิดเฟืองชำรุด

สมมติฐาน		
การทำงาน	การตรวจสอบ	สาเหตุ
เสียง	สึกหรอ	หล่อลื่นไม่เพียงพอ
ลื่นสะเทือน	แตกเป็นรอย	การฉีดพลาตแนวศูนย์
ความร้อน	การเสียดสี	เฟืองไม่ขบกัน
สูง	ผิวขรุขระ	ภาระงานมาก
	การกัดกร่อน	สิ่งเจือปน
	แตกร้าว	ความชื้น
	ฟันเฟืองแตก	สารหล่อลื่นหมดสภาพ

2.4.4 ไช้ขับ

2.4.4.1 หลักการทำงานของไช้ขับ

ไช้และเฟืองมีหน้าที่พื้นฐานเหมือนกัน โดยเป็นสายพานและพูลเลย์ในการส่งถ่ายกำลังระหว่างแกนเพลลาที่ขนานกันและสามารถส่งถ่ายกำลังได้สูงกว่าสายพานทั่วไป เพราะไช้ขับและเฟืองไช้มีลักษณะการทำงานโดยมีฟันเฟืองไช้ขับ ซึ่งทำให้เกิดความยึดหยุ่นน้อย

2.4.4.2 การบำรุงรักษาไ้

- ตรวจสอบแนวและความตึงที่เหมาะสมของไ้ขั้ว
- ไ้ขั้วต้องเก็บไว้ในที่สะอาดและควรหาสารหล่อลื่นที่เหมาะสม
- การเปลี่ยนไ้ใหม่ควรมีการตรวจสอบพื้นเฟืองของเฟืองขั้วและเฟืองตาม
- ไ้ใหม่ควรเก็บไว้ในที่ปราศจากความร้อนและความชื้น
- ไ้ขั้วควรมีการกำบังป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับไ้

2.4.4.3 การทำความสะอาดและเติมน้ำมันไ้

ไ้ไม่ได้ทำงานด้วยระบบการหล่อลื่นน้ำมันโดยอัตโนมัติ



เพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาดและหยอดน้ำมันเป็นประจำ

2.4.4.3.1 การทำความสะอาดไ้

- ถอดไ้ออกจากตัวขั้ว
- จุ่มไ้ลงในอ่างที่เตรียมไว้
- ถอดไ้และแขวนไว้ในแนวตั้ง

2.4.4.3.2 การเติมน้ำมันไ้

- ตรวจสอบว่าไ้ล้างสะอาดหรือไม่
- จุ่มไ้ลงในอ่างและแช่ทิ้งไว้หลายๆชั่วโมง



รูปที่ 2.8 การเติมน้ำมันไ้ การทำความสะอาดไ้

ที่มา พรชัย จงจิตรไพศาล . วนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2

ตารางที่ 2.7 สรุปลมมุตฐานและสาเหตุความเสียหายของโซ่

ลมมุตฐาน		
การทำงาน	การตรวจสอบ	สาเหตุ
เสียง	สึกหรอ	การผิดพลาดแนวศูนย์
กระโดด	เสียดสี	การปรับโซ่
การพลิก	การกัดกร่อน	ขาดการหล่อลื่น
แตก	แผ่นเชื่อมติด	การก่อตัวของวัสดุอื่น
ความร้อน		สิ่งแปลกปลอม
สูง		การลั่นสะเทือน
		ภาระงานหนัก
		การสึกหรอของเฟือง

2.4.5 สายพาน

สายพานเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ช่วยในการส่งถ่ายกำลังจากชุดขับไปยังชุดตาม สายพานมีอยู่หลายชนิดและที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ สายพานวีเบลต์

2.4.5.1 สาเหตุการชำรุดของสายพาน

สาเหตุการชำรุดของสายพาน โดยทั่วไป แล้วอายุการใช้งานของสายพานจะขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานของสายพาน เช่น ความเร็วที่ใช้งาน ภาระงานที่สายพานต้องถูกใช้งาน สาเหตุดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของสายพาน

- สายพานเกิดรอยแตก เกิดจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะใช้งาน
- สายพานขาดตามแนวขอบ เกิดจากการมีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปขัดใน

สายพานระหว่างการทำงาน

- สายพานฉีกเนื่องจากพูลเลย์สึกหรอ เกิดจากการพูลเลย์สึกหรอหรือ ชำรุดบางส่วน ซึ่งทำให้สายพานมีรอยฉีกขาดบางส่วน
- สายพานไหม้ เกิดจากการระหว่างเริ่มต้นจากการทำงาน สายพานที่ลื่นไถลและเกิดจากพูลเลย์ตามไม่หมุนตามพูลเลย์ขับ


ตารางที่ 2.8 สรุปสมมติฐานทั่วไปและสาเหตุที่สายพานวีเบลด์ชำรุด

สมมติฐาน		
การทำงาน	การตรวจสอบ	สาเหตุ
ลื่นไถล	สึกหรอ	การเยื้องศูนย์
เสียงดัง	รอยแตก	ความตึงไม่ถูกต้อง
บิดพลิก	การยืด	สิ่งกีดขวางทางเดินของ
แตก	ใหม่	สายพาน
	เปลือกสายพานชำรุด	ความร้อนสูง
		เปลือกสายพานชำรุด

2.4.6 มอเตอร์ [4]

2.4.6.1 หลักการทำงานของมอเตอร์


ดุสิต สุรย์ราช [4] มอเตอร์อาศัยหลักการในการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า (electrical energy) ให้เป็นพลังงานกล (mechanical energy) ถ้าให้แท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่ตามลูกศรรอบแกนของแผ่นทองแดงที่หมุนได้อย่างอิสระ แผ่นทองแดงกลมนี้จะเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งจำทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทำให้เกิดแรงดันและกระแสไฟเกิดขึ้นในแผ่นกลมที่เรียกว่า กระแสไหลวน (Eddy Current) กระแสนี้กับสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Force) ขึ้น ทำให้แผ่นกลมเริ่มหมุนได้ (มอเตอร์ก็คืออุปกรณ์ที่นำหลักการนี้ไปใช้อย่างได้ผลและได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นมอเตอร์ที่ใช้กันในปัจจุบันทั่วไป



รูปที่ 2.9 แสดงระบบการทำงานของมอเตอร์

ที่มา ดุสิต สุรย์ราช . มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสลับ

มอเตอร์เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐานอย่างหนึ่ง กรณีที่ใช้มอเตอร์หลายตัว พลังงานที่สูญเสียไปขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ดังนั้นการเดินเครื่องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เป็นสำคัญมาก โดยทั่วไปประสิทธิภาพในการทำงานของมอเตอร์จะสูงสุดที่โหลด (load) ประมาณ 80% ถ้าโหลดมากหรือน้อยกว่านี้อาจทำให้ประสิทธิภาพตกได้ เมื่อพิจารณาในแง่ของการประหยัดพลังงานแล้ว ควรใช้มอเตอร์ที่โหลด 80 – 100% เพราะฉะนั้นควรเลือกขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลดที่ใช้



รูปที่ 2.10 แสดงกราฟประสิทธิภาพของมอเตอร์กับโหลด

ที่มา ดุลิต สุรย์ราช . มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

2.4.6.2 การเลือกใช้มอเตอร์

มอเตอร์มีมากมายหลายชนิดควรเลือกให้เหมาะกับโหลด(เช่น โหลดที่เปลี่ยนความเร็วรอบแบบต่อเนื่องได้)และสภาพการใช้งาน(ในที่ที่มีความชื้นสูง)เป็นต้น ดังตารางที่2.9แสดงตัวอย่างในการเลือกใช้มอเตอร์ให้เหมาะสมกับชนิดของงานประเภทต่างๆ

ตารางที่ 2.9 แสดงการเลือกใช้มอเตอร์ [4]

ความต้องการของโหลด	ชนิดของมอเตอร์ที่เหมาะสม		ชนิดของงาน
	กระแสสลับ	กระแสตรง	
ต้องการความเร็วรอบคงที่แน่นอนโดยไม่มี ค่านิ่งโหลด	Synchronous motor		ซีเมนต์ โรงงานถ่านหิน เครื่องเป่าลม
ต้องการความเร็วรอบเกือบคงที่แต่ไม่มี โหลดจนถึงเต็มพิกัดโหลด	มอเตอร์เหนี่ยวนำ	Shunt Motor	เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียร
ต้องการแบบปรับความเร็วรอบเกือบคงที่ ตั้งแต่ไม่มีโหลดจนถึงเต็มพิกัดโหลด	- Wound-Rotor - Induction Motor - Shunt Commutator Motor - Split - phase Motor	Shunt Motor แบบ Ward-Leonart	ลิฟท์ เครื่องทำกระดาษ ทิชชู เครื่องเป่าลม เครื่องผสมอาหาร
ต้องการแบบเปลี่ยนความเร็วรอบได้ หลายชั้นและความเร็วรอบเกือบคงที่ใน แต่ละโหลด	มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบหลาย ความเร็วรอบ	Shunt Motorแบบ Ward-Leonart	
ต้องการแบบความเร็วรอบลดลงตาม โหลดที่เพิ่มขึ้น	Series Commutator Motor	Series Motor	รถไฟฟ้า, รถยนต์
ต้องการแบบที่สามารถใช้ในการเปลี่ยน โหลดอย่างกะทันหันมอเตอร์หมุนกลับ ทางได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับ ความเร็วรอบได้	Ligner System		Wrich ของเครื่องรีด Ingot ขนาดใหญ่

มอเตอร์เป็นเครื่องจักรที่ให้แรงในการขับเคลื่อนระบบทำให้เกิดกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์ กำลังของมอเตอร์สามารถหาได้จากกำลังขั้วสกรูคอนเวเยอร์ แต่ ณ เวลาชัดเจนมีอัตราการขนถ่าย 2.32 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยค่าที่นำมาคำนวณเราให้ค่าอัตราการขนถ่าย 2.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ดังนั้นสามารถหาค่าที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ได้ดังสมการ

$$m_d = \frac{1000 \rho \pi (d_{out}^2 - d_{in}^2) k \times p_a \times n \times 60}{\frac{4d_{out} CF_3}{p}} \dots\dots\dots(2.5)$$

กำลังในการขับเคลื่อนคอนเวเยอร์สามารถหาได้จากสมการ (2.9)

$$P = \frac{(P_i + P_m) F_0}{\eta} \dots\dots\dots(2.6)$$

$$P_i = \frac{75.7L}{n} \times d_{out}^{1.7} \dots\dots\dots(2.7)$$

$$P_m = \frac{m}{60} F_p F_m g L \dots\dots\dots(2.8)$$

$$P_b = \frac{\left[\frac{75.7L}{n} \times d_{out}^{1.7} + \frac{m}{60} F_p F_m g L \right] F_0}{\eta} \dots\dots\dots(2.9)$$