



บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 รายละเอียดการเขียนโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Mathematica





### 3.2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เมื่อนำ Flowchart การออกแบบหน้าตัดคานคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถนำมากำหนด Function ต่างๆที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมดังนี้

1. Input
2. Sub program
3. Main program
4. Output

3.2.1 Input โดยค่าที่ Input เข้าไปจะใช้ตารางในการป้อน Input โดยทำการป้อนค่า ความกว้างคาน ความลึกคาน แรงเฉือน โมเมนต์ดัด มาตรฐานเหล็ก ขนาดเหล็กรับแรงอัด ขนาดเหล็กรับแรงดึง ขนาดเหล็กปลอก กำลังอัดของคอนกรีต ลักษณะการยึดรั้ง โดย program จะดึงค่าจากตารางไปทำการคำนวณ

T =

คานกว้าง (b)	20	cm
คานลึก (h)	40	cm
ความยาวคาน (L)	4	m
แรงเฉือน (V)	3000	kg
โมเมนต์ดัด (M)	5000	kg - m
SD	40	(30 / 40 / 50)
SR	24	(24)
ขนาดเหล็กบน	12	mm
ขนาดเหล็กล่าง	16	mm
ขนาดเหล็กปลอก	6	mm
ระยะหุ้ม	3	cm
กำลังอัดประลัยคอนกรีต	210	ksc
ลักษณะการยึดรั้ง	1	(1 / 2 / 3 / 4)
โมเมนต์บิด	200	kg - m / m

3.2.2 Sub program เป็นตัวกำหนดค่าที่จะถูกดึงมาใช้บ่อยๆ เช่น พื้นที่หน้าตัดเหล็ก จำนวนเหล็ก และ Graphics ที่จะแสดง Output หน้าตัดถาน โดยกำหนดค่าต่างๆดังนี้

ค่าพื้นที่หน้าตัดเหล็ก โดยกำหนดจากค่าขนาด Diameter ของเหล็กรับแรงอัดและแรงดึง และให้ program เลือกจำนวนเส้นของเหล็ก และกำหนดให้เลือกขนาดเหล็กเสริมใหม่ในกรณีที่ขนาดเหล็กเสริมไม่เหมาะสม มีดังนี้

```

NRound[x_,digit_:4]:=NSteelCheck[dia_,AsUse1_]:=
Module[{} ,
  If[dia=12,
    If[0 ≤ AsUse1 ≤ 2.26,{steel = 2}];
    If[2.26 < AsUse1 ≤ 3.39,{steel = 3}];
    If[3.39 < AsUse1 ≤ 4.25,{steel = 4}];
    If[4.25 < AsUse1 ≤ 5.65,{steel = 5}];
    If[5.65 < AsUse1 ≤ 6.79,{steel = 6}];
    If[6.79 < AsUse1 ≤ 7.92,{steel = 7}];
    If[7.92 < AsUse1 ≤ 9.05,{steel = 8}];
    If[AsUse1 > 9.05,steel="ขนาดเหล็กเสริมไม่เหมาะสม กรุณาเพิ่มขนาดเหล็กเสริม"];

  If[dia ≤ 15,
    If[0 ≤ AsUse1 ≤ 3.53,{steel= 2}];
    If[3.53 < AsUse1 ≤ 5.30,{steel=3}];
    If[5.30 < AsUse1 ≤ 7.07,{steel= 4}];
    If[7.07 < AsUse1 ≤ 8.84,{steel= 5}];
    If[8.84 < AsUse1 ≤ 10.60,{steel= 6}];
    If[10.60 < AsUse1 ≤ 12.37,{steel= 7}];
    If[12.37 < AsUse1 ≤ 14.14,{steel= 8}];
    If[AsUse1 > 14.14,steel= "ขนาดเหล็กเสริมไม่เหมาะสม กรุณาเพิ่มขนาดเหล็กเสริม"];
  ]

```

If[ $dia \leq 16$ ,

If[ $0 \leq AsUse1 \leq 4.02$ , {steel= 2}];

If[ $4.02 < AsUse1 \leq 6.03$ , {steel=3}];

If[ $6.03 < AsUse1 \leq 8.04$ , {steel= 4}];

If[ $8.04 < AsUse1 \leq 11.34$ , {steel= 5}];

If[ $11.34 < AsUse1 \leq 12.06$ , {steel= 6}];

If[ $12.06 < AsUse1 \leq 14.07$ , {steel= 7}];

If[ $14.07 < AsUse1 \leq 16.10$ , {steel= 8}];

If[ $AsUse1 > 16.10$ , steel= "ขนาดเหล็กเสริมไม่เหมาะสม กรุณาเพิ่มขนาดเหล็กเสริม"]];

If[ $dia \leq 19$ ,

If[ $0 \leq AsUse1 \leq 5.67$ , {steel= 2}];

If[ $5.67 < AsUse1 \leq 8.51$ , {steel=3}];

If[ $8.51 < AsUse1 \leq 11.34$ , {steel= 4}];

If[ $11.34 < AsUse1 \leq 14.18$ , {steel= 5}];

If[ $14.18 < AsUse1 \leq 17.01$ , {steel= 6}];

If[ $17.01 < AsUse1 \leq 19.85$ , {steel= 7}];

If[ $19.85 < AsUse1 \leq 22.68$ , {steel= 8}];

If[ $AsUse1 > 22.68$ , steel= "ขนาดเหล็กเสริมไม่เหมาะสม กรุณาเพิ่มขนาดเหล็กเสริม"]];

If[ $dia \leq 20$ ,

If[ $0 \leq AsUse1 \leq 6.28$ , {steel= 2}];

If[ $6.28 < AsUse1 \leq 9.42$ , {steel=3}];

If[ $9.42 < AsUse1 \leq 12.57$ , {steel= 4}];

If[ $12.57 < AsUse1 \leq 15.71$ , {steel= 5}];

If[ $15.71 < AsUse1 \leq 18.85$ , {steel= 6}];

If[ $18.85 < AsUse1 \leq 21.99$ , {steel= 7}];

If[ $21.99 < AsUse1 \leq 25.13$ , {steel= 8}];

If[ $AsUse1 > 25.13$ , steel= "ขนาดเหล็กเสริมไม่เหมาะสม กรุณาเพิ่มขนาดเหล็กเสริม"]];

If[ $dia \leq 25$ ,  
   If[ $0 \leq AsUse1 \leq 9.82$ ,{steel= 2}];  
   If[ $9.82 < AsUse1 \leq 14.73$ ,{steel=3}];  
   If[ $14.73 < AsUse1 \leq 19.63$ ,{steel= 4}];  
   If[ $19.63 < AsUse1 \leq 24.54$ ,{steel= 5}];  
   If[ $24.54 < AsUse1 \leq 29.45$ ,{steel= 6}];  
   If[ $29.45 < AsUse1 \leq 34.36$ ,{steel= 7}];  
   If[ $34.36 < AsUse1 \leq 39.27$ ,{steel= 8}];  
   If[ $AsUse1 > 39.27$ ,steel="ขนาดเหล็กเสริมไม่เหมาะสม กรุณาเพิ่มขนาดเหล็กเสริม"];

If[ $dia \leq 28$ ,  
   If[ $0 \leq AsUse1 \leq 12.32$ ,{steel= 2}];  
   If[ $12.36 < AsUse1 \leq 18.47$ ,{steel=3}];  
   If[ $18.47 < AsUse1 \leq 24.63$ ,{steel= 4}];  
   If[ $24.63 < AsUse1 \leq 30.79$ ,{steel= 5}];  
   If[ $30.79 < AsUse1 \leq 36.95$ ,{steel= 6}];  
   If[ $36.95 < AsUse1 \leq 43.10$ ,{steel=7}];  
   If[ $43.10 < AsUse1 \leq 49.26$ ,{steel= 8}];  
   If[ $AsUse1 > 49.26$ ,steel="ขนาดเหล็กเสริมไม่เหมาะสม กรุณาเพิ่มขนาดเหล็กเสริม"];

If[ $dia \leq 32$ ,  
   If[ $0 \leq AsUse1 \leq 16.08$ ,{steel= 2}];  
   If[ $16.08 < AsUse1 \leq 24.13$ ,{steel=3}];  
   If[ $24.13 < AsUse1 \leq 32.17$ ,{steel= 4}];  
   If[ $32.17 < AsUse1 \leq 40.21$ ,{steel= 5}];  
   If[ $40.21 < AsUse1 \leq 48.25$ ,{steel= 6}];  
   If[ $48.25 < AsUse1 \leq 56.30$ ,{steel=7}];  
   If[ $56.30 < AsUse1 \leq 64.34$ ,{steel=8}];  
   If[ $AsUse1 > 64.34$ ,steel="ขนาดเหล็กเสริมไม่เหมาะสม กรุณาเพิ่มขนาดเหล็กเสริม"];

{dia,AsUse1,steel}];

ค่าพื้นที่หน้าตัดเหล็กรับแรงเฉือน โดยจะกำหนดค่าสั่งเพื่อให้ program เลือกระยะ Spacing และพิจารณาขนาดเหล็กปลอกว่าเหมาะสมหรือไม่ดังนี้

plokCheck[plok\_,Av\_]:=

Module[{Sp},

If[plok ≤ 6,

If[Av > 5.65,Sp={ขนาดเหล็กปลอกไม่เหมาะสม กรุณาเพิ่มขนาดเหล็กปลอก}];

If[3.77 < Av ≤ 5.65,{Sp= 0.075}];

If[2.83 < Av ≤ 3.77,{Sp= 0.100}];

If[2.26 < Av ≤ 2.83,{Sp=0.125}];

If[1.88 < Av ≤ 2.26,{Sp= 0.150}];

If[1.62 < Av ≤ 1.88,{Sp= 0.175}];

If[1.41 < Av ≤ 1.62,{Sp= 0.200}];

If[1.26 < Av ≤ 1.41,{Sp= 0.225}];

If[1.13 < Av ≤ 1.26,{Sp= 0.250}];

If[1.03 < Av ≤ 1.13,{Sp= 0.275}];

If[0.94 < Av ≤ 1.03,{Sp= 0.300}];

If[Av < 0.94,{Sp= 0.300}];

If[plok ≤ 9,

If[Av ≤ 12.72,{Sp= 0.05}];

If[12.72 < Av ≤ 8.48,{Sp= 0.75}];

If[6.36 < Av ≤ 8.48,{Sp= 0.100}];

If[5.09 < Av ≤ 6.36,{Sp= 0.125}];

If[4.24 < Av ≤ 5.09,{Sp= 0.150}];

If[3.64 < Av ≤ 4.24,{Sp= 0.175}];

If[3.18 < Av ≤ 3.64,{Sp= 0.200}];

If[2.83 < Av ≤ 3.18,{Sp= 0.225}];

If[2.54 < Av ≤ 2.83,{Sp= 0.250}];

If[2.31 < Av ≤ 2.54,{Sp= 0.275}];

If[2.12 < Av ≤ 2.31,{Sp= 0.300}];

{plok,Av,Sp}];

กำหนดเหล็กเสริมด้านทาน โมเมนต์บิด และเลือกขนาดเหล็กเสริมบริเวณมุมทั้ง 4 มุม

```
TorsionCheck[t_]:=
Module[{} ,
  If[t == 0,
    R = " ไม่ต้องเสริมเหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด "];
  If[t > 0,
    If[0 < t ≤ 0.28,r=" เหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด 1-RB 6 ทั้ง 4 มุม"];
    If[0.28 < t ≤ 0.64,r = " เหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด 1-RB 9 ทั้ง 4 มุม"];
    If[0.64 < t ≤ 1.13,r = " เหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด 1-DB 12 ทั้ง 4 มุม"];
    If[1.13 < t ≤ 1.77,r=" เหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด 1-DB15 ทั้ง 4 มุม"];
    If[1.77 < t ≤ 2.01,r=" เหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด 1-DB16 ทั้ง 4 มุม"];
    If[2.01 < t ≤ 2.84, r = " เหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด 1-DB19 ทั้ง 4 มุม"];
    If[2.84<t≤3.14,r = " เหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด 1-DB20 ทั้ง 4 มุม"];
    If[3.14<t≤4.91,r = " เหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด 1-DB25 ทั้ง 4 มุม"];
    If[4.91<t≤6.16,r = " เหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด 1-DB28 ทั้ง 4 มุม"];
    If[6.16<t≤8.04,r = " เหล็กด้านทาน โมเมนต์บิด 1-DB32 ทั้ง 4 มุม"];
  {t,r}];
BondCheck[steel _]:=
Module[{} ,
  If[steel==6,E1=1.88];
  If[steel==9,E1=2.83];
  If[steel==12,E1=3.77];
  If[steel==15,E1=4.71];
  If[steel==16,E1=5.03];
  If[steel==19,E1=5.97];
  If[steel==20,E1=6.28];
  If[steel==25,E1=7.85];
  If[steel==28,E1=8.80];
  If[steel==32,E1=10.05];
```

กราฟิกแสดงหน้าตัดคาน โดยกำหนดให้ program วาดหน้าตัดคานและแสดงค่าหน้าตัดคานเป็นรูปภาพออกมาดังนี้

```
graphicBeam[{B_,H_,cov_},{dLower_,nLower_},{dUpper_,nUpper_},{dhoop_,shoop_}],RDB_:{"DB","DB","RB"}]:=
Module[{} ,
```



```

cow=cov+dhoop/1000;
envelop={{0,0},{0,H},{B,H},{B,0},{0,0}};
hoop1={{cov,cov},{cov,H-cov},{B-cov,H-cov},{B-cov,cov},{cov,cov}};
hoop2={{cow,cow},{cow,H-cow},{B-cow,H-cow},{B-cow,cow},{cow,cow}};
"-----";
sLower=(B-2cov-0.002dhoop-0.001dLower)/(nLower-1);
sUpper=(B-2cov-0.002dhoop-0.001dUpper)/(nUpper-1);
coorLow={1.1B,cow};txtLow=ToString[nLower]<>RDB[[1]]<>ToString[dLower]<>" (lower
steel)";
coorUp={1.1B,H-cow};txtUp=ToString[nUpper]<>RDB[[2]]<>ToString[dUpper]<>" (upper
steel)";
coorHoop={1.1B,0.5H};txtHoop=RDB[[3]]<>ToString[dhoop]<>" @ "<>ToString[shoop]<>"
(ties)";
"-----";
Show[Graphics[
{Line[envelop],Line[hoop1],Line[hoop2],
Table[Circle[{cow+0.0005dLower+i sLower,cow+0.0005dLower},0.0005dLower],{i,0,nLower-
1}],
Table[Circle[{cow+0.0005dUpper+i sUpper,H-cow-0.0005dUpper},0.0005dUpper],{i,0,nUpper-
1}],
Text[txtUp,coorUp,{-1,0}],
Text[txtLow,coorLow,{-1,0}],
Text[txtHoop,coorHoop,{-1,0}]],
AspectRatio Automatic,PlotRange->{{-0.1B,4B},{-0.1H,1.0H}}]]

```

### 3.2.3 Main program

เริ่มโดยใช้คำสั่ง Calculate : Module [{}], โดยโปรแกรมจะดึงค่าจากตารางของ Input โดยใช้คำสั่ง

```
calculate:=Module[{},
```

```
  b=T[[1,2]];
```

```
  h=T[[2,2]];
```

```
  L=T[[3,2]];
```

```
  V=T[[4,2]];
```

```
  M=Abs[T[[5,2]]];
```

```
  signM=Sign[T[[5,2]]];
```

```
  SD=T[[6,2]];
```

```
  SR=T[[7,2]];
```

```
  up=T[[8,2]];
```

```
  down=T[[9,2]];
```

```
  plok=T[[10,2]];
```

```
  hoom=T[[11,2]];
```

```
  (fcp)=T[[12,2]];
```

```
  rank=T[[13,2]];
```

```
  Mt=T[[14,2]];
```

กำหนดค่า SD และ SR เพื่อให้โปรแกรมเลือกค่า fy , fs เพื่อนำไปคำนวณดังนี้

```
If[SD=30,fy=3000];
```

```
If[SD=40,fy=4000];
```

```
If[SD=50,fy=5000];
```

```
If[SD=30,fs=1500];
```

```
If[SD=40,fs=1700];
```

```
If[SD=50,fs=1700];
```

```
If[SR=24,fy1=2400];
```

```
If[SR=24,fs1=1200];
```

ตรวจสอบหน้าตัดคานที่เลือกกว่าเป็นคานแคบหรือเปล่า

$$cab = \frac{100 L}{b};$$

If [cab < 30,

check = " < 30 (ผ่าน) ไม่เป็นคานแคบ " ,

check = " ≥ 30 เป็นคานแคบ กรุณาเลือกความกว้างใหม่" ];

หาค่า fc , n , k , j , R , d , d' , M<sub>R</sub> จาก main Program ดังนี้

$$fc = 0.45 * (fcp);$$

$$n = \left( \frac{2040000}{15210 * \sqrt{(fcp)}} \right);$$

$$k = \frac{1}{\left( 1 + \frac{fs}{n * fc} \right)};$$

$$j = 1 - \left( \frac{k}{3} \right);$$

$$R = 0.5 * fc * k * j;$$

$$d = h - 3 - (plok * 0.1) - \left( \frac{up * 0.1}{2} \right);$$

$$dp = h - d;$$

เมื่อให้ค่า  $M_r$  แล้ว นำค่า  $M_r$  ที่ได้มาหาปริมาณเหล็กเสริม โดยคิดสองกรณีคือ Single Reinforcement และ Double Reinforcement ดังนี้

$$\text{If } \left[ M \leq M_r, \right.$$

$$A_s = \frac{M}{f_s * j * \left(\frac{d}{100}\right)};$$

$$A_{s1} = 0;$$

$$A_{s2} = 0;$$

$$A_{s3} = 0; \left. \right];$$

$$\text{If } \left[ M > M_r, \right.$$

$$A_{s1} = \frac{M_r}{f_s * j * \left(\frac{d}{100}\right)};$$

$$A_{s2} = \frac{(M - M_r)}{f_s * \left(\left(\frac{d}{100}\right) - \left(\frac{d_p}{100}\right)\right)};$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2};$$

$$A_{s3} = \frac{A_{s2}}{2} * \frac{(1 - k)}{\left(k - \left(\frac{d_p}{d}\right)\right)} \left. \right];$$

If [As < Asmin,

$$\text{AsCheck1} = " < \frac{14 \text{ bd}}{f_y} (= " ; \text{AsUse1} = \text{Min}[1.34 \text{ As}],$$

$$\text{AsCheck1} = " \geq \frac{14 \text{ bd}}{f_y} (= " ; \text{AsUse1} = \text{As} ] ;$$

$$\text{Asmin} = 14 \text{ b d} / f_y ;$$

If [As3 < Asmin,

$$\text{AsCheck2} = " < \frac{14 \text{ bd}}{f_y} (= " ; \text{AsUse2} = 1.34 \text{ As3},$$

$$\text{AsCheck2} = " \geq \frac{14 \text{ bd}}{f_y} (= " ; \text{AsUse2} = \text{As3} ] ;$$

$$\text{ab} = \left( \frac{h}{L * 100} \right) ;$$

ตรวจสอบว่าคานาต้องตรวจสอบการโก่งตัวหรือไม่ โดยที่กำหนดลักษณะการยึดรั้งของคานาก่อน และนำลักษณะการยึดรั้งมาตรวจสอบในแต่ละกรณี ดังนี้

If [rank= 1, การยึดรั้ง="คานาช่วงเดียวสองด้านไม่ต่อเนื่อง"];

If [rank= 2, การยึดรั้ง="คานาปลายด้านหนึ่งต่อเนื่อง"];

If [rank= 3, การยึดรั้ง="คานาปลายทั้งสองด้านต่อเนื่อง"];

If [rank= 4, การยึดรั้ง="คานายื่น"];

If [rank=1,  
dw=(100L/16);

If [d>dw,

dwC1 = " > "; dwC2=" (L/16) ดังนั้น ไม่ต้องตรวจสอบการโก่ง",

dwC1 = " ≤ "; dwC2=" (L/16) ดังนั้น เลือกความลึกคานาใหม่"];

If [ab ≥ 0.8,

Ch = " ≥ 0.8 เป็นคานาสึก เลือกความลึกคานาใหม่",

Ch = " < 0.8 (ผ่าน) ไม่เป็นคานาสึก" ]];

If[rank=2,  
 dw=(100L/18.5);  
 If[d>dw,  
 dwC1 = ">";dwC2=" (L/18.5) ดังนั้น ไม่ต้องตรวจสอบการโค้ง",  
 dwC1 = "≤";dwC2=" (L/18.5) ดังนั้น เลือกความลึกคานใหม่"]];

If[ab≥0.4,  
 Ch= " ≥ 0.4 เป็นคานลึก เลือกความลึกคานใหม่",  
 Ch= " < 0.4 (ผ่าน) ไม่เป็นคานลึก"]];

If[rank=3,  
 dw=(100L/21);  
 If[d>dw,  
 dwC1 = ">";dwC2=" (L/21) ดังนั้น ไม่ต้องตรวจสอบการโค้ง",  
 dwC1 = "≤";dwC2=" (L/21) ดังนั้น เลือกความลึกคานใหม่"]];

If[rank=4,  
 dw=(100L/8);  
 If[d>dw,  
 dwC1 = ">";dwC2=" (L/8) ดังนั้น ไม่ต้องตรวจสอบการโค้ง",  
 dwC1 = "≤";dwC2=" (L/8) ดังนั้น เลือกความลึกคานใหม่"]];

หาปริมาณเหล็กเสริมรับโมเมนต์บิด โดยกำหนดให้ Program หาค่า  $A_c, z$

$$A_c = \left( b - 2 * \left( \frac{plok}{10} + hoom \right) \right) * \left( h - 2 * \left( \frac{plok}{10} + hoom \right) \right);$$

$$z = 2 * \left( b - 2 * \left( \frac{plok}{10} + hoom + \frac{up}{20} \right) \right) + 2 * \left( h - 2 * \left( \frac{plok}{10} + hoom + \frac{down}{20} \right) \right);$$

$$t = \left( \frac{100 M_t * z}{2 * A_c * f_s} \right);$$

steel1 = SteelCheck[down, AsUse1];

steel2 = SteelCheck[up, AsUse2];

r = TorsionCheck[t][[2]];

steel3 = SteelCheck[up, t];

การเลือกจำนวนเหล็กเสริม และเหล็กค้ำทานแรงบิด โดย Program จะนำค่าจาก Sub program ที่เรากำหนดไว้ข้างต้นนำมาเลือกจำนวนเส้นเหล็กเสริม

If[plok == 6, Av = 0.28];

If[plok == 9, Av = 0.64];

fv1 = 0.50 \* fy1;

If[fv1 ≥ 1200, fv = 1200];

If[fv1 < 1200, fv = fv1];

$$V_d = \left( \frac{2 V}{100 L} \right) * \left( \frac{100 L}{2} - d \right);$$

$$v = \frac{V_d}{b * d};$$

$$V_c = 0.29 * \sqrt{f_{cp}};$$

การหาระยะเรียงของเหล็กปลอก โดยจะหาค่า  $v$ ,  $V_c$ ,  $v'$ ,  $V'$  และจำนวนระยะเรียง  
ดังนี้

$$v_{pam} = v - V_c;$$

$$V_{pam} = v_{pam} * b * d;$$

$$SPACING = \frac{2 * A_v * f_v * d}{V_{pam}};$$

$$SPACINGMAX = \frac{A_v}{0.0015 (100 b)};$$

$$\text{If}[v \leq V_c, Sp = SPACINGMAX];$$

$$\text{If}[v > V_c,$$

$$\text{If}[0.29 \sqrt{f_{cp}} < v \leq 0.795 \sqrt{f_{cp}}, Sp = \text{Min}\left[\frac{SPACING}{100}, \frac{d}{100 * 2}, 0.60\right]];]$$

$$\text{If}[0.795 \sqrt{f_{cp}} < v \leq 1.32 \sqrt{f_{cp}}, Sp = \text{Min}\left[\frac{SPACING}{100}, \frac{d}{100 * 4}, 0.30\right]];]$$

$$\text{If}[v > 1.32 \sqrt{f_{cp}}, Sp = \text{"กำหนดใหม่"}];];]$$



ตรวจสอบค่าแรงยึดหน่วย

$$E1 = \text{BondCheck}[\text{down}][[2]];$$

$$E2 = \text{BondCheck}[\text{up}][[2]];$$

$$\mu_1 = \frac{V}{E2 * \text{steel1}[[3]] * j * d};$$

$$\mu_2 = \frac{V}{E1 * \text{steel2}[[3]] * j * d};$$

$$DIA = \text{Max}[\text{up}, \text{down}];$$

$$\mu_{Che} = \frac{3.32 \sqrt{f_{cp}}}{\frac{DIA}{10}};$$

$$\mu = \text{Max}[\mu_1, \mu_2];$$

If  $\mu \leq \mu_{Che}$ ,

$$\mu_{CHE} = " \leq \frac{3.32 \sqrt{f_{c'}}}{D} "; DF = " \text{ตรวจสอบแรงยึดหน่วย (ผ่าน)}, "$$

$$\mu_{CHE} = " > \frac{3.32 \sqrt{f_{c'}}}{D} "; DF = " \text{เลือกขนาดเหล็กเสริมใหม่หรือเพิ่มจำนวนเส้นเหล็กเสริม} "];$$

Output การแสดง Output จะใช้คำสั่ง Print ในการแสดงผลเพียงคำสั่งเดียว โดยกำหนดสัญลักษณ์และให้นำค่าจาก Calculate มาแสดง Output ดังนี้

```

output := Module[{} ,
  Print[UnderBar["Parameter ที่ใช้ในการออกแบบ"]];
  Print[" fc' = ", (fcp), " ksc ", " , " n = ", Round[n], "
, k = ", NRound[k, 3], " , j = ", NRound[j, 3]];
  Print[" fc = ", fc , " ksc ", " , R = ", NRound[R, 3],
" ksc"];
  Print[" การยัดรัง = ", การยัดรัง];
  Print[" "];
  Print[UnderBar["Calculate ผลการคำนวณ"]];
  Print[" Mr = ", Mr, " kg-m"];
  Print[" As' = ", NRound[As3, 3], " cm2", AsCheck2, Asmin, " cm2)
ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงอัด = ", NRound[AsUse2, 3], " cm2"];
  Print[" As = ", NRound [As, 3], " cm2", AsCheck1, Asmin, " cm2)
ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดึง = ", NRound[AsUse1, 3], " cm2"];

```

```

Print[" จำนวนเหล็กเสริมรับแรงอัด = ",steel2[[3]]"-DB ",up," mm."];
Print[" จำนวนเหล็กเสริมรับแรงดึง = ",steel1[[3]]"-DB ",down," mm."];
Print[" เหล็กปลอกรับแรงเฉือน = ",plok,"-RB", " @ ",NRound[Sp,2] ," m."];
Print[" เหล็กเสริมรับโมเมนต์บิด = ",r];
Print[UnderBar["Check! ตรวจสอบ"]];
Print[" L/b = ",cab,check];
Print[" h/L = ",NRound[ab,3],Ch];
Print[" d = ", d,dwC1 ,dw,dwC2];
Print["  $\mu$  = ",  $\mu$ , $\mu$ CHE ,"(" , $\mu$ Che," )" ,DF];
If[signM==1, If[signM==1,
graphicBeam[{0.01b,0.01h,0.01hoom},{down,steel1[[3]]},
{up,steel2[[3]]},{plok,NRound[Sp,3]}},{ "-DB","-DB","RB"}],
graphicBeam[{0.01b,0.01h,0.01hoom},{up,steel2[[3]]},
{down,steel1[[3]]},{plok,NRound[Sp,3]}},{ "-DB","-DB","RB"}] ;]

```