

## บทที่ 6

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของ โพลิเมอร์พسم ระหว่าง PE/EPDM ได้ผลสรุปดังนี้

1. อุณหภูมิในการนิดขึ้นรูปของ โพลิเมอร์พสม PE/EPDM ที่หัวฉีดของเครื่องฉีดพลาสติก เป็น  $200^{\circ}\text{C}$  ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ไม่เกิดการเสื่อมของ โพลิเมอร์พสม

2. ค่าความหนันต่อแรงดึงของ โพลิเมอร์พสม PE/EPDM ถ้าไม่มี EPDM ค่าความหนันต่อแรงดึงจะแปรไปตามคุณสมบัติของ โพลิเอทธิลีน แต่เมื่อ EPDM มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจะมีผลทำให้ค่าความหนันต่อแรงดึงมีค่าลดลง

3. ค่าเบอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่นของ โพลิเมอร์พสม PE/EPDM ถ้าไม่มี EPDM ค่าเบอร์เซ็นต์ของความยืดหยุ่นจะเป็นไปตามคุณสมบัติของ โพลิเอทธิลีน แต่เมื่อ EPDM มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจะมีผลทำให้ค่าเบอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่นมีค่าลดลง

4. ค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของ โพลิเมอร์พสม PE/EPDM ถ้าไม่มี EPDM ค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นจะแปรไปตามคุณสมบัติของ โพลิเอทธิลีน เมื่อ EPDM เพิ่มมากขึ้นจะมีค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น และมีการเสริมคุณสมบัติซึ่งกันและกันที่ส่วนผสม PE/EPDM (90/10) โดยมีค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นสูงสุดเท่ากับ  $68.17 \text{ MPa}$  แต่หลังจากเติม EPDM เพิ่มมากกว่า 10 % แล้วจะส่งผลทำให้ปริมาณของค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นลดลง

5. ค่าความหนันต่อแรงกระแทกของ โพลิเมอร์พสม PE/EPDM จะแปรไปตามปริมาณสัดส่วนของEPDM คือ เมื่อปริมาณของ EPDM มีค่ามากขึ้นตามสัดส่วนที่กำหนดจะมีผลทำให้ค่าความหนันต่อแรงกระแทกนิ่มค่าลดลง

จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้พบว่า โพลิเมอร์พลาสติก PE/EPDM มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ที่ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีความทนต่อโอโซนได้ดี และมีความทนต่อแรงกระแทกสูง เช่น อุตสาหกรรมผลิตยางในรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรซึ่งมีการใช้งานในที่โล่ง เป็นต้น

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเรื่องคุณสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์พลาสติก PE/EPDM มีดังนี้

1. ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเฉพาะคุณสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์พลาสติกท่านี้ ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจัย หรือตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เพื่อจะทำให้ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบและผลการศึกษาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ควร้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ตรงกับชนิดและประเภทของงานวิจัย เพื่อผลการทดลองที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
3. ควรหารือวิธีการในการทดสอบโพลิเมอร์ทั้งสองคือ PE และ EPDM ให้เข้ากันโดยมีการกระจายของโพลิเมอร์อย่างสม่ำเสมอมากกว่านี้ เพื่อลดค่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทดลอง
4. อัตราส่วนของโพลิเมอร์ที่ใช้ในการทดลองควรมีการกำหนดใหม่การกระจายมากกว่านี้ เพื่อความแตกต่างของผลการทดลองอย่างเห็นได้ชัดเจน
5. ผลการทดลองอาจจะให้ค่าคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่านี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการฉีกจีนรูปโพลิเมอร์